CLINICARF

de Ramón Fretes Fretes

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARÍA Nº 7 LA COLMENA		
FECHA:		- ORDEN DE SERVICIO Nº:009	
ITEM	DESCRIPCION		CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero		1
1.5	Zapatas de frenos tras.		1
1.6	Tambores de Freno trasero		2
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro		1
1.13	Rectificacion de discos de freno		2
1.37	Mano de Obra		1
2.1	Amortiguadores		2
2.2	Rotulas inferiores		2
2.3	Rotulas superiores		2
2.5	Bujes de parrilla inferior del.		4
2.8	Buje estabilizador central		2
2.9	Bieleta Estabilizadora LH		1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH		1
2.18	Ruleman de maza delantera int		2
2.29	Mano de Obra		1
4.4	Correa de Alternador		1
4.11	Mano de Obra		1
6.29	Filtro de aceite		1
6.30	Filtro de Aire		1
6.31	Filtro de Combustible		1
6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro		7
6.58	Mano de Obra		1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro		5
7.29	Mano de Obra		1
8.2	Precap		2
8.4	Mu?equin		2
8.7	Bomba Direcci?n hidr?ulica		1
8.21	Mano de Obra		1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro		5
12.22	Mano de Obra		1
CAMIONETA:	TOYOTA HILUX		
CHASIS Nº:	8AJFS8CD301215396		
CHAPA Nº:	EAJ 765 PY		
KILOMETRAJE	179 852		

BENIGNO ARNOLDO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

28

CLINICARF

de Ramón Fretes Fretes

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapic
Mecánica en Gener
Venta de Repuesto
Accesorios varios

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411 700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA Nº 11 ARROYO SECO		
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:004	
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1	
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1	
1.11	Ca?os flexibles de frenos	1	
1.13	Rectificacion de discos de freno	2	
1.34	Servo Freno	1	
1.40	Mano de Obra	1	
2.1	Amortiguadores	2	
2.2	Rotulas inferiores	2	
2.3	Rotulas superiores	2	
2.4	Bujes de parrilla superior	4	
2.36	Mano de Obra	1	
5.7	Faro trasero	1	
5.39	Mano de Obra	1	
6.30	Filtro de aceite	1	
6.31	Filtro de Aire	1	
6.32	Filtro de Combustible	1	
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8	
6.60	Mano de Obra	1	
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3	
7.29	Mano de Obra	1	
8.1	Cremallera de direccion	1	
8.7	Bomba Direcci?n hidr?ulica	1	
8.20	Alineacion y balanceo	1	
8.21	Mano de Obra	1	
13.1	Plato de Presion	1	
13.2	Disco	1	
13.3	Cojinete de empuje	1	
13.14	Bomba auxiliar de embrague	1	
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	3	
12.24	Mano de Obra	1	
15.2	Bujes de el?sticos	8	
15.15	Mano de Obra	1	
16.7	Crucetas de Cardan	1	
16.16	Mano de Obra	1	
CAMIONETA:	ISUZU DMAX		
CHASIS Nº:	MPATFR85HBT100434		
CHAPA Nº:	EAG 191 PY		
KILOMETRAJE	453 569		

BENJAMIN AMADO ROLON
Subcomisario
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

38

CLINICARF

de Ramón Fretes Fretes

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapic
Mecánica en Gener
Venta de Repuesto
Accesorios varios

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: COMISAIA 104 COLONIA TIROL

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:010

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificacion de discos de freno	2
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.21	Rodillo de punta eje	1
2.25	Ruleman de maza delantera int	2
2.26	Ruleman de maza delantera ext	2
2.36	Mano de Obra	1
6.9	Junta de Tapa de Cilindros	1
6.19	Junta de frente de motor	1
6.22	Reten frente motor	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.34	Tensor de Cadena de Distrib.	1
6.37	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	1
6.38	Junta tapa balancin	1
6.60	Mano de Obra	1
7.14	Homocinetica del	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.4	Mu?equin	2
8.20	Alineacion y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	Mano de Obra	1
13.1	Plato de Presion	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.10	Rectificacion de corona volante	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.2	Bujes de el?sticos	8
15.15	Mano de Obra	1
16.7	Crucetas de Cardan	2
16.16	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HCT105090
CHAPA Nº:	EAG 906 PY
KILOMETRAJE	307 725

BENJAMIN AMADO ROLON
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos