Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 04 de Agosto del 2021

INFORME TECNICO Nº 82/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la NISSAN FRONTIER con Chapa HEU232, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
9.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
9.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
9.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
9.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
9.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
9.3.4	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (incluye mano de obra)	1
9.3.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (incluye mano de obra)	1
9.3.12	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA (incluye mano de obra)	1
9.4	**REPARACION DE MOTOR**	
9.4.25	CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1
9.4.4	CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	1
9.5	**REPARACION DE CAJA**	
9.5.7	REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1
9.6	**REPARACION DE TREN DELANTERO Y TRASERO**	
9.6.4	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	2
9.6.6	CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	2
9.6.10	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	2
9.6.21	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	2
9.6.24	CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	2
9.6.27	CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	8
9.7	**REPARACION DE SISTEMA DE FRENO**	
9.7.6	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1
9.7.15	RECTIFICACION DE DISCO	2
9.8	**REPARACION SISTEMA EMBRAGUE**	
9.8.6	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

LIC. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.