INFORME DE "CONTRATO N° 33/2022 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD" - GABINETE MILITAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Setiembre – 2022

Aprobado por:

Ing. Fredy G. Gauto L.
Reg. Prof. MOPC Nº 3.762
Mat. Prof. Cat. I CONATEL Nº 243

TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

INFORME DE SERVICIOS

Ref.: Contrato N° 33/2022 "Mantenimiento y Reparaciones del Sistema Integral de Video Vigilancia"

Periodo: Setiembre 2022

Detalle de trabajos realizados

Fecha: 02/09/2022

Servicio solicitado: Mantenimiento y Reparación de Generador de 40KVA

Cantidad de servicios: Un (1) servicio.

Técnico Responsable: Ing. Fredy Gauto

Diagnóstico: Necesidad de mantenimiento preventivo de generador 40KVA

Trabajos realizados: Se realizo el cambio de aceite, cambio de filtros y reparación de borneras sulfatadas, además se verifico el correcto funcionamiento en cuanto a arranque, tensión de salidas, transferencia automática y pruebas generales para el correcto funcionamiento quedando así operativo según requerimiento.

Fecha: 05/09/2022

Servicio solicitado: Mano de Obra, Mantenimiento y Reparación de cámara PTZ (video vigilancia).

Cantidad de servicios: Un (1) servicio.

Técnico Responsable: Ing. Fredy Gauto

Diagnóstico: Cámara Manzana de la Rivera sin señal.

Trabajos realizados: Se verifico el sitio Manzana de la Rivera, se corroboro que se encontraba frizada, se procedió al reinicio de la misma, quedando subsanado el inconveniente. La cámara pudo ser visualizada nuevamente en el centro de monitoreo con todas las funcionalidades operativas.

Fecha: 05/09/2022

Servicio solicitado: Mantenimiento / Reparación de cámara PTZ (video vigilancia).

Cantidad de servicios: Veintitrés (23) servicios.

Técnico Responsable: Ing. Fredy Gauto.

Diagnóstico: Solicitud de limpieza de cristales de las cámaras del sistema.

Trabajos realizados:

Se procedió a realizar la limpieza y pulido de 23 (veintitrés) cristales de cámaras tanto externas como internas para mejorar la nitidez de las mismas.

Fecha: 08/09/2022

Servicio solicitado: Mano de Obra, Mantenimiento y Reparación de cámara PTZ (video vigilancia)

Cantidad de servicios: Un (1) servicio.

Técnico Responsable: Ing. Fredy Gauto.

Diagnóstico: Cámara "Costanera Rotonda" sin movimiento PTZ.

Trabajos realizados:

Se procedió a realizar la re- configuración de una cámara PTZ con los parámetros de red y ajustes en la resolución de video. Se comprobó la operatividad del movimiento PTZ. El sitio queda funcionando correctamente.

Fecha: 12/09/2022

Servicio solicitado: Mano de Obra, Mantenimiento y Reparación de cámara PTZ (video vigilancia)

Cantidad de servicios: Un (1) servicio.

Técnico Responsable: Ing. Fredy Gauto.

Diagnóstico: Cámara "Costanera Rotonda" sin movimiento PTZ.

Trabajos realizados:

Se procedió a realizar la re- configuración de una cámara PTZ con los parámetros de red y ajustes en la resolución de video. Se comprobó la operatividad del movimiento PTZ. El sitio queda funcionando correctamente.

Fecha: 14/09/2022

Servicio solicitado: Mano de Obra, Mantenimiento y Reparación de cámara PTZ (video vigilancia)

Cantidad de servicios: Un (1) servicio.

Técnico Responsable: Ing. Fredy Gauto.

Diagnóstico: Cámara Litoral (Cartel de Asunción) sin señal.

Trabajos realizados: Se procedió a reiniciar y reconfigurar la cámara con los mismos datos de red y la respectiva resolución de video. La cámara queda operativa nuevamente.

Fecha: 16/09/2022

Servicio solicitado: Mano de Obra, Mantenimiento y Reparación de cámara PTZ (video vigilancia)

Cantidad de servicios: Dos (2) servicios.

Técnico Responsable: Ing. Fredy Gauto.

Diagnóstico: Cámara "Benjamín Constant y Ayolas" y "Plaza de los Desaparecidos" sin señal.

Trabajos realizados: Se procedió a reiniciar y reconfigurar ambas cámaras con los mismos datos de red y las respectivas resoluciones de video. Las cámaras quedan operativas nuevamente.

Fecha: 19/09/2022

Servicio solicitado Mantenimiento y reparación con soporte de fábrica de Software Veritas Backup Exec. (43)

Cantidad de servicios: Uno (1) servicio.

Técnico Responsable: Ing. Fredy Gauto.

Diagnóstico: Necesidad de actualización de licencia fenecida de software de gestión de backup.

Trabajos realizados: Se realizo la renovación de licencia de software, con soporte de fabrica por periodo de 365 días en el servidor Pala6, luego de la actualización se comprobó el correcto funcionamiento del sistema.

Fecha: 20/09/2022

Servicio solicitado: Mano de Obra, Mantenimiento y Reparación de cámara PTZ (video vigilancia).

Cantidad de servicios: Dos (2) servicios.

Técnico Responsable: Ing. Fredy Gauto.

Diagnóstico: Cámaras "Costanera 1 Montevideo" y "Costanera 3" sin señal.

Trabajos realizados:

Se procedió a reiniciar y reconfigurar ambas cámaras con los mismos datos de red y las respectivas resoluciones de video. Las cámaras quedan operativas nuevamente.

Fecha: 26/09/2022

Servicio solicitado: Mano de Obra, Mantenimiento y Reparación de cámara PTZ (video vigilancia).

Cantidad de servicios: Un (1) servicio.

Técnico Responsable: Ing. Fredy Gauto.

Diagnóstico: Cámara "Pyo. Independiente e Independencia Nacional" sin señal.

Trabajos realizados:

Se procedió a reiniciar y reconfigurar la cámara con los mismos datos de red y la respectiva resolución de video. La cámara queda operativa y puede visualizarse nuevamente en el área de monitoreo.

Resumen ítems

Trabajos realizados	ITEM del Contrato	Cantidad
Mano de Obra, Mantenimiento y reparación con soporte de fábrica de Software Veritas Backup Exec	43	1
Mano de Obra, Mantenimiento y Reparación de cámara ptz (video vigilancia)	18	23
Mantenimiento y reparación de Generador de 40KVA	59	1
Mano de Obra, Mantenimiento y Reparación de cámara ptz (video vigilancia)	19	9

Aprobado por:

Ing. Fredy G. Gauto L.
Reg. Prof. MOPC Nº 3.762
Mat. Prof. Cat. I CONATEL Nº 243

TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0