TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Agosto, 01 2025
Ref. Incendios/Mantenimiento.
OT: Servicios de Mantenimiento

De acuerdo a su orden de Trabajo y/o Servicio N°: 28/2025 del llamado con ID: 444372
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del congreso nacional, informamos que hemos realizados los trabajos correspondientes con resultados satisfactorios.
El anunciador LCD fue testado y programado con el software Io/500, así como el expansor de datos signature.
Estos equipos garantizan la visualización de eventos en el sistema, así como el buen funcionamiento de módulos de monitoreó de áreas comprendidas.
El detector de temperatura del tipo ROR/Fijo establece una cobertura en el área de SSHH del 3er. Piso del edificio de diputados zona sur.
Asimismo, la reposición de baterías del tipo 12Vdc garantiza el funcionamiento en stand by de sistema por 48hrs en cado de una avería o falta de energía nominal de ANDE.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director
TECNISYS S.R.L.
80045066-3

Cc/Dm
DMM/asa

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS CONGRESO NACIONAL REPUBLICA DEL PARAGUAY

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Recursos Físicos
Congreso Nacional