ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 13:30 horas del día 14 de julio de 2025, se procede a la **verificación y recepción** de los servicios adjudicados a la firma **ASTELEV de Simón Recalde** según Contrato N°05/2024 para el **"Mantenimiento y Reparación de Elevadores del MDI-Plurianual" ID N°451.704** estando presentes las siguientes personas:

Sr. Juan Osorio, Jefe de la División de Servicios Generales

Lic. Juan M. Galván R., Jefe del Departamento de Control y Provisión de Bienes.

Se procede a la verificación y recepción de los ítems detallados en la Orden de Compra de Servicios N°530, conforme al siguiente detalle:

- Informe Técnico – Mantenimiento Correctivo – Julio/2025.

Por lo tanto, firman las partes involucradas, **en prueba de conformidad**, en 2 (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. Juan Osorio, Jefe de División
División de Servicios Generales

Lic. Juan M. Galván R. Jefe Interino
Departamento de Control y Provisión de Bienes

ASTELEV
Contacto +985 31 30 66 | +21 338 8350
Avda. Bruno Guggiari nº 998 c/ Arasá

Lambaré 11 de Julio del 2025

MINISTERIO DEL INTERIOR
REF : CONTRATO 05/2024SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DEL MDI - PLURIANUAL

INFORME TECNICO-correctivo

Observación: ORDEN Nº 530

En la inspección Técnica de los ascensores del edificio de la sede central del Ministerio del Interior, ascensor principal Nos percatamos de fallas en algunos componentes del Ascensor del Ministro , los cuales son vitales para su correcto funcionamiento

En adelante se cita los componentes con desperfectos del Ascensor...

- Frenos: el cual permite garantizar la seguridad de los pasajeros durante su funcionamiento , se procede al cambio debido a desgastes
- Fusibles de mando y de fuerza: se encontraban quemados, los cuales Actúan como dispositivos de seguridad, interrumpiendo el flujo de corriente eléctrica cuando esta supera los niveles seguros, se realiza la sustitución de dichos repuestos
- Iluminación y señalizador de cabina: no funcionaban correctamente , se solicita el cambio
- Indicador de posición digital: sirve para mostrar la ubicación actual de la cabina, ayuda a los usuarios a saber en qué piso se encuentra el elevador , se encontraba sin funcionamiento , se acude a la sustitución del mismo
- Cabo de regulador de velocidad: dicho repuesto se visualizó que se encontraba suelto y desgastado , lo que podría ocasionar un grave accidente en los usuarios, se procede al cambio
- Contacto Regulador de velocidad: es un dispositivo que puede detectar el exceso de velocidad del ascensor, se solicita el cambio respectivo
- Controlador operador de puertas: controla la apertura y cierre de las puertas de un ascensor
- Contactores de mando y de potencia: son dispositivos que permiten controlar el movimiento del ascensor de manera segura y eficiente.

Astelev

Astelev
Simón Recalde
Propietario
021 33 88 350

MINISTERIO DEL INTERIOR
Lic. Juan M. Salván R.
Jefe Interino
Dpto. de Control y Provisión de Bienes
Ministerio del Interior

Asistencia Técnica de Elevadores

ASTELEV
Contacto +985 31 30 66 | +21 338 8350
Avda. Bruno Guggiari nº 998 c/ Arasá

- Rieles y temporizadores: guían el movimiento vertical de la cabina, en tanto que los temporizadores controlan la secuencia de apertura y cierre de las puertas, se encontraban desgastados , se acude a la respectiva sustitución
- Techo metálico de cabina: se encontraban rotos , con visibles desperfectos
- Parachoques hidráulicos: actúan como un sistema de seguridad, protegiendo a los pasajeros y al ascensor de posibles daños al disminuir la velocidad de descenso y evitar un impacto brusco, los mismos no funcionaban correctamente , se realiza el cambio
- Puertas de cabina: no funcionaban correctamente en el cierre y apertura de la misma
- Rectificación de polea de tracción: las ranuras de la polea donde se apoyan los cables se encontraban desgastados lo que reduce el agarre de los cables afectando la eficiencia del ascensor
- Posición digital con flechas de dirección, en niveles: se encontraban quemados , no se visualizaban correctamente , se realiza el cambio
- Cabitos de mecanismos de puertas son mecanismos de seguridad que aseguran que las puertas de la cabina y de los pisos permanezcan cerradas mientras el ascensor está en movimiento, se encontraban desgastados, por lo que se sustituye el reemplazo de los mismos .

Astelev
Simón Recalde
Propietario
021 338 350

MINISTERIO DEL INTERIOR
Lic. Juan M. Galván R.
Jefe Interino
Dpto. de Control y Provisión de Bienes
Ministerio del Interior

Astelev