SUMI●●●

Pedro Gill Nº 935 c/ Ytororó Lambaré - Paraguay (021) 908 555
WEB: www.sumi.com.py EMAIL: sumi@sumi.com.py

Nº 0006458
Reporte de Servicio

Fecha de Servicio 98/11/23	Equipo	Marca
	Cabina de Bioseguridad	BOYN
Cliente	**Modelo**	**Nº Serie**
	BSC-1300IIB2-X	BSC1352110001288
Nº Contrato	ID 436147 **Descripción de falla**	
Persona de contacto		

Descripción del Trabajo Realizado

- Mantenimiento correctivo para una cabina de bioseguridad Clase II B2, Marca Boyn, perteneciente al departamento de HOPE.
- Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de filtro HEPA, para cabina de flujo laminar marca Biobase.
- Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de pre-filtro de aire para cabina de flujo laminar, marca Biobase.
- Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de balastro y lámpara ultravioleta para cabina de flujo laminar, marca Biobase

Materiales Remplazados

- Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de balastro y lámpara para luz blanca para cabina de flujo laminar; marca Biobase.

Tipo de Servicio		Hora de Inicio	Firma y aclaración del Técnico
M. Preventivo ☒	Instalación ☐		
M. Correctivo ☐	Calificación ☐	Hora de Fin	Firma y aclaración del Cliente
Diag. de Falla ☐	Capacitación ☐		MS. César Ferros Jefe Dpto. de Electrotecnia F.C.M. - U.N.A.
Relevamiento ☐	T. Muestra ☐		Recibí conforme:

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527.466 / (0984) 486 568 10 BLOCK 50x3 Q. 6.001-6.500 NOV-2023

ORIGINAL (blanco)
DUPLICADO (rosa)
TRIPLICADO (celeste)