CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapi
Mecánica en Gene
Venta de Repueste
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: CENTRO DE INTELIGENCIA(CODI) OFICINA CONCEPCION

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº: 05

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Anillos sincronizadores	5
1.2	Engranaje 1?. A 5?.	4
1.5	rulem?n	5
1.6	ret?n	1
1.7	Juntas	1
1.8	Selectores de cambio	3
1.13	Cambio de ret?n	1
1.14	Cambio de aceite de caja p/Litro	6
2.1	Cambiar Mu?equines	2
2.8	Cambiar homocin?tica	2
2.9	Cambiar barra larga de direcci?n	1
2.10	Alineaci?n y balanceo de ruedas	1
2.17	Mano de Obra	1
3.1	Cambiar amortiguador trasero	2
3.2	Cambiar amortiguador delantero	2
3.4	Cambiar buje parrilla superior	4
3.5	Cambiar buje parrilla inferior	4
3.6	Cambiar buje barra estabilizadora	2
3.8	Cambiar r?tulas	4
3.10	Cambiar buje el?sticos-completo	1
3.11	Cambiar grillete de el?stico	2
3.12	Cambiar centro el?stico	1
3.14	Mano de Obra	1
4.1	Cambiar disco de embrague	1
4.2	Cambiar cojinete de empuje	1
4.3	Cambiar plato de presi?n	1
4.4	Cambiar rulem?n piloto	1
4.6	Cambiar ret?n de bancada	1
4.8	Cambiar bomba central de embrague	1
4.9	Cambiar bomba auxiliar de embrague	1
4.11	Rectificaci?n volante motor	1
4.12	Mano de Obra	1
5.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	1
5.2	Rectificar discos de freno .ambos	1
5.3	Cambiar fibras freno .ambos	2
5.5	Cambiar bomba central de freno	1
5.6	Cambiar juego Reparaci?n mordaza freno delan	1
5.7	Rectificar tambor freno trasero- ambos	1
5.9	Cambiar cilindro de freno trasero	2
5.14	Mano de Obra	1
6.4	Cambiar focos por unidad	2
6.6	Cambiar regulador de voltaje	1
6.10	Reparaci?n de motor de arranque	1
6.13	Cambiar solenoide o autom?tico delarranque	1
6.16	Cambiar buj?as incandescentes	4
6.21	Cambiar correa de alternador	2
6.22	Mano de Obra	1
7.31	Cambiar soporte motor	2
7.32	Cambiar junta tapa balanc?n	1
7.35	Regular v?lvulas	8
7.37	Mano de Obra	1
9.1	Cambio de aceite motor por Litro	7
9.2	Cambio de filtro de combustible	1
9.3	Cambio de filtro de aceite	1
9.4	Cambio de filtro de aire	1
9.6	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	MITSUBISHI
CHASIS Nº:	93XXNKB8TGCF17251
CHAPA Nº:	HCZ 644 PY
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Miriam Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.

BENJAMIN AMADO ROLO
Suboficial
Fiscalizador Taller