CONSORCIO sermec

RUC N°: 80108205-6
SAN COSME Nº 722 C/ SAN FRANCISCO - TELEFONO: 021-211-260

INFORME TECNICO

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: LOTE Nº 2

CHAPA Nº	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS Nº	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
EAF 344	Minibus	HYUNDAI	H-1	2010	KMJWA37HAAU203600	298.658	011-03-24-0835	DPTO TRANSP Y TALLER N.C.

FISCALIZACION DURANTE LA REPARACION:

Durante el proceso de Reparación se procedió a la Verificación conforme al PRESUPUESTO presentado de los Servicios realizados con cambios de Repuestos para garantizar que los trabajos se realicen satisfactoriamente.

FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS

Para emitir el Acta de Recepción de Compras y/o Servicios se procedió a realizar todas las pruebas mecánicas, la Verificación de los Servicios realizados y los Repuestos cambiados. Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente conforme al siguiente detalle:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.55.5	4	UNIDAD	Provision y Cambio de aceite de caja diferencial por litro.	44.000	176.000
2.55.6	3	UNIDAD	Provision y cambio de cruceta cardan	326.000	978.000
2.55.7	1	UNIDAD	Provision y cambio centralizador	724.000	724.000
57.12	2	UNIDAD	Provision y cambio juego de Escobilla limpiaparabrisas	181.000	362.000
.57.13	1	UNIDAD	Provision y cambio de faros	1.809.000	1.809.000
2.57.16	2	UNIDAD	correa de alternador	145.000	290.000
2.57.17	8	UNIDAD	Provision de focos	76.000	608.000
2.59.1	1	UNIDAD	Alineacion de Direccion	120.000	120.000
2.49.26	1	UNIDAD	Reten bancada	320.000	320.000
2.49.27	1	UNIDAD	Correa dentada larga	630.000	630.000
2.49.28	1	UNIDAD	Correa dentada corta	630.000	630.000
2.50.16	1	UNIDAD	Correa de direccion	410.000	410.000
2.58.9	1	UNIDAD	Correa de A.A.	410.000	410.000
2.52.19	1	UNIDAD	Ruleman piloto	290.000	290.000
2.52.20	1	UNIDAD	Reparar perdida aceite de caja	880.000	880.000
2.50.22	2	UNIDAD	Buje estabilizador central trasero	260.000	520.000
2.50.9	2	UNIDAD	Brazo bieleta trasero	280.000	560.000
2.50.17	2	UNIDAD	Buje de parrilla trasero	210.000	420.000
2.50.18	2	UNIDAD	Buje brazo tensor lateral trasero	230.000	460.000
2.50.19	2	UNIDAD	Buje tensor de carroceria	230.000	460.000
2.50.20	2	UNIDAD	Pisada-caida-avance y convergencia de ruedas	190.000	380.000
2.49.32	1	UNIDAD	Juego de camisas piston	1.800.000	1.800.000
2.49.33	1	UNIDAD	Reparación de turbo compresor	4.800.000	4.800.000
2.49.34	2	UNIDAD	Tensor de correa dentada	1.300.000	2.600.000
2.50.23	2	UNIDAD	Brazo biela	1.100.000	2.200.000
2.50.24	1	UNIDAD	Cambio bastago de cremallera	1.800.000	1.800.000
2.58.10	1	UNIDAD	Embrague de ventiladro de motor	1.200.000	1.200.000
2.49.31	1	UNIDAD	Cambio junta tapa balancin	380.000	380.000
)TAL	Veintiseis millones doscientos diez y siete mil				26.217.000

INFORME TECNICO FINAL:

Todos los trabajos de reparación se realizarón satisfactoriamente y corresponde la emisión del ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS y/o SERVICIOS. Los trabajos realizados cuenta con Garantía conforme a lo indicado en el punto 7 DEL CONTRATO. CONDICIONES DE ENTREGA, CUADRO DE EJECUCION DE TRABAJOS.

Lic. Susan Ramírez Contrataciones Consorcio SERMEC		
TALLER ADJUDICADO	**TECNICO RESPONSABLE**	**JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**
FECHA:	**martes, 25 de febrero de 2020**	

José Manuel Acevedo Vera
Fiscalizador de Talleres Externos
Dpto. de Transporte y Talleres - MSPBS

Oscar Viveros Pinto
Jefe
Dpto. de Transporte y Talleres