CULTURA
SECRETARÍA NACIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Nº S.I.A.036 /2022

Señores :	Servicio Integral Del Automotor (S.A.I.)		1.051.482-1
Dirección:	Tte. Alcorta Nº 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora - Te. 577.826	Fecha de Emisión:	25/07/2022
Tipo de Servicio:	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Plazo de Entrega:	Según Contrato y Condiciones Especiales

Item	Cantidad	Presentación	Descripcion	Valor del Servicio			
				Precio Unitario	Exentas	5%	10%
13.1	1	Unidad	REFRIGERANTE PARA RADIADOR	8.395			8.395
13.3	3	Unidad	ACEITE MOTOR POR LITRO	14.600			43.800
13.26	1	Unidad	CAMBIO BOMBA DE AGUA	229.449			229.449
14.21	1	Unidad	CONTROL BOMBA DE ACEITE	2.177			2.177
14.32	1	Unidad	REPARACIÓN BOMBA INYECTORA	271.633			271.633
14.33	5	Unidad	REPARACIÓN PICO INYECTOR	232.967			1.164.835
14.39	1	Unidad	CAMBIO TERMOSTATO DE AGUA	145.580			145.580
15.10	2	Unidad	SOPORTE CAJA	56.637			113.274
16.1	1	Unidad	CAMBIAR CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL	184.259			184.259
16.2	1	Unidad	CAMBIAR ARANDELA O CALCE ENGRANAJE SATÉLITE	19.080			19.080
16.3	1	Unidad	CAMBIAR ARANDELA O CALCE ENGRANAJE PLANETARIO	19.080			19.080
16.4	1	Unidad	CAMBIAR ENGRANAJE SATÉLITE Y PLANETARIO	64.579			64.579
16.5	1	Unidad	CAMBIAR RULEMANES DIFERENCIAL	26.909			26.909
16.6	1	Unidad	CAMBIAR RULEMANES PIÑON	25.222			25.222
16.7	1	Unidad	CAMBIAR PERNO SATÉLITE, PASADOR O SEGURO DEL MISMO	15.015			15.015
20.3	1	Unidad	REGULACIÓN DE EMBRAGUE	4.204			4.204
20.5	1	Unidad	PLATO DE PRESIÓN	136.659			136.659
20.6	1	Unidad	DISCO DE EMBRAGUE	130.580			130.580
20.7	1	Unidad	CAMBIO COJINETE EMPUJE	81.243			81.243
20.8	1	Unidad	RECTIFICACIÓN CORONA VOLANTE	25.159			25.159
20.9	1	Unidad	RULEMAN PILOTO	24.253			24.253
20.10	1	Unidad	RETÉN BANCADA	18.778			18.778
20.11	1	Unidad	REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE - MANO DE OBRA	339.300			339.300
21.14	1	Unidad	CAMBIO BULBO DE TEMPERATURA	61.677			61.677
21.15	1	Unidad	CAMBIO BULBO DE ACEITE	61.677			61.677
			SUB TOTALES				3.216.817
TOTAL	Guaranies	Tres millones doscientos diez y seis mil ochocientos diez y siete.-					3.216.817

IVA 5%		IVA 10%	292.438	TOTAL IVA	292.438
Forma de Pago:	CRÉDITO	Lugar :	ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA		
Condiciones Especiales	Movil 03 CHEVROLET BLAZER Matricula BFT- 652				

JUAN A. ROMAN A.
Director de Administración

Lic. Rocio Mencia Iriarte
Direccion General de Administración y Finanzas
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Concepto(s) del/de los Servicio(s) Beneficiado(s)	Documento o Expediente

Original
Duplicado

Original : Proveedor
Duplicado : Legajo

0 000020

Rubén Darío Candevila Y.
Ministro - Secretario Ejecutivo

CULTURA SECRETARÍA NACIONAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	Nº S.I.A.036 /2022

Señores :	Servicio Integral Del Automotor (S.A.I.)		1.051.482-1
Dirección:	Tte. Alcorta Nº 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora - Te. 577.826	Fecha de Emisión:	25/07/2022
Tipo de Servicio:	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Plazo de Entrega:	Según Contrato y Condiciones Especiales

Item	Cantidad	Presentación	Descripcion	Valor del Servicio			
				Precio Unitario	Exentas	5%	10%
13.1	1	Unidad	REFRIGERANTE PARA RADIADOR	8.395			8.395
13.3	3	Unidad	ACEITE MOTOR POR LITRO	14.600			43.800
13.26	1	Unidad	CAMBIO BOMBA DE AGUA	229.449			229.449
14.21	1	Unidad	CONTROL BOMBA DE ACEITE	2.177			2.177
14.32	1	Unidad	REPARACIÓN BOMBA INYECTORA	271.633			271.633
14.33	5	Unidad	REPARACIÓN PICO INYECTOR	232.967			1.164.835
14.39	1	Unidad	CAMBIO TERMOSTATO DE AGUA	145.580			145.580
15.10	2	Unidad	SOPORTE CAJA	56.637			113.274
16.1	1	Unidad	CAMBIAR CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL	184.259			184.259
16.2	1	Unidad	CAMBIAR ARANDELA O CALCE ENGRANAJE SATÉLITE	19.080			19.080
16.3	1	Unidad	CAMBIAR ARANDELA O CALCE ENGRANAJE PLANETARIO	19.080			19.080
16.4	1	Unidad	CAMBIAR ENGRANAJE SATÉLITE Y PLANETARIO	64.579			64.579
16.5	1	Unidad	CAMBIAR RULEMANES DIFERENCIAL	26.909			26.909
16.6	1	Unidad	CAMBIAR RULEMANES PIÑON	25.222			25.222
16.7	1	Unidad	CAMBIAR PERNO SATÉLITE, PASADOR O SEGURO DEL MISMO	15.015			15.015
20.3	1	Unidad	REGULACIÓN DE EMBRAGUE	4.204			4.204
20.5	1	Unidad	PLATO DE PRESIÓN	136.659			136.659
20.6	1	Unidad	DISCO DE EMBRAGUE	130.580			130.580
20.7	1	Unidad	CAMBIO COJINETE EMPUJE	81.243			81.243
20.8	1	Unidad	RECTIFICACIÓN CORONA VOLANTE	25.159			25.159
20.9	1	Unidad	RULEMAN PILOTO	24.253			24.253
20.10	1	Unidad	RETÉN BANCADA	18.778			18.778
20.11	1	Unidad	REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE - MANO DE OBRA	339.300			339.300
21.14	1	Unidad	CAMBIO BULBO DE TEMPERATURA	61.677			61.677
21.15	1	Unidad	CAMBIO BULBO DE ACEITE	61.677			61.677
			SUB TOTALES				3.216.817
TOTAL	Guaraníes	Tres millones doscientos diez y seis mil ochocientos diez y siete.-					3.216.817

IVA 5%		IVA 10%	292.438	TOTAL IVA	292.438
Forma de Pago:	CRÉDITO	Lugar :	ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA		
Condiciones Especiales	Móvil 03 CHEVROLET BLAZER Matricula BFT- 652				

Dirección de Administración
JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

Lic. Rocio Mendia Iriarte
Dirección General de Administración y Finanzas
Directora Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

USO INTERNO		
Dependencia Solicitante	Concepto(s) del/de los Servicio(s) Beneficiario(s)	Documento o Expediente

Original
Duplicado

Original : Proveedor
Duplicado : Legajo

Rubén Darío Candevia Y.
Ministro - Secretario Ejecutivo

0: 000021

Servicio Integral Del Automotor (S.I.A.)

S.I.A. de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1.051.482-1
Tte. Alcorta N° 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora
Teléf.: 021 557 826 Fax 557826 Correo Electrónico: gmoreno77@yahoo.com.ar
Cel: 0981 544 254

ENTIDAD: SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
VEHÍCULO: CHEVROLET BLAZER
CHAPA: EAH 652

Ítem	Cantidad	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
13.1	1	REFRIGERANTE PARA RADIADOR	8.395	8.395
13.3	3	ACEITE MOTOR POR LITRO	14.600	43.800
13.26	1	CAMBIO BOMBA DE AGUA	229.449	229.449
14.21	1	CONTROL BOMBA DE ACEITE	2.177	2.177
14.32	1	REPARACIÓN BOMBA INYECTORA	271.633	271.633
14.33	5	REPARACIÓN PICO INYECTOR	232.967	1.164.835
14.39	1	CAMBIO TERMOSTATO DE AGUA	145.580	145.580
15.10	2	SOPORTE CAJA	56.637	113.274
16.1	1	CAMBIAR CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL	184.259	184.259
16.2	1	CAMBIAR ARANDELA O CALCE ENGRANAJE SATÉLITE	19.080	19.080
16.3	1	CAMBIAR ARANDELA O CALCE ENGRANAJE PLANETARIO	19.080	19.080
16.4	1	CAMBIAR ENGRANAJE SATÉLITE Y PLANETARIO	64.579	64.579
16.5	1	CAMBIAR RULEMANES DIFERENCIAL	26.909	26.909
16.6	1	CAMBIAR RULEMANES PIÑON	25.222	25.222
16.7	1	CAMBIAR PERNO SATÉLITE, PASADOR O SEGURO DEL MISMO	15.015	15.015
20.3	1	REGULACIÓN DE EMBRAGUE	4.204	4.204
20.5	1	PLATO DE PRESIÓN	136.659	136.659
20.6	1	DISCO DE EMBRAGUE	130.580	130.580
20.7	1	CAMBIO COJINETE EMPUJE	81.243	81.243
20.8	1	RECTIFICACIÓN CORONA VOLANTE	25.159	25.159
20.9	1	RULEMAN PILOTO	24.253	24.253
20.10	1	RETÉN BANCADA	18.778	18.778
20.11	1	REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE - MANO DE OBRA	339.300	339.300
21.14	1	CAMBIO BULBO DE TEMPERATURA	61.677	61.677
21.15	1	CAMBIO BULBO DE ACEITE	61.677	61.677

3.216.817

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfax: [illegible]

Servicio Integral Del Automotor
S.L.A. de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1.051.482-1
Tte. Alcorta N° 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora
Telef.: 021 557 826 Fax 557826 Correo Electronico: gmoreno77@yahoo.com.ar
Cel: 0981 544 254

INFORME TÉCNICO
ENTIDAD: SECRETARÍA DE CULTURA
CHAPA: CHEVROLET BLAZER EAH 652

La Empresa Servicio Integral del Automotor, eleva el presente Informe Técnico de servicios a ser realizados

* REFRIGERANTE PARA RADIADOR
* ACEITE MOTOR POR LITRO
* CAMBIO BOMBA DE AGUA
* CONTROL BOMBA DE ACEITE
* REPARACIÓN BOMBA INYECTORA
* REPARACIÓN PICO INYECTOR
* CAMBIO TERMOSTATO DE AGUA
* SOPORTE CAJA
* CAMBIAR CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL
* CAMBIAR ARANDELA O CALCE ENGRANAJE SATÉLITE
* CAMBIAR ARANDELA O CALCE ENGRANAJE PLANETARIO
* CAMBIAR ENGRANAJE SATÉLITE Y PLANETARIO
* CAMBIAR RULEMANES DIFERENCIAL
* CAMBIAR RULEMANES PIÑON
* CAMBIAR PERNO SATÉLITE, PASADOR O SEGURO DEL MISMO
* REGULACIÓN DE EMBRAGUE
* PLATO DE PRESIÓN
* DISCO DE EMBRAGUE
* CAMBIO COJINETE EMPUJE
* RECTIFICACIÓN CORONA VOLANTE
* RULEMAN PILOTO
* RETÉN BANCADA
* REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE - MANO DE OBRA
* CAMBIO BULBO DE TEMPERATURA
* CAMBIO BULBO DE ACEITE

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254

0.000023

CONFORMIDAD POR EL SERVICIO

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO QUE LA FIRMA SERVICIO INTEGRAL DEL AUTORMOTOR (S.I.A.) HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO Nº SIA036-2022 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Nº 19/2021 DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2021 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS", ID Nº: 393.529-.

ASUNCIÓN, JULIO DEL 2022.-

.....

DEPENDENCIA SOLICITANTE

Tomas Ruiz-T
Jefe Dpto de Transporte

0: 000024

CULTURA SECRETARIA NACIONAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	Nº S.I.A.037 /2022

Señores :	Servicio Integral Del Automotor (S.A.I.)		1.051.482-1
Dirección:	Tte. Alcorta Nº 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora - Te. 577.826	Fecha de Emisión:	28/07/2022
Tipo de Servicio:	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Plazo de Entrega:	Según Contrato y Condiciones Especiales

Item	Cantidad	Presentación	Descripcion	Valor del Servicio			
				Precio Unitario	Exentas	5%	10%
13.29	1	Unidad	Cambio polea rulemán tensor de correas	121.801			121.801
13.30	1	Unidad	Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	46.807			46.807
13.31	1	Unidad	Reparación Mantenimiento Preventivo de Motor - Mano de Obra	158.456			158.456
14.13	1	Unidad	Juego válvulas de escape	39.608			39.608
14.14	1	Unidad	Juego válvulas de admisión	40.842			40.842
14.21	1	Unidad	Control bomba de aceite	2.177			2.177
14.22	1	Unidad	Cambio guías de válvulas admisión	144.304			144.304
14.23	1	Unidad	Cambio guías de válvulas escape	74.704			74.704
14.24	1	Unidad	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	87.580			87.580
14.25	1	Unidad	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	95.971			95.971
14.26	1	Unidad	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	130.500			130.500
14.27	1	Unidad	Rectificación de leva	87.580			87.580
14.28	1	Unidad	Cambio juego buje de leva	74.704			74.704
14.29	1	Unidad	Cambio juego buje eje balanceador	83.288			83.288
14.30	1	Unidad	Alinear túnel bancada	173.420			173.420
14.31	1	Unidad	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	109.620			109.620
14.36	1	Unidad	Cambio junta tapa balancín	118.513			118.513
14.39	1	Unidad	Cambio termostato de agua	145.580			145.580
16.5	1	Unidad	Cambiar rulemanes diferencial	26.909			26.909
16.6	1	Unidad	Cambiar rulemanes piñón	25.222			25.222
16.7	1	Unidad	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	15.015			15.015
16.8	1	Unidad	Reparación general transmisión - Mano de Obra	338.140			338.140
17.14	1	Unidad	Cambio bomba dirección hidráulica	261.417			261.417
17.15	1	Unidad	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	65.397			65.397
17.16	1	Unidad	Reparar eje cardánica de dirección	80.325			80.325
17.30	1	Unidad	Reparación y Mantenimiento correctivo tren Delantero - Mano de Obra	463.807			463.807
21.10	5	Unidad	Cambio de focos - c/u	22.670			113.350
21.14	1	Unidad	Cambio bulbo de temperatura	61.677			61.677
21.15	1	Unidad	Cambio bulbo de aceite	61.677			61.677
21.33	1	Unidad	Reparación Sistema Electrico- Mano de Obra	339.300			339.300
22.4	1	Unidad	Cambio de Evaporador	54.674			54.674
22.5	1	Unidad	Carga de Gas R134 Ecológico	63.698			63.698

Lic. Rocío Mencía Iriarte
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

0. 000025

CULTURA SECRETARIA NACIONAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	Nº S.I.A.037 /2022

Señores :	Servicio Integral Del Automotor (S.A.I.)		1.051.482-1
Dirección:	Tte. Alcorta Nº 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora - Te. 577.826	Fecha de Emisión:	28/07/2022
Tipo de Servicio:	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Plazo de Entrega:	Según Contrato y Condiciones Especiales

Item	Cantidad	Presentación	Descripcion	Valor del Servicio			
				Precio Unitario	Exentas	5%	10%
13.29	1	Unidad	Cambio polea rulemán tensor de correas	121.801			121.801
13.30	1	Unidad	Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	46.807			46.807
13.31	1	Unidad	Reparación Mantenimiento Preventivo de Motor - Mano de Obra	158.456			158.456
14.13	1	Unidad	Juego válvulas de escape	39.608			39.608
14.14	1	Unidad	Juego válvulas de admisión	40.842			40.842
14.21	1	Unidad	Control bomba de aceite	2.177			2.177
14.22	1	Unidad	Cambio guías de válvulas admisión	144.304			144.304
14.23	1	Unidad	Cambio guías de válvulas escape	74.704			74.704
14.24	1	Unidad	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	87.580			87.580
14.25	1	Unidad	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	95.971			95.971
14.26	1	Unidad	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	130.500			130.500
14.27	1	Unidad	Rectificación de leva	87.580			87.580
14.28	1	Unidad	Cambio juego buje de leva	74.704			74.704
14.29	1	Unidad	Cambio juego buje eje balanceador	83.288			83.288
14.30	1	Unidad	Alinear túnel bancada	173.420			173.420
14.31	1	Unidad	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	109.620			109.620
14.36	1	Unidad	Cambio junta tapa balancín	118.513			118.513
14.39	1	Unidad	Cambio termostato de agua	145.580			145.580
16.5	1	Unidad	Cambiar rulemanes diferencial	26.909			26.909
16.6	1	Unidad	Cambiar rulemanes piñón	25.222			25.222
16.7	1	Unidad	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	15.015			15.015
16.8	1	Unidad	Reparación general transmisión - Mano de Obra	338.140			338.140
17.14	1	Unidad	Cambio bomba dirección hidráulica	261.417			261.417
17.15	1	Unidad	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	65.397			65.397
17.16	1	Unidad	Reparar eje cardánica de dirección	80.325			80.325
17.30	1	Unidad	Reparación y Mantenimiento correctivo tren Delantero - Mano de Obra	463.807			463.807
21.10	5	Unidad	Cambio de focos - c/u	22.670			113.350
21.14	1	Unidad	Cambio bulbo de temperatura	61.677			61.677
21.15	1	Unidad	Cambio bulbo de aceite	61.677			61.677
21.33	1	Unidad	Reparación Sistema Electrico- Mano de Obra	339.300			339.300
22.4	1	Unidad	Cambio de Evaporador	54.674			54.674
22.5	1	Unidad	Carga de Gas R134 Ecológico	63.698			63.698

Lic. Rocio Menciariarte
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

0' 000026

Servicio Integral Del Automotor
S.I.A. de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1.051.482-1
Tte. Alcorta N° 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora
Teléf.: 021 557 826 Fax 557826 Correo Electrónico: gmoreno77@yahoo.com.ar
Cel: 0981 544 254

CHEVROLET BLAZER
EAH 566
Movil 04

Presupuesto

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
13	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - CHEVROLET BLAZER**				
13.29	Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	1	121.801	121.801
13.30	Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	1	46.807	46.807
13.31	Reparación Mantenimiento Preventivo de Motor - Mano de Obra	Unidad	1	158.456	158.456
14.13	Juego válvulas de escape	Unidad	1	39.608	39.608
14.14	Juego válvulas de admisión	Unidad	1	40.842	40.842
14.21	Control bomba de aceite	Unidad	1	2.177	2.177
14.22	Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	1	144.304	144.304
14.23	Cambio guías de válvulas escape	Unidad	1	74.704	74.704
14.24	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	1	87.580	87.580
14.25	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	1	95.971	95.971
14.26	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	1	130.500	130.500
14.27	Rectificación de leva	Unidad	1	87.580	87.580
14.28	Cambio juego buje de leva	Unidad	1	74.704	74.704
14.29	Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	1	83.288	83.288
14.30	Alinear túnel bancada	Unidad	1	173.420	173.420
14.31	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	1	109.620	109.620
14.36	Cambio junta tapa balancín	Unidad	1	118.513	118.513
14.39	Cambio termostato de agua	Unidad	1	145.580	145.580
16.5	Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	1	26.909	26.909
16.6	Cambiar rulemanes piñón	Unidad	1	25.222	25.222
16.7	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	1	15.015	15.015
16.8	Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	1	338.140	338.140
17.14	Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	1	261.417	261.417
17.15	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	1	65.397	65.397
17.16	Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	1	80.325	80.325
17.30	Reparación y Mantenimiento correctivo tren Delantero - Mano de Obra	Unidad	1	463.807	463.807
21.10	Cambio de focos - c/u	Unidad	5	22.670	113.350
21.14	Cambio bulbo de temperatura	Unidad	1	61.677	61.677
21.15	Cambio bulbo de aceite	Unidad	1	61.677	61.677
21.33	Reparación Sistema Electrico- Mano de Obra	Unidad	1	339.300	339.300
22.4	Cambio de Evaporador	Unidad	1	54.674	54.674
22.5	Carga de Gas R134 Ecológico	Unidad	1	63.698	63.698
22.6	Reparación de compresor	Unidad	1	53.940	53.940
22.7	Cambio de compresor	Unidad	1	224.849	224.849
22.8	Cambio de filtro	Unidad	1	23.196	23.196
22.9	Cambio válvula Expansora	Unidad	1	24.039	24.039
22.13	Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	1	26.053	26.053
22.14	Reparación Sistema Electrico- Mano de Obra	Unidad	1	139.973	139.973

4.198.113

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Tel.: 021 557 826 / 0981 544 254

0: 000027

Servicio Integral Del Automotor
S.I.A. de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1.051.482-1
Tte. Alcorta N° 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora
Teléf.: 021 557 826 Fax 557826 Correo Electrónico: gmoreno77@yahoo.com.ar
Cel: 0981 544 254

INFORME TÉCNICO
ENTIDAD: SECRETARÍA DE CULTURA
CHAPA: CHEVROLET BLAZER EAH 5616

* La Empresa Servicio Integral del Automotor, eleva el presente Informe Técnico de servicios a ser realizados
* Cambio polea rulemán tensor de correas
* Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén
* Reparación Mantenimiento Preventivo de Motor - Mano de Obra
* Juego válvulas de escape
* Juego válvulas de admisión
* Control bomba de aceite
* Cambio guías de válvulas admisión
* Cambio guías de válvulas escape
* Rectificar asiento de válvulas escape y admisión
* Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape
* Cambio asiento de válvulas admisión y escape
* Rectificación de leva
* Cambio juego buje de leva
* Cambio juego buje eje balanceador
* Alinear túnel bancada
* Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.
* Cambio junta tapa balancín
* Cambio termostato de agua
* Cambiar rulemanes diferencial
* Cambiar rulemanes piñón
* Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo
* Reparación general transmisión - Mano de Obra
* Cambio bomba dirección hidráulica
* Cambio caño de alta presión dirección hidráulica
* Reparar eje cardánica de dirección
* Reparación y Mantenimiento correctivo tren Delantero - Mano de Obra
* Cambio de focos - c/u
* Cambio bulbo de temperatura
* Cambio bulbo de aceite
* Reparación Sistema Electrico- Mano de Obra
* Cambio de Evaporador
* Carga de Gas R134 Ecológico
* Reparación de compresor
* Cambio de compresor
* Cambio de filtro
* Cambio válvula Expansora
* Cambio presostato de aire acondicionado
* Reparación Sistema Electrico- Mano de Obra

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254

CONFORMIDAD POR EL SERVICIO

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO QUE LA FIRMA SERVICIO INTEGRAL DEL AUTORMOTOR (S.I.A.) HA CUMPLIDO HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO Nº SIA037-2022 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Nº 19/2021 DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2021 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS", ID Nº: 393.529-.

ASUNCIÓN, AGOSTO DEL 2022.-

.....

DEPENDENCIA SOLICITANTE

Tomás Ruiz F.
Jefe Dpto de Transporte

0: 000029

CULTURA SECRETARÍA NACIONAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	Nº S.I.A.038 /2022

Señores :	Servicio Integral Del Automotor (S.A.I.)		1.051.482-1
Dirección:	Tte. Alcorta Nº 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora - Te. 577.826	Fecha de Emisión:	01/08/2022
Tipo de Servicio:	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Plazo de Entrega:	Según Contrato y Condiciones Especiales

Item	Cantidad	Presentación	Descripcion	Valor del Servicio			
				Precio Unitario	Exentas	5%	10%
1.3	6	Unidad	Aceite Motor por litro	17.400			104.400
1.4	2	Unidad	Fluido Hidraulico ATF para dirección	37.506			75.013
1.6	3	Unidad	Aceite Diferencial por litro	17.400			52.200
1.7	3	Unidad	Aceite Caja por litro	17.400			52.200
1.8	1	Unidad	Filtro de aire	37.506			37.506
1.9	1	Unidad	Filtro de Aceite	33.781			33.781
1.10	1	Unidad	Filtro de Combustible	34.183			34.183
1.17	1	Unidad	Cambio manguera radiador inferior	57.165			57.165
1.28	1	Unidad	Limpieza y reparación de radiador	174.000			174.000
1.29	1	Unidad	Cambio polea rulemán tensor de correas	121.801			121.801
1.30	2	Unidad	Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	46.807			93.614
1.31	1	Unidad	Reparación Mantenimiento Preventivo de Motor - Mano de Obra	158.456			158.456
2.36	1	Unidad	Cambio junta tapa balancín	118.513			118.513
3.7	1	Unidad	Reten cola caja	15.506			15.506
3.8	1	Unidad	Reten eje de mando	15.506			15.506
4.1	1	Unidad	Cambiar Corona y piñón diferencial	183.403			183.403
4.2	4	Unidad	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	19.080			76.321
4.3	4	Unidad	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	19.080			76.321
4.4	4	Unidad	Cambiar engranaje satélite y planetario	63.748			254.994
4.5	4	Unidad	Cambiar rulemanes diferencial	26.909			107.636
4.6	2	Unidad	Cambiar rulemanes piñón	25.222			50.445
4.7	1	Unidad	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	15.015			15.015
4.8	1	Unidad	Reparación general transmisión - Mano de Obra	742.207			742.207
5.24	2	Unidad	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	112.834			225.668
5.25	2	Unidad	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	73.969			147.938
6.1	2	Unidad	Grasa para Masa	7.325			14.650
6.14	1	Unidad	Cambio bomba dirección hidráulica	198.009			198.009
6.15	1	Unidad	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	65.813			65.813
6.16	1	Unidad	Reparar eje cardánica de dirección	72.396			72.396
6.24	2	Unidad	Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	116.195			232.390

Lic. Rocio Mencia Iriarte
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

0: 000030

CULTURA SECRETARIA NACIONAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	Nº S.I.A.038 /2022

Señores :	Servicio Integral Del Automotor (S.A.I.)		1.051.482-1
Dirección:	Tte. Alcorta Nº 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora - Te. 577.826	Fecha de Emisión:	01/08/2022
Tipo de Servicio:	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Plazo de Entrega:	Según Contrato y Condiciones Especiales

Item	Cantidad	Presentación	Descripcion	Valor del Servicio			
				Precio Unitario	Exentas	5%	10%
1.3	6	Unidad	Aceite Motor por litro	17.400			104.400
1.4	2	Unidad	Fluido Hidraulico ATF para dirección	37.506			75.013
1.6	3	Unidad	Aceite Diferencial por litro	17.400			52.200
1.7	3	Unidad	Aceite Caja por litro	17.400			52.200
1.8	1	Unidad	Filtro de aire	37.506			37.506
1.9	1	Unidad	Filtro de Aceite	33.781			33.781
1.10	1	Unidad	Filtro de Combustible	34.183			34.183
1.17	1	Unidad	Cambio manguera radiador inferior	57.165			57.165
1.28	1	Unidad	Limpieza y reparación de radiador	174.000			174.000
1.29	1	Unidad	Cambio polea rulemán tensor de correas	121.801			121.801
1.30	2	Unidad	Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	46.807			93.614
1.31	1	Unidad	Reparación Mantenimiento Preventivo de Motor - Mano de Obra	158.456			158.456
2.36	1	Unidad	Cambio junta tapa balancín	118.513			118.513
3.7	1	Unidad	Reten cola caja	15.506			15.506
3.8	1	Unidad	Reten eje de mando	15.506			15.506
4.1	1	Unidad	Cambiar Corona y piñón diferencial	183.403			183.403
4.2	4	Unidad	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	19.080			76.321
4.3	4	Unidad	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	19.080			76.321
4.4	4	Unidad	Cambiar engranaje satélite y planetario	63.748			254.994
4.5	4	Unidad	Cambiar rulemanes diferencial	26.909			107.636
4.6	2	Unidad	Cambiar rulemanes piñón	25.222			50.445
4.7	1	Unidad	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	15.015			15.015
4.8	1	Unidad	Reparación general transmisión - Mano de Obra	742.207			742.207
5.24	2	Unidad	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	112.834			225.668
5.25	2	Unidad	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	73.969			147.938
6.1	2	Unidad	Grasa para Masa	7.325			14.650
6.14	1	Unidad	Cambio bomba dirección hidráulica	198.009			198.009
6.15	1	Unidad	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	65.813			65.813
6.16	1	Unidad	Reparar eje cardánica de dirección	72.396			72.396
6.24	2	Unidad	Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	116.195			232.390

Lic. Rocio Mencia Iriarte
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

0: 000031

Servicio Integral Del Automotor
S.I.A. de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1.051.482-1
Tte. Alcorta N° 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora
Teléf.: 021 557 826 Fax 557826 Correo Electrónico: gmoreno77@yahoo.com.ar
Cel: 0981 544 254

CHEVROLET S-10
BLH 330

Presupuesto

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.1	Refrigerante para Radiador	Unidad	2	8.458	16.915
1.3	Aceite Motor por litro	Unidad	6	17.400	104.400
1.4	Fluido Hidraulico ATF para dirección	Unidad	2	37.506	75.013
1.6	Aceite Diferencial por litro	Unidad	3	17.400	52.200
1.7	Aceite Caja por litro	Unidad	3	17.400	52.200
1.8	Filtro de aire	Unidad	1	37.506	37.506
1.9	Filtro de Aceite	Unidad	1	33.781	33.781
1.10	Filtro de Combustible	Unidad	1	34.183	34.183
1.17	Cambio manguera radiador inferior	Unidad	1	57.165	57.165
1.28	Limpieza y reparación de radiador	Unidad	1	174.000	174.000
1.29	Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	1	121.801	121.801
1.30	Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	2	46.807	93.614
1.31	Reparación Mantenimiento Preventivo de Motor - Mano de Obra	Unidad	1	158.456	158.456
2.36	Cambio junta tapa balancín	Unidad	1	118.513	118.513
3.7	Reten cola caja	Unidad	1	15.506	15.506
3.8	Reten eje de mando	Unidad	1	15.506	15.506
4.1	Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	1	183.403	183.403
4.2	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	4	19.080	76.321
4.3	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	4	19.080	76.321
4.4	Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	4	63.748	254.994
4.5	Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	4	26.909	107.636
4.6	Cambiar rulemanes piñón	Unidad	2	25.222	50.445
4.7	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	1	15.015	15.015
4.8	Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	1	742.207	742.207
5.24	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	2	112.834	225.668
5.25	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	2	73.969	147.938
6.1	Grasa para Masa	Unidad	2	7.325	14.650
6.14	Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	1	198.009	198.009
6.15	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	1	65.813	65.813
6.16	Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	1	72.396	72.396
6.24	Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	2	116.195	232.390
6.25	Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	2	67.499	134.998
7.1	Fluido de Freno	Unidad	2	8.886	17.771
7.2	Control de freno	Unidad	4	29.000	116.000
7.3	Regulación de freno	Unidad	4	29.000	116.000
7.7	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	2	87.926	175.852
7.8	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	2	101.695	203.390
7.16	Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	2	67.280	134.560
7.21	Reparación Sistema de Freno - Mano de Obra	Unidad	1	339.300	339.300
9.10	Cambio de focos - c/u	Unidad	4	22.670	90.682
9.33	Reparación Sistema Electrico- Mano de Obra	Unidad	1	174.967	174.967
10.4	Cambio de Evaporador	Unidad	1	55.529	55.529
10.5	Carga de Gas R134 Ecológico	Unidad	1	63.685	63.685
10.8	Cambio de filtro	Unidad	1	23.209	23.209
10.14	Reparación Sistema Electrico- Mano de Obra	Unidad	1	317.840	317.840
12.03	Batería 90 Amper	Unidad	1	359.600	359.600
					5.947.347

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
0981 544 254

0 000032

Servicio Integral Del Automotor
S.I.A. de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1.051.482-1
Tte. Alcorta N° 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora
Telef.: 021 557 826 Fax 557826 Correo Electronico: gmoreno77@yahoo.com.ar
Cel: 0981 544 254

INFORME TÉCNICO
ENTIDAD: SECRETARÍA DE CULTURA
CHAPA: CHEVROLET S10 BLH 330

* La Empresa Servicio Integral del Automotor, eleva el presente Informe Técnico de servicios a ser realizados
* Cambio polea rulemán tensor de correas
* Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén
* Reparación Mantenimiento Preventivo de Motor - Mano de Obra
* Juego válvulas de escape
* Juego válvulas de admisión
* Control bomba de aceite
* Cambio guías de válvulas admisión
* Cambio guías de válvulas escape
* Rectificar asiento de válvulas escape y admisión
* Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape
* Cambio asiento de válvulas admisión y escape
* Rectificación de leva
* Cambio juego buje de leva
* Cambio juego buje eje balanceador
* Alinear túnel bancada
* Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.
* Cambio junta tapa balancín
* Cambio termostato de agua
* Cambiar rulemanes diferencial
* Cambiar rulemanes piñón
* Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo
* Reparación general transmisión - Mano de Obra
* Cambio bomba dirección hidráulica
* Cambio caño de alta presión dirección hidráulica
* Reparar eje cardánica de dirección
* Reparación y Mantenimiento correctivo tren Delantero - Mano de Obra
* Cambio de focos - c/u
* Cambio bulbo de temperatura
* Cambio bulbo de aceite
* Reparación Sistema Electrico- Mano de Obra
* Cambio de Evaporador
* Carga de Gas R134 Ecológico
* Reparación de compresor
* Cambio de compresor
* Cambio de filtro
* Cambio válvula Expansora
* Cambio presostato de aire acondicionado
* Reparación Sistema Electrico- Mano de Obra

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254

CONFORMIDAD POR EL SERVICIO

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO QUE LA FIRMA SERVICIO INTEGRAL DEL AUTORMOTOR (S.I.A.) HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO Nº SIA038-2022 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Nº 19/2021 DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2021 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS", ID Nº: 393.529-.

ASUNCIÓN, AGOSTO DEL 2022.-

.....

DEPENDENCIA SOLICITANTE

Tomás Ruiz F.
Jefe Dpto de Transporte

0: 000034

CULTURA SECRETARIA NACIONAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	Nº S.I.A. 039/2022

Señores :	Servicio Integral Del Automotor (S.A.I.)		1.051.482-1
Dirección:	Tte. Alcorta Nº 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora - Te. 577.826	Fecha de Emisión:	09/08/2022
Tipo de Servicio:	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Plazo de Entrega:	Según Contrato y Condiciones Especiales

Item	Cantidad	Presentación	Descripcion	Valor del Servicio			
				Precio Unitario	Exentas	5%	10%
4.1	1	Unidad	Cambiar Corona y piñón diferencial	183.403			183.403
4.2	4	Unidad	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	19.080			76.321
4.3	4	Unidad	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	19.080			76.321
4.4	4	Unidad	Cambiar engranaje satélite y planetario	63.748			254.994
4.5	4	Unidad	Cambiar rulemanes diferencial	26.909			107.636
4.6	2	Unidad	Cambiar rulemanes piñón	25.222			50.445
4.7	1	Unidad	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	15.015			15.015
4.8	1	Unidad	Reparación general transmisión - Mano de Obra	742.207			742.207
5.1	1	Unidad	Grasa para Masa	55.650			55.650
5.2	1	Unidad	Cambio de muñequin dirección - c/u	286.650			286.650
5.3	1	Unidad	Cambio rotula inferior - c/u	387.450			387.450
5.4	1	Unidad	Cambio brazo zeta dirección	415.450			415.450
5.5	1	Unidad	Cambio brazo pitman de dirección	192.500			192.500
5.6	1	Unidad	Cambio brazo central de dirección	212.800			212.800
5.7	1	Unidad	Cambio buje parrilla superior	142.800			142.800
5.8	1	Unidad	Cambio buje parrilla inferior	167.300			167.300
5.9	1	Unidad	Cambio de barra de torsión de suspensión	323.750			323.750
5.10	1	Unidad	Cambio centro elástico	136.850			136.850
5.11	1	Unidad	Cambio grillete elástico	122.150			122.150
5.12	1	Unidad	Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	639.800			639.800
5.13	1	Unidad	Reparación sinfín	353.500			353.500
5.14	1	Unidad	Cambio bomba dirección hidráulica	733.250			733.250
5.15	1	Unidad	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	106.750			106.750
5.16	1	Unidad	Reparar eje cardánica de dirección	145.250			145.250
			SUB TOTALES				5.928.242
TOTAL	Guaraníes	Cinco millones novecientos veintiocho mil doscientos cuarenta y dos.-					5.928.242

IVA 5%		IVA 10%	538.931	TOTAL IVA	538.931
Forma de Pago:	CRÉDITO	Lugar :	ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA		
Condiciones Especiales	Móvil 02 CHEVROLET S-10 Matricula BFT - 702				

Dirección de Administración

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

Lic. Rocío Mencía Iriarte
Dirección General de Administración y Finanzas
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Concepto(s) del/de los Servicio(s) Beneficiado(s)	Documento o Expediente

Original
Duplicado

Original : Proveedor
Duplicado : Legajo

0: 000035

CULTURA
SECRETARIA NACIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Nº S.I.A. 039/2022

Señores :	Servicio Integral Del Automotor (S.A.I.)		1.051.482-1
Dirección:	Tte. Alcorta Nº 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora - Te. 577.826	**Fecha de Emisión:**	09/08/2022
Tipo de Servicio:	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	**Plazo de Entrega:**	Según Contrato y Condiciones Especiales

Item	Cantidad	Presentación	Descripcion	Precio Unitario	Valor del Servicio Exentas	5%	10%
4.1	1	Unidad	Cambiar Corona y piñón diferencial	183.403			183.403
4.2	4	Unidad	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	19.080			76.321
4.3	4	Unidad	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	19.080			76.321
4.4	4	Unidad	Cambiar engranaje satélite y planetario	63.748			254.994
4.5	4	Unidad	Cambiar rulemanes diferencial	26.909			107.636
4.6	2	Unidad	Cambiar rulemanes piñón	25.222			50.445
4.7	1	Unidad	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	15.015			15.015
4.8	1	Unidad	Reparación general transmisión - Mano de Obra	742.207			742.207
5.1	1	Unidad	Grasa para Masa	55.650			55.650
5.2	1	Unidad	Cambio de muñequin dirección - c/u	286.650			286.650
5.3	1	Unidad	Cambio rotula inferior - c/u	387.450			387.450
5.4	1	Unidad	Cambio brazo zeta dirección	415.450			415.450
5.5	1	Unidad	Cambio brazo pitman de dirección	192.500			192.500
5.6	1	Unidad	Cambio brazo central de dirección	212.800			212.800
5.7	1	Unidad	Cambio buje parrilla superior	142.800			142.800
5.8	1	Unidad	Cambio buje parrilla inferior	167.300			167.300
5.9	1	Unidad	Cambio de barra de torsión de suspensión	323.750			323.750
5.10	1	Unidad	Cambio centro elástico	136.850			136.850
5.11	1	Unidad	Cambio grillete elástico	122.150			122.150
5.12	1	Unidad	Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	639.800			639.800
5.13	1	Unidad	Reparación sinfin	353.500			353.500
5.14	1	Unidad	Cambio bomba dirección hidráulica	733.250			733.250
5.15	1	Unidad	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	106.750			106.750
5.16	1	Unidad	Reparar eje cardánica de dirección	145.250			145.250
			SUB TOTALES				5.928.242
TOTAL	**Guaranies**		**Cinco millones novecientos veintiocho mil doscientos cuarenta y dos.-**				**5.928.242**

IVA 5%		**IVA 10%**	538.931	**TOTAL IVA**	538.931
Forma de Pago:	CRÉDITO	**Lugar :**	ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA		
Condiciones Especiales	Móvil 02 CHEVROLET S-10 Matricula BFT - 702				

Dirección de Administración

Dirección General de Administración y Finanzas
Lic. Rocio Mencia Irarte
Directora Gral. de Adm. y Finanzas

JUAN J. ROMAN A.
Director Administrativo

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	**Concepto(s) del/de los Servicio(s) Beneficiario(s)**	**Documento o Expediente**

Original
Duplicado

Original : **Proveedor**
Duplicado : **Legajo**

0: 000030

Servicio Integral Del Automotor

S.I.A. de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1.051.482-1
Tte. Alcorta N° 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora
Telef.: 021 557 826 Fax 557826 Correo Electrónico: gmoreno77@yahoo.com.ar
Cel: 0981 544 254

CHEVROLET S-10 BFT 702

Item	Cantidad	Presentación	Descripcion	Precio Unitario	10%
4.1	1	Unidad	Cambiar Corona y piñón diferencial	183.403	183.403
4.2	4	Unidad	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	19.080	76.321
4.3	4	Unidad	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	19.080	76.321
4.4	4	Unidad	Cambiar engranaje satélite y planetario	63.748	254.994
4.5	4	Unidad	Cambiar rulemanes diferencial	26.909	107.636
4.6	2	Unidad	Cambiar rulemanes piñón	25.222	50.445
4.7	1	Unidad	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	15.015	15.015
4.8	1	Unidad	Reparación general transmisión - Mano de Obra	742.207	742.207
5.1	1	Unidad	Grasa para Masa	55.650	55.650
5.2	1	Unidad	Cambio de muñequin dirección - c/u	286.650	286.650
5.3	1	Unidad	Cambio rotula inferior - c/u	387.450	387.450
5.4	1	Unidad	Cambio brazo zeta dirección	415.450	415.450
5.5	1	Unidad	Cambio brazo pitman de dirección	192.500	192.500
5.6	1	Unidad	Cambio brazo central de dirección	212.800	212.800
5.7	1	Unidad	Cambio buje parrilla superior	142.800	142.800
5.8	1	Unidad	Cambio buje parrilla inferior	167.300	167.300
5.9	1	Unidad	Cambio de barra de torsión de suspensión	323.750	323.750
5.10	1	Unidad	Cambio centro elástico	136.850	136.850
5.11	1	Unidad	Cambio grillete elástico	122.150	122.150
5.12	1	Unidad	Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	639.800	639.800
5.13	1	Unidad	Reparación sinfín	353.500	353.500
5.14	1	Unidad	Cambio bomba dirección hidráulica	733.250	733.250
5.15	1	Unidad	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	106.750	106.750
5.16	1	Unidad	Reparar eje cardánica de dirección	145.250	145.250
					5.928.242

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 557 826 / 0981 544 254

0.000037

Servicio Integral Del Automotor
S.I.A. de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1.051.482-1
Tte. Alcorta N° 125 c/ Avda. Fdo. De la Mora
Telef.: 021 557 826 Fax 557826 Correo Electrónico: gmoreno77@yahoo.com.ar
Cel: 0981 544 254

INFORME TÉCNICO
ENTIDAD: SECRETARÍA DE CULTURA
CHAPA: CHEVROLET S-10 BFT 702

* La Empresa Servicio Integral del Automotor, eleva el presente Informe Técnico de servicios a ser realizados
* Cambiar Corona y piñón diferencial
* Cambiar arandela o calce engranaje satélite
* Cambiar arandela o calce engranaje planetario
* Cambiar engranaje satélite y planetario
* Cambiar rulemanes diferencial
* Cambiar rulemanes piñón
* Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo
* Reparación general transmisión - Mano de Obra
* Grasa para Masa
* Cambio de muñequin dirección - c/u
* Cambio rotula inferior - c/u
* Cambio brazo zeta dirección
* Cambio brazo pitman de dirección
* Cambio brazo central de dirección
* Cambio buje parrilla superior
* Cambio buje parrilla inferior
* Cambio de barra de torsión de suspensión
* Cambio centro elástico
* Cambio grillete elástico
* Cambio amortiguador delantero Universal - c/u
* Reparación sinfín
* Cambio bomba dirección hidráulica
* Cambio caño de alta presión dirección hidráulica
* Reparar eje cardánica de dirección

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1.051.482-1
Teléfono 021 557 826 / Cel. 0981 544 254

CONFORMIDAD POR EL SERVICIO

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO QUE LA FIRMA SERVICIO INTEGRAL DEL AUTORMOTOR (S.I.A.) HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO Nº SIA039-2022 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Nº 19/2021 DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2021 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS", ID Nº: 393.529.-

ASUNCIÓN, AGOSTO DEL 2022-.

.....

DEPENDENCIA SOLICITANTE

Tomás Ruiz F.-
Jefe Dpto de Transporte

0: 000039