Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 16 de abril del 2021

INFORME TECNICO N° 038/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO N° 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato N° 05/2020,** los trabajos realizados a la TOYOTA HILUX con chapa HBH 678, son según siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	Cant.
7.2	**MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO**	
7.2.1	CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO	1
7.2.2	CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1
7.2.6	LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1
7.2.12	REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1
7.2.7	REPARACION DE EVAPORADOR	1
7.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
7.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
7.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
7.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
7.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
7.3.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (incluye mano de obra)	1
7.3.4	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (incluye mano de obra)	1
7.4	**REPARACION DE MOTOR**	
7.4.22	CAMBIO DE CORREA	1
7.7	**REPARACION DE SISTEMA DE FRENO**	
7.7.6	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9