Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 48533

Señor (es) TALLER GILCOPAR

Dirección AV, EUSEBIO AYALA 2963

R.U.C. 80009240-6

Fecha: 18/04/24

REFERENCIA DE BIENES

Móvil Nº: T-11, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1005-0007, Chasis Nº 8AJFR22G704506177, Chapa Nº ARZ-524

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	1,00		Cambiar Juego de Pistón	1.797.321			1.797.321
2	1,00		Cambiar Juego de Camisa	1.308.918			1.308.918
3	1,00		Cambiar Casquillo de biela	312.577			312.577
4	1,00		Cambiar Casquillo de bancada	341.230			341.230
5	1,00		Cambiar Casquillo de leva	266.993			266.993
6	1,00		Cambiar Buje de biela	171.917			171.917
7	1,00		Cambiar Juego de juntas	677.251			677.251
8	1,00		Cambiar Juego de válvulas	905.172			905.172
9	8,00		Cambiar Guías de válvulas	187.546			1.500.368
10	1,00		Cambiar Juego de aros	774.932			774.932
11	1,00		Cambiar Junta tapa Motor	533.987			533.987
12	1,00		Cambiar Junta carter	283.924			283.924
13	1,00		Prueba hidraulica de tapa Motor	469.517			469.517
14	1,00		Cambiar juego de calce lateral	188.849			188.849
15	1,00		Cambiar reten culata Motor	187.546			187.546
16	1,00		Cambiar reten frente Motor	187.546			187.546
17	8,00		Rectificar asiento válvulas y esmerilar	337.323			2.698.584
18	4,00		Rectificación de cilindro	337.323			1.349.292
19	1,00		Rectificación de cigüeñal	337.323			337.323
20	1,00		Rectificar tapa Motor	509.892			509.892
21	1,00		Mano de obra Reparación Gral. motor	1.141.559			1.141.559
22	1,00		Reparar bomba de agua	388.117			388.117
23	1,00		Cambiar termostato de agua	312.577			312.577
24	1,00		Cambiar bomba de aceite	1.061.461			1.061.461
25	1,00		Mantenimiento de la bomba de alta potencia	754.744			754.744
26	4,00		Reparar pico inyectores c/u	745.302			2.981.208
27	1,00		Reparar radiador	326.253			326.253
28	1,00		Reparar turbo	1.712.664			1.712.664
29	1,00		Cambiar correa POLY V	351.650			351.650
30	1,00		Cambiar tensor de correa POLY V	312.577			312.577
31	1,00		Cambiar polea libre de correa POLY V	302.158			302.158
32	10,00		Mano de obra por hora	114.978			1.149.780
33	7,00		Cambiar aceite Motor p/litro	37.770			264.390
34	1,00		Cambiar filtro de combustible	188.849			188.849

DIRECTOR
César Bavera Knorr
Director de Transporte
Ministerio Público

Eduardo Palacios
Director General de Administración y Finanzas
ORDENADOR DE GASTOS

Lic. Alicia Franco
Directora Interina
Unidad Operativa de Contrataciones

Hecho por: Alcides

Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 48533

35	1,00		Cambiar filtro de aceite	130.241			130.241
36	1,00		Cambiar filtro de aire	149.777			149.777
37	1,00		Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)	37.770			37.770
38	1,00		Mano de obra por hora	114.978			114.978
39	2,00		Cambiar soporte Motor	494.915			989.830
40	1,00		Cambiar kit de correa de distribución (correa dentada, tensor y polea de te nsor)	1.139.606			1.139.606

RETENCIONES

Sub Total		26.012.116
I.V.A.	30.0%	780.363
Renta	4.0%	1.040.485
SICP	0.4%	99.887
M.J.	0.05%	12.486
M.D.P.	0.05%	12.486
		1.945.707

TOTAL	28.613.328
I.V.A. 5%	
I.V.A. 10%	2.601.212

SON GUARANIES VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

DIRECTOR

César Ravera Knorr
Director de Transporte
Ministerio Público

Ezequiel Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público
ORDENADOR DE GASTOS

Hecho por: Alcides

Lic. Alicia Franco
Directora Interina
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público