Tetã Rembiapo
TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ
Servicio Nacional de
CALIDAD Y SALUD ANIMAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

San Lorenzo, 20 de Julio de 2023

ORDEN DE TRABAJO N° 09

Sres.
Printec S.A
PRESENTE

Sírvanse en realizar los servicios detallados en la Planilla Adjunta, correspondiente a la Contratación Directa N° 31/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS RICOH, CON PROVISION DE INSUMOS" Contrato Abierto, plurianual, adjudicada a esta firma.

RICOH MP6054 S/N° G194R6900014 Cod. Patr. N° 34195 - Direc. Finanaciera (DIGEAF)

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Precio Total	PLAZO DE ENTREGA
1	Cambio de Conjunto fusor	3.900.000	3.900.000	10 dia hábiles
1	Mano de obra por cambio de conjunto fusor	220.000	220.000	
1	Cambio de Kit de Cilindro	4.500.000	4.500.000	
1	Mano de obra por cambio de kit de cilindro	220.000	220.000	
1	Cambio de Ensamble de salida de fusor	1.400.000	1.400.000	
1	Mano de obra por cambio de ensamble de salida de fusor	80.000	80.000	
1	Cambio de Alimentador bypass	950.000	950.000	
1	Mano de obra por cambio de alimentador bypass	80.000	80.000	
1	Limpieza (interior/exterior)Aspirado, Diagnostico, configuración	650.000	650.000	
Total			12.000.000	

Sin otro particular motivo le saludo cordialmente

SENACSA CENTRO DE COPIADO
Teófilo Pintos
Dpto. Centro de Copiado

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SENACSA CENTRO DE COPIADO

Sr. Teófilo Pintos
Jefe Dpto. de Centro de Copiado

Printec S.A.
Oscar Ramírez
Servicio Técnico