ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 27 de diciembre de 2023

Vehiculo Marca: ISUZU NQR **Tipo:** Camión **Modelo:** 2009

Chapa N° BHY 731_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** **GERENCIA DPTAL. DE ADMINISTRACIÓN**

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
804							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
ACEITE MOTOR SAE 40 POR LITRO				6,00	77.829	466.974
MANO DE OBRA				1,00	152.600	152.600
RETORNO DE DEPRESOR A ALTERNADOR				1,00	330.000	330.000
MANTENIMIENTO PARTES DEL ALTERNADOR				1,00	250.487	250.487
MANO DE OBRA				1,00	160.300	160.300
					TOTAL	1.360.361

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

SERMEC RUC: 80108205-6

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato.		

Oscar F. Jacquemin Quelar
Asistente Sección Talleres
Banco Nacional de Fomento

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Emilio A. Maldonado C.
Jefe
División de Servicios Generales

CONSORCIO sermec

RUC N°: 80108205-6

EEUU entre Ecuador y Von Poleski - Villa Elisa

Asunción, 27 de Diciembre de 2023.-

Señores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Presente

Marca **ISUZU** Modelo: **NQR** Chapa No: **BHY 731**

Presupuesto N° 034/23

		CAMIÓN ISUZU NQR71L-22 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
1.1	6	Aceite motor sae 40 por litro	77.829	466.974
1.10	1	Mano de obra	152.600	152.600
		Accesorios		
*	1	Cambio de manguera de retorno de depresor a alternador	330.000	330.000
		CAMIÓN ISUZU NQR71L-22 - SISTEMA ELÉCTRICO, ALTERNADOR		
1.12	1	Mantenimiento partes del alternador	250.487	250.487
1.18	1	Mano de obra	160.300	160.300

Total Presupuesto N° 034/23 **1.360.361** #

SON: Un millon trescientos sesenta mil trescientos sesenta y uno.-

OBSERVACIONES

Este presupuesto es provisorio y puede sufrir variaciones durante la ejecucion de los servicios mecanicos.-

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

sermec
RUC: 80108205-6

Escaneado con CamScanner