ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 12 de agosto de 2024

Vehiculo Marca: **HYUNDAI TUCSON** **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

R/M Nº
1059

Chapa Nº _EAH 334_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** **DIVISIÓN TESORERÍA**

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
JUEGO DE PASTILLAS DELANTERO				1	717.000	717.000
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO				1	494.000	494.000
RECTIFICACION DE DOS DISCOS DE FRENO				1	220.000	220.000
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				5	45.000	225.000
FILTRO DE ACEITE				1	45.000	45.000
FILTRO DE AIRE				1	100.000	100.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	177.000	177.000
AGUA REFRIGERANTE CON ADITIVO				1	85.000	85.000
MANO DE OBRA				11	110.000	1.210.000
CAMBIO ACEITE DE CAJA				3	65.000	195.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
CEPILLO LIMPIAPARABRISAS 16				1	168.000	168.000
CERRADURA TAPA TRASERA				1	481.000	481.000
MANIJA				1	252.000	252.000
					TOTAL	4.369.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

1059

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175294

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHJT81BACU474356	*CHAPA:*	EAH 334	*KM:*	223,860
MARCA:	HYUNDAI 2012-TESON	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	TUCSON	*CONTRATO Nº:*	12 / 2023	*FECHA:*	12/08/2024

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
12 – 1.11	Juego de pastillas delantero.	1	717,000	717,000
12 – 1.4	Juego de pastillas de freno trasero.	1	494,000	494,000
12 – 1.10	Rectificación de dos discos de freno delantero.	1	220,000	220,000
17 – 1.21	Cambio aceite motor.	5	45,000	225,000
17 – 1.22	Filtro de aceite.	1	45,000	45,000
17 – 1.23	Filtro de aire.	1	100,000	100,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
19 – 1.12	Agua refrigerante con aditivo.	1	85,000	85,000
12 – 1.25	Mano de Obra	11	110,000	1,210,000
20 – 1.6	Cambio aceite de caja	3	65,000	195,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Cepillo Limpiaparabrisas 16	1	168,000	168,000
	Cerradura Tapa Trasera	1	481,000	481,000
	Manija	1	252,000	252,000
	TOTAL GS.			**4,369,000**

TOTAL GENERAL	**4,369,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES** **Sección Talleres**
DE	:	**DIVISIÓN TESORERÍA** Sección Transporte de Valores
REF	:	Servicio de mantenimiento
FECHA	:	12 / 08 / 2024

Carlos L. Báez Gómez
Jefe de División
Servicios Generales
Gerencia Departamental de Administración

Solicitamos por medio de la presente, solicitamos el servicio de reparación y/o mantenimiento del vehículo marca **HYUNDAI TUCSON CHAPA N° EAH 334,** a cargo de la Sección Trasporte de Valores, dependiente de la División Tesorería.

Atentamente,

Lic. R. Marcelo García Di Natale
Jefe División Tesorería
Gerencia Departamental Tesorería

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TESORERÍA
BNF
DIVISIÓN TESORERÍA
Asunción - Paraguay