Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 48037

Señor (es) TALLER RC

Dirección DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS

R.U.C. 653374-4

Fecha: 27/10/22

REFERENCIA DE BIENES

Móvil Nº: T-64, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1779-0489, Chasis Nº 8AJFR22GX04566678, Chapa Nº BNF-432

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	1,00		Cambiar soporte de caja	594.223			594.223
2	2,00		Mano de obra por hora	114.978			229.956
3	1,00		Cambiar juego reparo de la cremallera de dirección	1.536.433			1.536.433
4	2,00		Cambiar brazo precat c/u	474.158			948.316
5	1,00		Alineación y balancco de ruedas	205.536			205.536
6	2,00		Cambiar fluido de dirección hidráulica (p/ litro)	85.470			170.940
7	1,00		Limpieza y purga del sistema de D/H (cañeria y reservorio de fluido)	415.142			415.142
8	3,00		Mano de obra por hora	114.978			344.934
9	2,00		Cambiar amortiguador delantero c/u	1.145.711			2.291.422
10	2,00		Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	111.925			223.850
11	2,00		Cambiar buje parrilla superior ambos	565.733			1.131.466
12	2,00		Cambiar buje parrilla inferior ambos	565.733			1.131.466
13	2,00		Cambiar rótula inferior	356.127			712.254
14	2,00		Cambiar rótula superior	356.127			712.254
15	2,00		Cambiar brazo bieleta c/u	264.551			529.102
16	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
17	1,00		Cambiar disco de embrague	2.106.235			2.106.235
18	1,00		Cambiar cojinete de empuje	834.354			834.354
19	1,00		Cambiar plato de presión	2.600.132			2.600.132
20	1,00		Cambiar rúleman piloto	447.702			447.702
21	1,00		Cambiar juego reparación bomba central embrague	488.402			488.402
22	1,00		Cambiar bomba auxiliar de embrague	864.879			864.879
23	1,00		Cambiar horquilla de embrague	564.715			564.715
24	1,00		Rectificación volante Motor	561.663			561.663
25	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
26	1,00		Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	864.879			864.879
27	1,00		Cambiar disco de freno c/u	1.505.908			1.505.908
28	1,00		Rectificar disco de freno (ambos)	351.039			351.039
29	1,00		Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	579.978			579.978

DIRECTOR

Lic. Jorge Núñez
Director de Transporte
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Abg. Fernando Alberto Benítez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Hecho por: Belen Vega

Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 48037

30	1,00		Rectificar tambor freno trasero (ambos)	351.039			351.039
31	2,00		Cambiar fluido de freno	85.470			170.940
32	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
33	1,00		Cambiar reten culata Motor	293.041			293.041
34	7,00		Cambiar aceite Motor p/litro	59.015			413.105
35	1,00		Cambiar filtro de combustible	295.076			295.076
36	1,00		Cambiar filtro de aceite	203.501			203.501
37	1,00		Cambiar filtro de aire	234.026			234.026
38	4,00		Cambiar aceite de caja p/litro	59.015			236.060
39	3,00		Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	59.015			177.045
40	2,00		Mano de obra por hora	114.978			229.956

RETENCIONES

Sub Total		24.482.459
I.V.A.	30.0%	734.474
Renta	3.0%	734.474
SICP	0.4%	94.992
M.J.	0.05%	11.874
M.D.P.	0.05%	11.874
		1.587.688

TOTAL	26.930.705
I.V.A. 5%	
I.V.A. 10%	2.448.246

SON GUARANIES VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCO

DIRECTOR

Lic. Jorge Núñez
Director de Transporte
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Abg. Fernando Alberto Benítez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Hecho por: Belen Vega