essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 88/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. — **FECHA: 27/05/2021**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES - COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR.-

C.I. Nº: CME N° 027/2021

FECHA SOLICITADA: 21/5/2021

LOTE 5: REPARACIÓN DE DOSADORAS DE PRODUCTOS QUIMICOS.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 82/2021

EQUIPO: DOSADORA DE CLORO .

UBICACIÓN: PLANTA - MRA.

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 3	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "Reparación de dosadores a membrana tipo dosivac"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.3.1	Sustitución y colocación de kit de reparo de dosadora Dosivac DD60.	1	Unidad	1.062.500	1.062.500
5.3.4	Sustitución y colocación de kit de cabezal de dosadora Dosivac DD60.	1	Unidad	1.335.180	1.335.180
5.3.7	Sustitución y colocación de válvula de retención de impulsión para modelo DD60.	1	Unidad	207.570	207.570
5.3.10	Sustitución y colocación de válvula de retención de succión para modelo DD60.	1	Unidad	154.836	154.836
5.3.13	Reparación de regulador.	1	Unidad	89.760	89.760
5.3.14	Sustitución y colocación de tapón de carga de aceite.	1	Unidad	50.490	50.490
5.3.15	Sustitución y colocación de sinfín.	1	Unidad	284.988	284.988
5.3.16	Sustitución y colocación de corona.	1	Unidad	336.600	336.600
5.3.17	Sustitución y colocación de buje sinfín.	1	Unidad	36.465	36.465
5.3.18	Confección y colocación de ejes en acero inoxidable.	1	Unidad	558.756	558.756
5.3.20	Confección y colocación de arbol de mando-acero	1	Unidad	284.988	284.988
5.3.22	Confección y colocación de embolo impulsor-acero	1	Unidad	558.756	558.756
5.3.24	Sustitución y colocación de kit de juntas.	1	Unidad	284.988	284.988
SON GUARANIES: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE.					**5.245.877**

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

MONTO LOTE 5	194.390.168
EJECUTADO	191.958.405
SALDO	2.431.763
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	98,7%

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
TRIPLICADO: VIA CORREO

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
UGBYS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Centurión de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Miguel Becker Romero
Gte. Administrativo
essap