ADENDA Nº 01
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO
PAC Nº 01/10

CON RELACIÓN A LAS CONSULTAS REALIZADAS SOBRE EL CONCURSO POR CONTRATACION DIRECTA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO, SE, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

1. EQUIPOS TIPO SPLIT

1.1 Repuestos y Reparaciones solicitados en forma referencial para los equipos ítem 19 – Reparación de perdida de gas

Consulta: La cotización para este ítem varía de acuerdo de acuerdo a la capacidad del equipo, se podría presentar cotización de la siguiente manera?
Ejemplo:

DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD en Btu/h
Reparación de Pérdida de Gas Refrigeración	12.000
	18.000
	24.000
	36.000
	48.000
	60.000

Respuesta: Si, puede ser cotizada de la manera presentada, ya que la misma es a modo referencial

Lista de precios de Repuestos y Reparaciones solicitados en forma referencial, en la planilla de precios.

Consulta 1: En la columna de (Precio IVA. Incluido) se suman los precios de cada ítem?

Respuesta: Si, se suman los precios de cada ítem y se aclara que no deben obviar ninguno de ellos.

Consulta 2: También se sumarian el precio total General de todos los ítems del 1 al 21 en la columna de (Precio I.V.A. incluido).

Respuesta: No, solo se deberá indicar por ítem el precio unitario de mercado (I.V.A. incluido), de cada una de las marcas solicitadas, el cual será corroborado por la Convocante.

2. EQUIPOS TIPO INDIVIDUAL

2.1 Repuestos y Reparaciones solicitados en forma referencial para los equipos

a) **Ítem 9** – Rebobinado de motor ventilador de 36.000 BTU/H

Consulta: Equipos AA individuales de 36.000 Btu/h es muy escasa la existencia, no debería ser para 12:000 Btu/h?

Respuesta: La institución cuenta con el equipo solicitado, (36.000 Btu/h), por lo que se debera ofertar lo solicitado para el referido equipo.

b) **Ítem 10** - Rebobinado de motor ventilador de 48.000 BTU/H

Consulta: Equipos AA individuales de 48.000 Btu/h no existen, no debería ser para 18:000 Btu/h?

Respuesta: Si, debe ser equipo de 18.000 Btu/h, por un error involuntario fue consignado 48.000 Btu/h

c) **Ítem 11** - Rebobinado de motor ventilador de 60.000 BTU/H

Consulta: Equipos AA individuales de 60.000 Btu/h no existen, no debería ser para 24:000 Btu/h?

Respuesta: Si, debe ser equipo de 24.000 Btu/h, por un error involuntario fue consignado 60.000 Btu/h

PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS: hasta las 09:00 hs., del día 30/04/10.

FECHA DE APERTURA DE SOBRES: A las 09:30 hs., del día 30/04/10.

FECHA TOPE DE CONSULTAS: hasta las 09:00 hs. del día 26/04/10.

SE MANTIENEN INALTERABLES LAS DEMAS CONDICIONES INDICADAS EN LA NOTA DE INVITACION

Asunción, 16 de abril de 2010

ARQ. LILIAN GONZALEZ, Directora
Dirección de Administración y Logística
Titular UOC
Contraloría General de la República