RV SERVICE
De Rodolfo Ramón Villalba Almada

Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina
Dirección: San Carlos c/ Río Ypane N° 393
Tel.: (0982) 993 102 Correo: RVservis@outlook.com

PRESUPUESTO

Cliente: CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO.-

RUC:

Equipo: Equipos Informáticos.-

DETALLE DE LOS SERVICIOS

Ítem	Catálogo	Especificaciones Técnicas	Precio Unitario
1	81111812-010	Reparación de CPU	
1.1		Cambio de Procesadores Familia AMD todos (compatibles 64x y 32x) de mayor o igual GHZ	1.020.000
1.2		Cambio de Procesadores Familia Intel todos (compatibles 64x y 32x) de mayor o igual GHZ	1.140.000
1.3		Sustitución de Placa ASUS, INTEL	780.000
1.4		Sustitución de Fuente de Alimentación de 24 pines nominal igual a la anterior o superior	420.000
1.5		Sustitución de Fuente de Alimentación de 24 pines real igual a la anterior o superior	420.000
1.6		Sustitución de Fuente Evga Real de igual capacidad a la anterior o superior	780.000
1.7		Sustitución de Fuente Corsair real de igual capacidad a la anterior	780.000
1.8		Sustitución de Memorias RAM	180.000
1.9		Sustitución de Acelerador Gráfico	300.000
1.10		Sustitución de Tarjeta de Red	96.000
1.11		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	144.000
1.12		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	216.000
1.13		Sustitución de Discos Duros HDD	600.000
1.14		Sustitución de Discos Duros SSD	900.000
2	81111812-009	Reparación de Notebook DELL Latitude E6520	
2.1		Sustitución de Procesador	2.220.000
2.2		Sustitución de Memoria RAM	300.000
2.3		Sustitución de Disco Duro	600.000
2.4		Sustitución de Tarjeta de Video	540.000
2.5		Sustitución de Pantalla	780.000
2.6		Sustitución de Batería	276.000
2.7		Sustitución de grabador de DVD	384.000
2.8		Sustitución de Red Inalámbrica	264.000
2.9		Sustitución de Teclado	420.000
2.10		Sustitución de Touchpad	420.000
2.11		Sustitución cargador de batería	216.000
3	81111812-009	Reparación de Notebook HP HSTNN-I17C	

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

RV SERVICE
De Rodolfo Ramón Villalba Almada

Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina
Dirección: San Carlos c/ Río Ypane N° 393
Tel.: (0982) 993 102 Correo: RVservis@outlook.com

3.1		Sustitución de Procesador	1.500.000
3.2		Sustitución de Memoria RAM	300.000
3.3		Sustitución de Disco Duro	60.000
3.4		Sustitución de Tarjeta de Video	540.000
3.5		Sustitución de Pantalla	780.000
3.6		Sustitución de Batería	276.000
3.7		Sustitución de grabador de DVD	384.000
3.8		Sustitución de Red Inalámbrica	264.000
3.9		Sustitución de Teclado	420.000
3.10		Sustitución de Touchpad	420.000
3.11		Sustitución cargador de batería	216.000
4	81111812-002	Reparación de impresora Láser Lexmark MS310dn, Lexmark MS321,	
4.1		Sustitución de placa de impresora	540.000
4.2		sustitución de engranaje principal	144.000
4.3		Sustitución de Rodillo Principal	60.000
4.4		Sustitución de Fotoconductor	72.000
4.5		Sustitución del descargador de papel	108.000
4.6		Reparación del descargador de papel	60.000
4.7		Sustitución del limpiador del tambor	60.000
4.8		Reparación del limpiador del tambor	12.000
4.9		Sustitución de Rodillo de presión	60.000
4.10		Sustitución de Rodillo de Calor	144.000
4.11		Sustitución de Unidad de imagen	300.000
5	81111812-002	Reparación de impresora Láser Hp LaserJet P2055dn,	
5.1		Sustitución de Placa de impresora	300.000
5.2		Sustitución de engranaje principal	336.000
5.3		Sustitución del Rodillo principal	144.000
5.4		Sustitución de Fotoconductor	60.000
6	81111812-002	Reparación de impresora matricial carro corto (modelo Epson: LQ 590)	
6.1		Sustitución de Engranaje Principal	180.000
6.2		Sustitución de Cinta Flat	90.000
6.3		Sustitución de Cabezal	456.000
6.4		Sustitución de Rodillo Principal	60.000
6.5		Sustitución de Placa	144.000
7	81111812-006	Reparación de proyector	
7.1		Sustitución de Lámpara	1.620.000
7.2		Sustitución de Fuente de alimentación	1.140.000
7.3		Reparación de Fuente de alimentación	420.000

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

RV SERVICE
De Rodolfo Ramón Villalba Almada

Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina
Dirección: San Carlos c/ Río Ypane N° 393
Tel.: (0982) 993 102 Correo: RVservis@outlook.com

8	81111812-004	Reparación de Escáner	
8.1		Sustitución de componentes	1.140.000
9	81111812-001	Reparación de monitor	
9.1		Monitores LED	540.000
9.1.1		Sustitución de Fuente de Alimentación	144.000
9.1.2		Reparación de Fuente de Alimentación	96.000
9.1.3		Sustitución de Fusibles	60.000
9.1.4		Sustitución de Placa horizontal y vertical	300.000
9.1.5		Reparación de Placa horizontal y vertical	216.000
9.1.6		Sustitución de Display	540.000
9.2		Monitores LCD	540.000
9.2.1		Sustitución de Fuente de alimentación	144.000
9.2.2		Reparación de Fuente de alimentación	96.000
9.2.3		Reparación de Fusibles	60.000
9.2.4		Sustitución de la placa horizontal y vertical	300.000
9.2.5		Reparación de la placa horizontal y vertical	216.000
9.2.6		Sustitución de Display	540.000
10	81111812-008	Reparación de UPS 1000 V	
10.1		Sustitución de Baterías	420.000
10.2		Sustitución de fusibles	60.000
10.3		Reparación de placa	144.000
11	81111812-002	Reparación de impresora Láser OKI B430DN	
11.1		Sustitución de Engranaje Principal	144.000
11.2		Sustitución del Rodillo Principal	60.000
11.3		Sustitución del Fotoconductor	60.000
11.4		Sustitución de Unidad de Imagen	540.000
12	81111812-010	Reparación de CPU HP Prodesk 600 G1, Prodesk 600 G3	
12.1		Cambio de Procesadores Ci3. Ci5, Ci7	1.140.000
12.2		Sustitución de Placa HP	780.000
12.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	540.000
12.4		Sustitución de Memorias RAM 4Gb	276.000
12.5		Sustitución de Acelerador Gráfico	420.000
12.6		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	144.000
12.7		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	300.000
12.8		Sustitución de Discos Duros HDD	600.000
12.9		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	780.000
13	81111812-010	Reparación de CPU HP Compaq Pro 6000MT, Compaq Pro 6300MT	
13.1		Cambio de Procesadores Ci3. Ci5, Ci7	1.140.000

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

13.2		Sustitución de Placa HP	780.000
13.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	540.000
13.4		Sustitución de Memorias RAM 4Gb	276.000
13.5		Sustitución de Acelerador Gráfico	420.000
13.6		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	144.000
13.7		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	300.000
13.8		Sustitución de Discos Duros HDD	600.000
13.9		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	780.000
14	81111812-010	Reparación de CPU HP Elite Desk 705 G2 MT	
14.1		Cambio de Procesadores Ci3. Ci5, Ci7	1.140.000
14.2		Sustitución de Placa HP	780.000
14.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	540.000
14.4		Sustitución de Memorias RAM 4Gb	276.000
14.5		Sustitución de Acelerador Gráfico	420.000
14.6		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	144.000
14.7		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	300.000
14.8		Sustitución de Discos Duros HDD	600.000
14.9		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	780.000
15	81111812-010	Reparación de CPU Dell Vostro 470	
15.1		Cambio de Procesadores i3. i5, i7	1.140.000
15.2		Sustitución de Placa HP	780.000
15.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	540.000
15.4		Sustitución de Memorias RAM 4Gb	276.000
15.5		Sustitución de Acelerador Gráfico	420.000
15.6		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	144.000
15.7		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	300.000
15.8		Sustitución de Discos Duros HDD	600.000
15.9		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	780.000
16	81111812-010	Reparación de CPU Dell Optiplex 3020	
16.1		Cambio de Procesadores i3, i5, i7	1.140.000
16.2		Sustitución de Placa HP	780.000
16.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	540.000
16.4		Sustitución de Memorias RAM 4Gb	276.000
16.5		Sustitución de Acelerador Gráfico	420.000
16.6		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	144.000
16.7		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	300.000
16.8		Sustitución de Discos Duros HDD	600.000

RV
RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4332797 - 7

16.9		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	780.000
17	81111812-010	Reparación de CPU Dell Vostro 230	
17.1		Cambio de Procesadores i3. i5, i7	1.140.000
17.2		Sustitución de Placa HP	780.000
17.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	540.000
17.4		Sustitución de Memorias RAM 4Gb	276.000
17.5		Sustitución de Acelerador Gráfico	420.000
17.6		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	144.000
17.7		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	300.000
17.8		Sustitución de Discos Duros HDD	600.000
17.9		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	780.000
18	81111812-010	Reparación de CPU Dell Optiplex 7050	
18.1		Cambio de Procesadores i3. i5, i7	1.140.000
18.2		Sustitución de Placa HP	780.000
18.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	540.000
18.4		Sustitución de Memorias RAM 4Gb	276.000
18.5		Sustitución de Acelerador Gráfico	420.000
18.6		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	144.000
18.7		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	300.000
18.8		Sustitución de Discos Duros HDD	600.000
18.9		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	780.000
19	81111812-010	Reparación de CPU Dell Optiplex 755	
19.1		Cambio de Procesadores i3. i5, i7	1.140.000
19.2		Sustitución de Placa HP	780.000
19.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	540.000
19.4		Sustitución de Memorias RAM 4Gb	276.000
19.5		Sustitución de Acelerador Gráfico	420.000
19.6		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	144.000
19.7		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	300.000
19.8		Sustitución de Discos Duros HDD	600.000
19.9		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	780.000
20	81111812-010	Reparación de CPU Dell Optiplex 780	
20.1		Cambio de Procesadores i3. i5, i7	1.140.000
20.2		Sustitución de Placa HP	780.000
20.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	540.000
20.4		Sustitución de Memorias RAM 4Gb	276.000
20.5		Sustitución de Acelerador Gráfico	420.000

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

20.6		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	144.000
20.7		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	300.000
20.8		Sustitución de Discos Duros HDD	600.000
20.9		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	780.000
21	81111812-010	Reparación de CPU Dell Optiplex 320	
21.1		Cambio de Procesadores i3. i5, i7	1.140.000
21.2		Sustitución de Placa HP	780.000
21.3		Fuente de alimentación 180W, hasta un 85% de eficacia, PFC activo	540.000
21.4		Sustitución de Memorias RAM 4Gb	276.000
21.5		Sustitución de Acelerador Gráfico	420.000
21.6		Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica	144.000
21.7		Sustitución de Lector Grabador CD y DVD	300.000
21.8		Sustitución de Discos Duros HDD	600.000
21.9		Sustitución de Discos Duros SSD 240Gb	780.000

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

Rodolfo Villalba
Propietario
RV Service