YKUA PYTA CASI CERRO LEON
(0981) 456-389 (0981) 242-526
mmzsrl@outlook.com **RUC: 1.539.802-1**

# IZUSU D-MAX AÑO 2011

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR, IZUSU D-MAX AÑO 2011 | | | | | |
| 1.1 | Mantenimiento de motor. Cambios de aceites, fluidos y filtros. | EVENTO | UNIDAD | 1 | 2.858.900 |
| 1.2 | Carter | EVENTO | UNIDAD | 1 | 398.600 |
| 1.3 | Polea de cigüeñal | EVENTO | UNIDAD | 1 | 167.900 |
| 1.4 | Rectificación de cilindro | EVENTO | UNIDAD | 1 | 369.800 |
| 1.5 | Rectificación de cigüeñal | EVENTO | UNIDAD | 1 | 496.300 |
| 1.6 | Esmeril válvula y rectificar tapa motor | EVENTO | UNIDAD | 1 | 395.600 |
| 1.7 | Cambiar correa/cadena de distribución | EVENTO | UNIDAD | 1 | 473.100 |
| 1.8 | Mantenimiento de pico y bomba inyectora | EVENTO | UNIDAD | 1 | 484.200 |
| 1.9 | Cambiar polea ruleman tensor de correas | EVENTO | UNIDAD | 1 | 272.000 |
| 1.10 | Cambiar junta tapa balancín | EVENTO | UNIDAD | 1 | 219.400 |
| 1.11 | Reparar radiador | EVENTO | UNIDAD | 1 | 238.100 |
| 1.12 | Regular válvulas | EVENTO | UNIDAD | 1 | 298.800 |
| 1.13 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | EVENTO | UNIDAD | 1 | 238.000 |
| 1.14 | Limpieza de tanque | EVENTO | UNIDAD | 1 | 198.900 |
| **2. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMMA DE VELOCIDAD, ISUZU D-MAX AÑO 2011** | | | | | |
| 2.1 | Anillos sincronizadores | EVENTO | UNIDAD | 1 | 262.400 |
| 2.2 | Engranaje | EVENTO | UNIDAD | 1 | 271.100 |
| 2.3 | Eje ranurado y cuádruple | EVENTO | UNIDAD | 1 | 299.500 |
| 2.4 | Ruleman, reten y juntas | EVENTO | UNIDAD | 1 | 191.200 |
| **3.SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL, ISUZU D-MAX AÑO 2011** | | | | | |
| 3.1 | Cambiar centralizador cardan | EVENTO | UNIDAD | 1 | 189.400 |
| 3.2 | Árbol de transmisión delantero | EVENTO | UNIDAD | 1 | 119.000 |
| 3.3 | Brida | EVENTO | UNIDAD | 1 | 159.300 |

YKUA PYTA CASI CERRO LEON
(0981) 456-389 (0981) 242-526
mmzsrl@outlook.com **RUC: 1.539.802-1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Cambiar cruceta cardan y reten de piñon | EVENTO | UNIDAD | 1 | 186.900 |
| 3.5 | Cambiar ruleman y reten del palier | EVENTO | UNIDAD | 1 | 269.200 |
| 3.6 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | EVENTO | UNIDAD | 1 | 156.900 |
| 3.7 | Cambiar calce del engranaje del satélite y planetario | EVENTO | UNIDAD | | 221.800 |
| 3.8 | Cambiar rulemanes de diferencial | EVENTO | UNIDAD | 1 | 399.900 |
| 3.9 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | EVENTO | UNIDAD | 1 | 276.700 |
| **4. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION, ISUZU D-MAX AÑO 2011** | | | | | |
| 4.1 | Cambiar muñequines c/ u | EVENTO | UNIDAD | 1 | 381.200 |
| 4.2 | Cambiar brazo zeta y pitman | EVENTO | UNIDAD | 1 | 210.000 |
| 4.3 | Cambiar amortiguador de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 375.000 |
| 4.4 | Cambiar bomba de dirección hidraulica | EVENTO | UNIDAD | 1 | 321.000 |
| 4.5 | Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica y manguera | EVENTO | UNIDAD | 1 | 205.600 |
| 4.6 | Columna de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 242.900 |
| 4.7 | Cambiar homocinética | EVENTO | UNIDAD | 1 | 574.100 |
| 4.8 | Cambiar barra largo de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 310.800 |
| 4.9 | Cambio de reten de masa delantera, ruleman punta eje, cubo rueda libre y masa | EVENTO | UNIDAD | 1 | 515.100 |
| 4.10 | Puntera de Homocinética | EVENTO | UNIDAD | 1 | 407.400 |
| 4.11 | Cambio de ruleman del boyin de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 188.750 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN, ISUZU D-MAX AÑO 2011** | | | | | |
| 5.1 | Cambiar buje parrilla superior, inferior, buje de barra estabilizadora y de amortiguador buje de elasticos | EVENTO | UNIDAD | 1 | 327.400 |
| 5.2 | Cambiar rotulas-o/ lado | EVENTO | UNIDAD | 1 | 396.800 |

YKUA PYTA CASI CERRO LEON
(0981) 456-389 (0981) 242-526
mmzsrl@outlook.com **RUC: 1.539.802-1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Cambiar juego de elásticos | EVENTO | UNIDAD | 1 | 487.600 |
| 5.4 | Cambiar grillete y centro de elástico | EVENTO | UNIDAD | 1 | 397.100 |
| 5.5 | Cambiar espiral de su suspensión c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | 305.000 |
| 5.6 | Cambiar barra torsión de suspensión | EVENTO | UNIDAD | 1 | 389.300 |
| **6.SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EMBRAGUE, ISUZU D-MAX AÑO 2011** | | | | | |
| 6.1 | Cambiar disco de embrague. Plato de presión y rulemar piloto | EVENTO | UNIDAD | 1 | 799.900 |
| 6.2 | Cambiar juego reparación bomba central embrague | EVENTO | UNIDAD | 1 | 356.700 |
| 6.3 | Cambiar reten de bancada | EVENTO | UNIDAD | 1 | 236.200 |
| 6.4 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | EVENTO | UNIDAD | 1 | 298.100 |
| **7.SERVICIO Y REPARACION Y MMANTENIMIENTO DE FRENO , ISUZU D-MAX AÑO 2011** | | | | | |
| 7.1 | Cambiar pastillas y fibras de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 316.300 |
| 7.2 | Cambiar juego reparo bomba central freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 326.300 |
| 7.3 | Cambiar bomba central de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 296.100 |
| 7.4 | Cambiar juego reparación mordaza freno delantero | EVENTO | UNIDAD | 1 | 287.400 |
| 7.5 | Rectificar tambor freno trasero-ambos – M.Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | 327.000 |
| 7.6 | Cambiar servo freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 391.900 |
| 7.7 | Cambiar depresor de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 272.600 |
| 7.8 | Cambiar calliper | EVENTO | UNIDAD | 1 | 301.900 |
| **8.SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, ISUZU D-MAX AÑO 2011** | | | | | |
| 8.1 | Mantenimiento compresor, condensador y evaporador | EVENTO | UNIDAD | 1 | 499.800 |
| 8.2 | Filtro A.A | EVENTO | UNIDAD | 1 | 218.700 |

YKUA PYTA CASI CERRO LEON
(0981) 456-389 (0981) 242-526
mmzsrl@outlook.com **RUC: 1.539.802-1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | Carga de gas | EVENTO | UNIDAD | 1 | 310.800 |
| **9. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO , ISUZU D-MAX AÑO 2011** | | | | | |
| 9.1 | Cambiar focos y conmutador de luces | EVENTO | UNIDAD | 1 | 397.900 |
| 9.2 | Cambiador caja de fusibles | EVENTO | UNIDAD | 1 | 298.100 |
| 9.3 | Cambiar motor y brazo limpia parabrisas | EVENTO | UNIDAD | 1 | 716.500 |
| 9.4 | Cambiar solenoide o automático del arranque | EVENTO | UNIDAD | 1 | 219.100 |
| 9.5 | Cambiar bujías incandescentes c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | 225.400 |
| 9.6 | Cambiar bulbo de aceite | EVENTO | UNIDAD | 1 | 258.900 |
| 9.7 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | EVENTO | UNIDAD | 1 | 291.700 |
| 9.8 | Cambiar alternador | EVENTO | UNIDAD | 1 | 623.200 |
| 9.9 | Cambiar correa de alternador | EVENTO | UNIDAD | 1 | 231.900 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FOTON MPX200 AÑO 2012** | | | | | |
| **10. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR, FOTON MPX200 AÑO 2012** | | | | | |
| 10.1 | Mantenimiento de motor, cambios de aceites, fluidos y filtros | EVENTO | UNIDAD | 1 | 2.745.000 |
| 10.2 | Carter | EVENTO | UNIDAD | 1 | 713.200 |
| 10.3 | Polea de cigüeñal | EVENTO | UNIDAD | 1 | 242.500 |
| 10.4 | Rectificación de cilindro | EVENTO | UNIDAD | 1 | 356.600 |
| 10.5 | Rectificación de cigüeñal | EVENTO | UNIDAD | 1 | 699.850 |
| 10.6 | Esmeril válvula y rectificar tapa motor | EVENTO | UNIDAD | 1 | 389.700 |
| 10.7 | Cambiar correa/cadena de distribución | EVENTO | UNIDAD | 1 | 425.800 |
| 10.8 | Mantenimiento de pico y bombas inyectora | EVENTO | UNIDAD | 1 | 626.900 |
| 10.9 | Cambiar polea ruleman tensor de correas | EVENTO | UNIDAD | 1 | 397.100 |
| 10.10 | Cambiar junta tapa balancín | EVENTO | UNIDAD | 1 | 310.800 |
| 10.11 | Reparar radiador | EVENTO | UNIDAD | 1 | 435.300 |

YKUA PYTA CASI CERRO LEON
(0981) 456-389 (0981) 242-526
mmzsrl@outlook.com **RUC: 1.539.802-1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12 | Regular válvulas | EVENTO | UNIDAD | 1 | 376.000 |
| 10.13 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | EVENTO | UNIDAD | 1 | 299.800 |
| 10.14 | Limpieza de tanque | EVENTO | UNIDAD | 1 | 316.000 |
| 11. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE VELOCIDAD, FOTON MPX200 AÑO 2012-CODIGO DE CATALOGO 78180101-002 | | | | | |
| 11.1 | Anillos sincronizadores | EVENTO | UNIDAD | 1 | 389.700 |
| 11.2 | Engranaje 1ª a 5ª | EVENTO | UNIDAD | 1 | 306.100 |
| 11.3 | Eje ranurado y cuadruple | EVENTO | UNIDAD | 1 | 528.500 |
| 11.4 | Ruleman reten y juntas | EVENTO | UNIDAD | 1 | 393.800 |
| **12. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL, FOTON MPX200 AÑO 2012** | | | | | |
| 12.1 | Cambiar centralizador cardan | EVENTO | UNIDAD | 1 | 314.600 |
| 12.2 | Árbol de transmisión delantero | EVENTO | UNIDAD | 1 | 426.700 |
| 12.3 | Brida | EVENTO | UNIDAD | 1 | 317.100 |
| 12.4 | Cambiar cruceta cardan y reten de piñon | EVENTO | UNIDAD | 1 | 231.400 |
| 12.5 | Cambiar ruleman y reten del palier | EVENTO | UNIDAD | 1 | 148.900 |
| 12.6 | Cambiar corona y piñon diferencial trasero | EVENTO | UNIDAD | 1 | 219.600 |
| 12.7 | Cambiar calce del engranaje del satélite y planetario | EVENTO | UNIDAD | 1 | 395.700 |
| 12.8 | Cambiar rulemanes de diferencial | EVENTO | UNIDAD | 1 | 499.950 |
| 12.9 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | EVENTO | UNIDAD | 1 | 416.000 |
| **13.SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION, FOTON MPX200 AÑO 2012** | | | | | |
| 13.1 | Cambiar muñequines-c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | 438.400 |
| 13.2 | Cambiar brazo zeta y pitman | EVENTO | UNIDAD | 1 | 457.200 |
| 13.3 | Cambiar amortiguador de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 428.200 |
| 13.4 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | EVENTO | UNIDAD | 1 | 499.700 |
| 13.5 | Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica y manguera | EVENTO | UNIDAD | 1 | 312.000 |

MMZ
CHAPERIA Y PINTURA
YKUA PYTA CASI CERRO LEON
(0981) 456-389 (0981) 242-526
mmzsrl@outlook.com **RUC: 1.539.802-1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 | Columna de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 518.200 |
| 13.7 | Cambiar homocinética | EVENTO | UNIDAD | 1 | 678.400 |
| 13.8 | Cambiar barra de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 428.100 |
| 13.9 | Cambio de reten de masa delantera ruleman punta eje, cubo rueda libre y masa | EVENTO | UNIDAD | 1 | 719.300 |
| 13.10 | Puntera de homocinética | EVENTO | UNIDAD | 1 | 429.200 |
| 13.11 | Cambio de ruleman del boyin de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 407.100 |
| **14.SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN, FOTON MPX 200 AÑO2012** | | | | | |
| 14.1 | Cambiar buje parrilla superior, inferior, buje de barra estabilizadora y de amortiguador, buje de elásticos | EVENTO | UNIDAD | 1 | 658.000 |
| 14.2 | Cambiar rotulas p/ lado | EVENTO | UNIDAD | 1 | 390.200 |
| 14.3 | Cambiar juegos de elásticos | EVENTO | UNIDAD | 1 | 759.100 |
| 14.4 | Cambiar grillete y centro de elástico | EVENTO | UNIDAD | 1 | 425.500 |
| 14.5 | Cambiar espiral de suspensión | EVENTO | UNIDAD | 1 | 416.300 |
| 14.6 | Cambiar barra torsión de suspensión | EVENTO | UNIDAD | 1 | 485.100 |
| **15.SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE, FOTON MPX 200 AÑO 2012** | | | | | |
| 15.1 | Cambiar disco de embrague, plato de presión y ruleman piloto | EVENTO | UNIDAD | 1 | 812.500 |
| 15.2 | Cambiar juego reparación bomba central embrague | EVENTO | UNIDAD | 1 | 213.800 |
| 15.3 | Cambiar reten de bancada | EVENTO | UNIDAD | 1 | 231.900 |
| 15.4 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | EVENTO | UNIDAD | 1 | 297.900 |
| **16.SERVICIO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE, FOTON MPX200 AÑO 2012** | | | | | |
| 16.1 | Cambiar pastillas y fibras de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 487.200 |
| 16.2 | Cambiar juego reparo bomba central de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 321.100 |

YKUA PYTA CASI CERRO LEON
(0981) 456-389 (0981) 242-526
mmzsrl@outlook.com **RUC: 1.539.802-1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 | Cambiar bomba central de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 158.000 |
| 16.4 | Cambiar juego reparación mordaza freno delantero | EVENTO | UNIDAD | 1 | 239.100 |
| 16.5 | Rectificar tambor freno trasero-ambos M. Obra | EVENTO | UNIDAD | 1 | 461.900 |
| 16.6 | Cambiar servo de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 417.600 |
| 16.7 | Cambiar depresor de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 328.500 |
| 16.8 | Cambiar calliper | EVENTO | UNIDAD | 1 | 220.800 |
| **17.SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, FOTON MPX200 AÑO 2012.** | | | | | |
| 17.1 | Cambiar focos y conmutador de luces | EVENTO | UNIDAD | 1 | 301.200 |
| 17.2 | Cambiar cajas de fusibles | EVENTO | UNIDAD | 1 | 328.500 |
| 17.3 | Cambiar motor y brazo limpia parabrisa | EVENTO | UNIDAD | 1 | 739.100 |
| 17.4 | Cambiar solenoide o automatico del arranque | EVENTO | UNIDAD | 1 | 236.000 |
| 17.5 | Cambiar bujías incandescente c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | 347.100 |
| 17.6 | Cambiar bulbo de aceite | EVENTO | UNIDAD | 1 | 357.200 |
| 17.7 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | EVENTO | UNIDAD | 1 | 248.600 |
| 17.8 | Cambiar alternador | EVENTO | UNIDAD | 1 | 697.300 |
| 17.9 | Cambiar correa de alternador | EVENTO | UNIDAD | 1 | 218.400 |
| **18. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FOTON MPX 200 AÑO 2012** | | | | | |
| 18.1 | Mantenimiento compresor, condensador y evaporador | EVENTO | UNIDAD | 1 | 579.000 |
| 18.2 | Filtro AA | EVENTO | UNIDAD | 1 | 253.900 |
| 18.3 | Carga de gas | EVENTO | UNIDAD | 1 | 307.100 |

## TOYOTA HIACE AÑO 2016

**19. SERVICIO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR,**

YKUA PYTA CASI CERRO LEON
(0981) 456-389 (0981) 242-526
mmzsrl@outlook.com **RUC: 1.539.802-1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOYOTA HIACE AÑO 2016** | | | | | |
| 19.1 | Mantenimiento de motor, cambios de aceites, fluidos, filtros | EVENTO | UNIDAD | 1 | 2.906.800 |
| 19.2 | Mantenimiento de pico y bomba inyectora | EVENTO | UNIDAD | 1 | 797.100 |
| 13.3 | Cambiar junta tapa balancín | EVENTO | UNIDAD | 1 | 314.300 |
| 19.4 | Mantenimiento radiador | EVENTO | UNIDAD | 1 | 397.100 |
| 19.5 | Regular válvulas | EVENTO | UNIDAD | 1 | 427.900 |
| 19.6 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | EVENTO | UNIDAD | 1 | 368.700 |
| 19.7 | Limpieza de tanque | EVENTO | UNIDAD | 1 | 291.300 |
| **20.SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EMBRAGUE, TOYOTA HIACE AÑO 2016** | | | | | |
| 20.1 | Cambiar disco de embrague, plato de presión y ruleman piloto | EVENTO | UNIDAD | 1 | 825.300 |
| 20.2 | Cambiar juego reparación bomba central embrague | EVENTO | UNIDAD | 1 | 326.500 |
| 20.3 | Cambiar reten de bancada | EVENTO | UNIDAD | 1 | 417.800 |
| 20.4 | Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague | EVENTO | UNIDAD | 1 | 645.900 |
| **21.SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE FRENO TOYOTA HIACE AÑO 2016** | | | | | |
| 21.1 | Cambiar pastillas y fibras de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 516.000 |
| 21.2 | Cambiar juego reparo bomba central freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 210.300 |
| 21.3 | Cambiar bomba central de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 367.900 |
| 21.4 | Cambiar juego reparación mordaza freno delantero | EVENTO | UNIDAD | 1 | 319.900 |
| 21.5 | Rectificar tambor freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 376.100 |
| 21.6 | Cambiar servo freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 380.800 |
| 21.7 | Cambiar depresor de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 299.100 |
| 21.8 | Cambiar Calliper | EVENTO | UNIDAD | 1 | 293.400 |

MMZ
CHAPERIA Y PINTURA
YKUA PYTA CASI CERRO LEON
(0981) 456-389 (0981) 242-526
mmzsrl@outlook.com **RUC: 1.539.802-1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE SISTEMA ELECTRICO, TOYOTA HIACE AÑO 2016** | | | | | |
| 22.1 | Cambiar focos y conmutador de luces | EVENTO | UNIDAD | 1 | 316.700 |
| 22.2 | Cambiar caja de fusibles | EVENTO | UNIDAD | 1 | 348.900 |
| 22.3 | Cambiar motor y brazo limpia parabrisa | EVENTO | UNIDAD | 1 | 617.300 |
| 22.4 | Cambiar solenoide o automático del arranque | EVENTO | UNIDAD | 1 | 319.400 |
| 22.5 | Cambiar bujías incandescente | EVENTO | UNIDAD | 1 | 270.800 |
| 22.6 | Cambiar bulbo de aceite | EVENTO | UNIDAD | 1 | 296.100 |
| 22.7 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | EVENTO | UNIDAD | 1 | 159.800 |
| 22.8 | Cambiar alternador | EVENTO | UNIDAD | 1 | 687.300 |
| 22.9 | Cambiar correa de alternador | EVENTO | UNIDAD | 1 | 212.700 |
| **23.SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, TOYOTA HIACE AÑO 2016** | | | | | |
| 23.1 | Mantenimiento compresor, condensador y evaporador | EVENTO | UNIDAD | 1 | 529.700 |
| 23.2 | Filtro AA | EVENTO | UNIDAD | 1 | 217.800 |
| 23.3 | Carga de gas | EVENTO | UNIDAD | 1 | 325.100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **24.SERVICIO DE REPRACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VELOCIDAD, TOYOTA HIACE AÑO 2016** | | | | | |
| 24.1 | Anillos sincronizadores | EVENTO | UNIDAD | 1 | 320.150 |
| 24.2 | Engranaje | EVENTO | UNIDAD | 1 | 319.900 |
| 24.3 | Eje ranurado y cuádruple | EVENTO | UNIDAD | 1 | 327.000 |
| 24.4 | Ruleman, reten y juntas | EVENTO | UNIDAD | 1 | 351.500 |
| **25.SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL, TOYOTA HIACE AÑO 2016** | | | | | |
| 25.1 | Cambiar centralizador cardan | EVENTO | UNIDAD | 1 | 367.900 |
| 25.2 | Árbol de transmisión delantero | EVENTO | UNIDAD | 1 | 227.300 |

YKUA PYTA CASI CERRO LEON
(0981) 456-389 (0981) 242-526
mmzsrl@outlook.com **RUC: 1.539.802-1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.3 | Brida | EVENTO | UNIDAD | 1 | 373.000 |
| 25.4 | Cambiar cruceta cardan y reten de piñón | EVENTO | UNIDAD | 1 | 251.000 |
| 25.5 | Cambiar ruleman y reten del palier | EVENTO | UNIDAD | 1 | 236.700 |
| 25.6 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | EVENTO | UNIDAD | 1 | 242.800 |
| 25.7 | Cambiar calce del engranaje del satélite y planetario | EVENTO | UNIDAD | 1 | 356.000 |
| 25.8 | Cambiar rulemanes de diferencial | EVENTO | UNIDAD | 1 | 617.200 |
| 25.9 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | EVENTO | UNIDAD | 1 | 298.600 |
| **26. SERVICIO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN TOYOTA HIACE AÑO 2016** | | | | | |
| 26.1 | Cambiar buje parrilla superior, inferior, buje de barra estabilizadora y de amortiguador buje de elástico | EVENTO | UNIDAD | 1 | 731.300 |
| 26.2 | Cambiar rotulas o/lado | EVENTO | UNIDAD | 1 | 424.540 |
| 26.3 | Cambiar juego de elásticos | EVENTO | UNIDAD | 1 | 896.500 |
| 26.4 | Cambiar grillete y centro de elástico | EVENTO | UNIDAD | 1 | 523.000 |
| 26.5 | Cambiar espiral de suspensión | EVENTO | UNIDAD | 1 | 362.800 |
| 26.6 | Cambiar barra torsión de suspensión | EVENTO | UNIDAD | 1 | 498.100 |
| **27.SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION,TOYOTA HIACE AÑO 2016** | | | | | |
| 27.1 | Cambiar muñequines c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | 496.800 |
| 27.2 | Cambiar brazo zeta y pitman | EVENTO | UNIDAD | 1 | 531.100 |
| 27.3 | Cambiar amortiguador de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 398.300 |
| 27.4 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | EVENTO | UNIDAD | 1 | 487.100 |
| 27.5 | Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica y manguera | EVENTO | UNIDAD | 1 | 235.350 |
| 27.6 | Columna de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 410.000 |
| 27.7 | Cambiar homocinética | EVENTO | UNIDAD | 1 | 705.250 |
| 27.8 | Cambiar barra larga de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 412.900 |
| 27.9 | Cambio de reten de masa delantera, ruleman punta eje, cubo rueda libre y masa | EVENTO | UNIDAD | 1 | 795.000 |

YKUA PYTA CASI CERRO LEON
(0981) 456-389 (0981) 242-526
mmzsrl@outlook.com **RUC: 1.539.802-1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 | Puntera de Homocinética | EVENTO | UNIDAD | 1 | 410.000 |
| 27.11 | Cambio de ruleman del boyin de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 394.550 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HYUNDAI H1** | | | | | |
| 28.1 | Mantenimiento de motor, cambios de aceites fluidos y filtros | EVENTO | UNIDAD | 1 | 2.999.950 |
| 28.2 | Mantenimiento de pico y bomba inyectora | EVENTO | UNIDAD | 1 | 607.800 |
| 28.3 | Cambiar junta tapa balancín | EVENTO | UNIDAD | 1 | 238.100 |
| 28.4 | Mantenimiento Radiador | EVENTO | UNIDAD | 1 | 387.900 |
| 28.5 | Regular válvulas | EVENTO | UNIDAD | 1 | 328.100 |
| 28.6 | Rectifica: asiento válvulas y esmerilar | EVENTO | UNIDAD | 1 | 309.150 |
| 28.7 | Limpieza de tanque | EVENTO | UNIDAD | 1 | 251.000 |
| **29. SERVICIO DE : REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EMBRAGUE,HYUNDAI H1 AÑO 2016** | | | | | |
| 29.1 | Cambiar disco de embrague, plato de presión y ruleman piloto | EVENTO | UNIDAD | 1 | 1.019.100 |
| 29.2 | Cambiar juego reparación bomba central embrague | EVENTO | UNIDAD | 1 | 418.300 |
| 29.3 | Cambiar reten de bancada | EVENTO | UNIDAD | 1 | 373.000 |
| 29.4 | Cambiar juego bomba auxiliar embrague | EVENTO | UNIDAD | 1 | 328.550 |
| **30.SERVICIO DE:REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FRENO,HYUNDAI H1 AÑO 2016** | | | | | |
| 30.1 | Cambiar pastillas y fibras de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 495.200 |
| 30.2 | Cambiar juego reparo bomba central freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 258.000 |
| 30.3 | Cambiar bomba central de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 279.000 |
| 30.4 | Cambiar juego reparación mordaza freno delantero | EVENTO | UNIDAD | 1 | 289.900 |
| 30.5 | Rectificar tambor freno trasero | EVENTO | UNIDAD | 1 | 395.100 |
| 30.6 | Cambiar servo freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 339.500 |
| 30.7 | Cambiar depresor de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 325.300 |

YKUA PYTA CASI CERRO LEON
(0981) 456-389 (0981) 242-526
mmzsrl@outlook.com **RUC: 1.539.802-1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 | Cambiar Calliper | EVENTO | UNIDAD | 1 | 295.550 |
| **31.SERVICIO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, HYUNDAI H1, AÑO 2016** | | | | | |
| 31.1 | Cambiar focos y conmutador de luces | EVENTO | UNIDAD | 1 | 239.850 |
| 31.2 | Cambiar caja de Fusibles | EVENTO | UNIDAD | 1 | 396.150 |
| 31.3 | Cambiar motor y brazo Limpia parabrisa | EVENTO | UNIDAD | 1 | 529.100 |
| 31.4 | Cambiar solenoide o automático del arranque | EVENTO | UNIDAD | 1 | 358.250 |
| 31.5 | Cambiar bujías incandescentes | EVENTO | UNIDAD | 1 | 329.500 |
| 31.6 | Cambiar bulbo de aceite | EVENTO | UNIDAD | 1 | 318.100 |
| 31.7 | Cambiar bulbo de temperatura o Relay | EVENTO | UNIDAD | 1 | 339.340 |
| 31.8 | Cambiar alternador | EVENTO | UNIDAD | 1 | 627.800 |
| 31.9 | Cambiar correa de alternador | EVENTO | UNIDAD | 1 | 315.150 |
| **32.SERVICIO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, HYUNDAI H1 AÑO 2016** | | | | | |
| 32.1 | Mantenimiento compresor, condensador y evaporador | EVENTO | UNIDAD | 1 | 499.100 |
| 32.2 | Filtro AA | EVENTO | UNIDAD | 1 | 229.300 |
| 32.3 | Carga de gas | EVENTO | UNIDAD | 1 | 391.200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **33.SERVICIO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO HYUNDAI H1, AÑO 2016** | | | | | |
| 33.1 | Anillos sincronizadores | EVENTO | UNIDAD | 1 | 357.300 |
| 33.2 | Engranaje 1ª a 5ª | EVENTO | UNIDAD | 1 | 363.500 |
| 33.3 | Eje ranurado y cuádruple | EVENTO | UNIDAD | 1 | 329.900 |
| 33.4 | Ruleman, reten y juntas | EVENTO | UNIDAD | 1 | 385.100 |
| **34.SERVICIO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VELOCIDAD, HYUNDAI H1 AÑO 2016** | | | | | |
| 34.1 | Cambiar centralizador cardan | EVENTO | UNIDAD | 1 | 321.550 |
| 34.2 | Árbol de transmisión delantero | EVENTO | UNIDAD | 1 | 249.900 |

YKUA PYTA CASI CERRO LEON
(0981) 456-389 (0981) 242-526
mmzsrl@outlook.com **RUC: 1.539.802-1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 | Brida | EVENTO | UNIDAD | 1 | 263.600 |
| 34.4 | Cambiar cruceta cardan y reten de piñón | EVENTO | UNIDAD | 1 | 271.100 |
| 34.5 | Cambio ruleman y reten de palier | EVENTO | UNIDAD | 1 | 215.000 |
| 34.6 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | EVENTO | UNIDAD | 1 | 219.800 |
| 34.7 | Cambiar calce del engranaje del satélite y planetario | EVENTO | UNIDAD | 1 | 313.000 |
| 34.8 | Cambiar rulemanes de diferencial | EVENTO | UNIDAD | 1 | 512.000 |
| 34.9 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | EVENTO | UNIDAD | 1 | 381.100 |
| **35.SERVICIO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN, HYUNDAI H1, AÑO 2016** | | | | | |
| 35.1 | Cambiar buje parrila superior, inferior, buje de barra estabilizadora y de amortiguador, buje de elastico | EVENTO | UNIDAD | 1 | 800.000 |
| 35.2 | Cambiar rotulas-p/ lado | EVENTO | UNIDAD | 1 | 397.100 |
| 35.3 | Cambiar juego de elásticos | EVENTO | UNIDAD | 1 | 835.000 |
| 35.4 | Cambiar grillete y centro de elásticos | EVENTO | UNIDAD | 1 | 509.900 |
| 35.5 | Cambiar espiral de suspensión | EVENTO | UNIDAD | 1 | 369.500 |
| 35.6 | Cambiar barra tensión de suspensión | EVENTO | UNIDAD | 1 | 598.500 |
| **36.SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION, HYUNDAI H1, AÑO 2016** | | | | | |
| 36.1 | Cambiar muñequines c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | 492.500 |
| 36.2 | Cambiar brazo zeta y pitman | EVENTO | UNIDAD | 1 | 479.500 |
| 36.3 | Cambiar amortiguador de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 528.600 |
| 36.4 | Cambiar bomba de dirección Hidraulica | EVENTO | UNIDAD | 1 | 551.200 |
| 36.5 | Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica y manguera | EVENTO | UNIDAD | 1 | 398.580 |
| 36.6 | Columna de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 489.450 |
| 36.7 | Cambiar homocinética | EVENTO | UNIDAD | 1 | 687.300 |
| 36.8 | Cambiar barra larga de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 471.000 |
| 36.9 | Cambio de reten de masa delantera, ruleman punta eje, cubo rueda libre y masa | EVENTO | UNIDAD | 1 | 671.100 |

YKUA PYTA CASI CERRO LEON
(0981) 456-389 (0981) 242-526
mmzsrl@outlook.com **RUC: 1.539.802-1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.10 | Puntera de Homocinética | EVENTO | UNIDAD | 1 | 351.400 |
| 36.11 | Cambio de ruleman del boyin de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 475.300 |
| **YUEJIN H100 AÑO 2015** | | | | | |
| **37.SERVICIO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR, YUEJIN H100 AÑO 2015** | | | | | |
| 37.1 | Mantenimiento de motor, cambio de aceites, fluidos y filtros | EVENTO | UNIDAD | 1 | 2.745.600 |
| 37.2 | Mantenimiento de pico y bomba inyectora | EVENTO | UNIDAD | 1 | 768.100 |
| 37.3 | Mantenimiento de radiador | EVENTO | UNIDAD | 1 | 481.200 |
| 37.4 | Limpieza de tanque | EVENTO | UNIDAD | 1 | 321.300 |
| **38.SERVICIO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL, YUEJIN H100 AÑO 2015** | | | | | |
| 38.1 | Cambiar centralizador cardan | EVENTO | UNIDAD | 1 | 428.550 |
| 38.2 | Árbol de transmisión trasero | EVENTO | UNIDAD | 1 | 493.150 |
| 38.3 | Brida | EVENTO | UNIDAD | 1 | 371.100 |
| 38.4 | Cambiar cruceta cardan y reten de piñón | EVENTO | UNIDAD | 1 | 573.100 |
| 38.5 | Cambiar ruleman y reten del palier | EVENTO | UNIDAD | 1 | 319.200 |
| 38.6 | Cambiar corona y piñón diferencial trasero | EVENTO | UNIDAD | 1 | 435.000 |
| 38.7 | Cambiar calce del engranaje del satélite y planetario | EVENTO | UNIDAD | 1 | 528.900 |
| 38.8 | Cambiar rulemanes de diferencial | EVENTO | UNIDAD | 1 | 710.000 |
| 38.9 | Cambiar engranaje del satélite y planetario | EVENTO | UNIDAD | 1 | 399.850 |
| **39.SERVICIO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FRENO, YUEJIN H100 AÑO 2015** | | | | | |
| 39.1 | Patillas y fibras de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 693.200 |
| 39.2 | Juego reparo bomba central freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 383.100 |
| 39.3 | Cambiar bomba central de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 381.500 |
| 39.4 | Cambiar juego reparación mordaza freno delantero | EVENTO | UNIDAD | 1 | 392.100 |

YKUA PYTA CASI CERRO LEON
(0981) 456-389 (0981) 242-526
mmzsrl@outlook.com **RUC: 1.539.802-1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 | Rectificar tambor freno trasero | EVENTO | UNIDAD | 1 | 412.000 |
| 39.6 | Cambiar servo freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 410.000 |
| 39.7 | Cambiar depresor de freno | EVENTO | UNIDAD | 1 | 300.100 |
| 39.8 | Fluidos | EVENTO | UNIDAD | 1 | 231.250 |
| **40.SERVICIO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION, YUEJJIN H100 AÑO 2015** | | | | | |
| 40.1 | Cambiar muñequines-c/u | EVENTO | UNIDAD | 1 | 411.250 |
| 40.2 | Cambiar brazo zeta y pitman | EVENTO | UNIDAD | 1 | 495.550 |
| 40.3 | Cambiar amortiguador de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 397.150 |
| 40.4 | Cambiar bomba de dirección hidráulica | EVENTO | UNIDAD | 1 | 510.150 |
| 40.5 | Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica y manguera | EVENTO | UNIDAD | 1 | 316.700 |
| 40.6 | Columna de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 425.150 |
| 40.7 | Cambiar barra larga de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 495.800 |
| 40.8 | Cambio de reten de masa delantera, ruleman punta eje, cubo rueda libre y masa | EVENTO | UNIDAD | 1 | 683.800 |
| 40.9 | Fluidos | EVENTO | UNIDAD | 1 | 259.100 |
| 40.10 | Cambio de ruleman del boyina de dirección | EVENTO | UNIDAD | 1 | 483.000 |