Asunción, 02 de mayo del 2018

ACLARACIÓN N°01/2018
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°04/2018 "ADQUISICIÓN DE BUJES ORIGINALES PARA BOMBAS A Y B DE DEGREMONT II".
ID 341.737

1- **Consulta**:
Nos dirigimos a usted con el fin de solicitar una aclaratoria de los ítems que se encuentran detallados dentro de la Sección III, Características – Suministros Requeridos Especificaciones Técnicas:

Ítem 1
SHAFT SLEEVE PART 415 (not 20002670)
Camisas de ejes de columnas y cuerpo para bomba vertical Pompes
Ginard tipo F1098-4250 T1
N° de Fabricación: 431972/07*
N° de Referencia: 636400/1/2
Folio 461972

El fabricante nos informa que el número que ellos poseen es **N° 431972/05,** y que los demás ítems adolecen las mismas diferencias, solicitamos que nos aclaren específicamente sobre el punto.

Respuesta:
Se adjunta la Página 28 del Manual de Funcionamiento y de Mantenimiento de DEGREMONT con la Caratula del manual, en el cual se observa que corresponde los datos donde se indica el Número de Fabricación que hay que indicar para pedir el repuesto:
N° de Fabricación o folio: 461972/07.
Como se indica en la SECCIÓN III CARACTERÍSTICAS – SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL LLAMADO.

Ing. CARLOS A. OCAMPOS Gerente
Unidad Operativa de Contrataciones
essap S.A.

CLIENT
CLIENTE

DEGREMONT

II
TAC

PUERTO

SITE
EMPLAZAMIENTO

ASCENCION PARAGUAY

N° de COMMANDE - N° de CODIGO CLIENTE - AF - 970455

N° DE FOLIO 461972

Ing. Pedro Velazquez
Gerente Operaciones
essabosa

NOTICE
MANUAL
de CONDUITE
de FUNCIONAMIENTO
et d'ENTRETIEN
y de MANTENIMIENTO

POMPES GUINARD

Ce document est la propriété des POMPES GUINARD. Il ne peut être reproduit et/ou communiqué sans autorisation

BOITE POSTALE - CAJA POSTAL 435 - 74020 ANNECY

Téléphone Teléphono : 50.60.50.00
Telex : 385.385

Este documento es la propiedad de POMPES GUINARD

Echelle | Format Tamaño | A 4 | REV.

- JUEGOS FUNCIONALES

Anillos de degaste de los impulsores

Juego diametral MINIMO = 0,20 mm.
MAXIMO = 0,40 mm.

NOTA A demas del juego MAXIMO, la bomba puede funcionar pero las fugas internas aumentan y en consecuensa el rendimiento de la bomba disminua.
A partir de un uso de 2/10 de mm., a demas del juego MAXIMO, es aconsejado de reemplazar los anillos de degaste.

- PIEZAS DE REPUESTO

Para pedir las piezas de repuesto, hay que indicar :

- el typo de bomba : F 1098-4250 T1
- el N° de fabricacion o folio : 461972/07
- el N° de referencia y la desinacion de las piezas indicadas en el plano seccional 636400/1/2.

Ing. Pedro Velázquez
Gerente Operaciones
ESSBOMBA