

PLANTA ARQUITECTONICA



PLANTAACOTADA

MUNICIPALIDAD DE ITANARA COLONIA SAN RAMON- ITANARA	REPARACION DE BLOQUE DE AULA 01 ESC. BAS. N° 13808 " SAN RAMON"	Proyectista: Arq. Hugo Cesar Alcaraz Garay Domicilio: Ruta X. KM 2.5.Saltos del Guaira FIRMA	**DISEÑO N°** 01



-23.782625 -55.600064
698X+XX3. SAN RAMON.
ITANARA

PLANTA DE UBICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE ITANARA COL. SAN RAMÓN DISTRITO DE ITANARA -DEPARTAMENTO DE CANINDEYU	REPARACION DE BLOQUE DE AULA 01. ESC. BAS. N° 13808 SAN RAMON.	Proyectista :Arq. Hugo Cesar Alcaraz Garay Domicilio: Ruta X 10. KM 2.5. Saltos del Guaira FIRMA	**DISEÑO N°** 001



CORTE TRANSVERSAL

MUNICIPALIDAD DE ITANARA COLONIA SAN RAMON- ITANARA	REPARACION DE BLOQUE DE AULA 01 ESC. BAS. N° 13808 "SAN RAMON"	Proyectista: Arq. Hugo Cesar Alcaraz Garay Domicilio: Ruta X. KM 2.5.Saltos del Guaira FIRMA	**DISEÑO N°** 02



FACHADA FRONTAL

MUNICIPALIDAD DE ITANARA COLONIA SAN RAMON- ITANARA	REPARACION DE BLOQUE DE AULA 01 ESC. BAS. N° 13808 " SAN RAMON"	Proyectista: Arq. Hugo Cesar Alcaraz Garay Domicilio: Ruta X. KM 2.5.Saltos del Guaira FIRMA	**DISEÑO N°** 03