INFORME N° 23/2024

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL LLAMADO A LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N°05/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS – PLURIANUAL 2024 – 2025, ID N°454.152"

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – SND. –

Fecha: 29/octubre/2024

Conforme a lo establecido en los artículos 52º, 53º y 54º de la Ley N° 7.021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", se procede a emitir el dictamen de evaluación de las ofertas presentadas y recomendación de adjudicación en la convocatoria que se identifica seguidamente.

1. DATOS DE LA CONVOCATORIA.

a) Nombre del llamado	: Mantenimiento y Reparación de Vehículos – Plurianual 2024 – 2025.-
b) N° de PAC	**: 454.152.-**
c) Plurianualidad	: Sí. -
d) Modalidad	: Licitación de Menor Cuantía Nacional. -
e) Sistema de adjudicación	: Por Total. -
f) Monto del PAC	: ₲ 300.000.000.-
g) Modalidad de Contrato	: Abierto.-

El llamado fue autorizado por Resolución N° 1389/2024 de fecha 10 de setiembre de 2024, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN FORMATO ELÉCTRONICO PARA LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N°05/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS – PLURIANUAL 2024 – 2025, ID N°454.152", CONVOCADA POR LA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES Y SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DEL LLAMADO.

La integración del Comité de Evaluación de Ofertas - SND, fue realizada de conformidad a lo dispuesto en la Resolución N°17/2024 "Por la cual se conforma el Comité de Evaluación para la Calificación y Evaluación de las Propuestas de los Oferentes en los distintos llamados de la Secretaria Nacional de Deportes, Presidencia de la República, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024"; la Resolución N°146/2024 de fecha 22 de febrero del 2024 "Por el cual se modifica el Artículo 1° de la Resolución N°17/2024, de fecha 15/01/2024, y la Resolución N°1690/2024 de fecha 28 de octubre de 2024, "Por el cual se modifica el Artículo 1° de la Resolución N°17/2024, de fecha 15/01/2024, emanada de la Secretaria Nacional de Deportes, Presidencia de la República", quedando integrado por los siguientes funcionarios:

- **Rodrigo Ramón Núñez Salinas**;
- **Silvia Paola Patiño Santacruz**;
- **Bruno Luis Zubizarreta Caballero**.

Se deja expresa constancia que, al momento de la firma, la Directora de la Dirección de Asesoría Jurídica, Abogada Silvia Paola Patiño Santacruz se encuentra ausente por competencias deportivas y usufructo de vacaciones, autorizadas por Resolución N°1594/2024 de fecha 7 de octubre del corriente año.

2. RESUMEN DEL LLAMADO A LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS".

En el presente proceso se han formulado consultas en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Las consultas han sido debidamente respondidas en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Igualmente, se señala que se no se han emitidos Adendas al Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

INFORME N° 23/2024
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL LLAMADO A LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N°05/2024
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS – PLURIANUAL 2024 – 2025, ID N°454.152"
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – SND. –

La recepción de las ofertas quedo estipulado para las 14:00 horas del día 18 de octubre del corriente año, y la apertura de las mismas para las 14:30 horas.

Es así que, en la citada fecha y hora se procedió a la apertura de los sobres de las ofertas presentadas en el llamado a **Licitación de Menor Cuantía Nacional N°05/2024** para el **"Mantenimiento y Reparación de Vehículos – Plurianual 2024 – 2025"**; verificándose los siguientes documentos cuantitativamente, según se detalla a continuación:

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA	SI	SI	SI	**Moneda de la Oferta:** Guaraníes **Monto total de la Oferta:** 1.570.525.460.- **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado** Gs.: 15.000.000. **Vigencia de la Póliza:** De 18/10/2024 a 25/02/2025, 130 días.
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ	SI	SI	SI	**Moneda de la Oferta:** Guaraníes **Monto total de la Oferta:** 1.597.900.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Paral Seguros S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 20.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 18/10/2024 a 17/03/2025, 150 días.
CONSORCIO SERMEC	SI	SI	SI	**Moneda de la Oferta:** Guaraníes **Monto total de la Oferta:** 2.236.880.636 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Seguros Chaco S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 16.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 18/10/2024 a 16/03/2025, 149 días.

Observación: **Integrantes del Consorcio SERMEC**
Taller Integral S.A. – RUC N°80053036-5
Rio de la Plata S.A. – RUC N°80033912-6

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

3. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD LEGAL DE CONFORMIDAD AL ART. 21 DE LA LEY N°7021/2022

El comité de Evaluación confirmó a través del **SINARH (Sistema Integrado Nacional de Recursos Humanos)**; que las firmas oferentes no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el art. 21de la Ley N° 7021/2022.

NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DE CEDULA	EMPRESA	OBSERVACIONES
Alejandro Agustín Bellón Genes	915.385	AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA	NO REGISTRA DATOS
Danilo Bellón Genes	915.384		NO REGISTRA DATOS
Víctor Rolando López Vázquez	2.506.438	Mecanic Center de Víctor Rolando López Vázquez	NO REGISTRA DATOS
Francisco Solano Riveros Speratti	509.539	CONSORCIO SERMEC	NO REGISTRA DATOS
Francisco Israel Riveros López	2.285.182		NO REGISTRA DATOS
María Cecilia Facetti Amarilla	2.653.823		NO REGISTRA DATOS

Así mismo se deja expresa constancia, que ninguno de los integrantes del Comité de Evaluación se encuentran comprendidos en el presente artículo para ser excluidos del presente proceso de contratación.

Las firmas oferentes a través del Formulario de Ofertas, declaran que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según las consideraciones establecidas en la normativa de referencia.

Seguidamente se realiza el siguiente análisis de la capacidad legal de las firmas oferentes:

Requisitos de Calificación	AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA	MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ	CONSORCIO SERMEC
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C
Director General
Dirección General de Gabinete

INFORME N° 23/2024
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL LLAMADO A LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N°05/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS – PLURIANUAL 2024 – 2025, ID N°454.152"
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – SND. –

Requisitos de Calificación	AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA	MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ	CONSORCIO SERMEC
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.			
Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.	**NO APLICA**	**NO APLICA**	**NO APLICA**

4. EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER SUSTANCIAL, DOCUMENTACIONES LEGALES, ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, EXPERIENCIA REQUERIDA, CAPACIDAD TÉCNICA Y OTROS CRITERIOS.

4.1 Evaluación de Documentación de carácter sustancial

En primer lugar, se procedió a evaluar la documentación básica de carácter sustancial de las ofertas presentadas conforme al **Art. 59 del Decreto N° 2264/2024**, y al efecto se manifiesta cuanto sigue:

Documentos de carácter sustancial	AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA	MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ	CONSORCIO SERMEC
Formulario de Oferta y lista de precios, debidamente llenados y firmado.	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.	Cumple	Cumple	Cumple
Documentos que acrediten la existencia del oferente.	Cumple	Cumple	Cumple
Documentos que demuestran las facultades del firmante de la oferta, para comprometer al oferente.	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad	Cumple	No Aplica	Cumple

Las ofertas de las firmas oferentes se ajustan a las documentaciones básicas de carácter sustancial conforme a lo establecido en el **Art. 79 del Decreto Nº 2264/2024.**

4.2 Cuadro de Precios Totales, resultante de la sumatoria de precios unitarios ofertados por el oferente (Anexo N°1).

Sobre el particular se deja expresa constancia, que existen precios ofertados por las firmas oferentes que se encuentran fuera de los parámetros establecidos, y que la composición de los precios ofertados será requerida en el momento procesal correspondiente, sí correspondiere.

Seguidamente, se procede a la verificación del portal del Ministerio Industria y Comercio http://www.vue.org.py/pls/portal/USUARIO_CO.RPT_CON_CONSULTA_PUBLIC.show, a fin de comprobar el Certificado de Origen y Empleo Nacional presentado por la firma oferente, y resultando cuanto sigue:

VUE VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY

Cerrar sesión

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	187443	454152	976581	VerCertificado	Autorizado,	17/10/2024 18:16:35	800530365	TALLER INTEGRAL S.A.
Servicio	186675	454152	973909	VerCertificado	Autorizado,	14/10/2024 20:51:42	25064380	VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ

Total Row Count in Report- 2
Row(s) 1 - 2

La firma MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ cuenta con el Certificado de Origen y Empleo Nacional N° 186675 para el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS, por lo que dicha actividad es considerada Servicio de Origen Nacional, y guarda relación directa con el servicio requerido en el marco del presente proceso de contratación.

La firma TALLER INTEGRAL S.A., integrante del Consorcio SERMEC cuenta con el Certificado de Origen y Empleo Nacional N° 187443 para el SERVICIOS MECÁNICOS - CHAPERIA Y PINTURA, por lo que dicha actividad es considerada Servicio de Origen Nacional, y guarda relación directa con el servicio requerido en el marco del presente proceso de contratación. Sin embargo, al no contar el Consorcio SERMEC el Certificado de Origen y Empleo Nacional extendido a favor de los mismos, no es susceptible de la aplicación del margen de preferencia a favor de los mismos.

Seguidamente se aplica el Margen de Preferencia a favor de la firma MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ quedando el cuadro de la siguiente manera:

N°	Oferentes	Monto Total Ofertado	Aplicación del Margen de Preferencia	Monto Total después de la Aplicación del Margen de Preferencia
1	Automotive S.A.I.E.	1.570.525.460.-	628.210.184.-	2.198.735.644.-
2	Mecanic Center de Víctor Rolando López Vázquez	1.597.900.000.-	0.-	**1.597.900.000.-**
3	Consorcio Sermec	2.236.880.636.-	894.752.254.-	3.131.632890.-

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

INFORME N° 23/2024
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL LLAMADO A LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N°05/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS – PLURIANUAL 2024 – 2025, ID N°454.152"
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – SND. –

Conforme lo descripto en el Art. 75 numeral 2.1.2 del Decreto Reglamentario N°2264/2024: *"Las ofertas que cumplan con el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda"*, y al no existir correcciones aritméticas que realizar, y luego de la aplicación del margen de preferencia, se agrupan las ofertas en orden numérico de mayor a menor:

N°	Oferentes	Monto Total Ofertado	Monto Total después de la Aplicación del Margen de Preferencia
1	Mecanic Center de Víctor Rolando López Vázquez	1.597.900.000.-	**1.597.900.000.-**
2	Automotive S.A.I.E.	1.570.525.460.-	**2.198.735.644.-**
3	Consorcio Sermec	2.236.880.636.-	**3.131.632890.-**

Seguidamente se selecciona provisoriamente la oferta de la firma MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ como la de menor precio que será analizada en detalle, para verificar el cumplimiento de la misma con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

4.3 Verificación de documentaciones legales y requisitos de participación y criterios de evaluación.

Por **Nota SND/C.E. Nº 27/2024** remitida en fecha 22 de octubre del corriente, se solicitó documentaciones a la firma MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ según el siguiente detalle:

A objeto de evaluar documentaciones legales y requisitos de participación se solicita la presentación de:

Otros criterios que la convocante requiera

- La Planilla de lista de precios ofertados con los ítems en formato digital Excel editable, grabado en un medio magnético (CD, DVD o PENDRIVE).

A fin de proseguir con la evaluación, lo requerido debe ser remitida hasta el miércoles 23 de octubre del corriente año, siendo el horario tope de recepción las 7:30 horas.

La firma MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ presentó lo requerido en tiempo y forma.

Por **Nota SND/C.E. Nº 28/2024** remitida en fecha 22 de octubre del corriente, se solicitó documentaciones a la firma AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA según el siguiente detalle:

A objeto de evaluar documentaciones legales y requisitos de participación se solicita la presentación de:

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

Otros criterios que la convocante requiera

- La Planilla de lista de precios ofertados con los ítems en formato digital Excel editable, grabado en un medio magnético (CD, DVD o PENDRIVE).

A fin de proseguir con la evaluación, lo requerido debe ser remitida hasta el miércoles 23 de octubre del corriente año, siendo el horario tope de recepción las 7:30 horas.

La firma AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA presentó las documentaciones requeridas dentro del plazo establecido para el efecto.

Por **Nota SND/C.E. Nº 29/2024** remitida en fecha 22 de octubre del corriente, se solicitó documentaciones al CONSORCIO SERMEC según el siguiente detalle:

A objeto de evaluar documentaciones legales y requisitos de participación se solicita la presentación de:

Otros criterios que la convocante requiera

- La Planilla de lista de precios ofertados con los ítems en formato digital Excel editable, grabado en un medio magnético (CD, DVD o PENDRIVE).

A fin de proseguir con la evaluación, lo requerido debe ser remitida hasta el miércoles 23 de octubre del corriente año, siendo el horario tope de recepción las 7:30 horas.

El CONSORCIO SERMEC presentó las documentaciones requeridas dentro del plazo establecido para el efecto.

Por **Nota SND/C.E. Nº 30/2024** remitida en fecha 25 de octubre del corriente, se solicitó documentaciones a la firma MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ según el siguiente detalle:

A objeto de evaluar documentaciones legales y requisitos de participación se solicita la presentación de:

- Presentación de la composición de los precios ofertados de los siguientes sub ítems conforme la estructura mínima del desglose de los mismos establecido en el pliego de bases y condiciones:

1.30	8.13	16.34	17.21	18.33	21.80	32.21
2.1	8.55	16.35	17.22	19.1	21.82	32.23
2.4	8.56	17.1	17.23	19.4	22.5	32.27
2.17	8.57	17.2	17.27	19.5	22.7	32.28
2.18	8.58	17.3	17.28	19.12	22.25	32.29
3.4	8.59	17.4	17.29	19.13	22.42	33.1
3.7	8.60	17.5	17.30	19.21	23.1	33.2
3.8	8.61	17.6	17.37	20.1	23.2	33.7
3.27	8.73	17.7	17.38	20.13	23.38	33.8
3.28	9.2	17.8	17.39	20.18	24.1	33.15
4.32	9.3	17.10	17.40	20.28	24.2	33.19
4.34	9.4	17.11	17.42	20.37	24.7	34.1

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

INFORME N° 23/2024
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL LLAMADO A LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N°05/2024
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS – PLURIANUAL 2024 – 2025, ID N°454.152"
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – SND. –

4.40	9.17	17.12	17.43	20.44	25.1	34.4
5.1	9.18	17.13	18.1	21.1	25.2	34.9
5.2	10.14	17.14	18.2	21.3	25.9	35.3
5.3	10.15		18.4		25.21	
5.4	11.5		18.5		25.27	
5.6	12.1		18.6		25.28	
5.7	13.6		18.10		26.3	
5.8	14.62		18.11		26.4	
5.9	15.6		18.15		27.4	
5.12	16.1		18.16		28.1	
5.31	16.13		18.17		29.6	
6.1	16.14		18.18		30.1	
6.2	16.15		18.19		31.1	
6.3	16.16		18.24		32.1	
6.9	16.22		18.25		32.6	
6.29	16.24		18.26		32.7	
7.4	16.25		18.27		32.8	
7.5	16.26		18.28		32.9	
7.6	16.27		18.29		32.10	
7.7	16.28		18.30		32.11	
7.8	16.29		18.31		32.19	
8.7	16.33		18.32		32.20	
35.4	48.10	58.15				
35.8	48.12					
35.9	48.13					
35.10	48.22					
35.15	48.44					
35.16	48.45					
36.1	50.4					
36.7	50.5					
36.15	51.1					
36.27	51.6					
37.1	51.9					
37.3	51.10					
37.19	51.11					
37.82	51.14					
37.83	51.15					
38.1	51.16					
38.3	51.17					
38.4	51.18					
38.5	52.3					
38.6	52.4					
38.12	52.8					
38.13	53.1					

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

38.17	53.2
39.1	53.9
39.4	53.11
39.26	53.12
39.27	53.13
40.1	53.18
40.2	54.2
40.6	54.3
40.16	54.8
40.20	54.9
40.21	54.10
40.22	54.11
41.3	54.12
41.4	55.4
42.4	55.5
43.1	55.12
44.6	55.13
45.1	55.24
46.1	56.2
47.1	57.4
47.3	57.5
47.4	57.6
47.5	57.7
47.6	57.9
47.10	57.11
47.22	58.1
48.9	58.9

- Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar – Sección Formularios.
- Para contribuyentes de IRE General: Formulario Nº 158 de estados financieros y sus anexos (1 al 5) y el Formulario Nº 500 Normalizados extraídos del sistema Marangatú, de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
- Los oferentes deberán presentar un documento en el que desarrollen los ratios con sus respectivos promedios, conforme el cuadro que se detalla en el Formulario Adicional N° 1. Este documento tendrá carácter de Declaración Jurada y tendrá validez al efecto de ser utilizada en la etapa de evaluación.
- Certificado de una entidad financiera / cooperativa de plaza que demuestre la disponibilidad de línea de crédito o sobregiro suficiente para justificar el porcentaje mencionado, Si Corresponde.
- Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
- Copia de contratos con entidades públicas o privadas.
- Título de propiedad o contrato de alquiler del local del taller, donde conste las dimensiones del mismo.
- Copia de Plano aprobado de infraestructura y plano PCI y la Resolución de aprobación expedido por la Municipalidad.

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

- Certificado de Licencia Comercial expedida por la Municipalidad de Asunción para los Talleres ubicados en Asunción. Para talleres ubicados en otro municipio patente comercial del municipio de su ubicación.
- Declaración Jurada en la que acredite que el oferente cuenta con las herramientas mínimas exigidas.
- Copia de cedula verde a nombre de la empresa oferente y/o contrato privado de prestación de servicios.
- Copia autenticada de la Póliza de Seguro de Cobertura contra robo, Incendio y de Responsabilidad Civil para los vehículos de la institución, indicando compañía de seguros, número de póliza y vigencia.
- Declaración Jurada en la que manifieste contar con un sistema de prevención, protección y combate contra incendios en todas sus instalaciones: Sensores de humo/calor, extintores, equipos de bocas hidrantes, balde de arena, carteles indicadores salidas de emergencia en todas sus instalaciones, sistemas audibles.
- Declaración Jurada donde manifieste contar con sala cerrada para las reparaciones de motor, caja y diferencial de manera a evitar la contaminación del ambiente. El mismo deberá contar con las herramientas necesarias para el efecto.
- Plano de prevención de control de incendio actualizado, aprobado por la Municipalidad.
- DD JJ donde manifieste poseer circuito cerrado de TV que garantice a la convocante que tenga la seguridad que desde el ingreso del vehículo hasta la salida quede totalmente grabado para un control estricto en caso de robo/hurto etc. y la misma deberá cubrir la totalidad del tinglado y su frente para una óptima captura de imágenes en el grabado digital autónomo.
- DD JJ donde se manifieste contar con servicio de guardia de seguridad propio o con empresa dedicada al rubro. En caso de ser tercerizado, presentar documentaciones que avalen dicho servicio.
- DD JJ donde el oferente manifieste contar con cantidad mínima de personal: 7 personales técnicos y 1 personal administrativo como mínimo. Indefectiblemente deben estar inscriptos en el Instituto de Previsión Social con una antigüedad de por lo menos 02 (dos) meses. Presentar planilla de asegurados del Instituto de Previsión Social al día con cada factura de servicio.
- Curriculum vitae y certificados emitidos por el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Trabajo y/o SNPP (Servicio Nacional de Promoción Profesional) de sus personales técnicos y certificado de estudios de su personal administrativo.
- Declaración Jurada donde el oferente manifieste contar con cobertura de grúa para auxilio a todos los vehículos, las 24 horas en todo el territorio de la República, con asistencia de mecánica ligera domingos y feriados.

A fin de proseguir con la evaluación, las documentaciones requeridas deben ser remitidas hasta el martes 29 de octubre del corriente año, siendo el horario tope de recepción las 07:30 horas, debiendo estar todas las documentaciones firmadas y foliadas.

La firma MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ presentó las documentaciones requeridas en tiempo y forma.

En relación a la composición de los precios ofertados, la firma MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ al momento de presentar los documentos requeridos, sobre el particular manifestó cuanto sigue: *En contexto a la explicación detallada de la composición de nuestros precios ofertados que*

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

superan el 25% por debajo de los costos estimados publicados en el sistema de información de contrataciones públicas, argumentamos lo siguiente;
Hemos realizado una cotización formal de precios en los lotes licitados del llamado en cuestión fundamentando que los montos ofertados se encuentran dentro del rango de precios existentes dentro del territorio nacional.
Ajustándonos de esta manera a precios competitivos no irrisorios dentro del mercado.
De esta manera, a través del desglose de precios indicamos el precio de venta ofertado con su IVA correspondiente, Costo de repuestos y/o servicio, Los impuestos, tasas y retenciones que son (impuesto de retención del 30% del IVA, impuesto de retención de renta del 4%, las tasas contributivas con la DNCP (0,4%), contribuciones del (0,1%) con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, sumando de esta manera el (0,5%) total, costos variables, cargas laborales aplicadas a la mano de obra calificada para llevar a cabo los servicios y por último una utilidad/rentabilidad razonable y justificable para la empresa. En donde demostrados que nuestro principal objetivo es otorgar un buen servicio de mantenimiento y reparación a los vehículos de la institución sin lucro desmedido hacia la misma.
Con nuestros precios ofertados garantizamos los servicios de cambio de piezas de toda vez sean necesarias como la reparación de estas toda vez que las piezas sean reparables. Haciendo mención al nombre del llamado Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos.
Garantizando de esta manera por parte nuestra la colocación de repuestos originales que cumplen con los estándares de calidad exigidos por los fabricantes de los vehículos. Acotando que, por nuestros años de trabajo dentro del mercado y del rubro expuesto, accedemos a descuentos por parte de nuestros proveedores para la compra de repuestos, por lo que nos permitimos cotizar nuestra oferta al monto total licitado.
Por este motivo presentamos una oferta general donde manifestamos poder cumplir con los servicios y parámetros exigidos por la convocante.

En base a dichas consideraciones, este comité deja constancia que la justificación de la composición de los precios ofertados presentada por la firma MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ es aceptada.

Seguidamente, con el objeto de verificar los requisitos documentales para las condiciones de participación se analizan las siguientes documentaciones:

N°	Requisitos Documentales para evaluación de las condiciones de participación	MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ
		Cumple / No Cumple
1	Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	Cumple
2	Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en el caso de contar.	Cumple
3	Certificado de Cumplimiento Tributario.	Cumple
4	Patente Comercial del municipio donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Cumple
5	Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar – Sección Formularios.	Cumple
6	Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	Cumple

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

INFORME N° 23/2024
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL LLAMADO A LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N°05/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS – PLURIANUAL 2024 – 2025, ID N°454.152"
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – SND. –

N°	Requisitos Documentales para evaluación de las condiciones de participación	MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ
		Cumple / No Cumple
7	Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC	Cumple

Así mismo, con el objeto de calificar la capacidad financiera de los oferentes, se analizan los siguientes documentos e índices y documentos:

N°	Capacidad Financiera	MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ
		Cumple / No Cumple
1	Para contribuyentes de IRE General: Formulario Nº 158 de estados financieros y sus anexos (1 al 5) y el Formulario Nº 500 Normalizados extraídos del sistema Marangatú, de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.	Cumple
2	Para contribuyentes IRE Simple: Formulario Nº 501 normalizados extraídos del sistema Marangatú de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.	No Aplica
3	Los oferentes deberán presentar un documento en el que desarrollen los ratios con sus respectivos promedios, conforme el cuadro que se detalla en el Formulario Adicional N° 1. Este documento tendrá carácter de Declaración Jurada y tendrá validez al efecto de ser utilizada en la etapa de evaluación.	Cumple
4	Certificado de una entidad financiera / cooperativa de plaza que demuestre la disponibilidad de línea de crédito o sobregiro suficiente para justificar el porcentaje mencionado, Si Corresponde.	Cumple

En relación con la capacidad financiera de la MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ, se verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados, conforme al formulario presentado y resultando cuanto sigue:

MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ						Parámetros	CUMPLE/NO CUMPLE
RATIO DE LIQUIDEZ							
	2.021	2.022	2.023	Suma	Promedio		
Activo Corriente	1.650.027.656	2.139.494.882	2.167.178.397	320,1	106,7	> = 1	CUMPLE
Pasivo Corriente	30.518.833	62.571.523	9.347.683				
Ratio de Liquidez	54,07	34,19	231,84				
ENDEUDAMIENTO							CUMPLE/NO CUMPLE
	2.020	2.021	2.022	Suma	Promedio		
Pasivo Total	30.518.833	62.571.523	9.347.683	0,033	0,01	< = 0,80	CUMPLE
Activo Total	2.759.027.656	3.324.343.399	3.308.278.951				
Ratio de Endeudamiento	0,01	0,02	0,00				
RENTABILIDAD							CUMPLE/NO CUMPLE
	2.020	2.021	2.022	Suma	Promedio		
Utilidad después del Impuesto	173.879.451	533.122.810	37.159.392	28,12	9,37	No Deberá ser Negativo	CUMPLE
Capital	2.493.954.920	2.667.834.371	3.200.957.181				
Ratio de Rentabilidad	697%	19,98	1,16				

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

En relación con la experiencia requerida, se verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados, conforme al análisis practicado, y que forma parte del presente informe, resultando cuanto sigue:

N°	Experiencia	MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ
		Cumple / No Cumple
1	Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	Cumple
2	Copia de contratos con entidades públicas o privadas.	Cumple

En relación con la capacidad técnica, se verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados, conforme al análisis practicado, y que forma parte del presente informe, resultando cuanto sigue:

N°	Capacidad Técnica	MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ
		Cumple / No Cumple
1	Título de propiedad o contrato de alquiler del local del taller, donde conste las dimensiones del mismo.	Cumple
2	Copia de Plano aprobado de infraestructura y plano PCI y la Resolución de aprobación expedido por la Municipalidad.	Cumple
3	Certificado de Licencia Comercial expedida por la Municipalidad de Asunción para los Talleres ubicados en Asunción. Para talleres ubicados en otro municipio patente comercial del municipio de su ubicación.	Cumple
4	Declaración Jurada en la que acredite que el oferente cuenta con las herramientas mínimas exigidas.	Cumple
5	Copia de cedula verde a nombre de la empresa oferente y/o contrato privado de prestación de servicios.	Cumple
6	Copia autenticada de la Póliza de Seguro de Cobertura contra robo, Incendio y de Responsabilidad Civil para los vehículos de la institución, indicando compañía de seguros, número de póliza y vigencia.	Cumple
7	Declaración Jurada en la que manifieste contar con un sistema de prevención, protección y combate contra incendios en todas sus instalaciones: Sensores de humo/calor, extintores, equipos de bocas hidrantes, balde de arena, carteles indicadores salidas de emergencia en todas sus instalaciones, sistemas audibles.	Cumple
8	Declaración Jurada donde manifieste contar con sala cerrada para las reparaciones de motor, caja y diferencial de manera a evitar la contaminación del ambiente. El mismo deberá contar con las herramientas necesarias para el efecto.	Cumple

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

N°	Capacidad Técnica	MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ
		Cumple / No Cumple
9	Licencia Ambiental emitida por el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE según decreto reglamentario 453/13 de la ley 294/93, donde se pueda visualizar la vigencia	Cumple
10	Plano de prevención de control de incendio actualizado, aprobado por la Municipalidad.	Cumple
11	DD JJ donde manifieste poseer circuito cerrado de TV que garantice a la convocante que tenga la seguridad que desde el ingreso del vehículo hasta la salida quede totalmente grabado para un control estricto en caso de robo/hurto etc. y la misma deberá cubrir la totalidad del tinglado y su frente para una óptima captura de imágenes en el grabado digital autónomo.	Cumple
12	DD JJ donde se manifieste contar con servicio de guardia de seguridad propio o con empresa dedicada al rubro. En caso de ser tercerizado, presentar documentaciones que avalen dicho servicio.	Cumple
13	DD JJ donde el oferente manifieste contar con cantidad mínima de personal: 7 personales técnicos y 1 personal administrativo como mínimo. Indefectiblemente deben estar inscriptos en el Instituto de Previsión Social con una antigüedad de por lo menos 02 (dos) meses. Presentar planilla de asegurados del Instituto de Previsión Social al día con cada factura de servicio.	Cumple
14	Curriculum vitae y certificados emitidos por el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Trabajo y/o SNPP (Servicio Nacional de Promoción Profesional) de sus personales técnicos y certificado de estudios de su personal administrativo.	Cumple
15	Declaración Jurada donde el oferente manifieste contar con cobertura de grúa para auxilio a todos los vehículos, las 24 horas en todo el territorio de la República, con asistencia de mecánica ligera domingos y feriados.	Cumple

En relación con otros requerimientos que la convocante requiera, se verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados, conforme al análisis practicado, y que forma parte del presente informe, resultando cuanto sigue:

N°	Otros Criterios que la Convocante requiera	MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ
		Cumple / No Cumple
1	Constancia Visita al sitio de ejecución del contrato, o declaración jurada bajo fe de juramento de conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato	Cumple

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

N°	Otros Criterios que la Convocante requiera	MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ
		Cumple / No Cumple
2	Presentar planilla de la oferta en formato digital editable tipo Excel, en un medio magnético (CD, DVD, Pendrive), junto con su oferta física	Cumple

5. NORMATIVA LEGAL SOBRE ADJUDICACIÓN.

El Artículo 55 "Adjudicación" de la Ley N° 7021/2.022, que regula los criterios que deben observarse para la adjudicación, establece: *"Con base al informe de evaluación, la convocante adjudicará al oferente cuya oferta asegure las mejores condiciones para el Estado en términos de valor por dinero, cumpla con las condiciones legales, financieras y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones y en la reglamentación correspondiente. El mismo deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas".*

El Artículo 75 del Decreto Reglamentario N° 2264/2024, establece: *2) Evaluación basada en precio.*
1.1 Método de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:
2.1.4 Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.

6. RECOMENDACIÓN.

En virtud a todo lo expresado precedentemente, el Comité de Evaluación del Llamado a **Licitación de Menor Cuantía Nacional N°05/2024** para el **"Mantenimiento y Reparación de Vehículos – Plurianual 2024 - 2025"**, recomienda a la Máxima Autoridad Institucional, realizar la adjudicación para el presente proceso de contratación salvo mejor parecer:

- **ADJUDICAR** a la firma **MECANIC CENTER DE VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ, con RUC N°2506438-0,** el llamado a **Licitación de Menor Cuantía Nacional N°05/2024** para el **"Mantenimiento y Reparación de Vehículos – Plurianual 2024 - 2025",** con **ID N° 454.152,** en la modalidad de contrato abierto por el monto mínimo de guaraníes ciento cincuenta millones (₲150.000.000), y el monto máximo de guaraníes trescientos millones, (₲300.000.000.-) IVA Incluido, según se detalla en el siguiente cuadro de adjudicación:

- Rodrigo Ramón Núñez Salinas, Director General de Administración y Finanzas;

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

- Bruno Luis Zubizarreta Caballero, Director General de Gabinete;

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

Cuadro de Adjudicación

Grupo 1 - Mantenimiento Y Reparación De Vehículos - Plurianual 2024-2025 Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 150000000 Máximo: 300000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Mecanic Center de Víctor Rolando López Vázquez	
						Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA Y TRANSMISI脫N DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
1.1		Provisión de Engranaje de 1ª	unidad	1	2.073.238	1.236.142	1.236.142
1.2		Provisión de Engranaje de 2ª	unidad	1	1.821.937	1.085.362	1.085.362
1.3		Provisión de Engranaje de 3ª	unidad	1	2.324.540	1.386.924	1.386.924
1.4		Provisión de Engranaje de 4ª	unidad	1	2.255.432	1.345.459	1.345.459
1.5		Provisión de Engranaje de 5ª	unidad	1	2.324.540	1.386.924	1.386.924
1.6		Provisión de Engranaje de reversa	unidad	1	2.324.540	1.386.924	1.386.924
1.7		Provisión de Eje cuádruple	unidad	1	6.910.794	4.138.676	4.138.676
1.8		Provisión de Eje mando	unidad	1	3.455.397	2.065.438	2.065.438
1.9		Provisión de Eje directa	unidad	1	3.832.349	2.291.609	2.291.609
1.10		Provisión de Juego de anillos sincronizadores	unidad	1	5.340.159	3.196.295	3.196.295
1.11		Provisión de Juego completo de rulemanes	unidad	1	3.731.829	2.231.297	2.231.297
1.12		Provisión de Juego completo de rodillos	unidad	1	3.015.619	1.801.571	1.801.571
1.13		Provisión de Reten frente caja	unidad	1	175.911	113.578	113.578
1.14		Provisión de Reten salida de caja	unidad	1	169.629	117.044	117.044
1.15		Provisión de Juego de seguros desplazable 1ª - 2ª	unidad	1	314.127	208.947	208.947
1.16		Provisión de Juego de seguros desplazable 3ª - 4ª	unidad	1	251.302	165.598	165.598
1.17		Provisión de Juego de seguros desplazable 5ª - marcha atrás	unidad	1	188.476	122.248	122.248
1.18		Provisión de Desplazable 1ª - 2ª	unidad	1	1.821.937	1.249.336	1.249.336
1.19		Provisión de Desplazable 3ª - 4ª	unidad	1	2.129.781	1.461.748	1.461.748
1.20		Provisión de Desplazable 5ª - marcha atrás	unidad	1	1.947.587	1.336.035	1.336.035
1.21		Provisión de Horquilla 1ª - 2ª	unidad	1	1.068.032	729.142	729.142
1.22		Provisión de Horquilla 3ª - 4ª	unidad	1	1.193.683	815.841	815.841
1.23		Provisión de Horquilla 5ª - marcha atrás	unidad	1	816.730	555.743	555.743
1.24		Provisión de Varilla selectora de cambios	unidad	1	439.778	295.646	295.646
1.25		Provisión y cambio Corona y piñón de velocímetro	unidad	1	1.432.419	980.569	980.569
1.26		Provisión y cambio de reloj velocímetro	unidad	1	1.570.635	1.075.938	1.075.938
1.27		Sensor de velocidad	unidad	1	376.952	252.296	252.296

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	1.28	Provisión de Juego juntas de caja	unidad	1	188.476	122.248	122.248
	1.29	Provisión de Soporte de caja	unidad	1	942.381	642.442	642.442
	1.30	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	1.31	Desmontar, reparar y montar caja velocidad	unidad	1	816.730	441.401	441.401
2	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA EMBRAGUE DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	2.1	Fluido de embrague	unidad	1	58.172	55.000	55.000
	2.2	Regular embrague	unidad	1	125.651	86.699	86.699
	2.3	Provisión de Plato embrague	unidad	1	1.733.981	1.188.646	1.188.646
	2.4	Provisión de Disco embrague	unidad	1	1.820.773	1.539.857	1.539.857
	2.5	Provisión de Cojinete de empuje	unidad	1	942.381	642.442	642.442
	2.6	Provisión de Ruleman piloto	unidad	1	150.781	104.038	104.038
	2.7	Provisión de Bomba central de embrague	unidad	1	1.545.505	1.058.598	1.058.598
	2.8	Provisión de Bomba auxiliar de embrague	unidad	1	841.860	573.083	573.083
	2.9	Provisión de Juego reparo bomba central de embrague	unidad	1	309.194	205.543	205.543
	2.10	Provisión de Caño unión bomba central con bomba auxiliar	unidad	1	138.216	95.369	95.369
	2.11	Provisión de Vástago bomba central de embrague	unidad	1	90.469	62.423	62.423
	2.12	Reparar vástago bomba central de embrague	unidad	1	56.543	39.014	39.014
	2.13	Provisión y cambio de Corona volante	unidad	1	1.545.505	1.058.598	1.058.598
	2.14	Rectificación corona volante	unidad	1	175.911	113.578	113.578
	2.15	Tanque de fluido de embrague	unidad	1	251.302	165.598	165.598
	2.16	Reparación de plato, disco y regulación volante	unidad	1	682.284	367.456	367.456
	2.17	Cambiar plato, disco y cojinete	unidad	1	4.498.299	3.815.754	3.815.754
	2.18	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	2.19	Desmontar, y montar Caja p/reparación Sistema de Embrague	unidad	1	565.429	303.185	303.185
3	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	3.1	Provisión y cambio de Reparo bomba central de freno	unidad	1	219.889	143.923	143.923
	3.2	Provisión y cambio de Bomba central de freno	unidad	1	1.457.549	997.908	997.908
	3.3	Provisión y cambio de Flexible de freno delantero	unidad	1	175.911	113.578	113.578
	3.4	Provisión y cambio de Juego pastilla de freno	unidad	1	785.381	659.773	659.773
	3.5	Provisión y cambio de Juego fibra de freno	unidad	1	554.746	374.974	374.974
	3.6	Tanque fluido de freno	unidad	1	301.562	200.277	200.277
	3.7	Provisión y cambio de Disco de freno	unidad	1	1.193.683	1.006.830	1.006.830
	3.8	Rectificación disco de freno	unidad	1	491.815	410.242	410.242

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

3.9		Provisión y cambio de Tambor de freno	unidad	1	1.218.813	833.180	833.180
3.10		Rectificación tambor de freno	unidad	1	491.815	331.552	331.552
3.11		Provisión y cambio de Despresor de freno	unidad	1	2.806.413	1.928.624	1.928.624
3.12		Reparación de Despresor de freno	unidad	1	1.246.143	677.578	677.578
3.13		Provisión de freno de mano	unidad	1	885.902	603.472	603.472
3.14		Reparación de freno de mano	unidad	1	760.251	410.338	410.338
3.15		Provisión de Válvula ecualizadora	unidad	1	1.105.727	755.151	755.151
3.16		Provisión de Juego anillos reparo mordaza	unidad	1	785.381	534.112	534.112
3.17		Provisión de Juego reparo cilindro freno trasero	unidad	1	274.359	181.507	181.507
3.18		Tanque de fluido de freno	unidad	1	301.562	200.277	200.277
3.19		Provisión de Pistón de mordaza	unidad	1	655.521	444.509	444.509
3.20		Provisión de Seguros de mordaza	unidad	1	128.591	88.727	88.727
3.21		Reparacion perno mordaza	unidad	1	314.127	164.969	164.969
3.22		Provisión de Cilindro de freno trasero	unidad	1	294.243	195.227	195.227
3.23		Provisión de Servo freno	unidad	1	3.039.336	1.815.801	1.815.801
3.24		Tornillo purgador de freno L/Izq. o L/Der.	unidad	1	43.978	30.344	30.344
3.25		Limpieza y regulación de frenos	unidad	1	94.238	65.024	65.024
3.26		Reparacion de sistema ABS	unidad	1	1.623.095	1.112.135	1.112.135
3.27		Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000
3.28		Fluido de freno	unidad	1	58.172	55.000	55.000
4	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
4.1		Diagnóstico electrónico	unidad	1	905.786	347.200	347.200
4.2		Mantenimiento y limpieza de sensores electrónicos	unidad	1	899.503	612.857	612.857
4.3		Provisión de Inducido arranque	unidad	1	748.879	508.926	508.926
4.4		Reparación inducido arranque	unidad	1	737.194	500.863	500.863
4.5		Provisión de Bendix arranque	unidad	1	439.778	295.646	295.646
4.6		Reparación Campos de arranque	unidad	1	314.127	208.947	208.947
4.7		Provisión de Campos de arranque	unidad	1	841.860	573.083	573.083
4.8		Provisión de Juego porta carbón con carbones	unidad	1	188.476	122.248	122.248
4.9		Cambio de reductora de arranque	unidad	1	314.127	208.947	208.947
4.10		Provisión de Seguro bendix arranque	unidad	1	62.825	43.349	43.349
4.11		Provisión de Buje arranque	unidad	1	106.803	73.694	73.694
4.12		Provisión de Torpedo de arranque	unidad	1	314.127	208.947	208.947
4.13		Provisión de Tapa trasera de arranque	unidad	1	188.476	122.248	122.248
4.14		Provisión de Automático de arranque	unidad	1	314.127	208.947	208.947

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

4.15	Provisión Planetario de arranque	unidad	1	62.825	43.349	43.349
4.16	Reparación motor de arranque	unidad	1	1.477.560	1.011.716	1.011.716
4.17	Cambio motor de arranque	unidad	1	2.932.064	2.015.324	2.015.324
4.18	Provisión de Regulador de voltaje	unidad	1	737.194	500.863	500.863
4.19	Provisión y reparación de Rotor de alternador	unidad	1	737.194	397.656	397.656
4.20	Provisión de Estator de alternador	unidad	1	929.816	633.773	633.773
4.21	Reparación de estator	unidad	1	314.127	208.947	208.947
4.22	Provisión de Placa de diodos	unidad	1	928.843	633.101	633.101
4.23	Cambio de fusibles	unidad	1	165.419	114.139	114.139
4.24	Cambio de relay	unidad	1	314.127	208.947	208.947
4.25	Cambio de colector	unidad	1	251.302	165.598	165.598
4.26	Provisión de Ruleman delantero alternador	unidad	1	373.843	250.151	250.151
4.27	Provisión de Ruleman trasero alternador	unidad	1	373.843	250.151	250.151
4.28	Provisión de Polea alternador	unidad	1	862.844	587.562	587.562
4.29	Reparación alternador	unidad	1	1.371.794	938.737	938.737
4.30	Bocina	unidad	1	251.302	165.598	165.598
4.31	Provisión de Bobina	unidad	1	1.447.121	990.713	990.713
4.32	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000
4.33	Reparación de Bobina	unidad	1	735.121	396.516	396.516
4.34	Provisión y cambio de batería 60 Amp	unidad	1	1.004.783	946.743	946.743
4.35	Reparación de desempañador	unidad	1	866.017	468.509	468.509
4.36	Terminal para batería c/u.-	unidad	1	174.515	120.415	120.415
4.37	Reparación sistema eléctrico del ventilador	unidad	1	668.086	359.647	359.647
4.38	Bujías c/u	unidad	1	225.135	147.543	147.543
4.39	Juego de cable de Bujías c/u	unidad	1	358.105	239.292	239.292
4.40	Focos de tablero	unidad	1	74.037	70.000	70.000
4.41	Cambio de foco alta y baja	unidad	1	190.380	122.200	122.200
4.42	Cambio de foco freno y luz chica	unidad	1	105.767	122.200	122.200
4.43	Provisión y cambio de Foco de faro delantero	unidad	1	190.380	122.200	122.200
4.44	Provisión y cambio de Foco de faro trasero	unidad	1	105.767	122.200	122.200
4.45	Provisión y cambio de Foco H7	unidad	1	190.380	122.200	122.200
4.46	Provisión y cambio de Foco Busca huella	unidad	1	190.380	122.200	122.200
4.47	Provisión y cambio de Faros Busca huella L/Izq./der.	unidad	1	420.930	282.641	282.641
4.48	Reparación parte eléctrica del Faros Busca huella L/Izq./der.	unidad	1	523.587	353.475	353.475
4.49	Provisión y cambio de Faros delanteros	unidad	1	1.193.683	815.841	815.841
4.50	Provisión y cambio de Faros traseros	unidad	1	728.775	495.054	495.054
4.51	Control de luces	unidad	1	68.748	47.436	47.436

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	4.52	Provisión y cambio de señalero delantero	unidad	1	251.302	165.598	165.598
	4.53	Provisión y cambio de Palanca señalero	unidad	1	1.068.032	729.142	729.142
	4.54	Configuración de radio	unidad	1	362.314	242.196	242.196
	4.55	Reparación sistema antirrobo	unidad	1	801.056	432.780	432.780
5	78180101-011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO (incluido alineacion y balanceo) DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	5.1	Provisión y cambio de Buje de parrilla superior	unidad	1	456.552	380.269	380.269
	5.2	Provisión y cambio de Buje de parrilla inferior	unidad	1	456.552	380.269	380.269
	5.3	Provisión y cambio de Buje de barra estabilizadora	unidad	1	293.206	241.425	241.425
	5.4	Provisión y cambio de Bieleta estabilizadora	unidad	1	456.552	357.441	357.441
	5.5	Provisión y cambio de Barra estabilizadora	unidad	1	1.219.913	833.939	833.939
	5.6	Provisión y cambio de Rotula superior	unidad	1	678.514	535.011	535.011
	5.7	Provisión y cambio de Rotula inferior	unidad	1	716.210	565.168	565.168
	5.8	Provisión y cambio de Muñequin interno de dirección	unidad	1	659.667	519.933	519.933
	5.9	Provisión y cambio de Muñequin externo de dirección	unidad	1	659.667	519.933	519.933
	5.10	Provisión y cambio de Brazo pitman	unidad	1	848.143	577.418	577.418
	5.11	Provisión y cambio de Brazo zeta	unidad	1	932.957	635.940	635.940
	5.12	Provisión y cambio de bieletas con bujes	unidad	1	376.952	293.761	293.761
	5.13	Provisión y cambio de taqueador delantero	unidad	1	414.648	278.307	278.307
	5.14	Provisión y cambio de taqueador trasero	unidad	1	414.648	278.307	278.307
	5.15	Provisión y cambio de sinfín	unidad	1	2.309.457	1.377.874	1.377.874
	5.16	Reparación de sinfín	unidad	1	1.225.095	666.002	666.002
	5.17	Provisión y cambio de Barra de torsión con regulador	unidad	1	1.309.910	896.037	896.037
	5.18	Provisión y cambio de Juego reparo caja Dir. Hidráulica	unidad	1	696.262	472.620	472.620
	5.19	Provisión y cambio de Bomba Dir. Hidráulica	unidad	1	2.953.048	2.029.803	2.029.803
	5.20	Provisión y cambio de Manguera dirección Hidráulica	unidad	1	603.124	408.355	408.355
	5.21	Caño flexible para dirección	unidad	1	320.410	213.282	213.282
	5.22	Bulón de barra de dirección	unidad	1	245.019	161.263	161.263
	5.23	Servicio de engrase de rulemanes	unidad	1	84.814	58.521	58.521
	5.24	Ruleman de masa delantero c/masa	unidad	1	2.544.429	1.747.856	1.747.856
	5.25	Reparación de masa L/Izq. en tornería	unidad	1	682.724	367.698	367.698
	5.26	Ruleman de olla	unidad	1	471.191	317.321	317.321
	5.27	Retenes de masa A/L	unidad	1	315.195	209.684	209.684
	5.28	Ajuste de masa	unidad	1	113.086	78.029	78.029
	5.29	Guardapolvo cremallera	unidad	1	172.294	118.882	118.882
	5.30	Corrección de pisada	unidad	1	195.668	127.210	127.210

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	5.31	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	5.32	Provisión y cambio brazo tensor	unidad	1	603.124	408.355	408.355
6	78180101-012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO (incluido alineacion y balanceo) DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	6.1	Provisión y cambio de Amortiguador delantero	unidad	1	1.251.643	993.514	993.514
	6.2	Provisión y cambio de Amortiguador trasero	unidad	1	1.239.797	984.037	984.037
	6.3	Provisión y cambio amortiguador transversal trasero	unidad	1	1.094.262	867.609	867.609
	6.4	Reparación elástico trasero	unidad	1	1.054.494	572.171	572.171
	6.5	Provisión y cambio de Hoja elástico trasero	unidad	1	737.194	500.863	500.863
	6.6	Provisión y cambio de Barra estabilizadora trasera	unidad	1	691.079	469.044	469.044
	6.7	Reparación caño de escape/silenciador	unidad	1	945.554	512.254	512.254
	6.8	Cambio de caño de escape/silenciador	unidad	1	1.976.991	1.356.323	1.356.323
	6.9	Provisión y cambio de Buje de barra estabilizadora trasera	unidad	1	243.983	199.585	199.585
	6.10	Provisión de Planetario	unidad	1	1.433.519	981.328	981.328
	6.11	Provisión de Satélite	unidad	1	1.352.883	925.689	925.689
	6.12	Provisión de Juego corona y piñón	unidad	1	5.943.283	4.093.065	4.093.065
	6.13	Provisión de Perno satélite	unidad	1	757.078	514.583	514.583
	6.14	Provisión de Juego calces y seguros	unidad	1	314.127	208.947	208.947
	6.15	Provisión de Olla diferencial vacía	unidad	1	3.958.000	2.723.220	2.723.220
	6.16	Provisión de Juego reparo olla diferencial	unidad	1	3.078.445	2.116.327	2.116.327
	6.17	Provisión de Ruleman trasero piñón	unidad	1	825.149	561.552	561.552
	6.18	Provisión de Ruleman lateral corona	unidad	1	656.557	445.224	445.224
	6.19	Provisión de Reten piñón	unidad	1	493.211	332.515	332.515
	6.20	Provisión de Centralizador Cardan	unidad	1	871.200	593.328	593.328
	6.21	Provisión y cambio de Cruceta cardan	unidad	1	776.962	528.303	528.303
	6.22	Provisión de Junta tapa diferencial	unidad	1	50.260	34.679	34.679
	6.23	Desmontar, reparar y montar diferencial	unidad	1	1.242.970	675.833	675.833
	6.24	Provisión y cambio de Ruleman con seguro	unidad	1	925.670	630.912	630.912
	6.25	Provisión y cambio de Reten	unidad	1	331.938	221.237	221.237
	6.26	Provisión y cambio de Chapa retentora palier	unidad	1	439.778	295.646	295.646
	6.27	Provisión y cambio de Eje palier	unidad	1	2.337.105	1.604.802	1.604.802
	6.28	Provisión y cambio de Túnel	unidad	1	4.963.207	3.416.812	3.416.812
	6.29	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	6.30	Reparación de Túnel	unidad	1	750.135	404.774	404.774

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

7	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	7.1	Provisión y cambio de Filtro de combustible	unidad	1	251.302	165.598	165.598
	7.2	Provisión y cambio de Filtro de aceite	unidad	1	245.019	161.263	161.263
	7.3	Provisión y cambio de Filtro de aire	unidad	1	314.127	208.947	208.947
	7.4	Provisión y cambio de Aceite de motor por litro	unidad	1	68.748	77.000	77.000
	7.5	Provisión y cambio de Aceite de caja velocidad por litro	unidad	1	79.325	77.000	77.000
	7.6	Provisión y cambio de Aceite diferencial por litro	unidad	1	79.325	77.000	77.000
	7.7	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	7.8	Provisión y cambio de Aceite Hidráulico por litro p/ Dirección. Hidráulica.	unidad	1	52.883	50.000	50.000
8	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR COMPLETO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	8.1	Provisión de Correa ventilador	unidad	1	386.285	258.736	258.736
	8.2	Provisión de Embrague viscoso con paleta	unidad	1	1.721.416	1.179.977	1.179.977
	8.3	Provisión y cambio de Radiador	unidad	1	3.759.159	2.586.019	2.586.019
	8.4	Tanque de refrigerante de radiador	unidad	1	810.511	551.452	551.452
	8.5	Limpieza de radiador	unidad	1	823.076	560.122	560.122
	8.6	Reparación Radiador	unidad	1	1.623.095	1.112.135	1.112.135
	8.7	Aditivo para Radiador	unidad	1	126.920	100.000	100.000
	8.8	Anillo de conducto de agua	unidad	1	56.543	39.014	39.014
	8.9	Eliminar pérdida de agua por el sistema del conducto	unidad	1	125.651	86.699	86.699
	8.10	Provisión y cambio de reservorio de agua con tapa	unidad	1	902.613	615.002	615.002
	8.11	Provisión y cambio manguera inferior radiador	unidad	1	314.127	208.947	208.947
	8.12	Provisión y cambio de manguera superior radiador	unidad	1	314.127	208.947	208.947
	8.13	Provisión y cambio de Bomba de agua	unidad	1	1.123.602	1.059.621	1.059.621
	8.14	Provisión y cambio de termostato	unidad	1	1.034.610	706.080	706.080
	8.15	Provisión y cambio Retén Diferencial	unidad	1	362.314	242.196	242.196
	8.16	Provisión y cambio cabo acelerador	unidad	1	188.476	122.248	122.248
	8.17	Provisión y cambio de manguera alimentadora de turbo	unidad	1	412.575	276.876	276.876
	8.18	Provisión y cambio de manguera respiradero	unidad	1	175.911	113.578	113.578
	8.19	Reparación depurador de aire	unidad	1	157.064	86.385	86.385
	8.20	Bulbo marcha atrás	unidad	1	178.424	115.312	115.312
	8.21	Provisión y cambio polea loca del alternador	unidad	1	439.778	295.646	295.646
	8.22	Provisión y cambio de Reten frente motor	unidad	1	280.641	185.842	185.842
	8.23	Calce piñon	unidad	1	188.476	122.248	122.248

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

8.24	Regulación de válvulas	unidad	1	150.781	104.038	104.038
8.25	Provisión de Juego casquillos de biela	unidad	1	577.994	391.015	391.015
8.26	Provisión de Juego casquillos de bancada	unidad	1	650.243	440.867	440.867
8.27	Cambio de reten bancada	unidad	1	216.748	141.756	141.756
8.28	Provisión de Juego de pistones	unidad	1	1.806.230	1.238.498	1.238.498
8.29	Provisión de Juego de aros	unidad	1	1.293.261	884.550	884.550
8.30	Provisión de Juego de camisas	unidad	1	1.155.987	789.831	789.831
8.31	Provisión de Juego calces laterales	unidad	1	173.398	119.644	119.644
8.32	Provisión de Juego bujes de biela	unidad	1	216.748	141.756	141.756
8.33	Varilla de aceite	unidad	1	115.599	79.763	79.763
8.34	Provisión de Juego bujes de leva	unidad	1	250.265	164.882	164.882
8.35	Provisión de brazo biela	unidad	1	1.083.738	739.979	739.979
8.36	Provisión de leva	unidad	1	1.193.683	815.841	815.841
8.37	Provisión de cigüeñal de motor	unidad	1	5.767.372	3.971.686	3.971.686
8.38	Provisión de Tapa motor	unidad	1	6.182.019	4.257.793	4.257.793
8.39	Cepillar tapa motor	unidad	1	2.260.868	1.552.198	1.552.198
8.40	Reparación tapa motor	unidad	1	3.183.365	1.743.050	1.743.050
8.41	Provisión de Juego de juntas motor	unidad	1	1.331.898	911.209	911.209
8.42	Provisión de Juego válvulas admisión	unidad	1	628.254	425.695	425.695
8.43	Provisión de Juego válvulas de escape	unidad	1	753.905	512.394	512.394
8.44	Provisión de Juego guías de válvulas	unidad	1	226.171	148.257	148.257
8.45	Rectificación asientos de válvulas	unidad	1	150.781	104.038	104.038
8.46	Reparacion de bomba de direccion hidraulica	unidad	1	1.250.162	854.811	854.811
8.47	Juego reten de valvula	unidad	1	351.822	234.957	234.957
8.48	Trabajo de rectificación motor	unidad	1	2.245.003	1.541.252	1.541.252
8.49	Provisión de Bomba de aceite	unidad	1	2.250.249	1.544.871	1.544.871
8.50	Ajustar chapa de escape	unidad	1	84.613	58.382	58.382
8.51	Provisión de Reparo bomba aceite	unidad	1	439.778	295.646	295.646
8.52	Carcaza de termostato	unidad	1	675.687	458.424	458.424
8.53	Provisión de Correa dentada	unidad	1	862.844	587.562	587.562
8.54	Provisión de Kit tensores correa dentada	unidad	1	1.012.589	690.886	690.886
8.55	Provisión de Camon bomba inyectora	unidad	1	3.970.565	3.565.708	3.565.708
8.56	Provisión de Incorporado bomba inyectora	unidad	1	892.121	795.108	795.108
8.57	Provisión de Cabezal bomba inyectora	unidad	1	892.121	795.108	795.108
8.58	Provisión de Juego de juntas bomba inyectora	unidad	1	691.079	614.171	614.171
8.59	Provisión de Pico inyector	unidad	1	2.600.972	2.333.074	2.333.074
8.60	Reparación bomba inyectora	unidad	1	2.314.175	2.074.957	2.074.957

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	8.61	Calibración y limpieza bomba inyectora	unidad	1	565.429	501.086	501.086
	8.62	Calibración y limpieza picos inyectores c/u	unidad	1	379.174	253.830	253.830
	8.63	Provisión de Soporte de motor	unidad	1	314.127	208.947	208.947
	8.64	Limpieza de tanque combustible	unidad	1	793.250	539.542	539.542
	8.65	Provisión de Flotador tanque combustible	unidad	1	1.193.683	815.841	815.841
	8.66	Provisión de Junta tapa motor	unidad	1	691.079	469.044	469.044
	8.67	Provisión y cambio de Junta tapa balancín	unidad	1	188.476	122.248	122.248
	8.68	Provisión y cambio de Junta cárter	unidad	1	62.825	43.349	43.349
	8.69	Flexible de escape	unidad	1	188.476	122.248	122.248
	8.70	Provisión y cambio de Junta admisión y escape	unidad	1	189.733	123.115	123.115
	8.71	Provisión y cambio de Bombín de combustible	unidad	1	502.603	338.996	338.996
	8.72	Desmontar y montar motor	unidad	1	2.198.889	1.509.433	1.509.433
	8.73	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	8.74	Puesta a punto de motor	unidad	1	439.778	295.646	295.646
9	78180101-016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10 ACONDICIONADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	9.1	Reparación de compresor	unidad	1	1.365.448	934.359	934.359
	9.2	Provisión y cambio de Compresor de aire	unidad	1	6.471.016	5.492.563	5.492.563
	9.3	Provisión de condensador	unidad	1	2.286.940	1.936.099	1.936.099
	9.4	Provisión y cambio de Evaporador	unidad	1	2.450.191	2.074.862	2.074.862
	9.5	Provisión y cambio de Filtro secador	unidad	1	314.127	208.947	208.947
	9.6	Provisión y cambio de Válvula expansora	unidad	1	753.905	512.394	512.394
	9.7	Provisión y cambio de Manguera de alta	unidad	1	314.127	208.947	208.947
	9.8	Provisión y cambio de Manguera de baja	unidad	1	251.302	165.598	165.598
	9.9	Provisión y cambio de Manguera desaguadero	unidad	1	295.279	195.942	195.942
	9.10	Provisión y cambio de Ruleman de compresor	unidad	1	314.127	208.947	208.947
	9.11	Provisión y cambio de Reten de compresor	unidad	1	251.302	165.598	165.598
	9.12	Filtro de Aire Acondicionado	unidad	1	295.279	195.942	195.942
	9.13	Mantenimiento de Aire Acondicionado	unidad	1	439.778	295.646	295.646
	9.14	Reparación y limpieza del sistema de Aire Acondicionado	unidad	1	1.623.095	1.112.135	1.112.135
	9.15	Desmontaje y montaje de tablero	unidad	1	1.235.422	844.641	844.641
	9.16	Ventilador o turbina interior del aire acondicionado	unidad	1	1.855.278	1.272.341	1.272.341
	9.17	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	9.18	Carga de gas R-134 con aceite	unidad	1	651.311	610.945	610.945

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

10	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA PINTURA Y OTROS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	10.1	Reparación de cerradura de guantera	unidad	1	106.803	73.694	73.694
	10.2	Reparación de manija guantera	unidad	1	56.543	31.098	31.098
	10.3	Reparación de soporte de guantera	unidad	1	56.543	31.098	31.098
	10.4	Pulida de Faros	unidad	1	285.570	189.243	189.243
	10.5	Pintura de logotipos (por puerta)	unidad	1	639.888	433.722	433.722
	10.6	Reparacion de brazo levanta vidrio trasero Lado Derecho e izquierdo	unidad	1	799.808	544.067	544.067
	10.7	Reparacion de mando central de levanta vidrio	unidad	1	690.075	371.741	371.741
	10.8	Reparacion del sistema electrico del levanta vidrio	unidad	1	753.572	406.664	406.664
	10.9	Reparacion en torneria de puerta delantera de visagra A/L	unidad	1	365.800	244.602	244.602
	10.10	Ajustar puerta delantera lado derecho	unidad	1	165.842	114.430	114.430
	10.11	Ajustar puerta delantera lado izquierdo	unidad	1	165.842	114.430	114.430
	10.12	Ajustar tapizado de puerta delantera lado delantero izquierdo y derecho	unidad	1	84.613	58.382	58.382
	10.13	Ajustar goma de puerta y posa mano	unidad	1	84.613	58.382	58.382
	10.14	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	10.15	Polarizados (por ventana)	unidad	1	423.067	420.000	420.000
11	78180101-007	SERVICIO DE GOMERIA DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	11.1	Reparación de llanta de magnesio c/uno	unidad	1	725.189	492.580	492.580
	11.2	Provisión de tuercas de rueda c/uno	unidad	1	142.785	98.521	98.521
	11.3	Provisión de tazas de rueda c/uno	unidad	1	75.390	52.019	52.019
	11.4	Provisión de Gato hidráulico	unidad	1	219.889	143.923	143.923
	11.5	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	11.6	Provisión de Llave de rueda	unidad	1	259.848	171.495	171.495
12	78180101-001	SERVICIO DE ALINEACI脫N Y BALANCEO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	12.1	Alineación/Balanceo	unidad	1	174.515	142.200	142.200
13	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA LIMPIAPARABRISAS DE CAMIONETAS DE LA MARCA CHEVROLET TIPO S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	13.1	Provisión y cambio de Brazo de limpiaparabrisas	unidad	1	314.127	208.947	208.947
	13.2	Provisión y cambio Escobilla de limpiaparabrisas (el par)	unidad	1	213.606	139.588	139.588
	13.3	Reparación de Motor de limpiaparabrisas	unidad	1	251.302	165.598	165.598
	13.4	Provisión y cambio de Motor de limpiaparabrisas	unidad	1	621.971	421.359	421.359

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	13.5	Deposito de agua	unidad	1	188.476	122.248	122.248
	13.6	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	13.7	Provisión y cambio de Palanca limpiaparabrisas	unidad	1	502.603	338.996	338.996
14	78180101-023	ACCESORIOS EN GENERAL DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	14.1	Forro del volante (original)	unidad	1	216.108	141.314	141.314
	14.2	Plastico del freno de mano	unidad	1	172.770	119.211	119.211
	14.3	Palanca de cambio	unidad	1	1.185.566	810.240	810.240
	14.4	Perillas de comando	unidad	1	207.324	135.253	135.253
	14.5	Ventilete de Aire Acondicionado	unidad	1	259.155	171.016	171.016
	14.6	Agarradera interior	unidad	1	164.131	113.250	113.250
	14.7	Cinturon de seguridad	unidad	1	190.047	123.332	123.332
	14.8	Trabas para cinturon de seguridad	unidad	1	136.488	94.176	94.176
	14.9	Interruptor de luz de puerta	unidad	1	129.577	89.408	89.408
	14.10	Consola apoya brazos	unidad	1	146.854	101.329	101.329
	14.11	Manija (botonera) tapa tanque	unidad	1	155.493	107.290	107.290
	14.12	Manija (botonera) abre capot	unidad	1	155.493	107.290	107.290
	14.13	Bloqueo de puerta-boton	unidad	1	112.300	77.487	77.487
	14.14	Bloqueo de ventanilla-boton	unidad	1	112.300	77.487	77.487
	14.15	Boton luz de stop	unidad	1	95.023	65.565	65.565
	14.16	Manija de puertas (externa e interna)	unidad	1	198.685	129.292	129.292
	14.17	Palanca de señalero	unidad	1	336.901	224.661	224.661
	14.18	Palanca de limpia parabrisas	unidad	1	336.901	224.661	224.661
	14.19	Goma de puerta	unidad	1	809.327	550.635	550.635
	14.20	Luz de techo	unidad	1	260.043	171.629	171.629
	14.21	Visagra de puertas	unidad	1	207.324	135.253	135.253
	14.22	Posa vasos	unidad	1	259.155	171.016	171.016
	14.23	Reparación tapiceria de asiento	unidad	1	1.317.520	901.288	901.288
	14.24	Reparación riel de asiento	unidad	1	259.155	134.735	134.735
	14.25	Cambio riel de asiento	unidad	1	604.694	409.438	409.438
	14.26	Reparacion manija de asiento	unidad	1	195.531	107.542	107.542
	14.27	Cambio manija de asiento	unidad	1	195.531	127.116	127.116
	14.28	Reparacion de sistema electrico de retrovisor (espejos laterales)	unidad	1	195.531	127.116	127.116
	14.29	Retrovisor interior	unidad	1	361.214	241.437	241.437
	14.30	Pedal	unidad	1	129.577	89.408	89.408
	14.31	Perilla de apertura de guantera	unidad	1	155.493	107.290	107.290

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaria Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

14.32		Reposición de alfombras	unidad	1	380.094	254.464	254.464
14.33		Cambio del cuero de palanca de cambio	unidad	1	310.986	206.780	206.780
14.34		Reparación de radio	unidad	1	152.706	105.367	105.367
14.35		Encendedor 12 volt.	unidad	1	152.706	105.367	105.367
14.36		Parasol (unidad)	unidad	1	895.736	610.257	610.257
14.37		Reparación de tablero electrico	unidad	1	195.531	127.116	127.116
14.38		Reposición de guarda fango	unidad	1	246.735	162.447	162.447
14.39		Manija de valijera	unidad	1	123.721	85.367	85.367
14.40		Luz de chapa	unidad	1	954.415	650.746	650.746
14.41		Tercera luz de freno	unidad	1	492.714	332.172	332.172
14.42		Reparación levanta vidrio electrico	unidad	1	952.293	649.282	649.282
14.43		Reparación de guia de ventanillas	unidad	1	195.531	127.116	127.116
14.44		Mecanismo de avance de asiento	unidad	1	195.531	127.116	127.116
14.45		Reparación sistema de Bloqueo central de puerta	unidad	1	195.531	107.542	107.542
14.46		Reparación de entrada USB-AUX	unidad	1	195.531	107.542	107.542
14.47		Reparacion de sistema de chorro de agua para vidrio	unidad	1	195.531	107.542	107.542
14.48		Cambio control de llave	unidad	1	195.531	127.116	127.116
14.49		Cambio de topes de goma de abertura	unidad	1	195.531	127.116	127.116
14.50		Mecanismo tapa tanque	unidad	1	410.046	275.131	275.131
14.51		Señalero exterior	unidad	1	155.493	107.290	107.290
14.52		Sensor de temperatura	unidad	1	311.069	206.837	206.837
14.53		Parlante de audio (unidad)	unidad	1	195.531	127.116	127.116
14.54		Caja de fusibles	unidad	1	8.345.631	2.078.607	2.078.607
14.55		Palanca de asiento	unidad	1	224.601	147.174	147.174
14.56		Cambio del plastico del freno de mano	unidad	1	207.324	135.253	135.253
14.57		Reparación de comandos en el volante	unidad	1	259.155	134.735	134.735
14.58		Cambio de comandos en el volante	unidad	1	518.310	349.833	349.833
14.59		Comando de aire	unidad	1	207.324	135.253	135.253
14.60		Provisión de Airbag	unidad	1	1.123.004	767.072	767.072
14.61		Provisión de extintor (Polvo quimico seco de 1 kilo)	unidad	1	185.811	120.409	120.409
14.62		Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000
14.63		Manija de freno de mano	unidad	1	207.324	135.253	135.253
15	72101505-001	CERRAJER肰A DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
15.1		Reparacion de cilindro de arranque	unidad	1	195.531	107.542	107.542
15.2		Cambio de cilindro de arranque	unidad	1	195.531	127.116	127.116

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

15.3		Cambio de cilindro de puerta	unidad	1	195.531	127.116	127.116
15.4		Reparacion de cilindro de puerta	unidad	1	195.531	107.542	107.542
15.5		Cambio de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1	195.531	127.116	127.116
15.6		Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000
15.7		Reparación de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1	195.531	127.116	127.116
16	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
16.1		Mano de obra hombre por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
16.2		Cabo de embrague	unidad	1	223.961	146.733	146.733
16.3		Desplazable de 1 y 2da	unidad	1	3.093.104	2.002.717	2.002.717
16.4		Desplazable de 3 y 4ta	unidad	1	3.275.530	2.121.294	2.121.294
16.5		Desplazable de 5ta y marcha atrás	unidad	1	3.184.317	2.062.006	2.062.006
16.6		Semieje derecho	unidad	1	4.045.956	2.622.071	2.622.071
16.7		Engranaje de 1ra	unidad	1	1.607.632	1.037.160	1.037.160
16.8		Engranaje de 2da	unidad	1	2.912.306	1.885.198	1.885.198
16.9		Engranaje de 3ra	unidad	1	3.226.666	2.089.532	2.089.532
16.10		Engranaje de 4ta	unidad	1	2.912.306	1.885.198	1.885.198
16.11		Engranaje de 5ta	unidad	1	3.273.901	2.120.235	2.120.235
16.12		Engranaje marcha atrás	unidad	1	2.298.246	1.486.059	1.486.059
16.13		Cuadruple	unidad	1	4.164.859	3.740.573	3.740.573
16.14		Reten de cola	unidad	1	144.964	122.667	122.667
16.15		Reten de frente caja	unidad	1	149.850	127.065	127.065
16.16		Semieje izquierdo	unidad	1	4.214.537	3.363.829	3.363.829
16.17		Bujes de palanca de cambio (juego)	unidad	1	712.603	277.241	277.241
16.18		Guardapolvo semieje lado de rueda derecho	unidad	1	509.002	343.411	343.411
16.19		Guardapolvo semieje lado de rueda izquierdo	unidad	1	509.002	343.411	343.411
16.20		Guardapolvo semieje interior izquierdo	unidad	1	509.002	343.411	343.411
16.21		Guardapolvo semieje interior derecho	unidad	1	509.002	343.411	343.411
16.22		Kit de embrague (plato, disco, y cojinete de embrague)	unidad	1	8.062.593	6.845.404	6.845.404
16.23		Retén de semieje de caja derecho (juego)	unidad	1	712.603	483.896	483.896
16.24		Eje principal	unidad	1	3.839.097	3.255.432	3.255.432
16.25		Placa intermedia	unidad	1	506.559	422.775	422.775
16.26		Eje de mando	unidad	1	2.624.008	2.222.606	2.222.606
16.27		Sincronizador	unidad	1	4.707.251	3.993.363	3.993.363
16.28		Caja selectora de cambios	unidad	1	5.138.885	4.360.252	4.360.252
16.29		Juego de anillos sincronizadores	unidad	1	4.721.911	4.005.824	4.005.824

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

16.30		Reparación caño de escape/silenciador	unidad	1	814.403	440.121	440.121
16.31		Juego de junta de caja	unidad	1	2.231.465	1.531.910	1.531.910
16.32		Cambio de caño de escape/silenciador	unidad	1	1.465.926	1.003.688	1.003.688
16.33		Juego de rulemanes	unidad	1	5.138.885	4.360.252	4.360.252
16.34		Juego de rodillos	unidad	1	3.420.494	2.899.619	2.899.619
16.35		Aceite de caja 75W90 (por litro)	unidad	1	95.190	77.000	77.000
17	78180101-011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - REPUESTOS (incluido alineacion y balanceo) DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
17.1		Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
17.2		Bujes de parrilla de suspensión inferior (juego)	unidad	1	456.066	379.856	379.856
17.3		Bujes de parrilla de suspensión superior (juego)	unidad	1	456.066	379.856	379.856
17.4		Buje estabilizador central	unidad	1	228.033	186.028	186.028
17.5		Parrilla de suspensión derecho	unidad	1	5.213.810	4.423.938	4.423.938
17.6		Parrilla de suspensión izquierdo	unidad	1	5.213.810	4.423.938	4.423.938
17.7		Parrilla de suspensión inferior	unidad	1	2.223.321	1.882.022	1.882.022
17.8		Parrilla de suspensión superior	unidad	1	1.979.000	1.674.350	1.674.350
17.9		Ruleman cubo delantero (juego)	unidad	1	1.119.805	764.865	764.865
17.10		Rotulas superiores	unidad	1	570.082	448.265	448.265
17.11		Rotulas inferiores	unidad	1	570.082	448.265	448.265
17.12		Bieleta estabilizadora LH	unidad	1	570.082	448.265	448.265
17.13		Bieleta estabilizadora RH	unidad	1	570.082	448.265	448.265
17.14		Bujes extremo de barra estabilizadora (juego)	unidad	1	456.066	379.856	379.856
17.15		Barra estabilizadora delantera	unidad	1	3.221.780	2.215.228	2.215.228
17.16		Barra de torsion RH	unidad	1	2.443.210	603.002	603.002
17.17		Barra de torsion LH	unidad	1	2.443.210	603.002	603.002
17.18		Buje amortiguador	unidad	1	260.609	172.020	172.020
17.19		Brazo Barra de torsion LH	unidad	1	2.931.852	725.163	725.163
17.20		Brazo Barra de torsion RH	unidad	1	2.931.852	725.163	725.163
17.21		Bujes centrales de barra estabilizadora (juego)	unidad	1	570.082	505.273	505.273
17.22		Puntaeje RH	unidad	1	2.314.534	1.959.553	1.959.553
17.23		Puntaeje LH	unidad	1	2.314.534	1.959.553	1.959.553
17.24		Asientos barra torsion superior	unidad	1	1.547.366	379.041	379.041
17.25		Asientos barra torsion inferior	unidad	1	1.547.366	379.041	379.041
17.26		Bulon de torsion	unidad	1	146.593	36.648	36.648
17.27		Rotor sensor	unidad	1	895.844	843.251	843.251
17.28		Ruleman de masa delantera interna	unidad	1	677.584	635.904	635.904

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

17.29		Ruleman de masa delantera externa	unidad	1	833.949	784.451	784.451
17.30		Reten de masa delantera	unidad	1	219.889	201.094	201.094
17.31		Perno parrilla	unidad	1	516.332	348.469	348.469
17.32		Tuerca de masa	unidad	1	142.785	98.521	98.521
17.33		Arandela de masa	unidad	1	24.432	16.858	16.858
17.34		Tapa de masa	unidad	1	92.842	64.060	64.060
17.35		Rodillo de puntaeje	unidad	1	291.556	193.373	193.373
17.36		Reten de aceite puntaeje	unidad	1	109.130	75.299	75.299
17.37		Masa rueda delantera	unidad	1	1.352.840	1.142.114	1.142.114
17.38		Amortiguador delantero (juego)	unidad	1	1.123.877	1.003.689	1.003.689
17.39		Taqueador amortiguador RH	unidad	1	188.942	171.694	171.694
17.40		Taqueador amortiguador LH	unidad	1	188.942	171.694	171.694
17.41		Tasas de rueda	unidad	1	473.983	118.495	118.495
17.42		Corrección de pisada	unidad	1	195.668	178.084	178.084
17.43		Torreta de amortiguador (juego)	unidad	1	1.142.201	1.077.290	1.077.290
18	78180101-012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION TREN TRASERO – REPUESTOS (incluido alineacion y balanceo) DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
18.1		Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
18.2		Bujes traseros (juego)	unidad	1	2.931.852	2.777.459	2.777.459
18.3		Perno elastico	unidad	1	895.844	216.161	216.161
18.4		Taqueador trasero	unidad	1	470.725	439.388	439.388
18.5		Reten piñon	unidad	1	171.025	154.673	154.673
18.6		Espaciador	unidad	1	260.609	239.778	239.778
18.7		Grillete de elastico	unidad	1	895.844	216.161	216.161
18.8		Buje elastico	unidad	1	358.337	89.584	89.584
18.9		Bujes de elasticos	unidad	1	293.185	73.296	73.296
18.10		Ruleman cubo trasero (juego)	unidad	1	2.850.412	2.700.091	2.700.091
18.11		Amortiguador trasero (juego)	unidad	1	2.051.239	1.838.315	1.838.315
18.12		Tuerca de piñon	unidad	1	200.957	130.860	130.860
18.13		Goma cabina	unidad	1	407.202	61.080	61.080
18.14		Brazo trasero (juego)	unidad	1	3.970.216	2.731.649	2.731.649
18.15		Corrección de pisada	unidad	1	195.668	178.084	178.084
18.16		Ruleman de piñon chico	unidad	1	680.841	638.998	638.998
18.17		Ruleman de piñon grande	unidad	1	1.021.262	962.398	962.398
18.18		Rulemanes de corona	unidad	1	843.722	793.735	793.735
18.19		Juego de piñon y corona	unidad	1	8.668.509	7.793.858	7.793.858

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	18.20	Eje palier trasero	unidad	1	1.791.687	440.121	440.121
	18.21	Reten palier	unidad	1	293.185	73.296	73.296
	18.22	Ollita diferencial	unidad	1	13.844.857	8.991.357	8.991.357
	18.23	Buje amortiguador	unidad	1	293.185	73.296	73.296
	18.24	Satelites	unidad	1	741.107	696.251	696.251
	18.25	Ruleman palier	unidad	1	938.891	884.146	884.146
	18.26	Disco friccion	unidad	1	895.844	843.251	843.251
	18.27	Planetarios	unidad	1	1.158.082	1.092.377	1.092.377
	18.28	Plato friccion	unidad	1	1.058.724	997.987	997.987
	18.29	Retentor	unidad	1	506.559	473.431	473.431
	18.30	Reten tunel trasero	unidad	1	141.706	126.820	126.820
	18.31	Cruceta	unidad	1	614.060	575.557	575.557
	18.32	Acople	unidad	1	12.789.305	12.142.039	12.142.039
	18.33	Aceite diferencial trasero 80w90 (por litro)	unidad	1	95.190	77.000	77.000
	18.34	Aro de presion	unidad	1	407.202	101.800	101.800
19	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCI脫N HIDRAULICA-REPUESTOS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	19.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	19.2	Caja de dirección hidráulica – cremalleras D/H	unidad	1	16.633.374	9.092.200	9.092.200
	19.3	Eje de direccion	unidad	1	1.465.926	945.051	945.051
	19.4	Cremallera	unidad	1	9.121.317	9.092.200	9.092.200
	19.5	Bomba de dirección hidraulica	unidad	1	3.236.439	3.066.817	3.066.817
	19.6	Manguera de direccion hidraulica	unidad	1	382.770	256.311	256.311
	19.7	Manguera hidráulica de dirección lado presión	unidad	1	1.104.331	754.188	754.188
	19.8	Manguera de retorno de direccion hidraulica	unidad	1	677.584	459.732	459.732
	19.9	Juego de reparacion de retenes de bomba hidraulica	unidad	1	307.844	161.514	161.514
	19.10	Conjunto cilindro contacto	unidad	1	1.596.231	1.093.599	1.093.599
	19.11	Columna de direccion	unidad	1	2.423.664	1.664.528	1.664.528
	19.12	Correa de dirección hidráulica	unidad	1	472.354	440.936	440.936
	19.13	Correa y tensor de dirección hidráulica (juego –kit)	unidad	1	2.931.852	2.777.459	2.777.459
	19.14	Brazo de dirección izquierdo	unidad	1	1.465.926	1.003.688	1.003.688
	19.15	Juego de reparacion cartuchos bomba de direccion	unidad	1	2.198.889	1.201.588	1.201.588
	19.16	Cuerpo trasero bomba de direccion	unidad	1	2.198.889	1.509.433	1.509.433
	19.17	Precat	unidad	1	472.354	318.124	318.124
	19.18	Brazo de dirección derecho	unidad	1	1.384.486	947.495	947.495
	19.19	Esparragos de rueda	unidad	1	61.895	42.707	42.707

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

19.20		Guardapolvo	unidad	1	618.947	419.273	419.273
19.21		Muñequin	unidad	1	309.473	239.778	239.778
19.22		Tanque de fluido de direccion	unidad	1	675.955	458.608	458.608
19.23		Tuerca de rueda	unidad	1	142.785	98.521	98.521
19.24		Tensor dinámico de correa de accesorios	unidad	1	2.137.809	1.467.288	1.467.288
20	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
20.1		Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
20.2		Retén trasero de motor	unidad	1	260.609	172.020	172.020
20.3		Retén bancada frente de motor (juego)	unidad	1	358.337	239.452	239.452
20.4		Retén de leva	unidad	1	211.750	138.307	138.307
20.5		Resorte de valvula	unidad	1	76.554	52.822	52.822
20.6		Reten guia de valvula	unidad	1	65.152	44.954	44.954
20.7		Bulbo de aceite	unidad	1	309.473	205.736	205.736
20.8		Juego de engranaje de frente motor	unidad	1	2.915.564	2.003.939	2.003.939
20.9		Martillete de valvula	unidad	1	407.202	273.169	273.169
20.10		Block motor	unidad	1	15.033.886	9.764.225	9.764.225
20.11		Bulbo de temperatura	unidad	1	407.202	273.169	273.169
20.12		Junta de colector de escape	unidad	1	390.914	261.930	261.930
20.13		Radiador	unidad	1	3.583.375	3.396.406	3.396.406
20.14		Tapa radiador	unidad	1	146.593	101.149	101.149
20.15		Tanque auxiliar radiador	unidad	1	651.523	441.750	441.750
20.16		Goma soporte radiador	unidad	1	73.296	50.574	50.574
20.17		Protector radiador	unidad	1	581.484	393.423	393.423
20.18		Refrigerante para Radiador	unidad	1	81.440	80.000	80.000
20.19		Anillos de admisión	unidad	1	215.817	141.113	141.113
20.20		Junta de frente de motor	unidad	1	343.678	229.337	229.337
20.21		Ventilador del motor	unidad	1	712.603	483.896	483.896
20.22		Termostato	unidad	1	307.844	204.612	204.612
20.23		Manguera inferior de radiador	unidad	1	252.465	166.400	166.400
20.24		Manguera superior de radiador	unidad	1	307.844	204.612	204.612
20.25		Juego de mangueras de calefaccion	unidad	1	6.930.572	4.774.294	4.774.294
20.26		Soporte inferior central de motor/caja	unidad	1	643.379	436.131	436.131
20.27		Soporte de motor frontal (juego)	unidad	1	1.164.597	795.771	795.771
20.28		Bomba de agua	unidad	1	1.563.654	1.477.671	1.477.671
20.29		Caños o mangueras de combustible c/u	unidad	1	244.321	160.781	160.781

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaria Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

20.30	Varilla medidora de aceite	unidad	1	162.881	112.387	112.387
20.31	Tapa llenado de aceite	unidad	1	215.817	141.113	141.113
20.32	Soporte de escape delantero (juego)	unidad	1	287.077	190.283	190.283
20.33	Soporte de escape trasero (juego)	unidad	1	287.077	190.283	190.283
20.34	Soporte radiador (juego)	unidad	1	500.858	337.792	337.792
20.35	Junta de cárter de aceite	unidad	1	50.900	35.121	35.121
20.36	Filtro de aceite motor	unidad	1	219.889	143.923	143.923
20.37	Aceite de motor 15W40 50 (1 litro)	unidad	1	84.613	77.000	77.000
20.38	Filtro de combustible	unidad	1	470.725	317.000	317.000
20.39	Filtro de aire	unidad	1	141.706	97.777	97.777
20.40	Bujías (juego)	unidad	1	1.256.217	858.989	858.989
20.41	Rotor de alternador	unidad	1	2.244.496	1.540.902	1.540.902
20.42	Pedal de acelerador	unidad	1	2.117.449	1.453.239	1.453.239
20.43	Sensor de velocimetro	unidad	1	2.369.914	1.627.440	1.627.440
20.44	Arandela de pico inyector	unidad	1	122.161	109.944	109.944
20.45	Anillo inyector	unidad	1	122.161	84.291	84.291
20.46	Sensor filtro de combustible	unidad	1	325.761	216.975	216.975
20.47	Sensor de temperatura de combusitble	unidad	1	2.586.545	1.776.916	1.776.916
20.48	Interruptor presion combustible	unidad	1	3.583.375	2.464.728	2.464.728
20.49	Conjunto soporte filtro de combustible	unidad	1	3.089.846	2.124.193	2.124.193
20.50	Tanque de combustible	unidad	1	4.479.218	3.082.860	3.082.860
20.51	Valvula de retension de combustible	unidad	1	3.469.358	2.386.057	2.386.057
20.52	Conjunto de aceleracion	unidad	1	3.889.590	2.676.017	2.676.017
20.53	Protector del tanque	unidad	1	1.464.297	1.002.564	1.002.564
20.54	Valvula EGR	unidad	1	6.494.052	4.473.095	4.473.095
20.55	Tubo de combustible	unidad	1	3.871.673	2.663.654	2.663.654
20.56	Tapa tanque de combustible	unidad	1	1.034.292	705.861	705.861
20.57	Sensor presion combustible	unidad	1	4.848.957	3.337.980	3.337.980
20.58	Alternador completo	unidad	1	3.835.840	2.638.929	2.638.929
20.59	Ruleman tensor de correa de accesorios	unidad	1	1.934.208	1.326.803	1.326.803
20.60	Polea de cigüeñal	unidad	1	3.226.666	2.218.599	2.218.599
20.61	Valvula EVRV	unidad	1	6.897.996	4.751.817	4.751.817
20.62	Cadena de distribucion	unidad	1	780.198	530.536	530.536
20.63	Correa de distribución (juego)	unidad	1	1.926.064	1.321.184	1.321.184
20.64	Kit de correas y tensores (juego)	unidad	1	3.359.414	2.310.195	2.310.195
20.65	Rulemanes de alternador	unidad	1	675.955	458.608	458.608
20.66	Polea de alternador	unidad	1	516.332	348.469	348.469

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	20.67	Carcaza trasera de alternador	unidad	1	941.450	641.800	641.800
	20.68	Carcaza delantera de alternador	unidad	1	811.146	551.890	551.890
	20.69	Correa alternador	unidad	1	675.955	458.608	458.608
21	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR COMPLETO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	21.1	Mano de obra hombre por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	21.2	Diagnóstico electrónico	unidad	1	610.803	413.654	413.654
	21.3	Tapa Motor	unidad	1	11.332.422	9.624.758	9.624.758
	21.4	Juego de pistón	unidad	1	3.778.831	2.599.593	2.599.593
	21.5	Juego de camisa	unidad	1	1.142.201	780.318	780.318
	21.6	Juego casquillo de biela	unidad	1	141.706	97.777	97.777
	21.7	Juego casquillo bancada	unidad	1	643.379	436.131	436.131
	21.8	Juego casquillo de leva	unidad	1	287.077	190.283	190.283
	21.9	Juego buje de biela	unidad	1	293.185	194.497	194.497
	21.10	Juego de aros	unidad	1	2.190.745	1.503.814	1.503.814
	21.11	Eje balanceador	unidad	1	1.926.064	1.321.184	1.321.184
	21.12	Rotor cigüeñal	unidad	1	1.234.635	844.098	844.098
	21.13	Cigüeñal	unidad	1	12.851.285	8.345.535	8.345.535
	21.14	Juego calce lateral	unidad	1	382.770	256.311	256.311
	21.15	Juego guías de válvulas	unidad	1	521.218	351.840	351.840
	21.16	Seguro perno piston	unidad	1	43.978	30.344	30.344
	21.17	Bomba de aceite	unidad	1	2.783.631	1.912.905	1.912.905
	21.18	Juego de juntas	unidad	1	2.068.584	1.419.522	1.419.522
	21.19	Juego válvulas de escape	unidad	1	358.337	239.452	239.452
	21.20	Juego válvulas de admisión	unidad	1	1.123.877	767.675	767.675
	21.21	Rectificación de cilindro	unidad	1	509.002	343.411	343.411
	21.22	Bielas	unidad	1	1.172.741	801.391	801.391
	21.23	Tapa de cilindro	unidad	1	19.219.919	12.485.147	12.485.147
	21.24	Rectificación cigüeñal	unidad	1	1.465.926	1.003.688	1.003.688
	21.25	Junta de multiple de admin	unidad	1	3.239.696	2.227.590	2.227.590
	21.26	Junta de multiple de escape	unidad	1	3.632.239	2.498.444	2.498.444
	21.27	Junta de tapa de cilindro	unidad	1	618.947	419.273	419.273
	21.28	Cepillado tapa motor	unidad	1	1.058.724	722.719	722.719
	21.29	Arbol de leva adminicion	unidad	1	3.239.696	2.227.590	2.227.590
	21.30	Arbol de leva de escape	unidad	1	3.288.561	2.261.307	2.261.307
	21.31	Alineación brazo de biela	unidad	1	301.329	200.117	200.117

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

21.32	Rebajar cabeza de pistón	unidad	1	732.963	497.944	497.944
21.33	Ducto de aire	unidad	1	677.584	459.732	459.732
21.34	Rotor de arranque	unidad	1	1.104.331	754.188	754.188
21.35	Ruleman de arranque	unidad	1	320.875	213.603	213.603
21.36	Automatico de arranque	unidad	1	780.198	530.536	530.536
21.37	Juego de carbones de arranque	unidad	1	384.398	257.434	257.434
21.38	Bobina motor de arranque	unidad	1	1.592.973	1.091.351	1.091.351
21.39	Porta carbon	unidad	1	553.794	374.317	374.317
21.40	Bendix de arranque	unidad	1	1.105.960	755.312	755.312
21.41	Inducido de arranque	unidad	1	1.495.245	1.023.919	1.023.919
21.42	Valvula de aire	unidad	1	4.072.017	2.801.891	2.801.891
21.43	Manguera depurador	unidad	1	617.318	418.149	418.149
21.44	Cepillado superficie de block	unidad	1	1.058.724	722.719	722.719
21.45	Perno piston	unidad	1	219.889	143.923	143.923
21.46	Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	unidad	1	1.542.480	1.056.511	1.056.511
21.47	Guia cadena	unidad	1	561.938	379.937	379.937
21.48	Leva cadena	unidad	1	765.539	520.421	520.421
21.49	Estator de alternador	unidad	1	1.653.239	1.132.934	1.132.934
21.50	Juego de caños de combustible	unidad	1	5.989.122	4.124.694	4.124.694
21.51	Flotador de tanque	unidad	1	2.062.069	1.415.027	1.415.027
21.52	Bomba de aceite nueva	unidad	1	4.491.434	3.091.289	3.091.289
21.53	Depurador de aire	unidad	1	858.381	584.482	584.482
21.54	Tapa depurador	unidad	1	382.770	256.311	256.311
21.55	Sensor de masa de aire	unidad	1	2.231.465	1.531.910	1.531.910
21.56	Conjunto aceleracion	unidad	1	1.464.297	1.002.564	1.002.564
21.57	Cambio guías de válvulas admisión	unidad	1	456.066	306.885	306.885
21.58	Cambio guías de válvulas escape	unidad	1	456.066	306.885	306.885
21.59	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	unidad	1	732.963	497.944	497.944
21.60	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1	732.963	497.944	497.944
21.61	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1	977.284	666.525	666.525
21.62	Rectificación de leva	unidad	1	1.058.724	722.719	722.719
21.63	Limpieza tanque de combustible	unidad	1	793.250	539.542	539.542
21.64	Cambio juego buje de leva	unidad	1	287.077	190.283	190.283
21.65	Cambio juego de camisa	unidad	1	714.639	485.300	485.300
21.66	Cambio juego buje eje balanceador	unidad	1	305.401	202.926	202.926
21.67	Alinear túnel bancada	unidad	1	293.185	194.497	194.497
21.68	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	unidad	1	977.284	666.525	666.525

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

21.69		Bomba de combustible de tanque	unidad	1	2.827.608	1.943.249	1.943.249
21.70		Bomba alimentadora de combustible	unidad	1	17.591.112	11.426.422	11.426.422
21.71		Inyectores	unidad	1	6.840.988	4.712.481	4.712.481
21.72		Base de filtro de combustible	unidad	1	1.265.583	865.452	865.452
21.73		Sensor posicion de cigüeñal	unidad	1	939.821	640.676	640.676
21.74		Sensor de acelerador	unidad	1	1.428.463	977.839	977.839
21.75		Sensor de flujo de aire	unidad	1	480.498	323.743	323.743
21.76		Sensor posicion de arbol de levas	unidad	1	1.050.580	717.100	717.100
21.77		Solenoide alimentadora	unidad	1	4.853.844	3.341.352	3.341.352
21.78		Reparación bomba de Combustible	unidad	1	1.547.366	1.059.882	1.059.882
21.79		Tapa tanque de bomba de Combustible	unidad	1	758.210	515.364	515.364
21.80		Reparación pico inyector	unidad	1	814.403	725.162	725.162
21.81		Cambio soporte motor	unidad	1	1.588.087	1.087.980	1.087.980
21.82		Bujes de parrilla inferior A/L	unidad	1	814.403	684.442	684.442
21.83		Cambio reten frente motor	unidad	1	260.609	172.020	172.020
21.84		Guia cadena	unidad	1	895.844	610.332	610.332
21.85		Cambio junta tapa balancín	unidad	1	309.473	205.736	205.736
21.86		Cambio junta tapa motor	unidad	1	732.963	497.944	497.944
21.87		Cambio embrague ventilador de motor /Electroventilador	unidad	1	2.850.412	1.958.984	1.958.984
21.88		Cambio termostato de agua	unidad	1	162.881	112.387	112.387
21.89		Flexible de escape	unidad	1	570.082	385.556	385.556
21.90		Reparación de Carter	unidad	1	2.863.442	1.967.974	1.967.974
21.91		Tapón de Carter	unidad	1	162.881	112.387	112.387
22	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
22.1		Mano de hora por hora	unidad	1	105.767	72.979	72.979
22.2		Caño flexible de freno trasero (juego)	unidad	1	514.703	347.345	347.345
22.3		Caño flexible de freno delantero (juego)	unidad	1	514.703	347.345	347.345
22.4		Bulbo de freno	unidad	1	293.185	194.497	194.497
22.5		Pastillas de freno delantero ambos lados	unidad	1	895.844	753.667	753.667
22.6		Bomba de vacio	unidad	1	5.081.877	3.498.695	3.498.695
22.7		Disco de freno delantero ambos lados (juego)	unidad	1	2.198.889	1.861.255	1.861.255
22.8		Servo freno	unidad	1	5.081.877	3.498.695	3.498.695
22.9		Fibras de freno trasero ambos lados	unidad	1	488.642	329.362	329.362
22.10		Reservorio fluido de freno	unidad	1	407.202	273.169	273.169
22.11		Valvula de freno	unidad	1	895.844	610.332	610.332

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaria Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

22.12		Sensor ABS de rueda delantera izquierda	unidad	1	1.189.029	812.630	812.630
22.13		Sensor ABS de rueda trasera	unidad	1	1.329.106	909.283	909.283
22.14		Sensor ABS de rueda delantera derecha	unidad	1	1.189.494	812.950	812.950
22.15		Modulo hidraulico de ABS	unidad	1	1.329.106	909.283	909.283
22.16		Rotor sensor de ABS	unidad	1	1.791.687	1.228.464	1.228.464
22.17		Mordaza de freno ambos lados (juego)	unidad	1	1.327.477	908.159	908.159
22.18		Tanque fluido de freno	unidad	1	407.202	273.169	273.169
22.19		Perno de mordaza	unidad	1	311.102	206.860	206.860
22.20		Mordaza de freno delantero LH	unidad	1	2.141.881	1.470.097	1.470.097
22.21		Mordaza de freno delantero RH	unidad	1	2.141.881	1.470.097	1.470.097
22.22		Cilindro de freno de ruedas traseras derecha	unidad	1	2.003.432	1.374.568	1.374.568
22.23		Cilindro de freno de ruedas traseras izquierda – mordaza trasera	unidad	1	2.003.432	1.374.568	1.374.568
22.24		Piston de mordaza	unidad	1	382.770	256.311	256.311
22.25		Fluido de freno (litro)	unidad	1	58.172	55.000	55.000
22.26		Juego de resortes de zapata	unidad	1	187.313	121.445	121.445
22.27		Tambores de freno trasero	unidad	1	1.156.453	790.152	790.152
22.28		Bomba central de freno	unidad	1	2.190.745	1.503.814	1.503.814
22.29		Juego de reparo de cilindro de frenos	unidad	1	570.082	385.556	385.556
22.30		Tapa de polvo	unidad	1	109.130	75.299	75.299
22.31		Goma pedal TM	unidad	1	60.266	41.583	41.583
22.32		Cabo de freno de mano	unidad	1	675.955	458.608	458.608
22.33		Mecanismo de freno de mano	unidad	1	1.102.702	753.064	753.064
22.34		Juego de reparo bomba central de freno	unidad	1	2.003.432	1.374.568	1.374.568
22.35		Leva de freno	unidad	1	895.844	610.332	610.332
22.36		Sensor de desaceleracion	unidad	1	3.827.696	2.633.310	2.633.310
22.37		Perno de zapata	unidad	1	322.504	214.727	214.727
22.38		Regulador de freno LH	unidad	1	561.938	379.937	379.937
22.39		Regulador de freno RH	unidad	1	561.938	379.937	379.937
22.40		Segmentado de cuatro zapatas	unidad	1	407.202	273.169	273.169
22.41		Rectificacion de dos tambores de freno trasero	unidad	1	491.815	331.552	331.552
22.42		Rectificacion de dos discos de freno	unidad	1	491.815	410.242	410.242
22.43		Zapata de freno trasero	unidad	1	895.844	610.332	610.332
22.44		Juego de seguros de zapata	unidad	1	244.321	160.781	160.781
23	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
23.1		Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

23.2	Batería 60 Amp	unidad	1	1.004.783	946.743	946.743
23.3	Reparación del bloqueo central de puertas	unidad	1	1.384.486	753.667	753.667
23.4	Cambio del sistema central del bloqueo de puertas	unidad	1	2.606.091	1.790.402	1.790.402
23.5	Bulbo freno	unidad	1	358.337	239.452	239.452
23.6	Bulbo marcha atrás	unidad	1	325.761	216.975	216.975
23.7	Señaleros (juego)	unidad	1	1.995.288	1.368.948	1.368.948
23.8	Faros buscahuellas (juego)	unidad	1	732.963	497.944	497.944
23.9	Velocímetro, sonda	unidad	1	1.354.964	927.125	927.125
23.10	Bulbo de neutro	unidad	1	293.185	194.497	194.497
23.11	Bujias incandescentes	unidad	1	700.387	475.467	475.467
23.12	Conmutador de luces	unidad	1	514.238	347.024	347.024
23.13	Bocina (juego)	unidad	1	423.490	284.408	284.408
23.14	Luz indicador freno estacionamiento	unidad	1	928.420	632.809	632.809
23.15	Faro trasero (juego)	unidad	1	3.583.375	2.464.728	2.464.728
23.16	Luz de matrícula	unidad	1	643.379	436.131	436.131
23.17	Tercera luz de freno	unidad	1	928.420	632.809	632.809
23.18	Reparacion de desempañador	unidad	1	570.082	305.745	305.745
23.19	Foco H4	unidad	1	190.380	122.200	122.200
23.20	Tablero instrumental	unidad	1	8.344.377	5.749.820	5.749.820
23.21	Alarma cinturon	unidad	1	677.584	459.732	459.732
23.22	Relay limpiaparabrisas	unidad	1	516.332	348.469	348.469
23.23	Unidad de control	unidad	1	18.136.762	11.781.095	11.781.095
23.24	Control apertura	unidad	1	1.180.885	807.010	807.010
23.25	Sensor de baja incandecente	unidad	1	1.451.267	993.574	993.574
23.26	Sensor de posicion de leva	unidad	1	679.212	460.856	460.856
23.27	Unidad de control de apertura	unidad	1	2.011.576	1.380.187	1.380.187
23.28	Cambio motor de arranque	unidad	1	3.918.909	2.696.247	2.696.247
23.29	Faro auxiliar de freno	unidad	1	407.202	273.169	273.169
23.30	Faro trasero lado izquierdo	unidad	1	1.997.324	1.370.353	1.370.353
23.31	Faro trasero lado derecho	unidad	1	1.997.324	1.370.353	1.370.353
23.32	Interruptor de estacionamiento	unidad	1	188.942	122.569	122.569
23.33	Relay	unidad	1	513.074	346.221	346.221
23.34	Interruptor de buscahuella	unidad	1	350.193	233.833	233.833
23.35	Faro delantero lado derecho	unidad	1	2.793.403	1.919.648	1.919.648
23.36	Faro delantero lado izquierdo	unidad	1	2.793.403	1.919.648	1.919.648
23.37	Foco de alta y baja	unidad	1	190.380	122.200	122.200
23.38	Focos de un filamento	unidad	1	74.037	70.000	70.000

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaria Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	23.39	Focos de buscahuellas	unidad	1	190.380	122.200	122.200
	23.40	Focos (juego)	unidad	1	190.380	122.200	122.200
24	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA EMBRAGUE DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	24.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	24.2	Fluido de Embrague	unidad	1	58.172	55.000	55.000
	24.3	Regulación de embrague	unidad	1	146.593	101.149	101.149
	24.4	Cambio cabo de embrague	unidad	1	215.817	141.113	141.113
	24.5	Cambio plato de presión	unidad	1	4.723.539	3.251.441	3.251.441
	24.6	Flexible de embrague	unidad	1	586.370	396.795	396.795
	24.7	Cambio disco de embrague	unidad	1	5.629.156	4.776.982	4.776.982
	24.8	Kit de embrague	unidad	1	8.062.593	5.555.389	5.555.389
	24.9	Cojinete de empuje	unidad	1	1.109.217	757.559	757.559
	24.10	Tanque fluido de embrague	unidad	1	407.202	273.169	273.169
	24.11	Horquilla	unidad	1	1.604.375	1.099.218	1.099.218
	24.12	Guardapolvo de horquilla	unidad	1	228.033	149.542	149.542
	24.13	Bomba central de embrague	unidad	1	1.283.500	877.815	877.815
	24.14	Vulvo de embrague	unidad	1	438.149	294.522	294.522
	24.15	Goma pedal de embrague	unidad	1	146.593	101.149	101.149
	24.16	Volante de motor	unidad	1	21.500.248	13.967.361	13.967.361
	24.17	Tornillos de volante	unidad	1	78.183	53.946	53.946
	24.18	Corona volante	unidad	1	2.079.986	1.427.390	1.427.390
	24.19	Rectificación corona volante	unidad	1	1.058.724	722.719	722.719
	24.20	Bomba auxiliar de embrague	unidad	1	977.284	666.525	666.525
	24.21	Juego reparacion Bomba auxiliar de embrague	unidad	1	1.547.366	1.059.882	1.059.882
	24.22	Cambio ruleman piloto	unidad	1	239.435	157.410	157.410
	24.23	Cambio reten bancada	unidad	1	195.457	127.065	127.065
25	78180101-016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	25.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	25.2	Compresor de aire acondicionado	unidad	1	9.740.264	8.271.424	8.271.424
	25.3	Polea de compresor	unidad	1	977.284	666.525	666.525
	25.4	Embrague de compresor	unidad	1	794.858	540.652	540.652
	25.5	Correa de aire acondicionado	unidad	1	646.636	438.378	438.378
	25.6	Caño de compresor	unidad	1	2.076.729	1.425.143	1.425.143

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	25.7	Comando aire acondicionado	unidad	1	2.570.257	1.765.677	1.765.677
	25.8	Valvula expansora	unidad	1	1.322.591	904.787	904.787
	25.9	Evaporador de aire acondicionado	unidad	1	2.624.008	2.222.606	2.222.606
	25.10	Manguera de aire acondicionado	unidad	1	3.238.068	2.226.466	2.226.466
	25.11	Correa de aire acondicionado	unidad	1	472.354	318.124	318.124
	25.12	Válvula	unidad	1	1.261.999	862.979	862.979
	25.13	Termostato de aire acondicionado	unidad	1	372.671	249.342	249.342
	25.14	Junta de termostato	unidad	1	81.440	56.193	56.193
	25.15	Reparación y limpieza del sistema de aire acondicionado	unidad	1	952.852	649.667	649.667
	25.16	Filtro de aire acondicionado	unidad	1	995.201	678.888	678.888
	25.17	Desmontaje y montaje de tablero	unidad	1	732.963	497.944	497.944
	25.18	Ventilador o turbina interior del aire acondicionado	unidad	1	1.221.605	835.107	835.107
	25.19	Filtro habitaculo aire acondicionado	unidad	1	472.354	318.124	318.124
	25.20	Conjunto polea tensor aire	unidad	1	3.456.328	2.377.066	2.377.066
	25.21	Nucleo evaporador aire acondicionado	unidad	1	2.624.008	2.222.606	2.222.606
	25.22	Guia ventilador	unidad	1	671.068	455.236	455.236
	25.23	Motor ventilador de aire acondicionado	unidad	1	2.301.504	1.580.237	1.580.237
	25.24	Motor ventilador	unidad	1	1.461.040	1.000.317	1.000.317
	25.25	Enfriador de aire	unidad	1	3.516.594	2.418.649	2.418.649
	25.26	Enfriador de aceite	unidad	1	2.975.830	2.045.522	2.045.522
	25.27	Provisión de condensador	unidad	1	2.972.572	2.518.886	2.518.886
	25.28	Carga de gas R-134A con aceite	unidad	1	651.311	610.945	610.945
26	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA, PINTURA Y OTROS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	26.1	Pulida de faros	unidad	1	285.570	189.243	189.243
	26.2	Pintura de logotipos (por puerta)	unidad	1	639.888	433.722	433.722
	26.3	Mano de obra hombre por hoa	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	26.4	Polarizados (por ventana)	unidad	1	423.067	420.000	420.000
27	78180101-007	SERIVICIO DE GOMERIA DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	27.1	Reparación de llanta de magnesio c/uno	unidad	1	407.202	273.169	273.169
	27.2	Provisión de tazas de rueda c/uno	unidad	1	138.449	95.529	95.529
	27.3	Provisión de Gato hidráulico	unidad	1	358.337	239.452	239.452
	27.4	Mano de obra hombre por hoa	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	27.5	Provisión de Llave de rueda	unidad	1	260.609	172.020	172.020

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

28	78180101-001	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	28.1	Alineación/Balanceo	unidad	1	174.515	142.200	142.200
29	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA LIMPIAPARABRISAS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	29.1	Cepillo limpiaparabrisas derecho	unidad	1	162.881	112.387	112.387
	29.2	Cepillo de limpiaparabrisas izquierdo	unidad	1	162.881	112.387	112.387
	29.3	Paletas del limpiaparabrisas	unidad	1	570.082	385.556	385.556
	29.4	Motor del limpiaparabrisas	unidad	1	2.715.221	1.865.702	1.865.702
	29.5	Motor lanza agua	unidad	1	1.221.605	835.107	835.107
	29.6	Mano de obra hombre por hoa	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	29.7	Depósito de agua p/limpiaparabrisas	unidad	1	928.420	632.809	632.809
30	78180101-023	ACCESORIOS EN GENERAL DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	30.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	30.2	Forro del volante (original)	unidad	1	195.457	127.065	127.065
	30.3	Plastico del freno de mano	unidad	1	228.033	149.542	149.542
	30.4	Tapizado de puerta interior	unidad	1	2.566.999	1.763.429	1.763.429
	30.5	Palanca de cambio	unidad	1	1.809.604	1.240.826	1.240.826
	30.6	Perillas de comando	unidad	1	195.457	127.065	127.065
	30.7	Ventilete de Aire Acondicionado	unidad	1	179.169	115.826	115.826
	30.8	Agarradera interior	unidad	1	195.457	127.065	127.065
	30.9	Cinturon de seguridad	unidad	1	244.321	160.781	160.781
	30.10	Trabas para cinturon de seguridad	unidad	1	154.737	106.768	106.768
	30.11	Interruptor de luz de puerta	unidad	1	146.593	101.149	101.149
	30.12	Consola apoya brazos	unidad	1	317.617	211.355	211.355
	30.13	Manija (botonera) tapa tanque	unidad	1	179.169	115.826	115.826
	30.14	Manija (botonera) abre capot	unidad	1	179.169	115.826	115.826
	30.15	Bloqueo de puerta-boton	unidad	1	154.737	106.768	106.768
	30.16	Bloqueo de ventanilla-boton	unidad	1	154.737	106.768	106.768
	30.17	Boton luz de stop	unidad	1	122.161	84.291	84.291
	30.18	Manija de puertas (externa e interna)	unidad	1	122.161	84.291	84.291
	30.19	Palanca de señalero	unidad	1	195.457	127.065	127.065
	30.20	Palanca de limpia parabrisas	unidad	1	195.457	127.065	127.065
	30.21	Goma de puerta	unidad	1	244.321	160.781	160.781

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	30.22	Luz de techo	unidad	1	570.082	385.556	385.556
	30.23	Visagra de puertas	unidad	1	317.617	211.355	211.355
	30.24	Posa vasos	unidad	1	195.457	127.065	127.065
	30.25	Reparación tapiceria de asiento	unidad	1	488.642	329.362	329.362
	30.26	Reparación riel de asiento	unidad	1	570.082	305.745	305.745
	30.27	Cambio riel de asiento	unidad	1	5.106.309	3.515.553	3.515.553
	30.28	Reparacion manija de asiento	unidad	1	244.321	126.576	126.576
	30.29	Cambio manija de asiento	unidad	1	570.082	385.556	385.556
	30.30	Reparacion de sistema electrico de retrovisor (espejos laterales	unidad	1	814.403	554.138	554.138
	30.31	Retrovisor interior	unidad	1	244.321	160.781	160.781
	30.32	Pedal	unidad	1	146.593	101.149	101.149
	30.33	Perilla de apertura de guantera	unidad	1	130.305	89.910	89.910
	30.34	Reposición de alfombras	unidad	1	358.337	239.452	239.452
	30.35	Reparación de radio	unidad	1	358.337	239.452	239.452
	30.36	Encendedor 12 volt.	unidad	1	322.504	214.727	214.727
	30.37	Reparación de tablero electrico	unidad	1	407.202	273.169	273.169
	30.38	Manija de valijera	unidad	1	195.457	127.065	127.065
	30.39	Tercera luz de freno	unidad	1	407.202	273.169	273.169
	30.40	Reparacion levanta vidrio delantero	unidad	1	1.490.358	1.020.547	1.020.547
	30.41	Reparacion levanta vidrio trasero	unidad	1	1.431.721	980.087	980.087
	30.42	Reparación de guia de ventanillas	unidad	1	195.457	127.065	127.065
	30.43	Mecanismo de avance de asiento	unidad	1	325.761	216.975	216.975
	30.44	Reparación sistema de Bloqueo central de puerta	unidad	1	895.844	484.914	484.914
	30.45	Reparacion de sistema de chorro de agua para vidrio	unidad	1	195.457	107.501	107.501
	30.46	Cambio control de llave	unidad	1	3.257.613	2.239.952	2.239.952
	30.47	Cambio de topes de goma de abertura	unidad	1	244.321	160.781	160.781
	30.48	Mecanismo tapa tanque	unidad	1	244.321	160.781	160.781
	30.49	Señalero exterior	unidad	1	244.321	160.781	160.781
	30.50	Sensor de temperatura	unidad	1	358.337	239.452	239.452
	30.51	Caja de fusibles	unidad	1	570.082	385.556	385.556
	30.52	Palanca de asiento	unidad	1	162.881	112.387	112.387
	30.53	Cambio del plastico del freno de mano	unidad	1	195.457	127.065	127.065
31	72101505-001	CERRAJER肢A DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	31.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	31.2	Reparacion de cilindro de arranque	unidad	1	293.185	153.451	153.451

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Direccion General de Gabinete

31.3		Cambio de cilindro de arranque	unidad	1	732.963	497.944	497.944
31.4		Cambio de cilindro de puerta	unidad	1	570.082	385.556	385.556
31.5		Reparacion de cilindro de puerta	unidad	1	858.381	464.309	464.309
31.6		Cambio de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1	570.082	385.556	385.556
31.7		Reparación de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1	293.185	194.497	194.497
32	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
32.1		Semieje derecho	unidad	1	4.491.434	4.259.062	4.259.062
32.2		Caja de transferencia	unidad	1	21.174.487	13.755.616	13.755.616
32.3		Semieje izquierdo	unidad	1	4.491.434	2.911.632	2.911.632
32.4		Bujes de palanca de cambio (juego)	unidad	1	144.557	93.962	93.962
32.5		Caja de valvulas	unidad	1	13.506.391	8.771.354	8.771.354
32.6		Conjunto de discos	unidad	1	882.487	830.562	830.562
32.7		Conjunto de discos TA	unidad	1	1.258.742	1.188.004	1.188.004
32.8		Carter de caja	unidad	1	592.886	555.441	555.441
32.9		Juego de discos TA	unidad	1	1.160.688	1.094.853	1.094.853
32.10		Juego de discos	unidad	1	1.178.930	1.112.183	1.112.183
32.11		Juego de discos de freno	unidad	1	1.274.704	1.203.168	1.203.168
32.12		Filtro de aceite	unidad	1	273.640	170.066	170.066
32.13		Guardapolvo semieje lado de rueda derecho	unidad	1	358.337	225.119	225.119
32.14		Guardapolvo semieje lado de rueda izquierdo	unidad	1	358.337	225.119	225.119
32.15		Guardapolvo semieje interior izquierdo	unidad	1	358.337	225.119	225.119
32.16		Guardapolvo semieje interior derecho	unidad	1	358.337	225.119	225.119
32.17		Retén de semieje de caja derecho (juego)	unidad	1	712.603	455.391	455.391
32.18		Reparación caño de escape/silenciador	unidad	1	814.403	440.121	440.121
32.19		Generador de Pulso A	unidad	1	1.149.286	1.084.021	1.084.021
32.20		Generador de Pulso B	unidad	1	1.149.286	1.084.021	1.084.021
32.21		Convertidor	unidad	1	9.290.062	8.817.758	8.817.758
32.22		Cambio de caño de escape/silenciador	unidad	1	1.465.926	945.051	945.051
32.23		Innibidor	unidad	1	508.513	475.287	475.287
32.24		Reparación de caja automatica	unidad	1	13.030.453	8.461.994	8.461.994
32.25		Modulo de caja automatica	unidad	1	10.779.117	6.998.626	6.998.626
32.26		Cambio de caja automatica	unidad	1	19.545.680	12.696.892	12.696.892
32.27		Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
32.28		Bomba de aceite	unidad	1	4.980.239	4.723.427	4.723.427
32.29		Aceite de caja X3 80W90	unidad	1	95.190	77.000	77.000

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

33	70100101 011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO – REPUESTOS (incluido alineacion y balanceo) DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	33.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	33.2	Bujes de parrilla de suspensión (juego)	unidad	1	1.411.972	1.333.573	1.333.573
	33.3	Buje de parrilla superior	unidad	1	1.158.407	745.164	745.164
	33.4	Parrilla / rótula de suspensión	unidad	1	4.241.413	2.749.118	2.749.118
	33.5	Portamasa	unidad	1	4.001.326	2.593.061	2.593.061
	33.6	Rótulas inferior A/L	unidad	1	734.266	469.472	469.472
	33.7	Buje de cremallera	unidad	1	219.889	201.094	201.094
	33.8	Reten de cremallera	unidad	1	138.449	123.726	123.726
	33.9	Guardapolvo de amotiguador	unidad	1	293.185	182.770	182.770
	33.10	Reparación de cremallera	unidad	1	1.934.208	1.249.435	1.249.435
	33.11	Guardapolvo de cremallera	unidad	1	218.912	134.492	134.492
	33.12	Ruleman cubo delantero (juego)	unidad	1	1.730.607	1.117.094	1.117.094
	33.13	Bujes extremo de barra estabilizadora (juego)	unidad	1	407.202	256.881	256.881
	33.14	Bujes centrales de barra estabilizadora (juego)	unidad	1	173.305	119.580	119.580
	33.15	Amortiguador delantero (juego)	unidad	1	2.613.257	2.082.805	2.082.805
	33.16	Espiral de amortiguador delantero	unidad	1	2.371.543	585.085	585.085
	33.17	Calces de Espiral A/L	unidad	1	202.583	123.878	123.878
	33.18	Juegos de goma para Espiral	unidad	1	421.454	63.218	63.218
	33.19	Bieletas A/L	unidad	1	848.283	670.826	670.826
	33.20	Taqueador amortiguador	unidad	1	529.036	177.362	177.362
	33.21	Corrección de pisada	unidad	1	195.668	127.210	127.210
	33.22	Torreta de amortiguador	unidad	1	985.102	671.920	671.920
34	78180101-012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION TREN TRASERO – REPUESTOS (incluido alineacion y balanceo) DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	34.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	34.2	Bujes traseros (juego)	unidad	1	2.736.395	1.770.856	1.770.856
	34.3	Ruleman cubo trasero (juego)	unidad	1	2.282.365	1.475.737	1.475.737
	34.4	Amortiguador trasero (juego)	unidad	1	2.408.028	2.159.425	2.159.425
	34.5	Brazo trasero (juego)	unidad	1	1.221.605	786.243	786.243
	34.6	Parrilla de suspension	unidad	1	4.528.734	2.935.877	2.935.877
	34.7	Corrección de pisada	unidad	1	195.668	119.384	119.384
	34.8	Brazo de suspension	unidad	1	1.791.687	1.156.796	1.156.796
	34.9	Bieletas estabilizadoras	unidad	1	674.977	532.181	532.181

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

35	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCI脫N - REPUESTOS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F脡	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	35.1	Caja de dirección hidráulica – cremalleras D/H	unidad	1	18.017.022	9.692.200	9.692.200
	35.2	Bomba de dirección	unidad	1	4.063.873	2.796.272	2.796.272
	35.3	Aceite ATF Litro	unidad	1	95.190	77.000	77.000
	35.4	Cremallera	unidad	1	9.772.840	9.692.200	9.692.200
	35.5	Manguera hidráulica de dirección lado presión	unidad	1	500.858	337.792	337.792
	35.6	Correa de dirección hidráulica	unidad	1	509.002	343.411	343.411
	35.7	Correa y tensor de dirección hidráulica (juego -kit)	unidad	1	3.493.790	2.402.915	2.402.915
	35.8	Brazo de dirección izquierdo	unidad	1	1.412.990	1.334.540	1.334.540
	35.9	Brazo de dirección derecho	unidad	1	1.412.990	1.334.540	1.334.540
	35.10	Muñequines de dirección	unidad	1	1.017.027	805.821	805.821
	35.11	Precats de dirección A/L	unidad	1	784.433	533.458	533.458
	35.12	Esparragos de rueda	unidad	1	711.463	483.109	483.109
	35.13	Tuercas de rueda	unidad	1	142.785	98.521	98.521
	35.14	Tanque de fluido de direccion	unidad	1	407.202	273.169	273.169
	35.15	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	35.16	Tensor dinámico de correa de accesorios	unidad	1	1.641.023	1.551.171	1.551.171
36	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	36.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	36.2	Retén trasero de motor	unidad	1	814.403	554.138	554.138
	36.3	Retén bancada frente de motor (juego)	unidad	1	1.119.805	764.865	764.865
	36.4	Retén de leva	unidad	1	244.321	160.781	160.781
	36.5	Bulbo de temperatura	unidad	1	509.002	343.411	343.411
	36.6	Junta de colector de escape	unidad	1	509.002	343.411	343.411
	36.7	Radiador	unidad	1	5.631.599	5.342.219	5.342.219
	36.8	Anillos de admisión	unidad	1	228.033	149.542	149.542
	36.9	Ventilador del motor	unidad	1	643.379	436.131	436.131
	36.10	Termostato	unidad	1	509.002	343.411	343.411
	36.11	Manguera inferior de radiador	unidad	1	572.118	386.961	386.961
	36.12	Manguera superior de radiador	unidad	1	643.379	436.131	436.131
	36.13	Soporte inferior central de motor/caja	unidad	1	1.963.364	1.346.921	1.346.921
	36.14	Soporte de motor frontal (juego)	unidad	1	3.694.134	2.541.152	2.541.152
	36.15	Bomba de agua	unidad	1	1.550.624	1.465.292	1.465.292

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

36.16		Caños o mangueras de combustible c/u	unidad	1	293.185	194.497	194.497
36.17		Varilla medidora de aceite	unidad	1	162.881	112.387	112.387
36.18		Tapa llenado de aceite	unidad	1	215.817	141.113	141.113
36.19		Soporte de escape delantero (juego)	unidad	1	287.077	190.283	190.283
36.20		Soporte de escape trasero (juego)	unidad	1	315.581	209.950	209.950
36.21		Soporte radiador (juego)	unidad	1	535.470	361.674	361.674
36.22		Alternador completo	unidad	1	6.840.988	4.712.481	4.712.481
36.23		Polea de alternador	unidad	1	1.448.009	643.804	643.804
36.24		Junta de cárter de aceite	unidad	1	195.457	127.065	127.065
36.25		Limpieza tanque de combustible	unidad	1	793.250	539.542	539.542
36.26		Filtro de aceite motor	unidad	1	243.995	160.556	160.556
36.27		Aceite de motor 15W 40 (litro)	unidad	1	84.613	77.000	77.000
36.28		Filtro de combustible	unidad	1	453.786	305.312	305.312
36.29		Filtro de aire	unidad	1	211.745	138.304	138.304
36.30		Bujías (juego)	unidad	1	1.484.250	1.016.332	1.016.332
36.31		Ruleman tensor de correa de accesorios	unidad	1	1.641.023	1.124.505	1.124.505
36.32		Tensor de correa de distribucion	unidad	1	633.932	429.613	429.613
36.33		Polea de cigüeñal	unidad	1	1.712.283	1.173.675	1.173.675
36.34		Kit de correas y tensores (juego)	unidad	1	3.766.615	2.591.164	2.591.164
36.35		Correa alternador	unidad	1	834.601	568.074	568.074
37	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR COMPLETO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F脻	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	37.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	37.2	Diagnóstico electrónico	unidad	1	427.562	287.217	287.217
	37.3	Tapa Motor	unidad	1	11.617.464	11.028.790	11.028.790
	37.4	Pistónes	unidad	1	4.788.692	3.296.397	3.296.397
	37.5	Juego de camisa	unidad	1	1.284.721	878.657	878.657
	37.6	Turbo	unidad	1	20.798.884	13.511.474	13.511.474
	37.7	Juego casquillo de biela	unidad	1	747.948	508.284	508.284
	37.8	Juego casquillo bancada	unidad	1	1.105.960	755.312	755.312
	37.9	Juego casquillo de leva	unidad	1	358.337	239.452	239.452
	37.10	Juego buje de biela	unidad	1	287.077	190.283	190.283
	37.11	Juego de aros	unidad	1	2.116.146	1.452.340	1.452.340
	37.12	Eje balanceador	unidad	1	15.152.788	9.841.512	9.841.512
	37.13	Juego calce lateral	unidad	1	195.457	127.065	127.065
	37.14	Juego guías de válvulas	unidad	1	610.803	413.654	413.654

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

37.15	Bomba de aceite	unidad	1	5.061.517	3.484.646	3.484.646
37.16	Juego de juntas	unidad	1	2.544.848	1.748.145	1.748.145
37.17	Juego de piñon y corona	unidad	1	6.697.327	4.613.355	4.613.355
37.18	Rulemanes de corona	unidad	1	3.185.946	2.190.502	2.190.502
37.19	Aceite de diferencial 80w90	unidad	1	95.190	77.000	77.000
37.20	Calce corona	unidad	1	321.526	214.052	214.052
37.21	Ruleman de piñon grande	unidad	1	889.328	605.836	605.836
37.22	Ruleman de piñon chico	unidad	1	679.538	461.081	461.081
37.23	Juego válvulas de escape	unidad	1	1.696.565	1.162.829	1.162.829
37.24	Juego válvulas de admisión	unidad	1	857.404	583.808	583.808
37.25	Rectificacion de cilindro	unidad	1	1.058.724	722.719	722.719
37.26	Rectificacion de píston	unidad	1	1.058.724	722.719	722.719
37.27	Junta de tapa de cilindros	unidad	1	1.221.605	835.107	835.107
37.28	Tapa de cilindro	unidad	1	17.893.605	11.623.043	11.623.043
37.29	Rectificación de cilindro	unidad	1	509.002	343.411	343.411
37.30	Reten piñon	unidad	1	122.161	84.291	84.291
37.31	Diferencial completo	unidad	1	29.188.215	18.964.539	18.964.539
37.32	Rectificación cigüeñal	unidad	1	781.827	531.660	531.660
37.33	Cepillado tapa motor	unidad	1	814.403	554.138	554.138
37.34	Espaciador	unidad	1	250.836	165.276	165.276
37.35	Tuerca de piñon	unidad	1	200.957	130.860	130.860
37.36	Calce piñon	unidad	1	293.185	194.497	194.497
37.37	Acople diferencial	unidad	1	19.545.680	12.696.892	12.696.892
37.38	Bielas	unidad	1	5.180.908	3.567.026	3.567.026
37.39	Alineación brazo de biela	unidad	1	203.601	132.684	132.684
37.40	Rebajar cabeza de pistón	unidad	1	293.185	194.497	194.497
37.41	Cepillado superficie de block	unidad	1	305.401	202.926	202.926
37.42	Cambio guías de válvulas admisión	unidad	1	285.041	188.878	188.878
37.43	Cambio guías de válvulas escape	unidad	1	285.041	188.878	188.878
37.44	Tanque de refrigerante para radiador	unidad	1	732.963	497.944	497.944
37.45	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	unidad	1	244.321	160.781	160.781
37.46	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1	244.321	160.781	160.781
37.47	Rulemanes de alternador	unidad	1	287.321	190.451	190.451
37.48	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1	285.041	188.878	188.878
37.49	Resorte de valvulas	unidad	1	948.617	646.745	646.745
37.50	Arbol de leva admin	unidad	1	3.755.702	2.583.634	2.583.634
37.51	Martilletes de valvula	unidad	1	4.305.262	2.962.830	2.962.830

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

37.52	Arbol de leva de escape	unidad	1	4.521.893	3.112.306	3.112.306
37.53	Rectificación de leva	unidad	1	570.082	385.556	385.556
37.54	Cambio juego buje de leva	unidad	1	488.642	329.362	329.362
37.55	Cigüeñal	unidad	1	11.401.647	7.403.270	7.403.270
37.56	Sensor de posicion de cigüeñal	unidad	1	732.963	497.944	497.944
37.57	Sensor de posicion de arbol de leva	unidad	1	957.738	653.039	653.039
37.58	Sensor de flujo de aire	unidad	1	2.581.333	1.773.319	1.773.319
37.59	Regulador de presion de combustible	unidad	1	5.557.163	3.826.642	3.826.642
37.60	Cambio juego buje eje balanceador	unidad	1	305.401	202.926	202.926
37.61	Alinear túnel bancada	unidad	1	203.601	132.684	132.684
37.62	Juego de engranaje frente motor	unidad	1	4.058.986	2.792.900	2.792.900
37.63	Reten guia de valvulas	unidad	1	583.764	394.997	394.997
37.64	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	unidad	1	407.202	273.169	273.169
37.65	Juego de caños sistema de admision turbo/inter	unidad	1	7.953.789	5.480.314	5.480.314
37.66	Tubo de combustible	unidad	1	9.071.150	6.251.293	6.251.293
37.67	Sensor de presion de common rail	unidad	1	6.599.273	4.545.698	4.545.698
37.68	Flotador de tnque	unidad	1	1.847.067	1.266.676	1.266.676
37.69	Valvula control de aire	unidad	1	4.718.001	3.247.620	3.247.620
37.70	Conjunto pedal acelerador	unidad	1	1.386.440	948.843	948.843
37.71	Correa de distribucion	unidad	1	1.997.568	1.370.521	1.370.521
37.72	Valvula de solenoide	unidad	1	1.276.984	873.318	873.318
37.73	Intercooler	unidad	1	4.241.413	2.918.774	2.918.774
37.74	Valvula EGR	unidad	1	4.515.052	3.107.585	3.107.585
37.75	bomba de Combustible	unidad	1	3.705.535	2.549.019	2.549.019
37.76	Unidad de control	unidad	1	20.979.030	13.628.569	13.628.569
37.77	Bomba de alta presion	unidad	1	1.384.486	947.495	947.495
37.78	Tapa tanque de bomba de Combustible	unidad	1	464.210	312.504	312.504
37.79	Junta de multiple de admision	unidad	1	211.745	138.304	138.304
37.80	Junta de multiple de escape	unidad	1	264.518	174.717	174.717
37.81	Inyectores (cambios)	unidad	1	4.397.778	3.026.666	3.026.666
37.82	Mantenimiento Pico inyector	unidad	1	714.639	635.375	635.375
37.83	Cambio pico inyector	unidad	1	1.547.366	1.384.829	1.384.829
37.84	Cambio soporte motor	unidad	1	1.934.208	1.326.803	1.326.803
37.85	Bujes de parrilla inferior A/L	unidad	1	570.082	385.556	385.556
37.86	Conjunto alojamiento	unidad	1	1.584.829	1.085.732	1.085.732
37.87	Cambio reten frente motor	unidad	1	138.449	95.529	95.529
37.88	Cambio junta tapa balancín	unidad	1	291.882	193.598	193.598

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	37.89	Cambio junta tapa motor	unidad	1	610.803	413.654	413.654
	37.90	Cambio embrague ventilador de motor /Electroventilador	unidad	1	3.990.576	2.745.697	2.745.697
	37.91	Cambio termostato de agua	unidad	1	122.161	84.291	84.291
	37.92	Junta de escape	unidad	1	195.457	127.065	127.065
	37.93	Flexible de escape	unidad	1	570.082	385.556	385.556
	37.94	Reparación de Carter	unidad	1	407.202	273.169	273.169
	37.95	Tapón de Carter	unidad	1	195.457	127.065	127.065
38	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	38.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	38.2	Caño flexible de freno	unidad	1	1.486.775	1.018.074	1.018.074
	38.3	Pastillas de freno delantero ambos lados	unidad	1	1.475.373	1.246.267	1.246.267
	38.4	Pastillas de freno trasero ambos lados	unidad	1	905.291	761.697	761.697
	38.5	Disco de freno delantero ambos lados (juego)	unidad	1	3.019.156	2.558.482	2.558.482
	38.6	Disco de freno trasero ambos lados (juego)	unidad	1	2.439.952	2.066.159	2.066.159
	38.7	Tanque de fluido de freno	unidad	1	407.202	273.169	273.169
	38.8	Fibras de freno trasero ambos lados	unidad	1	456.066	306.885	306.885
	38.9	Mordaza de freno ambos lados (juego)	unidad	1	1.954.568	1.340.851	1.340.851
	38.10	Cilindro de freno de rueda trasera derecha	unidad	1	814.403	554.138	554.138
	38.11	Cabo de freno de mano	unidad	1	1.263.302	863.878	863.878
	38.12	Rectificacion de dos discos de freno trasero	unidad	1	491.815	410.242	410.242
	38.13	Rectificacion de dos discos de freno delantero	unidad	1	491.815	410.242	410.242
	38.14	Cilindro de freno de ruedas traseras izquierda – mordaza trasera	unidad	1	814.403	554.138	554.138
	38.15	Juego de resortes de zapata (juego)	unidad	1	203.601	132.684	132.684
	38.16	Bomba central de freno	unidad	1	2.804.805	1.927.515	1.927.515
	38.17	Fluido de freno (litro)	unidad	1	58.172	55.000	55.000
	38.18	Sensor ABS de rueda izquierda	unidad	1	907.571	618.423	618.423
	38.19	Sensor ABS de rueda derecha	unidad	1	907.571	618.423	618.423
	38.20	Sensores ABS de ruedas traseras	unidad	1	1.696.565	1.162.829	1.162.829
	38.21	Modulo con unidad hidraulica de ABS	unidad	1	13.932.812	9.048.527	9.048.527
	38.22	Juego de seguros de zapata (juego)	unidad	1	203.601	132.684	132.684
39	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	39.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	39.2	Bulbo de marcha atrás	unidad	1	451.505	303.738	303.738

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	39.3	Ajuste de cableado de computadora	unidad	1	293.185	194.497	194.497
	39.4	Batería 90 Amp	unidad	1	1.745.679	1.650.595	1.650.595
	39.5	Bulbo freno	unidad	1	218.912	143.249	143.249
	39.6	Bulbo de neutro	unidad	1	189.267	122.794	122.794
	39.7	Diodo rectificador	unidad	1	1.089.997	744.297	744.297
	39.8	Conmutador de luces	unidad	1	679.538	461.081	461.081
	39.9	Señaleros (juego)	unidad	1	2.850.412	1.958.984	1.958.984
	39.10	Faros buscahuellas	unidad	1	1.327.152	907.934	907.934
	39.11	Focos buscahuellas	unidad	1	190.380	122.200	122.200
	39.12	Velocímetro, sonda	unidad	1	1.353.946	926.422	926.422
	39.13	Bocina (juego)	unidad	1	500.858	337.792	337.792
	39.14	Luz indicador freno estacionamiento	unidad	1	928.420	632.809	632.809
	39.15	Interruptor limpiaparabrisas	unidad	1	508.513	343.073	343.073
	39.16	Faro delantero	unidad	1	3.664.815	2.520.922	2.520.922
	39.17	Faro trasero	unidad	1	3.909.136	2.689.503	2.689.503
	39.18	Luz de matrícula	unidad	1	63.849	44.055	44.055
	39.19	Tercera luz de freno	unidad	1	1.070.940	731.148	731.148
	39.20	Juego de carbones	unidad	1	478.869	322.619	322.619
	39.21	Control de apertura	unidad	1	1.176.650	804.088	804.088
	39.22	Cambio motor de arranque	unidad	1	4.519.613	3.110.732	3.110.732
	39.23	Bendix de arranque	unidad	1	665.856	451.640	451.640
	39.24	Automatico de arranque	unidad	1	766.191	520.871	520.871
	39.25	Inducido de arranque	unidad	1	1.641.837	1.125.067	1.125.067
	39.26	Focos de un filamento	unidad	1	74.037	70.000	70.000
	39.27	Focos de filamento	unidad	1	74.037	70.000	70.000
	39.28	Regulador de voltaje	unidad	1	1.406.963	963.004	963.004
	39.29	Focos de alta y baja	unidad	1	190.380	122.200	122.200
40	78180101-016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F艇	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	40.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	40.2	Compresor de aire acondicionado	unidad	1	13.643.210	11.588.928	11.588.928
	40.3	Polea de compresor	unidad	1	1.436.607	983.458	983.458
	40.4	Embrague de compresor	unidad	1	1.042.111	711.256	711.256
	40.5	Caño de compresor	unidad	1	889.328	605.836	605.836
	40.6	Evaporador de aire acondicionado	unidad	1	3.922.166	3.326.041	3.326.041
	40.7	Manguera de aire acondicionado	unidad	1	712.952	484.136	484.136

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	40.8	Correa de aire acondicionado	unidad	1	437.742	294.241	294.241
	40.9	Valvula	unidad	1	1.584.829	1.085.732	1.085.732
	40.10	Termostato de aire acondicionado	unidad	1	134.539	92.831	92.831
	40.11	Filtro de recibidor de aire acondiconado	unidad	1	369.413	247.094	247.094
	40.12	Filtro de aire acondicionado	unidad	1	478.462	322.338	322.338
	40.13	Desmontaje y montaje de tablero	unidad	1	570.082	385.556	385.556
	40.14	Junta de termostato	unidad	1	407.202	273.169	273.169
	40.15	Reparacion y limpieza del sistema de aire acondicionado	unidad	1	916.204	496.112	496.112
	40.16	Agua refrigerante con aditivo	unidad	1	126.920	100.000	100.000
	40.17	Manguera de radiador	unidad	1	437.823	294.297	294.297
	40.18	Ventilador o turbina interior del aire acondicionado	unidad	1	732.963	497.944	497.944
	40.19	Juego de mangueras de calefaccion	unidad	1	6.339.316	4.366.328	4.366.328
	40.20	Provisión de condensador	unidad	1	6.539.985	5.551.187	5.551.187
	40.21	Radiador de agua	unidad	1	3.801.309	3.603.443	3.603.443
	40.22	Carga de gas R-134A con aceite	unidad	1	651.311	610.945	610.945
41	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA, PINTURA Y OTROS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F脻	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	41.1	Pulida de Faros	unidad	1	285.570	189.243	189.243
	41.2	Pintura de logotipos (por puerta)	unidad	1	639.888	433.722	433.722
	41.3	Polarizados (por ventana)	unidad	1	423.067	420.000	420.000
	41.4	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
42	78180101-007	SERVICIO DE GOMERIA DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F脻	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	42.1	Reparación de llanta de magnesio c/uno	unidad	1	407.202	273.169	273.169
	42.2	Provisión de tazas de rueda c/uno	unidad	1	122.161	84.291	84.291
	42.3	Provisión de Gato hidráulico	unidad	1	250.429	164.996	164.996
	42.4	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	42.5	Provisión de Llave de rueda	unidad	1	173.061	119.412	119.412
43	78180101-001	SERVICIO DE ALINEACI脫N Y BALANCEO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F脻	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	43.1	Alineación/Balanceo	unidad	1	174.515	142.200	142.200
44	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA LIMPIAPARABRISAS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	44.1	Cepillo limpiaparabrisas derecho	unidad	1	193.421	125.660	125.660

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	44.2	Reparacion de desempañador	unidad	1	293.185	153.451	153.451
	44.3	Cepillo de limpiaparabrisas izquierdo	unidad	1	193.421	125.660	125.660
	44.4	Paletas del limpiaparabrisas	unidad	1	643.379	436.131	436.131
	44.5	Motorcito del limpiaparabrisas	unidad	1	1.070.940	731.148	731.148
	44.6	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	44.7	Depósito de agua p/limpiaparabrisas	unidad	1	928.420	632.809	632.809
45	78180101-023	ACCESORIOS EN GENERAL DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F脭	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	45.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
	45.2	Forro del volante (original)	unidad	1	97.728	67.432	67.432
	45.3	Plastico del freno de mano	unidad	1	195.457	127.065	127.065
	45.4	Palanca de cambio	unidad	1	374.626	250.691	250.691
	45.5	Perillas de comando	unidad	1	325.761	216.975	216.975
	45.6	Ventilete de Aire Acondicionado	unidad	1	195.457	127.065	127.065
	45.7	Tapiceria de puertas delanteras	unidad	1	3.013.292	2.071.371	2.071.371
	45.8	Tapiceria de puertas trasera	unidad	1	3.013.292	2.071.371	2.071.371
	45.9	Agarradera interior	unidad	1	154.737	106.768	106.768
	45.10	Cinturon de seguridad	unidad	1	219.889	143.923	143.923
	45.11	Trabas para cinturon de seguridad	unidad	1	154.737	106.768	106.768
	45.12	Interruptor de luz de puerta	unidad	1	89.584	61.812	61.812
	45.13	Consola apoya brazos	unidad	1	122.161	84.291	84.291
	45.14	Manija (botonera) tapa tanque	unidad	1	89.584	61.812	61.812
	45.15	Manija (botonera) abre capot	unidad	1	89.584	61.812	61.812
	45.16	Bloqueo de puerta-boton	unidad	1	105.872	73.051	73.051
	45.17	Bloqueo de ventanilla-boton	unidad	1	105.872	73.051	73.051
	45.18	Boton luz de stop	unidad	1	73.296	50.574	50.574
	45.19	Manija de puertas (externa e interna)	unidad	1	244.321	160.781	160.781
	45.20	Palanca de señalero	unidad	1	195.457	127.065	127.065
	45.21	Palanca de limpia parabrisas	unidad	1	195.457	127.065	127.065
	45.22	Goma de puerta	unidad	1	179.169	115.826	115.826
	45.23	Luz de techo	unidad	1	29.644	20.454	20.454
	45.24	Visagra de puertas	unidad	1	179.169	115.826	115.826
	45.25	Posa vasos	unidad	1	138.449	95.529	95.529
	45.26	Reparación tapiceria de asiento	unidad	1	570.082	385.556	385.556
	45.27	Reparación riel de asiento	unidad	1	244.321	126.576	126.576
	45.28	Cambio riel de asiento	unidad	1	570.082	385.556	385.556

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

45.29	Reparacion manija de asiento	unidad	1	195.457	107.501	107.501
45.30	Cambio manija de asiento	unidad	1	390.914	261.930	261.930
45.31	Reparacion de sistema electrico de retrovisor (espejos laterales	unidad	1	732.963	497.944	497.944
45.32	Retrovisor interior	unidad	1	195.457	127.065	127.065
45.33	Pedal	unidad	1	154.737	106.768	106.768
45.34	Perilla de apertura de guantera	unidad	1	154.737	106.768	106.768
45.35	Reposición de alfombras	unidad	1	358.337	239.452	239.452
45.36	Reparación de radio	unidad	1	293.185	194.497	194.497
45.37	Reparación de tablero electrico	unidad	1	407.202	273.169	273.169
45.38	Manija de valijera	unidad	1	179.169	115.826	115.826
45.39	Luz de chapa	unidad	1	159.623	110.139	110.139
45.40	Tercera luz de freno	unidad	1	195.457	127.065	127.065
45.41	Reparación levanta vidrio electrico	unidad	1	1.040.482	710.132	710.132
45.42	Comando central de levanta vidrio	unidad	1	1.452.570	994.473	994.473
45.43	Reparación de guia de ventanillas	unidad	1	195.457	127.065	127.065
45.44	Mecanismo de avance de asiento	unidad	1	407.202	273.169	273.169
45.45	Reparación sistema de Bloqueo central de puerta	unidad	1	325.761	171.368	171.368
45.46	Reparacion de sistema de chorro de agua para vidrio	unidad	1	195.457	107.501	107.501
45.47	Cambio control de llave	unidad	1	3.257.613	2.239.952	2.239.952
45.48	Cambio de topes de goma de abertura	unidad	1	146.593	101.149	101.149
45.49	Mecanismo tapa tanque	unidad	1	195.457	127.065	127.065
45.50	Señalero exterior	unidad	1	154.737	106.768	106.768
45.51	Sensor de temperatura	unidad	1	244.321	160.781	160.781
45.52	Caja de fusibles	unidad	1	293.185	194.497	194.497
45.53	Palanca de asiento	unidad	1	195.457	127.065	127.065
45.54	Reparación sistema de crucero	unidad	1	912.132	493.872	493.872
45.55	Perchero de agarradera	unidad	1	146.593	101.149	101.149
45.56	Luz interior de puerta	unidad	1	146.593	101.149	101.149
45.57	Reparación del sistema electrico retractil	unidad	1	244.321	160.781	160.781
45.58	Reparación de comando luz del techo	unidad	1	244.321	126.576	126.576
45.59	Comando de aire	unidad	1	293.185	194.497	194.497
45.60	Disco de airbag bobina	unidad	1	1.048.951	715.976	715.976
45.61	Modulo de airbag	unidad	1	7.306.175	5.033.460	5.033.460
45.62	Bolsa de Airbag conductor	unidad	1	12.952.271	6.468.335	6.468.335
45.63	Bolsa de Airbag acompañante	unidad	1	15.476.595	7.730.497	7.730.497

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

16	72101505-001	CERRAJERÍA DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
46.1		Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000
46.2		Reparacion de cilindro de arranque	unidad	1	570.082	305.745	305.745
46.3		Cambio de cilindro de arranque	unidad	1	1.303.045	891.301	891.301
46.4		Cambio de cilindro de puerta	unidad	1	244.321	160.781	160.781
46.5		Reparacion de cilindro de puerta	unidad	1	1.630.435	888.939	888.939
46.6		Cambio de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1	1.185.771	810.381	810.381
46.7		Reparación de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1	244.321	160.781	160.781
47	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR DE CAMIONETA DE LA MARCA FORD RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
47.1		Cambio de aceite de motor	unidad	1	70.314	77.000	77.000
47.2		Cambio de filtro de aire	unidad	1	339.298	226.315	226.315
47.3		Control de agua destilada	unidad	1	12.149	12.149	12.149
47.4		Cambio de aceite diferencial	unidad	1	56.129	50.000	50.000
47.5		Cambio de aceite de caja	unidad	1	96.541	77.000	77.000
47.6		Cambio de aceite de dirección	unidad	1	44.903	50.000	50.000
47.7		Cambio de filtro de aceite	unidad	1	273.628	181.003	181.003
47.8		Cambio de filtro de combustible	unidad	1	383.079	256.524	256.524
47.9		Control de bujías incandescentes o cambio	unidad	1	246.967	162.607	162.607
47.10		Limpieza de filtro. Tornillo hueco, entrada combustible. Bomba inyectora	unidad	1	87.561	78.804	78.804
47.11		Cambio de cabo acelerador	unidad	1	2.132.893	1.463.896	1.463.896
47.12		Confección de caño de retorno	unidad	1	280.644	185.844	185.844
47.13		Cambio de cabo de velocímetro	unidad	1	1.796.120	1.231.522	1.231.522
47.14		Cambio de manguera de radiador superior	unidad	1	460.256	309.776	309.776
47.15		Cambio de manguera de radiador inferior	unidad	1	527.610	356.250	356.250
47.16		Cambio de tapa radiador	unidad	1	98.787	68.163	68.163
47.17		Cambio de tapa combustible	unidad	1	790.293	537.502	537.502
47.18		Electro ventilador	unidad	1	2.638.051	1.812.455	1.812.455
47.19		Cambio de manguera de calefacción	unidad	1	2.200.247	1.510.370	1.510.370
47.20		Cambio de correa dentada y rulemán tensor del mismo	unidad	1	4.288.237	2.951.083	2.951.083
47.21		Cambio de correa del alternador	unidad	1	617.416	418.217	418.217
47.22		Cambio de bomba de agua	unidad	1	3.929.013	3.724.762	3.724.762
47.23		Regulación de válvulas	unidad	1	1.122.575	766.776	766.776
47.24		Limpieza y reparación completo de radiador	unidad	1	370.450	247.810	247.810

Lic. Rodrigo R. Núñez S
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	47.25	Cambio de polea rulemán tensor de correas	unidad	1	1.145.027	782.268	782.268
	47.26	Cambio de masa delantera ambos lados	unidad	1	2.076.764	1.425.167	1.425.167
	47.27	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	134.325	80.000	80.000
48	78180101-014	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	48.1	Correa serpiente	unidad	1	617.416	418.217	418.217
	48.2	Tapa motor	unidad	1	30.698.975	19.946.533	19.946.533
	48.3	Reservorio aceite de dirección hidráulica	unidad	1	336.773	224.573	224.573
	48.4	Tensor de correa serpiente	unidad	1	303.095	201.335	201.335
	48.5	Juego de pistón	unidad	1	10.552.205	5.795.912	5.795.912
	48.6	Bomba de alta presión	unidad	1	14.930.248	9.696.861	9.696.861
	48.7	Juego de camisa	unidad	1	6.847.708	3.758.439	3.758.439
	48.8	Válvula Control de alta presión	unidad	1	2.694.180	1.851.184	1.851.184
	48.9	Refrigerante anticongelante	unidad	1	125.728	100.000	100.000
	48.10	Aditivo refrigerante	unidad	1	101.458	100.000	100.000
	48.11	Cambio de válvula reguladora presión de combustible	unidad	1	2.694.180	1.851.184	1.851.184
	48.12	Pedal de acelerador	unidad	1	2.132.893	2.018.448	2.018.448
	48.13	Cambio de polea de bomba de agua	unidad	1	3.929.013	3.724.762	3.724.762
	48.14	Reparación de Cableado sensor ABS	unidad	1	1.234.833	671.358	671.358
	48.15	Válvula Control de alta presión	unidad	1	2.694.180	1.851.184	1.851.184
	48.16	Juego Casquillo de biela	unidad	1	1.100.124	751.285	751.285
	48.17	Juego Casquillo bancada	unidad	1	3.929.013	2.153.157	2.153.157
	48.18	Juego buje de biela	unidad	1	1.683.863	918.324	918.324
	48.19	Juego de aros	unidad	1	2.245.150	1.227.032	1.227.032
	48.20	Juego calce lateral	unidad	1	505.159	340.759	340.759
	48.21	Juego guía de válvulas	unidad	1	729.674	495.675	495.675
	48.22	Bomba de Aceite	unidad	1	2.357.408	2.231.737	2.231.737
	48.23	Juego de juntas	unidad	1	8.419.313	4.622.822	4.622.822
	48.24	Juego de válvulas de escape	unidad	1	2.357.408	1.618.811	1.618.811
	48.25	Juego de válvulas de admisión	unidad	1	2.132.893	1.463.896	1.463.896
	48.26	Rectificación de cilindros	unidad	1	255.610	168.570	168.570
	48.27	Rectificación de cigüeñal	unidad	1	796.467	541.762	541.762
	48.28	Cepillado Tapa motor	unidad	1	403.790	270.815	270.815
	48.29	Alineación brazo de biela	unidad	1	73.349	50.610	50.610
	48.30	Rebajar cabeza de pistón	unidad	1	96.317	66.458	66.458
	48.31	Cepillado superficie de block	unidad	1	447.318	300.849	300.849

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

48.32		Control bomba de aceite	unidad	1	116.692	80.517	80.517
48.33		Cambio guía de válvulas de admisión	unidad	1	740.900	503.421	503.421
48.34		Cambio guía de válvulas de escape	unidad	1	832.951	566.936	566.936
48.35		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1	44.454	30.673	30.673
48.36		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1	246.967	162.607	162.607
48.37		Rectificación de leva	unidad	1	213.009	139.176	139.176
48.38		Cambio de juego de leva	unidad	1	17.691.782	7.953.501	7.953.501
48.39		Cambio juego buje eje balanceador	unidad	1	505.159	340.759	340.759
48.40		Anillo Caño retorno	unidad	1	56.129	38.729	38.729
48.41		Alinear túnel bancada	unidad	1	1.296.574	886.836	886.836
48.42		Armar válvulas de admisión, escape, retén, pastilla y regulación	unidad	1	1.065.043	727.079	727.079
48.43		Buje motor de arranque	unidad	1	21.329	14.717	14.717
48.44		Reparación bomba inyectora	unidad	1	3.367.725	3.023.152	3.023.152
48.45		Cambiar pico inyector	unidad	1	4.737.267	4.255.740	4.255.740
48.46		Cambio soporte motor	unidad	1	3.592.240	890.260	890.260
48.47		Cambio retén frente motor	unidad	1	359.224	240.064	240.064
48.48		Cambio junta de balancín	unidad	1	965.415	658.336	658.336
48.49		Cambio junta tapa de motor	unidad	1	1.358.933	929.863	929.863
48.50		Cambio embrague ventilador motor	unidad	1	2.638.051	1.812.455	1.812.455
48.51		Cambio termoestato de agua	unidad	1	819.480	557.641	557.641
48.52		Rectificación de motor	unidad	1	11.225.750	7.288.937	7.288.937
48.53		Mano de obra por hora hombre	unidad	1	1.829.325	80.000	80.000
49	78180101-002	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE CAJA DE VELOCIDAD DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
49.1		Juego de anillos sincronizadores	unidad	1	1.347.090	921.692	921.692
49.2		Cola de caja	unidad	1	3.030.953	2.083.557	2.083.557
49.3		Cambio de guardapolvo lado caja	unidad	1	662.319	449.200	449.200
49.4		Engranaje 1ra. A 5ta.	unidad	1	1.347.090	921.692	921.692
49.5		Eje ranurado	unidad	1	3.143.210	2.161.014	2.161.014
49.6		Eje cuadruple	unidad	1	5.500.618	3.787.626	3.787.626
49.7		Ruleman eje ranurado	unidad	1	2.076.764	1.425.167	1.425.167
49.8		Ruleman cuadruple	unidad	1	437.804	294.284	294.284
49.9		Reten cola de caja	unidad	1	359.224	240.064	240.064
49.10		Reten eje de mando	unidad	1	437.804	294.284	294.284
49.11		Juego de junta caja	unidad	1	898.060	611.861	611.861
49.12		Soporte caja	unidad	1	2.492.117	1.711.760	1.711.760

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	49.13	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	134.325	80.000	80.000
50	78180101-002	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE TRANSMISI脕N DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida. Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	50.1	Columna de dirección	unidad	1	4.490.300	3.090.507	3.090.507
	50.2	Cambiar retén de masa trasera	unidad	1	246.967	162.607	162.607
	50.3	Encarnizar brida piñón	unidad	1	561.288	379.488	379.488
	50.4	Homocinética cardan delantero	unidad	1	4.378.043	3.713.536	3.713.536
	50.5	Homocinética cardan 4x4	unidad	1	4.378.043	3.713.536	3.713.536
	50.6	Retén piñón diferencial	unidad	1	258.192	170.352	170.352
	50.7	Cambio de cruceta cardan	unidad	1	617.416	418.217	418.217
	50.8	Cambio de palier	unidad	1	19.952.045	4.980.211	4.980.211
	50.9	Cambio de corona y piñón diferencial	unidad	1	25.415.425	6.346.056	6.346.056
	50.10	Cambio de arandela o calce de engranaje	unidad	1	493.933	333.013	333.013
	50.11	Arandela cárter	unidad	1	246.967	162.607	162.607
	50.12	Tapón carter 3,2	unidad	1	134.709	92.949	92.949
	50.13	Cambio de arandela o calce de engranaje planetario	unidad	1	981.131	669.180	669.180
	50.14	Cambio de engranaje satélite y planetario	unidad	1	24.756.775	16.084.103	16.084.103
	50.15	Camio de rulemanes especiales	unidad	1	578.126	391.106	391.106
	50.16	Cambio de ruleman piñón	unidad	1	1.347.090	921.692	921.692
	50.17	Cambio de perno satélite, pasador o seguro del mismo	unidad	1	67.355	46.474	46.474
	50.18	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	1.329.325	80.000	80.000
51	78180101-011	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE TREN DELANTERO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	51.1	Cambio de muñequin de dirección - c/u	unidad	1	1.347.090	1.069.872	1.069.872
	51.2	Regulación de pisada	unidad	1	221.001	144.690	144.690
	51.3	Cambio de rótula superior - c/u	unidad	1	1.672.637	1.146.319	1.146.319
	51.4	Mantenimiento de Dirección	unidad	1	246.967	162.607	162.607
	51.5	Cambio de rótula inferior - c/u	unidad	1	3.423.854	2.354.659	2.354.659
	51.6	Buje estabilizador	unidad	1	168.386	135.328	135.328
	51.7	Juego de reparación de cremallera	unidad	1	10.170.748	3.551.961	3.551.961
	51.8	Cambio de brazo de dirección	unidad	1	526.039	355.166	355.166
	51.9	Cambio buje parrilla superior	unidad	1	291.870	240.289	240.289
	51.10	Cambio buje parrilla inferior	unidad	1	269.418	221.205	221.205
	51.11	Cambio de amortiguador delantero universal - c/u	unidad	1	830.706	739.835	739.835
	51.12	Cambio de bomba de dirección hidráulica	unidad	1	3.592.240	2.470.845	2.470.845

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruna Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	51.13	Juego de bujes bieleta	unidad	1	342.385	228.445	228.445
	51.14	Juego de bujes estabilizador	unidad	1	168.386	135.328	135.328
	51.15	Bieleta	unidad	1	527.610	493.429	493.429
	51.16	Cambio prisionero y tuerca de rueda	unidad	1	118.339	120.000	120.000
	51.17	Cambio de buje central y lateral de barra estabilizadora	unidad	1	168.386	135.328	135.328
	51.18	Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	unidad	1	89.806	76.335	76.335
	51.19	Alineación y balanceo de ruedas	unidad	1	205.886	142.200	142.200
	51.20	Cambio de ruleman de masa delantero	unidad	1	1.347.090	921.692	921.692
	51.21	Mano de obra por hora	unidad	1	134.325	80.000	80.000
52	78180101-012	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	52.1	Cambio centro elástico	unidad	1	505.159	340.759	340.759
	52.2	Cambio grillete elástico	unidad	1	454.643	305.903	305.903
	52.3	Cambio amortiguador trasero universal - c/u	unidad	1	1.964.506	1.760.255	1.760.255
	52.4	Cambio prisionero y tuerca de rueda	unidad	1	144.589	120.000	120.000
	52.5	Cambio de elástico	unidad	1	3.906.561	2.687.727	2.687.727
	52.6	Retén trasero de Eje salida	unidad	1	230.128	150.988	150.988
	52.7	Cambio buje elástico trasero c/u	unidad	1	168.386	116.186	116.186
	52.8	Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	unidad	1	505.159	421.585	421.585
	52.9	Alineación y balanceo de ruedas	unidad	1	205.136	142.200	142.200
	52.10	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	134.325	80.000	80.000
53	78180101-006	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE SISTEMA DE FRENO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	53.1	Fluido de freno	unidad	1	58.079	55.000	55.000
	53.2	Rectificación de discos de frenos	unidad	1	423.861	352.481	352.481
	53.3	Recitificación de tambor de freno	unidad	1	436.361	293.289	293.289
	53.4	Control de freno	unidad	1	147.785	101.971	101.971
	53.5	Regulación de freno	unidad	1	22.452	15.491	15.491
	53.6	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados delantero	unidad	1	1.986.958	488.939	488.939
	53.7	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados trasero	unidad	1	1.560.379	382.294	382.294
	53.8	Cambio juego reparación bomba central de freno	unidad	1	2.138.505	526.826	526.826
	53.9	Cambio pastilla de freno	unidad	1	931.737	784.176	784.176
	53.10	Cambio juego reparación mordaza de frenos de ambos lados	unidad	1	3.973.916	2.734.202	2.734.202
	53.11	Cambio de fibra de frenos de ambos lados	unidad	1	303.095	280.140	280.140
	53.12	Cambio cabo de freno de mano secundario lado izquierdo	unidad	1	791.415	744.044	744.044

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	53.13	Cambio cabo de freno de mano secundario lado derecho	unidad	1	791.415	744.044	744.044
	53.14	Cambio depresor de freno	unidad	1	2.301.279	1.580.082	1.580.082
	53.15	Cambio caño flexible mordaza freno delantero c/u	unidad	1	561.288	379.488	379.488
	53.16	Cambio bomba auxiliar de freno	unidad	1	2.245.150	1.541.353	1.541.353
	53.17	Reparación de servo freno	unidad	1	2.469.665	1.350.515	1.350.515
	53.18	Cambio de disco de freno c/u	unidad	1	1.027.156	865.282	865.282
	53.19	Cambio de tambor de freno c/u	unidad	1	981.131	669.180	669.180
	53.20	Cambio de pistón de mordaza freno delantero c/u	unidad	1	1.986.958	1.363.201	1.363.201
	53.21	Cambio de cilindro de freno trasero	unidad	1	1.560.379	1.068.861	1.068.861
	53.22	Mano de obra por hora	unidad	1	134.325	80.000	80.000
54	78180101-005	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE SISTEMA DE EMBRAGUE DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	54.1	Caño flexible de embrague	unidad	1	2.245.150	553.487	553.487
	54.2	Bomba central de embrague	unidad	1	1.403.219	1.325.258	1.325.258
	54.3	Fluido de embrague	unidad	1	56.129	55.000	55.000
	54.4	Retén caja transferencia	unidad	1	574.758	388.783	388.783
	54.5	Regulación de embrague	unidad	1	123.483	85.203	85.203
	54.6	Reparar caja de transferencia	unidad	1	5.612.875	3.865.083	3.865.083
	54.7	Cadena caja de transferencia	unidad	1	5.612.875	3.865.083	3.865.083
	54.8	Cambio plato de presión	unidad	1	3.289.145	3.116.887	3.116.887
	54.9	Cambio disco de embrague	unidad	1	3.289.145	2.787.973	2.787.973
	54.10	Cambio cojinete de empuje	unidad	1	2.983.804	2.826.813	2.826.813
	54.11	Rectificación corona volante	unidad	1	246.967	226.818	226.818
	54.12	Cambio ruleman piloto	unidad	1	269.418	248.147	248.147
	54.13	Mano de obra por hora	unidad	1	134.325	80.000	80.000
55	78180101-009	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	55.1	Cambio de engranaje de velocímetro	unidad	1	449.030	302.030	302.030
	55.2	Relay señalero	unidad	1	566.900	383.361	383.361
	55.3	Diagnóstico de falla y borrado de códigos	unidad	1	333.405	222.249	222.249
	55.4	Reparación alternador	unidad	1	2.245.150	2.125.092	2.125.092
	55.5	Reparación motor de arranque	unidad	1	2.245.150	2.125.092	2.125.092
	55.6	Reparación motor limpiaparabrisas	unidad	1	1.122.575	609.616	609.616
	55.7	Kit de filtros de bomba eléctrica	unidad	1	3.536.111	2.432.116	2.432.116
	55.8	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	unidad	1	314.321	209.081	209.081

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

55.9		Cambio de bocina	unidad	1	982.253	669.954	669.954
55.10		Reparación de mecanismo levanta vidrio c/u	unidad	1	3.822.368	2.629.633	2.629.633
55.11		Cambio de llave de luz estacionamiento	unidad	1	945.208	644.393	644.393
55.12		Cambio de focos c/u	unidad	1	63.028	70.000	70.000
55.13		Cambio de bateria	unidad	1	1.446.759	1.366.621	1.366.621
55.14		Confeccionar llave de contacto	unidad	1	617.416	418.217	418.217
55.15		Reparación de tablero instrumental	unidad	1	280.644	185.844	185.844
55.16		Cambio de bulbo de temperatura	unidad	1	819.480	557.641	557.641
55.17		Cambio de bulbo de aceite	unidad	1	280.644	185.844	185.844
55.18		Cambio de flotador tanque de combustible	unidad	1	437.804	294.284	294.284
55.19		Cambio reloj marcador de combustible	unidad	1	9.598.016	2.391.704	2.391.704
55.20		Reparación de asientos c/u	unidad	1	1.459.348	794.841	794.841
55.21		Reparación de autoradio	unidad	1	392.901	208.295	208.295
55.22		Cambio regulador de montaje	unidad	1	2.132.893	1.463.896	1.463.896
55.23		Interruptor marcha atrás	unidad	1	649.971	440.679	440.679
55.24		Foco luz de techo	unidad	1	57.153	50.000	50.000
55.25		Lámpara de dos filamentos	unidad	1	72.967	50.347	50.347
55.26		Sensor de velocidad	unidad	1	1.751.217	1.200.539	1.200.539
55.27		Sensor presión de aceite	unidad	1	280.644	185.844	185.844
55.28		Cambio faro delantero c/u	unidad	1	7.825.278	5.391.641	5.391.641
55.29		Faro antiniebla LI	unidad	1	2.638.051	1.812.455	1.812.455
55.30		Faro antiniebla LD	unidad	1	2.638.051	1.812.455	1.812.455
55.31		Cambio faro señalero c/u	unidad	1	3.527.501	2.426.175	2.426.175
55.32		Cambio faro trasero c/u	unidad	1	1.773.669	1.216.031	1.216.031
55.33		Cambio palanca comando señalero, luces	unidad	1	853.157	580.878	580.878
55.34		Cambio terminal de bateria	unidad	1	135.011	93.157	93.157
55.35		Colocación relay luz alta	unidad	1	67.355	46.474	46.474
55.36		Cambio de solenoide o automático de arranque	unidad	1	2.110.441	1.448.404	1.448.404
55.37		Ajustar faro auxiliar c/u	unidad	1	20.081	13.855	13.855
55.38		Alineación luces	unidad	1	22.452	15.491	15.491
55.39		Mano de obra por hora hombre	hora	1	134.325	80.000	80.000
56	78180101-023	MANTENIMIENTO, REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
56.1		Cambio de parabrisa delantero o trasero	unidad	1	7.038.545	4.848.796	4.848.796
56.2		Cambio de ventanillas laterales	unidad	1	1.055.221	994.659	994.659

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

57	78180101-016	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	57.1	Cambio de ruleman de compresor	unidad	1	5.489.392	1.129.880	1.129.880
	57.2	Correa de A/C	unidad	1	443.417	298.157	298.157
	57.3	Tensor de correa A/C	unidad	1	303.095	201.335	201.335
	57.4	Cambio de condensador (Radiador de A/A)	unidad	1	5.736.358	1.868.104	1.868.104
	57.5	Desmontaje y montaje de carcaza de evaporador A/C	unidad	1	336.773	278.457	278.457
	57.6	Compresor de A/C	unidad	1	9.294.921	8.892.882	8.892.882
	57.7	Carga de Gas	unidad	1	608.483	570.258	570.258
	57.8	Cambio de Evaporador	unidad	1	9.553.113	4.112.346	4.112.346
	57.9	Carga de Gas R12	unidad	1	608.483	570.258	570.258
	57.10	Reparación de compresor	unidad	1	3.367.725	2.315.930	2.315.930
	57.11	Cambio de Aceite	unidad	1	280.644	242.200	242.200
	57.12	Cambio de filtro	unidad	1	134.709	92.949	92.949
	57.13	Cambio de válvula expansora	unidad	1	886.834	604.115	604.115
	57.14	Cambio de manguera de alta presión	unidad	1	3.199.339	2.199.743	2.199.743
	57.15	Cambio de embrague de compresor	unidad	1	1.407.709	963.519	963.519
	57.16	Cambio de termoestato de aire acondicionado	unidad	1	1.066.446	728.047	728.047
	57.17	Cambio de presostato de aire acondicionado	unidad	1	999.092	681.573	681.573
	57.18	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	134.325	80.000	80.000
58	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00		
	58.1	Chaperias menores y pintura completa	unidad	1	3.367.725	3.080.538	3.080.538
	58.2	Desmontaje de tanque de combustible para limpieza	unidad	1	1.347.090	921.692	921.692
	58.3	Reservorio limpiaparabrisas	unidad	1	752.125	511.166	511.166
	58.4	Confección de soporte de batería	unidad	1	224.515	147.115	147.115
	58.5	Visagra trasera L/D	unidad	1	527.610	356.250	356.250
	58.6	Visagra trasera L/I	unidad	1	527.610	356.250	356.250
	58.7	Ajuste completo de carrocería tapa parrilla y paragolpe	unidad	1	561.288	379.488	379.488
	58.8	Destapizar puertas para eliminar falso contacto	unidad	1	561.288	379.488	379.488
	58.9	Pintura de logotipos	unidad	1	617.416	578.745	578.745
	58.10	Sellador blanco y gris	unidad	1	39.290	27.110	27.110
	58.11	Bomba de depósito de limpiaparabrisas	unidad	1	864.383	583.059	583.059
	58.12	Manija tapa trasera	unidad	1	695.997	471.159	471.159
	58.13	Moldura tapa trasera	unidad	1	246.967	162.607	162.607

Lic. Rodrigo R. Núñez S
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

[illegible] Larrarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

58.14	Niple	unidad	1	33.677	23.237	23.237
58.15	Polarizados	unidad	1	392.300	420.000	420.000
58.16	Mano de obra por hora	unidad	1	134.325	80.000	80.000
					Total por Grupo:	**1.597.900.000**

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

Anexo N°1

Grupo 1 - Mantenimiento Y Reparación De Vehículos - Plurianual 2024-2025 Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 150000000 Máximo: 300000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Mecanic Center de Víctor Rolando López Vázquez Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Diferencia Porcentual
1	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA Y TRANSMISI脫N DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
1.1		Provisión de Engranaje de 1ª	unidad	1	2.073.238	1.236.142	1.236.142	-40,38%
1.2		Provisión de Engranaje de 2ª	unidad	1	1.821.937	1.085.362	1.085.362	-40,43%
1.3		Provisión de Engranaje de 3ª	unidad	1	2.324.540	1.386.924	1.386.924	-40,34%
1.4		Provisión de Engranaje de 4ª	unidad	1	2.255.432	1.345.459	1.345.459	-40,35%
1.5		Provisión de Engranaje de 5ª	unidad	1	2.324.540	1.386.924	1.386.924	-40,34%
1.6		Provisión de Engranaje de reversa	unidad	1	2.324.540	1.386.924	1.386.924	-40,34%
1.7		Provisión de Eje cuádruple	unidad	1	6.910.794	4.138.676	4.138.676	-40,11%
1.8		Provisión de Eje mando	unidad	1	3.455.397	2.065.438	2.065.438	-40,23%
1.9		Provisión de Eje directa	unidad	1	3.832.349	2.291.609	2.291.609	-40,20%
1.10		Provisión de Juego de anillos sincronizadores	unidad	1	5.340.159	3.196.295	3.196.295	-40,15%
1.11		Provisión de Juego completo de rulemanes	unidad	1	3.731.829	2.231.297	2.231.297	-40,21%
1.12		Provisión de Juego completo de rodillos	unidad	1	3.015.619	1.801.571	1.801.571	-40,26%
1.13		Provisión de Reten frente caja	unidad	1	175.911	113.578	113.578	-35,43%
1.14		Provisión de Reten salida de caja	unidad	1	169.629	117.044	117.044	-31,00%
1.15		Provisión de Juego de seguros desplazable 1ª - 2ª	unidad	1	314.127	208.947	208.947	-33,48%
1.16		Provisión de Juego de seguros desplazable 3ª - 4ª	unidad	1	251.302	165.598	165.598	-34,10%
1.17		Provisión de Juego de seguros desplazable 5ª - marcha atrás	unidad	1	188.476	122.248	122.248	-35,14%
1.18		Provisión de Desplazable 1ª - 2ª	unidad	1	1.821.937	1.249.336	1.249.336	-31,43%
1.19		Provisión de Desplazable 3ª - 4ª	unidad	1	2.129.781	1.461.748	1.461.748	-31,37%
1.20		Provisión de Desplazable 5ª - marcha atrás	unidad	1	1.947.587	1.336.035	1.336.035	-31,40%
1.21		Provisión de Horquilla 1ª - 2ª	unidad	1	1.068.032	729.142	729.142	-31,73%
1.22		Provisión de Horquilla 3ª - 4ª	unidad	1	1.193.683	815.841	815.841	-31,65%
1.23		Provisión de Horquilla 5ª - marcha atrás	unidad	1	816.730	555.743	555.743	-31,96%
1.24		Provisión de Varilla selectora de cambios	unidad	1	439.778	295.646	295.646	-32,77%
1.25		Provisión y cambio Corona y piñón de velocímetro	unidad	1	1.432.419	980.569	980.569	-31,54%
1.26		Provisión y cambio de reloj velocímetro	unidad	1	1.570.635	1.075.938	1.075.938	-31,50%
1.27		Sensor de velocidad	unidad	1	376.952	252.296	252.296	-33,07%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	1.28	Provisión de Juego juntas de caja	unidad	1	188.476	122.248	122.248	-35,14%
	1.29	Provisión de Soporte de caja	unidad	1	942.381	642.442	642.442	-31,83%
	1.30	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	1.31	Desmontar, reparar y montar caja velocidad	unidad	1	816.730	441.401	441.401	-45,96%
2	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA EMBRAGUE DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	2.1	Fluido de embrague	unidad	1	58.172	55.000	55.000	-5,45%
	2.2	Regular embrague	unidad	1	125.651	86.699	86.699	-31,00%
	2.3	Provisión de Plato embrague	unidad	1	1.733.981	1.188.646	1.188.646	-31,45%
	2.4	Provisión de Disco embrague	unidad	1	1.820.773	1.539.857	1.539.857	-15,43%
	2.5	Provisión de Cojinete de empuje	unidad	1	942.381	642.442	642.442	-31,83%
	2.6	Provisión de Ruleman piloto	unidad	1	150.781	104.038	104.038	-31,00%
	2.7	Provisión de Bomba central de embrague	unidad	1	1.545.505	1.058.598	1.058.598	-31,50%
	2.8	Provisión de Bomba auxiliar de embrague	unidad	1	841.860	573.083	573.083	-31,93%
	2.9	Provisión de Juego reparo bomba central de embrague	unidad	1	309.194	205.543	205.543	-33,52%
	2.10	Provisión de Caño unión bomba central con bomba auxiliar	unidad	1	138.216	95.369	95.369	-31,00%
	2.11	Provisión de Vástago bomba central de embrague	unidad	1	90.469	62.423	62.423	-31,00%
	2.12	Reparar vástago bomba central de embrague	unidad	1	56.543	39.014	39.014	-31,00%
	2.13	Provisión y cambio de Corona volante	unidad	1	1.545.505	1.058.598	1.058.598	-31,50%
	2.14	Rectificación corona volante	unidad	1	175.911	113.578	113.578	-35,43%
	2.15	Tanque de fluido de embrague	unidad	1	251.302	165.598	165.598	-34,10%
	2.16	Reparación de plato, disco y regulación volante	unidad	1	682.284	367.456	367.456	-46,14%
	2.17	Cambiar plato, disco y cojinete	unidad	1	4.498.299	3.815.754	3.815.754	-15,17%
	2.18	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	2.19	Desmontar, y montar Caja p/reparación Sistema de Embrague	unidad	1	565.429	303.185	303.185	-46,38%
3	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	3.1	Provisión y cambio de Reparo bomba central de freno	unidad	1	219.889	143.923	143.923	-34,55%
	3.2	Provisión y cambio de Bomba central de freno	unidad	1	1.457.549	997.908	997.908	-31,54%
	3.3	Provisión y cambio de Flexible de freno delantero	unidad	1	175.911	113.578	113.578	-35,43%
	3.4	Provisión y cambio de Juego pastilla de freno	unidad	1	785.381	659.773	659.773	-15,99%
	3.5	Provisión y cambio de Juego fibra de freno	unidad	1	554.746	374.974	374.974	-32,41%
	3.6	Tanque fluido de freno	unidad	1	301.562	200.277	200.277	-33,59%
	3.7	Provisión y cambio de Disco de freno	unidad	1	1.193.683	1.006.830	1.006.830	-15,65%
	3.8	Rectificación disco de freno	unidad	1	491.815	410.242	410.242	-16,59%
	3.9	Provisión y cambio de Tambor de freno	unidad	1	1.218.813	833.180	833.180	-31,64%
	3.10	Rectificación tambor de freno	unidad	1	491.815	331.552	331.552	-32,59%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	3.11	Provisión y cambio de Despresor de freno	unidad	1	2.806.413	1.928.624	1.928.624	-31,28%
	3.12	Reparación de Despresor de freno	unidad	1	1.246.143	677.578	677.578	-45,63%
	3.13	Provisión de freno de mano	unidad	1	885.902	603.472	603.472	-31,88%
	3.14	Reparación de freno de mano	unidad	1	760.251	410.338	410.338	-46,03%
	3.15	Provisión de Válvula ecualizadora	unidad	1	1.105.727	755.151	755.151	-31,71%
	3.16	Provisión de Juego anillos reparo mordaza	unidad	1	785.381	534.112	534.112	-31,99%
	3.17	Provisión de Juego reparo cilindro freno trasero	unidad	1	274.359	181.507	181.507	-33,84%
	3.18	Tanque de fluido de freno	unidad	1	301.562	200.277	200.277	-33,59%
	3.19	Provisión de Pistón de mordaza	unidad	1	655.521	444.509	444.509	-32,19%
	3.20	Provisión de Seguros de mordaza	unidad	1	128.591	88.727	88.727	-31,00%
	3.21	Reparacion perno mordaza	unidad	1	314.127	164.969	164.969	-47,48%
	3.22	Provisión de Cilindro de freno trasero	unidad	1	294.243	195.227	195.227	-33,65%
	3.23	Provisión de Servo freno	unidad	1	3.039.336	1.815.801	1.815.801	-40,26%
	3.24	Tornillo purgador de freno L/Izq. o L/Der.	unidad	1	43.978	30.344	30.344	-31,00%
	3.25	Limpieza y regulación de frenos	unidad	1	94.238	65.024	65.024	-31,00%
	3.26	Reparacion de sistema ABS	unidad	1	1.623.095	1.112.135	1.112.135	-31,48%
	3.27	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	3.28	Fluido de freno	unidad	1	58.172	55.000	55.000	-5,45%
4	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	4.1	Diagnóstico electrónico	unidad	1	905.786	347.200	347.200	-61,67%
	4.2	Mantenimiento y limpieza de sensores electrónicos	unidad	1	899.503	612.857	612.857	-31,87%
	4.3	Provisión de Inducido arranque	unidad	1	748.879	508.926	508.926	-32,04%
	4.4	Reparación inducido arranque	unidad	1	737.194	500.863	500.863	-32,06%
	4.5	Provisión de Bendix arranque	unidad	1	439.778	295.646	295.646	-32,77%
	4.6	Reparación Campos de arranque	unidad	1	314.127	208.947	208.947	-33,48%
	4.7	Provisión de Campos de arranque	unidad	1	841.860	573.083	573.083	-31,93%
	4.8	Provisión de Juego porta carbón con carbones	unidad	1	188.476	122.248	122.248	-35,14%
	4.9	Cambio de reductora de arranque	unidad	1	314.127	208.947	208.947	-33,48%
	4.10	Provisión de Seguro bendix arranque	unidad	1	62.825	43.349	43.349	-31,00%
	4.11	Provisión de Buje arranque	unidad	1	106.803	73.694	73.694	-31,00%
	4.12	Provisión de Torpedo de arranque	unidad	1	314.127	208.947	208.947	-33,48%
	4.13	Provisión de Tapa trasera de arranque	unidad	1	188.476	122.248	122.248	-35,14%
	4.14	Provisión de Automático de arranque	unidad	1	314.127	208.947	208.947	-33,48%
	4.15	Provisión Planetario de arranque	unidad	1	62.825	43.349	43.349	-31,00%
	4.16	Reparación motor de arranque	unidad	1	1.477.560	1.011.716	1.011.716	-31,53%
	4.17	Cambio motor de arranque	unidad	1	2.932.064	2.015.324	2.015.324	-31,27%
	4.18	Provisión de Regulador de voltaje	unidad	1	737.194	500.863	500.863	-32,06%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

4.19	Provisión y reparación de Rotor de alternador	unidad	1	737.194	397.656	397.656	-46,06%
4.20	Provisión de Estator de alternador	unidad	1	929.816	633.773	633.773	-31,84%
4.21	Reparación de estator	unidad	1	314.127	208.947	208.947	-33,48%
4.22	Provisión de Placa de diodos	unidad	1	928.843	633.101	633.101	-31,84%
4.23	Cambio de fusibles	unidad	1	165.419	114.139	114.139	-31,00%
4.24	Cambio de relay	unidad	1	314.127	208.947	208.947	-33,48%
4.25	Cambio de colector	unidad	1	251.302	165.598	165.598	-34,10%
4.26	Provisión de Ruleman delantero alternador	unidad	1	373.843	250.151	250.151	-33,09%
4.27	Provisión de Ruleman trasero alternador	unidad	1	373.843	250.151	250.151	-33,09%
4.28	Provisión de Polea alternador	unidad	1	862.844	587.562	587.562	-31,90%
4.29	Reparación alternador	unidad	1	1.371.794	938.737	938.737	-31,57%
4.30	Bocina	unidad	1	251.302	165.598	165.598	-34,10%
4.31	Provisión de Bobina	unidad	1	1.447.121	990.713	990.713	-31,54%
4.32	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
4.33	Reparación de Bobina	unidad	1	735.121	396.516	396.516	-46,06%
4.34	Provisión y cambio de batería 60 Amp	unidad	1	1.004.783	946.743	946.743	-5,78%
4.35	Reparación de desempañador	unidad	1	866.017	468.509	468.509	-45,90%
4.36	Terminal para batería c/u.-	unidad	1	174.515	120.415	120.415	-31,00%
4.37	Reparación sistema eléctrico del ventilador	unidad	1	668.086	359.647	359.647	-46,17%
4.38	Bujías c/u	unidad	1	225.135	147.543	147.543	-34,46%
4.39	Juego de cable de Bujías c/u	unidad	1	358.105	239.292	239.292	-33,18%
4.40	Focos de tablero	unidad	1	74.037	70.000	70.000	-5,45%
4.41	Cambio de foco alta y baja	unidad	1	190.380	122.200	122.200	-35,81%
4.42	Cambio de foco freno y luz chica	unidad	1	105.767	122.200	122.200	15,54%
4.43	Provisión y cambio de Foco de faro delantero	unidad	1	190.380	122.200	122.200	-35,81%
4.44	Provisión y cambio de Foco de faro trasero	unidad	1	105.767	122.200	122.200	15,54%
4.45	Provisión y cambio de Foco H7	unidad	1	190.380	122.200	122.200	-35,81%
4.46	Provisión y cambio de Foco Busca huella	unidad	1	190.380	122.200	122.200	-35,81%
4.47	Provisión y cambio de Faros Busca huella L/Izq./der.	unidad	1	420.930	282.641	282.641	-32,85%
4.48	Reparación parte eléctrica del Faros Busca huella L/Izq./der.	unidad	1	523.587	353.475	353.475	-32,49%
4.49	Provisión y cambio de Faros delanteros	unidad	1	1.193.683	815.841	815.841	-31,65%
4.50	Provisión y cambio de Faros traseros	unidad	1	728.775	495.054	495.054	-32,07%
4.51	Control de luces	unidad	1	68.748	47.436	47.436	-31,00%
4.52	Provisión y cambio de señalero delantero	unidad	1	251.302	165.598	165.598	-34,10%
4.53	Provisión y cambio de Palanca señalero	unidad	1	1.068.032	729.142	729.142	-31,73%
4.54	Configuración de radio	unidad	1	362.314	242.196	242.196	-33,15%
4.55	Reparación sistema antirrobo	unidad	1	801.056	432.780	432.780	-45,97%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

5	78180101-011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO (incluido alineacion y balanceo) DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	5.1	Provisión y cambio de Buje de parrilla superior	unidad	1	456.552	380.269	380.269	-16,71%
	5.2	Provisión y cambio de Buje de parrilla inferior	unidad	1	456.552	380.269	380.269	-16,71%
	5.3	Provisión y cambio de Buje de barra estabilizadora	unidad	1	293.206	241.425	241.425	-17,66%
	5.4	Provisión y cambio de Bieleta estabilizadora	unidad	1	456.552	357.441	357.441	-21,71%
	5.5	Provisión y cambio de Barra estabilizadora	unidad	1	1.219.913	833.939	833.939	-31,64%
	5.6	Provisión y cambio de Rotula superior	unidad	1	678.514	535.011	535.011	-21,15%
	5.7	Provisión y cambio de Rotula inferior	unidad	1	716.210	565.168	565.168	-21,09%
	5.8	Provisión y cambio de Muñequin interno de dirección	unidad	1	659.667	519.933	519.933	-21,18%
	5.9	Provisión y cambio de Muñequin externo de dirección	unidad	1	659.667	519.933	519.933	-21,18%
	5.10	Provisión y cambio de Brazo pitman	unidad	1	848.143	577.418	577.418	-31,92%
	5.11	Provisión y cambio de Brazo zeta	unidad	1	932.957	635.940	635.940	-31,84%
	5.12	Provisión y cambio de bieletas con bujes	unidad	1	376.952	293.761	293.761	-22,07%
	5.13	Provisión y cambio de taqueador delantero	unidad	1	414.648	278.307	278.307	-32,88%
	5.14	Provisión y cambio de taqueador trasero	unidad	1	414.648	278.307	278.307	-32,88%
	5.15	Provisión y cambio de sinfín	unidad	1	2.309.457	1.377.874	1.377.874	-40,34%
	5.16	Reparación de sinfín	unidad	1	1.225.095	666.002	666.002	-45,64%
	5.17	Provisión y cambio de Barra de torsión con regulador	unidad	1	1.309.910	896.037	896.037	-31,60%
	5.18	Provisión y cambio de Juego reparo caja Dir. Hidráulica	unidad	1	696.262	472.620	472.620	-32,12%
	5.19	Provisión y cambio de Bomba Dir. Hidráulica	unidad	1	2.953.048	2.029.803	2.029.803	-31,26%
	5.20	Provisión y cambio de Manguera dirección Hidráulica	unidad	1	603.124	408.355	408.355	-32,29%
	5.21	Caño flexible para dirección	unidad	1	320.410	213.282	213.282	-33,43%
	5.22	Bulón de barra de dirección	unidad	1	245.019	161.263	161.263	-34,18%
	5.23	Servicio de engrase de rulemanes	unidad	1	84.814	58.521	58.521	-31,00%
	5.24	Ruleman de masa delantero c/masa	unidad	1	2.544.429	1.747.856	1.747.856	-31,31%
	5.25	Reparación de masa L/Izq. en tornería	unidad	1	682.724	367.698	367.698	-46,14%
	5.26	Ruleman de olla	unidad	1	471.191	317.321	317.321	-32,66%
	5.27	Retenes de masa A/L	unidad	1	315.195	209.684	209.684	-33,47%
	5.28	Ajuste de masa	unidad	1	113.086	78.029	78.029	-31,00%
	5.29	Guardapolvo cremallera	unidad	1	172.294	118.882	118.882	-31,00%
	5.30	Corrección de pisada	unidad	1	195.668	127.210	127.210	-34,99%
	5.31	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	5.32	Provisión y cambio brazo tensor	unidad	1	603.124	408.355	408.355	-32,29%
6	78180101-012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO (incluido alineacion y balanceo) DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	6.1	Provisión y cambio de Amortiguador delantero	unidad	1	1.251.643	993.514	993.514	-20,62%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	6.2	Provisión y cambio de Amortiguador trasero	unidad	1	1.239.797	984.037	984.037	-20,63%
	6.3	Provisión y cambio amortiguador transversal trasero	unidad	1	1.094.262	867.609	867.609	-20,71%
	6.4	Reparación elástico trasero	unidad	1	1.054.494	572.171	572.171	-45,74%
	6.5	Provisión y cambio de Hoja elástico trasero	unidad	1	737.194	500.863	500.863	-32,06%
	6.6	Provisión y cambio de Barra estabilizadora trasera	unidad	1	691.079	469.044	469.044	-32,13%
	6.7	Reparación caño de escape/silenciador	unidad	1	945.554	512.254	512.254	-45,82%
	6.8	Cambio de caño de escape/silenciador	unidad	1	1.976.991	1.356.323	1.356.323	-31,39%
	6.9	Provisión y cambio de Buje de barra estabilizadora trasera	unidad	1	243.983	199.585	199.585	-18,20%
	6.10	Provisión de Planetario	unidad	1	1.433.519	981.328	981.328	-31,54%
	6.11	Provisión de Satélite	unidad	1	1.352.883	925.689	925.689	-31,58%
	6.12	Provisión de Juego corona y piñón	unidad	1	5.943.283	4.093.065	4.093.065	-31,13%
	6.13	Provisión de Perno satélite	unidad	1	757.078	514.583	514.583	-32,03%
	6.14	Provisión de Juego calces y seguros	unidad	1	314.127	208.947	208.947	-33,48%
	6.15	Provisión de Olla diferencial vacía	unidad	1	3.958.000	2.723.220	2.723.220	-31,20%
	6.16	Provisión de Juego reparo olla diferencial	unidad	1	3.078.445	2.116.327	2.116.327	-31,25%
	6.17	Provisión de Ruleman trasero piñón	unidad	1	825.149	561.552	561.552	-31,95%
	6.18	Provisión de Ruleman lateral corona	unidad	1	656.557	445.224	445.224	-32,19%
	6.19	Provisión de Reten piñón	unidad	1	493.211	332.515	332.515	-32,58%
	6.20	Provisión de Centralizador Cardan	unidad	1	871.200	593.328	593.328	-31,90%
	6.21	Provisión y cambio de Cruceta cardan	unidad	1	776.962	528.303	528.303	-32,00%
	6.22	Provisión de Junta tapa diferencial	unidad	1	50.260	34.679	34.679	-31,00%
	6.23	Desmontar, reparar y montar diferencial	unidad	1	1.242.970	675.833	675.833	-45,63%
	6.24	Provisión y cambio de Ruleman con seguro	unidad	1	925.670	630.912	630.912	-31,84%
	6.25	Provisión y cambio de Reten	unidad	1	331.938	221.237	221.237	-33,35%
	6.26	Provisión y cambio de Chapa retentora palìer	unidad	1	439.778	295.646	295.646	-32,77%
	6.27	Provisión y cambio de Eje palier	unidad	1	2.337.105	1.604.802	1.604.802	-31,33%
	6.28	Provisión y cambio de Túnel	unidad	1	4.963.207	3.416.812	3.416.812	-31,16%
	6.29	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	6.30	Reparación de Túnel	unidad	1	750.135	404.774	404.774	-46,04%
7	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	7.1	Provisión y cambio de Filtro de combustible	unidad	1	251.302	165.598	165.598	-34,10%
	7.2	Provisión y cambio de Filtro de aceite	unidad	1	245.019	161.263	161.263	-34,18%
	7.3	Provisión y cambio de Filtro de aire	unidad	1	314.127	208.947	208.947	-33,48%
	7.4	Provisión y cambio de Aceite de motor por litro	unidad	1	68.748	77.000	77.000	12,00%
	7.5	Provisión y cambio de Aceite de caja velocidad por litro	unidad	1	79.325	77.000	77.000	-2,93%
	7.6	Provisión y cambio de Aceite diferencial por litro	unidad	1	79.325	77.000	77.000	-2,93%
	7.7	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaria Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	7.8	Provisión y cambio de Aceite Hidráulico por litro p/ Dirección Hidráulica	unidad	1	52.883	50.000	50.000	-5,45%
8	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR COMPLETO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	8.1	Provisión de Correa ventilador	unidad	1	386.285	258.736	258.736	-33,02%
	8.2	Provisión de Embrague viscoso con paleta	unidad	1	1.721.416	1.179.977	1.179.977	-31,45%
	8.3	Provisión y cambio de Radiador	unidad	1	3.759.159	2.586.019	2.586.019	-31,21%
	8.4	Tanque de refrigerante de radiador	unidad	1	810.511	551.452	551.452	-31,96%
	8.5	Limpieza de radiador	unidad	1	823.076	560.122	560.122	-31,95%
	8.6	Reparación Radiador	unidad	1	1.623.095	1.112.135	1.112.135	-31,48%
	8.7	Aditivo para Radiador	unidad	1	126.920	100.000	100.000	-21,21%
	8.8	Anillo de conducto de agua	unidad	1	56.543	39.014	39.014	-31,00%
	8.9	Eliminar pérdida de agua por el sistema del conducto	unidad	1	125.651	86.699	86.699	-31,00%
	8.10	Provisión y cambio de reservorio de agua con tapa	unidad	1	902.613	615.002	615.002	-31,86%
	8.11	Provisión y cambio manguera inferior radiador	unidad	1	314.127	208.947	208.947	-33,48%
	8.12	Provisión y cambio de manguera superior radiador	unidad	1	314.127	208.947	208.947	-33,48%
	8.13	Provisión y cambio de Bomba de agua	unidad	1	1.123.602	1.059.621	1.059.621	-5,69%
	8.14	Provisión y cambio de termostato	unidad	1	1.034.610	706.080	706.080	-31,75%
	8.15	Provisión y cambio Retén Diferencial	unidad	1	362.314	242.196	242.196	-33,15%
	8.16	Provisión y cambio cabo acelerador	unidad	1	188.476	122.248	122.248	-35,14%
	8.17	Provisión y cambio de manguera alimentadora de turbo	unidad	1	412.575	276.876	276.876	-32,89%
	8.18	Provisión y cambio de manguera respiradero	unidad	1	175.911	113.578	113.578	-35,43%
	8.19	Reparación depurador de aire	unidad	1	157.064	86.385	86.385	-45,00%
	8.20	Bulbo marcha atrás	unidad	1	178.424	115.312	115.312	-35,37%
	8.21	Provisión y cambio polea loca del alternador	unidad	1	439.778	295.646	295.646	-32,77%
	8.22	Provisión y cambio de Reten frente motor	unidad	1	280.641	185.842	185.842	-33,78%
	8.23	Calce piñon	unidad	1	188.476	122.248	122.248	-35,14%
	8.24	Regulación de válvulas	unidad	1	150.781	104.038	104.038	-31,00%
	8.25	Provisión de Juego casquillos de biela	unidad	1	577.994	391.015	391.015	-32,35%
	8.26	Provisión de Juego casquillos de bancada	unidad	1	650.243	440.867	440.867	-32,20%
	8.27	Cambio de reten bancada	unidad	1	216.748	141.756	141.756	-34,60%
	8.28	Provisión de Juego de pistones	unidad	1	1.806.230	1.238.498	1.238.498	-31,43%
	8.29	Provisión de Juego de aros	unidad	1	1.293.261	884.550	884.550	-31,60%
	8.30	Provisión de Juego de camisas	unidad	1	1.155.987	789.831	789.831	-31,67%
	8.31	Provisión de Juego calces laterales	unidad	1	173.398	119.644	119.644	-31,00%
	8.32	Provisión de Juego bujes de biela	unidad	1	216.748	141.756	141.756	-34,60%
	8.33	Varilla de aceite	unidad	1	115.599	79.763	79.763	-31,00%
	8.34	Provisión de Juego bujes de leva	unidad	1	250.265	164.882	164.882	-34,12%
	8.35	Provisión de brazo biela	unidad	1	1.083.738	739.979	739.979	-31,72%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

8.36	Provisión de leva	unidad	1	1.193.683	815.841	815.841	-31,65%
8.37	Provisión de cigüeñal de motor	unidad	1	5.767.372	3.971.686	3.971.686	-31,14%
8.38	Provisión de Tapa motor	unidad	1	6.182.019	4.257.793	4.257.793	-31,13%
8.39	Cepillar tapa motor	unidad	1	2.260.868	1.552.198	1.552.198	-31,35%
8.40	Reparación tapa motor	unidad	1	3.183.365	1.743.050	1.743.050	-45,25%
8.41	Provisión de Juego de juntas motor	unidad	1	1.331.898	911.209	911.209	-31,59%
8.42	Provision de Juego valvulas admision	unidad	1	628.254	425.695	425.695	-32,24%
8.43	Provisión de Juego válvulas de escape	unidad	1	753.905	512.394	512.394	-32,03%
8.44	Provisión de Juego guías de válvulas	unidad	1	226.171	148.257	148.257	-34,45%
8.45	Rectificación asientos de válvulas	unidad	1	150.781	104.038	104.038	-31,00%
8.46	Reparacion de bomba de direccion hidraulica	unidad	1	1.250.162	854.811	854.811	-31,62%
8.47	Juego reten de valvula	unidad	1	351.822	234.957	234.957	-33,22%
8.48	Trabajo de rectificación motor	unidad	1	2.245.003	1.541.252	1.541.252	-31,35%
8.49	Provisión de Bomba de aceite	unidad	1	2.250.249	1.544.871	1.544.871	-31,35%
8.50	Ajustar chapa de escape	unidad	1	84.613	58.382	58.382	-31,00%
8.51	Provisión de Reparo bomba aceite	unidad	1	439.778	295.646	295.646	-32,77%
8.52	Carcaza de termostato	unidad	1	675.687	458.424	458.424	-32,15%
8.53	Provisión de Correa dentada	unidad	1	862.844	587.562	587.562	-31,90%
8.54	Provisión de Kit tensores correa dentada	unidad	1	1.012.589	690.886	690.886	-31,77%
8.55	Provisión de Camon bomba inyectora	unidad	1	3.970.565	3.565.708	3.565.708	-10,20%
8.56	Provisión de Incorporado bomba inyectora	unidad	1	892.121	795.108	795.108	-10,87%
8.57	Provisión de Cabezal bomba inyectora	unidad	1	892.121	795.108	795.108	-10,87%
8.58	Provisión de Juego de juntas bomba inyectora	unidad	1	691.079	614.171	614.171	-11,13%
8.59	Provisión de Pico inyector	unidad	1	2.600.972	2.333.074	2.333.074	-10,30%
8.60	Reparación bomba inyectora	unidad	1	2.314.175	2.074.957	2.074.957	-10,34%
8.61	Calibración y limpieza bomba inyectora	unidad	1	565.429	501.086	501.086	-11,38%
8.62	Calibración y limpieza picos inyectores c/u	unidad	1	379.174	253.830	253.830	-33,06%
8.63	Provisión de Soporte de motor	unidad	1	314.127	208.947	208.947	-33,48%
8.64	Limpieza de tanque combustible	unidad	1	793.250	539.542	539.542	-31,98%
8.65	Provisión de Flotador tanque combustible	unidad	1	1.193.683	815.841	815.841	-31,65%
8.66	Provisión de Junta tapa motor	unidad	1	691.079	469.044	469.044	-32,13%
8.67	Provisión y cambio de Junta tapa balancín	unidad	1	188.476	122.248	122.248	-35,14%
8.68	Provisión y cambio de Junta cárter	unidad	1	62.825	43.349	43.349	-31,00%
8.69	Flexible de escape	unidad	1	188.476	122.248	122.248	-35,14%
8.70	Provisión y cambio de Junta admisión y escape	unidad	1	189.733	123.115	123.115	-35,11%
8.71	Provisión y cambio de Bombín de combustible	unidad	1	502.603	338.996	338.996	-32,55%
8.72	Desmontar y montar motor	unidad	1	2.198.889	1.509.433	1.509.433	-31,35%
8.73	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	8.74	Puesta a punto de motor	unidad	1	439.778	295.646	295.646	-32,77%
9	78180101-016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10 ACONDICIONADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	9.1	Reparación de compresor	unidad	1	1.365.448	934.359	934.359	-31,57%
	9.2	Provisión y cambio de Compresor de aire	unidad	1	6.471.016	5.492.563	5.492.563	-15,12%
	9.3	Provisión de condensador	unidad	1	2.286.940	1.936.099	1.936.099	-15,34%
	9.4	Provisión y cambio de Evaporador	unidad	1	2.450.191	2.074.862	2.074.862	-15,32%
	9.5	Provisión y cambio de Filtro secador	unidad	1	314.127	208.947	208.947	-33,48%
	9.6	Provisión y cambio de Válvula expansora	unidad	1	753.905	512.394	512.394	-32,03%
	9.7	Provisión y cambio de Manguera de alta	unidad	1	314.127	208.947	208.947	-33,48%
	9.8	Provisión y cambio de Manguera de baja	unidad	1	251.302	165.598	165.598	-34,10%
	9.9	Provisión y cambio de Manguera desaguadero	unidad	1	295.279	195.942	195.942	-33,64%
	9.10	Provisión y cambio de Ruleman de compresor	unidad	1	314.127	208.947	208.947	-33,48%
	9.11	Provisión y cambio de Reten de compresor	unidad	1	251.302	165.598	165.598	-34,10%
	9.12	Filtro de Aire Acondicionado	unidad	1	295.279	195.942	195.942	-33,64%
	9.13	Mantenimiento de Aire Acondicionado	unidad	1	439.778	295.646	295.646	-32,77%
	9.14	Reparación y limpieza del sistema de Aire Acondicionado	unidad	1	1.623.095	1.112.135	1.112.135	-31,48%
	9.15	Desmontaje y montaje de tablero	unidad	1	1.235.422	844.641	844.641	-31,63%
	9.16	Ventilador o turbina interior del aire acondicionado	unidad	1	1.855.278	1.272.341	1.272.341	-31,42%
	9.17	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	9.18	Carga de gas R-134 con aceite	unidad	1	651.311	610.945	610.945	-6,20%
10	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA, PINTURA Y OTROS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	10.1	Reparación de cerradura de guantera	unidad	1	106.803	73.694	73.694	-31,00%
	10.2	Reparación de manija guantera	unidad	1	56.543	31.098	31.098	-45,00%
	10.3	Reparación de soporte de guantera	unidad	1	56.543	31.098	31.098	-45,00%
	10.4	Pulida de Faros	unidad	1	285.570	189.243	189.243	-33,73%
	10.5	Pintura de logotipos (por puerta)	unidad	1	639.888	433.722	433.722	-32,22%
	10.6	Reparacion de brazo levanta vidrio trasero Lado Derecho e izquierdo	unidad	1	799.808	544.067	544.067	-31,98%
	10.7	Reparacion de mando central de levanta vidrio	unidad	1	690.075	371.741	371.741	-46,13%
	10.8	Reparacion del sistema electrico del levanta vidrio	unidad	1	753.572	406.664	406.664	-46,04%
	10.9	Reparacion en torneria de puerta delantera de visagra A/L	unidad	1	365.800	244.602	244.602	-33,13%
	10.10	Ajustar puerta delantera lado derecho	unidad	1	165.842	114.430	114.430	-31,00%
	10.11	Ajustar puerta delantera lado izquierdo	unidad	1	165.842	114.430	114.430	-31,00%
	10.12	Ajustar tapizado de puerta delantera lado delantero izquierdo y derecho	unidad	1	84.613	58.382	58.382	-31,00%
	10.13	Ajustar goma de puerta y posa mano	unidad	1	84.613	58.382	58.382	-31,00%
	10.14	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	10.15	Polarizados (por ventana)	unidad	1	423.067	420.000	420.000	-0,72%
11	78180101-007	SERVICIO DE GOMERIA DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	11.1	Reparación de llanta de magnesio c/uno	unidad	1	725.189	492.580	492.580	-32,08%
	11.2	Provisión de tuercas de rueda c/uno	unidad	1	142.785	98.521	98.521	-31,00%
	11.3	Provisión de tazas de rueda c/uno	unidad	1	75.390	52.019	52.019	-31,00%
	11.4	Provisión de Gato hidráulico	unidad	1	219.889	143.923	143.923	-34,55%
	11.5	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	11.6	Provisión de Llave de rueda	unidad	1	259.848	171.495	171.495	-34,00%
12	78180101-001	SERVICIO DE ALINEACI脕N Y BALANCEO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	12.1	Alineación/Balanceo	unidad	1	174.515	142.200	142.200	-18,52%
13	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA LIMPIAPARABRISAS DE CAMIONETAS DE LA MARCA CHEVROLET TIPO S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	13.1	Provisión y cambio de Brazo de limpiaparabrisas	unidad	1	314.127	208.947	208.947	-33,48%
	13.2	Provisión y cambio Escobilla de limpiaparabrisas (el par)	unidad	1	213.606	139.588	139.588	-34,65%
	13.3	Reparación de Motor de limpiaparabrisas	unidad	1	251.302	165.598	165.598	-34,10%
	13.4	Provisión y cambio de Motor de limpiaparabrisas	unidad	1	621.971	421.359	421.359	-32,25%
	13.5	Deposito de agua	unidad	1	188.476	122.248	122.248	-35,14%
	13.6	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	13.7	Provisión y cambio de Palanca limpiaparabrisas	unidad	1	502.603	338.996	338.996	-32,55%
14	78180101-023	ACCESORIOS EN GENERAL DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	14.1	Forro del volante (original)	unidad	1	216.108	141.314	141.314	-34,61%
	14.2	Plastico del freno de mano	unidad	1	172.770	119.211	119.211	-31,00%
	14.3	Palanca de cambio	unidad	1	1.185.566	810.240	810.240	-31,66%
	14.4	Perillas de comando	unidad	1	207.324	135.253	135.253	-34,76%
	14.5	Ventilete de Aire Acondicionado	unidad	1	259.155	171.016	171.016	-34,01%
	14.6	Agarradera interior	unidad	1	164.131	113.250	113.250	-31,00%
	14.7	Cinturon de seguridad	unidad	1	190.047	123.332	123.332	-35,10%
	14.8	Trabas para cinturon de seguridad	unidad	1	136.488	94.176	94.176	-31,00%
	14.9	Interruptor de luz de puerta	unidad	1	129.577	89.408	89.408	-31,00%
	14.10	Consola apoya brazos	unidad	1	146.854	101.329	101.329	-31,00%
	14.11	Manija (botonera) tapa tanque	unidad	1	155.493	107.290	107.290	-31,00%
	14.12	Manija (botonera) abre capot	unidad	1	155.493	107.290	107.290	-31,00%
	14.13	Bloqueo de puerta-boton	unidad	1	112.300	77.487	77.487	-31,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

14.14	Bloqueo de ventanilla-boton	unidad	1	112.300	77.487	77.487	-31,00%
14.15	Boton luz de stop	unidad	1	95.023	65.565	65.565	-31,00%
14.16	Manija de puertas (externa e interna)	unidad	1	198.685	129.292	129.292	-34,93%
14.17	Palanca de señalero	unidad	1	336.901	224.661	224.661	-33,32%
14.18	Palanca de limpia parabrisas	unidad	1	336.901	224.661	224.661	-33,32%
14.19	Goma de puerta	unidad	1	809.327	550.635	550.635	-31,96%
14.20	Luz de techo	unidad	1	260.043	171.629	171.629	-34,00%
14.21	Visagra de puertas	unidad	1	207.324	135.253	135.253	-34,76%
14.22	Posa vasos	unidad	1	259.155	171.016	171.016	-34,01%
14.23	Reparación tapiceria de asiento	unidad	1	1.317.520	901.288	901.288	-31,59%
14.24	Reparación riel de asiento	unidad	1	259.155	134.735	134.735	-48,01%
14.25	Cambio riel de asiento	unidad	1	604.694	409.438	409.438	-32,29%
14.26	Reparacion manija de asiento	unidad	1	195.531	107.542	107.542	-45,00%
14.27	Cambio manija de asiento	unidad	1	195.531	127.116	127.116	-34,99%
14.28	Reparacion de sistema electrico de retrovisor (espejos laterales)	unidad	1	195.531	127.116	127.116	-34,99%
14.29	Retrovisor interior	unidad	1	361.214	241.437	241.437	-33,16%
14.30	Pedal	unidad	1	129.577	89.408	89.408	-31,00%
14.31	Perilla de apertura de guantera	unidad	1	155.493	107.290	107.290	-31,00%
14.32	Reposición de alfombras	unidad	1	380.094	254.464	254.464	-33,05%
14.33	Cambio del cuero de palanca de cambio	unidad	1	310.986	206.780	206.780	-33,51%
14.34	Reparación de radio	unidad	1	152.706	105.367	105.367	-31,00%
14.35	Encendedor 12 volt.	unidad	1	152.706	105.367	105.367	-31,00%
14.36	Parasol (unidad)	unidad	1	895.736	610.257	610.257	-31,87%
14.37	Reparación de tablero electrico	unidad	1	195.531	127.116	127.116	-34,99%
14.38	Reposición de guarda fango	unidad	1	246.735	162.447	162.447	-34,16%
14.39	Manija de valijera	unidad	1	123.721	85.367	85.367	-31,00%
14.40	Luz de chapa	unidad	1	954.415	650.746	650.746	-31,82%
14.41	Tercera luz de freno	unidad	1	492.714	332.172	332.172	-32,58%
14.42	Reparación levanta vidrio electrico	unidad	1	952.293	649.282	649.282	-31,82%
14.43	Reparación de guia de ventanillas	unidad	1	195.531	127.116	127.116	-34,99%
14.44	Mecanismo de avance de asiento	unidad	1	195.531	127.116	127.116	-34,99%
14.45	Reparación sistema de Bloqueo central de puerta	unidad	1	195.531	107.542	107.542	-45,00%
14.46	Reparación de entrada USB-AUX	unidad	1	195.531	107.542	107.542	-45,00%
14.47	Reparacion de sistema de chorro de agua para vidrio	unidad	1	195.531	107.542	107.542	-45,00%
14.48	Cambio control de llave	unidad	1	195.531	127.116	127.116	-34,99%
14.49	Cambio de topes de goma de abertura	unidad	1	195.531	127.116	127.116	-34,99%
14.50	Mecanismo tapa tanque	unidad	1	410.046	275.131	275.131	-32,90%
14.51	Señalero exterior	unidad	1	155.493	107.290	107.290	-31,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	14.52	Sensor de temperatura	unidad	1	311.069	206.837	206.837	-33,51%
	14.53	Parlante de audio (unidad)	unidad	1	195.531	127.116	127.116	-34,99%
	14.54	Caja de fusibles	unidad	1	8.345.631	2.078.607	2.078.607	-75,09%
	14.55	Palanca de asiento	unidad	1	224.601	147.174	147.174	-34,47%
	14.56	Cambio del plastico del freno de mano	unidad	1	207.324	135.253	135.253	-34,76%
	14.57	Reparación de comandos en el volante	unidad	1	259.155	134.735	134.735	-48,01%
	14.58	Cambio de comandos en el volante	unidad	1	518.310	349.833	349.833	-32,51%
	14.59	Comando de aire	unidad	1	207.324	135.253	135.253	-34,76%
	14.60	Provisión de Airbag	unidad	1	1.123.004	767.072	767.072	-31,69%
	14.61	Provisión de extintor (Polvo quimico seco de 1 kilo)	unidad	1	185.811	120.409	120.409	-35,20%
	14.62	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	14.63	Manija de freno de mano	unidad	1	207.324	135.253	135.253	-34,76%
15	72101505-001	CERRAJER旅A DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	15.1	Reparacion de cilindro de arranque	unidad	1	195.531	107.542	107.542	-45,00%
	15.2	Cambio de cilindro de arranque	unidad	1	195.531	127.116	127.116	-34,99%
	15.3	Cambio de cilindro de puerta	unidad	1	195.531	127.116	127.116	-34,99%
	15.4	Reparacion de cilindro de puerta	unidad	1	195.531	107.542	107.542	-45,00%
	15.5	Cambio de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1	195.531	127.116	127.116	-34,99%
	15.6	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	15.7	Reparación de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1	195.531	127.116	127.116	-34,99%
16	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	16.1	Mano de obra hombre por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	16.2	Cabo de embrague	unidad	1	223.961	146.733	146.733	-34,48%
	16.3	Desplazable de 1 y 2da	unidad	1	3.093.104	2.002.717	2.002.717	-35,25%
	16.4	Desplazable de 3 y 4ta	unidad	1	3.275.530	2.121.294	2.121.294	-35,24%
	16.5	Desplazable de 5ta y marcha atrás	unidad	1	3.184.317	2.062.006	2.062.006	-35,24%
	16.6	Semieje derecho	unidad	1	4.045.956	2.622.071	2.622.071	-35,19%
	16.7	Engranaje de 1ra	unidad	1	1.607.632	1.037.160	1.037.160	-35,49%
	16.8	Engranaje de 2da	unidad	1	2.912.306	1.885.198	1.885.198	-35,27%
	16.9	Engranaje de 3ra	unidad	1	3.226.666	2.089.532	2.089.532	-35,24%
	16.10	Engranaje de 4ta	unidad	1	2.912.306	1.885.198	1.885.198	-35,27%
	16.11	Engranaje de 5ta	unidad	1	3.273.901	2.120.235	2.120.235	-35,24%
	16.12	Engranaje marcha atrás	unidad	1	2.298.246	1.486.059	1.486.059	-35,34%
	16.13	Cuadruple	unidad	1	4.164.859	3.740.573	3.740.573	-10,19%
	16.14	Reten de cola	unidad	1	144.964	122.667	122.667	-15,38%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

16.15		Reten de frente caja	unidad	1	149.850	127.065	127.065	-15,21%
16.16		Semieje izquierdo	unidad	1	4.214.537	3.363.829	3.363.829	-20,19%
16.17		Bujes de palanca de cambio (juego)	unidad	1	712.603	277.241	277.241	-61,09%
16.18		Guardapolvo semieje lado de rueda derecho	unidad	1	509.002	343.411	343.411	-32,53%
16.19		Guardapolvo semieje lado de rueda izquierdo	unidad	1	509.002	343.411	343.411	-32,53%
16.20		Guardapolvo semieje interior izquierdo	unidad	1	509.002	343.411	343.411	-32,53%
16.21		Guardapolvo semieje interior derecho	unidad	1	509.002	343.411	343.411	-32,53%
16.22		Kit de embrague (plato, disco, y cojinete de embrague)	unidad	1	8.062.593	6.845.404	6.845.404	-15,10%
16.23		Retén de semieje de caja derecho (juego)	unidad	1	712.603	483.896	483.896	-32,09%
16.24		Eje principal	unidad	1	3.839.097	3.255.432	3.255.432	-15,20%
16.25		Placa intermedia	unidad	1	506.559	422.775	422.775	-16,54%
16.26		Eje de mando	unidad	1	2.624.008	2.222.606	2.222.606	-15,30%
16.27		Sincronizador	unidad	1	4.707.251	3.993.363	3.993.363	-15,17%
16.28		Caja selectora de cambios	unidad	1	5.138.885	4.360.252	4.360.252	-15,15%
16.29		Juego de anillos sincronizadores	unidad	1	4.721.911	4.005.824	4.005.824	-15,17%
16.30		Reparación caño de escape/silenciador	unidad	1	814.403	440.121	440.121	-45,96%
16.31		Juego de junta de caja	unidad	1	2.231.465	1.531.910	1.531.910	-31,35%
16.32		Cambio de caño de escape/silenciador	unidad	1	1.465.926	1.003.688	1.003.688	-31,53%
16.33		Juego de rulemanes	unidad	1	5.138.885	4.360.252	4.360.252	-15,15%
16.34		Juego de rodillos	unidad	1	3.420.494	2.899.619	2.899.619	-15,23%
16.35		Aceite de caja 75W90 (por litro)	unidad	1	95.190	77.000	77.000	-19,11%
17	78180101-011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - REPUESTOS (incluido alineacion y balanceo) DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
17.1		Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
17.2		Bujes de parrilla de suspensión inferior (juego)	unidad	1	456.066	379.856	379.856	-16,71%
17.3		Bujes de parrilla de suspensión superior (juego)	unidad	1	456.066	379.856	379.856	-16,71%
17.4		Buje estabilizador central	unidad	1	228.033	186.028	186.028	-18,42%
17.5		Parrilla de suspensión derecho	unidad	1	5.213.810	4.423.938	4.423.938	-15,15%
17.6		Parrilla de suspensión izquierdo	unidad	1	5.213.810	4.423.938	4.423.938	-15,15%
17.7		Parrilla de suspensión inferior	unidad	1	2.223.321	1.882.022	1.882.022	-15,35%
17.8		Parrilla de suspensión superior	unidad	1	1.979.000	1.674.350	1.674.350	-15,39%
17.9		Ruleman cubo delantero (juego)	unidad	1	1.119.805	764.865	764.865	-31,70%
17.10		Rotulas superiores	unidad	1	570.082	448.265	448.265	-21,37%
17.11		Rotulas inferiores	unidad	1	570.082	448.265	448.265	-21,37%
17.12		Bieleta estabilizadora LH	unidad	1	570.082	448.265	448.265	-21,37%
17.13		Bieleta estabilizadora RH	unidad	1	570.082	448.265	448.265	-21,37%
17.14		Bujes extremo de barra estabilizadora (juego)	unidad	1	456.066	379.856	379.856	-16,71%
17.15		Barra estabilizadora delantera	unidad	1	3.221.780	2.215.228	2.215.228	-31,24%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

17.16		Barra de torsion RH	unidad	1	2.443.210	603.002	603.002	-75,32%
17.17		Barra de torsion LH	unidad	1	2.443.210	603.002	603.002	-75,32%
17.18		Buje amortiguador	unidad	1	260.609	172.020	172.020	-33,99%
17.19		Brazo Barra de torsion LH	unidad	1	2.931.852	725.163	725.163	-75,27%
17.20		Brazo Barra de torsion RH	unidad	1	2.931.852	725.163	725.163	-75,27%
17.21		Bujes centrales de barra estabilizadora (juego)	unidad	1	570.082	505.273	505.273	-11,37%
17.22		Puntaeje RH	unidad	1	2.314.534	1.959.553	1.959.553	-15,34%
17.23		Puntaeje LH	unidad	1	2.314.534	1.959.553	1.959.553	-15,34%
17.24		Asientos barra torsion superior	unidad	1	1.547.366	379.041	379.041	-75,50%
17.25		Asientos barra torsion inferior	unidad	1	1.547.366	379.041	379.041	-75,50%
17.26		Bulon de torsion	unidad	1	146.593	36.648	36.648	-75,00%
17.27		Rotor sensor	unidad	1	895.844	843.251	843.251	-5,87%
17.28		Ruleman de masa delantera interna	unidad	1	677.584	635.904	635.904	-6,15%
17.29		Ruleman de masa delantera externa	unidad	1	833.949	784.451	784.451	-5,94%
17.30		Reten de masa delantera	unidad	1	219.889	201.094	201.094	-8,55%
17.31		Perno parrilla	unidad	1	516.332	348.469	348.469	-32,51%
17.32		Tuerca de masa	unidad	1	142.785	98.521	98.521	-31,00%
17.33		Arandela de masa	unidad	1	24.432	16.858	16.858	-31,00%
17.34		Tapa de masa	unidad	1	92.842	64.060	64.060	-31,00%
17.35		Rodillo de puntaeje	unidad	1	291.556	193.373	193.373	-33,68%
17.36		Reten de aceite puntaeje	unidad	1	109.130	75.299	75.299	-31,00%
17.37		Masa rueda delantera	unidad	1	1.352.840	1.142.114	1.142.114	-15,58%
17.38		Amortiguador delantero (juego)	unidad	1	1.123.877	1.003.689	1.003.689	-10,69%
17.39		Taqueador amortiguador RH	unidad	1	188.942	171.694	171.694	-9,13%
17.40		Taqueador amortiguador LH	unidad	1	188.942	171.694	171.694	-9,13%
17.41		Tasas de rueda	unidad	1	473.983	118.495	118.495	-75,00%
17.42		Corrección de pisada	unidad	1	195.668	178.084	178.084	-8,99%
17.43		Torreta de amortiguador (juego)	unidad	1	1.142.201	1.077.290	1.077.290	-5,68%
18	78180101-012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION TREN TRASERO – REPUESTOS (incluido alineacion y balanceo) DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
18.1		Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
18.2		Bujes traseros (juego)	unidad	1	2.931.852	2.777.459	2.777.459	-5,27%
18.3		Perno elastico	unidad	1	895.844	216.161	216.161	-75,87%
18.4		Taqueador trasero	unidad	1	470.725	439.388	439.388	-6,66%
18.5		Reten piñon	unidad	1	171.025	154.673	154.673	-9,56%
18.6		Espaciador	unidad	1	260.609	239.778	239.778	-7,99%
18.7		Grillete de elastico	unidad	1	895.844	216.161	216.161	-75,87%
18.8		Buje elastico	unidad	1	358.337	89.584	89.584	-75,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	18.9	Bujes de elasticos	unidad	1	293.185	73.296	73.296	-75,00%
	18.10	Ruleman cubo trasero (juego)	unidad	1	2.850.412	2.700.091	2.700.091	-5,27%
	18.11	Amortiguador trasero (juego)	unidad	1	2.051.239	1.838.315	1.838.315	-10,38%
	18.12	Tuerca de piñon	unidad	1	200.957	130.860	130.860	-34,88%
	18.13	Goma cabina	unidad	1	407.202	61.080	61.080	-85,00%
	18.14	Brazo trasero (juego)	unidad	1	3.970.216	2.731.649	2.731.649	-31,20%
	18.15	Corrección de pisada	unidad	1	195.668	178.084	178.084	-8,99%
	18.16	Ruleman de piñon chico	unidad	1	680.841	638.998	638.998	-6,15%
	18.17	Ruleman de piñon grande	unidad	1	1.021.262	962.398	962.398	-5,76%
	18.18	Rulemanes de corona	unidad	1	843.722	793.735	793.735	-5,92%
	18.19	Juego de piñon y corona	unidad	1	8.668.509	7.793.858	7.793.858	-10,09%
	18.20	Eje palier trasero	unidad	1	1.791.687	440.121	440.121	-75,44%
	18.21	Reten palier	unidad	1	293.185	73.296	73.296	-75,00%
	18.22	Ollita diferencial	unidad	1	13.844.857	8.991.357	8.991.357	-35,06%
	18.23	Buje amortiguador	unidad	1	293.185	73.296	73.296	-75,00%
	18.24	Satelites	unidad	1	741.107	696.251	696.251	-6,05%
	18.25	Ruleman palier	unidad	1	938.891	884.146	884.146	-5,83%
	18.26	Disco friccion	unidad	1	895.844	843.251	843.251	-5,87%
	18.27	Planetarios	unidad	1	1.158.082	1.092.377	1.092.377	-5,67%
	18.28	Plato friccion	unidad	1	1.058.724	997.987	997.987	-5,74%
	18.29	Retentor	unidad	1	506.559	473.431	473.431	-6,54%
	18.30	Reten tunel trasero	unidad	1	141.706	126.820	126.820	-10,50%
	18.31	Cruceta	unidad	1	614.060	575.557	575.557	-6,27%
	18.32	Acople	unidad	1	12.789.305	12.142.039	12.142.039	-5,06%
	18.33	Aceite diferencial trasero 80w90 (por litro)	unidad	1	95.190	77.000	77.000	-19,11%
	18.34	Aro de presion	unidad	1	407.202	101.800	101.800	-75,00%
19	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA-REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	19.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	19.2	Caja de dirección hidráulica – cremalleras D/H	unidad	1	16.633.374	9.092.200	9.092.200	-45,34%
	19.3	Eje de direccion	unidad	1	1.465.926	945.051	945.051	-35,53%
	19.4	Cremallera	unidad	1	9.121.317	9.092.200	9.092.200	-0,32%
	19.5	Bomba de dirección hidraulica	unidad	1	3.236.439	3.066.817	3.066.817	-5,24%
	19.6	Manguera de direccion hidraulica	unidad	1	382.770	256.311	256.311	-33,04%
	19.7	Manguera hidráulica de dirección lado presión	unidad	1	1.104.331	754.188	754.188	-31,71%
	19.8	Manguera de retorno de direccion hidraulica	unidad	1	677.584	459.732	459.732	-32,15%
	19.9	Juego de reparacion de retenes de bomba hidraulica	unidad	1	307.844	161.514	161.514	-47,53%
	19.10	Conjunto cilindro contacto	unidad	1	1.596.231	1.093.599	1.093.599	-31,49%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	19.11	Columna de direccion	unidad	1	2.423.664	1.664.528	1.664.528	-31,32%
	19.12	Correa de dirección hidráulica	unidad	1	472.354	440.936	440.936	-6,65%
	19.13	Correa y tensor de dirección hidráulica (juego -kit)	unidad	1	2.931.852	2.777.459	2.777.459	-5,27%
	19.14	Brazo de dirección izquierdo	unidad	1	1.465.926	1.003.688	1.003.688	-31,53%
	19.15	Juego de reparacion cartuchos bomba de direccion	unidad	1	2.198.889	1.201.588	1.201.588	-45,35%
	19.16	Cuerpo trasero bomba de direccion	unidad	1	2.198.889	1.509.433	1.509.433	-31,35%
	19.17	Precat	unidad	1	472.354	318.124	318.124	-32,65%
	19.18	Brazo de dirección derecho	unidad	1	1.384.486	947.495	947.495	-31,56%
	19.19	Esparragos de rueda	unidad	1	61.895	42.707	42.707	-31,00%
	19.20	Guardapolvo	unidad	1	618.947	419.273	419.273	-32,26%
	19.21	Muñequin	unidad	1	309.473	239.778	239.778	-22,52%
	19.22	Tanque de fluido de direccion	unidad	1	675.955	458.608	458.608	-32,15%
	19.23	Tuerca de rueda	unidad	1	142.785	98.521	98.521	-31,00%
	19.24	Tensor dinámico de correa de accesorios	unidad	1	2.137.809	1.467.288	1.467.288	-31,36%
20	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	20.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	20.2	Retén trasero de motor	unidad	1	260.609	172.020	172.020	-33,99%
	20.3	Retén bancada frente de motor (juego)	unidad	1	358.337	239.452	239.452	-33,18%
	20.4	Retén de leva	unidad	1	211.750	138.307	138.307	-34,68%
	20.5	Resorte de valvula	unidad	1	76.554	52.822	52.822	-31,00%
	20.6	Reten guia de valvula	unidad	1	65.152	44.954	44.954	-31,00%
	20.7	Bulbo de aceite	unidad	1	309.473	205.736	205.736	-33,52%
	20.8	Juego de engranaje de frente motor	unidad	1	2.915.564	2.003.939	2.003.939	-31,27%
	20.9	Martillete de valvula	unidad	1	407.202	273.169	273.169	-32,92%
	20.10	Block motor	unidad	1	15.033.886	9.764.225	9.764.225	-35,05%
	20.11	Bulbo de temperatura	unidad	1	407.202	273.169	273.169	-32,92%
	20.12	Junta de colector de escape	unidad	1	390.914	261.930	261.930	-33,00%
	20.13	Radiador	unidad	1	3.583.375	3.396.406	3.396.406	-5,22%
	20.14	Tapa radiador	unidad	1	146.593	101.149	101.149	-31,00%
	20.15	Tanque auxiliar radiador	unidad	1	651.523	441.750	441.750	-32,20%
	20.16	Goma soporte radiador	unidad	1	73.296	50.574	50.574	-31,00%
	20.17	Protector radiador	unidad	1	581.484	393.423	393.423	-32,34%
	20.18	Refrigerante para Radiador	unidad	1	81.440	80.000	80.000	-1,77%
	20.19	Anillos de admisión	unidad	1	215.817	141.113	141.113	-34,61%
	20.20	Junta de frente de motor	unidad	1	343.678	229.337	229.337	-33,27%
	20.21	Ventilador del motor	unidad	1	712.603	483.896	483.896	-32,09%
	20.22	Termostato	unidad	1	307.844	204.612	204.612	-33,53%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

20.23	Manguera inferior de radiador	unidad	1	252.465	166.400	166.400	-34,09%
20.24	Manguera superior de radiador	unidad	1	307.844	204.612	204.612	-33,53%
20.25	Juego de mangueras de calefaccion	unidad	1	6.930.572	4.774.294	4.774.294	-31,11%
20.26	Soporte inferior central de motor/caja	unidad	1	643.379	436.131	436.131	-32,21%
20.27	Soporte de motor frontal (juego)	unidad	1	1.164.597	795.771	795.771	-31,67%
20.28	Bomba de agua	unidad	1	1.563.654	1.477.671	1.477.671	-5,50%
20.29	Canos o mangueras de combustible c/u	unidad	1	244.321	160.781	160.781	-34,19%
20.30	Varilla medidora de aceite	unidad	1	162.881	112.387	112.387	-31,00%
20.31	Tapa llenado de aceite	unidad	1	215.817	141.113	141.113	-34,61%
20.32	Soporte de escape delantero (juego)	unidad	1	287.077	190.283	190.283	-33,72%
20.33	Soporte de escape trasero (juego)	unidad	1	287.077	190.283	190.283	-33,72%
20.34	Soporte radiador (juego)	unidad	1	500.858	337.792	337.792	-32,56%
20.35	Junta de cárter de aceite	unidad	1	50.900	35.121	35.121	-31,00%
20.36	Filtro de aceite motor	unidad	1	219.889	143.923	143.923	-34,55%
20.37	Aceite de motor 15W40 50 (1 litro)	unidad	1	84.613	77.000	77.000	-9,00%
20.38	Filtro de combustible	unidad	1	470.725	317.000	317.000	-32,66%
20.39	Filtro de aire	unidad	1	141.706	97.777	97.777	-31,00%
20.40	Bujías (juego)	unidad	1	1.256.217	858.989	858.989	-31,62%
20.41	Rotor de alternador	unidad	1	2.244.496	1.540.902	1.540.902	-31,35%
20.42	Pedal de acelerador	unidad	1	2.117.449	1.453.239	1.453.239	-31,37%
20.43	Sensor de velocimetro	unidad	1	2.369.914	1.627.440	1.627.440	-31,33%
20.44	Arandela de pico inyector	unidad	1	122.161	109.944	109.944	-10,00%
20.45	Anillo inyector	unidad	1	122.161	84.291	84.291	-31,00%
20.46	Sensor filtro de combustible	unidad	1	325.761	216.975	216.975	-33,39%
20.47	Sensor de temperatura de combusitble	unidad	1	2.586.545	1.776.916	1.776.916	-31,30%
20.48	Interruptor presion combustible	unidad	1	3.583.375	2.464.728	2.464.728	-31,22%
20.49	Conjunto soporte filtro de combustible	unidad	1	3.089.846	2.124.193	2.124.193	-31,25%
20.50	Tanque de combustible	unidad	1	4.479.218	3.082.860	3.082.860	-31,17%
20.51	Valvula de retension de combustible	unidad	1	3.469.358	2.386.057	2.386.057	-31,22%
20.52	Conjunto de aceleracion	unidad	1	3.889.590	2.676.017	2.676.017	-31,20%
20.53	Protector del tanque	unidad	1	1.464.297	1.002.564	1.002.564	-31,53%
20.54	Valvula EGR	unidad	1	6.494.052	4.473.095	4.473.095	-31,12%
20.55	Tubo de combustible	unidad	1	3.871.673	2.663.654	2.663.654	-31,20%
20.56	Tapa tanque de combustible	unidad	1	1.034.292	705.861	705.861	-31,75%
20.57	Sensor presion combustible	unidad	1	4.848.957	3.337.980	3.337.980	-31,16%
20.58	Alternador completo	unidad	1	3.835.840	2.638.929	2.638.929	-31,20%
20.59	Ruleman tensor de correa de accesorios	unidad	1	1.934.208	1.326.803	1.326.803	-31,40%
20.60	Polea de cigüeñal	unidad	1	3.226.666	2.218.599	2.218.599	-31,24%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	20.61	Valvula EVRV	unidad	1	6.897.996	4.751.817	4.751.817	-31,11%
	20.62	Cadena de distribucion	unidad	1	780.198	530.536	530.536	-32,00%
	20.63	Correa de distribución (juego)	unidad	1	1.926.064	1.321.184	1.321.184	-31,40%
	20.64	Kit de correas y tensores (juego)	unidad	1	3.359.414	2.310.195	2.310.195	-31,23%
	20.65	Rulemanes de alternador	unidad	1	675.955	458.608	458.608	-32,15%
	20.66	Polea de alternador	unidad	1	516.332	348.469	348.469	-32,51%
	20.67	Carcaza trasera de alternador	unidad	1	941.450	641.800	641.800	-31,83%
	20.68	Carcaza delantera de alternador	unidad	1	811.146	551.890	551.890	-31,96%
	20.69	Correa alternador	unidad	1	675.955	458.608	458.608	-32,15%
21	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR COMPLETO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	21.1	Mano de obra hombre por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	21.2	Diagnóstico electrónico	unidad	1	610.803	413.654	413.654	-32,28%
	21.3	Tapa Motor	unidad	1	11.332.422	9.624.758	9.624.758	-15,07%
	21.4	Juego de pistón	unidad	1	3.778.831	2.599.593	2.599.593	-31,21%
	21.5	Juego de camisa	unidad	1	1.142.201	780.318	780.318	-31,68%
	21.6	Juego casquillo de biela	unidad	1	141.706	97.777	97.777	-31,00%
	21.7	Juego casquillo bancada	unidad	1	643.379	436.131	436.131	-32,21%
	21.8	Juego casquillo de leva	unidad	1	287.077	190.283	190.283	-33,72%
	21.9	Juego buje de biela	unidad	1	293.185	194.497	194.497	-33,66%
	21.10	Juego de aros	unidad	1	2.190.745	1.503.814	1.503.814	-31,36%
	21.11	Eje balanceador	unidad	1	1.926.064	1.321.184	1.321.184	-31,40%
	21.12	Rotor cigüeñal	unidad	1	1.234.635	844.098	844.098	-31,63%
	21.13	Cigüeñal	unidad	1	12.851.285	8.345.535	8.345.535	-35,06%
	21.14	Juego calce lateral	unidad	1	382.770	256.311	256.311	-33,04%
	21.15	Juego guías de válvulas	unidad	1	521.218	351.840	351.840	-32,50%
	21.16	Seguro perno piston	unidad	1	43.978	30.344	30.344	-31,00%
	21.17	Bomba de aceite	unidad	1	2.783.631	1.912.905	1.912.905	-31,28%
	21.18	Juego de juntas	unidad	1	2.068.584	1.419.522	1.419.522	-31,38%
	21.19	Juego válvulas de escape	unidad	1	358.337	239.452	239.452	-33,18%
	21.20	Juego válvulas de admisión	unidad	1	1.123.877	767.675	767.675	-31,69%
	21.21	Rectificación de cilindro	unidad	1	509.002	343.411	343.411	-32,53%
	21.22	Bielas	unidad	1	1.172.741	801.391	801.391	-31,67%
	21.23	Tapa de cilindro	unidad	1	19.219.919	12.485.147	12.485.147	-35,04%
	21.24	Rectificación cigüeñal	unidad	1	1.465.926	1.003.688	1.003.688	-31,53%
	21.25	Junta de multiple de admin	unidad	1	3.239.696	2.227.590	2.227.590	-31,24%
	21.26	Junta de multiple de escape	unidad	1	3.632.239	2.498.444	2.498.444	-31,21%
	21.27	Junta de tapa de cilindro	unidad	1	618.947	419.273	419.273	-32,26%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

21.28	Cepillado tapa motor	unidad	1	1.058.724	722.719	722.719	-31,74%
21.29	Arbol de leva adminicion	unidad	1	3.239.696	2.227.590	2.227.590	-31,24%
21.30	Arbol de leva de escape	unidad	1	3.288.561	2.261.307	2.261.307	-31,24%
21.31	Alineación brazo de biela	unidad	1	301.329	200.117	200.117	-33,59%
21.32	Rebajar cabeza de pistón	unidad	1	732.963	497.944	497.944	-32,06%
21.33	Ducto de aire	unidad	1	677.584	459.732	459.732	-32,15%
21.34	Rotor de arranque	unidad	1	1.104.331	754.188	754.188	-31,71%
21.35	Ruleman de arranque	unidad	1	320.875	213.603	213.603	-33,43%
21.36	Automatico de arranque	unidad	1	780.198	530.536	530.536	-32,00%
21.37	Juego de carbones de arranque	unidad	1	384.398	257.434	257.434	-33,03%
21.38	Bobina motor de arranque	unidad	1	1.592.973	1.091.351	1.091.351	-31,49%
21.39	Porta carbon	unidad	1	553.794	374.317	374.317	-32,41%
21.40	Bendix de arranque	unidad	1	1.105.960	755.312	755.312	-31,71%
21.41	Inducido de arranque	unidad	1	1.495.245	1.023.919	1.023.919	-31,52%
21.42	Valvula de aire	unidad	1	4.072.017	2.801.891	2.801.891	-31,19%
21.43	Manguera depurador	unidad	1	617.318	418.149	418.149	-32,26%
21.44	Cepillado superficie de block	unidad	1	1.058.724	722.719	722.719	-31,74%
21.45	Perno piston	unidad	1	219.889	143.923	143.923	-34,55%
21.46	Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	unidad	1	1.542.480	1.056.511	1.056.511	-31,51%
21.47	Guia cadena	unidad	1	561.938	379.937	379.937	-32,39%
21.48	Leva cadena	unidad	1	765.539	520.421	520.421	-32,02%
21.49	Estator de alternador	unidad	1	1.653.239	1.132.934	1.132.934	-31,47%
21.50	Juego de caños de combustible	unidad	1	5.989.122	4.124.694	4.124.694	-31,13%
21.51	Flotador de tanque	unidad	1	2.062.069	1.415.027	1.415.027	-31,38%
21.52	Bomba de aceite nueva	unidad	1	4.491.434	3.091.289	3.091.289	-31,17%
21.53	Depurador de aire	unidad	1	858.381	584.482	584.482	-31,91%
21.54	Tapa depurador	unidad	1	382.770	256.311	256.311	-33,04%
21.55	Sensor de masa de aire	unidad	1	2.231.465	1.531.910	1.531.910	-31,35%
21.56	Conjunto aceleracion	unidad	1	1.464.297	1.002.564	1.002.564	-31,53%
21.57	Cambio guías de válvulas admisión	unidad	1	456.066	306.885	306.885	-32,71%
21.58	Cambio guías de válvulas escape	unidad	1	456.066	306.885	306.885	-32,71%
21.59	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	unidad	1	732.963	497.944	497.944	-32,06%
21.60	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1	732.963	497.944	497.944	-32,06%
21.61	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1	977.284	666.525	666.525	-31,80%
21.62	Rectificación de leva	unidad	1	1.058.724	722.719	722.719	-31,74%
21.63	Limpieza tanque de combustible	unidad	1	793.250	539.542	539.542	-31,98%
21.64	Cambio juego buje de leva	unidad	1	287.077	190.283	190.283	-33,72%
21.65	Cambio juego de camisa	unidad	1	714.639	485.300	485.300	-32,09%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

21.66		Cambio juego buje eje balanceador	unidad	1	305.401	202.926	202.926	-33,55%
21.67		Alinear túnel bancada	unidad	1	293.185	194.497	194.497	-33,66%
21.68		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	unidad	1	977.284	666.525	666.525	-31,80%
21.69		Bomba de combustible de tanque	unidad	1	2.827.608	1.943.249	1.943.249	-31,28%
21.70		Bomba alimentadora de combustible	unidad	1	17.591.112	11.426.422	11.426.422	-35,04%
21.71		Inyectores	unidad	1	6.840.988	4.712.481	4.712.481	-31,11%
21.72		Base de filtro de combustible	unidad	1	1.265.583	865.452	865.452	-31,62%
21.73		Sensor posicion de cigüeñal	unidad	1	939.821	640.676	640.676	-31,83%
21.74		Sensor de acelerador	unidad	1	1.428.463	977.839	977.839	-31,55%
21.75		Sensor de flujo de aire	unidad	1	480.498	323.743	323.743	-32,62%
21.76		Sensor posicion de arbol de levas	unidad	1	1.050.580	717.100	717.100	-31,74%
21.77		Solenoide alimentadora	unidad	1	4.853.844	3.341.352	3.341.352	-31,16%
21.78		Reparación bomba de Combustible	unidad	1	1.547.366	1.059.882	1.059.882	-31,50%
21.79		Tapa tanque de bomba de Combustible	unidad	1	758.210	515.364	515.364	-32,03%
21.80		Reparación pico inyector	unidad	1	814.403	725.162	725.162	-10,96%
21.81		Cambio soporte motor	unidad	1	1.588.087	1.087.980	1.087.980	-31,49%
21.82		Bujes de parrilla inferior A/L	unidad	1	814.403	684.442	684.442	-15,96%
21.83		Cambio reten frente motor	unidad	1	260.609	172.020	172.020	-33,99%
21.84		Guia cadena	unidad	1	895.844	610.332	610.332	-31,87%
21.85		Cambio junta tapa balancín	unidad	1	309.473	205.736	205.736	-33,52%
21.86		Cambio junta tapa motor	unidad	1	732.963	497.944	497.944	-32,06%
21.87		Cambio embrague ventilador de motor /Electroventilador	unidad	1	2.850.412	1.958.984	1.958.984	-31,27%
21.88		Cambio termostato de agua	unidad	1	162.881	112.387	112.387	-31,00%
21.89		Flexible de escape	unidad	1	570.082	385.556	385.556	-32,37%
21.90		Reparación de Carter	unidad	1	2.863.442	1.967.974	1.967.974	-31,27%
21.91		Tapón de Carter	unidad	1	162.881	112.387	112.387	-31,00%
22	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
22.1		Mano de hora por hora	unidad	1	105.767	72.979	72.979	-31,00%
22.2		Caño flexible de freno trasero (juego)	unidad	1	514.703	347.345	347.345	-32,52%
22.3		Caño flexible de freno delantero (juego)	unidad	1	514.703	347.345	347.345	-32,52%
22.4		Bulbo de freno	unidad	1	293.185	194.497	194.497	-33,66%
22.5		Pastillas de freno delantero ambos lados	unidad	1	895.844	753.667	753.667	-15,87%
22.6		Bomba de vacio	unidad	1	5.081.877	3.498.695	3.498.695	-31,15%
22.7		Disco de freno delantero ambos lados (juego)	unidad	1	2.198.889	1.861.255	1.861.255	-15,35%
22.8		Servo freno	unidad	1	5.081.877	3.498.695	3.498.695	-31,15%
22.9		Fibras de freno trasero ambos lados	unidad	1	488.642	329.362	329.362	-32,60%
22.10		Reservorio fluido de freno	unidad	1	407.202	273.169	273.169	-32,92%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

22.11		Valvula de freno	unidad	1	895.844	610.332	610.332	-31,87%
22.12		Sensor ABS de rueda delantera izquierda	unidad	1	1.189.029	812.630	812.630	-31,66%
22.13		Sensor ABS de rueda trasera	unidad	1	1.329.106	909.283	909.283	-31,59%
22.14		Sensor ABS de rueda delantera derecha	unidad	1	1.189.494	812.950	812.950	-31,66%
22.15		Modulo hidraulico de ABS	unidad	1	1.329.106	909.283	909.283	-31,59%
22.16		Rotor sensor de ABS	unidad	1	1.791.687	1.228.464	1.228.464	-31,44%
22.17		Mordaza de freno ambos lados (juego)	unidad	1	1.327.477	908.159	908.159	-31,59%
22.18		Tanque fluido de freno	unidad	1	407.202	273.169	273.169	-32,92%
22.19		Perno de mordaza	unidad	1	311.102	206.860	206.860	-33,51%
22.20		Mordaza de freno delantero LH	unidad	1	2.141.881	1.470.097	1.470.097	-31,36%
22.21		Mordaza de freno delantero RH	unidad	1	2.141.881	1.470.097	1.470.097	-31,36%
22.22		Cilindro de freno de ruedas traseras derecha	unidad	1	2.003.432	1.374.568	1.374.568	-31,39%
22.23		Cilindro de freno de ruedas traseras izquierda – mordaza trasera	unidad	1	2.003.432	1.374.568	1.374.568	-31,39%
22.24		Piston de mordaza	unidad	1	382.770	256.311	256.311	-33,04%
22.25		Fluido de freno (litro)	unidad	1	58.172	55.000	55.000	-5,45%
22.26		Juego de resortes de zapata	unidad	1	187.313	121.445	121.445	-35,16%
22.27		Tambores de freno trasero	unidad	1	1.156.453	790.152	790.152	-31,67%
22.28		Bomba central de freno	unidad	1	2.190.745	1.503.814	1.503.814	-31,36%
22.29		Juego de reparo de cilindro de frenos	unidad	1	570.082	385.556	385.556	-32,37%
22.30		Tapa de polvo	unidad	1	109.130	75.299	75.299	-31,00%
22.31		Goma pedal TM	unidad	1	60.266	41.583	41.583	-31,00%
22.32		Cabo de freno de mano	unidad	1	675.955	458.608	458.608	-32,15%
22.33		Mecanismo de freno de mano	unidad	1	1.102.702	753.064	753.064	-31,71%
22.34		Juego de reparo bomba central de freno	unidad	1	2.003.432	1.374.568	1.374.568	-31,39%
22.35		Leva de freno	unidad	1	895.844	610.332	610.332	-31,87%
22.36		Sensor de desaceleracion	unidad	1	3.827.696	2.633.310	2.633.310	-31,20%
22.37		Perno de zapata	unidad	1	322.504	214.727	214.727	-33,42%
22.38		Regulador de freno LH	unidad	1	561.938	379.937	379.937	-32,39%
22.39		Regulador de freno RH	unidad	1	561.938	379.937	379.937	-32,39%
22.40		Segmentado de cuatro zapatas	unidad	1	407.202	273.169	273.169	-32,92%
22.41		Rectificacion de dos tambores de freno trasero	unidad	1	491.815	331.552	331.552	-32,59%
22.42		Rectificacion de dos discos de freno	unidad	1	491.815	410.242	410.242	-16,59%
22.43		Zapata de freno trasero	unidad	1	895.844	610.332	610.332	-31,87%
22.44		Juego de seguros de zapata	unidad	1	244.321	160.781	160.781	-34,19%
23	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
23.1		Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
23.2		Batería 60 Amp	unidad	1	1.004.783	946.743	946.743	-5,78%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

23.3	Reparación del bloqueo central de puertas	unidad	1	1.381.486	753.667	753.667	-45,56%
23.4	Cambio del sistema central del bloqueo de puertas	unidad	1	2.606.091	1.790.402	1.790.402	-31,30%
23.5	Bulbo freno	unidad	1	358.337	239.452	239.452	-33,18%
23.6	Bulbo marcha atrás	unidad	1	325.761	216.975	216.975	-33,39%
23.7	Señaleros (juego)	unidad	1	1.995.288	1.368.948	1.368.948	-31,39%
23.8	Faros buscahuellas (juego)	unidad	1	732.963	497.944	497.944	-32,06%
23.9	Velocímetro, sonda	unidad	1	1.354.964	927.125	927.125	-31,58%
23.10	Bulbo de neutro	unidad	1	293.185	194.497	194.497	-33,66%
23.11	Bujias incandescentes	unidad	1	700.387	475.467	475.467	-32,11%
23.12	Conmutador de luces	unidad	1	514.238	347.024	347.024	-32,52%
23.13	Bocina (juego)	unidad	1	423.490	284.408	284.408	-32,84%
23.14	Luz indicador freno estacionamiento	unidad	1	928.420	632.809	632.809	-31,84%
23.15	Faro trasero (juego)	unidad	1	3.583.375	2.464.728	2.464.728	-31,22%
23.16	Luz de matrícula	unidad	1	643.379	436.131	436.131	-32,21%
23.17	Tercera luz de freno	unidad	1	928.420	632.809	632.809	-31,84%
23.18	Reparacion de desempañador	unidad	1	570.082	305.745	305.745	-46,37%
23.19	Foco H4	unidad	1	190.380	122.200	122.200	-35,81%
23.20	Tablero instrumental	unidad	1	8.344.377	5.749.820	5.749.820	-31,09%
23.21	Alarma cinturon	unidad	1	677.584	459.732	459.732	-32,15%
23.22	Relay limpiaparabrisas	unidad	1	516.332	348.469	348.469	-32,51%
23.23	Unidad de control	unidad	1	18.136.762	11.781.095	11.781.095	-35,04%
23.24	Control apertura	unidad	1	1.180.885	807.010	807.010	-31,66%
23.25	Sensor de baja incandecente	unidad	1	1.451.267	993.574	993.574	-31,54%
23.26	Sensor de posicion de leva	unidad	1	679.212	460.856	460.856	-32,15%
23.27	Unidad de control de apertura	unidad	1	2.011.576	1.380.187	1.380.187	-31,39%
23.28	Cambio motor de arranque	unidad	1	3.918.909	2.696.247	2.696.247	-31,20%
23.29	Faro auxiliar de freno	unidad	1	407.202	273.169	273.169	-32,92%
23.30	Faro trasero lado izquierdo	unidad	1	1.997.324	1.370.353	1.370.353	-31,39%
23.31	Faro trasero lado derecho	unidad	1	1.997.324	1.370.353	1.370.353	-31,39%
23.32	Interruptor de estacionamiento	unidad	1	188.942	122.569	122.569	-35,13%
23.33	Relay	unidad	1	513.074	346.221	346.221	-32,52%
23.34	Interruptor de buscahuella	unidad	1	350.193	233.833	233.833	-33,23%
23.35	Faro delantero lado derecho	unidad	1	2.793.403	1.919.648	1.919.648	-31,28%
23.36	Faro delantero lado izquierdo	unidad	1	2.793.403	1.919.648	1.919.648	-31,28%
23.37	Foco de alta y baja	unidad	1	190.380	122.200	122.200	-35,81%
23.38	Focos de un filamento	unidad	1	74.037	70.000	70.000	-5,45%
23.39	Focos de buscahuellas	unidad	1	190.380	122.200	122.200	-35,81%
23.40	Focos (juego)	unidad	1	190.380	122.200	122.200	-35,81%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

24	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA EMBRAGUE DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	24.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	24.2	Fluido de Embrague	unidad	1	58.172	55.000	55.000	-5,45%
	24.3	Regulación de embrague	unidad	1	146.593	101.149	101.149	-31,00%
	24.4	Cambio cabo de embrague	unidad	1	215.817	141.113	141.113	-34,61%
	24.5	Cambio plato de presión	unidad	1	4.723.539	3.251.441	3.251.441	-31,17%
	24.6	Flexible de embrague	unidad	1	586.370	396.795	396.795	-32,33%
	24.7	Cambio disco de embrague	unidad	1	5.629.156	4.776.982	4.776.982	-15,14%
	24.8	Kit de embrague	unidad	1	8.062.593	5.555.389	5.555.389	-31,10%
	24.9	Cojinete de empuje	unidad	1	1.109.217	757.559	757.559	-31,70%
	24.10	Tanque fluido de embrague	unidad	1	407.202	273.169	273.169	-32,92%
	24.11	Horquilla	unidad	1	1.604.375	1.099.218	1.099.218	-31,49%
	24.12	Guardapolvo de horquilla	unidad	1	228.033	149.542	149.542	-34,42%
	24.13	Bomba central de embrague	unidad	1	1.283.500	877.815	877.815	-31,61%
	24.14	Vulvo de embrague	unidad	1	438.149	294.522	294.522	-32,78%
	24.15	Goma pedal de embrague	unidad	1	146.593	101.149	101.149	-31,00%
	24.16	Volante de motor	unidad	1	21.500.248	13.967.361	13.967.361	-35,04%
	24.17	Tornillos de volante	unidad	1	78.183	53.946	53.946	-31,00%
	24.18	Corona volante	unidad	1	2.079.986	1.427.390	1.427.390	-31,38%
	24.19	Rectificación corona volante	unidad	1	1.058.724	722.719	722.719	-31,74%
	24.20	Bomba auxiliar de embrague	unidad	1	977.284	666.525	666.525	-31,80%
	24.21	Juego reparacion Bomba auxiliar de embrague	unidad	1	1.547.366	1.059.882	1.059.882	-31,50%
	24.22	Cambio ruleman piloto	unidad	1	239.435	157.410	157.410	-34,26%
	24.23	Cambio reten bancada	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
25	78180101-016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	25.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	25.2	Compresor de aire acondicionado	unidad	1	9.740.264	8.271.424	8.271.424	-15,08%
	25.3	Polea de compresor	unidad	1	977.284	666.525	666.525	-31,80%
	25.4	Embrague de compresor	unidad	1	794.858	540.652	540.652	-31,98%
	25.5	Correa de aire acondicionado	unidad	1	646.636	438.378	438.378	-32,21%
	25.6	Caño de compresor	unidad	1	2.076.729	1.425.143	1.425.143	-31,38%
	25.7	Comando aire acondicionado	unidad	1	2.570.257	1.765.677	1.765.677	-31,30%
	25.8	Valvula expansora	unidad	1	1.322.591	904.787	904.787	-31,59%
	25.9	Evaporador de aire acondicionado	unidad	1	2.624.008	2.222.606	2.222.606	-15,30%
	25.10	Manguera de aire acondicionado	unidad	1	3.238.068	2.226.466	2.226.466	-31,24%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	25.11	Correa de aire acondicionado	unidad	1	472.354	318.124	318.124	-32,65%
	25.12	Válvula	unidad	1	1.261.999	862.979	862.979	-31,62%
	25.13	Termostato de aire acondicionado	unidad	1	372.671	249.342	249.342	-33,09%
	25.14	Junta de termostato	unidad	1	81.440	56.193	56.193	-31,00%
	25.15	Reparación y limpieza del sistema de aire acondicionado	unidad	1	952.852	649.667	649.667	-31,82%
	25.16	Filtro de aire acondicionado	unidad	1	995.201	678.888	678.888	-31,78%
	25.17	Desmontaje y montaje de tablero	unidad	1	732.963	497.944	497.944	-32,06%
	25.18	Ventilador o turbina interior del aire acondicionado	unidad	1	1.221.605	835.107	835.107	-31,64%
	25.19	Filtro habitaculo aire acondicionado	unidad	1	472.354	318.124	318.124	-32,65%
	25.20	Conjunto polea tensor aire	unidad	1	3.456.328	2.377.066	2.377.066	-31,23%
	25.21	Nucleo evaporador aire acondicionado	unidad	1	2.624.008	2.222.606	2.222.606	-15,30%
	25.22	Guia ventilador	unidad	1	671.068	455.236	455.236	-32,16%
	25.23	Motor ventilador de aire acondicionado	unidad	1	2.301.504	1.580.237	1.580.237	-31,34%
	25.24	Motor ventilador	unidad	1	1.461.040	1.000.317	1.000.317	-31,53%
	25.25	Enfriador de aire	unidad	1	3.516.594	2.418.649	2.418.649	-31,22%
	25.26	Enfriador de aceite	unidad	1	2.975.830	2.045.522	2.045.522	-31,26%
	25.27	Provisión de condensador	unidad	1	2.972.572	2.518.886	2.518.886	-15,26%
	25.28	Carga de gas R-134A con aceite	unidad	1	651.311	610.945	610.945	-6,20%
26	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA, PINTURA Y OTROS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	26.1	Pulida de faros	unidad	1	285.570	189.243	189.243	-33,73%
	26.2	Pintura de logotipos (por puerta)	unidad	1	639.888	433.722	433.722	-32,22%
	26.3	Mano de obra hombre por hoa	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	26.4	Polarizados (por ventana)	unidad	1	423.067	420.000	420.000	-0,72%
27	78180101-007	SERIVICIO DE GOMERIA DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	27.1	Reparación de llanta de magnesio c/uno	unidad	1	407.202	273.169	273.169	-32,92%
	27.2	Provisión de tazas de rueda c/uno	unidad	1	138.449	95.529	95.529	-31,00%
	27.3	Provisión de Gato hidráulico	unidad	1	358.337	239.452	239.452	-33,18%
	27.4	Mano de obra hombre por hoa	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	27.5	Provisión de Llave de rueda	unidad	1	260.609	172.020	172.020	-33,99%
28	78180101-001	SERVICIO DE ALINEACI脫N Y BALANCEO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	28.1	Alineación/Balanceo	unidad	1	174.515	142.200	142.200	-18,52%
29	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA LIMPIAPARABRISAS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	29.1	Cepillo limpiaparabrisas derecho	unidad	1	162.881	112.387	112.387	-31,00%
	29.2	Cepillo de limpiaparabrisas izquierdo	unidad	1	162.881	112.387	112.387	-31,00%
	29.3	Paletas del limpiaparabrisas	unidad	1	570.082	385.556	385.556	-32,37%
	29.4	Motor del limpiaparabrisas	unidad	1	2.715.221	1.865.702	1.865.702	-31,29%
	29.5	Motor lanza agua	unidad	1	1.221.605	835.107	835.107	-31,64%
	29.6	Mano de obra hombre por hoa	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	29.7	Depósito de agua p/limpiaparabrisas	unidad	1	928.420	632.809	632.809	-31,84%
30	78180101-023	ACCESORIOS EN GENERAL DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	30.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	30.2	Forro del volante (original)	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
	30.3	Plastico del freno de mano	unidad	1	228.033	149.542	149.542	-34,42%
	30.4	Tapizado de puerta interior	unidad	1	2.566.999	1.763.429	1.763.429	-31,30%
	30.5	Palanca de cambio	unidad	1	1.809.604	1.240.826	1.240.826	-31,43%
	30.6	Perillas de comando	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
	30.7	Ventilete de Aire Acondicionado	unidad	1	179.169	115.826	115.826	-35,35%
	30.8	Agarradera interior	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
	30.9	Cinturon de seguridad	unidad	1	244.321	160.781	160.781	-34,19%
	30.10	Trabas para cinturon de seguridad	unidad	1	154.737	106.768	106.768	-31,00%
	30.11	Interruptor de luz de puerta	unidad	1	146.593	101.149	101.149	-31,00%
	30.12	Consola apoya brazos	unidad	1	317.617	211.355	211.355	-33,46%
	30.13	Manija (botonera) tapa tanque	unidad	1	179.169	115.826	115.826	-35,35%
	30.14	Manija (botonera) abre capot	unidad	1	179.169	115.826	115.826	-35,35%
	30.15	Bloqueo de puerta-boton	unidad	1	154.737	106.768	106.768	-31,00%
	30.16	Bloqueo de ventanilla-boton	unidad	1	154.737	106.768	106.768	-31,00%
	30.17	Boton luz de stop	unidad	1	122.161	84.291	84.291	-31,00%
	30.18	Manija de puertas (externa e interna)	unidad	1	122.161	84.291	84.291	-31,00%
	30.19	Palanca de señalero	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
	30.20	Palanca de limpia parabrisas	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
	30.21	Goma de puerta	unidad	1	244.321	160.781	160.781	-34,19%
	30.22	Luz de techo	unidad	1	570.082	385.556	385.556	-32,37%
	30.23	Visagra de puertas	unidad	1	317.617	211.355	211.355	-33,46%
	30.24	Posa vasos	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
	30.25	Reparación tapiceria de asiento	unidad	1	488.642	329.362	329.362	-32,60%
	30.26	Reparación riel de asiento	unidad	1	570.082	305.745	305.745	-46,37%
	30.27	Cambio riel de asiento	unidad	1	5.106.309	3.515.553	3.515.553	-31,15%
	30.28	Reparacion manija de asiento	unidad	1	244.321	126.576	126.576	-48,19%
	30.29	Cambio manija de asiento	unidad	1	570.082	385.556	385.556	-32,37%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaria Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

30.30		Reparacion de sistema electrico de retrovisor (espejos laterales	unidad	1	814.403	554.138	554.138	-31,96%
30.31		Retrovisor interior	unidad	1	244.321	160.781	160.781	-34,19%
30.32		Pedal	unidad	1	146.593	101.149	101.149	-31,00%
30.33		Perilla de apertura de guantera	unidad	1	130.305	89.910	89.910	-31,00%
30.34		Reposición de alfombras	unidad	1	358.337	239.452	239.452	-33,18%
30.35		Reparación de radio	unidad	1	358.337	239.452	239.452	-33,18%
30.36		Encendedor 12 volt.	unidad	1	322.504	214.727	214.727	-33,42%
30.37		Reparación de tablero electrico	unidad	1	407.202	273.169	273.169	-32,92%
30.38		Manija de valijera	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
30.39		Tercera luz de freno	unidad	1	407.202	273.169	273.169	-32,92%
30.40		Reparacion levanta vidrio delantero	unidad	1	1.490.358	1.020.547	1.020.547	-31,52%
30.41		Reparacion levanta vidrio trasero	unidad	1	1.431.721	980.087	980.087	-31,54%
30.42		Reparación de guia de ventanillas	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
30.43		Mecanismo de avance de asiento	unidad	1	325.761	216.975	216.975	-33,39%
30.44		Reparación sistema de Bloqueo central de puerta	unidad	1	895.844	484.914	484.914	-45,87%
30.45		Reparacion de sistema de chorro de agua para vidrio	unidad	1	195.457	107.501	107.501	-45,00%
30.46		Cambio control de llave	unidad	1	3.257.613	2.239.952	2.239.952	-31,24%
30.47		Cambio de topes de goma de abertura	unidad	1	244.321	160.781	160.781	-34,19%
30.48		Mecanismo tapa tanque	unidad	1	244.321	160.781	160.781	-34,19%
30.49		Señalero exterior	unidad	1	244.321	160.781	160.781	-34,19%
30.50		Sensor de temperatura	unidad	1	358.337	239.452	239.452	-33,18%
30.51		Caja de fusibles	unidad	1	570.082	385.556	385.556	-32,37%
30.52		Palanca de asiento	unidad	1	162.881	112.387	112.387	-31,00%
30.53		Cambio del plastico del freno de mano	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
31	72101505-001	CERRAJER肰A DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
31.1		Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
31.2		Reparacion de cilindro de arranque	unidad	1	293.185	153.451	153.451	-47,66%
31.3		Cambio de cilindro de arranque	unidad	1	732.963	497.944	497.944	-32,06%
31.4		Cambio de cilindro de puerta	unidad	1	570.082	385.556	385.556	-32,37%
31.5		Reparacion de cilindro de puerta	unidad	1	858.381	464.309	464.309	-45,91%
31.6		Cambio de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1	570.082	385.556	385.556	-32,37%
31.7		Reparación de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1	293.185	194.497	194.497	-33,66%
32	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
32.1		Semieje derecho	unidad	1	4.491.434	4.259.062	4.259.062	-5,17%
32.2		Caja de transferencia	unidad	1	21.174.487	13.755.616	13.755.616	-35,04%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

32.3		Semieje izquierdo	unidad	1	4.491.434	2.911.632	2.911.632	-35,17%
32.4		Bujes de palanca de cambio (juego)	unidad	1	144.557	93.962	93.962	-35,00%
32.5		Caja de valvulas	unidad	1	13.506.391	8.771.354	8.771.354	-35,06%
32.6		Conjunto de discos	unidad	1	882.487	830.562	830.562	-5,88%
32.7		Conjunto de discos TA	unidad	1	1.258.742	1.188.004	1.188.004	-5,62%
32.8		Carter de caja	unidad	1	592.886	555.441	555.441	-6,32%
32.9		Juego de discos TA	unidad	1	1.160.688	1.094.853	1.094.853	-5,67%
32.10		Juego de discos	unidad	1	1.178.930	1.112.183	1.112.183	-5,66%
32.11		Juego de discos de freno	unidad	1	1.274.704	1.203.168	1.203.168	-5,61%
32.12		Filtro de aceite	unidad	1	273.640	170.066	170.066	-37,85%
32.13		Guardapolvo semieje lado de rueda derecho	unidad	1	358.337	225.119	225.119	-37,18%
32.14		Guardapolvo semieje lado de rueda izquierdo	unidad	1	358.337	225.119	225.119	-37,18%
32.15		Guardapolvo semieje interior izquierdo	unidad	1	358.337	225.119	225.119	-37,18%
32.16		Guardapolvo semieje interior derecho	unidad	1	358.337	225.119	225.119	-37,18%
32.17		Retén de semieje de caja derecho (juego)	unidad	1	712.603	455.391	455.391	-36,09%
32.18		Reparación caño de escape/silenciador	unidad	1	814.403	440.121	440.121	-45,96%
32.19		Generador de Pulso A	unidad	1	1.149.286	1.084.021	1.084.021	-5,68%
32.20		Generador de Pulso B	unidad	1	1.149.286	1.084.021	1.084.021	-5,68%
32.21		Convertidor	unidad	1	9.290.062	8.817.758	8.817.758	-5,08%
32.22		Cambio de caño de escape/silenciador	unidad	1	1.465.926	945.051	945.051	-35,53%
32.23		Innibidor	unidad	1	508.513	475.287	475.287	-6,53%
32.24		Reparación de caja automatica	unidad	1	13.030.453	8.461.994	8.461.994	-35,06%
32.25		Modulo de caja automatica	unidad	1	10.779.117	6.998.626	6.998.626	-35,07%
32.26		Cambio de caja automatica	unidad	1	19.545.680	12.696.892	12.696.892	-35,04%
32.27		Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
32.28		Bomba de aceite	unidad	1	4.980.239	4.723.427	4.723.427	-5,16%
32.29		Aceite de caja X3 80W90	unidad	1	95.190	77.000	77.000	-19,11%
33	78180101-011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO – REPUESTOS (incluido alineacion y balanceo) DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
33.1		Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
33.2		Bujes de parrilla de suspensión (juego)	unidad	1	1.411.972	1.333.573	1.333.573	-5,55%
33.3		Buje de parrilla superior	unidad	1	1.158.407	745.164	745.164	-35,67%
33.4		Parrilla / rótula de suspensión	unidad	1	4.241.413	2.749.118	2.749.118	-35,18%
33.5		Portamasa	unidad	1	4.001.326	2.593.061	2.593.061	-35,19%
33.6		Rótulas inferior A/L	unidad	1	734.266	469.472	469.472	-36,06%
33.7		Buje de cremallera	unidad	1	219.889	201.094	201.094	-8,55%
33.8		Reten de cremallera	unidad	1	138.449	123.726	123.726	-10,63%
33.9		Guardapolvo de amotiguador	unidad	1	293.185	182.770	182.770	-37,66%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaria Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	33.10	Reparación de cremallera	unidad	1	1.934.208	1.249.435	1.249.435	-35,40%
	33.11	Guardapolvo de cremallera	unidad	1	218.912	134.492	134.492	-38,56%
	33.12	Ruleman cubo delantero (juego)	unidad	1	1.730.607	1.117.094	1.117.094	-35,45%
	33.13	Bujes extremo de barra estabilizadora (juego)	unidad	1	407.202	256.881	256.881	-36,92%
	33.14	Bujes centrales de barra estabilizadora (juego)	unidad	1	173.305	119.580	119.580	-31,00%
	33.15	Amortiguador delantero (juego)	unidad	1	2.613.257	2.082.805	2.082.805	-20,30%
	33.16	Espiral de amortiguador delantero	unidad	1	2.371.543	585.085	585.085	-75,33%
	33.17	Calces de Espiral A/L	unidad	1	202.583	123.878	123.878	-38,85%
	33.18	Juegos de goma para Espiral	unidad	1	421.454	63.218	63.218	-85,00%
	33.19	Bieletas A/L	unidad	1	848.283	670.826	670.826	-20,92%
	33.20	Taqueador amortiguador	unidad	1	529.036	177.362	177.362	-66,47%
	33.21	Corrección de pisada	unidad	1	195.668	127.210	127.210	-34,99%
	33.22	Torreta de amortiguador	unidad	1	985.102	671.920	671.920	-31,79%
34	78180101-012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION TREN TRASERO – REPUESTOS (incluido alineacion y balanceo) DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	34.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	34.2	Bujes traseros (juego)	unidad	1	2.736.395	1.770.856	1.770.856	-35,29%
	34.3	Ruleman cubo trasero (juego)	unidad	1	2.282.365	1.475.737	1.475.737	-35,34%
	34.4	Amortiguador trasero (juego)	unidad	1	2.408.028	2.159.425	2.159.425	-10,32%
	34.5	Brazo trasero (juego)	unidad	1	1.221.605	786.243	786.243	-35,64%
	34.6	Parrilla de suspension	unidad	1	4.528.734	2.935.877	2.935.877	-35,17%
	34.7	Corrección de pisada	unidad	1	195.668	119.384	119.384	-38,99%
	34.8	Brazo de suspension	unidad	1	1.791.687	1.156.796	1.156.796	-35,44%
	34.9	Bieletas estabilizadoras	unidad	1	674.977	532.181	532.181	-21,16%
35	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCI脫N - REPUESTOS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F脪	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	35.1	Caja de dirección hidráulica – cremalleras D/H	unidad	1	18.017.022	9.692.200	9.692.200	-46,21%
	35.2	Bomba de dirección	unidad	1	4.063.873	2.796.272	2.796.272	-31,19%
	35.3	Aceite ATF Litro	unidad	1	95.190	77.000	77.000	-19,11%
	35.4	Cremallera	unidad	1	9.772.840	9.692.200	9.692.200	-0,83%
	35.5	Manguera hidráulica de dirección lado presión	unidad	1	500.858	337.792	337.792	-32,56%
	35.6	Correa de dirección hidráulica	unidad	1	509.002	343.411	343.411	-32,53%
	35.7	Correa y tensor de dirección hidráulica (juego –kit)	unidad	1	3.493.790	2.402.915	2.402.915	-31,22%
	35.8	Brazo de dirección izquierdo	unidad	1	1.412.990	1.334.540	1.334.540	-5,55%
	35.9	Brazo de dirección derecho	unidad	1	1.412.990	1.334.540	1.334.540	-5,55%
	35.10	Muñequines de dirección	unidad	1	1.017.027	805.821	805.821	-20,77%
	35.11	Precats de dirección A/L	unidad	1	784.433	533.458	533.458	-31,99%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	35.12	Esparragos de rueda	unidad	1	711.463	483.109	483.109	-32,10%
	35.13	Tuercas de rueda	unidad	1	142.785	98.521	98.521	-31,00%
	35.14	Tanque de fluido de direccion	unidad	1	407.202	273.169	273.169	-32,92%
	35.15	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	35.16	Tensor dinámico de correa de accesorios	unidad	1	1.641.023	1.551.171	1.551.171	-5,48%
36	70100101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	36.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	36.2	Retén trasero de motor	unidad	1	814.403	554.138	554.138	-31,96%
	36.3	Retén bancada frente de motor (juego)	unidad	1	1.119.805	764.865	764.865	-31,70%
	36.4	Retén de leva	unidad	1	244.321	160.781	160.781	-34,19%
	36.5	Bulbo de temperatura	unidad	1	509.002	343.411	343.411	-32,53%
	36.6	Junta de colector de escape	unidad	1	509.002	343.411	343.411	-32,53%
	36.7	Radiador	unidad	1	5.631.599	5.342.219	5.342.219	-5,14%
	36.8	Anillos de admisión	unidad	1	228.033	149.542	149.542	-34,42%
	36.9	Ventilador del motor	unidad	1	643.379	436.131	436.131	-32,21%
	36.10	Termostato	unidad	1	509.002	343.411	343.411	-32,53%
	36.11	Manguera inferior de radiador	unidad	1	572.118	386.961	386.961	-32,36%
	36.12	Manguera superior de radiador	unidad	1	643.379	436.131	436.131	-32,21%
	36.13	Soporte inferior central de motor/caja	unidad	1	1.963.364	1.346.921	1.346.921	-31,40%
	36.14	Soporte de motor frontal (juego)	unidad	1	3.694.134	2.541.152	2.541.152	-31,21%
	36.15	Bomba de agua	unidad	1	1.550.624	1.465.292	1.465.292	-5,50%
	36.16	Caños o mangueras de combustible c/u	unidad	1	293.185	194.497	194.497	-33,66%
	36.17	Varilla medidora de aceite	unidad	1	162.881	112.387	112.387	-31,00%
	36.18	Tapa llenado de aceite	unidad	1	215.817	141.113	141.113	-34,61%
	36.19	Soporte de escape delantero (juego)	unidad	1	287.077	190.283	190.283	-33,72%
	36.20	Soporte de escape trasero (juego)	unidad	1	315.581	209.950	209.950	-33,47%
	36.21	Soporte radiador (juego)	unidad	1	535.470	361.674	361.674	-32,46%
	36.22	Alternador completo	unidad	1	6.840.988	4.712.481	4.712.481	-31,11%
	36.23	Polea de alternador	unidad	1	1.448.009	643.804	643.804	-55,54%
	36.24	Junta de cárter de aceite	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
	36.25	Limpieza tanque de combustible	unidad	1	793.250	539.542	539.542	-31,98%
	36.26	Filtro de aceite motor	unidad	1	243.995	160.556	160.556	-34,20%
	36.27	Aceite de motor 15W 40 (litro)	unidad	1	84.613	77.000	77.000	-9,00%
	36.28	Filtro de combustible	unidad	1	453.786	305.312	305.312	-32,72%
	36.29	Filtro de aire	unidad	1	211.745	138.304	138.304	-34,68%
	36.30	Bujías (juego)	unidad	1	1.484.250	1.016.332	1.016.332	-31,53%
	36.31	Ruleman tensor de correa de accesorios	unidad	1	1.641.023	1.124.505	1.124.505	-31,48%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	36.32	Tensor de correa de distribucion	unidad	1	633.932	429.613	429.613	-32,23%
	36.33	Polea de cigüeñal	unidad	1	1.712.283	1.173.675	1.173.675	-31,46%
	36.34	Kit de correas y tensores (juego)	unidad	1	3.766.615	2.591.164	2.591.164	-31,21%
	36.35	Correa alternador	unidad	1	834.601	568.074	568.074	-31,93%
37	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR COMPLETO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F脻	unidad de medida: Unidad **presentación: EVENTO**	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	37.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	37.2	Diagnóstico electrónico	unidad	1	427.562	287.217	287.217	-32,82%
	37.3	Tapa Motor	unidad	1	11.617.464	11.028.790	11.028.790	-5,07%
	37.4	Pistónes	unidad	1	4.788.692	3.296.397	3.296.397	-31,16%
	37.5	Juego de camisa	unidad	1	1.284.721	878.657	878.657	-31,61%
	37.6	Turbo	unidad	1	20.798.884	13.511.474	13.511.474	-35,04%
	37.7	Juego casquillo de biela	unidad	1	747.948	508.284	508.284	-32,04%
	37.8	Juego casquillo bancada	unidad	1	1.105.960	755.312	755.312	-31,71%
	37.9	Juego casquillo de leva	unidad	1	358.337	239.452	239.452	-33,18%
	37.10	Juego buje de biela	unidad	1	287.077	190.283	190.283	-33,72%
	37.11	Juego de aros	unidad	1	2.116.146	1.452.340	1.452.340	-31,37%
	37.12	Eje balanceador	unidad	1	15.152.788	9.841.512	9.841.512	-35,05%
	37.13	Juego calce lateral	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
	37.14	Juego guías de válvulas	unidad	1	610.803	413.654	413.654	-32,28%
	37.15	Bomba de aceite	unidad	1	5.061.517	3.484.646	3.484.646	-31,15%
	37.16	Juego de juntas	unidad	1	2.544.848	1.748.145	1.748.145	-31,31%
	37.17	Juego de piñon y corona	unidad	1	6.697.327	4.613.355	4.613.355	-31,12%
	37.18	Rulemanes de corona	unidad	1	3.185.946	2.190.502	2.190.502	-31,24%
	37.19	Aceite de diferencial 80w90	unidad	1	95.190	77.000	77.000	-19,11%
	37.20	Calce corona	unidad	1	321.526	214.052	214.052	-33,43%
	37.21	Ruleman de piñon grande	unidad	1	889.328	605.836	605.836	-31,88%
	37.22	Ruleman de piñon chico	unidad	1	679.538	461.081	461.081	-32,15%
	37.23	Juego válvulas de escape	unidad	1	1.696.565	1.162.829	1.162.829	-31,46%
	37.24	Juego válvulas de admisión	unidad	1	857.404	583.808	583.808	-31,91%
	37.25	Rectificacion de cilindro	unidad	1	1.058.724	722.719	722.719	-31,74%
	37.26	Rectificacion de píston	unidad	1	1.058.724	722.719	722.719	-31,74%
	37.27	Junta de tapa de cilindros	unidad	1	1.221.605	835.107	835.107	-31,64%
	37.28	Tapa de cilindro	unidad	1	17.893.605	11.623.043	11.623.043	-35,04%
	37.29	Rectificación de cilindro	unidad	1	509.002	343.411	343.411	-32,53%
	37.30	Reten piñon	unidad	1	122.161	84.291	84.291	-31,00%
	37.31	Diferencial completo	unidad	1	29.188.215	18.964.539	18.964.539	-35,03%
	37.32	Rectificación cigüeñal	unidad	1	781.827	531.660	531.660	-32,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

37.33	Cepillado tapa motor	unidad	1	814.403	554.138	554.138	-31,96%
37.34	Espaciador	unidad	1	250.836	165.276	165.276	-34,11%
37.35	Tuerca de piñon	unidad	1	200.957	130.860	130.860	-34,88%
37.36	Calce piñon	unidad	1	293.185	194.497	194.497	-33,66%
37.37	Acople diferencial	unidad	1	19.545.680	12.696.892	12.696.892	-35,04%
37.38	Bielas	unidad	1	5.180.908	3.567.026	3.567.026	-31,15%
37.39	Alineación brazo de biela	unidad	1	203.601	132.684	132.684	-34,83%
37.40	Rebajar cabeza de pistón	unidad	1	293.185	194.497	194.497	-33,66%
37.41	Cepillado superficie de block	unidad	1	305.401	202.926	202.926	-33,55%
37.42	Cambio guías de válvulas admisión	unidad	1	285.041	188.878	188.878	-33,74%
37.43	Cambio guías de válvulas escape	unidad	1	285.041	188.878	188.878	-33,74%
37.44	Tanque de refrigerante para radiador	unidad	1	732.963	497.944	497.944	-32,06%
37.45	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	unidad	1	244.321	160.781	160.781	-34,19%
37.46	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1	244.321	160.781	160.781	-34,19%
37.47	Rulemanes de alternador	unidad	1	287.321	190.451	190.451	-33,71%
37.48	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1	285.041	188.878	188.878	-33,74%
37.49	Resorte de valvulas	unidad	1	948.617	646.745	646.745	-31,82%
37.50	Arbol de leva admin	unidad	1	3.755.702	2.583.634	2.583.634	-31,21%
37.51	Martilletes de valvula	unidad	1	4.305.262	2.962.830	2.962.830	-31,18%
37.52	Arbol de leva de escape	unidad	1	4.521.893	3.112.306	3.112.306	-31,17%
37.53	Rectificación de leva	unidad	1	570.082	385.556	385.556	-32,37%
37.54	Cambio juego buje de leva	unidad	1	488.642	329.362	329.362	-32,60%
37.55	Cigüeñal	unidad	1	11.401.647	7.403.270	7.403.270	-35,07%
37.56	Sensor de posicion de cigüeñal	unidad	1	732.963	497.944	497.944	-32,06%
37.57	Sensor de posicion de arbol de leva	unidad	1	957.738	653.039	653.039	-31,81%
37.58	Sensor de flujo de aire	unidad	1	2.581.333	1.773.319	1.773.319	-31,30%
37.59	Regulador de presion de combustible	unidad	1	5.557.163	3.826.642	3.826.642	-31,14%
37.60	Cambio juego buje eje balanceador	unidad	1	305.401	202.926	202.926	-33,55%
37.61	Alinear túnel bancada	unidad	1	203.601	132.684	132.684	-34,83%
37.62	Juego de engranaje frente motor	unidad	1	4.058.986	2.792.900	2.792.900	-31,19%
37.63	Reten guia de valvulas	unidad	1	583.764	394.997	394.997	-32,34%
37.64	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	unidad	1	407.202	273.169	273.169	-32,92%
37.65	Juego de caños sistema de admision turbo/inter	unidad	1	7.953.789	5.480.314	5.480.314	-31,10%
37.66	Tubo de combustible	unidad	1	9.071.150	6.251.293	6.251.293	-31,09%
37.67	Sensor de presion de common rail	unidad	1	6.599.273	4.545.698	4.545.698	-31,12%
37.68	Flotador de tnque	unidad	1	1.847.067	1.266.676	1.266.676	-31,42%
37.69	Valvula control de aire	unidad	1	4.718.001	3.247.620	3.247.620	-31,17%
37.70	Conjunto pedal acelerador	unidad	1	1.386.440	948.843	948.843	-31,56%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	37.71	Correa de distribucion	unidad	1	1.997.568	1.370.521	1.370.521	-31,39%
	37.72	Valvula de solenoide	unidad	1	1.276.984	873.318	873.318	-31,61%
	37.73	Intercooler	unidad	1	4.241.413	2.918.774	2.918.774	-31,18%
	37.74	Valvula EGR	unidad	1	4.515.052	3.107.585	3.107.585	-31,17%
	37.75	bomba de Combustible	unidad	1	3.705.535	2.549.019	2.549.019	-31,21%
	37.76	Unidad de control	unidad	1	20.979.030	13.628.569	13.628.569	-35,04%
	37.77	Bomba de alta presion	unidad	1	1.384.486	947.495	947.495	-31,56%
	37.78	Tapa tanque de bomba de Combustible	unidad	1	464.210	312.504	312.504	-32,68%
	37.79	Junta de multiple de admision	unidad	1	211.745	138.304	138.304	-34,68%
	37.80	Junta de multiple de escape	unidad	1	264.518	174.717	174.717	-33,95%
	37.81	Inyectores (cambios)	unidad	1	4.397.778	3.026.666	3.026.666	-31,18%
	37.82	Mantenimiento Pico inyector	unidad	1	714.639	635.375	635.375	-11,09%
	37.83	Cambio pico inyector	unidad	1	1.547.366	1.384.829	1.384.829	-10,50%
	37.84	Cambio soporte motor	unidad	1	1.934.208	1.326.803	1.326.803	-31,40%
	37.85	Bujes de parrilla inferior A/L	unidad	1	570.082	385.556	385.556	-32,37%
	37.86	Conjunto alojamiento	unidad	1	1.584.829	1.085.732	1.085.732	-31,49%
	37.87	Cambio reten frente motor	unidad	1	138.449	95.529	95.529	-31,00%
	37.88	Cambio junta tapa balancín	unidad	1	291.882	193.598	193.598	-33,67%
	37.89	Cambio junta tapa motor	unidad	1	610.803	413.654	413.654	-32,28%
	37.90	Cambio embrague ventilador de motor /Electroventilador	unidad	1	3.990.576	2.745.697	2.745.697	-31,20%
	37.91	Cambio termostato de agua	unidad	1	122.161	84.291	84.291	-31,00%
	37.92	Junta de escape	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
	37.93	Flexible de escape	unidad	1	570.082	385.556	385.556	-32,37%
	37.94	Reparación de Carter	unidad	1	407.202	273.169	273.169	-32,92%
	37.95	Tapón de Carter	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
38	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	38.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	38.2	Caño flexible de freno	unidad	1	1.486.775	1.018.074	1.018.074	-31,52%
	38.3	Pastillas de freno delantero ambos lados	unidad	1	1.475.373	1.246.267	1.246.267	-15,53%
	38.4	Pastillas de freno trasero ambos lados	unidad	1	905.291	761.697	761.697	-15,86%
	38.5	Disco de freno delantero ambos lados (juego)	unidad	1	3.019.156	2.558.482	2.558.482	-15,26%
	38.6	Disco de freno trasero ambos lados (juego)	unidad	1	2.439.952	2.066.159	2.066.159	-15,32%
	38.7	Tanque de fluido de freno	unidad	1	407.202	273.169	273.169	-32,92%
	38.8	Fibras de freno trasero ambos lados	unidad	1	456.066	306.885	306.885	-32,71%
	38.9	Mordaza de freno ambos lados (juego)	unidad	1	1.954.568	1.340.851	1.340.851	-31,40%
	38.10	Cilindro de freno de rueda trasera derecha	unidad	1	814.403	554.138	554.138	-31,96%
	38.11	Cabo de freno de mano	unidad	1	1.263.302	863.878	863.878	-31,62%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	38.12	Rectificacion de dos discos de freno trasero	unidad	1	491.815	410.242	410.242	-16,59%
	38.13	Rectificacion de dos discos de freno delantero	unidad	1	491.815	410.242	410.242	-16,59%
	38.14	Cilindro de freno de ruedas traseras izquierda – mordaza trasera	unidad	1	814.403	554.138	554.138	-31,96%
	38.15	Juego de resortes de zapata (juego)	unidad	1	203.601	132.684	132.684	-34,83%
	38.16	Bomba central de freno	unidad	1	2.804.805	1.927.515	1.927.515	-31,28%
	38.17	Fluido de freno (litro)	unidad	1	58.172	55.000	55.000	-5,45%
	38.18	Sensor ABS de rueda izquierda	unidad	1	907.571	618.423	618.423	-31,86%
	38.19	Sensor ABS de rueda derecha	unidad	1	907.571	618.423	618.423	-31,86%
	38.20	Sensores ABS de ruedas traseras	unidad	1	1.696.565	1.162.829	1.162.829	-31,46%
	38.21	Modulo con unidad hidraulica de ABS	unidad	1	13.932.812	9.048.527	9.048.527	-35,06%
	38.22	Juego de seguros de zapata (juego)	unidad	1	203.601	132.684	132.684	-34,83%
39	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	39.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	39.2	Bulbo de marcha atrás	unidad	1	451.505	303.738	303.738	-32,73%
	39.3	Ajuste de cableado de computadora	unidad	1	293.185	194.497	194.497	-33,66%
	39.4	Batería 90 Amp	unidad	1	1.745.679	1.650.595	1.650.595	-5,45%
	39.5	Bulbo freno	unidad	1	218.912	143.249	143.249	-34,56%
	39.6	Bulbo de neutro	unidad	1	189.267	122.794	122.794	-35,12%
	39.7	Diodo rectificador	unidad	1	1.089.997	744.297	744.297	-31,72%
	39.8	Conmutador de luces	unidad	1	679.538	461.081	461.081	-32,15%
	39.9	Señaleros (juego)	unidad	1	2.850.412	1.958.984	1.958.984	-31,27%
	39.10	Faros buscahuellas	unidad	1	1.327.152	907.934	907.934	-31,59%
	39.11	Focos buscahuellas	unidad	1	190.380	122.200	122.200	-35,81%
	39.12	Velocímetro, sonda	unidad	1	1.353.946	926.422	926.422	-31,58%
	39.13	Bocina (juego)	unidad	1	500.858	337.792	337.792	-32,56%
	39.14	Luz indicador freno estacionamiento	unidad	1	928.420	632.809	632.809	-31,84%
	39.15	Interruptor limpiaparabrisas	unidad	1	508.513	343.073	343.073	-32,53%
	39.16	Faro delantero	unidad	1	3.664.815	2.520.922	2.520.922	-31,21%
	39.17	Faro trasero	unidad	1	3.909.136	2.689.503	2.689.503	-31,20%
	39.18	Luz de matrícula	unidad	1	63.849	44.055	44.055	-31,00%
	39.19	Tercera luz de freno	unidad	1	1.070.940	731.148	731.148	-31,73%
	39.20	Juego de carbones	unidad	1	478.869	322.619	322.619	-32,63%
	39.21	Control de apertura	unidad	1	1.176.650	804.088	804.088	-31,66%
	39.22	Cambio motor de arranque	unidad	1	4.519.613	3.110.732	3.110.732	-31,17%
	39.23	Bendix de arranque	unidad	1	665.856	451.640	451.640	-32,17%
	39.24	Automatico de arranque	unidad	1	766.191	520.871	520.871	-32,02%
	39.25	Inducido de arranque	unidad	1	1.641.837	1.125.067	1.125.067	-31,48%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	39.26	Focos de un filamento	unidad	1	74.037	70.000	70.000	-5,45%
	39.27	Focos de filamento	unidad	1	74.037	70.000	70.000	-5,45%
	39.28	Regulador de voltaje	unidad	1	1.406.963	963.004	963.004	-31,55%
	39.29	Focos de alta y baja	unidad	1	190.380	122.200	122.200	-35,81%
40	78180101-016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F艇	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	40.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	40.2	Compresor de aire acondicionado	unidad	1	13.643.210	11.588.928	11.588.928	-15,06%
	40.3	Polea de compresor	unidad	1	1.436.607	983.458	983.458	-31,54%
	40.4	Embrague de compresor	unidad	1	1.042.111	711.256	711.256	-31,75%
	40.5	Caño de compresor	unidad	1	889.328	605.836	605.836	-31,88%
	40.6	Evaporador de aire acondicionado	unidad	1	3.922.166	3.326.041	3.326.041	-15,20%
	40.7	Manguera de aire acondicionado	unidad	1	712.952	484.136	484.136	-32,09%
	40.8	Correa de aire acondicionado	unidad	1	437.742	294.241	294.241	-32,78%
	40.9	Válvula	unidad	1	1.584.829	1.085.732	1.085.732	-31,49%
	40.10	Termostato de aire acondicionado	unidad	1	134.539	92.831	92.831	-31,00%
	40.11	Filtro de recibidor de aire acondiconado	unidad	1	369.413	247.094	247.094	-33,11%
	40.12	Filtro de aire acondicionado	unidad	1	478.462	322.338	322.338	-32,63%
	40.13	Desmontaje y montaje de tablero	unidad	1	570.082	385.556	385.556	-32,37%
	40.14	Junta de termostato	unidad	1	407.202	273.169	273.169	-32,92%
	40.15	Reparacion y limpieza del sistema de aire acondicionado	unidad	1	916.204	496.112	496.112	-45,85%
	40.16	Agua refrigerante con aditivo	unidad	1	126.920	100.000	100.000	-21,21%
	40.17	Manguera de radiador	unidad	1	437.823	294.297	294.297	-32,78%
	40.18	Ventilador o turbina interior del aire acondicionado	unidad	1	732.963	497.944	497.944	-32,06%
	40.19	Juego de mangueras de calefaccion	unidad	1	6.339.316	4.366.328	4.366.328	-31,12%
	40.20	Provisión de condensador	unidad	1	6.539.985	5.551.187	5.551.187	-15,12%
	40.21	Radiador de agua	unidad	1	3.801.309	3.603.443	3.603.443	-5,21%
	40.22	Carga de gas R-134A con aceite	unidad	1	651.311	610.945	610.945	-6,20%
41	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA, PINTURA Y OTROS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F艇	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	41.1	Pulida de Faros	unidad	1	285.570	189.243	189.243	-33,73%
	41.2	Pintura de logotipos (por puerta)	unidad	1	639.888	433.722	433.722	-32,22%
	41.3	Polarizados (por ventana)	unidad	1	423.067	420.000	420.000	-0,72%
	41.4	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
42	78180101-007	SERVICIO DE GOMERIA DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F艇	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	42.1	Reparación de llanta de magnesio c/uno	unidad	1	407.202	273.169	273.169	-32,92%
	42.2	Provisión de tazas de rueda c/uno	unidad	1	122.161	84.291	84.291	-31,00%
	42.3	Provisión de Gato hidráulico	unidad	1	250.429	164.996	164.996	-34,11%
	42.4	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	42.5	Provisión de Llave de rueda	unidad	1	173.061	119.412	119.412	-31,00%
43	78180101-001	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	43.1	Alineación/Balanceo	unidad	1	174.515	142.200	142.200	-18,52%
44	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA LIMPIAPARABRISAS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	44.1	Cepillo limpiaparabrisas derecho	unidad	1	193.421	125.660	125.660	-35,03%
	44.2	Reparacion de desempañador	unidad	1	293.185	153.451	153.451	-47,66%
	44.3	Cepillo de limpiaparabrisas izquierdo	unidad	1	193.421	125.660	125.660	-35,03%
	44.4	Paletas del limpiaparabrisas	unidad	1	643.379	436.131	436.131	-32,21%
	44.5	Motorcito del limpiaparabrisas	unidad	1	1.070.940	731.148	731.148	-31,73%
	44.6	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	44.7	Depósito de agua p/limpiaparabrisas	unidad	1	928.420	632.809	632.809	-31,84%
45	78180101-023	ACCESORIOS EN GENERAL DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	45.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	45.2	Forro del volante (original)	unidad	1	97.728	67.432	67.432	-31,00%
	45.3	Plastico del freno de mano	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
	45.4	Palanca de cambio	unidad	1	374.626	250.691	250.691	-33,08%
	45.5	Perillas de comando	unidad	1	325.761	216.975	216.975	-33,39%
	45.6	Ventilete de Aire Acondicionado	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
	45.7	Tapiceria de puertas delanteras	unidad	1	3.013.292	2.071.371	2.071.371	-31,26%
	45.8	Tapiceria de puertas trasera	unidad	1	3.013.292	2.071.371	2.071.371	-31,26%
	45.9	Agarradera interior	unidad	1	154.737	106.768	106.768	-31,00%
	45.10	Cinturon de seguridad	unidad	1	219.889	143.923	143.923	-34,55%
	45.11	Trabas para cinturon de seguridad	unidad	1	154.737	106.768	106.768	-31,00%
	45.12	Interruptor de luz de puerta	unidad	1	89.584	61.812	61.812	-31,00%
	45.13	Consola apoya brazos	unidad	1	122.161	84.291	84.291	-31,00%
	45.14	Manija (botonera) tapa tanque	unidad	1	89.584	61.812	61.812	-31,00%
	45.15	Manija (botonera) abre capot	unidad	1	89.584	61.812	61.812	-31,00%
	45.16	Bloqueo de puerta-boton	unidad	1	105.872	73.051	73.051	-31,00%
	45.17	Bloqueo de ventanilla-boton	unidad	1	105.872	73.051	73.051	-31,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

45.18	Boton luz de stop	unidad	1	73.296	50.574	50.574	-31,00%
45.19	Manija de puertas (externa e interna)	unidad	1	244.321	160.781	160.781	-34,19%
45.20	Palanca de señalero	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
45.21	Palanca de limpia parabrisas	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
45.22	Goma de puerta	unidad	1	179.169	115.826	115.826	-35,35%
45.23	Luz de techo	unidad	1	29.644	20.454	20.454	-31,00%
45.24	Visagra de puertas	unidad	1	179.169	115.826	115.826	-35,35%
45.25	Posa vasos	unidad	1	138.449	95.529	95.529	-31,00%
45.26	Reparación tapiceria de asiento	unidad	1	570.082	385.556	385.556	-32,37%
45.27	Reparación riel de asiento	unidad	1	244.321	126.576	126.576	-48,19%
45.28	Cambio riel de asiento	unidad	1	570.082	385.556	385.556	-32,37%
45.29	Reparacion manija de asiento	unidad	1	195.457	107.501	107.501	-45,00%
45.30	Cambio manija de asiento	unidad	1	390.914	261.930	261.930	-33,00%
45.31	Reparacion de sistema electrico de retrovisor (espejos laterales	unidad	1	732.963	497.944	497.944	-32,06%
45.32	Retrovisor interior	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
45.33	Pedal	unidad	1	154.737	106.768	106.768	-31,00%
45.34	Perilla de apertura de guantera	unidad	1	154.737	106.768	106.768	-31,00%
45.35	Reposición de alfombras	unidad	1	358.337	239.452	239.452	-33,18%
45.36	Reparación de radio	unidad	1	293.185	194.497	194.497	-33,66%
45.37	Reparación de tablero electrico	unidad	1	407.202	273.169	273.169	-32,92%
45.38	Manija de valijera	unidad	1	179.169	115.826	115.826	-35,35%
45.39	Luz de chapa	unidad	1	159.623	110.139	110.139	-31,00%
45.40	Tercera luz de freno	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
45.41	Reparación levanta vidrio electrico	unidad	1	1.040.482	710.132	710.132	-31,75%
45.42	Comando central de levanta vidrio	unidad	1	1.452.570	994.473	994.473	-31,54%
45.43	Reparación de guia de ventanillas	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
45.44	Mecanismo de avance de asiento	unidad	1	407.202	273.169	273.169	-32,92%
45.45	Reparación sistema de Bloqueo central de puerta	unidad	1	325.761	171.368	171.368	-47,39%
45.46	Reparacion de sistema de chorro de agua para vidrio	unidad	1	195.457	107.501	107.501	-45,00%
45.47	Cambio control de llave	unidad	1	3.257.613	2.239.952	2.239.952	-31,24%
45.48	Cambio de topes de goma de abertura	unidad	1	146.593	101.149	101.149	-31,00%
45.49	Mecanismo tapa tanque	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
45.50	Señalero exterior	unidad	1	154.737	106.768	106.768	-31,00%
45.51	Sensor de temperatura	unidad	1	244.321	160.781	160.781	-34,19%
45.52	Caja de fusibles	unidad	1	293.185	194.497	194.497	-33,66%
45.53	Palanca de asiento	unidad	1	195.457	127.065	127.065	-34,99%
45.54	Reparación sistema de crucero	unidad	1	912.132	493.872	493.872	-45,86%
45.55	Perchero de agarradera	unidad	1	146.593	101.149	101.149	-31,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	45.56	Luz interior de puerta	unidad	1	146.593	101.149	101.149	-31,00%
	45.57	Reparación del sistema electrico retractil	unidad	1	244.321	160.781	160.781	-34,19%
	45.58	Reparación de comando luz del techo	unidad	1	244.321	126.576	126.576	-48,19%
	45.59	Comando de aire	unidad	1	293.185	194.497	194.497	-33,66%
	45.60	Disco de airbag bobina	unidad	1	1.048.951	715.976	715.976	-31,74%
	45.61	Modulo de airbag	unidad	1	7.306.175	5.033.460	5.033.460	-31,11%
	45.62	Bolsa de Airbag conductor	unidad	1	12.952.271	6.468.335	6.468.335	-50,06%
	45.63	Bolsa de Airbag acompañante	unidad	1	15.476.595	7.730.497	7.730.497	-50,05%
46	72101505-001	CERRAJER肰A DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F聑	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	46.1	Mano de obra por hora	unidad	1	105.767	80.000	80.000	-24,36%
	46.2	Reparacion de cilindro de arranque	unidad	1	570.082	305.745	305.745	-46,37%
	46.3	Cambio de cilindro de arranque	unidad	1	1.303.045	891.301	891.301	-31,60%
	46.4	Cambio de cilindro de puerta	unidad	1	244.321	160.781	160.781	-34,19%
	46.5	Reparacion de cilindro de puerta	unidad	1	1.630.435	888.939	888.939	-45,48%
	46.6	Cambio de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1	1.185.771	810.381	810.381	-31,66%
	46.7	Reparación de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1	244.321	160.781	160.781	-34,19%
47	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	47.1	Cambio de aceite de motor	unidad	1	70.314	77.000	77.000	9,51%
	47.2	Cambio de filtro de aire	unidad	1	339.298	226.315	226.315	-33,30%
	47.3	Control de agua destilada	unidad	1	12.149	12.149	12.149	0,00%
	47.4	Cambio de aceite diferencial	unidad	1	56.129	50.000	50.000	-10,92%
	47.5	Cambio de aceite de caja	unidad	1	96.541	77.000	77.000	-20,24%
	47.6	Cambio de aceite de dirección	unidad	1	44.903	50.000	50.000	11,35%
	47.7	Cambio de filtro de aceite	unidad	1	273.628	181.003	181.003	-33,85%
	47.8	Cambio de filtro de combustible	unidad	1	383.079	256.524	256.524	-33,04%
	47.9	Control de bujías incandescentes o cambio	unidad	1	246.967	162.607	162.607	-34,16%
	47.10	Limpieza de filtro. Tornillo hueco, entrada combustible. Bomba inyectora	unidad	1	87.561	78.804	78.804	-10,00%
	47.11	Cambio de cabo acelerador	unidad	1	2.132.893	1.463.896	1.463.896	-31,37%
	47.12	Confección de caño de retorno	unidad	1	280.644	185.844	185.844	-33,78%
	47.13	Cambio de cabo de velocímetro	unidad	1	1.796.120	1.231.522	1.231.522	-31,43%
	47.14	Cambio de manguera de radiador superior	unidad	1	460.256	309.776	309.776	-32,69%
	47.15	Cambio de manguera de radiador inferior	unidad	1	527.610	356.250	356.250	-32,48%
	47.16	Cambio de tapa radiador	unidad	1	98.787	68.163	68.163	-31,00%
	47.17	Cambio de tapa combustible	unidad	1	790.293	537.502	537.502	-31,99%
	47.18	Electro ventilador	unidad	1	2.638.051	1.812.455	1.812.455	-31,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	47.19	Cambio de manguera de calefacción	unidad	1	2.200.247	1.510.370	1.510.370	-31,35%
	47.20	Cambio de correa dentada y rulemán tensor del mismo	unidad	1	4.288.237	2.951.083	2.951.083	-31,18%
	47.21	Cambio de correa del alternador	unidad	1	617.416	418.217	418.217	-32,26%
	47.22	Cambio de bomba de agua	unidad	1	3.929.013	3.724.762	3.724.762	-5,20%
	47.23	Regulación de válvulas	unidad	1	1.122.575	766.776	766.776	-31,69%
	47.24	Limpieza y reparación completo de radiador	unidad	1	370.450	247.810	247.810	-33,11%
	47.25	Cambio de polea rulemán tensor de correas	unidad	1	1.145.027	782.268	782.268	-31,68%
	47.26	Cambio de masa delantera ambos lados	unidad	1	2.076.764	1.425.167	1.425.167	-31,38%
	47.27	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	134.325	80.000	80.000	-40,44%
48	78180101-014	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	48.1	Correa serpiente	unidad	1	617.416	418.217	418.217	-32,26%
	48.2	Tapa motor	unidad	1	30.698.975	19.946.533	19.946.533	-35,03%
	48.3	Reservorio aceite de dirección hidráulica	unidad	1	336.773	224.573	224.573	-33,32%
	48.4	Tensor de correa serpiente	unidad	1	303.095	201.335	201.335	-33,57%
	48.5	Juego de pistón	unidad	1	10.552.205	5.795.912	5.795.912	-45,07%
	48.6	Bomba de alta presión	unidad	1	14.930.248	9.696.861	9.696.861	-35,05%
	48.7	Juego de camisa	unidad	1	6.847.708	3.758.439	3.758.439	-45,11%
	48.8	Válvula Control de alta presión	unidad	1	2.694.180	1.851.184	1.851.184	-31,29%
	48.9	Refrigerante anticongelante	unidad	1	125.728	100.000	100.000	-20,46%
	48.10	Aditivo refrigerante	unidad	1	101.458	100.000	100.000	-1,44%
	48.11	Cambio de válvula reguladora presión de combustible	unidad	1	2.694.180	1.851.184	1.851.184	-31,29%
	48.12	Pedal de acelerador	unidad	1	2.132.893	2.018.448	2.018.448	-5,37%
	48.13	Cambio de polea de bomba de agua	unidad	1	3.929.013	3.724.762	3.724.762	-5,20%
	48.14	Reparación de Cableado sensor ABS	unidad	1	1.234.833	671.358	671.358	-45,63%
	48.15	Válvula Control de alta presión	unidad	1	2.694.180	1.851.184	1.851.184	-31,29%
	48.16	Juego Casquillo de biela	unidad	1	1.100.124	751.285	751.285	-31,71%
	48.17	Juego Casquillo bancada	unidad	1	3.929.013	2.153.157	2.153.157	-45,20%
	48.18	Juego buje de biela	unidad	1	1.683.863	918.324	918.324	-45,46%
	48.19	Juego de aros	unidad	1	2.245.150	1.227.032	1.227.032	-45,35%
	48.20	Juego calce lateral	unidad	1	505.159	340.759	340.759	-32,54%
	48.21	Juego guía de válvulas	unidad	1	729.674	495.675	495.675	-32,07%
	48.22	Bomba de Aceite	unidad	1	2.357.408	2.231.737	2.231.737	-5,33%
	48.23	Juego de juntas	unidad	1	8.419.313	4.622.822	4.622.822	-45,09%
	48.24	Juego de válvulas de escape	unidad	1	2.357.408	1.618.811	1.618.811	-31,33%
	48.25	Juego de válvulas de admisión	unidad	1	2.132.893	1.463.896	1.463.896	-31,37%
	48.26	Rectificación de cilindros	unidad	1	255.610	168.570	168.570	-34,05%
	48.27	Rectificación de cigüeñal	unidad	1	796.467	541.762	541.762	-31,98%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

48.28		Cepillado Tapa motor	unidad	1	403.790	270.815	270.815	-32,93%
48.29		Alineación brazo de biela	unidad	1	73.349	50.610	50.610	-31,00%
48.30		Rebajar cabeza de pistón	unidad	1	96.317	66.458	66.458	-31,00%
48.31		Cepillado superficie de block	unidad	1	447.318	300.849	300.849	-32,74%
48.32		Control bomba de aceite	unidad	1	116.692	80.517	80.517	-31,00%
48.33		Cambio guía de válvulas de admisión	unidad	1	740.900	503.421	503.421	-32,05%
48.34		Cambio guía de válvulas de escape	unidad	1	832.951	566.936	566.936	-31,94%
48.35		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1	44.454	30.673	30.673	-31,00%
48.36		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1	246.967	162.607	162.607	-34,16%
48.37		Rectificación de leva	unidad	1	213.009	139.176	139.176	-34,66%
48.38		Cambio de juego de leva	unidad	1	17.691.782	7.953.501	7.953.501	-55,04%
48.39		Cambio juego buje eje balanceador	unidad	1	505.159	340.759	340.759	-32,54%
48.40		Anillo Caño retorno	unidad	1	56.129	38.729	38.729	-31,00%
48.41		Alinear túnel bancada	unidad	1	1.296.574	886.836	886.836	-31,60%
48.42		Armar válvulas de admisión, escape, retén, pastilla y regulación	unidad	1	1.065.043	727.079	727.079	-31,73%
48.43		Buje motor de arranque	unidad	1	21.329	14.717	14.717	-31,00%
48.44		Reparación bomba inyectora	unidad	1	3.367.725	3.023.152	3.023.152	-10,23%
48.45		Cambiar pico inyector	unidad	1	4.737.267	4.255.740	4.255.740	-10,16%
48.46		Cambio soporte motor	unidad	1	3.592.240	890.260	890.260	-75,22%
48.47		Cambio retén frente motor	unidad	1	359.224	240.064	240.064	-33,17%
48.48		Cambio junta de balancín	unidad	1	965.415	658.336	658.336	-31,81%
48.49		Cambio junta tapa de motor	unidad	1	1.358.933	929.863	929.863	-31,57%
48.50		Cambio embrague ventilador motor	unidad	1	2.638.051	1.812.455	1.812.455	-31,30%
48.51		Cambio termoestato de agua	unidad	1	819.480	557.641	557.641	-31,95%
48.52		Rectificación de motor	unidad	1	11.225.750	7.288.937	7.288.937	-35,07%
48.53		Mano de obra por hora hombre	unidad	1	1.829.325	80.000	80.000	-95,63%
49	78180101-002	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE CAJA DE VELOCIDAD DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
49.1		Juego de anillos sincronizadores	unidad	1	1.347.090	921.692	921.692	-31,58%
49.2		Cola de caja	unidad	1	3.030.953	2.083.557	2.083.557	-31,26%
49.3		Cambio de guardapolvo lado caja	unidad	1	662.319	449.200	449.200	-32,18%
49.4		Engranaje 1ra. A 5ta.	unidad	1	1.347.090	921.692	921.692	-31,58%
49.5		Eje ranurado	unidad	1	3.143.210	2.161.014	2.161.014	-31,25%
49.6		Eje cuadruple	unidad	1	5.500.618	3.787.626	3.787.626	-31,14%
49.7		Ruleman eje ranurado	unidad	1	2.076.764	1.425.167	1.425.167	-31,38%
49.8		Ruleman cuadruple	unidad	1	437.804	294.284	294.284	-32,78%
49.9		Reten cola de caja	unidad	1	359.224	240.064	240.064	-33,17%
49.10		Reten eje de mando	unidad	1	437.804	294.284	294.284	-32,78%

Lic. Rodrigo R. Núñez S
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

49.11		Juego de junta caja	unidad	1	898.060	611.861	611.861	-31,87%
49.12		Soporte caja	unidad	1	2.492.117	1.711.760	1.711.760	-31,31%
49.13		Mano de obra por hora hombre	unidad	1	134.325	80.000	80.000	-40,44%
50	78180101-002	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE TRANSMISI脫N DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
50.1		Columna de dirección	unidad	1	4.490.300	3.090.507	3.090.507	-31,17%
50.2		Cambiar retén de masa trasera	unidad	1	246.967	162.607	162.607	-34,16%
50.3		Encarnizar brida piñón	unidad	1	561.288	379.488	379.488	-32,39%
50.4		Homocinética cardan delantero	unidad	1	4.378.043	3.713.536	3.713.536	-15,18%
50.5		Homocinética cardan 4x4	unidad	1	4.378.043	3.713.536	3.713.536	-15,18%
50.6		Retén piñón diferencial	unidad	1	258.192	170.352	170.352	-34,02%
50.7		Cambio de cruceta cardan	unidad	1	617.416	418.217	418.217	-32,26%
50.8		Cambio de palier	unidad	1	19.952.045	4.980.211	4.980.211	-75,04%
50.9		Cambio de corona y piñón diferencial	unidad	1	25.415.425	6.346.056	6.346.056	-75,03%
50.10		Cambio de arandela o calce de engranaje	unidad	1	493.933	333.013	333.013	-32,58%
50.11		Arandela cárter	unidad	1	246.967	162.607	162.607	-34,16%
50.12		Tapón carter 3,2	unidad	1	134.709	92.949	92.949	-31,00%
50.13		Cambio de arandela o calce de engranaje planetario	unidad	1	981.131	669.180	669.180	-31,80%
50.14		Cambio de engranaje satélite y planetario	unidad	1	24.756.775	16.084.103	16.084.103	-35,03%
50.15		Camio de rulemanes especiales	unidad	1	578.126	391.106	391.106	-32,35%
50.16		Cambio de ruleman piñón	unidad	1	1.347.090	921.692	921.692	-31,58%
50.17		Cambio de perno satélite, pasador o seguro del mismo	unidad	1	67.355	46.474	46.474	-31,00%
50.18		Mano de obra por hora hombre	unidad	1	1.329.325	80.000	80.000	-93,98%
51	78180101-011	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE TREN DELANTERO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
51.1		Cambio de muñequin de dirección - c/u	unidad	1	1.347.090	1.069.872	1.069.872	-20,58%
51.2		Regulación de pisada	unidad	1	221.001	144.690	144.690	-34,53%
51.3		Cambio de rótula superior - c/u	unidad	1	1.672.637	1.146.319	1.146.319	-31,47%
51.4		Mantenimiento de Dirección	unidad	1	246.967	162.607	162.607	-34,16%
51.5		Cambio de rótula inferior - c/u	unidad	1	3.423.854	2.354.659	2.354.659	-31,23%
51.6		Buje estabilizador	unidad	1	168.386	135.328	135.328	-19,63%
51.7		Juego de reparación de cremallera	unidad	1	10.170.748	3.551.961	3.551.961	-65,08%
51.8		Cambio de brazo de dirección	unidad	1	526.039	355.166	355.166	-32,48%
51.9		Cambio buje parrilla superior	unidad	1	291.870	240.289	240.289	-17,67%
51.10		Cambio buje parrilla inferior	unidad	1	269.418	221.205	221.205	-17,90%
51.11		Cambio de amortiguador delantero universal - c/u	unidad	1	830.706	739.835	739.835	-10,94%
51.12		Cambio de bomba de dirección hidráulica	unidad	1	3.592.240	2.470.845	2.470.845	-31,22%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	51.13	Juego de bujes bieleta	unidad	1	342.385	228.445	228.445	-33,28%
	51.14	Juego de bujes estabilizador	unidad	1	168.386	135.328	135.328	-19,63%
	51.15	Bieleta	unidad	1	527.610	493.429	493.429	-6,48%
	51.16	Cambio prisionero y tuerca de rueda	unidad	1	118.339	120.000	120.000	1,40%
	51.17	Cambio de buje central y lateral de barra estabilizadora	unidad	1	168.386	135.328	135.328	-19,63%
	51.18	Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	unidad	1	89.806	76.335	76.335	-15,00%
	51.19	Alineación y balanceo de ruedas	unidad	1	205.886	142.200	142.200	-30,93%
	51.20	Cambio de ruleman de masa delantero	unidad	1	1.347.090	921.692	921.692	-31,58%
	51.21	Mano de obra por hora	unidad	1	134.325	80.000	80.000	-40,44%
52	78180101-012	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	52.1	Cambio centro elástico	unidad	1	505.159	340.759	340.759	-32,54%
	52.2	Cambio grillete elástico	unidad	1	454.643	305.903	305.903	-32,72%
	52.3	Cambio amortiguador trasero universal - c/u	unidad	1	1.964.506	1.760.255	1.760.255	-10,40%
	52.4	Cambio prisionero y tuerca de rueda	unidad	1	144.589	120.000	120.000	-17,01%
	52.5	Cambio de elástico	unidad	1	3.906.561	2.687.727	2.687.727	-31,20%
	52.6	Retén trasero de Eje salida	unidad	1	230.128	150.988	150.988	-34,39%
	52.7	Cambio buje elástico trasero c/u	unidad	1	168.386	116.186	116.186	-31,00%
	52.8	Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	unidad	1	505.159	421.585	421.585	-16,54%
	52.9	Alineación y balanceo de ruedas	unidad	1	205.136	142.200	142.200	-30,68%
	52.10	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	134.325	80.000	80.000	-40,44%
53	78180101-006	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE SISTEMA DE FRENO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	53.1	Fluido de freno	unidad	1	58.079	55.000	55.000	-5,30%
	53.2	Rectificación de discos de frenos	unidad	1	423.861	352.481	352.481	-16,84%
	53.3	Recitificación de tambor de freno	unidad	1	436.361	293.289	293.289	-32,79%
	53.4	Control de freno	unidad	1	147.785	101.971	101.971	-31,00%
	53.5	Regulación de freno	unidad	1	22.452	15.491	15.491	-31,00%
	53.6	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados delantero	unidad	1	1.986.958	488.939	488.939	-75,39%
	53.7	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados trasero	unidad	1	1.560.379	382.294	382.294	-75,50%
	53.8	Cambio juego reparación bomba central de freno	unidad	1	2.138.505	526.826	526.826	-75,36%
	53.9	Cambio pastilla de freno	unidad	1	931.737	784.176	784.176	-15,84%
	53.10	Cambio juego reparación mordaza de frenos de ambos lados	unidad	1	3.973.916	2.734.202	2.734.202	-31,20%
	53.11	Cambio de fibra de frenos de ambos lados	unidad	1	303.095	280.140	280.140	-7,57%
	53.12	Cambio cabo de freno de mano secundario lado izquierdo	unidad	1	791.415	744.044	744.044	-5,99%
	53.13	Cambio cabo de freno de mano secundario lado derecho	unidad	1	791.415	744.044	744.044	-5,99%
	53.14	Cambio depresor de freno	unidad	1	2.301.279	1.580.082	1.580.082	-31,34%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	53.15	Cambio caño flexible mordaza freno delantero c/u	unidad	1	561.288	379.488	379.488	-32,39%
	53.16	Cambio bomba auxiliar de freno	unidad	1	2.245.150	1.541.353	1.541.353	-31,35%
	53.17	Reparación de servo freno	unidad	1	2.469.665	1.350.515	1.350.515	-45,32%
	53.18	Cambio de disco de freno c/u	unidad	1	1.027.156	865.282	865.282	-15,76%
	53.19	Cambio de tambor de freno c/u	unidad	1	981.131	669.180	669.180	-31,80%
	53.20	Cambio de pistón de mordaza freno delantero c/u	unidad	1	1.986.958	1.363.201	1.363.201	-31,39%
	53.21	Cambio de cilindro de freno trasero	unidad	1	1.560.379	1.060.061	1.060.061	-31,50%
	53.22	Mano de obra por hora	unidad	1	134.325	80.000	80.000	-40,44%
54	78180101-005	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE SISTEMA DE EMBRAGUE DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	54.1	Caño flexible de embrague	unidad	1	2.245.150	553.487	553.487	-75,35%
	54.2	Bomba central de embrague	unidad	1	1.403.219	1.325.258	1.325.258	-5,56%
	54.3	Fluido de embrague	unidad	1	56.129	55.000	55.000	-2,01%
	54.4	Retén caja transferencia	unidad	1	574.758	388.783	388.783	-32,36%
	54.5	Regulación de embrague	unidad	1	123.483	85.203	85.203	-31,00%
	54.6	Reparar caja de transferencia	unidad	1	5.612.875	3.865.083	3.865.083	-31,14%
	54.7	Cadena caja de transferencia	unidad	1	5.612.875	3.865.083	3.865.083	-31,14%
	54.8	Cambio plato de presión	unidad	1	3.289.145	3.116.887	3.116.887	-5,24%
	54.9	Cambio disco de embrague	unidad	1	3.289.145	2.787.973	2.787.973	-15,24%
	54.10	Cambio cojinete de empuje	unidad	1	2.983.804	2.826.813	2.826.813	-5,26%
	54.11	Rectificación corona volante	unidad	1	246.967	226.818	226.818	-8,16%
	54.12	Cambio ruleman piloto	unidad	1	269.418	248.147	248.147	-7,90%
	54.13	Mano de obra por hora	unidad	1	134.325	80.000	80.000	-40,44%
55	78180101-009	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	55.1	Cambio de engranaje de velocímetro	unidad	1	449.030	302.030	302.030	-32,74%
	55.2	Relay señalero	unidad	1	566.900	383.361	383.361	-32,38%
	55.3	Diagnóstico de falla y borrado de códigos	unidad	1	333.405	222.249	222.249	-33,34%
	55.4	Reparación alternador	unidad	1	2.245.150	2.125.092	2.125.092	-5,35%
	55.5	Reparación motor de arranque	unidad	1	2.245.150	2.125.092	2.125.092	-5,35%
	55.6	Reparación motor limpiaparabrisas	unidad	1	1.122.575	609.616	609.616	-45,69%
	55.7	Kit de filtros de bomba eléctrica	unidad	1	3.536.111	2.432.116	2.432.116	-31,22%
	55.8	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	unidad	1	314.321	209.081	209.081	-33,48%
	55.9	Cambio de bocina	unidad	1	982.253	669.954	669.954	-31,79%
	55.10	Reparación de mecanismo levanta vidrio c/u	unidad	1	3.822.368	2.629.633	2.629.633	-31,20%
	55.11	Cambio de llave de luz estacionamiento	unidad	1	945.208	644.393	644.393	-31,83%
	55.12	Cambio de focos c/u	unidad	1	63.028	70.000	70.000	11,06%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	55.13	Cambio de bateria	unidad	1	1.446.759	1.366.621	1.366.621	-5,54%
	55.14	Confeccionar llave de contacto	unidad	1	617.416	418.217	418.217	-32,26%
	55.15	Reparación de tablero instrumental	unidad	1	280.644	185.844	185.844	-33,78%
	55.16	Cambio de bulbo de temperatura	unidad	1	819.480	557.641	557.641	-31,95%
	55.17	Cambio de bulbo de aceite	unidad	1	280.644	185.844	185.844	-33,78%
	55.18	Cambio de flotador tanque de combustible	unidad	1	437.804	294.284	294.284	-32,78%
	55.19	Cambio reloj marcador de combustible	unidad	1	9.598.016	2.391.704	2.391.704	-75,08%
	55.20	Reparación de asientos c/u	unidad	1	1.459.348	794.841	794.841	-45,53%
	55.21	Reparación de autoradio	unidad	1	392.901	208.295	208.295	-46,99%
	55.22	Cambio regulador de montaje	unidad	1	2.132.893	1.463.896	1.463.896	-31,37%
	55.23	Interruptor marcha atrás	unidad	1	649.971	440.679	440.679	-32,20%
	55.24	Foco luz de techo	unidad	1	57.153	50.000	50.000	-12,52%
	55.25	Lámpara de dos filamentos	unidad	1	72.967	50.347	50.347	-31,00%
	55.26	Sensor de velocidad	unidad	1	1.751.217	1.200.539	1.200.539	-31,45%
	55.27	Sensor presión de aceite	unidad	1	280.644	185.844	185.844	-33,78%
	55.28	Cambio faro delantero c/u	unidad	1	7.825.278	5.391.641	5.391.641	-31,10%
	55.29	Faro antiniebla LI	unidad	1	2.638.051	1.812.455	1.812.455	-31,30%
	55.30	Faro antiniebla LD	unidad	1	2.638.051	1.812.455	1.812.455	-31,30%
	55.31	Cambio faro señalero c/u	unidad	1	3.527.501	2.426.175	2.426.175	-31,22%
	55.32	Cambio faro trasero c/u	unidad	1	1.773.669	1.216.031	1.216.031	-31,44%
	55.33	Cambio palanca comando señalero, luces	unidad	1	853.157	580.878	580.878	-31,91%
	55.34	Cambio terminal de bateria	unidad	1	135.011	93.157	93.157	-31,00%
	55.35	Colocación relay luz alta	unidad	1	67.355	46.474	46.474	-31,00%
	55.36	Cambio de solenoide o automático de arranque	unidad	1	2.110.441	1.448.404	1.448.404	-31,37%
	55.37	Ajustar faro auxiliar c/u	unidad	1	20.081	13.855	13.855	-31,00%
	55.38	Alineación luces	unidad	1	22.452	15.491	15.491	-31,00%
	55.39	Mano de obra por hora hombre	hora	1	134.325	80.000	80.000	-40,44%
56	78180101-023	MANTENIMIENTO, REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	56.1	Cambio de parabrisa delantero o trasero	unidad	1	7.038.545	4.848.796	4.848.796	-31,11%
	56.2	Cambio de ventanillas laterales	unidad	1	1.055.221	994.659	994.659	-5,74%
57	78180101-016	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	57.1	Cambio de ruleman de compresor	unidad	1	5.489.392	1.129.880	1.129.880	-79,42%
	57.2	Correa de A/C	unidad	1	443.417	298.157	298.157	-32,76%
	57.3	Tensor de correa A/C	unidad	1	303.095	201.335	201.335	-33,57%
	57.4	Cambio de condensador (Radiador de A/A)	unidad	1	5.736.358	4.868.104	4.868.104	-15,14%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	57.5	Desmontaje y montaje de carcaza de evaporador A/C	unidad	1	336.773	278.457	278.457	-17,32%
	57.6	Compresor de A/C	unidad	1	9.294.921	8.892.882	8.892.882	-4,33%
	57.7	Carga de Gas	unidad	1	608.483	570.258	570.258	-6,28%
	57.8	Cambio de Evaporador	unidad	1	9.553.113	4.112.346	4.112.346	-56,95%
	57.9	Carga de Gas R12	unidad	1	608.483	570.258	570.258	-6,28%
	57.10	Reparación de compresor	unidad	1	3.367.725	2.315.930	2.315.930	-31,23%
	57.11	Cambio de Aceite	unidad	1	280.644	242.200	242.200	-13,70%
	57.12	Cambio de filtro	unidad	1	134.709	92.949	92.949	-31,00%
	57.13	Cambio de válvula expansora	unidad	1	886.834	604.115	604.115	-31,88%
	57.14	Cambio de manguera de alta presión	unidad	1	3.199.339	2.199.743	2.199.743	-31,24%
	57.15	Cambio de embrague de compresor	unidad	1	1.407.709	963.519	963.519	-31,55%
	57.16	Cambio de termoestato de aire acondicionado	unidad	1	1.066.446	728.047	728.047	-31,73%
	57.17	Cambio de presostato de aire acondicionado	unidad	1	999.092	681.573	681.573	-31,78%
	57.18	Mano de obra por hora hombre	unidad	1	134.325	80.000	80.000	-40,44%
58	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	58.1	Chaperias menores y pintura completa	unidad	1	3.367.725	3.080.538	3.080.538	-8,53%
	58.2	Desmontaje de tanque de combustible para limpieza	unidad	1	1.347.090	921.692	921.692	-31,58%
	58.3	Reservorio limpiaparabrisas	unidad	1	752.125	511.166	511.166	-32,04%
	58.4	Confección de soporte de batería	unidad	1	224.515	147.115	147.115	-34,47%
	58.5	Visagra trasera L/D	unidad	1	527.610	356.250	356.250	-32,48%
	58.6	Visagra trasera L/I	unidad	1	527.610	356.250	356.250	-32,48%
	58.7	Ajuste completo de carrocería tapa parrilla y paragolpe	unidad	1	561.288	379.488	379.488	-32,39%
	58.8	Destapizar puertas para eliminar falso contacto	unidad	1	561.288	379.488	379.488	-32,39%
	58.9	Pintura de logotipos	unidad	1	617.416	578.745	578.745	-6,26%
	58.10	Sellador blanco y gris	unidad	1	39.290	27.110	27.110	-31,00%
	58.11	Bomba de depósito de limpiaparabrisas	unidad	1	864.383	583.059	583.059	-32,55%
	58.12	Manija tapa trasera	unidad	1	695.997	471.159	471.159	-32,30%
	58.13	Moldura tapa trasera	unidad	1	246.967	162.607	162.607	-34,16%
	58.14	Niple	unidad	1	33.677	23.237	23.237	-31,00%
	58.15	Polarizados	unidad	1	392.300	420.000	420.000	7,06%
	58.16	Mano de obra por hora	unidad	1	134.325	80.000	80.000	-40,44%
						Total por Grupo:	**1.597.900.000**	

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

Anexo N°1

Grupo 1 - Mantenimiento Y Reparación De Vehículos - Plurianual 2024-2025
Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 150000000 Máximo: 300000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Automotive SAIE		
						Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Diferencia Porcentual
1	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA Y TRANSMISI脫N DE聽 CAMIONETAS聽 DE聽 LA聽 MARCA聽 CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	1.1	Provisión de Engranaje de 1ª	unidad	1,00	2.073.238	1.382.850	1.382.850	-33,30%
	1.2	Provisión de Engranaje de 2ª	unidad	1,00	1.821.937	1.215.230	1.215.230	-33,30%
	1.3	Provisión de Engranaje de 3ª	unidad	1,00	2.324.540	1.550.470	1.550.470	-33,30%
	1.4	Provisión de Engranaje de 4ª	unidad	1,00	2.255.432	1.504.370	1.504.370	-33,30%
	1.5	Provisión de Engranaje de 5ª	unidad	1,00	2.324.540	1.550.470	1.550.470	-33,30%
	1.6	Provisión de Engranaje de reversa	unidad	1,00	2.324.540	1.550.470	1.550.470	-33,30%
	1.7	Provisión de Eje cuádruple	unidad	1,00	6.910.794	4.609.500	4.609.500	-33,30%
	1.8	Provisión de Eje mando	unidad	1,00	3.455.397	2.304.750	2.304.750	-33,30%
	1.9	Provisión de Eje directa	unidad	1,00	3.832.349	2.556.180	2.556.180	-33,30%
	1.10	Provisión de Juego de anillos sincronizadores	unidad	1,00	5.340.159	3.561.890	3.561.890	-33,30%
	1.11	Provisión de Juego completo de rulemanes	unidad	1,00	3.731.829	2.489.130	2.489.130	-33,30%
	1.12	Provisión de Juego completo de rodillos	unidad	1,00	3.015.619	2.011.420	2.011.420	-33,30%
	1.13	Provisión de Reten frente caja	unidad	1,00	175.911	117.330	117.330	-33,30%
	1.14	Provisión de Reten salida de caja	unidad	1,00	169.629	113.140	113.140	-33,30%
	1.15	Provisión de Juego de seguros desplazable 1ª - 2ª	unidad	1,00	314.127	209.520	209.520	-33,30%
	1.16	Provisión de Juego de seguros desplazable 3ª - 4ª	unidad	1,00	251.302	167.620	167.620	-33,30%
	1.17	Provisión de Juego de seguros desplazable 5ª - marcha atrás	unidad	1,00	188.476	125.710	125.710	-33,30%
	1.18	Provisión de Desplazable 1ª - 2ª	unidad	1,00	1.821.937	1.215.230	1.215.230	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	1.19	Provisión de Desplazable 3ª - 4ª	unidad	1,00	2.129.781	1.420.560	1.420.560	-33,30%
	1.20	Provisión de Desplazable 5ª - marcha atrás	unidad	1,00	1.947.587	1.299.040	1.299.040	-33,30%
	1.21	Provisión de Horquilla 1ª - 2ª	unidad	1,00	1.068.032	712.380	712.380	-33,30%
	1.22	Provisión de Horquilla 3ª - 4ª	unidad	1,00	1.193.683	796.190	796.190	-33,30%
	1.23	Provisión de Horquilla 5ª - marcha atrás	unidad	1,00	816.730	544.760	544.760	-33,30%
	1.24	Provisión de Varilla selectora de cambios	unidad	1,00	439.778	293.330	293.330	-33,30%
	1.25	Provisión y cambio Corona y piñón de velocímetro	unidad	1,00	1.432.419	955.420	955.420	-33,30%
	1.26	Provisión y cambio de reloj velocímetro	unidad	1,00	1.570.635	1.047.610	1.047.610	-33,30%
	1.27	Sensor de velocidad	unidad	1,00	376.952	251.430	251.430	-33,30%
	1.28	Provisión de Juego juntas de caja	unidad	1,00	188.476	125.710	125.710	-33,30%
	1.29	Provisión de Soporte de caja	unidad	1,00	942.381	628.570	628.570	-33,30%
	1.30	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	1.31	Desmontar, reparar y montar caja velocidad	unidad	1,00	816.730	544.760	544.760	-33,30%
2	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA EMBRAGUE DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	2.1	Fluido de embrague	unidad	1,00	58.172	38.800	38.800	-33,30%
	2.2	Regular embrague	unidad	1,00	125.651	83.810	83.810	-33,30%
	2.3	Provisión de Plato embrague	unidad	1,00	1.733.981	1.156.570	1.156.570	-33,30%
	2.4	Provisión de Disco embrague	unidad	1,00	1.820.773	1.214.460	1.214.460	-33,30%
	2.5	Provisión de Cojinete de empuje	unidad	1,00	942.381	628.570	628.570	-33,30%
	2.6	Provisión de Ruleman piloto	unidad	1,00	150.781	100.570	100.570	-33,30%
	2.7	Provisión de Bomba central de embrague	unidad	1,00	1.545.505	1.030.850	1.030.850	-33,30%
	2.8	Provisión de Bomba auxiliar de embrague	unidad	1,00	841.860	561.520	561.520	-33,30%
	2.9	Provisión de Juego reparo bomba central de embrague	unidad	1,00	309.194	206.230	206.230	-33,30%
	2.10	Provisión de Caño unión bomba central con bomba auxiliar	unidad	1,00	138.216	92.190	92.190	-33,30%
	2.11	Provisión de Vástago bomba central de embrague	unidad	1,00	90.469	60.340	60.340	-33,30%
	2.12	Reparar vástago bomba central de embrague	unidad	1,00	56.543	37.710	37.710	-33,31%
	2.13	Provisión y cambio de Corona volante	unidad	1,00	1.545.505	1.030.850	1.030.850	-33,30%
	2.14	Rectificación corona volante	unidad	1,00	175.911	117.330	117.330	-33,30%
	2.15	Tanque de fluido de embrague	unidad	1,00	251.302	167.620	167.620	-33,30%
	2.16	Reparación de plato, disco y regulación volante	unidad	1,00	682.284	455.080	455.080	-33,30%
	2.17	Cambiar plato, disco y cojinete	unidad	1,00	4.498.299	3.000.370	3.000.370	-33,30%
	2.18	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	2.19	Desmontar, y montar Caja p/reparación Sistema de Embrague	unidad	1,00	565.429	377.140	377.140	-33,30%
3	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	3.1	Provisión y cambio de Reparo bomba central de freno	unidad	1,00	219.889	146.670	146.670	-33,30%
	3.2	Provisión y cambio de Bomba central de freno	unidad	1,00	1.457.549	972.190	972.190	-33,30%
	3.3	Provisión y cambio de Flexible de freno delantero	unidad	1,00	175.911	117.330	117.330	-33,30%
	3.4	Provisión y cambio de Juego pastilla de freno	unidad	1,00	785.381	523.850	523.850	-33,30%
	3.5	Provisión y cambio de Juego fibra de freno	unidad	1,00	554.746	370.020	370.020	-33,30%
	3.6	Tanque fluido de freno	unidad	1,00	301.562	201.140	201.140	-33,30%
	3.7	Provisión y cambio de Disco de freno	unidad	1,00	1.193.683	796.190	796.190	-33,30%
	3.8	Rectificación disco de freno	unidad	1,00	491.815	328.040	328.040	-33,30%
	3.9	Provisión y cambio de Tambor de freno	unidad	1,00	1.218.813	812.950	812.950	-33,30%
	3.10	Rectificación tambor de freno	unidad	1,00	491.815	328.040	328.040	-33,30%
	3.11	Provisión y cambio de Despresor de freno	unidad	1,00	2.806.413	1.871.880	1.871.880	-33,30%
	3.12	Reparación de Despresor de freno	unidad	1,00	1.246.143	831.180	831.180	-33,30%
	3.13	Provisión de freno de mano	unidad	1,00	885.902	590.900	590.900	-33,30%
	3.14	Reparación de freno de mano	unidad	1,00	760.251	507.090	507.090	-33,30%
	3.15	Provisión de Válvula ecualizadora	unidad	1,00	1.105.727	737.520	737.520	-33,30%
	3.16	Provisión de Juego anillos reparo mordaza	unidad	1,00	785.381	523.850	523.850	-33,30%
	3.17	Provisión de Juego reparo cilindro freno trasero	unidad	1,00	274.359	183.000	183.000	-33,30%
	3.18	Tanque de fluido de freno	unidad	1,00	301.562	201.140	201.140	-33,30%
	3.19	Provisión de Pistón de mordaza	unidad	1,00	655.521	437.230	437.230	-33,30%
	3.20	Provisión de Seguros de mordaza	unidad	1,00	128.591	85.770	85.770	-33,30%
	3.21	Reparacion perno mordaza	unidad	1,00	314.127	209.520	209.520	-33,30%
	3.22	Provisión de Cilindro de freno trasero	unidad	1,00	294.243	196.260	196.260	-33,30%
	3.23	Provisión de Servo freno	unidad	1,00	3.039.336	2.027.240	2.027.240	-33,30%
	3.24	Tornillo purgador de freno L/Izq. o L/Der.	unidad	1,00	43.978	29.330	29.330	-33,31%
	3.25	Limpieza y regulación de frenos	unidad	1,00	94.238	62.860	62.860	-33,30%
	3.26	Reparacion de sistema ABS	unidad	1,00	1.623.095	1.082.600	1.082.600	-33,30%
	3.27	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	3.28	Fluido de freno	unidad	1,00	58.172	38.800	38.800	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

4	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
4.1		Diagnóstico electrónico	unidad	1,00	905.786	604.160	604.160	-33,30%
4.2		Mantenimiento y limpieza de sensores electrónicos	unidad	1,00	899.503	599.970	599.970	-33,30%
4.3		Provisión de Inducido arranque	unidad	1,00	748.879	499.500	499.500	-33,30%
4.4		Reparación inducido arranque	unidad	1,00	737.194	491.710	491.710	-33,30%
4.5		Provisión de Bendix arranque	unidad	1,00	439.778	293.330	293.330	-33,30%
4.6		Reparación Campos de arranque	unidad	1,00	314.127	209.520	209.520	-33,30%
4.7		Provisión de Campos de arranque	unidad	1,00	841.860	561.520	561.520	-33,30%
4.8		Provisión de Juego porta carbón con carbones	unidad	1,00	188.476	125.710	125.710	-33,30%
4.9		Cambio de reductora de arranque	unidad	1,00	314.127	209.520	209.520	-33,30%
4.10		Provisión de Seguro bendix arranque	unidad	1,00	62.825	41.900	41.900	-33,31%
4.11		Provisión de Buje arranque	unidad	1,00	106.803	71.240	71.240	-33,30%
4.12		Provisión de Torpedo de arranque	unidad	1,00	314.127	209.520	209.520	-33,30%
4.13		Provisión de Tapa trasera de arranque	unidad	1,00	188.476	125.710	125.710	-33,30%
4.14		Provisión de Automático de arranque	unidad	1,00	314.127	209.520	209.520	-33,30%
4.15		Provisión Planetario de arranque	unidad	1,00	62.825	41.900	41.900	-33,31%
4.16		Reparación motor de arranque	unidad	1,00	1.477.560	985.530	985.530	-33,30%
4.17		Cambio motor de arranque	unidad	1,00	2.932.064	1.955.690	1.955.690	-33,30%
4.18		Provisión de Regulador de voltaje	unidad	1,00	737.194	491.710	491.710	-33,30%
4.19		Provisión y reparación de Rotor de alternador	unidad	1,00	737.194	491.710	491.710	-33,30%
4.20		Provisión de Estator de alternador	unidad	1,00	929.816	620.190	620.190	-33,30%
4.21		Reparación de estator	unidad	1,00	314.127	209.520	209.520	-33,30%
4.22		Provisión de Placa de diodos	unidad	1,00	928.843	619.540	619.540	-33,30%
4.23		Cambio de fusibles	unidad	1,00	165.419	110.330	110.330	-33,30%
4.24		Cambio de relay	unidad	1,00	314.127	209.520	209.520	-33,30%
4.25		Cambio de colector	unidad	1,00	251.302	167.620	167.620	-33,30%
4.26		Provisión de Ruleman delantero alternador	unidad	1,00	373.843	249.350	249.350	-33,30%
4.27		Provisión de Ruleman trasero alternador	unidad	1,00	373.843	249.350	249.350	-33,30%
4.28		Provisión de Polea alternador	unidad	1,00	862.844	575.520	575.520	-33,30%
4.29		Reparación alternador	unidad	1,00	1.371.794	914.990	914.990	-33,30%
4.30		Bocina	unidad	1,00	251.302	167.620	167.620	-33,30%
4.31		Provisión de Bobina	unidad	1,00	1.447.121	965.230	965.230	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	4.32	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	4.33	Reparación de Bobina	unidad	1,00	735.121	490.330	490.330	-33,30%
	4.34	Provisión y cambio de batería 60 Amp	unidad	1,00	1.004.783	670.190	670.190	-33,30%
	4.35	Reparación de desempañador	unidad	1,00	866.017	577.630	577.630	-33,30%
	4.36	Terminal para batería c/u.-	unidad	1,00	174.515	116.400	116.400	-33,30%
	4.37	Reparación sistema eléctrico del ventilador	unidad	1,00	668.086	445.610	445.610	-33,30%
	4.38	Bujías c/u	unidad	1,00	225.135	150.170	150.170	-33,30%
	4.39	Juego de cable de Bujías c/u	unidad	1,00	350.105	230.060	230.060	-33,30%
	4.40	Focos de tablero	unidad	1,00	74.037	49.380	49.380	-33,30%
	4.41	Cambio de foco alta y baja	unidad	1,00	190.380	126.980	126.980	-33,30%
	4.42	Cambio de foco freno y luz chica	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	4.43	Provisión y cambio de Foco de faro delantero	unidad	1,00	190.380	126.980	126.980	-33,30%
	4.44	Provisión y cambio de Foco de faro trasero	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	4.45	Provisión y cambio de Foco H7	unidad	1,00	190.380	126.980	126.980	-33,30%
	4.46	Provisión y cambio de Foco Busca huella	unidad	1,00	190.380	126.980	126.980	-33,30%
	4.47	Provisión y cambio de Faros Busca huella L/Izq./der.	unidad	1,00	420.930	280.760	280.760	-33,30%
	4.48	Reparación parte eléctrica del Faros Busca huella L/Izq./der.	unidad	1,00	523.587	349.230	349.230	-33,30%
	4.49	Provisión y cambio de Faros delanteros	unidad	1,00	1.193.683	796.190	796.190	-33,30%
	4.50	Provisión y cambio de Faros traseros	unidad	1,00	728.775	486.090	486.090	-33,30%
	4.51	Control de luces	unidad	1,00	68.748	45.850	45.850	-33,31%
	4.52	Provisión y cambio de señalero delantero	unidad	1,00	251.302	167.620	167.620	-33,30%
	4.53	Provisión y cambio de Palanca señalero	unidad	1,00	1.068.032	712.380	712.380	-33,30%
	4.54	Configuración de radio	unidad	1,00	362.314	241.660	241.660	-33,30%
	4.55	Reparación sistema antirrobo	unidad	1,00	801.056	534.300	534.300	-33,30%
5	78180101-011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO (incluido alineacion y balanceo) DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	5.1	Provisión y cambio de Buje de parrilla superior	unidad	1,00	456.552	304.520	304.520	-33,30%
	5.2	Provisión y cambio de Buje de parrilla inferior	unidad	1,00	456.552	304.520	304.520	-33,30%
	5.3	Provisión y cambio de Buje de barra estabilizadora	unidad	1,00	293.206	195.570	195.570	-33,30%
	5.4	Provisión y cambio de Bieleta estabilizadora	unidad	1,00	456.552	304.520	304.520	-33,30%
	5.5	Provisión y cambio de Barra estabilizadora	unidad	1,00	1.219.913	813.680	813.680	-33,30%
	5.6	Provisión y cambio de Rotula superior	unidad	1,00	678.514	452.570	452.570	-33,30%
	5.7	Provisión y cambio de Rotula inferior	unidad	1,00	716.210	477.710	477.710	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	5.8	Provisión y cambio de Muñequin interno de dirección	unidad	1,00	659.667	440.000	440.000	-33,30%
	5.9	Provisión y cambio de Muñequin externo de dirección	unidad	1,00	659.667	440.000	440.000	-33,30%
	5.10	Provisión y cambio de Brazo pitman	unidad	1,00	848.143	565.710	565.710	-33,30%
	5.11	Provisión y cambio de Brazo zeta	unidad	1,00	932.957	622.280	622.280	-33,30%
	5.12	Provisión y cambio de bieletas con bujes	unidad	1,00	376.952	251.430	251.430	-33,30%
	5.13	Provisión y cambio de taqueador delantero	unidad	1,00	414.648	276.570	276.570	-33,30%
	5.14	Provisión y cambio de taqueador trasero	unidad	1,00	414.648	276.570	276.570	-33,30%
	5.15	Provisión y cambio de sinfín	unidad	1,00	2.309.457	1.540.410	1.540.410	-33,30%
	5.16	Reparación de sinfín	unidad	1,00	1.225.095	817.140	817.140	-33,30%
	5.17	Provisión y cambio de Barra de torsión con regulador	unidad	1,00	1.309.910	873.710	873.710	-33,30%
	5.18	Provisión y cambio de Juego reparo caja Dir. Hidráulica	unidad	1,00	696.262	464.410	464.410	-33,30%
	5.19	Provisión y cambio de Bomba Dir. Hidráulica	unidad	1,00	2.953.048	1.969.680	1.969.680	-33,30%
	5.20	Provisión y cambio de Manguera dirección Hidráulica	unidad	1,00	603.124	402.280	402.280	-33,30%
	5.21	Caño flexible para dirección	unidad	1,00	320.410	213.710	213.710	-33,30%
	5.22	Bulón de barra de dirección	unidad	1,00	245.019	163.430	163.430	-33,30%
	5.23	Servicio de engrase de rulemanes	unidad	1,00	84.814	56.570	56.570	-33,30%
	5.24	Ruleman de masa delantero c/masa	unidad	1,00	2.544.429	1.697.130	1.697.130	-33,30%
	5.25	Reparación de masa L/Izq. en tornería	unidad	1,00	682.724	455.380	455.380	-33,30%
	5.26	Ruleman de olla	unidad	1,00	471.191	314.280	314.280	-33,30%
	5.27	Retenes de masa A/L	unidad	1,00	315.195	210.240	210.240	-33,30%
	5.28	Ajuste de masa	unidad	1,00	113.086	75.430	75.430	-33,30%
	5.29	Guardapolvo cremallera	unidad	1,00	172.294	114.920	114.920	-33,30%
	5.30	Corrección de pisada	unidad	1,00	195.668	130.510	130.510	-33,30%
	5.31	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	5.32	Provisión y cambio brazo tensor	unidad	1,00	603.124	402.280	402.280	-33,30%
6	78180101-012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO (incluido alineacion y balanceo) DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	6.1	Provisión y cambio de Amortiguador delantero	unidad	1,00	1.251.643	834.850	834.850	-33,30%
	6.2	Provisión y cambio de Amortiguador trasero	unidad	1,00	1.239.797	826.940	826.940	-33,30%
	6.3	Provisión y cambio amortiguador transversal trasero	unidad	1,00	1.094.262	729.870	729.870	-33,30%
	6.4	Reparación elástico trasero	unidad	1,00	1.054.494	703.350	703.350	-33,30%
	6.5	Provisión y cambio de Hoja elástico trasero	unidad	1,00	737.194	491.710	491.710	-33,30%
	6.6	Provisión y cambio de Barra estabilizadora trasera	unidad	1,00	691.079	460.950	460.950	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	6.7	Reparación caño de escape/silenciador	unidad	1,00	945.554	630.680	630.680	-33,30%
	6.8	Cambio de caño de escape/silenciador	unidad	1,00	1.976.991	1.318.650	1.318.650	-33,30%
	6.9	Provisión y cambio de Buje de barra estabilizadora trasera	unidad	1,00	243.983	162.740	162.740	-33,30%
	6.10	Provisión de Planetario	unidad	1,00	1.433.519	956.160	956.160	-33,30%
	6.11	Provisión de Satélite	unidad	1,00	1.352.883	902.370	902.370	-33,30%
	6.12	Provisión de Juego corona y piñón	unidad	1,00	5.943.283	3.964.170	3.964.170	-33,30%
	6.13	Provisión de Perno satélite	unidad	1,00	757.078	504.970	504.970	-33,30%
	6.14	Provisión de Juego calces y seguros	unidad	1,00	314.127	209.520	209.520	-33,30%
	6.15	Provisión de Olla diferencial vacía	unidad	1,00	3.958.000	2.639.990	2.639.990	-33,30%
	6.16	Provisión de Juego reparo olla diferencial	unidad	1,00	3.078.445	2.053.320	2.053.320	-33,30%
	6.17	Provisión de Ruleman trasero piñón	unidad	1,00	825.149	550.370	550.370	-33,30%
	6.18	Provisión de Ruleman lateral corona	unidad	1,00	656.557	437.920	437.920	-33,30%
	6.19	Provisión de Reten piñón	unidad	1,00	493.211	328.970	328.970	-33,30%
	6.20	Provisión de Centralizador Cardan	unidad	1,00	871.200	581.090	581.090	-33,30%
	6.21	Provisión y cambio de Cruceta cardan	unidad	1,00	776.962	518.230	518.230	-33,30%
	6.22	Provisión de Junta tapa diferencial	unidad	1,00	50.260	33.520	33.520	-33,31%
	6.23	Desmontar, reparar y montar diferencial	unidad	1,00	1.242.970	829.060	829.060	-33,30%
	6.24	Provisión y cambio de Ruleman con seguro	unidad	1,00	925.670	617.420	617.420	-33,30%
	6.25	Provisión y cambio de Reten	unidad	1,00	331.938	221.400	221.400	-33,30%
	6.26	Provisión y cambio de Chapa retentora palier	unidad	1,00	439.778	293.330	293.330	-33,30%
	6.27	Provisión y cambio de Eje palier	unidad	1,00	2.337.105	1.558.850	1.558.850	-33,30%
	6.28	Provisión y cambio de Túnel	unidad	1,00	4.963.207	3.310.460	3.310.460	-33,30%
	6.29	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	6.30	Reparación de Túnel	unidad	1,00	750.135	500.340	500.340	-33,30%
7	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	7.1	Provisión y cambio de Filtro de combustible	unidad	1,00	251.302	167.620	167.620	-33,30%
	7.2	Provisión y cambio de Filtro de aceite	unidad	1,00	245.019	163.430	163.430	-33,30%
	7.3	Provisión y cambio de Filtro de aire	unidad	1,00	314.127	209.520	209.520	-33,30%
	7.4	Provisión y cambio de Aceite de motor por litro	unidad	1,00	68.748	45.850	45.850	-33,31%
	7.5	Provisión y cambio de Aceite de caja velocidad por litro	unidad	1,00	79.325	52.910	52.910	-33,30%
	7.6	Provisión y cambio de Aceite diferencial por litro	unidad	1,00	79.325	52.910	52.910	-33,30%
	7.7	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	7.8	Provisión y cambio de Aceite Hidráulico por litro p/ Dirección. Hidráulica.	unidad	1,00	52.883	35.270	35.270	-33,31%
8	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR COMPLETO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	8.1	Provisión de Correa ventilador	unidad	1,00	386.285	257.650	257.650	-33,30%
	8.2	Provisión de Embrague viscoso con paleta	unidad	1,00	1.721.416	1.148.180	1.148.180	-33,30%
	8.3	Provisión y cambio de Radiador	unidad	1,00	3.759.159	2.507.360	2.507.360	-33,30%
	8.4	Tanque de refrigerante de radiador	unidad	1,00	810.511	540.610	540.610	-33,30%
	8.5	Limpieza de radiador	unidad	1,00	823.076	548.990	548.990	-33,30%
	8.6	Reparación Radiador	unidad	1,00	1.623.095	1.082.600	1.082.600	-33,30%
	8.7	Aditivo para Radiador	unidad	1,00	126.920	84.660	84.660	-33,30%
	8.8	Anillo de conducto de agua	unidad	1,00	56.543	37.710	37.710	-33,31%
	8.9	Eliminar pérdida de agua por el sistema del conducto	unidad	1,00	125.651	83.810	83.810	-33,30%
	8.10	Provisión y cambio de reservorio de agua con tapa	unidad	1,00	902.613	602.040	602.040	-33,30%
	8.11	Provisión y cambio manguera inferior radiador	unidad	1,00	314.127	209.520	209.520	-33,30%
	8.12	Provisión y cambio de manguera superior radiador	unidad	1,00	314.127	209.520	209.520	-33,30%
	8.13	Provisión y cambio de Bomba de agua	unidad	1,00	1.123.602	749.440	749.440	-33,30%
	8.14	Provisión y cambio de termostato	unidad	1,00	1.034.610	690.080	690.080	-33,30%
	8.15	Provisión y cambio Retén Diferencial	unidad	1,00	362.314	241.660	241.660	-33,30%
	8.16	Provisión y cambio cabo acelerador	unidad	1,00	188.476	125.710	125.710	-33,30%
	8.17	Provisión y cambio de manguera alimentadora de turbo	unidad	1,00	412.575	275.190	275.190	-33,30%
	8.18	Provisión y cambio de manguera respiradero	unidad	1,00	175.911	117.330	117.330	-33,30%
	8.19	Reparación depurador de aire	unidad	1,00	157.064	104.760	104.760	-33,30%
	8.20	Bulbo marcha atrás	unidad	1,00	178.424	119.010	119.010	-33,30%
	8.21	Provisión y cambio polea loca del alternador	unidad	1,00	439.778	293.330	293.330	-33,30%
	8.22	Provisión y cambio de Reten frente motor	unidad	1,00	280.641	187.190	187.190	-33,30%
	8.23	Calce piñon	unidad	1,00	188.476	125.710	125.710	-33,30%
	8.24	Regulación de válvulas	unidad	1,00	150.781	100.570	100.570	-33,30%
	8.25	Provisión de Juego casquillos de biela	unidad	1,00	577.994	385.520	385.520	-33,30%
	8.26	Provisión de Juego casquillos de bancada	unidad	1,00	650.243	433.710	433.710	-33,30%
	8.27	Cambio de reten bancada	unidad	1,00	216.748	144.570	144.570	-33,30%
	8.28	Provisión de Juego de pistones	unidad	1,00	1.806.230	1.204.760	1.204.760	-33,30%
	8.29	Provisión de Juego de aros	unidad	1,00	1.293.261	862.610	862.610	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

8.30	Provisión de Juego de camisas	unidad	1,00	1.155.987	771.040	771.040	-33,30%
8.31	Provisión de Juego calces laterales	unidad	1,00	173.398	115.660	115.660	-33,30%
8.32	Provisión de Juego bujes de biela	unidad	1,00	216.748	144.570	144.570	-33,30%
8.33	Varilla de aceite	unidad	1,00	115.599	77.100	77.100	-33,30%
8.34	Provisión de Juego bujes de leva	unidad	1,00	250.265	166.930	166.930	-33,30%
8.35	Provisión de brazo biela	unidad	1,00	1.083.738	722.850	722.850	-33,30%
8.36	Provisión de leva	unidad	1,00	1.193.683	796.190	796.190	-33,30%
8.37	Provisión de cigüeñal de motor	unidad	1,00	5.767.372	3.846.040	3.846.040	-33,30%
8.38	Provisión de Tapa motor	unidad	1,00	6.182.019	4.123.410	4.123.410	-33,30%
8.39	Cepillar tapa motor	unidad	1,00	2.260.868	1.508.000	1.508.000	-33,30%
8.40	Reparación tapa motor	unidad	1,00	3.183.365	2.123.300	2.123.300	-33,30%
8.41	Provisión de Juego de juntas motor	unidad	1,00	1.331.898	888.380	888.380	-33,30%
8.42	Provisión de Juego válvulas admisión	unidad	1,00	628.254	419.050	419.050	-33,30%
8.43	Provisión de Juego válvulas de escape	unidad	1,00	753.905	502.850	502.850	-33,30%
8.44	Provisión de Juego guías de válvulas	unidad	1,00	226.171	150.860	150.860	-33,30%
8.45	Rectificación asientos de válvulas	unidad	1,00	150.781	100.570	100.570	-33,30%
8.46	Reparacion de bomba de direccion hidraulica	unidad	1,00	1.250.162	833.860	833.860	-33,30%
8.47	Juego reten de valvula	unidad	1,00	351.822	234.670	234.670	-33,30%
8.48	Trabajo de rectificación motor	unidad	1,00	2.245.003	1.497.420	1.497.420	-33,30%
8.49	Provisión de Bomba de aceite	unidad	1,00	2.250.249	1.500.920	1.500.920	-33,30%
8.50	Ajustar chapa de escape	unidad	1,00	84.613	56.440	56.440	-33,30%
8.51	Provisión de Reparo bomba aceite	unidad	1,00	439.778	293.330	293.330	-33,30%
8.52	Carcaza de termostato	unidad	1,00	675.687	450.680	450.680	-33,30%
8.53	Provisión de Correa dentada	unidad	1,00	862.844	575.520	575.520	-33,30%
8.54	Provisión de Kit tensores correa dentada	unidad	1,00	1.012.589	675.400	675.400	-33,30%
8.55	Provisión de Camon bomba inyectora	unidad	1,00	3.970.565	2.648.370	2.648.370	-33,30%
8.56	Provisión de Incorporado bomba inyectora	unidad	1,00	892.121	595.040	595.040	-33,30%
8.57	Provisión de Cabezal bomba inyectora	unidad	1,00	892.121	595.040	595.040	-33,30%
8.58	Provisión de Juego de juntas bomba inyectora	unidad	1,00	691.079	460.950	460.950	-33,30%
8.59	Provisión de Pico inyector	unidad	1,00	2.600.972	1.734.850	1.734.850	-33,30%
8.60	Reparación bomba inyectora	unidad	1,00	2.314.175	1.543.550	1.543.550	-33,30%
8.61	Calibración y limpieza bomba inyectora	unidad	1,00	565.429	377.140	377.140	-33,30%
8.62	Calibración y limpieza picos inyectores c/u	unidad	1,00	379.174	252.910	252.910	-33,30%
8.63	Provisión de Soporte de motor	unidad	1,00	314.127	209.520	209.520	-33,30%
8.64	Limpieza de tanque combustible	unidad	1,00	793.250	529.100	529.100	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	8.65	Provisión de Flotador tanque combustible	unidad	1,00	1.193.683	796.190	796.190	-33,30%
	8.66	Provisión de Junta tapa motor	unidad	1,00	691.079	460.950	460.950	-33,30%
	8.67	Provisión y cambio de Junta tapa balancín	unidad	1,00	188.476	125.710	125.710	-33,30%
	8.68	Provisión y cambio de Junta cárter	unidad	1,00	62.825	41.900	41.900	-33,31%
	8.69	Flexible de escape	unidad	1,00	188.476	125.710	125.710	-33,30%
	8.70	Provisión y cambio de Junta admisión y escape	unidad	1,00	189.733	126.550	126.550	-33,30%
	8.71	Provisión y cambio de Bombín de combustible	unidad	1,00	502.603	335.240	335.240	-33,30%
	8.72	Desmontar y montar motor	unidad	1,00	2.190.009	1.466.660	1.466.660	-33,30%
	8.73	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	8.74	Puesta a punto de motor	unidad	1,00	439.778	293.330	293.330	-33,30%
9	78180101-016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10 ACONDICIONADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	9.1	Reparación de compresor	unidad	1,00	1.365.448	910.750	910.750	-33,30%
	9.2	Provisión y cambio de Compresor de aire	unidad	1,00	6.471.016	4.316.170	4.316.170	-33,30%
	9.3	Provisión de condensador	unidad	1,00	2.286.940	1.525.390	1.525.390	-33,30%
	9.4	Provisión y cambio de Evaporador	unidad	1,00	2.450.191	1.634.280	1.634.280	-33,30%
	9.5	Provisión y cambio de Filtro secador	unidad	1,00	314.127	209.520	209.520	-33,30%
	9.6	Provisión y cambio de Válvula expansora	unidad	1,00	753.905	502.850	502.850	-33,30%
	9.7	Provisión y cambio de Manguera de alta	unidad	1,00	314.127	209.520	209.520	-33,30%
	9.8	Provisión y cambio de Manguera de baja	unidad	1,00	251.302	167.620	167.620	-33,30%
	9.9	Provisión y cambio de Manguera desaguadero	unidad	1,00	295.279	196.950	196.950	-33,30%
	9.10	Provisión y cambio de Ruleman de compresor	unidad	1,00	314.127	209.520	209.520	-33,30%
	9.11	Provisión y cambio de Reten de compresor	unidad	1,00	251.302	167.620	167.620	-33,30%
	9.12	Filtro de Aire Acondicionado	unidad	1,00	295.279	196.950	196.950	-33,30%
	9.13	Mantenimiento de Aire Acondicionado	unidad	1,00	439.778	293.330	293.330	-33,30%
	9.14	Reparación y limpieza del sistema de Aire Acondicionado	unidad	1,00	1.623.095	1.082.600	1.082.600	-33,30%
	9.15	Desmontaje y montaje de tablero	unidad	1,00	1.235.422	824.030	824.030	-33,30%
	9.16	Ventilador o turbina interior del aire acondicionado	unidad	1,00	1.855.278	1.237.470	1.237.470	-33,30%
	9.17	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	9.18	Carga de gas R-134 con aceite	unidad	1,00	651.311	434.420	434.420	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

10	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA, PINTURA Y OTROS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	10.1	Reparación de cerradura de guantera	unidad	1,00	106.803	71.240	71.240	-33,30%
	10.2	Reparación de manija guantera	unidad	1,00	56.543	37.710	37.710	-33,31%
	10.3	Reparación de soporte de guantera	unidad	1,00	56.543	37.710	37.710	-33,31%
	10.4	Pulida de Faros	unidad	1,00	285.570	190.400	190.400	33,30%
	10.5	Pintura de logotipos (por puerta)	unidad	1,00	639.888	426.810	426.810	-33,30%
	10.6	Reparacion de brazo levanta vidrio trasero Lado Derecho e izquierdo	unidad	1,00	799.808	533.470	533.470	-33,30%
	10.7	Reparacion de mando central de levanta vidrio	unidad	1,00	690.075	460.280	460.280	-33,30%
	10.8	Reparacion del sistema electrico del levanta vidrio	unidad	1,00	753.572	502.630	502.630	-33,30%
	10.9	Reparacion en torneria de puerta delantera de visagra A/L	unidad	1,00	365.800	243.990	243.990	-33,30%
	10.10	Ajustar puerta delantera lado derecho	unidad	1,00	165.842	110.620	110.620	-33,30%
	10.11	Ajustar puerta delantera lado izquierdo	unidad	1,00	165.842	110.620	110.620	-33,30%
	10.12	Ajustar tapizado de puerta delantera lado delantero izquierdo y derecho	unidad	1,00	84.613	56.440	56.440	-33,30%
	10.13	Ajustar goma de puerta y posa mano	unidad	1,00	84.613	56.440	56.440	-33,30%
	10.14	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	10.15	Polarizados (por ventana)	unidad	1,00	423.067	282.190	282.190	-33,30%
11	78180101-007	SERVICIO DE GOMERIA DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	11.1	Reparación de llanta de magnesio c/uno	unidad	1,00	725.189	483.700	483.700	-33,30%
	11.2	Provisión de tuercas de rueda c/uno	unidad	1,00	142.785	95.240	95.240	-33,30%
	11.3	Provisión de tazas de rueda c/uno	unidad	1,00	75.390	50.290	50.290	-33,29%
	11.4	Provisión de Gato hidráulico	unidad	1,00	219.889	146.670	146.670	-33,30%
	11.5	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	11.6	Provisión de Llave de rueda	unidad	1,00	259.848	173.320	173.320	-33,30%
12	78180101-001	SERVICIO DE ALINEACI脫N Y BALANCEO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaria Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	12.1	Alineación/Balanceo	unidad	1,00	174.515	116.400	116.400	-33,30%
13	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA LIMPIAPARABRISAS DE CAMIONETAS DE LA MARCA CHEVROLET TIPO S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	13.1	Provisión y cambio de Brazo de limpiaparabrisas	unidad	1,00	314.127	209.520	209.520	-33,30%
	13.2	Provisión y cambio Escobilla de limpiaparabrisas (el par)	unidad	1,00	213.606	142.480	142.480	-33,30%
	13.3	Reparación de Motor de limpiaparabrisas	unidad	1,00	251.302	167.620	167.620	-33,30%
	13.4	Provisión y cambio de Motor de limpiaparabrisas	unidad	1,00	621.971	414.850	414.850	-33,30%
	13.5	Deposito de agua	unidad	1,00	188.476	125.710	125.710	-33,30%
	13.6	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	13.7	Provisión y cambio de Palanca limpiaparabrisas	unidad	1,00	502.603	335.240	335.240	-33,30%
14	78180101-023	ACCESORIOS EN GENERAL DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	14.1	Forro del volante (original)	unidad	1,00	216.108	144.140	144.140	-33,30%
	14.2	Plastico del freno de mano	unidad	1,00	172.770	115.240	115.240	-33,30%
	14.3	Palanca de cambio	unidad	1,00	1.185.566	790.770	790.770	-33,30%
	14.4	Perillas de comando	unidad	1,00	207.324	138.290	138.290	-33,30%
	14.5	Ventilete de Aire Acondicionado	unidad	1,00	259.155	172.860	172.860	-33,30%
	14.6	Agarradera interior	unidad	1,00	164.131	109.480	109.480	-33,30%
	14.7	Cinturon de seguridad	unidad	1,00	190.047	126.760	126.760	-33,30%
	14.8	Trabas para cinturon de seguridad	unidad	1,00	136.488	91.040	91.040	-33,30%
	14.9	Interruptor de luz de puerta	unidad	1,00	129.577	86.430	86.430	-33,30%
	14.10	Consola apoya brazos	unidad	1,00	146.854	97.950	97.950	-33,30%
	14.11	Manija (botonera) tapa tanque	unidad	1,00	155.493	103.710	103.710	-33,30%
	14.12	Manija (botonera) abre capot	unidad	1,00	155.493	103.710	103.710	-33,30%
	14.13	Bloqueo de puerta-boton	unidad	1,00	112.300	74.900	74.900	-33,30%
	14.14	Bloqueo de ventanilla-boton	unidad	1,00	112.300	74.900	74.900	-33,30%
	14.15	Boton luz de stop	unidad	1,00	95.023	63.380	63.380	-33,30%
	14.16	Manija de puertas (externa e interna)	unidad	1,00	198.685	132.520	132.520	-33,30%
	14.17	Palanca de señalero	unidad	1,00	336.901	224.710	224.710	-33,30%
	14.18	Palanca de limpia parabrisas	unidad	1,00	336.901	224.710	224.710	-33,30%
	14.19	Goma de puerta	unidad	1,00	809.327	539.820	539.820	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaria Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

14.20	Luz de techo	unidad	1,00	260.043	173.450	173.450	-33,30%
14.21	Visagra de puertas	unidad	1,00	207.324	138.290	138.290	-33,30%
14.22	Posa vasos	unidad	1,00	259.155	172.860	172.860	-33,30%
14.23	Reparación tapiceria de asiento	unidad	1,00	1.317.520	878.790	878.790	-33,30%
14.24	Reparación riel de asiento	unidad	1,00	259.155	172.860	172.860	-33,30%
14.25	Cambio riel de asiento	unidad	1,00	604.694	403.330	403.330	-33,30%
14.26	Reparacion manija de asiento	unidad	1,00	195.531	130.420	130.420	-33,30%
14.27	Cambio manija de asiento	unidad	1,00	195.531	130.420	130.420	-33,30%
14.28	Reparacion de sistema electrico de retrovisor (espejos laterales)	unidad	1,00	195.531	130.420	130.420	-33,30%
14.29	Retrovisor interior	unidad	1,00	361.214	240.930	240.930	-33,30%
14.30	Pedal	unidad	1,00	129.577	86.430	86.430	-33,30%
14.31	Perilla de apertura de guantera	unidad	1,00	155.493	103.710	103.710	-33,30%
14.32	Reposición de alfombras	unidad	1,00	380.094	253.520	253.520	-33,30%
14.33	Cambio del cuero de palanca de cambio	unidad	1,00	310.986	207.430	207.430	-33,30%
14.34	Reparación de radio	unidad	1,00	152.706	101.850	101.850	-33,30%
14.35	Encendedor 12 volt.	unidad	1,00	152.706	101.850	101.850	-33,30%
14.36	Parasol (unidad)	unidad	1,00	895.736	597.460	597.460	-33,30%
14.37	Reparación de tablero electrico	unidad	1,00	195.531	130.420	130.420	-33,30%
14.38	Reposición de guarda fango	unidad	1,00	246.735	164.570	164.570	-33,30%
14.39	Manija de valijera	unidad	1,00	123.721	82.520	82.520	-33,30%
14.40	Luz de chapa	unidad	1,00	954.415	636.590	636.590	-33,30%
14.41	Tercera luz de freno	unidad	1,00	492.714	328.640	328.640	-33,30%
14.42	Reparación levanta vidrio electrico	unidad	1,00	952.293	635.180	635.180	-33,30%
14.43	Reparación de guia de ventanillas	unidad	1,00	195.531	130.420	130.420	-33,30%
14.44	Mecanismo de avance de asiento	unidad	1,00	195.531	130.420	130.420	-33,30%
14.45	Reparación sistema de Bloqueo central de puerta	unidad	1,00	195.531	130.420	130.420	-33,30%
14.46	Reparación de entrada USB-AUX	unidad	1,00	195.531	130.420	130.420	-33,30%
14.47	Reparacion de sistema de chorro de agua para vidrio	unidad	1,00	195.531	130.420	130.420	-33,30%
14.48	Cambio control de llave	unidad	1,00	195.531	130.420	130.420	-33,30%
14.49	Cambio de topes de goma de abertura	unidad	1,00	195.531	130.420	130.420	-33,30%
14.50	Mecanismo tapa tanque	unidad	1,00	410.046	273.500	273.500	-33,30%
14.51	Señalero exterior	unidad	1,00	155.493	103.710	103.710	-33,30%
14.52	Sensor de temperatura	unidad	1,00	311.069	207.480	207.480	-33,30%
14.53	Parlante de audio (unidad)	unidad	1,00	195.531	130.420	130.420	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	14.54	Caja de fusibles	unidad	1,00	8.345.631	5.566.540	5.566.540	-33,30%
	14.55	Palanca de asiento	unidad	1,00	224.601	149.810	149.810	-33,30%
	14.56	Cambio del plastico del freno de mano	unidad	1,00	207.324	138.290	138.290	-33,30%
	14.57	Reparación de comandos en el volante	unidad	1,00	259.155	172.860	172.860	-33,30%
	14.58	Cambio de comandos en el volante	unidad	1,00	518.310	345.710	345.710	-33,30%
	14.59	Comando de aire	unidad	1,00	207.324	138.290	138.290	-33,30%
	14.60	Provisión de Airbag	unidad	1,00	1.123.004	749.040	749.040	-33,30%
	14.61	Provisión de extintor (Polvo quimico seco de 1 kilo)	unidad	1,00	185.011	123.940	123.940	-33,30%
	14.62	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	14.63	Manija de freno de mano	unidad	1,00	207.324	138.290	138.290	-33,30%
15	72101505-001	CERRAJER脴A DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	15.1	Reparacion de cilindro de arranque	unidad	1,00	195.531	130.420	130.420	-33,30%
	15.2	Cambio de cilindro de arranque	unidad	1,00	195.531	130.420	130.420	-33,30%
	15.3	Cambio de cilindro de puerta	unidad	1,00	195.531	130.420	130.420	-33,30%
	15.4	Reparacion de cilindro de puerta	unidad	1,00	195.531	130.420	130.420	-33,30%
	15.5	Cambio de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1,00	195.531	130.420	130.420	-33,30%
	15.6	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	15.7	Reparación de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1,00	195.531	130.420	130.420	-33,30%
16	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	16.1	Mano de obra hombre por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	16.2	Cabo de embrague	unidad	1,00	223.961	149.380	149.380	-33,30%
	16.3	Desplazable de 1 y 2da	unidad	1,00	3.093.104	2.063.100	2.063.100	-33,30%
	16.4	Desplazable de 3 y 4ta	unidad	1,00	3.275.530	2.184.780	2.184.780	-33,30%
	16.5	Desplazable de 5ta y marcha atrás	unidad	1,00	3.184.317	2.123.940	2.123.940	-33,30%
	16.6	Semieje derecho	unidad	1,00	4.045.956	2.698.650	2.698.650	-33,30%
	16.7	Engranaje de 1ra	unidad	1,00	1.607.632	1.072.290	1.072.290	-33,30%
	16.8	Engranaje de 2da	unidad	1,00	2.912.306	1.942.510	1.942.510	-33,30%
	16.9	Engranaje de 3ra	unidad	1,00	3.226.666	2.152.190	2.152.190	-33,30%
	16.10	Engranaje de 4ta	unidad	1,00	2.912.306	1.942.510	1.942.510	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	16.11	Engranaje de 5ta	unidad	1,00	3.273.901	2.183.690	2.183.690	-33,30%
	16.12	Engranaje marcha atrás	unidad	1,00	2.298.246	1.532.930	1.532.930	-33,30%
	16.13	Cuadruple	unidad	1,00	4.164.859	2.777.960	2.777.960	-33,30%
	16.14	Reten de cola	unidad	1,00	144.964	96.690	96.690	-33,30%
	16.15	Reten de frente caja	unidad	1,00	149.850	99.950	99.950	-33,30%
	16.16	Semieje izquierdo	unidad	1,00	4.214.537	2.811.100	2.811.100	-33,30%
	16.17	Bujes de palanca de cambio (juego)	unidad	1,00	712.603	475.310	475.310	-33,30%
	16.18	Guardapolvo semieje lado de rueda derecho	unidad	1,00	509.002	339.500	339.500	-33,30%
	16.19	Guardapolvo semieje lado de rueda izquierdo	unidad	1,00	509.002	339.500	339.500	-33,30%
	16.20	Guardapolvo semieje interior izquierdo	unidad	1,00	509.002	339.500	339.500	-33,30%
	16.21	Guardapolvo semieje interior derecho	unidad	1,00	509.002	339.500	339.500	-33,30%
	16.22	Kit de embrague (plato, disco, y cojinete de embrague)	unidad	1,00	8.062.593	5.377.750	5.377.750	-33,30%
	16.23	Retén de semieje de caja derecho (juego)	unidad	1,00	712.603	475.310	475.310	-33,30%
	16.24	Eje principal	unidad	1,00	3.839.097	2.560.680	2.560.680	-33,30%
	16.25	Placa intermedia	unidad	1,00	506.559	337.870	337.870	-33,30%
	16.26	Eje de mando	unidad	1,00	2.624.008	1.750.210	1.750.210	-33,30%
	16.27	Sincronizador	unidad	1,00	4.707.251	3.139.740	3.139.740	-33,30%
	16.28	Caja selectora de cambios	unidad	1,00	5.138.885	3.427.640	3.427.640	-33,30%
	16.29	Juego de anillos sincronizadores	unidad	1,00	4.721.911	3.149.510	3.149.510	-33,30%
	16.30	Reparación caño de escape/silenciador	unidad	1,00	814.403	543.210	543.210	-33,30%
	16.31	Juego de junta de caja	unidad	1,00	2.231.465	1.488.390	1.488.390	-33,30%
	16.32	Cambio de caño de escape/silenciador	unidad	1,00	1.465.926	977.770	977.770	-33,30%
	16.33	Juego de rulemanes	unidad	1,00	5.138.885	3.427.640	3.427.640	-33,30%
	16.34	Juego de rodillos	unidad	1,00	3.420.494	2.281.470	2.281.470	-33,30%
	16.35	Aceite de caja 75W90 (por litro)	unidad	1,00	95.190	63.490	63.490	-33,30%
17	78180101-011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - REPUESTOS (incluido alineacion y balanceo) DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	17.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	17.2	Bujes de parrilla de suspensión inferior (juego)	unidad	1,00	456.066	304.200	304.200	-33,30%
	17.3	Bujes de parrilla de suspensión superior (juego)	unidad	1,00	456.066	304.200	304.200	-33,30%
	17.4	Buje estabilizador central	unidad	1,00	228.033	152.100	152.100	-33,30%
	17.5	Parrilla de suspensión derecho	unidad	1,00	5.213.810	3.477.610	3.477.610	-33,30%
	17.6	Parrilla de suspensión izquierdo	unidad	1,00	5.213.810	3.477.610	3.477.610	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

17.7	Parrilla de suspensión inferior	unidad	1,00	2.223.321	1.482.960	1.482.960	-33,30%
17.8	Parrilla de suspensión superior	unidad	1,00	1.979.000	1.319.990	1.319.990	-33,30%
17.9	Ruleman cubo delantero (juego)	unidad	1,00	1.119.805	746.910	746.910	-33,30%
17.10	Rotulas superiores	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
17.11	Rotulas inferiores	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
17.12	Bieleta estabilizadora LH	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
17.13	Bieleta estabilizadora RH	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
17.14	Bujes extremo de barra estabilizadora (juego)	unidad	1,00	456.066	304.200	304.200	-33,30%
17.15	Barra estabilizadora delantera	unidad	1,00	3.221.780	2.148.930	2.148.930	-33,30%
17.16	Barra de torsion RH	unidad	1,00	2.443.210	1.629.620	1.629.620	-33,30%
17.17	Barra de torsion LH	unidad	1,00	2.443.210	1.629.620	1.629.620	-33,30%
17.18	Buje amortiguador	unidad	1,00	260.609	173.830	173.830	-33,30%
17.19	Brazo Barra de torsion LH	unidad	1,00	2.931.852	1.955.550	1.955.550	-33,30%
17.20	Brazo Barra de torsion RH	unidad	1,00	2.931.852	1.955.550	1.955.550	-33,30%
17.21	Bujes centrales de barra estabilizadora (juego)	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
17.22	Puntaeje RH	unidad	1,00	2.314.534	1.543.790	1.543.790	-33,30%
17.23	Puntaeje LH	unidad	1,00	2.314.534	1.543.790	1.543.790	-33,30%
17.24	Asientos barra torsion superior	unidad	1,00	1.547.366	1.032.090	1.032.090	-33,30%
17.25	Asientos barra torsion inferior	unidad	1,00	1.547.366	1.032.090	1.032.090	-33,30%
17.26	Bulon de torsion	unidad	1,00	146.593	97.780	97.780	-33,30%
17.27	Rotor sensor	unidad	1,00	895.844	597.530	597.530	-33,30%
17.28	Ruleman de masa delantera interna	unidad	1,00	677.584	451.950	451.950	-33,30%
17.29	Ruleman de masa delantera externa	unidad	1,00	833.949	556.240	556.240	-33,30%
17.30	Reten de masa delantera	unidad	1,00	219.889	146.670	146.670	-33,30%
17.31	Perno parrilla	unidad	1,00	516.332	344.390	344.390	-33,30%
17.32	Tuerca de masa	unidad	1,00	142.785	95.240	95.240	-33,30%
17.33	Arandela de masa	unidad	1,00	24.432	16.300	16.300	-33,28%
17.34	Tapa de masa	unidad	1,00	92.842	61.930	61.930	-33,30%
17.35	Rodillo de puntaeje	unidad	1,00	291.556	194.470	194.470	-33,30%
17.36	Reten de aceite puntaeje	unidad	1,00	109.130	72.790	72.790	-33,30%
17.37	Masa rueda delantera	unidad	1,00	1.352.840	902.340	902.340	-33,30%
17.38	Amortiguador delantero (juego)	unidad	1,00	1.123.877	749.630	749.630	-33,30%
17.39	Taqueador amortiguador RH	unidad	1,00	188.942	126.020	126.020	-33,30%
17.40	Taqueador amortiguador LH	unidad	1,00	188.942	126.020	126.020	-33,30%
17.41	Tasas de rueda	unidad	1,00	473.983	316.150	316.150	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	17.42	Corrección de pisada	unidad	1,00	195.668	130.510	130.510	-33,30%
	17.43	Torreta de amortiguador (Juego)	unidad	1,00	1.142.201	761.850	761.850	-33,30%
18	78180101-012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION TREN TRASERO – REPUESTOS (incluido alineacion y balanceo) DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	18.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	18.2	Bujes traseros (Juego)	unidad	1,00	2.931.852	1.955.550	1.955.550	-33,30%
	18.3	Perno elastico	unidad	1,00	895.844	597.530	597.530	-33,30%
	18.4	Taqueador trasero	unidad	1,00	470.725	313.970	313.970	-33,30%
	18.5	Reten piñon	unidad	1,00	171.025	114.070	114.070	-33,30%
	18.6	Espaciador	unidad	1,00	260.609	173.830	173.830	-33,30%
	18.7	Grillete de elastico	unidad	1,00	895.844	597.530	597.530	-33,30%
	18.8	Buje elastico	unidad	1,00	358.337	239.010	239.010	-33,30%
	18.9	Bujes de elasticos	unidad	1,00	293.185	195.550	195.550	-33,30%
	18.10	Ruleman cubo trasero (juego)	unidad	1,00	2.850.412	1.901.220	1.901.220	-33,30%
	18.11	Amortiguador trasero (juego)	unidad	1,00	2.051.239	1.368.180	1.368.180	-33,30%
	18.12	Tuerca de piñon	unidad	1,00	200.957	134.040	134.040	-33,30%
	18.13	Goma cabina	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
	18.14	Brazo trasero (juego)	unidad	1,00	3.970.216	2.648.130	2.648.130	-33,30%
	18.15	Corrección de pisada	unidad	1,00	195.668	130.510	130.510	-33,30%
	18.16	Ruleman de piñon chico	unidad	1,00	680.841	454.120	454.120	-33,30%
	18.17	Ruleman de piñon grande	unidad	1,00	1.021.262	681.180	681.180	-33,30%
	18.18	Rulemanes de corona	unidad	1,00	843.722	562.760	562.760	-33,30%
	18.19	Juego de piñon y corona	unidad	1,00	8.668.509	5.781.900	5.781.900	-33,30%
	18.20	Eje palier trasero	unidad	1,00	1.791.687	1.195.060	1.195.060	-33,30%
	18.21	Reten palier	unidad	1,00	293.185	195.550	195.550	-33,30%
	18.22	Ollita diferencial	unidad	1,00	13.844.857	9.234.520	9.234.520	-33,30%
	18.23	Buje amortiguador	unidad	1,00	293.185	195.550	195.550	-33,30%
	18.24	Satelites	unidad	1,00	741.107	494.320	494.320	-33,30%
	18.25	Ruleman palier	unidad	1,00	938.891	626.240	626.240	-33,30%
	18.26	Disco friccion	unidad	1,00	895.844	597.530	597.530	-33,30%
	18.27	Planetarios	unidad	1,00	1.158.082	772.440	772.440	-33,30%
	18.28	Plato friccion	unidad	1,00	1.058.724	706.170	706.170	-33,30%
	18.29	Retentor	unidad	1,00	506.559	337.870	337.870	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	18.30	Reten tunel trasero	unidad	1,00	141.706	94.520	94.520	-33,30%
	18.31	Cruceta	unidad	1,00	614.060	409.580	409.580	-33,30%
	18.32	Acople	unidad	1,00	12.789.305	8.530.470	8.530.470	-33,30%
	18.33	Aceite diferencial trasero 80w90 (por litro)	unidad	1,00	95.190	63.490	63.490	-33,30%
	18.34	Aro de presion	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
19	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCI脫N HIDRAULICA- REPUESTOS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	19.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	19.2	Caja de dirección hidráulica – cremalleras D/H	unidad	1,00	16.633.374	11.094.460	11.094.460	-33,30%
	19.3	Eje de direccion	unidad	1,00	1.465.926	977.770	977.770	-33,30%
	19.4	Cremallera	unidad	1,00	9.121.317	6.083.920	6.083.920	-33,30%
	19.5	Bomba de dirección hidraulica	unidad	1,00	3.236.439	2.158.700	2.158.700	-33,30%
	19.6	Manguera de direccion hidraulica	unidad	1,00	382.770	255.310	255.310	-33,30%
	19.7	Manguera hidráulica de dirección lado presión	unidad	1,00	1.104.331	736.590	736.590	-33,30%
	19.8	Manguera de retorno de direccion hidraulica	unidad	1,00	677.584	451.950	451.950	-33,30%
	19.9	Juego de reparacion de retenes de bomba hidraulica	unidad	1,00	307.844	205.330	205.330	-33,30%
	19.10	Conjunto cilindro contacto	unidad	1,00	1.596.231	1.064.690	1.064.690	-33,30%
	19.11	Columna de direccion	unidad	1,00	2.423.664	1.616.580	1.616.580	-33,30%
	19.12	Correa de dirección hidráulica	unidad	1,00	472.354	315.060	315.060	-33,30%
	19.13	Correa y tensor de dirección hidráulica (juego –kit)	unidad	1,00	2.931.852	1.955.550	1.955.550	-33,30%
	19.14	Brazo de dirección izquierdo	unidad	1,00	1.465.926	977.770	977.770	-33,30%
	19.15	Juego de reparacion cartuchos bomba de direccion	unidad	1,00	2.198.889	1.466.660	1.466.660	-33,30%
	19.16	Cuerpo trasero bomba de direccion	unidad	1,00	2.198.889	1.466.660	1.466.660	-33,30%
	19.17	Precat	unidad	1,00	472.354	315.060	315.060	-33,30%
	19.18	Brazo de dirección derecho	unidad	1,00	1.384.486	923.450	923.450	-33,30%
	19.19	Esparragos de rueda	unidad	1,00	61.895	41.280	41.280	-33,31%
	19.20	Guardapolvo	unidad	1,00	618.947	412.840	412.840	-33,30%
	19.21	Muñequin	unidad	1,00	309.473	206.420	206.420	-33,30%
	19.22	Tanque de fluido de direccion	unidad	1,00	675.955	450.860	450.860	-33,30%
	19.23	Tuerca de rueda	unidad	1,00	142.785	95.240	95.240	-33,30%
	19.24	Tensor dinámico de correa de accesorios	unidad	1,00	2.137.809	1.425.920	1.425.920	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

20	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	20.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	20.2	Retén trasero de motor	unidad	1,00	260.609	173.830	173.830	-33,30%
	20.3	Retén bancada frente de motor (juego)	unidad	1,00	358.337	239.010	239.010	-33,30%
	20.4	Retén de leva	unidad	1,00	211.750	141.240	141.240	-33,30%
	20.5	Resorte de valvula	unidad	1,00	76.554	51.060	51.060	-33,30%
	20.6	Reten guia de valvula	unidad	1,00	65.152	43.460	43.460	-33,29%
	20.7	Bulbo de aceite	unidad	1,00	309.473	206.420	206.420	-33,30%
	20.8	Juego de engranaje de frente motor	unidad	1,00	2.915.564	1.944.680	1.944.680	-33,30%
	20.9	Martillete de valvula	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
	20.10	Block motor	unidad	1,00	15.033.886	10.027.600	10.027.600	-33,30%
	20.11	Bulbo de temperatura	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
	20.12	Junta de colector de escape	unidad	1,00	390.914	260.740	260.740	-33,30%
	20.13	Radiador	unidad	1,00	3.583.375	2.390.110	2.390.110	-33,30%
	20.14	Tapa radiador	unidad	1,00	146.593	97.780	97.780	-33,30%
	20.15	Tanque auxiliar radiador	unidad	1,00	651.523	434.570	434.570	-33,30%
	20.16	Goma soporte radiador	unidad	1,00	73.296	48.890	48.890	-33,30%
	20.17	Protector radiador	unidad	1,00	581.484	387.850	387.850	-33,30%
	20.18	Refrigerante para Radiador	unidad	1,00	81.440	54.320	54.320	-33,30%
	20.19	Anillos de admisión	unidad	1,00	215.817	143.950	143.950	-33,30%
	20.20	Junta de frente de motor	unidad	1,00	343.678	229.230	229.230	-33,30%
	20.21	Ventilador del motor	unidad	1,00	712.603	475.310	475.310	-33,30%
	20.22	Termostato	unidad	1,00	307.844	205.330	205.330	-33,30%
	20.23	Manguera inferior de radiador	unidad	1,00	252.465	168.390	168.390	-33,30%
	20.24	Manguera superior de radiador	unidad	1,00	307.844	205.330	205.330	-33,30%
	20.25	Juego de mangueras de calefaccion	unidad	1,00	6.930.572	4.622.690	4.622.690	-33,30%
	20.26	Soporte inferior central de motor/caja	unidad	1,00	643.379	429.130	429.130	-33,30%
	20.27	Soporte de motor frontal (juego)	unidad	1,00	1.164.597	776.790	776.790	-33,30%
	20.28	Bomba de agua	unidad	1,00	1.563.654	1.042.960	1.042.960	-33,30%
	20.29	Caños o mangueras de combustible c/u	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	-33,30%
	20.30	Varilla medidora de aceite	unidad	1,00	162.881	108.640	108.640	-33,30%
	20.31	Tapa llenado de aceite	unidad	1,00	215.817	143.950	143.950	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

20.32	Soporte de escape delantero (juego)	unidad	1,00	287.077	191.480	191.480	-33,30%
20.33	Soporte de escape trasero (Juego)	unidad	1,00	287.077	191.480	191.480	-33,30%
20.34	Soporte radiador (juego)	unidad	1,00	500.858	334.070	334.070	-33,30%
20.35	Junta de cárter de aceite	unidad	1,00	50.900	33.950	33.950	-33,30%
20.36	Filtro de aceite motor	unidad	1,00	219.889	146.670	146.670	-33,30%
20.37	Aceite de motor 15W40 50 (1 litro)	unidad	1,00	84.613	56.440	56.440	-33,30%
20.38	Filtro de combustible	unidad	1,00	470.725	313.970	313.970	-33,30%
20.39	Filtro de aire	unidad	1,00	141.706	94.520	94.520	33,30%
20.40	Bujías (juego)	unidad	1,00	1.256.217	837.900	837.900	-33,30%
20.41	Rotor de alternador	unidad	1,00	2.244.496	1.497.080	1.497.080	-33,30%
20.42	Pedal de acelerador	unidad	1,00	2.117.449	1.412.340	1.412.340	-33,30%
20.43	Sensor de velocimetro	unidad	1,00	2.369.914	1.580.730	1.580.730	-33,30%
20.44	Arandela de pico inyector	unidad	1,00	122.161	81.480	81.480	-33,30%
20.45	Anillo inyector	unidad	1,00	122.161	81.480	81.480	-33,30%
20.46	Sensor filtro de combustible	unidad	1,00	325.761	217.280	217.280	-33,30%
20.47	Sensor de temperatura de combusitble	unidad	1,00	2.586.545	1.725.230	1.725.230	-33,30%
20.48	Interruptor presion combustible	unidad	1,00	3.583.375	2.390.110	2.390.110	-33,30%
20.49	Conjunto soporte filtro de combustible	unidad	1,00	3.089.846	2.060.930	2.060.930	-33,30%
20.50	Tanque de combustible	unidad	1,00	4.479.218	2.987.640	2.987.640	-33,30%
20.51	Valvula de retension de combustible	unidad	1,00	3.469.358	2.314.060	2.314.060	-33,30%
20.52	Conjunto de aceleracion	unidad	1,00	3.889.590	2.594.360	2.594.360	-33,30%
20.53	Protector del tanque	unidad	1,00	1.464.297	976.690	976.690	-33,30%
20.54	Valvula EGR	unidad	1,00	6.494.052	4.331.530	4.331.530	-33,30%
20.55	Tubo de combustible	unidad	1,00	3.871.673	2.582.410	2.582.410	-33,30%
20.56	Tapa tanque de combustible	unidad	1,00	1.034.292	689.870	689.870	-33,30%
20.57	Sensor presion combustible	unidad	1,00	4.848.957	3.234.250	3.234.250	-33,30%
20.58	Alternador completo	unidad	1,00	3.835.840	2.558.510	2.558.510	-33,30%
20.59	Ruleman tensor de correa de accesorios	unidad	1,00	1.934.208	1.290.120	1.290.120	-33,30%
20.60	Polea de cigüeñal	unidad	1,00	3.226.666	2.152.190	2.152.190	-33,30%
20.61	Valvula EVRV	unidad	1,00	6.897.996	4.600.960	4.600.960	-33,30%
20.62	Cadena de distribucion	unidad	1,00	780.198	520.390	520.390	-33,30%
20.63	Correa de distribución (juego)	unidad	1,00	1.926.064	1.284.680	1.284.680	-33,30%
20.64	Kit de correas y tensores (juego)	unidad	1,00	3.359.414	2.240.730	2.240.730	-33,30%
20.65	Rulemanes de alternador	unidad	1,00	675.955	450.860	450.860	-33,30%
20.66	Polea de alternador	unidad	1,00	516.332	344.390	344.390	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	20.67	Carcaza trasera de alternador	unidad	1,00	941.450	627.950	627.950	-33,30%
	20.68	Carcaza delantera de alternador	unidad	1,00	811.146	541.030	541.030	-33,30%
	20.69	Correa alternador	unidad	1,00	675.955	450.860	450.860	-33,30%
21	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR COMPLETO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	21.1	Mano de obra hombre por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	21.2	Diagnóstico electrónico	unidad	1,00	610.803	407.410	407.410	-33,30%
	21.3	Tapa Motor	unidad	1,00	11.332.422	7.558.730	7.558.730	-33,30%
	21.4	Juego de pistón	unidad	1,00	3.778.831	2.520.480	2.520.480	-33,30%
	21.5	Juego de camisa	unidad	1,00	1.142.201	761.850	761.850	-33,30%
	21.6	Juego casquillo de biela	unidad	1,00	141.706	94.520	94.520	-33,30%
	21.7	Juego casquillo bancada	unidad	1,00	643.379	429.130	429.130	-33,30%
	21.8	Juego casquillo de leva	unidad	1,00	287.077	191.480	191.480	-33,30%
	21.9	Juego buje de biela	unidad	1,00	293.185	195.550	195.550	-33,30%
	21.10	Juego de aros	unidad	1,00	2.190.745	1.461.230	1.461.230	-33,30%
	21.11	Eje balanceador	unidad	1,00	1.926.064	1.284.680	1.284.680	-33,30%
	21.12	Rotor cigüeñal	unidad	1,00	1.234.635	823.500	823.500	-33,30%
	21.13	Cigüeñal	unidad	1,00	12.851.285	8.571.810	8.571.810	-33,30%
	21.14	Juego calce lateral	unidad	1,00	382.770	255.310	255.310	-33,30%
	21.15	Juego guías de válvulas	unidad	1,00	521.218	347.650	347.650	-33,30%
	21.16	Seguro perno piston	unidad	1,00	43.978	29.330	29.330	-33,31%
	21.17	Bomba de aceite	unidad	1,00	2.783.631	1.856.680	1.856.680	-33,30%
	21.18	Juego de juntas	unidad	1,00	2.068.584	1.379.750	1.379.750	-33,30%
	21.19	Juego válvulas de escape	unidad	1,00	358.337	239.010	239.010	-33,30%
	21.20	Juego válvulas de admisión	unidad	1,00	1.123.877	749.630	749.630	-33,30%
	21.21	Rectificación de cilindro	unidad	1,00	509.002	339.500	339.500	-33,30%
	21.22	Bielas	unidad	1,00	1.172.741	782.220	782.220	-33,30%
	21.23	Tapa de cilindro	unidad	1,00	19.219.919	12.819.690	12.819.690	-33,30%
	21.24	Rectificación cigüeñal	unidad	1,00	1.465.926	977.770	977.770	-33,30%
	21.25	Junta de multiple de admin	unidad	1,00	3.239.696	2.160.880	2.160.880	-33,30%
	21.26	Junta de multiple de escape	unidad	1,00	3.632.239	2.422.700	2.422.700	-33,30%
	21.27	Junta de tapa de cilindro	unidad	1,00	618.947	412.840	412.840	-33,30%
	21.28	Cepillado tapa motor	unidad	1,00	1.058.724	706.170	706.170	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

21.29	Arbol de leva adminicion	unidad	1,00	3.239.696	2.160.880	2.160.880	-33,30%
21.30	Arbol de leva de escape	unidad	1,00	3.288.561	2.193.470	2.193.470	-33,30%
21.31	Alineación brazo de biela	unidad	1,00	301.329	200.990	200.990	-33,30%
21.32	Rebajar cabeza de pistón	unidad	1,00	732.963	488.890	488.890	-33,30%
21.33	Ducto de aire	unidad	1,00	677.584	451.950	451.950	-33,30%
21.34	Rotor de arranque	unidad	1,00	1.104.331	736.590	736.590	-33,30%
21.35	Ruleman de arranque	unidad	1,00	320.875	214.020	214.020	-33,30%
21.36	Automatico de arranque	unidad	1,00	780.198	520.390	520.390	-33,30%
21.37	Juego de carbones de arranque	unidad	1,00	384.398	256.390	256.390	-33,30%
21.38	Bobina motor de arranque	unidad	1,00	1.592.973	1.062.510	1.062.510	-33,30%
21.39	Porta carbon	unidad	1,00	553.794	369.380	369.380	-33,30%
21.40	Bendix de arranque	unidad	1,00	1.105.960	737.680	737.680	-33,30%
21.41	Inducido de arranque	unidad	1,00	1.495.245	997.330	997.330	-33,30%
21.42	Valvula de aire	unidad	1,00	4.072.017	2.716.040	2.716.040	-33,30%
21.43	Manguera depurador	unidad	1,00	617.318	411.750	411.750	-33,30%
21.44	Cepillado superficie de block	unidad	1,00	1.058.724	706.170	706.170	-33,30%
21.45	Perno piston	unidad	1,00	219.889	146.670	146.670	-33,30%
21.46	Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	unidad	1,00	1.542.480	1.028.830	1.028.830	-33,30%
21.47	Guia cadena	unidad	1,00	561.938	374.810	374.810	-33,30%
21.48	Leva cadena	unidad	1,00	765.539	510.610	510.610	-33,30%
21.49	Estator de alternador	unidad	1,00	1.653.239	1.102.710	1.102.710	-33,30%
21.50	Juego de caños de combustible	unidad	1,00	5.989.122	3.994.740	3.994.740	-33,30%
21.51	Flotador de tanque	unidad	1,00	2.062.069	1.375.400	1.375.400	-33,30%
21.52	Bomba de aceite nueva	unidad	1,00	4.491.434	2.995.790	2.995.790	-33,30%
21.53	Depurador de aire	unidad	1,00	858.381	572.540	572.540	-33,30%
21.54	Tapa depurador	unidad	1,00	382.770	255.310	255.310	-33,30%
21.55	Sensor de masa de aire	unidad	1,00	2.231.465	1.488.390	1.488.390	-33,30%
21.56	Conjunto aceleracion	unidad	1,00	1.464.297	976.690	976.690	-33,30%
21.57	Cambio guías de válvulas admisión	unidad	1,00	456.066	304.200	304.200	-33,30%
21.58	Cambio guías de válvulas escape	unidad	1,00	456.066	304.200	304.200	-33,30%
21.59	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	unidad	1,00	732.963	488.890	488.890	-33,30%
21.60	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1,00	732.963	488.890	488.890	-33,30%
21.61	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1,00	977.284	651.850	651.850	-33,30%
21.62	Rectificación de leva	unidad	1,00	1.058.724	706.170	706.170	-33,30%
21.63	Limpieza tanque de combustible	unidad	1,00	793.250	529.100	529.100	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	21.64	Cambio juego buje de leva	unidad	1,00	287.077	191.480	191.480	-33,30%
	21.65	Cambio juego de camisa	unidad	1,00	714.639	476.660	476.660	-33,30%
	21.66	Cambio juego buje eje balanceador	unidad	1,00	305.401	203.700	203.700	-33,30%
	21.67	Alinear túnel bancada	unidad	1,00	293.185	195.550	195.550	-33,30%
	21.68	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	unidad	1,00	977.284	651.850	651.850	-33,30%
	21.69	Bomba de combustible de tanque	unidad	1,00	2.827.608	1.886.010	1.886.010	-33,30%
	21.70	Bomba alimentadora de combustible	unidad	1,00	17.591.112	11.733.270	11.733.270	-33,30%
	21.71	Inyectores	unidad	1,00	6.840.900	4.562.940	4.562.940	-33,30%
	21.72	Base de filtro de combustible	unidad	1,00	1.265.583	844.140	844.140	-33,30%
	21.73	Sensor posicion de cigüeñal	unidad	1,00	939.821	626.860	626.860	-33,30%
	21.74	Sensor de acelerador	unidad	1,00	1.428.463	952.780	952.780	-33,30%
	21.75	Sensor de flujo de aire	unidad	1,00	480.498	320.490	320.490	-33,30%
	21.76	Sensor posicion de arbol de levas	unidad	1,00	1.050.580	700.740	700.740	-33,30%
	21.77	Solenoide alimentadora	unidad	1,00	4.853.844	3.237.510	3.237.510	-33,30%
	21.78	Reparación bomba de Combustible	unidad	1,00	1.547.366	1.032.090	1.032.090	-33,30%
	21.79	Tapa tanque de bomba de Combustible	unidad	1,00	758.210	505.730	505.730	-33,30%
	21.80	Reparación pico inyector	unidad	1,00	814.403	543.210	543.210	-33,30%
	21.81	Cambio soporte motor	unidad	1,00	1.588.087	1.059.250	1.059.250	-33,30%
	21.82	Bujes de parrilla inferior A/L	unidad	1,00	814.403	543.210	543.210	-33,30%
	21.83	Cambio reten frente motor	unidad	1,00	260.609	173.830	173.830	-33,30%
	21.84	Guia cadena	unidad	1,00	895.844	597.530	597.530	-33,30%
	21.85	Cambio junta tapa balancín	unidad	1,00	309.473	206.420	206.420	-33,30%
	21.86	Cambio junta tapa motor	unidad	1,00	732.963	488.890	488.890	-33,30%
	21.87	Cambio embrague ventilador de motor /Electroventilador	unidad	1,00	2.850.412	1.901.220	1.901.220	-33,30%
	21.88	Cambio termostato de agua	unidad	1,00	162.881	108.640	108.640	-33,30%
	21.89	Flexible de escape	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
	21.90	Reparación de Carter	unidad	1,00	2.863.442	1.909.920	1.909.920	-33,30%
	21.91	Tapón de Carter	unidad	1,00	162.881	108.640	108.640	-33,30%
22	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	22.1	Mano de hora por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	22.2	Caño flexible de freno trasero (juego)	unidad	1,00	514.703	343.310	343.310	-33,30%
	22.3	Caño flexible de freno delantero (juego)	unidad	1,00	514.703	343.310	343.310	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

22.4	Bulbo de freno	unidad	1,00	293.185	195.550	195.550	-33,30%
22.5	Pastillas de freno delantero ambos lados	unidad	1,00	895.844	597.530	597.530	-33,30%
22.6	Bomba de vacio	unidad	1,00	5.081.877	3.389.610	3.389.610	-33,30%
22.7	Disco de freno delantero ambos lados (juego)	unidad	1,00	2.198.889	1.466.660	1.466.660	-33,30%
22.8	Servo freno	unidad	1,00	5.081.877	3.389.610	3.389.610	-33,30%
22.9	Fibras de freno trasero ambos lados	unidad	1,00	488.642	325.920	325.920	-33,30%
22.10	Reservorio fluido de freno	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
22.11	Valvula de freno	unidad	1,00	895.844	597.530	597.530	-33,30%
22.12	Sensor ABS de rueda delantera izquierda	unidad	1,00	1.189.029	793.080	793.080	-33,30%
22.13	Sensor ABS de rueda trasera	unidad	1,00	1.329.106	886.510	886.510	-33,30%
22.14	Sensor ABS de rueda delantera derecha	unidad	1,00	1.189.494	793.390	793.390	-33,30%
22.15	Modulo hidraulico de ABS	unidad	1,00	1.329.106	886.510	886.510	-33,30%
22.16	Rotor sensor de ABS	unidad	1,00	1.791.687	1.195.060	1.195.060	-33,30%
22.17	Mordaza de freno ambos lados (juego)	unidad	1,00	1.327.477	885.430	885.430	-33,30%
22.18	Tanque fluido de freno	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
22.19	Perno de mordaza	unidad	1,00	311.102	207.510	207.510	-33,30%
22.20	Mordaza de freno delantero LH	unidad	1,00	2.141.881	1.428.630	1.428.630	-33,30%
22.21	Mordaza de freno delantero RH	unidad	1,00	2.141.881	1.428.630	1.428.630	-33,30%
22.22	Cilindro de freno de ruedas traseras derecha	unidad	1,00	2.003.432	1.336.290	1.336.290	-33,30%
22.23	Cilindro de freno de ruedas traseras izquierda – mordaza trasera	unidad	1,00	2.003.432	1.336.290	1.336.290	-33,30%
22.24	Piston de mordaza	unidad	1,00	382.770	255.310	255.310	-33,30%
22.25	Fluido de freno (litro)	unidad	1,00	58.172	38.800	38.800	-33,30%
22.26	Juego de resortes de zapata	unidad	1,00	187.313	124.940	124.940	-33,30%
22.27	Tambores de freno trasero	unidad	1,00	1.156.453	771.350	771.350	-33,30%
22.28	Bomba central de freno	unidad	1,00	2.190.745	1.461.230	1.461.230	-33,30%
22.29	Juego de reparo de cilindro de frenos	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
22.30	Tapa de polvo	unidad	1,00	109.130	72.790	72.790	-33,30%
22.31	Goma pedal TM	unidad	1,00	60.266	40.200	40.200	-33,30%
22.32	Cabo de freno de mano	unidad	1,00	675.955	450.860	450.860	-33,30%
22.33	Mecanismo de freno de mano	unidad	1,00	1.102.702	735.500	735.500	-33,30%
22.34	Juego de reparo bomba central de freno	unidad	1,00	2.003.432	1.336.290	1.336.290	-33,30%
22.35	Leva de freno	unidad	1,00	895.844	597.530	597.530	-33,30%
22.36	Sensor de desaceleracion	unidad	1,00	3.827.696	2.553.070	2.553.070	-33,30%
22.37	Perno de zapata	unidad	1,00	322.504	215.110	215.110	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	22.38	Regulador de freno LH	unidad	1,00	561.938	374.810	374.810	-33,30%
	22.39	Regulador de freno RH	unidad	1,00	561.938	374.810	374.810	-33,30%
	22.40	Segmentado de cuatro zapatas	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
	22.41	Rectificacion de dos tambores de freno trasero	unidad	1,00	491.815	328.040	328.040	-33,30%
	22.42	Rectificacion de dos discos de freno	unidad	1,00	491.815	328.040	328.040	-33,30%
	22.43	Zapata de freno trasero	unidad	1,00	895.844	597.530	597.530	-33,30%
	22.44	Juego de seguros de zapata	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	-33,30%
23	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	23.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	23.2	Batería 60 Amp	unidad	1,00	1.004.783	670.190	670.190	-33,30%
	23.3	Reparación del bloqueo central de puertas	unidad	1,00	1.384.486	923.450	923.450	-33,30%
	23.4	Cambio del sistema central del bloqueo de puertas	unidad	1,00	2.606.091	1.738.260	1.738.260	-33,30%
	23.5	Bulbo freno	unidad	1,00	358.337	239.010	239.010	-33,30%
	23.6	Bulbo marcha atrás	unidad	1,00	325.761	217.280	217.280	-33,30%
	23.7	Señaleros (juego)	unidad	1,00	1.995.288	1.330.860	1.330.860	-33,30%
	23.8	Faros buscahuellas (juego)	unidad	1,00	732.963	488.890	488.890	-33,30%
	23.9	Velocímetro, sonda	unidad	1,00	1.354.964	903.760	903.760	-33,30%
	23.10	Bulbo de neutro	unidad	1,00	293.185	195.550	195.550	-33,30%
	23.11	Bujias incandescentes	unidad	1,00	700.387	467.160	467.160	-33,30%
	23.12	Conmutador de luces	unidad	1,00	514.238	343.000	343.000	-33,30%
	23.13	Bocina (juego)	unidad	1,00	423.490	282.470	282.470	-33,30%
	23.14	Luz indicador freno estacionamiento	unidad	1,00	928.420	619.260	619.260	-33,30%
	23.15	Faro trasero (juego)	unidad	1,00	3.583.375	2.390.110	2.390.110	-33,30%
	23.16	Luz de matrícula	unidad	1,00	643.379	429.130	429.130	-33,30%
	23.17	Tercera luz de freno	unidad	1,00	928.420	619.260	619.260	-33,30%
	23.18	Reparacion de desempañador	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
	23.19	Foco H4	unidad	1,00	190.380	126.980	126.980	-33,30%
	23.20	Tablero instrumental	unidad	1,00	8.344.377	5.565.700	5.565.700	-33,30%
	23.21	Alarma cinturon	unidad	1,00	677.584	451.950	451.950	-33,30%
	23.22	Relay limpiaparabrisas	unidad	1,00	516.332	344.390	344.390	-33,30%
	23.23	Unidad de control	unidad	1,00	18.136.762	12.097.220	12.097.220	-33,30%
	23.24	Control apertura	unidad	1,00	1.180.885	787.650	787.650	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	23.25	Sensor de baja incandecente	unidad	1,00	1.451.267	968.000	968.000	-33,30%
	23.26	Sensor de posicion de leva	unidad	1,00	679.212	453.030	453.030	-33,30%
	23.27	Unidad de control de apertura	unidad	1,00	2.011.576	1.341.720	1.341.720	-33,30%
	23.28	Cambio motor de arranque	unidad	1,00	3.918.909	2.613.910	2.613.910	-33,30%
	23.29	Faro auxiliar de freno	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
	23.30	Faro trasero lado izquierdo	unidad	1,00	1.997.324	1.332.220	1.332.220	-33,30%
	23.31	Faro trasero lado derecho	unidad	1,00	1.997.324	1.332.220	1.332.220	-33,30%
	23.32	Interruptor de estacionamiento	unidad	1,00	188.942	126.020	126.020	-33,30%
	23.33	Relay	unidad	1,00	513.074	342.220	342.220	-33,30%
	23.34	Interruptor de buscahuella	unidad	1,00	350.193	233.580	233.580	-33,30%
	23.35	Faro delantero lado derecho	unidad	1,00	2.793.403	1.863.200	1.863.200	-33,30%
	23.36	Faro delantero lado izquierdo	unidad	1,00	2.793.403	1.863.200	1.863.200	-33,30%
	23.37	Foco de alta y baja	unidad	1,00	190.380	126.980	126.980	-33,30%
	23.38	Focos de un filamento	unidad	1,00	74.037	49.380	49.380	-33,30%
	23.39	Focos de buscahuellas	unidad	1,00	190.380	126.980	126.980	-33,30%
	23.40	Focos (juego)	unidad	1,00	190.380	126.980	126.980	-33,30%
24	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA EMBRAGUE DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	24.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	24.2	Fluido de Embrague	unidad	1,00	58.172	38.800	38.800	-33,30%
	24.3	Regulación de embrague	unidad	1,00	146.593	97.780	97.780	-33,30%
	24.4	Cambio cabo de embrague	unidad	1,00	215.817	143.950	143.950	-33,30%
	24.5	Cambio plato de presión	unidad	1,00	4.723.539	3.150.600	3.150.600	-33,30%
	24.6	Flexible de embrague	unidad	1,00	586.370	391.110	391.110	-33,30%
	24.7	Cambio disco de embrague	unidad	1,00	5.629.156	3.754.650	3.754.650	-33,30%
	24.8	Kit de embrague	unidad	1,00	8.062.593	5.377.750	5.377.750	-33,30%
	24.9	Cojinete de empuje	unidad	1,00	1.109.217	739.850	739.850	-33,30%
	24.10	Tanque fluido de embrague	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
	24.11	Horquilla	unidad	1,00	1.604.375	1.070.120	1.070.120	-33,30%
	24.12	Guardapolvo de horquilla	unidad	1,00	228.033	152.100	152.100	-33,30%
	24.13	Bomba central de embrague	unidad	1,00	1.283.500	856.090	856.090	-33,30%
	24.14	Vulvo de embrague	unidad	1,00	438.149	292.250	292.250	-33,30%
	24.15	Goma pedal de embrague	unidad	1,00	146.593	97.780	97.780	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	24.16	Volante de motor	unidad	1,00	21.500.248	14.340.670	14.340.670	-33,30%
	24.17	Tornillos de volante	unidad	1,00	78.183	52.150	52.150	-33,30%
	24.18	Corona volante	unidad	1,00	2.079.986	1.387.350	1.387.350	-33,30%
	24.19	Rectificación corona volante	unidad	1,00	1.058.724	706.170	706.170	-33,30%
	24.20	Bomba auxiliar de embrague	unidad	1,00	977.284	651.850	651.850	-33,30%
	24.21	Juego reparacion Bomba auxiliar de embrague	unidad	1,00	1.547.366	1.032.090	1.032.090	-33,30%
	24.22	Cambio ruleman piloto	unidad	1,00	239.435	159.700	159.700	-33,30%
	24.23	Cambio reten bancada	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
25	78180101-016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	25.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	25.2	Compresor de aire acondicionado	unidad	1,00	9.740.264	6.496.760	6.496.760	-33,30%
	25.3	Polea de compresor	unidad	1,00	977.284	651.850	651.850	-33,30%
	25.4	Embrague de compresor	unidad	1,00	794.858	530.170	530.170	-33,30%
	25.5	Correa de aire acondicionado	unidad	1,00	646.636	431.310	431.310	-33,30%
	25.6	Caño de compresor	unidad	1,00	2.076.729	1.385.180	1.385.180	-33,30%
	25.7	Comando aire acondicionado	unidad	1,00	2.570.257	1.714.360	1.714.360	-33,30%
	25.8	Valvula expansora	unidad	1,00	1.322.591	882.170	882.170	-33,30%
	25.9	Evaporador de aire acondicionado	unidad	1,00	2.624.008	1.750.210	1.750.210	-33,30%
	25.10	Manguera de aire acondicionado	unidad	1,00	3.238.068	2.159.790	2.159.790	-33,30%
	25.11	Correa de aire acondicionado	unidad	1,00	472.354	315.060	315.060	-33,30%
	25.12	Válvula	unidad	1,00	1.261.999	841.750	841.750	-33,30%
	25.13	Termostato de aire acondicionado	unidad	1,00	372.671	248.570	248.570	-33,30%
	25.14	Junta de termostato	unidad	1,00	81.440	54.320	54.320	-33,30%
	25.15	Reparación y limpieza del sistema de aire acondicionado	unidad	1,00	952.852	635.550	635.550	-33,30%
	25.16	Filtro de aire acondicionado	unidad	1,00	995.201	663.800	663.800	-33,30%
	25.17	Desmontaje y montaje de tablero	unidad	1,00	732.963	488.890	488.890	-33,30%
	25.18	Ventilador o turbina interior del aire acondicionado	unidad	1,00	1.221.605	814.810	814.810	-33,30%
	25.19	Filtro habitaculo aire acondicionado	unidad	1,00	472.354	315.060	315.060	-33,30%
	25.20	Conjunto polea tensor aire	unidad	1,00	3.456.328	2.305.370	2.305.370	-33,30%
	25.21	Nucleo evaporador aire acondicionado	unidad	1,00	2.624.008	1.750.210	1.750.210	-33,30%
	25.22	Guia ventilador	unidad	1,00	671.068	447.600	447.600	-33,30%
	25.23	Motor ventilador de aire acondicionado	unidad	1,00	2.301.504	1.535.100	1.535.100	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaria Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	25.24	Motor ventilador	unidad	1,00	1.461.040	974.510	974.510	-33,30%
	25.25	Enfriador de aire	unidad	1,00	3.516.594	2.345.570	2.345.570	-33,30%
	25.26	Enfriador de aceite	unidad	1,00	2.975.830	1.984.880	1.984.880	-33,30%
	25.27	Provisión de condensador	unidad	1,00	2.972.572	1.982.710	1.982.710	-33,30%
	25.28	Carga de gas R-134A con aceite	unidad	1,00	651.311	434.420	434.420	-33,30%
26	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA, PINTURA Y OTROS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	26.1	Pulida de faros	unidad	1,00	285.570	190.480	190.480	-33,30%
	26.2	Pintura de logotipos (por puerta)	unidad	1,00	639.888	426.810	426.810	-33,30%
	26.3	Mano de obra hombre por hoa	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	26.4	Polarizados (por ventana)	unidad	1,00	423.067	282.190	282.190	-33,30%
27	78180101-007	SERIVICIO DE GOMERIA DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	27.1	Reparación de llanta de magnesio c/uno	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
	27.2	Provisión de tazas de rueda c/uno	unidad	1,00	138.449	92.350	92.350	-33,30%
	27.3	Provisión de Gato hidráulico	unidad	1,00	358.337	239.010	239.010	-33,30%
	27.4	Mano de obra hombre por hoa	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	27.5	Provisión de Llave de rueda	unidad	1,00	260.609	173.830	173.830	-33,30%
28	78180101-001	SERVICIO DE ALINEACI脫N Y BALANCEO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	28.1	Alineación/Balanceo	unidad	1,00	174.515	116.400	116.400	-33,30%
29	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA LIMPIAPARABRISAS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	29.1	Cepillo limpiaparabrisas derecho	unidad	1,00	162.881	108.640	108.640	-33,30%
	29.2	Cepillo de limpiaparabrisas izquierdo	unidad	1,00	162.881	108.640	108.640	-33,30%
	29.3	Paletas del limpiaparabrisas	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
	29.4	Motor del limpiaparabrisas	unidad	1,00	2.715.221	1.811.050	1.811.050	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	29.5	Motor lanza agua	unidad	1,00	1.221.605	814.810	814.810	-33,30%
	29.6	Mano de obra hombre por hoa	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	29.7	Depósito de agua p/limpiaparabrisas	unidad	1,00	928.420	619.260	619.260	-33,30%
30	78180101-023	ACCESORIOS EN GENERAL DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	30.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	30.2	Forro del volante (original)	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
	30.3	Plastico del freno de mano	unidad	1,00	228.033	152.100	152.100	-33,30%
	30.4	Tapizado de puerta interior	unidad	1,00	2.566.999	1.712.190	1.712.190	-33,30%
	30.5	Palanca de cambio	unidad	1,00	1.809.604	1.207.010	1.207.010	-33,30%
	30.6	Perillas de comando	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
	30.7	Ventilete de Aire Acondicionado	unidad	1,00	179.169	119.510	119.510	-33,30%
	30.8	Agarradera interior	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
	30.9	Cinturon de seguridad	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	-33,30%
	30.10	Trabas para cinturon de seguridad	unidad	1,00	154.737	103.210	103.210	-33,30%
	30.11	Interruptor de luz de puerta	unidad	1,00	146.593	97.780	97.780	-33,30%
	30.12	Consola apoya brazos	unidad	1,00	317.617	211.850	211.850	-33,30%
	30.13	Manija (botonera) tapa tanque	unidad	1,00	179.169	119.510	119.510	-33,30%
	30.14	Manija (botonera) abre capot	unidad	1,00	179.169	119.510	119.510	-33,30%
	30.15	Bloqueo de puerta-boton	unidad	1,00	154.737	103.210	103.210	-33,30%
	30.16	Bloqueo de ventanilla-boton	unidad	1,00	154.737	103.210	103.210	-33,30%
	30.17	Boton luz de stop	unidad	1,00	122.161	81.480	81.480	-33,30%
	30.18	Manija de puertas (externa e interna)	unidad	1,00	122.161	81.480	81.480	-33,30%
	30.19	Palanca de señalero	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
	30.20	Palanca de limpia parabrisas	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
	30.21	Goma de puerta	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	-33,30%
	30.22	Luz de techo	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
	30.23	Visagra de puertas	unidad	1,00	317.617	211.850	211.850	-33,30%
	30.24	Posa vasos	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
	30.25	Reparación tapiceria de asiento	unidad	1,00	488.642	325.920	325.920	-33,30%
	30.26	Reparación riel de asiento	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
	30.27	Cambio riel de asiento	unidad	1,00	5.106.309	3.405.910	3.405.910	-33,30%
	30.28	Reparacion manija de asiento	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	30.29	Cambio manija de asiento	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
	30.30	Reparacion de sistema electrico de retrovisor (espejos laterales	unidad	1,00	814.403	543.210	543.210	-33,30%
	30.31	Retrovisor interior	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	-33,30%
	30.32	Pedal	unidad	1,00	146.593	97.780	97.780	-33,30%
	30.33	Perilla de apertura de guantera	unidad	1,00	130.305	86.910	86.910	-33,30%
	30.34	Reposición de alfombras	unidad	1,00	358.337	239.010	239.010	-33,30%
	30.35	Reparación de radio	unidad	1,00	358.337	239.010	239.010	-33,30%
	30.36	Encendedor 12 volt.	unidad	1,00	322.504	215.110	215.110	-33,30%
	30.37	Reparación de tablero electrico	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
	30.38	Manija de valijera	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
	30.39	Tercera luz de freno	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
	30.40	Reparacion levanta vidrio delantero	unidad	1,00	1.490.358	994.070	994.070	-33,30%
	30.41	Reparacion levanta vidrio trasero	unidad	1,00	1.431.721	954.960	954.960	-33,30%
	30.42	Reparación de guia de ventanillas	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
	30.43	Mecanismo de avance de asiento	unidad	1,00	325.761	217.280	217.280	-33,30%
	30.44	Reparación sistema de Bloqueo central de puerta	unidad	1,00	895.844	597.530	597.530	-33,30%
	30.45	Reparacion de sistema de chorro de agua para vidrio	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
	30.46	Cambio control de llave	unidad	1,00	3.257.613	2.172.830	2.172.830	-33,30%
	30.47	Cambio de topes de goma de abertura	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	-33,30%
	30.48	Mecanismo tapa tanque	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	-33,30%
	30.49	Señalero exterior	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	-33,30%
	30.50	Sensor de temperatura	unidad	1,00	358.337	239.010	239.010	-33,30%
	30.51	Caja de fusibles	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
	30.52	Palanca de asiento	unidad	1,00	162.881	108.640	108.640	-33,30%
	30.53	Cambio del plastico del freno de mano	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
31	72101505-001	CERRAJER脴A DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	31.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	31.2	Reparacion de cilindro de arranque	unidad	1,00	293.185	195.550	195.550	-33,30%
	31.3	Cambio de cilindro de arranque	unidad	1,00	732.963	488.890	488.890	-33,30%
	31.4	Cambio de cilindro de puerta	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
	31.5	Reparacion de cilindro de puerta	unidad	1,00	858.381	572.540	572.540	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	31.6	Cambio de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
	31.7	Reparación de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1,00	293.185	195.550	195.550	-33,30%
32	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	32.1	Semieje derecho	unidad	1,00	4.491.434	2.995.790	2.995.790	-33,30%
	32.2	Caja de transferencia	unidad	1,00	21.174.487	14.123.380	14.123.380	-33,30%
	32.3	Semieje izquierdo	unidad	1,00	4.491.434	2.995.790	2.995.790	-33,30%
	32.4	Bujes de palanca de cambio (juego)	unidad	1,00	144.557	96.420	96.420	-33,30%
	32.5	Caja de valvulas	unidad	1,00	13.506.391	9.008.760	9.008.760	-33,30%
	32.6	Conjunto de discos	unidad	1,00	882.487	588.620	588.620	-33,30%
	32.7	Conjunto de discos TA	unidad	1,00	1.258.742	839.580	839.580	-33,30%
	32.8	Carter de caja	unidad	1,00	592.886	395.450	395.450	-33,30%
	32.9	Juego de discos TA	unidad	1,00	1.160.688	774.180	774.180	-33,30%
	32.10	Juego de discos	unidad	1,00	1.178.930	786.350	786.350	-33,30%
	32.11	Juego de discos de freno	unidad	1,00	1.274.704	850.230	850.230	-33,30%
	32.12	Filtro de aceite	unidad	1,00	273.640	182.520	182.520	-33,30%
	32.13	Guardapolvo semieje lado de rueda derecho	unidad	1,00	358.337	239.010	239.010	-33,30%
	32.14	Guardapolvo semieje lado de rueda izquierdo	unidad	1,00	358.337	239.010	239.010	-33,30%
	32.15	Guardapolvo semieje interior izquierdo	unidad	1,00	358.337	239.010	239.010	-33,30%
	32.16	Guardapolvo semieje interior derecho	unidad	1,00	358.337	239.010	239.010	-33,30%
	32.17	Retén de semieje de caja derecho (juego)	unidad	1,00	712.603	475.310	475.310	-33,30%
	32.18	Reparación caño de escape/silenciador	unidad	1,00	814.403	543.210	543.210	-33,30%
	32.19	Generador de Pulso A	unidad	1,00	1.149.286	766.570	766.570	-33,30%
	32.20	Generador de Pulso B	unidad	1,00	1.149.286	766.570	766.570	-33,30%
	32.21	Convertidor	unidad	1,00	9.290.062	6.196.470	6.196.470	-33,30%
	32.22	Cambio de caño de escape/silenciador	unidad	1,00	1.465.926	977.770	977.770	-33,30%
	32.23	Innibidor	unidad	1,00	508.513	339.180	339.180	-33,30%
	32.24	Reparación de caja automatica	unidad	1,00	13.030.453	8.691.310	8.691.310	-33,30%
	32.25	Modulo de caja automatica	unidad	1,00	10.779.117	7.189.670	7.189.670	-33,30%
	32.26	Cambio de caja automatica	unidad	1,00	19.545.680	13.036.970	13.036.970	-33,30%
	32.27	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	32.28	Bomba de aceite	unidad	1,00	4.980.239	3.321.820	3.321.820	-33,30%
	32.29	Aceite de caja X3 80W90	unidad	1,00	95.190	63.490	63.490	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Lubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

33	78180101-011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO – REPUESTOS (incluido alineacion y balanceo) DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	33.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	33.2	Bujes de parrilla de suspensión (juego)	unidad	1,00	1.411.972	941.790	941.790	-33,30%
	33.3	Buje de parrilla superior	unidad	1,00	1.158.407	772.660	772.660	-33,30%
	33.4	Parrilla / rótula de suspensión	unidad	1,00	4.241.413	2.829.020	2.829.020	-33,30%
	33.5	Portamasa	unidad	1,00	4.001.326	2.668.880	2.668.880	-33,30%
	33.6	Rótulas inferior A/L	unidad	1,00	734.266	489.760	489.760	-33,30%
	33.7	Buje de cremallera	unidad	1,00	219.889	146.670	146.670	-33,30%
	33.8	Reten de cremallera	unidad	1,00	138.449	92.350	92.350	-33,30%
	33.9	Guardapolvo de amotiguador	unidad	1,00	293.185	195.550	195.550	-33,30%
	33.10	Reparación de cremallera	unidad	1,00	1.934.208	1.290.120	1.290.120	-33,30%
	33.11	Guardapolvo de cremallera	unidad	1,00	218.912	146.010	146.010	-33,30%
	33.12	Ruleman cubo delantero (juego)	unidad	1,00	1.730.607	1.154.310	1.154.310	-33,30%
	33.13	Bujes extremo de barra estabilizadora (juego)	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
	33.14	Bujes centrales de barra estabilizadora (juego)	unidad	1,00	173.305	115.590	115.590	-33,30%
	33.15	Amortiguador delantero (juego)	unidad	1,00	2.613.257	1.743.040	1.743.040	-33,30%
	33.16	Espiral de amortiguador delantero	unidad	1,00	2.371.543	1.581.820	1.581.820	-33,30%
	33.17	Calces de Espiral A/L	unidad	1,00	202.583	135.120	135.120	-33,30%
	33.18	Juegos de goma para Espiral	unidad	1,00	421.454	281.110	281.110	-33,30%
	33.19	Bieletas A/L	unidad	1,00	848.283	565.800	565.800	-33,30%
	33.20	Taqueador amortiguador	unidad	1,00	529.036	352.870	352.870	-33,30%
	33.21	Corrección de pisada	unidad	1,00	195.668	130.510	130.510	-33,30%
	33.22	Torreta de amortiguador	unidad	1,00	985.102	657.060	657.060	-33,30%
34	78180101-012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION TREN TRASERO – REPUESTOS (incluido alineacion y balanceo) DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	34.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	34.2	Bujes traseros (juego)	unidad	1,00	2.736.395	1.825.180	1.825.180	-33,30%
	34.3	Ruleman cubo trasero (juego)	unidad	1,00	2.282.365	1.522.340	1.522.340	-33,30%
	34.4	Amortiguador trasero (juego)	unidad	1,00	2.408.028	1.606.150	1.606.150	-33,30%
	34.5	Brazo trasero (juego)	unidad	1,00	1.221.605	814.810	814.810	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	34.6	Parrilla de suspension	unidad	1,00	4.528.734	3.020.670	3.020.670	-33,30%
	34.7	Corrección de pisada	unidad	1,00	195.668	130.510	130.510	33,30%
	34.8	Brazo de suspension	unidad	1,00	1.791.687	1.195.060	1.195.060	-33,30%
	34.9	Bieletas estabilizadoras	unidad	1,00	674.977	450.210	450.210	-33,30%
35	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCI脫N - REPUESTOS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F脡	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	35.1	Caja de dirección hidráulica – cremalleras D/H	unidad	1,00	18.017.022	12.017.350	12.017.350	-33,30%
	35.2	Bomba de dirección	unidad	1,00	4.063.873	2.710.600	2.710.600	-33,30%
	35.3	Aceite ATF Litro	unidad	1,00	95.190	63.490	63.490	-33,30%
	35.4	Cremallera	unidad	1,00	9.772.840	6.518.480	6.518.480	-33,30%
	35.5	Manguera hidráulica de dirección lado presión	unidad	1,00	500.858	334.070	334.070	-33,30%
	35.6	Correa de dirección hidráulica	unidad	1,00	509.002	339.500	339.500	-33,30%
	35.7	Correa y tensor de dirección hidráulica (juego –kit)	unidad	1,00	3.493.790	2.330.360	2.330.360	-33,30%
	35.8	Brazo de dirección izquierdo	unidad	1,00	1.412.990	942.460	942.460	-33,30%
	35.9	Brazo de dirección derecho	unidad	1,00	1.412.990	942.460	942.460	-33,30%
	35.10	Muñequines de dirección	unidad	1,00	1.017.027	678.360	678.360	-33,30%
	35.11	Precats de dirección A/L	unidad	1,00	784.433	523.220	523.220	-33,30%
	35.12	Esparragos de rueda	unidad	1,00	711.463	474.550	474.550	-33,30%
	35.13	Tuercas de rueda	unidad	1,00	142.785	95.240	95.240	-33,30%
	35.14	Tanque de fluido de direccion	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
	35.15	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	35.16	Tensor dinámico de correa de accesorios	unidad	1,00	1.641.023	1.094.560	1.094.560	-33,30%
36	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	36.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	36.2	Retén trasero de motor	unidad	1,00	814.403	543.210	543.210	-33,30%
	36.3	Retén bancada frente de motor (juego)	unidad	1,00	1.119.805	746.910	746.910	-33,30%
	36.4	Retén de leva	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	-33,30%
	36.5	Bulbo de temperatura	unidad	1,00	509.002	339.500	339.500	-33,30%
	36.6	Junta de colector de escape	unidad	1,00	509.002	339.500	339.500	-33,30%
	36.7	Radiador	unidad	1,00	5.631.599	3.756.280	3.756.280	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

36.8		Anillos de admisión	unidad	1,00	228.033	152.100	152.100	-33,30%
36.9		Ventilador del motor	unidad	1,00	643.379	429.130	429.130	-33,30%
36.10		Termostato	unidad	1,00	509.002	339.500	339.500	-33,30%
36.11		Manguera inferior de radiador	unidad	1,00	572.118	381.600	381.600	-33,30%
36.12		Manguera superior de radiador	unidad	1,00	643.379	429.130	429.130	-33,30%
36.13		Soporte inferior central de motor/caja	unidad	1,00	1.963.364	1.309.560	1.309.560	-33,30%
36.14		Soporte de motor frontal (juego)	unidad	1,00	3.694.134	2.463.990	2.463.990	-33,30%
36.15		Bomba de agua	unidad	1,00	1.550.624	1.034.270	1.034.270	-33,30%
36.16		Caños o mangueras de combustible c/u	unidad	1,00	293.185	195.550	195.550	-33,30%
36.17		Varilla medidora de aceite	unidad	1,00	162.881	108.640	108.640	-33,30%
36.18		Tapa llenado de aceite	unidad	1,00	215.817	143.950	143.950	-33,30%
36.19		Soporte de escape delantero (juego)	unidad	1,00	287.077	191.480	191.480	-33,30%
36.20		Soporte de escape trasero (juego)	unidad	1,00	315.581	210.490	210.490	-33,30%
36.21		Soporte radiador (juego)	unidad	1,00	535.470	357.160	357.160	-33,30%
36.22		Alternador completo	unidad	1,00	6.840.988	4.562.940	4.562.940	-33,30%
36.23		Polea de alternador	unidad	1,00	1.448.009	965.820	965.820	-33,30%
36.24		Junta de cárter de aceite	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
36.25		Limpieza tanque de combustible	unidad	1,00	793.250	529.100	529.100	-33,30%
36.26		Filtro de aceite motor	unidad	1,00	243.995	162.740	162.740	-33,30%
36.27		Aceite de motor 15W 40 (litro)	unidad	1,00	84.613	56.440	56.440	-33,30%
36.28		Filtro de combustible	unidad	1,00	453.786	302.680	302.680	-33,30%
36.29		Filtro de aire	unidad	1,00	211.745	141.230	141.230	-33,30%
36.30		Bujías (juego)	unidad	1,00	1.484.250	989.990	989.990	-33,30%
36.31		Ruleman tensor de correa de accesorios	unidad	1,00	1.641.023	1.094.560	1.094.560	-33,30%
36.32		Tensor de correa de distribucion	unidad	1,00	633.932	422.830	422.830	-33,30%
36.33		Polea de cigüeñal	unidad	1,00	1.712.283	1.142.090	1.142.090	-33,30%
36.34		Kit de correas y tensores (juego)	unidad	1,00	3.766.615	2.512.330	2.512.330	-33,30%
36.35		Correa alternador	unidad	1,00	834.601	556.680	556.680	-33,30%
37	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR COMPLETO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F艇	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
37.1		Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
37.2		Diagnóstico electrónico	unidad	1,00	427.562	285.180	285.180	-33,30%
37.3		Tapa Motor	unidad	1,00	11.617.464	7.748.850	7.748.850	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

37.4	Pistónes	unidad	1,00	4.788.692	3.194.060	3.194.060	-33,30%
37.5	Juego de camisa	unidad	1,00	1.284.721	856.910	856.910	-33,30%
37.6	Turbo	unidad	1,00	20.798.884	13.872.860	13.872.860	-33,30%
37.7	Juego casquillo de biela	unidad	1,00	747.948	498.880	498.880	-33,30%
37.8	Juego casquillo bancada	unidad	1,00	1.105.960	737.680	737.680	-33,30%
37.9	Juego casquillo de leva	unidad	1,00	358.337	239.010	239.010	-33,30%
37.10	Juego buje de biela	unidad	1,00	287.077	191.480	191.480	-33,30%
37.11	Juego de aros	unidad	1,00	2.116.116	1.411.470	1.411.470	-33,30%
37.12	Eje balanceador	unidad	1,00	15.152.788	10.106.910	10.106.910	-33,30%
37.13	Juego calce lateral	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
37.14	Juego guías de válvulas	unidad	1,00	610.803	407.410	407.410	-33,30%
37.15	Bomba de aceite	unidad	1,00	5.061.517	3.376.030	3.376.030	-33,30%
37.16	Juego de juntas	unidad	1,00	2.544.848	1.697.410	1.697.410	-33,30%
37.17	Juego de piñon y corona	unidad	1,00	6.697.327	4.467.120	4.467.120	-33,30%
37.18	Rulemanes de corona	unidad	1,00	3.185.946	2.125.030	2.125.030	-33,30%
37.19	Aceite de diferencial 80w90	unidad	1,00	95.190	63.490	63.490	-33,30%
37.20	Calce corona	unidad	1,00	321.526	214.460	214.460	-33,30%
37.21	Ruleman de piñon grande	unidad	1,00	889.328	593.180	593.180	-33,30%
37.22	Ruleman de piñon chico	unidad	1,00	679.538	453.250	453.250	-33,30%
37.23	Juego válvulas de escape	unidad	1,00	1.696.565	1.131.610	1.131.610	-33,30%
37.24	Juego válvulas de admisión	unidad	1,00	857.404	571.890	571.890	-33,30%
37.25	Rectificacion de cilindro	unidad	1,00	1.058.724	706.170	706.170	-33,30%
37.26	Rectificacion de píston	unidad	1,00	1.058.724	706.170	706.170	-33,30%
37.27	Junta de tapa de cilindros	unidad	1,00	1.221.605	814.810	814.810	-33,30%
37.28	Tapa de cilindro	unidad	1,00	17.893.605	11.935.030	11.935.030	-33,30%
37.29	Rectificación de cilindro	unidad	1,00	509.002	339.500	339.500	-33,30%
37.30	Reten piñon	unidad	1,00	122.161	81.480	81.480	-33,30%
37.31	Diferencial completo	unidad	1,00	29.188.215	19.468.540	19.468.540	-33,30%
37.32	Rectificación cigüeñal	unidad	1,00	781.827	521.480	521.480	-33,30%
37.33	Cepillado tapa motor	unidad	1,00	814.403	543.210	543.210	-33,30%
37.34	Espaciador	unidad	1,00	250.836	167.310	167.310	-33,30%
37.35	Tuerca de piñon	unidad	1,00	200.957	134.040	134.040	-33,30%
37.36	Calce piñon	unidad	1,00	293.185	195.550	195.550	-33,30%
37.37	Acople diferencial	unidad	1,00	19.545.680	13.036.970	13.036.970	-33,30%
37.38	Bielas	unidad	1,00	5.180.908	3.455.670	3.455.670	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

37.39	Alineación brazo de biela	unidad	1,00	203.601	135.800	135.800	-33,30%
37.40	Rebajar cabeza de pistón	unidad	1,00	293.185	195.550	195.550	-33,30%
37.41	Cepillado superficie de block	unidad	1,00	305.401	203.700	203.700	-33,30%
37.42	Cambio guías de válvulas admisión	unidad	1,00	285.041	190.120	190.120	-33,30%
37.43	Cambio guías de válvulas escape	unidad	1,00	285.041	190.120	190.120	-33,30%
37.44	Tanque de refrigerante para radiador	unidad	1,00	732.963	488.890	488.890	-33,30%
37.45	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	-33,30%
37.46	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	33,30%
37.47	Rulemanes de alternador	unidad	1,00	287.321	191.640	191.640	-33,30%
37.48	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1,00	285.041	190.120	190.120	-33,30%
37.49	Resorte de valvulas	unidad	1,00	948.617	632.730	632.730	-33,30%
37.50	Arbol de leva admin	unidad	1,00	3.755.702	2.505.050	2.505.050	-33,30%
37.51	Martilletes de valvula	unidad	1,00	4.305.262	2.871.610	2.871.610	-33,30%
37.52	Arbol de leva de escape	unidad	1,00	4.521.893	3.016.100	3.016.100	-33,30%
37.53	Rectificación de leva	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
37.54	Cambio juego buje de leva	unidad	1,00	488.642	325.920	325.920	-33,30%
37.55	Cigüeñal	unidad	1,00	11.401.647	7.604.900	7.604.900	-33,30%
37.56	Sensor de posicion de cigüeñal	unidad	1,00	732.963	488.890	488.890	-33,30%
37.57	Sensor de posicion de arbol de leva	unidad	1,00	957.738	638.810	638.810	-33,30%
37.58	Sensor de flujo de aire	unidad	1,00	2.581.333	1.721.750	1.721.750	-33,30%
37.59	Regulador de presion de combustible	unidad	1,00	5.557.163	3.706.630	3.706.630	-33,30%
37.60	Cambio juego buje eje balanceador	unidad	1,00	305.401	203.700	203.700	-33,30%
37.61	Alinear túnel bancada	unidad	1,00	203.601	135.800	135.800	-33,30%
37.62	Juego de engranaje frente motor	unidad	1,00	4.058.986	2.707.340	2.707.340	-33,30%
37.63	Reten guia de valvulas	unidad	1,00	583.764	389.370	389.370	-33,30%
37.64	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
37.65	Juego de caños sistema de admision turbo/inter	unidad	1,00	7.953.789	5.305.180	5.305.180	-33,30%
37.66	Tubo de combustible	unidad	1,00	9.071.150	6.050.460	6.050.460	-33,30%
37.67	Sensor de presion de common rail	unidad	1,00	6.599.273	4.401.720	4.401.720	-33,30%
37.68	Flotador de tnque	unidad	1,00	1.847.067	1.231.990	1.231.990	-33,30%
37.69	Valvula control de aire	unidad	1,00	4.718.001	3.146.910	3.146.910	-33,30%
37.70	Conjunto pedal acelerador	unidad	1,00	1.386.440	924.760	924.760	-33,30%
37.71	Correa de distribucion	unidad	1,00	1.997.568	1.332.380	1.332.380	-33,30%
37.72	Valvula de solenoide	unidad	1,00	1.276.984	851.750	851.750	-33,30%
37.73	Intercooler	unidad	1,00	4.241.413	2.829.020	2.829.020	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	37.74	Valvula EGR	unidad	1,00	4.515.052	3.011.540	3.011.540	-33,30%
	37.75	bomba de Combustible	unidad	1,00	3.705.535	2.471.590	2.471.590	-33,30%
	37.76	Unidad de control	unidad	1,00	20.979.030	13.993.010	13.993.010	-33,30%
	37.77	Bomba de alta presion	unidad	1,00	1.384.486	923.450	923.450	-33,30%
	37.78	Tapa tanque de bomba de Combustible	unidad	1,00	464.210	309.630	309.630	-33,30%
	37.79	Junta de multiple de admision	unidad	1,00	211.745	141.230	141.230	-33,30%
	37.80	Junta de multiple de escape	unidad	1,00	264.518	176.430	176.430	-33,30%
	37.81	Inyectores (cambios)	unidad	1,00	4.397.778	2.933.320	2.933.320	-33,30%
	37.82	Mantenimiento Pico inyector	unidad	1,00	714.639	476.660	476.660	-33,30%
	37.83	Cambio pico inyector	unidad	1,00	1.547.366	1.032.090	1.032.090	-33,30%
	37.84	Cambio soporte motor	unidad	1,00	1.934.208	1.290.120	1.290.120	-33,30%
	37.85	Bujes de parrilla inferior A/L	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
	37.86	Conjunto alojamiento	unidad	1,00	1.584.829	1.057.080	1.057.080	-33,30%
	37.87	Cambio reten frente motor	unidad	1,00	138.449	92.350	92.350	-33,30%
	37.88	Cambio junta tapa balancín	unidad	1,00	291.882	194.690	194.690	-33,30%
	37.89	Cambio junta tapa motor	unidad	1,00	610.803	407.410	407.410	-33,30%
	37.90	Cambio embrague ventilador de motor /Electroventilador	unidad	1,00	3.990.576	2.661.710	2.661.710	-33,30%
	37.91	Cambio termostato de agua	unidad	1,00	122.161	81.480	81.480	-33,30%
	37.92	Junta de escape	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
	37.93	Flexible de escape	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
	37.94	Reparación de Carter	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
	37.95	Tapón de Carter	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
38	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	38.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	38.2	Caño flexible de freno	unidad	1,00	1.486.775	991.680	991.680	-33,30%
	38.3	Pastillas de freno delantero ambos lados	unidad	1,00	1.475.373	984.070	984.070	-33,30%
	38.4	Pastillas de freno trasero ambos lados	unidad	1,00	905.291	603.830	603.830	-33,30%
	38.5	Disco de freno delantero ambos lados (juego)	unidad	1,00	3.019.156	2.013.780	2.013.780	-33,30%
	38.6	Disco de freno trasero ambos lados (juego)	unidad	1,00	2.439.952	1.627.450	1.627.450	-33,30%
	38.7	Tanque de fluido de freno	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
	38.8	Fibras de freno trasero ambos lados	unidad	1,00	456.066	304.200	304.200	-33,30%
	38.9	Mordaza de freno ambos lados (juego)	unidad	1,00	1.954.568	1.303.700	1.303.700	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	38.10	Cilindro de freno de rueda trasera derecha	unidad	1,00	814.403	543.210	543.210	-33,30%
	38.11	Cabo de freno de mano	unidad	1,00	1.263.302	842.620	842.620	-33,30%
	38.12	Rectificacion de dos discos de freno trasero	unidad	1,00	491.815	328.040	328.040	-33,30%
	38.13	Rectificacion de dos discos de freno delantero	unidad	1,00	491.815	328.040	328.040	-33,30%
	38.14	Cilindro de freno de ruedas traseras izquierda – mordaza trasera	unidad	1,00	814.403	543.210	543.210	-33,30%
	38.15	Juego de resortes de zapata (juego)	unidad	1,00	203.601	135.800	135.800	-33,30%
	38.16	Bomba central de freno	unidad	1,00	2.804.805	1.870.800	1.870.800	-33,30%
	38.17	Fluido de freno (litro)	unidad	1,00	58.172	38.800	38.800	-33,30%
	38.18	Sensor ABS de rueda izquierda	unidad	1,00	907.571	605.350	605.350	-33,30%
	38.19	Sensor ABS de rueda derecha	unidad	1,00	907.571	605.350	605.350	-33,30%
	38.20	Sensores ABS de ruedas traseras	unidad	1,00	1.696.565	1.131.610	1.131.610	-33,30%
	38.21	Modulo con unidad hidraulica de ABS	unidad	1,00	13.932.812	9.293.190	9.293.190	-33,30%
	38.22	Juego de seguros de zapata (juego)	unidad	1,00	203.601	135.800	135.800	-33,30%
39	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	39.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	39.2	Bulbo de marcha atrás	unidad	1,00	451.505	301.150	301.150	-33,30%
	39.3	Ajuste de cableado de computadora	unidad	1,00	293.185	195.550	195.550	-33,30%
	39.4	Batería 90 Amp	unidad	1,00	1.745.679	1.164.370	1.164.370	-33,30%
	39.5	Bulbo freno	unidad	1,00	218.912	146.010	146.010	-33,30%
	39.6	Bulbo de neutro	unidad	1,00	189.267	126.240	126.240	-33,30%
	39.7	Diodo rectificador	unidad	1,00	1.089.997	727.030	727.030	-33,30%
	39.8	Conmutador de luces	unidad	1,00	679.538	453.250	453.250	-33,30%
	39.9	Señaleros (juego)	unidad	1,00	2.850.412	1.901.220	1.901.220	-33,30%
	39.10	Faros buscahuellas	unidad	1,00	1.327.152	885.210	885.210	-33,30%
	39.11	Focos buscahuellas	unidad	1,00	190.380	126.980	126.980	-33,30%
	39.12	Velocímetro, sonda	unidad	1,00	1.353.946	903.080	903.080	-33,30%
	39.13	Bocina (juego)	unidad	1,00	500.858	334.070	334.070	-33,30%
	39.14	Luz indicador freno estacionamiento	unidad	1,00	928.420	619.260	619.260	-33,30%
	39.15	Interruptor limpiaparabrisas	unidad	1,00	508.513	339.180	339.180	-33,30%
	39.16	Faro delantero	unidad	1,00	3.664.815	2.444.430	2.444.430	-33,30%
	39.17	Faro trasero	unidad	1,00	3.909.136	2.607.390	2.607.390	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaria Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	39.18	Luz de matrícula	unidad	1,00	63.849	42.590	42.590	-33,30%
	39.19	Tercera luz de freno	unidad	1,00	1.070.940	714.320	714.320	-33,30%
	39.20	Juego de carbones	unidad	1,00	478.869	319.410	319.410	-33,30%
	39.21	Control de apertura	unidad	1,00	1.176.650	784.830	784.830	-33,30%
	39.22	Cambio motor de arranque	unidad	1,00	4.519.613	3.014.580	3.014.580	-33,30%
	39.23	Bendix de arranque	unidad	1,00	665.856	444.130	444.130	-33,30%
	39.24	Automatico de arranque	unidad	1,00	766.191	511.050	511.050	-33,30%
	39.25	Inducido de arranque	unidad	1,00	1.641.837	1.095.110	1.095.110	-33,30%
	39.26	Focos de un filamento	unidad	1,00	74.037	49.380	49.380	-33,30%
	39.27	Focos de filamento	unidad	1,00	74.037	49.380	49.380	-33,30%
	39.28	Regulador de voltaje	unidad	1,00	1.406.963	938.440	938.440	-33,30%
	39.29	Focos de alta y baja	unidad	1,00	190.380	126.980	126.980	-33,30%
40	78180101-016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F贬	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	40.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	40.2	Compresor de aire acondicionado	unidad	1,00	13.643.210	9.100.020	9.100.020	-33,30%
	40.3	Polea de compresor	unidad	1,00	1.436.607	958.220	958.220	-33,30%
	40.4	Embrague de compresor	unidad	1,00	1.042.111	695.090	695.090	-33,30%
	40.5	Caño de compresor	unidad	1,00	889.328	593.180	593.180	-33,30%
	40.6	Evaporador de aire acondicionado	unidad	1,00	3.922.166	2.616.080	2.616.080	-33,30%
	40.7	Manguera de aire acondicionado	unidad	1,00	712.952	475.540	475.540	-33,30%
	40.8	Correa de aire acondicionado	unidad	1,00	437.742	291.970	291.970	-33,30%
	40.9	Válvula	unidad	1,00	1.584.829	1.057.080	1.057.080	-33,30%
	40.10	Termostato de aire acondicionado	unidad	1,00	134.539	89.740	89.740	-33,30%
	40.11	Filtro de recibidor de aire acondiconado	unidad	1,00	369.413	246.400	246.400	-33,30%
	40.12	Filtro de aire acondicionado	unidad	1,00	478.462	319.130	319.130	-33,30%
	40.13	Desmontaje y montaje de tablero	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
	40.14	Junta de termostato	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
	40.15	Reparacion y limpieza del sistema de aire acondicionado	unidad	1,00	916.204	611.110	611.110	-33,30%
	40.16	Agua refrigerante con aditivo	unidad	1,00	126.920	84.660	84.660	-33,30%
	40.17	Manguera de radiador	unidad	1,00	437.823	292.030	292.030	-33,30%
	40.18	Ventilador o turbina interior del aire acondicionado	unidad	1,00	732.963	488.890	488.890	-33,30%
	40.19	Juego de mangueras de calefaccion	unidad	1,00	6.339.316	4.228.320	4.228.320	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	40.20	Provisión de condensador	unidad	1,00	6.539.985	4.362.170	4.362.170	-33,30%
	40.21	Radiador de agua	unidad	1,00	3.801.309	2.535.470	2.535.470	-33,30%
	40.22	Carga de gas R-134A con aceite	unidad	1,00	651.311	434.420	434.420	-33,30%
41	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA, PINTURA Y OTROS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F脻	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	41.1	Pulida de Faros	unidad	1,00	285.570	190.480	190.480	-33,30%
	41.2	Pintura de logotipos (por puerta)	unidad	1,00	639.888	426.810	426.810	-33,30%
	41.3	Polarizados (por ventana)	unidad	1,00	423.067	282.190	282.190	-33,30%
	41.4	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
42	78180101-007	SERVICIO DE GOMERIA DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F脻	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	42.1	Reparación de llanta de magnesio c/uno	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
	42.2	Provisión de tazas de rueda c/uno	unidad	1,00	122.161	81.480	81.480	-33,30%
	42.3	Provisión de Gato hidráulico	unidad	1,00	250.429	167.040	167.040	-33,30%
	42.4	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	42.5	Provisión de Llave de rueda	unidad	1,00	173.061	115.430	115.430	-33,30%
43	78180101-001	SERVICIO DE ALINEACI脫N Y BALANCEO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F脻	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	43.1	Alineación/Balanceo	unidad	1,00	174.515	116.400	116.400	-33,30%
44	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA LIMPIAPARABRISAS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	44.1	Cepillo limpiaparabrisas derecho	unidad	1,00	193.421	129.010	129.010	-33,30%
	44.2	Reparacion de desempañador	unidad	1,00	293.185	195.550	195.550	-33,30%
	44.3	Cepillo de limpiaparabrisas izquierdo	unidad	1,00	193.421	129.010	129.010	-33,30%
	44.4	Paletas del limpiaparabrisas	unidad	1,00	643.379	429.130	429.130	-33,30%
	44.5	Motorcito del limpiaparabrisas	unidad	1,00	1.070.940	714.320	714.320	-33,30%
	44.6	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	44.7	Depósito de agua p/limpiaparabrisas	unidad	1,00	928.420	619.260	619.260	-33,30%
45	78180101-023	ACCESORIOS EN GENERAL DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F斑	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	45.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	45.2	Forro del volante (original)	unidad	1,00	97.728	65.180	65.180	-33,30%
	45.3	Plastico del freno de mano	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
	45.4	Palanca de cambio	unidad	1,00	374.626	249.880	249.880	-33,30%
	45.5	Perillas de comando	unidad	1,00	325.761	217.280	217.280	-33,30%
	45.6	Ventilete de Aire Acondicionado	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
	45.7	Tapiceria de puertas delanteras	unidad	1,00	3.013.292	2.009.870	2.009.870	-33,30%
	45.8	Tapiceria de puertas trasera	unidad	1,00	3.013.292	2.009.870	2.009.870	-33,30%
	45.9	Agarradera interior	unidad	1,00	154.737	103.210	103.210	-33,30%
	45.10	Cinturon de seguridad	unidad	1,00	219.889	146.670	146.670	-33,30%
	45.11	Trabas para cinturon de seguridad	unidad	1,00	154.737	103.210	103.210	-33,30%
	45.12	Interruptor de luz de puerta	unidad	1,00	89.584	59.750	59.750	-33,30%
	45.13	Consola apoya brazos	unidad	1,00	122.161	81.480	81.480	-33,30%
	45.14	Manija (botonera) tapa tanque	unidad	1,00	89.584	59.750	59.750	-33,30%
	45.15	Manija (botonera) abre capot	unidad	1,00	89.584	59.750	59.750	-33,30%
	45.16	Bloqueo de puerta-boton	unidad	1,00	105.872	70.620	70.620	-33,30%
	45.17	Bloqueo de ventanilla-boton	unidad	1,00	105.872	70.620	70.620	-33,30%
	45.18	Boton luz de stop	unidad	1,00	73.296	48.890	48.890	-33,30%
	45.19	Manija de puertas (externa e interna)	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	-33,30%
	45.20	Palanca de señalero	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
	45.21	Palanca de limpia parabrisas	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
	45.22	Goma de puerta	unidad	1,00	179.169	119.510	119.510	-33,30%
	45.23	Luz de techo	unidad	1,00	29.644	19.770	19.770	-33,31%
	45.24	Visagra de puertas	unidad	1,00	179.169	119.510	119.510	-33,30%
	45.25	Posa vasos	unidad	1,00	138.449	92.350	92.350	-33,30%
	45.26	Reparación tapiceria de asiento	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
	45.27	Reparación riel de asiento	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	-33,30%
	45.28	Cambio riel de asiento	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
	45.29	Reparacion manija de asiento	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
	45.30	Cambio manija de asiento	unidad	1,00	390.914	260.740	260.740	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

45.31	Reparacion de sistema electrico de retrovisor (espejos laterales	unidad	1,00	732.963	488.890	488.890	-33,30%
45.32	Retrovisor interior	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
45.33	Pedal	unidad	1,00	154.737	103.210	103.210	-33,30%
45.34	Perilla de apertura de guantera	unidad	1,00	154.737	103.210	103.210	-33,30%
45.35	Reposición de alfombras	unidad	1,00	358.337	239.010	239.010	-33,30%
45.36	Reparación de radio	unidad	1,00	293.185	195.550	195.550	-33,30%
45.37	Reparación de tablero electrico	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
45.38	Manija de valijera	unidad	1,00	179.169	119.510	119.510	-33,30%
45.39	Luz de chapa	unidad	1,00	159.623	106.470	106.470	-33,30%
45.40	Tercera luz de freno	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
45.41	Reparación levanta vidrio electrico	unidad	1,00	1.040.482	694.000	694.000	-33,30%
45.42	Comando central de levanta vidrio	unidad	1,00	1.452.570	968.860	968.860	-33,30%
45.43	Reparación de guia de ventanillas	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
45.44	Mecanismo de avance de asiento	unidad	1,00	407.202	271.600	271.600	-33,30%
45.45	Reparación sistema de Bloqueo central de puerta	unidad	1,00	325.761	217.280	217.280	-33,30%
45.46	Reparacion de sistema de chorro de agua para vidrio	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
45.47	Cambio control de llave	unidad	1,00	3.257.613	2.172.830	2.172.830	-33,30%
45.48	Cambio de topes de goma de abertura	unidad	1,00	146.593	97.780	97.780	-33,30%
45.49	Mecanismo tapa tanque	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
45.50	Señalero exterior	unidad	1,00	154.737	103.210	103.210	-33,30%
45.51	Sensor de temperatura	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	-33,30%
45.52	Caja de fusibles	unidad	1,00	293.185	195.550	195.550	-33,30%
45.53	Palanca de asiento	unidad	1,00	195.457	130.370	130.370	-33,30%
45.54	Reparación sistema de crucero	unidad	1,00	912.132	608.390	608.390	-33,30%
45.55	Perchero de agarradera	unidad	1,00	146.593	97.780	97.780	-33,30%
45.56	Luz interior de puerta	unidad	1,00	146.593	97.780	97.780	-33,30%
45.57	Reparación del sistema electrico retractil	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	-33,30%
45.58	Reparación de comando luz del techo	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	-33,30%
45.59	Comando de aire	unidad	1,00	293.185	195.550	195.550	-33,30%
45.60	Disco de airbag bobina	unidad	1,00	1.048.951	699.650	699.650	-33,30%
45.61	Modulo de airbag	unidad	1,00	7.306.175	4.873.220	4.873.220	-33,30%
45.62	Bolsa de Airbag conductor	unidad	1,00	12.952.271	8.639.160	8.639.160	-33,30%
45.63	Bolsa de Airbag acompañante	unidad	1,00	15.476.595	10.322.890	10.322.890	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

46	72101505-001	CERRAJER脃A DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F脪	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	46.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	70.550	70.550	-33,30%
	46.2	Reparacion de cilindro de arranque	unidad	1,00	570.082	380.240	380.240	-33,30%
	46.3	Cambio de cilindro de arranque	unidad	1,00	1.303.045	869.130	869.130	-33,30%
	46.4	Cambio de cilindro de puerta	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	-33,30%
	46.5	Reparacion de cilindro de puerta	unidad	1,00	1.630.435	1.087.500	1.087.500	-33,30%
	46.6	Cambio de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1,00	1.185.771	790.910	790.910	-33,30%
	46.7	Reparación de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1,00	244.321	162.960	162.960	-33,30%
47	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	47.1	Cambio de aceite de motor	unidad	1,00	70.314	46.900	46.900	-33,30%
	47.2	Cambio de filtro de aire	unidad	1,00	339.298	226.310	226.310	-33,30%
	47.3	Control de agua destilada	unidad	1,00	12.149	8.100	8.100	-33,33%
	47.4	Cambio de aceite diferencial	unidad	1,00	56.129	37.440	37.440	-33,30%
	47.5	Cambio de aceite de caja	unidad	1,00	96.541	64.390	64.390	-33,30%
	47.6	Cambio de aceite de dirección	unidad	1,00	44.903	29.950	29.950	-33,30%
	47.7	Cambio de filtro de aceite	unidad	1,00	273.628	182.510	182.510	-33,30%
	47.8	Cambio de filtro de combustible	unidad	1,00	383.079	255.510	255.510	-33,30%
	47.9	Control de bujías incandescentes o cambio	unidad	1,00	246.967	164.730	164.730	-33,30%
	47.10	Limpieza de filtro. Tornillo hueco, entrada combustible. Bomba inyectora	unidad	1,00	87.561	58.400	58.400	-33,30%
	47.11	Cambio de cabo acelerador	unidad	1,00	2.132.893	1.422.640	1.422.640	-33,30%
	47.12	Confección de caño de retorno	unidad	1,00	280.644	187.190	187.190	-33,30%
	47.13	Cambio de cabo de velocímetro	unidad	1,00	1.796.120	1.198.010	1.198.010	-33,30%
	47.14	Cambio de manguera de radiador superior	unidad	1,00	460.256	306.990	306.990	-33,30%
	47.15	Cambio de manguera de radiador inferior	unidad	1,00	527.610	351.920	351.920	-33,30%
	47.16	Cambio de tapa radiador	unidad	1,00	98.787	65.890	65.890	-33,30%
	47.17	Cambio de tapa combustible	unidad	1,00	790.293	527.130	527.130	-33,30%
	47.18	Electro ventilador	unidad	1,00	2.638.051	1.759.580	1.759.580	-33,30%
	47.19	Cambio de manguera de calefacción	unidad	1,00	2.200.247	1.467.560	1.467.560	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	47.20	Cambio de correa dentada y rulemán tensor del mismo	unidad	1,00	4.288.237	2.860.250	2.860.250	-33,30%
	47.21	Cambio de correa del alternador	unidad	1,00	617.416	411.820	411.820	-33,30%
	47.22	Cambio de bomba de agua	unidad	1,00	3.929.013	2.620.650	2.620.650	-33,30%
	47.23	Regulación de válvulas	unidad	1,00	1.122.575	748.760	748.760	-33,30%
	47.24	Limpieza y reparación completo de radiador	unidad	1,00	370.450	247.090	247.090	-33,30%
	47.25	Cambio de polea rulemán tensor de correas	unidad	1,00	1.145.027	763.730	763.730	-33,30%
	47.26	Cambio de masa delantera ambos lados	unidad	1,00	2.076.764	1.385.200	1.385.200	-33,30%
	47.27	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	134.325	89.590	89.590	-33,30%
48	78180101-014	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	48.1	Correa serpiente	unidad	1,00	617.416	411.820	411.820	-33,30%
	48.2	Tapa motor	unidad	1,00	30.698.975	20.476.220	20.476.220	-33,30%
	48.3	Reservorio aceite de dirección hidráulica	unidad	1,00	336.773	224.630	224.630	-33,30%
	48.4	Tensor de correa serpiente	unidad	1,00	303.095	202.160	202.160	-33,30%
	48.5	Juego de pistón	unidad	1,00	10.552.205	7.038.320	7.038.320	-33,30%
	48.6	Bomba de alta presión	unidad	1,00	14.930.248	9.958.480	9.958.480	-33,30%
	48.7	Juego de camisa	unidad	1,00	6.847.708	4.567.420	4.567.420	-33,30%
	48.8	Válvula Control de alta presión	unidad	1,00	2.694.180	1.797.020	1.797.020	-33,30%
	48.9	Refrigerante anticongelante	unidad	1,00	125.728	83.860	83.860	-33,30%
	48.10	Aditivo refrigerante	unidad	1,00	101.458	67.670	67.670	-33,30%
	48.11	Cambio de válvula reguladora presión de combustible	unidad	1,00	2.694.180	1.797.020	1.797.020	-33,30%
	48.12	Pedal de acelerador	unidad	1,00	2.132.893	1.422.640	1.422.640	-33,30%
	48.13	Cambio de polea de bomba de agua	unidad	1,00	3.929.013	2.620.650	2.620.650	-33,30%
	48.14	Reparación de Cableado sensor ABS	unidad	1,00	1.234.833	823.630	823.630	-33,30%
	48.15	Válvula Control de alta presión	unidad	1,00	2.694.180	1.797.020	1.797.020	-33,30%
	48.16	Juego Casquillo de biela	unidad	1,00	1.100.124	733.780	733.780	-33,30%
	48.17	Juego Casquillo bancada	unidad	1,00	3.929.013	2.620.650	2.620.650	-33,30%
	48.18	Juego buje de biela	unidad	1,00	1.683.863	1.123.140	1.123.140	-33,30%
	48.19	Juego de aros	unidad	1,00	2.245.150	1.497.520	1.497.520	-33,30%
	48.20	Juego calce lateral	unidad	1,00	505.159	336.940	336.940	-33,30%
	48.21	Juego guía de válvulas	unidad	1,00	729.674	486.690	486.690	-33,30%
	48.22	Bomba de Aceite	unidad	1,00	2.357.408	1.572.390	1.572.390	-33,30%
	48.23	Juego de juntas	unidad	1,00	8.419.313	5.615.680	5.615.680	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

48.24		Juego de válvulas de escape	unidad	1,00	2.357.408	1.572.390	1.572.390	-33,30%
48.25		Juego de válvulas de admisión	unidad	1,00	2.132.893	1.422.640	1.422.640	-33,30%
48.26		Rectificación de cilindros	unidad	1,00	255.610	170.490	170.490	-33,30%
48.27		Rectificación de cigüeñal	unidad	1,00	796.467	531.240	531.240	-33,30%
48.28		Cepillado Tapa motor	unidad	1,00	403.790	269.330	269.330	-33,30%
48.29		Alineación brazo de biela	unidad	1,00	73.349	48.920	48.920	-33,31%
48.30		Rebajar cabeza de pistón	unidad	1,00	96.317	64.240	64.240	-33,30%
48.31		Cepillado superficie de block	unidad	1,00	447.318	298.360	298.360	-33,30%
48.32		Control bomba de aceite	unidad	1,00	116.692	77.830	77.830	-33,30%
48.33		Cambio guía de válvulas de admisión	unidad	1,00	740.900	494.180	494.180	-33,30%
48.34		Cambio guía de válvulas de escape	unidad	1,00	832.951	555.580	555.580	-33,30%
48.35		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1,00	44.454	29.650	29.650	-33,30%
48.36		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1,00	246.967	164.730	164.730	-33,30%
48.37		Rectificación de leva	unidad	1,00	213.009	142.080	142.080	-33,30%
48.38		Cambio de juego de leva	unidad	1,00	17.691.782	11.800.420	11.800.420	-33,30%
48.39		Cambio juego buje eje balanceador	unidad	1,00	505.159	336.940	336.940	-33,30%
48.40		Anillo Caño retorno	unidad	1,00	56.129	37.440	37.440	-33,30%
48.41		Alinear túnel bancada	unidad	1,00	1.296.574	864.810	864.810	-33,30%
48.42		Armar válvulas de admisión, escape, retén, pastilla y regulación	unidad	1,00	1.065.043	710.380	710.380	-33,30%
48.43		Buje motor de arranque	unidad	1,00	21.329	14.230	14.230	-33,28%
48.44		Reparación bomba inyectora	unidad	1,00	3.367.725	2.246.270	2.246.270	-33,30%
48.45		Cambiar pico inyector	unidad	1,00	4.737.267	3.159.760	3.159.760	-33,30%
48.46		Cambio soporte motor	unidad	1,00	3.592.240	2.396.020	2.396.020	-33,30%
48.47		Cambio retén frente motor	unidad	1,00	359.224	239.600	239.600	-33,30%
48.48		Cambio junta de balancín	unidad	1,00	965.415	643.930	643.930	-33,30%
48.49		Cambio junta tapa de motor	unidad	1,00	1.358.933	906.410	906.410	-33,30%
48.50		Cambio embrague ventilador motor	unidad	1,00	2.638.051	1.759.580	1.759.580	-33,30%
48.51		Cambio termoestato de agua	unidad	1,00	819.480	546.590	546.590	-33,30%
48.52		Rectificación de motor	unidad	1,00	11.225.750	7.487.580	7.487.580	-33,30%
48.53		Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	1.829.325	1.220.160	1.220.160	-33,30%
49	78180101-002	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE CAJA DE VELOCIDAD DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			

Lic. Rodrigo R. Núñez S
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	49.1	Juego de anillos sincronizadores	unidad	1,00	1.347.090	898.510	898.510	-33,30%
	49.2	Cola de caja	unidad	1,00	3.030.953	2.021.650	2.021.650	-33,30%
	49.3	Cambio de guardapolvo lado caja	unidad	1,00	662.319	441.770	441.770	-33,30%
	49.4	Engranaje 1ra. A 5ta.	unidad	1,00	1.347.090	898.510	898.510	-33,30%
	49.5	Eje ranurado	unidad	1,00	3.143.210	2.096.520	2.096.520	-33,30%
	49.6	Eje cuadruple	unidad	1,00	5.500.618	3.668.910	3.668.910	-33,30%
	49.7	Ruleman eje ranurado	unidad	1,00	2.076.764	1.385.200	1.385.200	-33,30%
	49.8	Rulcman cuadruplc	unidad	1,00	437.804	292.020	292.020	-33,30%
	49.9	Reten cola de caja	unidad	1,00	359.224	239.600	239.600	-33,30%
	49.10	Reten eje de mando	unidad	1,00	437.804	292.020	292.020	-33,30%
	49.11	Juego de junta caja	unidad	1,00	898.060	599.010	599.010	-33,30%
	49.12	Soporte caja	unidad	1,00	2.492.117	1.662.240	1.662.240	-33,30%
	49.13	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	134.325	89.590	89.590	-33,30%
50	78180101-002	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE TRANSMISI脫N DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	50.1	Columna de dirección	unidad	1,00	4.490.300	2.995.030	2.995.030	-33,30%
	50.2	Cambiar retén de masa trasera	unidad	1,00	246.967	164.730	164.730	-33,30%
	50.3	Encarnizar brida piñón	unidad	1,00	561.288	374.380	374.380	-33,30%
	50.4	Homocinética cardan delantero	unidad	1,00	4.378.043	2.920.150	2.920.150	-33,30%
	50.5	Homocinética cardan 4x4	unidad	1,00	4.378.043	2.920.150	2.920.150	-33,30%
	50.6	Retén piñón diferencial	unidad	1,00	258.192	172.210	172.210	-33,30%
	50.7	Cambio de cruceta cardan	unidad	1,00	617.416	411.820	411.820	-33,30%
	50.8	Cambio de palier	unidad	1,00	19.952.045	13.308.010	13.308.010	-33,30%
	50.9	Cambio de corona y piñón diferencial	unidad	1,00	25.415.425	16.952.090	16.952.090	-33,30%
	50.10	Cambio de arandela o calce de engranaje	unidad	1,00	493.933	329.450	329.450	-33,30%
	50.11	Arandela cárter	unidad	1,00	246.967	164.730	164.730	-33,30%
	50.12	Tapón carter 3,2	unidad	1,00	134.709	89.850	89.850	-33,30%
	50.13	Cambio de arandela o calce de engranaje planetario	unidad	1,00	981.131	654.410	654.410	-33,30%
	50.14	Cambio de engranaje satélite y planetario	unidad	1,00	24.756.775	16.512.770	16.512.770	-33,30%
	50.15	Camio de rulemanes especiales	unidad	1,00	578.126	385.610	385.610	-33,30%
	50.16	Cambio de ruleman piñón	unidad	1,00	1.347.090	898.510	898.510	-33,30%
	50.17	Cambio de perno satélite, pasador o seguro del mismo	unidad	1,00	67.355	44.930	44.930	-33,29%
	50.18	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	1.329.325	886.660	886.660	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S
Director General de Adm. y Finanza
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

51	78180101-011	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE TREN DELANTERO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	51.1	Cambio de muñequin de dirección - c/u	unidad	1,00	1.347.090	898.510	898.510	-33,30%
	51.2	Regulación de pisada	unidad	1,00	221.001	147.410	147.410	-33,30%
	51.3	Cambio de rótula superior - c/u	unidad	1,00	1.672.637	1.115.650	1.115.650	-33,30%
	51.4	Mantenimiento de Dirección	unidad	1,00	246.967	164.730	164.730	-33,30%
	51.5	Cambio de rótula inferior - c/u	unidad	1,00	3.423.854	2.283.710	2.283.710	-33,30%
	51.6	Buje estabilizador	unidad	1,00	168.386	112.310	112.310	-33,30%
	51.7	Juego de reparación de cremallera	unidad	1,00	10.170.748	6.783.890	6.783.890	-33,30%
	51.8	Cambio de brazo de dirección	unidad	1,00	526.039	350.870	350.870	-33,30%
	51.9	Cambio buje parrilla superior	unidad	1,00	291.870	194.680	194.680	-33,30%
	51.10	Cambio buje parrilla inferior	unidad	1,00	269.418	179.700	179.700	-33,30%
	51.11	Cambio de amortiguador delantero universal - c/u	unidad	1,00	830.706	554.080	554.080	-33,30%
	51.12	Cambio de bomba de dirección hidráulica	unidad	1,00	3.592.240	2.396.020	2.396.020	-33,30%
	51.13	Juego de bujes bieleta	unidad	1,00	342.385	228.370	228.370	-33,30%
	51.14	Juego de bujes estabilizador	unidad	1,00	168.386	112.310	112.310	-33,30%
	51.15	Bieleta	unidad	1,00	527.610	351.920	351.920	-33,30%
	51.16	Cambio prisionero y tuerca de rueda	unidad	1,00	118.339	78.930	78.930	-33,30%
	51.17	Cambio de buje central y lateral de barra estabilizadora	unidad	1,00	168.386	112.310	112.310	-33,30%
	51.18	Cambio buje amortuguador inferior y superior - c/u	unidad	1,00	89.806	59.900	59.900	-33,30%
	51.19	Alineación y balanceo de ruedas	unidad	1,00	205.886	137.330	137.330	-33,30%
	51.20	Cambio de ruleman de masa delantero	unidad	1,00	1.347.090	898.510	898.510	-33,30%
	51.21	Mano de obra por hora	unidad	1,00	134.325	89.590	89.590	-33,30%
52	78180101-012	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	52.1	Cambio centro elástico	unidad	1,00	505.159	336.940	336.940	-33,30%
	52.2	Cambio grillete elástico	unidad	1,00	454.643	303.250	303.250	-33,30%
	52.3	Cambio amortiguador trasero universal - c/u	unidad	1,00	1.964.506	1.310.330	1.310.330	-33,30%
	52.4	Cambio prisionero y tuerca de rueda	unidad	1,00	144.589	96.440	96.440	-33,30%
	52.5	Cambio de elástico	unidad	1,00	3.906.561	2.605.680	2.605.680	-33,30%
	52.6	Retén trasero de Eje salida	unidad	1,00	230.128	153.500	153.500	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	52.7	Cambio buje elástico trasero c/u	unidad	1,00	168.386	112.310	112.310	-33,30%
	52.8	Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	unidad	1,00	505.159	336.940	336.940	-33,30%
	52.9	Alineación y balanceo de ruedas	unidad	1,00	205.136	136.830	136.830	-33,30%
	52.10	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	134.325	89.590	89.590	-33,30%
53	78180101-006	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE SISTEMA DE FRENO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	53.1	Fluido de freno	unidad	1,00	58.079	38.740	38.740	-33,30%
	53.2	Rectificación de discos de frenos	unidad	1,00	423.861	282.720	282.720	-33,30%
	53.3	Recitificación de tambor de freno	unidad	1,00	436.361	291.050	291.050	-33,30%
	53.4	Control de freno	unidad	1,00	147.785	98.570	98.570	-33,30%
	53.5	Regulación de freno	unidad	1,00	22.452	14.980	14.980	-33,28%
	53.6	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados delantero	unidad	1,00	1.986.958	1.325.300	1.325.300	-33,30%
	53.7	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados trasero	unidad	1,00	1.560.379	1.040.770	1.040.770	-33,30%
	53.8	Cambio juego reparación bomba central de freno	unidad	1,00	2.138.505	1.426.380	1.426.380	-33,30%
	53.9	Cambio pastilla de freno	unidad	1,00	931.737	621.470	621.470	-33,30%
	53.10	Cambio juego reparación mordaza de frenos de ambos lados	unidad	1,00	3.973.916	2.650.600	2.650.600	-33,30%
	53.11	Cambio de fibra de frenos de ambos lados	unidad	1,00	303.095	202.160	202.160	-33,30%
	53.12	Cambio cabo de freno de mano secundario lado izquierdo	unidad	1,00	791.415	527.870	527.870	-33,30%
	53.13	Cambio cabo de freno de mano secundario lado derecho	unidad	1,00	791.415	527.870	527.870	-33,30%
	53.14	Cambio depresor de freno	unidad	1,00	2.301.279	1.534.950	1.534.950	-33,30%
	53.15	Cambio caño flexible mordaza freno delantero c/u	unidad	1,00	561.288	374.380	374.380	-33,30%
	53.16	Cambio bomba auxiliar de freno	unidad	1,00	2.245.150	1.497.520	1.497.520	-33,30%
	53.17	Reparación de servo freno	unidad	1,00	2.469.665	1.647.270	1.647.270	-33,30%
	53.18	Cambio de disco de freno c/u	unidad	1,00	1.027.156	685.110	685.110	-33,30%
	53.19	Cambio de tambor de freno c/u	unidad	1,00	981.131	654.410	654.410	-33,30%
	53.20	Cambio de pistón de mordaza freno delantero c/u	unidad	1,00	1.986.958	1.325.300	1.325.300	-33,30%
	53.21	Cambio de cilindro de freno trasero	unidad	1,00	1.560.379	1.040.770	1.040.770	-33,30%
	53.22	Mano de obra por hora	unidad	1,00	134.325	89.590	89.590	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

54	78180101-005	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE SISTEMA DE EMBRAGUE DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	54.1	Caño flexible de embrague	unidad	1,00	2.245.150	1.497.520	1.497.520	-33,30%
	54.2	Bomba central de embrague	unidad	1,00	1.403.219	935.950	935.950	-33,30%
	54.3	Fluido de embrague	unidad	1,00	56.129	37.440	37.440	-33,30%
	54.4	Retén caja transferencia	unidad	1,00	574.750	383.360	383.360	-33,30%
	54.5	Regulación de embrague	unidad	1,00	123.483	82.360	82.360	-33,30%
	54.6	Reparar caja de transferencia	unidad	1,00	5.612.875	3.743.790	3.743.790	-33,30%
	54.7	Cadena caja de transferencia	unidad	1,00	5.612.875	3.743.790	3.743.790	-33,30%
	54.8	Cambio plato de presión	unidad	1,00	3.289.145	2.193.860	2.193.860	-33,30%
	54.9	Cambio disco de embrague	unidad	1,00	3.289.145	2.193.860	2.193.860	-33,30%
	54.10	Cambio cojinete de empuje	unidad	1,00	2.983.804	1.990.200	1.990.200	-33,30%
	54.11	Rectificación corona volante	unidad	1,00	246.967	164.730	164.730	-33,30%
	54.12	Cambio ruleman piloto	unidad	1,00	269.418	179.700	179.700	-33,30%
	54.13	Mano de obra por hora	unidad	1,00	134.325	89.590	89.590	-33,30%
55	78180101-009	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	55.1	Cambio de engranaje de velocímetro	unidad	1,00	449.030	299.500	299.500	-33,30%
	55.2	Relay señalero	unidad	1,00	566.900	378.120	378.120	-33,30%
	55.3	Diagnóstico de falla y borrado de códigos	unidad	1,00	333.405	222.380	222.380	-33,30%
	55.4	Reparación alternador	unidad	1,00	2.245.150	1.497.520	1.497.520	-33,30%
	55.5	Reparación motor de arranque	unidad	1,00	2.245.150	1.497.520	1.497.520	-33,30%
	55.6	Reparación motor limpiaparabrisas	unidad	1,00	1.122.575	748.760	748.760	-33,30%
	55.7	Kit de filtros de bomba eléctrica	unidad	1,00	3.536.111	2.358.590	2.358.590	-33,30%
	55.8	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	unidad	1,00	314.321	209.650	209.650	-33,30%
	55.9	Cambio de bocina	unidad	1,00	982.253	655.160	655.160	-33,30%
	55.10	Reparación de mecanismo levanta vidrio c/u	unidad	1,00	3.822.368	2.549.520	2.549.520	-33,30%
	55.11	Cambio de llave de luz estacionamiento	unidad	1,00	945.208	630.450	630.450	-33,30%
	55.12	Cambio de focos c/u	unidad	1,00	63.028	42.040	42.040	-33,30%
	55.13	Cambio de bateria	unidad	1,00	1.446.759	964.990	964.990	-33,30%
	55.14	Confeccionar llave de contacto	unidad	1,00	617.416	411.820	411.820	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	55.15	Reparación de tablero instrumental	unidad	1,00	280.644	187.190	187.190	-33,30%
	55.16	Cambio de bulbo de temperatura	unidad	1,00	819.480	546.590	546.590	-33,30%
	55.17	Cambio de bulbo de aceite	unidad	1,00	280.644	187.190	187.190	-33,30%
	55.18	Cambio de flotador tanque de combustible	unidad	1,00	437.804	292.020	292.020	-33,30%
	55.19	Cambio reloj marcador de combustible	unidad	1,00	9.598.016	6.401.880	6.401.880	-33,30%
	55.20	Reparación de asientos c/u	unidad	1,00	1.459.348	973.390	973.390	-33,30%
	55.21	Reparación de autoradio	unidad	1,00	392.901	262.060	262.060	-33,30%
	55.22	Cambio regulador de montaje	unidad	1,00	2.132.893	1.422.640	1.422.640	-33,30%
	55.23	Interruptor marcha atrás	unidad	1,00	649.971	433.530	433.530	-33,30%
	55.24	Foco luz de techo	unidad	1,00	57.153	38.120	38.120	-33,30%
	55.25	Lámpara de dos filamentos	unidad	1,00	72.967	48.670	48.670	-33,30%
	55.26	Sensor de velocidad	unidad	1,00	1.751.217	1.168.060	1.168.060	-33,30%
	55.27	Sensor presión de aceite	unidad	1,00	280.644	187.190	187.190	-33,30%
	55.28	Cambio faro delantero c/u	unidad	1,00	7.825.278	5.219.460	5.219.460	-33,30%
	55.29	Faro antiniebla LI	unidad	1,00	2.638.051	1.759.580	1.759.580	-33,30%
	55.30	Faro antiniebla LD	unidad	1,00	2.638.051	1.759.580	1.759.580	-33,30%
	55.31	Cambio faro señalero c/u	unidad	1,00	3.527.501	2.352.840	2.352.840	-33,30%
	55.32	Cambio faro trasero c/u	unidad	1,00	1.773.669	1.183.040	1.183.040	-33,30%
	55.33	Cambio palanca comando señalero, luces	unidad	1,00	853.157	569.060	569.060	-33,30%
	55.34	Cambio terminal de bateria	unidad	1,00	135.011	90.050	90.050	-33,30%
	55.35	Colocación relay luz alta	unidad	1,00	67.355	44.930	44.930	-33,29%
	55.36	Cambio de solenoide o automático de arranque	unidad	1,00	2.110.441	1.407.660	1.407.660	-33,30%
	55.37	Ajustar faro auxiliar c/u	unidad	1,00	20.081	13.390	13.390	-33,32%
	55.38	Alineación luces	unidad	1,00	22.452	14.980	14.980	-33,28%
	55.39	Mano de obra por hora hombre	hora	1,00	134.325	89.590	89.590	-33,30%
56	78180101-023	MANTENIMIENTO, REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	56.1	Cambio de parabrisa delantero o trasero	unidad	1,00	7.038.545	4.694.710	4.694.710	-33,30%
	56.2	Cambio de ventanillas laterales	unidad	1,00	1.055.221	703.830	703.830	-33,30%
57	78180101-016	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	57.1	Cambio de ruleman de compresor	unidad	1,00	5.489.392	3.661.420	3.661.420	-33,30%
	57.2	Correa de A/C	unidad	1,00	443.417	295.760	295.760	-33,30%
	57.3	Tensor de correa A/C	unidad	1,00	303.095	202.160	202.160	-33,30%
	57.4	Cambio de condensador (Radiador de A/A)	unidad	1,00	5.736.358	3.826.150	3.826.150	-33,30%
	57.5	Desmontaje y montaje de carcaza de evaporador A/C	unidad	1,00	336.773	224.630	224.630	-33,30%
	57.6	Compresor de A/C	unidad	1,00	9.294.921	6.199.710	6.199.710	-33,30%
	57.7	Carga de Gas	unidad	1,00	608.483	405.860	405.860	-33,30%
	57.8	Cambio de Evaporador	unidad	1,00	9.553.113	6.371.930	6.371.930	-33,30%
	57.9	Carga de Gas R12	unidad	1,00	608.483	405.860	405.860	-33,30%
	57.10	Reparación de compresor	unidad	1,00	3.367.725	2.246.270	2.246.270	-33,30%
	57.11	Cambio de Aceite	unidad	1,00	280.644	187.190	187.190	-33,30%
	57.12	Cambio de filtro	unidad	1,00	134.709	89.850	89.850	-33,30%
	57.13	Cambio de válvula expansora	unidad	1,00	886.834	591.520	591.520	-33,30%
	57.14	Cambio de manguera de alta presión	unidad	1,00	3.199.339	2.133.960	2.133.960	-33,30%
	57.15	Cambio de embrague de compresor	unidad	1,00	1.407.709	938.940	938.940	-33,30%
	57.16	Cambio de termoestato de aire acondicionado	unidad	1,00	1.066.446	711.320	711.320	-33,30%
	57.17	Cambio de presostato de aire acondicionado	unidad	1,00	999.092	666.390	666.390	-33,30%
	57.18	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	134.325	89.590	89.590	-33,30%
58	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	58.1	Chaperias menores y pintura completa	unidad	1,00	3.367.725	2.246.270	2.246.270	-33,30%
	58.2	Desmontaje de tanque de combustible para limpieza	unidad	1,00	1.347.090	898.510	898.510	-33,30%
	58.3	Reservorio limpiaparabrisas	unidad	1,00	752.125	501.670	501.670	-33,30%
	58.4	Confección de soporte de batería	unidad	1,00	224.515	149.750	149.750	-33,30%
	58.5	Visagra trasera L/D	unidad	1,00	527.610	351.920	351.920	-33,30%
	58.6	Visagra trasera L/I	unidad	1,00	527.610	351.920	351.920	-33,30%
	58.7	Ajuste completo de carrocería tapa parrilla y paragolpe	unidad	1,00	561.288	374.380	374.380	-33,30%
	58.8	Destapizar puertas para eliminar falso contacto	unidad	1,00	561.288	374.380	374.380	-33,30%
	58.9	Pintura de logotipos	unidad	1,00	617.416	411.820	411.820	-33,30%
	58.10	Sellador blanco y gris	unidad	1,00	39.290	26.210	26.210	-33,29%
	58.11	Bomba de depósito de limpiaparabrisas	unidad	1,00	864.383	576.540	576.540	-33,30%
	58.12	Manija tapa trasera	unidad	1,00	695.997	464.230	464.230	-33,30%
	58.13	Moldura tapa trasera	unidad	1,00	246.967	164.730	164.730	-33,30%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

58.14	Niple	unidad	1,00	33.677	22.460	22.460	-33,31%
58.15	Polarizados	unidad	1,00	392.300	261.660	261.660	-33,30%
58.16	Mano de obra por hora	unidad	1,00	134.325	89.590	89.590	-33,30%
					Total por Grupo:	**1.570.525.460**	

Lic. Rodrigo R. Núñez S
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

Licitación: 454152 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Plurianual 2024-2025

Anexo N°1

Grupo 1 - Mantenimiento Y Reparación De Vehículos - Plurianual 2024-2025
Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 150000000 Máximo: 300000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Consorcio Sermec		
						Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Diferencia Porcentual
1	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA Y TRANSMISI脕N DE聽 CAMIONETAS聽 DE聽 LA聽 MARCA聽 CHEVROLET聽TIPO聽S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	1.1	Provisión de Engranaje de 1ª	unidad	1,00	2.073.238	1.969.576	1.969.576	-5,00%
	1.2	Provisión de Engranaje de 2ª	unidad	1,00	1.821.937	1.730.840	1.730.840	-5,00%
	1.3	Provisión de Engranaje de 3ª	unidad	1,00	2.324.540	2.208.313	2.208.313	-5,00%
	1.4	Provisión de Engranaje de 4ª	unidad	1,00	2.255.432	2.142.660	2.142.660	-5,00%
	1.5	Provisión de Engranaje de 5ª	unidad	1,00	2.324.540	2.208.313	2.208.313	-5,00%
	1.6	Provisión de Engranaje de reversa	unidad	1,00	2.324.540	2.208.313	2.208.313	-5,00%
	1.7	Provisión de Eje cuádruple	unidad	1,00	6.910.794	6.565.254	6.565.254	-5,00%
	1.8	Provisión de Eje mando	unidad	1,00	3.455.397	3.282.627	3.282.627	-5,00%
	1.9	Provisión de Eje directa	unidad	1,00	3.832.349	3.640.732	3.640.732	-5,00%
	1.10	Provisión de Juego de anillos sincronizadores	unidad	1,00	5.340.159	5.073.151	5.073.151	-5,00%
	1.11	Provisión de Juego completo de rulemanes	unidad	1,00	3.731.829	3.545.238	3.545.238	-5,00%
	1.12	Provisión de Juego completo de rodillos	unidad	1,00	3.015.619	2.864.838	2.864.838	-5,00%
	1.13	Provisión de Reten frente caja	unidad	1,00	175.911	167.115	167.115	-5,00%
	1.14	Provisión de Reten salida de caja	unidad	1,00	169.629	161.148	161.148	-5,00%
	1.15	Provisión de Juego de seguros desplazable 1ª - 2ª	unidad	1,00	314.127	298.421	298.421	-5,00%
	1.16	Provisión de Juego de seguros desplazable 3ª - 4ª	unidad	1,00	251.302	238.737	238.737	-5,00%
	1.17	Provisión de Juego de seguros desplazable 5ª - marcha atrás	unidad	1,00	188.476	179.052	179.052	-5,00%
	1.18	Provisión de Desplazable 1ª - 2ª	unidad	1,00	1.821.937	1.730.840	1.730.840	-5,00%
	1.19	Provisión de Desplazable 3ª - 4ª	unidad	1,00	2.129.781	2.023.292	2.023.292	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

1.20		Provisión de Desplazable 5ª - marcha atrás	unidad	1,00	1.947.587	1.850.208	1.850.208	-5,00%
1.21		Provisión de Horquilla 1ª 2ª	unidad	1,00	1.068.032	1.014.630	1.014.630	-5,00%
1.22		Provisión de Horquilla 3ª - 4ª	unidad	1,00	1.193.683	1.133.999	1.133.999	-5,00%
1.23		Provisión de Horquilla 5ª - marcha atrás	unidad	1,00	816.730	775.894	775.894	-5,00%
1.24		Provisión de Varilla selectora de cambios	unidad	1,00	439.778	417.789	417.789	-5,00%
1.25		Provisión y cambio Corona y piñón de velocímetro	unidad	1,00	1.432.419	1.360.798	1.360.798	-5,00%
1.26		Provisión y cambio de reloj velocímetro	unidad	1,00	1.570.635	1.492.103	1.492.103	-5,00%
1.27		Sensor de velocidad	unidad	1,00	376.952	358.104	358.104	-5,00%
1.28		Provisión de Juego juntas de caja	unidad	1,00	188.476	179.052	179.052	-5,00%
1.29		Provisión de Soporte de caja	unidad	1,00	942.381	895.262	895.262	-5,00%
1.30		Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
1.31		Desmontar, reparar y montar caja velocidad	unidad	1,00	816.730	775.894	775.894	-5,00%
2	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA EMBRAGUE DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
2.1		Fluido de embrague	unidad	1,00	58.172	55.263	55.263	-5,00%
2.2		Regular embrague	unidad	1,00	125.651	119.368	119.368	-5,00%
2.3		Provisión de Plato embrague	unidad	1,00	1.733.981	1.647.282	1.647.282	-5,00%
2.4		Provisión de Disco embrague	unidad	1,00	1.820.773	1.729.734	1.729.734	-5,00%
2.5		Provisión de Cojinete de empuje	unidad	1,00	942.381	895.262	895.262	-5,00%
2.6		Provisión de Ruleman piloto	unidad	1,00	150.781	143.242	143.242	-5,00%
2.7		Provisión de Bomba central de embrague	unidad	1,00	1.545.505	1.468.230	1.468.230	-5,00%
2.8		Provisión de Bomba auxiliar de embrague	unidad	1,00	841.860	799.767	799.767	-5,00%
2.9		Provisión de Juego reparo bomba central de embrague	unidad	1,00	309.194	293.734	293.734	-5,00%
2.10		Provisión de Caño unión bomba central con bomba auxiliar	unidad	1,00	138.216	131.305	131.305	-5,00%
2.11		Provisión de Vástago bomba central de embrague	unidad	1,00	90.469	85.946	85.946	-5,00%
2.12		Reparar vástago bomba central de embrague	unidad	1,00	56.543	53.716	53.716	-5,00%
2.13		Provisión y cambio de Corona volante	unidad	1,00	1.545.505	1.468.230	1.468.230	-5,00%
2.14		Rectificación corona volante	unidad	1,00	175.911	167.115	167.115	-5,00%
2.15		Tanque de fluido de embrague	unidad	1,00	251.302	238.737	238.737	-5,00%
2.16		Reparación de plato, disco y regulación volante	unidad	1,00	682.284	648.170	648.170	-5,00%
2.17		Cambiar plato, disco y cojinete	unidad	1,00	4.498.299	4.273.384	4.273.384	-5,00%
2.18		Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	2.19	Desmontar, y montar Caja p/reparación Sistema de Embrague	unidad	1,00	565.429	537.158	537.158	-5,00%
3	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	3.1	Provisión y cambio de Reparo bomba central de freno	unidad	1,00	219.889	208.895	208.895	-5,00%
	3.2	Provisión y cambio de Bomba central de freno	unidad	1,00	1.457.549	1.384.672	1.384.672	-5,00%
	3.3	Provisión y cambio de Flexible de freno delantero	unidad	1,00	175.911	167.115	167.115	-5,00%
	3.4	Provisión y cambio de Juego pastilla de freno	unidad	1,00	785.381	746.112	746.112	-5,00%
	3.5	Provisión y cambio de Juego fibra de freno	unidad	1,00	554.746	527.009	527.009	-5,00%
	3.6	Tanque fluido de freno	unidad	1,00	301.562	286.484	286.484	-5,00%
	3.7	Provisión y cambio de Disco de freno	unidad	1,00	1.193.683	1.133.999	1.133.999	-5,00%
	3.8	Rectificación disco de freno	unidad	1,00	491.815	467.224	467.224	-5,00%
	3.9	Provisión y cambio de Tambor de freno	unidad	1,00	1.218.813	1.157.872	1.157.872	-5,00%
	3.10	Rectificación tambor de freno	unidad	1,00	491.815	467.224	467.224	-5,00%
	3.11	Provisión y cambio de Despresor de freno	unidad	1,00	2.806.413	2.666.092	2.666.092	-5,00%
	3.12	Reparación de Despresor de freno	unidad	1,00	1.246.143	1.183.836	1.183.836	-5,00%
	3.13	Provisión de freno de mano	unidad	1,00	885.902	841.607	841.607	-5,00%
	3.14	Reparación de freno de mano	unidad	1,00	760.251	722.238	722.238	-5,00%
	3.15	Provisión de Válvula ecualizadora	unidad	1,00	1.105.727	1.050.441	1.050.441	-5,00%
	3.16	Provisión de Juego anillos reparo mordaza	unidad	1,00	785.381	746.112	746.112	-5,00%
	3.17	Provisión de Juego reparo cilindro freno trasero	unidad	1,00	274.359	260.641	260.641	-5,00%
	3.18	Tanque de fluido de freno	unidad	1,00	301.562	286.484	286.484	-5,00%
	3.19	Provisión de Pistón de mordaza	unidad	1,00	655.521	622.745	622.745	-5,00%
	3.20	Provisión de Seguros de mordaza	unidad	1,00	128.591	122.161	122.161	-5,00%
	3.21	Reparacion perno mordaza	unidad	1,00	314.127	298.421	298.421	-5,00%
	3.22	Provisión de Cilindro de freno trasero	unidad	1,00	294.243	279.531	279.531	-5,00%
	3.23	Provisión de Servo freno	unidad	1,00	3.039.336	2.887.369	2.887.369	-5,00%
	3.24	Tornillo purgador de freno L/Izq. o L/Der.	unidad	1,00	43.978	41.779	41.779	-5,00%
	3.25	Limpieza y regulación de frenos	unidad	1,00	94.238	89.526	89.526	-5,00%
	3.26	Reparacion de sistema ABS	unidad	1,00	1.623.095	1.541.940	1.541.940	-5,00%
	3.27	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	3.28	Fluido de freno	unidad	1,00	58.172	55.263	55.263	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

4	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
4.1		Diagnóstico electrónico	unidad	1,00	905.786	860.497	860.497	-5,00%
4.2		Mantenimiento y limpieza de sensores electrónicos	unidad	1,00	899.503	854.528	854.528	-5,00%
4.3		Provisión de Inducido arranque	unidad	1,00	748.879	711.435	711.435	-5,00%
4.4		Reparación inducido arranque	unidad	1,00	737.194	700.334	700.334	-5,00%
4.5		Provisión de Bendix arranque	unidad	1,00	439.778	417.789	417.789	-5,00%
4.6		Reparación Campos de arranque	unidad	1,00	314.127	298.421	298.421	-5,00%
4.7		Provisión de Campos de arranque	unidad	1,00	841.860	799.767	799.767	-5,00%
4.8		Provisión de Juego porta carbón con carbones	unidad	1,00	188.476	179.052	179.052	-5,00%
4.9		Cambio de reductora de arranque	unidad	1,00	314.127	298.421	298.421	-5,00%
4.10		Provisión de Seguro bendix arranque	unidad	1,00	62.825	59.684	59.684	-5,00%
4.11		Provisión de Buje arranque	unidad	1,00	106.803	101.463	101.463	-5,00%
4.12		Provisión de Torpedo de arranque	unidad	1,00	314.127	298.421	298.421	-5,00%
4.13		Provisión de Tapa trasera de arranque	unidad	1,00	188.476	179.052	179.052	-5,00%
4.14		Provisión de Automático de arranque	unidad	1,00	314.127	298.421	298.421	-5,00%
4.15		Provisión Planetario de arranque	unidad	1,00	62.825	59.684	59.684	-5,00%
4.16		Reparación motor de arranque	unidad	1,00	1.477.560	1.403.682	1.403.682	-5,00%
4.17		Cambio motor de arranque	unidad	1,00	2.932.064	2.785.461	2.785.461	-5,00%
4.18		Provisión de Regulador de voltaje	unidad	1,00	737.194	700.334	700.334	-5,00%
4.19		Provisión y reparación de Rotor de alternador	unidad	1,00	737.194	700.334	700.334	-5,00%
4.20		Provisión de Estator de alternador	unidad	1,00	929.816	883.325	883.325	-5,00%
4.21		Reparación de estator	unidad	1,00	314.127	298.421	298.421	-5,00%
4.22		Provisión de Placa de diodos	unidad	1,00	928.843	882.401	882.401	-5,00%
4.23		Cambio de fusibles	unidad	1,00	165.419	157.148	157.148	-5,00%
4.24		Cambio de relay	unidad	1,00	314.127	298.421	298.421	-5,00%
4.25		Cambio de colector	unidad	1,00	251.302	238.737	238.737	-5,00%
4.26		Provisión de Ruleman delantero alternador	unidad	1,00	373.843	355.151	355.151	-5,00%
4.27		Provisión de Ruleman trasero alternador	unidad	1,00	373.843	355.151	355.151	-5,00%
4.28		Provisión de Polea alternador	unidad	1,00	862.844	819.702	819.702	-5,00%
4.29		Reparación alternador	unidad	1,00	1.371.794	1.303.204	1.303.204	-5,00%
4.30		Bocina	unidad	1,00	251.302	238.737	238.737	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaria Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

4.31		Provisión de Bobina	unidad	1,00	1.447.121	1.374.765	1.374.765	-5,00%
4.32		Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
4.33		Reparación de Bobina	unidad	1,00	735.121	698.365	698.365	-5,00%
4.34		Provisión y cambio de batería 60 Amp	unidad	1,00	1.004.783	954.544	954.544	-5,00%
4.35		Reparación de desempañador	unidad	1,00	866.017	822.716	822.716	-5,00%
4.36		Terminal para batería c/u.-	unidad	1,00	174.515	165.789	165.789	-5,00%
4.37		Reparación sistema eléctrico del ventilador	unidad	1,00	668.086	634.682	634.682	-5,00%
4.38		Bujías c/u	unidad	1,00	225.135	213.878	213.878	-5,00%
4.39		Juego de cable de Bujías c/u	unidad	1,00	358.105	340.200	340.200	-5,00%
4.40		Focos de tablero	unidad	1,00	74.037	70.335	70.335	-5,00%
4.41		Cambio de foco alta y baja	unidad	1,00	190.380	180.861	180.861	-5,00%
4.42		Cambio de foco freno y luz chica	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
4.43		Provisión y cambio de Foco de faro delantero	unidad	1,00	190.380	180.861	180.861	-5,00%
4.44		Provisión y cambio de Foco de faro trasero	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
4.45		Provisión y cambio de Foco H7	unidad	1,00	190.380	180.861	180.861	-5,00%
4.46		Provisión y cambio de Foco Busca huella	unidad	1,00	190.380	180.861	180.861	-5,00%
4.47		Provisión y cambio de Faros Busca huella L/Izq./der.	unidad	1,00	420.930	399.884	399.884	-5,00%
4.48		Reparación parte eléctrica del Faros Busca huella L/Izq./der.	unidad	1,00	523.587	497.408	497.408	-5,00%
4.49		Provisión y cambio de Faros delanteros	unidad	1,00	1.193.683	1.133.999	1.133.999	-5,00%
4.50		Provisión y cambio de Faros traseros	unidad	1,00	728.775	692.336	692.336	-5,00%
4.51		Control de luces	unidad	1,00	68.748	65.311	65.311	-5,00%
4.52		Provisión y cambio de señalero delantero	unidad	1,00	251.302	238.737	238.737	-5,00%
4.53		Provisión y cambio de Palanca señalero	unidad	1,00	1.068.032	1.014.630	1.014.630	-5,00%
4.54		Configuración de radio	unidad	1,00	362.314	344.198	344.198	-5,00%
4.55		Reparación sistema antirrobo	unidad	1,00	801.056	761.003	761.003	-5,00%
5	78180101-011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO (incluido alineacion y balanceo) DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
5.1		Provisión y cambio de Buje de parrilla superior	unidad	1,00	456.552	433.724	433.724	-5,00%
5.2		Provisión y cambio de Buje de parrilla inferior	unidad	1,00	456.552	433.724	433.724	-5,00%
5.3		Provisión y cambio de Buje de barra estabilizadora	unidad	1,00	293.206	278.546	278.546	-5,00%
5.4		Provisión y cambio de Bieleta estabilizadora	unidad	1,00	456.552	433.724	433.724	-5,00%
5.5		Provisión y cambio de Barra estabilizadora	unidad	1,00	1.219.913	1.158.917	1.158.917	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

5.6		Provisión y cambio de Rotula superior	unidad	1,00	678.514	644.588	644.588	-5,00%
5.7		Provisión y cambio de Rotula inferior	unidad	1,00	716.210	680.400	680.400	-5,00%
5.8		Provisión y cambio de Muñequin interno de dirección	unidad	1,00	659.667	626.684	626.684	-5,00%
5.9		Provisión y cambio de Muñequin externo de dirección	unidad	1,00	659.667	626.684	626.684	-5,00%
5.10		Provisión y cambio de Brazo pitman	unidad	1,00	848.143	805.736	805.736	-5,00%
5.11		Provisión y cambio de Brazo zeta	unidad	1,00	932.957	886.309	886.309	-5,00%
5.12		Provisión y cambio de bieletas con bujes	unidad	1,00	376.952	358.104	358.104	-5,00%
5.13		Provisión y cambio de taqueador delantero	unidad	1,00	414.648	393.916	393.916	-5,00%
5.14		Provisión y cambio de taqueador trasero	unidad	1,00	414.648	393.916	393.916	-5,00%
5.15		Provisión y cambio de sinfín	unidad	1,00	2.309.457	2.193.984	2.193.984	-5,00%
5.16		Reparación de sinfín	unidad	1,00	1.225.095	1.163.840	1.163.840	-5,00%
5.17		Provisión y cambio de Barra de torsión con regulador	unidad	1,00	1.309.910	1.244.415	1.244.415	-5,00%
5.18		Provisión y cambio de Juego reparo caja Dir. Hidráulica	unidad	1,00	696.262	661.449	661.449	-5,00%
5.19		Provisión y cambio de Bomba Dir. Hidráulica	unidad	1,00	2.953.048	2.805.396	2.805.396	-5,00%
5.20		Provisión y cambio de Manguera dirección Hidráulica	unidad	1,00	603.124	572.968	572.968	-5,00%
5.21		Caño flexible para dirección	unidad	1,00	320.410	304.390	304.390	-5,00%
5.22		Bulón de barra de dirección	unidad	1,00	245.019	232.768	232.768	-5,00%
5.23		Servicio de engrase de rulemanes	unidad	1,00	84.814	80.573	80.573	-5,00%
5.24		Ruleman de masa delantero c/masa	unidad	1,00	2.544.429	2.417.208	2.417.208	-5,00%
5.25		Reparación de masa L/Izq. en tornería	unidad	1,00	682.724	648.588	648.588	-5,00%
5.26		Ruleman de olla	unidad	1,00	471.191	447.631	447.631	-5,00%
5.27		Retenes de masa A/L	unidad	1,00	315.195	299.435	299.435	-5,00%
5.28		Ajuste de masa	unidad	1,00	113.086	107.432	107.432	-5,00%
5.29		Guardapolvo cremallera	unidad	1,00	172.294	163.679	163.679	-5,00%
5.30		Corrección de pisada	unidad	1,00	195.668	185.885	185.885	-5,00%
5.31		Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
5.32		Provisión y cambio brazo tensor	unidad	1,00	603.124	572.968	572.968	-5,00%
6	78180101-012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO (incluido alineacion y balanceo) DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
6.1		Provisión y cambio de Amortiguador delantero	unidad	1,00	1.251.643	1.189.061	1.189.061	-5,00%
6.2		Provisión y cambio de Amortiguador trasero	unidad	1,00	1.239.797	1.177.807	1.177.807	-5,00%
6.3		Provisión y cambio amortiguador transversal trasero	unidad	1,00	1.094.262	1.039.549	1.039.549	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

6.4		Reparación elástico trasero	unidad	1,00	1.054.494	1.001.769	1.001.769	-5,00%
6.5		Provisión y cambio de Hoja elástico trasero	unidad	1,00	737.191	700.331	700.331	5,00%
6.6		Provisión y cambio de Barra estabilizadora trasera	unidad	1,00	691.079	656.525	656.525	-5,00%
6.7		Reparación caño de escape/silenciador	unidad	1,00	945.554	898.276	898.276	-5,00%
6.8		Cambio de caño de escape/silenciador	unidad	1,00	1.976.991	1.878.141	1.878.141	-5,00%
6.9		Provisión y cambio de Buje de barra estabilizadora trasera	unidad	1,00	243.983	231.784	231.784	-5,00%
6.10		Provisión de Planetario	unidad	1,00	1.433.519	1.361.843	1.361.843	-5,00%
6.11		Provisión de Satélite	unidad	1,00	1.352.883	1.285.239	1.285.239	-5,00%
6.12		Provisión de Juego corona y piñón	unidad	1,00	5.943.283	5.646.119	5.646.119	-5,00%
6.13		Provisión de Perno satélite	unidad	1,00	757.078	719.224	719.224	-5,00%
6.14		Provisión de Juego calces y seguros	unidad	1,00	314.127	298.421	298.421	-5,00%
6.15		Provisión de Olla diferencial vacía	unidad	1,00	3.958.000	3.760.100	3.760.100	-5,00%
6.16		Provisión de Juego reparo olla diferencial	unidad	1,00	3.078.445	2.924.523	2.924.523	-5,00%
6.17		Provisión de Ruleman trasero piñón	unidad	1,00	825.149	783.892	783.892	-5,00%
6.18		Provisión de Ruleman lateral corona	unidad	1,00	656.557	623.729	623.729	-5,00%
6.19		Provisión de Reten piñón	unidad	1,00	493.211	468.550	468.550	-5,00%
6.20		Provisión de Centralizador Cardan	unidad	1,00	871.200	827.640	827.640	-5,00%
6.21		Provisión y cambio de Cruceta cardan	unidad	1,00	776.962	738.114	738.114	-5,00%
6.22		Provisión de Junta tapa diferencial	unidad	1,00	50.260	47.747	47.747	-5,00%
6.23		Desmontar, reparar y montar diferencial	unidad	1,00	1.242.970	1.180.822	1.180.822	-5,00%
6.24		Provisión y cambio de Ruleman con seguro	unidad	1,00	925.670	879.387	879.387	-5,00%
6.25		Provisión y cambio de Reten	unidad	1,00	331.938	315.341	315.341	-5,00%
6.26		Provisión y cambio de Chapa retentora palier	unidad	1,00	439.778	417.789	417.789	-5,00%
6.27		Provisión y cambio de Eje palier	unidad	1,00	2.337.105	2.220.250	2.220.250	-5,00%
6.28		Provisión y cambio de Túnel	unidad	1,00	4.963.207	4.715.047	4.715.047	-5,00%
6.29		Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
6.30		Reparación de Túnel	unidad	1,00	750.135	712.628	712.628	-5,00%
7	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
7.1		Provisión y cambio de Filtro de combustible	unidad	1,00	251.302	238.737	238.737	-5,00%
7.2		Provisión y cambio de Filtro de aceite	unidad	1,00	245.019	232.768	232.768	-5,00%
7.3		Provisión y cambio de Filtro de aire	unidad	1,00	314.127	298.421	298.421	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	7.4	Provisión y cambio de Aceite de motor por litro	unidad	1,00	68.748	65.311	65.311	-5,00%
	7.5	Provisión y cambio de Aceite de caja velocidad por litro	unidad	1,00	79.325	75.359	75.359	-5,00%
	7.6	Provisión y cambio de Aceite diferencial por litro	unidad	1,00	79.325	75.359	75.359	-5,00%
	7.7	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	7.8	Provisión y cambio de Aceite Hidráulico por litro p/ Dirección. Hidráulica.	unidad	1,00	52.883	50.239	50.239	-5,00%
8	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR COMPLETO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	8.1	Provisión de Correa ventilador	unidad	1,00	386.285	366.971	366.971	-5,00%
	8.2	Provisión de Embrague viscoso con paleta	unidad	1,00	1.721.416	1.635.345	1.635.345	-5,00%
	8.3	Provisión y cambio de Radiador	unidad	1,00	3.759.159	3.571.201	3.571.201	-5,00%
	8.4	Tanque de refrigerante de radiador	unidad	1,00	810.511	769.985	769.985	-5,00%
	8.5	Limpieza de radiador	unidad	1,00	823.076	781.922	781.922	-5,00%
	8.6	Reparación Radiador	unidad	1,00	1.623.095	1.541.940	1.541.940	-5,00%
	8.7	Aditivo para Radiador	unidad	1,00	126.920	120.574	120.574	-5,00%
	8.8	Anillo de conducto de agua	unidad	1,00	56.543	53.716	53.716	-5,00%
	8.9	Eliminar pérdida de agua por el sistema del conducto	unidad	1,00	125.651	119.368	119.368	-5,00%
	8.10	Provisión y cambio de reservorio de agua con tapa	unidad	1,00	902.613	857.482	857.482	-5,00%
	8.11	Provisión y cambio manguera inferior radiador	unidad	1,00	314.127	298.421	298.421	-5,00%
	8.12	Provisión y cambio de manguera superior radiador	unidad	1,00	314.127	298.421	298.421	-5,00%
	8.13	Provisión y cambio de Bomba de agua	unidad	1,00	1.123.602	1.067.422	1.067.422	-5,00%
	8.14	Provisión y cambio de termostato	unidad	1,00	1.034.610	982.880	982.880	-5,00%
	8.15	Provisión y cambio Retén Diferencial	unidad	1,00	362.314	344.198	344.198	-5,00%
	8.16	Provisión y cambio cabo acelerador	unidad	1,00	188.476	179.052	179.052	-5,00%
	8.17	Provisión y cambio de manguera alimentadora de turbo	unidad	1,00	412.575	391.946	391.946	-5,00%
	8.18	Provisión y cambio de manguera respiradero	unidad	1,00	175.911	167.115	167.115	-5,00%
	8.19	Reparación depurador de aire	unidad	1,00	157.064	149.211	149.211	-5,00%
	8.20	Bulbo marcha atrás	unidad	1,00	178.424	169.503	169.503	-5,00%
	8.21	Provisión y cambio polea loca del alternador	unidad	1,00	439.778	417.789	417.789	-5,00%
	8.22	Provisión y cambio de Reten frente motor	unidad	1,00	280.641	266.609	266.609	-5,00%
	8.23	Calce piñon	unidad	1,00	188.476	179.052	179.052	-5,00%
	8.24	Regulación de válvulas	unidad	1,00	150.781	143.242	143.242	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

8.25	Provisión de Juego casquillos de biela	unidad	1,00	577.994	549.094	549.094	-5,00%
8.26	Provisión de Juego casquillos de bancada	unidad	1,00	650.243	617.731	617.731	-5,00%
8.27	Cambio de reten bancada	unidad	1,00	216.748	205.911	205.911	-5,00%
8.28	Provisión de Juego de pistones	unidad	1,00	1.806.230	1.715.919	1.715.919	-5,00%
8.29	Provisión de Juego de aros	unidad	1,00	1.293.261	1.228.598	1.228.598	-5,00%
8.30	Provisión de Juego de camisas	unidad	1,00	1.155.987	1.098.188	1.098.188	-5,00%
8.31	Provisión de Juego calces laterales	unidad	1,00	173.398	164.728	164.728	-5,00%
8.32	Provisión de Juego bujes de biela	unidad	1,00	216.748	205.911	205.911	-5,00%
8.33	Varilla de aceite	unidad	1,00	115.599	109.819	109.819	-5,00%
8.34	Provisión de Juego bujes de leva	unidad	1,00	250.265	237.752	237.752	-5,00%
8.35	Provisión de brazo biela	unidad	1,00	1.083.738	1.029.551	1.029.551	-5,00%
8.36	Provisión de leva	unidad	1,00	1.193.683	1.133.999	1.133.999	-5,00%
8.37	Provisión de cigüeñal de motor	unidad	1,00	5.767.372	5.479.003	5.479.003	-5,00%
8.38	Provisión de Tapa motor	unidad	1,00	6.182.019	5.872.918	5.872.918	-5,00%
8.39	Cepillar tapa motor	unidad	1,00	2.260.868	2.147.825	2.147.825	-5,00%
8.40	Reparación tapa motor	unidad	1,00	3.183.365	3.024.197	3.024.197	-5,00%
8.41	Provisión de Juego de juntas motor	unidad	1,00	1.331.898	1.265.303	1.265.303	-5,00%
8.42	Provisión de Juego válvulas admisión	unidad	1,00	628.254	596.841	596.841	-5,00%
8.43	Provisión de Juego válvulas de escape	unidad	1,00	753.905	716.210	716.210	-5,00%
8.44	Provisión de Juego guías de válvulas	unidad	1,00	226.171	214.862	214.862	-5,00%
8.45	Rectificación asientos de válvulas	unidad	1,00	150.781	143.242	143.242	-5,00%
8.46	Reparacion de bomba de direccion hidraulica	unidad	1,00	1.250.162	1.187.654	1.187.654	-5,00%
8.47	Juego reten de valvula	unidad	1,00	351.822	334.231	334.231	-5,00%
8.48	Trabajo de rectificación motor	unidad	1,00	2.245.003	2.132.753	2.132.753	-5,00%
8.49	Provisión de Bomba de aceite	unidad	1,00	2.250.249	2.137.737	2.137.737	-5,00%
8.50	Ajustar chapa de escape	unidad	1,00	84.613	80.382	80.382	-5,00%
8.51	Provisión de Reparo bomba aceite	unidad	1,00	439.778	417.789	417.789	-5,00%
8.52	Carcaza de termostato	unidad	1,00	675.687	641.903	641.903	-5,00%
8.53	Provisión de Correa dentada	unidad	1,00	862.844	819.702	819.702	-5,00%
8.54	Provisión de Kit tensores correa dentada	unidad	1,00	1.012.589	961.960	961.960	-5,00%
8.55	Provisión de Camon bomba inyectora	unidad	1,00	3.970.565	3.772.037	3.772.037	-5,00%
8.56	Provisión de Incorporado bomba inyectora	unidad	1,00	892.121	847.515	847.515	-5,00%
8.57	Provisión de Cabezal bomba inyectora	unidad	1,00	892.121	847.515	847.515	-5,00%
8.58	Provisión de Juego de juntas bomba inyectora	unidad	1,00	691.079	656.525	656.525	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

8.59		Provisión de Pico inyector	unidad	1,00	2.600.972	2.470.923	2.470.923	-5,00%
8.60		Reparación bomba inyectora	unidad	1,00	2.311.175	2.198.166	2.198.166	-5,00%
8.61		Calibración y limpieza bomba inyectora	unidad	1,00	565.429	537.158	537.158	-5,00%
8.62		Calibración y limpieza picos inyectores c/u	unidad	1,00	379.174	360.215	360.215	-5,00%
8.63		Provisión de Soporte de motor	unidad	1,00	314.127	298.421	298.421	-5,00%
8.64		Limpieza de tanque combustible	unidad	1,00	793.250	753.588	753.588	-5,00%
8.65		Provisión de Flotador tanque combustible	unidad	1,00	1.193.683	1.133.999	1.133.999	-5,00%
8.66		Provisión de Junta tapa motor	unidad	1,00	691.079	656.525	656.525	-5,00%
8.67		Provisión y cambio de Junta tapa balancín	unidad	1,00	188.476	179.052	179.052	-5,00%
8.68		Provisión y cambio de Junta cárter	unidad	1,00	62.825	59.684	59.684	-5,00%
8.69		Flexible de escape	unidad	1,00	188.476	179.052	179.052	-5,00%
8.70		Provisión y cambio de Junta admisión y escape	unidad	1,00	189.733	180.246	180.246	-5,00%
8.71		Provisión y cambio de Bombín de combustible	unidad	1,00	502.603	477.473	477.473	-5,00%
8.72		Desmontar y montar motor	unidad	1,00	2.198.889	2.088.945	2.088.945	-5,00%
8.73		Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
8.74		Puesta a punto de motor	unidad	1,00	439.778	417.789	417.789	-5,00%
9	78180101-016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10 ACONDICIONADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
9.1		Reparación de compresor	unidad	1,00	1.365.448	1.297.176	1.297.176	-5,00%
9.2		Provisión y cambio de Compresor de aire	unidad	1,00	6.471.016	6.147.465	6.147.465	-5,00%
9.3		Provisión de condensador	unidad	1,00	2.286.940	2.172.593	2.172.593	-5,00%
9.4		Provisión y cambio de Evaporador	unidad	1,00	2.450.191	2.327.681	2.327.681	-5,00%
9.5		Provisión y cambio de Filtro secador	unidad	1,00	314.127	298.421	298.421	-5,00%
9.6		Provisión y cambio de Válvula expansora	unidad	1,00	753.905	716.210	716.210	-5,00%
9.7		Provisión y cambio de Manguera de alta	unidad	1,00	314.127	298.421	298.421	-5,00%
9.8		Provisión y cambio de Manguera de baja	unidad	1,00	251.302	238.737	238.737	-5,00%
9.9		Provisión y cambio de Manguera desaguadero	unidad	1,00	295.279	280.515	280.515	-5,00%
9.10		Provisión y cambio de Ruleman de compresor	unidad	1,00	314.127	298.421	298.421	-5,00%
9.11		Provisión y cambio de Reten de compresor	unidad	1,00	251.302	238.737	238.737	-5,00%
9.12		Filtro de Aire Acondicionado	unidad	1,00	295.279	280.515	280.515	-5,00%
9.13		Mantenimiento de Aire Acondicionado	unidad	1,00	439.778	417.789	417.789	-5,00%
9.14		Reparación y limpieza del sistema de Aire Acondicionado	unidad	1,00	1.623.095	1.541.940	1.541.940	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	9.15	Desmontaje y montaje de tablero	unidad	1,00	1.235.422	1.173.651	1.173.651	-5,00%
	9.16	Ventilador o turbina interior del aire acondicionado	unidad	1,00	1.855.270	1.762.514	1.762.514	5,00%
	9.17	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	9.18	Carga de gas R-134 con aceite	unidad	1,00	651.311	618.745	618.745	-5,00%
10	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA, PINTURA Y OTROS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	10.1	Reparación de cerradura de guantera	unidad	1,00	106.803	101.463	101.463	-5,00%
	10.2	Reparación de manija guantera	unidad	1,00	56.543	53.716	53.716	-5,00%
	10.3	Reparación de soporte de guantera	unidad	1,00	56.543	53.716	53.716	-5,00%
	10.4	Pulida de Faros	unidad	1,00	285.570	271.292	271.292	-5,00%
	10.5	Pintura de logotipos (por puerta)	unidad	1,00	639.888	607.894	607.894	-5,00%
	10.6	Reparacion de brazo levanta vidrio trasero Lado Derecho e izquierdo	unidad	1,00	799.808	759.818	759.818	-5,00%
	10.7	Reparacion de mando central de levanta vidrio	unidad	1,00	690.075	655.571	655.571	-5,00%
	10.8	Reparacion del sistema electrico del levanta vidrio	unidad	1,00	753.572	715.893	715.893	-5,00%
	10.9	Reparacion en torneria de puerta delantera de visagra A/L	unidad	1,00	365.800	347.510	347.510	-5,00%
	10.10	Ajustar puerta delantera lado derecho	unidad	1,00	165.842	157.550	157.550	-5,00%
	10.11	Ajustar puerta delantera lado izquierdo	unidad	1,00	165.842	157.550	157.550	-5,00%
	10.12	Ajustar tapizado de puerta delantera lado delantero izquierdo y derecho	unidad	1,00	84.613	80.382	80.382	-5,00%
	10.13	Ajustar goma de puerta y posa mano	unidad	1,00	84.613	80.382	80.382	-5,00%
	10.14	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	10.15	Polarizados (por ventana)	unidad	1,00	423.067	401.914	401.914	-5,00%
11	78180101-007	SERVICIO DE GOMERIA DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	11.1	Reparación de llanta de magnesio c/uno	unidad	1,00	725.189	688.930	688.930	-5,00%
	11.2	Provisión de tuercas de rueda c/uno	unidad	1,00	142.785	135.646	135.646	-5,00%
	11.3	Provisión de tazas de rueda c/uno	unidad	1,00	75.390	71.621	71.621	-5,00%
	11.4	Provisión de Gato hidráulico	unidad	1,00	219.889	208.895	208.895	-5,00%
	11.5	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	11.6	Provisión de Llave de rueda	unidad	1,00	259.848	246.856	246.856	-5,00%
12	78180101-001	SERVICIO DE ALINEACI脫N Y BALANCEO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	12.1	Alineación/Balanceo	unidad	1,00	174.515	165.789	165.789	-5,00%
13	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA LIMPIAPARABRISAS DE CAMIONETAS DE LA MARCA CHEVROLET TIPO S10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	13.1	Provisión y cambio de Brazo de limpiaparabrisas	unidad	1,00	314.127	298.421	298.421	-5,00%
	13.2	Provisión y cambio Escobilla de limpiaparabrisas (el par)	unidad	1,00	213.606	202.926	202.926	-5,00%
	13.3	Reparación de Motor de limpiaparabrisas	unidad	1,00	251.302	238.737	238.737	-5,00%
	13.4	Provisión y cambio de Motor de limpiaparabrisas	unidad	1,00	621.971	590.872	590.872	-5,00%
	13.5	Deposito de agua	unidad	1,00	188.476	179.052	179.052	-5,00%
	13.6	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	13.7	Provisión y cambio de Palanca limpiaparabrisas	unidad	1,00	502.603	477.473	477.473	-5,00%
14	78180101-023	ACCESORIOS EN GENERAL DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	14.1	Forro del volante (original)	unidad	1,00	216.108	205.303	205.303	-5,00%
	14.2	Plastico del freno de mano	unidad	1,00	172.770	164.132	164.132	-5,00%
	14.3	Palanca de cambio	unidad	1,00	1.185.566	1.126.288	1.126.288	-5,00%
	14.4	Perillas de comando	unidad	1,00	207.324	196.958	196.958	-5,00%
	14.5	Ventilete de Aire Acondicionado	unidad	1,00	259.155	246.197	246.197	-5,00%
	14.6	Agarradera interior	unidad	1,00	164.131	155.924	155.924	-5,00%
	14.7	Cinturon de seguridad	unidad	1,00	190.047	180.545	180.545	-5,00%
	14.8	Trabas para cinturon de seguridad	unidad	1,00	136.488	129.664	129.664	-5,00%
	14.9	Interruptor de luz de puerta	unidad	1,00	129.577	123.098	123.098	-5,00%
	14.10	Consola apoya brazos	unidad	1,00	146.854	139.511	139.511	-5,00%
	14.11	Manija (botonera) tapa tanque	unidad	1,00	155.493	147.718	147.718	-5,00%
	14.12	Manija (botonera) abre capot	unidad	1,00	155.493	147.718	147.718	-5,00%
	14.13	Bloqueo de puerta-boton	unidad	1,00	112.300	106.685	106.685	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

14.14	Bloqueo de ventanilla-boton	unidad	1,00	112.300	106.685	106.685	-5,00%
14.15	Boton luz de stop	unidad	1,00	95.023	90.272	90.272	-5,00%
14.16	Manija de puertas (externa e interna)	unidad	1,00	198.685	188.751	188.751	-5,00%
14.17	Palanca de señalero	unidad	1,00	336.901	320.056	320.056	-5,00%
14.18	Palanca de limpia parabrisas	unidad	1,00	336.901	320.056	320.056	-5,00%
14.19	Goma de puerta	unidad	1,00	809.327	768.861	768.861	-5,00%
14.20	Luz de techo	unidad	1,00	260.043	247.041	247.041	-5,00%
14.21	Visagra de puertas	unidad	1,00	207.324	196.958	196.958	-5,00%
14.22	Posa vasos	unidad	1,00	259.155	246.197	246.197	-5,00%
14.23	Reparación tapiceria de asiento	unidad	1,00	1.317.520	1.251.644	1.251.644	-5,00%
14.24	Reparación riel de asiento	unidad	1,00	259.155	246.197	246.197	-5,00%
14.25	Cambio riel de asiento	unidad	1,00	604.694	574.459	574.459	-5,00%
14.26	Reparacion manija de asiento	unidad	1,00	195.531	185.754	185.754	-5,00%
14.27	Cambio manija de asiento	unidad	1,00	195.531	185.754	185.754	-5,00%
14.28	Reparacion de sistema electrico de retrovisor (espejos laterales)	unidad	1,00	195.531	185.754	185.754	-5,00%
14.29	Retrovisor interior	unidad	1,00	361.214	343.153	343.153	-5,00%
14.30	Pedal	unidad	1,00	129.577	123.098	123.098	-5,00%
14.31	Perilla de apertura de guantera	unidad	1,00	155.493	147.718	147.718	-5,00%
14.32	Reposición de alfombras	unidad	1,00	380.094	361.089	361.089	-5,00%
14.33	Cambio del cuero de palanca de cambio	unidad	1,00	310.986	295.437	295.437	-5,00%
14.34	Reparación de radio	unidad	1,00	152.706	145.071	145.071	-5,00%
14.35	Encendedor 12 volt.	unidad	1,00	152.706	145.071	145.071	-5,00%
14.36	Parasol (unidad)	unidad	1,00	895.736	850.949	850.949	-5,00%
14.37	Reparación de tablero electrico	unidad	1,00	195.531	185.754	185.754	-5,00%
14.38	Reposición de guarda fango	unidad	1,00	246.735	234.398	234.398	-5,00%
14.39	Manija de valijera	unidad	1,00	123.721	117.535	117.535	-5,00%
14.40	Luz de chapa	unidad	1,00	954.415	906.694	906.694	-5,00%
14.41	Tercera luz de freno	unidad	1,00	492.714	468.078	468.078	-5,00%
14.42	Reparación levanta vidrio electrico	unidad	1,00	952.293	904.678	904.678	-5,00%
14.43	Reparación de guia de ventanillas	unidad	1,00	195.531	185.754	185.754	-5,00%
14.44	Mecanismo de avance de asiento	unidad	1,00	195.531	185.754	185.754	-5,00%
14.45	Reparación sistema de Bloqueo central de puerta	unidad	1,00	195.531	185.754	185.754	-5,00%
14.46	Reparación de entrada USB-AUX	unidad	1,00	195.531	185.754	185.754	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	14.47	Reparacion de sistema de chorro de agua para vidrio	unidad	1,00	195.531	185.754	185.754	-5,00%
	14.48	Cambio control de llave	unidad	1,00	195.531	185.754	185.754	5,00%
	14.49	Cambio de topes de goma de abertura	unidad	1,00	195.531	185.754	185.754	-5,00%
	14.50	Mecanismo tapa tanque	unidad	1,00	410.046	389.544	389.544	-5,00%
	14.51	Señalero exterior	unidad	1,00	155.493	147.718	147.718	-5,00%
	14.52	Sensor de temperatura	unidad	1,00	311.069	295.516	295.516	-5,00%
	14.53	Parlante de audio (unidad)	unidad	1,00	195.531	185.754	185.754	-5,00%
	14.54	Caja de fusibles	unidad	1,00	8.345.631	7.928.349	7.928.349	-5,00%
	14.55	Palanca de asiento	unidad	1,00	224.601	213.371	213.371	-5,00%
	14.56	Cambio del plastico del freno de mano	unidad	1,00	207.324	196.958	196.958	-5,00%
	14.57	Reparación de comandos en el volante	unidad	1,00	259.155	246.197	246.197	-5,00%
	14.58	Cambio de comandos en el volante	unidad	1,00	518.310	492.395	492.395	-5,00%
	14.59	Comando de aire	unidad	1,00	207.324	196.958	196.958	-5,00%
	14.60	Provisión de Airbag	unidad	1,00	1.123.004	1.066.854	1.066.854	-5,00%
	14.61	Provisión de extintor (Polvo quimico seco de 1 kilo)	unidad	1,00	185.811	176.520	176.520	-5,00%
	14.62	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	14.63	Manija de freno de mano	unidad	1,00	207.324	196.958	196.958	-5,00%
15	72101505-001	CERRAJER脴A DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽CHEVROLET聽TIPO聽S 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	15.1	Reparacion de cilindro de arranque	unidad	1,00	195.531	185.754	185.754	-5,00%
	15.2	Cambio de cilindro de arranque	unidad	1,00	195.531	185.754	185.754	-5,00%
	15.3	Cambio de cilindro de puerta	unidad	1,00	195.531	185.754	185.754	-5,00%
	15.4	Reparacion de cilindro de puerta	unidad	1,00	195.531	185.754	185.754	-5,00%
	15.5	Cambio de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1,00	195.531	185.754	185.754	-5,00%
	15.6	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	15.7	Reparación de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1,00	195.531	185.754	185.754	-5,00%
16	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	16.1	Mano de obra hombre por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	16.2	Cabo de embrague	unidad	1,00	223.961	212.763	212.763	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaria Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

16.3	Desplazable de 1 y 2da	unidad	1,00	3.093.104	2.938.449	2.938.449	-5,00%
16.4	Desplazable de 3 y 4ta	unidad	1,00	3.275.530	3.111.754	3.111.754	-5,00%
16.5	Desplazable de 5ta y marcha atrás	unidad	1,00	3.184.317	3.025.101	3.025.101	-5,00%
16.6	Semieje derecho	unidad	1,00	4.045.956	3.843.658	3.843.658	-5,00%
16.7	Engranaje de 1ra	unidad	1,00	1.607.632	1.527.250	1.527.250	-5,00%
16.8	Engranaje de 2da	unidad	1,00	2.912.306	2.766.691	2.766.691	-5,00%
16.9	Engranaje de 3ra	unidad	1,00	3.226.666	3.065.333	3.065.333	-5,00%
16.10	Engranaje de 4ta	unidad	1,00	2.912.306	2.766.691	2.766.691	-5,00%
16.11	Engranaje de 5ta	unidad	1,00	3.273.901	3.110.206	3.110.206	-5,00%
16.12	Engranaje marcha atrás	unidad	1,00	2.298.246	2.183.334	2.183.334	-5,00%
16.13	Cuadruple	unidad	1,00	4.164.859	3.956.616	3.956.616	-5,00%
16.14	Reten de cola	unidad	1,00	144.964	137.716	137.716	-5,00%
16.15	Reten de frente caja	unidad	1,00	149.850	142.358	142.358	-5,00%
16.16	Semieje izquierdo	unidad	1,00	4.214.537	4.003.810	4.003.810	-5,00%
16.17	Bujes de palanca de cambio (juego)	unidad	1,00	712.603	676.973	676.973	-5,00%
16.18	Guardapolvo semieje lado de rueda derecho	unidad	1,00	509.002	483.552	483.552	-5,00%
16.19	Guardapolvo semieje lado de rueda izquierdo	unidad	1,00	509.002	483.552	483.552	-5,00%
16.20	Guardapolvo semieje interior izquierdo	unidad	1,00	509.002	483.552	483.552	-5,00%
16.21	Guardapolvo semieje interior derecho	unidad	1,00	509.002	483.552	483.552	-5,00%
16.22	Kit de embrague (plato, disco, y cojinete de embrague)	unidad	1,00	8.062.593	7.659.463	7.659.463	-5,00%
16.23	Retén de semieje de caja derecho (juego)	unidad	1,00	712.603	676.973	676.973	-5,00%
16.24	Eje principal	unidad	1,00	3.839.097	3.647.142	3.647.142	-5,00%
16.25	Placa intermedia	unidad	1,00	506.559	481.231	481.231	-5,00%
16.26	Eje de mando	unidad	1,00	2.624.008	2.492.808	2.492.808	-5,00%
16.27	Sincronizador	unidad	1,00	4.707.251	4.471.888	4.471.888	-5,00%
16.28	Caja selectora de cambios	unidad	1,00	5.138.885	4.881.941	4.881.941	-5,00%
16.29	Juego de anillos sincronizadores	unidad	1,00	4.721.911	4.485.815	4.485.815	-5,00%
16.30	Reparación caño de escape/silenciador	unidad	1,00	814.403	773.683	773.683	-5,00%
16.31	Juego de junta de caja	unidad	1,00	2.231.465	2.119.892	2.119.892	-5,00%
16.32	Cambio de caño de escape/silenciador	unidad	1,00	1.465.926	1.392.630	1.392.630	-5,00%
16.33	Juego de rulemanes	unidad	1,00	5.138.885	4.881.941	4.881.941	-5,00%
16.34	Juego de rodillos	unidad	1,00	3.420.494	3.249.469	3.249.469	-5,00%
16.35	Aceite de caja 75W90 (por litro)	unidad	1,00	95.190	90.431	90.431	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

17	78180101-011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO REPUESTOS (incluido alineacion y balanceo) DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
17.1		Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
17.2		Bujes de parrilla de suspensión inferior (juego)	unidad	1,00	456.066	433.263	433.263	-5,00%
17.3		Bujes de parrilla de suspensión superior (juego)	unidad	1,00	456.066	433.263	433.263	-5,00%
17.4		Buje estabilizador central	unidad	1,00	228.033	216.631	216.631	-5,00%
17.5		Parrilla de suspensión derecho	unidad	1,00	5.213.810	4.953.120	4.953.120	-5,00%
17.6		Parrilla de suspensión izquierdo	unidad	1,00	5.213.810	4.953.120	4.953.120	-5,00%
17.7		Parrilla de suspensión inferior	unidad	1,00	2.223.321	2.112.155	2.112.155	-5,00%
17.8		Parrilla de suspensión superior	unidad	1,00	1.979.000	1.880.050	1.880.050	-5,00%
17.9		Ruleman cubo delantero (juego)	unidad	1,00	1.119.805	1.063.815	1.063.815	-5,00%
17.10		Rotulas superiores	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
17.11		Rotulas inferiores	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
17.12		Bieleta estabilizadora LH	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
17.13		Bieleta estabilizadora RH	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
17.14		Bujes extremo de barra estabilizadora (juego)	unidad	1,00	456.066	433.263	433.263	-5,00%
17.15		Barra estabilizadora delantera	unidad	1,00	3.221.780	3.060.691	3.060.691	-5,00%
17.16		Barra de torsion RH	unidad	1,00	2.443.210	2.321.050	2.321.050	-5,00%
17.17		Barra de torsion LH	unidad	1,00	2.443.210	2.321.050	2.321.050	-5,00%
17.18		Buje amortiguador	unidad	1,00	260.609	247.579	247.579	-5,00%
17.19		Brazo Barra de torsion LH	unidad	1,00	2.931.852	2.785.259	2.785.259	-5,00%
17.20		Brazo Barra de torsion RH	unidad	1,00	2.931.852	2.785.259	2.785.259	-5,00%
17.21		Bujes centrales de barra estabilizadora (juego)	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
17.22		Puntaeje RH	unidad	1,00	2.314.534	2.198.807	2.198.807	-5,00%
17.23		Puntaeje LH	unidad	1,00	2.314.534	2.198.807	2.198.807	-5,00%
17.24		Asientos barra torsion superior	unidad	1,00	1.547.366	1.469.998	1.469.998	-5,00%
17.25		Asientos barra torsion inferior	unidad	1,00	1.547.366	1.469.998	1.469.998	-5,00%
17.26		Bulon de torsion	unidad	1,00	146.593	139.263	139.263	-5,00%
17.27		Rotor sensor	unidad	1,00	895.844	851.052	851.052	-5,00%
17.28		Ruleman de masa delantera interna	unidad	1,00	677.584	643.705	643.705	-5,00%
17.29		Ruleman de masa delantera externa	unidad	1,00	833.949	792.252	792.252	-5,00%
17.30		Reten de masa delantera	unidad	1,00	219.889	208.895	208.895	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

17.31	Perno parrilla	unidad	1,00	516.332	490.515	490.515	-5,00%
17.32	Tuerca de masa	unidad	1,00	142.785	135.646	135.646	-5,00%
17.33	Arandela de masa	unidad	1,00	24.432	23.210	23.210	-5,00%
17.34	Tapa de masa	unidad	1,00	92.842	88.200	88.200	-5,00%
17.35	Rodillo de puntaeje	unidad	1,00	291.556	276.978	276.978	-5,00%
17.36	Reten de aceite puntaeje	unidad	1,00	109.130	103.674	103.674	-5,00%
17.37	Masa rueda delantera	unidad	1,00	1.352.840	1.285.198	1.285.198	-5,00%
17.38	Amortiguador delantero (juego)	unidad	1,00	1.123.877	1.067.683	1.067.683	-5,00%
17.39	Taqueador amortiguador RH	unidad	1,00	188.942	179.495	179.495	-5,00%
17.40	Taqueador amortiguador LH	unidad	1,00	188.942	179.495	179.495	-5,00%
17.41	Tasas de rueda	unidad	1,00	473.983	450.284	450.284	-5,00%
17.42	Corrección de pisada	unidad	1,00	195.668	185.885	185.885	-5,00%
17.43	Torreta de amortiguador (juego)	unidad	1,00	1.142.201	1.085.091	1.085.091	-5,00%
18	78180101-012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION TREN TRASERO – REPUESTOS (incluido alineacion y balanceo) DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
18.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
18.2	Bujes traseros (juego)	unidad	1,00	2.931.852	2.785.259	2.785.259	-5,00%
18.3	Perno elastico	unidad	1,00	895.844	851.052	851.052	-5,00%
18.4	Taqueador trasero	unidad	1,00	470.725	447.189	447.189	-5,00%
18.5	Reten piñon	unidad	1,00	171.025	162.474	162.474	-5,00%
18.6	Espaciador	unidad	1,00	260.609	247.579	247.579	-5,00%
18.7	Grillete de elastico	unidad	1,00	895.844	851.052	851.052	-5,00%
18.8	Buje elastico	unidad	1,00	358.337	340.420	340.420	-5,00%
18.9	Bujes de elasticos	unidad	1,00	293.185	278.526	278.526	-5,00%
18.10	Ruleman cubo trasero (juego)	unidad	1,00	2.850.412	2.707.891	2.707.891	-5,00%
18.11	Amortiguador trasero (juego)	unidad	1,00	2.051.239	1.948.677	1.948.677	-5,00%
18.12	Tuerca de piñon	unidad	1,00	200.957	190.909	190.909	-5,00%
18.13	Goma cabina	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
18.14	Brazo trasero (juego)	unidad	1,00	3.970.216	3.771.705	3.771.705	-5,00%
18.15	Corrección de pisada	unidad	1,00	195.668	185.885	185.885	-5,00%
18.16	Ruleman de piñon chico	unidad	1,00	680.841	646.799	646.799	-5,00%
18.17	Ruleman de piñon grande	unidad	1,00	1.021.262	970.199	970.199	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

18.18		Rulemanes de corona	unidad	1,00	843.722	801.536	801.536	-5,00%
18.19		Juego de piñon y corona	unidad	1,00	8.668.509	8.235.084	8.235.084	-5,00%
18.20		Eje palier trasero	unidad	1,00	1.791.687	1.702.103	1.702.103	-5,00%
18.21		Reten palier	unidad	1,00	293.185	278.526	278.526	-5,00%
18.22		Ollita diferencial	unidad	1,00	13.844.857	13.152.614	13.152.614	-5,00%
18.23		Buje amortiguador	unidad	1,00	293.185	278.526	278.526	-5,00%
18.24		Satelites	unidad	1,00	741.107	704.052	704.052	-5,00%
18.25		Ruleman palier	unidad	1,00	938.891	891.946	891.946	-5,00%
18.26		Disco friccion	unidad	1,00	895.844	851.052	851.052	-5,00%
18.27		Planetarios	unidad	1,00	1.158.082	1.100.178	1.100.178	-5,00%
18.28		Plato friccion	unidad	1,00	1.058.724	1.005.788	1.005.788	-5,00%
18.29		Retentor	unidad	1,00	506.559	481.231	481.231	-5,00%
18.30		Reten tunel trasero	unidad	1,00	141.706	134.621	134.621	-5,00%
18.31		Cruceta	unidad	1,00	614.060	583.357	583.357	-5,00%
18.32		Acople	unidad	1,00	12.789.305	12.149.840	12.149.840	-5,00%
18.33		Aceite diferencial trasero 80w90 (por litro)	unidad	1,00	95.190	90.431	90.431	-5,00%
18.34		Aro de presion	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
19	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCI脫N HIDRAULICA- REPUESTOS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
19.1		Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
19.2		Caja de dirección hidráulica – cremalleras D/H	unidad	1,00	16.633.374	15.801.705	15.801.705	-5,00%
19.3		Eje de direccion	unidad	1,00	1.465.926	1.392.630	1.392.630	-5,00%
19.4		Cremallera	unidad	1,00	9.121.317	8.665.251	8.665.251	-5,00%
19.5		Bomba de dirección hidraulica	unidad	1,00	3.236.439	3.074.617	3.074.617	-5,00%
19.6		Manguera de direccion hidraulica	unidad	1,00	382.770	363.632	363.632	-5,00%
19.7		Manguera hidráulica de dirección lado presión	unidad	1,00	1.104.331	1.049.114	1.049.114	-5,00%
19.8		Manguera de retorno de direccion hidraulica	unidad	1,00	677.584	643.705	643.705	-5,00%
19.9		Juego de reparacion de retenes de bomba hidraulica	unidad	1,00	307.844	292.452	292.452	-5,00%
19.10		Conjunto cilindro contacto	unidad	1,00	1.596.231	1.516.419	1.516.419	-5,00%
19.11		Columna de direccion	unidad	1,00	2.423.664	2.302.481	2.302.481	-5,00%
19.12		Correa de dirección hidráulica	unidad	1,00	472.354	448.736	448.736	-5,00%
19.13		Correa y tensor de dirección hidráulica (juego –kit)	unidad	1,00	2.931.852	2.785.259	2.785.259	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	19.14	Brazo de dirección izquierdo	unidad	1,00	1.465.926	1.392.630	1.392.630	-5,00%
	19.15	Juego de reparacion cartuchos bomba de direccion	unidad	1,00	2.198.889	2.088.945	2.088.945	5,00%
	19.16	Cuerpo trasero bomba de direccion	unidad	1,00	2.198.889	2.088.945	2.088.945	-5,00%
	19.17	Precat	unidad	1,00	472.354	448.736	448.736	-5,00%
	19.18	Brazo de dirección derecho	unidad	1,00	1.384.486	1.315.262	1.315.262	-5,00%
	19.19	Esparragos de rueda	unidad	1,00	61.895	58.800	58.800	-5,00%
	19.20	Guardapolvo	unidad	1,00	618.947	588.000	588.000	-5,00%
	19.21	Muñequin	unidad	1,00	309.473	293.999	293.999	-5,00%
	19.22	Tanque de fluido de direccion	unidad	1,00	675.955	642.157	642.157	-5,00%
	19.23	Tuerca de rueda	unidad	1,00	142.785	135.646	135.646	-5,00%
	19.24	Tensor dinámico de correa de accesorios	unidad	1,00	2.137.809	2.030.919	2.030.919	-5,00%
20	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	20.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	20.2	Retén trasero de motor	unidad	1,00	260.609	247.579	247.579	-5,00%
	20.3	Retén bancada frente de motor (juego)	unidad	1,00	358.337	340.420	340.420	-5,00%
	20.4	Retén de leva	unidad	1,00	211.750	201.163	201.163	-5,00%
	20.5	Resorte de valvula	unidad	1,00	76.554	72.726	72.726	-5,00%
	20.6	Reten guia de valvula	unidad	1,00	65.152	61.894	61.894	-5,00%
	20.7	Bulbo de aceite	unidad	1,00	309.473	293.999	293.999	-5,00%
	20.8	Juego de engranaje de frente motor	unidad	1,00	2.915.564	2.769.786	2.769.786	-5,00%
	20.9	Martillete de valvula	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
	20.10	Block motor	unidad	1,00	15.033.886	14.282.192	14.282.192	-5,00%
	20.11	Bulbo de temperatura	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
	20.12	Junta de colector de escape	unidad	1,00	390.914	371.368	371.368	-5,00%
	20.13	Radiador	unidad	1,00	3.583.375	3.404.206	3.404.206	-5,00%
	20.14	Tapa radiador	unidad	1,00	146.593	139.263	139.263	-5,00%
	20.15	Tanque auxiliar radiador	unidad	1,00	651.523	618.947	618.947	-5,00%
	20.16	Goma soporte radiador	unidad	1,00	73.296	69.631	69.631	-5,00%
	20.17	Protector radiador	unidad	1,00	581.484	552.410	552.410	-5,00%
	20.18	Refrigerante para Radiador	unidad	1,00	81.440	77.368	77.368	-5,00%
	20.19	Anillos de admisión	unidad	1,00	215.817	205.026	205.026	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

20.20	Junta de frente de motor	unidad	1,00	343.678	326.494	326.494	-5,00%
20.21	Ventilador del motor	unidad	1,00	712.603	676.973	676.973	-5,00%
20.22	Termostato	unidad	1,00	307.844	292.452	292.452	-5,00%
20.23	Manguera inferior de radiador	unidad	1,00	252.465	239.842	239.842	-5,00%
20.24	Manguera superior de radiador	unidad	1,00	307.844	292.452	292.452	-5,00%
20.25	Juego de mangueras de calefaccion	unidad	1,00	6.930.572	6.584.043	6.584.043	-5,00%
20.26	Soporte inferior central de motor/caja	unidad	1,00	643.379	611.210	611.210	-5,00%
20.27	Soporte de motor frontal (juego)	unidad	1,00	1.164.597	1.106.367	1.106.367	-5,00%
20.28	Bomba de agua	unidad	1,00	1.563.654	1.485.471	1.485.471	-5,00%
20.29	Caños o mangueras de combustible c/u	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
20.30	Varilla medidora de aceite	unidad	1,00	162.881	154.737	154.737	-5,00%
20.31	Tapa llenado de aceite	unidad	1,00	215.817	205.026	205.026	-5,00%
20.32	Soporte de escape delantero (juego)	unidad	1,00	287.077	272.723	272.723	-5,00%
20.33	Soporte de escape trasero (juego)	unidad	1,00	287.077	272.723	272.723	-5,00%
20.34	Soporte radiador (juego)	unidad	1,00	500.858	475.815	475.815	-5,00%
20.35	Junta de cárter de aceite	unidad	1,00	50.900	48.355	48.355	-5,00%
20.36	Filtro de aceite motor	unidad	1,00	219.889	208.895	208.895	-5,00%
20.37	Aceite de motor 15W40 50 (1 litro)	unidad	1,00	84.613	80.382	80.382	-5,00%
20.38	Filtro de combustible	unidad	1,00	470.725	447.189	447.189	-5,00%
20.39	Filtro de aire	unidad	1,00	141.706	134.621	134.621	-5,00%
20.40	Bujías (juego)	unidad	1,00	1.256.217	1.193.406	1.193.406	-5,00%
20.41	Rotor de alternador	unidad	1,00	2.244.496	2.132.271	2.132.271	-5,00%
20.42	Pedal de acelerador	unidad	1,00	2.117.449	2.011.577	2.011.577	-5,00%
20.43	Sensor de velocimetro	unidad	1,00	2.369.914	2.251.418	2.251.418	-5,00%
20.44	Arandela de pico inyector	unidad	1,00	122.161	116.053	116.053	-5,00%
20.45	Anillo inyector	unidad	1,00	122.161	116.053	116.053	-5,00%
20.46	Sensor filtro de combustible	unidad	1,00	325.761	309.473	309.473	-5,00%
20.47	Sensor de temperatura de combusitble	unidad	1,00	2.586.545	2.457.218	2.457.218	-5,00%
20.48	Interruptor presion combustible	unidad	1,00	3.583.375	3.404.206	3.404.206	-5,00%
20.49	Conjunto soporte filtro de combustible	unidad	1,00	3.089.846	2.935.354	2.935.354	-5,00%
20.50	Tanque de combustible	unidad	1,00	4.479.218	4.255.257	4.255.257	-5,00%
20.51	Valvula de retension de combustible	unidad	1,00	3.469.358	3.295.890	3.295.890	-5,00%
20.52	Conjunto de aceleracion	unidad	1,00	3.889.590	3.695.111	3.695.111	-5,00%
20.53	Protector del tanque	unidad	1,00	1.464.297	1.391.082	1.391.082	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

20.54		Valvula EGR	unidad	1,00	6.494.052	6.169.349	6.169.349	-5,00%
20.55		Tubo de combustible	unidad	1,00	3.871.673	3.678.089	3.678.089	5,00%
20.56		Tapa tanque de combustible	unidad	1,00	1.034.292	982.577	982.577	-5,00%
20.57		Sensor presion combustible	unidad	1,00	4.848.957	4.606.509	4.606.509	-5,00%
20.58		Alternador completo	unidad	1,00	3.835.840	3.644.048	3.644.048	-5,00%
20.59		Ruleman tensor de correa de accesorios	unidad	1,00	1.934.208	1.837.498	1.837.498	-5,00%
20.60		Polea de cigüeñal	unidad	1,00	3.226.666	3.065.333	3.065.333	-5,00%
20.61		Valvula EVRV	unidad	1,00	6.897.996	6.553.096	6.553.096	-5,00%
20.62		Cadena de distribucion	unidad	1,00	780.198	741.188	741.188	-5,00%
20.63		Correa de distribución (juego)	unidad	1,00	1.926.064	1.829.761	1.829.761	-5,00%
20.64		Kit de correas y tensores (juego)	unidad	1,00	3.359.414	3.191.443	3.191.443	-5,00%
20.65		Rulemanes de alternador	unidad	1,00	675.955	642.157	642.157	-5,00%
20.66		Polea de alternador	unidad	1,00	516.332	490.515	490.515	-5,00%
20.67		Carcaza trasera de alternador	unidad	1,00	941.450	894.378	894.378	-5,00%
20.68		Carcaza delantera de alternador	unidad	1,00	811.146	770.589	770.589	-5,00%
20.69		Correa alternador	unidad	1,00	675.955	642.157	642.157	-5,00%
21	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR COMPLETO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
21.1		Mano de obra hombre por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
21.2		Diagnóstico electrónico	unidad	1,00	610.803	580.263	580.263	-5,00%
21.3		Tapa Motor	unidad	1,00	11.332.422	10.765.801	10.765.801	-5,00%
21.4		Juego de pistón	unidad	1,00	3.778.831	3.589.889	3.589.889	-5,00%
21.5		Juego de camisa	unidad	1,00	1.142.201	1.085.091	1.085.091	-5,00%
21.6		Juego casquillo de biela	unidad	1,00	141.706	134.621	134.621	-5,00%
21.7		Juego casquillo bancada	unidad	1,00	643.379	611.210	611.210	-5,00%
21.8		Juego casquillo de leva	unidad	1,00	287.077	272.723	272.723	-5,00%
21.9		Juego buje de biela	unidad	1,00	293.185	278.526	278.526	-5,00%
21.10		Juego de aros	unidad	1,00	2.190.745	2.081.208	2.081.208	-5,00%
21.11		Eje balanceador	unidad	1,00	1.926.064	1.829.761	1.829.761	-5,00%
21.12		Rotor cigüeñal	unidad	1,00	1.234.635	1.172.903	1.172.903	-5,00%
21.13		Cigüeñal	unidad	1,00	12.851.285	12.208.721	12.208.721	-5,00%
21.14		Juego calce lateral	unidad	1,00	382.770	363.632	363.632	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

21.15	Juego guías de válvulas	unidad	1,00	521.218	495.157	495.157	-5,00%
21.16	Seguro perno piston	unidad	1,00	43.978	41.779	41.779	5,00%
21.17	Bomba de aceite	unidad	1,00	2.783.631	2.644.449	2.644.449	-5,00%
21.18	Juego de juntas	unidad	1,00	2.068.584	1.965.155	1.965.155	-5,00%
21.19	Juego válvulas de escape	unidad	1,00	358.337	340.420	340.420	-5,00%
21.20	Juego válvulas de admisión	unidad	1,00	1.123.877	1.067.683	1.067.683	-5,00%
21.21	Rectificación de cilindro	unidad	1,00	509.002	483.552	483.552	-5,00%
21.22	Bielas	unidad	1,00	1.172.741	1.114.104	1.114.104	-5,00%
21.23	Tapa de cilindro	unidad	1,00	19.219.919	18.258.923	18.258.923	-5,00%
21.24	Rectificación cigüeñal	unidad	1,00	1.465.926	1.392.630	1.392.630	-5,00%
21.25	Junta de multiple de admin	unidad	1,00	3.239.696	3.077.711	3.077.711	-5,00%
21.26	Junta de multiple de escape	unidad	1,00	3.632.239	3.450.627	3.450.627	-5,00%
21.27	Junta de tapa de cilindro	unidad	1,00	618.947	588.000	588.000	-5,00%
21.28	Cepillado tapa motor	unidad	1,00	1.058.724	1.005.788	1.005.788	-5,00%
21.29	Arbol de leva adminicion	unidad	1,00	3.239.696	3.077.711	3.077.711	-5,00%
21.30	Arbol de leva de escape	unidad	1,00	3.288.561	3.124.133	3.124.133	-5,00%
21.31	Alineación brazo de biela	unidad	1,00	301.329	286.263	286.263	-5,00%
21.32	Rebajar cabeza de pistón	unidad	1,00	732.963	696.315	696.315	-5,00%
21.33	Ducto de aire	unidad	1,00	677.584	643.705	643.705	-5,00%
21.34	Rotor de arranque	unidad	1,00	1.104.331	1.049.114	1.049.114	-5,00%
21.35	Ruleman de arranque	unidad	1,00	320.875	304.831	304.831	-5,00%
21.36	Automatico de arranque	unidad	1,00	780.198	741.188	741.188	-5,00%
21.37	Juego de carbones de arranque	unidad	1,00	384.398	365.178	365.178	-5,00%
21.38	Bobina motor de arranque	unidad	1,00	1.592.973	1.513.324	1.513.324	-5,00%
21.39	Porta carbon	unidad	1,00	553.794	526.104	526.104	-5,00%
21.40	Bendix de arranque	unidad	1,00	1.105.960	1.050.662	1.050.662	-5,00%
21.41	Inducido de arranque	unidad	1,00	1.495.245	1.420.483	1.420.483	-5,00%
21.42	Valvula de aire	unidad	1,00	4.072.017	3.868.416	3.868.416	-5,00%
21.43	Manguera depurador	unidad	1,00	617.318	586.452	586.452	-5,00%
21.44	Cepillado superficie de block	unidad	1,00	1.058.724	1.005.788	1.005.788	-5,00%
21.45	Perno piston	unidad	1,00	219.889	208.895	208.895	-5,00%
21.46	Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	unidad	1,00	1.542.480	1.465.356	1.465.356	-5,00%
21.47	Guia cadena	unidad	1,00	561.938	533.841	533.841	-5,00%
21.48	Leva cadena	unidad	1,00	765.539	727.262	727.262	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

21.49	Estator de alternador	unidad	1,00	1.653.239	1.570.577	1.570.577	-5,00%
21.50	Juego de caños de combustible	unidad	1,00	5.989.122	5.689.666	5.689.666	-5,00%
21.51	Flotador de tanque	unidad	1,00	2.062.069	1.958.966	1.958.966	-5,00%
21.52	Bomba de aceite nueva	unidad	1,00	4.491.434	4.266.862	4.266.862	-5,00%
21.53	Depurador de aire	unidad	1,00	858.381	815.462	815.462	-5,00%
21.54	Tapa depurador	unidad	1,00	382.770	363.632	363.632	-5,00%
21.55	Sensor de masa de aire	unidad	1,00	2.231.465	2.119.892	2.119.892	-5,00%
21.56	Conjunto aceleracion	unidad	1,00	1.464.297	1.391.082	1.391.082	-5,00%
21.57	Cambio guías de válvulas admisión	unidad	1,00	456.066	433.263	433.263	-5,00%
21.58	Cambio guías de válvulas escape	unidad	1,00	456.066	433.263	433.263	-5,00%
21.59	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	unidad	1,00	732.963	696.315	696.315	-5,00%
21.60	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1,00	732.963	696.315	696.315	-5,00%
21.61	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1,00	977.284	928.420	928.420	-5,00%
21.62	Rectificación de leva	unidad	1,00	1.058.724	1.005.788	1.005.788	-5,00%
21.63	Limpieza tanque de combustible	unidad	1,00	793.250	753.588	753.588	-5,00%
21.64	Cambio juego buje de leva	unidad	1,00	287.077	272.723	272.723	-5,00%
21.65	Cambio juego de camisa	unidad	1,00	714.639	678.907	678.907	-5,00%
21.66	Cambio juego buje eje balanceador	unidad	1,00	305.401	290.131	290.131	-5,00%
21.67	Alinear túnel bancada	unidad	1,00	293.185	278.526	278.526	-5,00%
21.68	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	unidad	1,00	977.284	928.420	928.420	-5,00%
21.69	Bomba de combustible de tanque	unidad	1,00	2.827.608	2.686.228	2.686.228	-5,00%
21.70	Bomba alimentadora de combustible	unidad	1,00	17.591.112	16.711.556	16.711.556	-5,00%
21.71	Inyectores	unidad	1,00	6.840.988	6.498.939	6.498.939	-5,00%
21.72	Base de filtro de combustible	unidad	1,00	1.265.583	1.202.304	1.202.304	-5,00%
21.73	Sensor posicion de cigüeñal	unidad	1,00	939.821	892.830	892.830	-5,00%
21.74	Sensor de acelerador	unidad	1,00	1.428.463	1.357.040	1.357.040	-5,00%
21.75	Sensor de flujo de aire	unidad	1,00	480.498	456.473	456.473	-5,00%
21.76	Sensor posicion de arbol de levas	unidad	1,00	1.050.580	998.051	998.051	-5,00%
21.77	Solenoide alimentadora	unidad	1,00	4.853.844	4.611.152	4.611.152	-5,00%
21.78	Reparación bomba de Combustible	unidad	1,00	1.547.366	1.469.998	1.469.998	-5,00%
21.79	Tapa tanque de bomba de Combustible	unidad	1,00	758.210	720.300	720.300	-5,00%
21.80	Reparación pico inyector	unidad	1,00	814.403	773.683	773.683	-5,00%
21.81	Cambio soporte motor	unidad	1,00	1.588.087	1.508.683	1.508.683	-5,00%
21.82	Bujes de parrilla inferior A/L	unidad	1,00	814.403	773.683	773.683	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	21.83	Cambio reten frente motor	unidad	1,00	260.609	247.579	247.579	-5,00%
	21.84	Guia cadena	unidad	1,00	895.844	851.052	851.052	-5,00%
	21.85	Cambio junta tapa balancín	unidad	1,00	309.473	293.999	293.999	-5,00%
	21.86	Cambio junta tapa motor	unidad	1,00	732.963	696.315	696.315	-5,00%
	21.87	Cambio embrague ventilador de motor /Electroventilador	unidad	1,00	2.850.412	2.707.891	2.707.891	-5,00%
	21.88	Cambio termostato de agua	unidad	1,00	162.881	154.737	154.737	-5,00%
	21.89	Flexible de escape	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
	21.90	Reparación de Carter	unidad	1,00	2.863.442	2.720.270	2.720.270	-5,00%
	21.91	Tapón de Carter	unidad	1,00	162.881	154.737	154.737	-5,00%
22	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	22.1	Mano de hora por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	22.2	Caño flexible de freno trasero (juego)	unidad	1,00	514.703	488.968	488.968	-5,00%
	22.3	Caño flexible de freno delantero (juego)	unidad	1,00	514.703	488.968	488.968	-5,00%
	22.4	Bulbo de freno	unidad	1,00	293.185	278.526	278.526	-5,00%
	22.5	Pastillas de freno delantero ambos lados	unidad	1,00	895.844	851.052	851.052	-5,00%
	22.6	Bomba de vacio	unidad	1,00	5.081.877	4.827.783	4.827.783	-5,00%
	22.7	Disco de freno delantero ambos lados (juego)	unidad	1,00	2.198.889	2.088.945	2.088.945	-5,00%
	22.8	Servo freno	unidad	1,00	5.081.877	4.827.783	4.827.783	-5,00%
	22.9	Fibras de freno trasero ambos lados	unidad	1,00	488.642	464.210	464.210	-5,00%
	22.10	Reservorio fluido de freno	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
	22.11	Valvula de freno	unidad	1,00	895.844	851.052	851.052	-5,00%
	22.12	Sensor ABS de rueda delantera izquierda	unidad	1,00	1.189.029	1.129.578	1.129.578	-5,00%
	22.13	Sensor ABS de rueda trasera	unidad	1,00	1.329.106	1.262.651	1.262.651	-5,00%
	22.14	Sensor ABS de rueda delantera derecha	unidad	1,00	1.189.494	1.130.019	1.130.019	-5,00%
	22.15	Modulo hidraulico de ABS	unidad	1,00	1.329.106	1.262.651	1.262.651	-5,00%
	22.16	Rotor sensor de ABS	unidad	1,00	1.791.687	1.702.103	1.702.103	-5,00%
	22.17	Mordaza de freno ambos lados (juego)	unidad	1,00	1.327.477	1.261.103	1.261.103	-5,00%
	22.18	Tanque fluido de freno	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
	22.19	Perno de mordaza	unidad	1,00	311.102	295.547	295.547	-5,00%
	22.20	Mordaza de freno delantero LH	unidad	1,00	2.141.881	2.034.787	2.034.787	-5,00%
	22.21	Mordaza de freno delantero RH	unidad	1,00	2.141.881	2.034.787	2.034.787	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	22.22	Cilindro de freno de ruedas traseras derecha	unidad	1,00	2.003.432	1.903.260	1.903.260	-5,00%
	22.23	Cilindro de freno de ruedas traseras izquierda – mordaza trasera	unidad	1,00	2.003.432	1.903.260	1.903.260	-5,00%
	22.24	Piston de mordaza	unidad	1,00	382.770	363.632	363.632	-5,00%
	22.25	Fluido de freno (litro)	unidad	1,00	58.172	55.263	55.263	-5,00%
	22.26	Juego de resortes de zapata	unidad	1,00	187.313	177.947	177.947	-5,00%
	22.27	Tambores de freno trasero	unidad	1,00	1.156.453	1.098.630	1.098.630	-5,00%
	22.28	Bomba central de freno	unidad	1,00	2.190.745	2.081.208	2.081.208	-5,00%
	22.29	Juego de reparo de cilindro de frenos	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
	22.30	Tapa de polvo	unidad	1,00	109.130	103.674	103.674	-5,00%
	22.31	Goma pedal TM	unidad	1,00	60.266	57.253	57.253	-5,00%
	22.32	Cabo de freno de mano	unidad	1,00	675.955	642.157	642.157	-5,00%
	22.33	Mecanismo de freno de mano	unidad	1,00	1.102.702	1.047.567	1.047.567	-5,00%
	22.34	Juego de reparo bomba central de freno	unidad	1,00	2.003.432	1.903.260	1.903.260	-5,00%
	22.35	Leva de freno	unidad	1,00	895.844	851.052	851.052	-5,00%
	22.36	Sensor de desaceleracion	unidad	1,00	3.827.696	3.636.311	3.636.311	-5,00%
	22.37	Perno de zapata	unidad	1,00	322.504	306.379	306.379	-5,00%
	22.38	Regulador de freno LH	unidad	1,00	561.938	533.841	533.841	-5,00%
	22.39	Regulador de freno RH	unidad	1,00	561.938	533.841	533.841	-5,00%
	22.40	Segmentado de cuatro zapatas	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
	22.41	Rectificacion de dos tambores de freno trasero	unidad	1,00	491.815	467.224	467.224	-5,00%
	22.42	Rectificacion de dos discos de freno	unidad	1,00	491.815	467.224	467.224	-5,00%
	22.43	Zapata de freno trasero	unidad	1,00	895.844	851.052	851.052	-5,00%
	22.44	Juego de seguros de zapata	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
23	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	23.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	23.2	Batería 60 Amp	unidad	1,00	1.004.783	954.544	954.544	-5,00%
	23.3	Reparación del bloqueo central de puertas	unidad	1,00	1.384.486	1.315.262	1.315.262	-5,00%
	23.4	Cambio del sistema central del bloqueo de puertas	unidad	1,00	2.606.091	2.475.786	2.475.786	-5,00%
	23.5	Bulbo freno	unidad	1,00	358.337	340.420	340.420	-5,00%
	23.6	Bulbo marcha atrás	unidad	1,00	325.761	309.473	309.473	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

23.7	Señaleros (juego)	unidad	1,00	1.995.288	1.895.524	1.895.524	-5,00%
23.8	Faros buscahuellas (juego)	unidad	1,00	732.963	696.315	696.315	-5,00%
23.9	Velocímetro, sonda	unidad	1,00	1.354.964	1.287.216	1.287.216	-5,00%
23.10	Bulbo de neutro	unidad	1,00	293.185	278.526	278.526	-5,00%
23.11	Bujias incandescentes	unidad	1,00	700.387	665.368	665.368	-5,00%
23.12	Conmutador de luces	unidad	1,00	514.238	488.526	488.526	-5,00%
23.13	Bocina (juego)	unidad	1,00	423.490	402.316	402.316	-5,00%
23.14	Luz indicador freno estacionamiento	unidad	1,00	928.420	881.999	881.999	-5,00%
23.15	Faro trasero (juego)	unidad	1,00	3.583.375	3.404.206	3.404.206	-5,00%
23.16	Luz de matrícula	unidad	1,00	643.379	611.210	611.210	-5,00%
23.17	Tercera luz de freno	unidad	1,00	928.420	881.999	881.999	-5,00%
23.18	Reparacion de desempañador	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
23.19	Foco H4	unidad	1,00	190.380	180.861	180.861	-5,00%
23.20	Tablero instrumental	unidad	1,00	8.344.377	7.927.158	7.927.158	-5,00%
23.21	Alarma cinturon	unidad	1,00	677.584	643.705	643.705	-5,00%
23.22	Relay limpiaparabrisas	unidad	1,00	516.332	490.515	490.515	-5,00%
23.23	Unidad de control	unidad	1,00	18.136.762	17.229.924	17.229.924	-5,00%
23.24	Control apertura	unidad	1,00	1.180.885	1.121.841	1.121.841	-5,00%
23.25	Sensor de baja incandecente	unidad	1,00	1.451.267	1.378.704	1.378.704	-5,00%
23.26	Sensor de posicion de leva	unidad	1,00	679.212	645.251	645.251	-5,00%
23.27	Unidad de control de apertura	unidad	1,00	2.011.576	1.910.997	1.910.997	-5,00%
23.28	Cambio motor de arranque	unidad	1,00	3.918.909	3.722.964	3.722.964	-5,00%
23.29	Faro auxiliar de freno	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
23.30	Faro trasero lado izquierdo	unidad	1,00	1.997.324	1.897.458	1.897.458	-5,00%
23.31	Faro trasero lado derecho	unidad	1,00	1.997.324	1.897.458	1.897.458	-5,00%
23.32	Interruptor de estacionamiento	unidad	1,00	188.942	179.495	179.495	-5,00%
23.33	Relay	unidad	1,00	513.074	487.420	487.420	-5,00%
23.34	Interruptor de buscahuella	unidad	1,00	350.193	332.683	332.683	-5,00%
23.35	Faro delantero lado derecho	unidad	1,00	2.793.403	2.653.733	2.653.733	-5,00%
23.36	Faro delantero lado izquierdo	unidad	1,00	2.793.403	2.653.733	2.653.733	-5,00%
23.37	Foco de alta y baja	unidad	1,00	190.380	180.861	180.861	-5,00%
23.38	Focos de un filamento	unidad	1,00	74.037	70.335	70.335	-5,00%
23.39	Focos de buscahuellas	unidad	1,00	190.380	180.861	180.861	-5,00%
23.40	Focos (juego)	unidad	1,00	190.380	180.861	180.861	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

24	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA EMBRAGUE DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	24.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	24.2	Fluido de Embrague	unidad	1,00	58.172	55.263	55.263	-5,00%
	24.3	Regulación de embrague	unidad	1,00	146.593	139.263	139.263	-5,00%
	24.4	Cambio cabo de embrague	unidad	1,00	215.817	205.026	205.026	-5,00%
	24.5	Cambio plato de presión	unidad	1,00	4.723.539	4.487.362	4.487.362	-5,00%
	24.6	Flexible de embrague	unidad	1,00	586.370	557.052	557.052	-5,00%
	24.7	Cambio disco de embrague	unidad	1,00	5.629.156	5.347.698	5.347.698	-5,00%
	24.8	Kit de embrague	unidad	1,00	8.062.593	7.659.463	7.659.463	-5,00%
	24.9	Cojinete de empuje	unidad	1,00	1.109.217	1.053.756	1.053.756	-5,00%
	24.10	Tanque fluido de embrague	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
	24.11	Horquilla	unidad	1,00	1.604.375	1.524.156	1.524.156	-5,00%
	24.12	Guardapolvo de horquilla	unidad	1,00	228.033	216.631	216.631	-5,00%
	24.13	Bomba central de embrague	unidad	1,00	1.283.500	1.219.325	1.219.325	-5,00%
	24.14	Vulvo de embrague	unidad	1,00	438.149	416.242	416.242	-5,00%
	24.15	Goma pedal de embrague	unidad	1,00	146.593	139.263	139.263	-5,00%
	24.16	Volante de motor	unidad	1,00	21.500.248	20.425.236	20.425.236	-5,00%
	24.17	Tornillos de volante	unidad	1,00	78.183	74.274	74.274	-5,00%
	24.18	Corona volante	unidad	1,00	2.079.986	1.975.987	1.975.987	-5,00%
	24.19	Rectificación corona volante	unidad	1,00	1.058.724	1.005.788	1.005.788	-5,00%
	24.20	Bomba auxiliar de embrague	unidad	1,00	977.284	928.420	928.420	-5,00%
	24.21	Juego reparacion Bomba auxiliar de embrague	unidad	1,00	1.547.366	1.469.998	1.469.998	-5,00%
	24.22	Cambio ruleman piloto	unidad	1,00	239.435	227.463	227.463	-5,00%
	24.23	Cambio reten bancada	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
25	78180101-016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	25.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	25.2	Compresor de aire acondicionado	unidad	1,00	9.740.264	9.253.251	9.253.251	-5,00%
	25.3	Polea de compresor	unidad	1,00	977.284	928.420	928.420	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

25.4		Embrague de compresor	unidad	1,00	794.858	755.115	755.115	-5,00%
25.5		Correa de aire acondicionado	unidad	1,00	646.636	614.304	614.304	-5,00%
25.6		Caño de compresor	unidad	1,00	2.076.729	1.972.893	1.972.893	-5,00%
25.7		Comando aire acondicionado	unidad	1,00	2.570.257	2.441.744	2.441.744	-5,00%
25.8		Valvula expansora	unidad	1,00	1.322.591	1.256.461	1.256.461	-5,00%
25.9		Evaporador de aire acondicionado	unidad	1,00	2.624.008	2.492.808	2.492.808	-5,00%
25.10		Manguera de aire acondicionado	unidad	1,00	3.238.068	3.076.165	3.076.165	-5,00%
25.11		Correa de aire acondicionado	unidad	1,00	472.354	448.736	448.736	-5,00%
25.12		Válvula	unidad	1,00	1.261.999	1.198.899	1.198.899	-5,00%
25.13		Termostato de aire acondicionado	unidad	1,00	372.671	354.037	354.037	-5,00%
25.14		Junta de termostato	unidad	1,00	81.440	77.368	77.368	-5,00%
25.15		Reparación y limpieza del sistema de aire acondicionado	unidad	1,00	952.852	905.209	905.209	-5,00%
25.16		Filtro de aire acondicionado	unidad	1,00	995.201	945.441	945.441	-5,00%
25.17		Desmontaje y montaje de tablero	unidad	1,00	732.963	696.315	696.315	-5,00%
25.18		Ventilador o turbina interior del aire acondicionado	unidad	1,00	1.221.605	1.160.525	1.160.525	-5,00%
25.19		Filtro habitaculo aire acondicionado	unidad	1,00	472.354	448.736	448.736	-5,00%
25.20		Conjunto polea tensor aire	unidad	1,00	3.456.328	3.283.512	3.283.512	-5,00%
25.21		Nucleo evaporador aire acondicionado	unidad	1,00	2.624.008	2.492.808	2.492.808	-5,00%
25.22		Guia ventilador	unidad	1,00	671.068	637.515	637.515	-5,00%
25.23		Motor ventilador de aire acondicionado	unidad	1,00	2.301.504	2.186.429	2.186.429	-5,00%
25.24		Motor ventilador	unidad	1,00	1.461.040	1.387.988	1.387.988	-5,00%
25.25		Enfriador de aire	unidad	1,00	3.516.594	3.340.764	3.340.764	-5,00%
25.26		Enfriador de aceite	unidad	1,00	2.975.830	2.827.039	2.827.039	-5,00%
25.27		Provisión de condensador	unidad	1,00	2.972.572	2.823.943	2.823.943	-5,00%
25.28		Carga de gas R-134A con aceite	unidad	1,00	651.311	618.745	618.745	-5,00%
26	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA, PINTURA Y OTROS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
26.1		Pulida de faros	unidad	1,00	285.570	271.292	271.292	-5,00%
26.2		Pintura de logotipos (por puerta)	unidad	1,00	639.888	607.894	607.894	-5,00%
26.3		Mano de obra hombre por hoa	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
26.4		Polarizados (por ventana)	unidad	1,00	423.067	401.914	401.914	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

27	78180101-007	SERIVICIO DE GOMERIA DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	27.1	Reparación de llanta de magnesio c/uno	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
	27.2	Provisión de tazas de rueda c/uno	unidad	1,00	138.449	131.527	131.527	-5,00%
	27.3	Provisión de Gato hidráulico	unidad	1,00	358.337	340.420	340.420	-5,00%
	27.4	Mano de obra hombre por hoa	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	27.5	Provisión de Llave de rueda	unidad	1,00	260.609	247.579	247.579	-5,00%
28	78180101-001	SERVICIO DE ALINEACI脫N Y BALANCEO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	28.1	Alineación/Balanceo	unidad	1,00	174.515	165.789	165.789	-5,00%
29	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA LIMPIAPARABRISAS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	29.1	Cepillo limpiaparabrisas derecho	unidad	1,00	162.881	154.737	154.737	-5,00%
	29.2	Cepillo de limpiaparabrisas izquierdo	unidad	1,00	162.881	154.737	154.737	-5,00%
	29.3	Paletas del limpiaparabrisas	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
	29.4	Motor del limpiaparabrisas	unidad	1,00	2.715.221	2.579.460	2.579.460	-5,00%
	29.5	Motor lanza agua	unidad	1,00	1.221.605	1.160.525	1.160.525	-5,00%
	29.6	Mano de obra hombre por hoa	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	29.7	Depósito de agua p/limpiaparabrisas	unidad	1,00	928.420	881.999	881.999	-5,00%
30	78180101-023	ACCESORIOS EN GENERAL DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	30.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	30.2	Forro del volante (original)	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
	30.3	Plastico del freno de mano	unidad	1,00	228.033	216.631	216.631	-5,00%
	30.4	Tapizado de puerta interior	unidad	1,00	2.566.999	2.438.649	2.438.649	-5,00%
	30.5	Palanca de cambio	unidad	1,00	1.809.604	1.719.124	1.719.124	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

30.6	Perillas de comando	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
30.7	Ventilete de Aire Acondicionado	unidad	1,00	179.169	170.211	170.211	5,00%
30.8	Agarradera interior	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
30.9	Cinturon de seguridad	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
30.10	Trabas para cinturon de seguridad	unidad	1,00	154.737	147.000	147.000	-5,00%
30.11	Interruptor de luz de puerta	unidad	1,00	146.593	139.263	139.263	-5,00%
30.12	Consola apoya brazos	unidad	1,00	317.617	301.736	301.736	-5,00%
30.13	Manija (botonera) tapa tanque	unidad	1,00	179.169	170.211	170.211	-5,00%
30.14	Manija (botonera) abre capot	unidad	1,00	179.169	170.211	170.211	-5,00%
30.15	Bloqueo de puerta-boton	unidad	1,00	154.737	147.000	147.000	-5,00%
30.16	Bloqueo de ventanilla-boton	unidad	1,00	154.737	147.000	147.000	-5,00%
30.17	Boton luz de stop	unidad	1,00	122.161	116.053	116.053	-5,00%
30.18	Manija de puertas (externa e interna)	unidad	1,00	122.161	116.053	116.053	-5,00%
30.19	Palanca de señalero	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
30.20	Palanca de limpia parabrisas	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
30.21	Goma de puerta	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
30.22	Luz de techo	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
30.23	Visagra de puertas	unidad	1,00	317.617	301.736	301.736	-5,00%
30.24	Posa vasos	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
30.25	Reparación tapiceria de asiento	unidad	1,00	488.642	464.210	464.210	-5,00%
30.26	Reparación riel de asiento	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
30.27	Cambio riel de asiento	unidad	1,00	5.106.309	4.850.994	4.850.994	-5,00%
30.28	Reparacion manija de asiento	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
30.29	Cambio manija de asiento	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
30.30	Reparacion de sistema electrico de retrovisor (espejos laterales	unidad	1,00	814.403	773.683	773.683	-5,00%
30.31	Retrovisor interior	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
30.32	Pedal	unidad	1,00	146.593	139.263	139.263	-5,00%
30.33	Perilla de apertura de guantera	unidad	1,00	130.305	123.790	123.790	-5,00%
30.34	Reposición de alfombras	unidad	1,00	358.337	340.420	340.420	-5,00%
30.35	Reparación de radio	unidad	1,00	358.337	340.420	340.420	-5,00%
30.36	Encendedor 12 volt.	unidad	1,00	322.504	306.379	306.379	-5,00%
30.37	Reparación de tablero electrico	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
30.38	Manija de valijera	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	30.39	Tercera luz de freno	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
	30.40	Reparacion levanta vidrio delantero	unidad	1,00	1.490.358	1.415.840	1.415.840	5,00%
	30.41	Reparacion levanta vidrio trasero	unidad	1,00	1.431.721	1.360.135	1.360.135	-5,00%
	30.42	Reparación de guia de ventanillas	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
	30.43	Mecanismo de avance de asiento	unidad	1,00	325.761	309.473	309.473	-5,00%
	30.44	Reparación sistema de Bloqueo central de puerta	unidad	1,00	895.844	851.052	851.052	-5,00%
	30.45	Reparacion de sistema de chorro de agua para vidrio	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
	30.46	Cambio control de llave	unidad	1,00	3.257.613	3.094.732	3.094.732	-5,00%
	30.47	Cambio de topes de goma de abertura	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
	30.48	Mecanismo tapa tanque	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
	30.49	Señalero exterior	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
	30.50	Sensor de temperatura	unidad	1,00	358.337	340.420	340.420	-5,00%
	30.51	Caja de fusibles	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
	30.52	Palanca de asiento	unidad	1,00	162.881	154.737	154.737	-5,00%
	30.53	Cambio del plastico del freno de mano	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
31	72101505-001	CERRAJER脄A DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO TUCSON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	31.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	31.2	Reparacion de cilindro de arranque	unidad	1,00	293.185	278.526	278.526	-5,00%
	31.3	Cambio de cilindro de arranque	unidad	1,00	732.963	696.315	696.315	-5,00%
	31.4	Cambio de cilindro de puerta	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
	31.5	Reparacion de cilindro de puerta	unidad	1,00	858.381	815.462	815.462	-5,00%
	31.6	Cambio de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
	31.7	Reparación de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1,00	293.185	278.526	278.526	-5,00%
32	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	32.1	Semieje derecho	unidad	1,00	4.491.434	4.266.862	4.266.862	-5,00%
	32.2	Caja de transferencia	unidad	1,00	21.174.487	20.115.763	20.115.763	-5,00%
	32.3	Semieje izquierdo	unidad	1,00	4.491.434	4.266.862	4.266.862	-5,00%
	32.4	Bujes de palanca de cambio (juego)	unidad	1,00	144.557	137.329	137.329	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

32.5		Caja de valvulas	unidad	1,00	13.506.391	12.831.071	12.831.071	-5,00%
32.6		Conjunto de discos	unidad	1,00	882.487	838.363	838.363	-5,00%
32.7		Conjunto de discos TA	unidad	1,00	1.258.742	1.195.805	1.195.805	-5,00%
32.8		Carter de caja	unidad	1,00	592.886	563.242	563.242	-5,00%
32.9		Juego de discos TA	unidad	1,00	1.160.688	1.102.654	1.102.654	-5,00%
32.10		Juego de discos	unidad	1,00	1.178.930	1.119.984	1.119.984	-5,00%
32.11		Juego de discos de freno	unidad	1,00	1.274.704	1.210.969	1.210.969	-5,00%
32.12		Filtro de aceite	unidad	1,00	273.640	259.958	259.958	-5,00%
32.13		Guardapolvo semieje lado de rueda derecho	unidad	1,00	358.337	340.420	340.420	-5,00%
32.14		Guardapolvo semieje lado de rueda izquierdo	unidad	1,00	358.337	340.420	340.420	-5,00%
32.15		Guardapolvo semieje interior izquierdo	unidad	1,00	358.337	340.420	340.420	-5,00%
32.16		Guardapolvo semieje interior derecho	unidad	1,00	358.337	340.420	340.420	-5,00%
32.17		Retén de semieje de caja derecho (juego)	unidad	1,00	712.603	676.973	676.973	-5,00%
32.18		Reparación caño de escape/silenciador	unidad	1,00	814.403	773.683	773.683	-5,00%
32.19		Generador de Pulso A	unidad	1,00	1.149.286	1.091.822	1.091.822	-5,00%
32.20		Generador de Pulso B	unidad	1,00	1.149.286	1.091.822	1.091.822	-5,00%
32.21		Convertidor	unidad	1,00	9.290.062	8.825.559	8.825.559	-5,00%
32.22		Cambio de caño de escape/silenciador	unidad	1,00	1.465.926	1.392.630	1.392.630	-5,00%
32.23		Innibidor	unidad	1,00	508.513	483.087	483.087	-5,00%
32.24		Reparación de caja automatica	unidad	1,00	13.030.453	12.378.930	12.378.930	-5,00%
32.25		Modulo de caja automatica	unidad	1,00	10.779.117	10.240.161	10.240.161	-5,00%
32.26		Cambio de caja automatica	unidad	1,00	19.545.680	18.568.396	18.568.396	-5,00%
32.27		Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
32.28		Bomba de aceite	unidad	1,00	4.980.239	4.731.227	4.731.227	-5,00%
32.29		Aceite de caja X3 80W90	unidad	1,00	95.190	90.431	90.431	-5,00%
33	78180101-011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO – REPUESTOS (incluido alineacion y balanceo) DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
33.1		Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
33.2		Bujes de parrilla de suspensión (juego)	unidad	1,00	1.411.972	1.341.373	1.341.373	-5,00%
33.3		Buje de parrilla superior	unidad	1,00	1.158.407	1.100.487	1.100.487	-5,00%
33.4		Parrilla / rótula de suspensión	unidad	1,00	4.241.413	4.029.342	4.029.342	-5,00%
33.5		Portamasa	unidad	1,00	4.001.326	3.801.260	3.801.260	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

33.6		Rótulas inferior A/L	unidad	1,00	734.266	697.553	697.553	-5,00%
33.7		Buje de cremallera	unidad	1,00	219.009	208.895	208.895	5,00%
33.8		Reten de cremallera	unidad	1,00	138.449	131.527	131.527	-5,00%
33.9		Guardapolvo de amotiguador	unidad	1,00	293.185	278.526	278.526	-5,00%
33.10		Reparación de cremallera	unidad	1,00	1.934.208	1.837.498	1.837.498	-5,00%
33.11		Guardapolvo de cremallera	unidad	1,00	218.912	207.966	207.966	-5,00%
33.12		Ruleman cubo delantero (juego)	unidad	1,00	1.730.607	1.644.077	1.644.077	-5,00%
33.13		Bujes extremo de barra estabilizadora (juego)	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
33.14		Bujes centrales de barra estabilizadora (juego)	unidad	1,00	173.305	164.640	164.640	-5,00%
33.15		Amortiguador delantero (juego)	unidad	1,00	2.613.257	2.482.594	2.482.594	-5,00%
33.16		Espiral de amortiguador delantero	unidad	1,00	2.371.543	2.252.966	2.252.966	-5,00%
33.17		Calces de Espiral A/L	unidad	1,00	202.583	192.454	192.454	-5,00%
33.18		Juegos de goma para Espiral	unidad	1,00	421.454	400.381	400.381	-5,00%
33.19		Bieletas A/L	unidad	1,00	848.283	805.869	805.869	-5,00%
33.20		Taqueador amortiguador	unidad	1,00	529.036	502.584	502.584	-5,00%
33.21		Corrección de pisada	unidad	1,00	195.668	185.885	185.885	-5,00%
33.22		Torreta de amortiguador	unidad	1,00	985.102	935.847	935.847	-5,00%
34	78180101-012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION TREN TRASERO – REPUESTOS (incluido alineacion y balanceo) DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
34.1		Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
34.2		Bujes traseros (juego)	unidad	1,00	2.736.395	2.599.575	2.599.575	-5,00%
34.3		Ruleman cubo trasero (juego)	unidad	1,00	2.282.365	2.168.247	2.168.247	-5,00%
34.4		Amortiguador trasero (juego)	unidad	1,00	2.408.028	2.287.627	2.287.627	-5,00%
34.5		Brazo trasero (juego)	unidad	1,00	1.221.605	1.160.525	1.160.525	-5,00%
34.6		Parrilla de suspension	unidad	1,00	4.528.734	4.302.297	4.302.297	-5,00%
34.7		Corrección de pisada	unidad	1,00	195.668	185.885	185.885	-5,00%
34.8		Brazo de suspension	unidad	1,00	1.791.687	1.702.103	1.702.103	-5,00%
34.9		Bieletas estabilizadoras	unidad	1,00	674.977	641.228	641.228	-5,00%
35	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCI脫N - REPUESTOS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F脻	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

35.1		Caja de dirección hidráulica – cremalleras D/H	unidad	1,00	18.017.022	17.116.171	17.116.171	-5,00%
35.2		Bomba de dirección	unidad	1,00	4.063.073	3.860.679	3.860.679	-5,00%
35.3		Aceite ATF Litro	unidad	1,00	95.190	90.431	90.431	-5,00%
35.4		Cremallera	unidad	1,00	9.772.840	9.284.198	9.284.198	-5,00%
35.5		Manguera hidráulica de dirección lado presión	unidad	1,00	500.858	475.815	475.815	-5,00%
35.6		Correa de dirección hidráulica	unidad	1,00	509.002	483.552	483.552	-5,00%
35.7		Correa y tensor de dirección hidráulica (juego –kit)	unidad	1,00	3.493.790	3.319.101	3.319.101	-5,00%
35.8		Brazo de dirección izquierdo	unidad	1,00	1.412.990	1.342.341	1.342.341	-5,00%
35.9		Brazo de dirección derecho	unidad	1,00	1.412.990	1.342.341	1.342.341	-5,00%
35.10		Muñequines de dirección	unidad	1,00	1.017.027	966.176	966.176	-5,00%
35.11		Precats de dirección A/L	unidad	1,00	784.433	745.211	745.211	-5,00%
35.12		Esparragos de rueda	unidad	1,00	711.463	675.890	675.890	-5,00%
35.13		Tuercas de rueda	unidad	1,00	142.785	135.646	135.646	-5,00%
35.14		Tanque de fluido de direccion	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
35.15		Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
35.16		Tensor dinámico de correa de accesorios	unidad	1,00	1.641.023	1.558.972	1.558.972	-5,00%
36	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
36.1		Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
36.2		Retén trasero de motor	unidad	1,00	814.403	773.683	773.683	-5,00%
36.3		Retén bancada frente de motor (juego)	unidad	1,00	1.119.805	1.063.815	1.063.815	-5,00%
36.4		Retén de leva	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
36.5		Bulbo de temperatura	unidad	1,00	509.002	483.552	483.552	-5,00%
36.6		Junta de colector de escape	unidad	1,00	509.002	483.552	483.552	-5,00%
36.7		Radiador	unidad	1,00	5.631.599	5.350.019	5.350.019	-5,00%
36.8		Anillos de admisión	unidad	1,00	228.033	216.631	216.631	-5,00%
36.9		Ventilador del motor	unidad	1,00	643.379	611.210	611.210	-5,00%
36.10		Termostato	unidad	1,00	509.002	483.552	483.552	-5,00%
36.11		Manguera inferior de radiador	unidad	1,00	572.118	543.512	543.512	-5,00%
36.12		Manguera superior de radiador	unidad	1,00	643.379	611.210	611.210	-5,00%
36.13		Soporte inferior central de motor/caja	unidad	1,00	1.963.364	1.865.196	1.865.196	-5,00%
36.14		Soporte de motor frontal (juego)	unidad	1,00	3.694.134	3.509.427	3.509.427	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	36.15	Bomba de agua	unidad	1,00	1.550.624	1.473.093	1.473.093	-5,00%
	36.16	Caños o mangueras de combustible c/u	unidad	1,00	293.185	278.526	278.526	-5,00%
	36.17	Varilla medidora de aceite	unidad	1,00	162.881	154.737	154.737	-5,00%
	36.18	Tapa llenado de aceite	unidad	1,00	215.817	205.026	205.026	-5,00%
	36.19	Soporte de escape delantero (juego)	unidad	1,00	287.077	272.723	272.723	-5,00%
	36.20	Soporte de escape trasero (juego)	unidad	1,00	315.581	299.802	299.802	-5,00%
	36.21	Soporte radiador (juego)	unidad	1,00	535.470	508.697	508.697	-5,00%
	36.22	Alternador completo	unidad	1,00	6.840.988	6.498.939	6.498.939	-5,00%
	36.23	Polea de alternador	unidad	1,00	1.448.009	1.375.609	1.375.609	-5,00%
	36.24	Junta de cárter de aceite	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
	36.25	Limpieza tanque de combustible	unidad	1,00	793.250	753.588	753.588	-5,00%
	36.26	Filtro de aceite motor	unidad	1,00	243.995	231.795	231.795	-5,00%
	36.27	Aceite de motor 15W 40 (litro)	unidad	1,00	84.613	80.382	80.382	-5,00%
	36.28	Filtro de combustible	unidad	1,00	453.786	431.097	431.097	-5,00%
	36.29	Filtro de aire	unidad	1,00	211.745	201.158	201.158	-5,00%
	36.30	Bujías (juego)	unidad	1,00	1.484.250	1.410.038	1.410.038	-5,00%
	36.31	Ruleman tensor de correa de accesorios	unidad	1,00	1.641.023	1.558.972	1.558.972	-5,00%
	36.32	Tensor de correa de distribucion	unidad	1,00	633.932	602.235	602.235	-5,00%
	36.33	Polea de cigüeñal	unidad	1,00	1.712.283	1.626.669	1.626.669	-5,00%
	36.34	Kit de correas y tensores (juego)	unidad	1,00	3.766.615	3.578.284	3.578.284	-5,00%
	36.35	Correa alternador	unidad	1,00	834.601	792.871	792.871	-5,00%
37	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR COMPLETO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F挺	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	37.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	37.2	Diagnóstico electrónico	unidad	1,00	427.562	406.184	406.184	-5,00%
	37.3	Tapa Motor	unidad	1,00	11.617.464	11.036.591	11.036.591	-5,00%
	37.4	Pistónes	unidad	1,00	4.788.692	4.549.257	4.549.257	-5,00%
	37.5	Juego de camisa	unidad	1,00	1.284.721	1.220.485	1.220.485	-5,00%
	37.6	Turbo	unidad	1,00	20.798.884	19.758.940	19.758.940	-5,00%
	37.7	Juego casquillo de biela	unidad	1,00	747.948	710.551	710.551	-5,00%
	37.8	Juego casquillo bancada	unidad	1,00	1.105.960	1.050.662	1.050.662	-5,00%
	37.9	Juego casquillo de leva	unidad	1,00	358.337	340.420	340.420	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

37.10	Juego buje de biela	unidad	1,00	287.077	272.723	272.723	-5,00%
37.11	Juego de aros	unidad	1,00	2.116.116	2.010.339	2.010.339	5,00%
37.12	Eje balanceador	unidad	1,00	15.152.788	14.395.149	14.395.149	-5,00%
37.13	Juego calce lateral	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
37.14	Juego guías de válvulas	unidad	1,00	610.803	580.263	580.263	-5,00%
37.15	Bomba de aceite	unidad	1,00	5.061.517	4.808.441	4.808.441	-5,00%
37.16	Juego de juntas	unidad	1,00	2.544.848	2.417.606	2.417.606	-5,00%
37.17	Juego de piñon y corona	unidad	1,00	6.697.327	6.362.461	6.362.461	-5,00%
37.18	Rulemanes de corona	unidad	1,00	3.185.946	3.026.649	3.026.649	-5,00%
37.19	Aceite de diferencial 80w90	unidad	1,00	95.190	90.431	90.431	-5,00%
37.20	Calce corona	unidad	1,00	321.526	305.450	305.450	-5,00%
37.21	Ruleman de piñon grande	unidad	1,00	889.328	844.862	844.862	-5,00%
37.22	Ruleman de piñon chico	unidad	1,00	679.538	645.561	645.561	-5,00%
37.23	Juego válvulas de escape	unidad	1,00	1.696.565	1.611.737	1.611.737	-5,00%
37.24	Juego válvulas de admisión	unidad	1,00	857.404	814.534	814.534	-5,00%
37.25	Rectificacion de cilindro	unidad	1,00	1.058.724	1.005.788	1.005.788	-5,00%
37.26	Rectificacion de píston	unidad	1,00	1.058.724	1.005.788	1.005.788	-5,00%
37.27	Junta de tapa de cilindros	unidad	1,00	1.221.605	1.160.525	1.160.525	-5,00%
37.28	Tapa de cilindro	unidad	1,00	17.893.605	16.998.925	16.998.925	-5,00%
37.29	Rectificación de cilindro	unidad	1,00	509.002	483.552	483.552	-5,00%
37.30	Reten piñon	unidad	1,00	122.161	116.053	116.053	-5,00%
37.31	Diferencial completo	unidad	1,00	29.188.215	27.728.804	27.728.804	-5,00%
37.32	Rectificación cigüeñal	unidad	1,00	781.827	742.736	742.736	-5,00%
37.33	Cepillado tapa motor	unidad	1,00	814.403	773.683	773.683	-5,00%
37.34	Espaciador	unidad	1,00	250.836	238.294	238.294	-5,00%
37.35	Tuerca de piñon	unidad	1,00	200.957	190.909	190.909	-5,00%
37.36	Calce piñon	unidad	1,00	293.185	278.526	278.526	-5,00%
37.37	Acople diferencial	unidad	1,00	19.545.680	18.568.396	18.568.396	-5,00%
37.38	Bielas	unidad	1,00	5.180.908	4.921.863	4.921.863	-5,00%
37.39	Alineación brazo de biela	unidad	1,00	203.601	193.421	193.421	-5,00%
37.40	Rebajar cabeza de pistón	unidad	1,00	293.185	278.526	278.526	-5,00%
37.41	Cepillado superficie de block	unidad	1,00	305.401	290.131	290.131	-5,00%
37.42	Cambio guías de válvulas admisión	unidad	1,00	285.041	270.789	270.789	-5,00%
37.43	Cambio guías de válvulas escape	unidad	1,00	285.041	270.789	270.789	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

37.44	Tanque de refrigerante para radiador	unidad	1,00	732.963	696.315	696.315	-5,00%
37.45	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
37.46	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
37.47	Rulemanes de alternador	unidad	1,00	287.321	272.955	272.955	-5,00%
37.48	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1,00	285.041	270.789	270.789	-5,00%
37.49	Resorte de valvulas	unidad	1,00	948.617	901.186	901.186	-5,00%
37.50	Arbol de leva admin	unidad	1,00	3.755.702	3.567.917	3.567.917	-5,00%
37.51	Martilletes de valvula	unidad	1,00	4.305.262	4.089.999	4.089.999	-5,00%
37.52	Arbol de leva de escape	unidad	1,00	4.521.893	4.295.798	4.295.798	-5,00%
37.53	Rectificación de leva	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
37.54	Cambio juego buje de leva	unidad	1,00	488.642	464.210	464.210	-5,00%
37.55	Cigüeñal	unidad	1,00	11.401.647	10.831.565	10.831.565	-5,00%
37.56	Sensor de posicion de cigüeñal	unidad	1,00	732.963	696.315	696.315	-5,00%
37.57	Sensor de posicion de arbol de leva	unidad	1,00	957.738	909.851	909.851	-5,00%
37.58	Sensor de flujo de aire	unidad	1,00	2.581.333	2.452.266	2.452.266	-5,00%
37.59	Regulador de presion de combustible	unidad	1,00	5.557.163	5.279.305	5.279.305	-5,00%
37.60	Cambio juego buje eje balanceador	unidad	1,00	305.401	290.131	290.131	-5,00%
37.61	Alinear túnel bancada	unidad	1,00	203.601	193.421	193.421	-5,00%
37.62	Juego de engranaje frente motor	unidad	1,00	4.058.986	3.856.037	3.856.037	-5,00%
37.63	Reten guia de valvulas	unidad	1,00	583.764	554.576	554.576	-5,00%
37.64	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
37.65	Juego de caños sistema de admision turbo/inter	unidad	1,00	7.953.789	7.556.100	7.556.100	-5,00%
37.66	Tubo de combustible	unidad	1,00	9.071.150	8.617.593	8.617.593	-5,00%
37.67	Sensor de presion de common rail	unidad	1,00	6.599.273	6.269.309	6.269.309	-5,00%
37.68	Flotador de tnque	unidad	1,00	1.847.067	1.754.714	1.754.714	-5,00%
37.69	Valvula control de aire	unidad	1,00	4.718.001	4.482.101	4.482.101	-5,00%
37.70	Conjunto pedal acelerador	unidad	1,00	1.386.440	1.317.118	1.317.118	-5,00%
37.71	Correa de distribucion	unidad	1,00	1.997.568	1.897.690	1.897.690	-5,00%
37.72	Valvula de solenoide	unidad	1,00	1.276.984	1.213.135	1.213.135	-5,00%
37.73	Intercooler	unidad	1,00	4.241.413	4.029.342	4.029.342	-5,00%
37.74	Valvula EGR	unidad	1,00	4.515.052	4.289.299	4.289.299	-5,00%
37.75	bomba de Combustible	unidad	1,00	3.705.535	3.520.258	3.520.258	-5,00%
37.76	Unidad de control	unidad	1,00	20.979.030	19.930.079	19.930.079	-5,00%
37.77	Bomba de alta presion	unidad	1,00	1.384.486	1.315.262	1.315.262	-5,00%

Lic. **Rodrigo R. Núñez S.**
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

37.78		Tapa tanque de bomba de Combustible	unidad	1,00	464.210	441.000	441.000	-5,00%
37.79		Junta de multiple de admision	unidad	1,00	211.745	201.150	201.150	-5,00%
37.80		Junta de multiple de escape	unidad	1,00	264.518	251.292	251.292	-5,00%
37.81		Inyectores (cambios)	unidad	1,00	4.397.778	4.177.889	4.177.889	-5,00%
37.82		Mantenimiento Pico inyector	unidad	1,00	714.639	678.907	678.907	-5,00%
37.83		Cambio pico inyector	unidad	1,00	1.547.366	1.469.998	1.469.998	-5,00%
37.84		Cambio soporte motor	unidad	1,00	1.934.208	1.837.498	1.837.498	-5,00%
37.85		Bujes de parrilla inferior A/L	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
37.86		Conjunto alojamiento	unidad	1,00	1.584.829	1.505.588	1.505.588	-5,00%
37.87		Cambio reten frente motor	unidad	1,00	138.449	131.527	131.527	-5,00%
37.88		Cambio junta tapa balancín	unidad	1,00	291.882	277.288	277.288	-5,00%
37.89		Cambio junta tapa motor	unidad	1,00	610.803	580.263	580.263	-5,00%
37.90		Cambio embrague ventilador de motor /Electroventilador	unidad	1,00	3.990.576	3.791.047	3.791.047	-5,00%
37.91		Cambio termostato de agua	unidad	1,00	122.161	116.053	116.053	-5,00%
37.92		Junta de escape	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
37.93		Flexible de escape	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
37.94		Reparación de Carter	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
37.95		Tapón de Carter	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
38	78180101-006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
38.1		Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
38.2		Caño flexible de freno	unidad	1,00	1.486.775	1.412.436	1.412.436	-5,00%
38.3		Pastillas de freno delantero ambos lados	unidad	1,00	1.475.373	1.401.604	1.401.604	-5,00%
38.4		Pastillas de freno trasero ambos lados	unidad	1,00	905.291	860.026	860.026	-5,00%
38.5		Disco de freno delantero ambos lados (juego)	unidad	1,00	3.019.156	2.868.198	2.868.198	-5,00%
38.6		Disco de freno trasero ambos lados (juego)	unidad	1,00	2.439.952	2.317.954	2.317.954	-5,00%
38.7		Tanque de fluido de freno	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
38.8		Fibras de freno trasero ambos lados	unidad	1,00	456.066	433.263	433.263	-5,00%
38.9		Mordaza de freno ambos lados (juego)	unidad	1,00	1.954.568	1.856.840	1.856.840	-5,00%
38.10		Cilindro de freno de rueda trasera derecha	unidad	1,00	814.403	773.683	773.683	-5,00%
38.11		Cabo de freno de mano	unidad	1,00	1.263.302	1.200.137	1.200.137	-5,00%
38.12		Rectificacion de dos discos de freno trasero	unidad	1,00	491.815	467.224	467.224	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	38.13	Rectificacion de dos discos de freno delantero	unidad	1,00	491.815	467.224	467.224	-5,00%
	38.14	Cilindro de freno de ruedas traseras izquierda – mordaza trasera	unidad	1,00	814.403	773.683	773.683	-5,00%
	38.15	Juego de resortes de zapata (juego)	unidad	1,00	203.601	193.421	193.421	-5,00%
	38.16	Bomba central de freno	unidad	1,00	2.804.805	2.664.565	2.664.565	-5,00%
	38.17	Fluido de freno (litro)	unidad	1,00	58.172	55.263	55.263	-5,00%
	38.18	Sensor ABS de rueda izquierda	unidad	1,00	907.571	862.192	862.192	-5,00%
	38.19	Sensor ABS de rueda derecha	unidad	1,00	907.571	862.192	862.192	-5,00%
	38.20	Sensores ABS de ruedas traseras	unidad	1,00	1.696.565	1.611.737	1.611.737	-5,00%
	38.21	Modulo con unidad hidraulica de ABS	unidad	1,00	13.932.812	13.236.171	13.236.171	-5,00%
	38.22	Juego de seguros de zapata (juego)	unidad	1,00	203.601	193.421	193.421	-5,00%
39	78180101-009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO – REPUESTOS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	39.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	39.2	Bulbo de marcha atrás	unidad	1,00	451.505	428.930	428.930	-5,00%
	39.3	Ajuste de cableado de computadora	unidad	1,00	293.185	278.526	278.526	-5,00%
	39.4	Batería 90 Amp	unidad	1,00	1.745.679	1.658.395	1.658.395	-5,00%
	39.5	Bulbo freno	unidad	1,00	218.912	207.966	207.966	-5,00%
	39.6	Bulbo de neutro	unidad	1,00	189.267	179.804	179.804	-5,00%
	39.7	Diodo rectificador	unidad	1,00	1.089.997	1.035.497	1.035.497	-5,00%
	39.8	Conmutador de luces	unidad	1,00	679.538	645.561	645.561	-5,00%
	39.9	Señaleros (juego)	unidad	1,00	2.850.412	2.707.891	2.707.891	-5,00%
	39.10	Faros buscahuellas	unidad	1,00	1.327.152	1.260.794	1.260.794	-5,00%
	39.11	Focos buscahuellas	unidad	1,00	190.380	180.861	180.861	-5,00%
	39.12	Velocímetro, sonda	unidad	1,00	1.353.946	1.286.249	1.286.249	-5,00%
	39.13	Bocina (juego)	unidad	1,00	500.858	475.815	475.815	-5,00%
	39.14	Luz indicador freno estacionamiento	unidad	1,00	928.420	881.999	881.999	-5,00%
	39.15	Interruptor limpiaparabrisas	unidad	1,00	508.513	483.087	483.087	-5,00%
	39.16	Faro delantero	unidad	1,00	3.664.815	3.481.574	3.481.574	-5,00%
	39.17	Faro trasero	unidad	1,00	3.909.136	3.713.679	3.713.679	-5,00%
	39.18	Luz de matrícula	unidad	1,00	63.849	60.657	60.657	-5,00%
	39.19	Tercera luz de freno	unidad	1,00	1.070.940	1.017.393	1.017.393	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	39.20	Juego de carbones	unidad	1,00	478.869	454.926	454.926	-5,00%
	39.21	Control de apertura	unidad	1,00	1.176.650	1.117.818	1.117.818	5,00%
	39.22	Cambio motor de arranque	unidad	1,00	4.519.613	4.293.632	4.293.632	-5,00%
	39.23	Bendix de arranque	unidad	1,00	665.856	632.563	632.563	-5,00%
	39.24	Automatico de arranque	unidad	1,00	766.191	727.881	727.881	-5,00%
	39.25	Inducido de arranque	unidad	1,00	1.641.837	1.559.745	1.559.745	-5,00%
	39.26	Focos de un filamento	unidad	1,00	74.037	70.335	70.335	-5,00%
	39.27	Focos de filamento	unidad	1,00	74.037	70.335	70.335	-5,00%
	39.28	Regulador de voltaje	unidad	1,00	1.406.963	1.336.615	1.336.615	-5,00%
	39.29	Focos de alta y baja	unidad	1,00	190.380	180.861	180.861	-5,00%
40	78180101-016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F挺	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	40.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	40.2	Compresor de aire acondicionado	unidad	1,00	13.643.210	12.961.050	12.961.050	-5,00%
	40.3	Polea de compresor	unidad	1,00	1.436.607	1.364.777	1.364.777	-5,00%
	40.4	Embrague de compresor	unidad	1,00	1.042.111	990.005	990.005	-5,00%
	40.5	Caño de compresor	unidad	1,00	889.328	844.862	844.862	-5,00%
	40.6	Evaporador de aire acondicionado	unidad	1,00	3.922.166	3.726.058	3.726.058	-5,00%
	40.7	Manguera de aire acondicionado	unidad	1,00	712.952	677.304	677.304	-5,00%
	40.8	Correa de aire acondicionado	unidad	1,00	437.742	415.855	415.855	-5,00%
	40.9	Válvula	unidad	1,00	1.584.829	1.505.588	1.505.588	-5,00%
	40.10	Termostato de aire acondicionado	unidad	1,00	134.539	127.812	127.812	-5,00%
	40.11	Filtro de recibidor de aire acondiconado	unidad	1,00	369.413	350.942	350.942	-5,00%
	40.12	Filtro de aire acondicionado	unidad	1,00	478.462	454.539	454.539	-5,00%
	40.13	Desmontaje y montaje de tablero	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
	40.14	Junta de termostato	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
	40.15	Reparacion y limpieza del sistema de aire acondicionado	unidad	1,00	916.204	870.394	870.394	-5,00%
	40.16	Agua refrigerante con aditivo	unidad	1,00	126.920	120.574	120.574	-5,00%
	40.17	Manguera de radiador	unidad	1,00	437.823	415.932	415.932	-5,00%
	40.18	Ventilador o turbina interior del aire acondicionado	unidad	1,00	732.963	696.315	696.315	-5,00%
	40.19	Juego de mangueras de calefaccion	unidad	1,00	6.339.316	6.022.350	6.022.350	-5,00%
	40.20	Provisión de condensador	unidad	1,00	6.539.985	6.212.986	6.212.986	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	40.21	Radiador de agua	unidad	1,00	3.801.309	3.611.244	3.611.244	-5,00%
	40.22	Carga de gas R-134A con aceite	unidad	1,00	651.311	618.745	618.745	-5,00%
41	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA, PINTURA Y OTROS DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F脻	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	41.1	Pulida de Faros	unidad	1,00	285.570	271.292	271.292	-5,00%
	41.2	Pintura de logotipos (por puerta)	unidad	1,00	639.888	607.894	607.894	-5,00%
	41.3	Polarizados (por ventana)	unidad	1,00	423.067	401.914	401.914	-5,00%
	41.4	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
42	78180101-007	SERVICIO DE GOMERIA DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F脻	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	42.1	Reparación de llanta de magnesio c/uno	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
	42.2	Provisión de tazas de rueda c/uno	unidad	1,00	122.161	116.053	116.053	-5,00%
	42.3	Provisión de Gato hidráulico	unidad	1,00	250.429	237.908	237.908	-5,00%
	42.4	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	42.5	Provisión de Llave de rueda	unidad	1,00	173.061	164.408	164.408	-5,00%
43	78180101-001	SERVICIO DE ALINEACI脕N Y BALANCEO DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F脻	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	43.1	Alineación/Balanceo	unidad	1,00	174.515	165.789	165.789	-5,00%
44	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA LIMPIAPARABRISAS DE CAMIONETAS DE LA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FÉ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	44.1	Cepillo limpiaparabrisas derecho	unidad	1,00	193.421	183.750	183.750	-5,00%
	44.2	Reparacion de desempañador	unidad	1,00	293.185	278.526	278.526	-5,00%
	44.3	Cepillo de limpiaparabrisas izquierdo	unidad	1,00	193.421	183.750	183.750	-5,00%
	44.4	Paletas del limpiaparabrisas	unidad	1,00	643.379	611.210	611.210	-5,00%
	44.5	Motorcito del limpiaparabrisas	unidad	1,00	1.070.940	1.017.393	1.017.393	-5,00%
	44.6	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	44.7	Depósito de agua p/limpiaparabrisas	unidad	1,00	928.420	881.999	881.999	-5,00%
45	78180101-023	ACCESORIOS EN GENERAL DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F挺	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	45.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	45.2	Forro del volante (original)	unidad	1,00	97.728	92.842	92.842	-5,00%
	45.3	Plastico del freno de mano	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
	45.4	Palanca de cambio	unidad	1,00	374.626	355.895	355.895	-5,00%
	45.5	Perillas de comando	unidad	1,00	325.761	309.473	309.473	-5,00%
	45.6	Ventilete de Aire Acondicionado	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
	45.7	Tapiceria de puertas delanteras	unidad	1,00	3.013.292	2.862.627	2.862.627	-5,00%
	45.8	Tapiceria de puertas trasera	unidad	1,00	3.013.292	2.862.627	2.862.627	-5,00%
	45.9	Agarradera interior	unidad	1,00	154.737	147.000	147.000	-5,00%
	45.10	Cinturon de seguridad	unidad	1,00	219.889	208.895	208.895	-5,00%
	45.11	Trabas para cinturon de seguridad	unidad	1,00	154.737	147.000	147.000	-5,00%
	45.12	Interruptor de luz de puerta	unidad	1,00	89.584	85.105	85.105	-5,00%
	45.13	Consola apoya brazos	unidad	1,00	122.161	116.053	116.053	-5,00%
	45.14	Manija (botonera) tapa tanque	unidad	1,00	89.584	85.105	85.105	-5,00%
	45.15	Manija (botonera) abre capot	unidad	1,00	89.584	85.105	85.105	-5,00%
	45.16	Bloqueo de puerta-boton	unidad	1,00	105.872	100.578	100.578	-5,00%
	45.17	Bloqueo de ventanilla-boton	unidad	1,00	105.872	100.578	100.578	-5,00%
	45.18	Boton luz de stop	unidad	1,00	73.296	69.631	69.631	-5,00%
	45.19	Manija de puertas (externa e interna)	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
	45.20	Palanca de señalero	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
	45.21	Palanca de limpia parabrisas	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
	45.22	Goma de puerta	unidad	1,00	179.169	170.211	170.211	-5,00%
	45.23	Luz de techo	unidad	1,00	29.644	28.162	28.162	-5,00%
	45.24	Visagra de puertas	unidad	1,00	179.169	170.211	170.211	-5,00%
	45.25	Posa vasos	unidad	1,00	138.449	131.527	131.527	-5,00%
	45.26	Reparación tapiceria de asiento	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
	45.27	Reparación riel de asiento	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
	45.28	Cambio riel de asiento	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
	45.29	Reparacion manija de asiento	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

45.30	Cambio manija de asiento	unidad	1,00	390.914	371.368	371.368	-5,00%
45.31	Reparacion de sistema electrico de retrovisor (espejos laterales	unidad	1,00	732.963	696.315	696.315	-5,00%
45.32	Retrovisor interior	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
45.33	Pedal	unidad	1,00	154.737	147.000	147.000	-5,00%
45.34	Perilla de apertura de guantera	unidad	1,00	154.737	147.000	147.000	-5,00%
45.35	Reposición de alfombras	unidad	1,00	358.337	340.420	340.420	-5,00%
45.36	Reparación de radio	unidad	1,00	293.185	278.526	278.526	-5,00%
45.37	Reparación de tablero electrico	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
45.38	Manija de valijera	unidad	1,00	179.169	170.211	170.211	-5,00%
45.39	Luz de chapa	unidad	1,00	159.623	151.642	151.642	-5,00%
45.40	Tercera luz de freno	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
45.41	Reparación levanta vidrio electrico	unidad	1,00	1.040.482	988.458	988.458	-5,00%
45.42	Comando central de levanta vidrio	unidad	1,00	1.452.570	1.379.942	1.379.942	-5,00%
45.43	Reparación de guia de ventanillas	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
45.44	Mecanismo de avance de asiento	unidad	1,00	407.202	386.842	386.842	-5,00%
45.45	Reparación sistema de Bloqueo central de puerta	unidad	1,00	325.761	309.473	309.473	-5,00%
45.46	Reparacion de sistema de chorro de agua para vidrio	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
45.47	Cambio control de llave	unidad	1,00	3.257.613	3.094.732	3.094.732	-5,00%
45.48	Cambio de topes de goma de abertura	unidad	1,00	146.593	139.263	139.263	-5,00%
45.49	Mecanismo tapa tanque	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
45.50	Señalero exterior	unidad	1,00	154.737	147.000	147.000	-5,00%
45.51	Sensor de temperatura	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
45.52	Caja de fusibles	unidad	1,00	293.185	278.526	278.526	-5,00%
45.53	Palanca de asiento	unidad	1,00	195.457	185.684	185.684	-5,00%
45.54	Reparación sistema de crucero	unidad	1,00	912.132	866.525	866.525	-5,00%
45.55	Perchero de agarradera	unidad	1,00	146.593	139.263	139.263	-5,00%
45.56	Luz interior de puerta	unidad	1,00	146.593	139.263	139.263	-5,00%
45.57	Reparación del sistema electrico retractil	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
45.58	Reparación de comando luz del techo	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
45.59	Comando de aire	unidad	1,00	293.185	278.526	278.526	-5,00%
45.60	Disco de airbag bobina	unidad	1,00	1.048.951	996.503	996.503	-5,00%
45.61	Modulo de airbag	unidad	1,00	7.306.175	6.940.866	6.940.866	-5,00%
45.62	Bolsa de Airbag conductor	unidad	1,00	12.952.271	12.304.657	12.304.657	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	45.63	Bolsa de Airbag acompañante	unidad	1,00	15.476.595	14.702.765	14.702.765	-5,00%
46	72101505-001	CERRAJER脴A DE聽CAMIONETAS聽DE聽LA聽MARCA聽HYUNDAI MODELO SANTA F脥	unidad dc mcdida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	46.1	Mano de obra por hora	unidad	1,00	105.767	100.479	100.479	-5,00%
	46.2	Reparacion de cilindro de arranque	unidad	1,00	570.082	541.578	541.578	-5,00%
	46.3	Cambio de cilindro de arranque	unidad	1,00	1.303.045	1.237.893	1.237.893	-5,00%
	46.4	Cambio de cilindro de puerta	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
	46.5	Reparacion de cilindro de puerta	unidad	1,00	1.630.435	1.548.913	1.548.913	-5,00%
	46.6	Cambio de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1,00	1.185.771	1.126.482	1.126.482	-5,00%
	46.7	Reparación de cilindro de cerradura de puerta trasera	unidad	1,00	244.321	232.105	232.105	-5,00%
47	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	47.1	Cambio de aceite de motor	unidad	1,00	70.314	66.798	66.798	-5,00%
	47.2	Cambio de filtro de aire	unidad	1,00	339.298	322.333	322.333	-5,00%
	47.3	Control de agua destilada	unidad	1,00	12.149	11.542	11.542	-5,00%
	47.4	Cambio de aceite diferencial	unidad	1,00	56.129	53.323	53.323	-5,00%
	47.5	Cambio de aceite de caja	unidad	1,00	96.541	91.714	91.714	-5,00%
	47.6	Cambio de aceite de dirección	unidad	1,00	44.903	42.658	42.658	-5,00%
	47.7	Cambio de filtro de aceite	unidad	1,00	273.628	259.947	259.947	-5,00%
	47.8	Cambio de filtro de combustible	unidad	1,00	383.079	363.925	363.925	-5,00%
	47.9	Control de bujías incandescentes o cambio	unidad	1,00	246.967	234.619	234.619	-5,00%
	47.10	Limpieza de filtro. Tornillo hueco, entrada combustible. Bomba inyectora	unidad	1,00	87.561	83.183	83.183	-5,00%
	47.11	Cambio de cabo acelerador	unidad	1,00	2.132.893	2.026.248	2.026.248	-5,00%
	47.12	Confección de caño de retorno	unidad	1,00	280.644	266.612	266.612	-5,00%
	47.13	Cambio de cabo de velocímetro	unidad	1,00	1.796.120	1.706.314	1.706.314	-5,00%
	47.14	Cambio de manguera de radiador superior	unidad	1,00	460.256	437.243	437.243	-5,00%
	47.15	Cambio de manguera de radiador inferior	unidad	1,00	527.610	501.230	501.230	-5,00%
	47.16	Cambio de tapa radiador	unidad	1,00	98.787	93.848	93.848	-5,00%
	47.17	Cambio de tapa combustible	unidad	1,00	790.293	750.778	750.778	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	47.18	Electro ventilador	unidad	1,00	2.638.051	2.506.148	2.506.148	-5,00%
	47.19	Cambio de manguera de calefacción	unidad	1,00	2.200.247	2.090.235	2.090.235	5,00%
	47.20	Cambio de correa dentada y rulemán tensor del mismo	unidad	1,00	4.288.237	4.073.825	4.073.825	-5,00%
	47.21	Cambio de correa del alternador	unidad	1,00	617.416	586.545	586.545	-5,00%
	47.22	Cambio de bomba de agua	unidad	1,00	3.929.013	3.732.562	3.732.562	-5,00%
	47.23	Regulación de válvulas	unidad	1,00	1.122.575	1.066.446	1.066.446	-5,00%
	47.24	Limpieza y reparación completo de radiador	unidad	1,00	370.450	351.928	351.928	-5,00%
	47.25	Cambio de polea rulemán tensor de correas	unidad	1,00	1.145.027	1.087.776	1.087.776	-5,00%
	47.26	Cambio de masa delantera ambos lados	unidad	1,00	2.076.764	1.972.926	1.972.926	-5,00%
	47.27	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	134.325	127.609	127.609	-5,00%
48	78180101-014	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	48.1	Correa serpiente	unidad	1,00	617.416	586.545	586.545	-5,00%
	48.2	Tapa motor	unidad	1,00	30.698.975	29.164.026	29.164.026	-5,00%
	48.3	Reservorio aceite de dirección hidráulica	unidad	1,00	336.773	319.934	319.934	-5,00%
	48.4	Tensor de correa serpiente	unidad	1,00	303.095	287.940	287.940	-5,00%
	48.5	Juego de pistón	unidad	1,00	10.552.205	10.024.595	10.024.595	-5,00%
	48.6	Bomba de alta presión	unidad	1,00	14.930.248	14.183.736	14.183.736	-5,00%
	48.7	Juego de camisa	unidad	1,00	6.847.708	6.505.323	6.505.323	-5,00%
	48.8	Válvula Control de alta presión	unidad	1,00	2.694.180	2.559.471	2.559.471	-5,00%
	48.9	Refrigerante anticongelante	unidad	1,00	125.728	119.442	119.442	-5,00%
	48.10	Aditivo refrigerante	unidad	1,00	101.458	96.385	96.385	-5,00%
	48.11	Cambio de válvula reguladora presión de combustible	unidad	1,00	2.694.180	2.559.471	2.559.471	-5,00%
	48.12	Pedal de acelerador	unidad	1,00	2.132.893	2.026.248	2.026.248	-5,00%
	48.13	Cambio de polea de bomba de agua	unidad	1,00	3.929.013	3.732.562	3.732.562	-5,00%
	48.14	Reparación de Cableado sensor ABS	unidad	1,00	1.234.833	1.173.091	1.173.091	-5,00%
	48.15	Válvula Control de alta presión	unidad	1,00	2.694.180	2.559.471	2.559.471	-5,00%
	48.16	Juego Casquillo de biela	unidad	1,00	1.100.124	1.045.118	1.045.118	-5,00%
	48.17	Juego Casquillo bancada	unidad	1,00	3.929.013	3.732.562	3.732.562	-5,00%
	48.18	Juego buje de biela	unidad	1,00	1.683.863	1.599.670	1.599.670	-5,00%
	48.19	Juego de aros	unidad	1,00	2.245.150	2.132.893	2.132.893	-5,00%
	48.20	Juego calce lateral	unidad	1,00	505.159	479.901	479.901	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

48.21	Juego guía de válvulas	unidad	1,00	729.674	693.190	693.190	-5,00%
48.22	Bomba de Aceite	unidad	1,00	2.357.408	2.239.538	2.239.538	-5,00%
48.23	Juego de juntas	unidad	1,00	8.419.313	7.998.347	7.998.347	-5,00%
48.24	Juego de válvulas de escape	unidad	1,00	2.357.408	2.239.538	2.239.538	-5,00%
48.25	Juego de válvulas de admisión	unidad	1,00	2.132.893	2.026.248	2.026.248	-5,00%
48.26	Rectificación de cilindros	unidad	1,00	255.610	242.830	242.830	-5,00%
48.27	Rectificación de cigüeñal	unidad	1,00	796.467	756.644	756.644	-5,00%
48.28	Cepillado Tapa motor	unidad	1,00	403.790	383.601	383.601	-5,00%
48.29	Alineación brazo de biela	unidad	1,00	73.349	69.682	69.682	-5,00%
48.30	Rebajar cabeza de pistón	unidad	1,00	96.317	91.501	91.501	-5,00%
48.31	Cepillado superficie de block	unidad	1,00	447.318	424.952	424.952	-5,00%
48.32	Control bomba de aceite	unidad	1,00	116.692	110.857	110.857	-5,00%
48.33	Cambio guía de válvulas de admisión	unidad	1,00	740.900	703.855	703.855	-5,00%
48.34	Cambio guía de válvulas de escape	unidad	1,00	832.951	791.303	791.303	-5,00%
48.35	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1,00	44.454	42.231	42.231	-5,00%
48.36	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	unidad	1,00	246.967	234.619	234.619	-5,00%
48.37	Rectificación de leva	unidad	1,00	213.009	202.359	202.359	-5,00%
48.38	Cambio de juego de leva	unidad	1,00	17.691.782	16.807.193	16.807.193	-5,00%
48.39	Cambio juego buje eje balanceador	unidad	1,00	505.159	479.901	479.901	-5,00%
48.40	Anillo Caño retorno	unidad	1,00	56.129	53.323	53.323	-5,00%
48.41	Alinear túnel bancada	unidad	1,00	1.296.574	1.231.745	1.231.745	-5,00%
48.42	Armar válvulas de admisión, escape, retén, pastilla y regulación	unidad	1,00	1.065.043	1.011.791	1.011.791	-5,00%
48.43	Buje motor de arranque	unidad	1,00	21.329	20.263	20.263	-5,00%
48.44	Reparación bomba inyectora	unidad	1,00	3.367.725	3.199.339	3.199.339	-5,00%
48.45	Cambiar pico inyector	unidad	1,00	4.737.267	4.500.404	4.500.404	-5,00%
48.46	Cambio soporte motor	unidad	1,00	3.592.240	3.412.628	3.412.628	-5,00%
48.47	Cambio retén frente motor	unidad	1,00	359.224	341.263	341.263	-5,00%
48.48	Cambio junta de balancín	unidad	1,00	965.415	917.144	917.144	-5,00%
48.49	Cambio junta tapa de motor	unidad	1,00	1.358.933	1.290.986	1.290.986	-5,00%
48.50	Cambio embrague ventilador motor	unidad	1,00	2.638.051	2.506.148	2.506.148	-5,00%
48.51	Cambio termoestato de agua	unidad	1,00	819.480	778.506	778.506	-5,00%
48.52	Rectificación de motor	unidad	1,00	11.225.750	10.664.463	10.664.463	-5,00%
48.53	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	1.829.325	1.737.859	1.737.859	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

49	78180101-002	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE CAJA DE VELOCIDAD DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	49.1	Juego de anillos sincronizadores	unidad	1,00	1.347.090	1.279.736	1.279.736	-5,00%
	49.2	Cola de caja	unidad	1,00	3.030.953	2.879.405	2.879.405	-5,00%
	49.3	Cambio de guardapolvo lado caja	unidad	1,00	662.319	629.203	629.203	-5,00%
	49.4	Engranaje 1ra. A 5ta.	unidad	1,00	1.347.090	1.279.736	1.279.736	-5,00%
	49.5	Eje ranurado	unidad	1,00	3.143.210	2.986.050	2.986.050	-5,00%
	49.6	Eje cuadruple	unidad	1,00	5.500.618	5.225.587	5.225.587	-5,00%
	49.7	Ruleman eje ranurado	unidad	1,00	2.076.764	1.972.926	1.972.926	-5,00%
	49.8	Ruleman cuadruple	unidad	1,00	437.804	415.914	415.914	-5,00%
	49.9	Reten cola de caja	unidad	1,00	359.224	341.263	341.263	-5,00%
	49.10	Reten eje de mando	unidad	1,00	437.804	415.914	415.914	-5,00%
	49.11	Juego de junta caja	unidad	1,00	898.060	853.157	853.157	-5,00%
	49.12	Soporte caja	unidad	1,00	2.492.117	2.367.511	2.367.511	-5,00%
	49.13	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	134.325	127.609	127.609	-5,00%
50	78180101-002	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE TRANSMISI脫N DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	50.1	Columna de dirección	unidad	1,00	4.490.300	4.265.785	4.265.785	-5,00%
	50.2	Cambiar retén de masa trasera	unidad	1,00	246.967	234.619	234.619	-5,00%
	50.3	Encarnizar brida piñón	unidad	1,00	561.288	533.224	533.224	-5,00%
	50.4	Homocinética cardan delantero	unidad	1,00	4.378.043	4.159.141	4.159.141	-5,00%
	50.5	Homocinética cardan 4x4	unidad	1,00	4.378.043	4.159.141	4.159.141	-5,00%
	50.6	Retén piñón diferencial	unidad	1,00	258.192	245.282	245.282	-5,00%
	50.7	Cambio de cruceta cardan	unidad	1,00	617.416	586.545	586.545	-5,00%
	50.8	Cambio de palier	unidad	1,00	19.952.045	18.954.443	18.954.443	-5,00%
	50.9	Cambio de corona y piñón diferencial	unidad	1,00	25.415.425	24.144.654	24.144.654	-5,00%
	50.10	Cambio de arandela o calce de engranaje	unidad	1,00	493.933	469.236	469.236	-5,00%
	50.11	Arandela cárter	unidad	1,00	246.967	234.619	234.619	-5,00%
	50.12	Tapón carter 3,2	unidad	1,00	134.709	127.974	127.974	-5,00%
	50.13	Cambio de arandela o calce de engranaje planetario	unidad	1,00	981.131	932.074	932.074	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	50.14	Cambio de engranaje satélite y planetario	unidad	1,00	24.756.775	23.518.936	23.518.936	-5,00%
	50.15	Cambio de rulemanes especiales	unidad	1,00	570.126	549.220	549.220	-5,00%
	50.16	Cambio de ruleman piñón	unidad	1,00	1.347.090	1.279.736	1.279.736	-5,00%
	50.17	Cambio de perno satélite, pasador o seguro del mismo	unidad	1,00	67.355	63.987	63.987	-5,00%
	50.18	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	1.329.325	1.262.859	1.262.859	-5,00%
51	78180101-011	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE TREN DELANTERO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	51.1	Cambio de muñequin de dirección - c/u	unidad	1,00	1.347.090	1.279.736	1.279.736	-5,00%
	51.2	Regulación de pisada	unidad	1,00	221.001	209.951	209.951	-5,00%
	51.3	Cambio de rótula superior - c/u	unidad	1,00	1.672.637	1.589.005	1.589.005	-5,00%
	51.4	Mantenimiento de Dirección	unidad	1,00	246.967	234.619	234.619	-5,00%
	51.5	Cambio de rótula inferior - c/u	unidad	1,00	3.423.854	3.252.661	3.252.661	-5,00%
	51.6	Buje estabilizador	unidad	1,00	168.386	159.967	159.967	-5,00%
	51.7	Juego de reparación de cremallera	unidad	1,00	10.170.748	9.662.211	9.662.211	-5,00%
	51.8	Cambio de brazo de dirección	unidad	1,00	526.039	499.737	499.737	-5,00%
	51.9	Cambio buje parrilla superior	unidad	1,00	291.870	277.277	277.277	-5,00%
	51.10	Cambio buje parrilla inferior	unidad	1,00	269.418	255.947	255.947	-5,00%
	51.11	Cambio de amortiguador delantero universal - c/u	unidad	1,00	830.706	789.171	789.171	-5,00%
	51.12	Cambio de bomba de dirección hidráulica	unidad	1,00	3.592.240	3.412.628	3.412.628	-5,00%
	51.13	Juego de bujes bieleta	unidad	1,00	342.385	325.266	325.266	-5,00%
	51.14	Juego de bujes estabilizador	unidad	1,00	168.386	159.967	159.967	-5,00%
	51.15	Bieleta	unidad	1,00	527.610	501.230	501.230	-5,00%
	51.16	Cambio prisionero y tuerca de rueda	unidad	1,00	118.339	112.422	112.422	-5,00%
	51.17	Cambio de buje central y lateral de barra estabilizadora	unidad	1,00	168.386	159.967	159.967	-5,00%
	51.18	Cambio buje amortuguador inferior y superior - c/u	unidad	1,00	89.806	85.316	85.316	-5,00%
	51.19	Alineación y balanceo de ruedas	unidad	1,00	205.886	195.592	195.592	-5,00%
	51.20	Cambio de ruleman de masa delantero	unidad	1,00	1.347.090	1.279.736	1.279.736	-5,00%
	51.21	Mano de obra por hora	unidad	1,00	134.325	127.609	127.609	-5,00%
52	78180101-012	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	52.1	Cambio centro elástico	unidad	1,00	505.159	479.901	479.901	-5,00%
	52.2	Cambio grillete elástico	unidad	1,00	454.643	431.911	431.911	5,00%
	52.3	Cambio amortiguador trasero universal - c/u	unidad	1,00	1.964.506	1.866.281	1.866.281	-5,00%
	52.4	Cambio prisionero y tuerca de rueda	unidad	1,00	144.589	137.360	137.360	-5,00%
	52.5	Cambio de elástico	unidad	1,00	3.906.561	3.711.233	3.711.233	-5,00%
	52.6	Retén trasero de Eje salida	unidad	1,00	230.128	218.622	218.622	-5,00%
	52.7	Cambio buje elástico trasero c/u	unidad	1,00	168.386	159.967	159.967	-5,00%
	52.8	Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	unidad	1,00	505.159	479.901	479.901	-5,00%
	52.9	Alineación y balanceo de ruedas	unidad	1,00	205.136	194.879	194.879	-5,00%
	52.10	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	134.325	127.609	127.609	-5,00%
53	78180101-006	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE SISTEMA DE FRENO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	53.1	Fluido de freno	unidad	1,00	58.079	55.175	55.175	-5,00%
	53.2	Rectificación de discos de frenos	unidad	1,00	423.861	402.668	402.668	-5,00%
	53.3	Recitificación de tambor de freno	unidad	1,00	436.361	414.543	414.543	-5,00%
	53.4	Control de freno	unidad	1,00	147.785	140.396	140.396	-5,00%
	53.5	Regulación de freno	unidad	1,00	22.452	21.329	21.329	-5,00%
	53.6	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados delantero	unidad	1,00	1.986.958	1.887.610	1.887.610	-5,00%
	53.7	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados trasero	unidad	1,00	1.560.379	1.482.360	1.482.360	-5,00%
	53.8	Cambio juego reparación bomba central de freno	unidad	1,00	2.138.505	2.031.580	2.031.580	-5,00%
	53.9	Cambio pastilla de freno	unidad	1,00	931.737	885.150	885.150	-5,00%
	53.10	Cambio juego reparación mordaza de frenos de ambos lados	unidad	1,00	3.973.916	3.775.220	3.775.220	-5,00%
	53.11	Cambio de fibra de frenos de ambos lados	unidad	1,00	303.095	287.940	287.940	-5,00%
	53.12	Cambio cabo de freno de mano secundario lado izquierdo	unidad	1,00	791.415	751.844	751.844	-5,00%
	53.13	Cambio cabo de freno de mano secundario lado derecho	unidad	1,00	791.415	751.844	751.844	-5,00%
	53.14	Cambio depresor de freno	unidad	1,00	2.301.279	2.186.215	2.186.215	-5,00%
	53.15	Cambio caño flexible mordaza freno delantero c/u	unidad	1,00	561.288	533.224	533.224	-5,00%
	53.16	Cambio bomba auxiliar de freno	unidad	1,00	2.245.150	2.132.893	2.132.893	-5,00%
	53.17	Reparación de servo freno	unidad	1,00	2.469.665	2.346.182	2.346.182	-5,00%
	53.18	Cambio de disco de freno c/u	unidad	1,00	1.027.156	975.798	975.798	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	53.19	Cambio de tambor de freno c/u	unidad	1,00	981.131	932.074	932.074	-5,00%
	53.20	Cambio de pistón de mordaza freno delantero c/u	unidad	1,00	1.966.958	1.887.610	1.887.610	-5,00%
	53.21	Cambio de cilindro de freno trasero	unidad	1,00	1.560.379	1.482.360	1.482.360	-5,00%
	53.22	Mano de obra por hora	unidad	1,00	134.325	127.609	127.609	-5,00%
54	78180101-005	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE SISTEMA DE EMBRAGUE DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	54.1	Caño flexible de embrague	unidad	1,00	2.245.150	2.132.893	2.132.893	-5,00%
	54.2	Bomba central de embrague	unidad	1,00	1.403.219	1.333.058	1.333.058	-5,00%
	54.3	Fluido de embrague	unidad	1,00	56.129	53.323	53.323	-5,00%
	54.4	Retén caja transferencia	unidad	1,00	574.758	546.020	546.020	-5,00%
	54.5	Regulación de embrague	unidad	1,00	123.483	117.309	117.309	-5,00%
	54.6	Reparar caja de transferencia	unidad	1,00	5.612.875	5.332.231	5.332.231	-5,00%
	54.7	Cadena caja de transferencia	unidad	1,00	5.612.875	5.332.231	5.332.231	-5,00%
	54.8	Cambio plato de presión	unidad	1,00	3.289.145	3.124.688	3.124.688	-5,00%
	54.9	Cambio disco de embrague	unidad	1,00	3.289.145	3.124.688	3.124.688	-5,00%
	54.10	Cambio cojinete de empuje	unidad	1,00	2.983.804	2.834.614	2.834.614	-5,00%
	54.11	Rectificación corona volante	unidad	1,00	246.967	234.619	234.619	-5,00%
	54.12	Cambio ruleman piloto	unidad	1,00	269.418	255.947	255.947	-5,00%
	54.13	Mano de obra por hora	unidad	1,00	134.325	127.609	127.609	-5,00%
55	78180101-009	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	55.1	Cambio de engranaje de velocímetro	unidad	1,00	449.030	426.579	426.579	-5,00%
	55.2	Relay señalero	unidad	1,00	566.900	538.555	538.555	-5,00%
	55.3	Diagnóstico de falla y borrado de códigos	unidad	1,00	333.405	316.735	316.735	-5,00%
	55.4	Reparación alternador	unidad	1,00	2.245.150	2.132.893	2.132.893	-5,00%
	55.5	Reparación motor de arranque	unidad	1,00	2.245.150	2.132.893	2.132.893	-5,00%
	55.6	Reparación motor limpiaparabrisas	unidad	1,00	1.122.575	1.066.446	1.066.446	-5,00%
	55.7	Kit de filtros de bomba eléctrica	unidad	1,00	3.536.111	3.359.305	3.359.305	-5,00%
	55.8	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	unidad	1,00	314.321	298.605	298.605	-5,00%
	55.9	Cambio de bocina	unidad	1,00	982.253	933.140	933.140	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

55.10		Reparación de mecanismo levanta vidrio c/u	unidad	1,00	3.822.368	3.631.250	3.631.250	-5,00%
55.11		Cambio de llave de luz estacionamiento	unidad	1,00	945.200	897.948	897.948	5,00%
55.12		Cambio de focos c/u	unidad	1,00	63.028	59.877	59.877	-5,00%
55.13		Cambio de bateria	unidad	1,00	1.446.759	1.374.421	1.374.421	-5,00%
55.14		Confeccionar llave de contacto	unidad	1,00	617.416	586.545	586.545	-5,00%
55.15		Reparación de tablero instrumental	unidad	1,00	280.644	266.612	266.612	-5,00%
55.16		Cambio de bulbo de temperatura	unidad	1,00	819.480	778.506	778.506	-5,00%
55.17		Cambio de bulbo de aceite	unidad	1,00	280.644	266.612	266.612	-5,00%
55.18		Cambio de flotador tanque de combustible	unidad	1,00	437.804	415.914	415.914	-5,00%
55.19		Cambio reloj marcador de combustible	unidad	1,00	9.598.016	9.118.115	9.118.115	-5,00%
55.20		Reparación de asientos c/u	unidad	1,00	1.459.348	1.386.381	1.386.381	-5,00%
55.21		Reparación de autoradio	unidad	1,00	392.901	373.256	373.256	-5,00%
55.22		Cambio regulador de montaje	unidad	1,00	2.132.893	2.026.248	2.026.248	-5,00%
55.23		Interruptor marcha atrás	unidad	1,00	649.971	617.472	617.472	-5,00%
55.24		Foco luz de techo	unidad	1,00	57.153	54.295	54.295	-5,00%
55.25		Lámpara de dos filamentos	unidad	1,00	72.967	69.319	69.319	-5,00%
55.26		Sensor de velocidad	unidad	1,00	1.751.217	1.663.656	1.663.656	-5,00%
55.27		Sensor presión de aceite	unidad	1,00	280.644	266.612	266.612	-5,00%
55.28		Cambio faro delantero c/u	unidad	1,00	7.825.278	7.434.014	7.434.014	-5,00%
55.29		Faro antiniebla LI	unidad	1,00	2.638.051	2.506.148	2.506.148	-5,00%
55.30		Faro antiniebla LD	unidad	1,00	2.638.051	2.506.148	2.506.148	-5,00%
55.31		Cambio faro señalero c/u	unidad	1,00	3.527.501	3.351.126	3.351.126	-5,00%
55.32		Cambio faro trasero c/u	unidad	1,00	1.773.669	1.684.986	1.684.986	-5,00%
55.33		Cambio palanca comando señalero, luces	unidad	1,00	853.157	810.499	810.499	-5,00%
55.34		Cambio terminal de bateria	unidad	1,00	135.011	128.260	128.260	-5,00%
55.35		Colocación relay luz alta	unidad	1,00	67.355	63.987	63.987	-5,00%
55.36		Cambio de solenoide o automático de arranque	unidad	1,00	2.110.441	2.004.919	2.004.919	-5,00%
55.37		Ajustar faro auxiliar c/u	unidad	1,00	20.081	19.077	19.077	-5,00%
55.38		Alineación luces	unidad	1,00	22.452	21.329	21.329	-5,00%
55.39		Mano de obra por hora hombre	hora	1,00	134.325	127.609	127.609	-5,00%
56	78180101-023	MANTENIMIENTO, REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

	56.1	Cambio de parabrisa delantero o trasero	unidad	1,00	7.038.545	6.686.618	6.686.618	-5,00%
	56.2	Cambio de ventanillas laterales	unidad	1,00	1.055.221	1.002.460	1.002.460	-5,00%
57	78180101-016	REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	57.1	Cambio de ruleman de compresor	unidad	1,00	5.489.392	5.214.922	5.214.922	-5,00%
	57.2	Correa de A/C	unidad	1,00	443.417	421.246	421.246	-5,00%
	57.3	Tensor de correa A/C	unidad	1,00	303.095	287.940	287.940	-5,00%
	57.4	Cambio de condensador (Radiador de A/A)	unidad	1,00	5.736.358	5.449.540	5.449.540	-5,00%
	57.5	Desmontaje y montaje de carcaza de evaporador A/C	unidad	1,00	336.773	319.934	319.934	-5,00%
	57.6	Compresor de A/C	unidad	1,00	9.294.921	8.830.175	8.830.175	-5,00%
	57.7	Carga de Gas	unidad	1,00	608.483	578.059	578.059	-5,00%
	57.8	Cambio de Evaporador	unidad	1,00	9.553.113	9.075.457	9.075.457	-5,00%
	57.9	Carga de Gas R12	unidad	1,00	608.483	578.059	578.059	-5,00%
	57.10	Reparación de compresor	unidad	1,00	3.367.725	3.199.339	3.199.339	-5,00%
	57.11	Cambio de Aceite	unidad	1,00	280.644	266.612	266.612	-5,00%
	57.12	Cambio de filtro	unidad	1,00	134.709	127.974	127.974	-5,00%
	57.13	Cambio de válvula expansora	unidad	1,00	886.834	842.492	842.492	-5,00%
	57.14	Cambio de manguera de alta presión	unidad	1,00	3.199.339	3.039.372	3.039.372	-5,00%
	57.15	Cambio de embrague de compresor	unidad	1,00	1.407.709	1.337.324	1.337.324	-5,00%
	57.16	Cambio de termoestato de aire acondicionado	unidad	1,00	1.066.446	1.013.124	1.013.124	-5,00%
	57.17	Cambio de presostato de aire acondicionado	unidad	1,00	999.092	949.137	949.137	-5,00%
	57.18	Mano de obra por hora hombre	unidad	1,00	134.325	127.609	127.609	-5,00%
58	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS DE聽CAMIONETA聽DE聽LA聽MARCA聽FORD聽RANGER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			
	58.1	Chaperias menores y pintura completa	unidad	1,00	3.367.725	3.199.339	3.199.339	-5,00%
	58.2	Desmontaje de tanque de combustible para limpieza	unidad	1,00	1.347.090	1.279.736	1.279.736	-5,00%
	58.3	Reservorio limpiaparabrisas	unidad	1,00	752.125	714.519	714.519	-5,00%
	58.4	Confección de soporte de batería	unidad	1,00	224.515	213.289	213.289	-5,00%
	58.5	Visagra trasera L/D	unidad	1,00	527.610	501.230	501.230	-5,00%
	58.6	Visagra trasera L/I	unidad	1,00	527.610	501.230	501.230	-5,00%

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete

58.7	Ajuste completo de carrocería tapa parrilla y paragolpe	unidad	1,00	561.288	533.224	533.224	-5,00%
58.8	Destapizar puertas para eliminar falso contacto	unidad	1,00	561.200	533.224	533.224	-5,00%
58.9	Pintura de logotipos	unidad	1,00	617.416	586.545	586.545	-5,00%
58.10	Sellador blanco y gris	unidad	1,00	39.290	37.326	37.326	-5,00%
58.11	Bomba de depósito de limpiaparabrisas	unidad	1,00	864.383	821.164	821.164	-5,00%
58.12	Manija tapa trasera	unidad	1,00	695.997	661.197	661.197	-5,00%
58.13	Moldura tapa trasera	unidad	1,00	246.967	234.619	234.619	-5,00%
58.14	Niple	unidad	1,00	33.677	31.993	31.993	-5,00%
58.15	Polarizados	unidad	1,00	392.300	372.685	372.685	-5,00%
58.16	Mano de obra por hora	unidad	1,00	134.325	127.609	127.609	-5,00%
					Total por Grupo:	**2.236.880.636**	

Lic. Rodrigo R. Núñez S
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

Bruno Zubizarreta C.
Director General
Dirección General de Gabinete