LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 21/2024

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO", DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL LAS CASAS BICENTARIO - PLURIANUAL.

ACTA DE ANÁLISIS E INFORME DE EVALUACIÓN

1. Introducción.

En la ciudad de Asunción, a los 01 días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro, siendo las ocho horas, se reúnen en la sala de reuniones del Congreso Nacional los funcionarios designados para integrar el Comité de Evaluación; a los efectos de elaborar el presente informe con posterioridad al estudio de las ofertas presentadas, de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al presente procedimiento de contratación, a fin de obtener la oferta más conveniente para los intereses del Congreso Nacional.

2. Antecedentes.

a- N° PAC: ID 441.812.-
b- Disponibilidad Presupuestaria: los fondos previstos para la presente contratación se encuentran previstos en el O.G. 242, F.F.10, previstos para la Actividad Nro. 4 "Gerenciamiento de Actividades de Apoyo" del Congreso Nacional, del Presupuesto General para el ejercicio fiscal año 2024 y 2025.
c- Monto máximo Previsto: G. 404.950.000.- (guaraníes cuatrocientos cuatro millones novecientos cincuenta mil).
d- Monto Previsto: G. 404.950.000.- (guaraníes cuatrocientos cuatro millones novecientos cincuenta mil); G. 4.950.000.- (guaraníes cuatro millones novecientos cincuenta mil) para el Ejercicio Fiscal Año 2024 CDP: 250/2024 de fecha 01/10/2024 y G. 400.000.000.- (guaraníes cuatrocientos millones) para el Ejercicio 2025, sujeto a la aprobación del PGN para el Ejercicio Fiscal 2025.
e- Memorándum de Solicitud de Provisión del Servicio n° 79 de fecha 09/09/2024 y Dictamen Técnico de la Dirección de Administración N° 22 de fecha 02/09/2024.
f- Resolución de Convocatoria y Aprobación de Pliego de Bases y Condiciones del llamado: Resolución del Presidente del Congreso Nacional N° 2021 de fecha 27/09/2024.
g- Dictamen de Precios Referenciales: N° 43 de fecha 01/10/2024.
h- Publicado en Portal de DNCP en fecha: 17/10/2024
i- Sistema de adjudicación: Total
j- Método de Evaluación: Basado únicamente en precio.
k- Miembros del Comité de Evaluación: Lic. Aníbal Saucedo Rodas, Director General del Centro Cultural de la República "El Cabildo"; Esc. José Federico Samudio Falcón, Director General de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional; Abg. Inés Cano, Directora Jurídica del Centro Cultural de la República "El Cabildo"; Lic. Walter Wyder, Jefe de Presupuesto del Centro Cultural de la República "El Cabildo".

LIC. WALTER WYDER
Jefe de Presupuesto
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Director General
Centro Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

3. Acto de Apertura de Sobres.

En fecha 31 de octubre de 2024 a las nueve horas y treinta minutos, según lo estipulado en el procedimiento previsto por el artículo 50 "Presentación y Apertura de Ofertas" de la Ley 7021/22 y el artículo 71 del Decreto N° 2264/24, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres en la oficina de la Dirección de la Sub-Unidad Operativa de Contrataciones del Centro Cultural de la República "El Cabildo", sito en la Avda. República entre Río Manduvirá y Río Tacuary. Fueron presentadas dos (2) ofertas, pertenecientes a las firmas:

Nro.	Oferente	Dirección de correo electrónico	RUC
1	Corporación Lemuria S.A.	info@clemsa.com.py	80048624-2
2	D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.	dydsrl.ac@gmail.com	80062328-2

4. Observaciones realizadas en el acto de apertura: No se realizaron observaciones.

5. Análisis de documentación sustancial.

El Comité de Evaluación procede a realizar el análisis de las ofertas en relación a los requisitos básicos de carácter sustancial y su cumplimiento, utilizando el mecanismo cumple / no cumple / n/a (no aplica), con el siguiente resultado:

Ítem	Documentación Sustancial	Corporación Lemuria S.A.	D Y D Arquitectura y Construcción S.R.L.
	Constancia de Registro de Proveedor (CRP) N°	**1823191**	**1823170**
1	Formulario de oferta.	Cumple	Cumple
2	Garantía de Mantenimiento de Oferta.	Cumple	Cumple
3	Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC	Cumple	Cumple
	Personas Físicas		
4	Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta	N/A	N/A
5	En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder este inscripto en el Registro de Poderes	N/A	N/A
	Personas Jurídicas		
6	Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica, tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	Cumple	Cumple
7	Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad	Cumple	Cumple

LIC. WALTER WYDER
Jefe de Presupuesto
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Director General
Cabildo de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

8	Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	Cumple	Cumple

Tipo de Garantía	Aseguradora	N° de Póliza	Monto	Vigencia en días	OFERENTE
Póliza de Caución	ASEPASA Seguros	1501004443	25.000.000	Según PBC	Corporación Lemuria S.A.
Póliza de Caución	SANCOR Seguros	1501003806	23.000.000	Según PBC	D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

Las ofertas de los oferentes CORPORACIÓN LEMURIA S.A. y D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCÓN S.R.L., se ajustan a los requerimientos básicos de carácter sustancial.

6. Calificación Legal.

Conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7021/22 de Suministros y Contrataciones Públicas y el artículo 34 del Decreto 2264/24 que reglamenta la mencionada Ley. Se procede a verificar los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprometidos en el presupuesto del artículo 21. Y a verificar por los medios disponibles, si el Oferente o miembros que tengan participación en el capital social y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública" aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Se realiza las consultas en el sitio web www.documentos.gov.py dependiente de la Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información (Decreto N°1051/2013) y se corrobora que:

CORPORACIÓN LEMURIA S.A.	Nro. Doc. Id.	Observación
Pablo Adriano Rodríguez Rodas	1.026.370	Registra datos
Santiago Joaquín Rodríguez Amarilla	5.323.573	No registra datos
Gabriel Enrique Fleitas Ferrari	2.069.332	Registra datos
Nelson Federico Rodríguez Rodas	4.936.398	No registra datos
José Gaspar Ramírez Ugarte	5.111.982	No registra datos
Cecilia Yeruti Yambay Esteche	1.419.684	Registra datos

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Nro. Doc. Id.	Observación
Dardo Nicolás González Ramos	2.372.660	No registra datos
Liz Emilia Chávez Alcaraz	4.508.828	No registra datos

LIC. WALTER WYDER
Jefe de Presupuesto
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Director General
Centro Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

El señor PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS representante de la firma CORPORACIÓN LEMURIA S.A. registra vínculos contractuales como funcionario permanente de la Universidad Nacional de Asunción con cargo de Profesor de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias Económicas Administrativa y Contable con el cargo de Profesor en el año 2024, a la fecha de apertura de sobres el estado de la misma era activo.

El señor GABRIEL ENRIQUE FLEITAS FERRARI accionista de la firma CORPORACIÓN LEMURIA S.A. registra vínculos contractuales como funcionario permanente de la Facultad de Ingeniería con cargo de Profesor en el año 2015, a la fecha de apertura de sobres el estado de la misma era inactivo.

La señora CECILIA YERUTI YAMBAY ESTECHE sindico suplente de la firma CORPORACIÓN LEMURIA S.A. registra vínculos contractuales como funcionario contratado del Congreso Nacional con el cargo de Asesor en el año 2013, a la fecha de apertura de sobres el estado de la misma era inactivo.

El Comité de Evaluación analiza los alcances del Articulo 21 de la Ley 7021/22 con relación a los representantes legales de la firma CORPORACIÓN LEMURIA S.A., y considera que el mismo no se halla comprendido en los presupuestos de inhabilitación para presentar ofertas.

El Comité de Evaluación también realiza la verificación de los oferentes en el registro de inhabilitados del portal de la DNCP, observándose que los mismos no se encuentran impedidos. Una vez analizados todos los miembros y/o propietarios, el Comité de Evaluación confirma que el oferente está habilitado para presentar oferta. De los documentos presentados se observa que se encuentran al día en el cumplimiento con la seguridad social y fiscal. El Comité de Evaluación confirma que el oferente está habilitado para presentar oferta.

7. Correcciones Aritméticas.

El comité de Evaluación manifiesta que no es necesaria la realización de correcciones aritméticas a las ofertas.

8. Margen de Preferencia. Ley 4558/11.

El Comité de Evaluación corrobora que, la firma D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.R.L. presento el Certificado de Origen Nacional, se verifico el mismo en la página web del MIC, se observa que el mismo esta emitido en tiempo y forma, la firma CORPORACIÓN LEMURIA S.A. no presentó el certificado, por tanto, el Comité de Evaluación considera que es necesario solicitar la presentación del mismo.

9. Cuadro Comparativo de Precios con las ofertas presentadas ordenadas de menor a mayor.

Se adjunta al presente como ANEXO 1

LIC. WALTER WYDER
Jefe de Presupuesto
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Director General
Centro Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

10. Análisis de Precios Referenciales.

El Comité de Evaluación verifica que existen algunos precios ofertados que se encuentran fuera del rango establecido en relación al precio referencial, por lo que decide solicitar al Sr. Agustín María Rolón Pose, Director de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones del Centro Cultural de la República "El Cabildo", que requiera los oferentes una explicación detallada de la composición de los precios del ítem utilizando la planilla que se encuentra en el PBC para el efecto.

Se adjunta al presente como ANEXO 2

11. Verificación de Documentos Formales.

El Comité de Evaluación procede a verificar los documentos formales presentados por los oferentes y observa que no se han presentado todos los documentos requeridos en el PBC, por lo que decide solicitar al Sr. Agustín María Rolón Pose, Director de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones del Centro Cultural de la República "El Cabildo", que requiera a los oferentes la presentación de los documentos que se detallan a continuación.

A la firma CORPORACIÓN LEMURIA S.A. se solicitará:

- Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.
- Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar – Sección Formularios.
- Balance General impositivo y contable del año 2023
- Para Profesional: Curriculum, Copia de Título Profesional en Conservación y Restauración de Edificios Patrimoniales, Bienes Arquitectónicos, Título Habilitante.
- Para jefe de obra: Curriculum.
- Copia de facturaciones y/o contratos con recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
- Declaración Jurada que acredite que el oferente cuenta con la infraestructura necesaria para la prestación de servicio para la presente licitación.

A la firma D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. se solicitará:

- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Formulario 501 de los últimos años 2021-2022-2023 para contribuyente del IRE SIMPLE.
- Para Profesional: Curriculum, Copia de Título Profesional en Conservación y Restauración de Edificios Patrimoniales, Bienes Arquitectónicos, Título Habilitante.
- Para jefe de obra: Curriculum.

12. Cuarto intermedio.

Siendo las nueve horas y cuarenta minutos, el Comité de Evaluación decide realizar un cuarto intermedio al acto de análisis y evaluación de las ofertas, de forma a aguardar la presentación de los desgloses de precios que se encuentran fuera del rango de los parámetros de los precios referenciales y los documentos formales solicitados a los oferentes.

LIC. WALTER WYDER
Jefe de Presupuesto
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Director General
Centro Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

13. Continuación del acto de análisis y evaluación de ofertas.

Siendo las ocho horas del día miércoles 06 de noviembre de 2024, se reúne el Comité de Evaluación para proseguir con el acto de análisis y evaluación de las ofertas presentadas dentro el marco de la Licitación MCN 21/2024, que corresponde al "Mantenimiento de Edificio del Centro Cultural de la República "El Cabildo", de la Biblioteca y Archivo Central y las Casas del Bicentenarios" – ID 441.812.

8. Margen de preferenciales Ley 4558/1 y Ley Nº 6575/20 (Continuación).

En conformidad a lo requerido, se solicitó a la empresa CORPORACIÓN LEMURIA S.A. por nota de fecha 01/11/2024, la presentación del Certificado de Origen y Empleo Nacional emitido por el MIC, la empresa presentó lo solicitado, por tanto, el comité considera, que no es necesario realizar el ajuste establecido en dicha Ley.

10. Análisis de Precios Referenciales (Continuación).

En conformidad a lo decidido por el Comité de Evaluación se solicitó la explicación detallada de los precios que se encuentra fuera de los parámetros establecidos en la Resolución 454/2024 a los oferentes por nota de fecha 01/11/2024. El Comité de Evaluación procede a analizar el desglose de los precios remitidos por los oferentes CORPORACIÓN LEMURIA S.A Y D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. y tras la verificación de los datos proporcionados, concluye que los precios son compatibles y las ofertas son factibles de ejecución y cumplen con los requisitos impositivos y gravámenes correspondientes.

14. Selección de la oferta más baja para su análisis

Seguidamente, de conformidad al artículo 75° inciso 2 del Decreto N° 2264/24 se selecciona la oferta con el precio más bajo, que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos del llamado.

La oferta evaluada es la siguiente **CORPORACIÓN LEMURIA S.A.** el Comité de Evaluación, procede a analizar en detalle los documentos formales presentados por el oferente para verificar su cumplimiento con otros requisitos del llamado, utilizando el mecanismo: **Cumple / No Cumple / N/C (no corresponde):**

15. Análisis de Documentación Formal.

Documentos formales	CORPORACION LEMURIA S.A.
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	Cumple
Certificado de Producto y Empleo Nacional	Cumple (1)
Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar.	Cumple (2)
Certificado de Cumplimiento Tributario.	Cumple
Patente Comercial del Municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Cumple
Balance General y Cuadro de Estado de Resultado de los años 2021, 2022 y 2023 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL.	Cumple (3)
Copia de facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida	Cumple (4)

LIC. WALTER WYDER
Jefe de Presupuesto
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Director General
Centro Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

Curriculum en el que mencione la calificación y experiencia del personal profesional en obras patrimoniales, restauraciones y el Jefe de Obras , propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de los trabajos a los Fines del Contrato	Cumple (5)
Copia de títulos Profesionales correspondientes	Cumple (6)
Declaración Jurada que acredite que el oferente cuenta con la infraestructura necesaria para la prestación del servicio para la presente licitación	Cumple (7)

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fueron solicitados al oferente por nota de fecha 01/1/2024. El oferente remitió lo solicitado en fecha 04/11/2024)

16. Especificaciones Técnicas

El Comité de Evaluación procede a verificar las documentaciones técnicas requeridas y corrobora que los servicios cotizados por el oferente cumplen con los requisitos técnicos solicitados en PBC.

17. Capacidad Financiera.

Con el Objeto de calificar la capacidad financiera de los oferentes se considerarán los siguientes índices:

CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

INDICE DE LIQUIDEZ

	2021	Índice	2022	Índice	2023	Índice	Promedio
Activo Corriente	2.288.233.535	3,06	4.795.063.555	4.87	10.034.847.553	8,94	5,62
Pasivo corriente	747.324.037		985.188.049		1.122.487.271		

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

	2021	Índice	2022	Índice	2023	Índice	Promedio
Pasivo Total	747.324.037	0,27	2.815.188.049	0.552	8.468.898.082	0,72	0,52
Activo Total	2.558.767.146		5.096.444.893		11.704.649.440		

INDICE DE RENTABILIDAD

	2021	Índice	2022	Índice	2023	Índice	Promedio
Capital	1.600.000.000	0,11	1.600.000.000	0,29	1.600.000.000	0,57	0,32
Utilidad	173.484.060		469.813.735		907.513.141		

Ítem	Capacidad Financiera	Promedio	Criterio
1	Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente, igual o mayor que uno, promedio de los 3 últimos años	5,62	Cumple
2	Endeudamiento: pasivo total / activo total, no deberá ser superior a 0,80, promedio de los 3 últimos años.	0,52	Cumple

Lic. WALTER WYDER
Jefe de Presupuesto
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Director General
Centro Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcon
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

3	Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital, no deberá ser negativo, promedio de los 3 últimos años.	0,32	Cumple

18. Experiencia:

	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.
Copia de facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida	**Cumple.** El oferente ha presentado copias de contratos, totalizando un monto de Gs. 16.537.866.495.- Superando el mínimo establecido en el PBC.

19. Capacidad Técnica:

Capacidad del Personal	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.
Curriculum en el que mencione la calificación y experiencia del personal profesional en obras patrimoniales, restauraciones y el Jefe de Obras , propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de los trabajos a los Fines del Contrato	**Cumple.** El oferente ha presentado las Certificaciones del profesional técnico especializado en el rubro de Conservación y Restauración de Edificios Patrimoniales
Copia de títulos Profesionales correspondientes	**Cumple.** El oferente ha presentado el curriculum el cual certifica la capacidad y la experiencia solicitada.
Infraestructura	
Declaración Jurada que acredite que el oferente cuenta con la infraestructura necesaria para la prestación de servicio para la presente licitación	**Cumple.** El oferente ha presentado la Declaración Jurada correspondiente.

20. Cumplimiento de los requerimientos técnicos y legales establecidos para el llamado.

El Comité de Evaluación concluye que la oferta presentada, analizada y evaluada, presentada por la firma CORPORACIÓN LEMURIA S.A., tiene la capacidad financiera, técnica y experiencia y cumple con las condiciones legales y requerimientos técnicos establecidos en el llamado. Y la firma oferente está calificada para cumplir con el contrato.

LIC. WALTER WYDER
Jefe de Presupuesto
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Director General
Centro Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

21. Recomendación del Comité de Evaluación.

De conformidad a lo establecido en el artículo 54 de la ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas que dice: **El Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluará las ofertas y emitirá un informe que servirá como base para la adjudicación. En el informe se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharla. La calificación que realice el Comité de Evaluación se ajustará a la Ley y a los criterios establecidos en las bases de la contratación.** Y habiéndose realizado la evaluación de las ofertas utilizando los criterios y delineamientos definidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, este Comité de Evaluación recomienda adjudicar, la totalidad del llamado a la firma CORPORACIÓN LEMURIA S.A. por un **monto mínimo de G. 202.475.000 (guaraníes doscientos dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil) y hasta un monto máximo de G. 404.950.000.- (guaraníes cuatrocientos cuatro millones novecientos cincuenta mil),** distribuidos de la siguiente forma: 1) para el ejercicio fiscal año 2024 un monto máximo de **G. 4.950.000.-(guaraníes cuatro millones novecientos cincuenta mil);** 2) para el ejercicio fiscal año 2025 un monto máximo de **G. 400.000.000.-(guaraníes cuatrocientos millones),** incluidos los tributos y/o gravámenes que correspondieran, salvo mejor parecer. **Los fondos previstos para el año 2024 corresponden al Presupuesto de Gastos de la Nación del año 2024 y para el año 2025 se encuentran sujetos a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.** No habiendo nada más que agregar se da por terminado el acto siendo las **ocho horas y cuarenta y cinco minutos del día 06 de noviembre de 2024.** ----------

LIC. WALTER WYDER
Jefe de Presupuesto
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Director General
Centro Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO 1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO", LAS CASAS DEL BICENTENARIO Y DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL"					CORPORACIÓN LEMURIA S.A.			D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN		
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Características	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Características
1	72101510-009	Instalaciones Sanitarias-Destranque de cañerías Pluviales y Cloacales.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	112.689	112.689	Procedencia: Paraguay	160.984	160.984	Procedencia: Paraguay
2	72101510-004	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de canilla de bronce.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	79.755	79.755	Procedencia: Paraguay	113.935	113.935	Procedencia: Paraguay
3	80111613-9999	Mano de obra del item 2	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	61.116	61.116	Procedencia: Paraguay	100.319	100.319	Procedencia: Paraguay
4	72101510-004	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	109.092	109.092	Procedencia: Paraguay	155.845	155.845	Procedencia: Paraguay
5	80111613-9999	Mano de obra del item 4	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	89.904	89.904	Procedencia: Paraguay	115.591	115.591	Procedencia: Paraguay
6	72101510-004	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de tapa de inodoro simple.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	50.412	50.412	Procedencia: Paraguay	144.034	144.034	Procedencia: Paraguay
7	80111613-9999	Mano de obra del item 6	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	69.595	69.595	Procedencia: Paraguay	89.480	89.480	Procedencia: Paraguay
8	72101510-004	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de tapa de inodoro acolchada.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	113.790	113.790	Procedencia: Paraguay	162.557	162.557	Procedencia: Paraguay
9	80111613-9999	Mano de obra del item 8	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	69.595	69.595	Procedencia: Paraguay	89.480	89.480	Procedencia: Paraguay
10	72101510-004	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de tapa de inodoro para discapacitado.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	95.682	95.682	Procedencia: Paraguay	123.020	123.020	Procedencia: Paraguay
11	80111613-9999	Mano de obra del item 10	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	51.944	51.944	Procedencia: Paraguay	74.205	74.205	Procedencia: Paraguay
12	72101510-004	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de espejo del baño.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	294.858	294.858	Procedencia: Paraguay	220.043	220.043	Procedencia: Paraguay
13	80111613-9999	Mano de obra del item 12	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	107.395	107.395	Procedencia: Paraguay	115.220	115.220	Procedencia: Paraguay
14	72101510-004	Instalaciones Sanitarias-Provisión de botón o llave de descarga automática en mingitorios.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	191.313	191.313	Procedencia: Paraguay	205.252	205.252	Procedencia: Paraguay
15	80111613-9999	Mano de obra del item 14	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	130.353	130.353	Procedencia: Paraguay	167.597	167.597	Procedencia: Paraguay
16	72101510-004	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de cisterna alta de plástico.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	48.231	48.231	Procedencia: Paraguay	79.168	79.168	Procedencia: Paraguay
17	80111613-9999	Mano de obra del item 16	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	73.407	73.407	Procedencia: Paraguay	78.756	78.756	Procedencia: Paraguay
18	72101510-004	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de conexión flexible.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	27.289	27.289	Procedencia: Paraguay	44.793	44.793	Procedencia: Paraguay
19	80111613-9999	Mano de obra del item 18	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	58.806	58.806	Procedencia: Paraguay	63.091	63.091	Procedencia: Paraguay
20	72101510-004	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de canilla cromada con cierre automático.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	274.118	274.118	Procedencia: Paraguay	294.090	294.090	Procedencia: Paraguay
21	80111613-9999	Mano de obra del item 20	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	72.252	72.252	Procedencia: Paraguay	92.896	92.896	Procedencia: Paraguay
22	72101510-004	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	121.862	121.862	Procedencia: Paraguay	191.498	191.498	Procedencia: Paraguay
23	80111613-9999	Mano de obra del item 22	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	79.313	79.313	Procedencia: Paraguay	101.974	101.974	Procedencia: Paraguay
24	72101510-004	Instalaciones Sanitarias-Provisión e instalación de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellón con tapa roscable-capacidad 1.000 litros.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	1.038.493	1.038.493	Procedencia: Paraguay	1.305.000	1.305.000	Procedencia: Paraguay
25	80111613-9999	Mano de obra del item 24	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	551.040	551.040	Procedencia: Paraguay	349.867	349.867	Procedencia: Paraguay
26	72101510-004	Instalaciones Sanitarias-Provisión, cambio y colocación de caño de PVC media pulgada.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	17.740	17.740	Procedencia: Paraguay	29.120	29.120	Procedencia: Paraguay
27	80111613-9999	Mano de obra del item 26	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	15.854	15.854	Procedencia: Paraguay	29.443	29.443	Procedencia: Paraguay
28	72101510-004	Instalaciones Sanitarias-Provisión, cambio y colocación de cano de PVC tres cuarto pulgada.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	18.490	18.490	Procedencia: Paraguay	26.414	26.414	Procedencia: Paraguay
29	80111613-9999	Mano de obra del item 28	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	16.316	16.316	Procedencia: Paraguay	23.308	23.308	Procedencia: Paraguay
30	72101510-004	Instalaciones Sanitarias-Provisión, cambio y colocación de caño de PVC una pulgada.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	26.411	26.411	Procedencia: Paraguay	37.730	37.730	Procedencia: Paraguay
31	80111613-9999	Mano de obra del item 30	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	16.616	16.616	Procedencia: Paraguay	23.737	23.737	Procedencia: Paraguay
32	72102201-002	Instalación Eléctrica-Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0, 60 con lámparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	285.988	285.988	Procedencia: Paraguay	320.563	320.563	Procedencia: Paraguay
33	80111613-9999	Mano de obra del item 32	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	71.878	71.878	Procedencia: Paraguay	102.683	102.683	Procedencia: Paraguay
34	72102201-002	Instalación Eléctrica-Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,30 X 0,30 con lámparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	192.058	192.058	Procedencia: Paraguay	274.369	274.369	Procedencia: Paraguay
35	80111613-9999	Mano de obra del item 34	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	71.878	71.878	Procedencia: Paraguay	92.415	92.415	Procedencia: Paraguay
36	72102201-002	Instalación Eléctrica-Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D,40 cm con lámparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	258.736	258.736	Procedencia: Paraguay	277.587	277.587	Procedencia: Paraguay
37	80111613-9999	Mano de obra del item 36	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	71.878	71.878	Procedencia: Paraguay	102.683	102.683	Procedencia: Paraguay
38	72102201-002	Instalación Eléctrica-Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D,30 cm con lámparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	172.099	172.099	Procedencia: Paraguay	184.638	184.638	Procedencia: Paraguay
39	80111613-9999	Mano de obra del item 38	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	71.878	71.878	Procedencia: Paraguay	102.683	102.683	Procedencia: Paraguay
40	72102201-002	Instalación Eléctrica-Provisión y cambio de cableado de 10mm.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	46.891	46.891	Procedencia: Paraguay	66.987	66.987	Procedencia: Paraguay
41	80111613-9999	Mano de obra del item 40	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	11.178	11.178	Procedencia: Paraguay	11.993	11.993	Procedencia: Paraguay
42	72102201-002	Instalación Eléctrica-Provisión y cambio de cableado de 6mm.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	14.820	14.820	Procedencia: Paraguay	19.055	19.055	Procedencia: Paraguay
43	80111613-9999	Mano de obra del item 42	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	10.863	10.863	Procedencia: Paraguay	13.968	13.968	Procedencia: Paraguay
44	72102201-002	Instalación Eléctrica-Provisión y cambio de cableado de 4mm.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	11.280	11.280	Procedencia: Paraguay	16.114	16.114	Procedencia: Paraguay
45	80111613-9999	Mano de obra del item 44	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	10.863	10.863	Procedencia: Paraguay	15.519	15.519	Procedencia: Paraguay
46	72102201-002	Instalación Eléctrica-Provisión y cambio de cableado de 2mm.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	8.427	8.427	Procedencia: Paraguay	12.038	12.038	Procedencia: Paraguay
47	80111613-9999	Mano de obra del item 46	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	10.863	10.863	Procedencia: Paraguay	15.519	15.519	Procedencia: Paraguay
48	72102201-002	Instalación Eléctrica-Provisión y cambio de cableado de 1mm.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	6.871	6.871	Procedencia: Paraguay	9.815	9.815	Procedencia: Paraguay
49	80111613-9999	Mano de obra del item 48	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	10.863	10.863	Procedencia: Paraguay	15.519	15.519	Procedencia: Paraguay
50	72102201-002	Instalación Eléctrica-Provisión, cambio y colocación de luces de emergencia.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	94.868	94.868	Procedencia: Paraguay	135.525	135.525	Procedencia: Paraguay
51	80111613-9999	Mano de obra del item 50	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	40.496	40.496	Procedencia: Paraguay	57.852	57.852	Procedencia: Paraguay
52	72131601-007	INSTALAC EDILICIAS-Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas. Tratamiento con productos impermeabilizantes y material aislante.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	146.253	146.253	Procedencia: Paraguay	240.065	240.065	Procedencia: Paraguay
53	72131601-007	INSTALAC EDILICIAS-Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	130.260	130.260	Procedencia: Paraguay	204.694	204.694	Procedencia: Paraguay
54	72131601-007	INSTALAC EDILICIAS-Mantenimiento y reparación de cielorraso de PVC incluye cambio de piezas de ser necesario.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	75.587	75.587	Procedencia: Paraguay	118.781	118.781	Procedencia: Paraguay
55	80111613-9999	Mano de obra del item 54	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	32.539	32.539	Procedencia: Paraguay	46.484	46.484	Procedencia: Paraguay
56	72131601-007	INSTALAC EDILICIAS-Mantenimiento de canaleta embutida incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	143.213	143.213	Procedencia: Paraguay	225.049	225.049	Procedencia: Paraguay

LIC. WALTER WYDER
Jefe de Presupuesto
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
General
Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO 1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO", LAS CASAS DEL BICENTENARIO Y DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL"					CORPORACIÓN LEMURIA S.A.			D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN		
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Características	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Características
57	80111613-9999	Mano de obra del ítem 56	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	54.828	54.828	Procedencia: Paraguay	86.159	86.159	Procedencia: Paraguay
58	72131601-007	INSTALAC EDILICIAS-Mantenimiento de canaleta colgante incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	101.485	101.485	Procedencia: Paraguay	159.476	159.476	Procedencia: Paraguay
59	80111613-9999	Mano de obra del ítem 58	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	45.151	45.151	Procedencia: Paraguay	70.953	70.953	Procedencia: Paraguay
60	72131601-007	INSTALAC EDILICIAS-Demolición de Techo tejas y aislación hidrófuga y reposición del mismo.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	130.537	130.537	Procedencia: Paraguay	93.241	93.241	Procedencia: Paraguay
61	80111613-9999	Mano de obra del ítem 60	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	52.781	52.781	Procedencia: Paraguay	37.701	37.701	Procedencia: Paraguay
62	72131601-008	INSTALAC EDILICIAS-Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	30.629	30.629	Procedencia: Paraguay	65.633	65.633	Procedencia: Paraguay
63	80111613-9999	Mano de obra del ítem 62	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	37.849	37.849	Procedencia: Paraguay	81.105	81.105	Procedencia: Paraguay
64	72131601-007	INSTALAC EDILICIAS-Limpieza de canaletas del edificio.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	47.651	47.651	Procedencia: Paraguay	74.881	74.881	Procedencia: Paraguay
65	72131601-009	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de baldosas 40x40 o gradas para escaleras de granito.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	78.987	78.987	Procedencia: Paraguay	112.839	112.839	Procedencia: Paraguay
66	80111613-9999	Mano de obra del ítem 65	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	41.236	41.236	Procedencia: Paraguay	67.686	67.686	Procedencia: Paraguay
67	72131601-009	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de porcelanato, similar al existente.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	138.366	138.366	Procedencia: Paraguay	197.665	197.665	Procedencia: Paraguay
68	80111613-9999	Mano de obra del ítem 67	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	53.586	53.586	Procedencia: Paraguay	68.897	68.897	Procedencia: Paraguay
69	72131601-009	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de piso cerámico PI4.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	100.811	100.811	Procedencia: Paraguay	144.016	144.016	Procedencia: Paraguay
70	80111613-9999	Mano de obra del ítem 69	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	44.791	44.791	Procedencia: Paraguay	63.987	63.987	Procedencia: Paraguay
71	72131601-009	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de piso calcáreo, similar al existente.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	82.945	82.945	Procedencia: Paraguay	118.493	118.493	Procedencia: Paraguay
72	80111613-9999	Mano de obra del ítem 71	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	44.906	44.906	Procedencia: Paraguay	64.152	64.152	Procedencia: Paraguay
73	72131601-009	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de piso tipo tejuelita para terraza.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	72.613	72.613	Procedencia: Paraguay	103.733	103.733	Procedencia: Paraguay
74	80111613-9999	Mano de obra del ítem 73	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	44.560	44.560	Procedencia: Paraguay	57.292	57.292	Procedencia: Paraguay
75	72131601-009	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de zócalo cerámico, similar al existente.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	55.060	55.060	Procedencia: Paraguay	59.072	59.072	Procedencia: Paraguay
76	80111613-9999	Mano de obra del ítem 75	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	30.125	30.125	Procedencia: Paraguay	38.732	38.732	Procedencia: Paraguay
77	72131601-009	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de zócalo de porcelanato, similar al existente.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	18.746	18.746	Procedencia: Paraguay	29.458	29.458	Procedencia: Paraguay
78	80111613-9999	Mano de obra del ítem 77	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	17.476	17.476	Procedencia: Paraguay	22.470	22.470	Procedencia: Paraguay
79	72131601-009	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de zócalo de piso calcáreo, similar al existente.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	14.092	14.092	Procedencia: Paraguay	22.146	22.146	Procedencia: Paraguay
80	80111613-9999	Mano de obra del ítem 79	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	12.473	12.473	Procedencia: Paraguay	17.819	17.819	Procedencia: Paraguay
81	72131601-009	INSTALAC EDILICIAS-Provisión, cambio de zócalo o pollera de granito, similar al existente.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	236.355	236.355	Procedencia: Paraguay	135.060	135.060	Procedencia: Paraguay
82	80111613-9999	Mano de obra del ítem 81	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	16.333	16.333	Procedencia: Paraguay	9.334	9.334	Procedencia: Paraguay
83	72131601-009	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de alfombra de alto tránsito, similar a la existente.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	166.431	166.431	Procedencia: Paraguay	213.983	213.983	Procedencia: Paraguay
84	80111613-9999	Mano de obra del ítem 83	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	82.614	82.614	Procedencia: Paraguay	118.020	118.020	Procedencia: Paraguay
85	72131601-009	INSTALAC EDILICIAS-Mantenimiento y reparación de piso tipo parquet.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	254.541	254.541	Procedencia: Paraguay	181.815	181.815	Procedencia: Paraguay
86	80111613-9999	Mano de obra del ítem 85	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	128.001	128.001	Procedencia: Paraguay	91.429	91.429	Procedencia: Paraguay
87	72131601-009	INSTALAC EDILICIAS-Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	52.986	52.986	Procedencia: Paraguay	56.847	56.847	Procedencia: Paraguay
88	80111613-9999	Mano de obra del ítem 87	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	52.437	52.437	Procedencia: Paraguay	56.258	56.258	Procedencia: Paraguay
89	72101510-003	INSTALAC EDILICIAS-Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	154.543	154.543	Procedencia: Paraguay	253.672	253.672	Procedencia: Paraguay
90	72131601-007	INSTALAC EDILICIAS-Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	25.274	25.274	Procedencia: Paraguay	72.212	72.212	Procedencia: Paraguay
91	80111613-9999	Mano de obra del ítem 90	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	15.852	15.852	Procedencia: Paraguay	45.292	45.292	Procedencia: Paraguay
92	72131601-007	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de techo de poliga, color a definir.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	219.243	219.243	Procedencia: Paraguay	235.217	235.217	Procedencia: Paraguay
93	80111613-9999	Mano de obra del ítem 92	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	93.316	93.316	Procedencia: Paraguay	66.655	66.655	Procedencia: Paraguay
94	72131601-005	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de pared tipo durlock de 10cm de espesor.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	164.311	164.311	Procedencia: Paraguay	258.203	258.203	Procedencia: Paraguay
95	80111613-9999	Mano de obra del ítem 94	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	70.300	70.300	Procedencia: Paraguay	90.386	90.386	Procedencia: Paraguay
96	72131601-009	INSTALAC EDILICIAS-Demolición de piso y contrapiso.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	27.105	27.105	Procedencia: Paraguay	44.491	44.491	Procedencia: Paraguay
97	80111613-9999	INSTALAC EDILICIAS-Acarreo de escombro con retiro.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	87.434	87.434	Procedencia: Paraguay	143.517	143.517	Procedencia: Paraguay
98	72131601-005	INSTALAC EDILICIAS-Demolición de Tabique de durlock.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	27.556	27.556	Procedencia: Paraguay	45.231	45.231	Procedencia: Paraguay
99	72131601-005	INSTALAC EDILICIAS-Demolición de Mampara de eucatec o melamina.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	20.836	20.836	Procedencia: Paraguay	34.200	34.200	Procedencia: Paraguay
100	72131601-007	INSTALAC EDILICIAS-Demolición de cielorraso existente.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	21.308	21.308	Procedencia: Paraguay	34.976	34.976	Procedencia: Paraguay
101	72131601-009	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de cintas antideslizante en escaleras y zonas críticas.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	22.182	22.182	Procedencia: Paraguay	28.521	28.521	Procedencia: Paraguay
102	80111613-9999	Mano de obra del ítem 101	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	7.676	7.676	Procedencia: Paraguay	9.869	9.869	Procedencia: Paraguay
103	72131601-007	INSTALAC EDILICIAS-Revoque de Cielorraso.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	40.955	40.955	Procedencia: Paraguay	67.225	67.225	Procedencia: Paraguay
104	80111613-9999	Mano de obra del ítem 103	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	35.852	35.852	Procedencia: Paraguay	58.849	58.849	Procedencia: Paraguay
105	72131601-005	INSTALAC EDILICIAS-Revestido de Azulejos.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	63.344	63.344	Procedencia: Paraguay	99.542	99.542	Procedencia: Paraguay
106	80111613-9999	Mano de obra del ítem 105	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	35.837	35.837	Procedencia: Paraguay	56.315	56.315	Procedencia: Paraguay
107	72131601-009	INSTALAC EDILICIAS-Contrapiso de cascote apisonado.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	53.034	53.034	Procedencia: Paraguay	56.899	56.899	Procedencia: Paraguay
108	80111613-9999	Mano de obra del ítem 107	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	28.872	28.872	Procedencia: Paraguay	41.245	41.245	Procedencia: Paraguay
109	72131601-009	INSTALAC EDILICIAS-Carpeta de regularización.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	33.576	33.576	Procedencia: Paraguay	47.965	47.965	Procedencia: Paraguay
110	80111613-9999	Mano de obra del ítem 109	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	26.226	26.226	Procedencia: Paraguay	41.213	41.213	Procedencia: Paraguay
111	72131601-009	INSTALAC EDILICIAS-Pulido, lustrado y encerado de piso y escalera de granito.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	98.823	98.823	Procedencia: Paraguay	106.023	106.023	Procedencia: Paraguay
112	80111613-9999	Mano de obra del ítem 111	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	24.228	24.228	Procedencia: Paraguay	25.994	25.994	Procedencia: Paraguay
113	72131601-007	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de Chapa galvanizada prepintada con núcleo aislante de poliuretano y terminación inferior tipo cielorraso.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	261.244	261.244	Procedencia: Paraguay	373.206	373.206	Procedencia: Paraguay

LIC. WALTER WYDER
Jefe de Presupuesto
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Director General
Centro Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO 1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO", LAS CASAS DEL BICENTENRARIO Y DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL"					CORPORACIÓN LEMURIA S.A.			D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN		
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Características	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Características
114	80111613-9999	Mano de obra del ítem 113	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	100.377	100.377	Procedencia: Paraguay	107.690	107.690	Procedencia: Paraguay
115	72131601-006	INSTALAC EDILICIAS-Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	74.269	74.269	Procedencia: Paraguay	121.908	121.908	Procedencia: Paraguay
116	80111613-9999	Mano de obra del ítem 115	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	56.272	56.272	Procedencia: Paraguay	92.367	92.367	Procedencia: Paraguay
117	72102602-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión, de cerraduras, según las existentes todas de primera calidad.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	159.009	159.009	Procedencia: Paraguay	113.578	113.578	Procedencia: Paraguay
118	80111613-9999	Mano de obra del ítem 117	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	58.693	58.693	Procedencia: Paraguay	62.970	62.970	Procedencia: Paraguay
119	72102602-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión, cambio y colocación de manijas.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	146.224	146.224	Procedencia: Paraguay	188.003	188.003	Procedencia: Paraguay
120	80111613-9999	Mano de obra del ítem 119	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	31.289	31.289	Procedencia: Paraguay	22.349	22.349	Procedencia: Paraguay
121	72102602-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión, de herrajes de ventanas trancas, bisagras, fallebas, etc.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	244.628	244.628	Procedencia: Paraguay	314.523	314.523	Procedencia: Paraguay
122	80111613-9999	Mano de obra del ítem 121	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	97.805	97.805	Procedencia: Paraguay	153.695	153.695	Procedencia: Paraguay
123	72102602-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión de puertas placas de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	428.700	428.700	Procedencia: Paraguay	575.865	575.865	Procedencia: Paraguay
124	80111613-9999	Mano de obra del ítem 123	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	140.435	140.435	Procedencia: Paraguay	220.685	220.685	Procedencia: Paraguay
125	72102602-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Ajustes de puertas existentes placas y tableros.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	121.559	121.559	Procedencia: Paraguay	191.021	191.021	Procedencia: Paraguay
126	72102602-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Reparación de rejas cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura antioxido.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	363.559	363.559	Procedencia: Paraguay	250.000	250.000	Procedencia: Paraguay
127	80111613-9999	Mano de obra del ítem 126	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	159.931	159.931	Procedencia: Paraguay	228.473	228.473	Procedencia: Paraguay
128	72102602-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	222.608	222.608	Procedencia: Paraguay	238.828	238.828	Procedencia: Paraguay
129	80111613-9999	Mano de obra del ítem 128	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	59.480	59.480	Procedencia: Paraguay	93.469	93.469	Procedencia: Paraguay
130	72102602-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	197.727	197.727	Procedencia: Paraguay	212.133	212.133	Procedencia: Paraguay
131	80111613-9999	Mano de obra del ítem 130	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	85.614	85.614	Procedencia: Paraguay	91.852	91.852	Procedencia: Paraguay
132	72102602-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,9mx2,15m.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	292.939	292.939	Procedencia: Paraguay	393.501	393.501	Procedencia: Paraguay
133	80111613-9999	Mano de obra del ítem 132	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	130.169	130.169	Procedencia: Paraguay	204.551	204.551	Procedencia: Paraguay
134	72102602-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión de puerta placa de cedro de 0,6m incluye sus herrajes.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	509.213	509.213	Procedencia: Paraguay	570.776	570.776	Procedencia: Paraguay
135	80111613-9999	Mano de obra del ítem 134	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	159.047	159.047	Procedencia: Paraguay	113.605	113.605	Procedencia: Paraguay
136	72102602-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión de puerta placa de cedro de 0,7m incluye sus herrajes.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	396.977	396.977	Procedencia: Paraguay	296.252	296.252	Procedencia: Paraguay
137	80111613-9999	Mano de obra del ítem 136	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	150.224	150.224	Procedencia: Paraguay	107.303	107.303	Procedencia: Paraguay
138	72102602-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión de puerta placa de cedro de 0,8m incluye sus herrajes.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	408.677	408.677	Procedencia: Paraguay	304.983	304.983	Procedencia: Paraguay
139	80111613-9999	Mano de obra del ítem 138	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	150.224	150.224	Procedencia: Paraguay	161.170	161.170	Procedencia: Paraguay
140	72102602-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión de puerta placa de cedro de 0,9m incluye sus herrajes.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	428.700	428.700	Procedencia: Paraguay	480.528	480.528	Procedencia: Paraguay
141	80111613-9999	Mano de obra del ítem 140	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	167.875	167.875	Procedencia: Paraguay	119.911	119.911	Procedencia: Paraguay
142	72102602-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión de Contramarco de cedro según diseño.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	32.029	32.029	Procedencia: Paraguay	50.331	50.331	Procedencia: Paraguay
143	80111613-9999	Mano de obra del ítem 142	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	18.269	18.269	Procedencia: Paraguay	28.709	28.709	Procedencia: Paraguay
144	72102602-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes cerradura, bisagras, etc.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	167.668	167.668	Procedencia: Paraguay	215.573	215.573	Procedencia: Paraguay
145	72102602-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión de brazo hidráulico para puertas de madera, por hoja.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	177.774	177.774	Procedencia: Paraguay	228.567	228.567	Procedencia: Paraguay
146	80111613-9999	Mano de obra del ítem 145	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	129.384	129.384	Procedencia: Paraguay	166.351	166.351	Procedencia: Paraguay
147	72131601-012	PINTURA-Pintura Látex para interior con retoques de enduido.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	24.425	24.425	Procedencia: Paraguay	52.340	52.340	Procedencia: Paraguay
148	80111613-9999	Mano de obra del ítem 147	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	14.919	14.919	Procedencia: Paraguay	31.970	31.970	Procedencia: Paraguay
149	72131601-012	PINTURA-Pintura Látex para exterior con retoques de enduido cementicio gris para exterior.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	31.134	31.134	Procedencia: Paraguay	66.716	66.716	Procedencia: Paraguay
150	80111613-9999	Mano de obra del ítem 149	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	17.389	17.389	Procedencia: Paraguay	49.684	49.684	Procedencia: Paraguay
151	72131601-012	PINTURA-Pintura Látex de cielorraso.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	26.576	26.576	Procedencia: Paraguay	56.948	56.948	Procedencia: Paraguay
152	80111613-9999	Mano de obra del ítem 151	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	18.266	18.266	Procedencia: Paraguay	39.141	39.141	Procedencia: Paraguay
153	72131601-012	PINTURA-Pintura Látex para interior con enduido.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	28.876	28.876	Procedencia: Paraguay	61.878	61.878	Procedencia: Paraguay
154	80111613-9999	Mano de obra del ítem 153	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	18.157	18.157	Procedencia: Paraguay	38.907	38.907	Procedencia: Paraguay
155	72131601-012	PINTURA-Pintura Látex para exterior con enduido cementicio gris exterior.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	32.768	32.768	Procedencia: Paraguay	70.217	70.217	Procedencia: Paraguay
156	80111613-9999	Mano de obra del ítem 155	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	18.822	18.822	Procedencia: Paraguay	40.334	40.334	Procedencia: Paraguay
157	72131601-012	PINTURA-Pintura sintética color grafito oscuro o claro.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	31.728	31.728	Procedencia: Paraguay	67.988	67.988	Procedencia: Paraguay
158	80111613-9999	Mano de obra del ítem 157	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	19.424	19.424	Procedencia: Paraguay	41.622	41.622	Procedencia: Paraguay
159	72131601-012	PINTURA-Pintura sintética color a definir.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	31.728	31.728	Procedencia: Paraguay	67.988	67.988	Procedencia: Paraguay
160	80111613-9999	Mano de obra del ítem 159	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	19.424	19.424	Procedencia: Paraguay	41.622	41.622	Procedencia: Paraguay
161	72131601-012	PINTURA-Pintura al barniz.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	29.901	29.901	Procedencia: Paraguay	64.074	64.074	Procedencia: Paraguay
162	80111613-9999	Mano de obra del ítem 161	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	19.077	19.077	Procedencia: Paraguay	40.880	40.880	Procedencia: Paraguay
163	72131601-012	PINTURA-Pintura aislante fibrada con tela bidim doce manos.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	175.435	175.435	Procedencia: Paraguay	225.559	225.559	Procedencia: Paraguay
164	80111613-9999	Mano de obra del ítem 163	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	69.350	69.350	Procedencia: Paraguay	148.607	148.607	Procedencia: Paraguay
165	72131601-012	PINTURA-Pintura antioxido.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	31.156	31.156	Procedencia: Paraguay	66.762	66.762	Procedencia: Paraguay
166	80111613-9999	Mano de obra del ítem 165	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	19.077	19.077	Procedencia: Paraguay	40.880	40.880	Procedencia: Paraguay
167	72131601-012	PINTURA-Pintura epoxi.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	54.310	54.310	Procedencia: Paraguay	116.379	116.379	Procedencia: Paraguay
168	80111613-9999	Mano de obra del ítem 167	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	33.935	33.935	Procedencia: Paraguay	72.719	72.719	Procedencia: Paraguay
169	72131601-012	PINTURA-Pintura tipo polideportivo.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	48.364	48.364	Procedencia: Paraguay	103.638	103.638	Procedencia: Paraguay

LIC. WALTER WYDER
Jefe de Presupuesto
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Director General
Centro Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO 1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO", LAS CASAS DEL BICENTENRARIO Y DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL"					CORPORACIÓN LEMURIA S.A.			D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN		
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Características	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Características
170	80111613-9999	Mano de obra del ítem 169	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	25.296	25.296	Procedencia: Paraguay	54.206	54.206	Procedencia: Paraguay
171	72131601-012	PINTURA-Pintura texturada.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	54.546	54.546	Procedencia: Paraguay	116.885	116.885	Procedencia: Paraguay
172	80111613-9999	Mano de obra del ítem 171	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	23.700	23.700	Procedencia: Paraguay	50.786	50.786	Procedencia: Paraguay
173	73121602-008	PORTONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO, basculantes y corredizos-Verificación de componentes eléctricos del equipo control de comando y cableados, ajustes y limpiezas de los mismos.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	434.713	434.713	Procedencia: Paraguay	324.413	324.413	Procedencia: Paraguay
174	73121602-008	PORTONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO, basculantes y corredizos-PORTONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO, basculantes y corredizos-Verificación de componentes mecánicos, ajuste del mismo.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	367.132	367.132	Procedencia: Paraguay	273.979	273.979	Procedencia: Paraguay
175	73121602-008	PORTONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO, basculantes y corredizos-Verificación de controles y ajuste de frecuencia de los mismos incluye reemplazo de baterías de ser necesario.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	279.317	279.317	Procedencia: Paraguay	208.446	208.446	Procedencia: Paraguay
176	73121602-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de cabos de contrapeso y verificación de los mismos.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	388.772	388.772	Procedencia: Paraguay	290.129	290.129	Procedencia: Paraguay
177	80111613-9999	Mano de obra del ítem 176	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	117.702	117.702	Procedencia: Paraguay	126.277	126.277	Procedencia: Paraguay
178	73121602-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de cadenas del motor.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	338.107	338.107	Procedencia: Paraguay	252.319	252.319	Procedencia: Paraguay
179	80111613-9999	Mano de obra del ítem 178	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	100.377	100.377	Procedencia: Paraguay	107.690	107.690	Procedencia: Paraguay
180	73121602-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de poleas.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	211.761	211.761	Procedencia: Paraguay	227.190	227.190	Procedencia: Paraguay
181	80111613-9999	Mano de obra del ítem 180	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	110.968	110.968	Procedencia: Paraguay	119.053	119.053	Procedencia: Paraguay
182	73121602-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de piñón.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	282.938	282.938	Procedencia: Paraguay	211.148	211.148	Procedencia: Paraguay
183	80111613-9999	Mano de obra del ítem 182	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	110.968	110.968	Procedencia: Paraguay	119.053	119.053	Procedencia: Paraguay
184	73121602-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de cremalleras.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	242.208	242.208	Procedencia: Paraguay	173.006	173.006	Procedencia: Paraguay
185	80111613-9999	Mano de obra del ítem 184	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	110.968	110.968	Procedencia: Paraguay	119.053	119.053	Procedencia: Paraguay
186	73121602-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de correa de motor.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	216.676	216.676	Procedencia: Paraguay	232.463	232.463	Procedencia: Paraguay
187	80111613-9999	Mano de obra del ítem 186	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	110.968	110.968	Procedencia: Paraguay	119.053	119.053	Procedencia: Paraguay
188	73121602-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de fines de curso.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	107.251	107.251	Procedencia: Paraguay	115.066	115.066	Procedencia: Paraguay
189	80111613-9999	Mano de obra del ítem 188	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	110.968	110.968	Procedencia: Paraguay	119.053	119.053	Procedencia: Paraguay
190	73121602-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de contrapesos.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	301.775	301.775	Procedencia: Paraguay	338.258	338.258	Procedencia: Paraguay
191	80111613-9999	Mano de obra del ítem 190	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	146.271	146.271	Procedencia: Paraguay	156.928	156.928	Procedencia: Paraguay
192	73121602-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de soporte motor.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	154.408	154.408	Procedencia: Paraguay	165.658	165.658	Procedencia: Paraguay
193	80111613-9999	Mano de obra del ítem 192	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	110.968	110.968	Procedencia: Paraguay	119.053	119.053	Procedencia: Paraguay
194	73121602-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de engranaje del motor.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	289.026	289.026	Procedencia: Paraguay	215.691	215.691	Procedencia: Paraguay
195	80111613-9999	Mano de obra del ítem 194	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	110.968	110.968	Procedencia: Paraguay	79.263	79.263	Procedencia: Paraguay
196	73121602-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	495.612	495.612	Procedencia: Paraguay	555.529	555.529	Procedencia: Paraguay
197	80111613-9999	Mano de obra del ítem 196	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	150.695	150.695	Procedencia: Paraguay	161.674	161.674	Procedencia: Paraguay
198	73121602-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de ruedas del portón.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	174.822	174.822	Procedencia: Paraguay	124.873	124.873	Procedencia: Paraguay
199	80111613-9999	Mano de obra del ítem 198	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	110.968	110.968	Procedencia: Paraguay	79.263	79.263	Procedencia: Paraguay
200	73121602-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Reparación del portón en casos de presencia de óxido.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	183.875	183.875	Procedencia: Paraguay	131.340	131.340	Procedencia: Paraguay
201	80111613-9999	Mano de obra del ítem 200	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	110.968	110.968	Procedencia: Paraguay	79.263	79.263	Procedencia: Paraguay
202	73121602-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Pintura completa del portón con tratamiento antioxido y pintura.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	355.482	355.482	Procedencia: Paraguay	398.459	398.459	Procedencia: Paraguay
203	80111613-9999	Mano de obra del ítem 202	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	139.861	139.861	Procedencia: Paraguay	199.801	199.801	Procedencia: Paraguay
204	73121602-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	1.218.840	1.218.840	Procedencia: Paraguay	950.000	950.000	Procedencia: Paraguay
205	80111613-9999	Mano de obra del ítem 204	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	433.146	433.146	Procedencia: Paraguay	300.000	300.000	Procedencia: Paraguay
206	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO, basculantes y corredizos-Ajuste de puerta batiente Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	268.262	268.262	Procedencia: Paraguay	300.694	300.694	Procedencia: Paraguay
207	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO, basculantes y corredizos-Ajuste de puerta corrediza Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores y cerradura, etc.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	314.994	314.994	Procedencia: Paraguay	353.076	353.076	Procedencia: Paraguay
208	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO, basculantes y corredizos-Ajuste de ventana corrediza Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	552.429	552.429	Procedencia: Paraguay	619.216	619.216	Procedencia: Paraguay
209	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO, basculantes y corredizos-Mantenimiento de ventana proyectante Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	209.668	209.668	Procedencia: Paraguay	269.573	269.573	Procedencia: Paraguay
210	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Cambio de freno de Piso.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	879.891	879.891	Procedencia: Paraguay	1.319.837	1.319.837	Procedencia: Paraguay
211	80111613-9999	Mano de obra del ítem 210	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	218.852	218.852	Procedencia: Paraguay	281.382	281.382	Procedencia: Paraguay
212	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Cambio de Freno Aéreo T3.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	710.760	710.760	Procedencia: Paraguay	847.272	847.272	Procedencia: Paraguay
213	80111613-9999	Mano de obra del ítem 212	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	186.958	186.958	Procedencia: Paraguay	240.375	240.375	Procedencia: Paraguay
214	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Cambio de Freno Aéreo T4.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	710.760	710.760	Procedencia: Paraguay	847.272	847.272	Procedencia: Paraguay
215	80111613-9999	Mano de obra del ítem 214	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	186.958	186.958	Procedencia: Paraguay	267.083	267.083	Procedencia: Paraguay
216	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Cambio de Freno Aéreo T5.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	710.760	710.760	Procedencia: Paraguay	1.015.372	1.015.372	Procedencia: Paraguay
217	80111613-9999	Mano de obra del ítem 216	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	186.958	186.958	Procedencia: Paraguay	267.083	267.083	Procedencia: Paraguay
218	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Pasador chico.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	177.528	177.528	Procedencia: Paraguay	190.462	190.462	Procedencia: Paraguay
219	80111613-9999	Mano de obra del ítem 218	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	61.804	61.804	Procedencia: Paraguay	66.308	66.308	Procedencia: Paraguay
220	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Manijon de madera.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	272.902	272.902	Procedencia: Paraguay	292.785	292.785	Procedencia: Paraguay
221	80111613-9999	Mano de obra del ítem 220	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	61.804	61.804	Procedencia: Paraguay	66.308	66.308	Procedencia: Paraguay

LIC. WALTER WYDER
Jefe de Presupuesto
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Director General
Centro Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO 1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO", LAS CASAS DEL BICENTENRARIO Y DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL"					CORPORACIÓN LEMURIA S.A.			D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN		
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Características	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Características
222	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Manijon de acrilico.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	306.433	306.433	Procedencia: Paraguay	343.479	343.479	Procedencia: Paraguay
223	80111613-9999	Mano de obra del item 222	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	61.804	61.804	Procedencia: Paraguay	66.308	66.308	Procedencia: Paraguay
224	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Hoja standard de 10 mm incoloro.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	565.455	565.455	Procedencia: Paraguay	807.794	807.794	Procedencia: Paraguay
225	80111613-9999	Mano de obra del item 224	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	192.786	192.786	Procedencia: Paraguay	137.704	137.704	Procedencia: Paraguay
226	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Hoja standard de 10 mm bronce o gris.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	705.009	705.009	Procedencia: Paraguay	840.416	840.416	Procedencia: Paraguay
227	80111613-9999	Mano de obra del item 226	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	217.198	217.198	Procedencia: Paraguay	155.142	155.142	Procedencia: Paraguay
228	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	545.336	545.336	Procedencia: Paraguay	732.542	732.542	Procedencia: Paraguay
229	80111613-9999	Mano de obra del item 228	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	198.561	198.561	Procedencia: Paraguay	213.028	213.028	Procedencia: Paraguay
230	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	652.334	652.334	Procedencia: Paraguay	931.905	931.905	Procedencia: Paraguay
231	80111613-9999	Mano de obra del item 230	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	222.973	222.973	Procedencia: Paraguay	159.267	159.267	Procedencia: Paraguay
232	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	482.598	482.598	Procedencia: Paraguay	648.267	648.267	Procedencia: Paraguay
233	80111613-9999	Mano de obra del item 232	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	190.423	190.423	Procedencia: Paraguay	136.017	136.017	Procedencia: Paraguay
234	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	564.045	564.045	Procedencia: Paraguay	805.779	805.779	Procedencia: Paraguay
235	80111613-9999	Mano de obra del item 234	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	222.973	222.973	Procedencia: Paraguay	159.267	159.267	Procedencia: Paraguay
236	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Bujes.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	213.343	213.343	Procedencia: Paraguay	228.887	228.887	Procedencia: Paraguay
237	80111613-9999	Mano de obra del item 236	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	142.141	142.141	Procedencia: Paraguay	152.498	152.498	Procedencia: Paraguay
238	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Zócalo superior.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	213.371	213.371	Procedencia: Paraguay	228.917	228.917	Procedencia: Paraguay
239	80111613-9999	Mano de obra del item 238	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	142.141	142.141	Procedencia: Paraguay	152.498	152.498	Procedencia: Paraguay
240	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Zócalo inferior.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	214.428	214.428	Procedencia: Paraguay	230.051	230.051	Procedencia: Paraguay
241	80111613-9999	Mano de obra del item 240	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	142.141	142.141	Procedencia: Paraguay	152.498	152.498	Procedencia: Paraguay
242	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Tirador simple para ventana corrediza.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	98.898	98.898	Procedencia: Paraguay	106.104	106.104	Procedencia: Paraguay
243	80111613-9999	Mano de obra del item 242	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	128.281	128.281	Procedencia: Paraguay	137.628	137.628	Procedencia: Paraguay
244	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Contrapasador Castana.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	95.375	95.375	Procedencia: Paraguay	102.324	102.324	Procedencia: Paraguay
245	80111613-9999	Mano de obra del item 244	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	128.281	128.281	Procedencia: Paraguay	137.628	137.628	Procedencia: Paraguay
246	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Ruedita simple.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	159.478	159.478	Procedencia: Paraguay	205.044	205.044	Procedencia: Paraguay
247	80111613-9999	Mano de obra del item 246	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	107.579	107.579	Procedencia: Paraguay	138.316	138.316	Procedencia: Paraguay
248	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Ruedita doble.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	92.700	92.700	Procedencia: Paraguay	119.187	119.187	Procedencia: Paraguay
249	80111613-9999	Mano de obra del item 248	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	107.579	107.579	Procedencia: Paraguay	138.316	138.316	Procedencia: Paraguay
250	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	329.617	329.617	Procedencia: Paraguay	442.770	442.770	Procedencia: Paraguay
251	80111613-9999	Mano de obra del item 250	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	145.933	145.933	Procedencia: Paraguay	156.565	156.565	Procedencia: Paraguay
252	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Contracerradura para puerta corrediza.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	637.990	637.990	Procedencia: Paraguay	450.000	450.000	Procedencia: Paraguay
253	80111613-9999	Mano de obra del item 252	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	145.933	145.933	Procedencia: Paraguay	104.238	104.238	Procedencia: Paraguay
254	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Cerradura para puerta batiente.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	358.673	358.673	Procedencia: Paraguay	267.667	267.667	Procedencia: Paraguay
255	80111613-9999	Mano de obra del item 254	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	145.933	145.933	Procedencia: Paraguay	104.238	104.238	Procedencia: Paraguay
256	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Cerradura eléctrica HDL.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	832.264	832.264	Procedencia: Paraguay	650.000	650.000	Procedencia: Paraguay
257	80111613-9999	Mano de obra del item 256	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	236.443	236.443	Procedencia: Paraguay	253.670	253.670	Procedencia: Paraguay
258	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Sensor de aproximación para tarjetas.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	677.154	677.154	Procedencia: Paraguay	564.295	564.295	Procedencia: Paraguay
259	80111613-9999	Mano de obra del item 258	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	212.030	212.030	Procedencia: Paraguay	227.478	227.478	Procedencia: Paraguay
260	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Polarizado de vidrios.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	198.118	198.118	Procedencia: Paraguay	254.723	254.723	Procedencia: Paraguay
261	80111613-9999	Mano de obra del item 260	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	50.747	50.747	Procedencia: Paraguay	72.496	72.496	Procedencia: Paraguay
262	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	248.511	248.511	Procedencia: Paraguay	266.618	266.618	Procedencia: Paraguay
263	80111613-9999	Mano de obra del item 262	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	144.778	144.778	Procedencia: Paraguay	155.326	155.326	Procedencia: Paraguay
264	72102602-001	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Ploteado de vidrios en vinilo tipo esmerilado según diseño.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	151.655	151.655	Procedencia: Paraguay	162.705	162.705	Procedencia: Paraguay
265	80111613-9999	Mano de obra del item 264	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	85.362	85.362	Procedencia: Paraguay	91.581	91.581	Procedencia: Paraguay
266	72102602-001	MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA-Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	368.442	368.442	Procedencia: Paraguay	200.000	200.000	Procedencia: Paraguay
267	80111613-9999	SERVICIO DE PODA-Poda de Arboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	1.122.520	1.122.520	Procedencia: Paraguay	650.000	650.000	Procedencia: Paraguay
268	80111613-9999	SERVICIO DE PODA-Poda de arbustos y malezas, con retiro de residuos.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	445.736	445.736	Procedencia: Paraguay	499.624	499.624	Procedencia: Paraguay
269	72102602-009	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Mantenimiento y reparación de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	156.170	156.170	Procedencia: Paraguay	223.100	223.100	Procedencia: Paraguay
270	72102602-009	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Mantenimiento y reparación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	168.875	168.875	Procedencia: Paraguay	217.125	217.125	Procedencia: Paraguay
271	72102602-009	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Mantenimiento y reparación de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	150.395	150.395	Procedencia: Paraguay	214.850	214.850	Procedencia: Paraguay
272	72102602-009	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Mantenimiento y reparación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	158.480	158.480	Procedencia: Paraguay	226.400	226.400	Procedencia: Paraguay
273	72102602-9999	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Mantenimiento y reparación de cortinado danado tipo Butterfly.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	265.315	265.315	Procedencia: Paraguay	341.119	341.119	Procedencia: Paraguay
274	72102602-001	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Provisión e instalación de topes para puertas con sistema de fijación de acero inoxidable.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	104.943	104.943	Procedencia: Paraguay	149.918	149.918	Procedencia: Paraguay
275	80111613-9999	Mano de obra del item 274	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	27.121	27.121	Procedencia: Paraguay	38.744	38.744	Procedencia: Paraguay

LIC. WALTER WYDER
Jefe de Presupuesto
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Director General
Centro Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO 1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO", LAS CASAS DEL BICENTENARIO Y DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL"					CORPORACIÓN LEMURIA S.A.			D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN		
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Carácteristicas	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Carácteristicas
276	72102602-009	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Provisión e instalación de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	151.418	151.418	Procedencia: Paraguay	216.311	216.311	Procedencia: Paraguay
277	80111613-9999	Mano de obra del ítem 276	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	64.168	64.168	Procedencia: Paraguay	91.668	91.668	Procedencia: Paraguay
278	72102602-009	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Provisión e instalación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	177.417	177.417	Procedencia: Paraguay	228.108	228.108	Procedencia: Paraguay
279	80111613-9999	Mano de obra del ítem 278	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	58.311	58.311	Procedencia: Paraguay	83.301	83.301	Procedencia: Paraguay
280	72102602-009	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Provisión e instalación de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	167.365	167.365	Procedencia: Paraguay	215.184	215.184	Procedencia: Paraguay
281	80111613-9999	Mano de obra del ítem 280	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	56.001	56.001	Procedencia: Paraguay	80.001	80.001	Procedencia: Paraguay
282	72102602-009	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Provisión e instalación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	193.036	193.036	Procedencia: Paraguay	248.190	248.190	Procedencia: Paraguay
283	80111613-9999	Mano de obra del ítem 282	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	73.489	73.489	Procedencia: Paraguay	104.984	104.984	Procedencia: Paraguay
284	72102602-9999	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Provisión e instalación de cortinado antisolar.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	236.177	236.177	Procedencia: Paraguay	337.396	337.396	Procedencia: Paraguay
285	80111613-9999	Mano de obra del ítem 284	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	57.107	57.107	Procedencia: Paraguay	81.581	81.581	Procedencia: Paraguay
286	72131601-009	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Provisión y colocación de alfombra para oficinas.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	124.964	124.964	Procedencia: Paraguay	178.520	178.520	Procedencia: Paraguay
287	80111613-9999	Mano de obra del ítem 286	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	57.282	57.282	Procedencia: Paraguay	81.831	81.831	Procedencia: Paraguay
288	72102602-009	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Desmontaje y montaje de mampara existente con traslado dentro del mismo edificio.	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	349.359	349.359	Procedencia: Paraguay	391.596	391.596	Procedencia: Paraguay
289	80111613-9999	Mano de obra del ítem 288	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	81.791	81.791	Procedencia: Paraguay	116.844	116.844	Procedencia: Paraguay
290	80111613-9999	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO, Refuerzo de estructura de tarima, cambio de piso con placas multilaminados de 18 mm, lustrado	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	272.029	272.029	Procedencia: Paraguay	349.752	349.752	Procedencia: Paraguay
291	80111613-9999	Mano de obra del ítem 290	Unidad de Mendida: Presentación: Evento	1	51.083	51.083	Procedencia: Paraguay	72.975	72.975	Procedencia: Paraguay
TOTAL						47.766.265			53.765.410	

LIC. WALTER WYDER
Jefe de Presupuesto
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Director General
Centro Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

ANÁLISIS PRECIOS REFERENCIALES

ANEXO 2

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO", LAS CASAS DEL BICENTENRARIO Y DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL"		PRECIOS REFERENCIALES	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	
Item	Descripción	Precio Unitario	Precio Unitario	Umbral Res. 454	Precio Unitario	Umbral Res. 454
1	Instalaciones Sanitarias-Destranque de cañerias Pluviales y Cloacales.	160.984	112.689	-30,000%	160.984	0,000%
2	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de canilla de bronce.	113.935	79.755	-30,000%	113.935	0,000%
3	Mano de obra del item 2	87.309	61.116	-30,000%	100.319	14,901%
4	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana.	155.845	109.092	-30,000%	155.845	0,000%
5	Mano de obra del item 4	128.434	89.904	-30,000%	115.591	-10,000%
6	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de tapa de inodoro simple.	72.017	50.412	-30,000%	144.034	100,000%
7	Mano de obra del item 6	99.422	69.595	-30,000%	89.480	-10,000%
8	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de tapa de inodoro acolchada.	162.557	113.790	-30,000%	162.557	0,000%
9	Mano de obra del item 8	99.422	69.595	-30,000%	89.480	-10,000%
10	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de tapa de inodoro para discapacitado.	136.688	95.682	-30,000%	123.020	-9,999%
11	Mano de obra del item 10	74.205	51.944	-29,999%	74.205	0,000%
12	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de espejo del baño.	440.086	294.858	-33,000%	220.043	-50,000%
13	Mano de obra del item 12	153.421	107.395	-30,000%	115.220	-24,899%
14	Instalaciones Sanitarias-Provisión de botón o llave de descarga automática en mingitorios.	273.304	191.313	-30,000%	205.252	-24,900%
15	Mano de obra del item 14	186.218	130.353	-30,000%	167.597	-10,000%
16	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de cisterna alta de plástico.	68.901	48.231	-30,000%	79.168	14,901%
17	Mano de obra del item 16	104.867	73.407	-30,000%	78.756	-24,899%
18	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de conexión flexible.	38.984	27.289	-29,999%	44.793	14,901%
19	Mano de obra del item 18	84.009	58.806	-30,000%	63.091	-24,900%
20	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de canilla cromada con cierre automático.	391.597	274.118	-30,000%	294.090	-24,900%
21	Mano de obra del item 20	103.217	72.252	-30,000%	92.896	-9,999%
22	Instalaciones Sanitarias-Provisión y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	174.089	121.862	-30,000%	191.498	10,000%
23	Mano de obra del item 22	113.304	79.313	-30,000%	101.974	-10,000%
24	Instalaciones Sanitarias-Provisión e instalación de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellón con tapa roscable-capacidad 1.000 litros.	1.730.822	1.038.493	-40,000%	1.305.000	-24,602%
25	Mano de obra del item 24	874.666	551.040	-37,000%	349.867	-60,000%
26	Instalaciones Sanitarias-Provisión, cambio y colocación de caño de PVC media pulgada.	25.343	17.740	-30,000%	29.120	14,904%
27	Mano de obra del item 26	22.648	15.854	-29,998%	29.443	30,003%
28	Instalaciones Sanitarias-Provisión, cambio y colocación de cano de PVC tres cuarto pulgada.	26.414	18.490	-29,999%	26.414	0,000%
29	Mano de obra del item 28	23.308	16.316	-29,998%	23.308	0,000%
30	Instalaciones Sanitarias-Provisión, cambio y colocación de caño de PVC una pulgada.	37.730	26.411	-30,000%	37.730	0,000%
31	Mano de obra del item 30	23.737	16.616	-30,000%	23.737	0,000%
32	Instalación Eléctrica-Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0, 60 con lámparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	426.848	285.988	-33,000%	320.563	-24,900%
33	Mano de obra del item 32	102.683	71.878	-30,000%	102.683	0,000%
34	Instalación Eléctrica-Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,30 X 0,30 con lámparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	274.369	192.058	-30,000%	274.369	0,000%
35	Mano de obra del item 34	102.683	71.878	-30,000%	92.415	-10,000%
36	Instalación Eléctrica-Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D,40 cm con lámparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	369.623	258.736	-30,000%	277.587	-24,900%
37	Mano de obra del item 36	102.683	71.878	-30,000%	102.683	0,000%
38	Instalación Eléctrica-Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D,30 cm con lámparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	245.856	172.099	-30,000%	184.638	-24,900%
39	Mano de obra del item 38	102.683	71.878	-30,000%	102.683	0,000%
40	Instalación Eléctrica-Provisión y cambio de cableado de 10mm.	66.987	46.891	-30,000%	66.987	0,000%
41	Mano de obra del item 40	15.969	11.178	-30,002%	11.993	-24,898%
42	Instalación Eléctrica-Provisión y cambio de cableado de 6mm.	21.172	14.820	-30,002%	19.055	-9,999%
43	Mano de obra del item 42	15.519	10.863	-30,002%	13.968	-9,994%
44	Instalación Eléctrica-Provisión y cambio de cableado de 4mm.	16.114	11.280	-29,999%	16.114	0,000%
45	Mano de obra del item 44	15.519	10.863	-30,002%	15.519	0,000%
46	Instalación Eléctrica-Provisión y cambio de cableado de 2mm.	12.038	8.427	-29,997%	12.038	0,000%
47	Mano de obra del item 46	15.519	10.863	-30,002%	15.519	0,000%
48	Instalación Eléctrica-Provisión y cambio de cableado de 1mm.	9.815	6.871	-29,995%	9.815	0,000%
49	Mano de obra del item 48	15.519	10.863	-30,002%	15.519	0,000%
50	Instalación Eléctrica-Provisión, cambio y colocación de luces de emergencia.	135.525	94.868	-30,000%	135.525	0,000%
51	Mano de obra del item 50	57.852	40.496	-30,001%	57.852	0,000%
52	INSTALAC EDILICIAS-Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas. Tratamiento con productos impermeabilizantes y material aislante.	208.933	146.253	-30,000%	240.065	14,900%
53	INSTALAC EDILICIAS-Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	186.085	130.260	-30,000%	204.694	10,000%
54	INSTALAC EDILICIAS-Mantenimiento y reparación de cielorraso de PVC incluye cambio de piezas de ser necesario.	107.982	75.587	-30,000%	118.781	10,001%
55	Mano de obra del item 54	46.484	32.539	-30,000%	46.484	0,000%
56	INSTALAC EDILICIAS-Mantenimiento de canaleta embutida incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta.	204.590	143.213	-30,000%	225.049	10,000%
57	Mano de obra del item 56	78.326	54.828	-30,000%	86.159	10,001%
58	INSTALAC EDILICIAS-Mantenimiento de canaleta colgante incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta.	144.978	101.485	-30,000%	159.476	10,000%
59	Mano de obra del item 58	64.502	45.151	-30,001%	70.953	10,001%
60	INSTALAC EDILICIAS-Demolición de Techo tejas y aislación hidrófuga y reposición del mismo.	186.481	130.537	-30,000%	93.241	-50,000%
61	Mano de obra del item 60	75.402	52.781	-30,001%	37.701	-50,000%
62	INSTALAC EDILICIAS-Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	43.755	30.629	-29,999%	65.633	50,001%
63	Mano de obra del item 62	54.070	37.849	-30,000%	81.105	50,000%
64	INSTALAC EDILICIAS-Limpieza de canaletas del edificio.	68.073	47.651	-30,000%	74.881	10,001%
65	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de baldosas 40x40 o gradas para escaleras de granito.	112.839	78.987	-30,000%	112.839	0,000%
66	Mano de obra del item 65	58.908	41.236	-29,999%	67.686	14,901%
67	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de porcelanato, similar al existente.	197.665	138.366	-30,000%	197.665	0,000%

LIC. WALTER WYDER
Jefe de Presupuesto
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Centro Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

ANÁLISIS PRECIOS REFERENCIALES

ANEXO 2

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO", LAS CASAS DEL BICENTENRARIO Y DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL"		PRECIOS REFERENCIALES	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	
Item	Descripción	Precio Unitario	Precio Unitario	Umbral Res. 454	Precio Unitario	Umbral Res. 454
68	Mano de obra del item 67	76.552	53.586	-30,001%	68.897	-10,000%
69	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de piso cerámico PI4.	144.016	100.811	-30,000%	144.016	0,000%
70	Mano de obra del item 69	63.987	44.791	-30,000%	63.987	0,000%
71	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de piso calcáreo, similar al existente.	118.493	82.945	-30,000%	118.493	0,000%
72	Mano de obra del item 71	64.152	44.906	-30,001%	64.152	0,000%
73	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de piso tipo tejuelita para terraza.	103.733	72.613	-30,000%	103.733	0,000%
74	Mano de obra del item 73	63.657	44.560	-30,000%	57.292	-9,999%
75	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de zócalo cerámico, similar al existente.	78.657	55.060	-30,000%	59.072	-24,899%
76	Mano de obra del item 75	43.035	30.125	-29,999%	38.732	-9,999%
77	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de zócalo de porcelanato, similar al existente.	26.780	18.746	-30,000%	29.458	10,000%
78	Mano de obra del item 77	24.966	17.476	-30,001%	22.470	-9,998%
79	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de zócalo de piso calcáreo, similar al existente.	20.132	14.092	-30,002%	22.146	10,004%
80	Mano de obra del item 79	17.819	12.473	-30,002%	17.819	0,000%
81	INSTALAC EDILICIAS-Provisión, cambio de zócalo o pollera de granito, similar al existente.	337.650	236.355	-30,000%	135.060	-60,000%
82	Mano de obra del item 81	23.333	16.333	-30,000%	9.334	-59,997%
83	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de alfombra de alto tránsito, similar a la existente.	237.758	166.431	-30,000%	213.983	-10,000%
84	Mano de obra del item 83	118.020	82.614	-30,000%	118.020	0,000%
85	INSTALAC EDILICIAS-Mantenimiento y reparación de piso tipo parquet.	363.630	254.541	-30,000%	181.815	-50,000%
86	Mano de obra del item 85	182.858	128.001	-30,000%	91.429	-50,000%
87	INSTALAC EDILICIAS-Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	75.694	52.986	-30,000%	56.847	-24,899%
88	Mano de obra del item 87	74.910	52.437	-30,000%	56.258	-24,899%
89	INSTALAC EDILICIAS-Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales.	220.776	154.543	-30,000%	253.672	14,900%
90	INSTALAC EDILICIAS-Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm.	36.106	25.274	-30,001%	72.212	100,000%
91	Mano de obra del item 90	22.646	15.852	-30,001%	45.292	100,000%
92	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de techo de poligal, color a definir.	313.204	219.243	-30,000%	235.217	-24,900%
93	Mano de obra del item 92	133.309	93.316	-30,000%	66.655	-50,000%
94	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de pared tipo durlock de 10cm de espesor.	234.730	164.311	-30,000%	258.203	10,000%
95	Mano de obra del item 94	100.428	70.300	-30,000%	90.386	-9,999%
96	INSTALAC EDILICIAS-Demolición de piso y contrapiso.	38.721	27.105	-29,999%	44.491	14,901%
97	INSTALAC EDILICIAS-Acarreo de escombro con retiro.	124.906	87.434	-30,000%	143.517	14,900%
98	INSTALAC EDILICIAS-Demolición de Tabique de durlock.	39.365	27.556	-29,999%	45.231	14,902%
99	INSTALAC EDILICIAS-Demolición de Mampara de eucatec o melamina.	29.765	20.836	-29,998%	34.200	14,900%
100	INSTALAC EDILICIAS-Demolición de cielorraso existente.	30.440	21.308	-30,000%	34.976	14,901%
101	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de cintas antideslizante en escaleras y zonas críticas.	31.689	22.182	-30,001%	28.521	-9,997%
102	Mano de obra del item 101	10.965	7.676	-29,995%	9.869	-9,995%
103	INSTALAC EDILICIAS-Revoque de Cielorraso.	58.507	40.955	-30,000%	67.225	14,901%
104	Mano de obra del item 103	51.217	35.852	-30,000%	58.849	14,901%
105	INSTALAC EDILICIAS-Revestido de Azulejos.	90.492	63.344	-30,000%	99.542	10,001%
106	Mano de obra del item 105	51.195	35.837	-29,999%	56.315	10,001%
107	INSTALAC EDILICIAS-Contrapiso de cascote apisonado.	75.763	53.034	-30,000%	56.899	-24,899%
108	Mano de obra del item 107	41.245	28.872	-29,999%	41.245	0,000%
109	INSTALAC EDILICIAS-Carpeta de regularización.	47.965	33.576	-29,999%	47.965	0,000%
110	Mano de obra del item 109	37.466	26.226	-30,001%	41.213	10,001%
111	INSTALAC EDILICIAS-Pulido, lustrado y encerado de piso y escalera de granito.	141.175	98.823	-30,000%	106.023	-24,900%
112	Mano de obra del item 111	34.612	24.228	-30,001%	25.994	-24,899%
113	INSTALAC EDILICIAS-Provisión de Chapa galvanizada prepintada con núcleo aislante de poliuretano y terminación inferior tipo cielorraso.	373.206	261.244	-30,000%	373.206	0,000%
114	Mano de obra del item 113	143.395	100.377	-30,000%	107.690	-24,900%
115	INSTALAC EDILICIAS-Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente.	106.099	74.269	-30,000%	121.908	14,900%
116	Mano de obra del item 115	80.389	56.272	-30,000%	92.367	14,900%
117	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión, de cerraduras, según las existentes todas de primera calidad.	227.156	159.009	-30,000%	113.578	-50,000%
118	Mano de obra del item 117	83.847	58.693	-30,000%	62.970	-24,899%
119	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión, cambio y colocación de manijas.	208.892	146.224	-30,000%	188.003	-10,000%
120	Mano de obra del item 119	44.698	31.289	-29,999%	22.349	-50,000%
121	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión, de herrajes de ventanas trancas, bisagras, fallebas, etc.	349.469	244.628	-30,000%	314.523	-10,000%
122	Mano de obra del item 121	139.722	97.805	-30,000%	153.695	10,001%
123	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión de puertas placas de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm.	639.850	428.700	-33,000%	575.865	-10,000%
124	Mano de obra del item 123	200.622	140.435	-30,000%	220.685	10,000%
125	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Ajustes de puertas existentes placas y tableros.	173.655	121.559	-30,000%	191.021	10,000%
126	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Reparación de rejas cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura antioxido.	542.626	363.559	-33,000%	250.000	-53,928%
127	Mano de obra del item 126	228.473	159.931	-30,000%	228.473	0,000%
128	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	318.012	222.608	-30,000%	238.828	-24,900%
129	Mano de obra del item 128	84.971	59.480	-30,000%	93.469	10,001%
130	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	282.467	197.727	-30,000%	212.133	-24,900%
131	Mano de obra del item 130	122.305	85.614	-30,000%	91.852	-24,899%
132	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,9mx2,15m.	437.223	292.939	-33,000%	393.501	-10,000%
133	Mano de obra del item 132	185.955	130.169	-30,000%	204.551	10,000%
134	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión de puerta placa de cedro de 0,6m incluye sus herrajes.	760.020	509.213	-33,000%	570.776	-24,900%
135	Mano de obra del item 134	227.210	159.047	-30,000%	113.605	-50,000%

WALTER WYDER
de Presupu
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Centro Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

ANÁLISIS PRECIOS REFERENCIALES

ANEXO 2

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO", LAS CASAS DEL BICENTENRARIO Y DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL"		PRECIOS REFERENCIALES	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	
Item	Descripción	Precio Unitario	Precio Unitario	Umbral Res. 454	Precio Unitario	Umbral Res. 454
136	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión de puerta placa de cedro de 0,7m incluye sus herrajes.	592.503	396.977	-33,000%	296.252	-50,000%
137	Mano de obra del ítem 136	214.606	150.224	-30,000%	107.303	-50,000%
138	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión de puerta placa de cedro de 0,8m incluye sus herrajes.	609.966	408.677	-33,000%	304.983	-50,000%
139	Mano de obra del ítem 138	214.606	150.224	-30,000%	161.170	-24,900%
140	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión de puerta placa de cedro de 0,9m incluye sus herrajes.	639.850	428.700	-33,000%	480.528	-24,900%
141	Mano de obra del ítem 140	239.822	167.875	-30,000%	119.911	-50,000%
142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión de Contramarco de cedro según diseño.	45.755	32.029	-29,999%	50.331	10,001%
143	Mano de obra del ítem 142	26.099	18.269	-30,001%	28.709	10,000%
144	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes cerradura, bisagras, etc.	239.525	167.668	-30,000%	215.573	-10,000%
145	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y ABERTURAS-Provisión de brazo hidráulico para puertas de madera, por hoja.	253.963	177.774	-30,000%	228.567	-10,000%
146	Mano de obra del ítem 145	184.834	129.384	-30,000%	166.351	-10,000%
147	PINTURA-Pintura Látex para interior con retoques de enduido.	34.893	24.425	-30,000%	52.340	50,001%
148	Mano de obra del ítem 147	21.313	14.919	-30,000%	31.970	50,002%
149	PINTURA-Pintura Látex para exterior con retoques de enduido cementicio gris para exterior.	44.477	31.134	-30,000%	66.716	50,001%
150	Mano de obra del ítem 149	24.842	17.389	-30,002%	49.684	100,000%
151	PINTURA-Pintura Látex de cielorraso.	37.965	26.576	-29,999%	56.948	50,001%
152	Mano de obra del ítem 151	26.094	18.266	-29,999%	39.141	50,000%
153	PINTURA-Pintura Látex para interior con enduido.	41.252	28.876	-30,001%	61.878	50,000%
154	Mano de obra del ítem 153	25.938	18.157	-29,998%	38.907	50,000%
155	PINTURA-Pintura Látex para exterior con enduido cementicio gris exterior.	46.811	32.768	-29,999%	70.217	50,001%
156	Mano de obra del ítem 155	26.889	18.822	-30,001%	40.334	50,002%
157	PINTURA-Pintura sintética color grafito oscuro o claro.	45.325	31.728	-29,999%	67.988	50,001%
158	Mano de obra del ítem 157	27.748	19.424	-29,999%	41.622	50,000%
159	PINTURA-Pintura sintética color a definir.	45.325	31.728	-29,999%	67.988	50,001%
160	Mano de obra del ítem 159	27.748	19.424	-29,999%	41.622	50,000%
161	PINTURA-Pintura al barniz.	42.716	29.901	-30,000%	64.074	50,000%
162	Mano de obra del ítem 161	27.253	19.077	-30,000%	40.880	50,002%
163	PINTURA-Pintura aislante fibrada con tela bidim doce manos.	250.621	175.435	-30,000%	225.559	-10,000%
164	Mano de obra del ítem 163	99.071	69.350	-30,000%	148.607	50,001%
165	PINTURA-Pintura antioxido.	44.508	31.156	-29,999%	66.762	50,000%
166	Mano de obra del ítem 165	27.253	19.077	-30,000%	40.880	50,002%
167	PINTURA-Pintura epoxi.	77.586	54.310	-30,000%	116.379	50,000%
168	Mano de obra del ítem 167	48.479	33.935	-30,001%	72.719	50,001%
169	PINTURA-Pintura tipo polideportivo.	69.092	48.364	-30,001%	103.638	50,000%
170	Mano de obra del ítem 169	36.137	25.296	-30,000%	54.206	50,001%
171	PINTURA-Pintura texturada.	77.923	54.546	-30,000%	116.885	50,001%
172	Mano de obra del ítem 171	33.857	23.700	-30,000%	50.786	50,001%
173	PORTONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO, basculantes y corredizos-Verificación de componentes eléctricos del equipo control de comando y cableados, ajustes y limpiezas de los mismos.	648.825	434.713	-33,000%	324.413	-50,000%
174	PORTONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO, basculantes y corredizos-PORTONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO, basculantes y corredizos-Verificación de componentes mecánicos, ajuste del mismo.	547.958	367.132	-33,000%	273.979	-50,000%
175	PORTONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO, basculantes y corredizos-Verificación de controles y ajuste de frecuencia de los mismos incluye reemplazo de baterías de ser necesario.	416.891	279.317	-33,000%	208.446	-50,000%
176	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de cabos de contrapeso y verificación de los mismos.	580.257	388.772	-33,000%	290.129	-50,000%
177	Mano de obra del ítem 176	168.145	117.702	-30,000%	126.277	-24,900%
178	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de cadenas del motor.	504.637	338.107	-33,000%	252.319	-50,000%
179	Mano de obra del ítem 178	143.395	100.377	-30,000%	107.690	-24,900%
180	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de poleas.	302.516	211.761	-30,000%	227.190	-24,900%
181	Mano de obra del ítem 180	158.525	110.968	-30,000%	119.053	-24,900%
182	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de piñón.	422.296	282.938	-33,000%	211.148	-50,000%
183	Mano de obra del ítem 182	158.525	110.968	-30,000%	119.053	-24,900%
184	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de cremalleras.	346.011	242.208	-30,000%	173.006	-50,000%
185	Mano de obra del ítem 184	158.525	110.968	-30,000%	119.053	-24,900%
186	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de correa de motor.	309.537	216.676	-30,000%	232.463	-24,900%
187	Mano de obra del ítem 186	158.525	110.968	-30,000%	119.053	-24,900%
188	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de fines de curso.	153.216	107.251	-30,000%	115.066	-24,899%
189	Mano de obra del ítem 188	158.525	110.968	-30,000%	119.053	-24,900%
190	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de contrapesos.	450.410	301.775	-33,000%	338.258	-24,900%
191	Mano de obra del ítem 190	208.958	146.271	-30,000%	156.928	-24,900%
192	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de soporte motor.	220.583	154.408	-30,000%	165.658	-24,900%
193	Mano de obra del ítem 192	158.525	110.968	-30,000%	119.053	-24,900%
194	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de engranaje del motor.	431.382	289.026	-33,000%	215.691	-50,000%
195	Mano de obra del ítem 194	158.525	110.968	-30,000%	79.263	-50,000%
196	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor.	739.719	495.612	-33,000%	555.529	-24,900%
197	Mano de obra del ítem 196	215.278	150.695	-30,000%	161.674	-24,900%
198	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Cambio de ruedas del portón.	249.745	174.822	-30,000%	124.873	-50,000%
199	Mano de obra del ítem 198	158.525	110.968	-30,000%	79.263	-50,000%

LIC. WALTER WYDER
Jefe de Presupuestos
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Centro Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

ANÁLISIS PRECIOS REFERENCIALES

ANEXO 2

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO", LAS CASAS DEL BICENTENARIO Y DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL"		PRECIOS REFERENCIALES	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	
Item	Descripción	Precio Unitario	Precio Unitario	Umbral Res. 454	Precio Unitario	Umbral Res. 454
200	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Reparación del portón en casos de presencia de óxido.	262.679	183.875	-30,000%	131.340	-50,000%
201	Mano de obra del ítem 200	158.525	110.968	-30,000%	79.263	-50,000%
202	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Pintura completa del portón con tratamiento antioxido y pintura.	530.570	355.482	-33,000%	398.459	-24,900%
203	Mano de obra del ítem 202	199.801	139.861	-30,000%	199.801	0,000%
204	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, basculantes y corredizos-Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón.	2.437.680	1.218.840	-50,000%	950.000	-61,029%
205	Mano de obra del ítem 204	646.486	433.146	-33,000%	300.000	-53,595%
206	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO, basculantes y corredizos-Ajuste de puerta batiente Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.	400.391	268.262	-33,000%	300.694	-24,900%
207	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO, basculantes y corredizos-Ajuste de puerta corrediza Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores y cerradura, etc.	470.141	314.994	-33,000%	353.076	-24,900%
208	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO, basculantes y corredizos-Ajuste de ventana corrediza Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.	824.521	552.429	-33,000%	619.216	-24,900%
209	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO, basculantes y corredizos-Mantenimiento de ventana proyectante Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras.	299.525	209.668	-30,000%	269.573	-10,000%
210	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Cambio de freno de Piso.	1.466.485	879.891	-40,000%	1.319.837	-10,000%
211	Mano de obra del ítem 210	312.646	218.852	-30,000%	281.382	-10,000%
212	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Cambio de Freno Aéreo T3.	1.128.191	710.760	-37,000%	847.272	-24,900%
213	Mano de obra del ítem 212	267.083	186.958	-30,000%	240.375	-10,000%
214	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Cambio de Freno Aéreo T4.	1.128.191	710.760	-37,000%	847.272	-24,900%
215	Mano de obra del ítem 214	267.083	186.958	-30,000%	267.083	0,000%
216	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Cambio de Freno Aéreo T5.	1.128.191	710.760	-37,000%	1.015.372	-10,000%
217	Mano de obra del ítem 216	267.083	186.958	-30,000%	267.083	0,000%
218	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Pasador chico.	253.611	177.528	-30,000%	190.462	-24,900%
219	Mano de obra del ítem 218	88.292	61.804	-30,000%	66.308	-24,899%
220	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Manijon de madera.	389.860	272.902	-30,000%	292.785	-24,900%
221	Mano de obra del ítem 220	88.292	61.804	-30,000%	66.308	-24,899%
222	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Manijon de acrílico.	457.362	306.433	-33,000%	343.479	-24,900%
223	Mano de obra del ítem 222	88.292	61.804	-30,000%	66.308	-24,899%
224	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Hoja standard de 10 mm incoloro.	897.548	565.455	-37,000%	807.794	-10,000%
225	Mano de obra del ítem 224	275.408	192.786	-30,000%	137.704	-50,000%
226	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Hoja standard de 10 mm bronce o gris.	1.119.062	705.009	-37,000%	840.416	-24,900%
227	Mano de obra del ítem 226	310.283	217.198	-30,000%	155.142	-50,000%
228	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor.	813.935	545.336	-33,000%	732.542	-10,000%
229	Mano de obra del ítem 228	283.658	198.561	-30,000%	213.028	-24,900%
230	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	1.035.450	652.334	-37,000%	931.905	-10,000%
231	Mano de obra del ítem 230	318.533	222.973	-30,000%	159.267	-50,000%
232	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor.	720.296	482.598	-33,000%	648.267	-10,000%
233	Mano de obra del ítem 232	272.033	190.423	-30,000%	136.017	-50,000%
234	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor.	895.310	564.045	-37,000%	805.779	-10,000%
235	Mano de obra del ítem 234	318.533	222.973	-30,000%	159.267	-50,000%
236	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Bujes.	304.775	213.343	-30,000%	228.887	-24,900%
237	Mano de obra del ítem 236	203.059	142.141	-30,000%	152.498	-24,900%
238	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Zócalo superior.	304.816	213.371	-30,000%	228.917	-24,900%
239	Mano de obra del ítem 238	203.059	142.141	-30,000%	152.498	-24,900%
240	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Zócalo inferior.	306.326	214.428	-30,000%	230.051	-24,900%
241	Mano de obra del ítem 240	203.059	142.141	-30,000%	152.498	-24,900%
242	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Tirador simple para ventana corrediza.	141.283	98.898	-30,000%	106.104	-24,900%
243	Mano de obra del ítem 242	183.259	128.281	-30,000%	137.628	-24,900%
244	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Contrapasador Castana.	136.250	95.375	-30,000%	102.324	-24,900%
245	Mano de obra del ítem 244	183.259	128.281	-30,000%	137.628	-24,900%
246	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Ruedita simple.	227.826	159.478	-30,000%	205.044	-10,000%
247	Mano de obra del ítem 246	153.684	107.579	-30,000%	138.316	-10,000%
248	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Ruedita doble.	132.429	92.700	-30,000%	119.187	-9,999%
249	Mano de obra del ítem 248	153.684	107.579	-30,000%	138.316	-10,000%
250	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros.	491.966	329.617	-33,000%	442.770	-10,000%
251	Mano de obra del ítem 250	208.475	145.933	-30,000%	156.565	-24,900%
252	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Contracerradura para puerta corrediza.	1.012.683	637.990	-37,000%	450.000	-55,564%
253	Mano de obra del ítem 252	208.475	145.933	-30,000%	104.238	-50,000%
254	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Cerradura para puerta batiente.	535.333	358.673	-33,000%	267.667	-50,000%
255	Mano de obra del ítem 254	208.475	145.933	-30,000%	104.238	-50,000%

WALTER WYDER
Jefe de Presupuesto
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Dirección General
Centro Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional

ANÁLISIS PRECIOS REFERENCIALES

ANEXO 2

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO", LAS CASAS DEL BICENTENRARIO Y DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL"		PRECIOS REFERENCIALES	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	
Item	Descripción	Precio Unitario	Precio Unitario	Umbral Res. 454	Precio Unitario	Umbral Res. 454
256	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Cerradura eléctrica HDL.	1.387.106	832.264	-40,000%	650.000	-53,140%
257	Mano de obra del item 256	337.775	236.443	-30,000%	253.670	-24,900%
258	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Sensor de aproximación para tarjetas.	1.128.590	677.154	-40,000%	564.295	-50,000%
259	Mano de obra del item 258	302.900	212.030	-30,000%	227.478	-24,900%
260	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Polarizado de vidrios.	283.025	198.118	-30,000%	254.723	-10,000%
261	Mano de obra del item 260	72.496	50.747	-30,000%	72.496	0,000%
262	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado.	355.016	248.511	-30,000%	266.618	-24,900%
263	Mano de obra del item 262	206.825	144.778	-30,000%	155.326	-24,900%
264	VIDRIOS TEMPLADOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Ploteado de vidrios en vinilo tipo esmerilado según diseño.	216.650	151.655	-30,000%	162.705	-24,900%
265	Mano de obra del item 264	121.945	85.362	-30,000%	91.581	-24,900%
266	MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA-Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior.	549.913	368.442	-33,000%	200.000	-63,631%
267	SERVICIO DE PODA-Poda de Árboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos.	1.870.866	1.122.520	-40,000%	650.000	-65,257%
268	SERVICIO DE PODA-Poda de arbustos y malezas, con retiro de residuos.	665.278	445.736	-33,000%	499.624	-24,900%
269	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Mantenimiento y reparación de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	223.100	156.170	-30,000%	223.100	0,000%
270	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Mantenimiento y reparación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	241.250	168.875	-30,000%	217.125	-10,000%
271	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Mantenimiento y reparación de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	214.850	150.395	-30,000%	214.850	0,000%
272	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Mantenimiento y reparación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	226.400	158.480	-30,000%	226.400	0,000%
273	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Mantenimiento y reparación de cortinado danado tipo Butterfly.	379.021	265.315	-30,000%	341.119	-10,000%
274	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Provisión e instalación de topes para puertas con sistema de fijación de acero inoxidable.	149.918	104.943	-30,000%	149.918	0,000%
275	Mano de obra del item 274	38.744	27.121	-29,999%	38.744	0,000%
276	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Provisión e instalación de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	216.311	151.418	-30,000%	216.311	0,000%
277	Mano de obra del item 276	91.668	64.168	-30,000%	91.668	0,000%
278	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Provisión e instalación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	253.453	177.417	-30,000%	228.108	-10,000%
279	Mano de obra del item 278	83.301	58.311	-30,000%	83.301	0,000%
280	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Provisión e instalación de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	239.093	167.365	-30,000%	215.184	-10,000%
281	Mano de obra del item 280	80.001	56.001	-30,000%	80.001	0,000%
282	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Provisión e instalación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	275.766	193.036	-30,000%	248.190	-10,000%
283	Mano de obra del item 282	104.984	73.489	-30,000%	104.984	0,000%
284	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Provisión e instalación de cortinado antisolar.	337.396	236.177	-30,000%	337.396	0,000%
285	Mano de obra del item 284	81.581	57.107	-30,000%	81.581	0,000%
286	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Provisión y colocación de alfombra para oficinas.	178.520	124.964	-30,000%	178.520	0,000%
287	Mano de obra del item 286	81.831	57.282	-30,000%	81.831	0,000%
288	MANT MAMPARAS, Cortinados y Alfombrados-Desmontaje y montaje de mampara existente con traslado dentro del mismo edificio.	521.432	349.359	-33,000%	391.596	-24,900%
289	Mano de obra del item 288	116.844	81.791	-30,000%	116.844	0,000%
290	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO, Refuerzo de estructura de tarima, cambio de piso con placas multilaminados de 18 mm, lustrado	388.613	272.029	-30,000%	349.752	-10,000%
291	Mano de obra del item 290	72.975	51.083	-29,999%	72.975	0,000%

LIC. WALTER WYDER
Jefe de Presupuesto
C.C.R. EL CABILDO

Abog. Inés Cano
Directora Jurídica
C.C.R. "El Cabildo"

Lic. ANIBAL SAUCEDO RODAS
Director General
Centro Cultural de la República El Cabildo

Esc. José F. Samudio Falcón
Director General
Biblioteca y Archivo Central
Congreso Nacional