CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

# LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL"
## ID N.° 462812
## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

### LOTE Nº 01 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS HYUNDAI"

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AUTOMOTOR S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA - HYUNDAi H-1 | unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO | 1 | Corea | 808.500 |
| 1.1 | Aceite 15 W - 40 PARA MOTOR | Unidad | 1 | Corea | 55.000 |
| 1.2 | Filtro de Aceite | Unidad | 1 | Corea | 100.000 |
| 1.3 | Filtro de Aire | Unidad | 1 | Corea | 139.000 |
| 1.4 | Aceite 5 W - 30. | Unidad | 1 | Corea | 58.500 |
| 1.5 | Aceite 5W-40 (sintetico) | Unidad | 1 | Corea | 72.000 |
| 1.6 | Filtro de combustible | Unidad | 1 | Corea | 384.000 |
| 2 | SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS - HYUNDAi H-1 | unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO | 1 | Corea | 26.690.920 |
| 2.1 | Jgo. Pastillas Freno Del. | Unidad | 1 | Corea | 977.000 |
| 2.2 | Jgo. Pastillas Freno Tras. | Unidad | 1 | Corea | 893.000 |
| 2.3 | Piston Mordaza/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 190.000 |
| 2.4 | Reten Mordaza/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 38.000 |
| 2.5 | Guardapolvo Mordaza/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 40.000 |
| 2.6 | Reten Mordaza/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 22.000 |
| 2.7 | Guardapolvo Mordaza/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 27.000 |
| 2.8 | Perno Mordaza/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 60.000 |
| 2.9 | Perno Mordaza/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 80.000 |
| 2.10 | Guardapolvo Mordaza/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 25.000 |
| 2.11 | Disco Freno Del. | Unidad | 1 | Corea | 1.605.000 |
| 2.12 | Disco Freno Tras. | Unidad | 1 | Corea | 1.176.000 |
| 2.13 | Rectificación de Disco de Freno Del. | Unidad | 1 | Corea | 220.000 |
| 2.14 | Rectificación de Disco de Freno Tras. | Unidad | 1 | Corea | 220.000 |
| 2.15 | Bomba Central Freno | Unidad | 1 | Corea | 1.939.000 |
| 2.16 | Cabo Freno Mano | Unidad | 1 | Corea | 491.000 |
| 2.17 | Servo Freno | Unidad | 1 | Corea | 2.933.000 |
| 2.18 | Fluido | Unidad | 1 | Corea | 30.920 |
| 2.19 | Materiales auxiliares | Unidad | 1 | Corea | 150.000 |
| 2.20 | Sensor ABS Del. LH | Unidad | 1 | Corea | 714.000 |
| 2.21 | Sensor ABS Del. RH | Unidad | 1 | Corea | 952.000 |
| 2.22 | Sensor ABS Tras. LH | Unidad | 1 | Corea | 847.000 |
| 2.23 | Sensor ABS Tras. RH | Unidad | 1 | Corea | 684.000 |
| 2.24 | Modulo Hidraulico ABS | Unidad | 1 | Corea | 12.377.000 |
| 3 | CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN - HYUNDAi H-1 | unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO | 1 | Corea | 20.561.901 |
| 3.1 | Amortiguador Del. | Unidad | 1 | Corea | 900.000 |
| 3.2 | Amortiguador Tras. | Unidad | 1 | Corea | 894.000 |
| 3.3 | Parrilla Suspensión sup | Unidad | 1 | Corea | 792.501 |
| 3.4 | Parrilla Suspensión inf | Unidad | 1 | Corea | 1.491.000 |
| 3.5 | Maza Rueda Del./ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.523.000 |
| 3.6 | Punta Eje LH | Unidad | 1 | Corea | 2.018.000 |
| 3.7 | Punta Eje RH | Unidad | 1 | Corea | 1.983.000 |
| 3.8 | Buje Estabilizador Del. | Unidad | 1 | Corea | 73.000 |
| 3.9 | Barra Estabilizadora Del. | Unidad | 1 | Corea | 822.000 |
| 3.10 | Bieleta Estabilizador Del. | Unidad | 1 | Corea | 302.000 |
| 3.11 | Taqueador Amortiguador Del. | Unidad | 1 | Corea | 160.000 |
| 3.12 | Guardapolvo Amortiguador Del. | Unidad | 1 | Corea | 67.000 |
| 3.13 | Torreta Amortiguador Del. | Unidad | 1 | Corea | 408.000 |
| 3.14 | Rotula Suspensión | Unidad | 1 | Corea | 537.000 |
| 3.15 | Taqueador Amortiguador Tras. | Unidad | 1 | Corea | 299.000 |
| 3.16 | Espiral Tras. | Unidad | 1 | Corea | 858.000 |
| 3.17 | Espiral Del. | Unidad | 1 | Corea | 785.000 |
| 3.18 | Buje Tras. | Unidad | 1 | Corea | 144.000 |
| 3.19 | Brazo Tras. | Unidad | 1 | Corea | 635.400 |
| 3.20 | Brazo Tensor/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 734.000 |
| 3.21 | Barra Trasera | Unidad | 1 | Corea | 757.000 |
| 3.22 | Buje Estabilizador Tras./ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 35.000 |
| 3.23 | Bieleta Estabilizador Tras. | Unidad | 1 | Corea | 325.000 |
| 3.24 | Buje de Parrilla/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 151.000 |
| 3.25 | Buje de Parrilla/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 123.000 |
| 3.26 | Llanta/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.742.000 |
| 3.27 | Taza Rueda/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 194.000 |
| 3.28 | Tuerca Rueda/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 30.000 |
| 3.29 | Prisionero Rueda/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 19.000 |
| 3.30 | Barra Estabilizadora Tras. | Unidad | 1 | Corea | 556.000 |
| 3.31 | Porta Auxilio | Unidad | 1 | Corea | 1.054.000 |
| 3.32 | Materiales auxiliares | Unidad | 1 | Corea | 150.000 |
| 4 | CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL - HYUNDAi H-1 | unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO | 1 | Corea | 43.492.200 |
| 4.1 | Motor Arranque | Unidad | 1 | Corea | 4.703.000 |
| 4.2 | Alternador | Unidad | 1 | Corea | 5.216.000 |
| 4.3 | Bateria/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.195.000 |
| 4.4 | Bendix Arranque | Unidad | 1 | Corea | 630.000 |
| 4.5 | Automático Arranque | Unidad | 1 | Corea | 491.000 |
| 4.6 | Inducido Arranque | Unidad | 1 | Corea | 1.064.000 |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ESCUELA JUDICIAL REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

## LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL" ID N.° 462812

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

### LOTE Nº 01 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS HYUNDAI"

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AUTOMOTOR S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 4.7 | Porta Carbón | Unidad | 1 | Corea | 203.000 |
| 4.8 | Campo Arranque | Unidad | 1 | Corea | 563.000 |
| 4.9 | Reductora Arranque | Unidad | 1 | Corea | 233.000 |
| 4.10 | Bugia Incandescente/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 197.000 |
| 4.11 | Rotor Alternador | Unidad | 1 | Corea | 1.520.000 |
| 4.12 | Estator Alternador | Unidad | 1 | Corea | 568.200 |
| 4.13 | Regulador Voltaje | Unidad | 1 | Corea | 941.000 |
| 4.14 | Rectificador | Unidad | 1 | Corea | 949.000 |
| 4.15 | Bomba Vacio Alternador | Unidad | 1 | Corea | 909.000 |
| 4.16 | Ruleman Alternador | Unidad | 1 | Corea | 188.000 |
| 4.17 | Ruleman Alternador | Unidad | 1 | Corea | 167.000 |
| 4.18 | Válvula Solenoide | Unidad | 1 | Corea | 1.661.000 |
| 4.19 | Faro Delantero/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.737.000 |
| 4.20 | Faro Trasero/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.401.000 |
| 4.21 | Faro de Busca Huella/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 712.000 |
| 4.22 | Foco Alta / Cambio | Unidad | 1 | Corea | 116.000 |
| 4.23 | Focos Baja/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 72.000 |
| 4.24 | Foco de 1 Filamento/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 17.000 |
| 4.25 | Foco de 2 Filamentos/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 17.000 |
| 4.26 | Foco Luz Chica/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 11.000 |
| 4.27 | Foco de Busca Huella/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 90.000 |
| 4.28 | Faro Patente LH | Unidad | 1 | Corea | 87.000 |
| 4.29 | Faro Patente RH | Unidad | 1 | Corea | 88.000 |
| 4.30 | Fusibles 10A/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 10.000 |
| 4.31 | Fusibles 15A/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 11.000 |
| 4.32 | Fusibles 20A/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 11.000 |
| 4.33 | Lámpara Interior/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 541.000 |
| 4.34 | Interruptor Limpiaparabrisas | Unidad | 1 | Corea | 270.600 |
| 4.35 | Bobina de Contacto | Unidad | 1 | Corea | 727.000 |
| 4.36 | Interruptor de Luces | Unidad | 1 | Corea | 442.000 |
| 4.37 | Bocina/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 257.000 |
| 4.38 | Antena | Unidad | 1 | Corea | 139.000 |
| 4.39 | Sensor Cigüeñal | Unidad | 1 | Corea | 445.000 |
| 4.40 | Motor Limpiaparabrisas Del. | Unidad | 1 | Corea | 2.124.000 |
| 4.41 | Motor Limpiaparabrisas Tras. | Unidad | 1 | Corea | 663.600 |
| 4.42 | Válvula EGR | Unidad | 1 | Corea | 553.000 |
| 4.43 | Bomba Vacio Motor | Unidad | 1 | Corea | 909.000 |
| 4.44 | Válvula | Unidad | 1 | Corea | 921.000 |
| 4.45 | Bulbo Marcha Atrás | Unidad | 1 | Corea | 166.000 |
| 4.46 | Bulbo Neutro | Unidad | 1 | Corea | 188.000 |
| 4.47 | Base Antena | Unidad | 1 | Corea | 417.000 |
| 4.48 | Motor Lanza Agua/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 183.000 |
| 4.49 | Bulbo Presión Aceite | Unidad | 1 | Corea | 104.000 |
| 4.50 | Sensor Temperatura Agua | Unidad | 1 | Corea | 142.000 |
| 4.51 | Unidad de Control | Unidad | 1 | Corea | 5.578.800 |
| 4.52 | Materiales Auxiliares | Unidad | 1 | Corea | 150.000 |
| 4.53 | Relay Bujia | Unidad | 1 | Corea | 427.000 |
| 4.54 | Interruptor Levanta Vidrio | Unidad | 1 | Corea | 1.146.000 |
| 4.55 | Correa ventilador | Unidad | 1 | Corea | 97.000 |
| 4.56 | Interruptor Pedal Embrague | Unidad | 1 | Corea | 123.000 |
| **5** | **CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR - HYUNDAi H-1** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea** | **68.607.800** |
| 5.1 | Pistón STD 1&2/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 886.000 |
| 5.2 | Pistón STD 3&4/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 886.000 |
| 5.3 | Jgo. Aros STD/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.138.000 |
| 5.4 | Casquillo Bancada/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 81.000 |
| 5.5 | Casquillo Biela/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 129.000 |
| 5.6 | Calce Lateral/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 168.000 |
| 5.7 | Ruleman Piloto/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 386.000 |
| 5.8 | Buje Biela/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 857.000 |
| 5.9 | Jgo. Juntas Motor/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.800.000 |
| 5.10 | Camisa Motor/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.680.000 |
| 5.11 | Cigüeñal/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 9.241.000 |
| 5.12 | Polea Cigüeñal/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 951.000 |
| 5.13 | Carter Motor/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 917.000 |
| 5.14 | Eje Leva LH/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 747.000 |
| 5.15 | Eje Leva RH/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.288.000 |
| 5.16 | Sensor Flujo Aire/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.300.000 |
| 5.17 | Martillito Leva Ad./ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 155.000 |
| 5.18 | Martillito Leva Esc./ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 149.000 |
| 5.19 | Botador Hidráulico/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 160.000 |
| 5.20 | Reten Frente/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 44.000 |
| 5.21 | Reten Bancada/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 144.000 |
| 5.22 | Reten Frente/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 86.000 |
| 5.23 | Reten Frente/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 34.000 |
| 5.24 | Reten Leva/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 59.000 |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA JUDICIAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

# LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL"
## ID N.° 462812
## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

### LOTE Nº 01 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS HYUNDAI"

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AUTOMOTOR S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 5.25 | Buje Balanceador/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 737.000 |
| 5.26 | Tapa de Motor/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 10.624.800 |
| 5.27 | Junta Tapa Motor/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 550.000 |
| 5.28 | Tapa Balancín/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.250.000 |
| 5.29 | Junta Tapa Balancín/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 162.000 |
| 5.30 | Bomba Aceite/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.820.000 |
| 5.31 | Carcasa Frente/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.711.000 |
| 5.32 | Tapa Filtro Aire/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 167.000 |
| 5.33 | Base Filtro Aire/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 230.000 |
| 5.34 | Conducto Aire/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 442.000 |
| 5.35 | Manguera Depurador Aire/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 647.000 |
| 5.36 | Junta Liquida/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 415.000 |
| 5.37 | Soporte Motor/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 632.000 |
| 5.38 | Soporte Caja/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 752.000 |
| 5.39 | Guía Válvula Ad./ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 21.000 |
| 5.40 | Guía Válvula Esc./ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 19.000 |
| 5.41 | Correa Dentada/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 965.000 |
| 5.42 | Tensor Correa/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 396.000 |
| 5.43 | Correa Dentada/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 343.000 |
| 5.44 | Válvula Admisión/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 135.000 |
| 5.45 | Válvula Escape/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 155.000 |
| 5.46 | Correa Alternador/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 450.000 |
| 5.47 | Correa D/H/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 95.000 |
| 5.48 | Correa A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 182.000 |
| 5.49 | Turbo cargador/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 13.778.000 |
| 5.50 | Reparacion de cremallera | Unidad | 1 | Corea | 2.500.000 |
| 5.51 | Limpieza de Radiador | Unidad | 1 | Corea | 880.000 |
| 5.52 | Conjunto de anillo sincronizador | Unidad | 1 | Corea | 1.548.000 |
| 5.53 | Caño Alta presion | Unidad | 1 | Corea | 1.320.000 |
| 5.54 | Turbo retorno aceite | Unidad | 1 | Corea | 200.000 |
| 5.55 | Media Luna | Unidad | 1 | Corea | 45.000 |
| 5.56 | Materiales Auxiliares/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 150.000 |
| **6** | **CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION - HYUNDAi H-1** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea** | **20.069.500** |
| 6.1 | Extremo Dirección/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 298.000 |
| 6.2 | Guardapolvo Cremallera/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 94.000 |
| 6.3 | Precap/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 297.000 |
| 6.4 | Buje Cremallera/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 45.000 |
| 6.5 | Buje/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 215.000 |
| 6.6 | Buje/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 79.000 |
| 6.7 | Bomba D/H/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 3.152.000 |
| 6.8 | Columna Dirección/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.127.000 |
| 6.9 | Deposito Fluido D/H/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 286.000 |
| 6.10 | Manguera D/H/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 846.600 |
| 6.11 | Manguera D/H/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 433.000 |
| 6.12 | Manguera D/H/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 474.500 |
| 6.13 | Cremallera D/H/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 9.163.000 |
| 6.14 | Súper ATF/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 75.000 |
| 6.15 | Alineación y balanceo | Unidad | 1 | Corea | 220.000 |
| 6.16 | Materiales Auxiliares/ Según Necesidad | Unidad | 1 | Corea | 150.000 |
| 6.17 | Muñequin | Unidad | 1 | Corea | 298.000 |
| 6.19 | Junta Multiple Admision | Unidad | 1 | Corea | 4.400 |
| 6.22 | Amortiguador tapa trasero LH Y RH | Unidad | 1 | Corea | 312.000 |
| 6.23 | Reparcion de Cremallera | Unidad | 1 | Corea | 2.500.000 |
| **7** | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ESPEJO VEHICULAR Y ACCESORIOS - HYUNDAi H-1** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea** | **1.592.000** |
| 7.1 | Espejo retrovisor interior | Unidad | 1 | Corea | 1.215.000 |
| 7.2 | Cepillos limpiaparabrisas | Unidad | 1 | Corea | 267.000 |
| 7.3 | Mano de Obra | Unidad | 1 | Corea | 110.000 |
| **8** | **CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. - HYUNDAi H-1** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea** | **45.115.600** |
| 8.1 | Bomba Agua/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.088.000 |
| 8.2 | Gas Refrigerante | Unidad | 1 | Corea | 400.000 |
| 8.3 | Agua Refrigerante C/ Aditivo | Unidad | 1 | Corea | 20.000 |
| 8.4 | Junta Bomba Agua/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 32.000 |
| 8.5 | Ventilador/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.256.000 |
| 8.6 | Embrague Ventilador/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.335.000 |
| 8.7 | Radiador Agua/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.290.000 |
| 8.8 | Manguera Superior/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 94.000 |
| 8.9 | Manguera Inferior/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 117.000 |
| 8.10 | Radiador Aceite/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.157.000 |
| 8.11 | Polea Tensora/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 847.000 |
| 8.12 | Polea/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 288.000 |
| 8.13 | Polea/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 336.000 |
| 8.14 | Depósito de Agua Radiador/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 259.000 |
| 8.15 | Termostato/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 199.000 |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ESCUELA JUDICIAL REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

## LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL" ID N.° 462812

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

### LOTE Nº 01 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS HYUNDAI"

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AUTOMOTOR S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 8.16 | Condensador A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 4.277.000 |
| 8.17 | Protector Ventilador/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 526.000 |
| 8.18 | Conjunto Ventilador A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.236.000 |
| 8.19 | Compresor A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 8.607.000 |
| 8.20 | Disco de Compresor A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 795.000 |
| 8.21 | Bobina Compresor A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 786.000 |
| 8.22 | Polea Compresor A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.221.000 |
| 8.23 | Reten Compresos/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 125.000 |
| 8.24 | Manguera A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.640.000 |
| 8.25 | Manguera A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 786.000 |
| 8.26 | Evaporador A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.563.000 |
| 8.27 | Filtro A/C Habitáculo/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 239.000 |
| 8.28 | Núcleo Evaporador A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 6.184.000 |
| 8.29 | Comando Interruptor A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.796.600 |
| 8.30 | Actuador/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 557.000 |
| 8.31 | Valvula Expansora | Unidad | 1 | Corea | 815.000 |
| 8.32 | Filtro Secador | Unidad | 1 | Corea | 94.000 |
| 8.33 | Materiales Auxiliares/ Según Necesidad | Unidad | 1 | Corea | 150.000 |
| **9** | **SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION - HYUNDAi H-1** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea** | **15.952.700** |
| 9.1 | Aceite para caja de Trasmisión/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 155.000 |
| 9.2 | Eje Cuádruple/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.783.000 |
| 9.3 | Eje Principal/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.065.000 |
| 9.4 | Eje de Mando/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.641.000 |
| 9.5 | 3 Rulemanes/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 109.200 |
| 9.6 | 2 Rulemanes/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 297.000 |
| 9.7 | 2 Rulemanes/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 475.000 |
| 9.8 | 2 Rulemanes/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 393.000 |
| 9.9 | 2 Anillo Sincronizador/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 221.000 |
| 9.10 | 3 Anillo Sincronizador/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 221.000 |
| 9.11 | 4 Rodillos/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 99.000 |
| 9.12 | 2 Rodillos/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 62.000 |
| 9.13 | 2 Rodillos/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 76.000 |
| 9.14 | 2 Rodillos/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 87.000 |
| 9.15 | Desplazable 1ra. y 2da./ Cambio S/Necesidad | Unidad | 1 | Corea | 1.128.000 |
| 9.16 | Desplazable 3ra. y 4ta./ Cambio S/Necesidad | Unidad | 1 | Corea | 822.000 |
| 9.17 | Desplazable 5ta. y Reversa/ Cambio S/Necesidad | Unidad | 1 | Corea | 920.000 |
| 9.18 | Engranaje 1ra./ Cambio Según Necesidad | Unidad | 1 | Corea | 573.000 |
| 9.19 | Engranaje 2da./ Cambio Según Necesidad | Unidad | 1 | Corea | 425.500 |
| 9.20 | Engranaje 3ra./ Cambio Según Necesidad | Unidad | 1 | Corea | 644.000 |
| 9.21 | Engranaje 5Ta./ Cambio Según Necesidad | Unidad | 1 | Corea | 939.000 |
| 9.22 | 2 Engranaje Reversa/ Cambio S/Necesidad | Unidad | 1 | Corea | 421.000 |
| 9.23 | Engranaje 4ta./ Cambio Según Necesidad | Unidad | 1 | Corea | 510.000 |
| 9.24 | 2 Retenes de Caja/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 31.000 |
| 9.25 | 2 Retenes de Caja/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 36.000 |
| 9.26 | Cabo de Cambio/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 693.000 |
| 9.27 | Engranaje Velocímetro/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 165.000 |
| 9.28 | Conjunto Selector/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 811.000 |
| 9.29 | Materiales Auxiliares/ Según Necesidad | Unidad | 1 | Corea | 150.000 |
| **10** | **CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE - HYUNDAi H-1** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea** | **8.461.000** |
| 10.1 | Disco Embrague/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.329.000 |
| 10.3 | Plato Embrague/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.213.000 |
| 10.4 | Cojinete Empuje/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 484.000 |
| 10.5 | Horquilla Embrague/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 227.000 |
| 10.6 | Guardapolvo/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 37.000 |
| 10.7 | Bomba Auxiliar Embrague/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 422.000 |
| 10.8 | Bomba Central Embrague/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.104.000 |
| 10.9 | Volante Motor/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.570.000 |
| 10.10 | Corona Volante/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 521.000 |
| 10.11 | Manguera/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 270.000 |
| 10.12 | Interruptor Pedal Embrague | Unidad | 1 | Corea | 134.000 |
| 10.13 | Materiales Auxiliares/ Según Necesidad | Unidad | 1 | Corea | 150.000 |
| **11** | **SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO - HYUNDAi H-1** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea** | **25.587.600** |
| 11.1 | Reten Piñon Diferencial/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 79.000 |
| 11.2 | Lts. De Aceite / Cambio | Unidad | 1 | Corea | 55.000 |
| 11.3 | 2 Reten Túnel/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 56.000 |
| 11.4 | 2 Reten Túnel/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 34.000 |
| 11.5 | 2 Seguro/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 24.000 |
| 11.6 | Palier LH/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.869.000 |
| 11.7 | Palier RH/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.467.000 |
| 11.8 | Jgo. Engranajes Diferencial/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.399.000 |
| 11.9 | Amortiguador Dif./ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 839.000 |
| 11.10 | Diferencial Tras./ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 8.792.000 |
| 11.11 | 2 Ruleman / Cambio | Unidad | 1 | Corea | 868.000 |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

## LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL"
## ID N.° 462812
## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

### LOTE Nº 01 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS HYUNDAI"

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AUTOMOTOR S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 11.12 | Eje Cardan/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 6.685.000 |
| 11.13 | 3 Cruceta Cardan/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 509.000 |
| 11.14 | 2 Ruleman / Cambio | Unidad | 1 | Corea | 664.000 |
| 11.15 | 2 Tuerca/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 58.200 |
| 11.16 | Ruleman / Cambio | Unidad | 1 | Corea | 180.000 |
| 11.17 | Ruleman/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 66.000 |
| 11.18 | Brida/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 254.400 |
| 11.19 | Reten/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 79.000 |
| 11.20 | Tuerca Piñón/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 101.000 |
| 11.21 | 2 Carcasa Ruleman/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 509.000 |
| **12** | **CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE - HYUNDAi H-1** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea** | **31.708.000** |
| 12.1 | Tanque Combustible/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 3.522.000 |
| 12.2 | Limpieza de Tanque | Unidad | 1 | Corea | 880.000 |
| 12.3 | Bomba Combustible/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 702.000 |
| 12.4 | Flotador Combustible/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 486.000 |
| 12.5 | Pedal Acelerador / Cambio | Unidad | 1 | Corea | 832.000 |
| 12.6 | Filtro Combustible c/ Soporte/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.671.000 |
| 12.7 | Bomba Injectora/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 14.905.000 |
| 12.8 | Inyector de Combustible/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 8.560.000 |
| 12.9 | Materiales Auxiliares/ Según Necesidad | Unidad | 1 | Corea | 150.000 |
| **13** | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ESPEJO VEHICULAR Y ACCESORIOS VARIOS - HYUNDAi H-1** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea** | **5.743.000** |
| 13.1 | Espejo retrovisor interior | Unidad | 1 | Corea | 1.215.000 |
| 13.2 | Cepillos limpiaparabrisas | Unidad | 1 | Corea | 267.000 |
| 13.3 | Amortiguador Puerta Trasera | Unidad | 1 | Corea | 312.000 |
| 13.4 | Amortiguador Puerta Trasera | Unidad | 1 | Corea | 309.000 |
| 13.5 | Manija trasera RH y LH | Unidad | 1 | Corea | 518.000 |
| 13.6 | Guia de puerta corrediza RH Y LH | Unidad | 1 | Corea | 593.000 |
| 13.7 | Rodillos de puerta | Unidad | 1 | Corea | 888.000 |
| 13.8 | Adsorvente de humedad faro delantero | Unidad | 1 | Corea | 65.000 |
| 13.9 | Moldura lateral parabrisa | Unidad | 1 | Corea | 109.000 |
| 13.10 | Cerradura Capot | Unidad | 1 | Corea | 433.000 |
| 13.11 | Pestillo de Puerta | Unidad | 1 | Corea | 279.000 |
| 13.12 | Cerradura capot | Unidad | 1 | Corea | 211.000 |
| 13.13 | Cerradura tapa trasera | Unidad | 1 | Corea | 544.000 |
| **14** | **Mano de obra - HYUNDAi H-1** | **unidad de medida: Hora presentacion: EVENTO** | **1** | **Nacional** | **110.000** |
| **15** | **SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA - HYUNDAi TUCSON** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea** | **606.000** |
| 15.1 | Aceite 15 W - 40 PARA MOTOR | Unidad | 1 | Corea | 55.000 |
| 15.2 | Filtro de Aceite | Unidad | 1 | Corea | 149.000 |
| 15.3 | Filtro de Aire | Unidad | 1 | Corea | 116.000 |
| 15.4 | Filtro de combustible | Unidad | 1 | Corea | 286.000 |
| **16** | **SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS - HYUNDAi TUCSON** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea** | **16.396.520** |
| 16.1 | Jgo. Pastillas Freno Del. | Unidad | 1 | Corea | 971.000 |
| 16.2 | Jgo. Pastillas Freno Tras. | Unidad | 1 | Corea | 590.000 |
| 16.3 | Piston Mordaza/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 86.000 |
| 16.4 | Reten Mordaza/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 14.000 |
| 16.5 | Guardapolvo Mordaza/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 17.000 |
| 16.6 | Reten Mordaza/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 14.000 |
| 16.7 | Guardapolvo Mordaza/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 116.000 |
| 16.8 | Perno Mordaza/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 46.000 |
| 16.9 | Perno Mordaza/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 50.000 |
| 16.10 | Guardapolvo Mordaza/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 116.000 |
| 16.11 | Disco Freno Del. | Unidad | 1 | Corea | 1.198.000 |
| 16.12 | Disco Freno Tras. | Unidad | 1 | Corea | 505.000 |
| 16.13 | Rectificación de Disco de Freno Del. | Unidad | 1 | Corea | 220.000 |
| 16.14 | Rectificación de Disco de Freno Tras. | Unidad | 1 | Corea | 220.000 |
| 16.15 | Bomba Central Freno | Unidad | 1 | Corea | 1.469.000 |
| 16.16 | Cabo Freno Mano | Unidad | 1 | Corea | 795.000 |
| 16.17 | Servo Freno | Unidad | 1 | Corea | 1.864.000 |
| 16.18 | Fluido | Unidad | 1 | Corea | 30.920 |
| 16.19 | Materiales auxiliares | Unidad | 1 | Corea | 150.000 |
| 16.20 | Sensor ABS Del. LH | Unidad | 1 | Corea | 549.000 |
| 16.21 | Sensor ABS Del. RH | Unidad | 1 | Corea | 537.000 |
| 16.22 | Sensor ABS Tras. LH | Unidad | 1 | Corea | 662.000 |
| 16.23 | Sensor ABS Tras. RH | Unidad | 1 | Corea | 662.000 |
| 16.24 | Modulo Hidraulico ABS | Unidad | 1 | Corea | 5.514.600 |
| **17** | **CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea** | **21.753.000** |
| 17.1 | Amortiguador Del. | Unidad | 1 | Corea | 1.829.000 |
| 17.2 | Amortiguador Tras. | Unidad | 1 | Corea | 1.125.000 |
| 17.3 | Parrilla Suspensión sup | Unidad | 1 | Corea | 1.702.000 |
| 17.4 | Maza Rueda Del./ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.887.000 |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA · ESCUELA JUDICIAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

# LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL"
## ID N.° 462812
## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| LOTE Nº 01 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS HYUNDAI" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AUTOMOTOR S.A. | | |
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 17.5 | Punta Eje LH | Unidad | 1 | Corea | 1.516.000 |
| 17.6 | Punta Eje RH | Unidad | 1 | Corea | 1.516.000 |
| 17.7 | Buje Estabilizador Del. | Unidad | 1 | Corea | 37.000 |
| 17.8 | Barra Estabilizadora Del. | Unidad | 1 | Corea | 785.000 |
| 17.9 | Bieleta Estabilizador Del. | Unidad | 1 | Corea | 379.000 |
| 17.10 | Taqueador Amortiguador Del. | Unidad | 1 | Corea | 200.000 |
| 17.11 | Guardapolvo Amortiguador Del. | Unidad | 1 | Corea | 62.000 |
| 17.12 | Torreta Amortiguador Del. | Unidad | 1 | Corea | 527.000 |
| 17.13 | Rotula Suspensión | Unidad | 1 | Corea | 321.000 |
| 17.14 | Taqueador Amortiguador Tras. | Unidad | 1 | Corea | 208.000 |
| 17.15 | Espiral Tras. | Unidad | 1 | Corea | 673.000 |
| 17.16 | Espiral Del. | Unidad | 1 | Corea | 328.000 |
| 17.17 | Buje Tras. | Unidad | 1 | Corea | 363.000 |
| 17.18 | Brazo Tras. | Unidad | 1 | Corea | 733.000 |
| 17.19 | Brazo Tensor/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 473.000 |
| 17.20 | Barra Trasera | Unidad | 1 | Corea | 699.000 |
| 17.21 | Buje Estabilizador Tras./ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 71.000 |
| 17.22 | Bieleta Estabilizador Tras. | Unidad | 1 | Corea | 279.000 |
| 17.23 | Buje de Parrilla/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 112.000 |
| 17.24 | Buje de Parrilla/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 104.000 |
| 17.25 | Llanta/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 4.837.000 |
| 17.26 | Taza Rueda/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 63.000 |
| 17.27 | Tuerca Rueda/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 16.000 |
| 17.28 | Prisionero Rueda/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 17.000 |
| 17.29 | Barra Estabilizadora Tras. | Unidad | 1 | Corea | 699.000 |
| 17.30 | Porta Auxilio | Unidad | 1 | Corea | 42.000 |
| 17.31 | Materiales auxiliares | Unidad | 1 | Corea | 150.000 |
| 18 | CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL | unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO | 1 | Corea | 47.390.800 |
| 18.1 | Motor Arranque | Unidad | 1 | Corea | 3.679.000 |
| 18.2 | Alternador | Unidad | 1 | Corea | 3.954.000 |
| 18.3 | Bateria/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.195.000 |
| 18.4 | Bendix Arranque | Unidad | 1 | Corea | 251.000 |
| 18.5 | Automático Arranque | Unidad | 1 | Corea | 532.000 |
| 18.6 | Inducido Arranque | Unidad | 1 | Corea | 1.117.000 |
| 18.7 | Porta Carbón | Unidad | 1 | Corea | 322.000 |
| 18.8 | Campo Arranque | Unidad | 1 | Corea | 540.000 |
| 18.9 | Reductora Arranque | Unidad | 1 | Corea | 579.000 |
| 18.10 | Bugia Incandescente/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 400.000 |
| 18.11 | Rotor Alternador | Unidad | 1 | Corea | 1.213.000 |
| 18.12 | Estator Alternador | Unidad | 1 | Corea | 644.000 |
| 18.13 | Regulador Voltaje | Unidad | 1 | Corea | 684.000 |
| 18.14 | Rectificador | Unidad | 1 | Corea | 640.800 |
| 18.15 | Bomba Vacio Alternador | Unidad | 1 | Corea | 1.299.500 |
| 18.16 | Ruleman Alternador | Unidad | 1 | Corea | 143.000 |
| 18.17 | Ruleman Alternador | Unidad | 1 | Corea | 122.000 |
| 18.18 | Faro Delantero/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 453.000 |
| 18.19 | Faro Trasero/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 8.484.000 |
| 18.20 | Faro de Busca Huella/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 986.000 |
| 18.21 | Foco Alta / Cambio | Unidad | 1 | Corea | 116.000 |
| 18.22 | Focos Baja/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 116.000 |
| 18.23 | Foco de 1 Filamento/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 17.000 |
| 18.24 | Foco de 2 Filamentos/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 41.000 |
| 18.25 | Foco Luz Chica/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 11.000 |
| 18.26 | Foco de Busca Huella/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 188.000 |
| 18.27 | Faro Patente LH | Unidad | 1 | Corea | 607.000 |
| 18.28 | Fusibles 10A/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 5.000 |
| 18.29 | Fusibles 15A/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 5.000 |
| 18.30 | Fusibles 20A/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 50.000 |
| 18.31 | Lámpara Interior/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.286.000 |
| 18.32 | Interruptor Limpiaparabrisas | Unidad | 1 | Corea | 1.032.600 |
| 18.33 | Bobina de Contacto | Unidad | 1 | Corea | 1.035.000 |
| 18.34 | Interruptor de Luces | Unidad | 1 | Corea | 1.032.600 |
| 18.35 | Bocina/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 356.000 |
| 18.36 | Antena | Unidad | 1 | Corea | 139.000 |
| 18.37 | Sensor Cigüeñal | Unidad | 1 | Corea | 478.000 |
| 18.38 | Motor Limpiaparabrisas Del. | Unidad | 1 | Corea | 925.800 |
| 18.39 | Motor Limpiaparabrisas Tras. | Unidad | 1 | Corea | 1.569.000 |
| 18.40 | Válvula EGR | Unidad | 1 | Corea | 2.877.000 |
| 18.41 | Bomba Vacio Motor | Unidad | 1 | Corea | 1.299.500 |
| 18.42 | Válvula | Unidad | 1 | Corea | 80.000 |
| 18.43 | Base Antena | Unidad | 1 | Corea | 525.000 |
| 18.44 | Motor Lanza Agua/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 333.000 |
| 18.45 | Bulbo Presión Aceite | Unidad | 1 | Corea | 104.000 |
| 18.46 | Sensor Temperatura Agua | Unidad | 1 | Corea | 187.000 |
| 18.47 | Unidad de Control | Unidad | 1 | Corea | 4.587.000 |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA · ESCUELA JUDICIAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

# LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL"
## ID N.° 462812
## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| LOTE Nº 01 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS HYUNDAI" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AUTOMOTOR S.A. | | |
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 18.48 | Materiales Auxiliares | Unidad | 1 | Corea | 150.000 |
| **19** | **CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea** | **76.285.000** |
| 19.1 | Pistón STD 1&2/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 758.000 |
| 19.2 | Pistón STD 3&4/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 758.000 |
| 19.3 | Jgo. Aros STD/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.618.000 |
| 19.4 | Casquillo Bancada/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 128.000 |
| 19.5 | Casquillo Biela/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 116.000 |
| 19.6 | Calce Lateral/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 50.000 |
| 19.7 | Ruleman Piloto/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 386.000 |
| 19.8 | Buje Biela/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 84.000 |
| 19.9 | Jgo. Juntas Motor/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.308.000 |
| 19.10 | Cigüeñal/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 7.983.000 |
| 19.11 | Polea Cigüeñal/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.569.000 |
| 19.12 | Carter Motor/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 401.000 |
| 19.13 | Eje Leva LH/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.433.000 |
| 19.14 | Eje Leva RH/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.779.000 |
| 19.15 | Sensor Flujo Aire/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.005.000 |
| 19.16 | Martillito Leva Ad./ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 229.000 |
| 19.17 | Martillito Leva Esc./ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 229.000 |
| 19.18 | Botador Hidráulico/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 146.000 |
| 19.19 | Reten Frente/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 89.000 |
| 19.20 | Reten Bancada/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.069.000 |
| 19.21 | Reten Frente/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 89.000 |
| 19.22 | Reten Frente/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 89.000 |
| 19.23 | Reten Leva/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 89.000 |
| 19.24 | Buje Balanceador/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 41.000 |
| 19.25 | Tapa de Motor/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 25.724.000 |
| 19.26 | Junta Tapa Motor/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 492.000 |
| 19.27 | Tapa Balancín/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.015.000 |
| 19.28 | Junta Tapa Balancín/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 220.000 |
| 19.29 | Bomba Aceite/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.662.000 |
| 19.30 | Carcasa Frente/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.430.000 |
| 19.31 | Conducto Aire/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 138.000 |
| 19.32 | Manguera Depurador Aire/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 564.000 |
| 19.33 | Junta Liquida/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 415.000 |
| 19.34 | Soporte Motor/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.027.000 |
| 19.35 | Soporte Caja/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.336.000 |
| 19.36 | Guía Válvula Ad./ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 25.000 |
| 19.37 | Guía Válvula Esc./ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 25.000 |
| 19.38 | Válvula Admisión/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 80.000 |
| 19.39 | Válvula Escape/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 159.000 |
| 19.40 | Correa Alternador/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 588.000 |
| 19.41 | Correa D/H/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 588.000 |
| 19.42 | Correa A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 588.000 |
| 19.43 | Turbo cargador/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 12.956.000 |
| 19.44 | Conjunto Refrigerador Aceite/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 657.000 |
| 19.45 | Materiales Auxiliares/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 150.000 |
| **20** | **CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea** | **14.573.886** |
| 20.1 | Extremo Dirección/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 250.000 |
| 20.2 | Guardapolvo Cremallera/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 96.000 |
| 20.3 | Precap/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 286.000 |
| 20.4 | Buje Cremallera/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 93.000 |
| 20.5 | Buje/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 167.000 |
| 20.6 | Buje/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 34.200 |
| 20.7 | Bomba D/H/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.272.000 |
| 20.8 | Columna Dirección/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 390.286 |
| 20.9 | Deposito Fluido D/H/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 268.000 |
| 20.10 | Manguera D/H/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.136.000 |
| 20.11 | Manguera D/H/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 238.800 |
| 20.12 | Manguera D/H/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 274.000 |
| 20.13 | Cremallera D/H/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 7.616.000 |
| 20.14 | Súper ATF/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 82.600 |
| 20.15 | Alineación y balanceo | Unidad | 1 | Corea | 220.000 |
| 20.16 | Materiales Auxiliares/ Según Necesidad | Unidad | 1 | Corea | 150.000 |
| **21** | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ESPEJO VEHICULAR Y ACCESORIOS.** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea** | **4.697.500** |
| 21.1 | Espejo retrovisor interior | Unidad | 1 | Corea | 4.544.500 |
| 21.2 | Cepillos limpiaparabrisas | Unidad | 1 | Corea | 153.000 |
| **22** | **CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC.** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea** | **47.058.000** |
| 22.1 | Bomba Agua/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.245.000 |
| 22.2 | Gas Refrigerante | Kilo | 1 | Corea | 400.000 |
| 22.3 | Agua Refrigerante C/ Aditivo | Litro | 1 | Corea | 20.000 |
| 22.4 | Junta Bomba Agua/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 48.000 |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ESCUELA JUDICIAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

## LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL" ID N.° 462812

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

### LOTE Nº 01 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS HYUNDAI"

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AUTOMOTOR S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 22.5 | Ventilador/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.388.000 |
| 22.6 | Radiador Agua/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 3.022.000 |
| 22.7 | Manguera Superior/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 193.000 |
| 22.8 | Manguera Inferior/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 313.000 |
| 22.9 | Radiador Aceite/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 657.000 |
| 22.10 | Polea Tensora/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 633.000 |
| 22.11 | Polea/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 229.000 |
| 22.12 | Polea/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 229.000 |
| 22.13 | Depósito de Agua Radiador/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 196.000 |
| 22.14 | Termostato/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 190.000 |
| 22.15 | Condensador A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.452.000 |
| 22.16 | Protector Ventilador/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 371.000 |
| 22.17 | Conjunto Ventilador A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.106.000 |
| 22.18 | Compresor A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 7.097.000 |
| 22.19 | Disco de Compresor A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 423.000 |
| 22.20 | Bobina Compresor A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 7.097.000 |
| 22.21 | Polea Compresor A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.137.000 |
| 22.22 | Manguera A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.780.000 |
| 22.23 | Manguera A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 504.000 |
| 22.24 | Evaporador A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.258.000 |
| 22.25 | Filtro A/C Habitáculo/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 192.000 |
| 22.26 | Núcleo Evaporador A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 6.150.000 |
| 22.27 | Comando Interruptor A/C/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 4.400.000 |
| 22.28 | Actuador/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 360.000 |
| 22.29 | Valvula Expansora | Unidad | 1 | Corea | 724.000 |
| 22.30 | Filtro Secador | Unidad | 1 | Corea | 94.000 |
| 22.31 | Materiales Auxiliares/ Según Necesidad | Unidad | 1 | Corea | 150.000 |
| **23** | **SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea** | **43.689.400** |
| 23.1 | Reten Piñon Diferencial/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 440.000 |
| 23.2 | Lts. De Aceite / Cambio | Unidad | 1 | Corea | 82.600 |
| 23.3 | 2 Reten Túnel/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 42.000 |
| 23.4 | 2 Reten Túnel/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 56.000 |
| 23.5 | 2 Seguro/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 63.000 |
| 23.6 | Palier LH/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 4.275.000 |
| 23.7 | Palier RH/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 4.477.000 |
| 23.8 | Jgo. Engranajes Diferencial/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 3.052.000 |
| 23.9 | Diferencial Tras./ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 11.971.000 |
| 23.10 | 2 Ruleman / Cambio | Unidad | 1 | Corea | 498.000 |
| 23.11 | Eje Cardan/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 7.432.000 |
| 23.12 | 3 Cruceta Cardan/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 7.432.000 |
| 23.13 | 2 Ruleman / Cambio | Unidad | 1 | Corea | 498.000 |
| 23.14 | 2 Tuerca/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 31.800 |
| 23.15 | Ruleman / Cambio | Unidad | 1 | Corea | 475.000 |
| 23.16 | Ruleman/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.341.000 |
| 23.17 | Brida/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 943.000 |
| 23.18 | Reten/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 42.000 |
| 23.19 | Tuerca Piñón/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 40.000 |
| 23.20 | 2 Carcasa Ruleman/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 498.000 |
| **24** | **CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea** | **21.904.401** |
| 24.1 | Tanque Combustible/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 3.667.000 |
| 24.2 | Limpieza de Tanque | Unidad | 1 | Corea | 880.000 |
| 24.3 | Bomba Combustible/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 2.991.000 |
| 24.4 | Flotador Combustible/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 406.000 |
| 24.5 | Pedal Acelerador / Cambio | Unidad | 1 | Corea | 791.401 |
| 24.6 | Filtro Combustible c/ Soporte/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 1.069.000 |
| 24.7 | Bomba Injectora/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 6.205.000 |
| 24.8 | Inyector de Combustible/ Cambio | Unidad | 1 | Corea | 5.745.000 |
| 24.9 | Materiales Auxiliares/ Según Necesidad | Unidad | 1 | Corea | 150.000 |
| **25** | **Mano de obra - HYUNDAi New Tucson** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Nacional** | **110.000** |
| | **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | **608.965.228** |

**Abg. Fátima Benítez**
**Miembro**
**Comité de Evaluación**

**Lic. Alberto Caballero**
**Miembro**
**Comité de Evaluación**

**Lic. Cesareo Gonzalez**
**Miembro**
**Comité de Evaluación**

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ESCUELA JUDICIAL REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

# LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL" ID N.° 462812

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| LOTE Nº 02 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS KIA" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | GARDEN AUTOMOTORES S.A. | | |
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 1 | SISTEMA DE MANTENIMIENTO - KIA PICANTO | unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO | 1 | Corea/Paraguay | 1.279.464 |
| 1.1 | FILTRO DE AIRE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 160.743 |
| 1.2 | FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 80.837 |
| 1.3 | FILTRO DE COMBUSTIBLE FLEX | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 484.595 |
| 1.4 | BUJIA DE ENCENDIDO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 318.519 |
| 1.5 | ACEITE LUBRAX VALORA OFFRAD 5W30 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 90.734 |
| 1.1 | ARANDELA DE PISTA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 7.498 |
| 1.2 | TAPON DE DRENAJE DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 23.364 |
| 1.3 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| 2 | SISTEMA DE REPARACION DE MOTOR - KIA PICANTO | unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO | 1 | Corea/Paraguay | 47.563.305 |
| 2.1 | JGO DE JUNTA MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 994.670 |
| 2.2 | TAPA FRENTE MOTOR C/BOMBA DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.407.805 |
| 2.3 | CARTER DE MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 313.632 |
| 2.4 | RETEN FRENTE MOTOR 34x48x7 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 105.089 |
| 2.5 | VARILLA MEDIDOR DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 59.829 |
| 2.6 | SOPORTE DE MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.007.612 |
| 2.7 | SOPORTE DE CAJA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 582.163 |
| 2.8 | SOPORTE DE CAJA DELANTERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 511.332 |
| 2.9 | JUNTA TAPA CILINDRO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 294.641 |
| 2.10 | TAPA DE MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 5.958.612 |
| 2.11 | BULON DE TAPA MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 29.169 |
| 2.12 | TAPA BALANCIN | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.001.435 |
| 2.13 | JUNTA TAPA BALANCIN | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 169.920 |
| 2.14 | MANGUERA DE TAPA BALANCIN | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 218.331 |
| 2.15 | TAPA LLENADO DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 31.390 |
| 2.16 | BRAZO DE BIELA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 517.787 |
| 2.17 | JGO DE ARO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 735.959 |
| 2.18 | CASQ DE BANCADA STD | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 75.200 |
| 2.19 | CASQUILLO DE BIELA STD | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 54.767 |
| 2.20 | CALCE LATERAL STD | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 59.704 |
| 2.21 | PISTON STD (PICANTO FLEX) | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 269.369 |
| 2.22 | EJE CIGÜEÑAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.888.116 |
| 2.23 | POLEA CIGÜEÑAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 783.156 |
| 2.24 | ENGRANAJE SENSOR DE POSISION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 117.893 |
| 2.25 | ARBOL DE LEVA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.285.010 |
| 2.26 | ARBOL DE LEVA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.318.634 |
| 2.27 | CVVT-ENGRANAJE DE ADMISION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.597.398 |
| 2.28 | RETEN DE VALVULA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 30.964 |
| 2.29 | VALVULA DE ADMISION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 100.795 |
| 2.30 | VALVULA DE ADMISION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 100.795 |
| 2.31 | VALVULA DE ESCAPE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 159.100 |
| 2.32 | VALVULA CONTROL DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 993.330 |
| 2.33 | TENSOR HIDRAULICO CADENA LEVA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 707.916 |
| 2.34 | GUIA DE CADENA MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 130.733 |
| 2.35 | TENSOR-CADENA MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 114.632 |
| 2.36 | BOMBA DE AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 903.329 |
| 2.37 | TENSOR DINAMICO CORREA UNICA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 986.070 |
| 2.38 | CORREA UNICA 6PK1207 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 304.343 |
| 2.39 | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 104.270 |
| 2.40 | TRABAJO DE TORNERIA POR HORA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| 2.41 | RADIADOR DE AGUA MT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.996.842 |
| 2.42 | GOMA SOPORTE INFERIOR DE RADIADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 38.778 |
| 2.43 | ELECTROVENTILADOR DE RADIADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.110.815 |
| 2.44 | MANGUERA DE RADIADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 160.710 |
| 2.45 | MANGUERA DE RADIADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 167.175 |
| 2.46 | DEFLECTOR DE RADIADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.189.828 |
| 2.47 | TAPA DE RADIADOR 1.1 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 106.762 |
| 2.48 | DEPOSITO DE AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 256.935 |
| 2.49 | TUBO DE ENTRADA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 152.061 |
| 2.50 | MANGUERA DE AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 508.514 |
| 2.51 | MANGUERA DE AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 79.781 |
| 2.52 | MANGUERA-AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 91.473 |
| 2.53 | DEPURADOR DE AIRE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 680.648 |
| 2.54 | DUCTO DE ENTRADA DE AIRE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 468.316 |
| 2.55 | MULTIPLE DE ADMISION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.035.409 |
| 2.56 | MANGUERA DE TAPA BALANCIN | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 94.281 |
| 2.57 | MANGUERA DE AIRE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 194.020 |
| 2.58 | CUERPO DE ACELERACION 35100-04-940 QQK | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.576.576 |
| 2.59 | SOPORTE DE ESCAPE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 81.992 |
| 2.60 | SOPORTE DE ESCAPE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 120.486 |
| 2.61 | SILENCIADOR TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.200.655 |
| 2.62 | TRABAJO DE TORNERIA POR HORA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA · ESCUELA JUDICIAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

# LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL" ID N.° 462812

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| LOTE Nº 02 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS KIA" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | GARDEN AUTOMOTORES S.A. | | |
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 3 | SISTEMA DE REPARACION PARTE ELECTRICA MOTOR - KIA PICANTO | unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO | 1 | Corea/Paraguay | 29.458.362 |
| 3.1 | SENSOR POSICION DE CIGUEÑAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 294.476 |
| 3.2 | SENSOR DE POSISION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 479.774 |
| 3.3 | SENSOR DE POSISION LEVA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 558.287 |
| 3.4 | SENSOR DE OXIGENO DELANT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.287.264 |
| 3.5 | SENSOR DE OXIGENO TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.346.928 |
| 3.6 | SENSOR DE TEMPERATURA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 185.843 |
| 3.7 | CUBRE CARTER | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 153.173 |
| 3.8 | TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.111.540 |
| 3.9 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.780.856 |
| 3.10 | FLOTADOR DE TANQUE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 553.776 |
| 3.11 | CONJUNTO CANISTER | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 654.852 |
| 3.12 | DEPOSITO DE NAFTA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.994.238 |
| 3.13 | TAPA DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 503.653 |
| 3.14 | CONJUNTO PICO INYECTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 905.886 |
| 3.15 | RIEL DE COMBUSTIBLE PARA INYECTORES | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 728.254 |
| 3.16 | PEDAL DE ACELERADOR 32700-G6-200 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 904.956 |
| 3.17 | BULBO PEDAL-BLOQUEO ENCENDIDO 93810-B2-100 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 237.098 |
| 3.18 | BATERIA 50AH SLI | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.339.975 |
| 3.19 | SOPORTE BASE DE BATERIA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 202.409 |
| 3.20 | BOBINA DE ENCENDIDO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 528.003 |
| 3.21 | MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.754.292 |
| 3.22 | ALTERNADOR COMPLETO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 4.839.655 |
| 3.23 | TRABAJO DE TORNERIA POR HORA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| 4 | SISTEMA DE REPARACION PARTE TRANSMISION - KIA PICANTO | unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO | 1 | Corea/Paraguay | 15.626.289 |
| 4.1 | BUJE DE HORQUILLA EMBRAGUE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 24.915 |
| 4.2 | RETEN DE CAJA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 16.550 |
| 4.3 | HORQUILLA DE EMBRAGUE (TA) | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 722.172 |
| 4.4 | DISCO DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.016.060 |
| 4.5 | PLACA DE PRESION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 939.969 |
| 4.6 | COJINETE DE EMPUJE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 269.561 |
| 4.7 | RETEN DE BANCADA TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 159.598 |
| 4.8 | CABLE DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 688.139 |
| 4.9 | RETEN SALIDA DE HOMOCINETICA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 122.595 |
| 4.10 | RETEN SALIDA DE HOMOCINETICA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 96.796 |
| 4.11 | EJE DE HOMOCINETICA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 4.963.388 |
| 4.12 | EJE DE HOMOCIENTICA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 4.734.147 |
| 4.13 | GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 392.222 |
| 4.14 | GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERNA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 362.855 |
| 4.15 | GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 360.928 |
| 4.16 | TRABAJO DE TORNERIA POR HORA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| 4.17 | ACEITE DE CAJA DCTF SAE70 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 643.220 |
| 5 | SISTEMA DE REPARACION PARTE SUSPENSION-CHASSIS - KIA PICANTO | unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO | 1 | Corea/Paraguay | 37.447.121 |
| 5.1 | RULEMAN DE MASA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 702.497 |
| 5.2 | RULEMAN DE MASA TRASERA C/ABS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.772.004 |
| 5.3 | TUERCA DE LLANTA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 36.666 |
| 5.4 | PRISIONERO DE RUEDA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 21.038 |
| 5.5 | TORNILLO AJUSTADOR DE AUXILIO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 48.708 |
| 5.6 | BIELETA ESTABILIZADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 283.084 |
| 5.7 | PARRILLA DE SUSPENSION LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.111.849 |
| 5.8 | PARRILLA DE SUSPENSION RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.124.353 |
| 5.9 | BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.032.082 |
| 5.10 | BUJE DE PARRILLA CHICO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 129.657 |
| 5.11 | BUJE DE PARRILLA (GRANDE) | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 143.557 |
| 5.12 | CUADRO DE MOTOR y SUSPENSION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.575.366 |
| 5.13 | TORRETA DE SUSPENSION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 258.595 |
| 5.14 | AMORTIGUADOR DELANTERO LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.192.877 |
| 5.15 | AMORTIGUADOR DELANTERO RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.190.363 |
| 5.16 | RULEMAN RODILLO DE TORRETA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 116.731 |
| 5.17 | GUARDAPOLVO DE AMORTIGUADOR C/TAQUEADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 97.601 |
| 5.18 | GOMA DE AJUSTE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 31.037 |
| 5.19 | GOMA DE AJUSTE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 31.037 |
| 5.20 | AMORTIGUADOR TRASERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 927.317 |
| 5.21 | PUENTE DE SUSPENSION TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 4.962.062 |
| 5.22 | BUJE DE BARRA TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 280.665 |
| 5.23 | CREMALLERA DE DIRECCION ELECTRO ASSIT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 4.525.369 |
| 5.24 | BRAZO PRECAP DE DCCION LH Y RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 406.695 |
| 5.25 | EXTREMO DE DCCION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 471.699 |
| 5.26 | EXTREMO DE DCCION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 482.523 |
| 5.27 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 104.234 |
| 5.28 | JGO PASTILLAS FRENO DEL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.052.433 |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA · ESCUELA JUDICIAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

# LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL" ID N.° 462812

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| LOTE Nº 02 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS KIA" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | GARDEN AUTOMOTORES S.A. | | |
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 5.29 | ANILLO DE MORDAZA DE FRENO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 40.547 |
| 5.30 | GUARDAPOLVO DE MORDAZA DE FRENO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 41.108 |
| 5.31 | GUIA B DE MORDAZA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 86.988 |
| 5.32 | GUIA DE MORDAZA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 85.401 |
| 5.33 | DISCO DE FRENO DELANTERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.164.992 |
| 5.34 | JGO DE ZAPATA TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 533.250 |
| 5.35 | CILINDRO DE FRENO TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 438.860 |
| 5.36 | TAMBOR DE FRENO TRASERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.294.887 |
| 5.37 | BOMBA DE FRENO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.932.222 |
| 5.38 | MANGUERA DE FRENO RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 264.917 |
| 5.39 | MANGUERA DE FRENO LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 264.917 |
| 5.40 | MANGUERA DE FRENO TRASERA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 126.235 |
| 5.41 | MANGUERA DE FRENO TRASERA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 126.235 |
| 5.42 | MANGUERA DE FRENO TRASERA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 125.832 |
| 5.43 | SENSOR DE FRENO DELANT ABS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 952.565 |
| 5.44 | FLUIDO DOT4 500ml | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 81.895 |
| 5.45 | SENSOR DE FRENO DELANT ABS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 945.995 |
| 5.46 | CABLE CONECTOR ABS TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 764.267 |
| 5.47 | CABLE CONECTOR ABS TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 764.267 |
| 5.48 | CABO DE FRENO TRAS LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 596.402 |
| 5.49 | CABO DE FRENO TRAS RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 590.066 |
| 5.50 | TRABAJO DE TORNERIA POR HORA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| **6** | **SISTEMA DE REPARACION PARTE ACCESORIOS INTERIOR - KIA PICANTO** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **10.807.484** |
| 6.1 | MANIJA ABRE CAPOT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 44.936 |
| 6.2 | BASE DE MANIJA CAPOT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 87.500 |
| 6.3 | CABLE ABRE CERRADURA DE CAPOT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 131.911 |
| 6.4 | MANIJA EXTERIOR DE PTA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 194.020 |
| 6.5 | TAPITA DE MANIJA PTA DELANT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 106.075 |
| 6.6 | TAPITA DE MANIJA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 112.190 |
| 6.7 | LIMITADOR DE PTA DELANT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 120.615 |
| 6.8 | LIMITADOR DE PTA DELANT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 120.090 |
| 6.9 | CERRADURA DE PTA DELANTERA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 767.828 |
| 6.10 | CERRADURA DE PTA DELANTERA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 767.828 |
| 6.11 | MANIJA INTERIOR PTA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 129.254 |
| 6.12 | MANIJA INTERIOR PTA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 129.254 |
| 6.13 | TAPITA DE MANIJA PTA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 118.454 |
| 6.14 | TAPITA DE MANIJA TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 114.464 |
| 6.15 | LIMITADOR DE PTA DELANT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 120.615 |
| 6.16 | LIMITADOR DE PTA DELANT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 120.090 |
| 6.17 | CERRADURA DE PUERTA DELANTERA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 778.856 |
| 6.18 | CERRADURA DE PTA DELANTERA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 767.828 |
| 6.19 | TAPA TANQUE CARROCERIA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 295.505 |
| 6.20 | CABO ABRE DE TAPA TANQUE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 207.356 |
| 6.21 | AMORTIGUADOR DE TAPA TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 189.737 |
| 6.22 | AMORTIGUADOR DE TAPA TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 189.737 |
| 6.23 | CERRADURA DE TAPA TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 684.364 |
| 6.24 | GOMA DE TAPA TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 427.683 |
| 6.25 | JGO DE LLAVES | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.128.358 |
| 6.26 | LLAVE CONTROL DE BLOQUEO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.076.717 |
| 6.27 | LLAVE VIRGEN | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 67.333 |
| 6.28 | BASE DE MANIJA DEL LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 166.399 |
| 6.29 | BASE DE MANIJA DEL RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 166.914 |
| 6.30 | BASE DE MANIJA TRAS LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 181.998 |
| 6.31 | BASE DE MANIJA TRAS RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 180.401 |
| 6.32 | TRABAJO DE TORNERIA POR HORA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| **7** | **SISTEMA DE REPARACION PARTE ACCESORIOS EXTERIOR - KIA PICANTO** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **17.263.804** |
| 7.1 | VIDRIO DE PTA DELANTERA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.278.908 |
| 7.2 | VIDRIO DE PTA DELANTERO RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.278.908 |
| 7.3 | VIDRIO DE PTA TRASERA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 862.029 |
| 7.4 | VIDRIO DE PTA TRASERA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 886.426 |
| 7.5 | PARABRISA TRASERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.278.181 |
| 7.6 | PARABRISAS DELANTERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 5.201.978 |
| 7.7 | SILICONA ULTRA BLACK | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 231.482 |
| 7.8 | MOLDURA DE PARABRISAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 99.875 |
| 7.9 | VIDRIO VENTILETE TRASERA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 433.023 |
| 7.10 | VIDRIO VENTILETE TRAS RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 453.450 |
| 7.11 | GUARDAPOLVO DE RUEDA DELANT LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 221.146 |
| 7.12 | GUARDAPOLVO DE RUEDA DELANT RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 221.318 |
| 7.13 | GUARDAPOLVO DE RUEDA TRAS LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 79.104 |
| 7.14 | GUARDAPOLVO DE RUEDA TRAS RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 82.262 |
| 7.15 | ESPEJO EXTERIOR LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.505.642 |
| 7.16 | ESPEJO EXTERIOR RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.497.500 |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

# LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL" ID N.° 462812

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| LOTE Nº 02 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS KIA" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | GARDEN AUTOMOTORES S.A. | | |
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 7.17 | CRISTAL DE ESPEJO LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 273.352 |
| 7.18 | CRISTAL DE ESPEJO RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 266.046 |
| 7.19 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| **8** | **SISTEMA DE REPARACION PARTE ELECTRICA EXTERIOR - KIA PICANTO** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **22.983.001** |
| 8.1 | FOCO 1 FILAMENTO 12V21W | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 40.211 |
| 8.2 | FOCO 1 FILAMENTOS 12V21W AMARILLO FOCO 12V21W | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 36.676 |
| 8.3 | FOCO DE 2 FILAMENTOS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 55.011 |
| 8.4 | FOCO BAJA 12V60W (HB3-9005) | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 138.752 |
| 8.5 | FARO DELANTERO LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 5.020.726 |
| 8.6 | FARO DELANTERO RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 5.124.316 |
| 8.7 | FARO TRASERA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.239.354 |
| 8.8 | FARO TRASERA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.241.667 |
| 8.9 | FARO CENTRAL DE TAPA TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 5.266.259 |
| 8.10 | FOCO DE 1 FILAMENTOS 12V21W AMABAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 9.471 |
| 8.11 | FARO DE PARAGOLPE TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 506.943 |
| 8.12 | FARO DE PARAGOLPE TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 405.917 |
| 8.13 | ANTENA POLE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 215.843 |
| 8.14 | BOCINA 12V | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 268.217 |
| 8.15 | CEPILLO LIMPIAPARABRISAS LH (24) | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 289.466 |
| 8.16 | CEPILLO LIMPIAPARABRISAS RH (14) | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 229.284 |
| 8.17 | DEPOSITO DE AGUA LIMPIAPARABRISA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 611.196 |
| 8.18 | MOTORCITO LANZA AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 170.518 |
| 8.19 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| **9** | **SISTEMA DE REPARACION PARTE A/A - KIA PICANTO** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **15.526.739** |
| 9.1 | COMPRESOR DE A/A | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 6.025.612 |
| 9.2 | VALVULA DE EXPANSION A/A | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 934.138 |
| 9.3 | FILTRO DISECADOR DE A/A | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 120.470 |
| 9.4 | CONDESADOR DE A/A | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 7.997.309 |
| 9.5 | FILTRO DE A/A HABITACULO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 222.862 |
| 9.7 | CARGA DE GAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| 9.8 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| **10** | **MANO DE OBRA** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Paraguay** | **104.270** |
| **11** | **SISTEMA DE MANTENIMIENTO - SPORTAGE** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **1.267.608** |
| 11.1 | FILTRO DE AIRE 28113-L1-000 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 173.260 |
| 11.2 | FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 154.952 |
| 11.3 | FILTRO COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 341.204 |
| 11.4 | BUJIA DE ENCENDIDO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 259.152 |
| 11.5 | ACEITE LUBRAX VALORA OFFRAD 5W30 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 90.734 |
| 11.6 | ARANDELA DE PISTA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 7.498 |
| 11.7 | TAPON DE DRENAJE DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 23.364 |
| 11.8 | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 104.270 |
| 11.9 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| **12** | **SISTEMA DE REPARACION DE MOTOR - SPORTAGE** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **76.097.281** |
| 12.1 | JGO DE JUNTA MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.994.431 |
| 12.2 | BOMBA DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.053.765 |
| 12.3 | TAPA FRENTE CADENA MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.314.709 |
| 12.4 | CARTER MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.320.076 |
| 12.5 | RETEN FRENTE MOTOR 6.1x5.0x1,3 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 77.484 |
| 12.6 | VARILLA MEDIDOR ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 58.314 |
| 12.7 | SOPORTE DE MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 969.966 |
| 12.8 | SOPORTE DE CAJA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.038.833 |
| 12.9 | SOPORTE CAJA DEL. | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 713.912 |
| 12.10 | JUNTA TAPA CILINDRO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 564.020 |
| 12.11 | TAPA MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 28.011.704 |
| 12.12 | BULON DE TAPA MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 48.566 |
| 12.13 | BULON DE TAPA MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 64.898 |
| 12.14 | TAPA BALANCIN | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.771.529 |
| 12.15 | JUNTA TAPA BALANCIN | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 216.615 |
| 12.16 | CONJUNTO ADAPTADOR TAPA BALANCIN | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 164.254 |
| 12.17 | SENSOR DE LEVA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 195.063 |
| 12.18 | TAPA LLENADO DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 75.151 |
| 12.19 | BRAZO BIELA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 957.855 |
| 12.20 | JGO DE ARO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.178.123 |
| 12.21 | CASQ DE BANCADA STD | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 111.883 |
| 12.22 | CASQUILLO DE BIELA STD | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 166.373 |
| 12.23 | CALCE LATERAL STD | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 108.781 |
| 12.24 | PISTON STD | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 805.840 |
| 12.25 | EJE CIGUEÑAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 14.400.342 |
| 12.26 | POLEA CIGUEÑAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 949.625 |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA · DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

# LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL" ID N.° 462812

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| LOTE Nº 02 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS KIA" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | GARDEN AUTOMOTORES S.A. | | |
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 12.27 | ENGRANAJE CIGUEÑAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.246 |
| 12.28 | ARBOL DE LEVA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.430.529 |
| 12.29 | ARBOL DE LEVA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.552.840 |
| 12.30 | CVVT-ENGRANAJE DE ADMISION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.150.165 |
| 12.31 | TENSOR HIDRAULICO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.616.294 |
| 12.32 | RETEN DE VALVULA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 23.027 |
| 12.33 | VALVULA DE ADMISION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 112.738 |
| 12.34 | VALVULA DE ESCAPE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 145.900 |
| 12.35 | CADENA MOTOR LEVA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 603.233 |
| 12.36 | TENSOR HIDRAULICO CADENA LEVA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 604.844 |
| 12.37 | GUIA TENSOR 2 CADENA MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 212.543 |
| 12.38 | VALVULA SOLENOIDE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 785.281 |
| 12.39 | GUIA TENSOR 1 CADENA DE LEVA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 161.014 |
| 12.40 | TENSOR HIDRAULICO DE CADENA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 808.266 |
| 12.41 | CADENA MOTOR BOMBA DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 267.204 |
| 12.42 | BOMBA DE AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 919.680 |
| 12.43 | TENSOR DINAMICO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 970.075 |
| 12.44 | TENSOR DE CORREA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 663.887 |
| 12.45 | CORREA UNICA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 406.959 |
| 12.46 | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 104.270 |
| 12.47 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| **13** | **SISTEMA DE REPARACION PARTE REFRIGERACION - SPORTAGE** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **35.619.019** |
| 13.1 | RADIADOR DE AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.945.586 |
| 13.2 | SOPORTE DE RADIADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 125.423 |
| 13.3 | GOMA SOPORTE INFERIOR DE RADIADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 42.220 |
| 13.4 | ELECTROVENTILADOR DE RADIADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.492.446 |
| 13.5 | MANGUERA DE INFER DE RADIADOR (NAFTA) | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 485.367 |
| 13.6 | MANGUERA DE SUPERIOR DE RADIADOR (NAFTA) | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 405.313 |
| 13.7 | DEPOSITO DE AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 754.954 |
| 13.8 | TAPA DE DEPOSITO DE AGUA 25330-D3-000 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 108.131 |
| 13.9 | MANGUERA DE RESERVORIO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 241.692 |
| 13.10 | BASE C/ TERMOSTATO COMPL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.482.650 |
| 13.11 | MODULO TERMICO INTEGRADO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.097.109 |
| 13.12 | MANGUERA DE AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 46.926 |
| 13.13 | MANGUERA DE AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 96.875 |
| 13.14 | MANGUERA DE AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 318.302 |
| 13.15 | MANGUERA DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 150.318 |
| 13.16 | MANGUERA DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 152.737 |
| 13.17 | DEPURADOR DE AIRE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 793.670 |
| 13.18 | MANGUERA DEPURADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 579.625 |
| 13.19 | DUCTO DE ENTRADA DE AIRE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 203.389 |
| 13.20 | TAPA DUCTO DE AIRE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 38.188 |
| 13.21 | TUBO UNION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 513.130 |
| 13.22 | MULTIPLE DE ADMISION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 5.665.371 |
| 13.23 | COBERTOR DE MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 992.399 |
| 13.24 | MANGUERA DE AIRE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 89.163 |
| 13.25 | VALVULA DE PASO CANISTER | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 350.427 |
| 13.26 | CUERPO DE ACELERACION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.837.690 |
| 13.27 | VALVULA SOLENOIDE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 91.463 |
| 13.28 | FLEXIBLE DE ESCAPE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.766.885 |
| 13.29 | SOPORTE DE ESCAPE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 161.413 |
| 13.30 | SOPORTE ESCAPE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 163.937 |
| 13.31 | SILENCIADOR TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 5.137.519 |
| 13.32 | JUNTA ESCAPE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 71.257 |
| 13.33 | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 104.270 |
| 13.34 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| **14** | **SISTEMA DE REPARACION PARTE ELECTRICA MOTOR - SPORTAGE** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **27.251.759** |
| 14.1 | SENSOR POSICION DE CIGUEÑAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 416.589 |
| 14.2 | SENSOR DE MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 488.704 |
| 14.3 | SENSOR DE OXIGENO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.422.363 |
| 14.4 | SENSOR DE OXIGENO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 118.612 |
| 14.5 | CUBRE CARTER | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.390.815 |
| 14.6 | TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 4.413.892 |
| 14.7 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.795.182 |
| 14.8 | CAJA CANISTER | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.065.758 |
| 14.9 | PICO INYECTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 919.027 |
| 14.10 | RIEL DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 625.086 |
| 14.11 | BULBO DE FRENO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 370.795 |
| 14.12 | BATERIA 60AH SLI | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.134.019 |
| 14.13 | CABLE DE BATERIA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.627.454 |
| 14.14 | BASE DE BATERIA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 374.781 |
| 14.15 | BOBINA DE ALTA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 719.007 |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA JUEZA JUDICATURA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

# LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL" ID N.° 462812

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| LOTE Nº 02 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS KIA" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | GARDEN AUTOMOTORES S.A. | | |
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 14.16 | MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.525.783 |
| 14.17 | ALTERNADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 4.626.448 |
| 14.18 | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 104.270 |
| 14.19 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| **15** | **SISTEMA DE REPARACION PARTE TRANSMISION - SPORTAGE** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **12.871.271** |
| 15.1 | EJE DE HOMOCINETICA COMPLETA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 5.654.098 |
| 15.2 | GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 5.409.565 |
| 15.3 | GUADAPOLVO DE HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 293.783 |
| 15.4 | GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 377.035 |
| 15.5 | GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 474.722 |
| 15.6 | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 377.035 |
| 15.7 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 104.270 |
| 15.8 | ACEITE DE CAJA ATF SP-IV | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 180.763 |
| **16** | **SISTEMA DE REPARACION PARTE SUSPENSION-CHASSIS - SPORTAGE** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **60.197.607** |
| 16.1 | RULEMAN DE MASA DELAN | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.330.668 |
| 16.2 | MASA TRASERA C/RULEMAN | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.779.456 |
| 16.3 | SENSOR ABS MASA TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 374.751 |
| 16.4 | BUJE DE SUSPENSION TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 122.651 |
| 16.5 | PRISIONERO DE RUEDA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 21.038 |
| 16.6 | VALVULA INDICADOR DE PRESION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 723.802 |
| 16.7 | TUERCA DE LLANTA 52950-4D-100 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 7.847 |
| 16.8 | SEGURO DE AUXILIO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 45.085 |
| 16.9 | BIELETA ESTABILIZADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 437.715 |
| 16.10 | PARRILLA DE SUSPENSION RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.029.418 |
| 16.11 | PARRILLA DE SUSPENSION LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.065.655 |
| 16.12 | BUJE DE ESTABILIZADOR DELANTERO CENTRAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 65.007 |
| 16.13 | BUJE DE PARRILLA CHICO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 188.968 |
| 16.14 | BUJE DE PARRILLA GRANDE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 236.297 |
| 16.15 | CUADRO MOTOR NAFTA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 8.048.703 |
| 16.16 | TORRETA DE SUSPENSION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 570.841 |
| 16.17 | AMORTIGUADOR DELANTERO RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.301.281 |
| 16.18 | AMORTIGUADOR DELANTERO LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.270.374 |
| 16.19 | RODILLO DE TORRETA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 395.063 |
| 16.20 | TAQUEADOR DE AMORTIGUADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 279.259 |
| 16.21 | GUARDAPOLVO DE AMORTIGUADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 122.701 |
| 16.22 | TORRETA DE SUSPENSION TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 493.330 |
| 16.23 | AMORTIGUADOR TRASERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.382.327 |
| 16,24 | PUENTE DE SUSPENSION TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 6.808.478 |
| 16.25 | BANDEJA DE SUSPENSION TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.901.236 |
| 16.26 | BANDEJA DE SUSPENSION TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.917.383 |
| 16.27 | BUJE DE SUSPENSION TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 60.598 |
| 16.28 | BUJE DE SUSPENSION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 98.720 |
| 16.29 | BULON DE PARRILLA TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 102.495 |
| 16.30 | BULON DE PARRILLA TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 128.086 |
| 16.31 | ARANDELA DE AJUSTE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 29.783 |
| 16.32 | BRAZO DE SUSPENSION TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 458.268 |
| 16.33 | BUJE PUNTA EJE TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 122.651 |
| 16.34 | BRAZO DE SUSPENSION TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.164.049 |
| 16.35 | BRAZO DE SUSPENSION TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.210.592 |
| 16.36 | BUJE DE SUSENSION TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 412.734 |
| 16.37 | BUJE DE SUSPENSION TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 412.734 |
| 16.38 | BUJE DE CUADRO TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 196.525 |
| 16.39 | BUJE DE CUADRO TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 266.066 |
| 16.40 | BRAZO BIELA SUSP.TRAS. | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 399.746 |
| 16.41 | BRAZO BIELA SUSP.TRAS. | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 399.746 |
| 16.42 | BUJE DE ESTABILIZADOR CENTRAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 87.764 |
| 16.43 | CREMALLERA DE DIRECCION ELECTRO ASSIT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 4.993.111 |
| 16.44 | BRAZO PRECAP DE DCCION LH Y RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 336.669 |
| 16.45 | EXTREMO DE DCCION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 592.522 |
| 16.46 | EXTREMO DE DCCION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 612.516 |
| 16.47 | GUARDAPOLO DE CREMALLERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 124.229 |
| 16.48 | JGO.PASTILLA DE FRENO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.547.033 |
| 16.49 | ANILLO DE MORDAZA DE FRENO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 50.553 |
| 16.50 | GUARDAPOLVO DE MORDAZA DE FRENO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 45.045 |
| 16.51 | GUIA B DE MORDAZA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 86.988 |
| 16.52 | GUIA DE MORDAZA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 85.401 |
| 16.53 | DISCO DE FRENO DELANTERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.583.591 |
| 16.54 | JGO DE PASTILLA FRENO TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 916.427 |
| 16.55 | GUARDAPOLVO DE MORDAZA DE FRENO TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 41.441 |
| 16.56 | ANILLO DE MORDAZA DE FRENO TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 36.977 |
| 16.57 | DISCO DE FRENO TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.020.000 |
| 16.58 | BARRA ESTABLIZADOR DELANTERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.173.189 |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ESCUELA JUDICIAL REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

# LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL" ID N.° 462812

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| LOTE Nº 02 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS KIA" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | GARDEN AUTOMOTORES S.A. | | |
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 16.59 | MANQUERA DE SERVO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 606.144 |
| 16.60 | MANGUERA DE FRENO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 326.614 |
| 16.61 | MANGUERA DE FRENO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 326.614 |
| 16.62 | MANGUERA FRENO TRAS.LH. | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 262.122 |
| 16.63 | MANGUERA FRENO TRAS.RH. | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 262.122 |
| 16.64 | CABO DE FRENO TRAS RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 701.531 |
| 16.65 | CABO DE FRENO TRAS LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 697.538 |
| 16.66 | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 104.270 |
| 16.67 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| 16.68 | FLUIDO DOT4 500ml | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 81.895 |
| **17** | **SISTEMA DE REPARACION PARTE ACCESORIOS INTERIOR - SPORTAGE** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **15.530.472** |
| 17.1 | MANIJA ABRE CAPOT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 44.936 |
| 17.2 | MANIJA DE CAPOT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 59.021 |
| 17.3 | CABLE ABRE CERRADURA DE CAPOT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 64.436 |
| 17.4 | CABLE ABRE CERRADURA DE CAPOT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 110.372 |
| 17.5 | MANIJA EXTERIOR DE PTA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 301.069 |
| 17.6 | MANIJA EXTERIOR DE PTA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 281.371 |
| 17.7 | LIMITADOR DE PTA DELANT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 203.409 |
| 17.8 | LIMITADOR DE PTA DELANT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 209.444 |
| 17.9 | TAPITA DE MANIJA EXTERNA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 72.082 |
| 17.10 | TAPITA DE MANIJA EXTERNA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 40.422 |
| 17.11 | LIMITADOR DE PTA TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 210.979 |
| 17.12 | LIMITADOR DE PTA TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 210.979 |
| 17.13 | TAPITA DE MANIJA EXTERNA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 72.082 |
| 17.14 | MANIJA EXTERIOR DE PTA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 215.186 |
| 17.15 | MANIJA EXTERIOR DE PTA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 230.687 |
| 17.16 | MOTORCITO DE APERTURA TAPA TANQUE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 717.902 |
| 17.17 | AMORTIGUADOR TAPA TRASERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 433.838 |
| 17.18 | ENCASTRE DE CERRADURA TRASERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 124.905 |
| 17.19 | CERRADURA DE TAPA TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 560.142 |
| 17.20 | GOMA GUIA DE TAPA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 68.191 |
| 17.21 | SOPORTE GOMA DE TAPA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 65.551 |
| 17.22 | GOMA DE TAPA TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 451.978 |
| 17.23 | JGO DE LLAVE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.994.008 |
| 17.24 | BLOCK DE CILINDRO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 703.154 |
| 17.25 | LLAVE CONTROL DE BLOQUEO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.183.129 |
| 17.26 | LLAVE VIRGEN | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 107.834 |
| 17.27 | CERRADURA DE PTA DELANTERA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.146.443 |
| 17.28 | CERRADURA DE PTA DELANTERA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.035.134 |
| 17.29 | CERRADURA DE PTA TRASERA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.282.733 |
| 17.30 | CERRADURA DE PTA TRASERA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.343.169 |
| 17.31 | BASE DE MANIJA DEL LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 220.087 |
| 17.32 | BASE DE MANIJA DEL RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 218.493 |
| 17.33 | BASE DE MANIJA TRAS RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 163.984 |
| 17.34 | BASE DE MANIJA TRAS LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 165.878 |
| 17.35 | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 104.270 |
| 17.36 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| **18** | **SISTEMA DE REPARACION PARTE ACCESORIOS EXTERIOR - SPORTAGE** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **28.426.243** |
| 18.1 | VIDRIO DE PTA DELANTERO LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 954.806 |
| 18.2 | VIDRIO DE PTA DELANTERO RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.034.913 |
| 18.3 | VIDRIO DE PTA TRASERA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 955.096 |
| 18.4 | VIDRIO DE PTA TRASERA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 974.879 |
| 18.5 | PARABRISA TRASERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.300.318 |
| 18.6 | PARABRISAS DELANTERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 4.588.416 |
| 18.7 | SILICONA PARA PARABRISAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 231.482 |
| 18.8 | MOLDURA DE PARABRISAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 99.875 |
| 18.9 | VIDRIO FIJO TRASERA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.837.103 |
| 18.10 | VIDRIO FIJO TRASERA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.837.103 |
| 18.11 | GUARDAPOLVO DE RUEDA DELANT LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 709.926 |
| 18.12 | GUARDAPOLVO DE RUEDA DELANT RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 678.830 |
| 18.13 | GUARDAPOLVO DE RUEDA TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.191.023 |
| 18.14 | GUARDAPOLVO DE RUEDA TRAS RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.190.759 |
| 18.15 | MOLDURA DE GUARDABARRO DELANT LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 313.276 |
| 18.16 | MOLDURA DE GUARDABARRO DEL RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 334.224 |
| 18.17 | MOLDURA DE PTA DELANT LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 572.824 |
| 18.18 | MOLDURA DE PTA DELANT RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 632.122 |
| 18.19 | MOLDURA DE PTA TRAS LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 919.350 |
| 18.20 | MOLDURA DE PTA TRASERA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.022.423 |
| 18.21 | MOLDURA DE GUARFABARRO TRAS LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 646.285 |
| 18.22 | MOLDURA DE GUARDABARRO TRAS RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 646.833 |
| 18.23 | ESPEJO EXTERIOR LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.898.064 |
| 18.24 | ESPEJO EXTERIOR RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.138.776 |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

# LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL" ID N.° 462812

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| LOTE Nº 02 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS KIA" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | GARDEN AUTOMOTORES S.A. | | |
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 18.25 | CRISTAL DE ESPEJO LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 229.941 |
| 18.26 | CRISTAL DE ESPEJO RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 229.941 |
| 18.27 | FOCO 1 FILAMENTO 12V21W | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 40.211 |
| 18.28 | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 104.270 |
| 18.29 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| **19** | **SISTEMA DE REPARACION PARTE ELECTRICA EXTERIOR - SPORTAGE** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **48.463.570** |
| 19.1 | FARO DELANTERO LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 15.030.622 |
| 19.2 | FARO DELANTERO RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 15.219.303 |
| 19.3 | FARO TRASERA ESQUINERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 4.625.478 |
| 19.4 | FARO TRASERA ESQUINERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 4.389.812 |
| 19.5 | FARO DE TAPA TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.788.857 |
| 19.6 | FARO DE TAPA TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.835.704 |
| 19.7 | FOCO DE 1 FILAMENTOS 12V21W AMABAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 9.471 |
| 19.8 | FOCO DE 2 FILAMENTOS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 55.011 |
| 19.9 | FARO REFLEX TRASERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 592.416 |
| 19.10 | FARO REFLEX TRASERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 536.854 |
| 19.11 | SENSOR DE PARAGOLPE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 521.453 |
| 19.12 | ANTENA DE TECHO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 230.192 |
| 19.13 | BOCINA TONO BAJO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 486.288 |
| 19.14 | BOCINA TONO ALTO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 454.143 |
| 19.15 | CEPILLO LIMPIAPARABRISAS LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 308.411 |
| 19.16 | CEPILLO LIMPIAPARABRISAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 297.459 |
| 19.17 | DEPOSITO DE AGUA LIMPIAPARBRISAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.095.857 |
| 19.18 | MOTORCITO LANZA AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 304.577 |
| 19.19 | CEPILLO LIMPIAPARABRISAS TRAS. | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 201.762 |
| 19.20 | BRAZO CEPILLO TRAS. | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 262.456 |
| 19.21 | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 104.270 |
| 19.22 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| **20** | **SISTEMA DE REPARACION PARTE A/A - SPORTAGE** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **5.019.645** |
| 20.1 | COMPRESOR DE A/A | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 905.840 |
| 20.2 | VALVULA DE EXPANSION A/A | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 120.470 |
| 20.3 | FILTRO DISECADOR DE A/A | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.549.543 |
| 20.4 | CONDESADOR DE A/A | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 104.270 |
| 20.5 | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| 20.6 | CARGA DE GAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| 20.7 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 113.174 |
| **21** | **SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA - KIA SORENTO** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **606.005** |
| 21.1 | Aceite 15 W - 40 PARA MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 57.716 |
| 21.2 | Filtro de Aceite | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 137.516 |
| 21.3 | Filtro de Aire | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 232.367 |
| 21.4 | Filtro de combustible | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 178.406 |
| **22** | **CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR -KIA SORENTO** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **211.640.531** |
| 22.1 | JGO DE JUNTAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.114.568 |
| 22.2 | BLOCK DE MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 25.319.477 |
| 22.3 | CARCAZA CON FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 710.750 |
| 22.4 | RADIADOR DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 784.607 |
| 22.5 | TAPA DE PORTA FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 647.823 |
| 22.6 | VARILLA MEDIDOR DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 284.256 |
| 22.7 | PRE CARTER MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 878.250 |
| 22.8 | CARTER DE MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.784.854 |
| 22.9 | TAPA FRENTE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.277.500 |
| 22.10 | RETEN FRENTE MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 303.365 |
| 22.11 | RETEN DE BANCADA TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 303.365 |
| 22.12 | SOPORTE DE MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 905.090 |
| 22.13 | SOPORTE DE CAJA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 861.870 |
| 22.14 | SOPORTE DE CAJA DELANTERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 878.250 |
| 22.15 | SOPORTE PARTE MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.166.000 |
| 22.16 | TAPA MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 9.102.120 |
| 22.17 | BULON DE TAPA CILINDRO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 335.500 |
| 22.18 | JUNTA TAPA CILINDRO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.277.500 |
| 22.19 | TAPA BALANCIN | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 571.981 |
| 22.20 | MANGUERA DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 367.500 |
| 22.21 | JUNTA TAPA BALANCIN | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 416.990 |
| 22.22 | SENSOR DE POSISION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.359.491 |
| 22.23 | TAPA CARGA ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 184.000 |
| 22.24 | JGO DE ARO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.333.935 |
| 22.25 | PISTON STD | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.581.000 |
| 22.26 | BRAZO DE BIELA SORENTO 2.2 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 886.241 |
| 22.27 | POLEA CIGUEÑAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.052.047 |
| 22.28 | EJE DE CIGUEÑAL SORENTO 2.2 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.836.500 |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

# LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL" ID N.° 462812

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| LOTE Nº 02 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS KIA" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | GARDEN AUTOMOTORES S.A. | | |
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 22.29 | CASQUILLO DE BIELA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 783.870 |
| 22.30 | CALCE LATERAL STD (SL) (XM) | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 338.216 |
| 22.31 | BULON DE CIGUEÑAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 208.000 |
| 22.32 | CHAVETA CIGUEÑAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 40.250 |
| 22.33 | ENGRANAJE DE CIGUEÑAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.555.000 |
| 22.34 | CALCE LATERAL STD (SL) (XM) | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 367.500 |
| 22.35 | CARCAZA DE BALANCEADOR y/o BOMBA DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.832.250 |
| 22.36 | ENGRANAJE BALANCEADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 958.250 |
| 22.37 | ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.143.012 |
| 22.38 | MARTILLITO DE BALANCIN | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 238.802 |
| 22.39 | RETEN DE VALVULA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 303.365 |
| 22.40 | BOTADOR DE VALVULA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 338.216 |
| 22.41 | CADENA DE DISTRIBUCION MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.507.100 |
| 22.42 | TENSOR DE CADENA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.006.844 |
| 22.43 | GUIA DE CADENITA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.038.000 |
| 22.44 | TENSOR DE CADENA 24510-2F-001 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.023.989 |
| 22.45 | ENGRANAJE DE MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 875.130 |
| 22.46 | TENSOR DE CADENA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.555.000 |
| 22.47 | GUIA DE CADENA (24377-2F-000) | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 890.869 |
| 22.48 | CADENA DE MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.519.410 |
| 22.49 | ENGRANAJE DE CIGUEÑAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 375.688 |
| 22.50 | VALVULA DE ADMISION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 193.477 |
| 22.51 | VALVULA DE ESCAPE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 205.023 |
| 22.52 | CORREA UNICA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 833.278 |
| 22.53 | BOMBA DE AGUA SPG-SORENTO 2.2 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.649.759 |
| 22.54 | POLEA DE CORREA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 843.978 |
| 22.55 | POLEA TENSOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 786.982 |
| 22.56 | POLEA TENSOR DE CORREA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 844.541 |
| 22.57 | TENSOR DINAMICO CORREA UNICA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 443.841 |
| 22.58 | RESORVORIO DE AGUA RADIADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 505.397 |
| 22.59 | MANGUERA DE AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 323.994 |
| 22.60 | RADIADOR DE AGUA A/T DIESEL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 8.700.375 |
| 22.61 | MANGUERA DE RADIADOR DE AGUA SUP | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 323.994 |
| 22.62 | SOPORTE DE RADIADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 255.750 |
| 22.63 | SOPORTE DE RADIADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 255.750 |
| 22.64 | MANGUERA DE AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 367.500 |
| 22.65 | MANGUERA DE RADIADOR INF | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 323.994 |
| 22.66 | GOMA SOPORTE INFERIOR DE RADIADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 255.750 |
| 22.67 | DEFLECTOR DE RADIADOR FRONTAL DIESEL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.117.750 |
| 22.68 | GUIA DE AIRE RADIADOR FRONTAL DIESEL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 367.500 |
| 22.69 | DEFLECTOR DE RADIADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.117.750 |
| 22.70 | ELECTROVENTILADOR DE RADIADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.747.149 |
| 22.71 | MANGUERA DE AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 367.500 |
| 22.72 | MANGUERA-ENTRADA AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 367.500 |
| 22.73 | MANGUERA DE AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 367.500 |
| 22.74 | PERNO DE MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 255.750 |
| 22.75 | MANGUERA DE ACEITE DE RETORNO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 343.750 |
| 22.76 | MANGUERA DE AGUA MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 367.500 |
| 22.77 | MANGUERA DE DEPURADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.038.000 |
| 22.78 | DUCTO ENTRADA DE AIRE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 845.278 |
| 22.79 | DEPURADOR DE AIRE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 743.505 |
| 22.80 | SOPORTE SUPERIOR DE INTERCOOLER | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 351.500 |
| 22.81 | RADIADOR INTERCOOLER | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.840.525 |
| 22.82 | GOMA SOPORTE INFERIOR DE RADIADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 206.552 |
| 22.83 | MANGUERA DE INTERCOOLER | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 493.584 |
| 22.84 | MANGUERA ADAPTADOR ENTRANTE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 68.999 |
| 22.85 | MANGUERA DE INTERCOOLER A | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 68.999 |
| 22.86 | MANGUERA INTERCOOLER | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 68.999 |
| 22.87 | MANGUERA INTERCOOLER | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 68.999 |
| 22.88 | MANGUERA DE INTERCOOLER | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 68.999 |
| 22.89 | COBERTOR DE MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 988.907 |
| 22.90 | MULTIPLE DE ADMISION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.199.126 |
| 22.91 | ACTUADOR DE CONTROL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 728.390 |
| 22.92 | CARCAZA COMPLETA PORTA TERMOSTATO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 804.020 |
| 22.93 | MANGUERA DE AGUA EXTERIOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 367.500 |
| 22.94 | TAPA TERMOSTATO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 460.916 |
| 22.95 | TERMOSTATO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 713.653 |
| 22.96 | SENSOR DE TEMPERATURA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.455.969 |
| 22.97 | VALVULA E.G.R | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 5.826.938 |
| 22.98 | CONJUNTO TUBO DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 878.250 |
| 22.99 | MANGUERA DE AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 367.500 |
| 22.100 | MANGUERA DE SALIDA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 367.500 |
| 22.101 | CONJUNTO DE MANGUERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.038.000 |
| 22.102 | CONJUNTO DE MAGUERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.038.000 |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

# LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL" ID N.° 462812

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| LOTE Nº 02 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS KIA" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | GARDEN AUTOMOTORES S.A. | | |
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 22.103 | MANGUERA DE AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 367.500 |
| 22.104 | TURBO CARGADOR SORENTO Y CARNIVAL 2.2 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 10.453.500 |
| 22.105 | ACTUADOR DE TURBO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.584.670 |
| 22.106 | BOMBA DE VACIO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.925.227 |
| 22.107 | BULBO DE ACEITE E/HEMBRA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 341.103 |
| 22.108 | CUBRE CARTER | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.747.149 |
| 22.109 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.527.072 |
| 22.110 | FLOTADOR DE TANQUE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.598.892 |
| 22.111 | TAPA TANQUE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 308.364 |
| 22.112 | BOMBIN DE COMBUSTIBLE COMPLETO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 357.327 |
| 22.113 | BOMBA DE ALTA DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 8.181.000 |
| 22.114 | PICO INYECTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 4.440.163 |
| 22.115 | PEDAL DE ACELERADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.123.675 |
| 22.116 | BULBO DE FRENO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 318.996 |
| 22.117 | GOMA PEDAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 145.331 |
| 22.118 | CUERPO DE ACELARACION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.747.753 |
| 22.119 | CABLE DE BATERIA DIESEL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 157.144 |
| 22.120 | BATERIA 12V 88AH (-/+) ROCKET KIA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.073.609 |
| 22.121 | MOTOR DE ARRANQUE 36100-2F-050 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 19.338.281 |
| 22.122 | AUTOMATICO DE ARRANQUE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.277.047 |
| 22.123 | BENDIX DE ARRANQUE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.277.500 |
| 22.124 | PORTA CARBON | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 656.765 |
| 22.125 | BUJIA INCANDESCENTE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 518.210 |
| 22.126 | RELAY DE BUJIA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 287.400 |
| 22.127 | ALTERNADOR COMPLETO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 10.858.000 |
| 22.128 | POLEA ALTERNADOR RC | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 816.148 |
| 22.129 | REGULADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 672.280 |
| 22.130 | RULEMAN DE ALTERNADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 331.106 |
| 22.131 | RULEMAN DE ALTERNADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 331.106 |
| 22.132 | RULEMAN (6202-2RS) | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 331.106 |
| 22.133 | CARTUCHO FILTRO DE COMBUSTIBLE SORENTO 2019 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 527.250 |
| 22.134 | TAPON DE DRENAJE DE ACEITE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 383.500 |
| 22.135 | ARANDELA DE PISTA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 96.000 |
| 22.136 | AGUA DESTILADA (KIA) | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 20.891 |
| 22.137 | SILICONA PARA JUNTAS SILKRON (kia) | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 144.000 |
| 22.138 | REFRIGERANTE 13073 (kia) | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 48.482 |
| 22.139 | LUB-TB BWM GR LL04 5W30 PNE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 109.518 |
| 22.140 | FLUIDO DOT4 500ML (KIA)(LB01390) | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 117.294 |
| 22.141 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 44.941 |
| **23** | **TRANSMISION -KIA SORENTO** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **26.158.689** |
| 23.1 | CONJUNTO PALANCA DE+B151:B162 CAMBIO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 623.518 |
| 23.2 | PERILLA DE CAMBIO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 623.000 |
| 23.3 | CABLE DE CAMBIO A/T | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 527.250 |
| 23.4 | RETEN SALIDA HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 298.085 |
| 23.5 | RETEN SALIDA HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 343.750 |
| 23.6 | FILTRO DE ACEITE DE CAJA A/T | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 627.335 |
| 23.7 | CARTER DE CAJA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.235.500 |
| 23.8 | SENSOR DE CAJA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.354.140 |
| 23.9 | TAPON DE DRENAJE CAJA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 563.129 |
| 23.10 | SWITCH-INHIBITOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.193.581 |
| 23.11 | SISTEMA DE CABLEADO DE CAJA A/T | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.214.123 |
| 23.12 | CAJA DE VALVULAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 4.950.000 |
| 23.13 | EJE DE HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.832.250 |
| 23.14 | EJE DE HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.727.004 |
| 23.15 | GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 343.750 |
| 23.16 | GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 323.291 |
| 23.17 | TRABAJO DE TORNERIA POR HORA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.042.840 |
| 23.18 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 217.441 |
| 23.19 | ACEITE DE CAJA ATF+RED-1 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 118.702 |
| **24** | **SUSPENSION Y FRENOS -KIA SORENTO** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **60.751.901** |
| 24.1 | RULEMAN DE MASA DEL. | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 443.841 |
| 24.2 | BUJE DE PUNTA EJE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 203.478 |
| 24.3 | MASA TRASERA C/ RULEMAN | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 500.729 |
| 24.4 | SOPORTE SUJETADOR DE RUEDA DE AUXILIO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.128.790 |
| 24.5 | TUERCA DE LLANTA (52950-24-000) | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 139.331 |
| 24.6 | BUJE DE ESTABILIZADOR DELANTERO CENTRAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 201.553 |
| 24.7 | BIELETA ESTABILIZADOR LH y RH 54830-C1-000 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 231.405 |
| 24.8 | TORRETA DE AMORTIGUADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 511.022 |
| 24.9 | RULEMAN RODILLO DE TORRETA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 363.845 |
| 24.10 | GOMA BASE DE ESPIRAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 338.881 |
| 24.11 | GUARDAPOLVO DE AMORTIGUADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 304.774 |
| 24.12 | TAQUEADOR DE AMORTIGUADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 475.544 |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ESCUELA JUDICIAL REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

# LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL" ID N.° 462812

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| LOTE Nº 02 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS KIA" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | GARDEN AUTOMOTORES S.A. | | |
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 24.13 | ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 843.870 |
| 24.14 | GOMA BASE DE ESPIRAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 275.625 |
| 24.15 | AMORTIGUADOR DELANTERO LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.157.234 |
| 24.16 | AMORTIGUADOR DELANTERO RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.150.123 |
| 24.17 | AMORTIGUADOR TRASEARA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 874.500 |
| 24.18 | TORRETA DE SUSPENSION TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 503.988 |
| 24.19 | TAQUEADOR DE SUSPENSION TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 475.544 |
| 24.20 | GOMA DE ESPIRAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 326.881 |
| 24.21 | GUARDAPOLVO DE AMORTIGUADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 257.813 |
| 24.22 | BUJE TRASERO DE BANDEJA TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 201.553 |
| 24.23 | BRAZO BIELETA TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 365.846 |
| 24.24 | BRAZO BIELETA TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 365.846 |
| 24.25 | BULON DE PARRILLA TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 96.000 |
| 24.26 | TUERCA DE PERNO PARRILLA INFERIOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 96.000 |
| 24.27 | TUERCA DE PERNO PARRILLA INFERIOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 96.000 |
| 24.28 | BULON DE PARRILLA TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 96.000 |
| 24.29 | BRAZO DE SUSPENSION TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 658.688 |
| 24.30 | BANDEJA DE SUSPENSION TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.916.250 |
| 24.31 | ASIENTO DE ESPIRAL TRASERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 114.000 |
| 24.32 | BUJE DE BRAZO TENSOR TRAS LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 201.553 |
| 24.33 | BUJE DE BRAZO TENSOR TRAS RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 210.072 |
| 24.34 | BRAZO DE SUSPENCION LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 658.688 |
| 24.35 | BRAZO DE SUSPENCION RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 658.688 |
| 24.36 | BUJE TRASERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 201.553 |
| 24.37 | BRAZO DE SUSPENSION TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 856.428 |
| 24.38 | BRAZO TENSOR TRASERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 722.797 |
| 24.39 | BUJE DE BARRA DE SUSPENSION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 201.553 |
| 24.40 | BUJE DE ESTABILIZADOR CENTRAL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 201.553 |
| 24.41 | MOTOR DE COLUMNA DE DIRECCION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 5.083.065 |
| 24.42 | ECU CONTROLADOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 9.268.313 |
| 24.43 | COLUMNA DE DCCION S/MOTOR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.186.469 |
| 24.44 | CARDAN DE DCCION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 481.732 |
| 24.45 | CREMALLERA DE DCCION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 13.195.814 |
| 24.46 | EXTREMO DE DCCION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 385.772 |
| 24.47 | EXTREMO DE DCCION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 385.772 |
| 24.48 | BRAZO PRECAT DE DCCION | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 363.327 |
| 24.49 | JGO PASTILLAS FRENO DEL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 843.575 |
| 24.50 | JGO DE PASTILLA DE FRENO TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 799.540 |
| 24.51 | JGO DE ZAPATA TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 726.982 |
| 24.52 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.905.519 |
| 24.53 | SERVO FRENO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.705.087 |
| 24.54 | MANGUERA DE FRENO LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 320.364 |
| 24.55 | MANGUERA DE FRENO RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 287.625 |
| 24.56 | MANGUERA DE FRENO TRASERA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 287.625 |
| 24.57 | MANGUERA DE FRENO TRASERA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 287.625 |
| 24.58 | CABO DE FRENO DE MANO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 577.915 |
| 24.59 | CABO DE FRENO DE MANO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 407.250 |
| 24.60 | CABO DE FRENO DE MANO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 407.250 |
| 24.61 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 217.441 |
| **25** | **PARTE ELECTRICA - KIA SORENTO** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **35.957.574** |
| 25.1 | FARO DELANTERO LH DIESEL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.802.375 |
| 25.2 | FARO DELANTERO RH DIESEL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.874.188 |
| 25.3 | MECANISMO DE NIVELACION DE FARO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 658.688 |
| 25.4 | FARO TRASERA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 958.125 |
| 25.5 | FARO TRASERA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 958.125 |
| 25.6 | FARO DE TAPA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 838.313 |
| 25.7 | FARO DE TAPA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 634.125 |
| 25.8 | FARO LUZ DE CHAPA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 221.506 |
| 25.9 | FOCO PIOJO 12V 5W | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 73.187 |
| 25.10 | FOCO BAYONETA DE FARO TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 9.188 |
| 25.11 | FOCO 1 FILAMENTO 12V21W | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 14.891 |
| 25.12 | FOCO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 9.188 |
| 25.13 | FOCO DE LUZ DE TECHO CORTO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 14.891 |
| 25.14 | SENSOR SRC DE VOLANTE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.802.491 |
| 25.15 | LLAVE CONTROL DE BLOQUEO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.115.359 |
| 25.16 | PILA PARA CONTROL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 173.813 |
| 25.17 | ANTENA DE TECHO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 182.212 |
| 25.18 | BASE DE ANTENA DE TECHO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 125.324 |
| 25.19 | CEPILLO LIMPIAPARABRISAS LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 341.697 |
| 25.20 | CEPILLO LIMPIAPARABRISAS RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 341.697 |
| 25.21 | DEPOSITO LAVAPARABRISAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 475.544 |
| 25.22 | MOTOR LANZA AGUA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 716.540 |
| 25.23 | MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 814.616 |

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

# LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N.°16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL" ID N.° 462812

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| LOTE Nº 02 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS KIA" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | GARDEN AUTOMOTORES S.A. | | |
| | | | CANTIDAD | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) |
| 25.24 | BRAZO TRASERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 312.659 |
| 25.25 | TAPA DE BRAZO TRASERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 72.000 |
| 25.26 | CEPILLO LIMPIAPARABRISAS TRAS. | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 349.106 |
| 25.27 | EVAPORADOR DE A/A | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 506.362 |
| 25.28 | SENSOR DE TEMPERATURA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.302.602 |
| 25.29 | KIT DE MANGUERA DE A/A | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 407.250 |
| 25.30 | VALVULA DE EXPANSION A/A | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 812.609 |
| 25.31 | COMPRESOR DE A/A DIESEL | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 9.021.569 |
| 25.32 | CONDENSADOR DE A/A | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.889.763 |
| 25.33 | MANGUERA DE A/A DE DESCARGA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 480.176 |
| 25.34 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 217.441 |
| 25.35 | CARGA DE GAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 429.954 |
| **26** | **ACCESORIOS - KIA SORENTO** | **unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO** | **1** | **Corea/Paraguay** | **38.734.550** |
| 26.1 | MANIJA EXTERIOR DE PTA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 448.916 |
| 26.2 | TAPITA DE MANIJA PTA DELANT | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 50.410 |
| 26.3 | MANIJA DE PUERTA DEL. | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 451.732 |
| 26.4 | AMORTIGUADOR DE TAPA TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 829.352 |
| 26.5 | AMORTIGUADOR DE TAPA TRAS | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 843.575 |
| 26.6 | MANIJA DE TAPA TRASERA | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 479.857 |
| 26.7 | CERRADURA DE TAPA TRASERA 81231-C5-100QQK | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 736.794 |
| 26.8 | JGO DE LLAVE | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.128.790 |
| 26.9 | VIDRIO DE PTA DELANTERA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.108.532 |
| 26.10 | VIDRIO DE PTA DELANTERA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.108.532 |
| 26.11 | VIDRIO DE PTA TRASERA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.070.498 |
| 26.12 | VIDRIO DE PTA TRASERA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.070.522 |
| 26.13 | PARABRISAS DELANTERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 3.526.585 |
| 26.14 | MOLDURA DE PARABRISAS DEL. LATERAL LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 726.467 |
| 26.15 | GOMA DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 598.136 |
| 26.16 | GOMA DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 598.136 |
| 26.17 | GOMA DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 598.136 |
| 26.18 | GOMA DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA RH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 598.136 |
| 26.19 | CERRADURA DE PTA DELANTERA LH 81400 | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 273.176 |
| 26.20 | CERRADURA DE PTA DELANTERA RH 81400-C5-000QQK | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 273.176 |
| 26.21 | CERRADURA DE PTA TRASERA LH 81400-C5-000QQK | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 273.176 |
| 26.22 | CERRADURA DE PTA TRASERA RH 81400-C5-000QQK | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 273.176 |
| 26.23 | MOTOR LEVANTAVIDRIO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.284.158 |
| 26.24 | MOTOR LEVANTAVIDRIO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 1.303.685 |
| 26.25 | PARABRISAS TRASERO | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 2.933.456 |
| 26.26 | MATERIAL AUXILIAR | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 217.441 |
| 26.27 | Filtro A/C Habitaculo | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 650.000 |
| 26.28 | Bocina RH y LH | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 780.000 |
| 26.29 | Reparacion de Cremallera hidraulica y asistida | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 5.500.000 |
| 26.30 | Muñequin direccion | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 590.000 |
| 26.31 | Rotula Inferior | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 580.000 |
| 26.32 | Buje parrilla inferior y superior | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 380.000 |
| 26.33 | Alineacion, avance, caida,avertura y convergencia de ruedas | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 190.000 |
| 26.34 | Rectificacion de disco de freno delantero y trasero | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 240.000 |
| 26.35 | Reposicion de Manija/boton de apertura del porton trasero con alojamien | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 420.000 |
| 26.36 | Mantenimiento de turbo o reparacion | Unidad | 1 | Corea/Paraguay | 6.600.000 |
| **27** | **MANO DE OBRA - KIA SORENTO** | **unidad de medida: Hora presentacion: EVENTO** | **1** | **Paraguay** | **220.000** |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **882.873.564** |

**Abg. Fabiola Benítez**
**Miembro**
**Comité de Evaluación**

**Lic. Alberto Caballero**
**Miembro**
**Comité de Evaluación**

**Lic. Cesareo Gonzalez**
**Miembro**
**Comité de Evaluación**

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ESCUELA JUDICIAL REPUBLICA DEL PARAGUAY