CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 487075 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DE FONAE EJERCICIO 2026 - PLURIANUAL 2027

Lote 1 - Reparación de 2 aulas

Grupo 1 - LOTE Nº 01 Reparación de 2 aulas Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		MOLAS LOPEZ S.A.					CORPORACION LEMURIA S.A.					PRISMAPAR S.A.				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.177.800	2.177.800	S/M	Nacional	1,00	1.992.025	1.992.025
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.594.800	2.594.800	S/M	Nacional	1,00	2.373.378	2.373.378
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	7.487.800	7.487.800	S/M	Nacional	1,00	6.848.916	6.848.916
4	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	87,26	10.700	933.682	S/M	Nacional	87,26	9.745	850.349
5	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,00	381.400	1.907.000	S/M	Nacional	5,00	348.868	1.744.340
6	Desmonte de techo de chapa existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	112,57	16.700	1.879.919	S/M	Nacional	112,57	15.313	1.723.784
7	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	61.000	122.000	S/M	Nacional	2,00	55.801	111.602
8	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	60.800	243.200	S/M	Nacional	4,00	55.570	222.280
9	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	147,41	17.600	2.594.416	S/M	Nacional	147,41	16.102	2.373.596
10	Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	132.600	530.400	S/M	Nacional	4,00	121.250	485.000
11	Demolición de muros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	173,86	26.600	4.624.676	S/M	Nacional	173,86	24.287	4.222.538
12	Demolición de revoques. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	203,14	18.900	3.839.346	S/M	Nacional	203,14	17.320	3.518.385
13	Estructura de Hº Aº - Pilares de Hº Aº. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,58	3.937.400	10.158.492	S/M	Nacional	2,58	3.601.423	9.291.671
14	Estructura de Hº Aº - Vigas superiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,05	4.179.000	12.745.950	S/M	Nacional	3,05	3.822.410	11.658.351
15	Estructura de Hº Aº - Losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	0,92	3.941.600	3.626.272	S/M	Nacional	0,92	3.605.314	3.316.889
16	Aislación asfaltica de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	12,00	81.100	973.200	S/M	Nacional	12,00	74.141	889.692
17	Mamposteria de elevación de 0,15 visto con ladrillo común prensado. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	17,50	183.800	3.216.500	S/M	Nacional	17,50	168.083	2.941.453
18	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	242,52	180.500	43.774.860	S/M	Nacional	242,52	165.097	40.039.324
19	Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	17,23	180.300	3.106.569	S/M	Nacional	17,23	164.938	2.841.882
20	Mamposteria de ladrillo tipo convocó (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	14,52	167.400	2.430.648	S/M	Nacional	14,52	153.149	2.223.723
21	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	123,00	309.900	38.117.700	S/M	Nacional	123,00	283.501	34.870.623
22	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	123,00	408.700	50.270.100	S/M	Nacional	123,00	373.817	45.979.491
23	Carpeta de Hº para escalones. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	33,12	47.500	1.573.200	S/M	Nacional	33,12	43.404	1.437.540
24	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	176,32	50.600	8.921.792	S/M	Nacional	176,32	46.241	8.153.213
25	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	209,44	148.100	31.018.064	S/M	Nacional	209,44	135.477	28.374.303

26	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	106,53	45.700	4.868.421	S/M	Nacional	106,53	41.827	4.455.830
27	Revoques de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	716,00	68.500	49.046.000	S/M	Nacional	716,00	62.672	44.873.152
28	Revoque de estructuras de Hº. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	101,77	68.500	6.971.245	S/M	Nacional	101,77	62.622	6.373.041
29	Revoque de Mocheta. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	37,00	58.400	2.160.800	S/M	Nacional	37,00	53.406	1.976.022
30	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	716,00	59.100	42.315.600	S/M	Nacional	716,00	54.034	38.688.344
31	Pintura de ladrillos vistos. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	16,00	45.800	732.800	S/M	Nacional	16,00	41.853	669.648
32	Pintura de estructura de Hº. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	101,77	54.100	5.505.757	S/M	Nacional	101,77	49.451	5.032.628
33	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,98	59.800	656.604	S/M	Nacional	10,98	54.675	600.332
34	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	58,20	51.100	2.974.020	S/M	Nacional	58,20	46.712	2.718.638
35	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	20,12	52.400	1.054.288	S/M	Nacional	20,12	47.899	963.728
36	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 1,00x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	3.524.300	7.048.600	S/M	Nacional	2,00	3.223.592	6.447.184
37	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	16,10	979.600	15.771.560	S/M	Nacional	16,10	896.030	14.426.083
38	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	588.600	588.600	S/M	Nacional	1,00	538.408	538.408
39	Provisión y colocación de protector de pared (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Acrovyn	Argentina	43,36	174.300	7.557.648	Tecnoperfil	Nacional	43,36	159.420	6.912.451
40	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	1.326.200	7.957.200	S/M	Nacional	6,00	1.213.017	7.278.102
41	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	1.768.200	3.536.400	S/M	Nacional	2,00	1.617.344	3.234.688
42	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	61.700	185.100	S/M	Nacional	3,00	56.401	169.203
43	Dintel de Hº Aº (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	13,40	91.900	1.231.460	S/M	Nacional	13,40	84.064	1.126.458
44	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,98	116.000	1.273.680	S/M	Nacional	10,98	106.069	1.164.638
45	Provisión y colocación de caño de bajada de PVC de 100mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	36,12	73.700	2.662.044	S/M	Nacional	36,12	67.416	2.435.066
46	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	41,00	84.400	3.460.400	S/M	Nacional	41,00	77.192	3.164.872
47	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	119.700	718.200	S/M	Nacional	6,00	109.466	656.796
48	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	29,57	180.300	5.331.471	S/M	Nacional	29,57	164.943	4.877.365
49	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	29,10	635.200	18.484.320	S/M	Nacional	29,10	581.017	16.907.595
50	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	540.400	540.400	S/M	Nacional	1,00	494.263	494.263
51	Provisión y colocación de alféizar de granito. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Ssanchez - Marmoles & Granitos	Paraguay	1,21	547.900	662.959	HR M&G	Nacional	1,21	501.159	606.402
52	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	800.500	1.601.000	S/M	Nacional	2,00	732.197	1.464.394
53	Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.126.700	2.126.700	S/M	Nacional	1,00	1.945.265	1.945.265
54	Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	2.398.600	4.797.200	S/M	Nacional	2,00	2.193.933	4.387.866
55	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	12,00	237.000	2.844.000	S/M	Nacional	12,00	216.815	2.601.780
56	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,00	175.500	1.579.500	S/M	Nacional	9,00	160.528	1.444.752

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

57	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	6.456.700	6.456.700	S/M	Nacional	1,00	5.905.796	5.905.796
58	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	8.139.100	16.278.200	S/M	Nacional	2,00	7.444.696	14.889.392
59	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	875.900	2.627.700	S/M	Nacional	3,00	801.137	2.403.411
60	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sala (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	3.052.000	6.104.000	S/M	Nacional	2,00	2.791.600	5.583.200
61	Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.382.700	2.382.700	S/M	Nacional	1,00	2.179.368	2.179.368
										TOTAL LOTE Nº 01	**478.961.663**				**TOTAL LOTE Nº 01**	438.080.508

Lote 2 - Reparación de 8 aulas, 2 salas multiuso y 1 sanitario individual

Grupo 1 - LOTE Nº 02 Reparación de 8 aulas, 2 salas multiuso y 1 sanitario individual Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		MOLAS LOPEZ S.A.					**CORPORACION LEMURIA S.A.**					**PRISMAPAR S.A.**				
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.998.000	1.998.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.380.500	2.380.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	6.869.500	6.869.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	290,00	5.800	1.682.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	290,00	9.800	2.842.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	349.900	699.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Desmonte de techo de teja existente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	591,94	30.700	18.172.558	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Desmonte de revestimiento. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,50	14.500	94.250	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,00	56.000	560.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	26,00	55.700	1.448.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,00	29.000	290.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	265.400	265.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	494,90	16.200	8.017.380	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	24,00	121.600	2.918.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Demolición de zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	24,00	151.000	3.624.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Demolición de muros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	373,90	24.400	9.123.160	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Demolición de viga de Hº. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	325,54	94.800	30.861.192	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Remoción de pintura. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	368,58	4.700	1.732.326	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Demolición de revoques. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	250,19	17.400	4.353.306	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Estructura de Hº Aº- Zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	13,65	3.362.000	45.891.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Estructura de Hº Aº- Pilares de Hº Aº. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	12,00	3.612.300	43.347.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



22	Estructura de Hº Aº - Vigas superiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,05	3.833.900	38.530.695	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Estructura de Hº Aº - Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,20	3.820.800	35.151.360	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Estructura de Hº Aº para escalera.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,36	4.022.500	5.470.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Estructura de Hº Aº - Losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	25,33	3.616.200	91.598.346	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	44,06	74.400	3.278.064	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	13,80	229.000	3.160.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	342,28	165.600	56.681.568	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	15,66	165.400	2.590.164	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	240,30	284.400	68.341.320	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	240,30	374.900	90.088.470	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Provisión y colocación de viga cumbrera metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	44,50	233.300	10.381.850	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	305,00	239.200	72.956.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	270,38	65.800	17.791.004	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Carpeta de Hº para escalones. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	17,20	43.500	748.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Carpeta de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	289,46	47.100	13.633.566	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	500,00	46.400	23.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	500,00	135.900	67.950.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Acrovyn	Argentina	285,56	42.000	11.993.520	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1.125,35	62.900	70.784.515	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	208,80	53.600	11.191.680	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Revoque de losa interior. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	327,07	76.600	25.053.562	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1.310,00	54.200	71.002.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	146,18	54.800	8.010.664	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Pintura de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	327,07	61.900	20.245.633	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Pintura para escalones (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	17,20	44.200	760.240	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	59,20	46.900	2.776.480	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Pintura para rampa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,95	43.300	171.035	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	151,20	48.000	7.257.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Aislación de losa con pintura (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	289,46	96.900	28.048.674	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,90 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Ssanchez - Marmoles & Granitos	Paraguay	1,00	1.986.600	1.986.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.617.500	1.617.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10 con visor de vidrio. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,00	3.416.700	30.750.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE
(RE)CONSTRUIMOS!
Unidad Operativa de Contrataciones

54	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	64,80	898.700	58.235.760	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	75,60	540.000	40.824.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	231,00	159.900	36.936.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,00	1.622.200	12.977.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	149,50	56.600	8.461.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	12,05	122.200	1.472.510	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
60	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.817.400	2.817.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
61	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.065.700	3.065.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
62	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	448.400	448.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
63	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.278.100	1.278.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
64	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios cromados (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	730.200	730.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
65	Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,57	227.700	357.489	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
66	Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	0,61	954.700	582.367	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
67	Provisión y colocación de Canaleta - D. 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	146,18	106.400	15.553.552	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	90,40	209.600	18.947.840	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	56,50	165.400	9.345.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	29,60	582.800	17.250.880	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	495.800	1.983.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
72	Junta de dilatación con poliuretano. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,50	4.673.300	7.009.950	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Provisión y colocación de alfeizar de granito. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	13,00	502.700	6.535.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Provisión y colocación de letras corpóreas para bloque de aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	14,00	174.200	2.438.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	17,00	734.400	12.484.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
76	Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.951.100	1.951.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
77	Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,00	2.200.500	22.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
78	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	52,00	217.500	11.310.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
79	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	31,00	161.000	4.991.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
80	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	5.923.600	5.923.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
81	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	16,00	7.467.100	119.473.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
82	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	18,00	803.500	14.463.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sala. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	2.800.000	8.400.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
84	Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.185.900	2.185.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
				TOTAL LOTE Nº 02						**TOTAL LOTE Nº 02**	**1.530.812.830**					

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE
TRANSFORMAMOS
Unidad Operativa de Contrataciones

Lote 3 - Reparación de 4 salas de aulas, 2 aulas de Nivel Inicial y 1 sala multiuso

Grupo 1 - LOTE Nº 03 - Reparación de 4 salas de aulas, 2 aulas de Nivel Inicial y 1 sala multiuso Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		MOLAS LOPEZ S.A.					CORPORACION LEMURIA S.A.					PRISMAPAR S.A.				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	1,00	1.938.078	1.938.078	S/M	Paraguay	1,00	1.998.000	1.998.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	1,00	2.309.104	2.309.104	S/M	Paraguay	1,00	2.380.500	2.380.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	1,00	6.663.439	6.663.439	S/M	Paraguay	1,00	6.869.500	6.869.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	753,70	5.648	4.256.898	S/M	Paraguay	753,70	5.800	4.371.460	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	753,70	9.480	7.145.076	S/M	Paraguay	753,70	9.800	7.386.260	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Destronque y desenraizado de árboles. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	1,00	732.886	732.886	S/M	Paraguay	1,00	755.600	755.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	20,00	339.420	6.788.400	S/M	Paraguay	20,00	349.900	6.998.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Desmonte de techo de teja existente. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	42,51	29.812	1.267.308	S/M	Paraguay	42,51	30.700	1.305.057	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Desmonte de tejas con recuperación de tirantes y tejuelones. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	351,10	57.476	20.179.824	S/M	Paraguay	351,10	59.300	20.820.230	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Desmonte de techo de chapa existentes. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	81,66	14.898	1.216.571	S/M	Paraguay	81,66	15.400	1.257.564	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	15,00	54.289	814.335	S/M	Paraguay	15,00	56.000	840.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	16,00	54.064	865.024	S/M	Paraguay	16,00	55.700	891.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	10,00	28.172	281.720	S/M	Paraguay	10,00	29.000	290.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual). (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	5,00	257.419	1.287.095	S/M	Paraguay	5,00	265.400	1.327.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	516,07	15.665	8.084.237	S/M	Paraguay	516,07	16.200	8.360.334	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	28,00	117.966	3.303.048	S/M	Paraguay	28,00	121.600	3.404.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Demolición de zapatas. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	28,00	146.508	4.102.224	S/M	Paraguay	28,00	151.000	4.228.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Demolición de muros (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	926,92	23.629	21.902.193	S/M	Paraguay	926,92	24.400	22.616.848	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Demolición de HºAº. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	79,02	86.747	6.854.748	S/M	Paraguay	79,02	89.400	7.064.388	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Demolición de viga de Hº. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	152,80	91.915	14.044.612	S/M	Paraguay	152,80	94.800	14.485.440	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	133,39	56.860	7.584.555	S/M	Paraguay	133,39	58.600	7.816.654	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Estructura de Hº Aº- Zapatas. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	14,66	3.261.093	47.807.623	S/M	Paraguay	14,66	3.362.000	49.286.920	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Estructura de Hº Aº- Pilares de Hº Aº. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	7,86	3.503.892	27.540.591	S/M	Paraguay	7,86	3.612.300	28.392.678	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Estructura de Hº Aº - Vigas superiores. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	18,13	3.718.849	67.422.732	S/M	Paraguay	18,13	3.833.900	69.508.607	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Estructura de Hº Aº - Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	24,84	3.706.222	92.062.554	S/M	Paraguay	24,84	3.820.800	94.908.672	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Estructura de Hº Aº - Losa. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	0,68	3.507.677	2.385.220	S/M	Paraguay	0,68	3.616.200	2.459.016	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	280,68	72.133	20.246.290	S/M	Paraguay	280,68	74.400	20.882.592	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	52,57	222.114	11.676.533	S/M	Paraguay	52,57	229.000	12.038.530	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



29	Mamposteria de elevación de 0,15 visto con ladrillo común prensado. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	118,86	163.531	19.437.295	S/M	Paraguay	118,86	168.600	20.039.796	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	488.61	160.626	78.483.470	S/M	Paraguay	488.61	165.600	80.913.816	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	42.71	160.470	6.853.674	S/M	Paraguay	42.71	165.400	7.064.234	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Mamposteria de ladrillo común visto para canteros (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	13,15	89.390	1.175.479	S/M	Paraguay	13,15	92.200	1.212.430	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	666.30	275.823	183.780.865	S/M	Paraguay	666.30	284.400	189.495.720	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	666,30	363.693	242.328.646	S/M	Paraguay	666,30	374.900	249.795.870	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Provisión y colocación de viga cumbrera metálica. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	54,50	226.333	12.335.149	S/M	Paraguay	54,50	233.300	12.714.850	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	496,11	63.802	31.652.810	S/M	Paraguay	496,11	65.800	32.644.038	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	496,11	44.988	22.318.997	S/M	Paraguay	496,11	46.400	23.019.504	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	545,75	131.808	71.934.216	S/M	Paraguay	545,75	135.900	74.167.425	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	262,01	40.694	10.662.235	S/M	Paraguay	262,01	42.000	11.004.420	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	1.402,43	60.975	85.513.169	S/M	Paraguay	1.402,43	62.900	88.212.847	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Revoque de estructuras de Hº (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	3,00	60.925	182.775	S/M	Paraguay	3,00	62.800	188.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	214,60	51.959	11.150.401	S/M	Paraguay	214,60	53.600	11.502.560	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Revoque de paredes (muro de nivelación). (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	52,57	59.765	3.141.846	S/M	Paraguay	52,57	61.600	3.238.312	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	1.486,27	52.571	78.134.700	S/M	Paraguay	1.486,27	54.200	80.555.834	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Pintura de ladrillos vistos. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	118,86	40.719	4.839.860	S/M	Paraguay	118,86	42.000	4.992.120	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Pintura de estructura de Hº. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	3,00	48.112	144.336	S/M	Paraguay	3,00	49.600	148.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	168,25	53.194	8.949.891	S/M	Paraguay	168,25	54.800	9.220.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	5,24	45.447	238.142	S/M	Paraguay	5,24	46.900	245.756	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Pintura para rampa. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	10,24	42.048	430.572	S/M	Paraguay	10,24	43.300	443.392	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	187,44	46.601	8.734.891	S/M	Paraguay	187,44	48.000	8.997.120	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	5,00	2.607.605	13.038.025	S/M	Paraguay	5,00	2.688.300	13.441.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10 con visor de vidrio. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	10,00	3.314.166	33.141.660	S/M	Paraguay	10,00	3.416.700	34.167.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	27,00	871.764	23.537.628	S/M	Paraguay	27,00	898.700	24.264.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm - Modelo maxi aire. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	46,85	1.252.431	58.676.392	S/M	Paraguay	46,85	1.291.200	60.492.720	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	95,64	523.827	50.098.814	S/M	Paraguay	95,64	540.000	51.645.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	Tecnoperfil	Brasil	173,30	155.103	26.879.350	Acrovyn	Argentina	173,30	159.900	27.710.670	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Provisión y colocación de tubos metálicos - Modelo 01. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	29,82	867.212	25.860.262	S/M	Paraguay	29,82	894.000	26.659.080	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	6,00	1.573.544	9.441.264	S/M	Paraguay	6,00	1.622.200	9.733.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	S/M	Naciona	39,30	54.873	2.156.509	S/M	Paraguay	39,30	56.600	2.224.380	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
60	Dintel de Hº Aº (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	22,35	81.787	1.827.939	S/M	Paraguay	22,35	84.300	1.884.105	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE
(RE)CONSTRUYAMOS!
Unidad Operativa de Contrataciones

61	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes - baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	4,00	1.180.166	4.720.664	S/M	Paraguay	4,00	1.216.700	4.866.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
62	Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	63,50	118.492	7.524.242	S/M	Paraguay	63,50	122.200	7.759.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
63	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	1,00	2.732.890	2.732.890	S/M	Paraguay	1,00	2.817.400	2.817.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
64	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	1,00	2.973.700	2.973.700	S/M	Paraguay	1,00	3.065.700	3.065.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
65	Construcción de cámara séptica. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	1,00	1.967.694	1.967.694	S/M	Paraguay	1,00	2.028.600	2.028.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
66	Construcción de cámara de inspección. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	4,00	617.616	2.470.464	S/M	Paraguay	4,00	636.700	2.546.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
67	Construcción de pozo absorbente. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	1,00	3.340.110	3.340.110	S/M	Paraguay	1,00	3.443.400	3.443.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	8,00	434.947	3.479.576	S/M	Paraguay	8,00	448.400	3.587.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial: inodoro infantil con cisterna baja (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	4,00	884.989	3.539.956	S/M	Paraguay	4,00	912.400	3.649.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	3,00	1.239.767	3.719.301	S/M	Paraguay	3,00	1.278.100	3.834.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios cromados (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	5,00	708.261	3.541.305	S/M	Paraguay	5,00	730.200	3.651.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
72	Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	5,00	220.905	1.104.525	S/M	Paraguay	5,00		0	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	3,43	926.048	3.176.345	S/M	Paraguay	3,43	954.700	3.274.621	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Provisión e instalación de mueble de MDF (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	5,40	1.087.625	5.873.175	S/M	Paraguay	5,40	1.121.300	6.055.020	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	3,00	1.474.542	4.423.626	S/M	Paraguay	3,00	1.520.100	4.560.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
76	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	168,25	103.196	17.362.727	S/M	Paraguay	168,25	106.400	17.901.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
77	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	23,00	106.501	2.449.523	S/M	Paraguay	23,00	109.800	2.525.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
78	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	271,70	160.475	43.601.058	S/M	Paraguay	271,70	165.400	44.939.180	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
79	Construcción de rampa de H° . (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	9,02	236.597	2.134.105	S/M	Paraguay	9,02	243.900	2.199.978	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
80	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	14,00	565.282	7.913.948	S/M	Paraguay	14,00	582.800	8.159.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
81	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	3,00	480.877	1.442.631	S/M	Paraguay	3,00	495.800	1.487.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
82	Provisión y colocación de alféizar de granito. (Según EE.TT.)	Victoria	Brasil	7,76	487.586	3.783.667	Marmoles & Granitos	Paraguay	7,76	502.700	3.900.952	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Provisión y colocación de letras corpóreas para bloque de aula. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	14,00	168.974	2.365.636	S/M	Paraguay	14,00	174.200	2.438.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
84	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	12,00	712.368	8.548.416	S/M	Paraguay	12,00	734.400	8.812.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
85	Acometida. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	1,00	1.892.584	1.892.584	S/M	Paraguay	1,00	1.951.100	1.951.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
86	Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	5,00	2.134.578	10.672.890	S/M	Paraguay	5,00	2.200.500	11.002.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
87	Provisión e Instalación eléctrica para aula nivel inicial. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	2,00	2.703.680	5.407.360	S/M	Paraguay	2,00	2.787.300	5.574.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
88	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	39,00	210.942	8.226.738	S/M	Paraguay	39,00	217.500	8.482.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
89	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	40,00	156.180	6.247.200	S/M	Paraguay	40,00	161.000	6.440.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
90	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	12,00	7.243.084	86.917.008	S/M	Paraguay	12,00	7.467.100	89.605.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
91	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	14,00	779.441	10.912.174	S/M	Paraguay	14,00	803.500	11.249.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
92	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sala. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	7,00	2.716.000	19.012.000	S/M	Paraguay	7,00	2.800.000	19.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
93	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sanitario. (Según EE.TT.)	S/M	Naciona	2,00	1.258.090	2.516.180	S/M	Paraguay	2,00	1.297.000	2.594.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
94	Servicio de limpieza general de la construccion	S/M	Naciona	1,00	2.120.348	2.120.348	S/M	Paraguay	1,00	2.185.900	2.185.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
				TOTAL LOTE Nº 03		1.815.957.946			TOTAL LOTE Nº 03		1.871.175.100					

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE
TRANSFORMAMOS
Unidad Operativa de Contrataciones

Lote 4 - Reparacion de 8 aulas ,1 aula nivel inicial y 3 Sanitarios

Grupo 1 - Reparacion de 8 aulas y 1 aula nivel pre inicial Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		MOLAS LOPEZ S.A.					CORPORACION LEMURIA S.A.					PRISMAPAR S.A.				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.177.800	2.177.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.594.800	2.594.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	7.487.800	7.487.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	49,50	6.300	311.850	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	49,50	10.700	529.650	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	381.400	2.288.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Desmonte de techo de teja existente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	271,94	33.500	9.109.990	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Desmonte de techo de chapa existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,56	16.700	109.552	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Desmonte de revestimiento. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,07	15.800	143.306	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,00	61.000	610.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	25,00	60.800	1.520.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	25,00	31.700	792.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	289.300	867.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	458,27	17.600	8.065.552	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Demolición de muros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	51,92	26.600	1.381.072	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Demolición de H°A°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	15,24	97.500	1.485.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Remoción de pintura. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1.023,27	5.100	5.218.677	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Demolición de revoques. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	270,67	18.900	5.115.663	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	42,12	63.900	2.691.468	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Excavación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	44,74	61.400	2.747.036	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Estructura de H° A°- Zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,68	3.664.500	17.149.860	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.937.400	3.937.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Estructura de H° A° Vigas superiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,20	4.179.000	5.014.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Estructura de H° A° Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,40	4.164.700	5.830.580	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Estructura de H° A° para escalera.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,64	4.384.500	37.882.080	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Aislacion Asfaltica de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,92	81.100	236.812	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Muro de nivelación de 0.30. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,92	249.600	1.228.032	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	33,00	522.800	17.252.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Mamposteria de elevación de ladrillo hueco de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	59,02	128.900	7.607.678	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	49,82	180.300	8.982.546	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



31	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	316,17	309.900	97.981.083	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Contrapiso para losa de 7 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	227,37	73.600	16.734.432	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	234,45	71.700	16.810.065	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Carpeta de Hº para escalones. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,00	47.500	427.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Carpeta de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	51.300	51.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	458,27	50.600	23.188.462	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	458,27	148.100	67.869.787	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	321,59	45.700	14.696.663	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1.023,30	68.500	70.096.050	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Revoque de estructuras de Hº (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	50,71	68.500	3.473.635	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	61,00	58.400	3.562.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Revoque de losa interior. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	70,00	83.500	5.845.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Revoque de paredes (muro de nivelación). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	67.200	67.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1.099,86	59.100	65.001.726	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Pintura de estructura de Hº . (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	50,80	54.100	2.748.280	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	77,00	59.800	4.604.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Pintura de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	69,10	67.500	4.664.250	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Pintura para escalones (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,20	48.200	443.440	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	0,70	51.100	35.770	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Pintura para rampa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,30	47.300	203.390	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	30,00	52.400	1.572.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Aislación de losa con pintura (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	69,10	105.600	7.296.960	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,00	3.384.600	30.461.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	1.763.100	5.289.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Provisión y colocación de ventanas tipo balancín. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	971.500	2.914.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	43,20	979.600	42.318.720	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	588.600	588.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,00	1.768.200	14.145.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	44,10	61.700	2.720.970	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

MUNICIPALIDAD de Ciudad del Este
CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

60	Dintel de H° A° (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,40	91.900	955.760	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
61	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	1.326.200	2.652.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
62	Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	51,28	133.200	6.830.496	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
63	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	3.071.000	6.142.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
64	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	3.341.600	6.683.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
65	Construcción de cámara séptica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.211.100	2.211.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
66	Construcción de cámara de inspección. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	694.000	694.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
67	Construcción de pozo absorvente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.753.300	3.753.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	518.100	1.554.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	488.800	488.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial: inodoro infantil con cisterna baja (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	994.500	1.989.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.393.100	1.393.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
72	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: mingitorio (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	663.000	663.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	249.900	249.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios cromados (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	795.900	2.387.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,70	248.200	421.940	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
76	Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,67	1.040.600	2.778.402	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
77	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	77,00	116.000	8.932.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
78	Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	70,00	73.700	5.159.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
79	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,00	119.700	1.077.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
80	Construcción de rampa de H° . (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,30	265.900	1.143.370	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
81	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,57	635.200	4.173.264	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
82	Provisión e instalación deextintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	540.400	2.161.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	16,00	800.500	12.808.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
84	Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.126.700	2.126.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
85	Provision e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,00	2.398.600	19.188.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

86	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	40,00	237.000	9.480.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
87	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	36,00	175.500	6.318.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
88	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	16,00	8.139.100	130.225.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
89	Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	16,00	875.900	14.014.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
90	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sala. Según EE.TT.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	3.052.000	12.208.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
91	Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.382.700	2.382.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
									TOTAL LOTE Nº 04		**939.431.319**					

Lote 5 - Reparacion de 3 aulas y 1 aula multiuso

Grupo 1 - LOTE N° 05 Reparacion de 3 aulas y 1 aula multiuso Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		MOLAS LOPEZ S.A.					CORPORACION LEMURIA S.A.					PRISMAPAR S.A.				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.177.800	2.177.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.594.800	2.594.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	7.487.800	7.487.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	519,00	6.300	3.269.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	519,00	10.700	5.553.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	24,00	381.400	9.153.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Desmonte de techo de teja existente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	280,00	33.500	9.380.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,00	61.000	610.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	19,00	60.800	1.155.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.783.100	1.783.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	212,00	17.600	3.731.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	24,00	132.600	3.182.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Demolición de zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	24,00	164.600	3.950.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Demolición de muros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	283,80	26.600	7.549.080	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Demolición de H°A°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	90,00	97.500	8.775.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Demolición de viga de H°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	25,00	103.300	2.582.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	272,80	63.900	17.431.920	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Estructura de H° A°- Zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	12,48	3.664.500	45.732.960	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Estructura de H° A°- Pilares de H° A° (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	13,84	3.937.400	54.493.616	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Estructura de H° A° - Vigas superiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	13,76	4.179.000	57.503.040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

21	Estructura de H° A° - Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	11,50	4.164.700	47.894.050	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Estructura de H° A° - Losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	33,60	3.941.600	132.437.760	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	85,00	81.100	6.893.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	110,00	249.600	27.456.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	247,05	180.500	44.592.525	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	280,00	260.700	72.996.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	211,00	71.700	15.128.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Carpeta de H° para escalones. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,55	47.500	406.125	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Carpeta de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	280,00	51.300	14.364.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	211,00	50.600	10.676.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	211,00	148.100	31.249.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	125,00	45.700	5.712.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	33,00	58.400	1.927.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	755,00	68.500	51.717.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Revoque de estructuras de Hº (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	104,00	68.500	7.124.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Revoque de losa interior. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	280,00	83.500	23.380.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Revoque de paredes (muro de nivelación). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	110,00	67.200	7.392.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	905,00	59.100	53.485.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Pintura de estructura de Hº . (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	104,00	54.100	5.626.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Pintura de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	280,00	67.500	18.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Pintura para escalones (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	12,00	48.200	578.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	20,00	51.100	1.022.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	33,00	52.400	1.729.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	3.384.600	13.538.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	33,00	979.600	32.326.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	33,00	588.600	19.423.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Acrovyn	Argentina	94,00	174.300	16.384.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	1.768.200	5.304.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	15,00	61.700	925.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	50,00	116.000	5.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	32,00	73.700	2.358.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	25,00	228.500	5.712.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,00	119.700	1.197.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	25,00	84.400	2.110.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	280,00	180.300	50.484.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	20,00	635.200	12.704.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	540.400	1.080.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Provisión y colocación de alféizar de granito. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Marmoles & Granitos	Paraguay	3,00	547.900	1.643.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Provisión y colocación de letras corpóreas para bloque de aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	7,00	189.900	1.329.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
60	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	800.500	3.202.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
61	Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.126.700	2.126.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

62	Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	2.398.600	9.594.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
63	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	16,00	237.000	3.792.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
64	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,00	175.500	1.404.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
65	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	6.456.700	6.456.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
66	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	8.139.100	24.417.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
67	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	875.900	5.255.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.382.700	2.382.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
									TOTAL LOTE Nº 05		**1.061.740.676**					

Lote 6 - Reparación de 2 aulas

Grupo 1 - LOTE N° 06 Reparación de 2 aulas Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		MOLAS LOPEZ S.A.					CORPORACION LEMURIA S.A.					PRISMAPAR S.A.				
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.177.800	2.177.800	S/M	Nacional	1,00	1.992.025	1.992.025
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.594.800	2.594.800	S/M	Nacional	1,00	2.373.378	2.373.378
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	7.487.800	7.487.800	S/M	Nacional	1,00	6.848.916	6.848.916
4	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	219,01	6.300	1.379.763	S/M	Nacional	219,01	5.806	1.271.572
5	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	219,01	10.700	2.343.407	S/M	Nacional	219,01	9.745	2.134.252
6	Destronque y desenraizado de árboles. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	823.600	823.600	S/M	Nacional	1,00	753.286	753.286
7	Desmonte de techo de chapa existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	136,45	16.700	2.278.715	S/M	Nacional	136,45	15.313	2.089.459
8	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	61.000	122.000	S/M	Nacional	2,00	55.801	111.602
9	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	60.800	364.800	S/M	Nacional	6,00	55.570	333.420
10	Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	31.700	126.800	S/M	Nacional	4,00	28.957	115.828
11	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	112,73	17.600	1.984.048	S/M	Nacional	112,73	16.102	1.815.178
12	Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	132.600	795.600	S/M	Nacional	6,00	121.250	727.500
13	Demolición de muros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	184,29	26.600	4.902.114	S/M	Nacional	184,29	24.287	4.475.851
14	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	82,28	63.900	5.257.692	S/M	Nacional	82,28	58.443	4.808.690
15	Estructura de H° A°- Zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,40	3.664.500	38.110.800	S/M	Nacional	10,40	3.351.866	34.859.406
16	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,62	3.937.400	10.315.988	S/M	Nacional	2,62	3.601.423	9.435.728
17	Estructura de H° A° - Vigas superiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,24	4.179.000	38.613.960	S/M	Nacional	9,24	3.822.410	35.319.068
18	Estructura de H° A° - Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,33	4.164.700	18.033.151	S/M	Nacional	4,33	3.809.385	16.494.637
19	Estructura de H° A° - Losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	22,12	3.941.600	87.188.192	S/M	Nacional	22,12	3.605.314	79.749.546
20	Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	88,24	81.100	7.156.264	S/M	Nacional	88,24	74.141	6.542.202
21	Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	23,25	249.600	5.803.200	S/M	Nacional	23,25	228.297	5.307.905

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

22	Mamposteria de elevación de 0,15 visto con ladrillo común prensado. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	50,00	183.800	9.190.000	S/M	Nacional	50,00	168.083	8.404.150
23	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	107,60	180.500	19.421.800	S/M	Nacional	107,60	165.097	17.764.437
24	Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	18,00	180.300	3.245.400	S/M	Nacional	18,00	164.938	2.968.884
25	Mamposteria de ladrillo común visto para canteros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	13,10	100.400	1.315.240	S/M	Nacional	13,10	91.879	1.203.615
26	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	140,50	260.700	36.628.350	S/M	Nacional	140,50	238.482	33.506.721
27	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	129,64	71.700	9.295.188	S/M	Nacional	129,64	65.579	8.501.662
28	Carpeta de Hº para escalones. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,70	47.500	270.750	S/M	Nacional	5,70	43.404	247.403
29	Carpeta de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	140,64	51.300	7.214.832	S/M	Nacional	140,64	46.919	6.598.688
30	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	129,64	50.600	6.559.784	S/M	Nacional	129,64	46.241	5.994.683
31	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	129,64	148.100	19.199.684	S/M	Nacional	129,64	135.477	17.563.238
32	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	75,00	45.700	3.427.500	S/M	Nacional	75,00	41.827	3.137.025
33	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	214,90	68.500	14.720.650	S/M	Nacional	214,90	62.672	13.468.213
34	Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	59,32	58.400	3.464.288	S/M	Nacional	59,32	53.406	3.168.044
35	Revoque de losa interior. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	129,64	83.500	10.824.940	S/M	Nacional	129,64	76.383	9.902.292
36	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	214,87	59.100	12.698.817	S/M	Nacional	214,87	54.034	11.610.286
37	Pintura de ladrillos vistos. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	50,00	45.800	2.290.000	S/M	Nacional	50,00	41.853	2.092.650
38	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	15,05	59.800	899.990	S/M	Nacional	15,05	54.675	822.859
39	Pintura de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	140,64	67.500	9.493.200	S/M	Nacional	140,64	61.762	8.686.208
40	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	91,84	51.100	4.693.024	S/M	Nacional	91,84	46.712	4.290.030
41	Pintura para rampa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	26,91	47.300	1.272.843	S/M	Nacional	26,91	43.219	1.163.023
42	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	71,66	52.400	3.754.984	S/M	Nacional	71,66	47.899	3.432.442
43	Aislación de losa con pintura (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	140,64	105.600	14.851.584	S/M	Nacional	140,64	96.605	13.586.527
44	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10 con visor de vidrio. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	3.724.200	7.448.400	S/M	Nacional	2,00	3.406.417	6.812.834
45	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	20,83	979.600	20.405.068	S/M	Nacional	20,83	896.030	18.664.305
46	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	20,83	588.600	12.260.538	S/M	Nacional	20,83	538.408	11.215.039
47	Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Acrovyn	Argentina	53,20	174.300	9.272.760	Tecnoperfil	Nacional	53,20	159.420	8.481.144
48	Provisión y colocación de tubos metálicos - Modelo 01. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	14,50	974.500	14.130.250	S/M	Nacional	14,50	891.351	12.924.590
49	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	1.768.200	3.536.400	S/M	Nacional	2,00	1.617.344	3.234.688
50	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	25,94	61.700	1.600.498	S/M	Nacional	25,94	56.401	1.463.042
51	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	15,05	116.000	1.745.800	S/M	Nacional	15,05	106.069	1.596.338
52	Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,48	73.700	477.576	S/M	Nacional	6,48	67.416	436.856
53	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	33,28	84.400	2.808.832	S/M	Nacional	33,28	77.192	2.568.950
54	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,00	119.700	598.500	S/M	Nacional	5,00	109.466	547.330
55	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	49,28	180.300	8.885.184	S/M	Nacional	49,28	164.943	8.128.391

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

56	Construcción de rampa de H°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	26,91	265.900	7.155.369	S/M	Nacional	26,91	243.183	6.544.055
57	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	22,96	635.200	14.584.192	S/M	Nacional	22,96	581.017	13.340.150
58	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	540.400	540.400	S/M	Nacional	1,00	494.263	494.263
59	Provisión y colocación de alféizar de granito. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Ssanchez - Marmoles & Granitos	Paraguay	2,55	547.900	1.397.145	HR M&G	Nacional	2,55	501.159	1.277.955
60	Provisión y colocación de letras corpóreas para bloque de aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,00	189.900	1.519.200	S/M	Nacional	8,00	173.677	1.389.416
61	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	800.500	1.601.000	S/M	Nacional	2,00	732.197	1.464.394
62	Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.126.700	2.126.700	S/M	Nacional	1,00	1.945.265	1.945.265
63	Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	2.398.600	4.797.200	S/M	Nacional	2,00	2.193.933	4.387.866
64	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	12,00	237.000	2.844.000	S/M	Nacional	12,00	216.815	2.601.780
65	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,00	175.500	1.579.500	S/M	Nacional	9,00	160.528	1.444.752
66	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	8.139.100	16.278.200	S/M	Nacional	2,00	7.444.696	14.889.392
67	Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	875.900	3.503.600	S/M	Nacional	4,00	801.137	3.204.548
68	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sala (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	3.052.000	6.104.000	S/M	Nacional	2,00	2.791.600	5.583.200
69	Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.382.700	2.382.700	S/M	Nacional	1,00	2.179.368	2.179.368
									TOTAL LOTE Nº 06		582.176.354			TOTAL LOTE Nº 06		532.492.441

Lote 7 - Reparación de 4 Aulas, 2 Salas Multiusos y 1 Sanitario Sexado

Grupo 1 - LOTE N° 07 Reparación de 4 Aulas, 2 Salas Multiusos y 1 Sanitario Sexado Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		MOLAS LOPEZ S.A.					CORPORACION LEMURIA S.A.					PRISMAPAR S.A.				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.177.800	2.177.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.594.800	2.594.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	7.487.800	7.487.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	257,15	10.700	2.751.505	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	381.400	1.525.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Desmonte de techo de teja existente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	412,75	33.500	13.827.125	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Desmonte de revestimiento. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	72,50	15.800	1.145.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	18,00	61.000	1.098.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	25,00	60.800	1.520.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	31.700	63.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	1.783.100	3.566.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	340,00	17.600	5.984.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	14,00	132.600	1.856.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Demolición de zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	14,00	164.600	2.304.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

15	Demolición de muros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	115,20	26.600	3.064.320	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Desmonte de viga metálica - cabriada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	12,70	43.900	557.530	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Demolición de viga de H°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	28,20	103.300	2.913.060	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Estructura de H° A°- Zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,95	3.664.500	10.810.275	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,25	3.937.400	12.796.550	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	67,00	180.500	12.093.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	82,85	180.300	14.937.855	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Mampostería de ladrillo común visto para canteros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	13,00	100.400	1.305.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	404,00	309.900	125.199.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	404,00	408.700	165.114.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Provisión y colocación de viga cumbrera metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	39,80	254.300	10.121.140	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	330,10	71.700	23.668.170	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	330,10	50.600	16.703.060	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	330,10	148.100	48.887.810	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	140,00	45.700	6.398.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	424,20	68.500	29.057.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	178,80	58.400	10.441.920	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	54.197	1.300	70.456.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	120,00	59.800	7.176.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	11,20	51.100	572.320	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Pintura para rampa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,60	47.300	264.880	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	82,55	52.400	4.325.620	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 1,00x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.524.300	3.524.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,00	3.384.600	16.923.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	2.930.200	11.720.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	34,85	979.600	34.139.060	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	75,60	588.600	44.498.160	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Acrovyn	Argentina	102,00	174.300	17.778.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	1.768.200	7.072.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	30,00	61.700	1.851.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	1.326.200	5.304.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	129,15	133.200	17.202.780	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.071.000	3.071.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

48	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.341.600	3.341.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Construcción de cámara séptica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.211.100	2.211.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Construcción de cámara de inspección. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	694.000	694.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Construcción de pozo absorbente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.753.300	3.753.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	7,00	488.800	3.421.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,00	1.393.100	6.965.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: mingitorio (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	663.000	1.989.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios cromados (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,00	795.900	3.979.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,60	248.200	1.389.920	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,00	1.040.600	5.203.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.657.000	1.657.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	120,00	116.000	13.920.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
60	Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	39,00	73.700	2.874.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
61	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,00	119.700	598.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
62	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	134,00	180.300	24.160.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
63	Construcción de rampa de H° . (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,60	265.900	1.489.040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
64	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,60	635.200	3.557.120	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
65	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	540.400	1.080.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
66	Provisión y colocación de alféizar de granito. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Ssanchez - Marmoles & Granitos	Paraguay	4,00	547.900	2.191.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
67	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,00	800.500	8.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.126.700	2.126.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	2.398.600	14.391.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Provisión e Instalación eléctrica para sanitarios sexados. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.592.000	2.592.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	28,00	237.000	6.636.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
72	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	32,00	175.500	5.616.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,00	8.139.100	73.251.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	6.456.700	6.456.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,00	875.900	8.759.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
76	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sala. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,00	3.052.000	15.260.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
77	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sanitario. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.413.700	1.413.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
78	Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.382.700	2.382.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
									TOTAL LOTE N° 07		**1.019.222.620**					



Lote 8 - Reparación de 01 Aula del Nivel Inicial

Grupo 1 - LOTE N° 08 - Reparación de 01 Aula del Nivel Inicial Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		MOLAS LOPEZ S.A.					CORPORACION LEMURIA S.A.					PRISMAPAR S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.177.800	2.177.800	S/M	Nacional	1,00	1.992.025	1.992.025
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.594.800	2.594.800	S/M	Nacional	1,00	2.373.378	2.373.378
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	7.487.800	7.487.800	S/M	Nacional	1,00	6.848.916	6.848.916
4	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	150,20	6.300	946.260	S/M	Nacional	150,20	5.806	872.061
5	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	150,20	10.700	1.607.140	S/M	Nacional	150,20	9.745	1.463.699
6	Destronque y desenraizado de árboles. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	823.600	2.470.800	S/M	Nacional	3,00	753.286	2.259.858
7	Desmonte de techo de teja existente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	106,30	33.500	3.561.050	S/M	Nacional	106,30	30.643	3.257.351
8	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	61.000	244.000	S/M	Nacional	4,00	55.801	223.204
9	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,00	60.800	486.400	S/M	Nacional	8,00	55.570	444.560
10	Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	31.700	63.400	S/M	Nacional	2,00	28.957	57.914
11	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.783.100	1.783.100	S/M	Nacional	1,00	1.631.008	1.631.008
12	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	62,40	17.600	1.098.240	S/M	Nacional	62,40	16.102	1.004.765
13	Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	13,00	132.600	1.723.800	S/M	Nacional	13,00	121.250	1.576.250
14	Demolición de zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	13,00	164.600	2.139.800	S/M	Nacional	13,00	150.587	1.957.631
15	Demolición de muros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	142,90	26.600	3.801.140	S/M	Nacional	142,90	24.287	3.470.612
16	Demolición de viga de H°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	41,30	103.300	4.266.290	S/M	Nacional	41,30	94.474	3.901.776
17	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	37,30	63.900	2.383.470	S/M	Nacional	37,30	58.443	2.179.924
18	Excavación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,20	61.400	564.880	S/M	Nacional	9,20	56.201	517.049
19	Estructura de H° A°- Zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,80	3.664.500	21.254.100	S/M	Nacional	5,80	3.351.866	19.440.823
20	Estructura de H° A°- Pilares de H° A°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,80	3.937.400	22.836.920	S/M	Nacional	5,80	3.601.423	20.888.253
21	Estructura de H° A° - Vigas superiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,20	4.179.000	9.193.800	S/M	Nacional	2,20	3.822.410	8.409.302
22	Estructura de H° A° - Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,20	4.164.700	17.491.740	S/M	Nacional	4,20	3.809.385	15.999.417
23	Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	24,90	81.100	2.019.390	S/M	Nacional	24,90	74.141	1.846.111
24	Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,00	249.600	2.496.000	S/M	Nacional	10,00	228.297	2.282.970
25	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	12,20	522.800	6.378.160	S/M	Nacional	12,20	478.180	5.833.796
26	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	186,20	180.500	33.609.100	S/M	Nacional	186,20	165.097	30.741.061
27	Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,20	180.300	1.478.460	S/M	Nacional	8,20	164.938	1.352.492
28	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	117,00	309.900	36.258.300	S/M	Nacional	117,00	283.501	33.169.617



29	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	117,00	408.700	47.817.900	S/M	Nacional	117,00	373.817	43.736.589
30	Provisión y colocación de viga cumbrera metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,80	254.300	2.746.440	S/M	Nacional	10,80	232.634	2.512.447
31	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	78,40	71.700	5.621.280	S/M	Nacional	78,40	65.579	5.141.394
32	Carpeta de H° para escalones. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	7,40	47.500	351.500	S/M	Nacional	7,40	43.404	321.190
33	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	76,10	50.600	3.850.660	S/M	Nacional	76,10	46.241	3.518.940
34	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	83,50	148.100	12.366.350	S/M	Nacional	83,50	135.477	11.312.330
35	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	39,10	45.700	1.786.870	S/M	Nacional	39,10	41.827	1.635.436
36	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	318,40	68.500	21.810.400	S/M	Nacional	318,40	62.672	19.954.765
37	Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	59,50	58.400	3.474.800	S/M	Nacional	59,50	53.406	3.177.657
38	Revoque de paredes (muro de nivelación). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	39,90	67.200	2.681.280	S/M	Nacional	39,90	61.429	2.451.017
39	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	321,05	59.100	18.974.055	S/M	Nacional	321,05	54.034	17.347.616
40	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	41,60	59.800	2.487.680	S/M	Nacional	41,60	54.675	2.274.480
41	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	45,40	51.100	2.319.940	S/M	Nacional	45,40	46.712	2.120.725
42	Pintura para rampa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	14,80	47.300	700.040	S/M	Nacional	14,80	43.219	639.641
43	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	37,40	52.400	1.959.760	S/M	Nacional	37,40	47.899	1.791.423
44	Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,90 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	2.165.400	6.496.200	S/M	Nacional	3,00	1.980.687	5.942.061
45	Provisión y colocación de puerta metálica de 1,40x2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.740.300	1.740.300	S/M	Nacional	1,00	1.591.820	1.591.820
46	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	13,70	979.600	13.420.520	S/M	Nacional	13,70	896.030	12.275.611
47	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	18,70	588.600	11.006.820	S/M	Nacional	18,70	538.408	10.068.230
48	Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Acrovyn	Argentina	23,70	174.300	4.130.910	Tecnoperfil	Nacional Brasil	23,70	159.420	3.778.254
49	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.768.200	1.768.200	S/M	Nacional	1,00	1.617.344	1.617.344
50	Dintel de H° A° (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	42,20	91.900	3.878.180	S/M	Nacional	42,20	84.064	3.547.501
51	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes - baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	1.326.200	2.652.400	S/M	Nacional	2,00	1.213.017	2.426.034
52	Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	39,70	133.200	5.288.040	S/M	Nacional	39,70	121.791	4.835.103
53	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.071.000	3.071.000	S/M	Nacional	1,00	2.808.961	2.808.961
54	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.341.600	3.341.600	S/M	Nacional	1,00	3.056.474	3.056.474
55	Construcción de cámara séptica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.211.100	2.211.100	S/M	Nacional	1,00	2.022.465	2.022.465
56	Construcción de cámara de inspección. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	694.000	694.000	S/M	Nacional	1,00	634.808	634.808
57	Construcción de pozo absorbente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.753.300	3.753.300	S/M	Nacional	1,00	3.433.083	3.433.083
58	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	488.800	1.955.200	S/M	Nacional	4,00	447.054	1.788.216
59	Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial: inodoro infantil con cisterna baja (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	994.500	1.989.000	S/M	Nacional	2,00	909.623	1.819.246
60	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.393.100	1.393.100	S/M	Nacional	1,00	1.274.277	1.274.277
61	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	249.900	999.600	S/M	Nacional	4,00	228.568	914.272



62	Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,85	248.200	459.170	S/M	Nacional	1,85	227.055	420.052
63	Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,70	1.040.600	1.769.020	S/M	Nacional	1,70	951.825	1.618.103
64	Provisión e instalación de mueble de MDF.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,15	1.222.200	2.627.730	S/M	Nacional	2,15	1.117.899	2.403.483
65	Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.657.000	1.657.000	S/M	Nacional	1,00	1.515.587	1.515.587
66	Provisión y colocación de canilla de patio. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	404.400	808.800	S/M	Nacional	2,00	369.887	739.774
67	Provisión y colocación de Canaleta - D. 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	41,60	116.000	4.825.600	S/M	Nacional	41,60	106.069	4.412.470
68	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	30,00	84.400	2.532.000	S/M	Nacional	30,00	77.192	2.315.760
69	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	119.700	478.800	S/M	Nacional	4,00	109.466	437.864
70	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	23,70	180.300	4.273.110	S/M	Nacional	23,70	164.943	3.909.149
71	Construcción de rampa de H°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	14,80	265.900	3.935.320	S/M	Nacional	14,80	243.183	3.599.108
72	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	19,60	635.200	12.449.920	S/M	Nacional	19,60	581.017	11.387.933
73	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	540.400	540.400	S/M	Nacional	1,00	494.263	494.263
74	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	800.500	1.601.000	S/M	Nacional	2,00	732.197	1.464.394
75	Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.126.700	2.126.700	S/M	Nacional	1,00	1.945.265	1.945.265
76	Provisión e Instalación eléctrica para aula nivel inicial. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.038.200	3.038.200	S/M	Nacional	1,00	2.778.937	2.778.937
77	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	7,00	237.000	1.659.000	S/M	Nacional	7,00	216.815	1.517.705
78	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,00	175.500	1.755.000	S/M	Nacional	10,00	160.528	1.605.280
79	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	8.139.100	16.278.200	S/M	Nacional	2,00	7.444.696	14.889.392
80	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	875.900	1.751.800	S/M	Nacional	2,00	801.137	1.602.274
81	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sala. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.052.000	3.052.000	S/M	Nacional	1,00	2.791.600	2.791.600
82	Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.382.700	2.382.700	S/M	Nacional	1,00	2.179.368	2.179.368
									TOTAL LOTE Nº 08		**461.156.035**			**TOTAL LOTE Nº 08**		**421.792.992**

Lote 9 - Reparación de 5 aulas y 4 salas multiuso

Grupo 1 - LOTE Nº 09 - Reparación de 5 aulas y 4 salas multiuso Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		MOLAS LOPEZ S.A.					CORPORACION LEMURIA S.A.					PRISMAPAR S.A.				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.998.000	1.998.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.380.500	2.380.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	6.869.500	6.869.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Desmonte de tejas con recuperación de tirantes y tejuelones. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	542,56	59.300	32.173.808	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

5	Desmonte de revestimiento. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	14.500	29.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	12,00	56.000	672.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	29,00	55.700	1.615.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	15,00	29.000	435.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	629,19	16.200	10.192.878	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	121.600	486.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Demolición de muros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	69,15	24.400	1.687.260	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Demolición de viga de H°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	62,84	94.800	5.957.232	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Remoción de pintura. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1.203,00	4.700	5.654.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Demolición de revoques. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	80,00	17.400	1.392.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Estructura de H° A°- Zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.362.000	3.362.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Estructura de H° A°- Pilares de H° A°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,34	3.612.300	8.452.782	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Estructura de H° A° - Vigas superiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	0,70	3.833.900	2.683.730	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Estructura de H° A° - Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	0,70	3.820.800	2.674.560	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	64,56	74.400	4.803.264	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,35	229.000	996.150	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	61,00	165.600	10.101.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	55,50	165.400	9.179.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	542,56	284.400	154.304.064	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	542,56	374.900	203.405.744	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Provisión y colocación de viga cumbrera metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	62,84	233.300	14.660.572	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	421,07	65.800	27.706.406	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	421,07	46.400	19.537.648	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	421,07	135.900	57.223.413	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	288,67	42.000	12.124.140	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	174,01	62.900	10.945.229	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	156,60	53.600	8.393.760	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1.185,00	54.200	64.227.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	174,15	54.800	9.543.420	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	52,20	48.000	2.505.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,00	3.105.200	27.946.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



36	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	2.688.300	5.376.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	52,20	898.700	46.912.140	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	52,20	540.000	28.188.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Acrovyn	Argentina	198,20	159.900	31.692.180	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	7,00	1.622.200	11.355.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	167,60	56.600	9.486.160	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	122.200	244.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Provisión y colocación de canilla de patio. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	371.000	1.113.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	174,15	106.400	18.529.560	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	145,00	77.400	11.223.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	14,00	109.800	1.537.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	200,68	165.400	33.192.472	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Construcción de rampa de H° . (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	7,00	243.900	1.707.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	582.800	2.331.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	495.800	1.983.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Provisión y colocación de alféizar de granito. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Ssanchez - Marmoles & Granitos	Paraguay	7,25	502.700	3.644.575	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	14,00	734.400	10.281.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.951.100	1.951.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,00	2.200.500	19.804.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	46,00	217.500	10.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	27,00	161.000	4.347.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	14,00	7.467.100	104.539.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	16,00	803.500	12.856.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sala. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,00	2.800.000	25.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
60	Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.185.900	2.185.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
										TOTAL LOTE N° 09	**1.126.007.447**					

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

Lote 10 - Reparacion de 6 aulas, 6 salas multiuso, 3 sanitarios sexados y 1 aula de nivel inicial

Grupo 1 - LOTE 10 - Reparacion de 6 aulas, 6 salas multiuso, 3 sanitarios sexados y 1 aula de nivel inicial Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		MOLAS LOPEZ S.A.					CORPORACION LEMURIA S.A.					PRISMAPAR S.A.				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.998.000	1.998.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.380.500	2.380.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	6.869.500	6.869.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	349.900	1.049.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Desmonte de revestimiento. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	157,11	14.500	2.278.095	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	30,00	56.000	1.680.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	75,00	55.700	4.177.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	24,00	29.000	696.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.635.900	1.635.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1.072,25	16.200	17.370.450	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Remoción de pintura. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1.446,40	4.700	6.798.080	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Demolición de revoques. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1.929,09	17.400	33.566.166	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	SANITARIO SEXADO- Desmonte de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	100,47	73.800	7.414.686	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	14,15	58.600	829.190	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	74.400	297.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	229.000	458.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	60,00	165.600	9.936.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	32,00	165.400	5.292.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	286,37	239.200	68.499.704	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
20	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	25,73	65.800	1.693.034	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
21	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Carpeta de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	32,13	47.100	1.513.323	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
22	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	980,75	46.400	45.506.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE Unidad Operativa de Contrataciones

23	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	980,75	135.900	133.283.925	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
24	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	439,65	42.000	18.465.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
25	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1.446,40	62.900	90.978.560	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	424,30	53.600	22.742.480	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Revoque de losa interior. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	482,69	76.600	36.974.054	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
28	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2.892,80	54.200	156.789.760	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
29	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	249,22	54.800	13.657.256	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
30	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Pintura de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	965,38	61.900	59.757.022	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	221,04	46.900	10.366.776	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
32	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	323,60	48.000	15.532.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
33	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Aislación de losa con pintura (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	541,87	96.900	52.507.203	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
34	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	3.105.200	9.315.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
35	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,00	2.688.300	21.506.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
36	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de puerta metálica de 1,40x2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,00	1.596.600	7.983.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
37	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de ventanas tipo balancin. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	85,09	891.300	75.840.717	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
38	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	63,71	898.700	57.256.177	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
39	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	154,55	540.000	83.457.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
40	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Acrovyn	Argentina	289,24	159.900	46.249.476	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
41	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,00	1.622.200	12.977.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
42	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8 (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	30,00	56.600	1.698.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
43	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de puerta de madera para boxes - baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	12,00	1.216.700	14.600.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
44	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	157,11	122.200	19.198.842	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
45	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.817.400	2.817.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
46	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación del sistema de	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.065.700	3.065.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
47	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Construcción de cámara séptica. (Según	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.028.600	2.028.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
48	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Construcción de cámara de inspección.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	636.700	636.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
49	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.443.400	3.443.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
50	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,00	448.400	2.242.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
51	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	1.278.100	7.668.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

52	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de artefactos sanitarios: mingitorio (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	608.200	1.824.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
53	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	229.300	1.375.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
54	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,00	227.700	1.138.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
55	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	954.700	1.909.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
56	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	249,22	106.400	26.517.008	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
57	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	54,00	77.400	4.179.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
58	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	46,00	209.600	9.641.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
59	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de registro pluvial 0.40m x 0.40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,00	109.800	878.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
60	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	344,25	165.400	56.938.950	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
61	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	38,00	582.800	22.146.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
62	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	495.800	1.983.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
63	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	20,00	734.400	14.688.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
64	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.951.100	1.951.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
65	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación eléctrica para aula.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,00	2.200.500	17.604.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
66	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación eléctrica para sala	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	6.602.500	13.205.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
67	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación eléctrica para	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.378.000	2.378.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
68	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	81,00	217.500	17.617.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
69	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	59,00	161.000	9.499.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
70	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	11,00	7.467.100	82.138.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
71	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 36.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,00	8.628.600	77.657.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
72	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	31,00	803.500	24.908.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
73	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.185.900	2.185.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
74	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.380.500	2.380.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
75	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	185,00	9.800	1.813.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
76	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Desmonte de revestimiento. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	28,20	14.500	408.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
77	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,00	56.000	280.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
78	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	14,00	55.700	779.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
79	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	29.000	174.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
80	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.635.900	1.635.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
81	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL- Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	255,10	16.200	4.132.620	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



82	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Demolición de revoques. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	360,60	17.400	6.274.440	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
83	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Desmonte de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	45,00	73.800	3.321.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
84	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	87,00	74.400	6.472.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
85	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	23,00	165.400	3.804.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
86	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	120,75	239.200	28.883.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
87	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Contrapiso para losa de 7 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	120,75	67.500	8.150.625	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
88	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	123,10	65.800	8.099.980	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
89	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Carpeta de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	120,75	47.100	5.687.325	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
90	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	136,20	46.400	6.319.680	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
91	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	136,20	135.900	18.509.580	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
92	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	98,00	42.000	4.116.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
93	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	381,30	62.900	23.983.770	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
94	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	82,90	53.600	4.443.440	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
95	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Revoque de losa interior. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	123,20	76.600	9.437.120	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
96	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	370,80	54.200	20.097.360	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
97	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	46,50	54.800	2.548.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
98	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	123,20	61.900	7.626.080	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
99	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	46,80	46.900	2.194.920	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
100	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura para rampa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	26,60	43.300	1.151.780	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
101	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	18,40	48.000	883.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
102	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Aislación de losa con pintura (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	120,75	96.900	11.700.675	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
103	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. (Según	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	3.105.200	6.210.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
104	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	1.617.500	3.235.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
105	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de ventanas tipo balancín. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,20	891.300	9.091.260	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
106	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,00	898.700	4.493.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
107	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,20	540.000	4.968.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
108	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	1.622.200	3.244.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
109	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	60,00	56.600	3.396.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
110	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes - baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	1.216.700	2.433.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
111	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	31,00	122.200	3.788.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
112	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.817.400	2.817.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
113	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.065.700	3.065.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
114	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Construcción de cámara séptica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.028.600	2.028.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
115	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Construcción de cámara de inspección. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	636.700	636.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
116	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Construcción de pozo absorbente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.443.400	3.443.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



117	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	448.400	1.345.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
118	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial: inodoro infantil con cisterna baja (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	912.400	1.824.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
119	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	229.300	458.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
120	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,60	227.700	364.320	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
121	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,20	954.700	1.145.640	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
122	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de mueble de MDF (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,95	1.121.300	2.186.535	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
123	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de canilla de patio. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	371.000	742.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
124	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	46,50	106.400	4.947.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
125	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	34,20	77.400	2.647.080	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
126	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de registro pluvial 0.40m x 0.40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	109.800	439.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
127	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	11,50	165.400	1.902.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
128	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	46,80	582.800	27.275.040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
129	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	495.800	495.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
130	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	734.400	2.937.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
131	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.951.100	1.951.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
132	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.200.500	2.200.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
133	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e Instalación eléctrica para aula nivel inicial. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.787.300	2.787.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
134	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	14,00	217.500	3.045.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
135	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,00	161.000	1.288.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
136	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	7.467.100	29.868.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
137	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	803.500	3.214.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
138	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.185.900	2.185.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
139	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.380.500	2.380.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
140	REPARACION DE 1 SANITARIO - Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	54,30	5.800	314.940	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
141	REPARACION DE 1 SANITARIO - Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	54,30	9.800	532.140	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
142	REPARACION DE 1 SANITARIO - Desmonte de techo de chapa existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	33,00	15.400	508.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
143	REPARACION DE 1 SANITARIO - Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	56.000	336.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
144	REPARACION DE 1 SANITARIO - Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	55.700	111.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
145	REPARACION DE 1 SANITARIO - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.635.900	1.635.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
146	REPARACION DE 1 SANITARIO - Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	26,10	16.200	422.820	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
147	REPARACION DE 1 SANITARIO - Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	121.600	729.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
148	REPARACION DE 1 SANITARIO - Demolición de zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	151.000	906.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

CIUDAD DEL ESTE RECONSTRUIMOS
Unidad Operativa de Contrataciones

149	REPARACION DE 1 SANITARIO - Demolición de muros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	81,70	24.400	1.993.480	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
150	REPARACION DE 1 SANITARIO - Demolición de viga de H°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	21,60	94.800	2.047.680	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
151	REPARACION DE 1 SANITARIO - Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	14,20	58.600	832.120	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
152	REPARACION DE 1 SANITARIO - Excavación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,20	56.400	349.680	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
153	REPARACION DE 1 SANITARIO - Estructura de H° A°- Zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,70	3.362.000	5.715.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
154	REPARACION DE 1 SANITARIO - Estructura de H° A°- Pilares de H° A°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,30	3.612.300	4.695.990	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
155	REPARACION DE 1 SANITARIO - Estructura de H° A° - Vigas superiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,30	3.833.900	4.984.070	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
156	REPARACION DE 1 SANITARIO - Estructura de H° A° - Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,30	3.820.800	4.967.040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
157	REPARACION DE 1 SANITARIO - Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	18,30	74.400	1.361.520	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
158	REPARACION DE 1 SANITARIO - Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,70	229.000	1.534.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
159	REPARACION DE 1 SANITARIO - Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,50	479.600	1.678.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
160	REPARACION DE 1 SANITARIO - Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	73,30	165.600	12.138.480	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
161	REPARACION DE 1 SANITARIO - Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,05	165.400	669.870	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
162	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	33,60	284.400	9.555.840	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
163	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	33,60	374.900	12.596.640	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
164	REPARACION DE 1 SANITARIO - Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	27,90	65.800	1.835.820	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
165	REPARACION DE 1 SANITARIO - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	27,90	46.400	1.294.560	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
166	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	26,60	135.900	3.614.940	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
167	REPARACION DE 1 SANITARIO - Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	136,50	62.900	8.585.850	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
168	REPARACION DE 1 SANITARIO - Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	12,30	53.600	659.280	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
169	REPARACION DE 1 SANITARIO - Revoque de paredes (muro de nivelación). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	19,00	61.600	1.170.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
170	REPARACION DE 1 SANITARIO - Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	50,80	54.200	2.753.360	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
171	REPARACION DE 1 SANITARIO - Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	15,20	54.800	832.960	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
172	REPARACION DE 1 SANITARIO - Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,40	48.000	211.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
173	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.688.300	2.688.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
174	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,70	898.700	1.527.790	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
175	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,20	540.000	1.188.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
176	REPARACION DE 1 SANITARIO - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,70	56.600	322.620	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
177	REPARACION DE 1 SANITARIO - Dintel de H° A° (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	84.300	337.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
178	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes - baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,00	1.216.700	6.083.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
179	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	81,85	122.200	10.002.070	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
180	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.817.400	2.817.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
181	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.065.700	3.065.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
182	REPARACION DE 1 SANITARIO - Construcción de cámara séptica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.028.600	2.028.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
183	REPARACION DE 1 SANITARIO - Construcción de cámara de inspección. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	636.700	636.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
184	REPARACION DE 1 SANITARIO - Construcción de pozo absorbente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.443.400	3.443.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
185	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	448.400	1.793.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



186	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,00	1.278.100	6.390.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
187	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	229.300	1.375.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
188	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,90	227.700	660.330	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
189	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,70	954.700	1.622.990	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
190	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación de mueble de MDF (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,20	1.121.300	3.588.160	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
191	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	15,30	106.400	1.627.920	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
192	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	109.800	219.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
193	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,00	165.400	1.488.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
194	REPARACION DE 1 SANITARIO - Instalación eléctrica para sanitarios sexados. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.378.000	2.378.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
195	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	217.500	870.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
196	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	161.000	322.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
197	REPARACION DE 1 SANITARIO Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.185.900	2.185.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
198	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.380.500	2.380.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
199	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	82,41	5.800	477.978	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
200	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	82,41	9.800	807.618	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
201	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	349.900	2.099.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
202	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	65,90	58.600	3.861.740	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
203	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Estructura de H° A°- Zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,53	3.362.000	15.229.860	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
204	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Estructura de H° A°- Pilares de H° A°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,75	3.612.300	9.933.825	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
205	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Estructura de H° A° - Vigas superiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,02	3.833.900	19.246.178	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
206	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Estructura de H° A° - Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,80	3.820.800	18.339.840	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
207	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	23,40	74.400	1.740.960	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
208	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO- Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	36,00	229.000	8.244.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
209	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	155,00	165.600	25.668.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
210	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,53	165.400	749.262	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
211	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	80,25	284.400	22.823.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
212	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	80,25	374.900	30.085.725	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
213	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de viga cumbrera metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	7,55	233.300	1.761.415	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
214	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	49,21	65.800	3.238.018	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
215	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	49,21	46.400	2.283.344	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
216	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	49,21	135.900	6.687.639	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
217	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	16,81	42.000	706.020	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
218	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Encuadre de aberturas (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	12,54	79.100	991.914	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
219	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	333,00	62.900	20.945.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
220	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Revoque de estructuras de H° (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	12,20	62.800	766.160	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
221	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	333,00	54.200	18.048.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
222	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	16,00	54.800	876.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
223	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,24	48.000	299.520	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

224	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 1,00x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.233.300	3.233.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
225	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	3.105.200	6.210.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
226	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,24	898.700	5.607.888	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
227	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,24	540.000	3.369.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
228	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	56.600	339.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
229	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes - baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	1.216.700	4.866.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
230	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	94,00	122.200	11.486.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
231	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.817.400	2.817.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
232	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.065.700	3.065.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
233	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Construcción de cámara séptica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.028.600	2.028.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
234	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Construcción de cámara de inspección. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	636.700	636.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
235	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Construcción de pozo absorbente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.443.400	3.443.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
236	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	7,00	448.400	3.138.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
237	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,00	1.278.100	6.390.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
238	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: mingitorio (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	608.200	1.824.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
239	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,00	229.300	1.146.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
240	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,40	227.700	546.480	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
241	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,88	954.700	3.704.236	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
242	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.520.100	1.520.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
243	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	16,00	106.400	1.702.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
244	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	12,00	67.600	811.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
245	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	16,00	209.600	3.353.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
246	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	109.800	658.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
247	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	30,00	165.400	4.962.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
248	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	495.800	495.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
249	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.951.100	1.951.100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
250	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e Instalación eléctrica para sanitarios sexados. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.378.000	2.378.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
251	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,00	217.500	1.740.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
252	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,00	161.000	1.288.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
253	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO- Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.185.900	2.185.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
									TOTAL LOTE Nº 10		**2.398.580.284**					

Lote 11 - Reparación de 1 Aula Nivel Inicial y 2 Aulas

Grupo 1 - LOTE 11 - Reparación de 1 Aula Nivel Inicial y 2 Aulas Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		MOLAS LOPEZ S.A.					CORPORACION LEMURIA S.A.					PRISMAPAR S.A.				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.177.800	2.177.800	S/M	Nacional	1,00	1.992.025	1.992.025
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.594.800	2.594.800	S/M	Nacional	1,00	2.373.378	2.373.378
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	7.487.800	7.487.800	S/M	Nacional	1,00	6.848.916	6.848.916
4	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	312,00	10.700	3.338.400	S/M	Nacional	312,00	9.745	3.040.440
5	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,00	381.400	3.051.200	S/M	Nacional	8,00	348.868	2.790.944
6	Desmonte de techo de teja existente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	188,45	33.500	6.313.075	S/M	Nacional	188,45	30.643	5.774.673
7	Desmonte de revestimiento. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	49,00	15.800	774.200	S/M	Nacional	49,00	14.456	708.344
8	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,00	61.000	610.000	S/M	Nacional	10,00	55.801	558.010
9	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,00	60.800	547.200	S/M	Nacional	9,00	55.570	500.130
10	Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,00	31.700	317.000	S/M	Nacional	10,00	28.957	289.570
11	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.783.100	1.783.100	S/M	Nacional	1,00	1.631.008	1.631.008
12	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	171,55	17.600	3.019.280	S/M	Nacional	171,55	16.102	2.762.298
13	Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	23,00	132.600	3.049.800	S/M	Nacional	23,00	121.250	2.788.750
14	Demolición de zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	23,00	164.600	3.785.800	S/M	Nacional	23,00	150.587	3.463.501
15	Demolición de muros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	213,90	26.600	5.689.740	S/M	Nacional	213,90	24.287	5.194.989
16	Demolición de H°A°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	80,00	97.500	7.800.000	S/M	Nacional	80,00	89.162	7.132.960
17	Desmonte de viga metálica - cabriada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	19,10	43.900	838.490	S/M	Nacional	19,10	40.197	767.763
18	Demolición de revoques. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	63,00	18.900	1.190.700	S/M	Nacional	63,00	17.320	1.091.160
19	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	135,00	63.900	8.626.500	S/M	Nacional	135,00	58.443	7.889.805
20	Estructura de H° A°- Zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	11,60	3.664.500	42.508.200	S/M	Nacional	11,60	3.351.866	38.881.646
21	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,91	3.937.400	27.207.434	S/M	Nacional	6,91	3.601.423	24.885.833
22	Estructura de H° A° Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	7,83	4.164.700	32.609.601	S/M	Nacional	7,83	3.809.385	29.827.485
23	Estructura de H° A° Vigas superiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,39	4.179.000	39.240.810	S/M	Nacional	9,39	3.822.410	35.892.430
24	Estructura de H° A° para escalera.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,21	4.384.500	27.227.745	S/M	Nacional	6,21	4.010.441	24.904.839
25	Estructura de H° A° - Losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	21,25	3.941.600	83.759.000	S/M	Nacional	21,25	3.605.314	76.612.923
26	Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	90,00	81.100	7.299.000	S/M	Nacional	90,00	74.141	6.672.690
27	Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	82,00	249.600	20.467.200	S/M	Nacional	82,00	228.297	18.720.354
28	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	522.800	1.568.400	S/M	Nacional	3,00	478.180	1.434.540
29	Mamposteria de elevación de 0,15 visto con ladrillo común prensado. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	58,00	183.800	10.660.400	S/M	Nacional	58,00	168.083	9.748.814



30	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	398,00	180.500	71.839.000	S/M	Nacional	398,00	165.097	65.708.606
31	Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	60,00	180.300	10.818.000	S/M	Nacional	60,00	164.938	9.896.280
32	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	180,00	260.700	46.926.000	S/M	Nacional	180,00	238.482	42.926.760
33	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	202,00	71.700	14.483.400	S/M	Nacional	202,00	65.579	13.246.958
34	Carpeta de Hº para escalones. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	14,00	47.500	665.000	S/M	Nacional	14,00	43.404	607.656
35	Carpeta de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	210,50	51.300	10.798.650	S/M	Nacional	210,50	46.919	9.876.450
36	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	202,00	50.600	10.221.200	S/M	Nacional	202,00	46.241	9.340.682
37	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	202,00	148.100	29.916.200	S/M	Nacional	202,00	135.477	27.366.354
38	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	118,55	45.700	5.417.735	S/M	Nacional	118,55	41.827	4.958.591
39	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1.010,00	68.500	69.185.000	S/M	Nacional	1.010,00	62.672	63.298.720
40	Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	100,60	58.400	5.875.040	S/M	Nacional	100,60	53.406	5.372.644
41	Revoque de losa interior. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	202,00	83.500	16.867.000	S/M	Nacional	202,00	76.383	15.429.366
42	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1.010,00	59.100	59.691.000	S/M	Nacional	1.010,00	54.034	54.574.340
43	Pintura de ladrillos vistos. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	58,00	45.800	2.656.400	S/M	Nacional	58,00	41.853	2.427.474
44	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	24,00	59.800	1.435.200	S/M	Nacional	24,00	54.675	1.312.200
45	Pintura de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	202,00	67.500	13.635.000	S/M	Nacional	202,00	61.762	12.475.924
46	Pintura para escalones (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	14,00	48.200	674.800	S/M	Nacional	14,00	44.099	617.386
47	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	50,50	51.100	2.580.550	S/M	Nacional	50,50	46.712	2.358.956
48	Pintura para rampa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	16,00	47.300	756.800	S/M	Nacional	16,00	43.219	691.504
49	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	59,00	52.400	3.091.600	S/M	Nacional	59,00	47.899	2.826.041
50	Aislación de losa con pintura (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	210,50	105.600	22.228.800	S/M	Nacional	210,50	96.605	20.335.353
51	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 1,00x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.524.300	3.524.300	S/M	Nacional	1,00	3.223.592	3.223.592
52	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10 con visor de vidrio. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	3.724.200	14.896.800	S/M	Nacional	4,00	3.406.417	13.625.668
53	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	20,00	979.600	19.592.000	S/M	Nacional	20,00	896.030	17.920.600
54	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	29,50	588.600	17.363.700	S/M	Nacional	29,50	538.408	15.883.036
55	Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Acrovyn	Argentina	79,00	174.300	13.769.700	Tecnoperfil	Nacional	79,00	159.420	12.594.180
56	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	1.768.200	5.304.600	S/M	Nacional	3,00	1.617.344	4.852.032
57	Dintel de Hº Aº (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	67,60	91.900	6.212.440	S/M	Nacional	67,60	84.064	5.682.726
58	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0.60x1.80. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	1.326.200	2.652.400	S/M	Nacional	2,00	1.213.017	2.426.034
59	Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	39,00	133.200	5.194.800	S/M	Nacional	39,00	121.791	4.749.849
60	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.071.000	3.071.000	S/M	Nacional	1,00	2.808.961	2.808.961
61	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.341.600	3.341.600	S/M	Nacional	1,00	3.056.474	3.056.474

Unidad Operativa de Contrataciones

62	Construcción de cámara séptica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.211.100	2.211.100	S/M	Nacional	1,00	2.022.465	2.022.465
63	Construcción de cámara de inspección. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	694.000	694.000	S/M	Nacional	1,00	634.808	634.808
64	Construcción de pozo absorbente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.753.300	3.753.300	S/M	Nacional	1,00	3.433.083	3.433.083
65	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	488.800	1.466.400	S/M	Nacional	3,00	447.054	1.341.162
66	Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial: inodoro infantil con cisterna baja. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	994.500	1.989.000	S/M	Nacional	2,00	909.623	1.819.246
67	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.393.100	1.393.100	S/M	Nacional	1,00	1.274.277	1.274.277
68	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios cromados (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	795.900	2.387.700	S/M	Nacional	3,00	727.976	2.183.928
69	Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,20	248.200	297.840	S/M	Nacional	1,20	227.055	272.466
70	Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	1.040.600	2.081.200	S/M	Nacional	2,00	951.825	1.903.650
71	Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.657.000	1.657.000	S/M	Nacional	1,00	1.515.587	1.515.587
72	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	24,00	116.000	2.784.000	S/M	Nacional	24,00	106.069	2.545.656
73	Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	46,00	73.700	3.390.200	S/M	Nacional	46,00	67.416	3.101.136
74	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	23,00	228.500	5.255.500	S/M	Nacional	23,00	208.965	4.806.195
75	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	119.700	718.200	S/M	Nacional	6,00	109.466	656.796
76	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	75,00	180.300	13.522.500	S/M	Nacional	75,00	164.943	12.370.725
77	Construcción de rampa de H°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	16,00	265.900	4.254.400	S/M	Nacional	16,00	243.183	3.890.928
78	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	25,25	635.200	16.038.800	S/M	Nacional	25,25	581.017	14.670.679
79	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	540.400	1.080.800	S/M	Nacional	2,00	494.263	988.526
80	Provisión y colocación de alféizar de granito. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Ssanchez - Marmoles & Granitos	Paraguay	5,00	547.900	2.739.500	HR M&G	Nacional	5,00	501.159	2.505.795
81	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	800.500	4.803.000	S/M	Nacional	6,00	732.197	4.393.182
82	Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.126.700	2.126.700	S/M	Nacional	1,00	1.945.265	1.945.265
83	Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	2.398.600	4.797.200	S/M	Nacional	2,00	2.193.933	4.387.866
84	Provisión e Instalación eléctrica para aula nivel inicial. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	3.038.200	3.038.200	S/M	Nacional	1,00	2.778.937	2.778.937
85	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	12,00	237.000	2.844.000	S/M	Nacional	12,00	216.815	2.601.780
86	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	17,00	175.500	2.983.500	S/M	Nacional	17,00	160.528	2.728.976
87	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	8.139.100	48.834.600	S/M	Nacional	6,00	7.444.696	44.668.176
88	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	875.900	5.255.400	S/M	Nacional	6,00	801.137	4.806.822
89	Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.382.700	2.382.700	S/M	Nacional	1,00	2.179.368	2.179.368
									TOTAL LOTE Nº 11		**995.008.230**			**TOTAL LOTE Nº 11**		**910.079.093**



Lote 12 - Reparacion de 4 Aulas

Grupo 1 - LOTE 12 - Reparacion de 4 Aulas Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		MOLAS LOPEZ S.A.					CORPORACION LEMURIA S.A.					PRISMAPAR S.A.				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.177.800	2.177.800	S/M	Nacional	1,00	1.992.025	1.992.025
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.594.800	2.594.800	S/M	Nacional	1,00	2.373.378	2.373.378
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	7.487.800	7.487.800	S/M	Nacional	1,00	6.848.916	6.848.916
4	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	16,00	381.400	6.102.400	S/M	Nacional	16,00	348.868	5.581.888
5	Desmonte de techo de teja existente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	166,92	33.500	5.591.820	S/M	Nacional	166,92	30.643	5.114.930
6	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)Q	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	61.000	244.000	S/M	Nacional	4,00	55.801	223.204
7	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	16,00	60.800	972.800	S/M	Nacional	16,00	55.570	889.120
8	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	240,00	17.600	4.224.000	S/M	Nacional	240,00	16.102	3.864.480
9	Remoción de pintura. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	689,00	5.100	3.513.900	S/M	Nacional	689,00	4.649	3.203.161
10	Demolición de revoques. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	689,00	18.900	13.022.100	S/M	Nacional	689,00	17.320	11.933.480
11	Desmonte de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	35,00	80.400	2.814.000	S/M	Nacional	35,00	73.579	2.575.265
12	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	50,00	180.500	9.025.000	S/M	Nacional	50,00	165.097	8.254.850
13	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	166,92	309.900	51.728.508	S/M	Nacional	166,92	283.501	47.321.987
14	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	166,92	408.700	68.220.204	S/M	Nacional	166,92	373.817	62.397.534
15	Provisión y colocación de viga cumbrera metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	15,30	254.300	3.890.790	S/M	Nacional	15,30	232.634	3.559.300
16	Contrapiso para losa de 7 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	121,49	73.600	8.941.664	S/M	Nacional	121,49	67.345	8.181.744
17	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	117,00	71.700	8.388.900	S/M	Nacional	117,00	65.579	7.672.743
18	Carpeta de Hº para escalones. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	24,00	47.500	1.140.000	S/M	Nacional	24,00	43.404	1.041.696
19	Carpeta de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	121,49	51.300	6.232.437	S/M	Nacional	121,49	46.919	5.700.189
20	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	117,00	50.600	5.920.200	S/M	Nacional	117,00	46.241	5.410.197
21	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	238,49	148.100	35.320.369	S/M	Nacional	238,49	135.477	32.309.910
22	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	131,50	45.700	6.009.550	S/M	Nacional	131,50	41.827	5.500.251
23	Encuadre de aberturas (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	31,00	86.200	2.672.200	S/M	Nacional	31,00	78.852	2.444.412
24	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	689,00	68.500	47.196.500	S/M	Nacional	689,00	62.672	43.181.008
25	Revoque de estructuras de Hº (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	86,90	68.500	5.952.650	S/M	Nacional	86,90	62.622	5.441.852
26	Revoque de losa interior. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	121,00	83.500	10.103.500	S/M	Nacional	121,00	76.383	9.242.343
27	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	689,00	59.100	40.719.900	S/M	Nacional	689,00	54.034	37.229.426
28	Pintura de estructura de Hº . (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	86,90	54.100	4.701.290	S/M	Nacional	86,90	49.451	4.297.292
29	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	30,60	59.800	1.829.880	S/M	Nacional	30,60	54.675	1.673.055
30	Pintura de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	121,00	67.500	8.167.500	S/M	Nacional	121,00	61.762	7.473.202
31	Pintura para escalones (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	24,00	48.200	1.156.800	S/M	Nacional	24,00	44.099	1.058.376

32	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	70,00	51.100	3.577.000	S/M	Nacional	70,00	46.712	3.269.840
33	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	62,00	52.400	3.248.800	S/M	Nacional	62,00	47.899	2.969.738
34	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10 con visor de vidrio. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	3.724.200	14.896.800	S/M	Nacional	4,00	3.406.417	13.625.668
35	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	13,20	979.600	12.930.720	S/M	Nacional	13,20	896.030	11.827.596
36	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm - Modelo maxi aire. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	18,00	1.407.400	25.333.200	S/M	Nacional	18,00	1.287.293	23.171.274
37	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	31,20	588.600	18.364.320	S/M	Nacional	31,20	538.408	16.798.330
38	Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Acrovyn	Argentina	98,00	174.300	17.081.400	Tecnoperfil	Nacional	98,00	159.420	15.623.160
39	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	1.768.200	7.072.800	S/M	Nacional	4,00	1.617.344	6.469.376
40	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8 (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,40	61.700	394.880	S/M	Nacional	6,40	56.401	360.966
41	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	30,60	116.000	3.549.600	S/M	Nacional	30,60	106.069	3.245.711
42	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	60,00	84.400	5.064.000	S/M	Nacional	60,00	77.192	4.631.520
43	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	15,00	228.500	3.427.500	S/M	Nacional	15,00	208.965	3.134.475
44	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,00	119.700	957.600	S/M	Nacional	8,00	109.466	875.728
45	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	72,46	180.300	13.064.538	S/M	Nacional	72,46	164.943	11.951.770
46	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	35,00	635.200	22.232.000	S/M	Nacional	35,00	581.017	20.335.595
47	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	540.400	2.161.600	S/M	Nacional	4,00	494.263	1.977.052
48	Provisión y colocación de alféizar de granito. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Ssanchez - Marmoles & Granitos	Paraguay	2,00	547.900	1.095.800	HR M&G	Nacional	2,00	501.159	1.002.318
49	Provisión y colocación de letras corpóreas para bloque de aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	7,00	189.900	1.329.300	S/M	Nacional	7,00	173.677	1.215.739
50	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	800.500	3.202.000	S/M	Nacional	4,00	732.197	2.928.788
51	Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	2.398.600	9.594.400	S/M	Nacional	4,00	2.193.933	8.775.732
52	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	16,00	237.000	3.792.000	S/M	Nacional	16,00	216.815	3.469.040
53	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	18,00	175.500	3.159.000	S/M	Nacional	18,00	160.528	2.889.504
54	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	8.139.100	32.556.400	S/M	Nacional	4,00	7.444.696	29.778.784
55	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,00	875.900	7.007.200	S/M	Nacional	8,00	801.137	6.409.096
56	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sala. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	3.052.000	6.104.000	S/M	Nacional	2,00	2.791.600	5.583.200
57	Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.382.700	2.382.700	S/M	Nacional	1,00	2.179.368	2.179.368
									TOTAL LOTE Nº 12		**599.642.820**			**TOTAL LOTE Nº 12**		**548.490.581**



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 487075 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DE FONAE EJERCICIO 2026 - PLURIANUAL 2027

Lote 1 - Reparación de 2 aulas

Grupo 1 - LOTE Nº 01 Reparación de 2 aulas **Contrato Abierto: No,** **Abastecimiento Simultaneo: No**

		FANN S.A.					SANTA LIBRADA de GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Desmonte de techo de chapa existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Demolición de muros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Demolición de revoques. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Estructura de Hº Aº - Pilares de Hº Aº. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Estructura de Hº Aº - Vigas superiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Estructura de Hº Aº - Losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



16	Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Mamposteria de elevación de 0,15 visto con ladrillo común prensado. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Mamposteria de ladrillo tipo convocó (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Carpeta de H° para escalones. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Revoques de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Revoque de estructuras de Hº. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Revoque de Mocheta. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Pintura de ladrillos vistos. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Pintura de estructura de Hº . (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 1,00x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Provisión y colocación de protector de pared (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8 (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

43	Dintel de Hº Aº (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Provisión y colocación de caño de bajada de PVC de 100mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Provisión y colocación de alféizar de granito. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
60	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sala (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
61	Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

Lote 2 - Reparación de 8 aulas, 2 salas multiuso y 1 sanitario individual

Grupo 1 - LOTE Nº 02 Reparación de 8 aulas, 2 salas multiuso y 1 sanitario individual Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		FANN S.A.					SANTA LIBRADA de GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES				
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

5	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Desmonte de techo de teja existente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Desmonte de revestimiento. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Demolición de zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Demolición de muros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Demolición de viga de Hº. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Remoción de pintura. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Demolición de revoques. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Estructura de Hº Aº- Zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Estructura de Hº Aº- Pilares de Hº Aº. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Estructura de Hº Aº - Vigas superiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Estructura de Hº Aº - Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Estructura de Hº Aº para escalera.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Estructura de Hº Aº - Losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Provisión y colocación de viga cumbrera metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



33	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Carpeta de Hº para escalones. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Carpeta de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Revoque de losa interior. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Pintura de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Pintura para escalones (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Pintura para rampa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Aislación de losa con pintura (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,90 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10 con visor de vidrio. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
60	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



61	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
62	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
63	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
64	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios cromados (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
65	Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
66	Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
67	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
72	Junta de dilatación con poliuretano. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Provisión y colocación de alfeizar de granito. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Provisión y colocación de letras corpóreas para bloque de aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
76	Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
77	Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
78	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
79	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
80	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
81	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
82	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sala. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
84	Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



Lote 3 - Reparación de 4 salas de aulas, 2 aulas de Nivel Inicial y 1 sala multiuso

Grupo 1 - LOTE Nº 03 - Reparación de 4 salas de aulas, 2 aulas de Nivel Inicial y 1 sala multiuso Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		FANN S.A.					SANTA LIBRADA de GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Destronque y desenraizado de árboles. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Desmonte de techo de teja existente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Desmonte de tejas con recuperación de tirantes y tejuelones. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Desmonte de techo de chapa existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Demolición de zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Demolición de muros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Demolición de HºAº. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Demolición de viga de Hº. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Estructura de Hº Aº- Zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Estructura de Hº Aº- Pilares de Hº Aº. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Estructura de Hº Aº - Vigas superiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



25	Estructura de Hº Aº - Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Estructura de Hº Aº - Losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Mamposteria de elevación de 0,15 visto con ladrillo común prensado. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Mamposteria de ladrillo común visto para canteros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Provisión y colocación de viga cumbrera metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Revoque de estructuras de Hº (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Revoque de paredes (muro de nivelación). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Pintura de ladrillos vistos. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Pintura de estructura de Hº . (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Pintura para rampa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10 con visor de vidrio. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

54	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm - Modelo maxi aire. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Provisión y colocación de tubos metálicos - Modelo 01. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
60	Dintel de Hº Aº (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
61	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes - baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
62	Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
63	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
64	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
65	Construcción de cámara séptica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
66	Construcción de cámara de inspección. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
67	Construcción de pozo absorbente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial: inodoro infantil con cisterna baja (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios cromados (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
72	Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Provisión e instalación de mueble de MDF.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
76	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
77	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
78	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
79	Construcción de rampa de Hº . (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
80	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
81	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

82	Provisión y colocación de alfeizar de granito. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Provisión y colocación de letras corpóreas para bloque de aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
84	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
85	Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
86	Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
87	Provisión e Instalación eléctrica para aula nivel inicial. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
88	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
89	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
90	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
91	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
92	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sala. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
93	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sanitario. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
94	Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

Lote 4 - Reparacion de 8 aulas ,1 aula nivel inicial y 3 Sanitarios

Grupo 1 - Reparacion de 8 aulas y 1 aula nivel pre inicial Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		FANN S.A.					SANTA LIBRADA de GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES				
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	1,00	1.878.138	1.878.138	S/M	**Nacional**	1,00	1.942.074	1.942.074
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	1,00	2.237.689	2.237.689	S/M	**Nacional**	1,00	2.313.865	2.313.865
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	1,00	6.457.354	6.457.354	S/M	**Nacional**	1,00	6.677.178	6.677.178
4	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	49,50	5.474	270.963	S/M	**Nacional**	49,50	5.660	280.170
5	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	49,50	9.188	454.806	S/M	**Nacional**	49,50	9.500	470.250
6	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	6,00	328.923	1.973.538	S/M	**Nacional**	6,00	340.120	2.040.720
7	Desmonte de techo de teja existente. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	271,94	28.891	7.856.619	S/M	**Nacional**	271,94	29.874	8.123.936

8	Desmonte de techo de chapa existentes. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	6,56	14.437	94.707	S/M	Nacional	6,56	14.929	97.934
9	Desmonte de revestimiento. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	9,07	13.629	123.615	S/M	Nacional	9,07	14.093	127.824
10	Desmonte de aberturas (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	10,00	52.611	526.110	S/M	Nacional	10,00	54.402	544.020
11	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	25,00	52.393	1.309.825	S/M	Nacional	25,00	54.176	1.354.400
12	Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	25,00	27.301	682.525	S/M	Nacional	25,00	28.231	705.775
13	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual). (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	3,00	249.458	748.374	S/M	Nacional	3,00	257.950	773.850
14	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	458,27	15.181	6.956.997	S/M	Nacional	458,27	15.698	7.193.922
15	Demolición de muros (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	51,92	22.898	1.188.864	S/M	Nacional	51,92	23.678	1.229.362
16	Demolición de HºAº. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	15,24	84.064	1.281.135	S/M	Nacional	15,24	86.926	1.324.752
17	Remoción de pintura. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1.023,27	4.383	4.484.992	S/M	Nacional	1.023,27	4.532	4.637.460
18	Demolición de revoques. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	270,67	16.330	4.420.041	S/M	Nacional	270,67	16.886	4.570.534
19	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	42,12	55.102	2.320.896	S/M	Nacional	42,12	56.978	2.399.913
20	Excavación. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	44,74	52.988	2.370.683	S/M	Nacional	44,74	54.792	2.451.394
21	Estructura de Hº Aº- Zapatas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,68	3.160.235	14.789.900	S/M	Nacional	4,68	3.267.817	15.293.384
22	Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	3.395.524	3.395.524	S/M	Nacional	1,00	3.511.117	3.511.117
23	Estructura de Hº Aº Vigas superiores. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,20	3.603.877	4.324.652	S/M	Nacional	1,20	3.726.562	4.471.874
24	Estructura de Hº Aº Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,40	3.591.597	5.028.236	S/M	Nacional	1,40	3.713.864	5.199.410
25	Estructura de Hº Aº para escalera (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	8,64	3.781.158	32.669.205	S/M	Nacional	8,64	3.909.879	33.781.355
26	Aislacion Asfaltica de paredes (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,92	69.902	204.114	S/M	Nacional	2,92	72.282	211.063
27	Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,92	215.245	1.059.005	S/M	Nacional	4,92	222.572	1.095.054
28	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	33,00	450.842	14.877.786	S/M	Nacional	33,00	466.190	15.384.270
29	Mamposteria de elevación de ladrillo hueco de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	59,02	111.130	6.558.893	S/M	Nacional	59,02	114.913	6.782.165
30	Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	49,82	155.508	7.747.409	S/M	Nacional	49,82	160.802	8.011.156
31	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	316,17	267.293	84.510.028	S/M	Nacional	316,17	276.392	87.386.859
32	Contrapiso para losa de 7 cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	227,37	63.495	14.436.858	S/M	Nacional	227,37	65.657	14.928.432
33	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	234,45	61.829	14.495.809	S/M	Nacional	234,45	63.934	14.989.326

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

34	Carpeta de Hº para escalones. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	9,00	40.923	368.307	S/M	**Nacional**	9,00	42.316	380.844
35	Carpeta de losa. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	1,00	44.236	44.236	S/M	**Nacional**	1,00	45.742	45.742
36	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	458,27	43.597	19.979.197	S/M	**Nacional**	458,27	45.081	20.659.270
37	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	458,27	127.732	58.535.744	S/M	**Nacional**	458,27	132.080	60.528.302
38	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	321,59	39.436	12.682.223	S/M	**Nacional**	321,59	40.778	13.113.797
39	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	1.023,30	59.089	60.465.774	S/M	**Nacional**	1.023,30	61.101	62.524.653
40	Revoque de estructuras de Hº (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	50,71	59.041	2.993.969	S/M	**Nacional**	50,71	61.051	3.095.896
41	Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	61,00	50.353	3.071.533	S/M	**Nacional**	61,00	52.067	3.176.087
42	Revoque de losa interior. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	70,00	72.016	5.041.120	S/M	**Nacional**	70,00	74.468	5.212.760
43	Revoque de paredes (muro de nivelación). (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	1,00	57.917	57.917	S/M	**Nacional**	1,00	59.889	59.889
44	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	1.099,86	50.945	56.032.368	S/M	**Nacional**	1.099,86	52.679	57.939.525
45	Pintura de estructura de Hº . (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	50,80	46.624	2.368.499	S/M	**Nacional**	50,80	48.211	2.449.119
46	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	77,00	51.550	3.969.350	S/M	**Nacional**	77,00	53.304	4.104.408
47	Pintura de losa. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	69,10	58.231	4.023.762	S/M	**Nacional**	69,10	60.213	4.160.718
48	Pintura para escalones (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	9,20	41.578	382.518	S/M	**Nacional**	9,20	42.994	395.545
49	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	0,70	44.042	30.829	S/M	**Nacional**	0,70	45.541	31.879
50	Pintura para rampa. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	4,30	40.748	175.216	S/M	**Nacional**	4,30	42.135	181.181
51	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	30,00	45.160	1.354.800	S/M	**Nacional**	30,00	46.698	1.400.940
52	Aislación de losa con pintura (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	69,10	91.082	6.293.766	S/M	**Nacional**	69,10	94.183	6.508.045
53	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	9,00	2.918.854	26.269.686	S/M	**Nacional**	9,00	3.018.219	27.163.971
54	Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	3,00	1.520.450	4.561.350	S/M	**Nacional**	3,00	1.572.210	4.716.630
55	Provisión y colocación de ventanas tipo balancín. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	3,00	837.846	2.513.538	S/M	**Nacional**	3,00	866.368	2.599.104
56	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	43,20	844.802	36.495.446	S/M	**Nacional**	43,20	873.562	37.737.878
57	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	1,00	507.626	507.626	S/M	**Nacional**	1,00	524.907	524.907
58	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	8,00	1.524.878	12.199.024	S/M	**Nacional**	8,00	1.576.789	12.614.312
59	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8 (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	44,10	53.177	2.345.106	S/M	**Nacional**	44,10	54.987	2.424.927
60	Dintel de Hº Aº (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	10,40	79.258	824.283	S/M	**Nacional**	10,40	81.956	852.342

61	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	1.143.667	2.287.334	S/M	Nacional	2,00	1.182.600	2.365.200
62	Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	51,28	114.828	5.888.380	S/M	Nacional	51,28	118.737	6.088.833
63	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	2.648.368	5.296.736	S/M	Nacional	2,00	2.738.525	5.477.050
64	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	2.881.731	5.763.462	S/M	Nacional	2,00	2.979.832	5.959.664
65	Construcción de cámara séptica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.906.838	1.906.838	S/M	Nacional	1,00	1.971.752	1.971.752
66	Construcción de cámara de inspección. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	598.515	598.515	S/M	Nacional	1,00	618.890	618.890
67	Construcción de pozo absorvente. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	3.236.808	3.236.808	S/M	Nacional	1,00	3.346.997	3.346.997
68	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	3,00	446.773	1.340.319	S/M	Nacional	3,00	461.982	1.385.946
69	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	421.495	421.495	S/M	Nacional	1,00	435.844	435.844
70	Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial: inodoro infantil con cisterna baja (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	857.618	1.715.236	S/M	Nacional	2,00	886.814	1.773.628
71	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.201.424	1.201.424	S/M	Nacional	1,00	1.242.324	1.242.324
72	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: mingitorio (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	571.745	571.745	S/M	Nacional	1,00	591.208	591.208
73	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	215.501	215.501	S/M	Nacional	1,00	222.837	222.837
74	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios cromados (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	3,00	686.356	2.059.068	S/M	Nacional	3,00	709.721	2.129.163
75	Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,70	214.074	363.926	S/M	Nacional	1,70	221.361	376.314
76	Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,67	897.408	2.396.079	S/M	Nacional	2,67	927.958	2.477.648
77	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	77,00	100.005	7.700.385	S/M	Nacional	77,00	103.409	7.962.493
78	Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	70,00	63.562	4.449.340	S/M	Nacional	70,00	65.726	4.600.820
79	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	9,00	103.207	928.863	S/M	Nacional	9,00	106.721	960.489
80	Construcción de rampa de H°. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,30	229.280	985.904	S/M	Nacional	4,30	237.085	1.019.466
81	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	6,57	547.799	3.599.039	S/M	Nacional	6,57	566.448	3.721.563
82	Provisión e instalación deextintor 6kg. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,00	466.005	1.864.020	S/M	Nacional	4,00	481.869	1.927.476
83	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	16,00	690.336	11.045.376	S/M	Nacional	16,00	713.837	11.421.392
84	Acometida. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.834.051	1.834.051	S/M	Nacional	1,00	1.896.487	1.896.487
85	Provision e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	8,00	2.068.503	16.548.024	S/M	Nacional	8,00	2.138.920	17.111.360
86	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	40,00	204.419	8.176.760	S/M	Nacional	40,00	211.378	8.455.120
87	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	36,00	151.350	5.448.600	S/M	Nacional	36,00	156.503	5.634.108
88	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	16,00	7.019.071	112.305.136	S/M	Nacional	16,00	7.258.018	116.128.288
89	Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	16,00	755.335	12.085.360	S/M	Nacional	16,00	781.049	12.496.784

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

90	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sala. Según EE.TT.	S/M	Nacional	4,00	2.632.000	10.528.000	S/M	Nacional	4,00	2.721.600	10.886.400
91	Servicio de limpieza general de la construccion	S/M	Nacional	1,00	2.054.770	2.054.770	S/M	Nacional	1,00	2.124.720	2.124.720
					TOTAL LOTE Nº 04	**810.138.972**				**TOTAL LOTE Nº 04**	**837.717.732**

Lote 5 - Reparacion de 3 aulas y 1 aula multiuso

Grupo 1 - LOTE Nº 05 Reparacion de 3 aulas y 1 aula multiuso Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		FANN S.A.					**SANTA LIBRADA de GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES**				
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.942.074	1.942.074
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.313.865	2.313.865
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	6.677.178	6.677.178
4	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	519,00	5.660	2.937.540
5	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	519,00	9.500	4.930.500
6	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	24,00	340.120	8.162.880
7	Desmonte de techo de teja existente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	280,00	29.874	8.364.720
8	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,00	54.402	544.020
9	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	19,00	54.176	1.029.344
10	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.590.110	1.590.110
11	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	212,00	15.698	3.327.976
12	Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	24,00	118.210	2.837.040
13	Demolición de zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	24,00	146.811	3.523.464
14	Demolición de muros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	283,80	23.678	6.719.816
15	Demolición de HºAº. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	90,00	86.926	7.823.340
16	Demolición de viga de Hº. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	25,00	92.105	2.302.625
17	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	272,80	56.978	15.543.598
18	Estructura de Hº Aº- Zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	12,48	3.267.817	40.782.356
19	Estructura de Hº Aº- Pilares de Hº Aº (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	13,84	3.511.117	48.593.859

20	Estructura de Hº Aº - Vigas superiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	13,76	3.726.562	51.277.493
21	Estructura de Hº Aº - Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	11,50	3.713.864	42.709.436
22	Estructura de Hº Aº - Losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	33,60	3.514.909	118.100.942
23	Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	85,00	72.282	6.143.970
24	Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	110,00	222.572	24.482.920
25	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	247,05	160.957	39.764.427
26	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	280,00	232.502	65.100.560
27	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	211,00	63.934	13.490.074
28	Carpeta de Hº para escalones. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	8,55	42.316	361.802
29	Carpeta de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	280,00	45.742	12.807.760
30	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	211,00	45.081	9.512.091
31	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	211,00	132.080	27.868.880
32	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	125,00	40.778	5.097.250
33	Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	33,00	52.067	1.718.211
34	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	755,00	61.101	46.131.255
35	Revoque de estructuras de Hº (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	104,00	61.051	6.349.304
36	Revoque de losa interior. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	280,00	74.468	20.851.040
37	Revoque de paredes (muro de nivelación). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	110,00	59.889	6.587.790
38	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	905,00	52.679	47.674.495
39	Pintura de estructura de Hº. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	104,00	48.211	5.013.944
40	Pintura de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	280,00	60.213	16.859.640
41	Pintura para escalones (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	12,00	42.994	515.928
42	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	20,00	45.541	910.820
43	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	33,00	46.698	1.541.034
44	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	4,00	3.018.219	12.072.876
45	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	33,00	873.562	28.827.546
46	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	33,00	524.907	17.321.931
47	Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Acrovyn	**Argentina**	94,00	155.423	14.609.762
48	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	3,00	1.576.789	4.730.367



49	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	15,00	54.987	824.805
50	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	50,00	103.409	5.170.450
51	Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	32,00	65.726	2.103.232
52	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	25,00	203.725	5.093.125
53	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,00	106.721	1.067.210
54	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	25,00	75.256	1.881.400
55	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	280,00	160.807	45.025.960
56	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	20,00	566.448	11.328.960
57	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	481.869	963.738
58	Provisión y colocación de alféizar de granito. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Marmoles & Granitos	Paraguay	3,00	488.592	1.465.776
59	Provisión y colocación de letras corpóreas para bloque de aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	7,00	169.322	1.185.254
60	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	713.837	2.855.348
61	Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.896.487	1.896.487
62	Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	2.138.920	8.555.680
63	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	16,00	211.378	3.382.048
64	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	8,00	156.503	1.252.024
65	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	5.757.707	5.757.707
66	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	3,00	7.258.018	21.774.054
67	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	781.049	4.686.294
68	Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.124.720	2.124.720
										TOTAL LOTE Nº 05	**946.774.126**

Lote 6 - Reparación de 2 aulas

Grupo 1 - LOTE Nº 06 Reparación de 2 aulas Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		FANN S.A.					SANTA LIBRADA de GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES				
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.942.074	1.942.074
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.313.865	2.313.865

3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	6.677.178	6.677.178
4	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	219,01	5.660	1.239.597
5	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	219,01	9.500	2.080.595
6	Destronque y desenraizado de árboles. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	734.398	734.398
7	Desmonte de techo de chapa existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	136,45	14.929	2.037.062
8	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	54.402	108.804
9	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	54.176	325.056
10	Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	28.231	112.924
11	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	112,73	15.698	1.769.636
12	Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	6,00	118.210	709.260
13	Demolición de muros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	184,29	23.678	4.363.619
14	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	82,28	56.978	4.688.150
15	Estructura de Hº Aº- Zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	10,40	3.267.817	33.985.297
16	Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,62	3.511.117	9.199.127
17	Estructura de Hº Aº - Vigas superiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,24	3.726.562	34.433.433
18	Estructura de Hº Aº - Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,33	3.713.864	16.081.031
19	Estructura de Hº Aº - Losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	22,12	3.514.909	77.749.787
20	Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	88,24	72.282	6.378.164
21	Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	23,25	222.572	5.174.799
22	Mamposteria de elevación de 0,15 visto con ladrillo común prensado. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	50,00	163.869	8.193.450
23	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	107,60	160.957	17.318.973
24	Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	18,00	160.802	2.894.436
25	Mamposteria de ladrillo común visto para canteros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	13,10	89.575	1.173.433
26	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	140,50	232.502	32.666.531
27	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	129,64	63.934	8.288.404
28	Carpeta de Hº para escalones. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	5,70	42.316	241.201
29	Carpeta de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	140,64	45.742	6.433.155
30	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	129,64	45.081	5.844.301
31	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	129,64	132.080	17.122.851

32	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	75,00	40.778	3.058.350
33	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	214,90	61.101	13.130.605
34	Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	59,32	52.067	3.088.614
35	Revoque de losa interior. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	129,64	74.468	9.654.032
36	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	214,87	52.679	11.319.137
37	Pintura de ladrillos vistos. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	50,00	40.804	2.040.200
38	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	15,05	53.304	802.225
39	Pintura de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	140,64	60.213	8.468.356
40	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	91,84	45.541	4.182.485
41	Pintura para rampa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	26,91	42.135	1.133.853
42	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	71,66	46.698	3.346.379
43	Aislación de losa con pintura (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	140,64	94.183	13.245.897
44	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10 con visor de vidrio. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	2,00	3.321.000	6.642.000
45	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	20,83	873.562	18.196.296
46	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	20,83	524.907	10.933.813
47	Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Acrovyn	**Argentina**	53,20	155.423	8.268.504
48	Provisión y colocación de tubos metálicos - Modelo 01. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	14,50	869.000	12.600.500
49	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	2,00	1.576.789	3.153.578
50	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	25,94	54.987	1.426.363
51	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	15,05	103.409	1.556.305
52	Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	6,48	65.726	425.904
53	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	33,28	75.256	2.504.520
54	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	5,00	106.721	533.605
55	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	49,28	160.807	7.924.569
56	Construcción de rampa de Hº . (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	26,91	237.085	6.379.957
57	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	22,96	566.448	13.005.646
58	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	1,00	481.869	481.869
59	Provisión y colocación de alfeizar de granito. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Ssanchez - Marmoles & Granitos	**Paraguay**	2,55	488.592	1.245.910
60	Provisión y colocación de letras corpóreas para bloque de aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Paraguay**	8,00	169.322	1.354.576

61	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	713.837	1.427.674
62	Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	1.896.487	1.896.487
63	Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	2.138.920	4.277.840
64	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	12,00	211.378	2.536.536
65	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	9,00	156.503	1.408.527
66	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	7.258.018	14.516.036
67	Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	4,00	781.049	3.124.196
68	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sala (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	2,00	2.721.600	5.443.200
69	Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Paraguay	1,00	2.124.720	2.124.720
										TOTAL LOTE Nº 06	**519.139.853**

Lote 7 - Reparación de 4 Aulas, 2 Salas Multiusos y 1 Sanitario Sexado

Grupo 1 - LOTE Nº 07 Reparación de 4 Aulas, 2 Salas Multiusos y 1 Sanitario Sexado Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		FANN S.A.					SANTA LIBRADA de GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES				
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.878.138	1.878.138	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.237.689	2.237.689	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	6.457.354	6.457.354	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	257,15	9.188	2.362.694	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,00	328.923	1.315.692	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Desmonte de techo de teja existente. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	412,75	28.891	11.924.760	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Desmonte de revestimiento. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	72,50	13.629	988.103	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	18,00	52.611	946.998	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	25,00	52.393	1.309.825	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	27.301	54.602	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	1.537.761	3.075.522	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	340,00	15.181	5.161.540	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	14,00	114.318	1.600.452	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

14	Demolición de zapatas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	14,00	141.978	1.987.692	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Demolición de muros (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	115,20	22.898	2.637.850	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Desmonte de viga metálica - cabriada. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	12,70	37.899	481.317	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Demolición de viga de Hº. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	28,20	89.073	2.511.859	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Estructura de Hº Aº- Zapatas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,95	3.160.235	9.322.693	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	3,25	3.395.524	11.035.453	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	67,00	155.658	10.429.086	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	82,85	155.508	12.883.838	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Mampostería de ladrillo común visto para canteros (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	13,00	86.626	1.126.138	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	404,00	267.293	107.986.372	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	404,00	352.445	142.387.780	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Provisión y colocación de viga cumbrera metálica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	39,80	219.334	8.729.493	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	330,10	61.829	20.409.753	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	330,10	43.597	14.391.370	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	330,10	127.732	42.164.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	140,00	39.436	5.521.040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	424,20	59.089	25.065.554	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	178,80	50.353	9.003.116	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1.183,00	50.945	60.267.935	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	120,00	51.550	6.186.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	11,20	44.042	493.270	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Pintura para rampa. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,60	40.748	228.189	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	82,55	45.160	3.727.958	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 1,00x 2,10. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	3.039.294	3.039.294	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,00	2.918.854	14.594.270	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,00	2.526.958	10.107.832	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	34,85	844.802	29.441.350	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	75,60	507.626	38.376.526	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	Tecnoperfil	Nacional Brasil	102,00	150.306	15.331.212	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

43	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,00	1.524.878	6.099.512	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	S/M	Nacional	30,00	53.177	1.595.310	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,00	1.143.667	4.574.668	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	129,15	114.828	14.830.036	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.648.368	2.648.368	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.881.731	2.881.731	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Construcción de cámara séptica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.906.838	1.906.838	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Construcción de cámara de inspección. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	598.515	598.515	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Construcción de pozo absorbente. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	3.236.808	3.236.808	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	7,00	421.495	2.950.465	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,00	1.201.424	6.007.120	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: mingitorio (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	3,00	571.745	1.715.235	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios cromados (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,00	686.356	3.431.780	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,60	214.074	1.198.814	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,00	897.408	4.487.040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.428.938	1.428.938	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	120,00	100.005	12.000.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
60	Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	39,00	63.562	2.478.918	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
61	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,00	103.207	516.035	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
62	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	134,00	155.513	20.838.742	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
63	Construcción de rampa de Hº . (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,60	229.280	1.283.968	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
64	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,60	547.799	3.067.674	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
65	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	466.005	932.010	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
66	Provisión y colocación de alféizar de granito. (Según EE.TT.)	Marmoleria Cristal	Nacional	4,00	472.507	1.890.028	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
67	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	10,00	690.336	6.903.360	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Acometida. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.834.051	1.834.051	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	6,00	2.068.503	12.411.018	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Provisión e Instalación eléctrica para sanitarios sexados. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.235.344	2.235.344	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	28,00	204.419	5.723.732	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

72	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	32,00	151.350	4.843.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	9,00	7.019.071	63.171.639	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	5.568.153	5.568.153	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	10,00	755.335	7.553.350	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
76	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sala. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,00	2.632.000	13.160.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
77	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sanitario. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.219.180	1.219.180	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
78	Servicio de limpieza general de la construccion	S/M	Nacional	1,00	2.054.770	2.054.770	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
					TOTAL LOTE Nº 07	**878.458.892**					

Lote 8 - Reparación de 01 Aula del Nivel Inicial

Grupo 1 - LOTE Nº 08 - Reparación de 01 Aula del Nivel Inicial Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		FANN S.A.					SANTA LIBRADA de GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES				
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	1,00	1.942.074	1.942.074
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	1,00	2.313.865	2.313.865
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	1,00	6.677.178	6.677.178
4	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	150,20	5.660	850.132
5	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	150,20	9.500	1.426.900
6	Destronque y desenraizado de árboles. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	3,00	734.398	2.203.194
7	Desmonte de techo de teja existente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	106,30	29.874	3.175.606
8	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	4,00	54.402	217.608
9	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	8,00	54.176	433.408
10	Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	2,00	28.231	56.462
11	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	1,00	1.590.110	1.590.110
12	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	62,40	15.698	979.555
13	Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	13,00	118.210	1.536.730
14	Demolición de zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	13,00	146.811	1.908.543

Unidad Operativa de Contrataciones

15	Demolición de muros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	142,90	23.678	3.383.586
16	Demolición de viga de H°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	41,30	92.105	3.803.937
17	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	37,30	56.978	2.125.279
18	Excavación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	9,20	54.792	504.086
19	Estructura de H° A°- Zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	5,80	3.267.817	18.953.339
20	Estructura de H° A°- Pilares de H° A°. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	5,80	3.511.117	20.364.479
21	Estructura de H° A° - Vigas superiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	2,20	3.726.562	8.198.436
22	Estructura de H° A° - Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	4,20	3.713.864	15.598.229
23	Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	24,90	72.282	1.799.822
24	Muro de nivelación de 0.30. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	10,00	222.572	2.225.720
25	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	12,20	466.190	5.687.518
26	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	186,20	160.957	29.970.193
27	Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	8,20	160.802	1.318.576
28	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	117,00	276.392	32.337.864
29	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	117,00	364.444	42.639.948
30	Provisión y colocación de viga cumbrera metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	10,80	226.801	2.449.451
31	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	78,40	63.934	5.012.426
32	Carpeta de H° para escalones. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	7,40	42.316	313.138
33	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	76,10	45.081	3.430.664
34	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	83,50	132.080	11.028.680
35	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	39,10	40.778	1.594.420
36	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	318,40	61.101	19.454.558
37	Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	59,50	52.067	3.097.987
38	Revoque de paredes (muro de nivelación). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	39,90	59.889	2.389.571
39	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	321,05	52.679	16.912.593
40	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	41,60	53.304	2.217.446
41	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	45,40	45.541	2.067.561
42	Pintura para rampa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	14,80	42.135	623.598
43	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	Nacional	37,40	46.698	1.746.505

44	Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,90 x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	3,00	1.931.021	5.793.063
45	Provisión y colocación de puerta metálica de 1,40x2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	1,00	1.551.905	1.551.905
46	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	13,70	873.562	11.967.799
47	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	18,70	524.907	9.815.761
48	Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Armstrong Ceilings	**Nacional**	23,70	155.423	3.683.525
49	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	1,00	1.576.789	1.576.789
50	Dintel de Hº Aº (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	42,20	81.956	3.458.543
51	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes - baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	2,00	1.182.600	2.365.200
52	Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	39,70	118.737	4.713.859
53	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	1,00	2.738.525	2.738.525
54	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	1,00	2.979.832	2.979.832
55	Construcción de cámara séptica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	1,00	1.971.752	1.971.752
56	Construcción de cámara de inspección. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	1,00	618.890	618.890
57	Construcción de pozo absorbente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	1,00	3.346.997	3.346.997
58	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	4,00	435.844	1.743.376
59	Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial: inodoro infantil con cisterna baja (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	2,00	886.814	1.773.628
60	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	1,00	1.242.324	1.242.324
61	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	4,00	222.837	891.348
62	Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	1,85	221.361	409.518
63	Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	1,70	927.958	1.577.529
64	Provisión e instalación de mueble de MDF.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	2,15	1.089.868	2.343.216
65	Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	1,00	1.477.583	1.477.583
66	Provisión y colocación de canilla de patio. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	2,00	360.612	721.224
67	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	41,60	103.409	4.301.814
68	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	30,00	75.256	2.257.680
69	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	4,00	106.721	426.884
70	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	23,70	160.807	3.811.126
71	Construcción de rampa de Hº . (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	14,80	237.085	3.508.858
72	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	19,60	566.448	11.102.381

73	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	1,00	481.869	481.869
74	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	2,00	713.837	1.427.674
75	Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	1,00	1.896.487	1.896.487
76	Provisión e Instalación eléctrica para aula nivel inicial. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	1,00	2.709.255	2.709.255
77	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	7,00	211.378	1.479.646
78	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	10,00	156.503	1.565.030
79	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	2,00	7.258.018	14.516.036
80	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	2,00	781.049	1.562.098
81	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sala. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	1,00	2.721.600	2.721.600
82	Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	S/M	**Nacional**	1,00	2.124.720	2.124.720
										TOTAL LOTE Nº 08	**411.216.321**

Lote 9 - Reparación de 5 aulas y 4 salas multiuso

Grupo 1 - LOTE Nº 09 - Reparación de 5 aulas y 4 salas multiuso Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		FANN S.A.					**SANTA LIBRADA de GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES**				
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.878.138	1.878.138	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	1,00	2.237.689	2.237.689	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	1,00	6.457.354	6.457.354	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Desmonte de tejas con recuperación de tirantes y tejuelones. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	542,56	55.699	30.220.049	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Desmonte de revestimiento. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	2,00	13.629	27.258	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	12,00	52.611	631.332	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	29,00	52.393	1.519.397	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	15,00	27.301	409.515	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	629,19	15.181	9.551.733	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	4,00	114.318	457.272	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Demolición de muros (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	69,15	22.898	1.583.397	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Demolición de viga de Hº. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	62,84	89.073	5.597.347	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

13	Remoción de pintura. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	1.203,00	4.383	5.272.749	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Demolición de revoques. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	80,00	16.330	1.306.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Estructura de Hº Aº- Zapatas. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	1,00	3.160.235	3.160.235	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Estructura de Hº Aº- Pilares de Hº Aº. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	2,34	3.395.524	7.945.526	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Estructura de Hº Aº - Vigas superiores. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	0,70	3.603.877	2.522.714	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Estructura de Hº Aº - Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	0,70	3.591.597	2.514.118	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	64,56	69.902	4.512.873	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	4,35	215.245	936.316	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Mampostería de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	61,00	155.658	9.495.138	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	55,50	155.508	8.630.694	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	542,56	267.293	145.022.490	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	542,56	352.445	191.222.559	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Provisión y colocación de viga cumbrera metálica. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	62,84	219.334	13.782.949	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	421,07	61.829	26.034.337	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	421,07	43.597	18.357.389	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	421,07	127.732	53.784.113	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	288,67	39.436	11.383.990	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	174,01	59.089	10.282.077	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	156,60	50.353	7.885.280	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	1.185,00	50.945	60.369.825	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	174,15	51.550	8.977.433	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	52,20	45.160	2.357.352	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	9,00	2.918.854	26.269.686	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	2,00	2.526.958	5.053.916	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	52,20	844.802	44.098.664	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	52,20	507.626	26.498.077	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	Tecnoperfil	**Nacional Brasil**	198,20	150.306	29.790.649	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	7,00	1.524.878	10.674.146	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	167,60	53.177	8.912.465	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



42	Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	114.828	229.656	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Provisión y colocación de canilla de patio. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	3,00	348.740	1.046.220	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	174,15	100.005	17.415.871	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	145,00	72.779	10.552.955	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	14,00	103.207	1.444.898	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	200,68	155.513	31.208.349	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Construcción de rampa de H° . (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	7,00	229.280	1.604.960	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,00	547.799	2.191.196	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,00	466.005	1.864.020	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Provisión y colocación de alféizar de granito. (Según EE.TT.)	Marmoleria Cristal	Nacional	7,25	472.507	3.425.676	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	14,00	690.336	9.664.704	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Acometida. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.834.051	1.834.051	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	9,00	2.068.503	18.616.527	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	46,00	204.419	9.403.274	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	27,00	151.350	4.086.450	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	14,00	7.019.071	98.266.994	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	16,00	755.335	12.085.360	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sala. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	9,00	2.632.000	23.688.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
60	Servicio de limpieza general de la construccion	S/M	Nacional	1,00	2.054.770	2.054.770	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
					TOTAL LOTE Nº 09	**1.058.308.572**					

Lote 10 - Reparacion de 6 aulas, 6 salas multiuso, 3 sanitarios sexados y 1 aula de nivel inicial

Grupo 1 - LOTE 10 - Reparacion de 6 aulas, 6 salas multiuso, 3 sanitarios sexados y 1 aula de nivel inicial Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		FANN S.A.					SANTA LIBRADA de GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES				
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.878.138	1.878.138	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

2	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.237.689	2.237.689	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	6.457.354	6.457.354	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	3,00	328.923	986.769	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Desmonte de revestimiento. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	157,11	13.629	2.141.252	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	30,00	52.611	1.578.330	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	75,00	52.393	3.929.475	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	24,00	27.301	655.224	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.537.761	1.537.761	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1.072,25	15.181	16.277.827	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Remoción de pintura. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1.446,40	4.383	6.339.571	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Demolición de revoques. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1.929,09	16.330	31.502.040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Desmonte de baranda metálica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	100,47	69.372	6.969.805	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	14,15	55.102	779.693	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,00	69.902	279.608	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	215.245	430.490	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	60,00	155.658	9.339.480	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	32,00	155.508	4.976.256	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	286,37	224.848	64.389.722	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
20	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	25,73	61.829	1.590.860	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
21	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Carpeta de losa. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	32,13	44.236	1.421.303	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
22	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	980,75	43.597	42.757.758	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



23	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	980,75	127.732	125.273.159	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
24	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	439,65	39.436	17.338.037	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
25	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Revoques de paredes (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1.446,40	59.089	85.466.330	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	424,30	50.353	21.364.778	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Revoque de losa interior. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	482,69	72.016	34.761.403	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
28	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2.892,80	50.945	147.373.696	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
29	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	249,22	51.550	12.847.291	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
30	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Pintura de losa. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	965,38	58.231	56.215.043	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	221,04	44.042	9.735.044	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
32	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	323,60	45.160	14.613.776	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
33	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Aislación de losa con pintura (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	541,87	91.082	49.354.603	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
34	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	3,00	2.918.854	8.756.562	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
35	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	8,00	2.526.958	20.215.664	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
36	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de puerta metálica de 1,40x2,10. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,00	1.500.813	7.504.065	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
37	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de ventanas tipo balancín. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	85,09	837.846	71.292.316	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
38	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	63,71	844.802	53.822.335	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
39	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	154,55	507.626	78.453.598	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
40	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	Tecnoperfil	Nacional	289,24	150.306	43.474.507	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
41	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	8,00	1.524.878	12.199.024	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
42	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	S/M	Nacional	30,00	53.177	1.595.310	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
43	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de puerta de madera para boxes - baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	12,00	1.143.667	13.724.004	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
44	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	157,11	114.828	18.040.627	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
45	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.648.368	2.648.368	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



46	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	1,00	2.881.731	2.881.731	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
47	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Construcción de cámara séptica. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	1,00	1.906.838	1.906.838	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
48	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Construcción de cámara de inspección. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	1,00	598.515	598.515	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
49	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Construcción de pozo absorbente. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	1,00	3.236.808	3.236.808	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
50	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	5,00	421.495	2.107.475	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
51	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	6,00	1.201.424	7.208.544	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
52	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de artefactos sanitarios: mingitorio (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	3,00	571.745	1.715.235	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
53	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	6,00	215.501	1.293.006	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
54	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	5,00	214.074	1.070.370	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
55	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	2,00	897.408	1.794.816	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
56	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	249,22	100.005	24.923.246	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
57	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	54,00	72.779	3.930.066	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
58	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	46,00	197.018	9.062.828	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
59	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	8,00	103.207	825.656	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
60	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	344,25	155.513	53.535.350	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
61	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	38,00	547.799	20.816.362	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
62	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	4,00	466.005	1.864.020	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
63	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	20,00	690.336	13.806.720	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
64	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Acometida. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	1,00	1.834.051	1.834.051	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
65	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	8,00	2.068.503	16.548.024	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
66	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e Instalación eléctrica para sala multiuso mayor a 80.00 metros cuadrados. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	2,00	6.206.350	12.412.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

67	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e Instalación eléctrica para sanitarios sexados. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.235.344	2.235.344	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
68	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	81,00	204.419	16.557.939	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
69	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	59,00	151.350	8.929.650	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
70	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	11,00	7.019.071	77.209.781	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
71	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 36.000 BTU. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	9,00	8.110.908	72.998.172	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
72	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	31,00	755.335	23.415.385	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
73	REPARACION DE 5 AULAS, 6 SALAS MULTIUSO Y 1 SANITARIO SEXADO- Servicio de limpieza general de la construccion	S/M	Nacional	1,00	2.054.770	2.054.770	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
74	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.237.689	2.237.689	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
75	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	185,00	9.188	1.699.780	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
76	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Desmonte de revestimiento. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	28,20	13.629	384.338	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
77	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,00	52.611	263.055	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
78	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	14,00	52.393	733.502	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
79	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	6,00	27.301	163.806	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
80	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.537.761	1.537.761	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
81	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL- Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	255,10	15.181	3.872.673	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
82	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Demolición de revoques. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	360,60	16.330	5.888.598	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
83	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Desmonte de baranda metálica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	45,00	69.372	3.121.740	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
84	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	87,00	69.902	6.081.474	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
85	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	23,00	155.508	3.576.684	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
86	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	120,75	224.848	27.150.396	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
87	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Contrapiso para losa de 7 cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	120,75	63.495	7.667.021	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
88	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	123,10	61.829	7.611.150	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
89	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Carpeta de losa. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	120,75	44.236	5.341.497	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
90	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	136,20	43.597	5.937.911	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
91	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	136,20	127.732	17.397.098	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



92	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	98,00	39.436	3.864.728	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
93	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Revoques de paredes (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	381,30	59.089	22.530.636	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
94	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	82,90	50.353	4.174.264	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
95	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Revoque de losa interior. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	123,20	72.016	8.872.371	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
96	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	370,80	50.945	18.890.406	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
97	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	46,50	51.550	2.397.075	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
98	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de losa. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	123,20	58.231	7.174.059	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
99	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	46,80	44.042	2.061.166	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
100	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura para rampa. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	26,60	40.748	1.083.897	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
101	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	18,40	45.160	830.944	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
102	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Aislación de losa con pintura (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	120,75	91.082	10.998.152	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
103	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	2.918.854	5.837.708	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
104	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	1.520.450	3.040.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
105	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de ventanas tipo balancín. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	10,20	837.846	8.546.029	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
106	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,00	844.802	4.224.010	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
107	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	9,20	507.626	4.670.159	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
108	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	1.524.878	3.049.756	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
109	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	S/M	Nacional	60,00	53.177	3.190.620	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
110	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes - baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	1.143.667	2.287.334	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
111	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	31,00	114.828	3.559.668	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
112	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.648.368	2.648.368	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
113	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.881.731	2.881.731	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
114	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Construcción de cámara séptica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.906.838	1.906.838	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
115	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Construcción de cámara de inspección. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	598.515	598.515	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
116	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Construcción de pozo absorbente. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	3.236.808	3.236.808	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

117	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	3,00	421.495	1.264.485	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
118	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial: inodoro infantil con cisterna baja (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	857.618	1.715.236	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
119	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	215.501	431.002	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
120	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,60	214.074	342.518	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
121	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,20	897.408	1.076.890	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
122	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de mueble de MDF.(Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,95	1.053.987	2.055.275	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
123	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de canilla de patio. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	348.740	697.480	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
124	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	46,50	100.005	4.650.233	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
125	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	34,20	72.779	2.489.042	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
126	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,00	103.207	412.828	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
127	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	11,50	155.513	1.788.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
128	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	46,80	547.799	25.636.993	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
129	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	466.005	466.005	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
130	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,00	690.336	2.761.344	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
131	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Acometida. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.834.051	1.834.051	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
132	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.068.503	2.068.503	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
133	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e Instalación eléctrica para aula nivel inicial. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.620.061	2.620.061	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
134	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	14,00	204.419	2.861.866	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
135	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	8,00	151.350	1.210.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
136	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,00	7.019.071	28.076.284	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
137	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,00	755.335	3.021.340	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
138	REPARACION DE 1 AULA Y 1 AULA NIVEL INICIAL - Servicio de limpieza general de la construccion	S/M	Nacional	1,00	2.054.770	2.054.770	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
139	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.237.689	2.237.689	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
140	REPARACION DE 1 SANITARIO - Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	54,30	5.474	297.238	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

141	REPARACION DE 1 SANITARIO - Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	54,30	9.188	498.908	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
142	REPARACION DE 1 SANITARIO - Desmonte de techo de chapa existentes. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	33,00	14.437	476.421	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
143	REPARACION DE 1 SANITARIO - Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	6,00	52.611	315.666	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
144	REPARACION DE 1 SANITARIO - Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	52.393	104.786	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
145	REPARACION DE 1 SANITARIO - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.537.761	1.537.761	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
146	REPARACION DE 1 SANITARIO - Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	26,10	15.181	396.224	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
147	REPARACION DE 1 SANITARIO - Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	6,00	114.318	685.908	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
148	REPARACION DE 1 SANITARIO - Demolición de zapatas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	6,00	141.978	851.868	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
149	REPARACION DE 1 SANITARIO - Demolición de muros (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	81,70	22.898	1.870.767	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
150	REPARACION DE 1 SANITARIO - Demolición de viga de Hº. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	21,60	89.073	1.923.977	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
151	REPARACION DE 1 SANITARIO - Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	14,20	55.102	782.448	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
152	REPARACION DE 1 SANITARIO - Excavación. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	6,20	52.988	328.526	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
153	REPARACION DE 1 SANITARIO - Estructura de Hº Aº- Zapatas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,70	3.160.235	5.372.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
154	REPARACION DE 1 SANITARIO - Estructura de Hº Aº- Pilares de Hº Aº. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,30	3.395.524	4.414.181	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
155	REPARACION DE 1 SANITARIO - Estructura de Hº Aº - Vigas superiores. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,30	3.603.877	4.685.040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
156	REPARACION DE 1 SANITARIO - Estructura de Hº Aº - Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,30	3.591.597	4.669.076	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
157	REPARACION DE 1 SANITARIO - Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	18,30	69.902	1.279.207	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
158	REPARACION DE 1 SANITARIO - Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	6,70	215.245	1.442.142	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
159	REPARACION DE 1 SANITARIO - Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	3,50	450.842	1.577.947	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
160	REPARACION DE 1 SANITARIO - Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	73,30	155.658	11.409.731	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
161	REPARACION DE 1 SANITARIO - Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,05	155.508	629.807	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
162	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	33,60	267.293	8.981.045	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
163	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	33,60	352.445	11.842.152	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
164	REPARACION DE 1 SANITARIO - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	27,90	61.829	1.725.029	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
165	REPARACION DE 1 SANITARIO - Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	27,90	43.597	1.216.356	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
166	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	26,60	127.732	3.397.671	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
167	REPARACION DE 1 SANITARIO - Revoques de paredes (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	136,50	59.089	8.065.649	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
168	REPARACION DE 1 SANITARIO - Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	12,30	50.353	619.342	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



169	REPARACION DE 1 SANITARIO - Revoque de paredes (muro de nivelación). (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	19,00	57.917	1.100.423	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
170	REPARACION DE 1 SANITARIO - Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	50,80	50.945	2.588.006	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
171	REPARACION DE 1 SANITARIO - Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	15,20	51.550	783.560	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
172	REPARACION DE 1 SANITARIO - Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,40	45.160	198.704	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
173	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.526.958	2.526.958	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
174	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,70	844.802	1.436.163	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
175	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,20	507.626	1.116.777	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
176	REPARACION DE 1 SANITARIO - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,70	53.177	303.109	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
177	REPARACION DE 1 SANITARIO - Dintel de Hº Aº (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,00	79.258	317.032	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
178	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes - baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,00	1.143.667	5.718.335	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
179	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de azulejos cerámico (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	81,85	114.828	9.398.672	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
180	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.648.368	2.648.368	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
181	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.881.731	2.881.731	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
182	REPARACION DE 1 SANITARIO - Construcción de cámara séptica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.906.838	1.906.838	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
183	REPARACION DE 1 SANITARIO - Construcción de cámara de inspección. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	598.515	598.515	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
184	REPARACION DE 1 SANITARIO - Construcción de pozo absorbente. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	3.236.808	3.236.808	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
185	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,00	421.495	1.685.980	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
186	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,00	1.201.424	6.007.120	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
187	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	6,00	215.501	1.293.006	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
188	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,90	214.074	620.815	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
189	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,70	897.408	1.525.594	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
190	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación de mueble de MDF.(Según EE.TT.)	S/M	Nacional	3,20	1.053.987	3.372.758	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
191	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	15,30	100.005	1.530.077	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
192	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	103.207	206.414	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
193	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	9,00	155.513	1.399.617	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



194	REPARACION DE 1 SANITARIO - Instalación eléctrica para sanitarios sexados. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.235.344	2.235.344	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
195	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,00	204.419	817.676	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
196	REPARACION DE 1 SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	151.350	302.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
197	REPARACION DE 1 SANITARIO Servicio de limpieza general de la construccion	S/M	Nacional	1,00	2.054.770	2.054.770	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
198	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.237.689	2.237.689	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
199	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	82,41	5.474	451.112	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
200	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Replanteo y mareación. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	82,41	9.188	757.183	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
201	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	6,00	328.923	1.973.538	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
202	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	65,90	55.102	3.631.222	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
203	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Estructura de Hº Aº- Zapatas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,53	3.160.235	14.315.865	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
204	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Estructura de Hº Aº- Pilares de Hº Aº. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,75	3.395.524	9.337.691	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
205	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Estructura de Hº Aº - Vigas superiores. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,02	3.603.877	18.091.463	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
206	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Estructura de Hº Aº - Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,80	3.591.597	17.239.666	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
207	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	23,40	69.902	1.635.707	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
208	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO- Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	36,00	215.245	7.748.820	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
209	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	155,00	155.658	24.126.990	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
210	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,53	155.508	704.451	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
211	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	80,25	267.293	21.450.263	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
212	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	80,25	352.445	28.283.711	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
213	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de viga cumbrera metálica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	7,55	219.334	1.655.972	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
214	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	49,21	61.829	3.042.605	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
215	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	49,21	43.597	2.145.408	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
216	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	49,21	127.732	6.285.692	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
217	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	16,81	39.436	662.919	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
218	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Encuadre de aberturas (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	12,54	74.344	932.274	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
219	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Revoques de paredes (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	333,00	59.089	19.676.637	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
220	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Revoque de estructuras de Hº (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	12,20	59.041	720.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

221	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	333,00	50.945	16.964.685	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
222	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	16,00	51.550	824.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
223	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	6,24	45.160	281.798	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
224	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 1,00x 2,10. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	3.039.294	3.039.294	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
225	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,00	2.918.854	5.837.708	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
226	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	6,24	844.802	5.271.564	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
227	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	6,24	507.626	3.167.586	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
228	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	S/M	Nacional	6,00	53.177	319.062	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
229	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes - baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	4,00	1.143.667	4.574.668	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
230	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	94,00	114.828	10.793.832	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
231	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.648.368	2.648.368	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
232	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.881.731	2.881.731	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
233	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Construcción de cámara séptica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.906.838	1.906.838	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
234	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Construcción de cámara de inspección. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	598.515	598.515	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
235	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Construcción de pozo absorbente. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	3.236.808	3.236.808	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
236	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	7,00	421.495	2.950.465	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
237	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,00	1.201.424	6.007.120	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
238	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: mingitorio (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	3,00	571.745	1.715.235	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
239	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	5,00	215.501	1.077.505	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
240	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	2,40	214.074	513.778	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
241	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	3,88	897.408	3.481.943	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
242	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.428.938	1.428.938	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
243	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	16,00	100.005	1.600.080	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
244	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	12,00	63.562	762.744	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

245	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	16,00	197.018	3.152.288	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
246	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	6,00	103.207	619.242	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
247	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	30,00	155.513	4.665.390	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
248	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	466.005	466.005	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
249	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Acometida. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.834.051	1.834.051	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
250	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e Instalación eléctrica para sanitarios sexados. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.235.344	2.235.344	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
251	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	8,00	204.419	1.635.352	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
252	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	8,00	151.350	1.210.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
253	REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO- Servicio de limpieza general de la construccion	S/M	Nacional	1,00	2.054.770	2.054.770	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
					TOTAL LOTE Nº 10	**2.254.369.384**					

Lote 11 - Reparación de 1 Aula Nivel Inicial y 2 Aulas

Grupo 1 - LOTE 11 - Reparación de 1 Aula Nivel Inicial y 2 Aulas Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		FANN S.A.					**SANTA LIBRADA de GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES**				
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Desmonte de techo de teja existente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Desmonte de revestimiento. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

10	Desmonte de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Demolición de pilares. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Demolición de zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Demolición de muros (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Demolición de HºAº. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Desmonte de viga metálica - cabriada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Demolición de revoques. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Estructura de Hº Aº- Zapatas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Estructura de Hº Aº Vigas inferiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Estructura de Hº Aº Vigas superiores. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Estructura de Hº Aº para escalera.(Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Estructura de Hº Aº - Losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Aislación asfáltica de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Muro de nivelación de 0,30. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Mamposteria de elevación de 0,15 visto con ladrillo común prensado. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Carpeta de Hº para escalones. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Carpeta de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



38	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Revoque de Mocheta (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Revoque de losa interior. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Pintura de ladrillos vistos. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Pintura de losa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Pintura para escalones (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Pintura para rampa. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Aislación de losa con pintura (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 1,00x 2,10. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10 con visor de vidrio. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Dintel de Hº Aº (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Provisión y colocación de azulejos cerámico. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
60	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
61	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
62	Construcción de cámara séptica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
63	Construcción de cámara de inspección. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
64	Construcción de pozo absorbente. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
65	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
66	Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial: inodoro infantil con cisterna baja (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

67	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios cromados (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Provisión e instalación de espejo. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Provisión e instalación de mesada. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
72	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
76	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
77	Construcción de rampa de Hº . (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
78	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
79	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
80	Provisión y colocación de alféizar de granito. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
81	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
82	Acometida. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
84	Provisión e Instalación eléctrica para aula nivel inicial. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
85	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
86	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
87	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
88	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. (Según EE.TT.)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
89	Servicio de limpieza general de la construccion	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

Unidad Operativa de Contrataciones

Lote 12 - Reparacion de 4 Aulas

Grupo 1 - LOTE 12 - Reparacion de 4 Aulas Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		FANN S.A.					SANTA LIBRADA de GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	1.998.019	1.998.019	S/M	Nacional	1,00	1.942.074	1.942.074
2	Provisión y colocación de vallado perimetral. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	2.380.520	2.380.520	S/M	Nacional	1,00	2.313.865	2.313.865
3	Provisión y colocación de obrador. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	1,00	6.869.525	6.869.525	S/M	Nacional	1,00	6.677.178	6.677.178
4	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	16,00	349.918	5.598.688	S/M	Nacional	16,00	340.120	5.441.920
5	Desmonte de techo de teja existente. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	166,92	30.735	5.130.286	S/M	Nacional	166,92	29.874	4.986.568
6	Desmonte de aberturas. (Según EE.TT.)Q	S/M	Nacional	4,00	55.969	223.876	S/M	Nacional	4,00	54.402	217.608
7	Desmonte de ventanas. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	16,00	55.737	891.792	S/M	Nacional	16,00	54.176	866.816
8	Demolición de pisos existentes. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	240,00	16.150	3.876.000	S/M	Nacional	240,00	15.698	3.767.520
9	Remoción de pintura. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	689,00	4.663	3.212.807	S/M	Nacional	689,00	4.532	3.122.548
10	Demolición de revoques. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	689,00	17.372	11.969.308	S/M	Nacional	689,00	16.886	11.634.454
11	Desmonte de baranda metálica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	35,00	73.800	2.583.000	S/M	Nacional	35,00	71.734	2.510.690
12	Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	50,00	165.594	8.279.700	S/M	Nacional	50,00	160.957	8.047.850
13	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	166,92	284.354	47.464.370	S/M	Nacional	166,92	276.392	46.135.353
14	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	166,92	374.942	62.585.319	S/M	Nacional	166,92	364.444	60.832.992
15	Provisión y colocación de viga cumbrera metálica. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	15,30	233.334	3.570.010	S/M	Nacional	15,30	226.801	3.470.055
16	Contrapiso para losa de 7 cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	121,49	67.548	8.206.407	S/M	Nacional	121,49	65.657	7.976.669
17	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	117,00	65.776	7.695.792	S/M	Nacional	117,00	63.934	7.480.278
18	Carpeta de Hº para escalones. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	24,00	43.535	1.044.840	S/M	Nacional	24,00	42.316	1.015.584
19	Carpeta de losa. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	121,49	47.060	5.717.319	S/M	Nacional	121,49	45.742	5.557.196
20	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	117,00	46.380	5.426.460	S/M	Nacional	117,00	45.081	5.274.477
21	Provisión y colocación de pisos cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	238,49	135.885	32.407.214	S/M	Nacional	238,49	132.080	31.499.759
22	Provisión y colocación de zócalo cerámico. (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	131,50	41.953	5.516.820	S/M	Nacional	131,50	40.778	5.362.307
23	Encuadre de aberturas (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	31,00	79.089	2.451.759	S/M	Nacional	31,00	76.875	2.383.125
24	Revoques de paredes (Según EE.TT.)	S/M	Nacional	689,00	62.861	43.311.229	S/M	Nacional	689,00	61.101	42.098.589

25	Revoque de estructuras de Hº (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	86,90	62.810	5.458.189	S/M	**Nacional**	86,90	61.051	5.305.332
26	Revoque de losa interior. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	121,00	76.613	9.270.173	S/M	**Nacional**	121,00	74.468	9.010.628
27	Pintura de paredes. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	689,00	54.197	37.341.733	S/M	**Nacional**	689,00	52.679	36.295.831
28	Pintura de estructura de Hº. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	86,90	49.600	4.310.240	S/M	**Nacional**	86,90	48.211	4.189.536
29	Pintura de canaletas. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	30,60	54.840	1.678.104	S/M	**Nacional**	30,60	53.304	1.631.102
30	Pintura de losa. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	121,00	61.948	7.495.708	S/M	**Nacional**	121,00	60.213	7.285.773
31	Pintura para escalones (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	24,00	44.232	1.061.568	S/M	**Nacional**	24,00	42.994	1.031.856
32	Pintura de baranda metálica (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	70,00	46.853	3.279.710	S/M	**Nacional**	70,00	45.541	3.187.870
33	Pintura de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	62,00	48.043	2.978.666	S/M	**Nacional**	62,00	46.698	2.895.276
34	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10 con visor de vidrio. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	4,00	3.416.667	13.666.668	S/M	**Nacional**	4,00	3.321.000	13.284.000
35	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	13,20	898.726	11.863.183	S/M	**Nacional**	13,20	873.562	11.531.018
36	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm - Modelo maxi aire. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	18,00	1.291.167	23.241.006	S/M	**Nacional**	18,00	1.255.014	22.590.252
37	Provisión y colocación de rejas. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	31,20	540.028	16.848.874	S/M	**Nacional**	31,20	524.907	16.377.098
38	Provisión y colocación de protector de pared. (Según EE.TT.)	Tecnoperfil	**Nacional Brasil**	98,00	159.900	15.670.200	Armstrong Ceilings	**Nacional**	98,00	155.423	15.231.454
39	Provisión e instalación de pizarrón acrílico. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	4,00	1.622.211	6.488.844	S/M	**Nacional**	4,00	1.576.789	6.307.156
40	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8.(Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	6,40	56.571	362.054	S/M	**Nacional**	6,40	54.987	351.917
41	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	30,60	106.388	3.255.473	S/M	**Nacional**	30,60	103.409	3.164.315
42	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	60,00	77.424	4.645.440	S/M	**Nacional**	60,00	75.256	4.515.360
43	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	15,00	209.594	3.143.910	S/M	**Nacional**	15,00	203.725	3.055.875
44	Provisión y colocación de registro pluvial 0,40m x 0,40m. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	8,00	109.795	878.360	S/M	**Nacional**	8,00	106.721	853.768
45	Provisión y colocación de baldozón. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	72,46	165.439	11.987.710	S/M	**Nacional**	72,46	160.807	11.652.075
46	Provisión e instalación de baranda metálica. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	35,00	582.765	20.396.775	S/M	**Nacional**	35,00	566.448	19.825.680
47	Provisión e instalación de extintor 6kg. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	4,00	495.750	1.983.000	S/M	**Nacional**	4,00	481.869	1.927.476
48	Provisión y colocación de alfeizar de granito. (Según EE.TT.)	Marmoleria Cristal	**Nacional**	2,00	502.667	1.005.334	Paraná	**Nacional**	2,00	488.592	977.184
49	Provisión y colocación de letras corpóreas para bloque de aula. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	7,00	174.200	1.219.400	S/M	**Nacional**	7,00	169.322	1.185.254
50	Provisión y colocación de gabinete metálico para condensadores de AA. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	4,00	734.400	2.937.600	S/M	**Nacional**	4,00	713.837	2.855.348
51	Provisión e Instalación eléctrica para aula. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	4,00	2.200.535	8.802.140	S/M	**Nacional**	4,00	2.138.920	8.555.680
52	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	16,00	217.467	3.479.472	S/M	**Nacional**	16,00	211.378	3.382.048

53	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	18,00	161.011	2.898.198	S/M	**Nacional**	18,00	156.503	2.817.054
54	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	4,00	7.467.097	29.868.388	S/M	**Nacional**	4,00	7.258.018	29.032.072
55	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	8,00	803.548	6.428.384	S/M	**Nacional**	8,00	781.049	6.248.392
56	Provisión e Instalación de bandeja metálica ranurada para sala. (Según EE.TT.)	S/M	**Nacional**	2,00	2.800.000	5.600.000	S/M	**Nacional**	2,00	2.721.600	5.443.200
57	Servicio de limpieza general de la construccion	S/M	**Nacional**	1,00	2.185.926	2.185.926	S/M	**Nacional**	1,00	2.124.720	2.124.720
					TOTAL LOTE Nº 12	**550.141.489**				**TOTAL LOTE Nº 12**	**534.737.077**

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.