Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELECTROBOMBAS DE AGUA POTABLE, AGUA RECICLADA, PCI Y DESAGUE CLOACAL- PLURIANUAL" con ID Nº 485.815

		1- BARCLAYS INVESTMENT S.A							2- JOSE RODRIGO VELAZQUEZ							3- OFERENTE						
Item	Descripción	Unidad de medida	Presen-tacion	Proce-dencia	N° Certificado	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Presen-tacion	Proce-dencia	N° Certificado	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Presen-tacion	Proce-dencia	N° Certificado	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento preventivo de motobomba centrifuga 3 HP-380 V (Control de presión, bridas, juntas, lubricación) - de motobomba centrifuga 3 Hp-SAER ELETTROPOMPE FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	788 837	**788 837**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	788 837	**788 837**							
2	Sustitución de rulemanes de motobomba centrifuga 3 Hp-SAER ELETTROPOMPE -FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	494 925	**494 925**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	494 925	**494 925**							
3	Mano de obra por sustitución de rulemanes de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	277 197	**277 197**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	277 197	**277 197**							
4	Sustitución de rotor de motobomba centrifuga 3 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 369 558	**1 369 558**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	1 369 558	**1 369 558**							
5	Mano de obra por sustitución de rotor de motobomba centrifuga 3 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	356 472	**356 472**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	356 472	**356 472**							
6	Rebobinado de motor de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 605 000	**1 605 000**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	1 403 627	**1 403 627**							
7	Mano de obra por rebobinado de motor de motobomba centrifuga 3 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	389 612	**389 612**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	389 612	**389 612**							
8	Sustitución de sello mecánico de las motobombas - de motobomba centrifuga 3 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	451 978	**451 978**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	451 978	**451 978**							
9	Mano de obra por sustitución de sello mecánico de las motobombas de motobomba centrifuga 3 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	290 337	**290 337**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	290 337	**290 337**							
10	Rectificación y pulido de eje de las motobombas - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	277 680	**277 680**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	277 680	**277 680**							
11	Mano de obra por rectificación y pulido de eje de las motobombas - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	254 530	**254 530**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	254 530	**254 530**							
12	Servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de motobomba centrifuga 3 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	368 848	**368 848**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	368 848	**368 848**							
13	Mano de obra por servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba de motobomba centrifuga 3 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	267 863	**267 863**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	267 863	**267 863**							
14	Provisión y montaje de contactor para motor de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	364 848	**364 848**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	364 848	**364 848**							
15	Mano de obra por provisión y montaje de contactor para motor de motobomba centrifuga 3 Hp-SAER ELETTROPOMPE -FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	254 008	**254 008**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	254 008	**254 008**							
16	Sustitución de llave termomagnética 82 A del tablero de arranque de motobomba centrifuga 3 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 547 507	**1 547 507**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	1 547 507	**1 547 507**							
17	Mano de obra por sustitución de llave termomagnética del tablero de arranque de motobomba centrifuga 3 Hp-SAER ELETTROPOMPE -FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	614 603	**614 603**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	614 603	**614 603**							
18	Sustitución de rele térmico del tablero de arranque de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	609 620	**609 620**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	609 620	**609 620**							
19	Mano de obra por sustitución de rele térmico del tablero de arranque de motobomba centrifuga 3 Hp-SAER ELETTROPOMPE -FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	224 347	**224 347**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	224 347	**224 347**							
20	Sustitución de contactor 82 A del tablero de arranque de motobomba centrifuga 3 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 085 673	**1 085 673**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	1 085 673	**1 085 673**							
21	Mano de obra por Sustitución de contactor del tablero de arranque de motobomba centrifuga 3 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	337 503	**337 503**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	337 503	**337 503**							
22	Sustitución de boya de corte de motobomba centrifuga 3 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	540 710	**540 710**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	540 710	**540 710**							
23	Mano de obra por sustitución de boya de corte - de motobomba centrifuga 3 Hp - SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	337 503	**337 503**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	337 503	**337 503**							
24	Sustitución de motobomba centrifuga 3 Hp-SAER ELETTROPOMPE FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	8 777 250	**8 777 250**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	8 777 250	**8 777 250**							
25	Mano de sustitución de motobomba centrifuga 3 Hp-SAER ELETTROPOMPE FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 466 880	**1 466 880**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	1 466 880	**1 466 880**							
26	Mantenimiento preventivo de motobomba centrifuga 1,5 HP-380 V (Control de presión, bridas, juntas, lubricación) - de motobomba centrifuga 1,5 Hp-SAER ELETTROPOMPE FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 089 333	**1 089 333**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	1 089 333	**1 089 333**							
27	Sustitución de rulemanes de motobomba centrifuga 1,5 HP-SAER ELETTROPOMPE -FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	479 133	**479 133**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	479 133	**479 133**							
28	Mano de obra por sustitución de rulemanes de motobomba centrifuga 1,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	283 767	**283 767**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	283 767	**283 767**							
29	Sustitución de rotor de motobomba centrifuga 1,5 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC 25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 297 900	**1 297 900**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	1 297 900	**1 297 900**							

PODER JUDICIAL * CAJA DE CONSERVACION JUDICIAL * CANINDEYU

COOPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.R. Nahuel Ariel Ortega
Técnico Administrativo U.O.C.
Poder Judicial de Canindeyú

30	Mano de obra por sustitución de rotor de motobomba centrifuga 1,5 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	364 867	**364 867**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	364 867	**364 867**							
31	Rebobinado de motor de motobomba centrifuga 1,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 211 373	**1 211 373**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	1 211 373	**1 211 373**							
32	Mano de obra por rebobinado de motor de motobomba centrifuga 1,5 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	359 317	**359 317**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	359 317	**359 317**							
33	Sustitución de sello mecánico de las motobombas - de motobomba centrifuga 1,5 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	421 683	**421 683**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	421 683	**421 683**							
34	Mano de obra por sustitución de sello mecánico de las motobombas de motobomba centrifuga 1,5 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	280 117	**280 117**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	280 117	**280 117**							
35	Rectificación y pulido de eje de las motobombas - de motobomba centrifuga 1,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	583 550	**583 550**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	583 550	**583 550**							
36	Mano de obra por rectificación y pulido de eje de las motobombas - de motobomba centrifuga 1,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	224 347	**224 347**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	224 347	**224 347**							
37	Servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de motobomba centrifuga 1,5 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	356 073	**356 073**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	356 073	**356 073**							
38	Mano de obra por servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba de motobomba centrifuga 1,5 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	267 863	**267 863**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	267 863	**267 863**							
39	Provisión y montaje de contactor para motor de motobomba centrifuga 1,5 Hp SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	401 660	**401 660**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	401 660	**401 660**							
40	Mano de obra por provisión y montaje de contactor para motor de motobomba centrifuga 1,5 Hp-SAER ELETTROPOMPE -FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	244 153	**244 153**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	244 153	**244 153**							
41	Sustitución de llave termomagnética 16 A del tablero de arranque de motobomba centrifuga 1,5 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 272 553	**1 272 553**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	1 272 553	**1 272 553**							
42	Mano de obra por sustitución de llave termomagnética del tablero de arranque de motobomba centrifuga 1,5 Hp-SAER ELETTROPOMPE -FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	530 893	**530 893**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	530 893	**530 893**							
43	Sustitución de rele térmico del tablero de arranque de motobomba centrifuga 1,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	609 620	**609 620**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	609 620	**609 620**							
44	Mano de obra por sustitución de rele térmico del tablero de arranque de motobomba centrifuga 1,5 Hp-SAER ELETTROPOMPE -FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	234 820	**234 820**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	234 820	**234 820**							
45	Sustitución de contactor 16 A del tablero de arranque de motobomba centrifuga 1,5 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 024 943	**1 024 943**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	1 024 943	**1 024 943**							
46	Mano de obra por Sustitución de contactor del tablero de arranque de motobomba centrifuga 1,5 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	317 428	**317 428**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	317 428	**317 428**							
47	Sustitución de boya de corte de motobomba centrifuga 1,5 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	540 345	**540 345**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	540 345	**540 345**							
48	Mano de obra por sustitución de boya de corte - de motobomba centrifuga 1,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	337 138	**337 138**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	337 138	**337 138**							
49	Sustitución de tanque hidroneumático 50litros valco de motobomba de centrifuga 1,5 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	890 217	**890 217**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	890 217	**890 217**							
50	Mano de obra por sustitución de tanque hidroneumático 50litros valco de motobomba centrifuga 1,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	419 880	**419 880**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	419 880	**419 880**							
51	Sustitución de presostato, manómetro y cinco vías de motobomba centrifuga 1,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	625 467	**625 467**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	625 467	**625 467**							
52	Mano de obra por sustitución de presostato, manómetro y cinco vías de motobomba centrifuga 1,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	387 250	**387 250**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	387 250	**387 250**							
53	Sustitución de motobomba de centrifuga 1,5 Hp-SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	2 090 550	**2 090 550**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	2 090 550	**2 090 550**							
54	Mano de obra por sustitución de motobomba centrifuga 1,5 Hp - SAER ELETTROPOMPE-FC-25-2D	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 286 333	**1 286 333**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	1 286 333	**1 286 333**							
55	Mantenimiento preventivo de motobomba 2 HP-380 V (Control de presión, bridas, juntas. lubricación) de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	938 193	**938 193**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	938 193	**938 193**							
56	Sustitución de rulemanes de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	491 360	**491 360**	Unidad	Evento	Japon	226 008	1	491 360	**491 360**							
57	Mano de obra por sustitución de rulemanes - de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	265 053	**265 053**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	265 053	**265 053**							
58	Sustitución de rotor de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 317 501	**1 317 501**	Unidad	Evento	Japon	226 008	1	1 317 501	**1 317 501**							
59	Mano de obra por sustitución de rotor de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	332 342	**332 342**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	332 342	**332 342**							
60	Rebobinado de motor de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 037 880	**1 037 880**	Unidad	Evento	Japon	226 008	1	1 037 880	**1 037 880**							
61	Mano de obra por rebobinado de motor de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	337 219	**337 219**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	337 219	**337 219**							
62	Sustitución de sello mecánico de las motobombas - de bomba de desagote 2 HP DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	428 272	**428 272**	Unidad	Evento	Japon	226 008	1	428 272	**428 272**							
63	Mano de obra por sustitución de sello mecánico de las motobombas - de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	276 930	**276 930**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	276 930	**276 930**							
64	Rectificación y pulido de eje de las motobombas de bomba de desagote 2 HP-DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	251 860	**251 860**	Unidad	Evento	Japon	226 008	1	251 860	**251 860**							



Olga Lucía Moral Ortega
Técnico Administrativo U.O.C.
Poder Judicial de Canindeyú

65	Mano de obra por rectificación y pulido de eje de las motobombas - de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	250 719	**250 719**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	250 719	**250 719**							
66	Servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	354 325	**354 325**	Unidad	Evento	Japon	226 008	1	354 325	**354 325**							
67	Mano de obra por servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	264 053	**264 053**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	264 053	**264 053**							
68	Provisión y montaje de contactor para motor de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	355 658	**355 658**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	355 658	**355 658**							
69	Mano de obra por provisión y montaje de contactor para motor de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	246 395	**246 395**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	246 395	**246 395**							
70	Sustitución de llave termomagnética - de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 468 157	**1 468 157**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	1 468 157	**1 468 157**							
71	Mano de obra por sustitución de llave termomagnética - de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	597 858	**597 858**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	597 858	**597 858**							
72	Sustitución de rele térmico del tablero de arranque de bomba de desagote 2 HP DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	600 948	**600 948**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	600 948	**600 948**							
73	Mano de obra por sustitución de rele térmico del tablero de arranque de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	223 860	**223 860**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	223 860	**223 860**							
74	Sustitución de contactor de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 070 227	**1 070 227**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	1 070 227	**1 070 227**							
75	Mano de obra por sustitución de contactor de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	324 700	**324 700**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	324 700	**324 700**							
76	Sustitución de boya de corte de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	533 016	**533 016**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	533 016	**533 016**							
77	Mano de obra por sustitución de boya de corte de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	332 700	**332 700**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	332 700	**332 700**							
78	Sustitución de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	3 484 800	**3 484 800**	Unidad	Evento	Japon	226 008	1	3 484 800	**3 484 800**							
79	Mano de obra por sustitución de bomba de desagote 2 HP- DW/A 200 - EBARA - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	4 216 880	**4 216 880**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	4 216 880	**4 216 880**							
80	Mantenimiento preventivo de motobomba 2 HP-380 V (Control de presión, bridas, juntas. lubricación) de bomba de desagote 2 HP- PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 141 527	**1 141 527**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	1 141 527	**1 141 527**							
81	Sustitución de rulemanes de bomba de desagote 2 Hp-PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	474 027	**474 027**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	474 027	**474 027**							
82	Mano de obra por sustitución de rulemanes - de bomba de desagote 2 Hp-PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	264 053	**264 053**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	264 053	**264 053**							
83	Sustitución de rotor de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 277 501	**1 277 501**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	1 277 501	**1 277 501**							
84	Mano de obra por sustitución de rotor de bomba de desagote 2 Hp-PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	332 342	**332 342**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	332 342	**332 342**							
85	Rebobinado de motor de bomba de desagote 2 Hp-PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 166 500	**1 166 500**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	1 166 500	**1 166 500**							
86	Mano de obra por rebobinado de motor de bomba de desagote 2 Hp-PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	402 886	**402 886**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	402 886	**402 886**							
87	Sustitución de sello mecánico de las motobombas - de bomba de desagote 2 Hp-PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	445 605	**445 605**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	445 605	**445 605**							
88	Mano de obra por sustitución de sello mecánico de las motobombas - de bomba de desagote 2 Hp-PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	292 930	**292 930**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	292 930	**292 930**							
89	Rectificación y pulido de eje de las motobombas de bomba de desagote 2-Hp-PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	254 526	**254 526**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	254 526	**254 526**							
90	Mano de obra por rectificación y pulido de eje de las motobombas - de bomba de desagote 2 Hp-PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	270 053	**270 053**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	270 053	**270 053**							
91	Servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de bomba de desagote 2 Hp-PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	354 325	**354 325**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	354 325	**354 325**							
92	Mano de obra por servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	266 719	**266 719**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	266 719	**266 719**							
93	Provisión y montaje de contactor para motor de bomba de desagote 2 Hp-PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	387 658	**387 658**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	387 658	**387 658**							
94	Mano de obra por provisión y montaje de contactor para motor de bomba de desagote 2 Hp-PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	253 728	**253 728**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	253 728	**253 728**							
95	Sustitución de llave termomagnética - de bomba de desagote 2 Hp-PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 338 823	**1 338 823**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	1 338 823	**1 338 823**							
96	Mano de obra por sustitución de llave termomagnética - de bomba de desagote 2 Hp-PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	545 191	**545 191**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	545 191	**545 191**							
97	Sustitución de rele térmico del tablero de arranque de bomba de desagote 2 Hp PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	641 614	**641 614**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	641 614	**641 614**							
98	Mano de obra por sustitución de rele térmico del tablero de arranque de bomba de desagote 2 Hp-PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	231 193	**231 193**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	231 193	**231 193**							
99	Sustitución de contactor de bomba de desagote 2 Hp-PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 070 227	**1 070 227**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	1 070 227	**1 070 227**							
100	Mano de obra por sustitución de contactor de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	324 700	**324 700**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	324 700	**324 700**							
101	Sustitución de boya de corte de bomba de desagote 2 Hp PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	533 016	**533 016**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	533 016	**533 016**							

C.P. Nidia Morel Ortega
Técnico Administrativo U.O.C.
Poder Judicial de Canindeyú

102	Mano de obra por sustitución de boya de corte de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	332 700	**332 700**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	332 700	**332 700**								
103	Sustitución de bomba de desagote 2 Hp PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	7 478 400	**7 478 400**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	7 478 400	**7 478 400**								
104	Mano de obra por sustitución de bomba de desagote 2 Hp - PEDROLLO - 1492W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 605 500	**1 605 500**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	1 605 500	**1 605 500**								
105	Mantenimiento preventivo de bomba de fuente 2,7 HP-380 V (Control de presión, bridas, juntas. lubricación) de bomba de desagote 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	999 645	**999 645**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	999 645	**999 645**								
106	Sustitución de rulemanes de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	514 646	**514 646**	Unidad	Evento	Argentina	226 008	1	514 646	**514 646**								
107	Mano de obra por sustitución de rulemanes - de bomba de desagote 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	304 852	**304 852**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	304 852	**304 852**								
108	Sustitución de rotor de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 391 659	**1 391 659**	Unidad	Evento	Argentina	226 008	1	1 391 659	**1 391 659**								
109	Mano de obra por sustitución de rotor de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	345 992	**345 992**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	345 992	**345 992**								
110	Rebobinado de motor de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	564 583	**564 583**	Unidad	Evento	Argentina	226 008	1	564 583	**564 583**								
111	Mano de obra por rebobinado de motor de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	372 074	**372 074**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	372 074	**372 074**								
112	Sustitución de sello mecánico de las motobombas - de bomba de fuente 2,7 HP BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	449 149	**449 149**	Unidad	Evento	Argentina	226 008	1	449 149	**449 149**								
113	Mano de obra por sustitución de sello mecánico de las motobombas - de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	310 934	**310 934**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	310 934	**310 934**								
114	Rectificación y pulido de eje de las motobombas de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	332 981	**332 981**	Unidad	Evento	Argentina	226 008	1	332 981	**332 981**								
115	Mano de obra por rectificación y pulido de eje de las motobombas - de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	298 186	**298 186**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	298 186	**298 186**								
116	Servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	351 781	**351 781**	Unidad	Evento	Argentina	226 008	1	351 781	**351 781**								
117	Mano de obra por servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	262 186	**262 186**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	262 186	**262 186**								
118	Provisión y montaje de guardamotor para motor de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	511 781	**511 781**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	511 781	**511 781**								
119	Mano de obra por provisión y montaje de guardamotor para motor de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	295 291	**295 291**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	295 291	**295 291**								
120	Sustitución de llave termomagnética - de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 457 368	**1 457 368**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	1 457 368	**1 457 368**								
121	Mano de obra por sustitución de llave termomagnética - de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	593 573	**593 573**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	593 573	**593 573**								
122	Sustitución de rele térmico del tablero de arranque de bomba de fuente 2,7 HP BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	596 698	**596 698**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	596 698	**596 698**								
123	Mano de obra por sustitución de rele térmico del tablero de arranque de bomba de desagote 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	222 314	**222 314**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	222 314	**222 314**								
124	Sustitución de contactor de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 062 658	**1 062 658**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	1 062 658	**1 062 658**								
125	Mano de obra por sustitución de contactor de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	322 346	**322 346**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	322 346	**322 346**								
126	Sustitución de boya de corte de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	529 246	**529 246**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	529 246	**529 246**								
127	Mano de obra por sustitución de boya de corte de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	330 346	**330 346**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	330 346	**330 346**								
128	Sustitución de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	5 739 700	**5 739 700**	Unidad	Evento	Argentina	226 008	1	5 739 700	**5 739 700**								
129	Mano de obra por sustitución de bomba de fuente 2,7 HP - BAC 300-3MI VULCANO - 2014W	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 465 817	**1 465 817**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	1 465 817	**1 465 817**								
130	Sustitución de arena de filtro para fuente	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	465 988	**465 988**	Unidad	Evento	Argentina	226 008	1	465 988	**465 988**								
131	Mano de obra por sustitución de arena de filtro para fuente	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	441 673	**441 673**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	441 673	**441 673**								
132	Mantenimiento preventivo de bomba jockey 3 HP-380 V (Control de presión, bridas, juntas, lubricación) - de bomba centrifuga de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	998 135	**998 135**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	998 135	**998 135**								
133	Sustitución de rulemanes de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	875 273	**875 273**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	875 273	**875 273**								
134	Mano de obra por sustitución de rulemanes de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	339 579	**339 579**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	339 579	**339 579**								
135	Sustitución de rotor de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 364 312	**1 364 312**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	1 364 312	**1 364 312**								

Lic. Nidia Morel Ortega
Técnico Administrativo U.O.C.
Poder Judicial de Canindeyú

136	Mano de obra por sustitución de rotor de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	363 666	**363 666**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	363 666	**363 666**								
137	Rebobinado de motor de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 586 333	**1 586 333**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	1 586 333	**1 586 333**								
138	Mano de obra por rebobinado de motor de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	500 533	**500 533**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	500 533	**500 533**								
139	Sustitución de sello mecánico de las motobombas - de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	624 871	**624 871**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	624 871	**624 871**								
140	Mano de obra por sustitución de sello mecánico de las motobombas - de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	429 780	**429 780**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	429 780	**429 780**								
141	Rectificación y pulido de eje de las motobombas - de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	309 077	**309 077**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	309 077	**309 077**								
142	Mano de obra por rectificación y pulido de eje de las motobombas - de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	272 913	**272 913**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	272 913	**272 913**								
143	Servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	380 634	**380 634**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	380 634	**380 634**								
144	Mano de obra por servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	509 579	**509 579**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	509 579	**509 579**								
145	Provisión y montaje de contactor para motor - de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	455 300	**455 300**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	455 300	**455 300**								
146	Mano de obra por provisión y montaje de contactor para motor - de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	282 095	**282 095**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	282 095	**282 095**								
147	Sustitución de llave termomagnética de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 387 199	**1 387 199**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	1 387 199	**1 387 199**								
148	Mano de obra por sustitución de llave termomagnética - de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	567 055	**567 055**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	567 055	**567 055**								
149	Sustitución de rele térmico del tablero de arranque de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	646 629	**646 629**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	646 629	**646 629**								
150	Mano de obra por sustitución de rele térmico del tablero de arranque de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	239 077	**239 077**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	239 077	**239 077**								
151	Sustitución de contactor de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 092 177	**1 092 177**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	1 092 177	**1 092 177**								
152	Mano de obra por sustitución de contactor de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	367 375	**367 375**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	367 375	**367 375**								
153	Sustitución de boya de corte de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	502 918	**502 918**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	502 918	**502 918**								
154	Mano de obra por sustitución de boya de corte de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	330 708	**330 708**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	330 708	**330 708**								
155	Sustitución de presostato, manómetro y cinco vías de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	768 547	**768 547**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	768 547	**768 547**								
156	Mano de obra por sustitución de presostato, manómetro y cinco vías de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	409 880	**409 880**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	409 880	**409 880**								
157	Sustitución de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	8 975 000	**8 975 000**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	8 975 000	**8 975 000**								
158	Mano de obra por sustitución de bomba jockey de 3 HP - OP32/11 - SAER ELETTROPOMPE	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 905 467	**1 905 467**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	1 905 467	**1 905 467**								
159	Sustitución de tanque hidroneumático 200 litros M025A-CE - VAREM	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	6 874 700	**6 874 700**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	6 874 700	**6 874 700**								
160	Mano de obra por sustitución tanque hidroneumático 200 litros M025A-CE - VAREM	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	2 291 307	**2 291 307**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	2 291 307	**2 291 307**								
161	Mantenimiento preventivo de motobomba centrifuga 30 HP-380 V (Control de presión, bridas, juntas, lubricación) de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25 30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	3 470 900	**3 470 900**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	3 470 900	**3 470 900**								
162	Sustitución de rulemanes de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	2 597 357	**2 597 357**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	2 597 357	**2 597 357**								
163	Mano de obra por sustitución de rulemanes de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	571 447	**571 447**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	571 447	**571 447**								
164	Sustitución de rotor-de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	2 130 307	**2 130 307**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	2 130 307	**2 130 307**								
165	Mano de obra por sustitución de rotor de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	584 587	**584 587**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	584 587	**584 587**								
166	Rebobinado de motor de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE - 25 30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	3 548 800	**3 548 800**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	3 548 800	**3 548 800**								
167	Mano de obra por rebobinado de motor de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	836 137	**836 137**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	836 137	**836 137**								
168	Sustitución de sello mecánico de las motobombas - de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 518 833	**1 518 833**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	1 518 833	**1 518 833**								
169	Mano de obra por sustitución de sello mecánico de las motobombas de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	792 170	**792 170**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	792 170	**792 170**								
170	Rectificación y pulido de eje de las motobombas de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	825 970	**825 970**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	825 970	**825 970**								

C.P. Nidia Morel Ortega
Técnico Administrativo U.O.C.
Poder Judicial de Canindeyú

171	Mano de obra por rectificación y pulido de eje de las motobombas - de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	330 943	**330 943**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	330 943	**330 943**							
172	Servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	4 956 733	**4 956 733**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	4 956 733	**4 956 733**							
173	Mano de obra por servicio de tornería asiento de rulemanes de las carcasas de la motobomba - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	2 036 133	**2 036 133**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	2 036 133	**2 036 133**							
174	Provisión y montaje de guardamotor para motor - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	3 249 970	**3 249 970**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	3 249 970	**3 249 970**							
175	Mano de obra por provisión y montaje de guardamotor para motor - de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 314 033	**1 314 033**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	1 314 033	**1 314 033**							
176	Sustitución de llave termomagnética de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	2 378 807	**2 378 807**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	2 378 807	**2 378 807**							
177	Mano de obra por sustitución de llave termomagnética de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	610 893	**610 893**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	610 893	**610 893**							
178	Sustitución de rele térmico del tablero de arranque de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 042 750	**1 042 750**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	1 042 750	**1 042 750**							
179	Mano de obra por sustitución de rele térmico del tablero de arranque - de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	337 610	**337 610**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	337 610	**337 610**							
180	Sustitución de contactor - de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 553 740	**1 553 740**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	1 553 740	**1 553 740**							
181	Mano de obra por sustitución de contactor de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	555 650	**555 650**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	555 650	**555 650**							
182	Sustitución de boya de corte de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE 25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	534 710	**534 710**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	534 710	**534 710**							
183	Mano de obra por sustitución de boya de corte de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	346 837	**346 837**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	346 837	**346 837**							
184	Sustitución de presostato, manómetro y cinco vías de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE 25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	1 355 467	**1 355 467**	Unidad	Evento	Brasil	226 008	1	1 355 467	**1 355 467**							
185	Mano de obra por sustitución de presostato, manómetro y cinco vías de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	630 340	**630 340**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	630 340	**630 340**							
186	Sustitución de bomba centrifuga de 30 HP - SAER ELETTROPOMPE 25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	47 256 667	**47 256 667**	Unidad	Evento	Italia	226 008	1	47 256 667	**47 256 667**							
187	Mano de obra por sustitución de bomba centrifuga de 30 HP-SAER ELETTROPOMPE-25-30M3/H	Unidad	Evento	Nacional	No presenta	1	5 895 000	**5 895 000**	Unidad	Evento	Nacional	226 008	1	5 895 000	**5 895 000**							
								230 918 889							**230 717 516**							**0**

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYÚ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Nidia Morel Ortega
Técnico Administrativo U.O.C.
Poder Judicial de Caninde yú