# SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL SBE ID N° 461897

## ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL SBE ID Nº 461897

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 16:35 del día 7/8/2025, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como www.dncp.gov.py de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 461897 - Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios - Plurianual de la Institución

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad** | Poder Ejecutivo | **Entidad** | Ministerio del Interior |
| **UOC** | Policia Nacional | **Código SICP** | 1050 |

# LISTADO DE PROVEEDORES PARTICIPANTES

| Nro. Garantía | Tipo | Entidad Emisora | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Oferente: DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC: 80013889-9 | Categoría: Sin categorizar | Nro. Oferente: 547 | | | |
| 1508061591 - END.: 000 | POLIZA_SEGURO | CONSOLIDADA | 22-07-2025 | 06-08-2025 | 24-12-2025 |
| Oferente: Cesar Ortiz Baez RUC: 3915788-1 | Categoría: Mediana | Nro. Oferente: 882 | | | |
| 1508003266 | POLIZA_SEGURO | TAJY | 25-07-2025 | 06-08-2025 | 26-11-2025 |
| Oferente: CARLOS RAMON GIUBI FERRARI RUC: 617724-7 | Categoría: Sin categorizar | Nro. Oferente: 415 | | | |
| 150800548.3 | POLIZA_SEGURO | SANCOR | 30-07-2025 | 06-08-2025 | 03-12-2025 |
| Oferente: JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS RUC: 1181806-9 | Categoría: Mediana | Nro. Oferente: 666 | | | |
| 1508003265 | POLIZA_SEGURO | TAJY | 25-07-2025 | 06-08-2025 | 26-11-2025 |
| Oferente: JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO RUC: 6505103-3 | Categoría: Pequeña | Nro. Oferente: 909 | | | |
| 1508013625 | POLIZA_SEGURO | ASEPASA | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 08-01-2026 |
| Oferente: JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ RUC: 1151277-6 | Categoría: Pequeña | Nro. Oferente: 43 | | | |
| 1508014862 | POLIZA_SEGURO | AESA | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 13-11-2025 |
| Oferente: Grupo Bonaro S.A. RUC: 80128076-1 | Categoría: Pequeña | Nro. Oferente: 224 | | | |
| 1508061741 | POLIZA_SEGURO | CONSOLIDADA | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 14-12-2025 |
| Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L RUC: 80023115-5 | Categoría: Sin categorizar | Nro. Oferente: 416 | | | |

| Nro. Garantía | Tipo | Entidad Emisora | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1508006681 | POLIZA_SEGURO | SOL | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 04-12-2025 |
| Oferente: INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA RUC: 80016585-3 | Categoría: Sin categorizar | Nro. Oferente: 217 | | | |
| 1508061721 - END.: 000 | POLIZA_SEGURO | CONSOLIDADA | 04-08-2025 | 06-08-2025 | 14-12-2025 |
| Oferente: Friotexs G S.R.L. RUC: 80060869-0 | Categoría: Mediana | Nro. Oferente: 321 | | | |
| 1508012904 | POLIZA_SEGURO | COMERCIO | 06-08-2025 | 06-08-2025 | 03-12-2025 |

# PROPUESTAS

## Propuestas para el Lote 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES CAMARAS FRIGORIFICAS ACTIVIDAD 2 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora 4573 de 7 hp. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora 4573 de 7 hp. | 4.513.167 | 4.513.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora 4573 de 7 hp. | 4.513.167 | 4.513.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora 4573 de 7 hp. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora 4573 de 7 hp. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora 4573 de 7 hp. | 4.513.167 | 4.513.167 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora 4573 de 7 hp. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 587.833 | 587.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 587.833 | 587.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 587.833 | 587.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 7 hp. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 7 hp. | 3.017.500 | 3.017.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 7 hp. | 3.017.500 | 3.017.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 7 hp. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 7 hp. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 7 hp. | 3.017.500 | 3.017.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 7 hp. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 528.833 | 528.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 528.833 | 528.833 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 528.833 | 528.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 2.017.333 | 2.017.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 2.017.333 | 2.017.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 2.017.333 | 2.017.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 463.500 | 463.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 463.500 | 463.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 463.500 | 463.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica tableros electricos. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica tableros electricos. | 436.917 | 436.917 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica tableros electricos. | 436.917 | 436.917 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica tableros electricos. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica tableros electricos. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica tableros electricos. | 436.917 | 436.917 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica tableros electricos. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.500 | 175.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.500 | 175.500 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.500 | 175.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica protectores termicos rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension electrica. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica protectores termicos rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension electrica. | 115.917 | 115.917 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica protectores termicos rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension electrica. | 115.917 | 115.917 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica protectores termicos rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension electrica. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica protectores termicos rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension electrica. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica protectores termicos rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension electrica. | 115.917 | 115.917 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica protectores termicos rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension electrica. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 67.333 | 67.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 67.333 | 67.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 67.333 | 67.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Contactores 380 voltios para motor y resistencia. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Contactores 380 voltios para motor y resistencia. | 115.583 | 115.583 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Contactores 380 voltios para motor y resistencia. | 115.583 | 115.583 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Contactores 380 voltios para motor y resistencia. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Contactores 380 voltios para motor y resistencia. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Contactores 380 voltios para motor y resistencia. | 115.583 | 115.583 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Contactores 380 voltios para motor y resistencia. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 61.500 | 61.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 61.500 | 61.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 61.500 | 61.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 69.833 | 69.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 69.833 | 69.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 69.833 | 69.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 59.500 | 59.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 59.500 | 59.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 59.500 | 59.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 380 voltios. | 1 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 380 voltios. | 70.083 | 70.083 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 380 voltios. | 70.083 | 70.083 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 380 voltios. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 380 voltios. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 380 voltios. | 70.083 | 70.083 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 380 voltios. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 59.500 | 59.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 59.500 | 59.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 59.500 | 59.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 33.167 | 33.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 33.167 | 33.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 33.167 | 33.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 57.000 | 57.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 57.000 | 57.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 57.000 | 57.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 2 filtros de 1/2. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 2 filtros de 1/2. | 141.167 | 141.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 2 filtros de 1/2. | 141.167 | 141.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 2 filtros de 1/2. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 2 filtros de 1/2. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 2 filtros de 1/2. | 141.167 | 141.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 2 filtros de 1/2. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 56.833 | 56.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 56.833 | 56.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 56.833 | 56.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 214.000 | 214.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 214.000 | 214.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 214.000 | 214.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 125.500 | 125.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 125.500 | 125.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 125.500 | 125.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 431.500 | 431.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 431.500 | 431.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 431.500 | 431.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 189.167 | 189.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 189.167 | 189.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 189.167 | 189.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 472.667 | 472.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 472.667 | 472.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 472.667 | 472.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 220.083 | 220.083 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 220.083 | 220.083 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 220.083 | 220.083 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora de 4 hp. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora de 4 hp. | 2.654.667 | 2.654.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora de 4 hp. | 2.654.667 | 2.654.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora de 4 hp. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora de 4 hp. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora de 4 hp. | 2.654.667 | 2.654.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora de 4 hp. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 481.083 | 481.083 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 481.083 | 481.083 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 481.083 | 481.083 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 4 hp. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 4 hp. | 1.911.833 | 1.911.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 4 hp. | 1.911.833 | 1.911.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 4 hp. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 4 hp. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 4 hp. | 1.911.833 | 1.911.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 4 hp. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 446.167 | 446.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 446.167 | 446.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 446.167 | 446.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 1.905.167 | 1.905.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 1.905.167 | 1.905.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 1.905.167 | 1.905.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 472.500 | 472.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 472.500 | 472.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 472.500 | 472.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 81141804-028 | tableros electricos. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | tableros electricos. | 426.583 | 426.583 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | tableros electricos. | 426.583 | 426.583 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | tableros electricos. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | tableros electricos. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | tableros electricos. | 426.583 | 426.583 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | tableros electricos. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.500 | 175.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.500 | 175.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.500 | 175.500 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 81141804-028 | protectores termicos rel? falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension eloctrica. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | protectores termicos rel? falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension eloctrica. | 92.083 | 92.083 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | protectores termicos rel? falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension eloctrica. | 92.083 | 92.083 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | protectores termicos rel? falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension eloctrica. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | protectores termicos rel? falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension eloctrica. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | protectores termicos rel? falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension eloctrica. | 92.083 | 92.083 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | protectores termicos rel? falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension eloctrica. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 67.333 | 67.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 67.333 | 67.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 67.333 | 67.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 73.167 | 73.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 73.167 | 73.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 73.167 | 73.167 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 57.833 | 57.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 57.833 | 57.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 57.833 | 57.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 61.167 | 61.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 61.167 | 61.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 61.167 | 61.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 46.500 | 46.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 46.500 | 46.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 46.500 | 46.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 2 filtros de 1/2. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 2 filtros de 1/2. | 123.500 | 123.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 2 filtros de 1/2. | 123.500 | 123.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 2 filtros de 1/2. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 2 filtros de 1/2. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 2 filtros de 1/2. | 123.500 | 123.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 2 filtros de 1/2. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 56.833 | 56.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 56.833 | 56.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 56.833 | 56.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 43 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 75.167 | 75.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 75.167 | 75.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 75.167 | 75.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 44 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 58.000 | 58.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 58.000 | 58.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 58.000 | 58.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 45 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 431.500 | 431.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 431.500 | 431.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 431.500 | 431.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 261.167 | 261.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 261.167 | 261.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 261.167 | 261.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 47 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 437.333 | 437.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 437.333 | 437.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 437.333 | 437.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 48 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.750 | 147.750 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.750 | 147.750 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.750 | 147.750 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 49 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora de 3 hp. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora de 3 hp. | 2.799.167 | 2.799.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora de 3 hp. | 2.799.167 | 2.799.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora de 3 hp. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora de 3 hp. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora de 3 hp. | 2.799.167 | 2.799.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica unidades condensadora de 3 hp. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 50 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 446.167 | 446.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 446.167 | 446.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 446.167 | 446.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 51 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 3 hp. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 3 hp. | 1.957.000 | 1.957.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 3 hp. | 1.957.000 | 1.957.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 3 hp. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 3 hp. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 3 hp. | 1.957.000 | 1.957.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica evaporadores de 3 hp. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 52 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 450.833 | 450.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 450.833 | 450.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 450.833 | 450.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 53 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 1.905.167 | 1.905.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 1.905.167 | 1.905.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 1.905.167 | 1.905.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Forzadores turbinados. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 54 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 472.500 | 472.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 472.500 | 472.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 472.500 | 472.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 55 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica tableros electricos. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica tableros electricos. | 426.583 | 426.583 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica tableros electricos. | 426.583 | 426.583 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica tableros electricos. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica tableros electricos. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica tableros electricos. | 426.583 | 426.583 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica tableros electricos. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 56 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.500 | 175.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.500 | 175.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.500 | 175.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 57 | 81141804-028 | protectores termicos rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension electrica. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | protectores termicos rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension electrica. | 92.083 | 92.083 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | protectores termicos rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension electrica. | 92.083 | 92.083 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | protectores termicos rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension electrica. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | protectores termicos rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension electrica. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | protectores termicos rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension electrica. | 92.083 | 92.083 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | protectores termicos rele falta de fase y sensibilidad de alta y baja tension electrica. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 58 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 67.333 | 67.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 67.333 | 67.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 67.333 | 67.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 59 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 73.167 | 73.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 73.167 | 73.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 73.167 | 73.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave corte botones para motor, forzadores y luz. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 60 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 57.833 | 57.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 57.833 | 57.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 57.833 | 57.833 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 61 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 55.750 | 55.750 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 55.750 | 55.750 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 55.750 | 55.750 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Llave termo magnetica para 220 voltios. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 62 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 57.833 | 57.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 57.833 | 57.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 57.833 | 57.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 63 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 1 filtros de 1/2. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 1 filtros de 1/2. | 123.500 | 123.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 1 filtros de 1/2. | 123.500 | 123.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 1 filtros de 1/2. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 1 filtros de 1/2. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 1 filtros de 1/2. | 123.500 | 123.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica 1 filtros de 1/2. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 64 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 56.833 | 56.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 56.833 | 56.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 56.833 | 56.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 65 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 75.167 | 75.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 75.167 | 75.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 75.167 | 75.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Prolongacion de cañeria con aislacion. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 66 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 58.000 | 58.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 58.000 | 58.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 58.000 | 58.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 67 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 431.500 | 431.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 431.500 | 431.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 431.500 | 431.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Sistema de parte electrica de 6mm. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 68 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 261.167 | 261.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 261.167 | 261.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 261.167 | 261.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 69 | 81141804-028 | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 469.333 | 469.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 469.333 | 469.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 469.333 | 469.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de camara frigorifica Carga de gas. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 70 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 199.417 | 199.417 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 199.417 | 199.417 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 199.417 | 199.417 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EQUIPOS PARA PANADERIA ACTIVIDAD 2 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 73161518-011 | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion bujes de bronce con provision de repuesto | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion bujes de bronce con provision de repuesto | 783.000 | 783.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion bujes de bronce con provision de repuesto | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion bujes de bronce con provision de repuesto | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion bujes de bronce con provision de repuesto | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 191.000 | 191.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 73161518-011 | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Relleno y torneado de brazo amasador con provision de repuesto | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Relleno y torneado de brazo amasador con provision de repuesto | 1.244.333 | 1.244.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Relleno y torneado de brazo amasador con provision de repuesto | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Relleno y torneado de brazo amasador con provision de repuesto | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Relleno y torneado de brazo amasador con provision de repuesto | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 267.667 | 267.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 73161518-011 | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion engranaje de bronce especial para reductora con provision de repuesto | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion engranaje de bronce especial para reductora con provision de repuesto | 846.333 | 846.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion engranaje de bronce especial para reductora con provision de repuesto | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion engranaje de bronce especial para reductora con provision de repuesto | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion engranaje de bronce especial para reductora con provision de repuesto | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 266.333 | 266.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 73161518-011 | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion engranaje de bronce especial para eje central de brazo movil de mezcladora de masa con provision de repuesto | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion engranaje de bronce especial para eje central de brazo movil de mezcladora de masa con provision de repuesto | 1.235.333 | 1.235.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion engranaje de bronce especial para eje central de brazo movil de mezcladora de masa con provision de repuesto | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion engranaje de bronce especial para eje central de brazo movil de mezcladora de masa con provision de repuesto | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion engranaje de bronce especial para eje central de brazo movil de mezcladora de masa con provision de repuesto | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 299.333 | 299.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 73161518-011 | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Cambio de rulemanes con provision de repuesto | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Cambio de rulemanes con provision de repuesto | 222.667 | 222.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Cambio de rulemanes con provision de repuesto | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Cambio de rulemanes con provision de repuesto | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Cambio de rulemanes con provision de repuesto | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 140.667 | 140.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 73161518-011 | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Torneado y relleno de eje sinfin principal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Torneado y relleno de eje sinfin principal | 592.333 | 592.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Torneado y relleno de eje sinfin principal | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Torneado y relleno de eje sinfin principal | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Torneado y relleno de eje sinfin principal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 280.667 | 280.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 73161518-011 | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Cambio de retenes con provision de repuesto | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Cambio de retenes con provision de repuesto | 197.667 | 197.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Cambio de retenes con provision de repuesto | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Cambio de retenes con provision de repuesto | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Cambio de retenes con provision de repuesto | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 110.000 | 110.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 73161518-011 | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Cambio de bulones para soporte con provision de repuesto | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Cambio de bulones para soporte con provision de repuesto | 112.667 | 112.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Cambio de bulones para soporte con provision de repuesto | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Cambio de bulones para soporte con provision de repuesto | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Cambio de bulones para soporte con provision de repuesto | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 122.333 | 122.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 73161518-011 | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion bujes para cilindro. Con provision de repuesto | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion bujes para cilindro. Con provision de repuesto | 457.667 | 457.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion bujes para cilindro. Con provision de repuesto | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion bujes para cilindro. Con provision de repuesto | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion bujes para cilindro. Con provision de repuesto | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.333 | 146.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 73161518-011 | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Relleno y torneado de eje. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Relleno y torneado de eje. | 617.000 | 617.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Relleno y torneado de eje. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Relleno y torneado de eje. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Relleno y torneado de eje. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 170.000 | 170.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 73161518-011 | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Confeccion y torneado de engranaje. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Confeccion y torneado de engranaje. | 827.667 | 827.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Confeccion y torneado de engranaje. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Confeccion y torneado de engranaje. | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Confeccion y torneado de engranaje. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 187.333 | 187.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 73161518-011 | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de regulador de cilindro a rosca. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de regulador de cilindro a rosca. | 813.667 | 813.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de regulador de cilindro a rosca. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de regulador de cilindro a rosca. | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de regulador de cilindro a rosca. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 182.667 | 182.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 73161518-011 | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de base de cilindro. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de base de cilindro. | 704.333 | 704.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de base de cilindro. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de base de cilindro. | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de base de cilindro. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 188.333 | 188.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 73161518-011 | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de soporte de refinadora . | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de soporte de refinadora . | 535.667 | 535.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de soporte de refinadora . | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de soporte de refinadora . | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de soporte de refinadora . | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 151.667 | 151.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 73161518-011 | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de polea. Con provision de repuesto | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de polea. Con provision de repuesto | 1.135.000 | 1.135.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de polea. Con provision de repuesto | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de polea. Con provision de repuesto | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de amasadora industrial Reparacion de polea. Con provision de repuesto | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 373.333 | 373.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 73161518-013 | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion pi□n de cadena chico con provision de repuesto | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion pi n de cadena chico con provision de repuesto | 654.333 | 654.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion pi n de cadena chico con provision de repuesto | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion pi n de cadena chico con provision de repuesto | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion pi n de cadena chico con provision de repuesto | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 223.667 | 223.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 73161518-013 | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion pi□n de cadena grande con provision de repuesto | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion pi□ n de cadena grande con provision de repuesto | 676.667 | 676.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion pi□ n de cadena grande con provision de repuesto | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion pi□ n de cadena grande con provision de repuesto | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion pi n de cadena grande con provision de repuesto | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 193.667 | 193.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 73161518-013 | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de cadena | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de cadena | 1.202.333 | 1.202.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de cadena | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de cadena | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de cadena | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 312.000 | 312.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 73161518-013 | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion de reductor completo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion de reductor completo | 2.424.000 | 2.424.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion de reductor completo | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion de reductor completo | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion de reductor completo | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 684.333 | 684.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 73161518-013 | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de engranaje y sinfin | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de engranaje y sinfin | 1.117.333 | 1.117.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de engranaje y sinfin | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de engranaje y sinfin | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de engranaje y sinfin | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 317.667 | 317.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 73161518-013 | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Relleno y torneado de ejes | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Relleno y torneado de ejes | 741.333 | 741.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Relleno y torneado de ejes | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Relleno y torneado de ejes | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Relleno y torneado de ejes | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 157.000 | 157.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 43 | 73161518-013 | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion bujes de bronce. Con provision de repuesto | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion bujes de bronce. Con provision de repuesto | 563.333 | 563.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion bujes de bronce. Con provision de repuesto | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion bujes de bronce. Con provision de repuesto | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion bujes de bronce. Con provision de repuesto | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 44 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 105.667 | 105.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 45 | 73161518-013 | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de rulemanes | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de rulemanes | 206.333 | 206.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de rulemanes | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de rulemanes | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de rulemanes | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 102.667 | 102.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 47 | 73161518-013 | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de brazo regulador de masa | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de brazo regulador de masa | 310.667 | 310.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de brazo regulador de masa | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de brazo regulador de masa | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de brazo regulador de masa | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 48 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 136.333 | 136.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 49 | 73161518-013 | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de loneta transportadora de masa y cinta transportadora. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de loneta transportadora de masa y cinta transportadora. | 546.667 | 546.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de loneta transportadora de masa y cinta transportadora. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de loneta transportadora de masa y cinta transportadora. | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Cambio de loneta transportadora de masa y cinta transportadora. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 50 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 152.333 | 152.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 51 | 73161518-013 | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacipon de cuchilla cortadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacipon de cuchilla cortadora | 574.000 | 574.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacipon de cuchilla cortadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacipon de cuchilla cortadora | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacipon de cuchilla cortadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 52 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 104.333 | 104.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 53 | 73161518-013 | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion de rodillos de cinta transportadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion de rodillos de cinta transportadora | 620.667 | 620.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion de rodillos de cinta transportadora | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion de rodillos de cinta transportadora | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de cortadora industrial para panaderia Reparacion de rodillos de cinta transportadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 54 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 101.333 | 101.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE HORNOS ELECTRICOS. ACTIVIDAD 2 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 73161514-001 | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de resistencia 10 kilos, | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de resistencia 10 kilos, | 719.667 | 719.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de resistencia 10 kilos, | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de resistencia 10 kilos, | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de resistencia 10 kilos, | 720.000 | 720.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de resistencia 10 kilos, | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 159.000 | 159.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 160.000 | 160.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 73161514-001 | Cambio de piso plancha de fibra de cemento de 10 mm de 2 x 0,8 metros. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de piso plancha de fibra de cemento de 10 mm de 2 x 0,8 metros. | 651.667 | 651.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de piso plancha de fibra de cemento de 10 mm de 2 x 0,8 metros. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Cambio de piso plancha de fibra de cemento de 10 mm de 2 x 0,8 metros. | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Cambio de piso plancha de fibra de cemento de 10 mm de 2 x 0,8 metros. | 652.000 | 652.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de piso plancha de fibra de cemento de 10 mm de 2 x 0,8 metros. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 158.333 | 158.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 160.000 | 160.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 73161514-001 | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de soporte de piso. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de soporte de piso. | 258.333 | 258.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de soporte de piso. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de soporte de piso. | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de soporte de piso. | 260.000 | 260.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de soporte de piso. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 569.333 | 569.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 570.000 | 570.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 73161514-001 | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de soporte de resistencia para 2 bandejas. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de soporte de resistencia para 2 bandejas. | 321.000 | 321.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de soporte de resistencia para 2 bandejas. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de soporte de resistencia para 2 bandejas. | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de soporte de resistencia para 2 bandejas. | 321.000 | 321.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de soporte de resistencia para 2 bandejas. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 107.667 | 107.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 108.000 | 108.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 73161514-001 | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de aislante de porcelana para resistencia. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de aislante de porcelana para resistencia. | 186.667 | 186.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de aislante de porcelana para resistencia. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de aislante de porcelana para resistencia. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de aislante de porcelana para resistencia. | 190.000 | 190.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de aislante de porcelana para resistencia. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 79.667 | 79.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 80.000 | 80.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 73161514-001 | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de bastidor para resistencia. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de bastidor para resistencia. | 358.333 | 358.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de bastidor para resistencia. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de bastidor para resistencia. | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de bastidor para resistencia. | 360.000 | 360.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de bastidor para resistencia. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 105.667 | 105.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 106.000 | 106.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 73161514-001 | Reparacion y mantenimiento de horno Llave para encendido apagado. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de horno Llave para encendido apagado. | 217.000 | 217.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Llave para encendido apagado. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Llave para encendido apagado. | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion y mantenimiento de horno Llave para encendido apagado. | 217.000 | 217.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Llave para encendido apagado. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 103.667 | 103.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 104.000 | 104.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 73161514-001 | Reparacion y mantenimiento de horno Reparacion de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de horno Reparacion de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura. | 680.667 | 680.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Reparacion de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Reparacion de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura. | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion y mantenimiento de horno Reparacion de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura. | 680.000 | 680.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Reparacion de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 117.667 | 117.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 118.000 | 118.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 73161514-001 | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de sistema de conexion de cable de 10 mm. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de sistema de conexion de cable de 10 mm. | 178.000 | 178.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de sistema de conexion de cable de 10 mm. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de sistema de conexion de cable de 10 mm. | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de sistema de conexion de cable de 10 mm. | 178.000 | 178.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion y mantenimiento de horno Cambio de sistema de conexion de cable de 10 mm. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 126.667 | 126.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 127.000 | 127.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES GENERADORES DE LA COMANDANCIA - MARCA RESA RÉCORD ELECTRIC, DE 550 KVA CON MOTOR SCANIA ACTIVIDAD 2 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 72102201-006 | Mantenimiento y Reparacion de generador de energia electrica Regulacion de valvulas si es necesarios Unidad | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de generador de energia electrica Regulacion de valvulas si es necesarios Unidad | 526.000 | 526.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de generador de energia electrica Regulacion de valvulas si es necesarios Unidad | 526.000 | 526.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de generador de energia electrica Regulacion de valvulas si es necesarios Unidad | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mantenimiento y Reparacion de generador de energia electrica Regulacion de valvulas si es necesarios Unidad | 526.000 | 526.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparacion de generador de energia electrica Regulacion de valvulas si es necesarios Unidad | 526.000 | 526.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento y Reparacion de generador de energia electrica Regulacion de valvulas si es necesarios Unidad | 526.000 | 526.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.667 | 147.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.667 | 147.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.667 | 147.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.667 | 147.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.667 | 147.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 72102201-006 | Limpieza del respiradero del motor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza del respiradero del motor | 578.333 | 578.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza del respiradero del motor | 578.333 | 578.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza del respiradero del motor | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza del respiradero del motor | 578.333 | 578.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza del respiradero del motor | 578.333 | 578.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza del respiradero del motor | 578.333 | 578.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 172.333 | 172.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 172.333 | 172.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 172.333 | 172.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 172.333 | 172.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 172.333 | 172.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 72102201-006 | provision y cambio de refrigerante motor 1 Lt | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de refrigerante motor 1 Lt | 56.216 | 56.216 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de refrigerante motor 1 Lt | 56.216 | 56.216 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de refrigerante motor 1 Lt | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de refrigerante motor 1 Lt | 56.216 | 56.216 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de refrigerante motor 1 Lt | 56.216 | 56.216 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de refrigerante motor 1 Lt | 56.216 | 56.216 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 19.333 | 19.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 19.333 | 19.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 19.333 | 19.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 19.333 | 19.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 19.333 | 19.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 72102201-006 | provision y cambio de correa del Ventilador/Alternador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de correa del Ventilador/Alternador | 1.698.333 | 1.698.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de correa del Ventilador/Alternador | 1.698.333 | 1.698.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de correa del Ventilador/Alternador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de correa del Ventilador/Alternador | 1.698.333 | 1.698.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de correa del Ventilador/Alternador | 1.698.333 | 1.698.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de correa del Ventilador/Alternador | 1.698.333 | 1.698.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 518.000 | 518.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 518.000 | 518.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 518.000 | 518.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 518.000 | 518.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 518.000 | 518.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 72102201-006 | provision e Instalacion de filtro de aire | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision e Instalacion de filtro de aire | 401.333 | 401.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision e Instalacion de filtro de aire | 401.333 | 401.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision e Instalacion de filtro de aire | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision e Instalacion de filtro de aire | 401.333 | 401.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision e Instalacion de filtro de aire | 401.333 | 401.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision e Instalacion de filtro de aire | 401.333 | 401.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 110.000 | 110.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 110.000 | 110.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 110.000 | 110.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 110.000 | 110.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 72102201-006 | provision y cambio de filtro trampa de agua | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de filtro trampa de agua | 359.000 | 359.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de filtro trampa de agua | 359.000 | 359.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de filtro trampa de agua | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de filtro trampa de agua | 359.000 | 359.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de filtro trampa de agua | 359.000 | 359.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de filtro trampa de agua | 359.000 | 359.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 92.667 | 92.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 92.667 | 92.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 92.667 | 92.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 92.667 | 92.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 92.667 | 92.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 72102201-006 | provision y cambio de filtro de combustible | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de filtro de combustible | 389.667 | 389.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de filtro de combustible | 389.667 | 389.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de filtro de combustible | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de filtro de combustible | 389.667 | 389.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de filtro de combustible | 389.667 | 389.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de filtro de combustible | 389.667 | 389.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 308.000 | 308.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 308.000 | 308.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 308.000 | 308.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 308.000 | 308.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 308.000 | 308.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 72102201-006 | provision y cambio de aceite 15w40, por litro | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de aceite 15w40, por litro | 60.333 | 60.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de aceite 15w40, por litro | 60.333 | 60.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de aceite 15w40, por litro | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de aceite 15w40, por litro | 60.333 | 60.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de aceite 15w40, por litro | 60.333 | 60.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de aceite 15w40, por litro | 60.333 | 60.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 49.658 | 49.658 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 49.658 | 49.658 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 49.658 | 49.658 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 49.658 | 49.658 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 49.658 | 49.658 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 72102201-006 | provision y cambio de filtro de aceite | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de filtro de aceite | 156.333 | 156.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de filtro de aceite | 156.333 | 156.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de filtro de aceite | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de filtro de aceite | 156.333 | 156.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de filtro de aceite | 156.333 | 156.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de filtro de aceite | 156.333 | 156.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 67.455 | 67.455 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 67.455 | 67.455 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 67.455 | 67.455 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 67.455 | 67.455 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 67.455 | 67.455 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 72102201-006 | provision y cambio de regulador de voltaje en caso de averia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de regulador de voltaje en caso de averia | 2.296.691 | 2.296.691 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de regulador de voltaje en caso de averia | 2.296.691 | 2.296.691 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de regulador de voltaje en caso de averia | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de regulador de voltaje en caso de averia | 2.296.691 | 2.296.691 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de regulador de voltaje en caso de averia | 2.296.691 | 2.296.691 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de regulador de voltaje en caso de averia | 2.296.691 | 2.296.691 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 688.296 | 688.296 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 688.296 | 688.296 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 688.296 | 688.296 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 688.296 | 688.296 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 688.296 | 688.296 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 72102201-006 | provision e Instalacion de bulbo de presion de aceite | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision e Instalacion de bulbo de presion de aceite | 676.839 | 676.839 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision e Instalacion de bulbo de presion de aceite | 676.839 | 676.839 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision e Instalacion de bulbo de presion de aceite | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision e Instalacion de bulbo de presion de aceite | 676.839 | 676.839 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision e Instalacion de bulbo de presion de aceite | 676.839 | 676.839 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision e Instalacion de bulbo de presion de aceite | 676.839 | 676.839 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 209.879 | 209.879 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 209.879 | 209.879 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 209.879 | 209.879 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 209.879 | 209.879 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 209.879 | 209.879 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 72102201-006 | provision y cambio de alternador cargador de 12 vol cc. En caso de averia. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de alternador cargador de 12 vol cc. En caso de averia. | 1.564.869 | 1.564.869 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de alternador cargador de 12 vol cc. En caso de averia. | 1.564.869 | 1.564.869 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de alternador cargador de 12 vol cc. En caso de averia. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de alternador cargador de 12 vol cc. En caso de averia. | 1.564.869 | 1.564.869 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de alternador cargador de 12 vol cc. En caso de averia. | 1.564.869 | 1.564.869 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de alternador cargador de 12 vol cc. En caso de averia. | 1.564.869 | 1.564.869 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 449.918 | 449.918 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 449.918 | 449.918 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 449.918 | 449.918 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 449.918 | 449.918 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 449.918 | 449.918 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 72102201-006 | provision y cambio de calentador de camisas en caso de averias. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de calentador de camisas en caso de averias. | 2.493.981 | 2.493.981 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de calentador de camisas en caso de averias. | 2.493.981 | 2.493.981 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de calentador de camisas en caso de averias. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de calentador de camisas en caso de averias. | 2.493.981 | 2.493.981 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de calentador de camisas en caso de averias. | 2.493.981 | 2.493.981 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de calentador de camisas en caso de averias. | 2.493.981 | 2.493.981 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 764.574 | 764.574 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 764.574 | 764.574 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 764.574 | 764.574 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 764.574 | 764.574 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 764.574 | 764.574 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 72102201-006 | provision y cambio de mangueras calentador,combustible,radiador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de mangueras calentador,combustible,radiador. | 1.039.940 | 1.039.940 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de mangueras calentador,combustible,radiador. | 1.039.940 | 1.039.940 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de mangueras calentador,combustible,radiador. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de mangueras calentador,combustible,radiador. | 1.039.940 | 1.039.940 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de mangueras calentador,combustible,radiador. | 1.039.940 | 1.039.940 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de mangueras calentador,combustible,radiador. | 1.039.940 | 1.039.940 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 315.585 | 315.585 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 315.585 | 315.585 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 315.585 | 315.585 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 315.585 | 315.585 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 315.585 | 315.585 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 72102201-006 | Reparacion de radiador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion de radiador | 2.286.209 | 2.286.209 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion de radiador | 2.286.209 | 2.286.209 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion de radiador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reparacion de radiador | 2.286.209 | 2.286.209 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparacion de radiador | 2.286.209 | 2.286.209 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparacion de radiador | 2.286.209 | 2.286.209 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 697.667 | 697.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 697.667 | 697.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 697.667 | 697.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 697.667 | 697.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 697.667 | 697.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 72102201-006 | Reparacion de cabinado del grupo Generador, si fuese necesarios | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion de cabinado del grupo Generador, si fuese necesarios | 1.653.333 | 1.653.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion de cabinado del grupo Generador, si fuese necesarios | 1.653.333 | 1.653.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion de cabinado del grupo Generador, si fuese necesarios | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reparacion de cabinado del grupo Generador, si fuese necesarios | 1.653.333 | 1.653.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparacion de cabinado del grupo Generador, si fuese necesarios | 1.653.333 | 1.653.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparacion de cabinado del grupo Generador, si fuese necesarios | 1.653.333 | 1.653.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 477.892 | 477.892 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 477.892 | 477.892 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 477.892 | 477.892 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 477.892 | 477.892 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 477.892 | 477.892 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 72102201-006 | Reemplazos de lógica de transferencia en caso de averias | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reemplazos de lógica de transferencia en caso de averias | 3.684.000 | 3.684.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reemplazos de lógica de transferencia en caso de averias | 3.684.000 | 3.684.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reemplazos de lógica de transferencia en caso de averias | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reemplazos de lógica de transferencia en caso de averias | 3.684.000 | 3.684.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reemplazos de lógica de transferencia en caso de averias | 3.684.000 | 3.684.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reemplazos de lógica de transferencia en caso de averias | 3.684.000 | 3.684.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1.103.333 | 1.103.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1.103.333 | 1.103.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1.103.333 | 1.103.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1.103.333 | 1.103.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1.103.333 | 1.103.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 72102201-006 | Reparacion de bobinado del alternador principal, excitatriz, estator y rotor en caso de averia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion de bobinado del alternador principal, excitatriz, estator y rotor en caso de averia | 5.051.667 | 5.051.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion de bobinado del alternador principal, excitatriz, estator y rotor en caso de averia | 5.051.667 | 5.051.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion de bobinado del alternador principal, excitatriz, estator y rotor en caso de averia | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reparacion de bobinado del alternador principal, excitatriz, estator y rotor en caso de averia | 5.051.667 | 5.051.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparacion de bobinado del alternador principal, excitatriz, estator y rotor en caso de averia | 5.051.667 | 5.051.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparacion de bobinado del alternador principal, excitatriz, estator y rotor en caso de averia | 5.051.667 | 5.051.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1.514.667 | 1.514.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1.514.667 | 1.514.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1.514.667 | 1.514.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1.514.667 | 1.514.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1.514.667 | 1.514.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 72102201-006 | provision y cambio de medidor de indicador de nivel de combustible en caso de averia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de medidor de indicador de nivel de combustible en caso de averia | 693.000 | 693.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de medidor de indicador de nivel de combustible en caso de averia | 693.000 | 693.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de medidor de indicador de nivel de combustible en caso de averia | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de medidor de indicador de nivel de combustible en caso de averia | 693.000 | 693.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de medidor de indicador de nivel de combustible en caso de averia | 693.000 | 693.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de medidor de indicador de nivel de combustible en caso de averia | 693.000 | 693.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 199.333 | 199.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 199.333 | 199.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 199.333 | 199.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 199.333 | 199.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 199.333 | 199.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 72102201-006 | provision y cambio de puente diodo y varistor en caso de averias | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de puente diodo y varistor en caso de averias | 1.189.333 | 1.189.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de puente diodo y varistor en caso de averias | 1.189.333 | 1.189.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de puente diodo y varistor en caso de averias | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de puente diodo y varistor en caso de averias | 1.189.333 | 1.189.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de puente diodo y varistor en caso de averias | 1.189.333 | 1.189.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de puente diodo y varistor en caso de averias | 1.189.333 | 1.189.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 346.333 | 346.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 346.333 | 346.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 346.333 | 346.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 346.333 | 346.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 346.333 | 346.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 72102201-006 | provision y cambio de cargador de batería de 12 Vcc en caso de averia. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de cargador de batería de 12 Vcc en caso de averia. | 2.155.000 | 2.155.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de cargador de batería de 12 Vcc en caso de averia. | 2.155.000 | 2.155.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de cargador de batería de 12 Vcc en caso de averia. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de cargador de batería de 12 Vcc en caso de averia. | 2.155.000 | 2.155.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de cargador de batería de 12 Vcc en caso de averia. | 2.155.000 | 2.155.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de cargador de batería de 12 Vcc en caso de averia. | 2.155.000 | 2.155.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 590.667 | 590.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 590.667 | 590.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 590.667 | 590.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 590.667 | 590.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 590.667 | 590.667 |

## Propuestas para el Lote 5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 72102201-006 | Regulacion de valvulas si es necesarios Unidad | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Regulacion de valvulas si es necesarios Unidad | 304.667 | 304.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Regulacion de valvulas si es necesarios Unidad | 304.667 | 304.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Regulacion de valvulas si es necesarios Unidad | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Regulacion de valvulas si es necesarios Unidad | 304.667 | 304.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Regulacion de valvulas si es necesarios Unidad | 304.667 | 304.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Regulacion de valvulas si es necesarios Unidad | 304.667 | 304.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 81.000 | 81.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 81.000 | 81.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 81.000 | 81.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 81.000 | 81.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 81.000 | 81.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 72102201-006 | Limpieza del respiradero del motor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza del respiradero del motor | 273.333 | 273.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza del respiradero del motor | 273.333 | 273.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza del respiradero del motor | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza del respiradero del motor | 273.333 | 273.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza del respiradero del motor | 273.333 | 273.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza del respiradero del motor | 273.333 | 273.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 80.533 | 80.533 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 80.533 | 80.533 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 80.533 | 80.533 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 80.533 | 80.533 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 80.533 | 80.533 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 72102201-006 | provision y cambio de refrigerante motor 1 Lt | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de refrigerante motor 1 Lt | 47.549 | 47.549 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de refrigerante motor 1 Lt | 47.549 | 47.549 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de refrigerante motor 1 Lt | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de refrigerante motor 1 Lt | 47.549 | 47.549 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de refrigerante motor 1 Lt | 47.549 | 47.549 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de refrigerante motor 1 Lt | 47.549 | 47.549 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 17.200 | 17.200 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 17.200 | 17.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 17.200 | 17.200 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 17.200 | 17.200 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 17.200 | 17.200 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 72102201-006 | provision y cambio de correa del Ventilador/Alternador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de correa del Ventilador/Alternador | 586.333 | 586.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de correa del Ventilador/Alternador | 586.333 | 586.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de correa del Ventilador/Alternador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de correa del Ventilador/Alternador | 586.333 | 586.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de correa del Ventilador/Alternador | 586.333 | 586.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de correa del Ventilador/Alternador | 586.333 | 586.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 180.667 | 180.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 180.667 | 180.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 180.667 | 180.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 180.667 | 180.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 180.667 | 180.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 72102201-006 | provision e Instalacion de filtro de aire | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision e Instalacion de filtro de aire | 243.000 | 243.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision e Instalacion de filtro de aire | 243.000 | 243.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision e Instalacion de filtro de aire | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision e Instalacion de filtro de aire | 243.000 | 243.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision e Instalacion de filtro de aire | 243.000 | 243.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision e Instalacion de filtro de aire | 243.000 | 243.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 62.500 | 62.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 62.500 | 62.500 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 62.500 | 62.500 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 62.500 | 62.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 62.500 | 62.500 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 72102201-006 | provision y cambio de filtro trampa de agua | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de filtro trampa de agua | 251.000 | 251.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de filtro trampa de agua | 251.000 | 251.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de filtro trampa de agua | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de filtro trampa de agua | 251.000 | 251.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de filtro trampa de agua | 251.000 | 251.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de filtro trampa de agua | 251.000 | 251.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 60.833 | 60.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 60.833 | 60.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 60.833 | 60.833 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 60.833 | 60.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 60.833 | 60.833 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 72102201-006 | provision y cambio de filtro de combustible | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de filtro de combustible | 281.333 | 281.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de filtro de combustible | 281.333 | 281.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de filtro de combustible | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de filtro de combustible | 281.333 | 281.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de filtro de combustible | 281.333 | 281.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de filtro de combustible | 281.333 | 281.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 280.167 | 280.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 280.167 | 280.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 280.167 | 280.167 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 280.167 | 280.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 280.167 | 280.167 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 72102201-006 | provision y cambio de aceite 15w40, por litro | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de aceite 15w40, por litro | 46.000 | 46.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de aceite 15w40, por litro | 46.000 | 46.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de aceite 15w40, por litro | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de aceite 15w40, por litro | 46.000 | 46.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de aceite 15w40, por litro | 46.000 | 46.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de aceite 15w40, por litro | 46.000 | 46.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 46.458 | 46.458 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 46.458 | 46.458 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 46.458 | 46.458 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 46.458 | 46.458 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 46.458 | 46.458 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 72102201-006 | provision y cambio de filtro de aceite | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de filtro de aceite | 70.667 | 70.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de filtro de aceite | 70.667 | 70.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de filtro de aceite | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de filtro de aceite | 70.667 | 70.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de filtro de aceite | 70.667 | 70.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de filtro de aceite | 70.667 | 70.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 42.288 | 42.288 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 42.288 | 42.288 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 42.288 | 42.288 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 42.288 | 42.288 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 42.288 | 42.288 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 72102201-006 | provision y cambio de regulador de voltaje en caso de averia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de regulador de voltaje en caso de averia | 814.024 | 814.024 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de regulador de voltaje en caso de averia | 814.024 | 814.024 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de regulador de voltaje en caso de averia | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de regulador de voltaje en caso de averia | 814.024 | 814.024 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de regulador de voltaje en caso de averia | 814.024 | 814.024 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de regulador de voltaje en caso de averia | 814.024 | 814.024 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 238.296 | 238.296 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 238.296 | 238.296 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 238.296 | 238.296 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 238.296 | 238.296 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 238.296 | 238.296 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 72102201-006 | provision e Instalacion de bulbo de presion de aceite | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision e Instalacion de bulbo de presion de aceite | 307.505 | 307.505 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision e Instalacion de bulbo de presion de aceite | 307.505 | 307.505 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision e Instalacion de bulbo de presion de aceite | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision e Instalacion de bulbo de presion de aceite | 307.505 | 307.505 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision e Instalacion de bulbo de presion de aceite | 307.505 | 307.505 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision e Instalacion de bulbo de presion de aceite | 307.505 | 307.505 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 98.546 | 98.546 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 98.546 | 98.546 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 98.546 | 98.546 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 98.546 | 98.546 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 98.546 | 98.546 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 72102201-006 | provision y cambio de alternador cargador de 12 vol cc. En caso de averia. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de alternador cargador de 12 vol cc. En caso de averia. | 703.202 | 703.202 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de alternador cargador de 12 vol cc. En caso de averia. | 703.202 | 703.202 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de alternador cargador de 12 vol cc. En caso de averia. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de alternador cargador de 12 vol cc. En caso de averia. | 703.202 | 703.202 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de alternador cargador de 12 vol cc. En caso de averia. | 703.202 | 703.202 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de alternador cargador de 12 vol cc. En caso de averia. | 703.202 | 703.202 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 189.251 | 189.251 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 189.251 | 189.251 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 189.251 | 189.251 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 189.251 | 189.251 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 189.251 | 189.251 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 72102201-006 | provision y cambio de calentador de camisas en caso de averias. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de calentador de camisas en caso de averias. | 887.314 | 887.314 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de calentador de camisas en caso de averias. | 887.314 | 887.314 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de calentador de camisas en caso de averias. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de calentador de camisas en caso de averias. | 887.314 | 887.314 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de calentador de camisas en caso de averias. | 887.314 | 887.314 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de calentador de camisas en caso de averias. | 887.314 | 887.314 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 277.241 | 277.241 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 277.241 | 277.241 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 277.241 | 277.241 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 277.241 | 277.241 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 277.241 | 277.241 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 72102201-006 | provision y cambio de mangueras calentador,combustible,radiador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de mangueras calentador,combustible,radiador. | 423.940 | 423.940 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de mangueras calentador,combustible,radiador. | 423.940 | 423.940 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de mangueras calentador,combustible,radiador. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de mangueras calentador,combustible,radiador. | 423.940 | 423.940 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de mangueras calentador,combustible,radiador. | 423.940 | 423.940 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de mangueras calentador,combustible,radiador. | 423.940 | 423.940 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 129.585 | 129.585 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 129.585 | 129.585 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 129.585 | 129.585 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 129.585 | 129.585 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 129.585 | 129.585 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 72102201-006 | Reparacion de radiador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion de radiador | 802.875 | 802.875 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion de radiador | 802.875 | 802.875 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion de radiador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reparacion de radiador | 802.875 | 802.875 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparacion de radiador | 802.875 | 802.875 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparacion de radiador | 802.875 | 802.875 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 247.333 | 247.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 247.333 | 247.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 247.333 | 247.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 247.333 | 247.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 247.333 | 247.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 72102201-006 | Reparacion de cabinado del grupo Generador, si fuese necesarios | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion de cabinado del grupo Generador, si fuese necesarios | 793.333 | 793.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion de cabinado del grupo Generador, si fuese necesarios | 793.333 | 793.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion de cabinado del grupo Generador, si fuese necesarios | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reparacion de cabinado del grupo Generador, si fuese necesarios | 793.333 | 793.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparacion de cabinado del grupo Generador, si fuese necesarios | 793.333 | 793.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparacion de cabinado del grupo Generador, si fuese necesarios | 793.333 | 793.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 219.225 | 219.225 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 219.225 | 219.225 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 219.225 | 219.225 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 219.225 | 219.225 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 219.225 | 219.225 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 72102201-006 | Reemplazos de lógica de transferencia en caso de averias | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reemplazos de lógica de transferencia en caso de averias | 1.569.333 | 1.569.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reemplazos de lógica de transferencia en caso de averias | 1.569.333 | 1.569.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reemplazos de lógica de transferencia en caso de averias | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reemplazos de lógica de transferencia en caso de averias | 1.569.333 | 1.569.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reemplazos de lógica de transferencia en caso de averias | 1.569.333 | 1.569.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reemplazos de lógica de transferencia en caso de averias | 1.569.333 | 1.569.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 463.000 | 463.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 463.000 | 463.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 463.000 | 463.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 463.000 | 463.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 463.000 | 463.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 72102201-006 | Reparacion de bobinado del alternador principal, excitatriz, estator y rotor en caso de averia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion de bobinado del alternador principal, excitatriz, estator y rotor en caso de averia | 1.843.000 | 1.843.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion de bobinado del alternador principal, excitatriz, estator y rotor en caso de averia | 1.843.000 | 1.843.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion de bobinado del alternador principal, excitatriz, estator y rotor en caso de averia | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reparacion de bobinado del alternador principal, excitatriz, estator y rotor en caso de averia | 1.843.000 | 1.843.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparacion de bobinado del alternador principal, excitatriz, estator y rotor en caso de averia | 1.843.000 | 1.843.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparacion de bobinado del alternador principal, excitatriz, estator y rotor en caso de averia | 1.843.000 | 1.843.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 541.667 | 541.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 541.667 | 541.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 541.667 | 541.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 541.667 | 541.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 541.667 | 541.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 72102201-006 | provision y cambio de medidor de indicador de nivel de combustible en caso de averia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de medidor de indicador de nivel de combustible en caso de averia | 324.667 | 324.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de medidor de indicador de nivel de combustible en caso de averia | 324.667 | 324.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de medidor de indicador de nivel de combustible en caso de averia | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de medidor de indicador de nivel de combustible en caso de averia | 324.667 | 324.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de medidor de indicador de nivel de combustible en caso de averia | 324.667 | 324.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de medidor de indicador de nivel de combustible en caso de averia | 324.667 | 324.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 88.333 | 88.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 88.333 | 88.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 88.333 | 88.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 88.333 | 88.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 88.333 | 88.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 72102201-006 | provision y cambio de puente diodo y varistor en caso de averias | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de puente diodo y varistor en caso de averias | 576.333 | 576.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de puente diodo y varistor en caso de averias | 576.333 | 576.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de puente diodo y varistor en caso de averias | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de puente diodo y varistor en caso de averias | 576.333 | 576.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de puente diodo y varistor en caso de averias | 576.333 | 576.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de puente diodo y varistor en caso de averias | 576.333 | 576.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 162.333 | 162.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 162.333 | 162.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 162.333 | 162.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 162.333 | 162.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 162.333 | 162.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 72102201-006 | provision y cambio de cargador de batería de 12 Vcc en caso de averia. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio de cargador de batería de 12 Vcc en caso de averia. | 923.667 | 923.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio de cargador de batería de 12 Vcc en caso de averia. | 923.667 | 923.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio de cargador de batería de 12 Vcc en caso de averia. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | provision y cambio de cargador de batería de 12 Vcc en caso de averia. | 923.667 | 923.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y cambio de cargador de batería de 12 Vcc en caso de averia. | 923.667 | 923.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y cambio de cargador de batería de 12 Vcc en caso de averia. | 923.667 | 923.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 218.333 | 218.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 218.333 | 218.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 218.333 | 218.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 218.333 | 218.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 218.333 | 218.333 |

## Propuestas para el Lote 6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES TRANSFORMADORES DE LA COMANDANCIA P.N. - DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA TRAFOPAR de 600 KVA ACTIVIDAD 2 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 72102201-001 | Mantenimiento y Reparacion de transformador Cambio de crucetas aisladoras | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion de transformador Cambio de crucetas aisladoras | 1.576.870 | 1.576.870 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion de transformador Cambio de crucetas aisladoras | 1.576.870 | 1.576.870 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de transformador Cambio de crucetas aisladoras | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de transformador Cambio de crucetas aisladoras | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion de transformador Cambio de crucetas aisladoras | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 819.271 | 819.271 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 819.271 | 819.271 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 72102201-001 | Cambio de aceite | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de aceite | 24.146.647 | 24.146.647 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de aceite | 24.146.647 | 24.146.647 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de aceite | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Cambio de aceite | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de aceite | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 2.301.082 | 2.301.082 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 2.301.082 | 2.301.082 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 72102201-001 | Cambio de bobinas | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de bobinas | 4.199.416 | 4.199.416 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de bobinas | 4.199.416 | 4.199.416 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de bobinas | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Cambio de bobinas | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de bobinas | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1.876.507 | 1.876.507 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1.876.507 | 1.876.507 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 72102201-001 | Control de llave limitadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Control de llave limitadora | 8.606.079 | 8.606.079 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Control de llave limitadora | 8.606.079 | 8.606.079 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Control de llave limitadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Control de llave limitadora | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Control de llave limitadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 2.936.148 | 2.936.148 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 2.936.148 | 2.936.148 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 72102201-001 | Cambio de Fusible y porta Fusible | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de Fusible y porta Fusible | 434.828 | 434.828 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Fusible y porta Fusible | 434.828 | 434.828 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Fusible y porta Fusible | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Cambio de Fusible y porta Fusible | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de Fusible y porta Fusible | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 134.854 | 134.854 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 134.854 | 134.854 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 72102201-001 | Control y Mantenimiento del Banco del Condensadores | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Control y Mantenimiento del Banco del Condensadores | 2.076.017 | 2.076.017 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Control y Mantenimiento del Banco del Condensadores | 2.076.017 | 2.076.017 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Control y Mantenimiento del Banco del Condensadores | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Control y Mantenimiento del Banco del Condensadores | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Control y Mantenimiento del Banco del Condensadores | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 623.864 | 623.864 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 623.864 | 623.864 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 72102201-001 | Cambios de todos los Aisladores del Transformador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambios de todos los Aisladores del Transformador | 3.444.437 | 3.444.437 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambios de todos los Aisladores del Transformador | 3.444.437 | 3.444.437 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambios de todos los Aisladores del Transformador | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Cambios de todos los Aisladores del Transformador | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambios de todos los Aisladores del Transformador | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1.059.497 | 1.059.497 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1.059.497 | 1.059.497 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 7 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES TRANSFORMADORES DEL DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA TRAFOPAR de 500 KVA. ACTIVIDAD 2 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 72102201-001 | Desmontaje y limpieza de tapa, cuba y accesorios en general. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Desmontaje y limpieza de tapa, cuba y accesorios en general. | 710.463 | 710.463 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Desmontaje y limpieza de tapa, cuba y accesorios en general. | 710.463 | 710.463 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Desmontaje y limpieza de tapa, cuba y accesorios en general. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Desmontaje y limpieza de tapa, cuba y accesorios en general. | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Desmontaje y limpieza de tapa, cuba y accesorios en general. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 246.236 | 246.236 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 246.236 | 246.236 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 72102201-001 | Pruebas y ensayos en Laboratorio. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Pruebas y ensayos en Laboratorio. | 3.367.315 | 3.367.315 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Pruebas y ensayos en Laboratorio. | 3.367.315 | 3.367.315 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Pruebas y ensayos en Laboratorio. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Pruebas y ensayos en Laboratorio. | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Pruebas y ensayos en Laboratorio. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 273.535 | 273.535 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 273.535 | 273.535 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 72102201-001 | Sustitucion juntas de hermetizacion en general. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Sustitucion juntas de hermetizacion en general. | 1.409.690 | 1.409.690 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Sustitucion juntas de hermetizacion en general. | 1.409.690 | 1.409.690 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Sustitucion juntas de hermetizacion en general. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Sustitucion juntas de hermetizacion en general. | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Sustitucion juntas de hermetizacion en general. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 281.301 | 281.301 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 281.301 | 281.301 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 72102201-001 | Secado de la parte activa en estufa de 90?. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Secado de la parte activa en estufa de 90?. | 695.412 | 695.412 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Secado de la parte activa en estufa de 90?. | 695.412 | 695.412 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Secado de la parte activa en estufa de 90?. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Secado de la parte activa en estufa de 90?. | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Secado de la parte activa en estufa de 90?. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 258.732 | 258.732 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 258.732 | 258.732 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 72102201-001 | Pintura a dos capas en esmalte sintetico. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Pintura a dos capas en esmalte sintetico. | 653.593 | 653.593 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Pintura a dos capas en esmalte sintetico. | 653.593 | 653.593 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Pintura a dos capas en esmalte sintetico. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Pintura a dos capas en esmalte sintetico. | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Pintura a dos capas en esmalte sintetico. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 170.214 | 170.214 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 170.214 | 170.214 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 72102201-001 | Servicios de gruas. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicios de gruas. | 3.707.016 | 3.707.016 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicios de gruas. | 3.707.016 | 3.707.016 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicios de gruas. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Servicios de gruas. | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Servicios de gruas. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 309.187 | 309.187 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 309.187 | 309.187 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 72102201-001 | Reparacion de aisladores de Baja Tension. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion de aisladores de Baja Tension. | 776.161 | 776.161 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion de aisladores de Baja Tension. | 776.161 | 776.161 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion de aisladores de Baja Tension. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion de aisladores de Baja Tension. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion de aisladores de Baja Tension. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 309.442 | 309.442 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 309.442 | 309.442 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 72102201-001 | Reparacion de aisladores de Media Tension. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion de aisladores de Media Tension. | 1.366.570 | 1.366.570 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion de aisladores de Media Tension. | 1.366.570 | 1.366.570 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion de aisladores de Media Tension. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reparacion de aisladores de Media Tension. | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparacion de aisladores de Media Tension. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 212.274 | 212.274 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 212.274 | 212.274 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 72102201-001 | Reposicion de 50 litros de Aceite, debido a perdidas. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reposicion de 50 litros de Aceite, debido a perdidas. | 3.245.203 | 3.245.203 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reposicion de 50 litros de Aceite, debido a perdidas. | 3.245.203 | 3.245.203 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reposicion de 50 litros de Aceite, debido a perdidas. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reposicion de 50 litros de Aceite, debido a perdidas. | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reposicion de 50 litros de Aceite, debido a perdidas. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 294.205 | 294.205 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 294.205 | 294.205 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 2 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 72101511-001 | Limpieza de condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de condensador | 174.196 | 174.196 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de condensador | 174.196 | 174.196 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de condensador | 198.583 | 198.583 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de condensador | 174.196 | 174.196 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de condensador | 174.196 | 174.196 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de condensador | 174.196 | 174.196 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de condensador | 174.196 | 174.196 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 100.105 | 100.105 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 100.105 | 100.105 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 114.120 | 114.120 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 100.105 | 100.105 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 100.105 | 100.105 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 100.105 | 100.105 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 100.105 | 100.105 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 72101511-001 | Limpieza de evaporador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de evaporador | 168.193 | 168.193 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de evaporador | 168.193 | 168.193 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de evaporador | 191.740 | 191.740 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de evaporador | 168.193 | 168.193 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de evaporador | 168.193 | 168.193 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de evaporador | 168.193 | 168.193 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de evaporador | 168.193 | 168.193 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 100.105 | 100.105 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 100.105 | 100.105 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 114.120 | 114.120 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 100.105 | 100.105 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 100.105 | 100.105 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 100.105 | 100.105 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 100.105 | 100.105 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 72101511-001 | Limpieza de careta y filtro | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de careta y filtro | 115.515 | 115.515 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de careta y filtro | 115.515 | 115.515 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de careta y filtro | 131.687 | 131.687 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de careta y filtro | 115.515 | 115.515 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de careta y filtro | 115.515 | 115.515 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de careta y filtro | 115.515 | 115.515 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de careta y filtro | 115.515 | 115.515 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 68.163 | 68.163 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 68.163 | 68.163 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 77.706 | 77.706 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 68.163 | 68.163 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 68.163 | 68.163 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 68.163 | 68.163 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 68.163 | 68.163 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 72101511-001 | Limpieza de drenaje | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de drenaje | 116.916 | 116.916 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de drenaje | 116.916 | 116.916 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de drenaje | 133.284 | 133.284 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de drenaje | 116.916 | 116.916 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de drenaje | 116.916 | 116.916 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de drenaje | 116.916 | 116.916 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de drenaje | 116.916 | 116.916 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 70.964 | 70.964 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 70.964 | 70.964 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 80.899 | 80.899 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 70.964 | 70.964 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 70.964 | 70.964 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 70.964 | 70.964 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 70.964 | 70.964 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 72101511-001 | provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo | 231.080 | 231.080 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo | 231.080 | 231.080 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo | 263.431 | 263.431 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo | 231.080 | 231.080 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo | 231.080 | 231.080 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo | 231.080 | 231.080 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo | 231.080 | 231.080 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 140.724 | 140.724 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 140.724 | 140.724 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 160.425 | 160.425 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 140.724 | 140.724 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 140.724 | 140.724 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 140.724 | 140.724 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 140.724 | 140.724 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 72101511-001 | Reparacion de motor compresor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion de motor compresor | 1.144.188 | 1.144.188 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion de motor compresor | 1.144.188 | 1.144.188 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion de motor compresor | 1.304.374 | 1.304.374 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparacion de motor compresor | 1.144.188 | 1.144.188 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion de motor compresor | 1.144.188 | 1.144.188 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparacion de motor compresor | 1.144.188 | 1.144.188 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparacion de motor compresor | 1.144.188 | 1.144.188 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 392.897 | 392.897 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 392.897 | 392.897 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 447.903 | 447.903 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 392.897 | 392.897 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 392.897 | 392.897 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 392.897 | 392.897 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 392.897 | 392.897 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 72101511-001 | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador | 421.368 | 421.368 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador | 421.368 | 421.368 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador | 480.360 | 480.360 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador | 421.368 | 421.368 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador | 421.368 | 421.368 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador | 421.368 | 421.368 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador | 421.368 | 421.368 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 159.732 | 159.732 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 159.732 | 159.732 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 182.094 | 182.094 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 159.732 | 159.732 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 159.732 | 159.732 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 159.732 | 159.732 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 159.732 | 159.732 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 72101511-001 | Servicio de rebobinado de motor ventilador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de rebobinado de motor ventilador | 463.646 | 463.646 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de rebobinado de motor ventilador | 463.646 | 463.646 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de rebobinado de motor ventilador | 528.556 | 528.556 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de rebobinado de motor ventilador | 463.646 | 463.646 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de rebobinado de motor ventilador | 463.646 | 463.646 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de rebobinado de motor ventilador | 463.646 | 463.646 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de rebobinado de motor ventilador | 463.646 | 463.646 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 159.732 | 159.732 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 159.732 | 159.732 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 182.094 | 182.094 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 159.732 | 159.732 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 159.732 | 159.732 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 159.732 | 159.732 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 159.732 | 159.732 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 72101511-001 | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora | 296.654 | 296.654 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora | 296.654 | 296.654 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora | 338.186 | 338.186 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora | 296.654 | 296.654 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora | 296.654 | 296.654 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora | 296.654 | 296.654 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora | 296.654 | 296.654 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 108.709 | 108.709 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 108.709 | 108.709 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 123.928 | 123.928 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 108.709 | 108.709 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 108.709 | 108.709 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 108.709 | 108.709 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 108.709 | 108.709 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 72101511-001 | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora | 299.855 | 299.855 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora | 299.855 | 299.855 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora | 341.835 | 341.835 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora | 299.855 | 299.855 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora | 299.855 | 299.855 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora | 299.855 | 299.855 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora | 299.855 | 299.855 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 99.905 | 99.905 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 99.905 | 99.905 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 113.892 | 113.892 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 99.905 | 99.905 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 99.905 | 99.905 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 99.905 | 99.905 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 99.905 | 99.905 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 72101511-001 | Reparacion de placa electronica | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion de placa electronica | 335.529 | 335.529 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion de placa electronica | 335.529 | 335.529 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion de placa electronica | 382.503 | 382.503 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparacion de placa electronica | 335.529 | 335.529 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion de placa electronica | 335.529 | 335.529 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparacion de placa electronica | 335.529 | 335.529 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparacion de placa electronica | 335.529 | 335.529 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.118 | 130.118 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.118 | 130.118 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.335 | 148.335 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.118 | 130.118 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.118 | 130.118 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.118 | 130.118 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.118 | 130.118 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 72101511-001 | Servicio de placa electr?nica (incluida provision y cambio ) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de placa electr?nica (incluida provision y cambio ) | 378.265 | 378.265 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de placa electr?nica (incluida provision y cambio ) | 378.265 | 378.265 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de placa electr?nica (incluida provision y cambio ) | 431.222 | 431.222 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de placa electr?nica (incluida provision y cambio ) | 378.265 | 378.265 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de placa electr?nica (incluida provision y cambio ) | 378.265 | 378.265 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de placa electr?nica (incluida provision y cambio ) | 378.265 | 378.265 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de placa electr?nica (incluida provision y cambio ) | 378.265 | 378.265 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 278.988 | 278.988 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 278.988 | 278.988 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 318.046 | 318.046 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 278.988 | 278.988 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 278.988 | 278.988 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 278.988 | 278.988 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 278.988 | 278.988 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 72101511-001 | Servicio de termostato al?mbrico | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de termostato al?mbrico | 226.863 | 226.863 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de termostato al?mbrico | 226.963 | 226.963 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de termostato al?mbrico | 258.738 | 258.738 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de termostato al?mbrico | 226.963 | 226.963 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de termostato al?mbrico | 226.963 | 226.963 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de termostato al?mbrico | 226.963 | 226.963 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de termostato al?mbrico | 226.963 | 226.963 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 122.388 | 122.388 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 122.388 | 122.388 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 139.522 | 139.522 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 122.388 | 122.388 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 122.388 | 122.388 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 122.388 | 122.388 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 122.388 | 122.388 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 72101511-001 | Cambio de relay de 24V (incluido provision y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de relay de 24V (incluido provision y cambio) | 117.911 | 117.911 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de relay de 24V (incluido provision y cambio) | 117.911 | 117.911 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de relay de 24V (incluido provision y cambio) | 134.419 | 134.419 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de relay de 24V (incluido provision y cambio) | 117.911 | 117.911 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Cambio de relay de 24V (incluido provision y cambio) | 117.911 | 117.911 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Cambio de relay de 24V (incluido provision y cambio) | 117.911 | 117.911 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de relay de 24V (incluido provision y cambio) | 117.911 | 117.911 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 152.734 | 152.734 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 152.734 | 152.734 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 174.117 | 174.117 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 152.734 | 152.734 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 152.734 | 152.734 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 152.734 | 152.734 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 152.734 | 152.734 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 72101511-001 | Reparacion de transformador de 220/24V (incluido provision y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion de transformador de 220/24V (incluido provision y cambio) | 133.719 | 133.719 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion de transformador de 220/24V (incluido provision y cambio) | 133.719 | 133.719 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion de transformador de 220/24V (incluido provision y cambio) | 152.440 | 152.440 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparacion de transformador de 220/24V (incluido provision y cambio) | 133.719 | 133.719 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion de transformador de 220/24V (incluido provision y cambio) | 133.719 | 133.719 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparacion de transformador de 220/24V (incluido provision y cambio) | 133.719 | 133.719 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparacion de transformador de 220/24V (incluido provision y cambio) | 133.719 | 133.719 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 191.152 | 191.152 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 191.152 | 191.152 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 217.913 | 217.913 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 191.152 | 191.152 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 191.152 | 191.152 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 191.152 | 191.152 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 191.152 | 191.152 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 72101511-001 | Reparacion o cambio de capacitor de marcha de compresor | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion o cambio de capacitor de marcha de compresor | 116.169 | 116.169 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion o cambio de capacitor de marcha de compresor | 116.169 | 116.169 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion o cambio de capacitor de marcha de compresor | 132.433 | 132.433 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparacion o cambio de capacitor de marcha de compresor | 116.169 | 116.169 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion o cambio de capacitor de marcha de compresor | 116.169 | 116.169 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparacion o cambio de capacitor de marcha de compresor | 116.169 | 116.169 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparacion o cambio de capacitor de marcha de compresor | 116.169 | 116.169 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 156.331 | 156.331 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 156.331 | 156.331 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 178.217 | 178.217 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 156.331 | 156.331 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 156.331 | 156.331 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 156.331 | 156.331 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 156.331 | 156.331 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 72101511-001 | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provision y cambio | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provision y cambio | 613.319 | 613.319 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provision y cambio | 613.319 | 613.319 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provision y cambio | 699.184 | 699.184 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provision y cambio | 613.319 | 613.319 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provision y cambio | 613.319 | 613.319 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provision y cambio | 613.319 | 613.319 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provision y cambio | 613.319 | 613.319 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 188.346 | 188.346 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 188.346 | 188.346 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 214.714 | 214.714 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 188.346 | 188.346 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 188.346 | 188.346 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 188.346 | 188.346 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 188.346 | 188.346 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 72101511-001 | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provision y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provision y cambio) | 430.834 | 430.834 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provision y cambio) | 430.834 | 430.834 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provision y cambio) | 491.151 | 491.151 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provision y cambio) | 430.834 | 430.834 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provision y cambio) | 430.834 | 430.834 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provision y cambio) | 430.834 | 430.834 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provision y cambio) | 430.834 | 430.834 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 158.732 | 158.732 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 158.732 | 158.732 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 180.954 | 180.954 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 158.732 | 158.732 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 158.732 | 158.732 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 158.732 | 158.732 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 158.732 | 158.732 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 72101511-001 | Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr?geno | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr? geno | 190.204 | 190.204 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr? geno | 190.204 | 190.204 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr? geno | 216.833 | 216.833 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr? geno | 190.204 | 190.204 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr? geno | 190.204 | 190.204 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr? geno | 190.204 | 190.204 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr? geno | 190.204 | 190.204 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 160.532 | 160.532 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 160.532 | 160.532 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 183.006 | 183.006 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 160.532 | 160.532 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 160.532 | 160.532 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 160.532 | 160.532 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 160.532 | 160.532 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 72101511-001 | Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina | 219.559 | 219.559 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina | 219.559 | 219.559 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina | 250.297 | 250.297 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina | 219.559 | 219.559 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina | 219.559 | 219.559 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina | 219.559 | 219.559 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina | 219.559 | 219.559 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 142.198 | 142.198 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 142.198 | 142.198 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 162.106 | 162.106 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 142.198 | 142.198 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 142.198 | 142.198 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 142.198 | 142.198 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 142.198 | 142.198 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 72101511-001 | Adaptacion y montaje de masa para aleta de ventilador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptacion y montaje de masa para aleta de ventilador | 199.550 | 199.550 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptacion y montaje de masa para aleta de ventilador | 199.550 | 199.550 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptacion y montaje de masa para aleta de ventilador | 227.487 | 227.487 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptacion y montaje de masa para aleta de ventilador | 199.550 | 199.550 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptacion y montaje de masa para aleta de ventilador | 199.550 | 199.550 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Adaptacion y montaje de masa para aleta de ventilador | 199.550 | 199.550 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptacion y montaje de masa para aleta de ventilador | 199.550 | 199.550 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 445.399 | 445.399 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 145.399 | 145.399 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 165.755 | 165.755 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 145.399 | 145.399 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 145.399 | 145.399 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 145.399 | 145.399 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 145.399 | 145.399 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 43 | 72101511-001 | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora | 226.620 | 226.620 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora | 226.620 | 226.620 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora | 258.347 | 258.347 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora | 226.620 | 226.620 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora | 226.620 | 226.620 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora | 226.620 | 226.620 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora | 226.620 | 226.620 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 44 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.013 | 175.013 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.013 | 175.013 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 199.515 | 199.515 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.013 | 175.013 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.013 | 175.013 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.013 | 175.013 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.013 | 175.013 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 45 | 72101511-001 | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora | 194.605 | 194.605 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora | 194.605 | 194.605 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora | 221.850 | 221.850 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora | 194.605 | 194.605 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora | 194.605 | 194.605 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora | 194.605 | 194.605 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora | 194.605 | 194.605 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.013 | 175.013 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.013 | 175.013 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 199.515 | 199.515 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.013 | 175.013 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.013 | 175.013 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.013 | 175.013 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.013 | 175.013 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 47 | 72101511-001 | Mantenimiento sensor (provision y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento sensor (provision y cambio) | 139.981 | 139.981 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento sensor (provision y cambio) | 139.981 | 139.981 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento sensor (provision y cambio) | 159.578 | 159.578 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento sensor (provision y cambio) | 139.981 | 139.981 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento sensor (provision y cambio) | 139.981 | 139.981 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento sensor (provision y cambio) | 139.981 | 139.981 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento sensor (provision y cambio) | 139.981 | 139.981 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 48 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 178.946 | 178.946 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 178.946 | 178.946 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 203.998 | 203.998 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 178.946 | 178.946 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 178.946 | 178.946 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 178.946 | 178.946 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 178.946 | 178.946 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 49 | 72101511-001 | Mantenimiento de llave TM (provision y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de llave TM (provision y cambio) | 145.388 | 145.388 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de llave TM (provision y cambio) | 145.388 | 145.388 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de llave TM (provision y cambio) | 165.742 | 165.742 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de llave TM (provision y cambio) | 145.388 | 145.388 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de llave TM (provision y cambio) | 145.388 | 145.388 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de llave TM (provision y cambio) | 145.388 | 145.388 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de llave TM (provision y cambio) | 145.388 | 145.388 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 50 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.732 | 148.732 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.732 | 148.732 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 169.554 | 169.554 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.732 | 148.732 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.732 | 148.732 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.732 | 148.732 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.732 | 148.732 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 51 | 72101511-001 | Mantenimiento de valvulas (provision y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de valvulas (provision y cambio) | 196.408 | 196.408 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de valvulas (provision y cambio) | 196.408 | 196.408 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de valvulas (provision y cambio) | 223.905 | 223.905 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de valvulas (provision y cambio) | 196.408 | 196.408 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de valvulas (provision y cambio) | 196.408 | 196.408 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de valvulas (provision y cambio) | 196.408 | 196.408 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de valvulas (provision y cambio) | 196.408 | 196.408 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 52 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 178.946 | 178.946 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 178.946 | 178.946 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 203.998 | 203.998 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 178.946 | 178.946 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 178.946 | 178.946 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 178.946 | 178.946 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 178.946 | 178.946 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 53 | 72101511-001 | Mantenimiento de capilares (provision y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capilares (provision y cambio) | 180.801 | 180.801 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capilares (provision y cambio) | 180.801 | 180.801 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de capilares (provision y cambio) | 206.113 | 206.113 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de capilares (provision y cambio) | 180.801 | 180.801 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de capilares (provision y cambio) | 180.801 | 180.801 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capilares (provision y cambio) | 180.801 | 180.801 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de capilares (provision y cambio) | 180.801 | 180.801 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 54 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 238.174 | 238.174 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 238.174 | 238.174 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 271.518 | 271.518 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 238.174 | 238.174 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 238.174 | 238.174 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 238.174 | 238.174 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 238.174 | 238.174 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 55 | 72101511-001 | Mantenimiento de contactor electromagnetico (provision y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de contactor electromagnetico (provision y cambio) | 295.397 | 295.397 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de contactor electromagnetico (provision y cambio) | 295.397 | 295.397 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de contactor electromagnetico (provision y cambio) | 336.753 | 336.753 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de contactor electromagnetico (provision y cambio) | 295.397 | 295.397 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de contactor electromagnetico (provision y cambio) | 295.397 | 295.397 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de contactor electromagnetico (provision y cambio) | 295.397 | 295.397 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de contactor electromagnetico (provision y cambio) | 295.397 | 295.397 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 56 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 236.040 | 236.040 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 236.040 | 236.040 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 269.086 | 269.086 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 236.040 | 236.040 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 236.040 | 236.040 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 236.040 | 236.040 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 236.040 | 236.040 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 57 | 72101511-001 | Traslado e Instalacion del equipo Split | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Traslado e Instalacion del equipo Split | 676.661 | 676.661 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Traslado e Instalacion del equipo Split | 676.661 | 676.661 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Traslado e Instalacion del equipo Split | 771.394 | 771.394 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Traslado e Instalacion del equipo Split | 676.661 | 676.661 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Traslado e Instalacion del equipo Split | 676.661 | 676.661 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Traslado e Instalacion del equipo Split | 676.661 | 676.661 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Traslado e Instalacion del equipo Split | 676.661 | 676.661 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 58 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 330.669 | 330.669 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 330.669 | 330.669 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 376.963 | 376.963 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 330.669 | 330.669 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 330.669 | 330.669 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 330.669 | 330.669 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 330.669 | 330.669 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 59 | 72101511-001 | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provision) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provision) | 201.540 | 201.540 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provision) | 201.540 | 201.540 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provision) | 229.756 | 229.756 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provision) | 201.540 | 201.540 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provision) | 201.540 | 201.540 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provision) | 201.540 | 201.540 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provision) | 201.540 | 201.540 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 60 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 144.728 | 144.728 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 144.728 | 144.728 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 164.990 | 164.990 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 144.728 | 144.728 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 144.728 | 144.728 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 144.728 | 144.728 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 144.728 | 144.728 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 61 | 72101511-001 | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provision) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provision) | 233.835 | 233.835 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provision) | 233.835 | 233.835 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provision) | 266.572 | 266.572 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provision) | 233.835 | 233.835 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provision) | 233.835 | 233.835 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provision) | 233.835 | 233.835 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provision) | 233.835 | 233.835 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 62 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 163.742 | 163.742 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 163.742 | 163.742 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 186.666 | 186.666 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 163.742 | 163.742 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 163.742 | 163.742 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 163.742 | 163.742 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 163.742 | 163.742 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 63 | 72101511-001 | Reparacion de bandeja de drenaje de UE | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion de bandeja de drenaje de UE | 125.315 | 125.315 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion de bandeja de drenaje de UE | 125.315 | 125.315 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion de bandeja de drenaje de UE | 142.859 | 142.859 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparacion de bandeja de drenaje de UE | 125.315 | 125.315 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion de bandeja de drenaje de UE | 125.315 | 125.315 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Reparacion de bandeja de drenaje de UE | 125.315 | 125.315 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparacion de bandeja de drenaje de UE | 125.315 | 125.315 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 64 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 99.241 | 99.241 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 99.241 | 99.241 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 113.135 | 113.135 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 99.241 | 99.241 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 99.241 | 99.241 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 99.241 | 99.241 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 99.241 | 99.241 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 65 | 72101511-001 | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE | 129.517 | 129.517 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE | 129.517 | 129.517 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE | 147.649 | 147.649 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE | 129.517 | 129.517 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE | 129.517 | 129.517 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE | 129.517 | 129.517 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE | 129.517 | 129.517 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 66 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 102.042 | 102.042 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 102.042 | 102.042 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 116.328 | 116.328 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 102.042 | 102.042 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 102.042 | 102.042 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 102.042 | 102.042 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 102.042 | 102.042 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 67 | 72101511-001 | Reparacion de valvula a sistema de expansion (provision y cambio ) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion de valvula a sistema de expansion (provision y cambio ) | 364.826 | 364.826 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion de valvula a sistema de expansion (provision y cambio ) | 364.826 | 364.826 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion de valvula a sistema de expansion (provision y cambio ) | 415.902 | 415.902 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparacion de valvula a sistema de expansion (provision y cambio ) | 364.826 | 364.826 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion de valvula a sistema de expansion (provision y cambio ) | 364.826 | 364.826 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Reparacion de valvula a sistema de expansion (provision y cambio ) | 364.826 | 364.826 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparacion de valvula a sistema de expansion (provision y cambio ) | 364.826 | 364.826 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 68 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 238.442 | 238.442 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 238.442 | 238.442 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 271.824 | 271.824 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 238.442 | 238.442 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 238.442 | 238.442 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 238.442 | 238.442 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 238.442 | 238.442 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 69 | 72101511-001 | Cambio de relay termico | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de relay termico | 291.393 | 291.393 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de relay termico | 291.393 | 291.393 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de relay termico | 332.188 | 332.188 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de relay termico | 291.393 | 291.393 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Cambio de relay termico | 291.393 | 291.393 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Cambio de relay termico | 291.393 | 291.393 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de relay termico | 291.393 | 291.393 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 70 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 204.627 | 204.627 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 204.627 | 204.627 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 233.275 | 233.275 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 204.627 | 204.627 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 204.627 | 204.627 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 204.627 | 204.627 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 204.627 | 204.627 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 71 | 72101511-001 | Reparacion de control remoto universal para AA (provision en caso de falla total) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion de control remoto universal para AA (provision en caso de falla total) | 222.216 | 222.216 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion de control remoto universal para AA (provision en caso de falla total) | 222.216 | 222.216 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion de control remoto universal para AA (provision en caso de falla total) | 253.326 | 253.326 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparacion de control remoto universal para AA (provision en caso de falla total) | 222.216 | 222.216 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion de control remoto universal para AA (provision en caso de falla total) | 222.216 | 222.216 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Reparacion de control remoto universal para AA (provision en caso de falla total) | 222.216 | 222.216 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparacion de control remoto universal para AA (provision en caso de falla total) | 222.216 | 222.216 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 72 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 96.303 | 96.303 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 96.303 | 96.303 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 109.785 | 109.785 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 96.303 | 96.303 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 96.303 | 96.303 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 96.303 | 96.303 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 96.303 | 96.303 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 73 | 72101511-001 | Mantenimiento de presostato de baja presion (incluye provision y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de presostato de baja presion (incluye provision y cambio de ser necesario) | 121.914 | 121.914 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de presostato de baja presion (incluye provision y cambio de ser necesario) | 121.914 | 121.914 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de presostato de baja presion (incluye provision y cambio de ser necesario) | 138.982 | 138.982 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de presostato de baja presion (incluye provision y cambio de ser necesario) | 121.914 | 121.914 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de presostato de baja presion (incluye provision y cambio de ser necesario) | 121.914 | 121.914 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de presostato de baja presion (incluye provision y cambio de ser necesario) | 121.914 | 121.914 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de presostato de baja presion (incluye provision y cambio de ser necesario) | 121.914 | 121.914 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 74 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 184.617 | 184.617 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 184.617 | 184.617 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 210.463 | 210.463 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 184.617 | 184.617 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 184.617 | 184.617 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 184.617 | 184.617 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 184.617 | 184.617 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75 | 72101511-001 | Mantenimiento de presostato de alta presion (incluye provision y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de presostato de alta presion (incluye provision y cambio de ser necesario) | 127.516 | 127.516 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de presostato de alta presion (incluye provision y cambio de ser necesario) | 127.516 | 127.516 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de presostato de alta presion (incluye provision y cambio de ser necesario) | 145.368 | 145.368 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de presostato de alta presion (incluye provision y cambio de ser necesario) | 127.516 | 127.516 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de presostato de alta presion (incluye provision y cambio de ser necesario) | 127.516 | 127.516 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de presostato de alta presion (incluye provision y cambio de ser necesario) | 127.516 | 127.516 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de presostato de alta presion (incluye provision y cambio de ser necesario) | 127.516 | 127.516 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 76 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 192.621 | 192.621 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 192.621 | 192.621 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 219.588 | 219.588 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 192.621 | 192.621 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 192.621 | 192.621 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 192.621 | 192.621 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 192.621 | 192.621 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 77 | 72101511-001 | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provision y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provision y cambio de ser necesario) | 151.127 | 151.127 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provision y cambio de ser necesario) | 151.127 | 151.127 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provision y cambio de ser necesario) | 172.285 | 172.285 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provision y cambio de ser necesario) | 151.127 | 151.127 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provision y cambio de ser necesario) | 151.127 | 151.127 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provision y cambio de ser necesario) | 151.127 | 151.127 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provision y cambio de ser necesario) | 151.127 | 151.127 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 78 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 202.357 | 202.357 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 202.357 | 202.357 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 230.687 | 230.687 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 202.357 | 202.357 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 202.357 | 202.357 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 202.357 | 202.357 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 202.357 | 202.357 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 79 | 72101511-001 | Instalacion de valvula de servicio (con provision) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalacion de valvula de servicio (con provision) | 112.710 | 112.710 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalacion de valvula de servicio (con provision) | 112.710 | 112.710 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalacion de valvula de servicio (con provision) | 128.489 | 128.489 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalacion de valvula de servicio (con provision) | 112.710 | 112.710 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalacion de valvula de servicio (con provision) | 112.710 | 112.710 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Instalacion de valvula de servicio (con provision) | 112.710 | 112.710 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalacion de valvula de servicio (con provision) | 112.710 | 112.710 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 80 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 179.546 | 179.546 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 179.546 | 179.546 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 204.682 | 204.682 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 179.546 | 179.546 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 179.546 | 179.546 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 179.546 | 179.546 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 179.546 | 179.546 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 81 | 72101511-001 | Instalacion de valvula de solenoide (con provision) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalacion de valvula de solenoide (con provision) | 179.141 | 179.141 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalacion de valvula de solenoide (con provision) | 179.141 | 179.141 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalacion de valvula de solenoide (con provision) | 204.221 | 204.221 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalacion de valvula de solenoide (con provision) | 179.141 | 179.141 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalacion de valvula de solenoide (con provision) | 179.141 | 179.141 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Instalacion de valvula de solenoide (con provision) | 179.141 | 179.141 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalacion de valvula de solenoide (con provision) | 179.141 | 179.141 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 82 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 185.549 | 185.549 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 185.549 | 185.549 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 211.526 | 211.526 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 185.549 | 185.549 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 185.549 | 185.549 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 185.549 | 185.549 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 185.549 | 185.549 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 83 | 72101511-001 | Instalacion de filtro de aire de UE )con provision) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalacion de filtro de aire de UE )con provision) | 144.525 | 144.525 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalacion de filtro de aire de UE )con provision) | 144.525 | 144.525 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalacion de filtro de aire de UE )con provision) | 164.759 | 164.759 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalacion de filtro de aire de UE )con provision) | 144.525 | 144.525 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalacion de filtro de aire de UE )con provision) | 144.525 | 144.525 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Instalacion de filtro de aire de UE )con provision) | 144.525 | 144.525 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalacion de filtro de aire de UE )con provision) | 144.525 | 144.525 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 84 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 116.449 | 116.449 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 116.449 | 116.449 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 132.752 | 132.752 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 116.449 | 116.449 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 116.449 | 116.449 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 116.449 | 116.449 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 116.449 | 116.449 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 85 | 72101511-001 | Instalacion de tapa de robinete de con provision | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalacion de tapa de robinete de con provision | 175.939 | 175.939 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalacion de tapa de robinete de con provision | 175.939 | 175.939 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalacion de tapa de robinete de con provision | 200.570 | 200.570 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalacion de tapa de robinete de con provision | 175.939 | 175.939 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalacion de tapa de robinete de con provision | 175.939 | 175.939 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Instalacion de tapa de robinete de con provision | 175.939 | 175.939 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalacion de tapa de robinete de con provision | 175.939 | 175.939 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 86 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 125.253 | 125.253 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 125.253 | 125.253 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 142.788 | 142.788 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 125.253 | 125.253 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 125.253 | 125.253 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 125.253 | 125.253 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 125.253 | 125.253 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 87 | 72101511-001 | Instalacion de robinete de servicio con provision | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalacion de robinete de servicio con provision | 219.818 | 219.818 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalacion de robinete de servicio con provision | 219.818 | 219.818 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalacion de robinete de servicio con provision | 250.593 | 250.593 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalacion de robinete de servicio con provision | 219.818 | 219.818 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalacion de robinete de servicio con provision | 219.818 | 219.818 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Instalacion de robinete de servicio con provision | 219.818 | 219.818 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalacion de robinete de servicio con provision | 219.818 | 219.818 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 88 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 277.188 | 277.188 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 277.188 | 277.188 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 315.994 | 315.994 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 277.188 | 277.188 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 277.188 | 277.188 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 277.188 | 277.188 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 277.188 | 277.188 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 89 | 72101511-001 | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 215.094 | 215.094 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 215.094 | 215.094 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 245.207 | 245.207 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 215.094 | 215.094 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 215.094 | 215.094 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 215.094 | 215.094 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 215.094 | 215.094 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 90 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 205.227 | 205.227 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 205.227 | 205.227 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 233.959 | 233.959 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 205.227 | 205.227 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 205.227 | 205.227 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 205.227 | 205.227 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 205.227 | 205.227 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 91 | 72101511-001 | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 176.739 | 176.739 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 176.739 | 176.739 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 201.482 | 201.482 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 176.739 | 176.739 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 176.739 | 176.739 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 176.739 | 176.739 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 176.739 | 176.739 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.013 | 175.013 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.013 | 175.013 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 199.515 | 199.515 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.013 | 175.013 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.013 | 175.013 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.013 | 175.013 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.013 | 175.013 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 93 | 72101511-001 | Mantenimiento de protectores t?rmicos | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de protectores t?rmicos | 176.339 | 176.339 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de protectores t?rmicos | 176.339 | 176.339 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de protectores t?rmicos | 201.026 | 201.026 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de protectores t?rmicos | 176.339 | 176.339 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de protectores t?rmicos | 176.339 | 176.339 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de protectores t?rmicos | 176.339 | 176.339 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de protectores t?rmicos | 176.339 | 176.339 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 94 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 145.399 | 145.399 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 145.399 | 145.399 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 165.755 | 165.755 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 145.399 | 145.399 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 145.399 | 145.399 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 145.399 | 145.399 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 145.399 | 145.399 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 95 | 72101511-001 | Reparacion de protectores termicos | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion de protectores termicos | 146.325 | 146.325 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion de protectores termicos | 146.325 | 146.325 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion de protectores termicos | 166.811 | 166.811 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparacion de protectores termicos | 146.325 | 146.325 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion de protectores termicos | 146.325 | 146.325 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Reparacion de protectores termicos | 146.325 | 146.325 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparacion de protectores termicos | 146.325 | 146.325 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 112.584 | 112.584 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 112.584 | 112.584 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 128.346 | 128.346 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 112.584 | 112.584 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 112.584 | 112.584 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 112.584 | 112.584 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 112.584 | 112.584 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 97 | 72101511-001 | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 208.753 | 208.753 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 208.753 | 208.753 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 237.978 | 237.978 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 208.753 | 208.753 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 208.753 | 208.753 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 208.753 | 208.753 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 208.753 | 208.753 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 98 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 205.227 | 205.227 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 205.227 | 205.227 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 233.959 | 233.959 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 205.227 | 205.227 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 205.227 | 205.227 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 205.227 | 205.227 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 205.227 | 205.227 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 99 | 72101511-001 | Mantenimiento de relay de protecci?n para minima tension (provision y colocacion) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de relay de protecci?n para minima tension (provision y colocacion) | 236.766 | 236.766 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay de protecci?n para minima tension (provision y colocacion) | 236.766 | 236.766 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de relay de protecci?n para minima tension (provision y colocacion) | 269.913 | 269.913 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de relay de protecci?n para minima tension (provision y colocacion) | 236.766 | 236.766 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de relay de protecci?n para minima tension (provision y colocacion) | 236.766 | 236.766 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de relay de protecci?n para minima tension (provision y colocacion) | 236.766 | 236.766 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de relay de protecci?n para minima tension (provision y colocacion) | 236.766 | 236.766 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 100 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 264.454 | 264.454 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 264.454 | 264.454 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 301.478 | 301.478 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 264.454 | 264.454 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 264.454 | 264.454 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 264.454 | 264.454 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 264.454 | 264.454 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 101 | 72101511-001 | Mantenimiento de relay de protecci?n para maxima tensi?n (provision y colocacion) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de relay de protecci?n para maxima tensi?n (provision y colocacion) | 196.747 | 196.747 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay de protecci?n para maxima tensi?n (provision y colocacion) | 196.747 | 196.747 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de relay de protecci?n para maxima tensi?n (provision y colocacion) | 224.292 | 224.292 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de relay de protecci?n para maxima tensi?n (provision y colocacion) | 196.747 | 196.747 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de relay de protecci?n para maxima tensi?n (provision y colocacion) | 196.747 | 196.747 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de relay de protecci?n para maxima tensi?n (provision y colocacion) | 196.747 | 196.747 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de relay de protecci?n para maxima tensi?n (provision y colocacion) | 196.747 | 196.747 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 102 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 229.638 | 229.638 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 229.638 | 229.638 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 261.787 | 261.787 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 229.638 | 229.638 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 229.638 | 229.638 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 229.638 | 229.638 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 229.638 | 229.638 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 103 | 72101511-001 | Reparacion y balanceo de ventilador de la unidad condensadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion y balanceo de ventilador de la unidad condensadora | 155.925 | 155.925 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y balanceo de ventilador de la unidad condensadora | 155.925 | 155.925 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y balanceo de ventilador de la unidad condensadora | 177.755 | 177.755 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparacion y balanceo de ventilador de la unidad condensadora | 155.925 | 155.925 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion y balanceo de ventilador de la unidad condensadora | 155.925 | 155.925 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Reparacion y balanceo de ventilador de la unidad condensadora | 155.925 | 155.925 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparacion y balanceo de ventilador de la unidad condensadora | 155.925 | 155.925 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 104 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.331 | 146.331 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.331 | 146.331 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 166.817 | 166.817 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.331 | 146.331 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.331 | 146.331 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.331 | 146.331 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.331 | 146.331 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 105 | 72101511-001 | Reparacion y balanceo de turbina de la unidad evaporadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion y balanceo de turbina de la unidad evaporadora | 335.208 | 335.208 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion y balanceo de turbina de la unidad evaporadora | 335.208 | 335.208 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion y balanceo de turbina de la unidad evaporadora | 382.137 | 382.137 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparacion y balanceo de turbina de la unidad evaporadora | 335.208 | 335.208 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion y balanceo de turbina de la unidad evaporadora | 335.208 | 335.208 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Reparacion y balanceo de turbina de la unidad evaporadora | 335.208 | 335.208 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparacion y balanceo de turbina de la unidad evaporadora | 335.208 | 335.208 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 106 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 204.358 | 204.358 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 204.358 | 204.358 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 232.968 | 232.968 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 204.358 | 204.358 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 204.358 | 204.358 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 204.358 | 204.358 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 204.358 | 204.358 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 107 | 72101511-001 | Fijacion de caneria externa | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Fijacion de caneria externa | 222.757 | 222.757 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Fijacion de caneria externa | 222.757 | 222.757 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Fijacion de caneria externa | 253.943 | 253.943 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Fijacion de caneria externa | 222.757 | 222.757 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Fijacion de caneria externa | 222.757 | 222.757 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Fijacion de caneria externa | 222.757 | 222.757 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Fijacion de caneria externa | 222.757 | 222.757 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 108 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 268.988 | 268.988 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 268.988 | 268.988 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 306.646 | 306.646 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 268.988 | 268.988 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 268.988 | 268.988 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 268.988 | 268.988 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 268.988 | 268.988 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 109 | 72101511-001 | Readecuacion de alimentacion electrica desde el equipo de AA hasta el tablero electrico | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Readecuacion de alimentacion electrica desde el equipo de AA hasta el tablero electrico | 523.892 | 523.892 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Readecuacion de alimentacion electrica desde el equipo de AA hasta el tablero electrico | 523.892 | 523.892 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Readecuacion de alimentacion electrica desde el equipo de AA hasta el tablero electrico | 597.237 | 597.237 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Readecuacion de alimentacion electrica desde el equipo de AA hasta el tablero electrico | 523.892 | 523.892 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Readecuacion de alimentacion electrica desde el equipo de AA hasta el tablero electrico | 523.892 | 523.892 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Readecuacion de alimentacion electrica desde el equipo de AA hasta el tablero electrico | 523.892 | 523.892 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Readecuacion de alimentacion electrica desde el equipo de AA hasta el tablero electrico | 523.892 | 523.892 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 110 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 515.898 | 515.898 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 515.898 | 515.898 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 588.124 | 588.124 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 515.898 | 515.898 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 515.898 | 515.898 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 515.898 | 515.898 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 515.898 | 515.898 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 113 | 72101511-001 | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provision y colocacion) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provision y colocacion) | 848.093 | 848.093 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provision y colocacion) | 848.093 | 848.093 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provision y colocacion) | 966.826 | 966.826 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provision y colocacion) | 848.093 | 848.093 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provision y colocacion) | 848.093 | 848.093 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provision y colocacion) | 848.093 | 848.093 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provision y colocacion) | 848.093 | 848.093 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 114 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 109.680 | 109.680 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 109.680 | 109.680 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 125.035 | 125.035 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 109.680 | 109.680 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 109.680 | 109.680 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 109.680 | 109.680 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 109.680 | 109.680 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 115 | 72101511-001 | Mantenimiento de sensor de ambiente (provision y colocacion) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de sensor de ambiente (provision y colocacion) | 214.078 | 214.078 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor de ambiente (provision y colocacion) | 214.078 | 214.078 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de sensor de ambiente (provision y colocacion) | 244.049 | 244.049 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de sensor de ambiente (provision y colocacion) | 214.078 | 214.078 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de sensor de ambiente (provision y colocacion) | 214.078 | 214.078 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de sensor de ambiente (provision y colocacion) | 214.078 | 214.078 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de sensor de ambiente (provision y colocacion) | 214.078 | 214.078 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 116 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.613 | 175.613 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.613 | 175.613 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 200.199 | 200.199 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.613 | 175.613 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.613 | 175.613 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.613 | 175.613 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 175.613 | 175.613 |

## Propuestas para el Lote 9 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

# ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO VENTANA ACTIVIDAD 2 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 72101511-001 | Limpieza de condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de condensador | 176.330 | 176.330 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de condensador | 176.330 | 176.330 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de condensador | 201.016 | 201.016 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de condensador | 176.330 | 176.330 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de condensador | 176.330 | 176.330 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Limpieza de condensador | 176.330 | 176.330 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de condensador | 176.330 | 176.330 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.553 | 147.553 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.553 | 147.553 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 168.210 | 168.210 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.553 | 147.553 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.553 | 147.553 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.553 | 147.553 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.553 | 147.553 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 72101511-001 | Limpieza de evaporador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de evaporador | 175.713 | 175.713 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de evaporador | 175.713 | 175.713 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Limpieza de evaporador | 200.313 | 200.313 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de evaporador | 175.713 | 175.713 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de evaporador | 175.713 | 175.713 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Limpieza de evaporador | 175.713 | 175.713 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de evaporador | 175.713 | 175.713 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.553 | 147.553 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.553 | 147.553 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 168.210 | 168.210 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.553 | 147.553 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.553 | 147.553 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.553 | 147.553 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 147.553 | 147.553 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 72101511-001 | Limpieza de drenaje | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de drenaje | 136.140 | 136.140 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de drenaje | 136.140 | 136.140 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de drenaje | 155.200 | 155.200 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de drenaje | 136.140 | 136.140 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de drenaje | 136.140 | 136.140 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Limpieza de drenaje | 136.140 | 136.140 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de drenaje | 136.140 | 136.140 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.703 | 130.703 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.703 | 130.703 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 149.001 | 149.001 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.703 | 130.703 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.703 | 130.703 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.703 | 130.703 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.703 | 130.703 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 72101511-001 | Limpieza del filtro y careta | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza del filtro y careta | 131.613 | 131.613 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza del filtro y careta | 131.613 | 131.613 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza del filtro y careta | 150.039 | 150.039 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza del filtro y careta | 131.613 | 131.613 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza del filtro y careta | 131.613 | 131.613 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Limpieza del filtro y careta | 131.613 | 131.613 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza del filtro y careta | 131.613 | 131.613 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.990 | 130.990 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.990 | 130.990 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 149.329 | 149.329 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.990 | 130.990 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.990 | 130.990 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.990 | 130.990 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.990 | 130.990 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 72101511-001 | Limpieza y lubricaci?n de turbina y paleta ventilador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza y lubricaci?n de turbina y paleta ventilador | 137.410 | 137.410 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza y lubricaci?n de turbina y paleta ventilador | 137.410 | 137.410 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza y lubricaci?n de turbina y paleta ventilador | 156.647 | 156.647 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza y lubricaci?n de turbina y paleta ventilador | 137.410 | 137.410 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza y lubricaci?n de turbina y paleta ventilador | 137.410 | 137.410 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Limpieza y lubricaci?n de turbina y paleta ventilador | 137.410 | 137.410 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza y lubricaci?n de turbina y paleta ventilador | 137.410 | 137.410 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 136.783 | 136.783 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 136.783 | 136.783 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 155.933 | 155.933 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 136.783 | 136.783 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 136.783 | 136.783 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 136.783 | 136.783 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 136.783 | 136.783 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 72101511-001 | Carga de gas refrigerante | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Carga de gas refrigerante | 355.687 | 355.687 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Carga de gas refrigerante | 355.687 | 355.687 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Carga de gas refrigerante | 405.483 | 405.483 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Carga de gas refrigerante | 355.687 | 355.687 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Carga de gas refrigerante | 355.687 | 355.687 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Carga de gas refrigerante | 355.687 | 355.687 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Carga de gas refrigerante | 355.687 | 355.687 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 169.165 | 169.165 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 72101511-001 | Rebobinado del motor ventilador, | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Rebobinado del motor ventilador, | 285.833 | 285.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rebobinado del motor ventilador, | 285.833 | 285.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rebobinado del motor ventilador, | 325.850 | 325.850 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Rebobinado del motor ventilador, | 285.833 | 285.833 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Rebobinado del motor ventilador, | 285.833 | 285.833 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Rebobinado del motor ventilador, | 285.833 | 285.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Rebobinado del motor ventilador, | 285.833 | 285.833 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 169.165 | 169.165 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 72101511-001 | Adaptaci?n del ruleman del motor ventilador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptaci?n del ruleman del motor ventilador | 133.293 | 133.293 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptaci?n del ruleman del motor ventilador | 133.293 | 133.293 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptaci?n del ruleman del motor ventilador | 151.954 | 151.954 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptaci?n del ruleman del motor ventilador | 133.293 | 133.293 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptaci?n del ruleman del motor ventilador | 133.293 | 133.293 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Adaptaci?n del ruleman del motor ventilador | 133.293 | 133.293 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptaci?n del ruleman del motor ventilador | 133.293 | 133.293 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 139.690 | 139.690 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 139.690 | 139.690 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 159.247 | 159.247 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 139.690 | 139.690 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 139.690 | 139.690 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 139.690 | 139.690 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 139.690 | 139.690 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 72101511-001 | Cambio de termostato | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de termostato | 179.847 | 179.847 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de termostato | 179.847 | 179.847 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de termostato | 205.026 | 205.026 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de termostato | 179.847 | 179.847 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Cambio de termostato | 179.847 | 179.847 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Cambio de termostato | 179.847 | 179.847 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de termostato | 179.847 | 179.847 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.673 | 146.673 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.673 | 146.673 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 167.207 | 167.207 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.673 | 146.673 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.673 | 146.673 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.673 | 146.673 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.673 | 146.673 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 72101511-001 | Cambio de llave selectora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de llave selectora | 104.543 | 104.543 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de llave selectora | 104.543 | 104.543 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de llave selectora | 119.179 | 119.179 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de llave selectora | 104.543 | 104.543 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Cambio de llave selectora | 104.543 | 104.543 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Cambio de llave selectora | 104.543 | 104.543 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de llave selectora | 104.543 | 104.543 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.380 | 146.380 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.380 | 146.380 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 166.873 | 166.873 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.380 | 146.380 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.380 | 146.380 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.380 | 146.380 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.380 | 146.380 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 72101511-001 | Cambio de valvula inversora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de valvula inversora | 213.283 | 213.283 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de valvula inversora | 213.283 | 213.283 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de valvula inversora | 243.143 | 243.143 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de valvula inversora | 213.283 | 213.283 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Cambio de valvula inversora | 213.283 | 213.283 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Cambio de valvula inversora | 213.283 | 213.283 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de valvula inversora | 213.283 | 213.283 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 135.990 | 135.990 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 135.990 | 135.990 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 155.029 | 155.029 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 135.990 | 135.990 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 135.990 | 135.990 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 135.990 | 135.990 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 135.990 | 135.990 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 72101511-001 | Cambio de Compresor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de Compresor | 892.060 | 892.060 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Compresor | 892.060 | 892.060 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Compresor | 1.016.948 | 1.016.948 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de Compresor | 892.060 | 892.060 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Cambio de Compresor | 892.060 | 892.060 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Cambio de Compresor | 892.060 | 892.060 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de Compresor | 892.060 | 892.060 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 168.450 | 168.450 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 168.450 | 168.450 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 192.033 | 192.033 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 168.450 | 168.450 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 168.450 | 168.450 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 168.450 | 168.450 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 168.450 | 168.450 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 72101511-001 | Cambio de Plaqueta con control | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de Plaqueta con control | 319.327 | 319.327 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Plaqueta con control | 319.327 | 319.327 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Plaqueta con control | 364.033 | 364.033 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de Plaqueta con control | 319.327 | 319.327 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Cambio de Plaqueta con control | 319.327 | 319.327 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Cambio de Plaqueta con control | 319.327 | 319.327 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de Plaqueta con control | 319.327 | 319.327 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 169.165 | 169.165 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 72101511-001 | Cambio de capacitor de marcha | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de capacitor de marcha | 107.613 | 107.613 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de capacitor de marcha | 107.613 | 107.613 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de capacitor de marcha | 122.679 | 122.679 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de capacitor de marcha | 107.613 | 107.613 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Cambio de capacitor de marcha | 107.613 | 107.613 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Cambio de capacitor de marcha | 107.613 | 107.613 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de capacitor de marcha | 107.613 | 107.613 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 169.165 | 169.165 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 148.390 | 148.390 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 72101511-001 | Cambio de turbina | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de turbina | 326.523 | 326.523 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de turbina | 326.523 | 326.523 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de turbina | 372.236 | 372.236 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de turbina | 326.523 | 326.523 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Cambio de turbina | 326.523 | 326.523 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Cambio de turbina | 326.523 | 326.523 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de turbina | 326.523 | 326.523 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 136.357 | 136.357 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 136.357 | 136.357 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 155.447 | 155.447 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 136.357 | 136.357 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 136.357 | 136.357 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 136.357 | 136.357 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 136.357 | 136.357 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 72101511-001 | Cambio de motor ventilador del condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de motor ventilador del condensador | 181.377 | 181.377 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de motor ventilador del condensador | 381.377 | 381.377 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de motor ventilador del condensador | 434.770 | 434.770 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de motor ventilador del condensador | 381.377 | 381.377 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Cambio de motor ventilador del condensador | 381.377 | 381.377 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Cambio de motor ventilador del condensador | 381.377 | 381.377 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de motor ventilador del condensador | 381.377 | 381.377 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.673 | 146.673 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.673 | 146.673 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 167.207 | 167.207 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.673 | 146.673 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.673 | 146.673 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.673 | 146.673 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 146.673 | 146.673 |

## Propuestas para el Lote 10 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA BROTHER DCP L5610 DN; DCP L5600DN; DCP - L6600 DW; MFC - L69000DW ACTIVIDAD 2 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81111812-002 | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 226.300 | 226.300 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 226.300 | 226.300 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 226.300 | 226.300 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 226.300 | 226.300 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 38.900 | 38.900 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 38.900 | 38.900 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 38.900 | 38.900 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 38.900 | 38.900 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 3460 | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 3460 | 478.900 | 478.900 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 3460 | 478.900 | 478.900 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 3460 | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 3460 | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 3460 | 478.900 | 478.900 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 3460 | 478.900 | 478.900 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 3460 | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.147 | 130.147 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.147 | 130.147 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.147 | 130.147 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.147 | 130.147 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | 281.250 | 281.250 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | 281.250 | 281.250 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | 281.250 | 281.250 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | 281.250 | 281.250 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 141.500 | 141.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 141.500 | 141.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 141.500 | 141.500 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 141.500 | 141.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 241.767 | 241.767 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 241.767 | 241.767 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 241.767 | 241.767 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 241.767 | 241.767 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 141.500 | 141.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 141.500 | 141.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 141.500 | 141.500 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 141.500 | 141.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 595.900 | 595.900 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 595.900 | 595.900 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 595.900 | 595.900 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 595.900 | 595.900 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 139.213 | 139.213 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 139.213 | 139.213 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 139.213 | 139.213 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 139.213 | 139.213 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de Placa fuente PS PCB | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de Placa fuente PS PCB | 352.267 | 352.267 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de Placa fuente PS PCB | 352.267 | 352.267 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de Placa fuente PS PCB | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de Placa fuente PS PCB | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de Placa fuente PS PCB | 352.267 | 352.267 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de Placa fuente PS PCB | 352.267 | 352.267 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de Placa fuente PS PCB | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 143.333 | 143.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 143.333 | 143.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 143.333 | 143.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 143.333 | 143.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 300.617 | 300.617 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 300.617 | 300.617 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 300.617 | 300.617 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 300.617 | 300.617 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.747 | 130.747 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.747 | 130.747 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.747 | 130.747 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.747 | 130.747 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 11 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH AFICIO MP 301 SPF; SP 310 XA; IM 430 F ACTIVIDAD 2 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81111812-002 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 285.000 | 285.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 285.000 | 285.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 285.000 | 285.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 285.000 | 285.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 83.333 | 83.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 395.000 | 395.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 395.000 | 395.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 395.000 | 395.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 395.000 | 395.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 106.667 | 106.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 106.667 | 106.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 106.667 | 106.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 106.667 | 106.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 1.245.000 | 1.245.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 1.245.000 | 1.245.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 1.245.000 | 1.245.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 1.245.000 | 1.245.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 110.000 | 110.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 110.000 | 110.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 110.000 | 110.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81111812-002 | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 323.333 | 323.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 323.333 | 323.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 323.333 | 323.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 323.333 | 323.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 56.667 | 56.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 56.667 | 56.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 56.667 | 56.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 56.667 | 56.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81111812-002 | Provisi y cambio derevelador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio derevelador | 433.333 | 433.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio derevelador | 433.333 | 433.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio derevelador | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio derevelador | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio derevelador | 433.333 | 433.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio derevelador | 433.333 | 433.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio derevelador | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 80.000 | 80.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 80.000 | 80.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 80.000 | 80.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81111812-002 | Provisi y cambio de Cuchilla | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Cuchilla | 370.000 | 370.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Cuchilla | 370.000 | 370.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Cuchilla | 370.000 | 370.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Cuchilla | 370.000 | 370.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 82.000 | 82.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 82.000 | 82.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 82.000 | 82.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 82.000 | 82.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de tambor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de tambor | 1.083.333 | 1.083.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de tambor | 1.083.333 | 1.083.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de tambor | 1.083.333 | 1.083.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de tambor | 1.083.333 | 1.083.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 183.000 | 183.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 183.333 | 183.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 183.333 | 183.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 183.333 | 183.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA CANON IMAGE CLASS MF729CX; ESCANER CANON MDR-G2090. ACTIVIDAD 2 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81111812-002 | Unidar de Fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Unidar de Fusor | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Unidar de Fusor | 986.980 | 986.980 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Unidar de Fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Unidar de Fusor | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Unidar de Fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 97.628 | 97.628 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81111812-002 | Rodilo de presi | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Rodilo de presi | 160.000 | 160.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rodilo de presi | 153.333 | 153.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rodilo de presi | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Rodilo de presi | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Rodilo de presi | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 70.659 | 70.659 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81111812-002 | Correa de Transporte de imagen | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Correa de Transporte de imagen | 1.280.000 | 1.280.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Correa de Transporte de imagen | 1.013.646 | 1.013.646 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Correa de Transporte de imagen | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Correa de Transporte de imagen | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Correa de Transporte de imagen | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 103.993 | 103.993 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81111812-002 | Rodillo de arrastre de papel | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Rodillo de arrastre de papel | 30.000 | 30.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rodillo de arrastre de papel | 64.295 | 64.295 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 106.667 | 106.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81111812-002 | Rodillo de alimentaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Rodillo de alimentaci | 30.000 | 30.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rodillo de alimentaci | 76.077 | 76.077 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rodillo de alimentaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Rodillo de alimentaci | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Rodillo de alimentaci | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 87.326 | 87.326 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81111812-002 | Placa de fuente de alimentaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Placa de fuente de alimentaci | 1.580.000 | 1.580.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Placa de fuente de alimentaci | 1.126.667 | 1.126.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Placa de fuente de alimentaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Placa de fuente de alimentaci | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Placa de fuente de alimentaci | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 96.667 | 96.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81111812-004 | Kit de rodillos de intercambio | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Kit de rodillos de intercambio | 1.447.000 | 1.447.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Kit de rodillos de intercambio | 1.187.460 | 1.187.460 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Kit de rodillos de intercambio | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Kit de rodillos de intercambio | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Kit de rodillos de intercambio | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio | 83.993 | 83.993 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra por cambio de kit de rodillos de intercambio | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81111812-004 | Unidad de lectura anterior | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Unidad de lectura anterior | 5.004.700 | 5.004.700 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Unidad de lectura anterior | 4.491.367 | 4.491.367 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Unidad de lectura anterior | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Unidad de lectura anterior | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Unidad de lectura anterior | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio de unidad de lectura anterior | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de obra por cambio de unidad de lectura anterior | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra por cambio de unidad de lectura anterior | 83.993 | 83.993 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra por cambio de unidad de lectura anterior | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra por cambio de unidad de lectura anterior | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra por cambio de unidad de lectura anterior | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81111812-004 | Unida de lectura posterior | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Unida de lectura posterior | 4.137.700 | 4.137.700 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Unida de lectura posterior | 4.202.367 | 4.202.367 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Unida de lectura posterior | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Unida de lectura posterior | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Unida de lectura posterior | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio de rodillo de presi | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de obra por cambio de rodillo de presi | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra por cambio de rodillo de presi | 83.993 | 83.993 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de presi | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de presi | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de presi | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81111812-004 | Placa principal de mecanismos | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Placa principal de mecanismos | 4.311.900 | 4.311.900 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Placa principal de mecanismos | 4.260.433 | 4.260.433 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Placa principal de mecanismos | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Placa principal de mecanismos | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Placa principal de mecanismos | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio de placa principal de mecanismos | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de obra por cambio de placa principal de mecanismos | 80.000 | 80.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra por cambio de placa principal de mecanismos | 83.993 | 83.993 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra por cambio de placa principal de mecanismos | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra por cambio de placa principal de mecanismos | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra por cambio de placa principal de mecanismos | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 81111812-004 | Placa secundaria de mecanismos | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Placa secundaria de mecanismos | 917.700 | 917.700 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Placa secundaria de mecanismos | 843.515 | 843.515 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Placa secundaria de mecanismos | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Placa secundaria de mecanismos | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Placa secundaria de mecanismos | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio de placa secundaria de mecanismos | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de obra por cambio de placa secundaria de mecanismos | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra por cambio de placa secundaria de mecanismos | 83.993 | 83.993 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra por cambio de placa secundaria de mecanismos | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra por cambio de placa secundaria de mecanismos | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra por cambio de placa secundaria de mecanismos | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 81111812-004 | Rodillo de lectura inferior | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Rodillo de lectura inferior | 896.800 | 896.800 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rodillo de lectura inferior | 836.548 | 836.548 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rodillo de lectura inferior | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Rodillo de lectura inferior | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Rodillo de lectura inferior | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio de rodillo de lectura inferior | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de obra por cambio de rodillo de lectura inferior | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra por cambio de rodillo de lectura inferior | 83.993 | 83.993 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de lectura inferior | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de lectura inferior | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de lectura inferior | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 81111812-004 | Rodillo de arrastre | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Rodillo de arrastre | 321.900 | 321.900 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rodillo de arrastre | 314.676 | 314.676 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rodillo de arrastre | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Rodillo de arrastre | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Rodillo de arrastre | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio de rodillo de arrastre | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de obra por cambio de rodillo de arrastre | 80.000 | 80.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra por cambio de rodillo de arrastre | 83.993 | 83.993 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de arrastre | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de arrastre | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de arrastre | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 81111812-004 | Rodillo de registro inferior | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Rodillo de registro inferior | 86.100 | 86.100 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rodillo de registro inferior | 70.367 | 70.367 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rodillo de registro inferior | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Rodillo de registro inferior | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Rodillo de registro inferior | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio de rodillo de registro inferior | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de obra por cambio de rodillo de registro inferior | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra por cambio de rodillo de registro inferior | 83.993 | 83.993 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de registro inferior | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de registro inferior | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de registro inferior | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 81111812-004 | Rodillo de recolecci inferior | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Rodillo de recolecci inferior | 105.300 | 105.300 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rodillo de recolecci inferior | 200.293 | 200.293 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rodillo de recolecci inferior | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Rodillo de recolecci inferior | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Rodillo de recolecci inferior | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio de rodillo de recolecci inferior | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de obra por cambio de rodillo de recolecci inferior | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra por cambio de rodillo de recolecci inferior | 83.993 | 83.993 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de recolecci inferior | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de recolecci inferior | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de recolecci inferior | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 81111812-004 | Rodillo de retardo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Rodillo de retardo | 393.500 | 393.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rodillo de retardo | 338.543 | 338.543 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rodillo de retardo | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Rodillo de retardo | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Rodillo de retardo | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio de rodillo de retardo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de obra por cambio de rodillo de retardo | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra por cambio de rodillo de retardo | 83.993 | 83.993 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de retardo | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de retardo | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de retardo | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 81111812-004 | Rodillo de expulsi | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Rodillo de expulsi | 76.100 | 76.100 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rodillo de expulsi | 70.367 | 70.367 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rodillo de expulsi | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Rodillo de expulsi | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Rodillo de expulsi | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio de rodillo de expulsi | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de obra por cambio de rodillo de expulsi | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra por cambio de rodillo de expulsi | 83.993 | 83.993 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de expulsi | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de expulsi | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra por cambio de rodillo de expulsi | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 81111812-004 | Vidrio de lectura superior | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Vidrio de lectura superior | 514.200 | 514.200 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Vidrio de lectura superior | 412.110 | 412.110 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Vidrio de lectura superior | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Vidrio de lectura superior | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Vidrio de lectura superior | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio de vidrio de lectura superior | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de obra por cambio de vidrio de lectura superior | 80.000 | 80.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra por cambio de vidrio de lectura superior | 83.993 | 83.993 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra por cambio de vidrio de lectura superior | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra por cambio de vidrio de lectura superior | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra por cambio de vidrio de lectura superior | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 81111812-004 | Vidrio de lectura inferior | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Vidrio de lectura inferior | 501.500 | 501.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Vidrio de lectura inferior | 447.167 | 447.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Vidrio de lectura inferior | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Vidrio de lectura inferior | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Vidrio de lectura inferior | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio de vidrio de lectura inferior | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Mano de obra por cambio de vidrio de lectura inferior | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra por cambio de vidrio de lectura inferior | 83.993 | 83.993 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra por cambio de vidrio de lectura inferior | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra por cambio de vidrio de lectura inferior | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra por cambio de vidrio de lectura inferior | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 13 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA KYOCER FS6525MFP; M3655idn ACTIVIDAD 2 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81111812-002 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 285.000 | 285.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 285.000 | 285.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 285.000 | 285.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 285.000 | 285.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 433.333 | 433.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 433.333 | 433.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 433.333 | 433.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 433.333 | 433.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 90.000 | 90.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 90.000 | 90.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 90.000 | 90.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 90.000 | 90.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 1.023.333 | 1.023.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 1.023.333 | 1.023.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 1.023.333 | 1.023.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 1.023.333 | 1.023.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 223.333 | 223.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 223.333 | 223.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 223.333 | 223.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 223.333 | 223.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81111812-002 | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 873.333 | 873.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 873.333 | 873.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 873.333 | 873.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 873.333 | 873.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 78.333 | 78.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 78.333 | 78.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 78.333 | 78.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 78.333 | 78.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81111812-002 | Provisi y cambio de revelador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de revelador | 1.040.000 | 1.040.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de revelador | 1.040.000 | 1.040.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de revelador | 1.040.000 | 1.040.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de revelador | 1.040.000 | 1.040.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 96.667 | 96.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 96.667 | 96.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 96.667 | 96.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 96.667 | 96.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81111812-002 | Provisi y cambio de Cuchilla | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Cuchilla | 1.240.000 | 1.240.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Cuchilla | 1.240.000 | 1.240.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Cuchilla | 1.240.000 | 1.240.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Cuchilla | 1.240.000 | 1.240.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 71.667 | 71.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 71.667 | 71.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 71.667 | 71.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 71.667 | 71.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de tambor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de tambor | 2.113.333 | 2.113.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de tambor | 2.113.333 | 2.113.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de tambor | 2.113.333 | 2.113.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de tambor | 2.113.333 | 2.113.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 133.333 | 133.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 133.333 | 133.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 133.333 | 133.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 133.333 | 133.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA EPSON Workforce Pro WF-6590 ACTIVIDAD 2 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81111812-002 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 206.176 | 206.176 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 206.176 | 206.176 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 206.176 | 206.176 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 206.176 | 206.176 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 54.756 | 54.756 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 54.756 | 54.756 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 54.756 | 54.756 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 54.756 | 54.756 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 407.248 | 407.248 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 407.248 | 407.248 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 407.248 | 407.248 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 407.248 | 407.248 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 73.963 | 73.963 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 73.963 | 73.963 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 73.963 | 73.963 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 73.963 | 73.963 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 508.448 | 508.448 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 508.448 | 508.448 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 508.448 | 508.448 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 508.448 | 508.448 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 90.230 | 90.230 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 90.230 | 90.230 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 90.230 | 90.230 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 90.230 | 90.230 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81111812-002 | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 333.522 | 333.522 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 333.522 | 333.522 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 333.522 | 333.522 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 333.522 | 333.522 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 73.963 | 73.963 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 73.963 | 73.963 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 73.963 | 73.963 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 73.963 | 73.963 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81111812-002 | Provisi y cambio de revelador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de revelador | 1.052.755 | 1.052.755 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de revelador | 1.052.755 | 1.052.755 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de revelador | 1.052.755 | 1.052.755 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de revelador | 1.052.755 | 1.052.755 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 90.748 | 90.748 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 90.748 | 90.748 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 90.748 | 90.748 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 90.748 | 90.748 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81111812-002 | Provisi y cambio de Cuchilla | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Cuchilla | 571.255 | 571.255 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Cuchilla | 571.255 | 571.255 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Cuchilla | 571.255 | 571.255 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Cuchilla | 571.255 | 571.255 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 88.052 | 88.052 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 88.052 | 88.052 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 88.052 | 88.052 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 88.052 | 88.052 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de tambor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de tambor | 1.035.278 | 1.035.278 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de tambor | 1.035.278 | 1.035.278 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de tambor | 1.035.278 | 1.035.278 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de tambor | 1.035.278 | 1.035.278 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 160.193 | 160.193 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 160.193 | 160.193 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 160.193 | 160.193 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 160.193 | 160.193 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 4 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 72101511-001 | Limpieza de condensador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de condensador. | 158.863 | 158.863 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de condensador. | 158.863 | 158.863 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de condensador. | 181.104 | 181.104 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de condensador. | 158.863 | 158.863 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de condensador. | 158.863 | 158.863 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Limpieza de condensador. | 158.863 | 158.863 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de condensador. | 158.863 | 158.863 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 60.916 | 60.916 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 60.916 | 60.916 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 69.444 | 69.444 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 60.916 | 60.916 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 60.916 | 60.916 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 60.916 | 60.916 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 60.916 | 60.916 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 72101511-001 | Limpieza de evaporador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de evaporador. | 102.440 | 102.440 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de evaporador. | 102.440 | 102.440 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de evaporador. | 116.782 | 116.782 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de evaporador. | 102.440 | 102.440 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de evaporador. | 102.440 | 102.440 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Limpieza de evaporador. | 102.440 | 102.440 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de evaporador. | 102.440 | 102.440 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 60.916 | 60.916 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 60.916 | 60.916 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 69.444 | 69.444 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 60.916 | 60.916 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 60.916 | 60.916 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 60.916 | 60.916 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 60.916 | 60.916 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 72101511-001 | Limpieza de careta y filtro. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de careta y filtro. | 82.631 | 82.631 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de careta y filtro. | 82.631 | 82.631 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de careta y filtro. | 94.199 | 94.199 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de careta y filtro. | 82.631 | 82.631 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de careta y filtro. | 82.631 | 82.631 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Limpieza de careta y filtro. | 82.631 | 82.631 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de careta y filtro. | 82.631 | 82.631 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 47.166 | 47.166 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 47.166 | 47.166 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 53.769 | 53.769 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 47.166 | 47.166 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 47.166 | 47.166 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 47.166 | 47.166 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 47.166 | 47.166 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 72101511-001 | Limpieza de drenaje. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de drenaje. | 82.899 | 82.899 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de drenaje. | 82.899 | 82.899 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de drenaje. | 94.505 | 94.505 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de drenaje. | 82.899 | 82.899 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de drenaje. | 82.899 | 82.899 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Limpieza de drenaje. | 82.899 | 82.899 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de drenaje. | 82.899 | 82.899 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 49.089 | 49.089 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 49.089 | 49.089 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 55.961 | 55.961 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 49.089 | 49.089 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 49.089 | 49.089 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 49.089 | 49.089 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 49.089 | 49.089 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 72101511-001 | Provisi?n y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi?n y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 138.627 | 138.627 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi?n y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 138.627 | 138.627 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi?n y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 158.035 | 158.035 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Provisi?n y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 138.627 | 138.627 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi?n y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 138.627 | 138.627 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi?n y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 138.627 | 138.627 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Provisi?n y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 138.627 | 138.627 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 88.768 | 88.768 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 88.768 | 88.768 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 101.196 | 101.196 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 88.768 | 88.768 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 88.768 | 88.768 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 88.768 | 88.768 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 88.768 | 88.768 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 72101511-001 | Reparaci?n de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 756.069 | 756.069 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 756.069 | 756.069 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 861.919 | 861.919 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 756.069 | 756.069 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 756.069 | 756.069 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 756.069 | 756.069 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 756.069 | 756.069 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 263.887 | 263.887 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 263.887 | 263.887 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 300.831 | 300.831 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 263.887 | 263.887 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 263.887 | 263.887 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 263.887 | 263.887 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 263.887 | 263.887 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 72101511-001 | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 276.215 | 276.215 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 276.215 | 276.215 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 314.885 | 314.885 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 276.215 | 276.215 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 276.215 | 276.215 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 276.215 | 276.215 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 276.215 | 276.215 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 104.464 | 104.464 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 104.464 | 104.464 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 119.089 | 119.089 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 104.464 | 104.464 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 104.464 | 104.464 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 104.464 | 104.464 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 104.464 | 104.464 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 72101511-001 | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 294.079 | 294.079 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 294.079 | 294.079 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 335.250 | 335.250 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 294.079 | 294.079 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 294.079 | 294.079 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 294.079 | 294.079 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 294.079 | 294.079 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 104.464 | 104.464 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 104.464 | 104.464 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 119.089 | 119.089 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 104.464 | 104.464 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 104.464 | 104.464 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 104.464 | 104.464 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 104.464 | 104.464 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 72101511-001 | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 190.935 | 190.935 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 190.935 | 190.935 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 217.666 | 217.666 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 190.935 | 190.935 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 190.935 | 190.935 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 190.935 | 190.935 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 190.935 | 190.935 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 66.271 | 66.271 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 66.271 | 66.271 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 75.549 | 75.549 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 66.271 | 66.271 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 66.271 | 66.271 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 66.271 | 66.271 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 66.271 | 66.271 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 72101511-001 | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 193.084 | 193.084 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 193.084 | 193.084 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 220.116 | 220.116 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 193.084 | 193.084 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 193.084 | 193.084 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 193.084 | 193.084 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 193.084 | 193.084 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 59.943 | 59.943 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 59.943 | 59.943 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Costo mano de obra | 68.335 | 68.335 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 59.943 | 59.943 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 59.943 | 59.943 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 59.943 | 59.943 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 59.943 | 59.943 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 72101511-001 | Reparacion de placa electronica. ) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparacion de placa electronica. ) | 212.218 | 212.218 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparacion de placa electronica. ) | 212.218 | 212.218 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparacion de placa electronica. ) | 241.929 | 241.929 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparacion de placa electronica. ) | 212.218 | 212.218 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparacion de placa electronica. ) | 212.218 | 212.218 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparacion de placa electronica. ) | 212.218 | 212.218 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparacion de placa electronica. ) | 212.218 | 212.218 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 83.663 | 83.663 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 83.663 | 83.663 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 95.376 | 95.376 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 83.663 | 83.663 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 83.663 | 83.663 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 83.663 | 83.663 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 83.663 | 83.663 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 72101511-001 | Servicio de placa electronica (incluida provision y cambio ). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de placa electronica (incluida provision y cambio ). | 222.517 | 222.517 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de placa electronica (incluida provision y cambio ). | 222.517 | 222.517 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de placa electronica (incluida provision y cambio ). | 253.669 | 253.669 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de placa electronica (incluida provision y cambio ). | 222.517 | 222.517 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de placa electronica (incluida provision y cambio ). | 222.517 | 222.517 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de placa electronica (incluida provision y cambio ). | 222.517 | 222.517 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de placa electronica (incluida provision y cambio ). | 222.517 | 222.517 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 188.122 | 188.122 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 188.122 | 188.122 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 214.459 | 214.459 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 188.122 | 188.122 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 188.122 | 188.122 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 188.122 | 188.122 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 188.122 | 188.122 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 72101511-001 | Servicio de termostato alambrico (provision y cambio incluido segun necesidad). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de termostato alambrico (provision y cambio incluido segun necesidad). | 152.993 | 152.993 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de termostato alambrico (provision y cambio incluido segun necesidad). | 152.993 | 152.993 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de termostato alambrico (provision y cambio incluido segun necesidad). | 174.412 | 174.412 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de termostato alambrico (provision y cambio incluido segun necesidad). | 152.993 | 152.993 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de termostato alambrico (provision y cambio incluido segun necesidad). | 152.993 | 152.993 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de termostato alambrico (provision y cambio incluido segun necesidad). | 152.993 | 152.993 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de termostato alambrico (provision y cambio incluido segun necesidad). | 152.993 | 152.993 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 85.789 | 85.789 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 85.789 | 85.789 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 97.799 | 97.799 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 85.789 | 85.789 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 85.789 | 85.789 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 85.789 | 85.789 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 85.789 | 85.789 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 72101511-001 | Cambio de relay de 24V (incluido provisi?n y cambio). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de relay de 24V (incluido provisi?n y cambio). | 78.702 | 78.702 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de relay de 24V (incluido provisi?n y cambio). | 78.702 | 78.702 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de relay de 24V (incluido provisi?n y cambio). | 89.720 | 89.720 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de relay de 24V (incluido provisi?n y cambio). | 78.702 | 78.702 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Cambio de relay de 24V (incluido provisi?n y cambio). | 78.702 | 78.702 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Cambio de relay de 24V (incluido provisi?n y cambio). | 78.702 | 78.702 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de relay de 24V (incluido provisi?n y cambio). | 78.702 | 78.702 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 103.922 | 103.922 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 103.922 | 103.922 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 118.471 | 118.471 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 103.922 | 103.922 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 103.922 | 103.922 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 103.922 | 103.922 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 103.922 | 103.922 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 72101511-001 | Reparaci?n de transformador de 220/24V (incluido provisi?n y cambio). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n de transformador de 220/24V (incluido provisi?n y cambio). | 87.759 | 87.759 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n de transformador de 220/24V (incluido provisi?n y cambio). | 87.759 | 87.759 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n de transformador de 220/24V (incluido provisi?n y cambio). | 100.045 | 100.045 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n de transformador de 220/24V (incluido provisi?n y cambio). | 87.759 | 87.759 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n de transformador de 220/24V (incluido provisi?n y cambio). | 87.759 | 87.759 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n de transformador de 220/24V (incluido provisi?n y cambio). | 87.759 | 87.759 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n de transformador de 220/24V (incluido provisi?n y cambio). | 87.759 | 87.759 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 131.051 | 131.051 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 131.051 | 131.051 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 149.398 | 149.398 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 131.051 | 131.051 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 131.051 | 131.051 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 131.051 | 131.051 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 131.051 | 131.051 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 72101511-001 | Reparaci?n o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 65.925 | 65.925 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 65.925 | 65.925 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 75.155 | 75.155 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 65.925 | 65.925 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 65.925 | 65.925 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 65.925 | 65.925 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 65.925 | 65.925 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 99.623 | 99.623 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 99.623 | 99.623 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 113.570 | 113.570 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 99.623 | 99.623 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 99.623 | 99.623 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 99.623 | 99.623 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 99.623 | 99.623 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 72101511-001 | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi?n y cambio. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi?n y cambio. | 391.398 | 391.398 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi?n y cambio. | 391.398 | 391.398 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi?n y cambio. | 446.194 | 446.194 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi?n y cambio. | 391.398 | 391.398 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi?n y cambio. | 391.398 | 391.398 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi?n y cambio. | 391.398 | 391.398 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi?n y cambio. | 391.398 | 391.398 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Costo mano de obra | 139.216 | 139.216 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 72101511-001 | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi?n y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi?n y cambio) | 263.534 | 263.534 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi?n y cambio) | 263.534 | 263.534 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi?n y cambio) | 300.429 | 300.429 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi?n y cambio) | 263.534 | 263.534 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi?n y cambio) | 263.534 | 263.534 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi?n y cambio) | 263.534 | 263.534 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi?n y cambio) | 263.534 | 263.534 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 115.503 | 115.503 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 72101511-001 | Detecci?n de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr?geno. | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Detecci?n de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr? geno. | 117.927 | 117.927 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Detecci?n de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr? geno. | 117.927 | 117.927 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Detecci?n de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr? geno. | 134.437 | 134.437 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Detecci?n de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr? geno. | 117.927 | 117.927 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Detecci?n de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr? geno. | 117.927 | 117.927 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Detecci?n de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr? geno. | 117.927 | 117.927 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Detecci?n de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr? geno. | 117.927 | 117.927 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 104.918 | 104.918 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 104.918 | 104.918 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 119.607 | 119.607 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 104.918 | 104.918 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 104.918 | 104.918 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 104.918 | 104.918 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 104.918 | 104.918 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 72101511-001 | Adaptaci?n y montaje de masa para eje de turbina. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptaci?n y montaje de masa para eje de turbina. | 148.651 | 148.651 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptaci?n y montaje de masa para eje de turbina. | 148.651 | 148.651 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptaci?n y montaje de masa para eje de turbina. | 169.462 | 169.462 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptaci?n y montaje de masa para eje de turbina. | 148.651 | 148.651 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptaci?n y montaje de masa para eje de turbina. | 148.651 | 148.651 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptaci?n y montaje de masa para eje de turbina. | 148.651 | 148.651 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptaci?n y montaje de masa para eje de turbina. | 148.651 | 148.651 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 99.169 | 99.169 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 99.169 | 99.169 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 113.053 | 113.053 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 99.169 | 99.169 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 99.169 | 99.169 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 99.169 | 99.169 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 99.169 | 99.169 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 72101511-001 | Adaptaci?n y montaje de masa para aleta de ventilador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptaci?n y montaje de masa para aleta de ventilador. | 134.633 | 134.633 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptaci?n y montaje de masa para aleta de ventilador. | 134.633 | 134.633 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptaci?n y montaje de masa para aleta de ventilador. | 153.482 | 153.482 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptaci?n y montaje de masa para aleta de ventilador. | 134.633 | 134.633 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptaci?n y montaje de masa para aleta de ventilador. | 134.633 | 134.633 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptaci?n y montaje de masa para aleta de ventilador. | 134.633 | 134.633 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptaci?n y montaje de masa para aleta de ventilador. | 134.633 | 134.633 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 115.503 | 115.503 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 43 | 72101511-001 | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi?n y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi?n y cambio) | 144.973 | 144.973 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi?n y cambio) | 144.973 | 144.973 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi?n y cambio) | 165.269 | 165.269 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi?n y cambio) | 144.973 | 144.973 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi?n y cambio) | 144.973 | 144.973 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi?n y cambio) | 144.973 | 144.973 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi?n y cambio) | 144.973 | 144.973 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 44 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 139.216 | 139.216 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 45 | 72101511-001 | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi?n y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi?n y cambio) | 122.477 | 122.477 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi?n y cambio) | 122.477 | 122.477 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi?n y cambio) | 139.624 | 139.624 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi?n y cambio) | 122.477 | 122.477 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi?n y cambio) | 122.477 | 122.477 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi?n y cambio) | 122.477 | 122.477 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi?n y cambio) | 122.477 | 122.477 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 139.216 | 139.216 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 47 | 72101511-001 | Mantenimiento de sensor (provisi?n y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de sensor (provisi?n y cambio) | 80.189 | 80.189 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor (provisi?n y cambio) | 80.189 | 80.189 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de sensor (provisi?n y cambio) | 91.415 | 91.415 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de sensor (provisi?n y cambio) | 80.189 | 80.189 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de sensor (provisi?n y cambio) | 80.189 | 80.189 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor (provisi?n y cambio) | 80.189 | 80.189 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de sensor (provisi?n y cambio) | 80.189 | 80.189 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 48 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 140.584 | 140.584 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 49 | 72101511-001 | Mantenimiento de llave TM (provisi?n y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de llave TM (provisi?n y cambio) | 91.789 | 91.789 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de llave TM (provisi?n y cambio) | 91.789 | 91.789 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de llave TM (provisi?n y cambio) | 104.639 | 104.639 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de llave TM (provisi?n y cambio) | 91.789 | 91.789 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de llave TM (provisi?n y cambio) | 91.789 | 91.789 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de llave TM (provisi?n y cambio) | 91.789 | 91.789 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de llave TM (provisi?n y cambio) | 91.789 | 91.789 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 50 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 115.503 | 115.503 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 51 | 72101511-001 | Mantenimiento de v?lvulas (provisi?n y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de v?lvulas (provisi?n y cambio) | 118.483 | 118.483 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de v?lvulas (provisi?n y cambio) | 118.483 | 118.483 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de v?lvulas (provisi?n y cambio) | 135.071 | 135.071 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de v?lvulas (provisi?n y cambio) | 118.483 | 118.483 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de v?lvulas (provisi?n y cambio) | 118.483 | 118.483 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de v?lvulas (provisi?n y cambio) | 118.483 | 118.483 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de v?lvulas (provisi?n y cambio) | 118.483 | 118.483 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 52 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 140.584 | 140.584 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 53 | 72101511-001 | Mantenimiento de capilares (provisi?n y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capilares (provisi?n y cambio) | 107.295 | 107.295 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capilares (provisi?n y cambio) | 107.295 | 107.295 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de capilares (provisi?n y cambio) | 122.316 | 122.316 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de capilares (provisi?n y cambio) | 107.295 | 107.295 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de capilares (provisi?n y cambio) | 107.295 | 107.295 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capilares (provisi?n y cambio) | 107.295 | 107.295 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de capilares (provisi?n y cambio) | 107.295 | 107.295 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 54 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 164.921 | 164.921 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 164.921 | 164.921 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 188.010 | 188.010 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 164.921 | 164.921 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 164.921 | 164.921 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 164.921 | 164.921 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 164.921 | 164.921 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 55 | 72101511-001 | Mantenimiento de contactor electromagn?tico (provisi?n y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de contactor electromagn?tico (provisi?n y cambio) | 214.367 | 214.367 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de contactor electromagn?tico (provisi?n y cambio) | 214.367 | 214.367 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de contactor electromagn?tico (provisi?n y cambio) | 244.378 | 244.378 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de contactor electromagn?tico (provisi?n y cambio) | 214.367 | 214.367 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de contactor electromagn?tico (provisi?n y cambio) | 214.367 | 214.367 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de contactor electromagn?tico (provisi?n y cambio) | 214.367 | 214.367 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de contactor electromagn?tico (provisi?n y cambio) | 214.367 | 214.367 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 56 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 167.321 | 167.321 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 167.321 | 167.321 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 190.746 | 190.746 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 167.321 | 167.321 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 167.321 | 167.321 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 167.321 | 167.321 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 167.321 | 167.321 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 57 | 72101511-001 | Traslado e Instalaci?n del equipo Split (ca?eria de cobre con aislaci?n, drenaje e interconexi?n el?ctrica de UE y UC, embutido de ca?eria de terminaci?n de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalaci?n y puesta en marcha). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Traslado e Instalaci?n del equipo Split (ca? eria de cobre con aislaci?n, drenaje e interconexi? n el?ctrica de UE y UC, embutido de ca?eria de terminaci?n de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalaci?n y puesta en marcha). | 427.948 | 427.948 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Traslado e Instalaci?n del equipo Split (ca? eria de cobre con aislaci?n, drenaje e interconexi? n el?ctrica de UE y UC, embutido de ca?eria de terminaci?n de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalaci?n y puesta en marcha). | 427.948 | 427.948 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Traslado e Instalaci?n del equipo Split (ca? eria de cobre con aislaci?n, drenaje e interconexi? n el?ctrica de UE y UC, embutido de ca?eria de terminaci?n de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalaci?n y puesta en marcha). | 487.861 | 487.861 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Traslado e Instalaci?n del equipo Split (ca? eria de cobre con aislaci?n, drenaje e interconexi? n el?ctrica de UE y UC, embutido de ca?eria de terminaci?n de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalaci?n y puesta en marcha). | 427.948 | 427.948 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Traslado e Instalaci?n del equipo Split (ca? eria de cobre con aislaci?n, drenaje e interconexi? n el?ctrica de UE y UC, embutido de ca?eria de terminaci?n de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalaci?n y puesta en marcha). | 427.948 | 427.948 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Traslado e Instalaci?n del equipo Split (ca? eria de cobre con aislaci?n, drenaje e interconexi? n el?ctrica de UE y UC, embutido de ca?eria de terminaci?n de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalaci?n y puesta en marcha). | 427.948 | 427.948 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Traslado e Instalaci?n del equipo Split (ca? eria de cobre con aislaci?n, drenaje e interconexi? n el?ctrica de UE y UC, embutido de ca?eria de terminaci?n de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalaci?n y puesta en marcha). | 427.948 | 427.948 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 58 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 216.285 | 216.285 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 216.285 | 216.285 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 246.565 | 246.565 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 216.285 | 216.285 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 216.285 | 216.285 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 216.285 | 216.285 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 216.285 | 216.285 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 59 | 72101511-001 | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provisi?n). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provisi?n). | 145.999 | 145.999 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provisi?n). | 145.999 | 145.999 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provisi?n). | 166.439 | 166.439 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provisi?n). | 145.999 | 145.999 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provisi?n). | 145.999 | 145.999 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provisi?n). | 145.999 | 145.999 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provisi?n). | 145.999 | 145.999 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 60 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 104.590 | 104.590 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 104.590 | 104.590 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 119.233 | 119.233 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 104.590 | 104.590 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 104.590 | 104.590 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 104.590 | 104.590 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 104.590 | 104.590 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 61 | 72101511-001 | Montaje de m?nsula para unidad evaporadora (incluye provisi?n). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Montaje de m?nsula para unidad evaporadora (incluye provisi?n). | 177.297 | 177.297 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Montaje de m?nsula para unidad evaporadora (incluye provisi?n). | 177.297 | 177.297 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Montaje de m?nsula para unidad evaporadora (incluye provisi?n). | 202.119 | 202.119 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Montaje de m?nsula para unidad evaporadora (incluye provisi?n). | 177.297 | 177.297 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Montaje de m?nsula para unidad evaporadora (incluye provisi?n). | 177.297 | 177.297 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Montaje de m?nsula para unidad evaporadora (incluye provisi?n). | 177.297 | 177.297 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Montaje de m?nsula para unidad evaporadora (incluye provisi?n). | 177.297 | 177.297 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 62 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 115.337 | 115.337 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 115.337 | 115.337 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 131.484 | 131.484 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 115.337 | 115.337 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 115.337 | 115.337 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 115.337 | 115.337 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 115.337 | 115.337 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 63 | 72101511-001 | Reparaci?n de bandeja de drenaje de UE. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n de bandeja de drenaje de UE. | 81.657 | 81.657 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n de bandeja de drenaje de UE. | 81.657 | 81.657 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n de bandeja de drenaje de UE. | 93.089 | 93.089 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n de bandeja de drenaje de UE. | 81.657 | 81.657 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n de bandeja de drenaje de UE. | 81.657 | 81.657 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n de bandeja de drenaje de UE. | 81.657 | 81.657 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n de bandeja de drenaje de UE. | 81.657 | 81.657 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 64 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 64.349 | 64.349 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 64.349 | 64.349 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 73.358 | 73.358 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 64.349 | 64.349 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 64.349 | 64.349 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 64.349 | 64.349 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 64.349 | 64.349 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 65 | 72101511-001 | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE. | 85.567 | 85.567 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE. | 85.567 | 85.567 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE. | 97.546 | 97.546 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE. | 85.567 | 85.567 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE. | 85.567 | 85.567 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE. | 85.567 | 85.567 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE. | 85.567 | 85.567 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 66 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 66.271 | 66.271 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 66.271 | 66.271 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 75.549 | 75.549 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 66.271 | 66.271 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 66.271 | 66.271 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 66.271 | 66.271 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 66.271 | 66.271 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 67 | 72101511-001 | Reparaci?n de v?lvula a sistema de expansi?n (provisi?n y cambio ). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n de v?lvula a sistema de expansi?n (provisi?n y cambio ). | 252.119 | 252.119 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n de v?lvula a sistema de expansi?n (provisi?n y cambio ). | 252.119 | 252.119 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n de v?lvula a sistema de expansi?n (provisi?n y cambio ). | 287.416 | 287.416 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n de v?lvula a sistema de expansi?n (provisi?n y cambio ). | 252.119 | 252.119 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n de v?lvula a sistema de expansi?n (provisi?n y cambio ). | 252.119 | 252.119 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n de v?lvula a sistema de expansi?n (provisi?n y cambio ). | 252.119 | 252.119 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n de v?lvula a sistema de expansi?n (provisi?n y cambio ). | 252.119 | 252.119 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 68 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 169.017 | 169.017 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 169.017 | 169.017 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 192.679 | 192.679 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 169.017 | 169.017 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 169.017 | 169.017 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 169.017 | 169.017 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 169.017 | 169.017 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 69 | 72101511-001 | Cambio de relay t?rmico. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de relay t? rmico. | 198.213 | 198.213 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de relay t? rmico. | 198.213 | 198.213 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de relay t? rmico. | 225.963 | 225.963 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de relay t? rmico. | 198.213 | 198.213 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Cambio de relay t? rmico. | 198.213 | 198.213 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Cambio de relay t? rmico. | 198.213 | 198.213 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de relay t? rmico. | 198.213 | 198.213 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 70 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 142.920 | 142.920 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 142.920 | 142.920 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 162.929 | 162.929 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 142.920 | 142.920 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 142.920 | 142.920 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 142.920 | 142.920 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 142.920 | 142.920 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 71 | 72101511-001 | Reparaci?n de control remoto universal para AA (provisi?n en caso de falla total). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n de control remoto universal para AA (provisi?n en caso de falla total). | 146.633 | 146.633 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n de control remoto universal para AA (provisi?n en caso de falla total). | 146.633 | 146.633 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n de control remoto universal para AA (provisi?n en caso de falla total). | 167.162 | 167.162 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n de control remoto universal para AA (provisi?n en caso de falla total). | 146.633 | 146.633 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n de control remoto universal para AA (provisi?n en caso de falla total). | 146.633 | 146.633 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n de control remoto universal para AA (provisi?n en caso de falla total). | 146.633 | 146.633 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n de control remoto universal para AA (provisi?n en caso de falla total). | 146.633 | 146.633 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 72 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 57.567 | 57.567 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 57.567 | 57.567 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 65.626 | 65.626 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 57.567 | 57.567 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 57.567 | 57.567 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 57.567 | 57.567 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 57.567 | 57.567 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 73 | 72101511-001 | Mantenimiento de presostato de baja presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de presostato de baja presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 79.921 | 79.921 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de presostato de baja presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 79.921 | 79.921 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de presostato de baja presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 91.110 | 91.110 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de presostato de baja presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 79.921 | 79.921 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de presostato de baja presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 79.921 | 79.921 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de presostato de baja presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 79.921 | 79.921 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de presostato de baja presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 79.921 | 79.921 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 74 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 128.901 | 128.901 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 128.901 | 128.901 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Costo mano de obra | 146.947 | 146.947 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 128.901 | 128.901 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 128.901 | 128.901 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 128.901 | 128.901 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 128.901 | 128.901 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75 | 72101511-001 | Mantenimiento de presostato de alta presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de presostato de alta presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 84.099 | 84.099 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de presostato de alta presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 84.099 | 84.099 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de presostato de alta presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 95.873 | 95.873 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de presostato de alta presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 84.099 | 84.099 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de presostato de alta presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 84.099 | 84.099 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de presostato de alta presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 84.099 | 84.099 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de presostato de alta presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 84.099 | 84.099 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 76 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 134.442 | 134.442 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 134.442 | 134.442 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 153.264 | 153.264 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 134.442 | 134.442 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 134.442 | 134.442 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 134.442 | 134.442 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 134.442 | 134.442 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 77 | 72101511-001 | Mantenimientode bobina de 24 volts (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimientode bobina de 24 volts (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 100.495 | 100.495 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimientode bobina de 24 volts (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 100.495 | 100.495 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimientode bobina de 24 volts (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 114.564 | 114.564 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimientode bobina de 24 volts (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 100.495 | 100.495 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimientode bobina de 24 volts (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 100.495 | 100.495 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimientode bobina de 24 volts (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 100.495 | 100.495 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimientode bobina de 24 volts (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 100.495 | 100.495 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 78 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 139.075 | 139.075 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 139.075 | 139.075 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 158.546 | 158.546 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 139.075 | 139.075 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 139.075 | 139.075 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 139.075 | 139.075 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 139.075 | 139.075 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 79 | 72101511-001 | Instalaci?n de v?lvula de servicio (con provisi?n). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci?n de v?lvula de servicio (con provisi?n). | 71.979 | 71.979 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci?n de v?lvula de servicio (con provisi?n). | 71.979 | 71.979 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci?n de v?lvula de servicio (con provisi?n). | 82.056 | 82.056 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci?n de v?lvula de servicio (con provisi?n). | 71.979 | 71.979 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalaci?n de v?lvula de servicio (con provisi?n). | 71.979 | 71.979 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci?n de v?lvula de servicio (con provisi?n). | 71.979 | 71.979 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci?n de v?lvula de servicio (con provisi?n). | 71.979 | 71.979 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 80 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 124.519 | 124.519 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 124.519 | 124.519 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 141.952 | 141.952 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 124.519 | 124.519 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 124.519 | 124.519 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 124.519 | 124.519 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 124.519 | 124.519 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 81 | 72101511-001 | Instalaci?n de v?lvula de solenoide (con provisi?n). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci?n de v?lvula de solenoide (con provisi?n). | 118.668 | 118.668 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci?n de v?lvula de solenoide (con provisi?n). | 118.668 | 118.668 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci?n de v?lvula de solenoide (con provisi?n). | 135.282 | 135.282 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci?n de v?lvula de solenoide (con provisi?n). | 118.668 | 118.668 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalaci?n de v?lvula de solenoide (con provisi?n). | 118.668 | 118.668 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci?n de v?lvula de solenoide (con provisi?n). | 118.668 | 118.668 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci?n de v?lvula de solenoide (con provisi?n). | 118.668 | 118.668 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 82 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 128.591 | 128.591 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 128.591 | 128.591 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 146.594 | 146.594 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 128.591 | 128.591 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 128.591 | 128.591 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 128.591 | 128.591 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 128.591 | 128.591 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 83 | 72101511-001 | Instalaci?n de filtro de aire de UE )con provisi?n). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci?n de filtro de aire de UE )con provisi?n). | 93.503 | 93.503 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci?n de filtro de aire de UE )con provisi?n). | 93.503 | 93.503 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci?n de filtro de aire de UE )con provisi?n). | 106.593 | 106.593 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci?n de filtro de aire de UE )con provisi?n). | 93.503 | 93.503 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalaci?n de filtro de aire de UE )con provisi?n). | 93.503 | 93.503 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci?n de filtro de aire de UE )con provisi?n). | 93.503 | 93.503 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci?n de filtro de aire de UE )con provisi?n). | 93.503 | 93.503 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 84 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 76.111 | 76.111 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 76.111 | 76.111 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 86.767 | 86.767 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 76.111 | 76.111 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 76.111 | 76.111 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 76.111 | 76.111 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 76.111 | 76.111 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 85 | 72101511-001 | Instalaci?n de tapa de robinete de con provisi?n. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci?n de tapa de robinete de con provisi?n. | 117.904 | 117.904 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci?n de tapa de robinete de con provisi?n. | 117.904 | 117.904 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci?n de tapa de robinete de con provisi?n. | 134.411 | 134.411 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci?n de tapa de robinete de con provisi?n. | 117.904 | 117.904 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalaci?n de tapa de robinete de con provisi?n. | 117.904 | 117.904 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci?n de tapa de robinete de con provisi?n. | 117.904 | 117.904 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci?n de tapa de robinete de con provisi?n. | 117.904 | 117.904 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 86 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 82.440 | 82.440 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 82.440 | 82.440 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 93.982 | 93.982 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 82.440 | 82.440 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 82.440 | 82.440 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 82.440 | 82.440 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 82.440 | 82.440 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 87 | 72101511-001 | Instalaci?n de robinete de servicio con provisi?n. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci?n de robinete de servicio con provisi?n. | 137.009 | 137.009 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci?n de robinete de servicio con provisi?n. | 137.009 | 137.009 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci?n de robinete de servicio con provisi?n. | 156.190 | 156.190 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci?n de robinete de servicio con provisi?n. | 137.009 | 137.009 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalaci?n de robinete de servicio con provisi?n. | 137.009 | 137.009 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci?n de robinete de servicio con provisi?n. | 137.009 | 137.009 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci?n de robinete de servicio con provisi?n. | 137.009 | 137.009 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 88 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 184.522 | 184.522 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 184.522 | 184.522 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 210.355 | 210.355 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 184.522 | 184.522 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 184.522 | 184.522 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 184.522 | 184.522 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 184.522 | 184.522 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 89 | 72101511-001 | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario). | 149.374 | 149.374 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario). | 149.374 | 149.374 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario). | 170.286 | 170.286 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario). | 149.374 | 149.374 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario). | 149.374 | 149.374 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario). | 149.374 | 149.374 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario). | 149.374 | 149.374 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 90 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 144.120 | 144.120 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 144.120 | 144.120 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 164.297 | 164.297 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 144.120 | 144.120 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 144.120 | 144.120 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 144.120 | 144.120 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 144.120 | 144.120 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 91 | 72101511-001 | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 120.077 | 120.077 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 120.077 | 120.077 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 136.888 | 136.888 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 120.077 | 120.077 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 120.077 | 120.077 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 120.077 | 120.077 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 120.077 | 120.077 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 139.216 | 139.216 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 122.119 | 122.119 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 93 | 72101511-001 | Mantenimiento de protectores t?rmicos. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de protectores t?rmicos. | 118.465 | 118.465 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de protectores t?rmicos. | 118.465 | 118.465 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de protectores t?rmicos. | 135.050 | 135.050 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de protectores t?rmicos. | 118.465 | 118.465 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de protectores t?rmicos. | 118.465 | 118.465 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de protectores t?rmicos. | 118.465 | 118.465 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de protectores t?rmicos. | 118.465 | 118.465 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 94 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 115.503 | 115.503 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 101.318 | 101.318 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 95 | 72101511-001 | Reparaci?n de protectores t?rmicos. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n de protectores t?rmicos. | 95.717 | 95.717 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n de protectores t?rmicos. | 95.717 | 95.717 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n de protectores t?rmicos. | 109.117 | 109.117 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n de protectores t?rmicos. | 95.717 | 95.717 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n de protectores t?rmicos. | 95.717 | 95.717 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n de protectores t?rmicos. | 95.717 | 95.717 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n de protectores t?rmicos. | 95.717 | 95.717 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 78.367 | 78.367 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 78.367 | 78.367 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 89.338 | 89.338 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 78.367 | 78.367 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 78.367 | 78.367 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 78.367 | 78.367 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 78.367 | 78.367 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 97 | 72101511-001 | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 143.959 | 143.959 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 143.959 | 143.959 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 164.113 | 164.113 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 143.959 | 143.959 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 143.959 | 143.959 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 143.959 | 143.959 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 143.959 | 143.959 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 98 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 144.120 | 144.120 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 144.120 | 144.120 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 164.297 | 164.297 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 144.120 | 144.120 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 144.120 | 144.120 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 144.120 | 144.120 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 144.120 | 144.120 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 99 | 72101511-001 | Mantenimiento de relay de protecci?n para m?nima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de relay de protecci?n para m?nima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 163.852 | 163.852 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay de protecci?n para m?nima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 163.852 | 163.852 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de relay de protecci?n para m?nima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 186.791 | 186.791 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de relay de protecci?n para m?nima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 163.852 | 163.852 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de relay de protecci?n para m?nima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 163.852 | 163.852 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay de protecci?n para m?nima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 163.852 | 163.852 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de relay de protecci?n para m?nima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 163.852 | 163.852 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 100 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 185.722 | 185.722 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 185.722 | 185.722 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Costo mano de obra | 211.723 | 211.723 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 185.722 | 185.722 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 185.722 | 185.722 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 185.722 | 185.722 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 185.722 | 185.722 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 101 | 72101511-001 | Mantenimiento de relay de protecci?n para m?xima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de relay de protecci?n para m?xima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 135.815 | 135.815 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay de protecci?n para m?xima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 135.815 | 135.815 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de relay de protecci?n para m?xima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 154.829 | 154.829 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de relay de protecci?n para m?xima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 135.815 | 135.815 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de relay de protecci?n para m?xima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 135.815 | 135.815 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay de protecci?n para m?xima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 135.815 | 135.815 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de relay de protecci?n para m?xima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 135.815 | 135.815 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 102 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 161.303 | 161.303 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 161.303 | 161.303 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 183.885 | 183.885 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 161.303 | 161.303 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 161.303 | 161.303 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 161.303 | 161.303 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 161.303 | 161.303 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 103 | 72101511-001 | Reparaci?n y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 96.876 | 96.876 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 96.876 | 96.876 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 110.439 | 110.439 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 96.876 | 96.876 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 96.876 | 96.876 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 96.876 | 96.876 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 96.876 | 96.876 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 104 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 99.623 | 99.623 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 99.623 | 99.623 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 113.570 | 113.570 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 99.623 | 99.623 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 99.623 | 99.623 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 99.623 | 99.623 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 99.623 | 99.623 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 105 | 72101511-001 | Reparaci?n y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 222.923 | 222.923 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 222.923 | 222.923 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 254.132 | 254.132 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 222.923 | 222.923 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 222.923 | 222.923 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 222.923 | 222.923 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 222.923 | 222.923 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 106 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 140.210 | 140.210 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 140.210 | 140.210 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 159.839 | 159.839 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 140.210 | 140.210 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 140.210 | 140.210 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 140.210 | 140.210 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 140.210 | 140.210 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 107 | 72101511-001 | Fijaci?n de ca?eria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de ca?o, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Fijaci?n de ca?eria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de ca?o, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 160.115 | 160.115 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Fijaci?n de ca?eria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de ca?o, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 160.115 | 160.115 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Fijaci?n de ca?eria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de ca?o, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 182.531 | 182.531 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Fijaci?n de ca?eria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de ca?o, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 160.115 | 160.115 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Fijaci?n de ca?eria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de ca?o, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 160.115 | 160.115 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Fijaci?n de ca?eria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de ca?o, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 160.115 | 160.115 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Fijaci?n de ca?eria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de ca?o, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 160.115 | 160.115 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 108 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 188.122 | 188.122 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 188.122 | 188.122 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 214.459 | 214.459 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 188.122 | 188.122 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 188.122 | 188.122 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 188.122 | 188.122 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 188.122 | 188.122 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 109 | 72101511-001 | Readecuaci?n de alimentaci?n el?ctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el?ctrico (alimentaci?n de fuerza). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Readecuaci?n de alimentaci?n el?ctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el?ctrico (alimentaci?n de fuerza). | 368.583 | 368.583 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Readecuaci?n de alimentaci?n el?ctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el?ctrico (alimentaci?n de fuerza). | 368.583 | 368.583 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Readecuaci?n de alimentaci?n el?ctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el?ctrico (alimentaci?n de fuerza). | 420.185 | 420.185 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Readecuaci?n de alimentaci?n el?ctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el?ctrico (alimentaci?n de fuerza). | 368.583 | 368.583 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Readecuaci?n de alimentaci?n el?ctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el?ctrico (alimentaci?n de fuerza). | 368.583 | 368.583 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Readecuaci?n de alimentaci?n el?ctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el?ctrico (alimentaci?n de fuerza). | 368.583 | 368.583 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Readecuaci?n de alimentaci?n el?ctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el?ctrico (alimentaci?n de fuerza). | 368.583 | 368.583 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 110 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 354.196 | 354.196 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 354.196 | 354.196 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 403.783 | 403.783 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 354.196 | 354.196 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 354.196 | 354.196 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 356.196 | 356.196 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 354.196 | 354.196 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 111 | 72101511-001 | Reparaci?n de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi?n. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi?n. | 920.013 | 920.013 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi?n. | 920.013 | 920.013 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi?n. | 1.048.815 | 1.048.815 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi?n. | 920.013 | 920.013 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi?n. | 920.013 | 920.013 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi?n. | 920.013 | 920.013 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi?n. | 920.013 | 920.013 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 112 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 61.167 | 61.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 61.167 | 61.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 69.730 | 69.730 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 61.167 | 61.167 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 61.167 | 61.167 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 61.167 | 61.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 61.167 | 61.167 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 113 | 72101511-001 | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi?n y colocaci?n) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi?n y colocaci?n) | 154.133 | 154.133 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi?n y colocaci?n) | 154.133 | 154.133 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi?n y colocaci?n) | 175.712 | 175.712 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi?n y colocaci?n) | 154.133 | 154.133 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi?n y colocaci?n) | 154.133 | 154.133 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi?n y colocaci?n) | 154.133 | 154.133 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi?n y colocaci?n) | 154.133 | 154.133 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 114 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Costo mano de obra | 140.584 | 140.584 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 115 | 72101511-001 | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi?n y colocaci?n) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi?n y colocaci?n) | 131.969 | 131.969 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi?n y colocaci?n) | 131.969 | 131.969 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi?n y colocaci?n) | 150.445 | 150.445 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi?n y colocaci?n) | 131.969 | 131.969 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi?n y colocaci?n) | 131.969 | 131.969 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi?n y colocaci?n) | 131.969 | 131.969 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi?n y colocaci?n) | 131.969 | 131.969 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 116 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 140.584 | 140.584 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 123.319 | 123.319 |

## Propuestas para el Lote 16 MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA BROTHER Modelo: DCP 8060; Modelo DCP 8080; Modelo: DCP 8150; Modelo: DCP 5600 ACTIVIDAD 4 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-001 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 75.906 | 75.906 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 75.906 | 75.906 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 75.906 | 75.906 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 75.906 | 75.906 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 24.936 | 24.936 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 24.936 | 24.936 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 24.936 | 24.936 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 24.936 | 24.936 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-001 | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 94.239 | 94.239 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 94.239 | 94.239 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 94.239 | 94.239 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 94.239 | 94.239 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 23.299 | 23.299 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 23.299 | 23.299 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 23.299 | 23.299 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 23.299 | 23.299 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-001 | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 45.126 | 45.126 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 45.126 | 45.126 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 45.126 | 45.126 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 45.126 | 45.126 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 25.331 | 25.331 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 25.331 | 25.331 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 25.331 | 25.331 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 25.331 | 25.331 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-001 | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 32.155 | 32.155 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 32.155 | 32.155 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 32.155 | 32.155 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 32.155 | 32.155 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 16.450 | 16.450 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 16.450 | 16.450 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 16.450 | 16.450 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 16.450 | 16.450 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-001 | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 240.697 | 240.697 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 240.697 | 240.697 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 240.697 | 240.697 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 240.697 | 240.697 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 53.042 | 53.042 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 53.042 | 53.042 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 53.042 | 53.042 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 53.042 | 53.042 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-001 | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 217.927 | 217.927 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 217.927 | 217.927 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 217.927 | 217.927 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 217.927 | 217.927 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 37.593 | 37.593 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 37.593 | 37.593 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 37.593 | 37.593 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 37.593 | 37.593 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-001 | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 177.781 | 177.781 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 177.781 | 177.781 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 177.781 | 177.781 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 117.781 | 117.781 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 36.487 | 36.487 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 36.487 | 36.487 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 36.487 | 36.487 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 36.487 | 36.487 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-001 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 77.619 | 77.619 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 77.619 | 77.619 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 77.619 | 77.619 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 77.619 | 77.619 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 25.509 | 25.509 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 25.509 | 25.509 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 25.509 | 25.509 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 25.509 | 25.509 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-001 | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 95.116 | 95.116 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 95.116 | 95.116 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 95.116 | 95.116 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 95.116 | 95.116 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 23.792 | 23.792 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 23.792 | 23.792 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 23.792 | 23.792 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 23.792 | 23.792 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81141804-001 | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 46.232 | 46.232 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 46.232 | 46.232 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 46.232 | 46.232 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 46.232 | 46.232 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 23.756 | 23.756 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 23.756 | 23.756 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 23.756 | 23.756 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 23.756 | 23.756 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 81141804-001 | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 33.011 | 33.011 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 33.011 | 33.011 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 33.011 | 33.011 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 33.011 | 33.011 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 17.060 | 17.060 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 17.060 | 17.060 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 17.060 | 17.060 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 17.060 | 17.060 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 81141804-001 | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 244.660 | 244.660 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 244.660 | 244.660 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 244.660 | 244.660 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 244.660 | 244.660 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 54.679 | 54.679 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 54.679 | 54.679 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 54.679 | 54.679 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 54.679 | 54.679 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 81141804-001 | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 219.300 | 219.300 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 219.300 | 219.300 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 219.300 | 219.300 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 219.300 | 219.300 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 38.317 | 38.317 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 38.317 | 38.317 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 38.317 | 38.317 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 38.317 | 38.317 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 81141804-001 | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 178.505 | 178.505 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 178.505 | 178.505 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 178.505 | 178.505 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 178.505 | 178.505 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 37.173 | 37.173 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 37.173 | 37.173 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 37.173 | 37.173 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 37.173 | 37.173 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 81141804-001 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 76.592 | 76.592 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 76.592 | 76.592 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 76.592 | 76.592 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 76.592 | 76.592 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 25.242 | 25.242 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 25.242 | 25.242 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 25.242 | 25.242 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 25.242 | 25.242 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 81141804-001 | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 94.962 | 94.962 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 94.962 | 94.962 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 94.962 | 94.962 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 94.962 | 94.962 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 23.032 | 23.032 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 23.032 | 23.032 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 23.032 | 23.032 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 23.032 | 23.032 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 81141804-001 | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 45.622 | 45.622 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 45.622 | 45.622 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 45.622 | 45.622 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 45.622 | 45.622 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 23.259 | 23.259 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 23.259 | 23.259 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 23.259 | 23.259 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 23.259 | 23.259 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 81141804-001 | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 32.271 | 32.271 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 32.271 | 32.271 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 32.271 | 32.271 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 32.271 | 32.271 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 16.563 | 16.563 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 16.563 | 16.563 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 16.563 | 16.563 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 16.563 | 16.563 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 81141804-001 | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 244.203 | 244.203 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 244.203 | 244.203 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 244.203 | 244.203 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 244.203 | 244.203 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 54.186 | 54.186 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 54.186 | 54.186 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 54.186 | 54.186 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 54.186 | 54.186 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 81141804-001 | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 218.347 | 218.347 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 218.347 | 218.347 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 218.347 | 218.347 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 218.347 | 218.347 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 37.747 | 37.747 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 37.747 | 37.747 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 37.747 | 37.747 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 37.747 | 37.747 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 81141804-001 | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 178.238 | 178.238 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 178.238 | 178.238 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 178.238 | 178.238 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 178.238 | 178.238 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 37.020 | 37.020 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 37.020 | 37.020 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 37.020 | 37.020 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 37.020 | 37.020 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 43 | 81141804-001 | Provision y cambio de frame izquierdo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de frame izquierdo | 67.575 | 67.575 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de frame izquierdo | 67.575 | 67.575 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de frame izquierdo | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de frame izquierdo | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de frame izquierdo | 67.575 | 67.575 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de frame izquierdo | 67.575 | 67.575 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de frame izquierdo | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 44 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 30.259 | 30.259 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 30.259 | 30.259 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 30.259 | 30.259 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 30.259 | 30.259 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 45 | 81141804-001 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 32.310 | 32.310 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 32.310 | 32.310 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 32.310 | 32.310 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 32.310 | 32.310 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuracion de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 10.110 | 10.110 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 10.110 | 10.110 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 10.110 | 10.110 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 10.110 | 10.110 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 47 | 81141804-001 | Provision y cambio de Cilindro original de la marca Brother DR DR 520 | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de Cilindro original de la marca Brother DR DR 520 | 40.567 | 40.567 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Cilindro original de la marca Brother DR DR 520 | 40.567 | 40.567 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Cilindro original de la marca Brother DR DR 520 | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Cilindro original de la marca Brother DR DR 520 | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Cilindro original de la marca Brother DR DR 520 | 40.567 | 40.567 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Cilindro original de la marca Brother DR DR 520 | 40.567 | 40.567 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Cilindro original de la marca Brother DR DR 520 | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 48 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 8.857 | 8.857 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 8.857 | 8.857 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 8.857 | 8.857 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 8.857 | 8.857 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 49 | 81141804-001 | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 42.527 | 42.527 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 42.527 | 42.527 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 42.527 | 42.527 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 42.527 | 42.527 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 50 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 8.823 | 8.823 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 8.823 | 8.823 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 8.823 | 8.823 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 8.823 | 8.823 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 51 | 81141804-001 | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 40.047 | 40.047 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 40.047 | 40.047 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 40.047 | 40.047 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 40.047 | 40.047 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 52 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 8.823 | 8.823 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 8.823 | 8.823 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 8.823 | 8.823 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 8.823 | 8.823 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 53 | 81141804-001 | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 81.043 | 81.043 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 81.043 | 81.043 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 81.043 | 81.043 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 81.043 | 81.043 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 54 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 19.437 | 19.437 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 19.437 | 19.437 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 19.437 | 19.437 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 19.437 | 19.437 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 55 | 81141804-001 | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 37.443 | 37.443 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 37.443 | 37.443 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 37.443 | 37.443 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 37.443 | 37.443 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Placa fuente PS PCB | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 56 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 12.687 | 12.687 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 12.687 | 12.687 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 12.687 | 12.687 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 12.687 | 12.687 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 57 | 81141804-001 | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 46.177 | 46.177 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 46.177 | 46.177 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 46.177 | 46.177 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 46.177 | 46.177 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 58 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 9.433 | 9.433 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 9.433 | 9.433 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 9.433 | 9.433 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 9.433 | 9.433 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 17 MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA CANON SERIES IR 1430entre1435 ACTIVIDAD 4 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-001 | Provision y cambio de Unidad de cilindro | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Unidad de cilindro | 1.506.300 | 1.506.300 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Unidad de cilindro | 1.535.547 | 1.535.547 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Unidad de cilindro | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Unidad de cilindro | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Unidad de cilindro | 1.535.547 | 1.535.547 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Unidad de cilindro | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 87.467 | 87.467 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 87.467 | 87.467 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-001 | Provision y cambio de Rodillo de presion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Rodillo de presion | 641.800 | 641.800 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Rodillo de presion | 498.655 | 498.655 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Rodillo de presion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Rodillo de presion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Rodillo de presion | 498.655 | 498.655 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Rodillo de presion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 64.711 | 64.711 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 64.711 | 64.711 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-001 | Provision y cambio de Pelicula de fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Pelicula de fusor | 2.084.400 | 2.084.400 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Pelicula de fusor | 1.500.211 | 1.500.211 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Pelicula de fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Pelicula de fusor | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Pelicula de fusor | 1.500.211 | 1.500.211 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Pelicula de fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 65.422 | 65.422 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 65.422 | 65.422 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-001 | Provision y cambio de Unidad Reveladora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Unidad Reveladora | 3.192.000 | 3.192.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Unidad Reveladora | 2.081.889 | 2.081.889 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Unidad Reveladora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Unidad Reveladora | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Unidad Reveladora | 2.081.889 | 2.081.889 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Unidad Reveladora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 76.089 | 76.089 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 76.089 | 76.089 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-001 | Provision y cambio de Cuchilla | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Cuchilla | 573.600 | 573.600 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Cuchilla | 457.067 | 457.067 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Cuchilla | 457.067 | 457.067 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 73.955 | 73.955 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 73.955 | 73.955 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-001 | Provision y cambio de Rodillo magnetico | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Rodillo magnetico | 772.800 | 772.800 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Rodillo magnetico | 509.467 | 509.467 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Rodillo magnetico | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Rodillo magnetico | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Rodillo magnetico | 509.467 | 509.467 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Rodillo magnetico | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 61.867 | 61.867 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 61.867 | 61.867 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-001 | Provision y cambio de Rodillo de arrastre de papel | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Rodillo de arrastre de papel | 107.300 | 107.300 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Rodillo de arrastre de papel | 93.633 | 93.633 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Rodillo de arrastre de papel | 93.633 | 93.633 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 61.155 | 61.155 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 61.155 | 61.155 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-001 | Provision y cambio de Brazo de union de puerta lateral | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Brazo de union de puerta lateral | 37.800 | 37.800 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Brazo de union de puerta lateral | 56.987 | 56.987 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Brazo de union de puerta lateral | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Brazo de union de puerta lateral | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Brazo de union de puerta lateral | 56.987 | 56.987 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Brazo de union de puerta lateral | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 56.889 | 56.889 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 56.889 | 56.889 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-001 | Provision y cambio de Rodillo de separacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Rodillo de separacion | 111.200 | 111.200 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Rodillo de separacion | 79.203 | 79.203 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Rodillo de separacion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Rodillo de separacion | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Rodillo de separacion | 79.203 | 79.203 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Rodillo de separacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 56.178 | 56.178 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 56.178 | 56.178 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81141804-001 | Provision y cambio de Obturador de sensor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Obturador de sensor | 35.900 | 35.900 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Obturador de sensor | 34.387 | 34.387 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Obturador de sensor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Obturador de sensor | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Obturador de sensor | 34.387 | 34.387 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Obturador de sensor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 56.178 | 56.178 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 56.178 | 56.178 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 81141804-001 | Provision y cambio de Guia de entrada del fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Guia de entrada del fusor | 58.100 | 58.100 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Guia de entrada del fusor | 66.599 | 66.599 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Guia de entrada del fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Guia de entrada del fusor | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Guia de entrada del fusor | 66.599 | 66.599 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Guia de entrada del fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 57.600 | 57.600 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 57.600 | 57.600 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 81141804-001 | Provision y cambio de Guia duplex | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Guia duplex | 55.000 | 55.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Guia duplex | 66.276 | 66.276 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Guia duplex | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Guia duplex | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Guia duplex | 66.276 | 66.276 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Guia duplex | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 57.600 | 57.600 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 57.600 | 57.600 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 81141804-001 | Provision y cambio de Base del ADF | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Base del ADF | 959.400 | 959.400 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Base del ADF | 654.219 | 654.219 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Base del ADF | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Base del ADF | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Base del ADF | 654.219 | 654.219 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Base del ADF | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 58.311 | 58.311 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 58.311 | 58.311 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 81141804-001 | Provision y cambio de Puerta izquierda | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Puerta izquierda | 1.287.100 | 1.287.100 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Puerta izquierda | 866.223 | 866.223 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Puerta izquierda | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Puerta izquierda | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Puerta izquierda | 866.223 | 866.223 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Puerta izquierda | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 64.000 | 64.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 64.000 | 64.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 18 MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA LEXMARK x 656 DE ACTIVIDAD 4 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-001 | Provision e instalacion de Cilindro | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision e instalacion de Cilindro | 317.907 | 317.907 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision e instalacion de Cilindro | 317.907 | 317.907 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision e instalacion de Cilindro | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision e instalacion de Cilindro | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision e instalacion de Cilindro | 317.907 | 317.907 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision e instalacion de Cilindro | 317.907 | 317.907 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision e instalacion de Cilindro | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 60.800 | 60.800 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 60.800 | 60.800 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 60.800 | 60.800 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 60.800 | 60.800 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-001 | Provision e instalacion de Placa Procesadora de Imagen | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision e instalacion de Placa Procesadora de Imagen | 368.754 | 368.754 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision e instalacion de Placa Procesadora de Imagen | 368.764 | 368.764 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision e instalacion de Placa Procesadora de Imagen | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision e instalacion de Placa Procesadora de Imagen | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision e instalacion de Placa Procesadora de Imagen | 368.764 | 368.764 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision e instalacion de Placa Procesadora de Imagen | 368.764 | 368.764 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision e instalacion de Placa Procesadora de Imagen | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 68.022 | 68.022 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 68.022 | 68.022 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 68.022 | 68.022 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 68.022 | 68.022 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-001 | Provision e instalacion de revelador, tonner | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision e instalacion de revelador, tonner | 291.204 | 291.204 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision e instalacion de revelador, tonner | 291.204 | 291.204 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision e instalacion de revelador, tonner | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision e instalacion de revelador, tonner | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision e instalacion de revelador, tonner | 291.204 | 291.204 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision e instalacion de revelador, tonner | 291.204 | 291.204 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision e instalacion de revelador, tonner | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 53.567 | 53.567 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 53.567 | 53.567 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 53.567 | 53.567 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 53.567 | 53.567 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-001 | Provision e instalacion de Panel de Control | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision e instalacion de Panel de Control | 292.589 | 292.589 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision e instalacion de Panel de Control | 292.589 | 292.589 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision e instalacion de Panel de Control | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision e instalacion de Panel de Control | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision e instalacion de Panel de Control | 292.589 | 292.589 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision e instalacion de Panel de Control | 292.589 | 292.589 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision e instalacion de Panel de Control | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 67.245 | 67.245 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 67.245 | 67.245 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 67.245 | 67.245 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 67.245 | 67.245 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-001 | Provision e instalacion de cuchillo de limpieza | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision e instalacion de cuchillo de limpieza | 183.547 | 183.547 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision e instalacion de cuchillo de limpieza | 183.547 | 183.547 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision e instalacion de cuchillo de limpieza | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision e instalacion de cuchillo de limpieza | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision e instalacion de cuchillo de limpieza | 183.547 | 183.547 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision e instalacion de cuchillo de limpieza | 183.547 | 183.547 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision e instalacion de cuchillo de limpieza | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 48.433 | 48.433 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 48.433 | 48.433 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 48.433 | 48.433 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 48.433 | 48.433 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-001 | Provision e instalacion de Rodillo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision e instalacion de Rodillo | 189.844 | 189.844 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision e instalacion de Rodillo | 189.844 | 189.844 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision e instalacion de Rodillo | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision e instalacion de Rodillo | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision e instalacion de Rodillo | 189.844 | 189.844 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision e instalacion de Rodillo | 189.844 | 189.844 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision e instalacion de Rodillo | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 28.678 | 28.678 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 28.678 | 28.678 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 28.678 | 28.678 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 28.678 | 28.678 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-001 | Provision e instalacion de fuente de energia electrica | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision e instalacion de fuente de energia electrica | 211.440 | 211.440 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision e instalacion de fuente de energia electrica | 211.440 | 211.440 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision e instalacion de fuente de energia electrica | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision e instalacion de fuente de energia electrica | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision e instalacion de fuente de energia electrica | 211.440 | 211.440 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision e instalacion de fuente de energia electrica | 211.440 | 211.440 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision e instalacion de fuente de energia electrica | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 43.245 | 43.245 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 43.245 | 43.245 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 43.245 | 43.245 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 43.245 | 43.245 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-001 | Provision e instalacion de Placa Principal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision e instalacion de Placa Principal | 345.009 | 345.009 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision e instalacion de Placa Principal | 345.009 | 345.009 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision e instalacion de Placa Principal | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision e instalacion de Placa Principal | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision e instalacion de Placa Principal | 345.009 | 345.009 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision e instalacion de Placa Principal | 345.009 | 345.009 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision e instalacion de Placa Principal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 67.322 | 67.322 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 67.322 | 67.322 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 67.322 | 67.322 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 67.322 | 67.322 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-001 | Provision e instalacion de Unidad reveladora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision e instalacion de Unidad reveladora | 262.096 | 262.096 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision e instalacion de Unidad reveladora | 262.096 | 262.096 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision e instalacion de Unidad reveladora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision e instalacion de Unidad reveladora | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision e instalacion de Unidad reveladora | 262.096 | 262.096 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision e instalacion de Unidad reveladora | 262.096 | 262.096 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision e instalacion de Unidad reveladora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 52.867 | 52.867 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 52.867 | 52.867 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 52.867 | 52.867 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 52.867 | 52.867 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 19 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 5 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 72101511-001 | Limpieza de condensador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de condensador. | 211.896 | 211.896 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de condensador. | 211.896 | 211.896 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de condensador. | 241.561 | 241.561 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de condensador. | 211.896 | 211.896 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de condensador. | 211.896 | 211.896 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de condensador. | 211.896 | 211.896 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de condensador. | 211.896 | 211.896 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 128.032 | 128.032 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 128.032 | 128.032 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 145.956 | 145.956 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 128.032 | 128.032 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 128.032 | 128.032 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 128.032 | 128.032 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 128.032 | 128.032 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 72101511-001 | Limpieza de evaporador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de evaporador. | 204.443 | 204.443 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de evaporador. | 204.443 | 204.443 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de evaporador. | 233.065 | 233.065 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de evaporador. | 204.443 | 204.443 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de evaporador. | 204.443 | 204.443 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de evaporador. | 204.443 | 204.443 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de evaporador. | 204.443 | 204.443 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 128.032 | 128.032 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 128.032 | 128.032 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 145.956 | 145.956 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 128.032 | 128.032 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 128.032 | 128.032 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 128.032 | 128.032 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 128.032 | 128.032 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 80111613-9999 | Limpieza de careta y filtro. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de careta y filtro. | 168.080 | 168.080 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de careta y filtro. | 168.080 | 168.080 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de careta y filtro. | 191.611 | 191.611 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de careta y filtro. | 168.080 | 168.080 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de careta y filtro. | 168.080 | 168.080 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de careta y filtro. | 168.080 | 168.080 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de careta y filtro. | 168.080 | 168.080 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 97.894 | 97.894 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 97.894 | 97.894 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 111.599 | 111.599 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 97.894 | 97.894 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 97.894 | 97.894 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 97.894 | 97.894 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 97.894 | 97.894 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 80111613-9999 | Limpieza de drenaje. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de drenaje. | 169.453 | 169.453 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de drenaje. | 169.453 | 169.453 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de drenaje. | 193.176 | 193.176 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de drenaje. | 169.453 | 169.453 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de drenaje. | 169.453 | 169.453 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de drenaje. | 169.453 | 169.453 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de drenaje. | 169.453 | 169.453 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 101.372 | 101.372 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 101.372 | 101.372 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 115.564 | 115.564 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 101.372 | 101.372 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 101.372 | 101.372 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 101.372 | 101.372 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 101.372 | 101.372 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 80111613-9999 | Provisi?n y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi?n y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 263.662 | 263.662 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi?n y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 263.662 | 263.662 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi?n y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 300.575 | 300.575 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Provisi?n y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 263.662 | 263.662 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi?n y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 263.662 | 263.662 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi?n y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 263.662 | 263.662 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Provisi?n y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 263.662 | 263.662 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 188.100 | 188.100 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 188.100 | 188.100 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 214.434 | 214.434 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 188.100 | 188.100 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 188.100 | 188.100 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 188.100 | 188.100 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 188.100 | 188.100 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 80111613-9999 | Reparaci?n de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 1.443.755 | 1.443.755 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 1.443.755 | 1.443.755 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 1.645.881 | 1.645.881 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 1.443.755 | 1.443.755 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 1.443.755 | 1.443.755 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 1.443.755 | 1.443.755 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 1.443.755 | 1.443.755 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 518.608 | 518.608 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 518.608 | 518.608 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 591.213 | 591.213 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 518.608 | 518.608 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 518.608 | 518.608 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 518.608 | 518.608 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 518.608 | 518.608 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 80111613-9999 | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 535.095 | 535.095 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 535.095 | 535.095 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 610.008 | 610.008 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 535.095 | 535.095 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 535.095 | 535.095 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 535.095 | 535.095 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 535.095 | 535.095 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 212.800 | 212.800 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 212.800 | 212.800 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 242.592 | 242.592 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 212.800 | 212.800 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 212.800 | 212.800 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 212.800 | 212.800 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 212.800 | 212.800 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 80111613-9999 | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 600.229 | 600.229 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 600.229 | 600.229 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 684.261 | 684.261 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 600.229 | 600.229 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 600.229 | 600.229 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 600.229 | 600.229 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 600.229 | 600.229 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 212.800 | 212.800 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 212.800 | 212.800 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 242.592 | 242.592 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 212.800 | 212.800 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 212.800 | 212.800 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 212.800 | 212.800 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 212.800 | 212.800 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 80111613-9999 | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 363.212 | 363.212 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 363.212 | 363.212 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 414.062 | 414.062 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 363.212 | 363.212 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 363.212 | 363.212 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 363.212 | 363.212 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 363.212 | 363.212 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 138.349 | 138.349 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 138.349 | 138.349 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 157.718 | 157.718 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 138.349 | 138.349 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 138.349 | 138.349 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 138.349 | 138.349 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 138.349 | 138.349 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 80111613-9999 | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 367.188 | 367.188 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 367.188 | 367.188 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 418.594 | 418.594 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 367.188 | 367.188 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 367.188 | 367.188 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 367.188 | 367.188 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptaci?n de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 367.188 | 367.188 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 127.418 | 127.418 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 127.418 | 127.418 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 145.257 | 145.257 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 127.418 | 127.418 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 127.418 | 127.418 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 127.418 | 127.418 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 127.418 | 127.418 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 80111613-9999 | Reparaci?n de placa electr?nica. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n de placa electr?nica. | 426.684 | 426.684 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n de placa electr?nica. | 426.684 | 426.684 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n de placa electr?nica. | 486.420 | 486.420 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n de placa electr?nica. | 426.684 | 426.684 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n de placa electr?nica. | 426.684 | 426.684 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n de placa electr?nica. | 426.684 | 426.684 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n de placa electr?nica. | 426.684 | 426.684 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 172.697 | 172.697 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 172.697 | 172.697 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 196.875 | 196.875 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 172.697 | 172.697 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 172.697 | 172.697 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 172.697 | 172.697 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 172.697 | 172.697 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 80111613-9999 | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 423.523 | 423.523 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 423.523 | 423.523 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 482.816 | 482.816 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 423.523 | 423.523 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 423.523 | 423.523 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 423.523 | 423.523 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 423.523 | 423.523 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 360.873 | 360.873 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 360.873 | 360.873 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 411.395 | 411.395 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 360.873 | 360.873 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 360.873 | 360.873 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 360.873 | 360.873 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 360.873 | 360.873 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 80111613-9999 | Servicio de termostato al?mbrico (provisi?n y cambio incluido seg?n necesidad). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de termostato al?mbrico (provisi?n y cambio incluido seg?n necesidad). | 280.342 | 280.342 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de termostato al?mbrico (provisi?n y cambio incluido seg?n necesidad). | 280.342 | 280.342 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de termostato al?mbrico (provisi?n y cambio incluido seg?n necesidad). | 319.590 | 319.590 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de termostato al?mbrico (provisi?n y cambio incluido seg?n necesidad). | 280.342 | 280.342 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de termostato al?mbrico (provisi?n y cambio incluido seg?n necesidad). | 280.342 | 280.342 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de termostato al?mbrico (provisi?n y cambio incluido seg?n necesidad). | 280.342 | 280.342 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de termostato al?mbrico (provisi?n y cambio incluido seg?n necesidad). | 280.342 | 280.342 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 182.255 | 182.255 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 182.255 | 182.255 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 207.771 | 207.771 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 182.255 | 182.255 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 182.255 | 182.255 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 182.255 | 182.255 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 182.255 | 182.255 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 80111613-9999 | Cambio de relay de 24V (incluido provisi?n y cambio). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de relay de 24V (incluido provisi?n y cambio). | 159.371 | 159.371 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de relay de 24V (incluido provisi?n y cambio). | 159.371 | 159.371 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de relay de 24V (incluido provisi?n y cambio). | 181.683 | 181.683 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de relay de 24V (incluido provisi?n y cambio). | 159.371 | 159.371 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Cambio de relay de 24V (incluido provisi?n y cambio). | 159.371 | 159.371 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Cambio de relay de 24V (incluido provisi?n y cambio). | 159.371 | 159.371 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de relay de 24V (incluido provisi?n y cambio). | 159.371 | 159.371 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 215.429 | 215.429 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 215.429 | 215.429 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 245.589 | 245.589 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 215.429 | 215.429 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 215.429 | 215.429 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 215.429 | 215.429 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 215.429 | 215.429 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 80111613-9999 | Reparaci?n de transformador de 220/24V (incluido provisi?n y cambio). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n de transformador de 220/24V (incluido provisi?n y cambio). | 181.234 | 181.234 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n de transformador de 220/24V (incluido provisi?n y cambio). | 181.234 | 181.234 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n de transformador de 220/24V (incluido provisi?n y cambio). | 206.607 | 206.607 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n de transformador de 220/24V (incluido provisi?n y cambio). | 181.234 | 181.234 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n de transformador de 220/24V (incluido provisi?n y cambio). | 181.234 | 181.234 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n de transformador de 220/24V (incluido provisi?n y cambio). | 181.234 | 181.234 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n de transformador de 220/24V (incluido provisi?n y cambio). | 181.234 | 181.234 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 246.456 | 246.456 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 246.464 | 246.464 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 280.969 | 280.969 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 246.464 | 246.464 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 246.464 | 246.464 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 246.464 | 246.464 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 246.464 | 246.464 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 80111613-9999 | Reparaci?n o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 133.180 | 133.180 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 133.180 | 133.180 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 151.825 | 151.825 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 133.180 | 133.180 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 133.180 | 133.180 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 133.180 | 133.180 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 133.180 | 133.180 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 207.479 | 207.479 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 207.479 | 207.479 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 236.526 | 236.526 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 207.479 | 207.479 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 207.479 | 207.479 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 207.479 | 207.479 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 207.479 | 207.479 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 80111613-9999 | ventilador de unidad condensadora incluido la provisi?n y cambio. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | ventilador de unidad condensadora incluido la provisi?n y cambio. | 782.408 | 782.408 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | ventilador de unidad condensadora incluido la provisi?n y cambio. | 782.408 | 782.408 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | ventilador de unidad condensadora incluido la provisi?n y cambio. | 891.945 | 891.945 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | ventilador de unidad condensadora incluido la provisi?n y cambio. | 782.408 | 782.408 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | ventilador de unidad condensadora incluido la provisi?n y cambio. | 782.408 | 782.408 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | ventilador de unidad condensadora incluido la provisi?n y cambio. | 782.408 | 782.408 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | ventilador de unidad condensadora incluido la provisi?n y cambio. | 782.408 | 782.408 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 247.320 | 247.320 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 247.230 | 247.230 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 281.842 | 281.842 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 247.230 | 247.230 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 247.230 | 247.230 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 247.230 | 247.230 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 247.230 | 247.230 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 80111613-9999 | Turbina de unidad evaporadora (provisi?n y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Turbina de unidad evaporadora (provisi?n y cambio) | 522.493 | 522.493 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Turbina de unidad evaporadora (provisi?n y cambio) | 522.493 | 522.493 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Turbina de unidad evaporadora (provisi?n y cambio) | 595.642 | 595.642 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Turbina de unidad evaporadora (provisi?n y cambio) | 522.493 | 522.493 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Turbina de unidad evaporadora (provisi?n y cambio) | 522.493 | 522.493 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Turbina de unidad evaporadora (provisi?n y cambio) | 522.493 | 522.493 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Turbina de unidad evaporadora (provisi?n y cambio) | 522.493 | 522.493 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 210.460 | 210.460 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 210.460 | 210.460 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 239.924 | 239.924 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 210.460 | 210.460 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 210.460 | 210.460 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 210.460 | 210.460 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 210.460 | 210.460 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 80111613-9999 | Detecci?n de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr?geno. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Detecci?n de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr?geno. | 231.772 | 231.772 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Detecci?n de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr?geno. | 231.772 | 231.772 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Detecci?n de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr?geno. | 264.220 | 264.220 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Detecci?n de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr?geno. | 231.772 | 231.772 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Detecci?n de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr?geno. | 231.772 | 231.772 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Detecci?n de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr? geno. | 231.772 | 231.772 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Detecci?n de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitr? geno. | 231.772 | 231.772 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 213.794 | 213.794 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 213.794 | 213.794 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 243.725 | 243.725 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 213.794 | 213.794 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 213.794 | 213.794 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 213.794 | 213.794 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 213.794 | 213.794 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 80111613-9999 | Adaptaci?n y montaje de masa para eje de turbina. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptaci?n y montaje de masa para eje de turbina. | 288.182 | 288.182 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptaci?n y montaje de masa para eje de turbina. | 288.182 | 288.182 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptaci?n y montaje de masa para eje de turbina. | 328.527 | 328.527 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptaci?n y montaje de masa para eje de turbina. | 288.182 | 288.182 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptaci?n y montaje de masa para eje de turbina. | 288.182 | 288.182 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptaci?n y montaje de masa para eje de turbina. | 288.182 | 288.182 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptaci?n y montaje de masa para eje de turbina. | 288.182 | 288.182 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 189.819 | 189.819 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 189.819 | 189.819 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 216.394 | 216.394 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 189.819 | 189.819 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 189.819 | 189.819 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 189.819 | 189.819 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 189.819 | 189.819 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 80111613-9999 | Adaptaci?n y montaje de masa para aleta de ventilador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptaci?n y montaje de masa para aleta de ventilador. | 263.338 | 263.338 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptaci?n y montaje de masa para aleta de ventilador. | 263.338 | 263.338 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptaci?n y montaje de masa para aleta de ventilador. | 300.205 | 300.205 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptaci?n y montaje de masa para aleta de ventilador. | 263.338 | 263.338 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptaci?n y montaje de masa para aleta de ventilador. | 263.338 | 263.338 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptaci?n y montaje de masa para aleta de ventilador. | 263.338 | 263.338 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptaci?n y montaje de masa para aleta de ventilador. | 263.338 | 263.338 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 210.460 | 210.460 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 210.460 | 210.460 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 239.924 | 239.924 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 210.460 | 210.460 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 210.460 | 210.460 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 210.460 | 210.460 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 210.460 | 210.460 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 43 | 80111613-9999 | capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi?n y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi?n y cambio) | 277.720 | 277.720 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi?n y cambio) | 277.720 | 277.720 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi?n y cambio) | 316.601 | 316.601 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi?n y cambio) | 277.720 | 277.720 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi?n y cambio) | 277.720 | 277.720 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi?n y cambio) | 277.720 | 277.720 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi?n y cambio) | 277.720 | 277.720 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 44 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 230.564 | 230.564 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 230.564 | 230.564 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 262.843 | 262.843 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 230.564 | 230.564 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 230.564 | 230.564 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 230.564 | 230.564 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 230.564 | 230.564 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 45 | 80111613-9999 | capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi?n y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi?n y cambio) | 237.969 | 237.969 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi?n y cambio) | 237.969 | 237.969 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi?n y cambio) | 271.285 | 271.285 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi?n y cambio) | 237.969 | 237.969 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi?n y cambio) | 237.969 | 237.969 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi?n y cambio) | 237.969 | 237.969 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi?n y cambio) | 237.969 | 237.969 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 380.564 | 380.564 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 380.564 | 380.564 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 433.843 | 433.843 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 380.564 | 380.564 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 380.564 | 380.564 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 380.564 | 380.564 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 380.564 | 380.564 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 47 | 80111613-9999 | sensor (provisi?n y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | sensor (provisi?n y cambio) | 164.981 | 164.981 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | sensor (provisi?n y cambio) | 164.981 | 164.981 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | sensor (provisi?n y cambio) | 188.078 | 188.078 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | sensor (provisi?n y cambio) | 164.981 | 164.981 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | sensor (provisi?n y cambio) | 164.981 | 164.981 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | sensor (provisi?n y cambio) | 164.981 | 164.981 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | sensor (provisi?n y cambio) | 164.981 | 164.981 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 48 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 231.675 | 231.675 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 231.675 | 231.675 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 264.110 | 264.110 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 231.675 | 231.675 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 231.675 | 231.675 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 231.675 | 231.675 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 231.675 | 231.675 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 49 | 80111613-9999 | llave TM (provisi?n y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | llave TM (provisi?n y cambio) | 187.811 | 187.811 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | llave TM (provisi?n y cambio) | 187.811 | 187.811 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | llave TM (provisi?n y cambio) | 214.105 | 214.105 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | llave TM (provisi?n y cambio) | 187.811 | 187.811 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | llave TM (provisi?n y cambio) | 187.811 | 187.811 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | llave TM (provisi?n y cambio) | 187.811 | 187.811 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | llave TM (provisi?n y cambio) | 187.811 | 187.811 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 50 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 193.794 | 193.794 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 193.794 | 193.794 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 220.925 | 220.925 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 193.794 | 193.794 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 193.794 | 193.794 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 193.794 | 193.794 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 193.794 | 193.794 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 51 | 80111613-9999 | valvulas (provisi?n y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | valvulas (provisi?n y cambio) | 231.644 | 231.644 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | valvulas (provisi?n y cambio) | 237.644 | 237.644 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | valvulas (provisi?n y cambio) | 270.914 | 270.914 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | valvulas (provisi?n y cambio) | 237.644 | 237.644 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | valvulas (provisi?n y cambio) | 237.644 | 237.644 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | valvulas (provisi?n y cambio) | 237.644 | 237.644 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | valvulas (provisi?n y cambio) | 237.644 | 237.644 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 52 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 231.675 | 231.675 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 231.675 | 231.675 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 264.110 | 264.110 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 231.675 | 231.675 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 231.675 | 231.675 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 231.675 | 231.675 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 231.675 | 231.675 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 53 | 80111613-9999 | capilares (provisi?n y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | capilares (provisi?n y cambio) | 234.932 | 234.932 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | capilares (provisi?n y cambio) | 234.932 | 234.932 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | capilares (provisi?n y cambio) | 267.822 | 267.822 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | capilares (provisi?n y cambio) | 234.932 | 234.932 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | capilares (provisi?n y cambio) | 234.932 | 234.932 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | capilares (provisi?n y cambio) | 234.932 | 234.932 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | capilares (provisi?n y cambio) | 234.932 | 234.932 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 54 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 305.214 | 305.214 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 305.214 | 305.214 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 347.944 | 347.944 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 305.214 | 305.214 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 305.214 | 305.214 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 305.214 | 305.214 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 305.214 | 305.214 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 55 | 80111613-9999 | contactor electromagn?tico (provisi?n y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | contactor electromagn?tico (provisi?n y cambio) | 413.992 | 413.992 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | contactor electromagn?tico (provisi?n y cambio) | 413.992 | 413.992 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | contactor electromagn?tico (provisi?n y cambio) | 471.951 | 471.951 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | contactor electromagn?tico (provisi?n y cambio) | 413.992 | 413.992 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | contactor electromagn?tico (provisi?n y cambio) | 413.992 | 413.992 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | contactor electromagn?tico (provisi?n y cambio) | 413.992 | 413.992 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | contactor electromagn?tico (provisi?n y cambio) | 413.992 | 413.992 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 56 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 324.103 | 324.103 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 324.103 | 324.103 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 369.477 | 369.477 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 324.103 | 324.103 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 324.103 | 324.103 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 324.103 | 324.103 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 324.103 | 324.103 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 57 | 80111613-9999 | Traslado e Instalaci?n del equipo Split (ca?eria de cobre con aislaci?n, drenaje e interconexi?n el?ctrica de UE y UC, embutido de ca?eria de terminaci?n de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalaci?n y puesta en marcha). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Traslado e Instalaci?n del equipo Split (ca?eria de cobre con aislaci?n, drenaje e interconexi?n el?ctrica de UE y UC, embutido de ca?eria de terminaci?n de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalaci?n y puesta en marcha). | 810.324 | 810.324 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Traslado e Instalaci?n del equipo Split (ca?eria de cobre con aislaci?n, drenaje e interconexi?n el?ctrica de UE y UC, embutido de ca?eria de terminaci?n de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalaci?n y puesta en marcha). | 810.324 | 810.324 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Traslado e Instalaci?n del equipo Split (ca? eria de cobre con aislaci?n, drenaje e interconexi? n el?ctrica de UE y UC, embutido de ca?eria de terminaci?n de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalaci?n y puesta en marcha). | 923.769 | 923.769 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Traslado e Instalaci?n del equipo Split (ca? eria de cobre con aislaci?n, drenaje e interconexi? n el?ctrica de UE y UC, embutido de ca?eria de terminaci?n de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalaci?n y puesta en marcha). | 810.324 | 810.324 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Traslado e Instalaci?n del equipo Split (ca? eria de cobre con aislaci?n, drenaje e interconexi? n el?ctrica de UE y UC, embutido de ca?eria de terminaci?n de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalaci?n y puesta en marcha). | 810.324 | 810.324 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Traslado e Instalaci?n del equipo Split (ca? eria de cobre con aislaci?n, drenaje e interconexi? n el?ctrica de UE y UC, embutido de ca?eria de terminaci?n de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalaci?n y puesta en marcha). | 810.324 | 810.324 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Traslado e Instalaci?n del equipo Split (ca? eria de cobre con aislaci?n, drenaje e interconexi? n el?ctrica de UE y UC, embutido de ca?eria de terminaci?n de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalaci?n y puesta en marcha). | 810.324 | 810.324 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 58 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 422.846 | 422.846 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 422.846 | 422.846 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 482.044 | 482.044 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 422.846 | 422.846 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 422.846 | 422.846 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 422.846 | 422.846 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 422.846 | 422.846 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 59 | 80111613-9999 | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provisi?n). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provisi?n). | 278.114 | 278.114 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provisi?n). | 278.114 | 278.114 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provisi?n). | 317.050 | 317.050 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provisi?n). | 278.114 | 278.114 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provisi?n). | 278.114 | 278.114 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provisi?n). | 278.114 | 278.114 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Montaje de m?nsula para unidad condensadora (incluye provisi?n). | 278.114 | 278.114 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 60 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 191.751 | 191.751 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 191.751 | 191.751 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 218.596 | 218.596 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 191.751 | 191.751 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 191.751 | 191.751 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 191.751 | 191.751 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 191.751 | 191.751 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 61 | 80111613-9999 | Montaje de m?nsula para unidad evaporadora (incluye provisi?n). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Montaje de m?nsula para unidad evaporadora (incluye provisi?n). | 343.524 | 343.524 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Montaje de m?nsula para unidad evaporadora (incluye provisi?n). | 343.524 | 343.524 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Montaje de m?nsula para unidad evaporadora (incluye provisi?n). | 391.617 | 391.617 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Montaje de m?nsula para unidad evaporadora (incluye provisi?n). | 343.524 | 343.524 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Montaje de m?nsula para unidad evaporadora (incluye provisi?n). | 343.524 | 343.524 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Montaje de m?nsula para unidad evaporadora (incluye provisi?n). | 343.524 | 343.524 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Montaje de m?nsula para unidad evaporadora (incluye provisi?n). | 343.524 | 343.524 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 62 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 218.638 | 218.638 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 218.638 | 218.638 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 249.247 | 249.247 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 218.638 | 218.638 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 218.638 | 218.638 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 218.638 | 218.638 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 218.638 | 218.638 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 63 | 80111613-9999 | Reparaci?n de bandeja de drenaje de UE. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n de bandeja de drenaje de UE. | 167.466 | 167.466 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n de bandeja de drenaje de UE. | 167.466 | 167.466 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n de bandeja de drenaje de UE. | 190.911 | 190.911 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n de bandeja de drenaje de UE. | 167.466 | 167.466 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n de bandeja de drenaje de UE. | 167.466 | 167.466 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n de bandeja de drenaje de UE. | 167.466 | 167.466 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n de bandeja de drenaje de UE. | 167.466 | 167.466 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 64 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 134.871 | 134.871 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 134.871 | 134.871 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 153.753 | 153.753 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 134.871 | 134.871 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 134.871 | 134.871 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 134.871 | 134.871 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 134.871 | 134.871 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 65 | 80111613-9999 | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE. | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE. | 176.382 | 176.382 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE. | 176.382 | 176.382 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE. | 201.075 | 201.075 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE. | 176.382 | 176.382 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE. | 176.382 | 176.382 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE. | 176.382 | 176.382 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de pintura anti oxido de bandeja de drenaje de UE. | 176.382 | 176.382 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 66 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 131.683 | 131.683 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 131.683 | 131.683 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 150.119 | 150.119 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 131.683 | 131.683 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 131.683 | 131.683 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 131.683 | 131.683 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 131.683 | 131.683 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 67 | 80111613-9999 | Reparaci?n de v?lvula a sistema de expansi?n (provisi?n y cambio ). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n de v?lvula a sistema de expansi?n (provisi?n y cambio ). | 502.618 | 502.618 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n de v?lvula a sistema de expansi?n (provisi?n y cambio ). | 502.618 | 502.618 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n de v?lvula a sistema de expansi?n (provisi?n y cambio ). | 572.985 | 572.985 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n de v?lvula a sistema de expansi?n (provisi?n y cambio ). | 502.618 | 502.618 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n de v?lvula a sistema de expansi?n (provisi?n y cambio ). | 502.618 | 502.618 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n de v?lvula a sistema de expansi?n (provisi?n y cambio ). | 502.618 | 502.618 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n de v?lvula a sistema de expansi?n (provisi?n y cambio ). | 502.618 | 502.618 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 68 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 327.084 | 327.084 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 327.084 | 327.084 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 372.876 | 372.876 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 327.084 | 327.084 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 327.084 | 327.084 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 327.084 | 327.084 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 327.084 | 327.084 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 69 | 80111613-9999 | Cambio de relay t?rmico. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de relay t? rmico. | 393.675 | 393.675 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de relay t? rmico. | 393.675 | 393.675 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Cambio de relay t? rmico. | 448.790 | 448.790 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de relay t? rmico. | 393.675 | 393.675 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Cambio de relay t? rmico. | 393.675 | 393.675 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Cambio de relay t? rmico. | 393.675 | 393.675 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de relay t? rmico. | 393.675 | 393.675 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 70 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 267.333 | 267.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 267.333 | 267.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 304.760 | 304.760 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 267.333 | 267.333 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 267.333 | 267.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 267.333 | 267.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 267.333 | 267.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 71 | 80111613-9999 | Reparaci?n de control remoto universal para AA (provisi?n en caso de falla total). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n de control remoto universal para AA (provisi?n en caso de falla total). | 291.116 | 291.116 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n de control remoto universal para AA (provisi?n en caso de falla total). | 291.116 | 291.116 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n de control remoto universal para AA (provisi?n en caso de falla total). | 331.872 | 331.872 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n de control remoto universal para AA (provisi?n en caso de falla total). | 291.116 | 291.116 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n de control remoto universal para AA (provisi?n en caso de falla total). | 291.116 | 291.116 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n de control remoto universal para AA (provisi?n en caso de falla total). | 291.116 | 291.116 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n de control remoto universal para AA (provisi?n en caso de falla total). | 291.116 | 291.116 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 72 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 116.279 | 116.279 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 116.279 | 116.279 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 132.558 | 132.558 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 116.279 | 116.279 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 116.279 | 116.279 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 116.279 | 116.279 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 116.279 | 116.279 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 73 | 80111613-9999 | Mantenimiento de presostato de baja presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de presostato de baja presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 166.941 | 166.941 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de presostato de baja presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 166.941 | 166.941 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de presostato de baja presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 190.313 | 190.313 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de presostato de baja presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 166.941 | 166.941 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de presostato de baja presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 166.941 | 166.941 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de presostato de baja presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 166.941 | 166.941 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de presostato de baja presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 166.941 | 166.941 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 74 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 242.489 | 242.489 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 242.489 | 242.489 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Costo mano de obra | 276.437 | 276.437 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 242.489 | 242.489 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 242.489 | 242.489 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 242.489 | 242.489 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 242.489 | 242.489 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75 | 80111613-9999 | Mantenimiento de presostato de alta presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de presostato de alta presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 190.564 | 190.564 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de presostato de alta presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 190.564 | 190.564 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de presostato de alta presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 217.243 | 217.243 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de presostato de alta presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 190.564 | 190.564 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de presostato de alta presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 190.564 | 190.564 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de presostato de alta presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 190.564 | 190.564 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de presostato de alta presi?n (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 190.564 | 190.564 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 76 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 252.427 | 252.427 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 252.427 | 252.427 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 287.767 | 287.767 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 252.427 | 252.427 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 252.427 | 252.427 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 252.427 | 252.427 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 252.427 | 252.427 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 77 | 80111613-9999 | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 219.881 | 219.881 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 219.881 | 219.881 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 250.664 | 250.664 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 219.881 | 219.881 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 219.881 | 219.881 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 219.881 | 219.881 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi?n y cambio de ser necesario) | 219.881 | 219.881 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 78 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 260.377 | 260.377 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 260.377 | 260.377 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 296.830 | 296.830 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 260.377 | 260.377 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 260.377 | 260.377 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 260.377 | 260.377 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 260.377 | 260.377 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 79 | 80111613-9999 | Instalaci?n de v?lvula de servicio (con provisi?n). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci?n de v?lvula de servicio (con provisi?n). | 154.781 | 154.781 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci?n de v?lvula de servicio (con provisi?n). | 154.781 | 154.781 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci?n de v?lvula de servicio (con provisi?n). | 176.450 | 176.450 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci?n de v?lvula de servicio (con provisi?n). | 154.781 | 154.781 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalaci?n de v?lvula de servicio (con provisi?n). | 154.781 | 154.781 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci?n de v?lvula de servicio (con provisi?n). | 154.781 | 154.781 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci?n de v?lvula de servicio (con provisi?n). | 154.781 | 154.781 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 80 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 239.452 | 239.452 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 239.452 | 239.452 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 272.975 | 272.975 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 239.452 | 239.452 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 239.452 | 239.452 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 239.452 | 239.452 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 239.452 | 239.452 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 81 | 80111613-9999 | Instalaci?n de v?lvula de solenoide (con provisi?n). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci?n de v?lvula de solenoide (con provisi?n). | 253.932 | 253.932 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci?n de v?lvula de solenoide (con provisi?n). | 253.932 | 253.932 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci?n de v?lvula de solenoide (con provisi?n). | 289.482 | 289.482 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci?n de v?lvula de solenoide (con provisi?n). | 253.932 | 253.932 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalaci?n de v?lvula de solenoide (con provisi?n). | 253.932 | 253.932 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci?n de v?lvula de solenoide (con provisi?n). | 253.932 | 253.932 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci?n de v?lvula de solenoide (con provisi?n). | 253.932 | 253.932 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 82 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 240.239 | 240.239 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 240.239 | 240.239 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 273.872 | 273.872 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 240.239 | 240.239 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 240.239 | 240.239 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 240.239 | 240.239 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 240.239 | 240.239 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 83 | 80111613-9999 | Instalaci?n de filtro de aire de UE )con provisi?n). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci?n de filtro de aire de UE )con provisi?n). | 193.918 | 193.918 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci?n de filtro de aire de UE )con provisi?n). | 193.918 | 193.918 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci?n de filtro de aire de UE )con provisi?n). | 221.067 | 221.067 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci?n de filtro de aire de UE )con provisi?n). | 193.918 | 193.918 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalaci?n de filtro de aire de UE )con provisi?n). | 193.918 | 193.918 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci?n de filtro de aire de UE )con provisi?n). | 193.918 | 193.918 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci?n de filtro de aire de UE )con provisi?n). | 193.918 | 193.918 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 84 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 149.571 | 149.571 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 149.571 | 149.571 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 170.511 | 170.511 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 149.571 | 149.571 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 149.571 | 149.571 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 149.571 | 149.571 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 149.571 | 149.571 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 85 | 80111613-9999 | Instalaci?n de tapa de robinete de con provisi?n. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci?n de tapa de robinete de con provisi?n. | 250.688 | 250.688 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci?n de tapa de robinete de con provisi?n. | 250.688 | 250.688 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci?n de tapa de robinete de con provisi?n. | 285.784 | 285.784 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci?n de tapa de robinete de con provisi?n. | 250.688 | 250.688 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalaci?n de tapa de robinete de con provisi?n. | 250.688 | 250.688 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci?n de tapa de robinete de con provisi?n. | 250.688 | 250.688 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci?n de tapa de robinete de con provisi?n. | 250.688 | 250.688 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 86 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 160.502 | 160.502 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 160.502 | 160.502 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 182.972 | 182.972 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 160.502 | 160.502 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 160.502 | 160.502 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 160.502 | 160.502 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 160.502 | 160.502 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 87 | 80111613-9999 | Instalaci?n de robinete de servicio con provisi?n. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci?n de robinete de servicio con provisi?n. | 284.476 | 284.476 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci?n de robinete de servicio con provisi?n. | 284.476 | 284.476 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci?n de robinete de servicio con provisi?n. | 324.303 | 324.303 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci?n de robinete de servicio con provisi?n. | 284.476 | 284.476 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalaci?n de robinete de servicio con provisi?n. | 284.476 | 284.476 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci?n de robinete de servicio con provisi?n. | 284.476 | 284.476 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci?n de robinete de servicio con provisi?n. | 284.476 | 284.476 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 88 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 357.540 | 357.540 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 357.540 | 357.540 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 407.596 | 407.596 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 357.540 | 357.540 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 357.540 | 357.540 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 357.540 | 357.540 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 357.540 | 357.540 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 89 | 80111613-9999 | filtro secador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | filtro secador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario). | 307.216 | 307.216 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | filtro secador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario). | 307.216 | 307.216 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | filtro secador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario). | 350.226 | 350.226 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | filtro secador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario). | 307.216 | 307.216 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | filtro secador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario). | 307.216 | 307.216 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | filtro secador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario). | 307.216 | 307.216 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | filtro secador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario). | 307.216 | 307.216 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 90 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 268.444 | 268.444 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 268.444 | 268.444 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 306.026 | 306.026 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 268.444 | 268.444 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 268.444 | 268.444 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 268.444 | 268.444 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 268.444 | 268.444 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 91 | 80111613-9999 | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 252.413 | 252.413 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 252.413 | 252.413 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 287.751 | 287.751 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 252.413 | 252.413 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 252.413 | 252.413 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 252.413 | 252.413 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 252.413 | 252.413 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 230.564 | 230.564 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 230.564 | 230.564 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 262.843 | 262.843 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 230.564 | 230.564 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 230.564 | 230.564 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 230.564 | 230.564 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 230.564 | 230.564 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 93 | 80111613-9999 | Mantenimiento de protectores t?rmicos. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de protectores t?rmicos. | 251.185 | 251.185 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de protectores t?rmicos. | 251.185 | 251.185 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de protectores t?rmicos. | 286.351 | 286.351 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de protectores t?rmicos. | 251.185 | 251.185 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de protectores t?rmicos. | 251.185 | 251.185 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de protectores t?rmicos. | 251.185 | 251.185 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de protectores t?rmicos. | 251.185 | 251.185 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 94 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 193.794 | 193.794 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 193.794 | 193.794 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 220.925 | 220.925 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 193.794 | 193.794 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 193.794 | 193.794 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 193.794 | 193.794 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 193.794 | 193.794 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 95 | 80111613-9999 | Reparaci?n de protectores t?rmicos. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n de protectores t?rmicos. | 196.520 | 196.520 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n de protectores t?rmicos. | 196.520 | 196.520 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n de protectores t?rmicos. | 224.033 | 224.033 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n de protectores t?rmicos. | 196.520 | 196.520 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n de protectores t?rmicos. | 196.520 | 196.520 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n de protectores t?rmicos. | 196.520 | 196.520 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n de protectores t?rmicos. | 196.520 | 196.520 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 153.049 | 153.049 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 153.049 | 153.049 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 174.476 | 174.476 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 153.049 | 153.049 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 153.049 | 153.049 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 153.049 | 153.049 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 153.049 | 153.049 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 97 | 80111613-9999 | Relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 292.896 | 292.896 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 292.896 | 292.896 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 333.901 | 333.901 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 292.896 | 292.896 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 292.896 | 292.896 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 292.896 | 292.896 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi?n y cambio de ser necesario) | 292.896 | 292.896 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 98 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 275.111 | 275.111 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 275.111 | 275.111 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 313.627 | 313.627 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 275.111 | 275.111 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 275.111 | 275.111 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 275.111 | 275.111 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 275.111 | 275.111 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 99 | 80111613-9999 | Relay de protecci?n para m? nima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Relay de protecci?n para m? nima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 327.678 | 327.678 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Relay de protecci?n para m? nima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 327.678 | 327.678 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Relay de protecci?n para m? nima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 373.553 | 373.553 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Relay de protecci?n para m? nima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 327.678 | 327.678 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Relay de protecci?n para m? nima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 327.678 | 327.678 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Relay de protecci?n para m? nima tensi? n (provisi?n y colocaci? n) | 327.678 | 327.678 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Relay de protecci?n para m? nima tensi? n (provisi?n y colocaci? n) | 327.678 | 327.678 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 100 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 348.651 | 348.651 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 348.651 | 348.651 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 397.462 | 397.462 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 348.651 | 348.651 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 348.651 | 348.651 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 348.651 | 348.651 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 348.651 | 348.651 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 101 | 80111613-9999 | Relay de protecci?n para m?xima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Relay de protecci?n para m?xima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 277.989 | 277.989 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Relay de protecci?n para m?xima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 277.989 | 277.989 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Relay de protecci?n para m?xima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 316.907 | 316.907 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Relay de protecci?n para m?xima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 277.989 | 277.989 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Relay de protecci?n para m?xima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 277.989 | 277.989 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Relay de protecci?n para m?xima tensi?n (provisi?n y colocaci?n) | 277.989 | 277.989 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Relay de protecci?n para m? xima tensi? n (provisi?n y colocaci? n) | 277.989 | 277.989 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 102 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 305.421 | 305.421 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 305.421 | 305.421 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 348.180 | 348.180 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 305.421 | 305.421 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 305.421 | 305.421 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 305.421 | 305.421 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 305.421 | 305.421 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 103 | 80111613-9999 | Reparaci?n y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 200.088 | 200.088 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 200.088 | 200.088 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 228.100 | 228.100 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 200.088 | 200.088 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 200.088 | 200.088 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 200.088 | 200.088 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 200.088 | 200.088 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 104 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 197.479 | 197.479 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 197.479 | 197.479 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 225.126 | 225.126 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 197.479 | 197.479 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 197.479 | 197.479 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 197.479 | 197.479 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 197.479 | 197.479 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 105 | 80111613-9999 | Reparaci?n y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 436.028 | 436.028 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 436.028 | 436.028 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 497.072 | 497.072 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 436.028 | 436.028 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 436.028 | 436.028 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 436.028 | 436.028 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 436.028 | 436.028 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 106 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 269.528 | 269.528 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 269.528 | 269.528 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 307.262 | 307.262 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 269.528 | 269.528 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 269.528 | 269.528 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 269.528 | 269.528 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 269.528 | 269.528 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 107 | 80111613-9999 | Fijaci?n de ca?eria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de ca?o, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Fijaci?n de ca?eria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de ca?o, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 329.880 | 329.880 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Fijaci?n de ca?eria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de ca?o, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 329.880 | 329.880 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Fijaci?n de ca?eria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de ca?o, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 376.063 | 376.063 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Fijaci?n de ca?eria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de ca?o, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 329.880 | 329.880 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Fijaci?n de ca?eria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de ca?o, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 329.880 | 329.880 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Fijaci?n de ca?eria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de ca?o, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 329.880 | 329.880 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Fijaci?n de ca?eria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de ca?o, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 329.880 | 329.880 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 108 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 360.873 | 360.873 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 360.873 | 360.873 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 411.395 | 411.395 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 360.873 | 360.873 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 360.873 | 360.873 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 360.873 | 360.873 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 360.873 | 360.873 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 109 | 80111613-9999 | Readecuaci?n de alimentaci?n el?ctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el?ctrico (alimentaci?n de fuerza). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Readecuaci?n de alimentaci?n el?ctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el?ctrico (alimentaci?n de fuerza). | 693.196 | 693.196 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Readecuaci?n de alimentaci?n el?ctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el?ctrico (alimentaci?n de fuerza). | 693.196 | 693.196 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Readecuaci?n de alimentaci?n el?ctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el?ctrico (alimentaci?n de fuerza). | 790.243 | 790.243 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Readecuaci?n de alimentaci?n el?ctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el?ctrico (alimentaci?n de fuerza). | 693.196 | 693.196 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Readecuaci?n de alimentaci?n el?ctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el?ctrico (alimentaci?n de fuerza). | 693.196 | 693.196 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Readecuaci?n de alimentaci?n el?ctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el?ctrico (alimentaci?n de fuerza). | 693.196 | 693.196 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Readecuaci?n de alimentaci?n el?ctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el?ctrico (alimentaci?n de fuerza). | 693.196 | 693.196 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 110 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 671.698 | 671.698 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 671.698 | 671.698 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 765.736 | 765.736 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 671.698 | 671.698 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 671.698 | 671.698 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 671.698 | 671.698 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 671.698 | 671.698 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 111 | 80111613-9999 | Reparaci?n de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi?n. ) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci?n de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi?n. ) | 1.819.557 | 1.819.557 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci?n de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi?n. ) | 1.819.557 | 1.819.557 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci?n de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi?n. ) | 2.074.295 | 2.074.295 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci?n de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi?n. ) | 1.819.557 | 1.819.557 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci?n de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi?n. ) | 1.819.557 | 1.819.557 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci?n de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi?n. ) | 1.819.557 | 1.819.557 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci?n de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi?n. ) | 1.819.557 | 1.819.557 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 112 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 119.612 | 119.612 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 119.612 | 119.612 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 136.358 | 136.358 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 119.612 | 119.612 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 119.612 | 119.612 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 119.612 | 119.612 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 119.612 | 119.612 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 113 | 80111613-9999 | Sensor de congelamiento (provisi?n y colocaci?n) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Sensor de congelamiento (provisi?n y colocaci?n) | 304.117 | 304.117 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Sensor de congelamiento (provisi?n y colocaci?n) | 304.117 | 304.117 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Sensor de congelamiento (provisi?n y colocaci?n) | 346.693 | 346.693 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Sensor de congelamiento (provisi?n y colocaci?n) | 304.117 | 304.117 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Sensor de congelamiento (provisi?n y colocaci?n) | 304.117 | 304.117 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Sensor de congelamiento (provisi?n y colocaci?n) | 304.117 | 304.117 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Sensor de congelamiento (provisi?n y colocaci?n) | 304.117 | 304.117 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 114 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 238.341 | 238.341 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 238.341 | 238.341 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 448.790 | 448.790 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 238.341 | 238.341 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 238.341 | 238.341 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 238.341 | 238.341 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 238.341 | 238.341 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 115 | 80111613-9999 | ssensor de ambiente (provisi?n y colocaci?n) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | ssensor de ambiente (provisi?n y colocaci?n) | 264.366 | 264.366 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | ssensor de ambiente (provisi?n y colocaci?n) | 264.366 | 264.366 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | ssensor de ambiente (provisi?n y colocaci?n) | 301.377 | 301.377 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | ssensor de ambiente (provisi?n y colocaci?n) | 264.366 | 264.366 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | ssensor de ambiente (provisi?n y colocaci?n) | 264.366 | 264.366 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | ssensor de ambiente (provisi?n y colocaci?n) | 264.366 | 264.366 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | ssensor de ambiente (provisi?n y colocaci?n) | 264.366 | 264.366 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 116 | 72101511-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 238.341 | 238.341 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 238.341 | 238.341 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 271.709 | 271.709 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 238.341 | 238.341 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 238.341 | 238.341 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 238.341 | 238.341 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 238.341 | 238.341 |

## Propuestas para el Lote 20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DE REDES HP Pro SFF 400 G9 / HP Ryzen 5 5600GE / DELL Optiplex 7070 / LENOVO ThinkCentre i5-2400 ACTIVIDAD 6 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81111812-9997 | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI | 617724-7 | - | - | Paraguay | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 229.779 | 229.779 |
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 229.779 | 229.779 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 229.779 | 229.779 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 300.000 | 300.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 81111812-9997 | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI | 617724-7 | - | - | Paraguay | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 151.241 | 151.241 |
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 151.241 | 151.241 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 151.241 | 151.241 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 200.000 | 200.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81111812-9997 | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI | 617724-7 | - | - | Paraguay | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 289.250 | 289.250 |
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 289.250 | 289.250 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 289.250 | 289.250 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 400.000 | 400.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Instalaci y configuraci de sistemas operativos | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 81111812-014 | Provisi Fuente poder 450 W p/ ATX 450 watts o superior, con switch interruptor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI | 617724-7 | - | - | Paraguay | Provisi Fuente poder 450 W p/ ATX 450 watts o superior, con switch interruptor | 343.862 | 343.862 |
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi Fuente poder 450 W p/ ATX 450 watts o superior, con switch interruptor | 343.862 | 343.862 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi Fuente poder 450 W p/ ATX 450 watts o superior, con switch interruptor | 343.862 | 343.862 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi Fuente poder 450 W p/ ATX 450 watts o superior, con switch interruptor | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi Fuente poder 450 W p/ ATX 450 watts o superior, con switch interruptor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi Fuente poder 450 W p/ ATX 450 watts o superior, con switch interruptor | 500.000 | 500.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi Fuente poder 450 W p/ ATX 450 watts o superior, con switch interruptor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81111812-015 | Mantenimiento y reparacion de servidor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI | 617724-7 | - | - | Paraguay | Mantenimiento y reparacion de servidor | 591.833 | 591.833 |
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y reparacion de servidor | 591.833 | 591.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y reparacion de servidor | 591.833 | 591.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de servidor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de servidor | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento y reparacion de servidor | 600.000 | 600.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de servidor | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 21 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACION FOTOCOPIADORA CANON 1435i - IMAGEN RUNER ACTIVIDAD 6 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-001 | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 1.535.547 | 1.535.547 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra | 87.467 | 87.467 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-001 | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 498.655 | 498.655 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra | 64.711 | 64.711 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-001 | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 1.500.211 | 1.500.211 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra | 65.422 | 65.422 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-001 | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 2.081.889 | 2.081.889 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra | 76.089 | 76.089 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-001 | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 457.067 | 457.067 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra | 73.955 | 73.955 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-001 | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 509.467 | 509.467 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra | 61.867 | 61.867 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-001 | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 93.633 | 93.633 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra | 61.155 | 61.155 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-001 | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 56.987 | 56.987 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra | 56.889 | 56.889 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-001 | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 79.203 | 79.203 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra | 56.178 | 56.178 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81141804-001 | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 34.387 | 34.387 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra | 56.178 | 56.178 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 81141804-001 | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 66.599 | 66.599 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra | 57.600 | 57.600 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 81141804-001 | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 66.276 | 66.276 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra | 57.600 | 57.600 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 81141804-001 | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 654.219 | 654.219 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra | 58.311 | 58.311 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 81141804-001 | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 866.223 | 866.223 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 80111613-9999 | Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra | 64.000 | 64.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra | 0 | 0 |

# Propuestas para el Lote 22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M 3655 IDN ACTIVIDAD 6 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-001 | equipo Limpieza(Interior-Exterior- Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo(Sin Respuesto) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | equipo Limpieza(Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo(Sin Respuesto) | 326.667 | 326.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | equipo Limpieza(Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo(Sin Respuesto) | 326.667 | 326.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | equipo Limpieza(Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo(Sin Respuesto) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | equipo Limpieza(Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo(Sin Respuesto) | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | equipo Limpieza(Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo(Sin Respuesto) | 326.667 | 326.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | equipo Limpieza(Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo(Sin Respuesto) | 326.667 | 326.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | equipo Limpieza(Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo(Sin Respuesto) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-001 | Provisi y Cambio de kit de Mantenimiento | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de kit de Mantenimiento | 1.183.333 | 1.183.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de kit de Mantenimiento | 1.183.333 | 1.183.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de kit de Mantenimiento | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de kit de Mantenimiento | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de kit de Mantenimiento | 1.183.333 | 1.183.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de kit de Mantenimiento | 1.183.333 | 1.183.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de kit de Mantenimiento | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-001 | Provisi□ y Cambio Upper Pulley, Bypass | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi□ y Cambio Upper Pulley, Bypass | 180.000 | 180.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi□ y Cambio Upper Pulley, Bypass | 180.000 | 180.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi□ y Cambio Upper Pulley, Bypass | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi□ y Cambio Upper Pulley, Bypass | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio Upper Pulley, Bypass | 180.000 | 180.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Upper Pulley, Bypass | 180.000 | 180.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio Upper Pulley, Bypass | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-001 | Provisi y Cambio Pulley separacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio Pulley separacion | 253.333 | 253.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Pulley separacion | 253.333 | 253.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley separacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley separacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio Pulley separacion | 253.333 | 253.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Pulley separacion | 253.333 | 253.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley separacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-001 | Provisi y cambio de cargador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de cargador | 426.667 | 426.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de cargador | 426.667 | 426.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de cargador | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de cargador | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de cargador | 426.667 | 426.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de cargador | 426.667 | 426.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de cargador | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-001 | Provisi y Cambio Pulley feed | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio Pulley feed | 216.667 | 216.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Pulley feed | 216.667 | 216.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley feed | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley feed | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio Pulley feed | 216.667 | 216.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Pulley feed | 216.667 | 216.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley feed | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-001 | Provisi y Cambio Pulley Paper Feed | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio Pulley Paper Feed | 253.333 | 253.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Pulley Paper Feed | 253.333 | 253.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley Paper Feed | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley Paper Feed | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio Pulley Paper Feed | 253.333 | 253.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Pulley Paper Feed | 253.333 | 253.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley Paper Feed | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-001 | Provisi y Cambio Pulley A | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio Pulley A | 216.667 | 216.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Pulley A | 216.667 | 216.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley A | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley A | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio Pulley A | 216.667 | 216.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Pulley A | 216.667 | 216.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley A | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-001 | Provisi y Cambio Belt PF DP | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio Belt PF DP | 253.333 | 253.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Belt PF DP | 253.333 | 253.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio Belt PF DP | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio Belt PF DP | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio Belt PF DP | 253.333 | 253.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Belt PF DP | 253.333 | 253.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio Belt PF DP | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81141804-001 | Provisi y Cambio Pulley RETARD | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio Pulley RETARD | 326.667 | 326.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Pulley RETARD | 326.667 | 326.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley RETARD | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley RETARD | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio Pulley RETARD | 326.667 | 326.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Pulley RETARD | 326.667 | 326.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley RETARD | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA RICOH IM430; RICOH SP 3710 DN ACTIVIDAD 6 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-001 | Mantenimiento General y cambio de partes | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento General y cambio de partes | 253.333 | 253.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento General y cambio de partes | 253.333 | 253.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento General y cambio de partes | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento General y cambio de partes | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento General y cambio de partes | 253.333 | 253.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento General y cambio de partes | 253.333 | 253.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento General y cambio de partes | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-001 | provision y cambio Unidad de Cilindro | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Unidad de Cilindro | 1.620.000 | 1.620.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de Cilindro | 1.620.000 | 1.620.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Unidad de Cilindro | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Unidad de Cilindro | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Unidad de Cilindro | 1.620.000 | 1.620.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de Cilindro | 1.620.000 | 1.620.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Unidad de Cilindro | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-001 | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 253.333 | 253.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 253.333 | 253.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 253.333 | 253.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 253.333 | 253.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-001 | provision y cambio Rodillo de presion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillo de presion | 343.333 | 343.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de presion | 343.333 | 343.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillo de presion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillo de presion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillo de presion | 343.333 | 343.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de presion | 343.333 | 343.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillo de presion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-001 | provision y cambio Pelicula de fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Pelicula de fusor | 306.667 | 306.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Pelicula de fusor | 306.667 | 306.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Pelicula de fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Pelicula de fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Pelicula de fusor | 306.667 | 306.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Pelicula de fusor | 306.667 | 306.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Pelicula de fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-001 | provision y cambio Unidad de revelado | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Unidad de revelado | 686.667 | 686.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de revelado | 686.667 | 686.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Unidad de revelado | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Unidad de revelado | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Unidad de revelado | 686.667 | 686.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de revelado | 686.667 | 686.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Unidad de revelado | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 123.333 | 123.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 123.333 | 123.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 123.333 | 123.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 123.333 | 123.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-001 | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 216.667 | 216.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 216.667 | 216.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 216.667 | 216.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 216.667 | 216.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-001 | provision y cambio Rodillo Magnetico | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillo Magnetico | 210.000 | 210.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo Magnetico | 210.000 | 210.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillo Magnetico | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillo Magnetico | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillo Magnetico | 210.000 | 210.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo Magnetico | 210.000 | 210.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillo Magnetico | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-001 | provision y cambio Unidad reveladora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Unidad reveladora | 686.667 | 686.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad reveladora | 686.667 | 686.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Unidad reveladora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Unidad reveladora | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Unidad reveladora | 686.667 | 686.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad reveladora | 686.667 | 686.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Unidad reveladora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81141804-001 | provision y cambio Rodillos de separaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillos de separaci | 216.667 | 216.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillos de separaci | 216.667 | 216.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillos de separaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillos de separaci | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillos de separaci | 216.667 | 216.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillos de separaci | 216.667 | 216.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillos de separaci | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 81141804-001 | Rodillo de arrastre de papel | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Rodillo de arrastre de papel | 233.333 | 233.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rodillo de arrastre de papel | 233.333 | 233.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Rodillo de arrastre de papel | 233.333 | 233.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Rodillo de arrastre de papel | 233.333 | 233.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 81141804-001 | provision y cambio Base de ADF | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Base de ADF | 253.333 | 253.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Base de ADF | 253.333 | 253.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Base de ADF | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Base de ADF | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Base de ADF | 253.333 | 253.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Base de ADF | 253.333 | 253.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Base de ADF | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 81141804-001 | provision y cambio Uñas de separación | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Uñas de separación | 160.000 | 160.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Uñas de separación | 160.000 | 160.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Uñas de separación | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Uñas de separación | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Uñas de separación | 160.000 | 160.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Uñas de separación | 160.000 | 160.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Uñas de separación | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

# Propuestas para el Lote 24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA EPSON L3250; WORKFORCE PRO WF-C869R ACTIVIDAD 6 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-001 | Mantenimiento General y cambio de partes | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento General y cambio de partes | 253.333 | 253.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento General y cambio de partes | 253.333 | 253.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento General y cambio de partes | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento General y cambio de partes | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento General y cambio de partes | 253.333 | 253.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento General y cambio de partes | 253.333 | 253.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento General y cambio de partes | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-001 | provision y cambio Unidad de Cilindro | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Unidad de Cilindro | 446.667 | 446.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de Cilindro | 446.667 | 446.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Unidad de Cilindro | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Unidad de Cilindro | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Unidad de Cilindro | 446.667 | 446.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de Cilindro | 446.667 | 446.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Unidad de Cilindro | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-001 | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 216.667 | 216.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 216.667 | 216.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 216.667 | 216.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 216.667 | 216.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-001 | provision y cambio Rodillo de presion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillo de presion | 196.667 | 196.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de presion | 196.667 | 196.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillo de presion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillo de presion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillo de presion | 196.667 | 196.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de presion | 196.667 | 196.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillo de presion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-001 | provision y cambio Pelicula de fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Pelicula de fusor | 270.000 | 270.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Pelicula de fusor | 270.000 | 270.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Pelicula de fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Pelicula de fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Pelicula de fusor | 270.000 | 270.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Pelicula de fusor | 270.000 | 270.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Pelicula de fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-001 | provision y cambio Unidad de revelado | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Unidad de revelado | 320.000 | 320.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de revelado | 320.000 | 320.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Unidad de revelado | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Unidad de revelado | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Unidad de revelado | 320.000 | 320.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de revelado | 320.000 | 320.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Unidad de revelado | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-001 | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 216.667 | 216.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 216.667 | 216.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 216.667 | 216.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 216.667 | 216.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-001 | provision y cambio Rodillo Magnetico | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillo Magnetico | 246.667 | 246.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo Magnetico | 246.667 | 246.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillo Magnetico | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillo Magnetico | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillo Magnetico | 246.667 | 246.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo Magnetico | 246.667 | 246.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillo Magnetico | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-001 | provision y cambio Unidad reveladora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Unidad reveladora | 283.333 | 283.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad reveladora | 283.333 | 283.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Unidad reveladora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Unidad reveladora | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Unidad reveladora | 283.333 | 283.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad reveladora | 283.333 | 283.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Unidad reveladora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81141804-001 | provision y cambio Rodillos de separaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillos de separaci | 290.000 | 290.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillos de separaci | 290.000 | 290.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillos de separaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillos de separaci | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillos de separaci | 290.000 | 290.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillos de separaci | 290.000 | 290.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillos de separaci | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 81141804-001 | Rodillo de arrastre de papel | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Rodillo de arrastre de papel | 196.667 | 196.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rodillo de arrastre de papel | 196.667 | 196.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Rodillo de arrastre de papel | 196.667 | 196.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Rodillo de arrastre de papel | 196.667 | 196.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 81141804-001 | provision y cambio Base de ADF | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Base de ADF | 216.667 | 216.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Base de ADF | 216.667 | 216.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Base de ADF | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Base de ADF | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Base de ADF | 216.667 | 216.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Base de ADF | 216.667 | 216.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Base de ADF | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 81141804-001 | provision y cambio Uñas de separación | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Uñas de separación | 160.000 | 160.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Uñas de separación | 160.000 | 160.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Uñas de separación | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Uñas de separación | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Uñas de separación | 160.000 | 160.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Uñas de separación | 160.000 | 160.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Uñas de separación | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 25 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DUPLICADORA DIGITAL RISO CV 3230; SF 5230 ACTIVIDAD 6 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-001 | Mantenimiento General y cambio de partes | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento General y cambio de partes | 540.000 | 540.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento General y cambio de partes | 540.000 | 540.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento General y cambio de partes | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento General y cambio de partes | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento General y cambio de partes | 540.000 | 540.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento General y cambio de partes | 540.000 | 540.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento General y cambio de partes | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-001 | provision y cambio Unidad de Cilindro | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Unidad de Cilindro | 1.046.667 | 1.046.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de Cilindro | 1.046.667 | 1.046.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Unidad de Cilindro | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Unidad de Cilindro | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Unidad de Cilindro | 1.046.667 | 1.046.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de Cilindro | 1.046.667 | 1.046.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Unidad de Cilindro | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-001 | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 360.000 | 360.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 360.000 | 360.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 360.000 | 360.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 360.000 | 360.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-001 | provision y cambio Rodillo de presion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillo de presion | 540.000 | 540.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de presion | 540.000 | 540.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillo de presion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillo de presion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillo de presion | 540.000 | 540.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de presion | 540.000 | 540.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillo de presion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-001 | provision y cambio Pelicula de fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Pelicula de fusor | 540.000 | 540.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Pelicula de fusor | 540.000 | 540.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Pelicula de fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Pelicula de fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Pelicula de fusor | 540.000 | 540.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Pelicula de fusor | 540.000 | 540.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Pelicula de fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-001 | provision y cambio Unidad de revelado | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Unidad de revelado | 613.333 | 613.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de revelado | 613.333 | 613.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Unidad de revelado | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Unidad de revelado | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Unidad de revelado | 613.333 | 613.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de revelado | 613.333 | 613.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Unidad de revelado | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-001 | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 433.333 | 433.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 433.333 | 433.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 433.333 | 433.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 433.333 | 433.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-001 | provision y cambio Rodillo Magnetico | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillo Magnetico | 360.000 | 360.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo Magnetico | 360.000 | 360.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillo Magnetico | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillo Magnetico | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillo Magnetico | 360.000 | 360.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo Magnetico | 360.000 | 360.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillo Magnetico | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-001 | provision y cambio Unidad reveladora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Unidad reveladora | 613.333 | 613.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad reveladora | 613.333 | 613.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Unidad reveladora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Unidad reveladora | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Unidad reveladora | 613.333 | 613.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad reveladora | 613.333 | 613.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Unidad reveladora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81141804-001 | provision y cambio Rodillos de separaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillos de separaci | 253.333 | 253.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillos de separaci | 253.333 | 253.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillos de separaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillos de separaci | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillos de separaci | 253.333 | 253.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillos de separaci | 253.333 | 253.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillos de separaci | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 81141804-001 | Rodillo de arrastre de papel | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Rodillo de arrastre de papel | 216.667 | 216.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rodillo de arrastre de papel | 216.667 | 216.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Rodillo de arrastre de papel | 216.667 | 216.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Rodillo de arrastre de papel | 216.667 | 216.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 81141804-001 | provision y cambio Base de ADF | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Base de ADF | 253.333 | 253.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Base de ADF | 253.333 | 253.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Base de ADF | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Base de ADF | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Base de ADF | 253.333 | 253.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Base de ADF | 253.333 | 253.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Base de ADF | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 180.000 | 180.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 81141804-001 | provision y cambio Uñas de separación | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Uñas de separación | 126.667 | 126.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Uñas de separación | 126.667 | 126.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Uñas de separación | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Uñas de separación | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Uñas de separación | 126.667 | 126.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Uñas de separación | 126.667 | 126.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Uñas de separación | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA BROTHER DCP-L5600DN ACTIVIDAD 6 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81111812-002 | Mantenimiento General y cambio de partes | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento General y cambio de partes | 503.333 | 503.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento General y cambio de partes | 503.333 | 503.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento General y cambio de partes | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento General y cambio de partes | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento General y cambio de partes | 503.333 | 503.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento General y cambio de partes | 503.333 | 503.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento General y cambio de partes | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 120.000 | 120.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81111812-002 | provision y cambio Unidad de Cilindro | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Unidad de Cilindro | 1.200.667 | 1.200.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de Cilindro | 1.200.667 | 1.200.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Unidad de Cilindro | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Unidad de Cilindro | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Unidad de Cilindro | 1.200.667 | 1.200.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de Cilindro | 1.200.667 | 1.200.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Unidad de Cilindro | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81111812-002 | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 275.000 | 275.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 275.000 | 275.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 275.000 | 275.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 275.000 | 275.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81111812-002 | provision y cambio Rodillo de presion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillo de presion | 415.000 | 415.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de presion | 415.000 | 415.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillo de presion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillo de presion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillo de presion | 415.000 | 415.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de presion | 415.000 | 415.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillo de presion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 120.000 | 120.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81111812-002 | provision y cambio Pelicula de fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Pelicula de fusor | 403.967 | 403.967 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Pelicula de fusor | 403.967 | 403.967 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Pelicula de fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Pelicula de fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Pelicula de fusor | 403.967 | 403.967 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Pelicula de fusor | 403.967 | 403.967 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Pelicula de fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81111812-002 | provision y cambio Unidad de revelado | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Unidad de revelado | 665.667 | 665.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de revelado | 665.667 | 665.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Unidad de revelado | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Unidad de revelado | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Unidad de revelado | 665.667 | 665.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de revelado | 665.667 | 665.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Unidad de revelado | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81111812-002 | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 245.667 | 245.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 245.667 | 245.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 245.667 | 245.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 245.667 | 245.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 120.000 | 120.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81111812-002 | provision y cambio Rodillo Magnetico | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillo Magnetico | 293.333 | 293.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo Magnetico | 293.333 | 293.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillo Magnetico | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillo Magnetico | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillo Magnetico | 293.333 | 293.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo Magnetico | 293.333 | 293.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillo Magnetico | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81111812-002 | provision y cambio Rodillos de separaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillos de separaci | 315.667 | 315.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillos de separaci | 315.667 | 315.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillos de separaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillos de separaci | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillos de separaci | 315.667 | 315.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillos de separaci | 315.667 | 315.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillos de separaci | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81111812-002 | Rodillo de arrastre de papel | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Rodillo de arrastre de papel | 266.667 | 266.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rodillo de arrastre de papel | 266.667 | 266.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Rodillo de arrastre de papel | 266.667 | 266.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Rodillo de arrastre de papel | 266.667 | 266.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | mano de obra | 120.000 | 120.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 81111812-002 | provision y cambio Base de ADF | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Base de ADF | 525.667 | 525.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Base de ADF | 525.667 | 525.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Base de ADF | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Base de ADF | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Base de ADF | 525.667 | 525.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Base de ADF | 525.667 | 525.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Base de ADF | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 81111812-002 | provision y cambio Uñas de separación | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Uñas de separación | 266.667 | 266.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Uñas de separación | 266.667 | 266.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Uñas de separación | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Uñas de separación | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Uñas de separación | 266.667 | 266.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Uñas de separación | 266.667 | 266.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Uñas de separación | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | mano de obra | 120.000 | 120.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 27 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES CAMARAS FRIGORIFICAS ACTIVIDAD 6 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Limpieza de condensador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de condensador. | 218.520 | 218.520 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de condensador. | 218.520 | 218.520 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de condensador. | 249.113 | 249.113 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de condensador. | 218.520 | 218.520 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de condensador. | 218.520 | 218.520 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de condensador. | 218.520 | 218.520 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 94.053 | 94.053 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 94.053 | 94.053 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 107.220 | 107.220 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 94.053 | 94.053 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 94.053 | 94.053 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 94.053 | 94.053 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 72102305-001 | Limpieza de evaporador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de evaporador. | 200.173 | 200.173 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de evaporador. | 200.173 | 200.173 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de evaporador. | 228.197 | 228.197 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de evaporador. | 200.173 | 200.173 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de evaporador. | 200.173 | 200.173 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de evaporador. | 200.173 | 200.173 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 94.053 | 94.053 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 94.053 | 94.053 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 107.220 | 107.220 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 94.053 | 94.053 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 94.053 | 94.053 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 94.053 | 94.053 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 72102305-001 | Limpieza de careta y filtro. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de careta y filtro. | 145.107 | 145.107 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de careta y filtro. | 145.107 | 145.107 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de careta y filtro. | 165.422 | 165.422 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de careta y filtro. | 145.107 | 145.107 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de careta y filtro. | 145.107 | 145.107 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de careta y filtro. | 145.107 | 145.107 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 80.867 | 80.867 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 80.867 | 80.867 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 92.188 | 92.188 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 80.867 | 80.867 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 80.867 | 80.867 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 80.867 | 80.867 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 72102305-001 | Limpieza de drenaje. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de drenaje. | 162.593 | 162.593 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de drenaje. | 162.593 | 162.593 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de drenaje. | 185.356 | 185.356 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de drenaje. | 162.593 | 162.593 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de drenaje. | 162.593 | 162.593 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de drenaje. | 162.593 | 162.593 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 83.160 | 83.160 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 83.160 | 83.160 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 94.802 | 94.802 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 83.160 | 83.160 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 83.160 | 83.160 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 83.160 | 83.160 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 72102305-001 | Provisi y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 263.267 | 263.267 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 263.267 | 263.267 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Provisi y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 300.124 | 300.124 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Provisi y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 263.267 | 263.267 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 263.267 | 263.267 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Provisi y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 263.267 | 263.267 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 124.440 | 124.440 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 124.440 | 124.440 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 141.862 | 141.862 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 124.440 | 124.440 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 124.440 | 124.440 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 124.440 | 124.440 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 72102305-001 | Reparaci de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). ) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). ) | 1.401.187 | 1.401.187 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). ) | 1.401.187 | 1.401.187 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). ) | 1.597.353 | 1.597.353 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). ) | 1.401.187 | 1.401.187 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). ) | 1.401.187 | 1.401.187 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). ) | 1.401.187 | 1.401.187 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 396.853 | 396.853 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 396.853 | 396.853 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 452.412 | 452.412 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 396.853 | 396.853 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 396.853 | 396.853 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 396.853 | 396.853 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 72102305-001 | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 300.293 | 300.293 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 300.293 | 300.293 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 342.334 | 342.334 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 300.293 | 300.293 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 300.293 | 300.293 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 300.293 | 300.293 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 173.200 | 173.200 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 173.200 | 173.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 197.448 | 197.448 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 173.200 | 173.200 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 173.200 | 173.200 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 173.200 | 173.200 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 72102305-001 | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 383.640 | 383.640 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 383.640 | 383.640 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 437.350 | 437.350 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 383.640 | 383.640 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 383.640 | 383.640 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 383.640 | 383.640 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 138.200 | 138.200 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 138.200 | 138.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 157.548 | 157.548 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 138.200 | 138.200 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 138.200 | 138.200 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 138.200 | 138.200 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 72102305-001 | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 285.573 | 285.573 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 285.573 | 285.573 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 325.553 | 325.553 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 285.573 | 285.573 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 285.573 | 285.573 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 285.573 | 285.573 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 124.440 | 124.440 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 124.440 | 124.440 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 141.862 | 141.862 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 124.440 | 124.440 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 124.440 | 124.440 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 124.440 | 124.440 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 72102305-001 | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 286.193 | 286.193 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 286.193 | 286.193 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 326.260 | 326.260 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 286.193 | 286.193 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 286.193 | 286.193 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 286.193 | 286.193 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 117.847 | 117.847 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 117.847 | 117.847 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 134.346 | 134.346 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 117.847 | 117.847 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 117.847 | 117.847 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 117.847 | 117.847 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 72102305-001 | Reparaci de placa electr ica. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de placa electr ica. | 340.953 | 340.953 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de placa electr ica. | 340.953 | 340.953 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de placa electr ica. | 388.686 | 388.686 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de placa electr ica. | 340.953 | 340.953 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci de placa electr ica. | 340.953 | 340.953 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de placa electr ica. | 340.953 | 340.953 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 151.987 | 151.987 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 151.987 | 151.987 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 173.265 | 173.265 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 151.987 | 151.987 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 151.987 | 151.987 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 151.987 | 151.987 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 72102305-001 | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 380.540 | 380.540 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 380.540 | 380.540 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 433.816 | 433.816 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 380.540 | 380.540 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 380.540 | 380.540 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 380.540 | 380.540 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 259.200 | 259.200 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 259.200 | 259.200 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 295.488 | 295.488 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 259.200 | 259.200 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 259.200 | 259.200 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 259.200 | 259.200 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 72102305-001 | Servicio de termostato alambrico (provisi y cambio incluido seg necesidad). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de termostato alambrico (provisi y cambio incluido seg necesidad). | 220.500 | 220.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de termostato alambrico (provisi y cambio incluido seg necesidad). | 220.500 | 220.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de termostato alambrico (provisi y cambio incluido seg necesidad). | 251.370 | 251.370 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de termostato alambrico (provisi y cambio incluido seg necesidad). | 220.500 | 220.500 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de termostato alambrico (provisi y cambio incluido seg necesidad). | 220.500 | 220.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de termostato alambrico (provisi y cambio incluido seg necesidad). | 220.500 | 220.500 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 119.853 | 119.853 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 119.853 | 119.853 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 136.632 | 136.632 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 119.853 | 119.853 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 119.853 | 119.853 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 119.853 | 119.853 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 72102305-001 | Cambio de relay de 24V (incluido provisi y cambio). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de relay de 24V (incluido provisi y cambio). | 159.487 | 159.487 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de relay de 24V (incluido provisi y cambio). | 159.487 | 159.487 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de relay de 24V (incluido provisi y cambio). | 181.815 | 181.815 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de relay de 24V (incluido provisi y cambio). | 159.487 | 159.487 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Cambio de relay de 24V (incluido provisi y cambio). | 159.487 | 159.487 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de relay de 24V (incluido provisi y cambio). | 159.487 | 159.487 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 159.127 | 159.127 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 159.127 | 159.127 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 181.405 | 181.405 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 159.127 | 159.127 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 159.127 | 159.127 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 159.127 | 159.127 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 72102305-001 | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provisi y cambio). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provisi y cambio). | 158.507 | 158.507 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provisi y cambio). | 158.507 | 158.507 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provisi y cambio). | 180.698 | 180.698 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provisi y cambio). | 158.507 | 158.507 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provisi y cambio). | 158.507 | 158.507 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provisi y cambio). | 158.507 | 158.507 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 189.513 | 189.513 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 189.513 | 189.513 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 216.045 | 216.045 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 189.513 | 189.513 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 189.513 | 189.513 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 189.513 | 189.513 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 72102305-001 | Reparaci o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 169.187 | 169.187 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 169.187 | 169.187 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 192.873 | 192.873 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 169.187 | 169.187 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 169.187 | 169.187 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 169.187 | 169.187 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 157.465 | 157.465 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 72102305-001 | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi y cambio. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi y cambio. | 565.153 | 565.153 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi y cambio. | 565.153 | 565.153 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi y cambio. | 644.274 | 644.274 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi y cambio. | 565.153 | 565.153 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi y cambio. | 565.153 | 565.153 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi y cambio. | 565.153 | 565.153 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 159.127 | 159.127 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 159.127 | 159.127 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 181.405 | 181.405 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 159.127 | 159.127 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 159.127 | 159.127 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 159.127 | 159.127 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 72102305-001 | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi y cambio) | 329.433 | 329.433 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi y cambio) | 329.433 | 329.433 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi y cambio) | 375.554 | 375.554 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi y cambio) | 329.433 | 329.433 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi y cambio) | 329.433 | 329.433 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi y cambio) | 329.433 | 329.433 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 137.340 | 137.340 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 137.340 | 137.340 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 156.568 | 156.568 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 137.340 | 137.340 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 137.340 | 137.340 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 137.340 | 137.340 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 72102305-001 | Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno. | 195.847 | 195.847 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno. | 195.847 | 195.847 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno. | 223.266 | 223.266 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno. | 195.847 | 195.847 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno. | 195.847 | 195.847 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno. | 195.847 | 195.847 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 453.773 | 453.773 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 453.773 | 453.773 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 517.301 | 517.301 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 453.773 | 453.773 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 453.773 | 453.773 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 453.773 | 453.773 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 72102305-001 | Adaptaci y montaje de masa para eje de turbina. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptaci y montaje de masa para eje de turbina. | 193.767 | 193.767 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptaci y montaje de masa para eje de turbina. | 193.767 | 193.767 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptaci y montaje de masa para eje de turbina. | 220.894 | 220.894 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptaci y montaje de masa para eje de turbina. | 193.767 | 193.767 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptaci y montaje de masa para eje de turbina. | 193.767 | 193.767 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptaci y montaje de masa para eje de turbina. | 193.767 | 193.767 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 135.047 | 135.047 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 135.047 | 135.047 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 153.954 | 153.954 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 135.047 | 135.047 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 135.047 | 135.047 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 135.047 | 135.047 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 72102305-001 | Adaptaci y montaje de masa para aleta de ventilador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptaci y montaje de masa para aleta de ventilador. | 182.300 | 182.300 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptaci y montaje de masa para aleta de ventilador. | 182.300 | 182.300 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptaci y montaje de masa para aleta de ventilador. | 207.822 | 207.822 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptaci y montaje de masa para aleta de ventilador. | 182.300 | 182.300 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptaci y montaje de masa para aleta de ventilador. | 182.300 | 182.300 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptaci y montaje de masa para aleta de ventilador. | 182.300 | 182.300 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 137.340 | 137.340 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 137.340 | 137.340 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 156.568 | 156.568 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 137.340 | 137.340 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 137.340 | 137.340 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 137.340 | 137.340 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 43 | 72102305-001 | capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi y cambio) | 171.167 | 171.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi y cambio) | 171.167 | 171.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi y cambio) | 195.130 | 195.130 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi y cambio) | 171.167 | 171.167 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi y cambio) | 171.167 | 171.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi y cambio) | 171.167 | 171.167 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 44 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 157.465 | 157.465 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 45 | 72102305-001 | capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi y cambio) | 203.873 | 203.873 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi y cambio) | 203.873 | 203.873 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi y cambio) | 232.415 | 232.415 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi y cambio) | 203.873 | 203.873 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi y cambio) | 203.873 | 203.873 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi y cambio) | 203.873 | 203.873 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 157.465 | 157.465 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 47 | 72102305-001 | sensor (provisi y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | sensor (provisi y cambio) | 129.673 | 129.673 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | sensor (provisi y cambio) | 129.673 | 129.673 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | sensor (provisi y cambio) | 147.827 | 147.827 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | sensor (provisi y cambio) | 129.673 | 129.673 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | sensor (provisi y cambio) | 129.673 | 129.673 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | sensor (provisi y cambio) | 129.673 | 129.673 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 48 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 157.465 | 157.465 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 138.127 | 138.127 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 49 | 72102305-001 | de llave TM (provisi y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | de llave TM (provisi y cambio) | 119.280 | 119.280 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | de llave TM (provisi y cambio) | 119.280 | 119.280 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | de llave TM (provisi y cambio) | 135.979 | 135.979 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | de llave TM (provisi y cambio) | 119.280 | 119.280 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | de llave TM (provisi y cambio) | 119.280 | 119.280 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | de llave TM (provisi y cambio) | 119.280 | 119.280 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 50 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 116.340 | 116.340 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 116.340 | 116.340 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 132.628 | 132.628 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 116.340 | 116.340 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 116.340 | 116.340 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 116.340 | 116.340 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 51 | 72102305-001 | Mantenimiento de valvulas (provisi y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de valvulas (provisi y cambio) | 171.527 | 171.527 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de valvulas (provisi y cambio) | 171.527 | 171.527 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de valvulas (provisi y cambio) | 195.541 | 195.541 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de valvulas (provisi y cambio) | 171.527 | 171.527 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de valvulas (provisi y cambio) | 171.527 | 171.527 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de valvulas (provisi y cambio) | 171.527 | 171.527 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 52 | 72102305-001 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 138.987 | 138.987 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 138.987 | 138.987 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 158.445 | 158.445 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de mano de obra | 138.987 | 138.987 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 138.987 | 138.987 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de mano de obra | 138.987 | 138.987 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 53 | 72102305-001 | Mantenimiento de capilares (provisi y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capilares (provisi y cambio) | 202.727 | 202.727 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capilares (provisi y cambio) | 202.727 | 202.727 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de capilares (provisi y cambio) | 231.109 | 231.109 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de capilares (provisi y cambio) | 202.727 | 202.727 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capilares (provisi y cambio) | 202.727 | 202.727 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de capilares (provisi y cambio) | 202.727 | 202.727 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 54 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 307.413 | 307.413 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 307.413 | 307.413 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 350.451 | 350.451 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 307.413 | 307.413 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 307.413 | 307.413 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 307.413 | 307.413 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 55 | 72102305-001 | Mantenimiento de contactor electromagnético (provisión y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de contactor electromagnético (provisión y cambio) | 378.247 | 378.247 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de contactor electromagnético (provisión y cambio) | 378.247 | 378.247 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de contactor electromagnético (provisión y cambio) | 431.202 | 431.202 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de contactor electromagnético (provisión y cambio) | 378.247 | 378.247 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de contactor electromagnético (provisión y cambio) | 378.247 | 378.247 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de contactor electromagnético (provisión y cambio) | 378.247 | 378.247 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 56 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 237.413 | 237.413 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 237.413 | 237.413 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 270.651 | 270.651 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 237.413 | 237.413 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 237.413 | 237.413 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 237.413 | 237.413 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 57 | 72102305-001 | Traslado e Instalacion del equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión el?ctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha). | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Traslado e Instalacion del equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión el?ctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha). | 648.053 | 648.053 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Traslado e Instalacion del equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión el?ctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha). | 648.053 | 648.053 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Traslado e Instalacion del equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión el?ctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha). | 738.780 | 738.780 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Traslado e Instalacion del equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión el?ctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha). | 648.053 | 648.053 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Traslado e Instalacion del equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión el?ctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha). | 648.053 | 648.053 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Traslado e Instalacion del equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión el?ctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha). | 648.053 | 648.053 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 58 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 325.707 | 325.707 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 325.707 | 325.707 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 371.306 | 371.306 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 325.707 | 325.707 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 325.707 | 325.707 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 325.707 | 325.707 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 59 | 72102305-001 | Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provisi). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provisi). | 287.580 | 287.580 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provisi). | 287.580 | 287.580 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provisi). | 327.841 | 327.841 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provisi). | 287.580 | 287.580 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provisi). | 287.580 | 287.580 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provisi). | 287.580 | 287.580 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 60 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 111.467 | 111.467 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 111.467 | 111.467 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 127.072 | 127.072 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 111.467 | 111.467 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 111.467 | 111.467 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 111.467 | 111.467 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 61 | 72102305-001 | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provisi). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provisi). | 228.527 | 228.527 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provisi). | 228.527 | 228.527 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provisi). | 260.521 | 260.521 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provisi). | 228.527 | 228.527 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provisi). | 228.527 | 228.527 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provisi). | 228.527 | 228.527 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 62 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 132.107 | 132.107 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 132.107 | 132.107 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 150.602 | 150.602 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 132.107 | 132.107 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 132.107 | 132.107 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 132.107 | 132.107 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 63 | 72102305-001 | Reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 184.307 | 184.307 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 184.307 | 184.307 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 210.110 | 210.110 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 184.307 | 184.307 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 184.307 | 184.307 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 184.307 | 184.307 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 64 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 86.933 | 86.933 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 86.933 | 86.933 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 99.104 | 99.104 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 86.933 | 86.933 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 86.933 | 86.933 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 86.933 | 86.933 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 65 | 72102305-001 | Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE. | 146.227 | 146.227 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE. | 146.227 | 146.227 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE. | 166.699 | 166.699 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE. | 146.227 | 146.227 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE. | 146.227 | 146.227 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE. | 146.227 | 146.227 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 66 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 72.360 | 72.360 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 72.360 | 72.360 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 82.490 | 82.490 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 72.360 | 72.360 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 72.360 | 72.360 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 72.360 | 72.360 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 67 | 72102305-001 | Reparaci de valvula a sistema de expansi (provisi y cambio ). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de valvula a sistema de expansi (provisi y cambio ). | 303.967 | 303.967 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de valvula a sistema de expansi (provisi y cambio ). | 303.967 | 303.967 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de valvula a sistema de expansi (provisi y cambio ). | 346.522 | 346.522 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de valvula a sistema de expansi (provisi y cambio ). | 303.967 | 303.967 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci de valvula a sistema de expansi (provisi y cambio ). | 303.967 | 303.967 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de valvula a sistema de expansi (provisi y cambio ). | 303.967 | 303.967 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 68 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 183.133 | 183.133 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 183.133 | 183.133 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 208.772 | 208.772 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 183.133 | 183.133 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 183.133 | 183.133 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 183.133 | 183.133 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 69 | 72102305-001 | Cambio de relay termico. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de relay termico. | 245.653 | 245.653 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de relay termico. | 245.653 | 245.653 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de relay termico. | 280.044 | 280.044 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de relay termico. | 245.653 | 245.653 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Cambio de relay termico. | 245.653 | 245.653 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de relay termico. | 245.653 | 245.653 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 70 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 167.200 | 167.200 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 167.200 | 167.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 190.608 | 190.608 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 167.200 | 167.200 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 167.200 | 167.200 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 167.200 | 167.200 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 71 | 72102305-001 | Reparaci de control remoto universal para AA (provisi en caso de falla total). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de control remoto universal para AA (provisi en caso de falla total). | 336.340 | 336.340 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de control remoto universal para AA (provisi en caso de falla total). | 336.340 | 336.340 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de control remoto universal para AA (provisi en caso de falla total). | 383.428 | 383.428 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de control remoto universal para AA (provisi en caso de falla total). | 336.340 | 336.340 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci de control remoto universal para AA (provisi en caso de falla total). | 336.340 | 336.340 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de control remoto universal para AA (provisi en caso de falla total). | 336.340 | 336.340 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 72 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 100.360 | 100.360 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 100.360 | 100.360 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 114.410 | 114.410 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 100.360 | 100.360 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 100.360 | 100.360 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 100.360 | 100.360 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 73 | 72102305-001 | Mantenimiento de presostato de baja presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de presostato de baja presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 150.193 | 150.193 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de presostato de baja presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 150.193 | 150.193 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de presostato de baja presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 171.220 | 171.220 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de presostato de baja presi (incluye provisi  y cambio de ser necesario) | 150.193 | 150.193 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de presostato de baja presi (incluye provisi  y cambio de ser necesario) | 150.193 | 150.193 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de presostato de baja presi (incluye provisi  y cambio de ser necesario) | 150.193 | 150.193 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 74 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 152.867 | 152.867 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 152.867 | 152.867 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Costo mano de obra | 174.268 | 174.268 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 152.867 | 152.867 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 152.867 | 152.867 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 152.867 | 152.867 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75 | 72102305-001 | Mantenimiento de presostato de alta presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de presostato de alta presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 231.893 | 231.893 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de presostato de alta presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 231.893 | 231.893 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de presostato de alta presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 264.358 | 264.358 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de presostato de alta presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 231.893 | 231.893 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de presostato de alta presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 231.893 | 231.893 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de presostato de alta presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 231.893 | 231.893 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 76 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 158.600 | 158.600 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 158.600 | 158.600 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 180.804 | 180.804 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 158.600 | 158.600 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 158.600 | 158.600 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 158.600 | 158.600 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 77 | 72102305-001 | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 244.340 | 244.340 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 244.340 | 244.340 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 278.548 | 278.548 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi  y cambio de ser necesario) | 244.340 | 244.340 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi  y cambio de ser necesario) | 244.340 | 244.340 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi  y cambio de ser necesario) | 244.340 | 244.340 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 78 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 156.187 | 156.187 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 156.187 | 156.187 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Costo mano de obra | 178.053 | 178.053 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 156.187 | 156.187 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 156.187 | 156.187 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 156.187 | 156.187 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 79 | 72102305-001 | Instalaci de valvula de servicio (con provisi). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci de valvula de servicio (con provisi). | 270.593 | 270.593 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci de valvula de servicio (con provisi). | 270.593 | 270.593 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci de valvula de servicio (con provisi). | 308.476 | 308.476 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci de valvula de servicio (con provisi). | 270.593 | 270.593 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci de valvula de servicio (con provisi). | 270.593 | 270.593 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci de valvula de servicio (con provisi). | 270.593 | 270.593 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 80 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 145.987 | 145.987 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 145.987 | 145.987 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 166.425 | 166.425 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 145.987 | 145.987 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 145.987 | 145.987 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 145.987 | 145.987 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 81 | 72102305-001 | Instalaci de valvula de solenoide (con provisi). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci de valvula de solenoide (con provisi). | 213.547 | 213.547 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci de valvula de solenoide (con provisi). | 213.547 | 213.547 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci de valvula de solenoide (con provisi). | 243.444 | 243.444 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci de valvula de solenoide (con provisi). | 213.547 | 213.547 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci de valvula de solenoide (con provisi ). | 213.547 | 213.547 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci de valvula de solenoide (con provisi ). | 213.547 | 213.547 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 82 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 150.287 | 150.287 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 150.287 | 150.287 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 171.327 | 171.327 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 150.287 | 150.287 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 150.287 | 150.287 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 150.287 | 150.287 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 83 | 72102305-001 | Instalaci de filtro de aire de UE )con provisi). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci de filtro de aire de UE )con provisi ). | 187.627 | 187.627 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci de filtro de aire de UE )con provisi ). | 187.627 | 187.627 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci de filtro de aire de UE )con provisi ). | 213.895 | 213.895 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci de filtro de aire de UE )con provisi ). | 187.627 | 187.627 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci de filtro de aire de UE )con provisi ). | 187.627 | 187.627 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci de filtro de aire de UE )con provisi ). | 187.627 | 187.627 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 84 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 92.260 | 92.260 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 92.260 | 92.260 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 105.176 | 105.176 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 92.260 | 92.260 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 92.260 | 92.260 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 92.260 | 92.260 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 85 | 72102305-001 | Instalaci de tapa de robinete de con provisi. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci de tapa de robinete de con provisi. | 154.013 | 154.013 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci de tapa de robinete de con provisi. | 154.013 | 154.013 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci de tapa de robinete de con provisi. | 175.575 | 175.575 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci de tapa de robinete de con provisi. | 154.013 | 154.013 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci de tapa de robinete de con provisi. | 154.013 | 154.013 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci de tapa de robinete de con provisi. | 154.013 | 154.013 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 86 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 91.567 | 91.567 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 91.567 | 91.567 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 104.386 | 104.386 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 91.567 | 91.567 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 91.567 | 91.567 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 91.567 | 91.567 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 87 | 72102305-001 | Instalaci de robinete de servicio con provisi. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci de robinete de servicio con provisi. | 189.013 | 189.013 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci de robinete de servicio con provisi. | 189.013 | 189.013 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci de robinete de servicio con provisi. | 215.475 | 215.475 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci de robinete de servicio con provisi . | 189.013 | 189.013 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci de robinete de servicio con provisi . | 189.013 | 189.013 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci de robinete de servicio con provisi . | 189.013 | 189.013 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 88 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 202.627 | 202.627 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 202.627 | 202.627 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 230.995 | 230.995 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 202.627 | 202.627 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 202.627 | 202.627 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 202.627 | 202.627 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 89 | 72102305-001 | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi y cambio de ser necesario). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi y cambio de ser necesario). | 272.313 | 272.313 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi y cambio de ser necesario). | 272.313 | 272.313 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi y cambio de ser necesario). | 310.437 | 310.437 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi y cambio de ser necesario). | 272.313 | 272.313 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi y cambio de ser necesario). | 272.313 | 272.313 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi y cambio de ser necesario). | 272.313 | 272.313 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 90 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 160.200 | 160.200 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 160.200 | 160.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 182.628 | 182.628 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 160.200 | 160.200 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 160.200 | 160.200 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 160.200 | 160.200 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 91 | 72102305-001 | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 235.407 | 235.407 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 235.407 | 235.407 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 268.364 | 268.364 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 235.407 | 235.407 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 235.407 | 235.407 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 235.407 | 235.407 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 138.987 | 138.987 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 138.987 | 138.987 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 158.445 | 158.445 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 138.987 | 138.987 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 138.987 | 138.987 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 138.987 | 138.987 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 93 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores termicos. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de protectores termicos. | 205.067 | 205.067 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de protectores termicos. | 205.067 | 205.067 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de protectores termicos. | 233.776 | 233.776 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de protectores termicos. | 205.067 | 205.067 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de protectores termicos. | 205.067 | 205.067 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de protectores termicos. | 205.067 | 205.067 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 94 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 117.773 | 117.773 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 117.773 | 117.773 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 134.261 | 134.261 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 117.773 | 117.773 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 117.773 | 117.773 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 117.773 | 117.773 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 95 | 72102305-001 | Reparaci de protectores termicos. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de protectores termicos. | 154.040 | 154.040 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de protectores termicos. | 154.040 | 154.040 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de protectores termicos. | 175.606 | 175.606 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de protectores termicos. | 154.040 | 154.040 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci de protectores termicos. | 154.040 | 154.040 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de protectores termicos. | 154.040 | 154.040 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 94.267 | 94.267 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 94.267 | 94.267 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 107.464 | 107.464 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 94.267 | 94.267 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 94.267 | 94.267 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 94.267 | 94.267 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 97 | 72102305-001 | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 191.307 | 191.307 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 191.307 | 191.307 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 218.090 | 218.090 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 191.307 | 191.307 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 191.307 | 191.307 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 191.307 | 191.307 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 98 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 160.200 | 160.200 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 160.200 | 160.200 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 182.628 | 182.628 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 160.200 | 160.200 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 160.200 | 160.200 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 160.200 | 160.200 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 99 | 72102305-001 | Mantenimiento de relay de protecci para minima tensi (provisi y colocaci) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de relay de protecci para minima tensi (provisi y colocaci) | 252.940 | 252.940 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay de protecci para minima tensi (provisi y colocaci) | 252.940 | 252.940 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de relay de protecci para minima tensi (provisi y colocaci) | 288.352 | 288.352 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de relay de protecci para minima tensi (provisi y colocaci) | 252.940 | 252.940 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay de protecci para minima tensi (provisi y colocaci) | 252.940 | 252.940 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de relay de protecci para minima tensi (provisi y colocaci) | 252.940 | 252.940 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 100 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 202.627 | 202.627 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 202.627 | 202.627 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 230.995 | 230.995 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 202.627 | 202.627 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 202.627 | 202.627 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 202.627 | 202.627 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 101 | 72102305-001 | Mantenimiento de relay de protecci para m□ima tensi (provisi y colocaci) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de relay de protecci para m ima tensi (provisi y colocaci) | 303.633 | 303.633 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay de protecci para m ima tensi (provisi y colocaci) | 303.633 | 303.633 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de relay de protecci para m ima tensi (provisi y colocaci) | 346.142 | 346.142 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de relay de protecci para m ima tensi (provisi y colocaci) | 303.633 | 303.633 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay de protecci para m ima tensi (provisi y colocaci) | 303.633 | 303.633 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de relay de protecci para m ima tensi (provisi y colocaci) | 303.633 | 303.633 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 102 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 184.687 | 184.687 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 184.687 | 184.687 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 210.543 | 210.543 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 184.687 | 184.687 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 184.687 | 184.687 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 184.687 | 184.687 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 103 | 72102305-001 | Reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 282.993 | 282.993 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 282.993 | 282.993 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 322.612 | 322.612 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 282.993 | 282.993 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 282.993 | 282.993 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 282.993 | 282.993 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 104 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 123.053 | 123.053 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 123.053 | 123.053 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 140.280 | 140.280 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 123.053 | 123.053 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 123.053 | 123.053 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 123.053 | 123.053 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 105 | 72102305-001 | Reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 290.447 | 290.447 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 290.447 | 290.447 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 331.110 | 331.110 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 290.447 | 290.447 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 290.447 | 290.447 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 290.447 | 290.447 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 106 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 164.620 | 164.620 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 164.620 | 164.620 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 187.667 | 187.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 164.620 | 164.620 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 164.620 | 164.620 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 164.620 | 164.620 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 107 | 72102305-001 | Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 363.627 | 363.627 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 363.627 | 363.627 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 414.535 | 414.535 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 363.627 | 363.627 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 363.627 | 363.627 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 363.627 | 363.627 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 108 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 258.627 | 258.627 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 258.627 | 258.627 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 294.835 | 294.835 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 258.627 | 258.627 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 258.627 | 258.627 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 258.627 | 258.627 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 109 | 72102305-001 | Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el?ctrico (alimentación de fuerza). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el? ctrico (alimentación de fuerza). | 628.300 | 628.300 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el? ctrico (alimentación de fuerza). | 628.300 | 628.300 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el? ctrico (alimentación de fuerza). | 716.262 | 716.262 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el? ctrico (alimentación de fuerza). | 628.300 | 628.300 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el? ctrico (alimentación de fuerza). | 628.300 | 628.300 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el? ctrico (alimentación de fuerza). | 628.300 | 628.300 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 110 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 428.333 | 428.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 428.333 | 428.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 488.300 | 488.300 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 428.333 | 428.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 428.333 | 428.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 428.333 | 428.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 111 | 72102305-001 | Reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi. | 1.820.560 | 1.820.560 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi. | 1.820.560 | 1.820.560 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi. | 2.075.438 | 2.075.438 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi. | 1.820.560 | 1.820.560 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi. | 1.820.560 | 1.820.560 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi. | 1.820.560 | 1.820.560 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 112 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 693.213 | 693.213 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 693.213 | 693.213 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 790.263 | 790.263 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 693.213 | 693.213 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 693.213 | 693.213 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 693.213 | 693.213 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 113 | 72102305-001 | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi y colocaci) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi y colocaci) | 250.627 | 250.627 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi y colocaci) | 250.627 | 250.627 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi y colocaci) | 285.715 | 285.715 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi y colocaci) | 250.627 | 250.627 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi y colocaci) | 250.627 | 250.627 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi y colocaci) | 250.627 | 250.627 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 114 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 159.987 | 159.987 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 159.987 | 159.987 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 182.385 | 182.385 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 159.987 | 159.987 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 159.987 | 159.987 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 159.987 | 159.987 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 115 | 72102305-001 | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi y colocaci) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi y colocaci) | 223.367 | 223.367 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi y colocaci) | 223.367 | 223.367 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi y colocaci) | 254.638 | 254.638 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi y colocaci) | 223.367 | 223.367 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi y colocaci) | 223.367 | 223.367 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi y colocaci) | 223.367 | 223.367 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 116 | 72102305-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 159.987 | 159.987 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 159.987 | 159.987 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 182.385 | 182.385 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 159.987 | 159.987 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 159.987 | 159.987 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 159.987 | 159.987 |

## Propuestas para el Lote 28 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES CAMARAS FRIGORIFICAS ACTIVIDAD 6 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-028 | Limpieza general de Unidad Evaporadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza general de Unidad Evaporadora | 707.500 | 707.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza general de Unidad Evaporadora | 707.500 | 707.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza general de Unidad Evaporadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza general de Unidad Evaporadora | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza general de Unidad Evaporadora | 707.500 | 707.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza general de Unidad Evaporadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 81141804-028 | Mano de Obra de la limpieza general de Unidad Evaporadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra de la limpieza general de Unidad Evaporadora | 237.833 | 237.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra de la limpieza general de Unidad Evaporadora | 237.833 | 237.833 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra de la limpieza general de Unidad Evaporadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra de la limpieza general de Unidad Evaporadora | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra de la limpieza general de Unidad Evaporadora | 237.833 | 237.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra de la limpieza general de Unidad Evaporadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-028 | Aceite sumiso mineral (14 litros) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Aceite sumiso mineral (14 litros) | 800.833 | 800.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Aceite sumiso mineral (14 litros) | 800.833 | 800.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Aceite sumiso mineral (14 litros) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Aceite sumiso mineral (14 litros) | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Aceite sumiso mineral (14 litros) | 800.833 | 800.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Aceite sumiso mineral (14 litros) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 81141804-028 | Mano de Obra. Desmontaje de motor cambio de aceite, vacio con bomba de vacio | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra. Desmontaje de motor cambio de aceite, vacio con bomba de vacio | 187.500 | 187.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra. Desmontaje de motor cambio de aceite, vacio con bomba de vacio | 187.500 | 187.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra. Desmontaje de motor cambio de aceite, vacio con bomba de vacio | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra. Desmontaje de motor cambio de aceite, vacio con bomba de vacio | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra. Desmontaje de motor cambio de aceite, vacio con bomba de vacio | 187.500 | 187.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra. Desmontaje de motor cambio de aceite, vacio con bomba de vacio | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-028 | Provision de aislante 1 pulgada | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision de aislante 1 pulgada | 161.833 | 161.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision de aislante 1 pulgada | 161.833 | 161.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision de aislante 1 pulgada | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision de aislante 1 pulgada | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision de aislante 1 pulgada | 161.833 | 161.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision de aislante 1 pulgada | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 81141804-028 | Colocaciion de aislante 1 pulgada | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Colocaciion de aislante 1 pulgada | 77.500 | 77.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Colocaciion de aislante 1 pulgada | 77.500 | 77.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Colocaciion de aislante 1 pulgada | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Colocaciion de aislante 1 pulgada | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Colocaciion de aislante 1 pulgada | 77.500 | 77.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Colocaciion de aislante 1 pulgada | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-028 | Provision de forzador de la unidad condensadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision de forzador de la unidad condensadora | 942.167 | 942.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision de forzador de la unidad condensadora | 942.167 | 942.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision de forzador de la unidad condensadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision de forzador de la unidad condensadora | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision de forzador de la unidad condensadora | 942.167 | 942.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision de forzador de la unidad condensadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 81141804-028 | Mano de Obra correspondiente a la colocacion del forzador de la unidad condensadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra correspondiente a la colocacion del forzador de la unidad condensadora | 284.167 | 284.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra correspondiente a la colocacion del forzador de la unidad condensadora | 284.167 | 284.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra correspondiente a la colocacion del forzador de la unidad condensadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra correspondiente a la colocacion del forzador de la unidad condensadora | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra correspondiente a la colocacion del forzador de la unidad condensadora | 284.167 | 284.167 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra correspondiente a la colocacion del forzador de la unidad condensadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-028 | Provision de forzador de la unidad evaporadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision de forzador de la unidad evaporadora | 235.500 | 235.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision de forzador de la unidad evaporadora | 235.500 | 235.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision de forzador de la unidad evaporadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision de forzador de la unidad evaporadora | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision de forzador de la unidad evaporadora | 235.500 | 235.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision de forzador de la unidad evaporadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 81141804-028 | Mano de Obra correspondiente a la colocaciondel forzador de la unidad evaporadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra correspondiente a la colocaciondel forzador de la unidad evaporadora | 277.500 | 277.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra correspondiente a la colocaciondel forzador de la unidad evaporadora | 277.500 | 277.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra correspondiente a la colocaciondel forzador de la unidad evaporadora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra correspondiente a la colocaciondel forzador de la unidad evaporadora | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra correspondiente a la colocaciondel forzador de la unidad evaporadora | 277.500 | 277.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra correspondiente a la colocaciondel forzador de la unidad evaporadora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-028 | Provision de contactores de 20 A, bobina 220 V | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision de contactores de 20 A, bobina 220 V | 378.500 | 378.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision de contactores de 20 A, bobina 220 V | 378.500 | 378.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision de contactores de 20 A, bobina 220 V | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision de contactores de 20 A, bobina 220 V | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision de contactores de 20 A, bobina 220 V | 378.500 | 378.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision de contactores de 20 A, bobina 220 V | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 81141804-028 | Mano de obra de colocacion de contactores de 20 A, bobina 220V | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de obra de colocacion de contactores de 20 A, bobina 220V | 125.500 | 125.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra de colocacion de contactores de 20 A, bobina 220V | 125.500 | 125.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra de colocacion de contactores de 20 A, bobina 220V | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra de colocacion de contactores de 20 A, bobina 220V | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de obra de colocacion de contactores de 20 A, bobina 220V | 125.500 | 125.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra de colocacion de contactores de 20 A, bobina 220V | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-028 | Provision de rele voltimetro de secuencia y falta de fase | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision de rele voltimetro de secuencia y falta de fase | 288.833 | 288.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision de rele voltimetro de secuencia y falta de fase | 288.833 | 288.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision de rele voltimetro de secuencia y falta de fase | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision de rele voltimetro de secuencia y falta de fase | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision de rele voltimetro de secuencia y falta de fase | 288.833 | 288.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision de rele voltimetro de secuencia y falta de fase | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 81141804-028 | Mano de obra correspondiente a la colacion de rele voltimetro de secuencia y falta de fase | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de obra correspondiente a la colacion de rele voltimetro de secuencia y falta de fase | 97.500 | 97.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a la colacion de rele voltimetro de secuencia y falta de fase | 97.500 | 97.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colacion de rele voltimetro de secuencia y falta de fase | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colacion de rele voltimetro de secuencia y falta de fase | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a la colacion de rele voltimetro de secuencia y falta de fase | 97.500 | 97.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colacion de rele voltimetro de secuencia y falta de fase | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-028 | Provision de luz piloto 220V | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision de luz piloto 220V | 78.500 | 78.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision de luz piloto 220V | 78.500 | 78.500 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision de luz piloto 220V | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision de luz piloto 220V | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision de luz piloto 220V | 78.500 | 78.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision de luz piloto 220V | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 81141804-028 | Mano de obra correspondiente a la colocacion de luz piloto 220V | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de obra correspondiente a la colocacion de luz piloto 220V | 45.167 | 45.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a la colocacion de luz piloto 220V | 45.167 | 45.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion de luz piloto 220V | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion de luz piloto 220V | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a la colocacion de luz piloto 220V | 45.167 | 45.167 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion de luz piloto 220V | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-028 | Provision de llave TM1 X 10 A 6K a base DIN | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision de llave TM1 X 10 A 6K a base DIN | 237.500 | 237.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision de llave TM1 X 10 A 6K a base DIN | 237.500 | 237.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision de llave TM1 X 10 A 6K a base DIN | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision de llave TM1 X 10 A 6K a base DIN | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision de llave TM1 X 10 A 6K a base DIN | 237.500 | 237.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision de llave TM1 X 10 A 6K a base DIN | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 81141804-028 | Mano de obra correspondiente a colocacionn de llave TM1 X 10 K a la base DIN | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de obra correspondiente a colocacionn de llave TM1 X 10 K a la base DIN | 84.167 | 84.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a colocacionn de llave TM1 X 10 K a la base DIN | 84.167 | 84.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra correspondiente a colocacionn de llave TM1 X 10 K a la base DIN | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra correspondiente a colocacionn de llave TM1 X 10 K a la base DIN | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a colocacionn de llave TM1 X 10 K a la base DIN | 84.167 | 84.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra correspondiente a colocacionn de llave TM1 X 10 K a la base DIN | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81141804-028 | Provision de llave TM3 X 20 A 6K a base DIN | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision de llave TM3 X 20 A 6K a base DIN | 249.833 | 249.833 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision de llave TM3 X 20 A 6K a base DIN | 249.833 | 249.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision de llave TM3 X 20 A 6K a base DIN | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision de llave TM3 X 20 A 6K a base DIN | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision de llave TM3 X 20 A 6K a base DIN | 249.833 | 249.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision de llave TM3 X 20 A 6K a base DIN | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 81141804-028 | Mano de obra correspondiente a la colocacion de llave TM 3 x 20 A 6K a base DIN | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de obra correspondiente a la colocacion de llave TM 3 x 20 A 6K a base DIN | 84.167 | 84.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a la colocacion de llave TM 3 x 20 A 6K a base DIN | 84.167 | 84.167 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion de llave TM 3 x 20 A 6K a base DIN | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion de llave TM 3 x 20 A 6K a base DIN | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a la colocacion de llave TM 3 x 20 A 6K a base DIN | 84.167 | 84.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion de llave TM 3 x 20 A 6K a base DIN | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 81141804-028 | Provision de carga de gas refrigerante R22 | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision de carga de gas refrigerante R22 | 1.083.500 | 1.083.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision de carga de gas refrigerante R22 | 1.083.500 | 1.083.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision de carga de gas refrigerante R22 | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision de carga de gas refrigerante R22 | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision de carga de gas refrigerante R22 | 1.083.500 | 1.083.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision de carga de gas refrigerante R22 | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 81141804-028 | Mano de obra correspondiente a la carga de gas refrigerante R22 | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de obra correspondiente a la carga de gas refrigerante R22 | 161.500 | 161.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a la carga de gas refrigerante R22 | 161.500 | 161.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la carga de gas refrigerante R22 | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la carga de gas refrigerante R22 | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a la carga de gas refrigerante R22 | 161.500 | 161.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la carga de gas refrigerante R22 | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 81141804-028 | Provision de Full Gauge TC900 POWER | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision de Full Gauge TC900 POWER | 654.500 | 654.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision de Full Gauge TC900 POWER | 654.500 | 654.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision de Full Gauge TC900 POWER | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision de Full Gauge TC900 POWER | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision de Full Gauge TC900 POWER | 654.500 | 654.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision de Full Gauge TC900 POWER | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 81141804-028 | Mano de obra correspondiente a la colocacion de Full Gauge TC900 POWER | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de obra correspondiente a la colocacion de Full Gauge TC900 POWER | 179.833 | 179.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a la colocacion de Full Gauge TC900 POWER | 179.833 | 179.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion de Full Gauge TC900 POWER | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion de Full Gauge TC900 POWER | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a la colocacion de Full Gauge TC900 POWER | 179.833 | 179.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion de Full Gauge TC900 POWER | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 81141804-028 | Provision presostato dual para R22 | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision presostato dual para R22 | 317.833 | 317.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision presostato dual para R22 | 317.833 | 317.833 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision presostato dual para R22 | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision presostato dual para R22 | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision presostato dual para R22 | 317.833 | 317.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision presostato dual para R22 | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 81141804-028 | Mano de obra correspondiente a la colocacion del presostato dual para R22 | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de obra correspondiente a la colocacion del presostato dual para R22 | 123.167 | 123.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a la colocacion del presostato dual para R22 | 123.167 | 123.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion del presostato dual para R22 | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion del presostato dual para R22 | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a la colocacion del presostato dual para R22 | 123.167 | 123.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion del presostato dual para R22 | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 81141804-028 | Provision de filtro secador linea liquida para R22 | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision de filtro secador linea liquida para R22 | 193.167 | 193.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision de filtro secador linea liquida para R22 | 193.167 | 193.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision de filtro secador linea liquida para R22 | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision de filtro secador linea liquida para R22 | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision de filtro secador linea liquida para R22 | 193.167 | 193.167 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision de filtro secador linea liquida para R22 | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 81141804-028 | Mano de obra correspondiente a la colocacion del filtro secador linea liquida para R22 | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de obra correspondiente a la colocacion del filtro secador linea liquida para R22 | 95.833 | 95.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a la colocacion del filtro secador linea liquida para R22 | 95.833 | 95.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion del filtro secador linea liquida para R22 | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion del filtro secador linea liquida para R22 | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a la colocacion del filtro secador linea liquida para R22 | 95.833 | 95.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion del filtro secador linea liquida para R22 | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 81141804-028 | Provision de compresor de 5HP (solo motor) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision de compresor de 5HP (solo motor) | 6.194.167 | 6.194.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision de compresor de 5HP (solo motor) | 6.194.167 | 6.194.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision de compresor de 5HP (solo motor) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision de compresor de 5HP (solo motor) | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision de compresor de 5HP (solo motor) | 6.194.167 | 6.194.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision de compresor de 5HP (solo motor) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 81141804-028 | Mano de obra correspondiente al montaje del compresor de 5HP(MOTOR) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de obra correspondiente al montaje del compresor de 5HP(MOTOR) | 1.440.833 | 1.440.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente al montaje del compresor de 5HP(MOTOR) | 1.440.833 | 1.440.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra correspondiente al montaje del compresor de 5HP(MOTOR) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra correspondiente al montaje del compresor de 5HP(MOTOR) | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente al montaje del compresor de 5HP(MOTOR) | 1.440.833 | 1.440.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra correspondiente al montaje del compresor de 5HP(MOTOR) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 81141804-028 | Provision de resistencia para descongelamiento | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision de resistencia para descongelamiento | 486.833 | 486.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision de resistencia para descongelamiento | 486.833 | 486.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision de resistencia para descongelamiento | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision de resistencia para descongelamiento | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision de resistencia para descongelamiento | 486.833 | 486.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision de resistencia para descongelamiento | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 81141804-028 | Mano de obra correspondiente a la colocacion de la resistencia para descongelamiento | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de obra correspondiente a la colocacion de la resistencia para descongelamiento | 219.833 | 219.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a la colocacion de la resistencia para descongelamiento | 219.833 | 219.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion de la resistencia para descongelamiento | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion de la resistencia para descongelamiento | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a la colocacion de la resistencia para descongelamiento | 219.833 | 219.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion de la resistencia para descongelamiento | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 81141804-028 | Provision de llave guarda motor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision de llave guarda motor | 639.833 | 639.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision de llave guarda motor | 639.833 | 639.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision de llave guarda motor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision de llave guarda motor | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision de llave guarda motor | 639.833 | 639.833 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision de llave guarda motor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 81141804-028 | Mano de obra correspondiente a la colocacion de llave guarda motor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de obra correspondiente a la colocacion de llave guarda motor | 168.500 | 168.500 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a la colocacion de llave guarda motor | 168.500 | 168.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion de llave guarda motor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion de llave guarda motor | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de obra correspondiente a la colocacion de llave guarda motor | 168.500 | 168.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de obra correspondiente a la colocacion de llave guarda motor | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 29 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES GENERADOR STAMFORD CUMMINS MOTOR 6CTA8.3-G2 6 CIL ACTIVIDAD 6 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 72102201-006 | Provision y Cambio de Filtro Combustible | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y Cambio de Filtro Combustible | 1.130.333 | 1.130.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y Cambio de Filtro Combustible | 1.130.333 | 1.130.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y Cambio de Filtro Combustible | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Provision y Cambio de Filtro Combustible | 1.130.333 | 1.130.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Provision y Cambio de Filtro Combustible | 1.130.333 | 1.130.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Provision y Cambio de Filtro Combustible | 1.130.333 | 1.130.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 73152101-039 | MANO DE OBRA | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | MANO DE OBRA | 203.000 | 203.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | MANO DE OBRA | 203.000 | 203.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | MANO DE OBRA | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | MANO DE OBRA | 203.000 | 203.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | MANO DE OBRA | 203.000 | 203.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | MANO DE OBRA | 203.000 | 203.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 72102201-006 | Provision y Cambio de filtro de agua | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y Cambio de filtro de agua | 911.333 | 911.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y Cambio de filtro de agua | 911.333 | 911.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y Cambio de filtro de agua | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Provision y Cambio de filtro de agua | 911.333 | 911.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Provision y Cambio de filtro de agua | 911.333 | 911.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Provision y Cambio de filtro de agua | 911.333 | 911.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 73152101-039 | MANO DE OBRA | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | MANO DE OBRA | 136.667 | 136.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | MANO DE OBRA | 136.667 | 136.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | MANO DE OBRA | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | MANO DE OBRA | 136.667 | 136.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | MANO DE OBRA | 136.667 | 136.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | MANO DE OBRA | 136.667 | 136.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 72102201-006 | Provision y cambio de Aceite de Lubricante | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de Aceite de Lubricante | 811.333 | 811.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Aceite de Lubricante | 811.333 | 811.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Aceite de Lubricante | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Aceite de Lubricante | 811.333 | 811.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Provision y cambio de Aceite de Lubricante | 811.333 | 811.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Provision y cambio de Aceite de Lubricante | 811.333 | 811.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 73152101-039 | MANO DE OBRA | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | MANO DE OBRA | 178.000 | 178.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | MANO DE OBRA | 178.000 | 178.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | MANO DE OBRA | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | MANO DE OBRA | 178.000 | 178.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | MANO DE OBRA | 178.000 | 178.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | MANO DE OBRA | 178.000 | 178.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 72102201-006 | Provision y Cambio de Refrigerante | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y Cambio de Refrigerante | 536.667 | 536.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y Cambio de Refrigerante | 536.667 | 536.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y Cambio de Refrigerante | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Provision y Cambio de Refrigerante | 536.667 | 536.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Provision y Cambio de Refrigerante | 536.667 | 536.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Provision y Cambio de Refrigerante | 536.667 | 536.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 73152101-039 | MANO DE OBRA | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | MANO DE OBRA | 115.667 | 115.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | MANO DE OBRA | 115.667 | 115.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | MANO DE OBRA | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | MANO DE OBRA | 115.667 | 115.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | MANO DE OBRA | 115.667 | 115.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | MANO DE OBRA | 115.667 | 115.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 72102201-006 | Cambio bulbo de temperatura | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio bulbo de temperatura | 759.000 | 759.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio bulbo de temperatura | 759.000 | 759.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio bulbo de temperatura | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio bulbo de temperatura | 759.000 | 759.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio bulbo de temperatura | 759.000 | 759.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio bulbo de temperatura | 759.000 | 759.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 73152101-039 | MANO DE OBRA | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | MANO DE OBRA | 167.000 | 167.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | MANO DE OBRA | 167.000 | 167.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | MANO DE OBRA | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | MANO DE OBRA | 167.000 | 167.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | MANO DE OBRA | 167.000 | 167.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | MANO DE OBRA | 167.000 | 167.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 72102201-006 | Cambio de bombin | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de bombin | 892.667 | 892.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de bombin | 892.667 | 892.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de bombin | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de bombin | 892.667 | 892.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de bombin | 892.667 | 892.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de bombin | 892.667 | 892.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 73152101-039 | MANO DE OBRA | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | MANO DE OBRA | 124.333 | 124.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | MANO DE OBRA | 124.333 | 124.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | MANO DE OBRA | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | MANO DE OBRA | 124.333 | 124.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | MANO DE OBRA | 124.333 | 124.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | MANO DE OBRA | 124.333 | 124.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 72102201-006 | Cambio de calentador de Motor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de calentador de Motor | 1.372.333 | 1.372.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de calentador de Motor | 1.372.333 | 1.372.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de calentador de Motor | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de calentador de Motor | 1.372.333 | 1.372.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de calentador de Motor | 1.372.333 | 1.372.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de calentador de Motor | 1.372.333 | 1.372.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 73152101-039 | MANO DE OBRA | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | MANO DE OBRA | 252.000 | 252.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | MANO DE OBRA | 252.000 | 252.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | MANO DE OBRA | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | MANO DE OBRA | 252.000 | 252.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | MANO DE OBRA | 252.000 | 252.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | MANO DE OBRA | 252.000 | 252.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 72102201-006 | Cambio de Cargador de Bateria | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de Cargador de Bateria | 2.381.000 | 2.381.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Cargador de Bateria | 2.381.000 | 2.381.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Cargador de Bateria | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de Cargador de Bateria | 2.381.000 | 2.381.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de Cargador de Bateria | 2.381.000 | 2.381.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de Cargador de Bateria | 2.381.000 | 2.381.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 73152101-039 | MANO DE OBRA | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | MANO DE OBRA | 182.000 | 182.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | MANO DE OBRA | 182.000 | 182.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | MANO DE OBRA | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | MANO DE OBRA | 182.000 | 182.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | MANO DE OBRA | 182.000 | 182.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | MANO DE OBRA | 182.000 | 182.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 72102201-006 | REPARACION de tablero de transferencia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | REPARACION de tablero de transferencia | 3.804.000 | 3.804.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | REPARACION de tablero de transferencia | 3.804.000 | 3.804.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | REPARACION de tablero de transferencia | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | REPARACION de tablero de transferencia | 3.804.000 | 3.804.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | REPARACION de tablero de transferencia | 3.804.000 | 3.804.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | REPARACION de tablero de transferencia | 3.804.000 | 3.804.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 73152101-039 | MANO DE OBRA | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | MANO DE OBRA | 899.000 | 899.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | MANO DE OBRA | 899.000 | 899.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | MANO DE OBRA | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | MANO DE OBRA | 899.000 | 899.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | MANO DE OBRA | 899.000 | 899.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | MANO DE OBRA | 899.000 | 899.000 |

## Propuestas para el Lote 30 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA ACTIVIDAD 6 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-008 | LAVARROPAS INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | LAVARROPAS INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 1.069.292 | 1.069.292 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | LAVARROPAS INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | LAVARROPAS INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 1.069.292 | 1.069.292 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | LAVARROPAS INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 714.325 | 714.325 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 714.325 | 714.325 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-008 | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 1 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 752.042 | 752.042 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 752.042 | 752.042 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 347.658 | 347.658 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 347.658 | 347.658 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-008 | Cambio de Contactor. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Contactor. | 551.750 | 551.750 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Contactor. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de Contactor. | 551.750 | 551.750 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de Contactor. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 280.992 | 280.992 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 280.992 | 280.992 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-008 | Cambio de retꢀ y correa del motor. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de retꢀ y correa del motor. | 852.333 | 852.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de reti y correa del motor. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de reti y correa del motor. | 852.333 | 852.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de reti y correa del motor. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 280.992 | 280.992 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 280.992 | 280.992 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-008 | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 634.646 | 634.646 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 634.646 | 634.646 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 247.658 | 247.658 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 247.658 | 247.658 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-008 | Reparación de cañerías | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparación de cañerías | 518.271 | 518.271 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparación de cañerías | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparación de cañerías | 518.271 | 518.271 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Reparación de cañerías | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 280.992 | 280.992 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 280.992 | 280.992 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-008 | SECARROPAS INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | SECARROPAS INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 1.287.708 | 1.287.708 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | SECARROPAS INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | SECARROPAS INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 1.287.708 | 1.287.708 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | SECARROPAS INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 547.658 | 547.658 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 547.658 | 547.658 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-008 | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 745.317 | 745.317 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 745.317 | 745.317 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 347.658 | 347.658 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 347.658 | 347.658 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-008 | Cambio de resistencia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de resistencia | 1.169.875 | 1.169.875 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de resistencia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de resistencia | 1.169.875 | 1.169.875 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de resistencia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 380.992 | 380.992 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 380.992 | 380.992 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81141804-008 | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 584.208 | 584.208 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 584.208 | 584.208 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 247.658 | 247.658 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 247.658 | 247.658 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 81141804-008 | Cambio de rulemanes y lubricaci del mismo. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de rulemanes y lubricaci del mismo. | 434.063 | 434.063 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de rulemanes y lubricaci del mismo. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de rulemanes y lubricaci del mismo. | 434.063 | 434.063 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de rulemanes y lubricaci del mismo. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 297.658 | 297.658 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 297.658 | 297.658 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 81141804-008 | CENTRIFUGADORA INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | CENTRIFUGADORA INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 1.321.333 | 1.321.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | CENTRIFUGADORA INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | CENTRIFUGADORA INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 1.321.333 | 1.321.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | CENTRIFUGADORA INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 547.658 | 547.658 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 547.658 | 547.658 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 81141804-008 | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 735.229 | 735.229 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 735.229 | 735.229 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 380.992 | 380.992 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 380.992 | 380.992 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 81141804-008 | Servicio de engrasado | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de engrasado | 384.354 | 384.354 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de engrasado | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de engrasado | 384.354 | 384.354 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Servicio de engrasado | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 247.658 | 247.658 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 247.658 | 247.658 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 81141804-008 | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 701.896 | 701.896 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 701.896 | 701.896 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 247.658 | 247.658 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 247.658 | 247.658 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 81141804-008 | Cambio de rulemanes y lubricaci del mismo. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de rulemanes y lubricaci del mismo. | 501.313 | 501.313 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de rulemanes y lubricaci del mismo. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de rulemanes y lubricaci del mismo. | 501.313 | 501.313 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de rulemanes y lubricaci del mismo. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 297.658 | 297.658 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 297.658 | 297.658 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 81141804-008 | PLANCHADORA INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | PLANCHADORA INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 1.204.375 | 1.204.375 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | PLANCHADORA INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | PLANCHADORA INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 1.204.375 | 1.204.375 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | PLANCHADORA INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 547.658 | 547.658 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 547.658 | 547.658 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 81141804-008 | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 785.667 | 785.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 785.667 | 785.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Servicio de limpieza, revisi y lubricaci de las piezas | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 347.658 | 347.658 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 347.658 | 347.658 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 81141804-008 | Cambio de resistencia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de resistencia | 1.304.375 | 1.304.375 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de resistencia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de resistencia | 1.304.375 | 1.304.375 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de resistencia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 380.992 | 380.992 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 380.992 | 380.992 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 81141804-008 | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 718.708 | 718.708 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 718.708 | 718.708 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Sustituci de cables y terminales en mal estado. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 247.658 | 247.658 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 247.658 | 247.658 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 81141804-008 | Cambio de termostato | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de termostato | 484.792 | 484.792 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de termostato | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de termostato | 484.792 | 484.792 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de termostato | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 80111613-9999 | mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de obra | 280.992 | 280.992 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de obra | 280.992 | 280.992 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de obra | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 31 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION OLLAS MARMITAS Y FREIDORAS ACTIVIDAD 6 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 73161518-999 | Mantenimiento General del equipo olla. Incluye: Limpieza general del equipo. Verificaci de las partes. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento General del equipo olla. Incluye: Limpieza general del equipo. Verificaci de las partes. | 808.667 | 808.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento General del equipo olla. Incluye: Limpieza general del equipo. Verificaci de las partes. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento General del equipo olla. Incluye: Limpieza general del equipo. Verificaci de las partes. | 808.667 | 808.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento General del equipo olla. Incluye: Limpieza general del equipo. Verificaci de las partes. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 73161518-999 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 243.333 | 243.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 243.333 | 243.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 73161518-999 | Cambio de resistencias. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de resistencias. | 863.333 | 863.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de resistencias. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de resistencias. | 863.333 | 863.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de resistencias. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 73161518-999 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 313.333 | 313.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 313.333 | 313.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 73161518-999 | Cambio de Termostato. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Termostato. | 791.667 | 791.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Termostato. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de Termostato. | 791.667 | 791.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de Termostato. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 73161518-999 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 276.000 | 276.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 276.000 | 276.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 73161518-999 | Cambio de Pulsadores para encendido. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Pulsadores para encendido. | 240.667 | 240.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Pulsadores para encendido. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de Pulsadores para encendido. | 240.667 | 240.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de Pulsadores para encendido. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 73161518-999 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 94.667 | 94.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 94.667 | 94.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 73161518-999 | Cambio de Luz Piloto. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Luz Piloto. | 95.667 | 95.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Luz Piloto. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de Luz Piloto. | 95.667 | 95.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de Luz Piloto. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 73161518-999 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 54.000 | 54.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 54.000 | 54.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 73161518-999 | Cambio de cableado. Cable siliconado para alta temperatura. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de cableado. Cable siliconado para alta temperatura. | 690.667 | 690.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de cableado. Cable siliconado para alta temperatura. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de cableado. Cable siliconado para alta temperatura. | 690.667 | 690.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de cableado. Cable siliconado para alta temperatura. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 73161518-999 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 171.667 | 171.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 171.667 | 171.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 73161518-999 | Cambio de cable de alimentaci  de fuerza de 10 mm. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de cable de alimentaci de fuerza de 10 mm. | 1.550.000 | 1.550.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de cable de alimentaci de fuerza de 10 mm. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de cable de alimentaci de fuerza de 10 mm. | 1.550.000 | 1.550.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de cable de alimentaci de fuerza de 10 mm. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 73161518-999 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 248.000 | 248.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 248.000 | 248.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 73161518-999 | Cambio de llave TM trifásica. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de llave TM trifásica. | 331.667 | 331.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de llave TM trifásica. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de llave TM trifásica. | 331.667 | 331.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de llave TM trifásica. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 73161518-999 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 164.667 | 164.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 164.667 | 164.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 73161518-999 | Cambio de Contactores. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Contactores. | 409.667 | 409.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Contactores. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de Contactores. | 409.667 | 409.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de Contactores. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 73161518-999 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 178.000 | 178.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 178.000 | 178.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 73161518-999 | Cambio de Borneras. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Borneras. | 171.333 | 171.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Borneras. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de Borneras. | 171.333 | 171.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de Borneras. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 73161518-999 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 99.333 | 99.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 99.333 | 99.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 73161518-999 | Automatización de circuito eléctrico. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Automatización de circuito eléctrico. | 1.586.667 | 1.586.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Automatización de circuito eléctrico. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Automatización de circuito eléctrico. | 1.586.667 | 1.586.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Automatización de circuito eléctrico. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 73161518-999 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 168.000 | 168.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 168.000 | 168.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 73161518-999 | Carga de agua destilada. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Carga de agua destilada. | 340.667 | 340.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Carga de agua destilada. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Carga de agua destilada. | 340.667 | 340.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Carga de agua destilada. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 73161518-999 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 63.000 | 63.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 63.000 | 63.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 73161518-999 | Mantenimiento del Tablero Eléctrico. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento del Tablero Eléctrico. | 462.000 | 462.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento del Tablero Eléctrico. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento del Tablero Eléctrico. | 462.000 | 462.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento del Tablero Eléctrico. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 73161518-999 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 168.000 | 168.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 168.000 | 168.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 73161518-999 | Cambio de Caja del Tablero Eléctrico. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Caja del Tablero Eléctrico. | 392.000 | 392.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Caja del Tablero Eléctrico. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de Caja del Tablero Eléctrico. | 392.000 | 392.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de Caja del Tablero Eléctrico. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 73161518-999 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 168.000 | 168.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 168.000 | 168.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 73161518-999 | Verificación de circuito de agua. Verificación del estado del mismo. Verificación del estado de la canilla de bronce. En caso de mal estado, será necesario el cambio. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Verificación de circuito de agua. Verificación del estado del mismo. Verificación del estado de la canilla de bronce. En caso de mal estado, será necesario el cambio. | 322.000 | 322.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Verificación de circuito de agua. Verificación del estado del mismo. Verificación del estado de la canilla de bronce. En caso de mal estado, será necesario el cambio. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Verificación de circuito de agua. Verificación del estado del mismo. Verificación del estado de la canilla de bronce. En caso de mal estado, será necesario el cambio. | 322.000 | 322.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Verificación de circuito de agua. Verificación del estado del mismo. Verificación del estado de la canilla de bronce. En caso de mal estado, será necesario el cambio. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 73161518-999 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 338.333 | 338.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 338.333 | 338.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 73161518-997 | Mantenimiento General del equipo FREIDORA INDUSTRAL . Incluye: Limpieza general del equipo. Verificaci de las partes. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento General del equipo FREIDORA INDUSTRAL . Incluye: Limpieza general del equipo. Verificaci de las partes. | 760.000 | 760.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento General del equipo FREIDORA INDUSTRAL . Incluye: Limpieza general del equipo. Verificaci de las partes. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento General del equipo FREIDORA INDUSTRAL . Incluye: Limpieza general del equipo. Verificaci de las partes. | 760.000 | 760.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento General del equipo FREIDORA INDUSTRAL . Incluye: Limpieza general del equipo. Verificaci de las partes. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 73161518-997 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 206.667 | 206.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 206.667 | 206.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 73161518-997 | Cambio de resistencias. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de resistencias. | 900.000 | 900.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de resistencias. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de resistencias. | 900.000 | 900.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de resistencias. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 73161518-997 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 243.333 | 243.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 243.333 | 243.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 73161518-997 | Cambio de Termostato. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Termostato. | 833.333 | 833.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Termostato. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de Termostato. | 833.333 | 833.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de Termostato. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 73161518-997 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 210.000 | 210.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 210.000 | 210.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 73161518-997 | Cambio de Luz Piloto. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Luz Piloto. | 343.333 | 343.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Luz Piloto. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de Luz Piloto. | 343.333 | 343.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de Luz Piloto. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 73161518-997 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 120.000 | 120.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 120.000 | 120.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 73161518-997 | Cambio de cableado. Cable siliconado para alta temperatura. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de cableado. Cable siliconado para alta temperatura. | 503.333 | 503.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de cableado. Cable siliconado para alta temperatura. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de cableado. Cable siliconado para alta temperatura. | 503.333 | 503.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de cableado. Cable siliconado para alta temperatura. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 73161518-997 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 151.667 | 151.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 151.667 | 151.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 73161518-997 | Cambio de cable de alimentaci  de fuerza de 10 mm. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de cable de alimentaci de fuerza de 10 mm. | 1.030.000 | 1.030.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de cable de alimentaci de fuerza de 10 mm. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de cable de alimentaci de fuerza de 10 mm. | 1.030.000 | 1.030.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de cable de alimentaci de fuerza de 10 mm. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 73161518-997 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 206.667 | 206.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 206.667 | 206.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 43 | 73161518-997 | Cambio de llave TM trifásica. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de llave TM trifásica. | 1.066.667 | 1.066.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de llave TM trifásica. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de llave TM trifásica. | 1.066.667 | 1.066.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cambio de llave TM trifásica. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 44 | 73161518-997 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 243.333 | 243.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 243.333 | 243.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 45 | 73161518-997 | Mantenimiento del Tablero Eléctrico. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento del Tablero Eléctrico. | 513.333 | 513.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento del Tablero Eléctrico. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento del Tablero Eléctrico. | 513.333 | 513.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento del Tablero Eléctrico. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46 | 73161518-997 | mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | mano de Obra | 206.667 | 206.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | mano de Obra | 206.667 | 206.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | mano de Obra | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - LAVARROPA DE MARCA SPEED, PROCEDENCIA USA, MODELO SCL 060KNFPU2001 ACTIVIDAD 7 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 12.209.750 | 12.209.750 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 12.209.750 | 12.209.750 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 8.113.417 | 8.113.417 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 8.113.417 | 8.113.417 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.078.958 | 1.078.958 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.078.958 | 1.078.958 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.822.625 | 2.822.625 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.822.625 | 2.822.625 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 750.750 | 750.750 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 750.750 | 750.750 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.233.917 | 1.233.917 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.233.917 | 1.233.917 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.233.917 | 1.233.917 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.233.917 | 1.233.917 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 445.167 | 445.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 445.167 | 445.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 802.375 | 802.375 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 802.375 | 802.375 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 4.035.542 | 4.035.542 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 4.035.542 | 4.035.542 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.995.333 | 1.995.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.995.333 | 1.995.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.840.375 | 1.840.375 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.840.375 | 1.840.375 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.882.375 | 1.882.375 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.882.375 | 1.882.375 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.509.792 | 1.509.792 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.509.792 | 1.509.792 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 903.000 | 903.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 903.000 | 903.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 2.024.292 | 2.024.292 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 2.024.292 | 2.024.292 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 33 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - SECADORA DE MARCA SPEED, PROCEDENCIA USA, MODELO HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443 ACTIVIDAD 7 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.777.375 | 1.777.375 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.777.375 | 1.777.375 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.053.813 | 2.053.813 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.053.813 | 2.053.813 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.346.875 | 1.346.875 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.346.875 | 1.346.875 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 786.229 | 786.229 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 786.229 | 786.229 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 292.729 | 292.729 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 292.729 | 292.729 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 786.229 | 786.229 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 786.229 | 786.229 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 809.317 | 809.317 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 809.317 | 809.317 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.468.167 | 2.468.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.468.167 | 2.468.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 348.875 | 348.875 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 348.875 | 348.875 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 719.417 | 719.417 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 719.417 | 719.417 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 606.458 | 606.458 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 606.458 | 606.458 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 4.035.542 | 4.035.542 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 4.035.542 | 4.035.542 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 5.311.792 | 5.311.792 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 5.311.792 | 5.311.792 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 811.042 | 811.042 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 811.042 | 811.042 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 2.024.292 | 2.024.292 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 2.024.292 | 2.024.292 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 903.000 | 903.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 903.000 | 903.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 34 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - PLANCHADORA DE MARCA SUZUKI, S/N° 032011012 ACTIVIDAD 7 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 347.688 | 347.688 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 347.688 | 347.688 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.510.375 | 1.510.375 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.510.375 | 1.510.375 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.481.042 | 1.481.042 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.481.042 | 1.481.042 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.701.708 | 1.701.708 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.701.708 | 1.701.708 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.161.500 | 2.161.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.161.500 | 2.161.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 1.695.250 | 1.695.250 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 1.695.250 | 1.695.250 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 776.000 | 776.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 776.000 | 776.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 35 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA -LAVARROPAS INDUSTRIAL MARCA GIRBAU, PROCEDENCIA ESPAÑA ACTIVIDAD 7 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 585.458 | 585.458 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 585.458 | 585.458 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.468.167 | 2.468.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.468.167 | 2.468.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.318.958 | 2.318.958 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.318.958 | 2.318.958 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 4.681.083 | 4.681.083 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 4.681.083 | 4.681.083 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 752.229 | 752.229 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 752.229 | 752.229 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 659.271 | 659.271 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 659.271 | 659.271 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 6.275.250 | 6.275.250 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 6.275.250 | 6.275.250 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 4.056.542 | 4.056.542 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 4.056.542 | 4.056.542 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 3.676.000 | 3.676.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 3.676.000 | 3.676.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 3.678.542 | 3.678.542 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 3.678.542 | 3.678.542 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 296.150 | 296.150 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 296.150 | 296.150 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 510.979 | 510.979 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 510.979 | 510.979 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.976.167 | 1.976.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.976.167 | 1.976.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 455.313 | 455.313 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 455.313 | 455.313 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.935.083 | 2.935.083 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.935.083 | 2.935.083 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 9.494.917 | 9.494.917 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 9.494.917 | 9.494.917 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 840.188 | 840.188 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 840.188 | 840.188 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.116.250 | 2.116.250 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.116.250 | 2.116.250 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 2.116.250 | 2.116.250 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 2.116.250 | 2.116.250 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 903.000 | 903.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 903.000 | 903.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 36 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - SECADORA MARCA GIRBAU, PROCEDENCIA ESPAÑA ACTIVIDAD 7 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 585.458 | 585.458 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 585.458 | 585.458 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 387.021 | 387.021 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 387.021 | 387.021 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 670.563 | 670.563 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 670.563 | 670.563 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 682.229 | 682.229 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 682.229 | 682.229 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 516.979 | 516.979 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 516.979 | 516.979 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.250.208 | 2.250.208 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.250.208 | 2.250.208 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 3.100.625 | 3.100.625 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 3.100.625 | 3.100.625 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 710.229 | 710.229 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 710.229 | 710.229 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.822.625 | 2.822.625 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.822.625 | 2.822.625 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 935.188 | 935.188 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 935.188 | 935.188 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.979.000 | 1.979.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1.979.000 | 1.979.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 251.729 | 251.729 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 251.729 | 251.729 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 372.688 | 372.688 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 372.688 | 372.688 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 248.729 | 248.729 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 248.729 | 248.729 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 639.604 | 639.604 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 639.604 | 639.604 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 4.360.750 | 4.360.750 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 4.360.750 | 4.360.750 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 3.888.542 | 3.888.542 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 3.888.542 | 3.888.542 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.116.250 | 2.116.250 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 2.116.250 | 2.116.250 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento y Reparaci de equipos de lavanderia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 2.116.250 | 2.116.250 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 2.116.250 | 2.116.250 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 903.000 | 903.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 903.000 | 903.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaci | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 37 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE LA MARCA EMERSON MODELO M47UA1 CENTRAL ACTIVIDAD 8 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 72101511-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACI N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE LA MARCA EMERSON MODELO M47UA1 | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | MANTENIMIENTO Y REPARACI N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE LA MARCA EMERSON MODELO M47UA1 | 686.493 | 686.493 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | MANTENIMIENTO Y REPARACI N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE LA MARCA EMERSON MODELO M47UA1 | 686.493 | 686.493 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACI□N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE LA MARCA EMERSON MODELO M47UA1 | 782.602 | 782.602 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACI□N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE LA MARCA EMERSON MODELO M47UA1 | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | MANTENIMIENTO Y REPARACI□N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE LA MARCA EMERSON MODELO M47UA1 | 686.493 | 686.493 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | MANTENIMIENTO Y REPARACI□N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE LA MARCA EMERSON MODELO M47UA1 | 686.493 | 686.493 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 112.667 | 112.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 112.667 | 112.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 128.440 | 128.440 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 112.667 | 112.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 112.667 | 112.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 72101511-001 | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 678.493 | 678.493 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 678.493 | 678.493 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 773.482 | 773.482 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 678.493 | 678.493 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 678.493 | 678.493 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 112.667 | 112.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 112.667 | 112.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 128.440 | 128.440 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 112.667 | 112.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 112.667 | 112.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 72101511-001 | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 578.493 | 578.493 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 578.493 | 578.493 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 659.482 | 659.482 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 578.493 | 578.493 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 578.493 | 578.493 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 146.000 | 146.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 146.000 | 146.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 166.440 | 166.440 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 146.000 | 146.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 146.000 | 146.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 72101511-001 | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 537.160 | 537.160 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 537.160 | 537.160 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 612.362 | 612.362 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 537.160 | 537.160 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 537.160 | 537.160 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 112.667 | 112.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 112.667 | 112.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 128.440 | 128.440 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 112.667 | 112.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 112.667 | 112.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 72101511-001 | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 869.433 | 869.433 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 869.433 | 869.433 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 991.154 | 991.154 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 869.433 | 869.433 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 869.433 | 869.433 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 172.667 | 172.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 172.667 | 172.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 196.840 | 196.840 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 172.667 | 172.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 172.667 | 172.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 72101511-001 | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 404.883 | 404.883 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 404.883 | 404.883 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 461.567 | 461.567 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 404.883 | 404.883 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 404.883 | 404.883 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 100.000 | 100.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 100.000 | 100.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 114.000 | 114.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 100.000 | 100.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 100.000 | 100.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 72101511-001 | Recarga completa de gas R407C | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Recarga completa de gas R407C | 2.408.167 | 2.408.167 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Recarga completa de gas R407C | 2.408.167 | 2.408.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Recarga completa de gas R407C | 2.745.310 | 2.745.310 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Recarga completa de gas R407C | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Recarga completa de gas R407C | 2.408.167 | 2.408.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Recarga completa de gas R407C | 2.408.167 | 2.408.167 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 460.667 | 460.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 460.667 | 460.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 525.160 | 525.160 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 460.667 | 460.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 460.667 | 460.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 72101511-001 | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro. | 261.610 | 261.610 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro. | 261.610 | 261.610 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro. | 298.235 | 298.235 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro. | 261.610 | 261.610 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro. | 261.610 | 261.610 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 65.000 | 65.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 65.000 | 65.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 74.100 | 74.100 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 65.000 | 65.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 65.000 | 65.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 72101511-001 | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 864.043 | 864.043 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 864.043 | 864.043 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 985.009 | 985.009 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 864.043 | 864.043 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 864.043 | 864.043 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 162.333 | 162.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 162.333 | 162.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 185.060 | 185.060 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 162.333 | 162.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 162.333 | 162.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 72101511-001 | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 867.377 | 867.377 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 867.377 | 867.377 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 988.810 | 988.810 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 867.377 | 867.377 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 867.377 | 867.377 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 164.000 | 164.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 164.000 | 164.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 186.960 | 186.960 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 164.000 | 164.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 164.000 | 164.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 72101511-001 | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 916.710 | 916.710 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 916.710 | 916.710 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 1.045.049 | 1.045.049 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 916.710 | 916.710 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 916.710 | 916.710 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 188.667 | 188.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 188.667 | 188.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 215.080 | 215.080 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 188.667 | 188.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 188.667 | 188.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 72101511-001 | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 1.345.583 | 1.345.583 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 1.345.583 | 1.345.583 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 1.533.965 | 1.533.965 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 1.345.583 | 1.345.583 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 1.345.583 | 1.345.583 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 241.000 | 241.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 241.000 | 241.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 274.740 | 274.740 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 241.000 | 241.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 241.000 | 241.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 72101511-001 | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 1.160.583 | 1.160.583 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 1.160.583 | 1.160.583 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 1.323.065 | 1.323.065 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 1.160.583 | 1.160.583 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 1.160.583 | 1.160.583 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 185.333 | 185.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 185.333 | 185.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 211.280 | 211.280 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 185.333 | 185.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 185.333 | 185.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 72101511-001 | Reemplazo del reservorio del humidificador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reemplazo del reservorio del humidificador | 1.317.283 | 1.317.283 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reemplazo del reservorio del humidificador | 1.317.283 | 1.317.283 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reemplazo del reservorio del humidificador | 1.501.703 | 1.501.703 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reemplazo del reservorio del humidificador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reemplazo del reservorio del humidificador | 1.317.283 | 1.317.283 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reemplazo del reservorio del humidificador | 1.317.283 | 1.317.283 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 230.333 | 230.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 230.333 | 230.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 262.580 | 262.580 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 230.333 | 230.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 230.333 | 230.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 72101511-001 | Remplazo de ventilador de condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Remplazo de ventilador de condensador | 4.679.417 | 4.679.417 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Remplazo de ventilador de condensador | 4.679.417 | 4.679.417 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Remplazo de ventilador de condensador | 5.334.535 | 5.334.535 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Remplazo de ventilador de condensador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Remplazo de ventilador de condensador | 4.679.417 | 4.679.417 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Remplazo de ventilador de condensador | 4.679.417 | 4.679.417 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 643.667 | 643.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 643.667 | 643.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 733.780 | 733.780 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 643.667 | 643.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 643.667 | 643.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 72101511-001 | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 1.359.667 | 1.359.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 1.359.667 | 1.359.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 1.550.020 | 1.550.020 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 1.359.667 | 1.359.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 1.359.667 | 1.359.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 259.000 | 259.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 259.000 | 259.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 295.260 | 295.260 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 259.000 | 259.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 259.000 | 259.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 72101511-001 | Cambio de placa de control ICOM | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de placa de control ICOM | 6.386.043 | 6.386.043 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de placa de control ICOM | 6.386.043 | 6.386.043 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de placa de control ICOM | 7.280.089 | 7.280.089 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Cambio de placa de control ICOM | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Cambio de placa de control ICOM | 6.386.043 | 6.386.043 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de placa de control ICOM | 6.386.043 | 6.386.043 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 963.667 | 963.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 963.667 | 963.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 1.098.580 | 1.098.580 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 963.667 | 963.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 963.667 | 963.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 72101511-001 | Cambio de placa de control del humidificador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de placa de control del humidificador | 2.708.833 | 2.708.833 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de placa de control del humidificador | 2.708.833 | 2.708.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de placa de control del humidificador | 3.088.070 | 3.088.070 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Cambio de placa de control del humidificador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Cambio de placa de control del humidificador | 2.708.833 | 2.708.833 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de placa de control del humidificador | 2.708.833 | 2.708.833 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 520.000 | 520.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 520.000 | 520.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 592.800 | 592.800 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 520.000 | 520.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 520.000 | 520.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 72101511-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACI□N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE Aires de Precisi□ STULZ | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | MANTENIMIENTO Y REPARACI□N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE Aires de Precisi□ STULZ | 690.000 | 690.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | MANTENIMIENTO Y REPARACI□N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE Aires de Precisi□ STULZ | 690.000 | 690.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACI□N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE Aires de Precisi□ STULZ | 786.600 | 786.600 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACI□N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE Aires de Precisi□ STULZ | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | MANTENIMIENTO Y REPARACI□N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE Aires de Precisi□ STULZ | 690.000 | 690.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | MANTENIMIENTO Y REPARACI□N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE Aires de Precisi□ STULZ | 690.000 | 690.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 151.333 | 151.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 151.333 | 151.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 172.520 | 172.520 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 151.333 | 151.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 151.333 | 151.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 72101511-001 | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 814.667 | 814.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 814.667 | 814.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 928.720 | 928.720 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 814.667 | 814.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 814.667 | 814.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 151.333 | 151.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 151.333 | 151.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 172.520 | 172.520 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 151.333 | 151.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 151.333 | 151.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 72101511-001 | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 581.333 | 581.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 581.333 | 581.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 662.720 | 662.720 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 581.333 | 581.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 581.333 | 581.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 184.667 | 184.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 184.667 | 184.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 210.520 | 210.520 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 184.667 | 184.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 184.667 | 184.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 43 | 72101511-001 | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 439.333 | 439.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 439.333 | 439.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 500.840 | 500.840 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 439.333 | 439.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 439.333 | 439.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 44 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 151.333 | 151.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 151.333 | 151.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 172.520 | 172.520 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 151.333 | 151.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 151.333 | 151.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 45 | 72101511-001 | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 718.000 | 718.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 718.000 | 718.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 818.520 | 818.520 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 718.000 | 718.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 718.000 | 718.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 214.667 | 214.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 214.667 | 214.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 244.720 | 244.720 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 214.667 | 214.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 214.667 | 214.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 47 | 72101511-001 | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 436.667 | 436.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 436.667 | 436.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 497.800 | 497.800 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 436.667 | 436.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 436.667 | 436.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 48 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 138.667 | 138.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 138.667 | 138.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 158.080 | 158.080 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 138.667 | 138.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 138.667 | 138.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 49 | 72101511-001 | Recarga completa de gas R407C | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Recarga completa de gas R407C | 2.117.667 | 2.117.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Recarga completa de gas R407C | 2.117.667 | 2.117.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Recarga completa de gas R407C | 2.414.140 | 2.414.140 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Recarga completa de gas R407C | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Recarga completa de gas R407C | 2.117.667 | 2.117.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Recarga completa de gas R407C | 2.117.667 | 2.117.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 50 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 554.333 | 554.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 554.333 | 554.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 631.940 | 631.940 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 554.333 | 554.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 554.333 | 554.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 51 | 72101511-001 | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro | 243.667 | 243.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro | 243.667 | 243.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro | 277.780 | 277.780 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro | 243.667 | 243.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro | 243.667 | 243.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 52 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 101.000 | 101.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 101.000 | 101.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 115.140 | 115.140 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 101.000 | 101.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 101.000 | 101.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 53 | 72101511-001 | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 646.667 | 646.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 646.667 | 646.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 737.200 | 737.200 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 646.667 | 646.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 646.667 | 646.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 54 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 205.000 | 205.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 205.000 | 205.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 233.700 | 233.700 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 205.000 | 205.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 205.000 | 205.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 55 | 72101511-001 | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 650.333 | 650.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 650.333 | 650.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 741.380 | 741.380 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 650.333 | 650.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 650.333 | 650.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 56 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 207.000 | 207.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 207.000 | 207.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 235.980 | 235.980 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 207.000 | 207.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 207.000 | 207.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 57 | 72101511-001 | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 867.667 | 867.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 867.667 | 867.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 989.140 | 989.140 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 867.667 | 867.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 867.667 | 867.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 58 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 265.667 | 265.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 265.667 | 265.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 302.860 | 302.860 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 265.667 | 265.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 265.667 | 265.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 59 | 72101511-001 | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 876.667 | 876.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 876.667 | 876.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 999.400 | 999.400 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 876.667 | 876.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 876.667 | 876.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 60 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 289.000 | 289.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 289.000 | 289.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 329.460 | 329.460 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 289.000 | 289.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 289.000 | 289.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 61 | 72101511-001 | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 811.333 | 811.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 811.333 | 811.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 924.920 | 924.920 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 811.333 | 811.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 811.333 | 811.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 62 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 230.000 | 230.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 230.000 | 230.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 262.200 | 262.200 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 230.000 | 230.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 230.000 | 230.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 63 | 72101511-001 | Reemplazo del reservorio del humidificador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reemplazo del reservorio del humidificador | 1.421.000 | 1.421.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reemplazo del reservorio del humidificador | 1.421.000 | 1.421.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reemplazo del reservorio del humidificador | 782.602 | 782.602 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reemplazo del reservorio del humidificador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reemplazo del reservorio del humidificador | 1.421.000 | 1.421.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reemplazo del reservorio del humidificador | 1.421.000 | 1.421.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 64 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 310.333 | 310.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 310.333 | 310.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 353.780 | 353.780 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 310.333 | 310.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 310.333 | 310.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 65 | 72101511-001 | Remplazo de ventilador de condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Remplazo de ventilador de condensador | 3.883.333 | 3.883.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Remplazo de ventilador de condensador | 3.883.333 | 3.883.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Remplazo de ventilador de condensador | 4.427.000 | 4.427.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Remplazo de ventilador de condensador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Remplazo de ventilador de condensador | 3.883.333 | 3.883.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Remplazo de ventilador de condensador | 3.883.333 | 3.883.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 66 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 753.667 | 753.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 753.667 | 753.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 859.180 | 859.180 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 753.667 | 753.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 753.667 | 753.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 67 | 72101511-001 | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 1.089.000 | 1.089.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 1.089.000 | 1.089.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 1.241.460 | 1.241.460 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 1.089.000 | 1.089.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 1.089.000 | 1.089.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 68 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 306.667 | 306.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 306.667 | 306.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 349.600 | 349.600 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 306.667 | 306.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 306.667 | 306.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 69 | 72101511-001 | Cambio de placa de control ICOM | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de placa de control ICOM | 6.853.333 | 6.853.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de placa de control ICOM | 6.853.333 | 6.853.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de placa de control ICOM | 7.812.800 | 7.812.800 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Cambio de placa de control ICOM | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Cambio de placa de control ICOM | 6.853.333 | 6.853.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de placa de control ICOM | 6.853.333 | 6.853.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 70 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.182.667 | 1.182.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.182.667 | 1.182.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 1.348.240 | 1.348.240 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.182.667 | 1.182.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.182.667 | 1.182.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 71 | 72101511-001 | Cambio de placa de control del humidificador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de placa de control del humidificador | 2.003.333 | 2.003.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de placa de control del humidificador | 2.003.333 | 2.003.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de placa de control del humidificador | 2.283.800 | 2.283.800 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Cambio de placa de control del humidificador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Cambio de placa de control del humidificador | 2.003.333 | 2.003.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de placa de control del humidificador | 2.003.333 | 2.003.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 72 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 723.000 | 723.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 723.000 | 723.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 824.220 | 824.220 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 723.000 | 723.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 723.000 | 723.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 73 | 72101511-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACI□N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE SAN LORENZO | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | MANTENIMIENTO Y REPARACI□N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE SAN LORENZO | 693.000 | 693.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | MANTENIMIENTO Y REPARACI□N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE SAN LORENZO | 693.000 | 693.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACI□N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE SAN LORENZO | 790.020 | 790.020 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACI□N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE SAN LORENZO | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | MANTENIMIENTO Y REPARACI□N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE SAN LORENZO | 693.000 | 693.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | MANTENIMIENTO Y REPARACI□N DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE SAN LORENZO | 693.000 | 693.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 74 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 152.000 | 152.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 152.000 | 152.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 173.280 | 173.280 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 152.000 | 152.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 152.000 | 152.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75 | 72101511-001 | Visita de emergencia para verificaci□ y reseteo de alarmas | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 817.333 | 817.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 817.333 | 817.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 931.760 | 931.760 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 817.333 | 817.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Visita de emergencia para verificaci y reseteo de alarmas | 817.333 | 817.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 76 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 152.000 | 152.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 152.000 | 152.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 173.280 | 173.280 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 152.000 | 152.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 152.000 | 152.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 77 | 72101511-001 | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 584.000 | 584.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 584.000 | 584.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 665.760 | 665.760 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 584.000 | 584.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | 584.000 | 584.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 78 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 185.333 | 185.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 185.333 | 185.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 211.280 | 211.280 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 185.333 | 185.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 185.333 | 185.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 79 | 72101511-001 | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 442.000 | 442.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 442.000 | 442.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 503.880 | 503.880 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 442.000 | 442.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos. | 442.000 | 442.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 80 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 152.000 | 152.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 152.000 | 152.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 173.280 | 173.280 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 152.000 | 152.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 152.000 | 152.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 81 | 72101511-001 | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 722.333 | 722.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 722.333 | 722.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 823.460 | 823.460 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 722.333 | 722.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Verificación y reparación de cañerìas de cobre en caso de fugas de gas | 722.333 | 722.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 82 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 216.333 | 216.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 216.333 | 216.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 246.620 | 246.620 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 216.333 | 216.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 216.333 | 216.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 83 | 72101511-001 | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 439.000 | 439.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 439.000 | 439.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 500.460 | 500.460 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 439.000 | 439.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reposición de la aislación de las cañerías de cobre | 439.000 | 439.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 84 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 139.667 | 139.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 139.667 | 139.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 159.220 | 159.220 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 139.667 | 139.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 139.667 | 139.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 85 | 72101511-001 | Recarga completa de gas R407C | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Recarga completa de gas R407C | 2.133.000 | 2.133.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Recarga completa de gas R407C | 2.133.000 | 2.133.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Recarga completa de gas R407C | 2.431.620 | 2.431.620 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Recarga completa de gas R407C | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Recarga completa de gas R407C | 2.133.000 | 2.133.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Recarga completa de gas R407C | 2.133.000 | 2.133.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 86 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 558.667 | 558.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 558.667 | 558.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 636.880 | 636.880 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 558.667 | 558.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 558.667 | 558.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 87 | 72101511-001 | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro. | 245.000 | 245.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro. | 245.000 | 245.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro. | 279.300 | 279.300 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro. | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro. | 245.000 | 245.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Verificaci del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro. | 245.000 | 245.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 88 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 101.333 | 101.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 101.333 | 101.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 115.520 | 115.520 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 101.333 | 101.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 101.333 | 101.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 89 | 72101511-001 | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 651.667 | 651.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 651.667 | 651.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 742.900 | 742.900 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 651.667 | 651.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador | 651.667 | 651.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 90 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 206.667 | 206.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 206.667 | 206.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 235.600 | 235.600 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 206.667 | 206.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 206.667 | 206.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 91 | 72101511-001 | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 655.333 | 655.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 655.333 | 655.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 747.080 | 747.080 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 655.333 | 655.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza ( lavado) de la serpentina del evaporador | 655.333 | 655.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 208.333 | 208.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 208.333 | 208.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 237.500 | 237.500 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 208.333 | 208.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 208.333 | 208.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 93 | 72101511-001 | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 873.000 | 873.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 873.000 | 873.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 995.220 | 995.220 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 873.000 | 873.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador | 873.000 | 873.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 94 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 267.333 | 267.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 267.333 | 267.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 304.760 | 304.760 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 267.333 | 267.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 267.333 | 267.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 95 | 72101511-001 | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 884.667 | 884.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 884.667 | 884.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 1.008.520 | 1.008.520 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 884.667 | 884.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci de Filtro de agua de alimentaci a la entrada del equipo de aire | 884.667 | 884.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 291.333 | 291.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 291.333 | 291.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 332.120 | 332.120 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 291.333 | 291.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 291.333 | 291.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 97 | 72101511-001 | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 819.333 | 819.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 819.333 | 819.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 934.040 | 934.040 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 819.333 | 819.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reemplazo del Filtro de aire del equipo | 819.333 | 819.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 98 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 231.667 | 231.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 231.667 | 231.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 264.100 | 264.100 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 231.667 | 231.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 231.667 | 231.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 99 | 72101511-001 | Reemplazo del reservorio del humidificador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reemplazo del reservorio del humidificador | 1.428.333 | 1.428.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reemplazo del reservorio del humidificador | 1.428.333 | 1.428.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reemplazo del reservorio del humidificador | 1.628.300 | 1.628.300 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reemplazo del reservorio del humidificador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reemplazo del reservorio del humidificador | 1.428.333 | 1.428.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reemplazo del reservorio del humidificador | 1.428.333 | 1.428.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 100 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 312.667 | 312.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 312.667 | 312.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 356.440 | 356.440 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 312.667 | 312.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 312.667 | 312.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 101 | 72101511-001 | Remplazo de ventilador de condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Remplazo de ventilador de condensador | 3.916.667 | 3.916.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Remplazo de ventilador de condensador | 3.916.667 | 3.916.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Remplazo de ventilador de condensador | 4.465.000 | 4.465.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Remplazo de ventilador de condensador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Remplazo de ventilador de condensador | 3.916.667 | 3.916.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Remplazo de ventilador de condensador | 3.916.667 | 3.916.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 102 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 761.000 | 761.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 761.000 | 761.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 867.540 | 867.540 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 761.000 | 761.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 761.000 | 761.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 103 | 72101511-001 | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 1.098.000 | 1.098.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 1.098.000 | 1.098.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 1.251.720 | 1.251.720 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 1.098.000 | 1.098.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador | 1.098.000 | 1.098.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 104 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 309.333 | 309.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 309.333 | 309.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 352.640 | 352.640 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 309.333 | 309.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 309.333 | 309.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 105 | 72101511-001 | Cambio de placa de control ICOM | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de placa de control ICOM | 6.906.667 | 6.906.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de placa de control ICOM | 6.906.667 | 6.906.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de placa de control ICOM | 7.873.600 | 7.873.600 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Cambio de placa de control ICOM | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Cambio de placa de control ICOM | 6.906.667 | 6.906.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de placa de control ICOM | 6.906.667 | 6.906.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 106 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.191.333 | 1.191.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.191.333 | 1.191.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 1.358.120 | 1.358.120 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.191.333 | 1.191.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.191.333 | 1.191.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 107 | 72101511-001 | Cambio de placa de control del humidificador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de placa de control del humidificador | 2.021.667 | 2.021.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de placa de control del humidificador | 2.021.667 | 2.021.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de placa de control del humidificador | 2.304.700 | 2.304.700 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Cambio de placa de control del humidificador | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Cambio de placa de control del humidificador | 2.021.667 | 2.021.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de placa de control del humidificador | 2.021.667 | 2.021.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 108 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 729.000 | 729.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 729.000 | 729.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 831.060 | 831.060 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 729.000 | 729.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 729.000 | 729.000 |

## Propuestas para el Lote 38 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 8 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 72101511-001 | Limpieza de condensador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de condensador. | 203.845 | 203.845 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de condensador. | 203.845 | 203.845 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de condensador. | 232.383 | 232.383 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de condensador. | 203.845 | 203.845 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de condensador. | 205.000 | 205.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de condensador. | 203.845 | 203.845 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de condensador. | 203.845 | 203.845 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 115.612 | 115.612 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 115.612 | 115.612 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 131.798 | 131.798 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 115.612 | 115.612 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 115.000 | 115.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 115.612 | 115.612 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 115.612 | 115.612 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 72101511-002 | Limpieza de evaporador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de evaporador. | 180.276 | 180.276 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de evaporador. | 180.276 | 180.276 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de evaporador. | 205.515 | 205.515 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de evaporador. | 180.276 | 180.276 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de evaporador. | 180.000 | 180.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de evaporador. | 180.276 | 180.276 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de evaporador. | 180.276 | 180.276 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 115.612 | 115.612 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 115.612 | 115.612 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 131.798 | 131.798 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 115.612 | 115.612 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 116.000 | 116.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 115.612 | 115.612 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 115.612 | 115.612 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 72101511-003 | Limpieza de careta y filtro. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de careta y filtro. | 130.399 | 130.399 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de careta y filtro. | 130.399 | 130.399 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de careta y filtro. | 148.655 | 148.655 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de careta y filtro. | 130.399 | 130.399 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de careta y filtro. | 130.000 | 130.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de careta y filtro. | 130.399 | 130.399 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de careta y filtro. | 130.399 | 130.399 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 70.099 | 70.099 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 70.099 | 70.099 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 79.913 | 79.913 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 70.099 | 70.099 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 80.000 | 80.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 70.099 | 70.099 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 70.099 | 70.099 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 72101511-003 | Limpieza de drenaje. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de drenaje. | 154.248 | 154.248 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de drenaje. | 154.248 | 154.248 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de drenaje. | 175.843 | 175.843 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de drenaje. | 154.248 | 154.248 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de drenaje. | 155.000 | 155.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de drenaje. | 154.248 | 154.248 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de drenaje. | 154.248 | 154.248 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 73.087 | 73.087 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 73.087 | 73.087 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 83.319 | 83.319 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 73.087 | 73.087 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 75.000 | 75.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 73.087 | 73.087 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 73.087 | 73.087 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 72101511-003 | Provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 256.312 | 256.312 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 265.312 | 265.312 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 302.456 | 302.456 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 265.312 | 265.312 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 265.000 | 265.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 265.312 | 265.312 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 265.312 | 265.312 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 152.946 | 152.946 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 152.946 | 152.946 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 174.358 | 174.358 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 152.946 | 152.946 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 155.000 | 155.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 152.946 | 152.946 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 152.946 | 152.946 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 72101511-003 | reparaci de motor compresor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | reparaci de motor compresor | 1.796.284 | 1.796.284 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | reparaci de motor compresor | 1.796.284 | 1.796.284 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | reparaci de motor compresor | 2.047.764 | 2.047.764 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | reparaci de motor compresor | 1.796.284 | 1.796.284 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | reparaci de motor compresor | 1.800.000 | 1.800.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | reparaci de motor compresor | 1.796.284 | 1.796.284 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | reparaci de motor compresor | 1.796.284 | 1.796.284 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 696.443 | 696.443 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 696.443 | 696.443 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 793.945 | 793.945 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 696.443 | 696.443 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 700.000 | 700.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 696.443 | 696.443 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 696.443 | 696.443 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 72101511-003 | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales) | 515.959 | 515.959 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales) | 515.959 | 515.959 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales) | 588.193 | 588.193 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales) | 515.959 | 515.959 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales) | 515.000 | 515.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales) | 515.959 | 515.959 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales) | 515.959 | 515.959 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 196.610 | 196.610 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 196.610 | 196.610 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 224.135 | 224.135 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 196.610 | 196.610 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 197.000 | 197.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 196.610 | 196.610 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 196.610 | 196.610 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 72101511-003 | Servicio de rebobinado de motor ventilador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de rebobinado de motor ventilador | 551.726 | 551.726 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de rebobinado de motor ventilador | 551.726 | 551.726 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de rebobinado de motor ventilador | 628.968 | 628.968 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de rebobinado de motor ventilador | 551.726 | 551.726 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de rebobinado de motor ventilador | 555.000 | 555.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de rebobinado de motor ventilador | 551.726 | 551.726 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de rebobinado de motor ventilador | 551.726 | 551.726 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 213.277 | 213.277 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 213.277 | 213.277 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 243.136 | 243.136 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 213.277 | 213.277 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 214.000 | 214.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 213.277 | 213.277 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 213.277 | 213.277 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 72101511-003 | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 346.770 | 346.770 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 346.770 | 346.770 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 395.318 | 395.318 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 346.770 | 346.770 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 347.000 | 347.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 346.770 | 346.770 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 346.770 | 346.770 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 156.017 | 156.017 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 156.017 | 156.017 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 177.859 | 177.859 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 156.017 | 156.017 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 157.000 | 157.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 156.017 | 156.017 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 156.017 | 156.017 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 72101511-003 | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora | 365.483 | 365.483 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora | 365.483 | 365.483 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora | 416.651 | 416.651 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora | 365.483 | 365.483 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora | 366.000 | 366.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora | 365.483 | 365.483 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora | 365.483 | 365.483 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 147.761 | 147.761 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 147.761 | 147.761 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 168.448 | 168.448 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 147.761 | 147.761 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 148.000 | 148.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 147.761 | 147.761 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 147.761 | 147.761 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 72101511-003 | reparaci de placa electronica. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | reparaci de placa electronica. | 376.817 | 376.817 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | reparaci de placa electronica. | 376.817 | 376.817 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | reparaci de placa electronica. | 429.571 | 429.571 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | reparaci de placa electronica. | 376.817 | 376.817 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | reparaci de placa electronica. | 380.000 | 380.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | reparaci de placa electronica. | 376.817 | 376.817 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | reparaci de placa electronica. | 376.817 | 376.817 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 188.256 | 188.256 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 188.256 | 188.256 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 214.612 | 214.612 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 188.256 | 188.256 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 190.000 | 190.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 188.256 | 188.256 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 188.256 | 188.256 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 72101511-003 | Servicio de placa electronica (incluida provision y cambio ) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de placa electronica (incluida provision y cambio ) | 426.307 | 426.307 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de placa electronica (incluida provision y cambio ) | 426.307 | 426.307 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de placa electronica (incluida provision y cambio ) | 485.990 | 485.990 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de placa electronica (incluida provision y cambio ) | 426.307 | 426.307 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de placa electronica (incluida provision y cambio ) | 427.000 | 427.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de placa electronica (incluida provision y cambio ) | 426.307 | 426.307 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de placa electronica (incluida provision y cambio ) | 426.307 | 426.307 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 321.711 | 321.711 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 321.711 | 321.711 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 366.751 | 366.751 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 321.711 | 321.711 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 322.000 | 322.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 321.711 | 321.711 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 321.711 | 321.711 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 72101511-003 | Servicio de termostato alambrico (provision y cambio incluido segun necesidad) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de termostato alambrico (provision y cambio incluido segun necesidad) | 261.964 | 261.964 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de termostato alambrico (provision y cambio incluido segun necesidad) | 261.964 | 261.964 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de termostato alambrico (provision y cambio incluido segun necesidad) | 298.639 | 298.639 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de termostato alambrico (provision y cambio incluido segun necesidad) | 261.964 | 261.964 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de termostato alambrico (provision y cambio incluido segun necesidad) | 262.000 | 262.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de termostato alambrico (provision y cambio incluido segun necesidad) | 261.964 | 261.964 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de termostato alambrico (provision y cambio incluido segun necesidad) | 261.964 | 261.964 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 149.761 | 149.761 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 149.761 | 149.761 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 170.728 | 170.728 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 149.761 | 149.761 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 150.000 | 150.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 149.761 | 149.761 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 149.761 | 149.761 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 72101511-003 | Cambio de relay de 24V (incluido provision y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de relay de 24V (incluido provision y cambio) | 241.107 | 241.107 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de relay de 24V (incluido provision y cambio) | 241.107 | 241.107 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de relay de 24V (incluido provision y cambio) | 274.862 | 274.862 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de relay de 24V (incluido provision y cambio) | 241.107 | 241.107 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Cambio de relay de 24V (incluido provision y cambio) | 242.000 | 242.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Cambio de relay de 24V (incluido provision y cambio) | 241.107 | 241.107 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de relay de 24V (incluido provision y cambio) | 241.107 | 241.107 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 216.417 | 216.417 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 216.417 | 216.417 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 246.715 | 246.715 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 216.417 | 216.417 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 217.000 | 217.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 216.417 | 216.417 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 216.417 | 216.417 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 72101511-003 | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provision y cambio). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provision y cambio). | 242.312 | 242.312 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provision y cambio). | 242.312 | 242.312 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provision y cambio). | 276.236 | 276.236 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provision y cambio). | 242.312 | 242.312 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provision y cambio). | 243.000 | 243.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provision y cambio). | 242.312 | 242.312 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provision y cambio). | 242.312 | 242.312 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 255.338 | 255.338 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 255.338 | 255.338 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 291.085 | 291.085 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 255.338 | 255.338 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 256.000 | 256.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 255.338 | 255.338 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 255.338 | 255.338 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 72101511-003 | reparaci o cambio de capacitor de marcha de compresor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | reparaci o cambio de capacitor de marcha de compresor | 203.665 | 203.665 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | reparaci o cambio de capacitor de marcha de compresor | 203.665 | 203.665 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | reparaci□ o cambio de capacitor de marcha de compresor | 232.178 | 232.178 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | reparaci□ o cambio de capacitor de marcha de compresor | 203.665 | 203.665 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | reparaci□ o cambio de capacitor de marcha de compresor | 205.000 | 205.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | reparaci□ o cambio de capacitor de marcha de compresor | 203.665 | 203.665 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | reparaci□ o cambio de capacitor de marcha de compresor | 203.665 | 203.665 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 199.750 | 199.750 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 199.750 | 199.750 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 227.715 | 227.715 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 199.750 | 199.750 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 200.000 | 200.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 199.750 | 199.750 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 199.750 | 199.750 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 72101511-003 | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provision y cambio. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provision y cambio. | 576.589 | 576.589 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provision y cambio. | 576.589 | 576.589 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provision y cambio. | 657.311 | 657.311 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provision y cambio. | 576.589 | 576.589 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provision y cambio. | 577.000 | 577.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provision y cambio. | 576.589 | 576.589 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provision y cambio. | 576.589 | 576.589 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 198.216 | 198.216 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 198.216 | 198.216 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 225.966 | 225.966 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 198.216 | 198.216 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 200.000 | 200.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 198.216 | 198.216 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 198.216 | 198.216 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 72101511-003 | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provision y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provision y cambio) | 406.220 | 406.220 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provision y cambio) | 406.220 | 406.220 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provision y cambio) | 463.091 | 463.091 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provision y cambio) | 406.220 | 406.220 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provision y cambio) | 406.000 | 406.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provision y cambio) | 406.220 | 406.220 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provision y cambio) | 406.220 | 406.220 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 169.793 | 169.793 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 169.793 | 169.793 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 193.564 | 193.564 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 169.793 | 169.793 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 170.000 | 170.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 169.793 | 169.793 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 169.793 | 169.793 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 72101511-003 | Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno | 303.969 | 303.969 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno | 303.969 | 303.969 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno | 346.525 | 346.525 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno | 303.969 | 303.969 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno | 305.000 | 305.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno | 303.969 | 303.969 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno | 303.969 | 303.969 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 214.024 | 214.024 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 214.024 | 214.024 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 243.987 | 243.987 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 214.024 | 214.024 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 215.000 | 215.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 214.024 | 214.024 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 214.024 | 214.024 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 72101511-003 | Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina. | 256.828 | 256.828 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina. | 256.828 | 256.828 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina. | 292.784 | 292.784 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina. | 256.828 | 256.828 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina. | 257.000 | 257.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina. | 256.828 | 256.828 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina. | 256.828 | 256.828 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 167.261 | 167.261 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 167.261 | 167.261 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 190.678 | 190.678 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 167.261 | 167.261 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 168.000 | 168.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 167.261 | 167.261 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 167.261 | 167.261 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 72101511-003 | Adaptacion y montaje de masa para aleta de ventilador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptacion y montaje de masa para aleta de ventilador | 242.223 | 242.223 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptacion y montaje de masa para aleta de ventilador | 242.223 | 242.223 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptacion y montaje de masa para aleta de ventilador | 276.134 | 276.134 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptacion y montaje de masa para aleta de ventilador | 242.223 | 242.223 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptacion y montaje de masa para aleta de ventilador | 243.000 | 243.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptacion y montaje de masa para aleta de ventilador | 242.223 | 242.223 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptacion y montaje de masa para aleta de ventilador | 242.223 | 242.223 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 170.249 | 170.249 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 170.249 | 170.249 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 194.084 | 194.084 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 170.249 | 170.249 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 170.000 | 170.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 170.249 | 170.249 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 170.249 | 170.249 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 43 | 72101511-003 | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provision y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provision y cambio) | 245.349 | 245.349 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provision y cambio) | 245.349 | 245.349 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provision y cambio) | 279.698 | 279.698 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provision y cambio) | 245.349 | 245.349 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provision y cambio) | 246.000 | 246.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provision y cambio) | 245.349 | 245.349 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provision y cambio) | 245.349 | 245.349 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 44 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 198.216 | 198.216 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 198.216 | 198.216 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 225.966 | 225.966 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 198.216 | 198.216 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 200.000 | 200.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 198.216 | 198.216 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 198.216 | 198.216 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 45 | 72101511-003 | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provision y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provision y cambio) | 247.028 | 247.028 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provision y cambio) | 247.028 | 247.028 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provision y cambio) | 281.612 | 281.612 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provision y cambio) | 247.028 | 247.028 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provision y cambio) | 250.000 | 250.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provision y cambio) | 247.028 | 247.028 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provision y cambio) | 247.028 | 247.028 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 198.216 | 198.216 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 198.216 | 198.216 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 225.966 | 225.966 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 198.216 | 198.216 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 200.000 | 200.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 198.216 | 198.216 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 198.216 | 198.216 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 47 | 72101511-003 | Mantenimiento de sensor (provision y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de sensor (provision y cambio) | 142.894 | 142.894 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor (provision y cambio) | 142.894 | 142.894 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de sensor (provision y cambio) | 162.899 | 162.899 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de sensor (provision y cambio) | 142.894 | 142.894 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de sensor (provision y cambio) | 143.000 | 143.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor (provision y cambio) | 142.894 | 142.894 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de sensor (provision y cambio) | 142.894 | 142.894 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 48 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 200.216 | 200.216 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 200.216 | 200.216 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 228.246 | 228.246 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 200.216 | 200.216 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 200.000 | 200.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 200.216 | 200.216 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 200.216 | 200.216 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 49 | 72101511-003 | -Mantenimiento de llave TM (provision y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | - Mantenimiento de llave TM (provision y cambio) | 141.712 | 141.712 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de llave TM (provision y cambio) | 141.712 | 141.712 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | - Mantenimiento de llave TM (provision y cambio) | 161.552 | 161.552 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | - Mantenimiento de llave TM (provision y cambio) | 141.712 | 141.712 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | - Mantenimiento de llave TM (provision y cambio) | 142.000 | 142.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de llave TM (provision y cambio) | 141.712 | 141.712 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | - Mantenimiento de llave TM (provision y cambio) | 141.712 | 141.712 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 50 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 169.945 | 169.945 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 169.945 | 169.945 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 193.737 | 193.737 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 169.945 | 169.945 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 170.000 | 170.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 169.945 | 169.945 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 169.945 | 169.945 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 51 | 72101511-003 | -Mantenimiento de valvulas (provision y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | - Mantenimiento de valvulas (provision y cambio) | 243.138 | 243.138 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de valvulas (provision y cambio) | 243.138 | 243.138 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | - Mantenimiento de valvulas (provision y cambio) | 277.177 | 277.177 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | - Mantenimiento de valvulas (provision y cambio) | 243.138 | 243.138 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | - Mantenimiento de valvulas (provision y cambio) | 245.000 | 245.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de valvulas (provision y cambio) | 243.138 | 243.138 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | - Mantenimiento de valvulas (provision y cambio) | 243.138 | 243.138 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 52 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 216.883 | 216.883 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 216.883 | 216.883 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 247.247 | 247.247 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 216.883 | 216.883 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 218.000 | 218.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 216.883 | 216.883 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 216.883 | 216.883 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 53 | 72101511-003 | -Mantenimiento de capilares (provision y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | - Mantenimiento de capilares (provision y cambio) | 217.867 | 217.867 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de capilares (provision y cambio) | 217.867 | 217.867 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | - Mantenimiento de capilares (provision y cambio) | 248.368 | 248.368 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | - Mantenimiento de capilares (provision y cambio) | 217.867 | 217.867 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | - Mantenimiento de capilares (provision y cambio) | 218.000 | 218.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de capilares (provision y cambio) | 217.867 | 217.867 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | - Mantenimiento de capilares (provision y cambio) | 217.867 | 217.867 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 54 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 256.023 | 256.023 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 256.023 | 256.023 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 291.866 | 291.866 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 256.023 | 256.023 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 257.000 | 257.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 256.023 | 256.023 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 256.023 | 256.023 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 55 | 72101511-003 | -Mantenimiento de contactor electromagnetico (provision y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | -Mantenimiento de contactor electromagnetico (provision y cambio) | 344.383 | 344.383 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | -Mantenimiento de contactor electromagnetico (provision y cambio) | 344.383 | 344.383 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | -Mantenimiento de contactor electromagnetico (provision y cambio) | 392.597 | 392.597 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | -Mantenimiento de contactor electromagnetico (provision y cambio) | 344.383 | 344.383 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | -Mantenimiento de contactor electromagnetico (provision y cambio) | 350.000 | 350.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | -Mantenimiento de contactor electromagnetico (provision y cambio) | 344.383 | 344.383 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | -Mantenimiento de contactor electromagnetico (provision y cambio) | 344.383 | 344.383 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 56 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 261.117 | 261.117 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 261.117 | 261.117 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 297.673 | 297.673 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 261.117 | 261.117 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 262.000 | 262.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 261.117 | 261.117 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 261.117 | 261.117 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 57 | 72101511-003 | -Traslado e Instalacion (caneria de cobre con aislacion, drenaje e interconexion eléctrica de UE y UC, embutido de caneria de terminacion de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalacion y puesta en marcha) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | -Traslado e Instalacion (caneria de cobre con aislacion, drenaje e interconexion eléctrica de UE y UC, embutido de caneria de terminacion de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalacion y puesta en marcha) | 777.245 | 777.245 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | -Traslado e Instalacion (caneria de cobre con aislacion, drenaje e interconexion eléctrica de UE y UC, embutido de caneria de terminacion de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalacion y puesta en marcha) | 777.245 | 777.245 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | -Traslado e Instalacion (caneria de cobre con aislacion, drenaje e interconexion eléctrica de UE y UC, embutido de caneria de terminacion de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalacion y puesta en marcha) | 886.059 | 886.059 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | -Traslado e Instalacion (caneria de cobre con aislacion, drenaje e interconexion eléctrica de UE y UC, embutido de caneria de terminacion de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalacion y puesta en marcha) | 777.245 | 777.245 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | -Traslado e Instalacion (caneria de cobre con aislacion, drenaje e interconexion eléctrica de UE y UC, embutido de caneria de terminacion de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalacion y puesta en marcha) | 780.000 | 780.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | -Traslado e Instalacion (caneria de cobre con aislacion, drenaje e interconexion eléctrica de UE y UC, embutido de caneria de terminacion de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalacion y puesta en marcha) | 777.245 | 777.245 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | -Traslado e Instalacion (caneria de cobre con aislacion, drenaje e interconexion eléctrica de UE y UC, embutido de caneria de terminacion de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalacion y puesta en marcha) | 777.245 | 777.245 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 58 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 435.736 | 435.736 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 435.736 | 435.736 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 496.739 | 496.739 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 435.736 | 435.736 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 436.000 | 436.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 435.736 | 435.736 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 435.736 | 435.736 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 59 | 72101511-003 | -Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provision) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | -Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provision) | 357.718 | 357.718 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | -Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provision) | 357.718 | 357.718 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | -Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provision) | 407.799 | 407.799 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | -Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provision) | 357.718 | 357.718 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | -Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provision) | 358.000 | 358.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | -Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provision) | 357.718 | 357.718 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | -Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provision) | 357.718 | 357.718 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 60 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 166.018 | 166.018 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 166.018 | 166.018 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 189.261 | 189.261 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 166.018 | 166.018 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 167.000 | 167.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 166.018 | 166.018 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 166.018 | 166.018 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 61 | 72101511-003 | -Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provision)a | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | -Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provision)a | 266.211 | 266.211 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | -Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provision)a | 266.211 | 266.211 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | -Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provision)a | 303.481 | 303.481 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | -Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provision)a | 266.211 | 266.211 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | -Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provision)a | 267.000 | 267.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | -Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provision)a | 266.211 | 266.211 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | -Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provision)a | 266.211 | 266.211 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 62 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 192.697 | 192.697 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 192.697 | 192.697 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 219.675 | 219.675 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 192.697 | 192.697 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 200.000 | 200.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 192.697 | 192.697 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 192.697 | 192.697 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 63 | 72101511-003 | -reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | -reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 242.228 | 242.228 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | -reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 242.228 | 242.228 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | -reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 276.140 | 276.140 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | -reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 242.228 | 242.228 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | -reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 243.000 | 243.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | -reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 242.228 | 242.228 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | -reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 242.228 | 242.228 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 64 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 125.603 | 125.603 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 125.603 | 125.603 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 143.187 | 143.187 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 125.603 | 125.603 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 126.000 | 126.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 125.603 | 125.603 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 125.603 | 125.603 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 65 | 72101511-003 | -Servicio de pintura anti óxido de bandeja de drenaje de UE | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | -Servicio de pintura anti óxido de bandeja de drenaje de UE | 197.466 | 197.466 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | -Servicio de pintura anti óxido de bandeja de drenaje de UE | 197.466 | 197.466 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | -Servicio de pintura anti óxido de bandeja de drenaje de UE | 225.111 | 225.111 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | -Servicio de pintura anti óxido de bandeja de drenaje de UE | 197.466 | 197.466 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | -Servicio de pintura anti óxido de bandeja de drenaje de UE | 200.000 | 200.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | -Servicio de pintura anti óxido de bandeja de drenaje de UE | 197.466 | 197.466 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | -Servicio de pintura anti óxido de bandeja de drenaje de UE | 197.466 | 197.466 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 66 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 124.192 | 124.192 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 124.192 | 124.192 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 141.579 | 141.579 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 124.192 | 124.192 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 125.000 | 125.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 124.192 | 124.192 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 124.192 | 124.192 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 67 | 72101511-003 | -reparaci de valvula a sistema de expansion (provision y cambio ) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | -reparaci de valvula a sistema de expansion (provision y cambio ) | 391.849 | 391.849 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | -reparaci de valvula a sistema de expansion (provision y cambio ) | 391.849 | 391.849 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | -reparaci de valvula a sistema de expansion (provision y cambio ) | 446.708 | 446.708 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | -reparaci de valvula a sistema de expansion (provision y cambio ) | 391.849 | 391.849 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | -reparaci de valvula a sistema de expansion (provision y cambio ) | 400.000 | 400.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | -reparaci de valvula a sistema de expansion (provision y cambio ) | 391.849 | 391.849 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | -reparaci de valvula a sistema de expansion (provision y cambio ) | 391.849 | 391.849 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 68 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 262.003 | 262.003 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 262.003 | 262.003 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 298.683 | 298.683 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 262.003 | 262.003 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 265.000 | 265.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 262.003 | 262.003 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 262.003 | 262.003 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 69 | 72101511-003 | -Cambio de relay termico. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | -Cambio de relay termico. | 301.147 | 301.147 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | -Cambio de relay termico. | 301.147 | 301.147 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | -Cambio de relay termico. | 343.308 | 343.308 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | -Cambio de relay termico. | 301.147 | 301.147 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | -Cambio de relay termico. | 302.000 | 302.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | -Cambio de relay termico. | 301.147 | 301.147 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | -Cambio de relay termico. | 301.147 | 301.147 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 70 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 226.306 | 226.306 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 226.306 | 226.306 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 257.989 | 257.989 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 226.306 | 226.306 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 227.000 | 227.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 226.306 | 226.306 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 226.306 | 226.306 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 71 | 72101511-003 | -reparaci de control remoto universal para AA (provision en caso de falla total) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | -reparaci de control remoto universal para AA (provision en caso de falla total) | 155.071 | 155.071 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | -reparaci de control remoto universal para AA (provision en caso de falla total) | 155.071 | 155.071 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | -reparaci de control remoto universal para AA (provision en caso de falla total) | 176.781 | 176.781 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | -reparaci de control remoto universal para AA (provision en caso de falla total) | 155.071 | 155.071 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | -reparaci de control remoto universal para AA (provision en caso de falla total) | 156.000 | 156.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | -reparaci de control remoto universal para AA (provision en caso de falla total) | 155.071 | 155.071 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | -reparaci de control remoto universal para AA (provision en caso de falla total) | 155.071 | 155.071 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 72 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 108.189 | 108.189 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 108.189 | 108.189 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 123.335 | 123.335 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 108.189 | 108.189 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 110.000 | 110.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 108.189 | 108.189 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 108.189 | 108.189 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 73 | 72101511-003 | -Mantenimiento de presostato de baja presion (incluye provision y cambio de ser necesario | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | - Mantenimiento de presostato de baja presion (incluye provision y cambio de ser necesario | 174.090 | 174.090 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de presostato de baja presion (incluye provision y cambio de ser necesario | 174.090 | 174.090 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | - Mantenimiento de presostato de baja presion (incluye provision y cambio de ser necesario | 198.463 | 198.463 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | - Mantenimiento de presostato de baja presion (incluye provision y cambio de ser necesario | 174.090 | 174.090 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | - Mantenimiento de presostato de baja presion (incluye provision y cambio de ser necesario | 175.000 | 175.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de presostato de baja presion (incluye provision y cambio de ser necesario | 174.090 | 174.090 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | - Mantenimiento de presostato de baja presion (incluye provision y cambio de ser necesario | 174.090 | 174.090 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 74 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 191.604 | 191.604 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 191.604 | 191.604 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 218.429 | 218.429 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 191.604 | 191.604 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 192.000 | 192.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 191.604 | 191.604 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 191.604 | 191.604 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75 | 72101511-003 | -Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provision y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | - Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provision y cambio de ser necesario) | 305.499 | 305.499 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provision y cambio de ser necesario) | 305.499 | 305.499 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | - Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provision y cambio de ser necesario) | 348.269 | 348.269 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | - Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provision y cambio de ser necesario) | 305.499 | 305.499 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | - Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provision y cambio de ser necesario) | 306.000 | 306.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provision y cambio de ser necesario) | 305.499 | 305.499 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | - Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provision y cambio de ser necesario) | 305.499 | 305.499 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 76 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 216.154 | 216.154 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 216.154 | 216.154 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 246.416 | 246.416 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 216.154 | 216.154 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 217.000 | 217.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 216.154 | 216.154 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 216.154 | 216.154 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 77 | 72101511-003 | -Instalacion de valvula de servicio (con provision). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | -Instalacion de valvula de servicio (con provision). | 215.015 | 215.015 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | -Instalacion de valvula de servicio (con provision). | 215.015 | 215.015 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | -Instalacion de valvula de servicio (con provision). | 245.117 | 245.117 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | -Instalacion de valvula de servicio (con provision). | 215.015 | 215.015 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | -Instalacion de valvula de servicio (con provision). | 215.000 | 215.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | -Instalacion de valvula de servicio (con provision). | 215.015 | 215.015 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | -Instalacion de valvula de servicio (con provision). | 215.015 | 215.015 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 78 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 188.158 | 188.158 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 188.158 | 188.158 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 214.500 | 214.500 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 188.158 | 188.158 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 190.000 | 190.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 188.158 | 188.158 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 188.158 | 188.158 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 79 | 72101511-003 | -Instalacion de valvula de solenoide (con provision) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | -Instalacion de valvula de solenoide (con provision) | 268.794 | 268.794 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | -Instalacion de valvula de solenoide (con provision) | 268.794 | 268.794 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | -Instalacion de valvula de solenoide (con provision) | 306.425 | 306.425 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | -Instalacion de valvula de solenoide (con provision) | 268.794 | 268.794 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | -Instalacion de valvula de solenoide (con provision) | 267.000 | 267.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | -Instalacion de valvula de solenoide (con provision) | 268.794 | 268.794 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | -Instalacion de valvula de solenoide (con provision) | 268.794 | 268.794 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 80 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 207.368 | 207.368 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 207.368 | 207.368 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 236.400 | 236.400 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 207.368 | 207.368 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 208.000 | 208.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 207.368 | 207.368 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 207.368 | 207.368 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 81 | 72101511-003 | -Instalacion de filtro de aire de UE (con provision | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | -Instalacion de filtro de aire de UE (con provision | 236.836 | 236.836 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | -Instalacion de filtro de aire de UE (con provision | 236.836 | 236.836 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | -Instalacion de filtro de aire de UE (con provision | 269.993 | 269.993 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | -Instalacion de filtro de aire de UE (con provision | 236.836 | 236.836 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | -Instalacion de filtro de aire de UE (con provision | 240.000 | 240.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | -Instalacion de filtro de aire de UE (con provision | 236.836 | 236.836 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | -Instalacion de filtro de aire de UE (con provision | 236.836 | 236.836 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 82 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 148.151 | 148.151 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 148.151 | 148.151 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 168.892 | 168.892 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 148.151 | 148.151 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 150.000 | 150.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 148.151 | 148.151 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 148.151 | 148.151 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 83 | 72101511-003 | -Instalacion de tapa de robinete de con provision | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | -Instalacion de tapa de robinete de con provision | 209.217 | 209.217 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | -Instalacion de tapa de robinete de con provision | 209.217 | 209.217 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | -Instalacion de tapa de robinete de con provision | 238.507 | 238.507 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | -Instalacion de tapa de robinete de con provision | 209.217 | 209.217 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | -Instalacion de tapa de robinete de con provision | 210.000 | 210.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | -Instalacion de tapa de robinete de con provision | 209.217 | 209.217 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | -Instalacion de tapa de robinete de con provision | 209.217 | 209.217 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 84 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 131.995 | 131.995 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 131.995 | 131.995 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 150.474 | 150.474 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 131.995 | 131.995 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 135.000 | 135.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 131.995 | 131.995 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 131.995 | 131.995 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 85 | 72101511-003 | -Mantenimiento de filtro secador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | - Mantenimiento de filtro secador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 182.907 | 182.907 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de filtro secador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 182.907 | 182.907 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | - Mantenimiento de filtro secador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 208.514 | 208.514 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | - Mantenimiento de filtro secador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 182.907 | 182.907 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | - Mantenimiento de filtro secador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 185.000 | 185.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de filtro secador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 182.907 | 182.907 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | - Mantenimiento de filtro secador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 182.907 | 182.907 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 86 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 236.849 | 236.849 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 236.849 | 236.849 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 270.008 | 270.008 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 236.849 | 236.849 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 240.000 | 240.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 236.849 | 236.849 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 236.849 | 236.849 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 87 | 72101511-003 | -Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | - Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 88.574 | 88.574 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 88.574 | 88.574 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | - Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 100.974 | 100.974 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | - Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 88.574 | 88.574 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | - Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 90.000 | 90.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 88.574 | 88.574 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | - Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 88.574 | 88.574 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 88 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 207.711 | 207.711 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 207.711 | 207.711 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 236.791 | 236.791 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 207.711 | 207.711 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 210.000 | 210.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 207.711 | 207.711 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 207.711 | 207.711 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 89 | 72101511-003 | -Mantenimiento de protectores termicos. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | - Mantenimiento de protectores termicos. | 238.883 | 238.883 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de protectores termicos. | 238.883 | 238.883 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | - Mantenimiento de protectores termicos. | 272.327 | 272.327 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | - Mantenimiento de protectores termicos. | 238.883 | 238.883 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | - Mantenimiento de protectores termicos. | 240.000 | 240.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de protectores termicos. | 238.883 | 238.883 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | - Mantenimiento de protectores termicos. | 238.883 | 238.883 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 90 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 179.640 | 179.640 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 179.640 | 179.640 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Costo de Mano de Obra | 204.790 | 204.790 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 179.640 | 179.640 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 180.000 | 180.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 179.640 | 179.640 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 179.640 | 179.640 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 91 | 72101511-003 | -reparaci de protectores termicos | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | -reparaci de protectores termicos | 185.109 | 185.109 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | -reparaci de protectores termicos | 185.109 | 185.109 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | -reparaci de protectores termicos | 211.024 | 211.024 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | -reparaci de protectores termicos | 185.109 | 185.109 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | -reparaci de protectores termicos | 186.000 | 186.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | -reparaci de protectores termicos | 185.109 | 185.109 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | -reparaci de protectores termicos | 185.109 | 185.109 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 133.216 | 133.216 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 133.216 | 133.216 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 151.866 | 151.866 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 133.216 | 133.216 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 135.000 | 135.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 133.216 | 133.216 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 133.216 | 133.216 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 93 | 72101511-003 | -Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 seg (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | - Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 seg (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 254.184 | 254.184 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 seg (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 254.184 | 254.184 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | - Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 seg (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 289.770 | 289.770 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | - Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 seg (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 254.184 | 254.184 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | - Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 seg (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 255.000 | 255.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 seg (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 254.184 | 254.184 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | - Mantenimiento de relay temporizador de 0 a 30 seg (incluida la provision y cambio de ser necesario) | 254.184 | 254.184 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 94 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 222.567 | 222.567 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 222.567 | 222.567 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 253.726 | 253.726 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 222.567 | 222.567 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 225.000 | 225.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 222.567 | 222.567 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 222.567 | 222.567 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 95 | 72101511-003 | -Mantenimiento de relay de proteccion para minima Tensi (provision y colocacion) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | - Mantenimiento de relay de proteccion para minima Tensi (provision y colocacion) | 316.736 | 316.736 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de relay de proteccion para minima Tensi (provision y colocacion) | 316.736 | 316.736 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | - Mantenimiento de relay de proteccion para minima Tensi (provision y colocacion) | 361.079 | 361.079 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | - Mantenimiento de relay de proteccion para minima Tensi (provision y colocacion) | 316.736 | 316.736 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | - Mantenimiento de relay de proteccion para minima Tensi (provision y colocacion) | 317.000 | 317.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de relay de proteccion para minima Tensi (provision y colocacion) | 316.736 | 316.736 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | - Mantenimiento de relay de proteccion para minima Tensi (provision y colocacion) | 316.736 | 316.736 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 268.943 | 268.943 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 268.943 | 268.943 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 306.595 | 306.595 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 268.943 | 268.943 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 270.000 | 270.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 268.943 | 268.943 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 268.943 | 268.943 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 97 | 72101511-003 | -reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | -reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 315.591 | 315.591 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | -reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 315.591 | 315.591 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | -reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 359.774 | 359.774 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | -reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 315.591 | 315.591 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | -reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 316.000 | 316.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | -reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 315.591 | 315.591 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | -reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 315.591 | 315.591 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 98 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 174.973 | 174.973 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 174.973 | 174.973 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 199.469 | 199.469 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 174.973 | 174.973 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 175.000 | 175.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 174.973 | 174.973 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 174.973 | 174.973 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 99 | 72101511-003 | -reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | -reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora | 332.857 | 332.857 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | -reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora | 332.857 | 332.857 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | -reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora | 379.457 | 379.457 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | -reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora | 332.857 | 332.857 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | -reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora | 335.000 | 335.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | -reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora | 332.857 | 332.857 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | -reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora | 332.857 | 332.857 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 100 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 228.073 | 228.073 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 228.073 | 228.073 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 260.003 | 260.003 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 228.073 | 228.073 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 230.000 | 230.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 228.073 | 228.073 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 228.073 | 228.073 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 101 | 72101511-003 | -Fijacion de caneria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de cano, incluyendo materiales y equipos necesarios | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | -Fijacion de caneria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de cano, incluyendo materiales y equipos necesarios | 360.298 | 360.298 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | -Fijacion de caneria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de cano, incluyendo materiales y equipos necesarios | 360.298 | 360.298 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | -Fijacion de caneria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de cano, incluyendo materiales y equipos necesarios | 410.740 | 410.740 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | -Fijacion de caneria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de cano, incluyendo materiales y equipos necesarios | 360.298 | 360.298 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | -Fijacion de caneria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de cano, incluyendo materiales y equipos necesarios | 361.000 | 361.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | -Fijacion de caneria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de cano, incluyendo materiales y equipos necesarios | 360.298 | 360.298 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | -Fijacion de caneria externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de cano, incluyendo materiales y equipos necesarios | 360.298 | 360.298 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 102 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 284.734 | 284.734 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 284.734 | 284.734 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 324.597 | 324.597 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 284.734 | 284.734 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 285.000 | 285.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 284.734 | 284.734 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 284.734 | 284.734 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 103 | 72101511-003 | -Readecuacion de alimentacion eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero electrico (alimentacion de fuerza) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | - Readecuacion de alimentacion eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero electrico (alimentacion de fuerza) | 568.619 | 568.619 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | - Readecuacion de alimentacion eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero electrico (alimentacion de fuerza) | 568.619 | 568.619 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | - Readecuacion de alimentacion eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero electrico (alimentacion de fuerza) | 648.226 | 648.226 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | - Readecuacion de alimentacion eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero electrico (alimentacion de fuerza) | 568.619 | 568.619 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | - Readecuacion de alimentacion eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero electrico (alimentacion de fuerza) | 569.000 | 569.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | - Readecuacion de alimentacion eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero electrico (alimentacion de fuerza) | 568.619 | 568.619 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | - Readecuacion de alimentacion eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero electrico (alimentacion de fuerza) | 568.619 | 568.619 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 104 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 492.672 | 492.672 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 492.672 | 492.672 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 561.646 | 561.646 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 492.672 | 492.672 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 493.000 | 493.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 492.672 | 492.672 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 492.672 | 492.672 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 105 | 72101511-003 | -reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | -reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision | 1.331.479 | 1.331.479 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | -reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision | 1.331.479 | 1.331.479 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | -reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision | 1.517.886 | 1.517.886 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | -reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision | 1.331.479 | 1.331.479 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | -reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision | 1.332.000 | 1.332.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | -reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision | 1.331.479 | 1.331.479 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | -reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision | 1.331.479 | 1.331.479 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 106 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 861.173 | 861.173 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 861.173 | 861.173 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 981.737 | 981.737 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 861.173 | 861.173 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 862.000 | 862.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 861.173 | 861.173 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 861.173 | 861.173 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 107 | 72101511-003 | -Mantenimiento de sensor de congelamiento (provision y colocacion) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | - Mantenimiento de sensor de congelamiento (provision y colocacion) | 93.803 | 93.803 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de sensor de congelamiento (provision y colocacion) | 93.803 | 93.803 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | - Mantenimiento de sensor de congelamiento (provision y colocacion) | 106.935 | 106.935 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | - Mantenimiento de sensor de congelamiento (provision y colocacion) | 93.803 | 93.803 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | - Mantenimiento de sensor de congelamiento (provision y colocacion) | 94.000 | 94.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de sensor de congelamiento (provision y colocacion) | 93.803 | 93.803 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | - Mantenimiento de sensor de congelamiento (provision y colocacion) | 93.803 | 93.803 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 108 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 201.129 | 201.129 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 201.129 | 201.129 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 229.287 | 229.287 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 201.129 | 201.129 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 202.000 | 202.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 201.129 | 201.129 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 201.129 | 201.129 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 109 | 72101511-003 | -Mantenimiento de sensor de ambiente (provision y colocacion) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | - Mantenimiento de sensor de ambiente (provision y colocacion) | 94.278 | 94.278 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de sensor de ambiente (provision y colocacion) | 94.278 | 94.278 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | - Mantenimiento de sensor de ambiente (provision y colocacion) | 107.477 | 107.477 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | - Mantenimiento de sensor de ambiente (provision y colocacion) | 94.278 | 94.278 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | - Mantenimiento de sensor de ambiente (provision y colocacion) | 95.000 | 95.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | - Mantenimiento de sensor de ambiente (provision y colocacion) | 94.278 | 94.278 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | - Mantenimiento de sensor de ambiente (provision y colocacion) | 94.278 | 94.278 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 110 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 200.216 | 200.216 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 200.216 | 200.216 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 228.246 | 228.246 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 200.216 | 200.216 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 200.000 | 200.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 200.216 | 200.216 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 200.216 | 200.216 |

## Propuestas para el Lote 39 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA KYOCERA TASKALFA 5501i - 5500i; M3655idn ACTIVIDAD 8 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-001 | Equipo Limpieza(Interior- Exterior- Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo(Sin Respuesto) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Equipo Limpieza(Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo(Sin Respuesto) | 728.904 | 728.904 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Equipo Limpieza(Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo(Sin Respuesto) | 728.904 | 728.904 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Equipo Limpieza(Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo(Sin Respuesto) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Equipo Limpieza(Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo(Sin Respuesto) | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Equipo Limpieza(Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo(Sin Respuesto) | 728.904 | 728.904 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Equipo Limpieza(Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo(Sin Respuesto) | 728.904 | 728.904 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Equipo Limpieza(Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo(Sin Respuesto) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 106.976 | 106.976 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 106.976 | 106.976 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 106.976 | 106.976 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 106.976 | 106.976 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-001 | Provisi y Cambio de kit de Mantenimiento | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de kit de Mantenimiento | 3.110.583 | 3.110.583 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de kit de Mantenimiento | 3.110.583 | 3.110.583 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de kit de Mantenimiento | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de kit de Mantenimiento | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de kit de Mantenimiento | 3.110.583 | 3.110.583 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de kit de Mantenimiento | 3.110.583 | 3.110.583 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de kit de Mantenimiento | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 181.822 | 181.822 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 181.822 | 181.822 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 181.822 | 181.822 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 181.822 | 181.822 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-001 | Provisi y Cambio Upper Pulley, Bypass | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio Upper Pulley, Bypass | 739.189 | 739.189 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Upper Pulley, Bypass | 739.189 | 739.189 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio Upper Pulley, Bypass | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio Upper Pulley, Bypass | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio Upper Pulley, Bypass | 739.189 | 739.189 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Upper Pulley, Bypass | 739.189 | 739.189 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio Upper Pulley, Bypass | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 97.393 | 97.393 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 97.393 | 97.393 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 97.393 | 97.393 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 97.393 | 97.393 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-001 | Provisi y Cambio Pulley separacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio Pulley separacion | 1.022.798 | 1.022.798 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Pulley separacion | 1.022.798 | 1.022.798 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley separacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley separacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio Pulley separacion | 1.022.798 | 1.022.798 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Pulley separacion | 1.022.798 | 1.022.798 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley separacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 125.603 | 125.603 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 125.603 | 125.603 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 125.603 | 125.603 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 125.603 | 125.603 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-001 | Provisi y cambio de cargador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de cargador | 1.073.456 | 1.073.456 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de cargador | 1.073.456 | 1.073.456 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de cargador | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de cargador | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de cargador | 1.073.456 | 1.073.456 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de cargador | 1.073.456 | 1.073.456 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de cargador | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 155.489 | 155.489 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 155.489 | 155.489 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 155.489 | 155.489 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 155.489 | 155.489 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-001 | Provisi y Cambio Pulley feed | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio Pulley feed | 626.004 | 626.004 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Pulley feed | 626.004 | 626.004 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley feed | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley feed | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio Pulley feed | 626.004 | 626.004 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Pulley feed | 626.004 | 626.004 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley feed | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 119.650 | 119.650 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 119.650 | 119.650 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 119.650 | 119.650 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 119.650 | 119.650 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-001 | Provisi y Cambio Pulley Paper Feed | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio Pulley Paper Feed | 412.721 | 412.721 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi□ y Cambio Pulley Paper Feed | 412.721 | 412.721 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi□ y Cambio Pulley Paper Feed | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi□ y Cambio Pulley Paper Feed | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi□ y Cambio Pulley Paper Feed | 412.721 | 412.721 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi□ y Cambio Pulley Paper Feed | 412.721 | 412.721 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi□ y Cambio Pulley Paper Feed | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 102.940 | 102.940 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 102.940 | 102.940 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 102.940 | 102.940 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 102.940 | 102.940 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-001 | Provisi y Cambio Pulley A | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio Pulley A | 304.724 | 304.724 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Pulley A | 304.724 | 304.724 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley A | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley A | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio Pulley A | 304.724 | 304.724 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Pulley A | 304.724 | 304.724 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley A | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 84.779 | 84.779 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 84.779 | 84.779 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 84.779 | 84.779 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 84.779 | 84.779 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-001 | Provisi y Cambio Belt PF DP | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio Belt PF DP | 542.845 | 542.845 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Belt PF DP | 542.845 | 542.845 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio Belt PF DP | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio Belt PF DP | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio Belt PF DP | 542.845 | 542.845 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi Y Cambio Belt PF DP | 542.845 | 542.845 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi Y Cambio Belt PF DP | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 122.544 | 122.544 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 122.544 | 122.544 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 122.544 | 122.544 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 122.544 | 122.544 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81141804-001 | Provisi Y Cambio Pulley RETARD | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio Pulley RETARD | 415.036 | 415.036 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Pulley RETARD | 415.036 | 415.036 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley RETARD | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley RETARD | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio Pulley RETARD | 415.036 | 415.036 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio Pulley RETARD | 415.036 | 415.036 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio Pulley RETARD | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 94.482 | 94.482 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 94.482 | 94.482 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 94.482 | 94.482 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 94.482 | 94.482 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 81141804-001 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 212.792 | 212.792 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 212.792 | 212.792 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 212.792 | 212.792 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 212.792 | 212.792 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 71.042 | 71.042 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 71.042 | 71.042 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 71.042 | 71.042 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 71.042 | 71.042 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 81141804-001 | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 371.595 | 371.595 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 371.595 | 371.595 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 371.595 | 371.595 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 371.595 | 371.595 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 256.595 | 256.595 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 256.595 | 256.595 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 256.595 | 256.595 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 256.595 | 256.595 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 81141804-001 | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 840.000 | 840.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 840.000 | 840.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 840.000 | 840.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 840.000 | 840.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 290.000 | 290.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 290.000 | 290.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 290.000 | 290.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 290.000 | 290.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 806.345 | 806.345 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 806.345 | 806.345 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 806.345 | 806.345 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 806.345 | 806.345 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 246.762 | 246.762 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 246.762 | 246.762 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 246.762 | 246.762 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 246.762 | 246.762 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 81141804-001 | Provisi y cambio de revelador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de revelador | 966.667 | 966.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de revelador | 966.667 | 966.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de revelador | 966.667 | 966.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de revelador | 966.667 | 966.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 133.333 | 133.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 133.333 | 133.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 133.333 | 133.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 133.333 | 133.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Cuchilla | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Cuchilla | 823.995 | 823.995 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Cuchilla | 823.995 | 823.995 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Cuchilla | 823.995 | 823.995 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Cuchilla | 823.995 | 823.995 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 234.803 | 234.803 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 234.803 | 234.803 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 234.803 | 234.803 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 234.803 | 234.803 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 81141804-001 | Provisi y Cambio de tambor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de tambor | 1.416.667 | 1.416.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de tambor | 1.416.667 | 1.416.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de tambor | 1.416.667 | 1.416.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de tambor | 1.416.667 | 1.416.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 70.000 | 70.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 70.000 | 70.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 70.000 | 70.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 70.000 | 70.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 40 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA EPSSON WF M20590; WF 6590; WF C878R ACTIVIDAD 8 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-001 | Mantenimiento General y cambio de partes | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento General y cambio de partes | 253.333 | 253.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento General y cambio de partes | 253.333 | 253.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento General y cambio de partes | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento General y cambio de partes | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento General y cambio de partes | 253.333 | 253.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento General y cambio de partes | 253.333 | 253.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento General y cambio de partes | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-001 | provision y cambio Unidad de Cilindro | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Unidad de Cilindro | 446.667 | 446.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de Cilindro | 446.667 | 446.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Unidad de Cilindro | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Unidad de Cilindro | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Unidad de Cilindro | 446.667 | 446.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de Cilindro | 446.667 | 446.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Unidad de Cilindro | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-001 | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 216.667 | 216.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 216.667 | 216.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 216.667 | 216.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 216.667 | 216.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Cuchilla de limpieza | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-001 | provision y cambio Rodillo de presion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillo de presion | 196.667 | 196.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de presion | 196.667 | 196.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillo de presion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillo de presion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillo de presion | 196.667 | 196.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de presion | 196.667 | 196.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillo de presion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 90.000 | 90.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-001 | provision y cambio Pelicula de fusor | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Pelicula de fusor | 270.000 | 270.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Pelicula de fusor | 270.000 | 270.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Pelicula de fusor | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Pelicula de fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Pelicula de fusor | 270.000 | 270.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Pelicula de fusor | 270.000 | 270.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Pelicula de fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-001 | provision y cambio Unidad de revelado | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Unidad de revelado | 320.000 | 320.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de revelado | 320.000 | 320.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Unidad de revelado | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Unidad de revelado | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Unidad de revelado | 320.000 | 320.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad de revelado | 320.000 | 320.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Unidad de revelado | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-001 | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 216.667 | 216.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 216.667 | 216.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 216.667 | 216.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 216.667 | 216.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillo de alimentaci | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-001 | provision y cambio Rodillo Magnetico | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillo Magnetico | 246.667 | 246.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo Magnetico | 246.667 | 246.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillo Magnetico | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillo Magnetico | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillo Magnetico | 246.667 | 246.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillo Magnetico | 246.667 | 246.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillo Magnetico | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-001 | provision y cambio Unidad reveladora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Unidad reveladora | 283.333 | 283.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad reveladora | 283.333 | 283.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Unidad reveladora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Unidad reveladora | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Unidad reveladora | 283.333 | 283.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Unidad reveladora | 283.333 | 283.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Unidad reveladora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81141804-001 | provision y cambio Rodillos de separaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Rodillos de separaci | 290.000 | 290.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillos de separaci | 290.000 | 290.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Rodillos de separaci | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Rodillos de separaci | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Rodillos de separaci | 290.000 | 290.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Rodillos de separaci | 290.000 | 290.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Rodillos de separaci | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 81141804-001 | Rodillo de arrastre de papel | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Rodillo de arrastre de papel | 196.667 | 196.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rodillo de arrastre de papel | 196.667 | 196.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Rodillo de arrastre de papel | 196.667 | 196.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Rodillo de arrastre de papel | 196.667 | 196.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Rodillo de arrastre de papel | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 81141804-001 | provision y cambio Base de ADF | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Base de ADF | 216.667 | 216.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Base de ADF | 216.667 | 216.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Base de ADF | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Base de ADF | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Base de ADF | 216.667 | 216.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Base de ADF | 216.667 | 216.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Base de ADF | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 86.667 | 86.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 81141804-001 | provision y cambio Uñas de separación | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | provision y cambio Uñas de separación | 160.000 | 160.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | provision y cambio Uñas de separación | 160.000 | 160.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | provision y cambio Uñas de separación | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | provision y cambio Uñas de separación | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | provision y cambio Uñas de separación | 160.000 | 160.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | provision y cambio Uñas de separación | 160.000 | 160.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | provision y cambio Uñas de separación | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 41 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH Aficio SP 252/262; MP 5055; MP 402SPF ACTIVIDAD 8 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-001 | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 303.333 | 303.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 303.333 | 303.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Planca principal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Planca principal | 1.685.000 | 1.685.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Planca principal | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Planca principal | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Planca principal | 1.685.000 | 1.685.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Planca principal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 507.333 | 507.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 507.333 | 507.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 623.333 | 623.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 623.333 | 623.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Motor principal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Motor principal | 720.000 | 720.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Motor principal | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Motor principal | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Motor principal | 720.000 | 720.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Motor principal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Laser | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Laser | 690.000 | 690.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Laser | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Laser | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Laser | 690.000 | 690.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Laser | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Puerta frontal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Puerta frontal | 353.333 | 353.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Puerta frontal | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Puerta frontal | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Puerta frontal | 353.333 | 353.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Puerta frontal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 316.667 | 316.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 316.667 | 316.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 473.333 | 473.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 473.333 | 473.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Duplex | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Duplex | 360.633 | 360.633 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Duplex | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Duplex | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Duplex | 360.633 | 360.633 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Duplex | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 270.667 | 270.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 270.667 | 270.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 81141804-001 | Ensamble del chasis | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Ensamble del chasis | 650.700 | 650.700 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Ensamble del chasis | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Ensamble del chasis | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Ensamble del chasis | 650.700 | 650.700 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Ensamble del chasis | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 353.333 | 353.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 353.333 | 353.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Pila MNV | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Pila MNV | 180.667 | 180.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Pila MNV | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Pila MNV | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Pila MNV | 180.667 | 180.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Pila MNV | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Boton OK | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Boton OK | 814.000 | 814.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Boton OK | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Boton OK | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Boton OK | 814.000 | 814.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Boton OK | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 96.667 | 96.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 96.667 | 96.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 102.000 | 102.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 102.000 | 102.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 106.667 | 106.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 106.667 | 106.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 81141804-001 | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 332.333 | 332.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 332.333 | 332.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 219.667 | 219.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 219.667 | 219.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 81141804-001 | Provisi y cambio de fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de fusor | 1.841.667 | 1.841.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de fusor | 1.841.667 | 1.841.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 143.333 | 143.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 143.333 | 143.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 81141804-001 | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 316.667 | 316.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 316.667 | 316.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Planca principal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Planca principal | 1.131.667 | 1.131.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Planca principal | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Planca principal | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Planca principal | 1.131.667 | 1.131.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Planca principal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 143.333 | 143.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 143.333 | 143.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 43 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 707.333 | 707.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 707.333 | 707.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 44 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 45 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 563.333 | 563.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 563.333 | 563.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 47 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Motor principal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Motor principal | 716.667 | 716.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Motor principal | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Motor principal | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Motor principal | 716.667 | 716.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Motor principal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 48 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 49 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Laser | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Laser | 506.667 | 506.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Laser | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Laser | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Laser | 506.667 | 506.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Laser | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 50 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 51 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Puerta frontal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Puerta frontal | 350.000 | 350.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Puerta frontal | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Puerta frontal | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Puerta frontal | 350.000 | 350.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Puerta frontal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 52 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 53 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 290.000 | 290.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 290.000 | 290.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 54 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 55 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 670.000 | 670.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 670.000 | 670.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 56 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 57 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Duplex | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Duplex | 343.967 | 343.967 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Duplex | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Duplex | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Duplex | 343.967 | 343.967 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Duplex | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 58 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 59 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 217.333 | 217.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 217.333 | 217.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 60 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 61 | 81141804-001 | Ensamble del chasis | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Ensamble del chasis | 564.033 | 564.033 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Ensamble del chasis | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Ensamble del chasis | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Ensamble del chasis | 564.033 | 564.033 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Ensamble del chasis | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 62 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 63 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 340.000 | 340.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 340.000 | 340.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 64 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 65 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Pila MNV | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Pila MNV | 94.000 | 94.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Pila MNV | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Pila MNV | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Pila MNV | 94.000 | 94.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Pila MNV | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 66 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 83.333 | 83.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 67 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Boton OK | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Boton OK | 134.000 | 134.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Boton OK | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Boton OK | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Boton OK | 134.000 | 134.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Boton OK | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 68 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 69 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 125.333 | 125.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 125.333 | 125.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 70 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 71 | 81141804-001 | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 205.667 | 205.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 205.667 | 205.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 72 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 73 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 129.667 | 129.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 129.667 | 129.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 74 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75 | 81141804-001 | Provisi y cambio de fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de fusor | 1.655.000 | 1.655.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de fusor | 1.655.000 | 1.655.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 76 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 143.333 | 143.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 143.333 | 143.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 77 | 81141804-001 | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 216.667 | 216.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 216.667 | 216.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 78 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 79 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Planca principal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Planca principal | 633.333 | 633.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Planca principal | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Planca principal | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Planca principal | 633.333 | 633.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Planca principal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 80 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 153.333 | 153.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 153.333 | 153.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 81 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 226.333 | 226.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 226.333 | 226.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 82 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 73.000 | 73.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 73.000 | 73.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 83 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 395.333 | 395.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 395.333 | 395.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 84 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 85 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Motor principal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Motor principal | 295.333 | 295.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Motor principal | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Motor principal | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Motor principal | 295.333 | 295.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Motor principal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 86 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 87 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Laser | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Laser | 436.333 | 436.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Laser | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Laser | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Laser | 436.333 | 436.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Laser | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 88 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 89 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Puerta frontal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Puerta frontal | 302.000 | 302.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Puerta frontal | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Puerta frontal | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Puerta frontal | 302.000 | 302.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Puerta frontal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 90 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 73.000 | 73.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 73.000 | 73.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 91 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 250.000 | 250.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 250.000 | 250.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 73.000 | 73.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 73.000 | 73.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 93 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 203.333 | 203.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 203.333 | 203.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 94 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 73.000 | 73.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 73.000 | 73.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 95 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Duplex | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Duplex | 294.000 | 294.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Duplex | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Duplex | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Duplex | 294.000 | 294.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Duplex | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 97 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 420.000 | 420.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 420.000 | 420.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 98 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 110.000 | 110.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 99 | 81141804-001 | Ensamble del chasis | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Ensamble del chasis | 116.667 | 116.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Ensamble del chasis | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Ensamble del chasis | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Ensamble del chasis | 116.667 | 116.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Ensamble del chasis | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 100 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 101 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 473.333 | 473.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 473.333 | 473.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 102 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 103 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Pila MNV | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Pila MNV | 93.667 | 93.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Pila MNV | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Pila MNV | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Pila MNV | 93.667 | 93.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Pila MNV | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 104 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 53.333 | 53.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 53.333 | 53.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 105 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Boton OK | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Boton OK | 166.667 | 166.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Boton OK | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Boton OK | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Boton OK | 166.667 | 166.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Boton OK | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 106 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 70.000 | 70.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 70.000 | 70.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 107 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 152.000 | 152.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 152.000 | 152.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 108 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 63.333 | 63.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 63.333 | 63.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 109 | 81141804-001 | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 205.667 | 205.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 205.667 | 205.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 110 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 89.667 | 89.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 89.667 | 89.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 111 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 104.667 | 104.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 104.667 | 104.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 112 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 63.333 | 63.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 63.333 | 63.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 113 | 81141804-001 | Provisi y cambio de fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de fusor | 1.090.000 | 1.090.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de fusor | 1.090.000 | 1.090.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 114 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 243.333 | 243.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 243.333 | 243.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 42 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA CANON ImageCLASS MF515 dw; ImagenRUNNER ADANCE C 350 If ACTIVIDAD 8 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-001 | Cartucho | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Cartucho | 3.010.205 | 3.010.205 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cartucho | 590.417 | 590.417 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cartucho | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Cartucho | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Cartucho | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 94.833 | 94.833 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-001 | Rodillo de separacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Rodillo de separacion | 134.100 | 134.100 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rodillo de separacion | 954.131 | 954.131 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rodillo de separacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Rodillo de separacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Rodillo de separacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 83.200 | 83.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-001 | Pad de separacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Pad de separacion | 91.500 | 91.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Pad de separacion | 124.660 | 124.660 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Pad de separacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Pad de separacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Pad de separacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 83.200 | 83.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-001 | Unidad de fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Unidad de fusor | 1.574.100 | 1.574.100 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Unidad de fusor | 1.172.364 | 1.172.364 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Unidad de fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Unidad de fusor | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Unidad de fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 83.200 | 83.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-001 | Placa de alta tensi | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Placa de alta tensi | 764.000 | 764.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Placa de alta tensi | 1.039.893 | 1.039.893 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Placa de alta tensi | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Placa de alta tensi | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Placa de alta tensi | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 83.200 | 83.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-001 | Placa principal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Placa principal | 4.992.000 | 4.992.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Placa principal | 3.745.013 | 3.745.013 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Placa principal | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Placa principal | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Placa principal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 83.200 | 83.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-001 | Placa controladora | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Placa controladora | 367.500 | 367.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Placa controladora | 1.524.700 | 1.524.700 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Placa controladora | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Placa controladora | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Placa controladora | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 83.200 | 83.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 81141804-001 | Unidad de cilndro | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Unidad de cilndro | 1.853.200 | 1.853.200 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Unidad de cilndro | 1.927.328 | 1.927.328 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Unidad de cilndro | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Unidad de cilndro | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Unidad de cilndro | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 83.200 | 83.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 81141804-001 | Unidad de cilindro Cyan | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Unidad de cilindro Cyan | 2.385.800 | 2.385.800 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Unidad de cilindro Cyan | 2.481.232 | 2.481.232 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Unidad de cilindro Cyan | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Unidad de cilindro Cyan | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Unidad de cilindro Cyan | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 83.200 | 83.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 81141804-001 | Unidad de cilindro magenta | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Unidad de cilindro magenta | 2.441.600 | 2.441.600 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Unidad de cilindro magenta | 2.539.264 | 2.539.264 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Unidad de cilindro magenta | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Unidad de cilindro magenta | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Unidad de cilindro magenta | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 83.200 | 83.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 81141804-001 | Unidad de cilindro amarillo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Unidad de cilindro amarillo | 2.416.000 | 2.416.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Unidad de cilindro amarillo | 2.512.640 | 2.512.640 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Unidad de cilindro amarillo | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Unidad de cilindro amarillo | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Unidad de cilindro amarillo | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 83.200 | 83.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 81141804-001 | Unidad de fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Unidad de fusor | 3.193.800 | 3.193.800 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Unidad de fusor | 3.321.552 | 3.321.552 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Unidad de fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Unidad de fusor | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Unidad de fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 83.200 | 83.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 81141804-001 | Correa de transferencia de Imagen | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Correa de transferencia de Imagen | 4.117.400 | 4.117.400 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Correa de transferencia de Imagen | 4.282.096 | 4.282.096 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Correa de transferencia de Imagen | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Correa de transferencia de Imagen | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Correa de transferencia de Imagen | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 83.200 | 83.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 81141804-001 | Unidad de disco duro | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Unidad de disco duro | 3.998.800 | 3.998.800 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Unidad de disco duro | 4.158.752 | 4.158.752 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Unidad de disco duro | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Unidad de disco duro | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Unidad de disco duro | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 83.200 | 83.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 81141804-001 | Placa de control principal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Placa de control principal | 17.034.700 | 17.034.700 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Placa de control principal | 11.640.378 | 11.640.378 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Placa de control principal | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Placa de control principal | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Placa de control principal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 83.200 | 83.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 81141804-001 | Placa funte de alimentacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Placa funte de alimentacion | 4.562.100 | 4.562.100 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Placa funte de alimentacion | 4.744.584 | 4.744.584 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Placa funte de alimentacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Placa funte de alimentacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Placa funte de alimentacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 83.200 | 83.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 81141804-001 | Rodillo de separacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Rodillo de separacion | 284.300 | 284.300 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rodillo de separacion | 295.672 | 295.672 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rodillo de separacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Rodillo de separacion | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Rodillo de separacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 80013889-9 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 80.000 | 80.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 83.200 | 83.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 43 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA BROTHER DCP-L5650DN (TN-3479); DCP 8150 (TN 750) ACTIVIDAD 8 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81111812-002 | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 226.300 | 226.300 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 226.300 | 226.300 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 226.300 | 226.300 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 226.300 | 226.300 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 38.900 | 38.900 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 38.900 | 38.900 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 38.900 | 38.900 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 38.900 | 38.900 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 3460 | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 3460 | 478.900 | 478.900 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 3460 | 478.900 | 478.900 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 3460 | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 3460 | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 3460 | 478.900 | 478.900 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 3460 | 478.900 | 478.900 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 3460 | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.147 | 130.147 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.147 | 130.147 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.147 | 130.147 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.147 | 130.147 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | 281.250 | 281.250 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | 281.250 | 281.250 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | 281.250 | 281.250 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | 281.250 | 281.250 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 141.500 | 141.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 141.500 | 141.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 141.500 | 141.500 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 141.500 | 141.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 241.767 | 241.767 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 241.767 | 241.767 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 241.767 | 241.767 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 241.767 | 241.767 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 141.500 | 141.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 141.500 | 141.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 141.500 | 141.500 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 141.500 | 141.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 595.900 | 595.900 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 595.900 | 595.900 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 595.900 | 595.900 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 595.900 | 595.900 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 139.213 | 139.213 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 139.213 | 139.213 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 139.213 | 139.213 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 139.213 | 139.213 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de Placa fuente PS PCB | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de Placa fuente PS PCB | 352.267 | 352.267 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de Placa fuente PS PCB | 352.267 | 352.267 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de Placa fuente PS PCB | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de Placa fuente PS PCB | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de Placa fuente PS PCB | 352.267 | 352.267 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de Placa fuente PS PCB | 352.267 | 352.267 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de Placa fuente PS PCB | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 143.333 | 143.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 143.333 | 143.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 143.333 | 143.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 143.333 | 143.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 300.617 | 300.617 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 300.617 | 300.617 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 300.617 | 300.617 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 300.617 | 300.617 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.747 | 130.747 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.747 | 130.747 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.747 | 130.747 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 130.747 | 130.747 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparacion | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 44 ERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA LEXMAR MX517de. (51B4H00); MS 421; MX517DE; MS421DN ACTIVIDAD 8 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-001 | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 636.667 | 636.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 636.667 | 636.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 636.667 | 636.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 636.667 | 636.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico, configuracion de Equipo | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 140.417 | 140.417 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.417 | 140.417 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 140.417 | 140.417 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.417 | 140.417 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Planca principal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Planca principal | 1.663.500 | 1.663.500 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Planca principal | 1.663.500 | 1.663.500 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Planca principal | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Planca principal | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Planca principal | 1.663.500 | 1.663.500 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Planca principal | 1.663.500 | 1.663.500 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Planca principal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 106.667 | 106.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 106.667 | 106.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 106.667 | 106.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 106.667 | 106.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 171.667 | 171.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 171.667 | 171.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 171.667 | 171.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 171.667 | 171.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillos de transferencias | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 223.333 | 223.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 223.333 | 223.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 223.333 | 223.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 223.333 | 223.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Conjunto alimentador de papel | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Motor principal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Motor principal | 693.333 | 693.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Motor principal | 693.333 | 693.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Motor principal | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Motor principal | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Motor principal | 693.333 | 693.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Motor principal | 693.333 | 693.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Motor principal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 106.667 | 106.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 106.667 | 106.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 106.667 | 106.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 106.667 | 106.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Laser | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Laser | 912.917 | 912.917 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Laser | 912.917 | 912.917 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Laser | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Laser | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Laser | 912.917 | 912.917 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Laser | 912.917 | 912.917 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Laser | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 163.750 | 163.750 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 163.750 | 163.750 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 163.750 | 163.750 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 163.750 | 163.750 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Puerta frontal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Puerta frontal | 418.333 | 418.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Puerta frontal | 418.333 | 418.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Puerta frontal | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Puerta frontal | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Puerta frontal | 418.333 | 418.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Puerta frontal | 418.333 | 418.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Puerta frontal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 295.000 | 295.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 295.000 | 295.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 295.000 | 295.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 295.000 | 295.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Alimentador de Bypass | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 556.667 | 556.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 556.667 | 556.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 556.667 | 556.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 556.667 | 556.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Ensamble de salida de fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Duplex | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Duplex | 535.000 | 535.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Duplex | 535.000 | 535.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Duplex | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Duplex | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Duplex | 535.000 | 535.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Duplex | 535.000 | 535.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Duplex | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 190.000 | 190.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 223.333 | 223.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 223.333 | 223.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 223.333 | 223.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 223.333 | 223.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo alimentador del casette | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 81141804-001 | Ensamble del chasis | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Ensamble del chasis | 176.667 | 176.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Ensamble del chasis | 176.667 | 176.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Ensamble del chasis | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Ensamble del chasis | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Ensamble del chasis | 176.667 | 176.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Ensamble del chasis | 176.667 | 176.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Ensamble del chasis | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 156.667 | 156.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 156.667 | 156.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 156.667 | 156.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 156.667 | 156.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 628.333 | 628.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 628.333 | 628.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 628.333 | 628.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 628.333 | 628.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Bandeja 1 | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Pila MNV | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Pila MNV | 93.333 | 93.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Pila MNV | 93.333 | 93.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Pila MNV | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Pila MNV | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Pila MNV | 93.333 | 93.333 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Pila MNV | 93.333 | 93.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Pila MNV | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 113.333 | 113.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 113.333 | 113.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 113.333 | 113.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 113.333 | 113.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Boton OK | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Boton OK | 966.667 | 966.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Boton OK | 966.667 | 966.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Boton OK | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Boton OK | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Boton OK | 966.667 | 966.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Boton OK | 966.667 | 966.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Boton OK | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 176.667 | 176.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 176.667 | 176.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 176.667 | 176.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 176.667 | 176.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Actuador de sensor de registro | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 156.667 | 156.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 156.667 | 156.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 156.667 | 156.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 156.667 | 156.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 81141804-001 | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 160.000 | 160.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 160.000 | 160.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 160.000 | 160.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 160.000 | 160.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y cambio de Soporte de la Puerta frontal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 241.667 | 241.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 241.667 | 241.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 241.667 | 241.667 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 241.667 | 241.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Sensor del duplex | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 140.000 | 140.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 81141804-001 | Provisi y cambio de fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de fusor | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de fusor | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de fusor | 1.100.000 | 1.100.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de fusor | 1.100.000 | 1.100.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de mano de obra | 139.167 | 139.167 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 139.167 | 139.167 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo de mano de obra | 139.167 | 139.167 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo de mano de obra | 139.167 | 139.167 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo de mano de obra | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 45 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERADORES ACTIVIDAD 8 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 72102201-006 | Mantenimiento y Reparacion-Grupo Generador MARCA: AKSA GENERATION MODELO APD220L Sede Central Visita técnica para Inspección general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios y pruebas de funcionamiento del Grupo Generador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion- Grupo Generador MARCA: AKSA GENERATION MODELO APD220L Sede Central Visita técnica para Inspección general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios y pruebas de funcionamiento del Grupo Generador. | 1.384.333 | 1.384.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion- Grupo Generador MARCA: AKSA GENERATION MODELO APD220L Sede Central Visita técnica para Inspección general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios y pruebas de funcionamiento del Grupo Generador. | 1.384.333 | 1.384.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion- Grupo Generador MARCA: AKSA GENERATION MODELO APD220L Sede Central Visita técnica para Inspección general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios y pruebas de funcionamiento del Grupo Generador. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mantenimiento y Reparacion- Grupo Generador MARCA: AKSA GENERATION MODELO APD220L Sede Central Visita técnica para Inspección general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios y pruebas de funcionamiento del Grupo Generador. | 1.384.333 | 1.384.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparacion-Grupo Generador MARCA: AKSA GENERATION MODELO APD220L Sede Central Visita técnica para Inspección general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios y pruebas de funcionamiento del Grupo Generador. | 1.384.333 | 1.384.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento y Reparacion-Grupo Generador MARCA: AKSA GENERATION MODELO APD220L Sede Central Visita técnica para Inspección general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios y pruebas de funcionamiento del Grupo Generador. | 1.384.333 | 1.384.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 72102201-006 | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 1.243.333 | 1.243.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 1.243.333 | 1.243.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 1.243.333 | 1.243.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 1.243.333 | 1.243.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 1.243.333 | 1.243.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 817.667 | 817.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 817.667 | 817.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 817.667 | 817.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 817.667 | 817.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 817.667 | 817.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 72102201-006 | Cambio de aceite motor y lubricantes | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de aceite motor y lubricantes | 1.602.667 | 1.602.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de aceite motor y lubricantes | 1.602.667 | 1.602.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de aceite motor y lubricantes | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de aceite motor y lubricantes | 1.602.667 | 1.602.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de aceite motor y lubricantes | 1.602.667 | 1.602.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de aceite motor y lubricantes | 1.602.667 | 1.602.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 918.000 | 918.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 918.000 | 918.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 918.000 | 918.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 918.000 | 918.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 918.000 | 918.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 72102201-006 | Cambio de filtro de aceite. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de filtro de aceite. | 677.667 | 677.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de filtro de aceite. | 677.667 | 677.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de filtro de aceite. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de filtro de aceite. | 677.667 | 677.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de filtro de aceite. | 677.667 | 677.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de filtro de aceite. | 677.667 | 677.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 409.333 | 409.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 409.333 | 409.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 409.333 | 409.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 409.333 | 409.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 409.333 | 409.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 72102201-006 | Cambio de filtro de combustible. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de filtro de combustible. | 832.667 | 832.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de filtro de combustible. | 832.667 | 832.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de filtro de combustible. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de filtro de combustible. | 832.667 | 832.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de filtro de combustible. | 832.667 | 832.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de filtro de combustible. | 832.667 | 832.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 412.000 | 412.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 412.000 | 412.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 412.000 | 412.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 412.000 | 412.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 412.000 | 412.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 72102201-006 | Cambio de filtro de aire. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de filtro de aire. | 1.106.667 | 1.106.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de filtro de aire. | 1.106.667 | 1.106.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de filtro de aire. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de filtro de aire. | 1.106.667 | 1.106.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de filtro de aire. | 1.106.667 | 1.106.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de filtro de aire. | 1.106.667 | 1.106.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 480.333 | 480.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 480.333 | 480.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 480.333 | 480.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 480.333 | 480.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 480.333 | 480.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 72102201-006 | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 509.000 | 509.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 509.000 | 509.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 509.000 | 509.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 509.000 | 509.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 509.000 | 509.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 213.333 | 213.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 213.333 | 213.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 213.333 | 213.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 213.333 | 213.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 213.333 | 213.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 72102201-006 | Limpieza del radiador de agua. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza del radiador de agua. | 769.000 | 769.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza del radiador de agua. | 769.000 | 769.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza del radiador de agua. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza del radiador de agua. | 769.000 | 769.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza del radiador de agua. | 769.000 | 769.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza del radiador de agua. | 769.000 | 769.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 415.333 | 415.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 415.333 | 415.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 415.333 | 415.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 415.333 | 415.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 415.333 | 415.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 72102201-006 | Reparaci de Radiador de agua | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de Radiador de agua | 1.174.000 | 1.174.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de Radiador de agua | 1.174.000 | 1.174.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de Radiador de agua | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reparaci de Radiador de agua | 1.174.000 | 1.174.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de Radiador de agua | 1.174.000 | 1.174.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de Radiador de agua | 1.174.000 | 1.174.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 550.667 | 550.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 550.667 | 550.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 550.667 | 550.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 550.667 | 550.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 550.667 | 550.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 72102201-006 | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 1.186.667 | 1.186.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 1.186.667 | 1.186.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 1.186.667 | 1.186.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 1.186.667 | 1.186.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 1.186.667 | 1.186.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 338.333 | 338.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 338.333 | 338.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 338.333 | 338.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 338.333 | 338.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 338.333 | 338.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 72102201-006 | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 1.022.667 | 1.022.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 1.022.667 | 1.022.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 1.022.667 | 1.022.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 1.022.667 | 1.022.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 1.022.667 | 1.022.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 692.333 | 692.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 692.333 | 692.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 692.333 | 692.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 692.333 | 692.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 692.333 | 692.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 72102201-006 | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 1.940.000 | 1.940.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 1.940.000 | 1.940.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 1.940.000 | 1.940.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 1.940.000 | 1.940.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 1.940.000 | 1.940.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 647.000 | 647.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 647.000 | 647.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 647.000 | 647.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 647.000 | 647.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 647.000 | 647.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 72102201-006 | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 1.388.333 | 1.388.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 1.388.333 | 1.388.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 1.388.333 | 1.388.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 1.388.333 | 1.388.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 1.388.333 | 1.388.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 618.667 | 618.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 618.667 | 618.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 618.667 | 618.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 618.667 | 618.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 618.667 | 618.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 72102201-006 | Verificaci del tanque de combustible. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Verificaci del tanque de combustible. | 519.000 | 519.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Verificaci del tanque de combustible. | 519.000 | 519.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Verificaci del tanque de combustible. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Verificaci del tanque de combustible. | 519.000 | 519.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Verificaci del tanque de combustible. | 519.000 | 519.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Verificaci del tanque de combustible. | 519.000 | 519.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 298.667 | 298.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 298.667 | 298.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 298.667 | 298.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 298.667 | 298.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 298.667 | 298.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 72102201-006 | Cambio de las mangueras de Diesel. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de las mangueras de Diesel. | 738.333 | 738.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de las mangueras de Diesel. | 738.333 | 738.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de las mangueras de Diesel. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de las mangueras de Diesel. | 738.333 | 738.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de las mangueras de Diesel. | 738.333 | 738.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de las mangueras de Diesel. | 738.333 | 738.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 467.667 | 467.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 467.667 | 467.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 467.667 | 467.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 467.667 | 467.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 467.667 | 467.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 72102201-006 | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 3.133.333 | 3.133.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 3.133.333 | 3.133.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 3.133.333 | 3.133.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 3.133.333 | 3.133.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 3.133.333 | 3.133.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.435.000 | 1.435.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.435.000 | 1.435.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.435.000 | 1.435.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.435.000 | 1.435.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.435.000 | 1.435.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 72102201-006 | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 4.350.000 | 4.350.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 4.350.000 | 4.350.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 4.350.000 | 4.350.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 4.350.000 | 4.350.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 4.350.000 | 4.350.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 2.454.333 | 2.454.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 2.454.333 | 2.454.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 2.454.333 | 2.454.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 2.454.333 | 2.454.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 2.454.333 | 2.454.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 72102201-006 | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont□ua. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont□ ua. | 847.000 | 847.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont□ ua. | 847.000 | 847.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont□ ua. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont ua. | 847.000 | 847.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont ua. | 847.000 | 847.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont ua. | 847.000 | 847.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 429.333 | 429.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 429.333 | 429.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 429.333 | 429.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 429.333 | 429.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 429.333 | 429.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 72102201-006 | Prueba en vacío y con carga. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Prueba en vacío y con carga. | 1.398.667 | 1.398.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Prueba en vacío y con carga. | 1.398.667 | 1.398.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Prueba en vacío y con carga. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Prueba en vacío y con carga. | 1.398.667 | 1.398.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Prueba en vacío y con carga. | 1.398.667 | 1.398.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Prueba en vacío y con carga. | 1.398.667 | 1.398.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 624.333 | 624.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 624.333 | 624.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 624.333 | 624.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 624.333 | 624.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 624.333 | 624.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 72102201-006 | Cambio de baterías. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de baterías. | 2.450.000 | 2.450.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de baterías. | 2.450.000 | 2.450.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de baterías. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de baterías. | 2.450.000 | 2.450.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de baterías. | 2.450.000 | 2.450.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de baterías. | 2.450.000 | 2.450.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.252.667 | 1.252.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.252.667 | 1.252.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.252.667 | 1.252.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.252.667 | 1.252.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.252.667 | 1.252.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 72102201-006 | Purga de aire del sistema de combustible | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Purga de aire del sistema de combustible | 842.000 | 842.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Purga de aire del sistema de combustible | 842.000 | 842.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Purga de aire del sistema de combustible | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Purga de aire del sistema de combustible | 842.000 | 842.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Purga de aire del sistema de combustible | 842.000 | 842.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Purga de aire del sistema de combustible | 842.000 | 842.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 426.333 | 426.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 426.333 | 426.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 426.333 | 426.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 426.333 | 426.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 426.333 | 426.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 72102201-006 | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 554.333 | 554.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 554.333 | 554.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 554.333 | 554.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 554.333 | 554.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 554.333 | 554.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 43 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 266.333 | 266.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 266.333 | 266.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 266.333 | 266.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 266.333 | 266.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 266.333 | 266.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 44 | 72102201-006 | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 947.667 | 947.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 947.667 | 947.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 947.667 | 947.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 947.667 | 947.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 947.667 | 947.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 45 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 466.000 | 466.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 466.000 | 466.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 466.000 | 466.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 466.000 | 466.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 466.000 | 466.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46 | 72102201-006 | Limpieza de la sección superior de baterías | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de la sección superior de baterías | 615.667 | 615.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de la sección superior de baterías | 615.667 | 615.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de la sección superior de baterías | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza de la sección superior de baterías | 615.667 | 615.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de la sección superior de baterías | 615.667 | 615.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de la sección superior de baterías | 615.667 | 615.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 47 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 393.667 | 393.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 393.667 | 393.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 393.667 | 393.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 393.667 | 393.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 393.667 | 393.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 48 | 72102201-006 | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 1.269.000 | 1.269.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 1.269.000 | 1.269.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 1.269.000 | 1.269.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 1.269.000 | 1.269.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 1.269.000 | 1.269.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 49 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 616.333 | 616.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 616.333 | 616.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 616.333 | 616.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 616.333 | 616.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 616.333 | 616.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 50 | 72102201-006 | Rebobinado del motor de arranque | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Rebobinado del motor de arranque | 2.018.333 | 2.018.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rebobinado del motor de arranque | 2.018.333 | 2.018.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rebobinado del motor de arranque | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Rebobinado del motor de arranque | 2.018.333 | 2.018.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Rebobinado del motor de arranque | 2.018.333 | 2.018.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Rebobinado del motor de arranque | 2.018.333 | 2.018.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 51 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 996.667 | 996.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 996.667 | 996.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 996.667 | 996.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 996.667 | 996.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 996.667 | 996.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 52 | 72102201-006 | Cambio de motor de arranque | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de motor de arranque | 5.800.000 | 5.800.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de motor de arranque | 5.800.000 | 5.800.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de motor de arranque | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de motor de arranque | 5.800.000 | 5.800.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de motor de arranque | 5.800.000 | 5.800.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de motor de arranque | 5.800.000 | 5.800.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 53 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 2.840.000 | 2.840.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 2.840.000 | 2.840.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 2.840.000 | 2.840.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 2.840.000 | 2.840.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 2.840.000 | 2.840.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 54 | 72102201-006 | Reparaci del sistema de excitaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci del sistema de excitaci | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci del sistema de excitaci | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci del sistema de excitaci | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reparaci del sistema de excitaci | 2.850.000 | 2.850.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci del sistema de excitaci | 2.850.000 | 2.850.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci del sistema de excitaci | 2.850.000 | 2.850.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 55 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.552.667 | 1.552.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.552.667 | 1.552.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.552.667 | 1.552.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.552.667 | 1.552.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.552.667 | 1.552.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 56 | 72102201-006 | Cambio del regulador de tensi AVR | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio del regulador de tensi AVR | 3.233.333 | 3.233.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio del regulador de tensi AVR | 3.233.333 | 3.233.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio del regulador de tensi AVR | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio del regulador de tensi AVR | 3.233.333 | 3.233.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio del regulador de tensi AVR | 3.233.333 | 3.233.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio del regulador de tensi AVR | 3.233.333 | 3.233.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 57 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.301.667 | 1.301.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.301.667 | 1.301.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.301.667 | 1.301.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.301.667 | 1.301.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.301.667 | 1.301.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 58 | 72102201-006 | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 2.823.000 | 2.823.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 2.823.000 | 2.823.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 2.823.000 | 2.823.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 2.823.000 | 2.823.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 2.823.000 | 2.823.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 59 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.762.667 | 1.762.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.762.667 | 1.762.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.762.667 | 1.762.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.762.667 | 1.762.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.762.667 | 1.762.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 60 | 72102201-006 | Cambio del controlador del Grupo Generador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio del controlador del Grupo Generador | 8.900.000 | 8.900.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio del controlador del Grupo Generador | 8.900.000 | 8.900.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio del controlador del Grupo Generador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio del controlador del Grupo Generador | 8.900.000 | 8.900.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio del controlador del Grupo Generador | 8.900.000 | 8.900.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio del controlador del Grupo Generador | 8.900.000 | 8.900.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 61 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 4.608.333 | 4.608.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 4.608.333 | 4.608.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 4.608.333 | 4.608.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 4.608.333 | 4.608.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 4.608.333 | 4.608.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 62 | 72102201-006 | Cambio del bulbo de temperatura | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio del bulbo de temperatura | 1.025.000 | 1.025.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio del bulbo de temperatura | 1.025.000 | 1.025.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio del bulbo de temperatura | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio del bulbo de temperatura | 1.025.000 | 1.025.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio del bulbo de temperatura | 1.025.000 | 1.025.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio del bulbo de temperatura | 1.025.000 | 1.025.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 63 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 508.667 | 508.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 508.667 | 508.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 508.667 | 508.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 508.667 | 508.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 508.667 | 508.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 64 | 72102201-006 | Cambio de bulbo de presi de aceite | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de bulbo de presi de aceite | 1.708.333 | 1.708.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de bulbo de presi de aceite | 1.708.333 | 1.708.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de bulbo de presi de aceite | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de bulbo de presi de aceite | 1.708.333 | 1.708.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de bulbo de presi de aceite | 1.708.333 | 1.708.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de bulbo de presi de aceite | 1.708.333 | 1.708.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 65 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 793.000 | 793.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 793.000 | 793.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 793.000 | 793.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 793.000 | 793.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 793.000 | 793.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 66 | 72102201-006 | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 1.587.667 | 1.587.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 1.587.667 | 1.587.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 1.587.667 | 1.587.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 1.587.667 | 1.587.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 1.587.667 | 1.587.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 67 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 746.333 | 746.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 746.333 | 746.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 746.333 | 746.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 746.333 | 746.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 746.333 | 746.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 68 | 72102201-006 | Reparaci del sistema calentador de camisas | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci del sistema calentador de camisas | 3.190.000 | 3.190.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci del sistema calentador de camisas | 3.190.000 | 3.190.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci del sistema calentador de camisas | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reparaci del sistema calentador de camisas | 3.190.000 | 3.190.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci del sistema calentador de camisas | 3.190.000 | 3.190.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci del sistema calentador de camisas | 3.190.000 | 3.190.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 69 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.533.000 | 1.533.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.533.000 | 1.533.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.533.000 | 1.533.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.533.000 | 1.533.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.533.000 | 1.533.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 70 | 72102201-006 | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 1.106.333 | 1.106.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 1.106.333 | 1.106.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 1.106.333 | 1.106.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 1.106.333 | 1.106.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 1.106.333 | 1.106.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 71 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 478.333 | 478.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 478.333 | 478.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 478.333 | 478.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 478.333 | 478.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 478.333 | 478.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 72 | 72102201-006 | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 532.667 | 532.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 532.667 | 532.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 532.667 | 532.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 532.667 | 532.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 532.667 | 532.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 73 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 294.667 | 294.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 294.667 | 294.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 294.667 | 294.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 294.667 | 294.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 294.667 | 294.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 74 | 72102201-006 | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 609.000 | 609.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 609.000 | 609.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 609.000 | 609.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 609.000 | 609.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 609.000 | 609.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 330.000 | 330.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 330.000 | 330.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 330.000 | 330.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 330.000 | 330.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 330.000 | 330.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 76 | 72102201-006 | Cambio de filtro secador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de filtro secador | 369.667 | 369.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de filtro secador | 369.667 | 369.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Cambio de filtro secador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de filtro secador | 369.667 | 369.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de filtro secador | 369.667 | 369.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de filtro secador | 369.667 | 369.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 77 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 171.667 | 171.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 171.667 | 171.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 171.667 | 171.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 171.667 | 171.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 171.667 | 171.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 78 | 72102201-006 | Limpieza de las serpentinas del condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de las serpentinas del condensador | 512.333 | 512.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de las serpentinas del condensador | 512.333 | 512.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de las serpentinas del condensador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza de las serpentinas del condensador | 512.333 | 512.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de las serpentinas del condensador | 512.333 | 512.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de las serpentinas del condensador | 512.333 | 512.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 79 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 270.000 | 270.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 270.000 | 270.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 270.000 | 270.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 270.000 | 270.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 270.000 | 270.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 80 | 72102201-006 | Limpieza del humidificador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza del humidificador | 386.000 | 386.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza del humidificador | 386.000 | 386.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza del humidificador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza del humidificador | 386.000 | 386.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza del humidificador | 386.000 | 386.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza del humidificador | 386.000 | 386.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 81 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 235.667 | 235.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 235.667 | 235.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 235.667 | 235.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 235.667 | 235.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 235.667 | 235.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 82 | 72102201-006 | Limpieza de las cañerías de desagüe | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de las cañerías de desagüe | 207.000 | 207.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de las cañerías de desagüe | 207.000 | 207.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de las cañerías de desagüe | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza de las cañerías de desagüe | 207.000 | 207.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de las cañerías de desagüe | 207.000 | 207.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de las cañerías de desagüe | 207.000 | 207.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 83 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 114.667 | 114.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 114.667 | 114.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 114.667 | 114.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 114.667 | 114.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 114.667 | 114.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 84 | 72102201-006 | Limpieza general del sitio de los condensadores | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza general del sitio de los condensadores | 286.333 | 286.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza general del sitio de los condensadores | 286.333 | 286.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza general del sitio de los condensadores | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza general del sitio de los condensadores | 286.333 | 286.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza general del sitio de los condensadores | 286.333 | 286.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza general del sitio de los condensadores | 286.333 | 286.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 85 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 155.000 | 155.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 155.000 | 155.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 155.000 | 155.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 155.000 | 155.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 155.000 | 155.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 86 | 72102201-006 | Cambio de ventilador del condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de ventilador del condensador | 514.333 | 514.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de ventilador del condensador | 514.333 | 514.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de ventilador del condensador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de ventilador del condensador | 514.333 | 514.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de ventilador del condensador | 514.333 | 514.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de ventilador del condensador | 514.333 | 514.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 87 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 249.333 | 249.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 249.333 | 249.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 249.333 | 249.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 249.333 | 249.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 249.333 | 249.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 88 | 72102201-006 | Cambio del humidificador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio del humidificador | 568.333 | 568.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio del humidificador | 568.333 | 568.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio del humidificador | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio del humidificador | 568.333 | 568.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio del humidificador | 568.333 | 568.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio del humidificador | 568.333 | 568.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 89 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 394.000 | 394.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 394.000 | 394.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 394.000 | 394.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 394.000 | 394.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 394.000 | 394.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 90 | 72102201-006 | Cambio de placa de control iCOM | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de placa de control iCOM | 2.461.667 | 2.461.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de placa de control iCOM | 2.461.667 | 2.461.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de placa de control iCOM | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de placa de control iCOM | 2.461.667 | 2.461.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de placa de control iCOM | 2.461.667 | 2.461.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de placa de control iCOM | 2.461.667 | 2.461.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 91 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.249.000 | 1.249.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.249.000 | 1.249.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.249.000 | 1.249.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.249.000 | 1.249.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.249.000 | 1.249.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92 | 72102201-006 | Cambio de placa de control de humidificador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de placa de control de humidificador | 1.901.333 | 1.901.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de placa de control de humidificador | 1.901.333 | 1.901.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de placa de control de humidificador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de placa de control de humidificador | 1.901.333 | 1.901.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de placa de control de humidificador | 1.901.333 | 1.901.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de placa de control de humidificador | 1.901.333 | 1.901.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 93 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 975.667 | 975.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 975.667 | 975.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 975.667 | 975.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 975.667 | 975.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 975.667 | 975.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 94 | 72102201-006 | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 1.621.000 | 1.621.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 1.621.000 | 1.621.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 1.621.000 | 1.621.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 1.621.000 | 1.621.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 1.621.000 | 1.621.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 95 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.079.667 | 1.079.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.079.667 | 1.079.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.079.667 | 1.079.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.079.667 | 1.079.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.079.667 | 1.079.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96 | 72102201-006 | Cambio de contactor del compresor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de contactor del compresor | 455.667 | 455.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de contactor del compresor | 455.667 | 455.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de contactor del compresor | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de contactor del compresor | 455.667 | 455.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de contactor del compresor | 455.667 | 455.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de contactor del compresor | 455.667 | 455.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 97 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 239.000 | 239.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 239.000 | 239.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 239.000 | 239.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 239.000 | 239.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 239.000 | 239.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 98 | 72102201-006 | Cambio de contactor del ventilador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de contactor del ventilador | 438.333 | 438.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de contactor del ventilador | 438.333 | 438.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de contactor del ventilador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de contactor del ventilador | 438.333 | 438.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de contactor del ventilador | 438.333 | 438.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de contactor del ventilador | 438.333 | 438.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 99 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 229.333 | 229.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 229.333 | 229.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 229.333 | 229.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 229.333 | 229.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 229.333 | 229.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 100 | 72102201-006 | Cambio de sensor de presi de aire | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de sensor de presi de aire | 269.000 | 269.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de sensor de presi de aire | 269.000 | 269.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de sensor de presi de aire | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de sensor de presi de aire | 269.000 | 269.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de sensor de presi de aire | 269.000 | 269.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de sensor de presi de aire | 269.000 | 269.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 101 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 132.000 | 132.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 132.000 | 132.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 132.000 | 132.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 132.000 | 132.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 132.000 | 132.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 102 | 72102201-006 | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 227.667 | 227.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 227.667 | 227.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 227.667 | 227.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 227.667 | 227.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 227.667 | 227.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 103 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 127.667 | 127.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 127.667 | 127.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 127.667 | 127.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 127.667 | 127.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 127.667 | 127.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 104 | 72102201-006 | Cambio de transformador de mando | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de transformador de mando | 397.000 | 397.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de transformador de mando | 397.000 | 397.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de transformador de mando | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de transformador de mando | 397.000 | 397.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de transformador de mando | 397.000 | 397.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de transformador de mando | 397.000 | 397.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 105 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 201.667 | 201.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 201.667 | 201.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 201.667 | 201.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 201.667 | 201.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 201.667 | 201.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 106 | 72102201-006 | cambio de pantalla LCD (display) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | cambio de pantalla LCD (display) | 1.933.333 | 1.933.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | cambio de pantalla LCD (display) | 1.933.333 | 1.933.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | cambio de pantalla LCD (display) | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | cambio de pantalla LCD (display) | 1.933.333 | 1.933.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | cambio de pantalla LCD (display) | 1.933.333 | 1.933.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | cambio de pantalla LCD (display) | 1.933.333 | 1.933.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 107 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 800.000 | 800.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 800.000 | 800.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 800.000 | 800.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 800.000 | 800.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 800.000 | 800.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 108 | 72102201-006 | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 1.833.333 | 1.833.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 1.833.333 | 1.833.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 1.833.333 | 1.833.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 1.833.333 | 1.833.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 1.833.333 | 1.833.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 109 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 750.000 | 750.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 750.000 | 750.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 750.000 | 750.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 750.000 | 750.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 750.000 | 750.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 110 | 72102201-006 | Mantenimiento y Reparacion-Grupo Generador MARCA: VCP EL -C207S | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion-Grupo Generador MARCA: VCP EL -C207S | 1.408.000 | 1.408.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion-Grupo Generador MARCA: VCP EL -C207S | 1.408.000 | 1.408.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion-Grupo Generador MARCA: VCP EL -C207S | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mantenimiento y Reparacion-Grupo Generador MARCA: VCP EL -C207S | 1.408.000 | 1.408.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparacion-Grupo Generador MARCA: VCP EL -C207S | 1.408.000 | 1.408.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento y Reparacion-Grupo Generador MARCA: VCP EL -C207S | 1.408.000 | 1.408.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 111 | 72102201-006 | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 1.269.333 | 1.269.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 1.269.333 | 1.269.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 1.269.333 | 1.269.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 1.269.333 | 1.269.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 1.269.333 | 1.269.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 112 | 72102201-006 | Cambio de aceite motor y lubricantes | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de aceite motor y lubricantes | 1.408.000 | 1.408.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de aceite motor y lubricantes | 1.408.000 | 1.408.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de aceite motor y lubricantes | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de aceite motor y lubricantes | 1.408.000 | 1.408.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de aceite motor y lubricantes | 1.408.000 | 1.408.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de aceite motor y lubricantes | 1.408.000 | 1.408.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 113 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 930.667 | 930.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 930.667 | 930.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 930.667 | 930.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 930.667 | 930.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 930.667 | 930.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 114 | 72102201-006 | Cambio de filtro de aceite. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de filtro de aceite. | 967.000 | 967.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de filtro de aceite. | 967.000 | 967.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de filtro de aceite. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de filtro de aceite. | 967.000 | 967.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de filtro de aceite. | 967.000 | 967.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de filtro de aceite. | 967.000 | 967.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 115 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 617.333 | 617.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 617.333 | 617.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 617.333 | 617.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 617.333 | 617.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 617.333 | 617.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 116 | 72102201-006 | Cambio de filtro de combustible. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de filtro de combustible. | 729.667 | 729.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de filtro de combustible. | 729.667 | 729.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de filtro de combustible. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de filtro de combustible. | 729.667 | 729.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de filtro de combustible. | 729.667 | 729.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de filtro de combustible. | 729.667 | 729.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 117 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 623.000 | 623.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 623.000 | 623.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 623.000 | 623.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 623.000 | 623.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 623.000 | 623.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 118 | 72102201-006 | Cambio de filtro de aire. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de filtro de aire. | 949.333 | 949.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de filtro de aire. | 949.333 | 949.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de filtro de aire. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de filtro de aire. | 949.333 | 949.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de filtro de aire. | 949.333 | 949.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de filtro de aire. | 949.333 | 949.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 119 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 757.333 | 757.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 757.333 | 757.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 757.333 | 757.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 757.333 | 757.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 757.333 | 757.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 120 | 72102201-006 | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 1.023.333 | 1.023.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 1.023.333 | 1.023.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 1.023.333 | 1.023.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 1.023.333 | 1.023.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 1.023.333 | 1.023.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 121 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 557.000 | 557.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 557.000 | 557.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 557.000 | 557.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 557.000 | 557.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 557.000 | 557.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 122 | 72102201-006 | Limpieza del radiador de agua. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza del radiador de agua. | 754.667 | 754.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza del radiador de agua. | 754.667 | 754.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza del radiador de agua. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza del radiador de agua. | 754.667 | 754.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza del radiador de agua. | 754.667 | 754.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza del radiador de agua. | 754.667 | 754.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 123 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 478.667 | 478.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 478.667 | 478.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 478.667 | 478.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 478.667 | 478.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 478.667 | 478.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 124 | 72102201-006 | Reparaci de Radiador de agua | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de Radiador de agua | 971.000 | 971.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de Radiador de agua | 971.000 | 971.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de Radiador de agua | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reparaci de Radiador de agua | 971.000 | 971.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de Radiador de agua | 971.000 | 971.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de Radiador de agua | 971.000 | 971.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 125 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 696.667 | 696.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 696.667 | 696.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 696.667 | 696.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 696.667 | 696.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 696.667 | 696.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 126 | 72102201-006 | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 730.000 | 730.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 730.000 | 730.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 730.000 | 730.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 730.000 | 730.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 730.000 | 730.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 127 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 855.333 | 855.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 855.333 | 855.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 855.333 | 855.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 855.333 | 855.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 855.333 | 855.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 128 | 72102201-006 | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 901.333 | 901.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 901.333 | 901.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 901.333 | 901.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 901.333 | 901.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 901.333 | 901.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 129 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 847.000 | 847.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 847.000 | 847.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 847.000 | 847.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 847.000 | 847.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 847.000 | 847.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 130 | 72102201-006 | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 1.905.667 | 1.905.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 1.905.667 | 1.905.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 1.905.667 | 1.905.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 1.905.667 | 1.905.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 1.905.667 | 1.905.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 131 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 757.333 | 757.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 757.333 | 757.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 757.333 | 757.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 757.333 | 757.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 757.333 | 757.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 132 | 72102201-006 | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 1.356.667 | 1.356.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 1.356.667 | 1.356.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 1.356.667 | 1.356.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 1.356.667 | 1.356.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 1.356.667 | 1.356.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 133 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 701.333 | 701.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 701.333 | 701.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 701.333 | 701.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 701.333 | 701.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 701.333 | 701.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 134 | 72102201-006 | Verificaci del tanque de combustible. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Verificaci del tanque de combustible. | 492.333 | 492.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Verificaci del tanque de combustible. | 492.333 | 492.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Verificaci del tanque de combustible. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Verificaci del tanque de combustible. | 492.333 | 492.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Verificaci del tanque de combustible. | 492.333 | 492.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Verificaci del tanque de combustible. | 492.333 | 492.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 135 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 362.000 | 362.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 362.000 | 362.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 362.000 | 362.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 362.000 | 362.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 362.000 | 362.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 136 | 72102201-006 | Cambio de las mangueras de Diesel. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de las mangueras de Diesel. | 504.333 | 504.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de las mangueras de Diesel. | 504.333 | 504.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de las mangueras de Diesel. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de las mangueras de Diesel. | 504.333 | 504.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de las mangueras de Diesel. | 504.333 | 504.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de las mangueras de Diesel. | 504.333 | 504.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 137 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 663.667 | 663.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 663.667 | 663.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 663.667 | 663.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 663.667 | 663.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 663.667 | 663.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 138 | 72102201-006 | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 1.948.333 | 1.948.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 1.948.333 | 1.948.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 1.948.333 | 1.948.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 1.948.333 | 1.948.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 1.948.333 | 1.948.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 139 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.986.667 | 1.986.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.986.667 | 1.986.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.986.667 | 1.986.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.986.667 | 1.986.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.986.667 | 1.986.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 140 | 72102201-006 | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 2.382.667 | 2.382.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 2.382.667 | 2.382.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 2.382.667 | 2.382.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 2.382.667 | 2.382.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 2.382.667 | 2.382.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 141 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 3.833.333 | 3.833.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 3.833.333 | 3.833.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 3.833.333 | 3.833.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 3.833.333 | 3.833.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 3.833.333 | 3.833.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 142 | 72102201-006 | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont□ua. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont ua. | 2.440.000 | 2.440.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont ua. | 2.440.000 | 2.440.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont ua. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont ua. | 2.440.000 | 2.440.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont ua. | 2.440.000 | 2.440.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont ua. | 2.440.000 | 2.440.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 143 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 490.000 | 490.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 490.000 | 490.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 490.000 | 490.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 490.000 | 490.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 490.000 | 490.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 144 | 72102201-006 | Prueba en vacío y con carga. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Prueba en vacío y con carga. | 1.301.000 | 1.301.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Prueba en vacío y con carga. | 1.301.000 | 1.301.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Prueba en vacío y con carga. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Prueba en vacío y con carga. | 1.301.000 | 1.301.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Prueba en vacío y con carga. | 1.301.000 | 1.301.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Prueba en vacío y con carga. | 1.301.000 | 1.301.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 145 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 712.667 | 712.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 712.667 | 712.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 712.667 | 712.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 712.667 | 712.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 712.667 | 712.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 146 | 72102201-006 | Cambio de baterías. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de baterías. | 998.667 | 998.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de baterías. | 998.667 | 998.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de baterías. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de baterías. | 998.667 | 998.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de baterías. | 998.667 | 998.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de baterías. | 998.667 | 998.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 147 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 2.080.000 | 2.080.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 2.080.000 | 2.080.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 2.080.000 | 2.080.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 2.080.000 | 2.080.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 2.080.000 | 2.080.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 148 | 72102201-006 | Purga de aire del sistema de combustible | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Purga de aire del sistema de combustible | 1.657.333 | 1.657.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Purga de aire del sistema de combustible | 1.657.333 | 1.657.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Purga de aire del sistema de combustible | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Purga de aire del sistema de combustible | 1.657.333 | 1.657.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Purga de aire del sistema de combustible | 1.657.333 | 1.657.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Purga de aire del sistema de combustible | 1.657.333 | 1.657.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 149 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 484.333 | 484.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 484.333 | 484.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 484.333 | 484.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 484.333 | 484.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 484.333 | 484.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 150 | 72102201-006 | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 498.000 | 498.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 498.000 | 498.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 498.000 | 498.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 498.000 | 498.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 498.000 | 498.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 151 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 331.000 | 331.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 331.000 | 331.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 331.000 | 331.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 331.000 | 331.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 331.000 | 331.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 152 | 72102201-006 | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 838.667 | 838.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 838.667 | 838.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 838.667 | 838.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 838.667 | 838.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 838.667 | 838.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 153 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 562.667 | 562.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 562.667 | 562.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 562.667 | 562.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 562.667 | 562.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 562.667 | 562.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 154 | 72102201-006 | Limpieza de la sección superior de baterías | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de la sección superior de baterías | 674.333 | 674.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de la sección superior de baterías | 674.333 | 674.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de la sección superior de baterías | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza de la sección superior de baterías | 674.333 | 674.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de la sección superior de baterías | 674.333 | 674.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de la sección superior de baterías | 674.333 | 674.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 155 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 420.000 | 420.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 420.000 | 420.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 420.000 | 420.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 420.000 | 420.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 420.000 | 420.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 156 | 72102201-006 | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 662.667 | 662.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 662.667 | 662.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 662.667 | 662.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 662.667 | 662.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 662.667 | 662.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 157 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 955.333 | 955.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 955.333 | 955.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 955.333 | 955.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 955.333 | 955.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 955.333 | 955.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 158 | 72102201-006 | Rebobinado del motor de arranque | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Rebobinado del motor de arranque | 1.312.333 | 1.312.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rebobinado del motor de arranque | 1.312.333 | 1.312.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rebobinado del motor de arranque | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Rebobinado del motor de arranque | 1.312.333 | 1.312.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Rebobinado del motor de arranque | 1.312.333 | 1.312.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Rebobinado del motor de arranque | 1.312.333 | 1.312.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 159 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.576.000 | 1.576.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.576.000 | 1.576.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.576.000 | 1.576.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.576.000 | 1.576.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.576.000 | 1.576.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 160 | 72102201-006 | Cambio de motor de arranque | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de motor de arranque | 2.313.333 | 2.313.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de motor de arranque | 2.313.333 | 2.313.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de motor de arranque | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de motor de arranque | 2.313.333 | 2.313.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de motor de arranque | 2.313.333 | 2.313.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de motor de arranque | 2.313.333 | 2.313.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 161 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 5.046.667 | 5.046.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 5.046.667 | 5.046.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 5.046.667 | 5.046.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 5.046.667 | 5.046.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 5.046.667 | 5.046.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 162 | 72102201-006 | Reparaci del sistema de excitaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci del sistema de excitaci | 3.764.000 | 3.764.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci del sistema de excitaci | 3.764.000 | 3.764.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci del sistema de excitaci | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reparaci del sistema de excitaci | 3.764.000 | 3.764.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci del sistema de excitaci | 3.764.000 | 3.764.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci del sistema de excitaci | 3.764.000 | 3.764.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 163 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 2.380.000 | 2.380.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 2.380.000 | 2.380.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 2.380.000 | 2.380.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 2.380.000 | 2.380.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 2.380.000 | 2.380.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 164 | 72102201-006 | Cambio del regulador de tensi AVR | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio del regulador de tensi AVR | 3.124.000 | 3.124.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio del regulador de tensi AVR | 3.124.000 | 3.124.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio del regulador de tensi AVR | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio del regulador de tensi AVR | 3.124.000 | 3.124.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio del regulador de tensi AVR | 3.124.000 | 3.124.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio del regulador de tensi AVR | 3.124.000 | 3.124.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 165 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.853.333 | 1.853.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.853.333 | 1.853.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.853.333 | 1.853.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.853.333 | 1.853.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.853.333 | 1.853.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 166 | 72102201-006 | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 2.416.000 | 2.416.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 2.416.000 | 2.416.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 2.416.000 | 2.416.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 2.416.000 | 2.416.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 2.416.000 | 2.416.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 167 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 2.308.667 | 2.308.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 2.308.667 | 2.308.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 2.308.667 | 2.308.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 2.308.667 | 2.308.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 2.308.667 | 2.308.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 168 | 72102201-006 | Cambio del controlador del Grupo Generador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio del controlador del Grupo Generador | 3.676.667 | 3.676.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio del controlador del Grupo Generador | 3.676.667 | 3.676.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio del controlador del Grupo Generador | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio del controlador del Grupo Generador | 3.676.667 | 3.676.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio del controlador del Grupo Generador | 3.676.667 | 3.676.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio del controlador del Grupo Generador | 3.676.667 | 3.676.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 169 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 7.366.667 | 7.366.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 7.366.667 | 7.366.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 7.366.667 | 7.366.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 7.366.667 | 7.366.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 7.366.667 | 7.366.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 170 | 72102201-006 | Cambio del bulbo de temperatura | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio del bulbo de temperatura | 3.846.667 | 3.846.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio del bulbo de temperatura | 3.846.667 | 3.846.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio del bulbo de temperatura | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio del bulbo de temperatura | 3.846.667 | 3.846.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio del bulbo de temperatura | 3.846.667 | 3.846.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio del bulbo de temperatura | 3.846.667 | 3.846.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 171 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 646.667 | 646.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 646.667 | 646.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 646.667 | 646.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 646.667 | 646.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 646.667 | 646.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 172 | 72102201-006 | Cambio de bulbo de presi de aceite | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de bulbo de presi de aceite | 1.087.333 | 1.087.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de bulbo de presi de aceite | 1.087.333 | 1.087.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de bulbo de presi de aceite | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de bulbo de presi de aceite | 1.087.333 | 1.087.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de bulbo de presi de aceite | 1.087.333 | 1.087.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de bulbo de presi de aceite | 1.087.333 | 1.087.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 173 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.206.667 | 1.206.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.206.667 | 1.206.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.206.667 | 1.206.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.206.667 | 1.206.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.206.667 | 1.206.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 174 | 72102201-006 | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 1.662.000 | 1.662.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 1.662.000 | 1.662.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 1.662.000 | 1.662.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 1.662.000 | 1.662.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 1.662.000 | 1.662.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 175 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 953.333 | 953.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 953.333 | 953.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 953.333 | 953.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 953.333 | 953.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 953.333 | 953.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 176 | 72102201-006 | Reparaci del sistema calentador de camisas | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci del sistema calentador de camisas | 1.664.333 | 1.664.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci del sistema calentador de camisas | 1.664.333 | 1.664.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci del sistema calentador de camisas | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reparaci del sistema calentador de camisas | 1.664.333 | 1.664.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci del sistema calentador de camisas | 1.664.333 | 1.664.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci del sistema calentador de camisas | 1.664.333 | 1.664.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 177 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 2.470.667 | 2.470.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 2.470.667 | 2.470.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 2.470.667 | 2.470.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 2.470.667 | 2.470.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 2.470.667 | 2.470.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 178 | 72102201-006 | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 1.647.333 | 1.647.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 1.647.333 | 1.647.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 1.647.333 | 1.647.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 1.647.333 | 1.647.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 1.647.333 | 1.647.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 179 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 748.667 | 748.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 748.667 | 748.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 748.667 | 748.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 748.667 | 748.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 748.667 | 748.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 180 | 72102201-006 | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 602.000 | 602.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 602.000 | 602.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 602.000 | 602.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 602.000 | 602.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 602.000 | 602.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 181 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 418.667 | 418.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 418.667 | 418.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 418.667 | 418.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 418.667 | 418.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 418.667 | 418.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 182 | 72102201-006 | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 572.000 | 572.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 572.000 | 572.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 572.000 | 572.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 572.000 | 572.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 572.000 | 572.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 183 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 423.667 | 423.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 423.667 | 423.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 423.667 | 423.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 423.667 | 423.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 423.667 | 423.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 184 | 72102201-006 | Cambio de filtro secador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de filtro secador | 404.667 | 404.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de filtro secador | 404.667 | 404.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de filtro secador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de filtro secador | 404.667 | 404.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de filtro secador | 404.667 | 404.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de filtro secador | 404.667 | 404.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 185 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 242.333 | 242.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 242.333 | 242.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 242.333 | 242.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 242.333 | 242.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 242.333 | 242.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 186 | 72102201-006 | Cambio de filtro secador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de filtro secador | 308.333 | 308.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de filtro secador | 308.333 | 308.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de filtro secador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de filtro secador | 308.333 | 308.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de filtro secador | 308.333 | 308.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de filtro secador | 308.333 | 308.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 187 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 452.333 | 452.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 452.333 | 452.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 452.333 | 452.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 452.333 | 452.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 452.333 | 452.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 188 | 72102201-006 | Limpieza de las serpentinas del condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de las serpentinas del condensador | 366.333 | 366.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de las serpentinas del condensador | 366.333 | 366.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de las serpentinas del condensador | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza de las serpentinas del condensador | 366.333 | 366.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de las serpentinas del condensador | 366.333 | 366.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de las serpentinas del condensador | 366.333 | 366.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 189 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 335.000 | 335.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 335.000 | 335.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 335.000 | 335.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 335.000 | 335.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 335.000 | 335.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 190 | 72102201-006 | Limpieza del humidificador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza del humidificador | 261.000 | 261.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza del humidificador | 261.000 | 261.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza del humidificador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza del humidificador | 261.000 | 261.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza del humidificador | 261.000 | 261.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza del humidificador | 261.000 | 261.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 191 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 145.000 | 145.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 145.000 | 145.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 145.000 | 145.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 145.000 | 145.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 145.000 | 145.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 192 | 72102201-006 | Limpieza de las cañerías de desagüe | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de las cañerías de desagüe | 250.667 | 250.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de las cañerías de desagüe | 250.667 | 250.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de las cañerías de desagüe | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza de las cañerías de desagüe | 250.667 | 250.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de las cañerías de desagüe | 250.667 | 250.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de las cañerías de desagüe | 250.667 | 250.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 193 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 192.333 | 192.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 192.333 | 192.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 192.333 | 192.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 192.333 | 192.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 192.333 | 192.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 194 | 72102201-006 | Limpieza general del sitio de los condensadores | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza general del sitio de los condensadores | 308.333 | 308.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza general del sitio de los condensadores | 308.333 | 308.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza general del sitio de los condensadores | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza general del sitio de los condensadores | 308.333 | 308.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza general del sitio de los condensadores | 308.333 | 308.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza general del sitio de los condensadores | 308.333 | 308.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 195 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 346.000 | 346.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 346.000 | 346.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 346.000 | 346.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 346.000 | 346.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 346.000 | 346.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 196 | 72102201-006 | Cambio de ventilador del condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de ventilador del condensador | 507.667 | 507.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de ventilador del condensador | 507.667 | 507.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de ventilador del condensador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de ventilador del condensador | 507.667 | 507.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de ventilador del condensador | 507.667 | 507.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de ventilador del condensador | 507.667 | 507.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 197 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 468.333 | 468.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 468.333 | 468.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 468.333 | 468.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 468.333 | 468.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 468.333 | 468.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 198 | 72102201-006 | Cambio del humidificador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio del humidificador | 1.886.667 | 1.886.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio del humidificador | 1.886.667 | 1.886.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio del humidificador | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio del humidificador | 1.886.667 | 1.886.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio del humidificador | 1.886.667 | 1.886.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio del humidificador | 1.886.667 | 1.886.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 199 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.653.333 | 1.653.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.653.333 | 1.653.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.653.333 | 1.653.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.653.333 | 1.653.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.653.333 | 1.653.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 200 | 72102201-006 | Cambio de placa de control iCOM | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de placa de control iCOM | 1.847.667 | 1.847.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de placa de control iCOM | 1.847.667 | 1.847.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de placa de control iCOM | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de placa de control iCOM | 1.847.667 | 1.847.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de placa de control iCOM | 1.847.667 | 1.847.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de placa de control iCOM | 1.847.667 | 1.847.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 201 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.243.333 | 1.243.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.243.333 | 1.243.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.243.333 | 1.243.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.243.333 | 1.243.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.243.333 | 1.243.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 202 | 72102201-006 | Cambio de placa de control de humidificador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de placa de control de humidificador | 1.532.000 | 1.532.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de placa de control de humidificador | 1.532.000 | 1.532.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de placa de control de humidificador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de placa de control de humidificador | 1.532.000 | 1.532.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de placa de control de humidificador | 1.532.000 | 1.532.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de placa de control de humidificador | 1.532.000 | 1.532.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 203 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.286.667 | 1.286.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.286.667 | 1.286.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.286.667 | 1.286.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.286.667 | 1.286.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.286.667 | 1.286.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 204 | 72102201-006 | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 464.333 | 464.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 464.333 | 464.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 464.333 | 464.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 464.333 | 464.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 464.333 | 464.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 205 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 357.333 | 357.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 357.333 | 357.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 357.333 | 357.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 357.333 | 357.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 357.333 | 357.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 206 | 72102201-006 | Cambio de contactor del compresor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de contactor del compresor | 365.667 | 365.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de contactor del compresor | 365.667 | 365.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de contactor del compresor | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de contactor del compresor | 365.667 | 365.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de contactor del compresor | 365.667 | 365.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de contactor del compresor | 365.667 | 365.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 207 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 339.000 | 339.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 339.000 | 339.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 339.000 | 339.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 339.000 | 339.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 339.000 | 339.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 208 | 72102201-006 | Cambio de contactor del ventilador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de contactor del ventilador | 239.000 | 239.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de contactor del ventilador | 239.000 | 239.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de contactor del ventilador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de contactor del ventilador | 239.000 | 239.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de contactor del ventilador | 239.000 | 239.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de contactor del ventilador | 239.000 | 239.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 209 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 195.333 | 195.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 195.333 | 195.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 195.333 | 195.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 195.333 | 195.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 195.333 | 195.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 210 | 72102201-006 | Cambio de sensor de presi de aire | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de sensor de presi de aire | 221.000 | 221.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de sensor de presi de aire | 221.000 | 221.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de sensor de presi de aire | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de sensor de presi de aire | 221.000 | 221.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de sensor de presi de aire | 221.000 | 221.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de sensor de presi de aire | 221.000 | 221.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 211 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 187.000 | 187.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 187.000 | 187.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 187.000 | 187.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 187.000 | 187.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 187.000 | 187.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 212 | 72102201-006 | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 399.667 | 399.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 399.667 | 399.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 399.667 | 399.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 399.667 | 399.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 399.667 | 399.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 213 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 235.667 | 235.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 235.667 | 235.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 235.667 | 235.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 235.667 | 235.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 235.667 | 235.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 214 | 72102201-006 | Cambio de transformador de mando | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de transformador de mando | 1.104.667 | 1.104.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de transformador de mando | 1.104.667 | 1.104.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de transformador de mando | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de transformador de mando | 1.104.667 | 1.104.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de transformador de mando | 1.104.667 | 1.104.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de transformador de mando | 1.104.667 | 1.104.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 215 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 913.333 | 913.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 913.333 | 913.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 913.333 | 913.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 913.333 | 913.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 913.333 | 913.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 216 | 72102201-006 | cambio de pantalla LCD (display) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | cambio de pantalla LCD (display) | 1.666.667 | 1.666.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | cambio de pantalla LCD (display) | 1.666.667 | 1.666.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | cambio de pantalla LCD (display) | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | cambio de pantalla LCD (display) | 1.666.667 | 1.666.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | cambio de pantalla LCD (display) | 1.666.667 | 1.666.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | cambio de pantalla LCD (display) | 1.666.667 | 1.666.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 217 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 886.667 | 886.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 886.667 | 886.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 886.667 | 886.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 886.667 | 886.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 886.667 | 886.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 218 | 72102201-006 | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 1.633.333 | 1.633.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 1.633.333 | 1.633.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 1.633.333 | 1.633.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 1.633.333 | 1.633.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 1.633.333 | 1.633.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 219 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 632.667 | 632.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 632.667 | 632.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 632.667 | 632.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 632.667 | 632.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 632.667 | 632.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 220 | 72102201-006 | Mantenimiento y Reparacion-Grupo Generador MARCA:CRAM SEDE SAN LORENZO Visita técnica para Inspección general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios y pruebas de funcionamiento del Grupo Generador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento y Reparacion-Grupo Generador MARCA:CRAM SEDE SAN LORENZO Visita técnica para Inspección general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios y pruebas de funcionamiento del Grupo Generador. | 1.424.667 | 1.424.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento y Reparacion-Grupo Generador MARCA:CRAM SEDE SAN LORENZO Visita técnica para Inspección general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios y pruebas de funcionamiento del Grupo Generador. | 1.424.667 | 1.424.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento y Reparacion-Grupo Generador MARCA:CRAM SEDE SAN LORENZO Visita técnica para Inspección general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios y pruebas de funcionamiento del Grupo Generador. | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Mantenimiento y Reparacion-Grupo Generador MARCA:CRAM SEDE SAN LORENZO Visita técnica para Inspección general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios y pruebas de funcionamiento del Grupo Generador. | 1.424.667 | 1.424.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento y Reparacion-Grupo Generador MARCA:CRAM SEDE SAN LORENZO Visita técnica para Inspección general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios y pruebas de funcionamiento del Grupo Generador. | 1.424.667 | 1.424.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento y Reparacion-Grupo Generador MARCA:CRAM SEDE SAN LORENZO Visita técnica para Inspección general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios y pruebas de funcionamiento del Grupo Generador. | 1.424.667 | 1.424.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 221 | 72102201-006 | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 1.287.333 | 1.287.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 1.287.333 | 1.287.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 1.287.333 | 1.287.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 1.287.333 | 1.287.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningun equipo o parte | 1.287.333 | 1.287.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 222 | 72102201-006 | Cambio de aceite motor y lubricantes | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de aceite motor y lubricantes | 1.091.333 | 1.091.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de aceite motor y lubricantes | 1.091.333 | 1.091.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de aceite motor y lubricantes | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de aceite motor y lubricantes | 1.091.333 | 1.091.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de aceite motor y lubricantes | 1.091.333 | 1.091.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de aceite motor y lubricantes | 1.091.333 | 1.091.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 223 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.450.333 | 1.450.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.450.333 | 1.450.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.450.333 | 1.450.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.450.333 | 1.450.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.450.333 | 1.450.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 224 | 72102201-006 | Cambio de filtro de aceite. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de filtro de aceite. | 977.667 | 977.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de filtro de aceite. | 977.667 | 977.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de filtro de aceite. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de filtro de aceite. | 977.667 | 977.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de filtro de aceite. | 977.667 | 977.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de filtro de aceite. | 977.667 | 977.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 225 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 622.000 | 622.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 622.000 | 622.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 622.000 | 622.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 622.000 | 622.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 622.000 | 622.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 226 | 72102201-006 | Cambio de filtro de combustible. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de filtro de combustible. | 465.333 | 465.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de filtro de combustible. | 465.333 | 465.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de filtro de combustible. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de filtro de combustible. | 465.333 | 465.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de filtro de combustible. | 465.333 | 465.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de filtro de combustible. | 465.333 | 465.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 227 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 794.333 | 794.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 794.333 | 794.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 794.333 | 794.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 794.333 | 794.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 794.333 | 794.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 228 | 72102201-006 | Cambio de filtro de aire. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de filtro de aire. | 452.000 | 452.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de filtro de aire. | 452.000 | 452.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de filtro de aire. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de filtro de aire. | 452.000 | 452.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de filtro de aire. | 452.000 | 452.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de filtro de aire. | 452.000 | 452.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 229 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.102.667 | 1.102.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.102.667 | 1.102.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.102.667 | 1.102.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.102.667 | 1.102.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.102.667 | 1.102.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 230 | 72102201-006 | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 629.667 | 629.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 629.667 | 629.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 629.667 | 629.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 629.667 | 629.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de refrigerante anticorrosivo | 629.667 | 629.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 231 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 400.667 | 400.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 400.667 | 400.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 400.667 | 400.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 400.667 | 400.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 400.667 | 400.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 232 | 72102201-006 | Limpieza del radiador de agua. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza del radiador de agua. | 243.667 | 243.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza del radiador de agua. | 243.667 | 243.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza del radiador de agua. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza del radiador de agua. | 243.667 | 243.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza del radiador de agua. | 243.667 | 243.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza del radiador de agua. | 243.667 | 243.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 233 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 752.333 | 752.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 752.333 | 752.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 752.333 | 752.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 752.333 | 752.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 752.333 | 752.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 234 | 72102201-006 | Reparaci de Radiador de agua | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de Radiador de agua | 641.333 | 641.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de Radiador de agua | 641.333 | 641.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de Radiador de agua | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reparaci de Radiador de agua | 641.333 | 641.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de Radiador de agua | 641.333 | 641.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de Radiador de agua | 641.333 | 641.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 235 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.046.000 | 1.046.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.046.000 | 1.046.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.046.000 | 1.046.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.046.000 | 1.046.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.046.000 | 1.046.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 236 | 72102201-006 | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 572.000 | 572.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 572.000 | 572.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 572.000 | 572.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 572.000 | 572.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza general del sitio y del grupo generador. | 572.000 | 572.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 237 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.224.667 | 1.224.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.224.667 | 1.224.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.224.667 | 1.224.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.224.667 | 1.224.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.224.667 | 1.224.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 238 | 72102201-006 | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 410.333 | 410.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 410.333 | 410.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 410.333 | 410.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 410.333 | 410.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Revisi y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador | 410.333 | 410.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 239 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.030.333 | 1.030.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.030.333 | 1.030.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.030.333 | 1.030.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.030.333 | 1.030.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.030.333 | 1.030.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 240 | 72102201-006 | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 748.333 | 748.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 748.333 | 748.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 748.333 | 748.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 748.333 | 748.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Revisi y ajustes del sistema de admisi, regulador de voltaje y sistema de excitaci | 748.333 | 748.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 241 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.936.000 | 1.936.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.936.000 | 1.936.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.936.000 | 1.936.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.936.000 | 1.936.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.936.000 | 1.936.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 242 | 72102201-006 | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 696.333 | 696.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 696.333 | 696.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 696.333 | 696.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 696.333 | 696.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Revisi y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento | 696.333 | 696.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 243 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.377.000 | 1.377.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.377.000 | 1.377.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.377.000 | 1.377.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.377.000 | 1.377.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.377.000 | 1.377.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 244 | 72102201-006 | Verificaci del tanque de combustible. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Verificaci del tanque de combustible. | 664.000 | 664.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Verificaci del tanque de combustible. | 664.000 | 664.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Verificaci del tanque de combustible. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Verificaci del tanque de combustible. | 664.000 | 664.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Verificaci del tanque de combustible. | 664.000 | 664.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Verificaci del tanque de combustible. | 664.000 | 664.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 245 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 502.333 | 502.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 502.333 | 502.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 502.333 | 502.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 502.333 | 502.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 502.333 | 502.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 246 | 72102201-006 | Cambio de las mangueras de Diesel. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de las mangueras de Diesel. | 374.667 | 374.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de las mangueras de Diesel. | 374.667 | 374.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de las mangueras de Diesel. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de las mangueras de Diesel. | 374.667 | 374.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de las mangueras de Diesel. | 374.667 | 374.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de las mangueras de Diesel. | 374.667 | 374.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 247 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 714.667 | 714.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 714.667 | 714.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 714.667 | 714.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 714.667 | 714.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 714.667 | 714.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 248 | 72102201-006 | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 558.000 | 558.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 558.000 | 558.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 558.000 | 558.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 558.000 | 558.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Control y reparaci de funcionamiento de tablero de transferencia. | 558.000 | 558.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 249 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 3.213.333 | 3.213.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 3.213.333 | 3.213.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 3.213.333 | 3.213.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 3.213.333 | 3.213.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 3.213.333 | 3.213.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 250 | 72102201-006 | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 1.582.333 | 1.582.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 1.582.333 | 1.582.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 1.582.333 | 1.582.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 1.582.333 | 1.582.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de un contactor del tablero de transferencia | 1.582.333 | 1.582.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 251 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 4.650.000 | 4.650.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 4.650.000 | 4.650.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 4.650.000 | 4.650.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 4.650.000 | 4.650.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 4.650.000 | 4.650.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 252 | 72102201-006 | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont□ua. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont□ ua. | 2.689.333 | 2.689.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont□ ua. | 2.689.333 | 2.689.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont□ ua. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont□ ua. | 2.689.333 | 2.689.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont□ ua. | 2.689.333 | 2.689.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont ua. | 2.689.333 | 2.689.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 253 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 829.667 | 829.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 829.667 | 829.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 829.667 | 829.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 829.667 | 829.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 829.667 | 829.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 254 | 72102201-006 | Prueba en vacío y con carga. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Prueba en vacío y con carga. | 471.333 | 471.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Prueba en vacío y con carga. | 471.333 | 471.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Prueba en vacío y con carga. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Prueba en vacío y con carga. | 471.333 | 471.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Prueba en vacío y con carga. | 471.333 | 471.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Prueba en vacío y con carga. | 471.333 | 471.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 255 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.388.667 | 1.388.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.388.667 | 1.388.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.388.667 | 1.388.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.388.667 | 1.388.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.388.667 | 1.388.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 256 | 72102201-006 | Cambio de baterías. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de baterías. | 1.004.000 | 1.004.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de baterías. | 1.004.000 | 1.004.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de baterías. | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de baterías. | 1.004.000 | 1.004.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de baterías. | 1.004.000 | 1.004.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de baterías. | 1.004.000 | 1.004.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 257 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 2.336.667 | 2.336.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 2.336.667 | 2.336.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 2.336.667 | 2.336.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 2.336.667 | 2.336.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 2.336.667 | 2.336.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 258 | 72102201-006 | Purga de aire del sistema de combustible | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Purga de aire del sistema de combustible | 1.373.667 | 1.373.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Purga de aire del sistema de combustible | 1.373.667 | 1.373.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Purga de aire del sistema de combustible | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Purga de aire del sistema de combustible | 1.373.667 | 1.373.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Purga de aire del sistema de combustible | 1.373.667 | 1.373.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Purga de aire del sistema de combustible | 1.373.667 | 1.373.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 259 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 824.000 | 824.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 824.000 | 824.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 824.000 | 824.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 824.000 | 824.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 824.000 | 824.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 260 | 72102201-006 | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 501.333 | 501.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 501.333 | 501.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 501.333 | 501.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 501.333 | 501.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados | 501.333 | 501.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 261 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 504.667 | 504.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 504.667 | 504.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 504.667 | 504.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 504.667 | 504.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 504.667 | 504.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 262 | 72102201-006 | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 342.667 | 342.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 342.667 | 342.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 342.667 | 342.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 342.667 | 342.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Chequeo y cambio de protectores en mal estado | 342.667 | 342.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 263 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 9.056.667 | 9.056.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 906.667 | 906.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 906.667 | 906.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 906.667 | 906.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 906.667 | 906.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 264 | 72102201-006 | Limpieza de la sección superior de baterías | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de la sección superior de baterías | 513.667 | 513.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de la sección superior de baterías | 513.667 | 513.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de la sección superior de baterías | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza de la sección superior de baterías | 513.667 | 513.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de la sección superior de baterías | 513.667 | 513.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de la sección superior de baterías | 513.667 | 513.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 265 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 589.333 | 589.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 589.333 | 589.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 589.333 | 589.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 589.333 | 589.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 589.333 | 589.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 266 | 72102201-006 | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 497.333 | 497.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 497.333 | 497.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 497.333 | 497.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 497.333 | 497.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Desmontaje y montaje del motor de arranque | 497.333 | 497.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 267 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.259.000 | 1.259.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.259.000 | 1.259.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.259.000 | 1.259.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.259.000 | 1.259.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.259.000 | 1.259.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 268 | 72102201-006 | Rebobinado del motor de arranque | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Rebobinado del motor de arranque | 899.000 | 899.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Rebobinado del motor de arranque | 899.000 | 899.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Rebobinado del motor de arranque | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Rebobinado del motor de arranque | 899.000 | 899.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Rebobinado del motor de arranque | 899.000 | 899.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Rebobinado del motor de arranque | 899.000 | 899.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 269 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.972.333 | 1.972.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.972.333 | 1.972.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.972.333 | 1.972.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.972.333 | 1.972.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.972.333 | 1.972.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 270 | 72102201-006 | Cambio de motor de arranque | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de motor de arranque | 1.514.667 | 1.514.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de motor de arranque | 1.514.667 | 1.514.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de motor de arranque | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de motor de arranque | 1.514.667 | 1.514.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de motor de arranque | 1.514.667 | 1.514.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de motor de arranque | 1.514.667 | 1.514.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 271 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 5.953.333 | 5.953.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 5.953.333 | 5.953.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 5.953.333 | 5.953.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 5.953.333 | 5.953.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 5.953.333 | 5.953.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 272 | 72102201-006 | Reparaci del sistema de excitaci | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci del sistema de excitaci | 3.229.333 | 3.229.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci del sistema de excitaci | 3.229.333 | 3.229.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Reparaci del sistema de excitaci | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reparaci del sistema de excitaci | 3.229.333 | 3.229.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci del sistema de excitaci | 3.229.333 | 3.229.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci del sistema de excitaci | 3.229.333 | 3.229.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 273 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 2.970.000 | 2.970.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 2.970.000 | 2.970.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 2.970.000 | 2.970.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 2.970.000 | 2.970.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 2.970.000 | 2.970.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 274 | 72102201-006 | Cambio del regulador de tensi AVR | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio del regulador de tensi AVR | 1.840.333 | 1.840.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio del regulador de tensi AVR | 1.840.333 | 1.840.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio del regulador de tensi AVR | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio del regulador de tensi AVR | 1.840.333 | 1.840.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio del regulador de tensi AVR | 1.840.333 | 1.840.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio del regulador de tensi AVR | 1.840.333 | 1.840.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 275 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 3.246.667 | 3.246.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 3.246.667 | 3.246.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 3.246.667 | 3.246.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 3.246.667 | 3.246.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 3.246.667 | 3.246.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 276 | 72102201-006 | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 1.615.667 | 1.615.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 1.615.667 | 1.615.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 1.615.667 | 1.615.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 1.615.667 | 1.615.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de regulador de velocidad (Governor) | 1.615.667 | 1.615.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 277 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 2.701.667 | 2.701.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 2.701.667 | 2.701.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 2.701.667 | 2.701.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 2.701.667 | 2.701.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 2.701.667 | 2.701.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 278 | 72102201-006 | Cambio del controlador del Grupo Generador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio del controlador del Grupo Generador | 2.209.333 | 2.209.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio del controlador del Grupo Generador | 2.209.333 | 2.209.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio del controlador del Grupo Generador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio del controlador del Grupo Generador | 2.209.333 | 2.209.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio del controlador del Grupo Generador | 2.209.333 | 2.209.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio del controlador del Grupo Generador | 2.209.333 | 2.209.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 279 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 9.333.333 | 9.333.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 9.333.333 | 9.333.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 9.333.333 | 9.333.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 9.333.333 | 9.333.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 9.333.333 | 9.333.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 280 | 72102201-006 | Cambio del bulbo de temperatura | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio del bulbo de temperatura | 5.011.667 | 5.011.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio del bulbo de temperatura | 5.011.667 | 5.011.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio del bulbo de temperatura | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio del bulbo de temperatura | 5.011.667 | 5.011.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio del bulbo de temperatura | 5.011.667 | 5.011.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio del bulbo de temperatura | 5.011.667 | 5.011.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 281 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 995.000 | 995.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 995.000 | 995.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 995.000 | 995.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 995.000 | 995.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 995.000 | 995.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 282 | 72102201-006 | Cambio de bulbo de presi de aceite | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de bulbo de presi de aceite | 595.667 | 595.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de bulbo de presi de aceite | 595.667 | 595.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de bulbo de presi de aceite | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de bulbo de presi de aceite | 595.667 | 595.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de bulbo de presi de aceite | 595.667 | 595.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de bulbo de presi de aceite | 595.667 | 595.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 283 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.751.667 | 1.751.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.751.667 | 1.751.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.751.667 | 1.751.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.751.667 | 1.751.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.751.667 | 1.751.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 284 | 72102201-006 | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 1.020.000 | 1.020.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 1.020.000 | 1.020.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 1.020.000 | 1.020.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 1.020.000 | 1.020.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de termostáto ( válvula termostática) | 1.020.000 | 1.020.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 285 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.476.000 | 1.476.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.476.000 | 1.476.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.476.000 | 1.476.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.476.000 | 1.476.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.476.000 | 1.476.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 286 | 72102201-006 | Reparaci del sistema calentador de camisas | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci del sistema calentador de camisas | 1.010.000 | 1.010.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci del sistema calentador de camisas | 1.010.000 | 1.010.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci del sistema calentador de camisas | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reparaci del sistema calentador de camisas | 1.010.000 | 1.010.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci del sistema calentador de camisas | 1.010.000 | 1.010.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci del sistema calentador de camisas | 1.010.000 | 1.010.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 287 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 3.239.333 | 3.239.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 3.239.333 | 3.239.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 3.239.333 | 3.239.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 3.239.333 | 3.239.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 3.239.333 | 3.239.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 288 | 72102201-006 | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 1.703.333 | 1.703.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 1.703.333 | 1.703.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 1.703.333 | 1.703.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 1.703.333 | 1.703.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de Filtros de aire (por equipo) | 1.703.333 | 1.703.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 289 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.111.667 | 1.111.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.111.667 | 1.111.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.111.667 | 1.111.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.111.667 | 1.111.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.111.667 | 1.111.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 290 | 72102201-006 | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 618.000 | 618.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 618.000 | 618.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 618.000 | 618.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 618.000 | 618.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre | 618.000 | 618.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 291 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 465.667 | 465.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 465.667 | 465.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 465.667 | 465.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 465.667 | 465.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 465.667 | 465.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 292 | 72102201-006 | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 379.333 | 379.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 379.333 | 379.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 379.333 | 379.333 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 379.333 | 379.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas | 379.333 | 379.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 293 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 600.667 | 600.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 600.667 | 600.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 600.667 | 600.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 600.667 | 600.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 600.667 | 600.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 294 | 72102201-006 | Cambio de filtro secador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de filtro secador | 377.000 | 377.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de filtro secador | 377.000 | 377.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de filtro secador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de filtro secador | 377.000 | 377.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de filtro secador | 377.000 | 377.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de filtro secador | 377.000 | 377.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 295 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 346.333 | 346.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 346.333 | 346.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 346.333 | 346.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 346.333 | 346.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 346.333 | 346.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 296 | 72102201-006 | Cambio de filtro secador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de filtro secador | 243.667 | 243.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de filtro secador | 243.667 | 243.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de filtro secador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de filtro secador | 243.667 | 243.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de filtro secador | 243.667 | 243.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de filtro secador | 243.667 | 243.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 297 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 552.000 | 552.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 552.000 | 552.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 552.000 | 552.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 552.000 | 552.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 552.000 | 552.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 298 | 72102201-006 | Limpieza de las serpentinas del condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de las serpentinas del condensador | 325.333 | 325.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de las serpentinas del condensador | 325.333 | 325.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de las serpentinas del condensador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza de las serpentinas del condensador | 325.333 | 325.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de las serpentinas del condensador | 325.333 | 325.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de las serpentinas del condensador | 325.333 | 325.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 299 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 379.000 | 379.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 379.000 | 379.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 379.000 | 379.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 379.000 | 379.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 379.000 | 379.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 300 | 72102201-006 | Limpieza del humidificador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza del humidificador | 283.333 | 283.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza del humidificador | 283.333 | 283.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza del humidificador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza del humidificador | 283.333 | 283.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza del humidificador | 283.333 | 283.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza del humidificador | 283.333 | 283.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 301 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 181.667 | 181.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 181.667 | 181.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 181.667 | 181.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 181.667 | 181.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 181.667 | 181.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 302 | 72102201-006 | Limpieza de las cañerías de desagüe | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de las cañerías de desagüe | 152.333 | 152.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de las cañerías de desagüe | 152.333 | 152.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de las cañerías de desagüe | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza de las cañerías de desagüe | 152.333 | 152.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de las cañerías de desagüe | 152.333 | 152.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de las cañerías de desagüe | 152.333 | 152.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 303 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 263.000 | 263.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 263.000 | 263.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 263.000 | 263.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 263.000 | 263.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 263.000 | 263.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 304 | 72102201-006 | Limpieza general del sitio de los condensadores | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza general del sitio de los condensadores | 193.667 | 193.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza general del sitio de los condensadores | 193.667 | 193.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza general del sitio de los condensadores | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Limpieza general del sitio de los condensadores | 193.667 | 193.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza general del sitio de los condensadores | 193.667 | 193.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza general del sitio de los condensadores | 193.667 | 193.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 305 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 440.000 | 440.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 440.000 | 440.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 440.000 | 440.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 440.000 | 440.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 440.000 | 440.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 306 | 72102201-006 | Cambio de ventilador del condensador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de ventilador del condensador | 363.667 | 363.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de ventilador del condensador | 363.667 | 363.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de ventilador del condensador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de ventilador del condensador | 363.667 | 363.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de ventilador del condensador | 363.667 | 363.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de ventilador del condensador | 363.667 | 363.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 307 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 530.000 | 530.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 530.000 | 530.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 530.000 | 530.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 530.000 | 530.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 530.000 | 530.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 308 | 72102201-006 | Cambio del humidificador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio del humidificador | 443.333 | 443.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio del humidificador | 443.333 | 443.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio del humidificador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio del humidificador | 443.333 | 443.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio del humidificador | 443.333 | 443.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio del humidificador | 443.333 | 443.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 309 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 2.527.000 | 2.527.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 2.527.000 | 2.527.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 2.527.000 | 2.527.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 2.527.000 | 2.527.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 2.527.000 | 2.527.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 310 | 72102201-006 | Cambio de placa de control iCOM | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de placa de control iCOM | 1.369.667 | 1.369.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de placa de control iCOM | 1.369.667 | 1.369.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de placa de control iCOM | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de placa de control iCOM | 1.369.667 | 1.369.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de placa de control iCOM | 1.369.667 | 1.369.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de placa de control iCOM | 1.369.667 | 1.369.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 311 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.939.000 | 1.939.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.939.000 | 1.939.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.939.000 | 1.939.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.939.000 | 1.939.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.939.000 | 1.939.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 312 | 72102201-006 | Cambio de placa de control de humidificador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de placa de control de humidificador | 1.048.000 | 1.048.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de placa de control de humidificador | 1.048.000 | 1.048.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de placa de control de humidificador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de placa de control de humidificador | 1.048.000 | 1.048.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de placa de control de humidificador | 1.048.000 | 1.048.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de placa de control de humidificador | 1.048.000 | 1.048.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 313 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.642.667 | 1.642.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.642.667 | 1.642.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.642.667 | 1.642.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.642.667 | 1.642.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.642.667 | 1.642.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 314 | 72102201-006 | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 1.143.333 | 1.143.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 1.143.333 | 1.143.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 1.143.333 | 1.143.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 1.143.333 | 1.143.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de Variador de Velocidad del condensaddor | 1.143.333 | 1.143.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 315 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 453.667 | 453.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 453.667 | 453.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 453.667 | 453.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 453.667 | 453.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 453.667 | 453.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 316 | 72102201-006 | Cambio de contactor del compresor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de contactor del compresor | 289.667 | 289.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de contactor del compresor | 289.667 | 289.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de contactor del compresor | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de contactor del compresor | 289.667 | 289.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de contactor del compresor | 289.667 | 289.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de contactor del compresor | 289.667 | 289.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 317 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 434.333 | 434.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 434.333 | 434.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 434.333 | 434.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 434.333 | 434.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 434.333 | 434.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 318 | 72102201-006 | Cambio de contactor del ventilador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de contactor del ventilador | 278.667 | 278.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de contactor del ventilador | 278.667 | 278.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de contactor del ventilador | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de contactor del ventilador | 278.667 | 278.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de contactor del ventilador | 278.667 | 278.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de contactor del ventilador | 278.667 | 278.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 319 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 219.000 | 219.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 219.000 | 219.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 219.000 | 219.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 219.000 | 219.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 219.000 | 219.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 320 | 72102201-006 | Cambio de sensor de presi de aire | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de sensor de presi de aire | 208.000 | 208.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de sensor de presi de aire | 208.000 | 208.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de sensor de presi de aire | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de sensor de presi de aire | 208.000 | 208.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de sensor de presi de aire | 208.000 | 208.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de sensor de presi de aire | 208.000 | 208.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 321 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 210.333 | 210.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 210.333 | 210.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 210.333 | 210.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 210.333 | 210.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 210.333 | 210.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 322 | 72102201-006 | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 169.667 | 169.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 169.667 | 169.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 169.667 | 169.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 169.667 | 169.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire | 169.667 | 169.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 323 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 372.667 | 372.667 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 372.667 | 372.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 372.667 | 372.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 372.667 | 372.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 372.667 | 372.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 324 | 72102201-006 | Cambio de transformador de mando | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de transformador de mando | 240.000 | 240.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de transformador de mando | 240.000 | 240.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de transformador de mando | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Cambio de transformador de mando | 240.000 | 240.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de transformador de mando | 240.000 | 240.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de transformador de mando | 240.000 | 240.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 325 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.609.333 | 1.609.333 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.609.333 | 1.609.333 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.609.333 | 1.609.333 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.609.333 | 1.609.333 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.609.333 | 1.609.333 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 326 | 72102201-006 | cambio de pantalla LCD (display) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | cambio de pantalla LCD (display) | 1.426.000 | 1.426.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | cambio de pantalla LCD (display) | 1.426.000 | 1.426.000 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | cambio de pantalla LCD (display) | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | cambio de pantalla LCD (display) | 1.426.000 | 1.426.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | cambio de pantalla LCD (display) | 1.426.000 | 1.426.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | cambio de pantalla LCD (display) | 1.426.000 | 1.426.000 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 327 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 1.146.667 | 1.146.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 1.146.667 | 1.146.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 1.146.667 | 1.146.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 1.146.667 | 1.146.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 1.146.667 | 1.146.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 328 | 72102201-006 | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 1.686.667 | 1.686.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 1.686.667 | 1.686.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 1.686.667 | 1.686.667 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 1.686.667 | 1.686.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci de tarjeta de monitoreo de la unidad | 1.686.667 | 1.686.667 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 329 | 80111613-9999 | Costo de Mano de Obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo de Mano de Obra | 646.000 | 646.000 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo de Mano de Obra | 646.000 | 646.000 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo de Mano de Obra | 0 | 0 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA | 80016585-3 | - | - | Paraguay | Costo de Mano de Obra | 646.000 | 646.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo de Mano de Obra | 646.000 | 646.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo de Mano de Obra | 646.000 | 646.000 |

## Propuestas para el Lote 46 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 9 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Limpieza de condensador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de condensador. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de condensador. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de condensador. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de condensador. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de condensador. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de condensador. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de condensador. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 72102305-001 | Limpieza de evaporador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de evaporador. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de evaporador. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de evaporador. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de evaporador. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de evaporador. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de evaporador. | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de evaporador. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 72102305-001 | Limpieza de careta y filtro. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de careta y filtro. | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de careta y filtro. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de careta y filtro. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de careta y filtro. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de careta y filtro. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de careta y filtro. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de careta y filtro. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 72102305-001 | Limpieza de drenaje. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza de drenaje. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza de drenaje. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza de drenaje. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Limpieza de drenaje. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza de drenaje. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza de drenaje. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Limpieza de drenaje. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 72102305-001 | Provisi y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Provisi y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Provisi y carga de gas refrigerante R22 por kilo. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 72102305-001 | Reparaci de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario). | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 72102305-001 | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales). | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 72102305-001 | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 148.700 | 148.700 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de rebobinado de motor ventilador. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 72102305-001 | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 72102305-001 | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptaci de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 72102305-001 | Reparaci de placa electr ica. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de placa electr ica. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de placa electr ica. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de placa electr ica. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de placa electr ica. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci de placa electr ica. | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci de placa electr ica. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de placa electr ica. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 72102305-001 | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de placa electr?nica (incluida provisi?n y cambio ). | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 72102305-001 | Servicio de termostato alambrico (provisi y cambio incluido seg necesidad). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de termostato alambrico (provisi y cambio incluido seg necesidad). | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de termostato alambrico (provisi y cambio incluido seg necesidad). | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de termostato alambrico (provisi y cambio incluido seg necesidad). | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de termostato alambrico (provisi y cambio incluido seg necesidad). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de termostato alambrico (provisi y cambio incluido seg necesidad). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de termostato alambrico (provisi y cambio incluido seg necesidad). | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de termostato alambrico (provisi y cambio incluido seg necesidad). | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 72102305-001 | Cambio de relay de 24V (incluido provisi y cambio). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de relay de 24V (incluido provisi y cambio). | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de relay de 24V (incluido provisi y cambio). | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de relay de 24V (incluido provisi y cambio). | 169.497 | 169.497 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de relay de 24V (incluido provisi y cambio). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Cambio de relay de 24V (incluido provisi y cambio). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Cambio de relay de 24V (incluido provisi y cambio). | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de relay de 24V (incluido provisi y cambio). | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 72102305-001 | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provisi y cambio). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provisi y cambio). | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provisi y cambio). | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provisi y cambio). | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provisi y cambio). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provisi y cambio). | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provisi y cambio). | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de transformador de 220/24V (incluido provisi y cambio). | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 72102305-001 | Reparaci o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci o cambio de capacitor de marcha de compresor. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

# Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 72102305-001 | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi y cambio. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi y cambio. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi y cambio. | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi y cambio. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi y cambio. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi y cambio. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi y cambio. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de ventilador de unidad condensadora incluido la provisi y cambio. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 72102305-001 | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi y cambio) | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de turbina de unidad evaporadora (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 72102305-001 | Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno. | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 72102305-001 | Adaptaci y montaje de masa para eje de turbina | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptaci y montaje de masa para eje de turbina | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptaci y montaje de masa para eje de turbina | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptaci y montaje de masa para eje de turbina | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptaci y montaje de masa para eje de turbina | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptaci y montaje de masa para eje de turbina | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptaci y montaje de masa para eje de turbina | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptaci y montaje de masa para eje de turbina | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 72102305-001 | Adaptaci y montaje de masa para aleta de ventilador. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Adaptaci y montaje de masa para aleta de ventilador. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Adaptaci y montaje de masa para aleta de ventilador. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Adaptaci y montaje de masa para aleta de ventilador. | 169.497 | 169.497 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Adaptaci y montaje de masa para aleta de ventilador. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Adaptaci y montaje de masa para aleta de ventilador. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Adaptaci y montaje de masa para aleta de ventilador. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Adaptaci y montaje de masa para aleta de ventilador. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 43 | 72102305-001 | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi y cambio) | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi  y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisi  y cambio) | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 44 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 45 | 72102305-001 | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi y cambio) | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi  y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisi  y cambio) | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 47 | 72102305-001 | Mantenimiento de sensor (provisi y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de sensor (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de sensor (provisi y cambio) | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de sensor (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de sensor (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de sensor (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 48 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 49 | 72102305-001 | Mantenimiento de llave TM (provisi y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de llave TM (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de llave TM (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de llave TM (provisi y cambio) | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de llave TM (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de llave TM (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de llave TM (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de llave TM (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 50 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 51 | 72102305-001 | Mantenimiento de valvulas (provisi y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de valvulas (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de valvulas (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de valvulas (provisi y cambio) | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de valvulas (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de valvulas (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de valvulas (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de valvulas (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 52 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 53 | 72102305-001 | Mantenimiento de capilares (provisi y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capilares (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capilares (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de capilares (provisi y cambio) | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de capilares (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de capilares (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capilares (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de capilares (provisi y cambio) | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 54 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 55 | 72102305-001 | Mantenimiento de contactor electromagnético (provisión y cambio) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de contactor electromagnético (provisión y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de contactor electromagnético (provisión y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de contactor electromagnético (provisión y cambio) | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de contactor electromagnético (provisión y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de contactor electromagnético (provisión y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de contactor electromagnético (provisión y cambio) | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de contactor electromagnético (provisión y cambio) | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 56 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 57 | 72102305-001 | Traslado e Instalacion del equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión el?ctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Traslado e Instalacion del equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión el?ctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha). | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Traslado e Instalacion del equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión el?ctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha). | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Traslado e Instalacion del equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión el?ctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha). | 169.497 | 169.497 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Traslado e Instalacion del equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión el?ctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Traslado e Instalacion del equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión el?ctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha). | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Traslado e Instalacion del equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión el?ctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha). | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Traslado e Instalacion del equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión el?ctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha). | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 58 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 59 | 72102305-001 | Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provisi□). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provisi□). | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provisi□). | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provisi□). | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provisi□). | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provisi). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provisi). | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Montaje de mensula para unidad condensadora (incluye provisi). | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 60 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 61 | 72102305-001 | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provisi). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provisi). | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provisi). | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provisi). | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provisi). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provisi). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provisi). | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Montaje de mensula para unidad evaporadora (incluye provisi). | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 62 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 63 | 72102305-001 | Reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de bandeja de drenaje de UE. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 64 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 65 | 72102305-001 | Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE. | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 66 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 67 | 72102305-001 | Reparaci de valvula a sistema de expansi (provisi y cambio ). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de valvula a sistema de expansi (provisi y cambio ). | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de valvula a sistema de expansi (provisi y cambio ). | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de valvula a sistema de expansi (provisi y cambio ). | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de valvula a sistema de expansi (provisi y cambio ). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci de valvula a sistema de expansi (provisi y cambio ). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci de valvula a sistema de expansi (provisi y cambio ). | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de valvula a sistema de expansi (provisi y cambio ). | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 68 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 69 | 72102305-001 | Cambio de relay termico. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Cambio de relay termico. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Cambio de relay termico. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Cambio de relay termico. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Cambio de relay termico. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Cambio de relay termico. | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Cambio de relay termico. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Cambio de relay termico. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 70 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 71 | 72102305-001 | Reparaci de control remoto universal para AA (provisi en caso de falla total). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de control remoto universal para AA (provisi en caso de falla total). | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de control remoto universal para AA (provisi en caso de falla total). | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de control remoto universal para AA (provisi en caso de falla total). | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de control remoto universal para AA (provisi en caso de falla total). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci de control remoto universal para AA (provisi en caso de falla total). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci de control remoto universal para AA (provisi en caso de falla total). | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de control remoto universal para AA (provisi en caso de falla total). | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 72 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 73 | 72102305-001 | Mantenimiento de presostato de baja presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de presostato de baja presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de presostato de baja presi (incluye provisi  y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de presostato de baja presi (incluye provisi  y cambio de ser necesario) | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de presostato de baja presi (incluye provisi  y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de presostato de baja presi (incluye provisi  y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de presostato de baja presi (incluye provisi  y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de presostato de baja presi (incluye provisi  y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 74 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75 | 72102305-001 | Mantenimiento de presostato de alta presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de presostato de alta presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de presostato de alta presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de presostato de alta presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de presostato de alta presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de presostato de alta presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de presostato de alta presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de presostato de alta presi (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 76 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 77 | 72102305-001 | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de bobina de 24 volts (incluye provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 78 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 79 | 72102305-001 | Instalaci de valvula de servicio (con provisi). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci de valvula de servicio (con provisi). | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci de valvula de servicio (con provisi). | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci de valvula de servicio (con provisi ). | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci de valvula de servicio (con provisi ). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalaci de valvula de servicio (con provisi ). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci de valvula de servicio (con provisi ). | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci de valvula de servicio (con provisi ). | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 80 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 81 | 72102305-001 | Instalaci de valvula de solenoide (con provisi). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci de valvula de solenoide (con provisi). | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci de valvula de solenoide (con provisi). | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci de valvula de solenoide (con provisi). | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci de valvula de solenoide (con provisi). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalaci de valvula de solenoide (con provisi). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci de valvula de solenoide (con provisi). | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci de valvula de solenoide (con provisi ). | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 82 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 83 | 72102305-001 | Instalaci de filtro de aire de UE )con provisi). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci de filtro de aire de UE )con provisi ). | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci de filtro de aire de UE )con provisi ). | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci de filtro de aire de UE )con provisi ). | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci de filtro de aire de UE )con provisi ). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalaci de filtro de aire de UE )con provisi ). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci de filtro de aire de UE )con provisi ). | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci de filtro de aire de UE )con provisi ). | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 84 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 85 | 72102305-001 | Instalaci de tapa de robinete de con provisi. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci de tapa de robinete de con provisi. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci de tapa de robinete de con provisi. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci de tapa de robinete de con provisi. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci de tapa de robinete de con provisi. | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalaci de tapa de robinete de con provisi . | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci de tapa de robinete de con provisi . | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci de tapa de robinete de con provisi . | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 86 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 87 | 72102305-001 | Instalaci de robinete de servicio con provisi. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Instalaci de robinete de servicio con provisi. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Instalaci de robinete de servicio con provisi. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Instalaci de robinete de servicio con provisi. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Instalaci de robinete de servicio con provisi. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Instalaci de robinete de servicio con provisi. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Instalaci de robinete de servicio con provisi. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Instalaci de robinete de servicio con provisi. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 88 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 89 | 72102305-001 | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi y cambio de ser necesario). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi y cambio de ser necesario). | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi y cambio de ser necesario). | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi y cambio de ser necesario). | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi y cambio de ser necesario). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi y cambio de ser necesario). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi y cambio de ser necesario). | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de filtro secador (incluida la provisi y cambio de ser necesario). | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 90 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 91 | 72102305-001 | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 169.497 | 169.497 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de capacitor de ventilador (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 93 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores termicos. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de protectores termicos. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de protectores termicos. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de protectores termicos. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de protectores termicos. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de protectores termicos. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de protectores termicos. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de protectores termicos. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 94 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 95 | 72102305-001 | Reparaci de protectores termicos. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de protectores termicos. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de protectores termicos. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de protectores termicos. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de protectores termicos. | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci de protectores termicos. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci de protectores termicos. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de protectores termicos. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 97 | 72102305-001 | Mantenimiento c de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento c de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento c de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento c de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento c de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento c de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento c de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento c de relay temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisi y cambio de ser necesario) | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 98 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 99 | 72102305-001 | Mantenimiento de relay de protecci para minima tensi (provisi y colocaci) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de relay de protecci para minima tensi (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay de protecci para minima tensi (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de relay de protecci para minima tensi (provisi y colocaci) | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de relay de protecci para minima tensi (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de relay de protecci para minima tensi (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay de protecci para minima tensi (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de relay de protecci para minima tensi (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 100 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 101 | 72102305-001 | Mantenimiento de relay de protecci para m ima tensi (provisi y colocaci) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de relay de protecci para m ima tensi (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay de protecci para m ima tensi (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de relay de protecci para m ima tensi (provisi y colocaci) | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de relay de protecci para m ima tensi (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de relay de protecci para m ima tensi (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de relay de protecci para m ima tensi (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de relay de protecci para m ima tensi (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 102 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 103 | 72102305-001 | Reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci y balanceo de ventilador de la unidad condensadora. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 104 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 105 | 72102305-001 | Reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci y balanceo de turbina de la unidad evaporadora. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 106 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 107 | 72102305-001 | Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios). | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 108 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 109 | 72102305-001 | Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el?ctrico (alimentación de fuerza). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el? ctrico (alimentación de fuerza). | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el? ctrico (alimentación de fuerza). | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el? ctrico (alimentación de fuerza). | 169.497 | 169.497 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el? ctrico (alimentación de fuerza). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el? ctrico (alimentación de fuerza). | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el? ctrico (alimentación de fuerza). | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero el? ctrico (alimentación de fuerza). | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 110 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 111 | 72102305-001 | Reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi. | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi. | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi. | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi. | 169.497 | 169.497 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi. | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi. | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Reparaci de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisi. | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 112 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - |  | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 113 | 72102305-001 | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi y colocaci) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi y colocaci) | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de sensor de congelamiento (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 114 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 115 | 72102305-001 | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi y colocaci) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi y colocaci) | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Mantenimiento de sensor de ambiente (provisi y colocaci) | 148.682 | 148.682 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 116 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 169.497 | 169.497 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | paraguaya | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | nacional | Costo mano de obra | 148.682 | 148.682 |

## Propuestas para el Lote 47 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH AFICIO MP 301 SPF; SP 310 XA; GESTETNER MP C306Z PCL5C ACTIVIDAD 9 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81111812-002 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de equipos (SIN RESPUESTO). | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de equipos (SIN RESPUESTO). | 178.384 | 178.384 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de equipos (SIN RESPUESTO). | 178.384 | 178.384 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de equipos (SIN RESPUESTO). | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de equipos (SIN RESPUESTO). | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de equipos (SIN RESPUESTO). | 178.384 | 178.384 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de equipos (SIN RESPUESTO). | 178.384 | 178.384 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de equipos (SIN RESPUESTO). | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 57.502 | 57.502 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 57.502 | 57.502 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 57.502 | 57.502 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 57.502 | 57.502 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 134.879 | 134.879 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 134.879 | 134.879 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 134.879 | 134.879 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 134.879 | 134.879 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 50.768 | 50.768 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 50.768 | 50.768 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 50.768 | 50.768 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 50.768 | 50.768 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 330.391 | 330.391 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 330.391 | 330.391 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 330.391 | 330.391 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 330.391 | 330.391 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 92.519 | 92.519 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 92.519 | 92.519 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 92.519 | 92.519 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 92.519 | 92.519 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81111812-002 | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 182.159 | 182.159 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 182.159 | 182.159 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 182.159 | 182.159 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 182.159 | 182.159 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 52.435 | 52.435 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 52.435 | 52.435 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 52.435 | 52.435 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 52.435 | 52.435 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81111812-002 | Provisi y cambio de revelador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de revelador | 215.359 | 215.359 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de revelador | 215.359 | 215.359 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de revelador | 215.359 | 215.359 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de revelador | 215.359 | 215.359 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 49.101 | 49.101 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 49.101 | 49.101 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 49.101 | 49.101 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 49.101 | 49.101 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81111812-002 | Provisi y cambio de Cuchilla | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Cuchilla | 129.840 | 129.840 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Cuchilla | 129.840 | 129.840 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Cuchilla | 129.840 | 129.840 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Cuchilla | 129.840 | 129.840 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 49.101 | 49.101 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 49.101 | 49.101 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 49.101 | 49.101 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 49.101 | 49.101 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de tambor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de tambor | 497.198 | 497.198 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de tambor | 497.198 | 497.198 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de tambor | 497.198 | 497.198 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de tambor | 497.198 | 497.198 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 73.937 | 73.937 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 73.937 | 73.937 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 73.937 | 73.937 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 73.937 | 73.937 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81111812-002 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 206.460 | 206.460 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 206.460 | 206.460 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 206.460 | 206.460 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 206.460 | 206.460 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 73.660 | 73.660 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 73.660 | 73.660 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 73.660 | 73.660 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 73.660 | 73.660 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 172.097 | 172.097 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 172.097 | 172.097 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 172.097 | 172.097 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 172.097 | 172.097 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 53.819 | 53.819 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 53.819 | 53.819 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 53.819 | 53.819 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 53.819 | 53.819 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 354.908 | 354.908 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 354.908 | 354.908 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 354.908 | 354.908 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 354.908 | 354.908 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 109.185 | 109.185 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 109.185 | 109.185 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 109.185 | 109.185 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 109.185 | 109.185 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de Rodillo de carga | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de Rodillo de carga | 208.211 | 208.211 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de Rodillo de carga | 208.211 | 208.211 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de Rodillo de carga | 208.211 | 208.211 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de Rodillo de carga | 208.211 | 208.211 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 58.536 | 58.536 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 58.536 | 58.536 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 58.536 | 58.536 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 58.536 | 58.536 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de revelador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de revelador | 241.798 | 241.798 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de revelador | 241.798 | 241.798 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de revelador | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de revelador | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de revelador | 241.798 | 241.798 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de revelador | 241.798 | 241.798 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de revelador | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 52.152 | 52.152 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 52.152 | 52.152 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 52.152 | 52.152 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 52.152 | 52.152 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de Cuchilla | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de Cuchilla | 131.873 | 131.873 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de Cuchilla | 131.873 | 131.873 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de Cuchilla | 131.873 | 131.873 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de Cuchilla | 131.873 | 131.873 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de Cuchilla | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 49.101 | 49.101 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 49.101 | 49.101 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 49.101 | 49.101 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 49.101 | 49.101 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de tambor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de tambor | 488.351 | 488.351 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de tambor | 488.351 | 488.351 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de tambor | 488.351 | 488.351 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de tambor | 488.351 | 488.351 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 73.937 | 73.937 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 73.937 | 73.937 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 73.937 | 73.937 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 73.937 | 73.937 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 81111812-002 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 374.118 | 374.118 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 374.118 | 374.118 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 374.118 | 374.118 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 374.118 | 374.118 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 135.727 | 135.727 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 135.727 | 135.727 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 135.727 | 135.727 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 135.727 | 135.727 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 81111812-002 | Provision y Cambio de engranajes | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y Cambio de engranajes | 283.506 | 283.506 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y Cambio de engranajes | 283.506 | 283.506 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y Cambio de engranajes | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y Cambio de engranajes | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y Cambio de engranajes | 283.506 | 283.506 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y Cambio de engranajes | 283.506 | 283.506 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y Cambio de engranajes | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 90.100 | 90.100 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 90.100 | 90.100 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 90.100 | 90.100 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 90.100 | 90.100 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 81111812-002 | Provision y Cambio de sensor de papel | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y Cambio de sensor de papel | 667.958 | 667.958 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y Cambio de sensor de papel | 667.958 | 667.958 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y Cambio de sensor de papel | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y Cambio de sensor de papel | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y Cambio de sensor de papel | 667.958 | 667.958 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y Cambio de sensor de papel | 667.958 | 667.958 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y Cambio de sensor de papel | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 186.486 | 186.486 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 186.486 | 186.486 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 186.486 | 186.486 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 186.486 | 186.486 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 81111812-002 | Provision y Cambio de cabezal | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y Cambio de cabezal | 676.861 | 676.861 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y Cambio de cabezal | 676.861 | 676.861 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y Cambio de cabezal | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y Cambio de cabezal | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y Cambio de cabezal | 676.861 | 676.861 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y Cambio de cabezal | 676.861 | 676.861 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y Cambio de cabezal | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 147.061 | 147.061 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 147.061 | 147.061 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 147.061 | 147.061 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 147.061 | 147.061 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 81111812-002 | Provision y Cambio de cinta Flat | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provision y Cambio de cinta Flat | 354.031 | 354.031 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provision y Cambio de cinta Flat | 354.031 | 354.031 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provision y Cambio de cinta Flat | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provision y Cambio de cinta Flat | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provision y Cambio de cinta Flat | 354.031 | 354.031 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provision y Cambio de cinta Flat | 354.031 | 354.031 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provision y Cambio de cinta Flat | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 81111812-002 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 129.022 | 129.022 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 129.022 | 129.022 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 129.022 | 129.022 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 129.022 | 129.022 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 48 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81111812-002 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 272.717 | 272.717 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 272.717 | 272.717 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 272.717 | 272.717 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 272.717 | 272.717 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 119.169 | 119.169 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 119.169 | 119.169 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 119.169 | 119.169 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 119.169 | 119.169 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 855.313 | 855.313 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 855.313 | 855.313 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 855.313 | 855.313 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 855.313 | 855.313 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 431.852 | 431.852 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 431.852 | 431.852 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 431.852 | 431.852 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 431.852 | 431.852 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-001 | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 903.660 | 903.660 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 903.660 | 903.660 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 903.660 | 903.660 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 903.660 | 903.660 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 156.397 | 156.397 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 156.397 | 156.397 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 156.397 | 156.397 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 156.397 | 156.397 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-001 | Provisi y Rodillo de carga | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Rodillo de carga | 177.119 | 177.119 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Rodillo de carga | 177.119 | 177.119 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Rodillo de carga | 177.119 | 177.119 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Rodillo de carga | 177.119 | 177.119 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Rodillo de carga | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 56.835 | 56.835 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 56.835 | 56.835 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 56.835 | 56.835 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 56.835 | 56.835 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-001 | Provisi y cambio de revelador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de revelador | 457.381 | 457.381 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de revelador | 457.381 | 457.381 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de revelador | 457.381 | 457.381 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de revelador | 457.381 | 457.381 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 182.819 | 182.819 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 182.819 | 182.819 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 182.819 | 182.819 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 182.819 | 182.819 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-001 | Provisi y y cambio de Cuchilla | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y y cambio de Cuchilla | 194.160 | 194.160 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y y cambio de Cuchilla | 194.160 | 194.160 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y y cambio de Cuchilla | 194.160 | 194.160 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y y cambio de Cuchilla | 194.160 | 194.160 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 52.435 | 52.435 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 52.435 | 52.435 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 52.435 | 52.435 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 52.435 | 52.435 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-001 | Provisi y Cambio de tambor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de tambor | 889.386 | 889.386 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de tambor | 889.386 | 889.386 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de tambor | 889.386 | 889.386 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de tambor | 889.386 | 889.386 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 106.937 | 106.937 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 106.937 | 106.937 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 106.937 | 106.937 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 106.937 | 106.937 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 49 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA EPSSON LQ 2070 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81111812-002 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 74.136 | 74.136 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 74.136 | 74.136 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 74.136 | 74.136 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 74.136 | 74.136 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 24.734 | 24.734 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 24.734 | 24.734 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 24.734 | 24.734 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 24.734 | 24.734 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 159.334 | 159.334 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 159.334 | 159.334 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 159.334 | 159.334 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 159.334 | 159.334 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 34.768 | 34.768 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 34.768 | 34.768 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 34.768 | 34.768 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 34.768 | 34.768 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-001 | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 64.370 | 64.370 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 64.370 | 64.370 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 64.370 | 64.370 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 64.370 | 64.370 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 26.401 | 26.401 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 26.401 | 26.401 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 26.401 | 26.401 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 26.401 | 26.401 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 78.261 | 78.261 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 78.261 | 78.261 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 78.261 | 78.261 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 78.261 | 78.261 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 25.734 | 25.734 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 25.734 | 25.734 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 25.734 | 25.734 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 25.734 | 25.734 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-001 | Provisi y cambio de revelador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de revelador | 52.735 | 52.735 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de revelador | 52.735 | 52.735 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de revelador | 52.735 | 52.735 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de revelador | 52.735 | 52.735 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 22.209 | 22.209 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 22.209 | 22.209 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 22.209 | 22.209 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 22.209 | 22.209 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Cuchilla | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Cuchilla | 51.385 | 51.385 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Cuchilla | 51.385 | 51.385 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Cuchilla | 51.385 | 51.385 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Cuchilla | 51.385 | 51.385 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 21.621 | 21.621 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 21.621 | 21.621 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 21.621 | 21.621 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 21.621 | 21.621 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-001 | Provisi y Cambio de tambor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de tambor | 72.249 | 72.249 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de tambor | 72.249 | 72.249 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de tambor | 72.249 | 72.249 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de tambor | 72.249 | 72.249 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 25.971 | 25.971 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 25.971 | 25.971 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 25.971 | 25.971 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 25.971 | 25.971 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81141804-001 | Provisi□y cambio de placa | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi□y cambio de placa | 239.497 | 239.497 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi□y cambio de placa | 239.497 | 239.497 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi□y cambio de placa | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi□y cambio de placa | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi□y cambio de placa | 239.497 | 239.497 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi□y cambio de placa | 239.497 | 239.497 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi□y cambio de placa | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 49.152 | 49.152 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 49.152 | 49.152 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 49.152 | 49.152 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 49.152 | 49.152 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-001 | Provisi□y cambio Mecanismo de encendido | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi□y cambio Mecanismo de encendido | 79.150 | 79.150 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi□y cambio Mecanismo de encendido | 79.150 | 79.150 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi□y cambio Mecanismo de encendido | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi□y cambio Mecanismo de encendido | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi□y cambio Mecanismo de encendido | 79.150 | 79.150 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi□y cambio Mecanismo de encendido | 79.150 | 79.150 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi□y cambio Mecanismo de encendido | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 29.892 | 29.892 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 29.892 | 29.892 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 29.892 | 29.892 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 29.892 | 29.892 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81111812-002 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 100.297 | 100.297 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 100.297 | 100.297 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 100.297 | 100.297 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 100.297 | 100.297 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 25.988 | 25.988 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 25.988 | 25.988 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 25.988 | 25.988 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 25.988 | 25.988 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 81141804-001 | Provisi□y cambio Reservorio de cartucho | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi□y cambio Reservorio de cartucho | 114.200 | 114.200 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi□y cambio Reservorio de cartucho | 114.200 | 114.200 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi□y cambio Reservorio de cartucho | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi□y cambio Reservorio de cartucho | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi□y cambio Reservorio de cartucho | 114.200 | 114.200 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Provisi□y cambio Reservorio de cartucho | 114.200 | 114.200 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi□y cambio Reservorio de cartucho | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 45.372 | 45.372 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 45.372 | 45.372 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 45.372 | 45.372 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS | 1181806-9 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 45.372 | 45.372 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

## Propuestas para el Lote 50 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9 Grupo 1

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81111812-002 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 95.662 | 95.662 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 95.662 | 95.662 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 95.662 | 95.662 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 15.084 | 15.084 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 15.084 | 15.084 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 15.084 | 15.084 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 44.419 | 44.419 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 44.419 | 44.419 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 44.419 | 44.419 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 11.243 | 11.243 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 11.243 | 11.243 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 11.243 | 11.243 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-001 | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 42.204 | 42.204 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 42.204 | 42.204 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 42.204 | 42.204 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 11.243 | 11.243 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 11.243 | 11.243 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 11.243 | 11.243 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 60.061 | 60.061 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 60.061 | 60.061 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 60.061 | 60.061 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Rodillo de carga | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 8 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 12.259 | 12.259 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 12.259 | 12.259 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 12.259 | 12.259 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Revelador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Revelador | 43.870 | 43.870 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Revelador | 43.870 | 43.870 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Revelador | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Revelador | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Revelador | 43.870 | 43.870 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Revelador | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 10.225 | 10.225 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 10.225 | 10.225 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 10.225 | 10.225 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Cuchilla | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Cuchilla | 47.244 | 47.244 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Cuchilla | 47.244 | 47.244 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Cuchilla | 47.244 | 47.244 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 10.225 | 10.225 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 10.225 | 10.225 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 10.225 | 10.225 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 81141804-001 | Provisi y Cambio de tambor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de tambor | 50.803 | 50.803 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de tambor | 50.803 | 50.803 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de tambor | 50.803 | 50.803 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 14 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 10.225 | 10.225 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 10.225 | 10.225 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 10.225 | 10.225 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | 81111812-002 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 100.746 | 100.746 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 100.746 | 100.746 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 100.746 | 100.746 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 16.101 | 16.101 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 16.101 | 16.101 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 16.101 | 16.101 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 58.656 | 58.656 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 58.656 | 58.656 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 58.656 | 58.656 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de Presion | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 18 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 12.259 | 12.259 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 12.259 | 12.259 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 12.259 | 12.259 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 | 81141804-001 | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 54.407 | 54.407 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 54.407 | 54.407 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 54.407 | 54.407 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de pelicula fusor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 20 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 10.259 | 10.259 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 12.259 | 12.259 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 12.259 | 12.259 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 21 | 81141804-001 | Provisi y Rodillo de carga | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Rodillo de carga | 76.335 | 76.335 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Rodillo de carga | 76.335 | 76.335 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Rodillo de carga | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Rodillo de carga | 76.335 | 76.335 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Rodillo de carga | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 22 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 14.293 | 14.293 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 14.293 | 14.293 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 14.293 | 14.293 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | 81141804-001 | Provisi y cambio de revelador | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de revelador | 48.955 | 48.955 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de revelador | 48.955 | 48.955 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de revelador | 48.955 | 48.955 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de revelador | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 11.243 | 11.243 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 11.243 | 11.243 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 11.243 | 11.243 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 25 | 81141804-001 | Provisi y cambio de Cuchilla | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y cambio de Cuchilla | 50.803 | 50.803 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y cambio de Cuchilla | 50.803 | 50.803 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y cambio de Cuchilla | 50.803 | 50.803 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y cambio de Cuchilla | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 26 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 11.243 | 11.243 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 11.243 | 11.243 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 11.243 | 11.243 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 27 | 81141804-001 | Provisi y Cambio de tambor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de tambor | 53.854 | 53.854 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de tambor | 53.854 | 53.854 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de tambor | 53.854 | 53.854 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de tambor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 28 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 11.243 | 11.243 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 11.243 | 11.243 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 11.243 | 11.243 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 29 | 81111812-002 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 171.342 | 171.342 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 171.342 | 171.342 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 171.342 | 171.342 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci de Equipo (SIN REPUESTO) | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 30 | 80111613-9999 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 53.118 | 53.118 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 53.118 | 53.118 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 53.118 | 53.118 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 | 81111812-002 | Provisi y Cambio de juego de goma tracci de hoja | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de juego de goma tracci de hoja | 119.269 | 119.269 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de juego de goma tracci de hoja | 119.269 | 119.269 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de juego de goma tracci de hoja | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de juego de goma tracci de hoja | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de juego de goma tracci de hoja | 119.269 | 119.269 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de juego de goma tracci de hoja | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 48.417 | 48.417 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 48.417 | 48.417 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 48.417 | 48.417 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 | 81141804-001 | Mantenimiento físico, lubricación y calibración | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Mantenimiento físico, lubricación y calibración | 153.588 | 153.588 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Mantenimiento físico, lubricación y calibración | 153.588 | 153.588 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Mantenimiento físico, lubricación y calibración | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Mantenimiento físico, lubricación y calibración | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Mantenimiento físico, lubricación y calibración | 153.588 | 153.588 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Mantenimiento físico, lubricación y calibración | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 48.384 | 48.384 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 48.384 | 48.384 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 48.384 | 48.384 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 35 | 81141804-001 | Provisi y Cambio de kit de mantenimiento | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de kit de mantenimiento | 1.072.872 | 1.072.872 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de kit de mantenimiento | 1.072.872 | 1.072.872 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de kit de mantenimiento | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de kit de mantenimiento | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de kit de mantenimiento | 1.072.872 | 1.072.872 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de kit de mantenimiento | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 36 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 209.347 | 209.347 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 209.347 | 209.347 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 209.347 | 209.347 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 37 | 81141804-001 | Provisi y Cambio de kit de unidad de transferencia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de kit de unidad de transferencia | 1.059.536 | 1.059.536 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de kit de unidad de transferencia | 1.059.536 | 1.059.536 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de kit de unidad de transferencia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de kit de unidad de transferencia | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de kit de unidad de transferencia | 1.059.536 | 1.059.536 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de kit de unidad de transferencia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 38 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 191.979 | 191.979 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 191.979 | 191.979 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 191.979 | 191.979 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 39 | 81141804-001 | Provisi y Cambio de fotoconductor | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de fotoconductor | 355.667 | 355.667 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de fotoconductor | 355.667 | 355.667 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de fotoconductor | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de fotoconductor | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de fotoconductor | 355.667 | 355.667 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de fotoconductor | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 40 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 86.451 | 86.451 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 86.451 | 86.451 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 86.451 | 86.451 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41 | 81141804-001 | Provisi y Cambio de cuchilla de limpieza | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de cuchilla de limpieza | 190.186 | 190.186 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de cuchilla de limpieza | 190.186 | 190.186 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de cuchilla de limpieza | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de cuchilla de limpieza | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de cuchilla de limpieza | 190.186 | 190.186 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de cuchilla de limpieza | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 42 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 35.435 | 35.435 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 35.435 | 35.435 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 35.435 | 35.435 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 43 | 81141804-001 | Provisi y Cambio de rodillo de transferencia | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi y Cambio de rodillo de transferencia | 182.202 | 182.202 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi y Cambio de rodillo de transferencia | 182.202 | 182.202 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de transferencia | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de transferencia | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi y Cambio de rodillo de transferencia | 182.202 | 182.202 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi y Cambio de rodillo de transferencia | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 44 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 54.768 | 54.768 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 54.768 | 54.768 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 54.768 | 54.768 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 45 | 81141804-001 | Provisi□ y Cambio de sensores | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Provisi□ y Cambio de sensores | 112.278 | 112.278 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Provisi□ y Cambio de sensores | 112.278 | 112.278 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Provisi□ y Cambio de sensores | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Provisi□ y Cambio de sensores | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Provisi□ y Cambio de sensores | 112.278 | 112.278 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Provisi□ y Cambio de sensores | 0 | 0 |

| Item Nro | Código N°5 | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46 | 81141804-001 | Costo mano de obra | 1 |

## Propuestas de Proveedor

| Razón social | RUC | Marca | Fabricante | Procedencia | Descripción del Item | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez | 3915788-1 | - | - | NACIONAL | Costo mano de obra | 52.417 | 52.417 |
| Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 | - | - | Nacional | Costo mano de obra | 52.417 | 52.417 |
| Grupo Bonaro S.A. | 80128076-1 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO | 6505103-3 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ | 1151277-6 | - | - | Paraguay | Costo mano de obra | 52.417 | 52.417 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L | 80023115-5 | - | - | | Costo mano de obra | 0 | 0 |

# BENEFICIO MIPYMES

## Lote 5 Grupo 1 Item 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 7 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 9 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 11 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 12 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 13 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 16 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 17 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 18 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 19 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 21 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 25 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 27 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 28 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 29 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 30 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 31 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 32 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 33 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 34 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 35 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 36 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 37 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 38 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 39 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

Lote 5 Grupo 1 Item 40 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 41 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 5 Grupo 1 Item 42 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 |

## Lote 48 Grupo 1 Item 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.849.000 | 07-08-2025 | 15:53:16.056 |

## Lote 48 Grupo 1 Item 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.849.000 | 07-08-2025 | 15:53:16.056 |

## Lote 48 Grupo 1 Item 3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.849.000 | 07-08-2025 | 15:53:16.056 |

## Lote 48 Grupo 1 Item 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.849.000 | 07-08-2025 | 15:53:16.056 |

## Lote 48 Grupo 1 Item 5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.849.000 | 07-08-2025 | 15:53:16.056 |

## Lote 48 Grupo 1 Item 6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.849.000 | 07-08-2025 | 15:53:16.056 |

## Lote 48 Grupo 1 Item 7 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.849.000 | 07-08-2025 | 15:53:16.056 |

## Lote 48 Grupo 1 Item 8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.849.000 | 07-08-2025 | 15:53:16.056 |

## Lote 48 Grupo 1 Item 9 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.849.000 | 07-08-2025 | 15:53:16.056 |

## Lote 48 Grupo 1 Item 10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.849.000 | 07-08-2025 | 15:53:16.056 |

## Lote 48 Grupo 1 Item 11 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.849.000 | 07-08-2025 | 15:53:16.056 |

## Lote 48 Grupo 1 Item 12 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

## IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.849.000 | 07-08-2025 | 15:53:16.056 |

## Lote 48 Grupo 1 Item 13 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.849.000 | 07-08-2025 | 15:53:16.056 |

## Lote 48 Grupo 1 Item 14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.849.000 | 07-08-2025 | 15:53:16.056 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 4 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 6 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 8 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 9 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 10 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 11 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 13 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 15 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 16 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 17 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 18 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP

ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

Lote 50 Grupo 1 Item 19 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP
ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

Lote 50 Grupo 1 Item 20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP
ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

Lote 50 Grupo 1 Item 21 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP
ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

Lote 50 Grupo 1 Item 22 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP
ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

Lote 50 Grupo 1 Item 23 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP
ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

Lote 50 Grupo 1 Item 24 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP
ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 25 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 26 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 27 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 28 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 29 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 30 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 31 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 32 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 33 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 34 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 35 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 36 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 37 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 38 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP

ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

Lote 50 Grupo 1 Item 39 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP
ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

Lote 50 Grupo 1 Item 40 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP
ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

Lote 50 Grupo 1 Item 41 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP
ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

Lote 50 Grupo 1 Item 42 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP
ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

Lote 50 Grupo 1 Item 43 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP
ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

Lote 50 Grupo 1 Item 44 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP
ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 45 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

## Lote 50 Grupo 1 Item 46 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 |

# LISTADO GENERAL DE TODAS LAS OFERTAS

## Lote 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES CAMARAS FRIGORIFICAS ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 35.475.582 | 06-08-2025 | 09:02:26.013 | Propuesta |
| | | Código Verificador | d7a2d7b378d0301832aabb20af74575b | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 35.475.582 | 06-08-2025 | 09:02:26.013 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 0a557e0e943cd08f53cbcdd55ca335c5 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 35.475.582 | 06-08-2025 | 09:02:26.013 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 42b10849c7ccadcb8f4ee3d1b93084bf | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 35.474.000 | 06-08-2025 | 09:03:17.157 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 70046c1a9efae6601105f5766ae481fa | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 34.000.000 | 06-08-2025 | 09:13:52.257 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d1918b4cd21517081463a3c4fcf8c1c3 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 35.400.000 | 06-08-2025 | 09:14:01.314 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ffa69000009b4ea1d2a0625dab0cedc0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 33.999.000 | 06-08-2025 | 09:14:11.529 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1ed941c4427924bffcd4cdaf190696d8 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 33.900.000 | 06-08-2025 | 09:14:21.416 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 952b6f93b78f14e0863697441b48692f | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 33.990.008 | 06-08-2025 | 09:14:28.129 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4eab54239ad627fbd97842dad93a3c84 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 32.000.000 | 06-08-2025 | 09:14:36.805 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | b3f932c5ad4a9a1f513009d202218dce | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 30.000.000 | 06-08-2025 | 09:14:54.742 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b4fd008da9e23248b7acbbace1cfcfb3 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 29.000.000 | 06-08-2025 | 09:15:14.214 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0d68b4f11b7b8a2b0fcae8b37a8ea588 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 29.000.000 | 06-08-2025 | 09:15:17.390 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4df810461c2a3050401809b91f116d21 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 28.000.000 | 06-08-2025 | 09:15:25.700 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f6044226acf7af4d447b1404188a9291 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 26.000.000 | 06-08-2025 | 09:15:38.618 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a839b7f7fb374cb2c4ea4529d50bb7c6 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 24.000.000 | 06-08-2025 | 09:15:45.412 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 74f0d45e488744e48740e965378d4055 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 25.000.000 | 06-08-2025 | 09:15:51.951 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c2673baf8786bf6db08ceee255268efb | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 22.000.000 | 06-08-2025 | 09:15:58.007 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 98f9189d1665d346022200e538bc2aa2 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 23.000.000 | 06-08-2025 | 09:16:00.149 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 12853ee69eb18785691a29641f2c5107 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 22.000.000 | 06-08-2025 | 09:16:00.889 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bb80cd405f6ae39d1975644b9a0b149a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 20.000.000 | 06-08-2025 | 09:16:07.765 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 311f4b2d2abcec6f8658eed4ddf1e450 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 17.000.000 | 06-08-2025 | 09:16:13.813 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 113e289a4581d76251dcab26963fd2a4 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 21.900.000 | 06-08-2025 | 09:16:21.122 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 61af9a6342f6536efd9049eb0d0ec063 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 15.000.000 | 06-08-2025 | 09:16:21.922 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f4d19a8c163fcf2d8b47e8373a814592 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 21.285.350 | 06-08-2025 | 09:16:22.587 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c8f36b3d61471e79d6251625e2e29919 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 14.900.000 | 06-08-2025 | 09:16:38.054 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0efeb420673c0bbda4517c01e6f55605 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 14.500.000 | 06-08-2025 | 09:17:13.341 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5f5875218d995401da1f8d56be7ce8f1 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 13.500.000 | 06-08-2025 | 09:17:21.805 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6bd0df1f74e7be2315add33732a7baf0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 12.900.000 | 06-08-2025 | 09:17:32.618 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5e13387b81c781931c109524a359766f | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 13.000.000 | 06-08-2025 | 09:17:36.336 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | fd40eacc506f275e85982c9916577a4d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 11.000.000 | 06-08-2025 | 09:17:44.626 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 727a8686b9d38660e3df7776358ee053 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 11.900.000 | 06-08-2025 | 09:17:46.604 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f58459fd44b02d40464fee620a46f9a0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 10.000.000 | 06-08-2025 | 09:18:12.772 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 8b25ba7eaa56ed6c48ea0cf7b881d05a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.900.000 | 06-08-2025 | 09:18:45.215 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0939e7b5baa2d4d6809d514c678766df | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.750.000 | 06-08-2025 | 09:19:06.903 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 797863ed5a1235badbfcb7e8eb223a46 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 8.500.000 | 06-08-2025 | 09:19:32.545 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f7e4c2ec0fc648d85e2efec1ed0f4df3 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 8.400.000 | 06-08-2025 | 09:19:53.785 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3da7da9777e20fb37a659e4adffced33 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 7.500.000 | 06-08-2025 | 09:19:58.722 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 68d3a6e837f709b0a03ecebea3c33cc9 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.300.000 | 06-08-2025 | 09:20:07.020 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ebbe353b4d2476db87d3972ff4fa4da1 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 6.510.000 | 06-08-2025 | 09:20:24.001 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 47aa0f855b0fccab3bf062cc5afa7993 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.100.000 | 06-08-2025 | 09:20:25.588 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 590789121fe2f209a0da2af9e639d68a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.000.000 | 06-08-2025 | 09:20:36.061 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5c0f312e891cd02a7bb1ccf92d805ed3 | |

## Lote 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EQUIPOS PARA PANADERIA ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 25.631.666 | 06-08-2025 | 09:21:22.190 | Propuesta |
| | | Código Verificador | c57bc9eae87f0a2266c988a7085cec76 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 25.630.000 | 06-08-2025 | 09:22:48.309 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | e31b7742daa857f4331483b7b8d3154c | |

## Lote 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE HORNOS ELECTRICOS. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 5.099.002 | 06-08-2025 | 09:35:11.180 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 925a32aac620d7012dce24aa07ad330d | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 5.111.000 | 06-08-2025 | 09:35:11.180 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 4a7c75859ef567f3d16140c9f6f6ae54 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 5.100.000 | 06-08-2025 | 09:42:40.807 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c35251222eb58c4352b2c2604323ea3d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.000.000 | 06-08-2025 | 09:44:38.884 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f554e659004930126ee0226febeee8b9 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.500.000 | 06-08-2025 | 09:45:02.211 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ff1760c1a819136b6dfe91a6b5e229a0 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.000.000 | 06-08-2025 | 09:45:03.946 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b111cdac7aba6bfcdc221fe9ad5ebe1c | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.000.000 | 06-08-2025 | 09:45:15.246 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 880975576ad67c6d5aaa6912ff3b19b7 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.500.000 | 06-08-2025 | 09:45:30.250 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 95def7a37c40a246c7fa7daeb2128c54 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.200.000 | 06-08-2025 | 09:46:04.193 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 492794bb101f40ce197de1e476926152 | |

## Lote 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES GENERADORES DE LA

# COMANDANCIA - MARCA RESA RÉCORD ELECTRIC, DE 550 KVA CON MOTOR SCANIA ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 37.853.667 | 06-08-2025 | 09:49:40.248 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 1e56771b68f73790e6b1766efb815f2b | |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA 80016585-3 | 37.853.667 | 06-08-2025 | 09:49:40.248 | Propuesta |
| | | Código Verificador | a70dd7935615785b1010f46569258ed9 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 37.853.667 | 06-08-2025 | 09:49:40.248 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 3fc7e2cd30a0b739ad8d2ab330522d07 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 37.853.667 | 06-08-2025 | 09:49:40.248 | Propuesta |
| | | Código Verificador | def96ebebf727bfb68aeebdaebf2ba37 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 37.853.667 | 06-08-2025 | 09:49:40.248 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 229f59bd853b6171fbd055e005d5633e | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 37.800.000 | 06-08-2025 | 09:52:25.474 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | be376e43606edc857a507a8afade7734 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 37.500.000 | 06-08-2025 | 09:52:35.291 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6a70553d6944e40ca193ca4e55881600 | |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA 80016585-3 | 37.798.000 | 06-08-2025 | 09:52:36.112 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5ecf82e6dc26b8b3374e6e4acbdaa53e | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 36.800.000 | 06-08-2025 | 09:52:47.242 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9f97efc707e4288db843a36733299e80 | |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA 80016585-3 | 37.450.000 | 06-08-2025 | 09:52:49.601 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 06d40a1e6f1bcda17bff9d4fcabdcb73 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 36.500.000 | 06-08-2025 | 09:52:51.270 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c6f96df178cee65c521a60488f134d98 | |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA 80016585-3 | 36.450.000 | 06-08-2025 | 09:53:01.370 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f4ff691d8dd33a92077c503937f93a22 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 36.400.000 | 06-08-2025 | 09:53:14.791 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f02ae6b5f51f732123758ede3c2ab37e | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 36.100.000 | 06-08-2025 | 09:53:15.715 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1810e35bef0cde9af20e74faa43fa98e | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 36.000.000 | 06-08-2025 | 09:53:29.657 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7d74e2624ab3199adc7a33b5cc2c7089 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 35.500.000 | 06-08-2025 | 09:53:34.473 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 58e3c5808418a51cf32fc7387d8b9f55 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 35.500.000 | 06-08-2025 | 09:53:39.635 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9c656317fd9aa5bd0bb54e70c576ebc0 | |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA 80016585-3 | 35.500.000 | 06-08-2025 | 09:53:43.471 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 28b04f6568567bcdd7f19a0f841286d5 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 35.400.000 | 06-08-2025 | 09:53:49.340 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | fb6e0c4187511f73b75b25ced1087d62 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 34.000.000 | 06-08-2025 | 09:53:55.426 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8b66493b81c5a9e4de8293de64f12d1f | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 34.800.000 | 06-08-2025 | 09:54:03.792 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | c63440e16961ae9d2fc6ae45688b608f | |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA 80016585-3 | 35.200.000 | 06-08-2025 | 09:54:05.040 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 23aaf3d44e47d7e1dd0a68efe682935a | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 33.800.000 | 06-08-2025 | 09:54:08.929 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3b3ee1b26669d13d68c355b39f56d7d9 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 33.000.000 | 06-08-2025 | 09:54:11.958 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0cbbe3027a76a5ac28140f5825841cf0 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 32.800.000 | 06-08-2025 | 09:54:14.055 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0c198b2c6f4944de359d1db1eb0d27d0 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 33.900.000 | 06-08-2025 | 09:54:18.689 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 24d6444cc1b981a670863f0078e96d7a | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 33.000.000 | 06-08-2025 | 09:54:22.015 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e96d84d2551fc1ff8ab28c783c3997c9 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 31.800.000 | 06-08-2025 | 09:54:29.315 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 44d3ef344f8ee27f405c2af367fc73e0 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 32.900.000 | 06-08-2025 | 09:54:37.330 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bec2c0d904aa45f70023cc1cc02cbb01 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 31.000.000 | 06-08-2025 | 09:54:39.653 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1b9e959d3d8709c785f7eabeaae00cad | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 30.000.000 | 06-08-2025 | 09:54:41.594 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a59c0e3e62862f27f4a892009c4715e3 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 29.800.000 | 06-08-2025 | 09:54:53.759 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 01d2447d07183cb0a4ea274839eb7add | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 29.000.000 | 06-08-2025 | 09:54:54.453 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 622a22c3c28f5f69993a199e5323f5ba | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 29.000.000 | 06-08-2025 | 09:54:57.727 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 934f74f991acc60f7340e21949bc8915 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 29.900.000 | 06-08-2025 | 09:54:59.333 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 34eb971dd347d5055a295add26d6f8df | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 28.800.000 | 06-08-2025 | 09:55:02.028 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 63922abc8422d0bd500b794c3f992173 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 25.000.000 | 06-08-2025 | 09:55:04.637 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5ca93b7d8f38348f1527ebec1c3805f0 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 27.800.000 | 06-08-2025 | 09:55:06.247 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9ec6568c4541892862ea1ad66368bf1e | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 26.800.000 | 06-08-2025 | 09:55:11.688 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ab76ccbe66fb3c0b3152fe13831b42bb | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 24.000.000 | 06-08-2025 | 09:55:17.940 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d76f1e8b7d90c2de70cea9c2dcc7191a | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 24.800.000 | 06-08-2025 | 09:55:18.606 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e915fe78fcdc7904352ed13215fd4d57 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 24.000.000 | 06-08-2025 | 09:55:20.369 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0a5ffbfee679da97c4ab8737e3ee0db0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 23.000.000 | 06-08-2025 | 09:55:29.423 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8beb89224703aeca34e4a54cca32fc94 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 23.800.000 | 06-08-2025 | 09:55:30.761 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 013c563af0cc7b2e79e72f58a953d25d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 22.800.000 | 06-08-2025 | 09:55:35.796 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 99ae17c0184f73318eded4cc9384dc1f | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 22.000.000 | 06-08-2025 | 09:55:39.989 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1af20ade89873c5290361b397bebf6f8 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 22.000.000 | 06-08-2025 | 09:55:41.123 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b7a1e6eb9d32492c2608ed3fb44fded3 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 21.800.000 | 06-08-2025 | 09:55:45.332 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a60c5129e7b5bec782cbae7e7cf19452 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 20.800.000 | 06-08-2025 | 09:55:51.891 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c906efccb75fd4be82b9fd80f954b8b2 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 21.000.000 | 06-08-2025 | 09:55:52.566 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c9f59269152ecf1431d63f02d0f6a5fd | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 20.000.000 | 06-08-2025 | 09:56:01.959 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 27ad4225dda52ceee072f4f5a02e4c13 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 20.500.000 | 06-08-2025 | 09:56:04.102 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f4b005c9b410788434be77a0bf801f73 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 19.800.000 | 06-08-2025 | 09:56:07.353 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f0d5e1051f01c3c1e0b6369880509201 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 19.500.000 | 06-08-2025 | 09:56:14.524 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 586204b7c8f0f863471bf2822947d4c9 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 18.800.000 | 06-08-2025 | 09:56:17.711 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 9d45da3c9c878b148a4f5df642a7a45b | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 18.000.000 | 06-08-2025 | 09:56:24.433 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 143bbc6f7bf11c8ee1ab0e47081c1795 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 17.000.000 | 06-08-2025 | 09:56:26.822 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f38ef34aa6e436ef6e7ca7999b323d05 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 15.500.000 | 06-08-2025 | 09:56:34.669 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3f36eb102d9a47c5bd1c3825e75e3d5d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 16.800.000 | 06-08-2025 | 09:56:36.546 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bae9143c5bc6496863dc5414fed07378 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 16.000.005 | 06-08-2025 | 09:56:40.702 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d3d4ada29191410efa0172662f2f7645 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 14.200.000 | 06-08-2025 | 09:56:49.520 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8f33ca03ab5027ffd037a05c82c6dc0a | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 15.000.000 | 06-08-2025 | 09:56:53.737 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d9352355f301538dce998471b1e0ac0f | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 14.000.000 | 06-08-2025 | 09:57:01.461 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8869edf7515cb35e91b12ef6d72dda40 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 13.500.000 | 06-08-2025 | 09:57:02.325 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 06c42395efa715300ee379829d8f3666 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 15.150.000 | 06-08-2025 | 09:57:08.925 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d7e5401a0296b5c19e4565949ac5e46e | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 13.000.000 | 06-08-2025 | 09:57:15.592 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 28345147ccdec917674b0678451039db | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 12.900.000 | 06-08-2025 | 09:57:16.296 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ffcd1fcfb1098335948b28c58033b88d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 10.000.000 | 06-08-2025 | 09:57:33.496 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ab3c2e2840ae3dcefda7a955af1854ac | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 12.000.000 | 06-08-2025 | 09:57:40.775 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5de72d1fd22c15086d18ac911c6a8b84 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 8.000.000 | 06-08-2025 | 09:57:52.397 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 04c51d997f59a8096bc3edb7fa70ccf2 | |

## Lote 5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 15.797.864 | 06-08-2025 | 09:58:55.861 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 5d2b854a76579637c48fc63b9ae80521 | |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA 80016585-3 | 15.797.864 | 06-08-2025 | 09:58:55.861 | Propuesta |
| | | Código Verificador | c11d397b8a9b37de28adcf29aa4f9db4 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 15.797.864 | 06-08-2025 | 09:58:55.861 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 88bf50b9d2ff310982cfa74a12cbe7f9 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 15.797.864 | 06-08-2025 | 09:58:55.861 | Propuesta |
| | | Código Verificador | bf9306b9cadbacb5a372f8596b65371a | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 15.797.864 | 06-08-2025 | 09:58:55.861 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 37f4adaf407023f36a45338668da5cb3 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 15.600.000 | 06-08-2025 | 10:02:30.758 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 91037e9309b60437f69629aa5cc883e3 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA 80016585-3 | 15.550.000 | 06-08-2025 | 10:02:39.632 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6868f24f918574aeaa948d71ff9cd730 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 15.000.000 | 06-08-2025 | 10:02:45.531 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4a9a16a548b5fbebcc24af9a636f1a41 | |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA 80016585-3 | 14.480.000 | 06-08-2025 | 10:03:03.500 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c557af7c46e6bca5797d502c0aeee3f3 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 14.400.000 | 06-08-2025 | 10:03:20.235 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9a3de1ae9ae77fbc990441097b275ab8 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 13.100.000 | 06-08-2025 | 10:03:46.894 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0535512c6b2cb67359758c9509544866 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 14.000.000 | 06-08-2025 | 10:03:52.975 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 89ff16678f63586568249ee658ef45ce | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 13.000.000 | 06-08-2025 | 10:04:02.604 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 59106a738319a625a55998d8c6324716 | |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA 80016585-3 | 13.450.000 | 06-08-2025 | 10:04:03.342 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ff15223b6b81d19471271b1c71b836c1 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 12.500.000 | 06-08-2025 | 10:04:18.455 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7eed2d04a7d470fc988709bbee6b673d | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 12.400.000 | 06-08-2025 | 10:04:38.757 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ef6559c27321ba99e07ef8e3f867c67a | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 12.000.000 | 06-08-2025 | 10:04:42.554 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | c571183a85e39b2bdb3f7c3ee37f1b36 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 11.500.000 | 06-08-2025 | 10:04:54.203 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b274acbdf2d602eff0db4856693bed0d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 11.500.000 | 06-08-2025 | 10:05:10.485 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 708463ba945a1b680ba1e8c17ab7cb21 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 11.000.000 | 06-08-2025 | 10:05:27.408 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 55fa017ace95e05907d1aaf5dc33a69e | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 10.600.000 | 06-08-2025 | 10:05:51.149 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 28afa993055930135e375b9ff566cf94 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 10.000.000 | 06-08-2025 | 10:06:03.662 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8d3b016338d97eb83933f14d4a7ea124 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 10.000.000 | 06-08-2025 | 10:06:15.974 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6b72dc13570f4a642f2b97f167d0664c | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.000.000 | 06-08-2025 | 10:06:33.770 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 586bcbfd180b7b7fe5c9ca2e245803fe | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 9.800.000 | 06-08-2025 | 10:06:35.820 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e3df246b8a4c7ec21ea8687dd8ed5418 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 9.000.000 | 06-08-2025 | 10:06:39.570 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a6330a4033a14c45e7a0931ae74e8149 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 8.000.000 | 06-08-2025 | 10:06:44.733 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | af2090fd17e3679c31158bfbd7d69a6f | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 8.000.000 | 06-08-2025 | 10:06:56.920 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 871a14400de17147b86a4710f44625eb | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.800.000 | 06-08-2025 | 10:07:04.154 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3257c0608ac96fce299d8caf0e3e4188 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.500.000 | 06-08-2025 | 10:07:20.958 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8e6b4b5a3f6457d831f55873a517ee79 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 7.500.000 | 06-08-2025 | 10:07:23.267 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5c27fb27fa210d13f0edcdfd17161178 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.000.000 | 06-08-2025 | 10:07:36.351 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 554115f7d3209b723dfd4b30367139ca | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 7.000.000 | 06-08-2025 | 10:07:49.110 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f9121ceb7d9b108a03d19556a2084631 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.800.000 | 06-08-2025 | 10:07:51.383 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 53369e7cb390a5cd19d1f0c843df29da | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.500.000 | 06-08-2025 | 10:08:04.794 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 857322fc3f1359393094bf77f82e762d | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 6.500.000 | 06-08-2025 | 10:08:22.643 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | fc674b1e1e12554978c3448589499ef5 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.000.000 | 06-08-2025 | 10:09:00.481 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 116416e65d91958768a0bf9c9a1355a6 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:09:16.387 | Beneficio MIPYME |
| | | Código Verificador | b6d32c5e227c808b8c8e4fbfa946e2d7 | |

Lote 6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES TRANSFORMADORES DE LA COMANDANCIA P.N. - DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA TRAFOPAR de 600 KVA ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 54.235.517 | 06-08-2025 | 10:09:56.925 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 47309be36bf880455df69e8c794b7966 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 54.235.517 | 06-08-2025 | 10:09:56.925 | Propuesta |
| | | Código Verificador | af437299d46990c2c7390384207cb983 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 54.000.000 | 06-08-2025 | 10:13:30.358 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f0d5ad7eb47aa7c6c63d5fac8f6c0f43 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 53.500.000 | 06-08-2025 | 10:13:48.532 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7f18cec2583d42912d26a2a1955dc61b | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 53.000.000 | 06-08-2025 | 10:14:00.282 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5daf72378399ffbdf328dbce367b664f | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 52.500.000 | 06-08-2025 | 10:15:17.057 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1ea9fc5f0c2bc2c978baa245a7599ad5 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 52.000.000 | 06-08-2025 | 10:15:28.513 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f4cec4b897360dd073513c518745712c | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 50.000.000 | 06-08-2025 | 10:15:36.629 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 875b0b3f6bdd1a9d1e458cf69fd5a3b7 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 49.500.000 | 06-08-2025 | 10:15:45.828 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 905c3e21eb58859607e4152c00937b28 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 49.500.000 | 06-08-2025 | 10:15:48.911 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7f2c4da1da999e1cb074a12db0d00193 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 47.500.000 | 06-08-2025 | 10:15:52.299 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d90a8b22abb98529d3f0bdf18438d96c | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 44.500.000 | 06-08-2025 | 10:16:05.406 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 15a938460ec3ed9726a9dcaf7d779d3c | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 46.500.000 | 06-08-2025 | 10:16:07.187 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8538e1302d21fa442ceb8e42b93b9980 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 42.000.000 | 06-08-2025 | 10:16:21.213 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6910c4951953acde89c97b28107a6507 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 43.500.000 | 06-08-2025 | 10:16:22.858 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5ab0a01007d7a414876e5f253f0f3a13 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 41.500.000 | 06-08-2025 | 10:16:32.101 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4d7668e5ad387104ced983168f90efe2 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 40.000.000 | 06-08-2025 | 10:16:40.695 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c055dc4bd8fdf5876cbbc6666f556fcf | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 40.500.000 | 06-08-2025 | 10:16:48.416 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 99ff7b5fdb3f0478b276db44a78fe503 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 38.000.000 | 06-08-2025 | 10:16:53.277 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6ce0d6b5a343a8ddc6dc55d3b8e67c62 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 39.500.000 | 06-08-2025 | 10:17:00.550 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d8655c6c4698da549f4f23a401e2f763 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 35.000.000 | 06-08-2025 | 10:17:01.292 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e1b73ff665c1abad32e3aca4d1bfa8e1 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 38.500.000 | 06-08-2025 | 10:17:05.765 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 77191bc120cc5ddc78d4451f7e245811 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 33.000.000 | 06-08-2025 | 10:17:07.741 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a6312e3fc8f3f27315c3457d92482749 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 37.500.000 | 06-08-2025 | 10:17:13.423 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6c9cb59439d317bbf07f2b5c3192aec4 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 30.000.000 | 06-08-2025 | 10:17:16.165 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bab82a2cdb0d8cad597892931f548297 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 28.500.000 | 06-08-2025 | 10:17:24.882 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1ad7d00db9f55ca2098989441af281f8 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 25.000.000 | 06-08-2025 | 10:17:37.648 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f0867ab80e4518c00460396be135dedb | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 22.500.000 | 06-08-2025 | 10:18:05.274 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c4527c272932df8495310475aa4a65e2 | |

## Lote 7 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES TRANSFORMADORES DEL DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA TRAFOPAR de 500 KVA. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 18.286.549 | 06-08-2025 | 10:20:29.787 | Propuesta |
| | | Código Verificador | b1b852cce8c32a078e4c910c28bd2f74 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 18.286.549 | 06-08-2025 | 10:20:29.787 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 7683b092af701aaa69da41b1416436fd | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 18.100.000 | 06-08-2025 | 10:23:38.114 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9b2e8a2a1f20c50ec01fae2eeffd66fe | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 18.000.000 | 06-08-2025 | 10:24:06.648 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 40324a7340ea0efd81ad1e78f721c5fa | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 17.500.000 | 06-08-2025 | 10:24:30.155 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 27feee0496e4ad96e26fdfa4f315e68f | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 16.000.000 | 06-08-2025 | 10:25:52.105 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 30eff94e1ae4c5d3ea67259c4d6b28a5 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 15.000.000 | 06-08-2025 | 10:26:00.420 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | eaf98c984d600c13f3da98f55ee28449 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 14.000.000 | 06-08-2025 | 10:26:08.158 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e3423ae5307dc030c834650e91292560 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 15.000.000 | 06-08-2025 | 10:26:13.802 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2e7cd6d79bebc67bc99a3910581f4fc5 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 12.500.000 | 06-08-2025 | 10:26:23.697 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 945bd7fa01c661ad9fb4fcc6053177f5 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 11.000.000 | 06-08-2025 | 10:26:32.100 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1b765cb66aeb31085640d74b6cf67a2d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 10.000.000 | 06-08-2025 | 10:26:32.833 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9ff112d6c8a023aac1f92505fac1d665 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 8.500.000 | 06-08-2025 | 10:26:43.496 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d69ebce233029a7136daecac94908e40 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.500.000 | 06-08-2025 | 10:26:51.024 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5b9c4809fc069be2d0d4d77c8c3b392a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.000.000 | 06-08-2025 | 10:27:03.034 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1318212e715dadbe3a0d6afaf051e155 | |

## Lote 8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 25.368.044 | 06-08-2025 | 10:30:56.673 | Propuesta |
| | | Código Verificador | edeb64ccb54cd162f66364dd24167c06 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 28.577.684 | 06-08-2025 | 10:30:56.673 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 43eb20797d4970b0ac513a4347db6366 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 25.068.144 | 06-08-2025 | 10:30:56.673 | Propuesta |
| | | Código Verificador | f3449b628e6e936b9b63efecfe6a93aa | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 25.068.144 | 06-08-2025 | 10:30:56.673 | Propuesta |
| | | Código Verificador | abdf9dfb4a9fa67a8b0aca4c13a1596d | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 25.068.144 | 06-08-2025 | 10:30:56.673 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 7007a39f832aa674f9dade768ddf05ac | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 25.068.144 | 06-08-2025 | 10:30:56.673 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 6d9004d2f49c73283055021fdc651d7f | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 25.068.144 | 06-08-2025 | 10:30:56.673 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 75c57d3e9ae216e956fc116618a501ec | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 25.000.000 | 06-08-2025 | 10:32:34.382 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 247fbd18f309d245b7fc4d92f275c033 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 25.000.000 | 06-08-2025 | 10:34:52.193 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f5a62ca6a5f8b6fcebee33b61c7b3f0d | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 24.000.000 | 06-08-2025 | 10:35:11.246 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b1d860210993a93cf5c4ffaa38e3bac9 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 24.900.000 | 06-08-2025 | 10:35:12.748 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c59c81c630329b10fbaa76c055303dd7 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 23.900.000 | 06-08-2025 | 10:35:29.230 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 451d5d62f2287971129704112b578fd8 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 23.500.000 | 06-08-2025 | 10:35:33.130 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4c45615c42d46184078bdcfe53c876e2 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 20.000.000 | 06-08-2025 | 10:35:38.362 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c42ebd0b2aaaebf7877f7f34107d41b3 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 22.500.000 | 06-08-2025 | 10:35:47.385 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5fea3971f84d92e720ba60e939169bdd | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 23.400.000 | 06-08-2025 | 10:35:48.826 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b1a6774a49d0b7aaa497e6bccb02c132 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 20.000.000 | 06-08-2025 | 10:35:49.803 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 774d8e8f77e1a4455c332a32340c81a8 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 25.000.000 | 06-08-2025 | 10:35:52.608 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 40ea24102c478734872387f3bf997f24 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 21.500.000 | 06-08-2025 | 10:35:55.013 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 46323cbf1e77912e6a32af2ad4a103d2 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 20.000.000 | 06-08-2025 | 10:35:59.767 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4725cc60d01897990e08d96445d3164f | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 20.500.000 | 06-08-2025 | 10:36:02.948 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 606e683da4204f3f64fa3d7ddd27a761 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 20.000.000 | 06-08-2025 | 10:36:13.371 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5ffb914f6733a5d8512e1ccb9a13adaa | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 24.000.000 | 06-08-2025 | 10:36:14.026 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 18578f5536438a5cae9bb29bc6fd4ad4 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 19.000.000 | 06-08-2025 | 10:36:16.252 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 93e68e8ee35f2a75ce1e0b74ee0ae284 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 15.200.000 | 06-08-2025 | 10:36:21.966 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a6f22ad430562cfb2e04b844dbf5a39e | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 18.000.000 | 06-08-2025 | 10:36:25.075 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3fd255ce4f714fb6ede3aafc00746606 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 17.000.000 | 06-08-2025 | 10:36:32.670 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 930e139b2489534080dab9b7a60dcb7b | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 18.000.000 | 06-08-2025 | 10:36:36.672 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f42d3652615e39332dcbffb5d5df708a | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 19.900.000 | 06-08-2025 | 10:36:37.329 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 176e78cba7b3dfb48a1300e7299e7f96 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 19.000.000 | 06-08-2025 | 10:36:41.200 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 43cbd685eeb18be4655e408f5a39d100 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 16.000.000 | 06-08-2025 | 10:36:44.993 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b436627d9d433e120728fb816849f70d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 15.000.000 | 06-08-2025 | 10:36:59.961 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1c25fc020505da6474cca99a2e077f04 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 12.000.000 | 06-08-2025 | 10:37:03.171 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3a76e3947715b0c953c3fac94ddb2822 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 15.000.000 | 06-08-2025 | 10:37:03.891 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3a6c8742ccff9243dda006f6bb869024 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 15.500.000 | 06-08-2025 | 10:37:04.591 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e8feb3ca2fdbd94f68a36703ac04231e | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 14.000.000 | 06-08-2025 | 10:37:14.726 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e9c236acbe4caabd73c8f696e7932c62 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 11.000.000 | 06-08-2025 | 10:37:17.951 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 269d6a8be19650777c71ec543da4c8b1 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 10.000.000 | 06-08-2025 | 10:37:19.186 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b24d30e250a7dba266cb691719af0e63 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 18.900.000 | 06-08-2025 | 10:37:24.680 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 62ba1e8e9c5f63c6f0b8c254c21e4798 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 8.000.000 | 06-08-2025 | 10:37:28.392 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7030a20c93af07f5fe4f84acc5858862 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 8.000.000 | 06-08-2025 | 10:37:34.185 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4d2e577891009d677f5c69a847cce1ff | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 9.000.000 | 06-08-2025 | 10:37:38.034 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a4b21ec3c4c2444edc7469cf98e1e4e1 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.000.000 | 06-08-2025 | 10:37:43.491 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0b6c788557c1710cfbdb339522de26bc | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.500.000 | 06-08-2025 | 10:37:50.997 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 37da124ad31c225c53da5fa6fa17a5f7 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 9.000.000 | 06-08-2025 | 10:37:56.025 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 77d27539cc1938cbcfd1affcc569acfa | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.000.000 | 06-08-2025 | 10:37:56.777 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 34a7f160a6a4fb24a3c1f47f514df81e | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 14.900.000 | 06-08-2025 | 10:37:57.487 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 29eff82ef9afc704330ebceae88f7f47 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 8.900.000 | 06-08-2025 | 10:38:06.384 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f5422a26f8728910483b6fa479509d33 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 5.900.000 | 06-08-2025 | 10:38:10.290 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5706737b883d374208b57eeb6f039f22 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 5.800.000 | 06-08-2025 | 10:38:18.250 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1e3ea491b94b5c9fbb75d441ce85c143 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 18.800.000 | 06-08-2025 | 10:38:25.831 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 992b2fff35b33d8b2918aa96f9951e93 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 5.700.000 | 06-08-2025 | 10:38:32.810 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 07f7f0dc41bee1376a5ba7eb259e9a16 | |

## Lote 9 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO VENTANA ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 6.363.947 | 06-08-2025 | 10:40:30.203 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 24c5e753b9aa8f9786dfa795b81d9248 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 6.363.947 | 06-08-2025 | 10:40:30.203 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 68fb3a1011a7c638b25a17423a2799bb | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 7.254.902 | 06-08-2025 | 10:40:30.203 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 7219daf880ba4fae7c57e12c2778d73b | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.363.947 | 06-08-2025 | 10:40:30.203 | Propuesta |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 9ac4902174ca65b7f34ba1c8e3a6dada | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 6.363.947 | 06-08-2025 | 10:40:30.203 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 04e5bff136adf85149124a2f51feacbc | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 6.163.947 | 06-08-2025 | 10:40:30.203 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 7e57a344906a916a06abb0ce05178824 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 6.363.947 | 06-08-2025 | 10:40:30.203 | Propuesta |
| | | Código Verificador | ad54fb9a10f2dace5873268f714213d5 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 6.000.000 | 06-08-2025 | 10:42:25.085 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 7b01155fbc505de0e8e31be01d3fcc21 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 6.200.000 | 06-08-2025 | 10:43:50.216 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | baedb8d56af922598140c6b8fd4dfa16 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 5.000.000 | 06-08-2025 | 10:44:02.650 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 68ad0bd9beffe47978c2b294c75dc890 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 6.000.000 | 06-08-2025 | 10:44:04.976 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4dccbbbd03bdfe7b5cef9f9a35792171 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 6.000.000 | 06-08-2025 | 10:44:05.677 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1b7045c75f774cba84e506600d18611d | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 6.100.000 | 06-08-2025 | 10:44:06.325 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 32018f40dbfa3bbf49bdba04c6968520 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 4.900.000 | 06-08-2025 | 10:44:17.835 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c3b7b6c4016bec9aebb7720a64a20b74 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 5.900.000 | 06-08-2025 | 10:44:22.914 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 30f72f31f07cae1d39d35405a95fdcf6 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 5.000.000 | 06-08-2025 | 10:44:23.597 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 66c4fb0b7f8369fb70724342c0aaf473 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.000.000 | 06-08-2025 | 10:44:28.377 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b8c2123757770065c649f03fc1fadb11 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.800.000 | 06-08-2025 | 10:44:48.101 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0097d58eeffa86712c48ff5e0777afaa | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.500.000 | 06-08-2025 | 10:44:50.078 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 648261873172983ba4d333bca33e32e4 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 4.900.000 | 06-08-2025 | 10:44:58.379 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b179283e63c492bfb937e114915fae5e | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.500.000 | 06-08-2025 | 10:45:13.401 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 36a416fc09826eb2535437bf9062f08d | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 3.818.368 | 06-08-2025 | 10:45:21.436 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | efc3c85b82d85c349118165aada666ff | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 3.500.000 | 06-08-2025 | 10:45:40.005 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ec8454043b1d60ccc4e7e5b9a820c5ba | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 3.818.000 | 06-08-2025 | 10:45:50.390 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f20ea88b2c02dce63549d90909a07fd6 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 3.800.000 | 06-08-2025 | 10:46:11.149 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e58e2a4bc3e79ca5a5f6a2195317bec7 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.499.000 | 06-08-2025 | 10:46:46.781 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8384c5605280c251a5d262b4ec3ef7e9 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 3.400.000 | 06-08-2025 | 10:46:47.493 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c8487e2875973dbde4a7c2c51a4c7ea3 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 2.900.000 | 06-08-2025 | 10:47:00.568 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 901ced6c627fdc06a75967428f5b60ec | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 3.400.000 | 06-08-2025 | 10:47:11.053 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d1797de7653ff2177cfe87a03fdfe258 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.200.000 | 06-08-2025 | 10:47:12.452 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 191f49f4f739501b555a343e0b39e10a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.150.000 | 06-08-2025 | 10:47:25.557 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 09ef21f92ea34e034de234a3e9f3eead | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 2.800.000 | 06-08-2025 | 10:47:41.949 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | af581b1a2dbf7239d8194d68d4944f55 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 3.390.000 | 06-08-2025 | 10:47:45.130 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 336321eee7254e84d76825f16353ce93 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.130.000 | 06-08-2025 | 10:47:50.323 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 02b5aa506e2a83deaa49ade4607473f0 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 2.799.000 | 06-08-2025 | 10:48:06.286 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 225a37054e0b51b12adfea7f895a2d6a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.120.000 | 06-08-2025 | 10:48:09.589 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4759315813066f8ac02eaeb0d6f224b5 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.100.000 | 06-08-2025 | 10:48:29.358 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | b5936ed2b5c268bcbca6e1f0d6897ba2 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 990.000 | 06-08-2025 | 10:48:51.589 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 11d9714abfbd48e32c038336dab8be78 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 945.000 | 06-08-2025 | 10:49:18.713 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2c9729adb20c94012989b2869dfddd6c | |

## Lote 10 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA BROTHER DCP L5610 DN; DCP L5600DN; DCP - L6600 DW; MFC - L69000DW ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.342.341 | 06-08-2025 | 10:50:03.394 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 45d6770e21afd443ad77db45beea4983 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 3.342.341 | 06-08-2025 | 10:50:03.394 | Propuesta |
| | | Código Verificador | a012c4ca086eb34e43201382ce950eb9 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 3.342.341 | 06-08-2025 | 10:50:03.394 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 90ae3468f7047c8fc0880271bc843456 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.342.341 | 06-08-2025 | 10:50:03.394 | Propuesta |
| | | Código Verificador | a87c8adfe90777cc85a2e39c1028879c | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.340.000 | 06-08-2025 | 10:51:18.583 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 9197a2c002c23d71c219d9154dd0bae1 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.300.000 | 06-08-2025 | 10:51:57.564 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0a25d3d22ea9af5609e68a2bc2446d74 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 3.300.000 | 06-08-2025 | 10:52:15.185 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b90cf05bb05c285b21363d74d2ccdfdd | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.800.000 | 06-08-2025 | 10:52:36.149 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 118ec590db198b0b41920001204561ed | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.600.000 | 06-08-2025 | 10:52:53.196 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1a6529065d5dbb8aa81d5fb8954a5a70 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 2.006.000 | 06-08-2025 | 10:53:00.666 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | aba9ae75f80672b8cb0a0295efded65e | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.005.000 | 06-08-2025 | 10:53:23.983 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | eb16e11927337aa9ed8ff0e404b9c361 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 2.510.000 | 06-08-2025 | 10:53:24.758 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e148724b67389f75f21227be4684df68 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.800.000 | 06-08-2025 | 10:53:56.295 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1cbea8814944e259d592d01852bf4cbe | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.600.000 | 06-08-2025 | 10:54:12.618 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 007de536f1cd3020124ddd7fd128bc6d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.500.000 | 06-08-2025 | 10:54:31.115 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0f5ccc3c3b340c9e633642a945742bd0 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.400.000 | 06-08-2025 | 10:54:44.249 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ca230c4481e43dfd6f9baadb864b0b28 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.200.000 | 06-08-2025 | 10:54:56.784 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 027f030acbede949d32617a640ee61ee | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 2.000.000 | 06-08-2025 | 10:55:03.162 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e5409cf137aad01cc0979324f9a0b274 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 1.999.999 | 06-08-2025 | 10:58:33.806 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ebe87cf2fa3d5976c5033384a2260611 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 1.999.990 | 06-08-2025 | 10:59:00.550 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 139a22cee814771be3b94a50faf97340 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 1.980.000 | 06-08-2025 | 10:59:48.075 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3e02d0724a02c4e059d5a416b19a1a1a | |

## Lote 11 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH AFICIO MP 301 SPF; SP 310 XA; IM 430 F ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.836.999 | 06-08-2025 | 11:00:53.349 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 9a3b0530906fda5145688bcb4c02f7da | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.836.666 | 06-08-2025 | 11:00:53.349 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 07bc32a7961f8f89c48c6963aa4dde40 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.836.999 | 06-08-2025 | 11:00:53.349 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 64d9ab406bf54759c7793bc20292daac | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.836.999 | 06-08-2025 | 11:00:53.349 | Propuesta |
| | | Código Verificador | ed8f48f49f0e567d5eb346d4580d867a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.800.000 | 06-08-2025 | 11:01:26.703 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 51003982b6b683d653e502f8fe61d1e2 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.700.000 | 06-08-2025 | 11:03:17.276 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 88d1e11702620eb9a65b7b70bff4b02a | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.700.000 | 06-08-2025 | 11:04:20.467 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0524ee01c280c8aba0776e0e453a0416 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 2.903.000 | 06-08-2025 | 11:04:29.340 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b33b3cf561a3d437b1c5258f06418119 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.600.000 | 06-08-2025 | 11:05:00.525 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 988c617b1e45b0fd4f0947ace9d0291c | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.900.000 | 06-08-2025 | 11:06:22.874 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 50ac5155e7a1dcb942f986c89c827b5b | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 2.900.000 | 06-08-2025 | 11:07:04.031 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6e197f681b6523df9536f7473c655793 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.899.000 | 06-08-2025 | 11:07:55.501 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0c3aaa37ccde6c57e01549302a07cfd7 | |

## Lote 12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA CANON IMAGE CLASS MF729CX; ESCANER CANON MDR-G2090. ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO 80013889-9 | 24.514.400 | 06-08-2025 | 11:09:28.649 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 54afa06a80b2d38ce55e3bfff1aa3e3e | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 22.751.060 | 06-08-2025 | 11:09:28.649 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 24e163546a3170acd97b9f99b290f11c | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 22.750.000 | 06-08-2025 | 11:10:36.700 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | fdb2baf791f0d0c2a4c21b2563ed13ce | |

## Lote 13 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA KYOCER FS6525MFP; M3655idn ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 7.784.998 | 06-08-2025 | 11:35:28.512 | Propuesta |
| | | Código Verificador | a9b13db1240856971e0ca17ed2d38214 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.784.998 | 06-08-2025 | 11:35:28.512 | Propuesta |
| | | Código Verificador | ccfffaf3f0188de876ecd7c972db5405 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 7.784.998 | 06-08-2025 | 11:35:28.512 | Propuesta |
| | | Código Verificador | c91d33e9a2c17f41e029f2e61fcdfbdb | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 7.784.998 | 06-08-2025 | 11:35:28.512 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 9a9fd08fd709c807df8fd685cc84afc7 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.784.000 | 06-08-2025 | 11:36:03.782 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 06feaaf037b0fcadf3e556aef6fbe210 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 7.600.000 | 06-08-2025 | 11:39:29.314 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 62f7077df41d5a7c91debd38543ce70b | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 5.000.000 | 06-08-2025 | 11:39:56.111 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 6695602396abce40151d5b5ef8af02aa | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.999.999 | 06-08-2025 | 11:45:09.807 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 34e1652e347ecdc21c62a9e014ed6b88 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.999.998 | 06-08-2025 | 11:45:30.297 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 5b00124d71ad97430736a20571024248 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.999.997 | 06-08-2025 | 11:45:44.595 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 3f16a42b006da3f396161c21933f2a23 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.980.000 | 06-08-2025 | 11:46:05.813 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | c84f60fcd38caa847fcf9cbceb03479e | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.970.000 | 06-08-2025 | 11:46:28.155 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 2a4f3d79b1dcee0913576edd66dfd2b1 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.850.000 | 06-08-2025 | 11:48:23.210 | Recepción de Lances |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 531b025862267b818365add4ce8969c2 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.900.000 | 06-08-2025 | 11:52:19.118 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | f1cfce226718d0f18fd75bd525170a14 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.680.000 | 06-08-2025 | 11:52:55.327 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 5875dc854672b7efb0fa734527812804 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.500.000 | 06-08-2025 | 12:00:03.545 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 125eed4a3521694fcb4985746324fb40 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.300.000 | 06-08-2025 | 12:01:30.749 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | abf8cde6ff756127c941e40abb7aa3a5 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 7.500.000 | 06-08-2025 | 12:01:33.131 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 18c63f26dafd9754d324355dca409e73 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.290.000 | 06-08-2025 | 12:03:00.387 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 961da8a0e9ab718111a582567631145c | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.000.000 | 06-08-2025 | 12:03:14.865 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8a8f66377b36ccc050fd4d7ee2cb1fb7 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.500.000 | 06-08-2025 | 12:03:30.357 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6dda9f7e7bc54db04af598e453de0abb | |

## Lote 14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA EPSON Workforce Pro WF-6590 ACTIVIDAD 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.746.587 | 06-08-2025 | 12:04:36.686 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 95db52e408fce077eadbcc4ce851090b | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.746.587 | 06-08-2025 | 12:04:36.686 | Propuesta |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 8c56098fc19b1d4d9a5dbb9962353b3f | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.746.587 | 06-08-2025 | 12:04:36.686 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 472ff213a0e7940663f439801dee85eb | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.746.587 | 06-08-2025 | 12:04:36.686 | Propuesta |
| | | Código Verificador | bf85ec0cadad57dd568146122b58c316 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.745.000 | 06-08-2025 | 12:05:14.557 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 80d01cad965509b8e79c922e57251853 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 2.850.000 | 06-08-2025 | 12:06:31.952 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 952af58e7458db6ea0e61506caf0b5a4 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.700.000 | 06-08-2025 | 12:07:04.203 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | ee68bd80e339a0edeaff6b54c63e2055 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.500.000 | 06-08-2025 | 12:08:59.053 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8c28caca5ef9123ce1bd6f4016041e50 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.400.000 | 06-08-2025 | 12:10:05.564 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c48df6ba94084d60121a9ef80dbb4069 | |

## Lote 15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 4

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 17.345.848 | 06-08-2025 | 12:12:44.226 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 3aed1bf491199bfb9806ffa501132428 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 19.774.273 | 06-08-2025 | 12:12:44.226 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 2c7506df34f874201c2c183720a8990b | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 17.345.848 | 06-08-2025 | 12:12:44.226 | Propuesta |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 1a69216454296bc2cf7b15388a2e9d44 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 17.347.848 | 06-08-2025 | 12:12:44.226 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 0d70362eb5e2b004c3e07be3dfaebea8 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 17.345.848 | 06-08-2025 | 12:12:44.226 | Propuesta |
| | | Código Verificador | ca68bd0c3c37682419d9ce917ef5faca | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 17.345.848 | 06-08-2025 | 12:12:44.226 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 1d2ba09a6eae27dd9ed0c3e611cc57d5 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 17.345.848 | 06-08-2025 | 12:12:44.226 | Propuesta |
| | | Código Verificador | ff38017df4267c61bc8e1e11340e329f | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 16.000.000 | 06-08-2025 | 12:14:20.403 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 8a2f1ac9b317ebfa8408062dc2a83d2c | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 15.500.000 | 06-08-2025 | 12:15:32.399 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 7f251208c76be31135050609956517ab | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 15.400.000 | 06-08-2025 | 12:15:42.172 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | ce151f14c7124c9c71857629ab1aa09d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 14.500.000 | 06-08-2025 | 12:15:51.627 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 3536342009b946e83d4edbd6c79b78e6 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 13.000.000 | 06-08-2025 | 12:16:01.844 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 05bd3552d4072d8172deef062cd1e086 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 12.500.000 | 06-08-2025 | 12:16:15.761 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | bd5ab9f4279ae69414ffb686af2ac7ff | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 12.000.000 | 06-08-2025 | 12:16:42.343 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 7aeaacbaae56f0de47c9e941a5f6082d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 11.500.000 | 06-08-2025 | 12:17:49.146 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 225f82ebea70f9451873cce6f232abeb | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 10.500.000 | 06-08-2025 | 12:18:25.939 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | eaa92ca9c12694d4b92136be86e9d1db | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 10.400.000 | 06-08-2025 | 12:20:32.305 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 02792f7056a815eb1f15104cdaedc5ee | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 10.500.000 | 06-08-2025 | 12:23:03.176 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7419be774ba43574d2c5e6b3a1ad7b4a | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 9.500.000 | 06-08-2025 | 12:23:53.606 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9b39493030da69d84ab5a92d81054dad | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.400.000 | 06-08-2025 | 12:25:29.855 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 35bce6251295eeb31fb335d70c332622 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 8.500.000 | 06-08-2025 | 12:25:38.754 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 01f7b3590a0052b577720bed623d9a10 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.300.000 | 06-08-2025 | 12:25:41.488 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 79d5528ba193dac06ef83176461c9174 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 9.200.000 | 06-08-2025 | 12:25:45.022 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e6ba5df0b4247eb5eee3ca17b5aad329 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 8.000.000 | 06-08-2025 | 12:25:48.864 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b8a662459d0abade35b01eecf5a17b6a | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 17.340.000 | 06-08-2025 | 12:25:50.092 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bfaaff049a5e501a9772a0c0d90d4b67 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.500.000 | 06-08-2025 | 12:25:55.664 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e166ebc0ea2c19960c4767a24a86211d | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 9.300.000 | 06-08-2025 | 12:25:56.422 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 62b59c8898d6ba64ba06b11d37fba02b | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 8.400.000 | 06-08-2025 | 12:25:58.494 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | feac28cd151d30bf119c7d87368e6472 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 7.500.000 | 06-08-2025 | 12:26:00.379 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7f1c8624439e792778ba54042dfe8572 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 7.400.000 | 06-08-2025 | 12:26:03.843 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bb5443270db372fd970b177f8d36485b | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.200.000 | 06-08-2025 | 12:26:06.150 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4908bf14e81393ab11e0670d4fed3f11 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 6.500.000 | 06-08-2025 | 12:26:09.360 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3f047c8b60b98223f4b08fca5dee9b80 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 7.100.000 | 06-08-2025 | 12:26:10.936 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b619334a6bc45e89d18bd428ba85313d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 5.500.000 | 06-08-2025 | 12:26:22.069 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 899efbca5f45e9e2cf201d6f3db919e0 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 7.000.000 | 06-08-2025 | 12:26:24.958 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c2e27b5976c705fd40948a1c636a5e5d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 5.500.000 | 06-08-2025 | 12:26:27.809 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | bf8e9d16d16645a926eeebe6d828e145 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 6.300.000 | 06-08-2025 | 12:26:32.990 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 28dda2d28ea1a0a9e9b74574421d22af | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 5.100.000 | 06-08-2025 | 12:26:39.791 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b1856a3f0cf320fcbb6ac6120a2091f3 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 5.050.000 | 06-08-2025 | 12:26:56.830 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e585307e879b19f7c4a63b8eef17ad2c | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.500.000 | 06-08-2025 | 12:27:05.180 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c74e106d885bfd0b3d0ea31faad74dd3 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.200.000 | 06-08-2025 | 12:27:12.729 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a008a5b5e78a1f572a76e9509af6e917 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.150.000 | 06-08-2025 | 12:27:22.737 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | fdccfcdd30bcb6606264bc5f87fa6b28 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.000.000 | 06-08-2025 | 12:27:24.644 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5fd0a153223138f264dd546923b94606 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.800.000 | 06-08-2025 | 12:27:34.001 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 64506a07f6ff7c4240dc19156db27d9a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.550.000 | 06-08-2025 | 12:27:40.905 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 22521d404e003ea9bd964dc04e12bb92 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.450.000 | 06-08-2025 | 12:27:49.347 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9bd9eb4d24fa71dad757fca66ea65372 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.700.000 | 06-08-2025 | 12:27:50.173 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 36921c21ff9ada5d87ceb5cb1fe44dde | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.000.000 | 06-08-2025 | 12:27:57.039 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 523d815c928c170aaf135dea973c6495 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.200.000 | 06-08-2025 | 12:28:03.088 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 954e96e675ef9443324e61b729f5235a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.900.000 | 06-08-2025 | 12:28:10.790 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bcba1dea7ecf4c4d82eb3b6c7b1de680 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 10.400.000 | 06-08-2025 | 12:28:11.481 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bc4a7467a77c763ebe9b2ff674691140 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.800.000 | 06-08-2025 | 12:28:12.719 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b039937678b775850b14423b02439032 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.700.000 | 06-08-2025 | 12:28:17.134 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 42adf4e0ad0a73d3f08edd97a25e631b | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.500.000 | 06-08-2025 | 12:28:28.201 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 82838c53ffd11fcc355ac282a4a15c61 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.400.000 | 06-08-2025 | 12:28:36.852 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 06267175e73d498acdfa5d16495aefbd | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.400.000 | 06-08-2025 | 12:28:37.588 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 605046b86664d0d1f9c2c1157f43cfb2 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.200.000 | 06-08-2025 | 12:28:46.049 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c8d8494b4af1805e710763c0281c08ac | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 10.300.000 | 06-08-2025 | 12:28:51.755 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 626e56dae64c96fd3913824c60acdd96 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.100.000 | 06-08-2025 | 12:28:53.870 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 8fb7fa4fdc8cd3703be7f838e4be515c | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.000.000 | 06-08-2025 | 12:28:54.588 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d8caddb14825b59c0e9449984d5592b4 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.000.000 | 06-08-2025 | 12:29:01.158 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3a0c96d2b0378bd4812902541f09024b | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.900.000 | 06-08-2025 | 12:29:05.801 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ea0dd3fe3f505ec5086abbe308d98dad | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.800.000 | 06-08-2025 | 12:29:15.420 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 36320d3cd7455d12fa5942f96965ad37 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.850.000 | 06-08-2025 | 12:29:18.459 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9cecac3de845446bc790935ca2de1912 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.500.000 | 06-08-2025 | 12:29:25.249 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9ef34502fa13f9b318df22b50da617db | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.450.000 | 06-08-2025 | 12:29:34.552 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 349b5888f0fd21338c41f4bfbeb35121 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.400.000 | 06-08-2025 | 12:29:36.312 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c4d548d313a48c326578b955d0143e38 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 10.280.000 | 06-08-2025 | 12:29:37.705 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f3f6678aaccb2c542efdb48b488a2419 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.300.000 | 06-08-2025 | 12:29:44.620 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 94ff83e661e42c27af8d80917024fd28 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.200.000 | 06-08-2025 | 12:29:52.599 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4d91c3f0272411b88aa9b3a8bb19b61c | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.200.000 | 06-08-2025 | 12:29:53.301 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7ea77f9e18ab0cf2fe0e63df2654d5fe | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.150.000 | 06-08-2025 | 12:30:00.857 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 97cc61760580110a15d67d133330bcfd | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 10.270.000 | 06-08-2025 | 12:30:04.850 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 549d356ece429a009909bda7eb40ea82 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.100.000 | 06-08-2025 | 12:30:08.367 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f1e7f6491962604cbc0c490306b1c1ea | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 10.200.000 | 06-08-2025 | 12:30:13.838 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 38e442ab9b5a7277176f0a802524ed3b | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.100.000 | 06-08-2025 | 12:30:16.632 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0478484b84ae98798a918e8d86fc4a7b | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.050.000 | 06-08-2025 | 12:30:21.246 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8cc898399be53c7a1386c3e5d8af879a | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 990.000 | 06-08-2025 | 12:30:25.015 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 41c3f23092266ff881bf551bccd488ef | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.000.000 | 06-08-2025 | 12:30:30.767 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 931a7a98eb9c691141e40d2654c66121 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 975.000 | 06-08-2025 | 12:30:38.364 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9858df6573495df4fe3bb51a443313c3 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 950.000 | 06-08-2025 | 12:30:48.040 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 540c79456d9dee5052358fb07125f099 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 10.100.000 | 06-08-2025 | 12:30:48.728 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | fc06b7f2e2c296e612b4bcf8e28b7ebd | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 950.000 | 06-08-2025 | 12:30:51.744 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5291f5dbfcb5b9b4e38841b37a064f56 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 945.000 | 06-08-2025 | 12:31:04.677 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6fcd3c9a084af1bc7665169059e5ccc9 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 850.000 | 06-08-2025 | 12:31:05.438 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6caf5124ad057c3836919e52e2617323 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 750.000 | 06-08-2025 | 12:31:17.877 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4a90311be984e439b204fb4a254f63a3 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 10.090.000 | 06-08-2025 | 12:31:34.660 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 140884f797d4666a73d165256a081426 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 699.000 | 06-08-2025 | 12:31:36.118 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c79cec23afc4505b1032f97df4304a32 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 750.000 | 06-08-2025 | 12:31:40.792 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | db7f483a5c43aca21a7008d6feecd650 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 675.000 | 06-08-2025 | 12:31:53.598 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 762aba6a561079d579fbb87c3715f902 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 10.070.000 | 06-08-2025 | 12:31:59.474 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | daf9c9638cac41e799ad1742dc268067 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 650.000 | 06-08-2025 | 12:32:02.789 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 11b7c4ef68e793d0d0846e4de02305dd | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 10.050.000 | 06-08-2025 | 12:32:14.586 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 31481bb317bfc39a2193a1d8210d1b71 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 645.000 | 06-08-2025 | 12:32:15.308 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d388b44da9ddadcfa4c194e72b464edd | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 10.000.000 | 06-08-2025 | 12:32:19.483 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8094218addd986c304e761df707a84db | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 635.000 | 06-08-2025 | 12:32:21.954 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d90a5e7a7a16e2379623f1f099763434 | |

## Lote 16 MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA BROTHER Modelo: DCP 8060; Modelo DCP 8080; Modelo: DCP 8150; Modelo: DCP 5600 ACTIVIDAD 4

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.819.100 | 06-08-2025 | 12:32:52.520 | Propuesta |
| | | Código Verificador | e9c6fedc495fdc2a409b7979c3dcf105 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.819.100 | 06-08-2025 | 12:32:52.520 | Propuesta |
| | | Código Verificador | ac7f7c6c77ad20f5c84de1d41bc53718 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 3.759.100 | 06-08-2025 | 12:32:52.520 | Propuesta |
| | | Código Verificador | c4d976176383e062fad1a58e156836fc | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 3.819.100 | 06-08-2025 | 12:32:52.520 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 22ec5a70a6f04e8cb58e7ad2ff58eab6 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.800.000 | 06-08-2025 | 12:35:15.152 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 8c796395f8df67a1cd261bcba3316025 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 1.900.000 | 06-08-2025 | 12:37:40.405 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 33ec9de4066d37b6390ecded98c76d31 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.200.000 | 06-08-2025 | 12:38:53.535 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 067cc1ab707d585a984797a33359b7a6 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 3.750.000 | 06-08-2025 | 12:40:23.383 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 836a5f8eb28b09650596ffdf83fd38e1 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.899.000 | 06-08-2025 | 12:42:34.867 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1ad0918e675b1d4e3b3f1ac0d4273ade | |

## Lote 17 MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA CANON SERIES IR 1430entre1435 ACTIVIDAD 4

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.397.785 | 06-08-2025 | 12:43:42.976 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 5b44c3354a9f5fbfd9cfe5068b144909 | |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO 80013889-9 | 12.542.700 | 06-08-2025 | 12:43:42.976 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 00abea188351cedacb9b03c5e524e2f7 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 9.397.785 | 06-08-2025 | 12:43:42.976 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 6186dad1fb6ad8b54a886176c296e690 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.390.000 | 06-08-2025 | 12:44:30.312 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 0d595a842850d821f8d9cc0ad951f979 | |

## Lote 18 MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA LEXMARK x 656 DE ACTIVIDAD 4

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 2.952.579 | 06-08-2025 | 13:06:33.873 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 7061ea48579d336849e2ddb5a88e1ad3 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.952.579 | 06-08-2025 | 13:06:33.873 | Propuesta |
| | | Código Verificador | c1f6928bc320b9cc9b0dcda31acb7377 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 2.952.579 | 06-08-2025 | 13:06:33.873 | Propuesta |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 30651b6fc0b1d458c82d930873e1e3c9 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.952.569 | 06-08-2025 | 13:06:33.873 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 45f2db341efd6a3b4d5989e394385b01 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.952.000 | 06-08-2025 | 13:07:06.864 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 5401a9fb01d07f1f7745026123afbbf2 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 1.780.000 | 06-08-2025 | 13:08:03.476 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 1f8092ec2ecb1429e2e51547738573bc | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.600.000 | 06-08-2025 | 13:09:07.570 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 809633355c517674ef707e7163777b21 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.400.000 | 06-08-2025 | 13:09:22.817 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4f31fb519747de092fc63fff6816ecd6 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 2.900.000 | 06-08-2025 | 13:10:25.122 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 255c873c35d27c08bd2ffa1d35088648 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.399.000 | 06-08-2025 | 13:12:37.305 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b89a858efcda9418c9e2cbb5ef49ad29 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.200.000 | 06-08-2025 | 13:12:45.780 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 803b46aafb5c8e8b43e4a160f9c4ab98 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.199.000 | 06-08-2025 | 13:13:04.234 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 96b664fca5542903559e3688ea4fb028 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.000.000 | 06-08-2025 | 13:13:09.998 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9034e96c693cffb7efe85fcea8d98f32 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 999.000 | 06-08-2025 | 13:13:29.738 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7d7592bb53c007533402feabb75f8879 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 900.000 | 06-08-2025 | 13:13:39.225 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5f794e4ca4e15b08d0ea5d03fd113a6c | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 899.000 | 06-08-2025 | 13:13:52.973 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0c61b4a2991a1ed6e508747d89be851d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 700.000 | 06-08-2025 | 13:14:41.639 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9fc33b0ef5bbcd05272c8ce57edceef0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 798.000 | 06-08-2025 | 13:15:11.335 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0d0fa3cbed8c18c93144b4b5d7c42ede | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 600.000 | 06-08-2025 | 13:15:16.775 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d7940020b3e73e3946f0676ad8c16bb5 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 699.000 | 06-08-2025 | 13:15:22.035 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f9540416a2cae5799c63186825c0ab7e | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 599.000 | 06-08-2025 | 13:15:35.585 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | abd7fb3b710a8db31e987fa1173ab32a | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 550.000 | 06-08-2025 | 13:15:45.362 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b4901bf58ee068180c0b66bbbe8eb3cc | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 499.000 | 06-08-2025 | 13:15:59.963 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c153c7ceec6612fd9cc0ff3ed229b0ee | |

## Lote 19 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 5

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 39.162.865 | 06-08-2025 | 13:16:35.105 | Propuesta |
| | | Código Verificador | b71cb45bb8e123134adb47fa52a12352 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 34.198.060 | 06-08-2025 | 13:16:35.105 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 491b6e4758623ed37ee6c0df4e24a27a | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 34.192.142 | 06-08-2025 | 13:16:35.105 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 15efa95c869be33e48bb1d376a210284 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 34.198.060 | 06-08-2025 | 13:16:35.105 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 970ce368a826cfb25f7bd890b61b675b | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 34.198.060 | 06-08-2025 | 13:16:35.105 | Propuesta |
| | | Código Verificador | dd496f662bcd48c8dfab97bf9cae60f6 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 34.198.060 | 06-08-2025 | 13:16:35.105 | Propuesta |
| | | Código Verificador | a4cff5390f9648a364a2da9be57657ac | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 34.198.060 | 06-08-2025 | 13:16:35.105 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 0fc9ea2c8b5935b1de48f31a36bd04e5 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 34.000.000 | 06-08-2025 | 13:18:30.895 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 849f11de8668c17c50c13e568a3e9a35 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 33.900.000 | 06-08-2025 | 13:20:56.302 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7c0d0e6e4b61095c1dc2454ba7403069 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 30.000.000 | 06-08-2025 | 13:21:15.980 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5fc2ac82526b85cce9269bbd77d4f5e6 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 30.000.000 | 06-08-2025 | 13:21:22.144 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ece951b6e8f648d93420e32f88050cf2 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 29.800.000 | 06-08-2025 | 13:21:31.278 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 81a78daddd1256a680055f1b3f4cdf28 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 29.000.000 | 06-08-2025 | 13:21:33.518 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 90d75daf4d237d886a366534ecd1c527 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 25.000.000 | 06-08-2025 | 13:21:51.126 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | fa38d19ca4d831508ae1b9f4a3b5e53d | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 28.800.000 | 06-08-2025 | 13:21:58.561 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e0f577400200ef3375175a1be709948d | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 25.000.000 | 06-08-2025 | 13:22:01.354 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6e2d2ee2f309870414e2adef09d64e31 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 28.000.000 | 06-08-2025 | 13:22:02.843 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5ef325bf942a1371d8ce2f889b1f9aba | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 25.000.000 | 06-08-2025 | 13:22:13.020 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e2365e1808841d4faeed2537cd631863 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 22.000.000 | 06-08-2025 | 13:22:20.447 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b902c46caee55809dd30b88cdac5d6eb | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 20.600.000 | 06-08-2025 | 13:22:21.794 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 774b95b6bef1717c0a04a9be7ff2c88b | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 20.000.000 | 06-08-2025 | 13:22:27.984 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d2e22e5a49879baff151b5739fb5a378 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 19.000.000 | 06-08-2025 | 13:22:35.019 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 88b469f4f96b59b8fb221fbdc74aed19 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 18.000.000 | 06-08-2025 | 13:22:42.942 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 8673a869e0ac56273d509e50ab9aa840 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 20.000.000 | 06-08-2025 | 13:22:45.115 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | eec064d5aaa2e765bbc54b2daaaa5ab2 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 17.000.000 | 06-08-2025 | 13:22:53.158 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a1dde00d495bb4d3799caa8ee28bcf13 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 16.000.000 | 06-08-2025 | 13:23:16.796 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | fa42d433c9fb3d19331da5447d439901 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 16.990.000 | 06-08-2025 | 13:23:23.878 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 23e6a683b5904b2f1b0a9a1882ae016d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 16.500.000 | 06-08-2025 | 13:23:25.602 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9ef891e86c3655f02981fb4685720624 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 15.000.000 | 06-08-2025 | 13:23:33.319 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 45612c3f4ac122a516c5af964f378361 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 15.800.000 | 06-08-2025 | 13:23:34.459 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | eba46d6fcf0f444157ffccd39a92220a | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 14.900.000 | 06-08-2025 | 13:23:41.570 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 11588685d28801626ab2991f1b8a8ee6 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 14.000.000 | 06-08-2025 | 13:23:42.368 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6744153be4763f1feb9d85104b13e8f9 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 15.500.000 | 06-08-2025 | 13:23:49.633 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e51428a7eb5ae4f79bfb0245f3efb5e7 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 12.900.000 | 06-08-2025 | 13:23:50.391 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6d87767c278df690ef4e659dbc529ee0 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 13.000.000 | 06-08-2025 | 13:23:52.462 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f5b3e8872736ab2a5a159eb71616ac00 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 15.000.000 | 06-08-2025 | 13:23:53.502 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4a8dc420ef904336b899e24b068a1549 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 13.500.000 | 06-08-2025 | 13:23:57.180 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6a7baff9209660cb616e8d627523cee8 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 12.000.000 | 06-08-2025 | 13:23:58.865 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | fa8975b615ab7c450a1fcdaa6bdac8a0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 12.500.000 | 06-08-2025 | 13:24:05.810 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 613e9a966a6776920d93713891167266 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 11.000.000 | 06-08-2025 | 13:24:07.538 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 92ba693950041bacf413917e3a51fa44 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 11.500.000 | 06-08-2025 | 13:24:10.717 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6406e39e7c1497e4626a48c18ad3e201 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 11.000.000 | 06-08-2025 | 13:24:15.536 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7f82e1c2bc75cfb5c2090a226c5cfeda | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 10.500.000 | 06-08-2025 | 13:24:32.423 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 933cdceb7272267a1781f8849c50c379 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.500.000 | 06-08-2025 | 13:24:33.200 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 092005deaeb64749524038ae31852f7c | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.400.000 | 06-08-2025 | 13:24:37.753 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 67f86651af48ca516c64632ce38e2016 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.350.000 | 06-08-2025 | 13:24:48.578 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | aad4622f747da8d7ba22f05eb9ee7380 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.320.000 | 06-08-2025 | 13:24:53.895 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 686964e1016308836613d42605275cdf | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 8.580.000 | 06-08-2025 | 13:24:56.714 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7493758f4bdbf419c3477913641f2ef5 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.310.000 | 06-08-2025 | 13:24:58.804 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 88303504349fe09398a436bca25e80c0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.300.000 | 06-08-2025 | 13:25:04.410 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 927099c1353deba543fcb0b98997101f | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 8.500.000 | 06-08-2025 | 13:25:10.431 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b0c393606f6e886ef28dd0502c7ef60a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.295.000 | 06-08-2025 | 13:25:11.125 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5093a27a5f4d30c2e6d18a13c29e25a4 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 8.400.000 | 06-08-2025 | 13:25:17.045 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 36c6da58ffcf1a6f2be69de9217d24d4 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 8.000.000 | 06-08-2025 | 13:25:19.694 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8a0864ee5dc2f7b1a776360bf1c48d33 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 8.300.000 | 06-08-2025 | 13:25:22.087 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c392e77b354fbf82760831e8a8913c32 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 8.100.000 | 06-08-2025 | 13:25:27.985 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 87a301d9f9d96b225c6a76aeaa142b89 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.500.000 | 06-08-2025 | 13:25:33.507 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e7dbe29dff97f37ab80b324f4e778174 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 7.900.000 | 06-08-2025 | 13:25:34.704 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 260d5bf83fcb18c2282263c2b240a217 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.200.000 | 06-08-2025 | 13:25:38.297 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c3018c46ed6c749a70b769e6bbfdc324 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.100.000 | 06-08-2025 | 13:25:42.167 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ff8f2413dbb7fb260db5d68460a5d889 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.000.000 | 06-08-2025 | 13:25:46.358 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 664060276784bc3c3223e219582c8a0d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 7.800.000 | 06-08-2025 | 13:25:48.969 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3526e37d12f17233e470e5bb6d5edb22 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.990.000 | 06-08-2025 | 13:25:55.190 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 028ea918f0cf5229deca634ada026afa | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 7.000.000 | 06-08-2025 | 13:25:56.970 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b007a517ce6c21d9a4fc34952bfe6df9 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.500.000 | 06-08-2025 | 13:26:01.915 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1ae3506fad638cf7cb21ee7bf185c349 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.400.000 | 06-08-2025 | 13:26:07.466 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3a53ba4761715b2a6d8bc782c356525c | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 6.700.000 | 06-08-2025 | 13:26:08.282 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8cce51bb0c496f317ddfc54d8291d091 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.300.000 | 06-08-2025 | 13:26:16.279 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4521da08c0bcfa6fc27f1690b232b38b | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 6.200.000 | 06-08-2025 | 13:26:16.956 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 1f39333cbdca98d3b37e3918902e82a3 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.200.000 | 06-08-2025 | 13:26:20.707 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 72f7710096adabd6c1e72de37f772e63 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.100.000 | 06-08-2025 | 13:26:25.732 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b94fa05cf90786f86dc098057bf4d29f | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 5.500.000 | 06-08-2025 | 13:26:28.935 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | cc8fcdfaed183229be9084653b35faf2 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 5.500.000 | 06-08-2025 | 13:26:31.091 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | cc33bf6c7ba0898466afa5d7f78d68b7 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 5.400.000 | 06-08-2025 | 13:26:37.090 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 66331a68c5c954d8ae3a7d11f4c362dd | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 5.000.000 | 06-08-2025 | 13:26:43.733 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4fa12201787efd7582a07c30aacea904 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 5.100.000 | 06-08-2025 | 13:26:44.587 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7a51aeed5c175cc1c1bbc23e50d117ce | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 5.000.000 | 06-08-2025 | 13:26:54.155 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e245d201d96535d7f040aa7b7fc5663b | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.500.000 | 06-08-2025 | 13:26:57.381 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 870401e1b3f975433676caf4b0d763fe | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.980.000 | 06-08-2025 | 13:27:03.763 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e550613f5d67bf8c5f33ea07b4ad1002 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.400.000 | 06-08-2025 | 13:27:09.953 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a2e06625c2c9011f2e7653576106cd34 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.750.000 | 06-08-2025 | 13:27:10.629 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b09b099e3cf8c2d7cc883e01488ff0af | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.100.000 | 06-08-2025 | 13:27:17.042 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 33d9969229f1bf235eecd1d8aac01bde | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.000.000 | 06-08-2025 | 13:27:22.213 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 03c431a60a545ead3d86be6c5b5e5da3 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.300.000 | 06-08-2025 | 13:27:25.876 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b1617c95923cabe361119f6f0f4f056a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.950.000 | 06-08-2025 | 13:27:28.514 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0f9881381e2e94557b03763d17c7af5d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.800.000 | 06-08-2025 | 13:27:34.575 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 92acd7d4b01534de10966e2c47703d40 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.500.000 | 06-08-2025 | 13:27:35.271 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3c5525c106324f4dd2fcd3e949e862d2 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.400.000 | 06-08-2025 | 13:27:41.608 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 220d40860374afd3cfa425525ab9a013 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.300.000 | 06-08-2025 | 13:27:46.045 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | cf30b9b20c2dd59987defb2c148fb918 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.000.000 | 06-08-2025 | 13:27:47.390 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c8a18dba5677c7e9354bdd6184ad7e4e | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.250.000 | 06-08-2025 | 13:27:51.820 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 57243872ac59d2ce166a46fcbb9315ab | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.000.000 | 06-08-2025 | 13:27:59.937 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 6182503d886472b5e5e64845d1399762 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.950.000 | 06-08-2025 | 13:28:04.653 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 167ce06e059d431474968bc638eaa638 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.500.000 | 06-08-2025 | 13:28:11.233 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1d6cb6997e2d223728dacd5d03a419b3 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.400.000 | 06-08-2025 | 13:28:19.173 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f2fdf9bd2c9fdbe1b4ee3ab7771655c5 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.300.000 | 06-08-2025 | 13:28:26.003 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0fbbd41b644130fe5bf1867a353881dc | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.200.000 | 06-08-2025 | 13:28:32.368 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 142bf425718c77245d3e57ca2e7ebef6 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.199.000 | 06-08-2025 | 13:28:41.625 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 20149c049df3bc9ef550f8651bcc51e9 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.150.000 | 06-08-2025 | 13:28:49.566 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 72268505843ba49a3d603e425c3671e6 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.014.500 | 06-08-2025 | 13:29:03.155 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 00529a84c9e25237a3831a6cc9f7da63 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.010.000 | 06-08-2025 | 13:29:19.834 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 10efc65e09728470afcbc6303ab4faf6 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.000.000 | 06-08-2025 | 13:29:58.863 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c50e3447801934661a9bb3dddf0adc7b | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.999.000 | 06-08-2025 | 13:30:17.385 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a83d21534adfc9f550aafb460d8d0e3b | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.998.000 | 06-08-2025 | 13:30:32.152 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b5fe49e93fb81fd8fcbab59abb625532 | |

## Lote 20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DE REDES HP Pro SFF 400 G9 / HP Ryzen 5 5600GE / DELL Optiplex 7070 / LENOVO ThinkCentre i5-2400 ACTIVIDAD 6

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.605.965 | 06-08-2025 | 13:31:04.825 | Propuesta |
| | | Código Verificador | ef179299404da7995485bd2cf1133078 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 2.000.000 | 06-08-2025 | 13:31:04.825 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 3f56db93728818830ec7a6620a7125a6 | |
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI 617724-7 | 1.605.965 | 06-08-2025 | 13:31:04.825 | Propuesta |
| | | Código Verificador | ef9e97f2ec6d2a3b711354bd752b9eee | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.605.965 | 06-08-2025 | 13:31:04.825 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 4f043be26260f0a67c42ecfdd3431f7b | |
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI 617724-7 | 1.600.000 | 06-08-2025 | 13:32:07.518 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 70e6e553d1c42f2fe75705ea2b49f6ae | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.599.000 | 06-08-2025 | 13:32:29.035 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 3cc5a634601f9d96bf6c1d11e691d99d | |
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI 617724-7 | 1.505.000 | 06-08-2025 | 13:33:05.494 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | d845e8d4395a7fe4bd641b8db3fd3662 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.500.000 | 06-08-2025 | 13:33:36.633 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | fb77af979645a29952183d72ba442fc1 | |
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI 617724-7 | 1.450.000 | 06-08-2025 | 13:33:52.359 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 7d4242b0785351ea9e0b3ef6872f6548 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.400.000 | 06-08-2025 | 13:35:59.490 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | d481dacf70ac3e5f6407c0e365bea6f7 | |
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI 617724-7 | 1.400.000 | 06-08-2025 | 13:36:18.456 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 38dabdc545b48ce1be8b695e259af556 | |
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI 617724-7 | 1.350.000 | 06-08-2025 | 13:37:30.158 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 139ca0a6d5521169ad0ffec52a6db750 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.300.000 | 06-08-2025 | 13:38:29.000 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | a0202b8bd966580962a7b381c45bc2f7 | |
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI 617724-7 | 1.250.000 | 06-08-2025 | 13:38:47.020 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 0f16e9711a5f0f535c7999383252583d | |
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI 617724-7 | 1.240.000 | 06-08-2025 | 13:40:55.238 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7ba3ed3edad33ddba13f7af043ca4cb0 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.200.000 | 06-08-2025 | 13:41:23.891 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 62b1be992ca9c335cb6e3209f99beca4 | |
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI 617724-7 | 1.100.000 | 06-08-2025 | 13:41:33.757 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7e1a5ef5dd39e96506378c1d0d411dd5 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 990.000 | 06-08-2025 | 13:41:35.298 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d9a7d6f23ffdd2ec8fb0f739c78291a1 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 1.600.000 | 06-08-2025 | 13:41:42.242 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ff042913497077cc2015224bb49d8849 | |
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI 617724-7 | 850.000 | 06-08-2025 | 13:41:52.710 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | cad5d99b725a32596572060f49ed9887 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.600.000 | 06-08-2025 | 13:41:55.539 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 24d6cd9d06a73e2c9e79e9a713419b29 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 800.000 | 06-08-2025 | 13:42:15.857 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c18d5d8324acd668c62f92999623e7fa | |
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI 617724-7 | 800.000 | 06-08-2025 | 13:42:24.845 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6795f3b90e09af871c96fea0d4bef267 | |
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI 617724-7 | 750.000 | 06-08-2025 | 13:42:36.802 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d1c6c1015f881a0f705f29da40fe4916 | |
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI 617724-7 | 720.000 | 06-08-2025 | 13:42:48.242 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 33758b662b60e2690ece83aeb290e9f3 | |
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI 617724-7 | 680.000 | 06-08-2025 | 13:43:08.125 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7216afb1107241db8269d15e820e7570 | |

## Lote 21 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACION FOTOCOPIADORA CANON 1435i - IMAGEN RUNER ACTIVIDAD 6

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.397.785 | 06-08-2025 | 13:44:31.898 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 7f7f17ea36ae79ba839b3522705c3c06 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.397.000 | 06-08-2025 | 13:45:50.212 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 689287c270f5ea55187b126103c408b0 | |

## Lote 22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M 3655 IDN ACTIVIDAD 6

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.566.664 | 06-08-2025 | 13:53:57.732 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 46f34ef837499bb1322bee2f342a8cf2 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.566.664 | 06-08-2025 | 13:53:57.732 | Propuesta |
| | | Código Verificador | e847d4a957242a3f18782cd0760bab38 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.566.664 | 06-08-2025 | 13:53:57.732 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 567309d5defb24f82e068109e9f0ac16 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.566.664 | 06-08-2025 | 13:53:57.732 | Propuesta |
| | | Código Verificador | fce491d20e21f04e618a213bbd15ec12 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.500.000 | 06-08-2025 | 13:55:02.639 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 332b2511490e1adb94bdcd18f416b951 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 2.740.000 | 06-08-2025 | 13:55:23.208 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 954ce08527ca853a6ed09733b9257f9d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.600.000 | 06-08-2025 | 13:56:14.588 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 99b2debede89a58241f7c20da96a686a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.566.000 | 06-08-2025 | 13:57:09.523 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | f18a19df6592cdfad6146aae85f00fb5 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.550.000 | 06-08-2025 | 14:02:38.847 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | e6f59ea62a14387850669f2455c8e219 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.560.000 | 06-08-2025 | 14:03:26.283 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f443994cd963e078fcd8144d25dfbde1 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.549.000 | 06-08-2025 | 14:06:32.540 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5e8048f12f26efed3c3bbfd5a1557e01 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.200.000 | 06-08-2025 | 14:06:38.871 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3e8459fe144528cb1b3c2f5590eef4d0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.199.000 | 06-08-2025 | 14:06:51.822 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 31314ddc35a15896832ef1c5c472a3f3 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.000.000 | 06-08-2025 | 14:07:08.496 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a01aa9708022d6ffac28600d795e4a79 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.999.000 | 06-08-2025 | 14:07:25.511 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9d8009aeb18650d6de09b3522aff064e | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.800.000 | 06-08-2025 | 14:07:31.910 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4c3c2fe9dc266468f716e57538d19615 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.799.000 | 06-08-2025 | 14:07:53.022 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 52b1703ce9c70dffe4f3c61150d62572 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.700.000 | 06-08-2025 | 14:07:55.255 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | dcd313632e2b779dd44008a4adce6226 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.699.000 | 06-08-2025 | 14:08:07.411 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9166df60352b6ce5be34a29adc557088 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.500.000 | 06-08-2025 | 14:08:14.048 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6295ec4b220d53a73f5fbcec192b4e66 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.498.000 | 06-08-2025 | 14:08:26.110 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 73de517e28454094a42403274be0e51a | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.250.000 | 06-08-2025 | 14:09:06.648 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c83f73dc19237808bd94c601692da9ea | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.249.000 | 06-08-2025 | 14:09:21.687 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d5837bc2364bcb88ff4f3b4f7fb0559d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.100.000 | 06-08-2025 | 14:09:26.127 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0fd84c7cf12ba1707d67472d2a2209de | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 2.730.000 | 06-08-2025 | 14:09:36.219 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 41b7f3ac0809d5c3fd4745c57ab46119 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.050.000 | 06-08-2025 | 14:09:38.673 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 92bb03450b5fc825fb9c756b24f625e8 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.000.000 | 06-08-2025 | 14:09:54.221 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 070bcd9ba725424720de5a9bb83ef083 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 999.000 | 06-08-2025 | 14:10:02.232 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4cc0a50ee29cd9b6313c3d6447ae83c5 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 950.000 | 06-08-2025 | 14:10:05.008 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ffe264a8807f2bdf2cc02f5b0fb022ad | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 850.000 | 06-08-2025 | 14:10:13.234 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e020aff77cf14e103f7c90cd08c47c61 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 949.000 | 06-08-2025 | 14:10:15.798 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b38dce81819f4e7092c3a44b5e783fe1 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 750.000 | 06-08-2025 | 14:10:21.043 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 765663e94b7362614f5d930f61f74abc | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 2.710.000 | 06-08-2025 | 14:10:23.321 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c28863118f63cfbb43421ead160344a2 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 849.000 | 06-08-2025 | 14:10:24.042 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | fd1eb827f6b7a0766ba6a992b7835bb5 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 729.000 | 06-08-2025 | 14:10:29.818 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 92ff3c1e2d084d4dd16aa24f68454005 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 700.000 | 06-08-2025 | 14:10:36.239 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7cfb3ed9318a007dc1aaf4d39aad8c04 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 680.000 | 06-08-2025 | 14:10:43.845 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 91592661d72800c4eee2f4059a8b8a5d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 699.000 | 06-08-2025 | 14:10:56.003 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 454ff39759d083d5e56e979fab9608cc | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 678.000 | 06-08-2025 | 14:11:05.513 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 33000feb2b08d1ac8d223ab954481f6e | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 650.000 | 06-08-2025 | 14:11:08.844 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3286470e466b9c80b2bde9b4dad9149d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 669.000 | 06-08-2025 | 14:11:18.118 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 523dd62263ff23aff45c981b620b2c8d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 649.000 | 06-08-2025 | 14:11:29.484 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 509eac8e926765666d45b7ee3894c4e3 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 600.000 | 06-08-2025 | 14:11:36.838 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b0060a56852bf5f2448089d4eb52be94 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 599.000 | 06-08-2025 | 14:11:45.581 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 85d6b70c79e1f57ea822871252cd562d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 550.000 | 06-08-2025 | 14:11:51.510 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 99022d31fd9fbe8661f8ec6d9d14be8e | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 499.000 | 06-08-2025 | 14:12:00.124 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5f01acbb5503d25fa994ef262fc6d6b4 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 450.000 | 06-08-2025 | 14:12:14.294 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 886311a06e247f41e41f7ba623abfdc8 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 439.000 | 06-08-2025 | 14:12:21.152 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | b7872426ede508abbd45c108781956ae | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 429.000 | 06-08-2025 | 14:12:39.679 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | eda39b803118eed7ad5db6f2c5b4a352 | |

## Lote 23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA RICOH IM430; RICOH SP 3710 DN ACTIVIDAD 6

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 6.590.000 | 06-08-2025 | 14:13:10.462 | Propuesta |
| | | Código Verificador | e94f76bc049a7d078fdfc04686995200 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.590.000 | 06-08-2025 | 14:13:10.462 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 4ff79e67884d42575a60815f22487470 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 6.590.000 | 06-08-2025 | 14:13:10.462 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 4cc506e4593987424fc0cd2fe9831d78 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 6.590.000 | 06-08-2025 | 14:13:10.462 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 96581c2b7290e028d4a96d0e81df9499 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 3.960.000 | 06-08-2025 | 14:14:40.637 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 151f4e00ce9a3e23d080fc2c4fb4e667 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 3.954.000 | 06-08-2025 | 14:17:22.116 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3ebebd85b9c3e85c256f076982b149a4 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.800.000 | 06-08-2025 | 14:17:29.616 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 76b1ce5277e056adb04747858f400f42 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.799.000 | 06-08-2025 | 14:18:22.165 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7c137c438aa859098d36f1e2f0c66e64 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 3.950.000 | 06-08-2025 | 14:18:26.771 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 4b72cbbcd2b53b306028208f58f94dd1 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.600.000 | 06-08-2025 | 14:18:30.780 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e2cef9d658f46b6609f7bbb3a222ee98 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 3.900.000 | 06-08-2025 | 14:19:09.529 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a87f44b55e2a8a053dcf10d659f0a806 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.500.000 | 06-08-2025 | 14:19:11.971 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2a98f6769a2a8d79161dd2475aef166b | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.499.000 | 06-08-2025 | 14:19:29.253 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f09c965a34c9e2b847122c6ee28afe7a | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.400.000 | 06-08-2025 | 14:19:35.595 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4d3a557c3c8b4d8167da1c26fbe86728 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.300.000 | 06-08-2025 | 14:19:50.682 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | fe5debdf2985a759fc676379dbd12b71 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.299.000 | 06-08-2025 | 14:19:58.932 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3d9dc76f3b063cde0b77cc8a3ecb5565 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.200.000 | 06-08-2025 | 14:20:03.762 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 633d6b0effa09584cd0cdaa26af019f0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.199.000 | 06-08-2025 | 14:20:14.239 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 23acec9fa819dba8751dedad6605df4e | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.100.000 | 06-08-2025 | 14:20:15.757 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 163e66925820bbb4461485094198df1b | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 3.890.000 | 06-08-2025 | 14:20:22.786 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d4c4db47f886ae32c8e921b9062fa443 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.099.000 | 06-08-2025 | 14:20:38.401 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 68b0a77c8dd7a5a5234209dff7df3aa6 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 3.880.000 | 06-08-2025 | 14:20:44.413 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 22961c37941dec1df6b1efda1ca9e081 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.000.000 | 06-08-2025 | 14:20:45.815 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 31312ceadade97cb56f6783568dde81c | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.089.000 | 06-08-2025 | 14:20:49.357 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e0ce0d1f46f79ebdc7a4997c9b466e4a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.990.000 | 06-08-2025 | 14:21:05.983 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b7461732051aa2848ed3a40e05e2c62f | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 3.870.000 | 06-08-2025 | 14:21:09.099 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ea820bd847c8a899d36642394930e6dd | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.900.000 | 06-08-2025 | 14:21:12.648 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f38d9e1635dbdf6cd816fcf69b3de984 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 3.850.000 | 06-08-2025 | 14:21:13.536 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7edb6e394ba447f7e0f2e984c41da9ba | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 3.850.000 | 06-08-2025 | 14:21:22.507 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 77a5a03179aaebca3243090289d29ea2 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 3.830.000 | 06-08-2025 | 14:21:26.346 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a2e5797cfdd29eda6ebc5dc7f85b5f21 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.799.000 | 06-08-2025 | 14:21:27.082 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f2e9c19b3b52378b8d4f89b9d2d9603f | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.800.000 | 06-08-2025 | 14:21:33.438 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 526640052ee3cbbb02ec27504aa946f0 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 3.800.000 | 06-08-2025 | 14:21:38.436 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a421174b4eda9c42eb586a9234cd9dd2 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.700.000 | 06-08-2025 | 14:21:41.224 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 138565e89f63fe7658af53bec65bd3ba | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.600.000 | 06-08-2025 | 14:21:47.350 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ce0392d11ef1751e64f984bd7a249a95 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.699.000 | 06-08-2025 | 14:21:49.856 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e119b092d51ef13a82a1315919f9e8a2 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.500.000 | 06-08-2025 | 14:21:53.683 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a08a852b228a19d8c352387ad3595d3f | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.599.000 | 06-08-2025 | 14:21:59.327 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5b09d7807fe77de1ebc42fa669d597a3 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.400.000 | 06-08-2025 | 14:22:00.247 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d1ee7bdc96f0f5c0be454c6fc0c5143c | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.300.000 | 06-08-2025 | 14:22:09.421 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bb7a4e58a3406cbd6d3f4c9758828cfa | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.200.000 | 06-08-2025 | 14:22:19.986 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | df6e81dbfdff12fc3ea2e0e1ee8c781d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.299.000 | 06-08-2025 | 14:22:22.643 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1ef40f66112b752b8ecb35a68aa22bd8 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.199.000 | 06-08-2025 | 14:22:37.061 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 6b12ab77e328928d6f03c4e2441da625 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 3.750.000 | 06-08-2025 | 14:22:38.696 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 78cfc9859cf8dd8928e639ccc7d9c191 | |

## Lote 24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA EPSON L3250; WORKFORCE PRO WF-C869R ACTIVIDAD 6

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.426.669 | 06-08-2025 | 14:23:08.894 | Propuesta |
| | | Código Verificador | da759341b46c12766c331bee72fb2bb9 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.426.669 | 06-08-2025 | 14:23:08.894 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 66887c28510e5318b6b9776a55e9663d | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.426.669 | 06-08-2025 | 14:23:08.894 | Propuesta |
| | | Código Verificador | f4ec3b87a548727f7019831baaf40c41 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.426.669 | 06-08-2025 | 14:23:08.894 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 0e7e9facbbffff78f6d54eb31e00f715 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.300.000 | 06-08-2025 | 14:23:49.668 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 2ad78142cc643d1b3f865c3712ca46f4 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.300.000 | 06-08-2025 | 14:24:02.074 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 6f60a3b69fa2ee64c6e1e997aafffae9 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.200.000 | 06-08-2025 | 14:26:43.447 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 498d3182cd83a922c1c22ca9fe1e8625 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 2.660.000 | 06-08-2025 | 14:26:54.495 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | dae58b5c4119440b66dbc560b7a14e9e | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.100.000 | 06-08-2025 | 14:26:56.163 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 83ba9abe26d42b11df1a0acfa2ae132d | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 2.650.000 | 06-08-2025 | 14:27:29.132 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c0981a1c04b57e95a73d491aad4bd400 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.600.000 | 06-08-2025 | 14:27:55.014 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a6115bf4feb6d48b4c6bff133f8dafea | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 2.600.000 | 06-08-2025 | 14:28:28.269 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a74c58125ec62ab7a8c28d5c980ebdba | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.500.000 | 06-08-2025 | 14:28:52.793 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4b93b4c585cf0917835cbd368a300a47 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.499.000 | 06-08-2025 | 14:29:09.274 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1bc3cb77c6f70a5e9e04e8ddde057a36 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.400.000 | 06-08-2025 | 14:29:17.164 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7424a6368fe2d91a5cacab8bdc6c1b16 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.399.000 | 06-08-2025 | 14:29:45.299 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2d2153b6561b336b1b9a0763fa0ad97b | |

## Lote 25 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DUPLICADORA DIGITAL RISO CV 3230; SF 5230 ACTIVIDAD 6

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 7.426.666 | 06-08-2025 | 14:30:13.319 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 2f1466f2b8ec046ce6f8df3e973fec9d | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 7.426.666 | 06-08-2025 | 14:30:13.319 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 6f03d4e7d87646a813feb9087ea19202 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.426.666 | 06-08-2025 | 14:30:13.319 | Propuesta |
| | | Código Verificador | bed9f23761a84a023d6e560d3119549d | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 7.426.666 | 06-08-2025 | 14:30:13.319 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 23f93a89b9d77e3ffe821c86408f85b7 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.000.000 | 06-08-2025 | 14:30:47.544 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | d5f65a3286646e2069eca1cffce33302 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 6.900.000 | 06-08-2025 | 14:31:48.865 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | df4d135eb9ccd6b8109d02adca3c8722 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.450.000 | 06-08-2025 | 14:32:02.290 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 4cefcb6e81555b4ebc57e8a5d72f7223 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.440.000 | 06-08-2025 | 14:32:52.234 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1b07bd9a50254b5bdf89ca668184fe58 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.500.000 | 06-08-2025 | 14:32:53.571 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 88c245eb8370d9d57e65f0ad4fc0d14f | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.300.000 | 06-08-2025 | 14:34:12.096 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f74dab5241088d06ca2d46943b2d09ff | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.420.000 | 06-08-2025 | 14:34:29.376 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 15fe4828e0e2d87dca3f9146724f98a2 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.400.000 | 06-08-2025 | 14:34:49.976 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 237453685e997b6b94c1245d25620002 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.390.000 | 06-08-2025 | 14:35:02.725 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | dac95c600a21135cdeaad71418c20fec | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.360.000 | 06-08-2025 | 14:35:12.828 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 44f9df73355fc9048221cf7628ace20e | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.370.000 | 06-08-2025 | 14:35:13.950 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 816f976febc11fcf479b28f6ca764df9 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.330.000 | 06-08-2025 | 14:35:24.026 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b5e93a6761b3987456ea86ca79d4c1f1 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.300.000 | 06-08-2025 | 14:35:34.845 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 04cde4461ebc430f4a13cc1742c89b33 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.310.000 | 06-08-2025 | 14:35:39.388 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 30c13fe564ac313f89b8dd20b1ba76e8 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.200.000 | 06-08-2025 | 14:36:04.072 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 301483bb5ec84c798449b3d7d4524050 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.260.000 | 06-08-2025 | 14:36:27.985 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c729c2d16d3c0083cfba596a69c96021 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.200.000 | 06-08-2025 | 14:36:33.638 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 43ff2c1e99e29856f7266bf4f9054be5 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.100.000 | 06-08-2025 | 14:36:47.552 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8bc2c833ef902a06c0b64193c5a0b18c | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.100.000 | 06-08-2025 | 14:36:58.035 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ccea393c7e4d84636e04bdbf73ff5c95 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.090.000 | 06-08-2025 | 14:36:59.965 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 139f9d1f6f61488699315d7fb6c8adff | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.000.000 | 06-08-2025 | 14:37:01.790 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b67bdbe40721f2f540b1bf26d67be7b4 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 3.940.000 | 06-08-2025 | 14:37:18.349 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7f6a09c775ee4b0ab39a971c78748161 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 3.900.000 | 06-08-2025 | 14:37:29.414 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 96960cbd1fbb9c3735ca0ed54071d04e | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.000.000 | 06-08-2025 | 14:37:46.105 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 85ec3c0a057e315e587c7302edf248f2 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 3.890.000 | 06-08-2025 | 14:37:59.690 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ec7f51612c5177ac54f0d10dbcde2b08 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 3.870.000 | 06-08-2025 | 14:38:11.361 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6a5a5075a9cd6f0f202064ed7a16f753 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 3.700.000 | 06-08-2025 | 14:38:14.500 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b9f398036d06d070b852986713a47736 | |

## Lote 26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA BROTHER DCP-L5600DN ACTIVIDAD 6

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.027.302 | 07-08-2025 | 09:00:25.569 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 1fa01c6ba97c521ddaa5c8e3756801fa | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 7.027.302 | 07-08-2025 | 09:00:25.569 | Propuesta |
| | | Código Verificador | c71998c0a6c57bdb5c3ca938f6d305e4 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 7.027.302 | 07-08-2025 | 09:00:25.569 | Propuesta |
| | | Código Verificador | c55cb0fa911bce81477a32402a7e54e4 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 7.027.302 | 07-08-2025 | 09:00:25.569 | Propuesta |
| | | Código Verificador | ec761ec0ac0747af4de519d9da9306b4 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.230.000 | 07-08-2025 | 09:07:16.215 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 9d5aa0cb655c9d278be74dc87bba1d5d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.100.000 | 07-08-2025 | 09:08:03.898 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f47355a93316e05828820bac5484504b | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.228.000 | 07-08-2025 | 09:08:52.871 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b548463b180563782e8e41fc2ad3e7fe | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.099.000 | 07-08-2025 | 09:11:13.855 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3c91020ae297188e157eef7b51395500 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.090.000 | 07-08-2025 | 09:11:44.666 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 977ca4503378301c9f50a30f3f0210c5 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.800.000 | 07-08-2025 | 09:11:53.672 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 29d00066ae1fe2cdc1675a4e4ea0aacd | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.089.000 | 07-08-2025 | 09:11:55.843 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d22e97a82d35cf45bad43eb241098f88 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.799.000 | 07-08-2025 | 09:12:05.663 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d25cf6e1477ee881d23e08ad8309b845 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.500.000 | 07-08-2025 | 09:12:06.378 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4d7d832c826a6e8f238a4c797610627e | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.499.000 | 07-08-2025 | 09:12:14.258 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5f5fc0269b9a512acb8a0e18c60bb123 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.850.000 | 07-08-2025 | 09:12:40.887 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9b52ae19ed7f743ddd37d05bdcccce61 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.849.000 | 07-08-2025 | 09:12:57.714 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | a90e5a1aa51053718d7fd2dd1191ad60 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.500.000 | 07-08-2025 | 09:13:16.324 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 79c6ffa55fc107920fc9988a01407236 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.499.000 | 07-08-2025 | 09:13:32.490 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 31bb1ad2a0db86492396d4765cbc26ca | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.200.000 | 07-08-2025 | 09:13:44.851 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a69e6a58dd92314270c14065dacf8626 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.199.000 | 07-08-2025 | 09:13:57.319 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0c3ef67e2199d46643e3e464b576ba8f | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.000.000 | 07-08-2025 | 09:14:00.958 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c881360194bea86bb68e67e97868330d | |

## Lote 27 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES CAMARAS FRIGORIFICAS ACTIVIDAD 6

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 27.473.506 | 07-08-2025 | 09:14:38.885 | Propuesta |
| | | Código Verificador | c792a904f3b2875fb897c54f36d6ccf9 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 27.473.506 | 07-08-2025 | 09:14:38.885 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 3b6e1b908653787cbea245296eae5658 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 27.473.506 | 07-08-2025 | 09:14:38.885 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 3488ede4cd1e623b5e02887f1a7eb5ae | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 27.473.506 | 07-08-2025 | 09:14:38.885 | Propuesta |
| | | Código Verificador | c2773a364dc6f8b7365bed026f8953a6 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 27.473.506 | 07-08-2025 | 09:14:38.885 | Propuesta |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 2e360e64fdaf4850ca09bb78fbb64474 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 31.319.797 | 07-08-2025 | 09:14:38.885 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 63002308feb7ff98e23d7e9a4cd574e5 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 16.490.000 | 07-08-2025 | 09:29:57.792 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 05bec7e211ad15d46992fd9406928831 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 16.100.000 | 07-08-2025 | 09:31:49.883 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 300a72bd9a0d45e99f915c8a99c27318 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 20.650.000 | 07-08-2025 | 09:34:18.509 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | a6030447f906d52db91e53ee122fb20f | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 16.000.000 | 07-08-2025 | 09:50:07.299 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 8b8b6e9ece2156c209fc8bd00561ec03 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 15.999.000 | 07-08-2025 | 09:53:25.939 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ab3d0ccdba31015e1b4e25299063c97f | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 15.900.000 | 07-08-2025 | 09:53:43.338 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 007ca0b72f965641240b853ab3d650f6 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 15.500.000 | 07-08-2025 | 09:53:49.367 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f07d66d78954bf666604096e56e7dce2 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 14.500.000 | 07-08-2025 | 09:53:50.741 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0efa6cc5ba8e9f89fac92e2e5c77141f | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 14.000.000 | 07-08-2025 | 09:53:57.583 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b12a796c9eae190e8fa976fad0460713 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 15.500.000 | 07-08-2025 | 09:54:00.655 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f741b675c450b24fb82a7f078e369112 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 13.999.000 | 07-08-2025 | 09:54:04.174 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 55da8c51fdfb9b5a758f6ca824ae3b4a | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 12.000.000 | 07-08-2025 | 09:54:08.528 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9bf1522813d36e98eccb5a2e1304f1c8 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 13.500.000 | 07-08-2025 | 09:54:09.210 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b4017ac027b1ed41a22f11834fd71d41 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 11.900.000 | 07-08-2025 | 09:54:18.641 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e97da7b382475efe19d357db2834226c | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 11.999.000 | 07-08-2025 | 09:54:20.425 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 800571ae059bad39533d7b2776bae9d6 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 11.200.000 | 07-08-2025 | 09:54:21.109 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7c8ffe25cecb83e6eb5f58cf42438488 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 11.500.000 | 07-08-2025 | 09:54:26.628 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | da42adce99d63b25cf01f9bc545fd871 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 11.500.000 | 07-08-2025 | 09:54:29.087 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f8ac1c9ac746066cae8a6595338cfc58 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 10.500.000 | 07-08-2025 | 09:54:32.418 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b0b02d49d8f903ea9962224223b2cffa | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 11.100.000 | 07-08-2025 | 09:54:33.166 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b1618f6e94f7080c64c1ed23938829a8 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 11.100.000 | 07-08-2025 | 09:54:34.994 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6b84ecefa0f9b13b8bc61a277dd088f8 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 10.200.000 | 07-08-2025 | 09:54:41.038 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | a320736e4f9918d436de5c55c795f8b7 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 11.000.000 | 07-08-2025 | 09:54:44.061 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d7d7abcfc83eecf54e137e381803e4cc | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 9.500.000 | 07-08-2025 | 09:54:50.558 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a7e5f8321fc955beb24361d7956a642a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 10.100.000 | 07-08-2025 | 09:54:51.269 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9fa9dbfa08e138bc403d7fe597cea603 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.200.000 | 07-08-2025 | 09:55:04.450 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 81483e012f3e8aa794e0be6c37d33a60 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.100.000 | 07-08-2025 | 09:55:10.327 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 96ffd40511cef83d4d36781415302a3c | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 8.000.000 | 07-08-2025 | 09:55:12.295 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 096147df291c3dcae9267d4895341931 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.999.000 | 07-08-2025 | 09:55:30.419 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 12f74eb90ea02f26278c4791f56f068f | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.800.000 | 07-08-2025 | 09:55:36.915 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7747876a5156759db3d01caa8497af2c | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 7.500.000 | 07-08-2025 | 09:55:40.907 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 31cac3ba8742c48eb1f9185ad72a1b59 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.700.000 | 07-08-2025 | 09:55:42.042 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2dd0d14c5912acbea5620a2acae624d5 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.400.000 | 07-08-2025 | 09:55:52.257 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 68c57017e718f3a272402401ef355b97 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.990.000 | 07-08-2025 | 09:55:57.032 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 09dc2d305415c52b3eb70e3fe8a15312 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.800.000 | 07-08-2025 | 09:56:02.774 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | eb57288100456468aac3cbba8588f35f | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.500.000 | 07-08-2025 | 09:56:06.644 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b4bede781e61c05b066b429521c477b9 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.000.000 | 07-08-2025 | 09:56:09.073 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bdbac0b5eebff4902a797b01ab00fe41 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.400.000 | 07-08-2025 | 09:56:10.491 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ab94535f100f63bf7003c9c123c89181 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.200.000 | 07-08-2025 | 09:56:14.764 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 56707cffb493cd369fbfd3d17113b995 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 600.000 | 07-08-2025 | 09:56:18.147 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 186ba40084bd5f7e1c0752b63508c8c1 | |

## Lote 28 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES CAMARAS FRIGORIFICAS ACTIVIDAD 6

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 17.541.332 | 07-08-2025 | 09:57:50.212 | Propuesta |
| | | Código Verificador | ea7329b02f5cc670227f4d26b84f4c3c | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 17.541.332 | 07-08-2025 | 09:57:50.212 | Propuesta |
| | | Código Verificador | d5b3e2552ef627c227fd556155b30108 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 17.541.332 | 07-08-2025 | 09:57:50.212 | Propuesta |
| | | Código Verificador | f668c9c441dadc24730e45df282c4288 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 15.000.000 | 07-08-2025 | 10:01:06.940 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 15c924e8ae929e15b20e22aaf55d49fa | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 13.160.000 | 07-08-2025 | 10:01:22.931 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 1ffacb00efe5ea9e3a8d99b778263d57 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 13.100.000 | 07-08-2025 | 10:01:53.243 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 0583e3518966711418e7ffce6254710f | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 13.000.000 | 07-08-2025 | 10:03:17.362 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f37f3fddeb9da4a0ff6c303651289330 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 12.000.000 | 07-08-2025 | 10:03:25.493 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b6dd0f7baa9f714c2983c7a3fef72e3c | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 12.990.000 | 07-08-2025 | 10:03:30.535 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 20cd2d9c5316fb8f48349ee2ce738e44 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 12.500.000 | 07-08-2025 | 10:03:38.899 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2a366c8476e8e445d0cf096021247078 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 12.200.000 | 07-08-2025 | 10:03:46.710 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8e0f9f20d7ca5325fdaaef075319813f | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 11.800.000 | 07-08-2025 | 10:04:00.561 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d7f4237df7edc6740e35802ffb16b221 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 11.000.000 | 07-08-2025 | 10:04:03.525 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0fbc44b5d0ca095062810e7e309b4f5b | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 11.500.000 | 07-08-2025 | 10:04:19.584 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 391f127a893d49a13eafeef74b6484c4 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 11.200.000 | 07-08-2025 | 10:04:36.907 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 88fc288424ce4940305ec05d4841776e | |

## Lote 29 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES GENERADOR STAMFORD CUMMINS MOTOR 6CTA8.3-G2 6 CIL ACTIVIDAD 6

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 14.856.333 | 07-08-2025 | 10:06:37.378 | Propuesta |
| | | Código Verificador | f172fd0602fcea0b7edb41c2cac0abdb | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 14.856.333 | 07-08-2025 | 10:06:37.378 | Propuesta |
| | | Código Verificador | e6316f6bdb16cd553db1c61ede5b4a69 | |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA 80016585-3 | 14.856.333 | 07-08-2025 | 10:06:37.378 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 2a28ceaee67991f11dcb4bdb3cfc1ce3 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 14.856.333 | 07-08-2025 | 10:06:37.378 | Propuesta |
| | | Código Verificador | aa2704a0371656c55e176a637ae41476 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 14.856.333 | 07-08-2025 | 10:06:37.378 | Propuesta |
| | | Código Verificador | a3852b0faac2332efbeda86c3899b58c | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 14.700.000 | 07-08-2025 | 10:10:10.808 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c54f8a99edb6c2b063912e55f376115e | |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA 80016585-3 | 14.700.000 | 07-08-2025 | 10:10:22.405 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3a5f0fce2567b58cfedc754a30613d17 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 14.700.000 | 07-08-2025 | 10:10:55.876 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ba92df3c4d3ee3701bc05aa677280300 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 14.600.000 | 07-08-2025 | 10:10:57.867 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c4691a7e896d24f8d31407709cfe055d | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA 80016585-3 | 14.699.000 | 07-08-2025 | 10:11:01.597 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 900a2e1d78d85c3bcbf4cf515edca46e | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 14.500.000 | 07-08-2025 | 10:11:08.080 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c507eb85e3fa51663884b53495bc51d5 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 14.400.000 | 07-08-2025 | 10:11:13.487 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ec7286f684c9e1227cd4c14c0bcbffb8 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 13.600.000 | 07-08-2025 | 10:11:20.162 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 51b2bf23ec8474059ebffed53eabbeef | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 14.200.000 | 07-08-2025 | 10:11:20.865 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | cee1d84df800a761178168f87f2c524a | |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA 80016585-3 | 14.510.000 | 07-08-2025 | 10:11:23.951 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d6eaa038d6feab4949835add0c1dc506 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 14.100.000 | 07-08-2025 | 10:11:30.772 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ec868dbac2def2649a0668b4dd06dc9e | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 14.200.000 | 07-08-2025 | 10:11:35.605 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bd63f1cc0aa35e38f07135acf04b0f9e | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 13.000.000 | 07-08-2025 | 10:11:37.729 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4ea49cf84d12ab4bd6175157728c8a35 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 13.500.000 | 07-08-2025 | 10:11:39.755 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1579ca926d9a80da36927a833fa218c4 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 13.400.000 | 07-08-2025 | 10:11:44.595 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 859591bbd587fcce48a9633ce9bed3da | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 13.200.000 | 07-08-2025 | 10:11:47.099 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 47324db323113056a9cb443892156356 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 12.000.000 | 07-08-2025 | 10:11:51.825 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a05b6d5803fd308fe73df9640367bcca | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 12.600.000 | 07-08-2025 | 10:11:59.511 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 549589965acad7fdba5a26572ce75729 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 12.900.000 | 07-08-2025 | 10:12:03.261 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | cf1e8319c29dc1c7facc5c09866d2ea9 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 11.999.000 | 07-08-2025 | 10:12:04.017 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 81297f029a0a90a9a0796cec4c6eaeb4 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 11.900.000 | 07-08-2025 | 10:12:15.161 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | aaa39e20358bddd524a773bf02748131 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 11.500.000 | 07-08-2025 | 10:12:26.729 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9a7e47aac3baa2338a3dc0f357e57d0f | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 11.300.000 | 07-08-2025 | 10:12:42.535 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c84674b964caa0cc41845d831517b458 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 11.400.000 | 07-08-2025 | 10:12:46.839 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 59bddb0e33f8e36fb987204aee76ed88 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 11.000.000 | 07-08-2025 | 10:12:47.547 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b8a8a0a163df579f6afb7a69489d3c74 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 10.900.000 | 07-08-2025 | 10:12:59.076 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | e75df9833dce6a34679e93c062e34f0d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 10.600.000 | 07-08-2025 | 10:13:06.135 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0f430fe7d778188c36cc70dde6e6994a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 10.000.000 | 07-08-2025 | 10:13:07.145 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ae3fa135e8ac4dca3c4b79195794f900 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.000.000 | 07-08-2025 | 10:13:12.390 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 68f8cde4e2069cec6a66d4d3c380a201 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 10.000.000 | 07-08-2025 | 10:13:14.639 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b72d1964821abfa5c5dbafac6281eb6c | |

## Lote 30 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA ACTIVIDAD 6

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 24.242.370 | 07-08-2025 | 10:13:45.539 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 8f8cae2d23eee5bbe7f5a0fb543d9781 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 24.242.370 | 07-08-2025 | 10:13:45.539 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 08f2a112400a6ac007fcd0160f61b016 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 24.000.000 | 07-08-2025 | 10:16:36.269 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 955f522ce02d9b57e05360a43de9c943 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 24.242.000 | 07-08-2025 | 10:16:55.078 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 72459d36f47b0b1eb0e92ac29f14d4a9 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 23.999.000 | 07-08-2025 | 10:17:01.569 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 83ba96d5cf0fb3887683adcf71d74fd7 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 23.500.000 | 07-08-2025 | 10:17:09.912 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 62208f657dccb8014c230473700e666e | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 23.400.000 | 07-08-2025 | 10:17:25.403 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 238dc4ae1bbaa742a76ce0a3686a26b7 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 23.300.000 | 07-08-2025 | 10:17:52.472 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 079c665464498b5a6c002362f6f950f8 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 22.000.000 | 07-08-2025 | 10:17:58.336 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 15fdf7387e93608adfbd996cd5a13066 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 18.000.000 | 07-08-2025 | 10:18:07.029 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 30e41cab02d522092a36c6849770b229 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 22.000.000 | 07-08-2025 | 10:18:13.730 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c90eb4547396f11d497d21733fd9c1d2 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 17.000.000 | 07-08-2025 | 10:19:32.714 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c27d09fbcfb9882a06a6e917d3d72a81 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 17.000.000 | 07-08-2025 | 10:19:37.430 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7ba7fe1dc66b8a615ad2c61fa5e8cea7 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 12.000.000 | 07-08-2025 | 10:19:43.086 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | cb5fcdeb6af0ece27175ad828534dc9d | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 12.000.000 | 07-08-2025 | 10:19:56.205 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5f602dbdf2f7776f141cca0586e4c485 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 10.000.000 | 07-08-2025 | 10:20:05.891 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a77c027633c09643d2f502d8916ae983 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 11.000.000 | 07-08-2025 | 10:20:10.353 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 49cf58b9204b04753079a03ca370959e | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.000.000 | 07-08-2025 | 10:20:18.846 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 9da613d15423d8ef8bd502c23816f0fd | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 10.000.000 | 07-08-2025 | 10:20:21.545 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3078ef04a7b9354c058bcbe81345661a | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 8.500.000 | 07-08-2025 | 10:20:32.080 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a5c1c33f72978917ec4c8297a49b2f77 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 8.000.000 | 07-08-2025 | 10:20:34.912 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 99592d06b31658318289521e09892651 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.000.000 | 07-08-2025 | 10:20:50.601 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0acca60975ba8aa5ef992d4bf30bae2f | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 8.000.000 | 07-08-2025 | 10:20:51.620 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0e3a0450f52b1ff30af630e319106571 | |

## Lote 31 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION OLLAS MARMITAS Y FREIDORAS ACTIVIDAD 6

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 19.343.335 | 07-08-2025 | 10:25:33.173 | Propuesta |
| | | Código Verificador | d44981c25de9286cb11db102751f04c5 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 19.343.335 | 07-08-2025 | 10:25:33.173 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 6352bab4c923510b847e2533ddcf3b36 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 19.343.000 | 07-08-2025 | 10:30:00.793 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6d3b9dbdb37590fc822be248a3e27bed | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 19.340.000 | 07-08-2025 | 10:30:13.087 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ebe1509447f084138c4ced7c38f7ef97 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 18.000.000 | 07-08-2025 | 10:30:20.398 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9188228b27b53e14d0eb5d33652a8d4c | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 17.000.000 | 07-08-2025 | 10:30:33.593 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e3e74b69f6ca21366185b62c7d31cac6 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 16.500.000 | 07-08-2025 | 10:31:43.951 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4b74423a1130f6e2b880d662b7f59b59 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 15.000.000 | 07-08-2025 | 10:31:54.341 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9de3736ae22389b50a76bbcf07e4fa10 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 13.000.000 | 07-08-2025 | 10:31:59.857 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 944cff293420e264bcf40e0304363fe0 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 15.000.000 | 07-08-2025 | 10:32:15.105 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 23b472e5f6272ae784a188518e09c289 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 12.000.000 | 07-08-2025 | 10:32:47.387 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 93422e23fa8942b7df8dfd2ea7ff2544 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 10.000.000 | 07-08-2025 | 10:33:02.661 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 56687b8fd3d6a95a228cc3c8fad182da | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 10.000.000 | 07-08-2025 | 10:34:50.327 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2fe41e5f1ba6c5801a14e87015c61cb7 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.000.000 | 07-08-2025 | 10:34:57.506 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6faa47ebbc6a49f6937450086a54e9ba | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 8.000.000 | 07-08-2025 | 10:35:01.655 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | cdb0053c2f8bad9edb3886f2f0977b4d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.900.000 | 07-08-2025 | 10:35:13.870 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a2ff83a8be70ba11d47367a14069e180 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.850.000 | 07-08-2025 | 10:35:38.492 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 20f06a726d6dad4bd1f86049b42a0060 | |

## Lote 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - LAVARROPA DE MARCA SPEED, PROCEDENCIA USA, MODELO SCL 060KNFPU2001 ACTIVIDAD 7

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 42.881.585 | 07-08-2025 | 10:37:40.786 | Propuesta |
| | | Código Verificador | fb4bf37e89774759e4172df7e6f7ad52 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 42.881.585 | 07-08-2025 | 10:37:40.786 | Propuesta |
| | | Código Verificador | e1e71067d62e4be002bc12bf8f1c0aa7 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 40.000.000 | 07-08-2025 | 10:41:26.068 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0dd840368c7c4a0627efc39d1a4e9247 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 40.000.000 | 07-08-2025 | 10:42:01.534 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b6ad98e26c6640c57cd5978623cef4d6 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 38.000.000 | 07-08-2025 | 10:42:04.499 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d320b83c225c18a372b17299ac9a2579 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 36.000.000 | 07-08-2025 | 10:42:15.414 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3d911371302c76bdd0abdebf19658627 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 35.000.000 | 07-08-2025 | 10:42:28.037 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2fd1588e55b5ffeb0bee4ca69d767c01 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 34.000.000 | 07-08-2025 | 10:43:11.297 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f595ccb17495fd8bb5b05f37b744c155 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 31.000.000 | 07-08-2025 | 10:43:26.153 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 675371c1e8237eb4a705d9d0bb7dc9bc | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 30.000.000 | 07-08-2025 | 10:43:35.218 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 91893ffc6ed9c9aa30ff54f6a1f38019 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 30.000.000 | 07-08-2025 | 10:44:00.663 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a6e8e83596ae88ae788ef22c362970fe | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 28.000.000 | 07-08-2025 | 10:44:14.386 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d94520caf5e5c63228e512fa869cd876 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 28.000.000 | 07-08-2025 | 10:44:25.595 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7f46b3a0693649ad27c5b025888e6bcb | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 27.000.000 | 07-08-2025 | 10:44:26.280 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 78255bc122ad78820a35e8549c69503d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 26.000.000 | 07-08-2025 | 10:44:32.950 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2474f7cd075f92c171cad6223e824fae | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 24.000.000 | 07-08-2025 | 10:44:38.919 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2d5b8624e4c6418d9e06c6c4c98f5960 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 26.000.000 | 07-08-2025 | 10:44:40.129 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0ede758aa35ce9166538591a2b725d25 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 22.000.000 | 07-08-2025 | 10:44:52.178 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | fd64a348083e3b1128f22b013e26b400 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 23.000.000 | 07-08-2025 | 10:44:58.705 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | cb48e32f2d1b3fc5647d60fb7fe21367 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 21.000.000 | 07-08-2025 | 10:45:05.028 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c16e7f25b022e1e60318137e3e974e49 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 19.000.000 | 07-08-2025 | 10:45:10.434 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ac7af3e9d1fa730c001d1873b7e3988c | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 21.000.000 | 07-08-2025 | 10:45:12.517 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b933c1e0b218ef320b1b55f5e0255e44 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 18.000.000 | 07-08-2025 | 10:45:15.461 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 84f7f9fd1387066190da20426cfba07a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 17.000.000 | 07-08-2025 | 10:45:25.974 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d179d41c499f8d185fdab8e9bcc85fa9 | |

## Lote 33 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - SECADORA DE MARCA SPEED, PROCEDENCIA USA, MODELO HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443 ACTIVIDAD 7

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 25.081.152 | 07-08-2025 | 10:49:13.212 | Propuesta |
| | | Código Verificador | ae01afee206f4505a579565a8c4f7b74 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 25.081.152 | 07-08-2025 | 10:49:13.212 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 61457e3c6db1108b9105765675fa3ed1 | |

## Lote 34 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - PLANCHADORA DE MARCA SUZUKI, S/N° 032011012 ACTIVIDAD 7

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 9.673.563 | 07-08-2025 | 10:53:43.486 | Propuesta |
| | | Código Verificador | c7719e81e9f5ae5c2af2f85f9bc99f7e | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.673.563 | 07-08-2025 | 10:53:43.486 | Propuesta |
| | | Código Verificador | b7f7420a88836502717ecab3787c510e | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 8.000.000 | 07-08-2025 | 10:55:13.748 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4eb37a50265fd0339afddeacfe8e810d | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 9.600.000 | 07-08-2025 | 10:55:33.105 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1c1867ec3aa17d01d45c4c0b02f06087 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 8.500.000 | 07-08-2025 | 10:56:06.328 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | fe63f5c5f24a8902fe2918897e737ef0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.500.000 | 07-08-2025 | 10:56:13.957 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b2162a37354117ec08649309fe1ab1dc | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 7.500.000 | 07-08-2025 | 10:56:19.627 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6a7baada87c2f7e9ada5df26768bf00d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.000.000 | 07-08-2025 | 10:56:26.039 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c6c6c81e73cea1fecd60bb4e77cb375c | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 6.500.000 | 07-08-2025 | 10:56:59.654 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a4fabce127359719b47710e5f2df33c4 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.000.000 | 07-08-2025 | 10:57:03.333 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f95fea457df4b9f4c1393e80d700b582 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 5.000.000 | 07-08-2025 | 10:57:11.190 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d193cfaa1587f5557bb86c79fb222b34 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 6.000.000 | 07-08-2025 | 10:57:17.867 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 31adac1a6f7f726669b3367fc84cc483 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.500.000 | 07-08-2025 | 10:57:22.139 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c8f16c9145d3c5791cddc9c8701d6c0f | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.500.000 | 07-08-2025 | 10:57:26.559 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 323ce3ff9b9f925b1423ca4d4b45048f | |

## Lote 35 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - LAVARROPAS INDUSTRIAL MARCA GIRBAU, PROCEDENCIA ESPAÑA ACTIVIDAD 7

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 50.795.797 | 07-08-2025 | 10:58:50.657 | Propuesta |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 0a8c37947cad8fae4fa600db137adcdd | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 50.795.797 | 07-08-2025 | 10:58:50.657 | Propuesta |
| | | Código Verificador | f8bdc1caa4ea061f586bdcd4b27de6a7 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 50.000.000 | 07-08-2025 | 11:02:17.979 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b61beb457fb14827a074b7b15317c054 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 45.000.000 | 07-08-2025 | 11:02:23.198 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0d82c84fe6c6fc6eceaa890fe3bf95b7 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 44.000.000 | 07-08-2025 | 11:02:33.853 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d316a7bd8ee9c7b799778bf8e2013c83 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 43.000.000 | 07-08-2025 | 11:02:43.719 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 09a6eb517c9a1f14080d054f9d6d81a7 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 42.000.000 | 07-08-2025 | 11:03:03.913 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f6f1d479b9a3898250413542693fff1b | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 41.000.000 | 07-08-2025 | 11:03:17.657 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b1ac83acfeea07232d07aee45f49ae7a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 39.000.000 | 07-08-2025 | 11:03:41.280 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8739dd66439c5870a94d1cc039d6046f | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 38.000.000 | 07-08-2025 | 11:03:47.718 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b32ff3d63820b469faa4927dc3196db5 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 35.000.000 | 07-08-2025 | 11:03:52.659 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | de05bbb297d067c3e4131a3d46685694 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 33.000.000 | 07-08-2025 | 11:03:57.709 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d90182c2e2832a2077f732cbe35c207b | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 30.000.000 | 07-08-2025 | 11:04:25.855 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5112eaa5dc5bac7ba7e47e4023c838cc | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 28.000.000 | 07-08-2025 | 11:04:37.476 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 295551e481853e0e0674bdda643bb9b2 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 25.000.000 | 07-08-2025 | 11:04:45.343 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5fa5f168937d52cef9c5752025ef460a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 24.000.000 | 07-08-2025 | 11:04:52.322 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a1de154d9d31c0fb5d7bf30cd7e2d9c3 | |

## Lote 36 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - SECADORA MARCA GIRBAU, PROCEDENCIA ESPAÑA ACTIVIDAD 7

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 29.537.667 | 07-08-2025 | 11:08:54.642 | Propuesta |
| | | Código Verificador | f03a697004be0866f25ce23cdf1c8533 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 29.537.667 | 07-08-2025 | 11:08:54.642 | Propuesta |
| | | Código Verificador | d9d38b891b02e3e1b6b8b2c5487331e7 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 29.500.000 | 07-08-2025 | 11:12:08.160 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b0f653c2fb84702bcc377a461bb35075 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 25.000.000 | 07-08-2025 | 11:12:12.260 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1fd981196d1200220688ca25f931b56b | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 24.000.000 | 07-08-2025 | 11:12:32.040 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bf9dbf93b17cb9923edf03bd95f5ea55 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 23.000.000 | 07-08-2025 | 11:13:07.875 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8f904211fe735d2369444a5606673cab | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 23.000.000 | 07-08-2025 | 11:13:15.717 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | f0f6072020bb52b377cd068068cd4844 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 20.000.000 | 07-08-2025 | 11:13:20.886 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2df4c1c7e4c6a3de59f0ed6315acef14 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 19.000.000 | 07-08-2025 | 11:13:27.927 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | cb070dffe31c9e38f2f6ac14fc48bf98 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 18.000.000 | 07-08-2025 | 11:14:05.714 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d3799f5b2265485d6b48b30d16366939 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 20.000.000 | 07-08-2025 | 11:14:06.377 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1966a67253afd83772ddc9a22dbbff8e | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 17.000.000 | 07-08-2025 | 11:14:16.943 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8726431281243b543e891ef2bb8eb3d4 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 16.000.000 | 07-08-2025 | 11:14:47.881 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3871fc7e792b72acab6ca1caf601a1fd | |

## Lote 37 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE LA MARCA EMERSON MODELO M47UA1 CENTRAL ACTIVIDAD 8

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 95.631.939 | 07-08-2025 | 11:20:21.495 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 9889fb7a4b5250a3968d1036a27dfa17 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 95.631.939 | 07-08-2025 | 11:20:21.495 | Propuesta |
| | | Código Verificador | e3ff155b7d1bef989e926b1a987c5669 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 95.631.939 | 07-08-2025 | 11:20:21.495 | Propuesta |
| | | Código Verificador | e9ad48314005069b0b6098ba2f91ec9a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 95.631.939 | 07-08-2025 | 11:20:21.495 | Propuesta |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | ad4b453050de17ec38eaf560deaf0c3f | |
| Grupo Bonaro S.A.<br>80128076-1 | 108.183.071 | 07-08-2025 | 11:20:21.495 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 1a507b7aa0765911696513c6346ffe1d | |
| Friotexs G S.R.L.<br>80060869-0 | 95.000.000 | 07-08-2025 | 11:36:46.761 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | eb0a58196491c3c1c3532d840e15a8b9 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L<br>80023115-5 | 95.500.000 | 07-08-2025 | 11:36:48.403 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b863a30915e3ac29d36e8f63bec61e0f | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L<br>80023115-5 | 94.900.000 | 07-08-2025 | 11:37:00.840 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f963dbc94acac84fa08c6ab82ef20566 | |
| Friotexs G S.R.L.<br>80060869-0 | 94.800.000 | 07-08-2025 | 11:37:37.756 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a389524d08caadfcfd614f142011266a | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L<br>80023115-5 | 94.700.000 | 07-08-2025 | 11:37:46.829 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5b6b5318ed7b5689a400c9686cbfe86b | |
| Friotexs G S.R.L.<br>80060869-0 | 94.500.000 | 07-08-2025 | 11:37:55.745 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a6b4fa6a23cad2de8fa3f76266759951 | |
| Friotexs G S.R.L.<br>80060869-0 | 94.400.000 | 07-08-2025 | 11:38:09.644 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 089b2c5e8b5755b8aa4ef4aa9546b0ed | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L<br>80023115-5 | 94.400.000 | 07-08-2025 | 11:38:11.614 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 94d73fdb825a932959c850598a5ab1be | |
| Friotexs G S.R.L.<br>80060869-0 | 94.200.000 | 07-08-2025 | 11:38:17.700 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 312a286277c4d9f20a6df020a0be7ffe | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 94.200.000 | 07-08-2025 | 11:38:21.567 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d350bbc8d73f6f4ddf447755d74cb72b | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 94.100.000 | 07-08-2025 | 11:38:28.051 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | df128e050b879790cf39e7ac5afc8bf0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 94.150.000 | 07-08-2025 | 11:38:29.625 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 23fb0effc0c8e2f11f9cbb30f25a6391 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 94.000.000 | 07-08-2025 | 11:38:39.802 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f5db106275b07d7f0b8b4dd3cdcea171 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 93.900.000 | 07-08-2025 | 11:38:48.197 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 60ef1a89e6bffb2d99d928d0d8f05c18 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 93.800.000 | 07-08-2025 | 11:38:51.351 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 08d9cdbce557061f32f7bc5d1e5e1f24 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 93.500.000 | 07-08-2025 | 11:38:57.103 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 19d4d003068913b298a049fa26f6173e | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 93.700.000 | 07-08-2025 | 11:39:02.391 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5c79835464e888395c18ce3275e33ff2 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 93.000.000 | 07-08-2025 | 11:39:05.045 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8b89c9848316d6ecc075f31fb6642374 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 93.400.000 | 07-08-2025 | 11:39:09.282 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3d04c91be4e5b56f7c0048592701629c | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 92.000.000 | 07-08-2025 | 11:39:10.788 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | ec09236f9decf465934cde385b893ed2 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 91.500.000 | 07-08-2025 | 11:39:16.336 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b23c3cd882470d28b08aee049ec840df | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 92.900.000 | 07-08-2025 | 11:39:17.165 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c1549cebeb04d53390086cea477692d6 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 90.500.000 | 07-08-2025 | 11:39:21.520 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 772c0616f76d92293016c03b4885f1e9 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 90.500.000 | 07-08-2025 | 11:39:27.678 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3567f1e9a0a47ab2302bff28ad0c1641 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 91.900.000 | 07-08-2025 | 11:39:28.356 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 85ee4db01c8ad8acccba89cc00787518 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 90.000.000 | 07-08-2025 | 11:39:29.982 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | fca87e77fce4162f4d1953acb2e2841d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 89.000.000 | 07-08-2025 | 11:39:35.941 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 274e3e9c7454f13148a9d2ba227d2065 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 89.000.000 | 07-08-2025 | 11:39:37.251 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 633bf61dd2d92196b0fac9a87c1cfd40 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 89.900.000 | 07-08-2025 | 11:39:37.919 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 017290841ba5153cbc27e61e6b8f85a1 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 60.000.000 | 07-08-2025 | 11:39:40.536 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | afd36519f00f44dd6504f2c29cf88d48 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 88.000.000 | 07-08-2025 | 11:39:42.081 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 39c33ae5b97741fc3aea506d0c3f4966 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 88.000.000 | 07-08-2025 | 11:39:43.122 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2a0c545cbb3b26d7dfe0efcf30d35a1f | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 87.000.000 | 07-08-2025 | 11:39:46.944 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | cfccaaee03788b271d71358869f47ba2 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 55.000.000 | 07-08-2025 | 11:39:51.920 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e66b97bbb56f8318fbe39ff2c81346b8 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 86.000.000 | 07-08-2025 | 11:39:58.354 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 77e30fcbb9b63cd87716fe29750d0e35 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 54.000.000 | 07-08-2025 | 11:39:59.748 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f49f6dc59db9b0267712022d76e4880e | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 85.000.000 | 07-08-2025 | 11:40:06.194 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2b4c64999fbead130d27d44293b7ebb8 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 84.000.000 | 07-08-2025 | 11:40:18.518 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2270881267d998a68d3b607b37c48b7c | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 83.900.000 | 07-08-2025 | 11:40:27.155 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 04358a3fc3f508f7a2ab309cb06b5e95 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 82.000.000 | 07-08-2025 | 11:40:35.423 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b8c3ff1bb87f65cc03b05280b1feba17 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 81.900.000 | 07-08-2025 | 11:40:48.587 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7e7923e5665172eb03b8f724bd49e6b5 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 80.000.000 | 07-08-2025 | 11:40:55.277 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | d9a8f326361b7ff64ab2f0b5b13dcafa | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 79.900.000 | 07-08-2025 | 11:41:09.896 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 43712b3f7b344e10f93edd9dc50e0715 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 78.000.000 | 07-08-2025 | 11:41:17.118 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bfec1ac14998250fc2d5ee9ccf3bbfbb | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 52.000.000 | 07-08-2025 | 11:41:18.593 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | af60a94847197460dc097c750908e459 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 53.000.000 | 07-08-2025 | 11:41:24.237 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | db16e51dfbd8d5626c4f50a3a9aaad70 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 78.900.000 | 07-08-2025 | 11:41:29.173 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 048b279d924fb9c0a5f82e83aae52116 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 51.000.000 | 07-08-2025 | 11:41:30.575 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ceca29f174efdc0685638b9b17cea2ec | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 75.000.000 | 07-08-2025 | 11:41:31.306 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bb1a42469c9f2ce0e38d31a8ff57603b | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 51.000.000 | 07-08-2025 | 11:41:34.100 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d288fab4b7c9dad84a7de4850570a373 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 50.000.000 | 07-08-2025 | 11:41:40.901 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 636da8393e8799c35843fbc7024c88e7 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 77.900.000 | 07-08-2025 | 11:41:41.566 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | daac83e342029a922985eae598ff437f | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 72.000.000 | 07-08-2025 | 11:41:42.792 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | d786b1aa9104e96aca2538b13d846f0a | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 49.000.000 | 07-08-2025 | 11:41:43.463 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8093dac9b45e11ddbd99e7b72429333f | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 48.000.000 | 07-08-2025 | 11:41:44.952 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8d6c1ae6a88035a14f45c91a57c22429 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 47.000.000 | 07-08-2025 | 11:41:51.325 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 77678a5bbd1a2136967614ec55455682 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 45.000.000 | 07-08-2025 | 11:41:54.728 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 003fdb5c04f87aee246450856f61ab37 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 47.000.000 | 07-08-2025 | 11:41:56.324 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f47aa8d753470f571d5bd75391351e68 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 44.000.000 | 07-08-2025 | 11:41:58.797 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 96842007faacb78c2a23ab368806b53d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 43.000.000 | 07-08-2025 | 11:42:02.699 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e30def0aca2cd094b02ef4d4f18cbfa2 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 42.000.000 | 07-08-2025 | 11:42:07.731 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3e8825487418b72633ffd870a5f86298 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 41.000.000 | 07-08-2025 | 11:42:12.904 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 25e15addd0231005823f9e4ad4d44160 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 37.000.000 | 07-08-2025 | 11:42:16.319 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 293d6006513f87e59ea59f75d84fc3a1 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 35.000.000 | 07-08-2025 | 11:42:24.910 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | df7543225708a7a9592450a0217e6cf3 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 34.000.000 | 07-08-2025 | 11:42:32.862 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4ac9edcfa7561e66bb55884eb804753b | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 34.000.000 | 07-08-2025 | 11:42:35.569 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 31f2df36a08bc5699efcd83db26b4554 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 32.000.000 | 07-08-2025 | 11:42:39.200 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 351afe174d9b63effc97f0e4803026ed | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 32.000.000 | 07-08-2025 | 11:42:40.503 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 40b185f7f415c8bc0bda22a63b571b0d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 30.000.000 | 07-08-2025 | 11:42:43.435 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c12a1970bba2c292e79c4f4fdaced3c6 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 30.000.000 | 07-08-2025 | 11:42:49.194 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | fa1fe17647863ca9eebbb109af6e64cb | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 29.000.000 | 07-08-2025 | 11:42:51.212 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 90e7c3882967b1f9753571bc16625b70 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 28.000.000 | 07-08-2025 | 11:43:00.777 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e0c5d90b6db4c232c952a5a524ae7bf5 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 25.000.000 | 07-08-2025 | 11:43:07.178 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9ed25250461eade3f8fea2e2a81d3a80 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 26.000.000 | 07-08-2025 | 11:43:09.237 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | dc17850edde1e4e96588aeb9330862e2 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 23.000.000 | 07-08-2025 | 11:43:13.459 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bdce33132233f8a4167f200d7ba1594b | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 23.000.000 | 07-08-2025 | 11:43:17.216 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 65c1e37d9549ca8afa0fab5c7b78e64a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 21.000.000 | 07-08-2025 | 11:43:25.016 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 54a84f828c845a8f553ede168c7f7363 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 20.000.000 | 07-08-2025 | 11:43:27.062 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e456bf1820029f78e39e442a4aa6d310 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 19.500.000 | 07-08-2025 | 11:43:36.077 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 63dd6d38fdbef6710338e60974de5890 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 18.000.000 | 07-08-2025 | 11:43:43.566 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ad0b859287e12d6d3478229fcf15baa2 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 15.000.000 | 07-08-2025 | 11:43:44.641 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e6fdb40eea8467988d55be924562948d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 17.000.000 | 07-08-2025 | 11:43:52.259 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d765cdf37751d083d799f019ffb8e0cf | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 14.000.000 | 07-08-2025 | 11:43:56.443 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | aeaf88d43a6e94d00403ff8915f54ff0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 13.000.000 | 07-08-2025 | 11:44:04.133 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9683058475798e71b2929878a9b39e22 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 13.000.000 | 07-08-2025 | 11:44:06.090 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 72e18c227b4d0c7c3c166594ecf2896b | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 12.500.000 | 07-08-2025 | 11:44:16.051 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2cf2cacf1c03e0c61558b6671da8a8ac | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 10.000.000 | 07-08-2025 | 11:44:19.884 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 431a0e0e6b516b1a3655f33f78ff0ddc | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 12.000.000 | 07-08-2025 | 11:44:26.508 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 80f071a1c3d631629c4a619efc57da30 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.000.000 | 07-08-2025 | 11:44:32.399 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 19a44de72e531a2536e5789e383a341e | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 8.500.000 | 07-08-2025 | 11:44:44.518 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a43fc60a5550dbcff6badaab08152145 | |

## Lote 38 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 8

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 30.197.304 | 07-08-2025 | 11:45:16.096 | Propuesta |
| | | Código Verificador | f5fb5f8c1fad4e6ff02cc3427d5dd95f | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 34.424.929 | 07-08-2025 | 11:45:16.096 | Propuesta |
| | | Código Verificador | a3bd44e9f43a6d826c59367fbf1765e5 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 30.197.304 | 07-08-2025 | 11:45:16.096 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 9e664868de820643fa058d728e2f4d2e | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 30.197.304 | 07-08-2025 | 11:45:16.096 | Propuesta |
| | | Código Verificador | b5d86dd36c782da036f854a3eeb2fe07 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 30.188.304 | 07-08-2025 | 11:45:16.096 | Propuesta |
| | | Código Verificador | a62a521b0a326cd24bd757f2a73c5b6f | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 30.197.304 | 07-08-2025 | 11:45:16.096 | Propuesta |
| | | Código Verificador | c945031615f4060d3b65443c5c15d2dc | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 30.330.000 | 07-08-2025 | 11:45:16.096 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 5cce63262b26ceb381545024a2027a22 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 30.100.000 | 07-08-2025 | 11:59:47.534 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 8c1e0a153c4f25ecba374af3e25130df | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 30.000.000 | 07-08-2025 | 12:00:06.201 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 9d9243a931aa5d45eea47d7245a9cb2d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 29.000.000 | 07-08-2025 | 12:05:33.126 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | e58cf1871edaf8544aefc7777cca3235 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 28.500.000 | 07-08-2025 | 12:11:46.620 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 4d8acf383bef504fbdd329cfe04dd28d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 30.100.000 | 07-08-2025 | 12:15:47.644 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 472fec9ddff27761bd4c6f534485e1ad | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 28.400.000 | 07-08-2025 | 12:16:17.498 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bfa602468aa6f2ef5c7ad272cdf159f7 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 30.000.000 | 07-08-2025 | 12:16:25.430 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 959a1af8029e79b9aa27d18a79d488ae | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 29.900.000 | 07-08-2025 | 12:16:46.266 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c72e8e23c63daefe808c8178f76ed7ae | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 27.800.000 | 07-08-2025 | 12:17:29.275 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | acacfef2ef16b1f512bb6bd3094bd13a | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 27.800.000 | 07-08-2025 | 12:18:06.761 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ea8c157875229dd7aa8e5630ece09a98 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 28.000.000 | 07-08-2025 | 12:18:18.999 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ec5d78d097358de16a74b3a2d4ed9069 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 26.650.000 | 07-08-2025 | 12:18:19.981 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 74dbf7a1b578afcce66f60b7851b4691 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 27.000.000 | 07-08-2025 | 12:18:25.482 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0f30ac99e70777d3c9cebf48dee766f0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 27.000.000 | 07-08-2025 | 12:18:32.531 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1a576c6ec1688c448a2c158eac981e3c | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 26.000.000 | 07-08-2025 | 12:18:36.696 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 910ff4fb3c1c16799c6bdea58d46bd17 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 26.000.000 | 07-08-2025 | 12:18:41.990 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 25fd6132800552cf44759f877ad76d66 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 24.000.000 | 07-08-2025 | 12:18:46.898 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9fed2882cd5737dde0ba75a085600180 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 23.000.000 | 07-08-2025 | 12:18:54.175 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b1a2f4310d07748573475d68a68f403b | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 22.000.000 | 07-08-2025 | 12:18:56.960 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1980122dacbc0b0f0644c409218b7821 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 23.000.000 | 07-08-2025 | 12:19:04.010 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d982b924f97411841c306ea7a9c50be0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 20.000.000 | 07-08-2025 | 12:19:08.570 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 071467ca5facf2472bd6c3dd1701fc9d | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 20.000.000 | 07-08-2025 | 12:19:13.002 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2f1249cba2a3dd252b2b211388ee4deb | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 15.000.000 | 07-08-2025 | 12:19:16.261 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | bac6bd97c70c1bbeff932a7918568c44 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 19.000.000 | 07-08-2025 | 12:19:20.176 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 47a685b7ff6a380477d2e2d20b6b16d1 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 18.000.000 | 07-08-2025 | 12:19:25.224 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 24bb3fb853a1a0792b862a9086f96873 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 18.000.000 | 07-08-2025 | 12:19:26.201 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 162467f39e70143ab65c74fd977445e2 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 12.500.000 | 07-08-2025 | 12:19:32.647 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | da2dd3203ce45d6c01876eac4a98ca80 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 10.000.000 | 07-08-2025 | 12:19:33.725 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 89f1ff2a5f79b4070e851f0af870e6ba | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 16.000.000 | 07-08-2025 | 12:19:36.814 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | dd3b213e4e340199601c6e251d680bf7 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 22.650.000 | 07-08-2025 | 12:19:39.995 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 36f55cdb277c7aa7b6a83cead50c4329 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 8.000.000 | 07-08-2025 | 12:20:14.010 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 954ea55d07d66bb141b97096ec0e3983 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 18.120.000 | 07-08-2025 | 12:20:54.840 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bc04b988687bfdafebfc7eced6a043e5 | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 12.000.000 | 07-08-2025 | 12:21:17.298 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | af4f4169bb224f297a881fa79fe1936d | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 18.000.000 | 07-08-2025 | 12:23:21.055 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 24ae66290b7cbb85891d237fb3edb611 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 17.990.000 | 07-08-2025 | 12:24:12.239 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9e192911619f4493ee755973a267ea2d | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 11.000.000 | 07-08-2025 | 12:24:19.746 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6dd8130eedf49261eeabed74579da266 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 17.900.000 | 07-08-2025 | 12:24:52.741 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d1dbfdec0a861bbc83fa0f9cd79c0f6d | |

## Lote 39 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA KYOCERA TASKALFA 5501i - 5500i; M3655idn ACTIVIDAD 8

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 16.908.534 | 07-08-2025 | 12:26:59.408 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 75c71267b977a729cebcdb206a8bc590 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 16.908.534 | 07-08-2025 | 12:26:59.408 | Propuesta |
| | | Código Verificador | a45131ecf30369e60dbcf241cccd9248 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 16.908.534 | 07-08-2025 | 12:26:59.408 | Propuesta |
| | | Código Verificador | b4a419b4930339224895114091905318 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 16.908.534 | 07-08-2025 | 12:26:59.408 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 0f2d47cc519c649d524235155ad3f856 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 16.900.000 | 07-08-2025 | 12:43:46.474 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5ee85099e2b28647d7ed0848dff8cc58 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 15.000.000 | 07-08-2025 | 12:44:00.088 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 13605ae900199fcf5294bad4687258dd | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 14.000.000 | 07-08-2025 | 12:44:14.811 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7286f275a7fd32e769a432ca3d750b2f | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 16.800.000 | 07-08-2025 | 12:44:22.408 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | de81236dce0aaaab71b547a45f6511bc | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 12.000.000 | 07-08-2025 | 12:44:39.029 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | fb08caec66ec8ad0b494b37a58c6ec98 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 11.500.000 | 07-08-2025 | 12:44:54.320 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b2ed00383af8ad0eeefdfb46ae6c22b2 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 11.000.000 | 07-08-2025 | 12:45:21.991 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 042f28c9fda0c67cd4d1cc31eda2ac65 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 11.000.000 | 07-08-2025 | 12:45:24.172 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 10ba7f6eb3ac53c31775469e531b8838 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 10.500.000 | 07-08-2025 | 12:45:37.005 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | de98db1add545758fe0434dc1a00a1ed | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 10.000.000 | 07-08-2025 | 12:45:39.182 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9625f7247d2ea9f5d7a47b40bac06499 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.000.000 | 07-08-2025 | 12:45:44.663 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 85ea3867d4f79136175a358777ca28fc | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 9.000.000 | 07-08-2025 | 12:45:48.614 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | be3b96cc7aa0ffb7b47d99f3400bff3b | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 8.500.000 | 07-08-2025 | 12:45:58.274 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | cb9acc04e9cc18df1ed85a8222eae4e8 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 5.000.000 | 07-08-2025 | 12:46:06.351 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4906ee0c4e4e0f5d930ea775f9e6b722 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.500.000 | 07-08-2025 | 12:46:16.083 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 8164b85e047078e8a245b24c57178cb2 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 16.700.000 | 07-08-2025 | 12:49:03.172 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2016bff93ebd2e456dda93411056004b | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 16.000.000 | 07-08-2025 | 12:49:19.176 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 202d210c9ae29efae3c84b84dd3f6750 | |

## Lote 40 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA EPSSON WF M20590; WF 6590; WF C878R ACTIVIDAD 8

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.426.669 | 07-08-2025 | 12:50:13.406 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 574f55b61b03699393a6ae96cca5903a | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.426.669 | 07-08-2025 | 12:50:13.406 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 551727f2c4a898c327dfbdd20e2d2d53 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.426.669 | 07-08-2025 | 12:50:13.406 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 9c5cd74162bb8643b265a978fb21ecdf | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.426.669 | 07-08-2025 | 12:50:13.406 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 0242d82be3ee06dbe91b009a4ddf04ab | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.500.000 | 07-08-2025 | 12:57:21.346 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 9c0f75f5feed2a5b879a3cb3e9e3ebbc | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.420.000 | 07-08-2025 | 13:05:51.502 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 012aabd187cb5ebb776461d7adc72e5e | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.500.000 | 07-08-2025 | 13:06:10.135 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d6fc68166a4864ba28b5c05814aa25a3 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.400.000 | 07-08-2025 | 13:06:31.624 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | e62c4b70a3f2bf86f01c7eaf58614c92 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.000.000 | 07-08-2025 | 13:06:55.957 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a71e67fbd1b2b72d851d83ff7d12ca1c | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.999.000 | 07-08-2025 | 13:07:17.415 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8d1d2c1340b89b767ba0150d89f57a91 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.500.000 | 07-08-2025 | 13:07:18.980 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8c95a42621709852213cce5da7a04472 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.900.000 | 07-08-2025 | 13:07:38.657 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 55fbcc42605f53aa1434b34b59d2765f | |

## Lote 41 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH Aficio SP 252/262; MP 5055; MP 402SPF ACTIVIDAD 8

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 31.702.990 | 07-08-2025 | 13:10:00.047 | Propuesta |
| | | Código Verificador | c83882ff3032789a3387ced89be66592 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 31.702.990 | 07-08-2025 | 13:10:00.047 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 01d047a1f5d0e73cf75b289c0d228ca8 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 28.000.000 | 07-08-2025 | 13:14:06.672 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6c9b833567ff919e056f3b34a8d5ab3a | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 28.000.000 | 07-08-2025 | 13:14:26.406 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 55685ed98372c8113431f96ce0de1b05 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 27.000.000 | 07-08-2025 | 13:14:36.346 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 48218c78e79b19a611a78a56ec2a0d14 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 26.000.000 | 07-08-2025 | 13:14:42.785 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3c06291362e12a9348f0a00a9e9eab52 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 25.000.000 | 07-08-2025 | 13:14:48.330 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 239744d8ccd69e3d336a62600b4a5de0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 24.000.000 | 07-08-2025 | 13:14:58.046 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6260ebf7c0a1f61c624607b7a588db9a | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 24.000.000 | 07-08-2025 | 13:15:20.928 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | db48365b55b07994c5c68b5699b5d5db | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 23.000.000 | 07-08-2025 | 13:15:31.331 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6f0cbefab8ced816edd3dd0d5ccbce57 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 21.000.000 | 07-08-2025 | 13:15:42.042 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ae095d53d95edc0f796826665218c769 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 20.000.000 | 07-08-2025 | 13:16:02.773 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 46c67337c639652c9ed8b8ae2d17ab96 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 20.000.000 | 07-08-2025 | 13:16:12.586 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 434f7dd2acb94a28aeaf6642a40d0931 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 18.000.000 | 07-08-2025 | 13:16:19.870 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ae7bd0097e4b93455582b9c9c39d6153 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 17.500.000 | 07-08-2025 | 13:16:37.897 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ac3f5fb36b61de18c8dca6495af55fef | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 19.000.000 | 07-08-2025 | 13:17:34.783 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0c37cc732b463a33408504554196a115 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 17.000.000 | 07-08-2025 | 13:17:45.390 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ed415c6ab925f2aeae35f90b09527e56 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 16.500.000 | 07-08-2025 | 13:17:55.751 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 01be677b589bc209148c53d245273e9a | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 18.000.000 | 07-08-2025 | 13:20:11.950 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 81b2d7e854166db87e5896aa157d501b | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 16.000.000 | 07-08-2025 | 13:20:19.033 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a5cc51321add36af46c5d09f1cd74f89 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 15.500.000 | 07-08-2025 | 13:20:36.003 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 418b846efc7ae68ee52da3e99a1460f4 | |

## Lote 42 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA CANON ImageCLASS MF515 dw; ImagenRUNNER ADANCE C 350 If ACTIVIDAD 8

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO 80013889-9 | 54.581.105 | 07-08-2025 | 13:22:07.968 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 9e7cba6a0f50bd2456046ae558bfdf85 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 48.480.709 | 07-08-2025 | 13:22:07.968 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 67b2f890c633edf233dd67d235f511d5 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 48.000.000 | 07-08-2025 | 13:22:31.495 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 1266c5cddcb6f73ba84d829c46ef9aab | |

## Lote 43 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA BROTHER DCP-L5650DN (TN-3479); DCP 8150 (TN 750) ACTIVIDAD 8

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.342.341 | 07-08-2025 | 13:44:56.050 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 40fbc02632af0f132318cd6763d0899d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.342.341 | 07-08-2025 | 13:44:56.050 | Propuesta |
| | | Código Verificador | b8c112819a0b20e131c95a07fa09f25a | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 3.342.341 | 07-08-2025 | 13:44:56.050 | Propuesta |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 696ef5c08e88a92df7675e55ea59b303 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 3.342.341 | 07-08-2025 | 13:44:56.050 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 9e7b3c98a81926706a97613984367412 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 3.200.000 | 07-08-2025 | 13:57:25.757 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | a6bf40fc4783177731317c20daf8ddcf | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3.000.000 | 07-08-2025 | 14:02:51.435 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c3a30676cedc0615cda277dcb0dc4bdf | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 1.840.000 | 07-08-2025 | 14:03:57.519 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7f9211504aea37430335d99fab5fb102 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 3.100.000 | 07-08-2025 | 14:04:02.485 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 023f02e8d6b6ac2556761edd809ada02 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.000.000 | 07-08-2025 | 14:04:03.153 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a03a9e08808687baaa0bcaf861af69d6 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.839.000 | 07-08-2025 | 14:04:09.482 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6a26227bffdf543a0387e9f6d2ba9ced | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.700.000 | 07-08-2025 | 14:04:33.379 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 69ce61d32376f73471da194893a895ab | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.600.000 | 07-08-2025 | 14:05:00.132 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6794c45b5d0357eb0d2b32b1e67c940c | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 1.838.000 | 07-08-2025 | 14:05:22.449 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 747ff73288c005b9b148bd94d11d3193 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.599.000 | 07-08-2025 | 14:05:36.351 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 39dce8d5b9630d7884106b22a1294666 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.598.000 | 07-08-2025 | 14:05:54.380 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4b98aa08febe28d27d6dae1adebd76e5 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.597.000 | 07-08-2025 | 14:06:07.238 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 56e4233404de643aedb34d212cc2dc64 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.596.590 | 07-08-2025 | 14:06:36.816 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 349739841bd4f5ae90ed735a330f4a7a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.596.000 | 07-08-2025 | 14:06:45.879 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | fb8b086afe2557604ef525477b9c95c0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.594.000 | 07-08-2025 | 14:07:05.641 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 378eb77359c3d5362ee26750b790c86f | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.000.000 | 07-08-2025 | 14:07:07.895 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8b9003b1c4d34cc64c9d1b9bea8abca3 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.450.000 | 07-08-2025 | 14:07:33.691 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 444c9873e0386d14e26fc8d80e71a9e8 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 1.800.000 | 07-08-2025 | 14:08:27.596 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | de9d9dc799ed0c93aaa160fe4d3e2376 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 1.798.000 | 07-08-2025 | 14:08:44.447 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3cd14a7d3cbcbc91f779cc1891364d50 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 1.790.000 | 07-08-2025 | 14:08:56.827 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | cd9cc171b6fdff45d48ce6ddc3d3c0be | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 1.700.000 | 07-08-2025 | 14:09:10.325 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ba5ce8c1d5a633155d2aee6d1013420c | |

# Lote 44 ERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA LEXMAR MX517de. (51B4H00); MS 421; MX517DE; MS421DN ACTIVIDAD 8

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 12.596.419 | 07-08-2025 | 14:10:25.043 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 773f030cff0c9b2f88fb15a1140e450b | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 12.596.419 | 07-08-2025 | 14:10:25.043 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 47d4ae37e56aa3665f87a0562b0b06d9 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 12.596.419 | 07-08-2025 | 14:10:25.043 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 96103fe60fdd094f47ec9b5fdb298bc0 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 12.596.419 | 07-08-2025 | 14:10:25.043 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 59c0d888b04163e593112e4862a50f62 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 7.800.000 | 07-08-2025 | 14:11:43.497 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 213d18cb107e1db6f55ce7df74e0403e | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 7.799.000 | 07-08-2025 | 14:12:27.786 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 822d22543be766f006923241f99597e4 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 12.000.000 | 07-08-2025 | 14:13:33.771 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 279830aab2c5dc90c709cebac936ccd4 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 7.798.000 | 07-08-2025 | 14:14:24.143 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 74b52da7df8a21d646b1bf45137842ec | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 10.000.000 | 07-08-2025 | 14:14:27.405 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ed94782d41275bb80e2ad40f73f01dfc | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 7.790.000 | 07-08-2025 | 14:15:10.262 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | faccc78f5f4ef117a3eef06957196f40 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.700.000 | 07-08-2025 | 14:15:13.147 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | a2856e2e9f256771f769b752aaea009e | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.000.000 | 07-08-2025 | 14:15:30.853 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 80006e6bcd50402abab603747337a329 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 7.700.000 | 07-08-2025 | 14:15:34.146 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 176e37dc1dcd8b0615b8bd466505cb75 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 6.900.000 | 07-08-2025 | 14:15:41.099 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 068c9a4f99f98d8b1ef6752e221e5cda | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6.000.000 | 07-08-2025 | 14:15:50.828 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ef945633caa84a411245cfa1624cfe6a | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.000.000 | 07-08-2025 | 14:16:30.354 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a9ee097ac6353dff5853b16b1856ffe4 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 6.698.000 | 07-08-2025 | 14:16:31.082 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | da661cd5c221b8b84246ebe31e92270f | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 5.200.000 | 07-08-2025 | 14:16:52.193 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 08517fed1b3b6337ea00860d20efbf52 | |

## Lote 45 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERADORES ACTIVIDAD 8

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 390.890.668 | 07-08-2025 | 14:19:10.385 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 44f19bcaefbfe64d290245c405f925d3 | |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA 80016585-3 | 382.740.668 | 07-08-2025 | 14:19:10.385 | Propuesta |
| | | Código Verificador | f19df62d178d466980de96b780ac775c | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 382.740.668 | 07-08-2025 | 14:19:10.385 | Propuesta |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 40c49541f104a335b86edae96ff5ac87 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 382.740.668 | 07-08-2025 | 14:19:10.385 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 12f943e41ae3471f4b47297eb7cea0eb | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 382.740.668 | 07-08-2025 | 14:19:10.385 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 615040c2140b076a3c8d6663d729d41a | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 382.700.000 | 07-08-2025 | 14:22:13.179 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 68e19399cb5f39a6fd1054d65571b3c1 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 382.600.000 | 07-08-2025 | 14:36:12.325 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bb6e125a94649c76658594d7731b11d7 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 382.500.000 | 07-08-2025 | 14:36:24.393 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a31a8956d5824db5718760e3f60c4f98 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 380.000.000 | 07-08-2025 | 14:36:27.246 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | af547d301262758a5dfdb7e0349abcc4 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 382.599.000 | 07-08-2025 | 14:36:31.330 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b2ee2119fb3ac94bde79d0cbfb2a2462 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 380.000.000 | 07-08-2025 | 14:36:43.392 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e926dff44fd76368cf9f750d7df2d39b | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 379.900.000 | 07-08-2025 | 14:36:44.111 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9fb02aadecf75625da62170d074c441a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 379.000.000 | 07-08-2025 | 14:36:52.471 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c2909e9719c3edb9331dff1dde545372 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 370.000.000 | 07-08-2025 | 14:36:53.270 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | b904ca0041e71fd17d5c560c537b7e8f | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 369.900.000 | 07-08-2025 | 14:37:03.169 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 74ce51f6cdfa26f570343cfa11e7cd54 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 369.000.000 | 07-08-2025 | 14:37:07.952 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6f1f0f03ad465350376f0bc8dc5c200a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 368.000.000 | 07-08-2025 | 14:37:15.476 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2c1dcd2acdf8c2d1fb6affeeb918464a | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 368.900.000 | 07-08-2025 | 14:37:18.536 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2fbf4ca166b7a96caa1a405df2dcf077 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 367.900.000 | 07-08-2025 | 14:37:28.540 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 8a5b7d7ae0e8e056ec8a676f120e1ade | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 360.000.000 | 07-08-2025 | 14:37:34.492 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 836bdd43f8cd19012f87b3ee71b05694 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 367.000.000 | 07-08-2025 | 14:37:35.748 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 65071bf1189e802d92fa747a222a8713 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 359.900.000 | 07-08-2025 | 14:37:44.488 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | eb520ba1cd5697a47584e43c99bc2859 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 359.000.000 | 07-08-2025 | 14:37:47.837 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5186da5dd1ab501c4548e5cddabcceef | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 358.900.000 | 07-08-2025 | 14:37:59.844 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c58aff4957ce990f9652285c5f7d5cb4 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 358.000.000 | 07-08-2025 | 14:38:06.250 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e77477bbedad27d30e09c1ea5959d64d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 355.000.000 | 07-08-2025 | 14:38:09.144 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 531610b83a0f1d4d9178f5432adbda6d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 357.500.000 | 07-08-2025 | 14:38:15.223 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 44f2e73ebf361ccfa793f0c8d8cc44a2 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 354.900.000 | 07-08-2025 | 14:38:19.289 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a21a5fa5a3bd849152bb50edf97edff0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 356.000.000 | 07-08-2025 | 14:38:21.239 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 22bed2259c7b1afcc90d2c9f78371c9f | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 355.000.000 | 07-08-2025 | 14:38:27.531 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 26d7b455a010450b2ed98cc86cbc0f81 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 353.000.000 | 07-08-2025 | 14:38:35.434 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0636bba65d9102283ceb257acf3e8059 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 350.000.000 | 07-08-2025 | 14:38:36.109 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9d9e41af14ccadfd38970aabaf220199 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 349.000.000 | 07-08-2025 | 14:38:45.912 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ad89dcc7781d5d184b26b0c1ccb2d9b7 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 349.900.000 | 07-08-2025 | 14:38:48.621 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ebf76f91a50746020638cdfe99f88676 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 348.900.000 | 07-08-2025 | 14:38:55.926 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 57af11cf582a55d874f32019da87a7ee | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 348.000.000 | 07-08-2025 | 14:38:56.580 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e0fc6be99bbee6b8da9a616c26bdb20e | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 348.000.000 | 07-08-2025 | 14:38:57.214 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2dc01311dc20764e58e7b5007efe531a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 347.000.000 | 07-08-2025 | 14:39:01.922 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 67914f47451cdf5ae0f978c560d4b12e | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 345.000.000 | 07-08-2025 | 14:39:07.628 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 104ec15a30e6cf2ad0838baf643b8b2f | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 347.900.000 | 07-08-2025 | 14:39:09.793 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e3bb85403aa2c5cc8495021b120c09b2 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 344.000.000 | 07-08-2025 | 14:39:12.585 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3d43836ff04e83da8e8aae48a18835c9 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 343.000.000 | 07-08-2025 | 14:39:16.888 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 48a7853d83472c02b11c919c11654b81 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 344.900.000 | 07-08-2025 | 14:39:17.559 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ad40e456d877861dfe62700d7b17495d | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 343.000.000 | 07-08-2025 | 14:39:18.837 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 08377dd9d579cffe111761410a383cd4 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 342.000.000 | 07-08-2025 | 14:39:20.972 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9ecb2d8786cdd0603cee475eb74b9082 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 343.900.000 | 07-08-2025 | 14:39:22.977 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d18c5089c1e951acd3d010ee7ff8a0e0 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 341.000.000 | 07-08-2025 | 14:39:25.773 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d409e130cf5bef238c4955b11f8ecb01 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 341.900.000 | 07-08-2025 | 14:39:29.547 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 727b4bf54ab06757829b9e0e03a21413 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 340.000.000 | 07-08-2025 | 14:39:30.208 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 96f84335c859ff787c415ed34c62b508 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 340.000.000 | 07-08-2025 | 14:39:30.875 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 45e289a25f6c3ad0da5b4ce9dc7201d0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 339.000.000 | 07-08-2025 | 14:39:33.620 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 32eef0dace23a2b36487d65682bf24ac | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 335.000.000 | 07-08-2025 | 14:39:38.213 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 31cd8d04a4f3cc4673cccb884748dd5d | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 340.900.000 | 07-08-2025 | 14:39:38.936 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4d15a3d53c407262a474a88a055c2da2 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 333.000.000 | 07-08-2025 | 14:39:43.729 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 67096edcb316d68123ba3a85a64f05af | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 338.900.000 | 07-08-2025 | 14:39:46.558 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | cab66017f9e16b84ba43ed08996126c8 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 338.000.000 | 07-08-2025 | 14:39:47.555 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ba9d7e2564b177376115fd9643f6e279 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 332.000.000 | 07-08-2025 | 14:39:49.221 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 9ca050aca2c587fe639d0cd06204267e | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 335.900.000 | 07-08-2025 | 14:39:53.318 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d5ecfc8e681b8880e4c2d10c08a4daad | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 331.000.000 | 07-08-2025 | 14:39:54.408 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0f1e20932569d30714b7f6783ff6c782 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 331.000.000 | 07-08-2025 | 14:39:59.026 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 91d1a4c593a5a585ea3893eef7ecbb2c | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 330.000.000 | 07-08-2025 | 14:40:00.480 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 88893fbdb066bb65112ed4d3fcdbfe91 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 330.900.000 | 07-08-2025 | 14:40:03.751 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3e5f6eafe6e0a841ab9a3cdb6251ecce | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 329.000.000 | 07-08-2025 | 14:40:07.902 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f4d7dda2cc760fca0b622c5c2113cd78 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 328.000.000 | 07-08-2025 | 14:40:12.300 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 20e1256ca7abf66f0f8826f98410e73c | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 327.000.000 | 07-08-2025 | 14:40:16.695 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 3929f079af84f0f977f76e49df69a35b | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 328.900.000 | 07-08-2025 | 14:40:17.365 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 034e99fc7d7afd595402dda2469c0ce9 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 329.000.000 | 07-08-2025 | 14:40:18.031 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 46cd6fd3bce7f67be52886fb1cb7c607 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 326.000.000 | 07-08-2025 | 14:40:20.373 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a9ced53fd64072b29556c1f295564b7b | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 326.900.000 | 07-08-2025 | 14:40:23.897 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d967c1046331132eca6ea92d237f51d7 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 325.000.000 | 07-08-2025 | 14:40:24.964 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 81908e89dfd6bd5708fc3a8382472f6b | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 322.000.000 | 07-08-2025 | 14:40:29.746 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7313eba415f2784251e328a85f60d9a3 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 324.900.000 | 07-08-2025 | 14:40:31.617 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c7198536ac4c4bd14b4071597228a4ad | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 321.000.000 | 07-08-2025 | 14:40:32.638 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6b91b2b66700b5b8784f19a71617c9b8 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 320.000.000 | 07-08-2025 | 14:40:36.176 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bc93d836cb8566879307ca3b13b8cb92 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 320.900.000 | 07-08-2025 | 14:40:38.766 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0219edad8ca86274941281c4a3dcdc0e | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 319.000.000 | 07-08-2025 | 14:40:41.347 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e6cd832878e195741a54ffe7c3463e32 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 318.000.000 | 07-08-2025 | 14:40:45.720 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b7c3f4e19725a9ffc5cc864a51a59884 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 318.900.000 | 07-08-2025 | 14:40:46.901 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a871dcf0ae408903ace5ddf1c8053b66 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 315.000.000 | 07-08-2025 | 14:40:49.488 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c3edd163cb3c342e180d7b3028949080 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 316.900.000 | 07-08-2025 | 14:40:51.777 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f36e2d449258df4a4b6a1ec836418650 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 314.000.000 | 07-08-2025 | 14:40:54.191 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6955109cdf6ecdfc01f9c6c389d3cb99 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 313.000.000 | 07-08-2025 | 14:40:57.431 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4109503dba10af2893b925626d75092a | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 314.900.000 | 07-08-2025 | 14:40:58.363 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4b6da0dc3f368b3c45f91f7de2b04ee1 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 313.900.000 | 07-08-2025 | 14:41:01.099 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 36157a43fb1368802afa9628ffa27e87 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 310.000.000 | 07-08-2025 | 14:41:04.423 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4ce932c0aa430396e550726cee0cc5dc | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 312.900.000 | 07-08-2025 | 14:41:05.694 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7a04fbe24189afd27c04c8dded5d49b8 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 311.900.000 | 07-08-2025 | 14:41:08.352 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | dd55f3d001b41b55ba8deef698ce81e7 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 309.000.000 | 07-08-2025 | 14:41:09.192 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4a709e4811c577d99f096ab5d26da3d8 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 309.900.000 | 07-08-2025 | 14:41:11.875 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1791696df2edb051ddb05ce57257ea64 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 308.000.000 | 07-08-2025 | 14:41:14.140 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 84dda84f02a9b5e4aeb25c495e1d8683 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 306.900.000 | 07-08-2025 | 14:41:15.719 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a775fe368f3a20f8841623cd1e99a500 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 307.000.000 | 07-08-2025 | 14:41:18.183 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0a1cc7945aee60cc1b5c780faa50c5fe | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 304.900.000 | 07-08-2025 | 14:41:19.343 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | b54d60240454359fac521be127b1a4aa | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 306.000.000 | 07-08-2025 | 14:41:20.977 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 486bdca875797154617c3b078f80195a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 302.000.000 | 07-08-2025 | 14:41:24.964 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6c2f61ca114f1e557c1d661150ed0831 | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 302.900.000 | 07-08-2025 | 14:41:28.719 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 33976e3c9437a5c64d5202c37e7cfd57 | |

## Lote 46 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 19.661.652 | 07-08-2025 | 14:41:58.278 | Propuesta |
| | | Código Verificador | d189481eabe5d29f707896c115069a57 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 17.247.112 | 07-08-2025 | 14:41:58.278 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 17d6b8532737afefcb9dc8ff6a15734a | |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5 | 17.247.112 | 07-08-2025 | 14:41:58.278 | Propuesta |
| | | Código Verificador | cc4d194b903a65ab504f6f784ad8b8b1 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 17.247.112 | 07-08-2025 | 14:41:58.278 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 15382982533dc7181fbf4e288bbd1a31 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 17.247.130 | 07-08-2025 | 14:41:58.278 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 19b434971265801ca32860615e096cd6 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 17.247.112 | 07-08-2025 | 14:41:58.278 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 75f57ea4ec92d6a234e3eeab4d66db75 | |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 17.247.112 | 07-08-2025 | 14:41:58.278 | Propuesta |
| | | Código Verificador | d40da24da94aefcc7d9d910a217ed9a5 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 17.100.000 | 07-08-2025 | 14:42:55.342 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 45680e2283cf3338b642b34294a55e3a | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 17.050.000 | 07-08-2025 | 14:56:36.745 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 7715dc12a3f6f801dfe2959753d6f0bb | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 17.000.000 | 07-08-2025 | 14:57:01.055 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 20b92e85996850ba84119bb95c9bdb56 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 17.000.000 | 07-08-2025 | 14:57:07.561 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d3ffdc227526602be6c661485f230c74 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 15.000.000 | 07-08-2025 | 14:57:43.037 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4de62f82af0733b2c9459ba79728f23e | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 16.900.000 | 07-08-2025 | 14:57:43.714 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | a5f0e90a336282bb91b00ce6d4c5be49 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 16.999.000 | 07-08-2025 | 14:58:38.366 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 260f69e174808a934611059f05b837dc | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 14.999.000 | 07-08-2025 | 14:58:50.445 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | 29efb7daba04b34263d8266f62caee8c | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 10.350.000 | 07-08-2025 | 14:58:51.333 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 0addf12fdbdbcaf1fb1e17a46a4df16d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 14.990.000 | 07-08-2025 | 14:59:01.474 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 5d372e935b44c4db3eeac78c50662c0c | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 10.329.000 | 07-08-2025 | 14:59:08.897 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4adc42fd22eee5c83ecfa7bfc8498639 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 10.200.000 | 07-08-2025 | 14:59:14.888 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 116cc38a1a2d9267aa211713a3159966 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 9.800.000 | 07-08-2025 | 14:59:18.083 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 6807792fa1363fef61689ec1cff1ce5b | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 10.199.000 | 07-08-2025 | 14:59:19.995 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | d1e5b867e85279bf89c69d60ea812712 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 10.100.000 | 07-08-2025 | 14:59:24.859 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e58e447a04d86ef0cd720a38945bddbf | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 10.000.000 | 07-08-2025 | 14:59:28.450 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 4b75ca2a0807fb530536e91d210df09e | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.500.000 | 07-08-2025 | 14:59:32.666 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 97258c0fae3cf2d7d0e4ee29e52174be | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9.000.000 | 07-08-2025 | 14:59:36.566 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | f9490b2b53c27874ebcb7f243232d66e | |
| Grupo Bonaro S.A. 80128076-1 | 10.000.000 | 07-08-2025 | 14:59:43.301 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | be1a786399afb925fb4158a975aa98a1 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 8.000.000 | 07-08-2025 | 14:59:43.972 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 31ae14bbdda1c8060c71797c6b040278 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 7.000.000 | 07-08-2025 | 14:59:51.061 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | fc101a7cf3fb55c20f24230785e99993 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 8.500.000 | 07-08-2025 | 14:59:53.977 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 48437cf5ee1530aaaea95a7681be9283 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.500.000 | 07-08-2025 | 15:00:09.298 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 1136c75fc880e236d7ab7928f90aa7b8 | |

## Lote 47 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH AFICIO MP 301 SPF; SP 310 XA; GESTETNER MP C306Z PCL5C ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 7.412.531 | 07-08-2025 | 15:05:56.001 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 563ff4e6cb899e8d888224cf1d3f0f20 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 7.412.531 | 07-08-2025 | 15:05:56.001 | Propuesta |
| | | Código Verificador | ffe7405b3d1019cdf30c72df986b8f5c | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 7.412.531 | 07-08-2025 | 15:05:56.001 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 6a1be4af8f0d3e2a9b3dd3f1d1d918ec | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7.412.531 | 07-08-2025 | 15:05:56.001 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 04800d48537630f2738c52bf59685558 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 2.200.000 | 07-08-2025 | 15:07:24.834 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | f63cc358cc4fb733185cf2dff86f3bd0 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.500.000 | 07-08-2025 | 15:21:34.074 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 69e6136c61c8cf89863aa6a89d0fbf32 | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2.400.000 | 07-08-2025 | 15:21:44.668 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 880dd60c5c2041fd66e67dec28627021 | |

## Lote 48 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.856.180 | 07-08-2025 | 15:28:46.984 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 04fea95e5a2edb16659537b7a47b892a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.856.180 | 07-08-2025 | 15:28:46.984 | Propuesta |
| | | Código Verificador | dfe9ee1aaacdedfa9c59634a12060a27 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 4.856.180 | 07-08-2025 | 15:28:46.984 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 834930577d637749b1d332a062bd5a55 | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 4.856.180 | 07-08-2025 | 15:28:46.984 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 9b451fcc5018fb5f0eb5b92198930a70 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.850.000 | 07-08-2025 | 15:29:16.849 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador | 5a3f30a8b9125372a194bcd8cefaaa32 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.850.000 | 07-08-2025 | 15:48:46.447 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 30b7936f054ed8446df62f3be7c5f047 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.849.000 | 07-08-2025 | 15:53:16.056 | Beneficio MIPYME |
| | | Código Verificador | fb3b991606199b234a4b932307852b96 | |

## Lote 49 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA EPSSON LQ 2070

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 1.417.456 | 07-08-2025 | 15:53:43.630 | Propuesta |
| | | Código Verificador | e9f02591563995cce826af39ffe9598f | |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.417.456 | 07-08-2025 | 15:53:43.630 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 5726b81f0ed99a68ce5f0427d521a0f9 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 1.417.456 | 07-08-2025 | 15:53:43.630 | Propuesta |
| | | Código Verificador | c2d5910846ae88a2cd4d257b3205d092 | |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS 1181806-9 | 1.417.456 | 07-08-2025 | 15:53:43.630 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 9e857705b0b9c6287b642bc16de2f9d1 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 1.417.000 | 07-08-2025 | 16:10:40.708 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | bf9fa4725f1eb43297a13f6f31aace12 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.415.000 | 07-08-2025 | 16:11:53.748 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | deb88a615cbec818161cdb05b103120a | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.300.000 | 07-08-2025 | 16:16:04.242 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 60c96228d2b6c5d21abf9ce4c47e51dd | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1.200.000 | 07-08-2025 | 16:16:14.208 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | e6731364a834174ae1ff00c81b968aa0 | |

## Lote 50 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 5.194.420 | 07-08-2025 | 16:16:41.668 | Propuesta |
| | | Código Verificador | a59dce537d5c8667654d3ea37dbe6e8a | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 5.194.420 | 07-08-2025 | 16:16:41.668 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 3ec8f4178b0e0c2c02309103c2d2f76e | |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 5.192.420 | 07-08-2025 | 16:16:41.668 | Propuesta |
| | | Código Verificador | 29f56ed77c618aac7cdaa36eca46fa4d | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 5.000.000 | 07-08-2025 | 16:33:32.313 | Periodo Aleatorio |

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Código Verificador | b98b5c23cefff4eaa9882b3b9e3c48b9 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.500.000 | 07-08-2025 | 16:33:41.886 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | ffde5394c2cd13aeee779ef32a7775bf | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 5.000.000 | 07-08-2025 | 16:33:46.229 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 2818822608e49debedee84932d46f7c6 | |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4.400.000 | 07-08-2025 | 16:33:53.202 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | 29386f8d3a8c6bccfef4f3bb6f9f2363 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.400.000 | 07-08-2025 | 16:34:12.068 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador | c3ec3ca0b72ba4aa6a743353510c1c33 | |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 4.399.990 | 07-08-2025 | 16:35:20.162 | Beneficio MIPYME |
| | | Código Verificador | 3c57c126af3600a486197a2d29066c09 | |

# MEJORES LANCES

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES CAMARAS FRIGORIFICAS ACTIVIDAD 2**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 6.000.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 6.510.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 21.285.350 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EQUIPOS PARA PANADERIA ACTIVIDAD 2**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 25.630.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE HORNOS ELECTRICOS. ACTIVIDAD 2**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 2.200.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.000.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES GENERADORES DE LA COMANDANCIA - MARCA RESA RÉCORD ELECTRIC, DE 550 KVA CON MOTOR SCANIA ACTIVIDAD 2**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 8.000.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 12.000.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 15.150.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5 | 29.900.000 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA - 80016585-3 | 35.200.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 5.800.000 |
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 6.000.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 9.800.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5 | 12.400.000 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA - 80016585-3 | 13.450.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES TRANSFORMADORES DE LA COMANDANCIA P.N. - DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA TRAFOPAR de 600 KVA ACTIVIDAD 2**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 22.500.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 37.500.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 7 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES TRANSFORMADORES DEL DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA TRAFOPAR de 500 KVA. ACTIVIDAD 2**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 7.000.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 11.000.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 2**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 5.700.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 8.000.000 |
| Grupo Bonaro S.A. - 80128076-1 | 8.900.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 9.000.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 14.900.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 18.800.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5 | 18.900.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 9 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO VENTANA ACTIVIDAD 2**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 945.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 990.000 |
| Grupo Bonaro S.A. - 80128076-1 | 2.799.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 2.800.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 3.390.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 3.818.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5 | 4.900.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 10 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA BROTHER DCP L5610 DN; DCP L5600DN; DCP - L6600 DW; MFC - L69000DW ACTIVIDAD 2**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 1.200.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 1.980.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 1.999.990 |
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 3.340.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 11 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH AFICIO MP 301 SPF; SP 310 XA; IM 430 F ACTIVIDAD 2**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 1.899.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 1.900.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 2.900.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 2.903.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA CANON IMAGE CLASS MF729CX; ESCANER CANON MDR-G2090. ACTIVIDAD 2**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 22.750.000 |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 24.514.400 |

# Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 13 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA KYOCER FS6525MFP; M3655idn ACTIVIDAD 2**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 3.500.000 |
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 4.290.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 4.680.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 7.500.000 |

# Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA EPSON Workforce Pro WF-6590 ACTIVIDAD 2**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 2.400.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 2.500.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 2.850.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.746.587 |

# Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 4**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 635.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 650.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 6.300.000 |
| Grupo Bonaro S.A. - 80128076-1 | 7.000.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 10.000.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 10.050.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5 | 17.345.848 |

# Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 16 MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA BROTHER Modelo: DCP 8060; Modelo DCP 8080; Modelo: DCP 8150; Modelo: DCP 5600 ACTIVIDAD 4**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 1.899.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 1.900.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 2.200.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 3.750.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 17 MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA CANON SERIES IR 1430entre1435 ACTIVIDAD 4**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 9.390.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 9.397.785 |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 12.542.700 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 18 MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA LEXMARK x 656 DE ACTIVIDAD 4**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 499.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 550.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 1.780.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 2.900.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 19 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 5**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 1.998.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 3.000.000 |
| Grupo Bonaro S.A. - 80128076-1 | 12.900.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 15.000.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 20.600.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5 | 28.800.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 34.198.060 |

# Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DE REDES HP Pro SFF 400 G9 / HP Ryzen 5 5600GE / DELL Optiplex 7070 / LENOVO ThinkCentre i5-2400 ACTIVIDAD 6**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI - 617724-7 | 680.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 800.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 1.600.000 |
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 1.600.000 |

# Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 21 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACION FOTOCOPIADORA CANON 1435i - IMAGEN RUNER ACTIVIDAD 6**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 9.397.000 |

# Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M 3655 IDN ACTIVIDAD 6**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 429.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 450.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 2.710.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 2.740.000 |

# Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA RICOH IM430; RICOH SP 3710 DN ACTIVIDAD 6**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 2.199.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 2.200.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 3.750.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 3.800.000 |

# Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA EPSON L3250; WORKFORCE PRO WF-C869R ACTIVIDAD 6**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 2.399.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 2.400.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 2.600.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 2.660.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 25 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DUPLICADORA DIGITAL RISO CV 3230; SF 5230 ACTIVIDAD 6**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 3.000.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 3.700.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 3.870.000 |
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 7.000.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA BROTHER DCP-L5600DN ACTIVIDAD 6**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 1.000.000 |
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 1.199.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.090.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 4.230.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 27 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES CAMARAS FRIGORIFICAS ACTIVIDAD 6**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 600.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 3.000.000 |
| Grupo Bonaro S.A. - 80128076-1 | 11.000.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 16.490.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 20.650.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5 | 27.473.506 |

# Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 28 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES CAMARAS FRIGORIFICAS ACTIVIDAD 6**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 11.000.000 |
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 11.200.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 13.160.000 |

# Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 29 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES GENERADOR STAMFORD CUMMINS MOTOR 6CTA8.3-G2 6 CIL ACTIVIDAD 6**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 9.000.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 10.000.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 10.600.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5 | 10.900.000 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA - 80016585-3 | 14.510.000 |

# Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 30 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA ACTIVIDAD 6**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 6.000.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 8.000.000 |

# Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 31 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION OLLAS MARMITAS Y FREIDORAS ACTIVIDAD 6**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 7.850.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 10.000.000 |

# Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - LAVARROPA DE MARCA SPEED, PROCEDENCIA USA, MODELO SCL 060KNFPU2001 ACTIVIDAD 7**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 17.000.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 21.000.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 33 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - SECADORA DE MARCA SPEED, PROCEDENCIA USA, MODELO HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443 ACTIVIDAD 7**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 25.081.152 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 25.081.152 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 34 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - PLANCHADORA DE MARCA SUZUKI, S/N° 032011012 ACTIVIDAD 7**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 3.500.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 6.000.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 35 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA -LAVARROPAS INDUSTRIAL MARCA GIRBAU, PROCEDENCIA ESPAÑA ACTIVIDAD 7**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 24.000.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 30.000.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 36 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - SECADORA MARCA GIRBAU, PROCEDENCIA ESPAÑA ACTIVIDAD 7**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 16.000.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 20.000.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 37 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE LA MARCA EMERSON MODELO M47UA1 CENTRAL ACTIVIDAD 8**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 8.500.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 10.000.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 60.000.000 |
| Grupo Bonaro S.A. - 80128076-1 | 72.000.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5 | 77.900.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 38 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 8**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 8.000.000 |
| Grupo Bonaro S.A. - 80128076-1 | 11.000.000 |
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 12.500.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 17.900.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 18.000.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 22.650.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5 | 29.900.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 39 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA KYOCERA TASKALFA 5501i - 5500i; M3655idn ACTIVIDAD 8**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 5.000.000 |
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 7.500.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 16.000.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 16.700.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 40 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA EPSSON WF M20590; WF 6590; WF C878R ACTIVIDAD 8**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 1.500.000 |
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 1.900.000 |

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.420.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 4.426.669 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 41 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH Aficio SP 252/262; MP 5055; MP 402SPF ACTIVIDAD 8**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 15.500.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 18.000.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 42 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA CANON ImageCLASS MF515 dw; ImagenRUNNER ADANCE C 350 If ACTIVIDAD 8**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 48.000.000 |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 54.581.105 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 43 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA BROTHER DCP-L5650DN (TN-3479); DCP 8150 (TN 750) ACTIVIDAD 8**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 1.000.000 |
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 1.450.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 1.700.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 1.790.000 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 44 ERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA LEXMAR MX517de. (51B4H00); MS 421; MX517DE; MS421DN ACTIVIDAD 8**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 4.000.000 |
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 5.200.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 6.698.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 7.700.000 |

# Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 45 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERADORES ACTIVIDAD 8**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 302.000.000 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5 | 302.900.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 329.000.000 |
| INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA - 80016585-3 | 382.740.668 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 382.740.668 |

# Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 46 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 9**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 7.000.000 |
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 7.500.000 |
| Grupo Bonaro S.A. - 80128076-1 | 10.000.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 10.350.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 16.900.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - 6505103-3 | 17.247.112 |
| VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5 | 17.247.112 |

# Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 47 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH AFICIO MP 301 SPF; SP 310 XA; GESTETNER MP C306Z PCL5C ACTIVIDAD 9**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 2.200.000 |
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 2.400.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 7.412.531 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 7.412.531 |

# Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 48 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.849.000 |
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 4.850.000 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 4.856.180 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 4.856.180 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 49 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA EPSSON LQ 2070**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 1.200.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 1.417.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 1.417.456 |
| JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS - 1181806-9 | 1.417.456 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

**Lote 50 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9**

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ - 1151277-6 | 4.399.990 |
| Friotexs G S.R.L. - 80060869-0 | 4.400.000 |
| Cesar Ortiz Baez - 3915788-1 | 5.192.420 |

# LOTES GANADOS POR PROVEEDOR

| Proveedor | Item | Precio Ganador |
|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES CAMARAS FRIGORIFICAS ACTIVIDAD 2 | 6.000.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EQUIPOS PARA PANADERIA ACTIVIDAD 2 | 25.630.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE HORNOS ELECTRICOS. ACTIVIDAD 2 | 2.200.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES GENERADORES DE LA COMANDANCIA - MARCA RESA RÉCORD ELECTRIC, DE 550 KVA CON MOTOR SCANIA ACTIVIDAD 2 | 8.000.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2 | 5.800.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES TRANSFORMADORES DE LA COMANDANCIA P.N. - DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA TRAFOPAR de 600 KVA ACTIVIDAD 2 | 22.500.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 7 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES TRANSFORMADORES DEL DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA TRAFOPAR de 500 KVA. ACTIVIDAD 2 | 7.000.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 2 | 5.700.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 9 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO VENTANA ACTIVIDAD 2 | 945.000 |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 10 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA BROTHER DCP L5610 DN; DCP L5600DN; DCP - L6600 DW; MFC - L69000DW ACTIVIDAD 2 | 1.200.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 11 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH AFICIO MP 301 SPF; SP 310 XA; IM 430 F ACTIVIDAD 2 | 1.899.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA CANON IMAGE CLASS MF729CX; ESCANER CANON MDR-G2090. ACTIVIDAD 2 | 22.750.000 |

| Proveedor | Item | Precio Ganador |
|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 13 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA KYOCER FS6525MFP; M3655idn ACTIVIDAD 2 | 3.500.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA EPSON Workforce Pro WF-6590 ACTIVIDAD 2 | 2.400.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 4 | 635.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 16 MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA BROTHER Modelo: DCP 8060; Modelo DCP 8080; Modelo: DCP 8150; Modelo: DCP 5600 ACTIVIDAD 4 | 1.899.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 17 MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA CANON SERIES IR 1430entre1435 ACTIVIDAD 4 | 9.390.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 18 MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA LEXMARK x 656 DE ACTIVIDAD 4 | 499.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 19 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 5 | 1.998.000 |
| CARLOS RAMON GIUBI FERRARI 617724-7 | 20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DE REDES HP Pro SFF 400 G9 / HP Ryzen 5 5600GE / DELL Optiplex 7070 / LENOVO ThinkCentre i5-2400 ACTIVIDAD 6 | 680.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 21 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACION FOTOCOPIADORA CANON 1435i - IMAGEN RUNER ACTIVIDAD 6 | 9.397.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M 3655 IDN ACTIVIDAD 6 | 429.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA RICOH IM430; RICOH SP 3710 DN ACTIVIDAD 6 | 2.199.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA EPSON L3250; WORKFORCE PRO WF-C869R ACTIVIDAD 6 | 2.399.000 |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 25 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DUPLICADORA DIGITAL RISO CV 3230; SF 5230 ACTIVIDAD 6 | 3.000.000 |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA BROTHER DCP-L5600DN ACTIVIDAD 6 | 1.000.000 |

| Proveedor | Item | Precio Ganador |
|---|---|---|
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 27 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES CAMARAS FRIGORIFICAS ACTIVIDAD 6 | 600.000 |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 28 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES CAMARAS FRIGORIFICAS ACTIVIDAD 6 | 11.000.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 29 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES GENERADOR STAMFORD CUMMINS MOTOR 6CTA8.3-G2 6 CIL ACTIVIDAD 6 | 9.000.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 30 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA ACTIVIDAD 6 | 6.000.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 31 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION OLLAS MARMITAS Y FREIDORAS ACTIVIDAD 6 | 7.850.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - LAVARROPA DE MARCA SPEED, PROCEDENCIA USA, MODELO SCL 060KNFPU2001 ACTIVIDAD 7 | 17.000.000 |
| JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO 6505103-3 | 33 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - SECADORA DE MARCA SPEED, PROCEDENCIA USA, MODELO HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443 ACTIVIDAD 7 | 25.081.152 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 33 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - SECADORA DE MARCA SPEED, PROCEDENCIA USA, MODELO HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443 ACTIVIDAD 7 | 25.081.152 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 34 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - PLANCHADORA DE MARCA SUZUKI, S/N° 032011012 ACTIVIDAD 7 | 3.500.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 35 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA -LAVARROPAS INDUSTRIAL MARCA GIRBAU, PROCEDENCIA ESPAÑA ACTIVIDAD 7 | 24.000.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 36 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - SECADORA MARCA GIRBAU, PROCEDENCIA ESPAÑA ACTIVIDAD 7 | 16.000.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 37 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE LA MARCA EMERSON MODELO M47UA1 CENTRAL ACTIVIDAD 8 | 8.500.000 |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 38 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 8 | 8.000.000 |

| Proveedor | Item | Precio Ganador |
|---|---|---|
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 39 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA KYOCERA TASKALFA 5501i - 5500i; M3655idn ACTIVIDAD 8 | 5.000.000 |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 40 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA EPSSON WF M20590; WF 6590; WF C878R ACTIVIDAD 8 | 1.500.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 41 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH Aficio SP 252/262; MP 5055; MP 402SPF ACTIVIDAD 8 | 15.500.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 42 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA CANON ImageCLASS MF515 dw; ImagenRUNNER ADANCE C 350 If ACTIVIDAD 8 | 48.000.000 |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 43 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA BROTHER DCP-L5650DN (TN-3479); DCP 8150 (TN 750) ACTIVIDAD 8 | 1.000.000 |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 44 ERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA LEXMAR MX517de. (51B4H00); MS 421; MX517DE; MS421DN ACTIVIDAD 8 | 4.000.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 45 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERADORES ACTIVIDAD 8 | 302.000.000 |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 46 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 9 | 7.000.000 |
| Cesar Ortiz Baez 3915788-1 | 47 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH AFICIO MP 301 SPF; SP 310 XA; GESTETNER MP C306Z PCL5C ACTIVIDAD 9 | 2.200.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 48 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9 | 4.849.000 |
| Friotexs G S.R.L. 80060869-0 | 49 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA EPSSON LQ 2070 | 1.200.000 |
| JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 1151277-6 | 50 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9 | 4.399.990 |

# LISTADO DE MENSAJES

## Lote 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES CAMARAS FRIGORIFICAS ACTIVIDAD 2

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 09:02:26.057 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 09:02:26.144 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 06-08-2025 | 09:02:50.009 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 09:03:05.361 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 09:13:18.929 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 09:13:29.003 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 09:20:49.646 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 09:20:49.676 |

## Lote 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EQUIPOS PARA PANADERIA ACTIVIDAD 2

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 09:21:22.194 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 09:21:22.238 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 06-08-2025 | 09:21:44.846 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 09:22:10.800 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 09:22:28.933 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 09:22:55.044 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 09:31:31.826 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 09:31:31.855 |

## Lote 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE HORNOS ELECTRICOS. ACTIVIDAD 2

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 09:35:11.192 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 09:35:11.242 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 06-08-2025 | 09:35:40.260 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 09:36:06.071 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 09:41:52.123 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 09:42:05.998 |
| AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 09:42:06.048 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 09:49:11.508 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 09:49:11.549 |

## Lote 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES GENERADORES DE LA COMANDANCIA - MARCA RESA RÉCORD ELECTRIC, DE 550 KVA CON MOTOR SCANIA ACTIVIDAD 2

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 09:49:40.267 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 09:49:40.314 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 06-08-2025 | 09:50:00.233 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 09:50:35.874 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 09:51:31.022 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 09:51:48.041 |
| AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 09:51:48.120 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 09:58:32.386 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 09:58:32.422 |

## Lote 5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADORES - MARCA GOTZE, DE 22 KVA - DPTO. JUDICIAL P.N. ACTIVIDAD 2

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 09:58:55.876 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 09:58:55.926 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 06-08-2025 | 09:59:23.417 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 10:00:39.806 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 10:01:57.288 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 10:02:14.418 |
| AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 10:02:14.478 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 10:09:06.896 |
| INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO | 06-08-2025 | 10:09:06.949 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 10:09:16.414 |

## Lote 6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES TRANSFORMADORES DE LA COMANDANCIA P.N. - DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA TRAFOPAR de 600 KVA ACTIVIDAD 2

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 10:09:56.930 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 10:09:56.977 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 06-08-2025 | 10:10:13.197 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 10:10:30.233 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 10:12:50.809 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 10:13:01.677 |
| AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 10:13:01.723 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 10:19:57.048 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 10:19:57.077 |

## Lote 7 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES TRANSFORMADORES DEL DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA TRAFOPAR de 500 KVA. ACTIVIDAD 2

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 10:20:29.801 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 10:20:29.843 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 06-08-2025 | 10:20:45.672 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 10:20:58.728 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 10:22:56.953 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 10:23:07.629 |
| AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 10:23:07.676 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 10:30:21.260 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 10:30:21.287 |

## Lote 8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 2

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 10:30:56.691 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 10:30:56.736 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 06-08-2025 | 10:31:25.837 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 10:32:26.474 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 10:34:05.785 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 10:34:29.032 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 10:38:40.923 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 10:38:40.968 |

## Lote 9 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO VENTANA ACTIVIDAD 2

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 10:40:30.229 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 06-08-2025 | 10:40:53.156 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 10:41:29.455 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 10:43:03.131 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 10:43:33.937 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 10:49:27.246 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 10:49:27.278 |

## Lote 10 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA BROTHER DCP L5610 DN; DCP L5600DN; DCP - L6600 DW; MFC - L69000DW ACTIVIDAD 2

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 10:50:03.406 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 10:50:03.453 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 06-08-2025 | 10:50:20.273 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 10:50:46.350 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 10:51:20.875 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 10:51:36.676 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 11:00:19.395 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 11:00:19.423 |

## Lote 11 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH AFICIO MP 301 SPF; SP 310 XA; IM 430 F ACTIVIDAD 2

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 11:00:53.363 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 06-08-2025 | 11:01:23.015 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 11:01:37.953 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 11:03:39.737 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 11:03:59.102 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 11:08:38.055 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 11:08:38.090 |

## Lote 12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA CANON IMAGE CLASS MF729CX; ESCANER CANON MDR-G2090. ACTIVIDAD 2

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 11:09:28.655 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 11:09:28.701 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 06-08-2025 | 11:09:54.897 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 11:10:52.563 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 11:30:16.000 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 11:30:43.461 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 11:35:02.316 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 11:35:02.375 |

## Lote 13 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA KYOCER FS6525MFP; M3655idn ACTIVIDAD 2

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 11:35:28.530 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 11:35:28.577 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 06-08-2025 | 11:35:47.847 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 11:36:14.244 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 11:47:50.738 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 12:00:32.377 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 12:00:49.355 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 12:04:06.351 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 12:04:06.389 |

## Lote 14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA EPSON Workforce Pro WF-6590 ACTIVIDAD 2

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 12:04:36.701 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 12:04:36.749 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 06-08-2025 | 12:05:01.345 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 12:06:39.050 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 12:06:59.229 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 12:07:20.974 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 12:12:01.997 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 12:12:02.292 |

## Lote 15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 4

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 12:12:44.258 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 12:12:44.303 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 12:17:53.684 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 12:21:40.059 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 12:22:22.356 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 12:22:37.715 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 12:32:23.594 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 12:32:23.622 |

## Lote 16 MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA BROTHER Modelo: DCP 8060; Modelo DCP 8080; Modelo: DCP 8150; Modelo: DCP 5600 ACTIVIDAD 4

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 12:32:52.529 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 12:36:40.205 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 12:37:22.436 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 12:37:48.924 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 12:38:03.712 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 12:43:16.760 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 12:43:16.798 |

## Lote 17 MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA CANON SERIES IR 1430entre1435 ACTIVIDAD 4

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 12:43:42.988 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 12:43:43.036 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 12:44:56.961 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 12:56:47.931 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 12:58:12.657 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 13:05:49.256 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 13:05:49.303 |

## Lote 18 MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA LEXMARK x 656 DE ACTIVIDAD 4

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 13:06:33.892 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 13:08:27.861 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 13:08:35.281 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 13:08:45.899 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 13:16:01.409 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 13:16:01.441 |

## Lote 19 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 5

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 13:16:35.124 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 13:18:45.691 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 13:20:28.140 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 13:20:41.354 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 13:30:39.534 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 13:30:39.597 |

## Lote 20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DE REDES HP Pro SFF 400 G9 / HP Ryzen 5 5600GE / DELL Optiplex 7070 / LENOVO ThinkCentre i5-2400 ACTIVIDAD 6

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 13:31:04.839 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 13:31:04.890 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 13:31:52.360 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 13:32:58.798 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 13:40:41.627 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 13:40:52.687 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 13:44:05.364 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 13:44:05.420 |

## Lote 21 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACION FOTOCOPIADORA CANON 1435i - IMAGEN RUNER ACTIVIDAD 6

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 13:44:31.901 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 13:44:31.947 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 13:45:48.460 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 13:46:12.088 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 13:47:16.806 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 13:47:29.132 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 13:53:23.407 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 13:53:23.439 |

## Lote 22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA

## KYOCERA ECOSYS M 3655 IDN ACTIVIDAD 6

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 13:53:57.746 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 13:53:57.797 |
| Buenas tardes, comenzamos la Subasta. | 06-08-2025 | 13:54:26.696 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 13:55:41.137 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 13:57:18.255 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 14:02:26.945 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 14:02:46.224 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 14:12:43.419 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 14:12:43.478 |

## Lote 23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA RICOH IM430; RICOH SP 3710 DN ACTIVIDAD 6

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 14:13:10.483 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 14:13:10.534 |
| Buenas tardes, comenzamos la Subasta. | 06-08-2025 | 14:13:37.097 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 14:14:41.495 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 14:15:23.272 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 14:15:55.140 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 14:22:46.617 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 14:22:46.664 |

## Lote 24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA EPSON L3250; WORKFORCE PRO WF-C869R ACTIVIDAD 6

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 14:23:08.908 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 14:23:08.963 |
| Buenas tardes, comenzamos la Subasta. | 06-08-2025 | 14:23:37.847 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 14:23:54.712 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 14:24:52.477 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 14:25:26.201 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 14:29:47.122 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 14:29:47.165 |

## Lote 25 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DUPLICADORA DIGITAL RISO CV 3230; SF 5230 ACTIVIDAD 6

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-08-2025 | 14:30:13.334 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 06-08-2025 | 14:30:13.389 |
| Buenas tardes, comenzamos la Subasta. | 06-08-2025 | 14:30:39.305 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 06-08-2025 | 14:31:03.666 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Conforme lo establece el Calendario de Eventos, con este grupo cerramos la Subasta de la fecha, continuaremos el día de mañana. | 06-08-2025 | 14:31:32.471 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 06-08-2025 | 14:32:03.258 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-08-2025 | 14:32:22.760 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-08-2025 | 14:39:51.337 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-08-2025 | 14:39:51.380 |

## Lote 26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA BROTHER DCP-L5600DN ACTIVIDAD 6

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 09:00:25.599 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 09:00:25.660 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 09:00:46.982 |
| Continuamos con la Subasta. | 07-08-2025 | 09:01:31.763 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 09:03:08.179 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 09:05:48.357 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 09:07:27.271 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 09:07:39.840 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 09:14:07.212 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 09:14:07.241 |

## Lote 27 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES CAMARAS FRIGORIFICAS ACTIVIDAD 6

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 09:14:38.903 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 09:14:38.952 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 09:14:56.801 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 09:20:04.195 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 09:50:26.593 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 09:50:40.255 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 09:57:23.685 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 09:57:23.715 |

## Lote 28 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES CAMARAS FRIGORIFICAS ACTIVIDAD 6

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 09:57:50.223 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 09:57:50.276 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 09:58:22.253 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 09:59:01.601 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 10:01:24.615 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 10:02:11.210 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 10:02:28.848 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 10:06:08.627 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 10:06:08.669 |

## Lote 29 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES GENERADOR STAMFORD CUMMINS MOTOR 6CTA8.3-G2 6 CIL ACTIVIDAD 6

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 10:06:37.388 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 10:06:37.429 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 10:07:04.159 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 10:07:33.432 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 10:08:53.503 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 10:09:36.275 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 10:09:45.365 |
| AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 10:09:45.419 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 10:13:18.163 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 10:13:18.224 |

## Lote 30 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA ACTIVIDAD 6

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 10:13:45.544 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 10:13:45.583 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 10:14:05.322 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 10:14:14.816 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 10:14:49.090 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 10:15:31.222 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 10:15:42.729 |
| AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 10:15:42.781 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 10:25:10.759 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 10:25:10.800 |

## Lote 31 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION OLLAS MARMITAS Y FREIDORAS ACTIVIDAD 6

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 10:25:33.181 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 10:25:33.224 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 10:25:52.955 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 10:26:15.060 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 10:26:32.103 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 10:27:20.127 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 10:27:30.311 |
| AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 10:27:30.360 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 10:37:10.407 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 10:37:10.463 |

## Lote 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - LAVARROPA DE MARCA SPEED, PROCEDENCIA USA, MODELO SCL 060KNFPU2001 ACTIVIDAD 7

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 10:37:40.792 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 10:37:40.842 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 10:38:08.210 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 10:38:22.682 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 10:38:41.725 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 10:38:54.850 |
| AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 10:38:54.890 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 10:48:45.951 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 10:48:45.997 |

## Lote 33 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - SECADORA DE MARCA SPEED, PROCEDENCIA USA, MODELO HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443 ACTIVIDAD 7

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 10:49:13.218 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 10:49:13.266 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 10:49:28.626 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 10:49:36.884 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 10:50:00.955 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 10:50:14.362 |
| AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 10:50:14.432 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 10:53:18.008 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 10:53:18.045 |

## Lote 34 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - PLANCHADORA DE MARCA SUZUKI, S/N° 032011012 ACTIVIDAD 7

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 10:53:43.495 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 10:53:43.542 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 10:54:02.586 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 10:54:10.173 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 10:54:33.556 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 10:54:48.452 |
| AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 10:54:48.502 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 10:58:26.200 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 10:58:26.236 |

## Lote 35 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - LAVARROPAS INDUSTRIAL MARCA GIRBAU, PROCEDENCIA ESPAÑA ACTIVIDAD 7

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 10:58:50.665 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 10:58:50.705 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 10:59:24.255 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 10:59:37.170 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 10:59:57.546 |
| AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 10:59:57.590 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 11:08:27.364 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 11:08:27.419 |

## Lote 36 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - SECADORA MARCA GIRBAU, PROCEDENCIA ESPAÑA ACTIVIDAD 7

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 11:08:54.649 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 11:08:54.694 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 11:09:23.530 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 11:09:44.795 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 11:09:57.751 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 11:09:57.796 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 11:19:42.885 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 11:19:42.945 |

## Lote 37 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATA CENTER DE LA MARCA EMERSON MODELO M47UA1 CENTRAL ACTIVIDAD 8

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 11:20:21.535 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 11:20:21.602 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 11:20:52.537 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 11:27:30.351 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 11:36:00.957 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 11:36:28.228 |
| AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 11:36:28.299 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 11:44:51.981 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 11:44:52.028 |

## Lote 38 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 8

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 11:45:16.112 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 11:45:46.187 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 11:53:36.970 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 12:15:18.759 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 12:16:02.289 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 12:25:56.331 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 12:25:56.376 |

## Lote 39 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA KYOCERA TASKALFA 5501i - 5500i; M3655idn ACTIVIDAD 8

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 12:26:59.423 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 12:26:59.467 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 12:27:32.895 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 12:28:21.050 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 12:42:25.755 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 12:42:47.578 |
| AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 12:42:47.645 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 12:49:46.029 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 12:49:46.073 |

## Lote 40 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA EPSSON

## WF M20590; WF 6590; WF C878R ACTIVIDAD 8

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 12:50:13.423 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 12:50:13.477 |
| Buenas tardes, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 12:51:02.298 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 12:51:14.036 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 12:55:22.022 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 13:05:11.047 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 13:05:45.040 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 13:09:21.790 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 13:09:21.820 |

## Lote 41 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH Aficio SP 252/262; MP 5055; MP 402SPF ACTIVIDAD 8

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 13:10:00.054 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 13:10:00.101 |
| Buenas tardes, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 13:10:30.430 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 13:10:40.055 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 13:11:50.259 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 13:12:09.372 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 13:12:09.419 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 13:21:41.399 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 13:21:41.453 |

## Lote 42 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA CANON ImageCLASS MF515 dw; ImagenRUNNER ADANCE C 350 If ACTIVIDAD 8

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 13:22:07.975 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 13:22:08.028 |
| Buenas tardes, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 13:22:35.475 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 13:22:51.475 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 13:34:38.541 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 13:37:55.091 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 13:38:19.580 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 13:44:31.874 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 13:44:31.912 |

## Lote 43 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA BROTHER DCP-L5650DN (TN-3479); DCP 8150 (TN 750) ACTIVIDAD 8

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 13:44:56.070 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 13:44:56.122 |
| Buenas tardes, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 13:45:22.431 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 13:45:32.238 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 13:52:47.768 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 14:01:11.649 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 14:01:25.223 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 14:09:58.025 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 14:09:58.075 |

## Lote 44 ERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA LEXMAR MX517de. (51B4H00); MS 421; MX517DE; MS421DN ACTIVIDAD 8

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 14:10:25.060 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 14:10:25.108 |
| Buenas tardes, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 14:10:51.632 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 14:11:07.127 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 14:12:25.269 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 14:12:40.685 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 14:18:36.971 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 14:18:37.009 |

## Lote 45 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERADORES ACTIVIDAD 8

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 14:19:10.402 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 14:19:10.451 |
| Buenas tardes, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 14:19:40.534 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 14:19:47.535 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 14:29:13.579 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 14:35:37.682 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 14:35:48.478 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 14:41:31.735 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 14:41:31.869 |

## Lote 46 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT ACTIVIDAD 9

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 14:41:58.291 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 14:41:58.345 |
| Buenas tardes, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 14:42:28.497 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 14:42:44.764 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 14:47:33.936 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 14:55:58.927 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 14:56:28.884 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 15:05:31.691 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 15:05:31.734 |

## Lote 47 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH AFICIO MP 301 SPF; SP 310 XA; GESTETNER MP C306Z PCL5C ACTIVIDAD 9

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 15:05:56.015 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 15:05:56.063 |
| Buenas tardes, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 15:06:22.851 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 15:06:36.501 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 15:14:45.254 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 15:20:30.294 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 15:20:42.665 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 15:28:15.292 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 15:28:15.333 |

## Lote 48 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA Kyocera FS6525MFP ACTIVIDAD 9

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 15:28:46.997 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 15:28:47.043 |
| Buenas tardes, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 15:29:13.387 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 15:29:30.267 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 15:41:40.780 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 15:46:57.268 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 15:47:33.107 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 15:52:50.205 |
| INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO | 07-08-2025 | 15:52:50.262 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 15:53:16.082 |

## Lote 49 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA EPSSON LQ 2070

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 15:53:43.641 |
| AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 15:53:43.687 |
| Buenas tardes, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 15:54:31.866 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 15:54:50.397 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 16:06:18.586 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 16:09:58.984 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 16:10:14.695 |

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL | 07-08-2025 | 16:10:14.768 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 16:16:19.987 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 16:16:20.034 |

## Lote 50 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP ACTIVIDAD 9

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-08-2025 | 16:16:41.680 |
| Buenas tardes, comenzamos la Subasta. | 07-08-2025 | 16:16:58.067 |
| Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada. | 07-08-2025 | 16:17:09.787 |
| En breve pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 16:25:18.236 |
| Atención pasamos a la etapa de aleatoria. | 07-08-2025 | 16:30:08.730 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-08-2025 | 16:31:03.895 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-08-2025 | 16:34:30.594 |
| INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO | 07-08-2025 | 16:34:30.633 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-08-2025 | 16:35:20.187 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.