



SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL SBE ID N° 484331

ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL SBE ID N° 484331

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:9 del día 31/7/2026, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como www.dncp.gov.py de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 484331 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCALERAS MECANICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM de la Institución

Nivel de Entidad	Poder Judicial	Entidad	Corte Suprema de Justicia
UOC	Corte Suprema de Justicia	Código SICP	1598

LISTADO DE PROVEEDORES PARTICIPANTES

Nro. Garantía	Tipo	Entidad Emisora	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: HOLLER INGENIERIA S.R.L. RUC: 80004682-0	Categoría: Mediana	Nro. Oferente: 950			
1508010832	POLIZA_SEGURO	YACYRETA	17-07-2026	29-07-2026	24-01-2027
Oferente: TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L RUC: 80025240-3	Categoría: Sin categorizar	Nro. Oferente: 866			
25.1508.005174/0000	POLIZA_SEGURO	SEGURIDAD	20-07-2026	28-07-2026	25-01-2027
Oferente: CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 80004169-0	Categoría: Sin categorizar	Nro. Oferente: 334			
1508007552	POLIZA_SEGURO	FENIX	28-07-2026	31-07-2026	26-12-2027

PROPUESTAS

Propuestas para el Item 1 - Revisión, limpieza, ajuste de rodillos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
1	81141804-050	Revisión, limpieza, ajuste de rodillos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Revisión, limpieza, ajuste de rodillos	250.000	250.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Revisión, limpieza, ajuste de rodillos	286.250	286.250
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Revisión, limpieza, ajuste de rodillos	187.500	187.500

Propuestas para el Item 2 - Verificación y regulación de cadena de tracción y de peldaños del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
2	81141804-050	Verificación y regulación de cadena de tracción y de peldaños	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Verificación y regulación de cadena de tracción y de peldaños	250.000	250.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Verificación y regulación de cadena de tracción y de peldaños	286.250	286.250
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Verificación y regulación de cadena de tracción y de peldaños	187.500	187.500

Propuestas para el Ítem 3 - Verificación y regulación de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
3	81141804-050	Verificación y regulación de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Verificación y regulación de pasamanos	250.000	250.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Verificación y regulación de pasamanos	286.250	286.250
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Verificación y regulación de pasamanos	187.500	187.500

Propuestas para el Ítem 4 - Limpieza, ajuste y lubricación de contacto de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
4	81141804-050	Limpieza, ajuste y lubricación de contacto de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Limpieza, ajuste y lubricación de contacto de pasamanos	250.000	250.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Limpieza, ajuste y lubricación de contacto de pasamanos	286.250	286.250
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Limpieza, ajuste y lubricación de contacto de pasamanos	187.500	187.500

Propuestas para el Item 5 - Revisión y control de correas del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
5	81141804-050	Revisión y control de correas	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Revisión y control de correas	250.000	250.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Revisión y control de correas	286.250	286.250
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Revisión y control de correas	187.500	187.500

Propuestas para el Item 6 - Revisión del funcionamiento de los elementos de seguridad de la escalera (ingreso a fosa, entradas de pasamanos, peines y sistema de freno). del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
6	81141804-050	Revisión del funcionamiento de los elementos de seguridad de la escalera (ingreso a fosa, entradas de pasamanos, peines y sistema de freno).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Revisión del funcionamiento de los elementos de seguridad de la escalera (ingreso a fosa, entradas de pasamanos, peines y sistema de freno).	250.000	250.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Revisión del funcionamiento de los elementos de seguridad de la escalera (ingreso a fosa, entradas de pasamanos, peines y sistema de freno).	286.250	286.250
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Revisión del funcionamiento de los elementos de seguridad de la escalera (ingreso a fosa, entradas de pasamanos, peines y sistema de freno).	187.500	187.500

Propuestas para el Item 7 - Limpieza y aspirado de fosa superior e inferior del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
7	81141804-050	Limpieza y aspirado de fosa superior e inferior	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Limpieza y aspirado de fosa superior e inferior	250.000	250.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Limpieza y aspirado de fosa superior e inferior	286.250	286.250
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Limpieza y aspirado de fosa superior e inferior	187.500	187.500

Propuestas para el Item 8 - Limpieza y regulación de placa porta peines del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
8	81141804-050	Limpieza y regulación de placa porta peines	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Limpieza y regulación de placa porta peines	250.000	250.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Limpieza y regulación de placa porta peines	286.250	286.250
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Limpieza y regulación de placa porta peines	187.500	187.500

Propuestas para el Item 9 - Limpieza y engrasado de zócalos y guías laterales de peldaños del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
9	81141804-050	Limpieza y engrasado de zócalos y guías laterales de peldaños	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Limpieza y engrasado de zócalos y guías laterales de peldaños	250.000	250.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Limpieza y engrasado de zócalos y guías laterales de peldaños	286.250	286.250
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Limpieza y engrasado de zócalos y guías laterales de peldaños	187.500	187.500

Propuestas para el Item 10 - Tablero de Control: (especificaciones técnicas según PBC). del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
10	81141804-050	Tablero de Control: (especificaciones técnicas según PBC).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Tablero de Control: (especificaciones técnicas según PBC).	3.325.000	3.325.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Estados Unidos	Tablero de Control: (especificaciones técnicas según PBC).	3.807.125	3.807.125
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Tablero de Control: (especificaciones técnicas según PBC).	2.493.750	2.493.750

Propuestas para el Item 11 - Provisión de circuito impreso PF 1.Q del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
11	81141804-050	Provisión de circuito impreso PF 1.Q	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de circuito impreso PF 1.Q	15.750.000	15.750.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de circuito impreso PF 1.Q	18.033.750	18.033.750
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de circuito impreso PF 1.Q	11.812.500	11.812.500

Propuestas para el Item 12 - Provisión de circuito impreso PFVK.Q del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
12	81141804-050	Provisión de circuito impreso PFVK.Q	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de circuito impreso PFVK.Q	6.020.000	6.020.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de circuito impreso PFVK.Q	6.892.900	6.892.900
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de circuito impreso PFVK.Q	4.515.000	4.515.000

Propuestas para el Item 13 - Provisión de rodillo de peldaños del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
13	81141804-050	Provisión de rodillo de peldaños	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de rodillo de peldaños	273.000	273.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de rodillo de peldaños	312.585	312.585
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de rodillo de peldaños	204.750	204.750

Propuestas para el Item 14 - Provisión de cadena de tracción principal del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
14	81141804-050	Provisión de cadena de tracción principal	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de cadena de tracción principal	33.000.000	33.000.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	China	Provisión de cadena de tracción principal	37.785.000	37.785.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de cadena de tracción principal	24.750.000	24.750.000

Propuestas para el Item 15 - Provisión de cadena de tracción de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
15	81141804-050	Provisión de cadena de tracción de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de cadena de tracción de pasamanos	23.000.000	23.000.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Brasil	Provisión de cadena de tracción de pasamanos	26.335.000	26.335.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de cadena de tracción de pasamanos	17.250.000	17.250.000

Propuestas para el Item 16 - Provisión de correa Poly V del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
16	81141804-050	Provisión de correa Poly V	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de correa Poly V	3.010.000	3.010.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Estados Unidos	Provisión de correa Poly V	3.446.450	3.446.450
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de correa Poly V	2.257.500	2.257.500

Propuestas para el Item 17 - Provisión de contacto de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
17	81141804-050	Provisión de contacto de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de contacto de pasamanos	1.982.217	1.982.217
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	España	Provisión de contacto de pasamanos	2.269.638	2.269.638
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de contacto de pasamanos	1.486.663	1.486.663

Propuestas para el Item 18 - Provisión de pasamanos - cotizar por metro del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
18	81141804-050	Provisión de pasamanos - cotizar por metro	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de pasamanos - cotizar por metro	1.138.560	1.138.560
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Canadá	Provisión de pasamanos - cotizar por metro	1.303.651	1.303.651
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de pasamanos - cotizar por metro	853.920	853.920

Propuestas para el Item 19 - Provisión de peldaño del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
19	81141804-050	Provisión de peldaño	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de peldaño	4.890.445	4.890.445
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	China	Provisión de peldaño	5.599.560	5.599.560
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de peldaño	3.667.834	3.667.834

Propuestas para el Item 20 - Provisión de tensor de cadena de peldaños. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
20	81141804-050	Provisión de tensor de cadena de peldaños.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de tensor de cadena de peldaños.	1.610.000	1.610.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	China	Provisión de tensor de cadena de peldaños.	1.843.450	1.843.450
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de tensor de cadena de peldaños.	1.207.500	1.207.500

Propuestas para el Item 21 - Provisión de peine de escalera mecánica del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
21	81141804-050	Provisión de peine de escalera mecánica	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de peine de escalera mecánica	1.305.400	1.305.400
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	China	Provisión de peine de escalera mecánica	1.494.683	1.494.683
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de peine de escalera mecánica	979.050	979.050

Propuestas para el Item 22 - Provisión de sensor de proximidad de peldaños del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
22	81141804-050	Provisión de sensor de proximidad de peldaños	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de sensor de proximidad de peldaños	2.940.000	2.940.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de sensor de proximidad de peldaños	3.366.300	3.366.300
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de sensor de proximidad de peldaños	2.205.000	2.205.000

Propuestas para el Item 23 - Provisión de contacto de seguridad de placa porta peine del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
23	81141804-050	Provisión de contacto de seguridad de placa porta peine	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de contacto de seguridad de placa porta peine	2.363.472	2.363.472
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de contacto de seguridad de placa porta peine	2.706.175	2.706.175
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de contacto de seguridad de placa porta peine	1.772.604	1.772.604

Propuestas para el Item 24 - Provisión de contactor principal para motor de 8kW como mínimo del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
24	81141804-050	Provisión de contactor principal para motor de 8kW como mínimo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de contactor principal para motor de 8kW como mínimo	1.890.000	1.890.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Brasil	Provisión de contactor principal para motor de 8kW como mínimo	2.164.050	2.164.050
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de contactor principal para motor de 8kW como mínimo	1.417.500	1.417.500

Propuestas para el Item 25 - Provisión de contacto auxiliar para contactor del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
25	81141804-050	Provisión de contacto auxiliar para contactor	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de contacto auxiliar para contactor	203.000	203.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Brasil	Provisión de contacto auxiliar para contactor	232.435	232.435
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de contacto auxiliar para contactor	152.250	152.250

Propuestas para el Item 26 - Provisión de fusible de 50 amperios como mínimo. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
26	81141804-050	Provisión de fusible de 50 amperios como mínimo.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de fusible de 50 amperios como mínimo.	121.344	121.344
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Brasil	Provisión de fusible de 50 amperios como mínimo.	138.939	138.939
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de fusible de 50 amperios como mínimo.	91.008	91.008

Propuestas para el Ítem 27 - Provisión de cadena puntera de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
27	81141804-050	Provisión de cadena puntera de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de cadena puntera de pasamanos	1.500.000	1.500.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	China	Provisión de cadena puntera de pasamanos	1.717.500	1.717.500
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de cadena puntera de pasamanos	1.125.000	1.125.000

Propuestas para el Item 28 - Provisión de motor de freno del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
28	81141804-050	Provisión de motor de freno	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de motor de freno	4.029.364	4.029.364
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	China	Provisión de motor de freno	4.613.622	4.613.622
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de motor de freno	3.022.023	3.022.023

Propuestas para el Item 29 - Provisión de engomado polea de fricción de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
29	81141804-050	Provisión de engomado polea de fricción de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de engomado polea de fricción de pasamanos	1.376.061	1.376.061
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Provisión de engomado polea de fricción de pasamanos	1.575.590	1.575.590
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de engomado polea de fricción de pasamanos	1.032.046	1.032.046

Propuestas para el Item 30 - Provisión de rodillo centrado de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
30	81141804-050	Provisión de rodillo centrado de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de rodillo centrado de pasamanos	1.665.306	1.665.306
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de rodillo centrado de pasamanos	1.906.775	1.906.775
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de rodillo centrado de pasamanos	1.248.980	1.248.980

Propuestas para el Item 31 - Provisión de guiador plástico de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
31	81141804-050	Provisión de guiador plástico de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de guiador plástico de pasamanos	617.501	617.501
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	China	Provisión de guiador plástico de pasamanos	707.039	707.039
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de guiador plástico de pasamanos	463.126	463.126

Propuestas para el Item 32 - Provisión de guiador lateral de peldaño del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
32	81141804-050	Provisión de guiador lateral de peldaño	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de guiador lateral de peldaño	217.868	217.868
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Estados Unidos	Provisión de guiador lateral de peldaño	249.459	249.459
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de guiador lateral de peldaño	163.401	163.401

Propuestas para el Item 33 - Provisión de buje de peldaño del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
33	81141804-050	Provisión de buje de peldaño	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de buje de peldaño	161.059	161.059
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Estados Unidos	Provisión de buje de peldaño	184.413	184.413
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de buje de peldaño	120.794	120.794

Propuestas para el Item 34 - Provisión de clip seguro de acero para peldaño del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
34	81141804-050	Provisión de clip seguro de acero para peldaño	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de clip seguro de acero para peldaño	153.594	153.594
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Provisión de clip seguro de acero para peldaño	175.865	175.865
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de clip seguro de acero para peldaño	115.196	115.196

Propuestas para el Item 35 - Provisión de tornillo para fijación de peines del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
35	81141804-050	Provisión de tornillo para fijación de peines	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de tornillo para fijación de peines	66.500	66.500
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Brasil	Provisión de tornillo para fijación de peines	76.143	76.143
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de tornillo para fijación de peines	49.875	49.875

Propuestas para el Item 36 - Provisión de rulemanes para eje de tracción de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
36	81141804-050	Provisión de rulemanes para eje de tracción de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de rulemanes para eje de tracción de pasamanos	5.704.838	5.704.838
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de rulemanes para eje de tracción de pasamanos	6.532.040	6.532.040
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de rulemanes para eje de tracción de pasamanos	4.278.629	4.278.629

Propuestas para el Item 37 - Provisión de barra para cadena de peldaño del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
37	81141804-050	Provisión de barra para cadena de peldaño	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de barra para cadena de peldaño	1.561.844	1.561.844
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de barra para cadena de peldaño	1.788.311	1.788.311

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de barra para cadena de peldaño	1.171.383	1.171.383

Propuestas para el Item 38 - Provisión de buje para cadena de peldaño del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
38	81141804-050	Provisión de buje para cadena de peldaño	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de buje para cadena de peldaño	480.000	480.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Estados Unidos	Provisión de buje para cadena de peldaño	549.600	549.600
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de buje para cadena de peldaño	360.000	360.000

Propuestas para el Item 39 - Provisión de horquilla de freno del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
39	81141804-050	Provisión de horquilla de freno	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de horquilla de freno	990.000	990.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Estados Unidos	Provisión de horquilla de freno	1.133.550	1.133.550
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de horquilla de freno	742.500	742.500

Propuestas para el Item 40 - Provisión de segmento dentado de freno del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
40	81141804-050	Provisión de segmento dentado de freno	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de segmento dentado de freno	3.010.615	3.010.615
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Estados Unidos	Provisión de segmento dentado de freno	3.447.154	3.447.154
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de segmento dentado de freno	2.257.961	2.257.961

Propuestas para el Item 41 - Provisión de aceite del reductor (cotizar por un litro) de una escalera del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
41	81141804-050	Provisión de aceite del reductor (cotizar por un litro) de una escalera	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de aceite del reductor (cotizar por un litro) de una escalera	221.400	221.400
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Brasil	Provisión de aceite del reductor (cotizar por un litro) de una escalera	253.503	253.503
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de aceite del reductor (cotizar por un litro) de una escalera	166.050	166.050

Propuestas para el ítem 42 - Provisión de reten del reductor del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
42	81141804-050	Provisión de reten del reductor	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de reten del reductor	406.000	406.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Brasil	Provisión de reten del reductor	464.870	464.870
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de reten del reductor	304.500	304.500

Propuestas para el ítem 43 - Provisión de ruleman del eje principal del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
43	81141804-050	Provisión de ruleman del eje principal	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de ruleman del eje principal	1.540.000	1.540.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de ruleman del eje principal	1.763.300	1.763.300
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de ruleman del eje principal	1.155.000	1.155.000

Propuestas para el Item 44 - Provisión del acople Reductor - Motor del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
44	81141804-050	Provisión del acople Reductor - Motor	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión del acople Reductor - Motor	3.512.156	3.512.156
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión del acople Reductor - Motor	4.021.419	4.021.419
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión del acople Reductor - Motor	2.634.117	2.634.117

Propuestas para el Item 45 - Provisión de cerradura y contactos de puesta en marcha del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
45	81141804-050	Provisión de cerradura y contactos de puesta en marcha	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de cerradura y contactos de puesta en marcha	2.692.540	2.692.540
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de cerradura y contactos de puesta en marcha	3.082.958	3.082.958
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de cerradura y contactos de puesta en marcha	2.019.405	2.019.405

Propuestas para el Item 46 - Provisión de contactos de botón STOP del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
46	81141804-050	Provisión de contactos de botón STOP	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de contactos de botón STOP	860.000	860.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de contactos de botón STOP	984.700	984.700
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de contactos de botón STOP	645.000	645.000

Propuestas para el Item 47 - Provisión de guías tangencial de cadena del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
47	81141804-050	Provisión de guías tangencial de cadena	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de guías tangencial de cadena	1.687.052	1.687.052
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de guías tangencial de cadena	1.931.675	1.931.675
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de guías tangencial de cadena	1.265.289	1.265.289

Propuestas para el Item 48 - Provisión de rulemanes de rodillo Poly V-(Codigo 6204) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
48	81141804-050	Provisión de rulemanes de rodillo Poly V-(Codigo 6204)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de rulemanes de rodillo Poly V-(Codigo 6204)	245.000	245.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de rulemanes de rodillo Poly V-(Codigo 6204)	280.525	280.525

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de rulemanes de rodillo Poly V- (Codigo 6204)	183.750	183.750

Propuestas para el Item 49 - Provisión de motor principal del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
49	81141804-050	Provisión de motor principal	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de motor principal	39.945.350	39.945.350
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Estados Unidos	Provisión de motor principal	45.737.426	45.737.426
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de motor principal	29.959.013	29.959.013

Propuestas para el Item 50 - Provisión de sensor de velocidad del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
50	81141804-050	Provisión de sensor de velocidad	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de sensor de velocidad	3.462.484	3.462.484
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Estados Unidos	Provisión de sensor de velocidad	3.964.544	3.964.544

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de sensor de velocidad	2.596.863	2.596.863

Propuestas para el Item 51 - Provisión del chapón del pozo inferior del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
51	81141804-050	Provisión del chapón del pozo inferior	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión del chapón del pozo inferior	3.640.000	3.640.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Provisión del chapón del pozo inferior	4.167.800	4.167.800
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión del chapón del pozo inferior	2.730.000	2.730.000

Propuestas para el Item 52 - Provisión de interruptor principal del cuadro de comandos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
52	81141804-050	Provisión de interruptor principal del cuadro de comandos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de interruptor principal del cuadro de comandos	2.782.532	2.782.532

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Brasil	Provisión de interruptor principal del cuadro de comandos	3.185.900	3.185.900
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de interruptor principal del cuadro de comandos	2.086.899	2.086.899

Propuestas para el Item 53 - Provisión de transformador de voltaje para tablero control del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
53	81141804-050	Provisión de transformador de voltaje para tablero control	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de transformador de voltaje para tablero control	780.000	780.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Provisión de transformador de voltaje para tablero control	893.100	893.100
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de transformador de voltaje para tablero control	585.000	585.000

Propuestas para el Item 54 - Provisión de interruptor botón de STOP para cuadro comandos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
54	81141804-050	Provisión de interruptor botón de STOP para cuadro comandos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de interruptor botón de STOP para cuadro comandos	997.472	997.472
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Brasil	Provisión de interruptor botón de STOP para cuadro comandos	1.142.105	1.142.105
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de interruptor botón de STOP para cuadro comandos	748.104	748.104

Propuestas para el Item 55 - Provisión de vidrio templado inastillable del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
55	81141804-050	Provisión de vidrio templado inastillable	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de vidrio templado inastillable	3.300.000	3.300.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Provisión de vidrio templado inastillable	3.778.500	3.778.500
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de vidrio templado inastillable	2.475.000	2.475.000

Propuestas para el Item 56 - Provisión de brida de peldaño del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
56	81141804-050	Provisión de brida de peldaño	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de brida de peldaño	1.189.114	1.189.114
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Estados Unidos	Provisión de brida de peldaño	1.361.536	1.361.536
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de brida de peldaño	891.836	891.836

Propuestas para el Item 57 - Provisión del Relé de falta de fase del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
57	81141804-050	Provisión del Relé de falta de fase	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión del Relé de falta de fase	900.000	900.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Brasil	Provisión del Relé de falta de fase	1.030.500	1.030.500
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión del Relé de falta de fase	675.000	675.000

Propuestas para el Item 58 - Provisión de guiador de aluminio semi curvo del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
58	81141804-050	Provisión de guiador de aluminio semi curvo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de guiador de aluminio semi curvo	2.200.000	2.200.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Brasil	Provisión de guiador de aluminio semi curvo	2.519.000	2.519.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de guiador de aluminio semi curvo	1.650.000	1.650.000

Propuestas para el Item 59 - Provisión de guiador de aluminio curvo con roler del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
59	81141804-050	Provisión de guiador de aluminio curvo con roler	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de guiador de aluminio curvo con roler	2.970.000	2.970.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Brasil	Provisión de guiador de aluminio curvo con roler	3.400.650	3.400.650
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de guiador de aluminio curvo con roler	2.227.500	2.227.500

Propuestas para el Item 60 - Provisión de Contactor trifásico. Bobina 110 Volt - 30A. para motor de tracción. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
60	81141804-050	Provisión de Contactor trifásico. Bobina 110 Volt -30A. para motor de tracción.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de Contactor trifásico. Bobina 110 Volt -30A. para motor de tracción.	921.200	921.200
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de Contactor trifásico. Bobina 110 Volt -30A. para motor de tracción.	1.054.774	1.054.774
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de Contactor trifásico. Bobina 110 Volt -30A. para motor de tracción.	690.900	690.900

Propuestas para el Item 61 - Provisión de Mini contactor bobina 110V. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
61	81141804-050	Provisión de Mini contactor bobina 110V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de Mini contactor bobina 110V.	136.844	136.844
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de Mini contactor bobina 110V.	156.686	156.686

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de Mini contactor bobina 110V.	102.633	102.633

Propuestas para el Item 62 - Provisión de Mini contactor bobina 24V. Sector comando de Placas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
62	81141804-050	Provisión de Mini contactor bobina 24V. Sector comando de Placas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de Mini contactor bobina 24V. Sector comando de Placas.	920.000	920.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de Mini contactor bobina 24V. Sector comando de Placas.	1.053.400	1.053.400
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de Mini contactor bobina 24V. Sector comando de Placas.	690.000	690.000

Propuestas para el Item 63 - Provisión de Llave termomagnética trifásica 3x40A. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
63	81141804-050	Provisión de Llave termomagnética trifásica 3x40A.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de Llave termomagnética trifásica 3x40A.	230.000	230.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Brasil	Provisión de Llave termomagnética trifásica 3x40A.	263.350	263.350
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de Llave termomagnética trifásica 3x40A.	172.500	172.500

Propuestas para el Item 64 - Provisión de Llave termomagnética Unipolar de 20A, Protección de placa. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
64	81141804-050	Provisión de Llave termomagnética Unipolar de 20A, Protección de placa.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de Llave termomagnética Unipolar de 20A, Protección de placa.	50.400	50.400
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Brasil	Provisión de Llave termomagnética Unipolar de 20A, Protección de placa.	57.708	57.708
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de Llave termomagnética Unipolar de 20A, Protección de placa.	37.800	37.800

Propuestas para el Item 65 - Provisión de relé de protección contra alta y baja tensión con rearme automático. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
65	81141804-050	Provisión de relé de protección contra alta y baja tensión con rearme automático.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de relé de protección contra alta y baja tensión con rearme automático.	514.710	514.710
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Brasil	Provisión de relé de protección contra alta y baja tensión con rearme automático.	589.300	589.300
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de relé de protección contra alta y baja tensión con rearme automático.	386.033	386.033

Propuestas para el Item 66 - Provisión de DPS CLASE II-In: 20KA-Uc: 275V. Unipolar valores mínimos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
66	81141804-050	Provisión de DPS CLASE II-In: 20KA-Uc: 275V. Unipolar valores mínimos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de DPS CLASE II-In: 20KA-Uc: 275V. Unipolar valores mínimos	315.000	315.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Brasil	Provisión de DPS CLASE II-In: 20KA-Uc: 275V. Unipolar valores mínimos	360.600	360.600
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de DPS CLASE II-In: 20KA-Uc: 275V. Unipolar valores mínimos	236.250	236.250

Propuestas para el Item 67 - Provisión de fusible de vidrio para placa electrónica de 10 amperio del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
67	81141804-050	Provisión de fusible de vidrio para placa electrónica de 10 amperio	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de fusible de vidrio para placa electrónica de 10 amperio	11.500	11.500
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	China	Provisión de fusible de vidrio para placa electrónica de 10 amperio	13.100	13.100
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de fusible de vidrio para placa electrónica de 10 amperio	8.625	8.625

Propuestas para el Item 68 - Provisión de llave termomagnética trifásica 3x50 Amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
68	81141804-050	Provisión de llave termomagnética trifásica 3x50 Amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de llave termomagnética trifásica 3x50 Amperios	250.000	250.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Brasil	Provisión de llave termomagnética trifásica 3x50 Amperios	286.200	286.200
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de llave termomagnética trifásica 3x50 Amperios	187.500	187.500

Propuestas para el Item 69 - Provisión de trampa de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
69	81141804-050	Provisión de trampa de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de trampa de pasamanos	1.125.666	1.125.666
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de trampa de pasamanos	1.288.800	1.288.800
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de trampa de pasamanos	844.250	844.250

Propuestas para el Item 70 - Provisión de trinquete de freno del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
70	81141804-050	Provisión de trinquete de freno	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de trinquete de freno	690.000	690.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de trinquete de freno	790.000	790.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de trinquete de freno	517.500	517.500

Propuestas para el Item 71 - Provisión de plaqueta electrónica de sincronismo del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
71	81141804-050	Provisión de plaqueta electrónica de sincronismo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de plaqueta electrónica de sincronismo	2.500.000	2.500.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Estados Unidos	Provisión de plaqueta electrónica de sincronismo	2.862.500	2.862.500
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de plaqueta electrónica de sincronismo	1.875.000	1.875.000

Propuestas para el Item 72 - Provisión de placa electrónica display de fallas del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
72	81141804-050	Provisión de placa electrónica display de fallas	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de placa electrónica display de fallas	1.609.978	1.609.978
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Estados Unidos	Provisión de placa electrónica display de fallas	1.843.400	1.843.400
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de placa electrónica display de fallas	1.207.484	1.207.484

Propuestas para el Item 73 - Provisión de piñón del eje principal del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
73	81141804-050	Provisión de piñón del eje principal	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de piñón del eje principal	3.806.000	3.806.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Estados Unidos	Provisión de piñón del eje principal	4.357.800	4.357.800
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de piñón del eje principal	2.854.500	2.854.500

Propuestas para el Item 74 - Provisión de zócalo sector curvo de pasamano del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
74	81141804-050	Provisión de zócalo sector curvo de pasamano	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de zócalo sector curvo de pasamano	2.000.000	2.000.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Estados Unidos	Provisión de zócalo sector curvo de pasamano	2.290.000	2.290.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de zócalo sector curvo de pasamano	1.500.000	1.500.000

Propuestas para el ítem 75 - Provisión de barra de peldaños del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
75	81141804-050	Provisión de barra de peldaños	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de barra de peldaños	1.413.155	1.413.155
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Estados Unidos	Provisión de barra de peldaños	1.618.000	1.618.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de barra de peldaños	1.059.866	1.059.866

Propuestas para el ítem 76 - Provisión de bujes de barra de peldaños del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
76	81141804-050	Provisión de bujes de barra de peldaños	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de bujes de barra de peldaños	142.999	142.999
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Estados Unidos	Provisión de bujes de barra de peldaños	163.700	163.700
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de bujes de barra de peldaños	107.249	107.249

Propuestas para el Item 77 - Provisión de Tensor de correa Poly V del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
77	81141804-050	Provisión de Tensor de correa Poly V	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de Tensor de correa Poly V	940.164	940.164
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Provisión de Tensor de correa Poly V	1.076.400	1.076.400
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de Tensor de correa Poly V	705.123	705.123

Propuestas para el Item 78 - Provisión de pintura para el chasis de la escalera mecánica (cotizar por litro) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
78	81141804-050	Provisión de pintura para el chasis de la escalera mecánica (cotizar por litro)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de pintura para el chasis de la escalera mecánica (cotizar por litro)	92.000	92.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Provisión de pintura para el chasis de la escalera mecánica (cotizar por litro)	105.300	105.300
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de pintura para el chasis de la escalera mecánica (cotizar por litro)	69.000	69.000

Propuestas para el Ítem 79 - Provisión de pintura para peldaño (cotizar por litro) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
79	81141804-050	Provisión de pintura para peldaño (cotizar por litro)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de pintura para peldaño (cotizar por litro)	92.000	92.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Provisión de pintura para peldaño (cotizar por litro)	105.300	105.300
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de pintura para peldaño (cotizar por litro)	69.000	69.000

Propuestas para el ítem 80 - Provisión de cobre para rebobinado de motor de freno del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
80	81141804-050	Provisión de cobre para rebobinado de motor de freno	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de cobre para rebobinado de motor de freno	759.000	759.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Provisión de cobre para rebobinado de motor de freno	869.000	869.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de cobre para rebobinado de motor de freno	569.250	569.250

Propuestas para el ítem 81 - Provisión de cobre para rebobinado de motor principal del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
81	81141804-050	Provisión de cobre para rebobinado de motor principal	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de cobre para rebobinado de motor principal	5.750.000	5.750.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Provisión de cobre para rebobinado de motor principal	6.483.700	6.483.700
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de cobre para rebobinado de motor principal	4.312.500	4.312.500

Propuestas para el Item 82 - Provisión de ruleman para motor principal de 8kW del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
82	81141804-050	Provisión de ruleman para motor principal de 8kW	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de ruleman para motor principal de 8kW	517.500	517.500
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Austria	Provisión de ruleman para motor principal de 8kW	592.500	592.500
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de ruleman para motor principal de 8kW	388.125	388.125

Propuestas para el Item 83 - Provisión de cobre para Rebobinado de transformador de tablero de control del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
83	81141804-050	Provisión de cobre para Rebobinado de transformador de tablero de control	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de cobre para Rebobinado de transformador de tablero de control	402.500	402.500
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Provisión de cobre para Rebobinado de transformador de tablero de control	460.800	460.800
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de cobre para Rebobinado de transformador de tablero de control	301.875	301.875

Propuestas para el Item 84 - Provisión de ruleman para motor de freno del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
84	81141804-050	Provisión de ruleman para motor de freno	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	CLINTON EE UU	Provisión de ruleman para motor de freno	371.000	371.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Provisión de ruleman para motor de freno	424.700	424.700

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Provisión de ruleman para motor de freno	278.250	278.250

Propuestas para el Item 85 - Mano de obra por cambio de circuito impreso PF 1.Q del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
85	80111613-9999	Mano de obra por cambio de circuito impreso PF 1.Q	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por cambio de circuito impreso PF 1.Q	480.000	480.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de circuito impreso PF 1.Q	549.600	549.600
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de circuito impreso PF 1.Q	360.000	360.000

Propuestas para el Item 86 - Mano de obra por cambio de circuito impreso PFVK.Q del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
86	80111613-9999	Mano de obra por cambio de circuito impreso PFVK.Q	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por cambio de circuito impreso PFVK.Q	480.000	480.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de circuito impreso PFVK.Q	549.600	549.600
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de circuito impreso PFVK.Q	360.000	360.000

Propuestas para el Ítem 87 - Mano de obra por reparación de circuito impreso PF 1.Q del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
87	80111613-9999	Mano de obra por reparación de circuito impreso PF 1.Q	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por reparación de circuito impreso PF 1.Q	480.000	480.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por reparación de circuito impreso PF 1.Q	549.600	549.600
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por reparación de circuito impreso PF 1.Q	360.000	360.000

Propuestas para el Ítem 88 - Mano de obra por cambio de rodillos de peldaños del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
88	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rodillos de peldaños	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por cambio de rodillos de peldaños	117.000	117.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de rodillos de peldaños	133.900	133.900
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de rodillos de peldaños	87.750	87.750

Propuestas para el Item 89 - Mano de obra por cambio de cadena de tracción principal del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
89	80111613-9999	Mano de obra por cambio de cadena de tracción principal	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por cambio de cadena de tracción principal	6.340.000	6.340.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de cadena de tracción principal	7.259.300	7.259.300
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de cadena de tracción principal	4.755.000	4.755.000

Propuestas para el Item 90 - Mano de obra por cambio de cadena de tracción de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
90	80111613-9999	Mano de obra por cambio de cadena de tracción de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por cambio de cadena de tracción de pasamanos	4.400.000	4.400.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de cadena de tracción de pasamanos	5.038.000	5.038.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de cadena de tracción de pasamanos	3.300.000	3.300.000

Propuestas para el Item 91 - Mano de obra por cambio de correa Poly V del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
91	80111613-9999	Mano de obra por cambio de correa Poly V	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por cambio de correa Poly V	1.290.000	1.290.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de correa Poly V	1.477.000	1.477.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de correa Poly V	967.500	967.500

Propuestas para el Item 92 - Mano de obra por cambio de contacto de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
92	80111613-9999	Mano de obra por cambio de contacto de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por cambio de contacto de pasamanos	472.225	472.225
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de contacto de pasamanos	540.600	540.600
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de contacto de pasamanos	354.169	354.169

Propuestas para el Item 93 - Mano de obra por cambio de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
93	80111613-9999	Mano de obra por cambio de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por cambio de pasamanos	1.450.000	1.450.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de pasamanos	1.660.250	1.660.250
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de pasamanos	1.087.500	1.087.500

Propuestas para el ítem 94 - Mano de obra por cambio de peldaño del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
94	80111613-9999	Mano de obra por cambio de peldaño	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por cambio de peldaño	450.000	450.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de peldaño	515.250	515.250
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de peldaño	337.500	337.500

Propuestas para el ítem 95 - Mano de obra para reparación de carro tensor de cadena de peldaños del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
95	80111613-9999	Mano de obra para reparación de carro tensor de cadena de peldaños	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para reparación de carro tensor de cadena de peldaños	1.500.000	1.500.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para reparación de carro tensor de cadena de peldaños	1.717.500	1.717.500
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para reparación de carro tensor de cadena de peldaños	1.125.000	1.125.000

Propuestas para el Ítem 96 - Mano de obra para cambio de tensor de cadena de peldaño del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
96	80111613-9999	Mano de obra para cambio de tensor de cadena de peldaño	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de tensor de cadena de peldaño	253.000	253.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de tensor de cadena de peldaño	289.600	289.600
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de tensor de cadena de peldaño	189.750	189.750

Propuestas para el Ítem 97 - Mano de obra por cambio de peine de escalera

mecánica del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
97	80111613-9999	Mano de obra por cambio de peine de escalera mecánica	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por cambio de peine de escalera mecánica	120.000	120.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de peine de escalera mecánica	137.400	137.400
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de peine de escalera mecánica	90.000	90.000

Propuestas para el Item 98 - Mano de obra para reparación de peldaño (soldadura)- cotizar por centímetro del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
98	80111613-9999	Mano de obra para reparación de peldaño (soldadura)- cotizar por centímetro	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para reparación de peldaño (soldadura)- cotizar por centímetro	70.000	70.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para reparación de peldaño (soldadura)-cotizar por centímetro	80.150	80.150
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para reparación de peldaño (soldadura)-cotizar por centímetro	52.500	52.500

Propuestas para el Item 99 - Mano de obra para reparación de peldaño (alineación y encuadre) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
99	80111613-9999	Mano de obra para reparación de peldaño (alineación y encuadre)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para reparación de peldaño (alineación y encuadre)	1.500.000	1.500.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para reparación de peldaño (alineación y encuadre)	1.717.500	1.717.500
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para reparación de peldaño (alineación y encuadre)	1.125.000	1.125.000

Propuestas para el Item 100 - Mano de obra por cambio de sensor de proximidad de peldaños del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
100	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sensor de proximidad de peldaños	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por cambio de sensor de proximidad de peldaños	250.000	250.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de sensor de proximidad de peldaños	286.250	286.250
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Mano de obra por cambio de sensor de proximidad de peldaños	187.500	187.500

Propuestas para el ítem 101 - Mano de obra por cambio de contacto de seguridad de placa porta peine del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
101	80111613-9999	Mano de obra por cambio de contacto de seguridad de placa porta peine	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por cambio de contacto de seguridad de placa porta peine	145.358	145.358

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de contacto de seguridad de placa porta peine	166.400	166.400
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Brasil	Mano de obra por cambio de contacto de seguridad de placa porta peine	109.019	109.019

Propuestas para el ítem 102 - Mano de obra por cambio de contactor principal de motor de 8KW. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
102	80111613-9999	Mano de obra por cambio de contactor principal de motor de 8KW.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por cambio de contactor principal de motor de 8KW.	810.000	810.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de contactor principal de motor de 8KW.	927.450	927.450
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de contactor principal de motor de 8KW.	607.500	607.500

Propuestas para el ítem 103 - Mano de obra por cambio de contacto auxiliar de contactor. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
103	80111613-9999	Mano de obra por cambio de contacto auxiliar de contactor.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por cambio de contacto auxiliar de contactor.	87.000	87.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de contacto auxiliar de contactor.	99.600	99.600
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por cambio de contacto auxiliar de contactor.	65.250	65.250

Propuestas para el Item 104 - Mano de obra para cambio de fusible de 50 amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
104	80111613-9999	Mano de obra para cambio de fusible de 50 amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de fusible de 50 amperios	32.591	32.591
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de fusible de 50 amperios	37.300	37.300

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de fusible de 50 amperios	24.443	24.443

Propuestas para el Item 105 - Mano de obra para cambio de punteras de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
105	80111613-9999	Mano de obra para cambio de punteras de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de punteras de pasamanos	250.000	250.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de punteras de pasamanos	286.250	286.250
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de punteras de pasamanos	187.500	187.500

Propuestas para el Item 106 - Mano de obra para cambio de motor de freno del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
106	80111613-9999	Mano de obra para cambio de motor de freno	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de motor de freno	1.086.667	1.086.667
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de motor de freno	1.244.200	1.244.200
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de motor de freno	815.000	815.000

Propuestas para el ítem 107 - Mano de obra para reparación de motor de freno del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
107	80111613-9999	Mano de obra para reparación de motor de freno	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para reparación de motor de freno	2.507.109	2.507.109
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para reparación de motor de freno	2.870.600	2.870.600
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para reparación de motor de freno	1.880.332	1.880.332

Propuestas para el ítem 108 - Mano de obra para Rebobinado de motor de freno del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
----------	------------	-------------	----------

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
108	80111613-9999	Mano de obra para Rebobinado de motor de freno	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para Rebobinado de motor de freno	3.300.000	3.300.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para Rebobinado de motor de freno	3.778.500	3.778.500
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para Rebobinado de motor de freno	2.475.000	2.475.000

Propuestas para el Item 109 - Mano de obra para cambio de engomado de polea de fricción de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
109	80111613-9999	Mano de obra para cambio de engomado de polea de fricción de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de engomado de polea de fricción de pasamanos	1.376.062	1.376.062
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de engomado de polea de fricción de pasamanos	1.575.500	1.575.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de engomado de polea de fricción de pasamanos	1.032.047	1.032.047

Propuestas para el ítem 110 - Mano de obra para cambio de rodillo centrado de pasamanos del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
110	80111613-9999	Mano de obra para cambio de rodillo centrado de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de rodillo centrado de pasamanos	120.000	120.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de rodillo centrado de pasamanos	137.400	137.400
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de rodillo centrado de pasamanos	90.000	90.000

Propuestas para el ítem 111 - Mano de obra para cambio de guiador plástico de pasamanos del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
111	80111613-9999	Mano de obra para cambio de guiador plástico de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de guiador plástico de pasamanos	167.168	167.168
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de guiador plástico de pasamanos	191.400	191.400
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de guiador plástico de pasamanos	125.376	125.376

Propuestas para el Ítem 112 - Mano de obra para cambio de guiador lateral de peldaño del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
112	80111613-9999	Mano de obra para cambio de guiador lateral de peldaño	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de guiador lateral de peldaño	58.981	58.981
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de guiador lateral de peldaño	67.500	67.500
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de guiador lateral de peldaño	44.236	44.236

Propuestas para el Ítem 113 - Mano de obra para cambio de buje de peldaño del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
113	80111613-9999	Mano de obra para cambio de buje de peldaño	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de buje de peldaño	36.688	36.688
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de buje de peldaño	42.000	42.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de buje de peldaño	27.516	27.516

Propuestas para el Item 114 - Mano de obra para cambio de clip seguro de acero para peldaño del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
114	80111613-9999	Mano de obra para cambio de clip seguro de acero para peldaño	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de clip seguro de acero para peldaño	34.988	34.988
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de clip seguro de acero para peldaño	40.000	40.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de clip seguro de acero para peldaño	26.241	26.241

Propuestas para el Item 115 - Mano de obra para cambio de tornillos de fijación de peines del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
115	80111613-9999	Mano de obra para cambio de tornillos de fijación de peines	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de tornillos de fijación de peines	28.500	28.500
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de tornillos de fijación de peines	32.600	32.600
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de tornillos de fijación de peines	21.375	21.375

Propuestas para el Item 116 - Mano de obra para cambio de rulemanes para eje de tracción de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
116	80111613-9999	Mano de obra para cambio de rulemanes para eje de tracción de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de rulemanes para eje de tracción de pasamanos	1.602.128	1.602.128
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de rulemanes para eje de tracción de pasamanos	1.834.400	1.834.400
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de rulemanes para eje de tracción de pasamanos	1.201.596	1.201.596

Propuestas para el ítem 117 - Mano de obra para cambio de barra para cadena de peldaño del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
117	80111613-9999	Mano de obra para cambio de barra para cadena de peldaño	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de barra para cadena de peldaño	111.423	111.423
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de barra para cadena de peldaño	127.500	127.500
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de barra para cadena de peldaño	83.567	83.567

Propuestas para el ítem 118 - Mano de obra para cambio de buje para cadena de

peldaño del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
118	80111613-9999	Mano de obra para cambio de buje para cadena de peldaño	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de buje para cadena de peldaño	111.423	111.423
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de buje para cadena de peldaño	127.500	127.500
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de buje para cadena de peldaño	83.567	83.567

Propuestas para el Item 119 - Mano de obra para cambio de horquilla de freno del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
119	80111613-9999	Mano de obra para cambio de horquilla de freno	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de horquilla de freno	150.000	150.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de horquilla de freno	171.750	171.750

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de horquilla de freno	112.500	112.500

Propuestas para el ítem 120 - Mano de obra para cambio de segmento dentado de freno del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
120	80111613-9999	Mano de obra para cambio de segmento dentado de freno	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de segmento dentado de freno	800.000	800.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de segmento dentado de freno	916.000	916.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de segmento dentado de freno	600.000	600.000

Propuestas para el ítem 121 - Mano de obra para cambio de aceite del reductor de una escalera. del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
121	80111613-9999	Mano de obra para cambio de aceite del reductor de una escalera.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de aceite del reductor de una escalera.	1.219.985	1.219.985
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de aceite del reductor de una escalera.	1.396.800	1.396.800
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de aceite del reductor de una escalera.	914.989	914.989

Propuestas para el Item 122 - Mano de obra para cambio de reten del reductor del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
122	80111613-9999	Mano de obra para cambio de reten del reductor	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de reten del reductor	174.000	174.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de reten del reductor	199.200	199.200
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de reten del reductor	130.500	130.500

Propuestas para el Item 123 - Mano de obra para cambio de ruleman de eje principal del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
123	80111613-9999	Mano de obra para cambio de ruleman de eje principal	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de ruleman de eje principal	660.000	660.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de ruleman de eje principal	755.700	755.700
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de ruleman de eje principal	495.000	495.000

Propuestas para el ítem 124 - Mano de obra para cambio de acople reductor-motor del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
124	80111613-9999	Mano de obra para cambio de acople reductor-motor	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de acople reductor-motor	1.505.210	1.505.210
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de acople reductor-motor	1.723.400	1.723.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de acople reductor-motor	1.128.908	1.128.908

Propuestas para el Item 125 - Mano de obra para cambio de cerradura y contactos de puesta en marcha del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
125	80111613-9999	Mano de obra para cambio de cerradura y contactos de puesta en marcha	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de cerradura y contactos de puesta en marcha	900.000	900.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de cerradura y contactos de puesta en marcha	1.030.500	1.030.500
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de cerradura y contactos de puesta en marcha	675.000	675.000

Propuestas para el Item 126 - Mano de obra para cambio de contactos de botón de STOP del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
126	80111613-9999	Mano de obra para cambio de contactos de botón de STOP	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de contactos de botón de STOP	150.000	150.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de contactos de botón de STOP	171.750	171.750
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de contactos de botón de STOP	112.500	112.500

Propuestas para el Ítem 127 - Mano de obra para cambio de guías tangencial de cadena del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
127	80111613-9999	Mano de obra para cambio de guías tangencial de cadena	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de guías tangencial de cadena	456.712	456.712
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de guías tangencial de cadena	522.900	522.900
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de guías tangencial de cadena	342.534	342.534

Propuestas para el Ítem 128 - Mano de obra para cambio de ruleman de rodillo poly V-(Código 6204) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
128	80111613-9999	Mano de obra para cambio de ruleman de rodillo poly V- (Código 6204)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de ruleman de rodillo poly V-(Código 6204)	105.000	105.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de ruleman de rodillo poly V-(Código 6204)	120.200	120.200
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de ruleman de rodillo poly V-(Código 6204)	78.750	78.750

Propuestas para el Item 129 - Mano de obra para cambio de motor principal del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
129	80111613-9999	Mano de obra para cambio de motor principal	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de motor principal	5.762.500	5.762.500
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de motor principal	6.598.000	6.598.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de motor principal	4.321.875	4.321.875

Propuestas para el Ítem 130 - Mano de obra para cambio de sensor de velocidad del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
130	80111613-9999	Mano de obra para cambio de sensor de velocidad	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de sensor de velocidad	450.000	450.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de sensor de velocidad	515.250	515.250
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de sensor de velocidad	337.500	337.500

Propuestas para el Ítem 131 - Mano de obra para cambio del chapón del pozo inferior del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
131	80111613-9999	Mano de obra para cambio del chapón del pozo inferior	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio del chapón del pozo inferior	1.200.000	1.200.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio del chapón del pozo inferior	1.374.000	1.374.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio del chapón del pozo inferior	900.000	900.000

Propuestas para el Ítem 132 - Mano de obra para cambio de interruptor principal del cuadro de comandos. del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
132	80111613-9999	Mano de obra para cambio de interruptor principal del cuadro de comandos.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de interruptor principal del cuadro de comandos.	753.278	753.278
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de interruptor principal del cuadro de comandos.	862.500	862.500
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de interruptor principal del cuadro de comandos.	564.959	564.959

Propuestas para el Ítem 133 - Mano de obra para cambio de transformador de voltaje para tablero de control. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
133	80111613-9999	Mano de obra para cambio de transformador de voltaje para tablero de control.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de transformador de voltaje para tablero de control.	690.000	690.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de transformador de voltaje para tablero de control.	790.000	790.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de transformador de voltaje para tablero de control.	517.500	517.500

Propuestas para el Item 134 - Mano de obra para Rebobinado de motor principal del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
134	80111613-9999	Mano de obra para Rebobinado de motor principal	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para Rebobinado de motor principal	5.500.000	5.500.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para Rebobinado de motor principal	6.297.500	6.297.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para Rebobinado de motor principal	4.125.000	4.125.000

Propuestas para el Item 135 - Mano de obra para Rebobinado de transformador de tablero de control del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
135	80111613-9999	Mano de obra para Rebobinado de transformador de tablero de control	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para Rebobinado de transformador de tablero de control	920.200	920.200
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para Rebobinado de transformador de tablero de control	1.053.600	1.053.600
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para Rebobinado de transformador de tablero de control	690.150	690.150

Propuestas para el Item 136 - Mano de obra para cambio de botón STOP para cuadro de comandos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
136	80111613-9999	Mano de obra para cambio de botón STOP para cuadro de comandos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de botón STOP para cuadro de comandos	270.032	270.032
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de botón STOP para cuadro de comandos	309.100	309.100
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de botón STOP para cuadro de comandos	202.524	202.524

Propuestas para el Ítem 137 - Mano de obra para cambio de vidrio templado inastillable del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
137	80111613-9999	Mano de obra para cambio de vidrio templado inastillable	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de vidrio templado inastillable	2.185.382	2.185.382
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de vidrio templado inastillable	2.502.200	2.502.200
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de vidrio templado inastillable	1.639.037	1.639.037

Propuestas para el Ítem 138 - Mano de obra para cambio de brida de peldaño del

Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
138	80111613-9999	Mano de obra para cambio de brida de peldaño	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de brida de peldaño	500.000	500.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de brida de peldaño	572.500	572.500
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de brida de peldaño	375.000	375.000

Propuestas para el ítem 139 - Mano de obra para cambio de relé falta de fase del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
139	80111613-9999	Mano de obra para cambio de relé falta de fase	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de relé falta de fase	130.000	130.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de relé falta de fase	148.850	148.850
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de relé falta de fase	97.500	97.500

Propuestas para el Item 140 - Mano de obra para cambio de guiador de aluminio semi curvo del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
140	80111613-9999	Mano de obra para cambio de guiador de aluminio semi curvo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de guiador de aluminio semi curvo	462.000	462.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de guiador de aluminio semi curvo	528.900	528.900
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de guiador de aluminio semi curvo	346.500	346.500

Propuestas para el Item 141 - Mano de obra para cambio de guiador de aluminio curvo con roler del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
141	80111613-9999	Mano de obra para cambio de guiador de aluminio curvo con roler	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de guiador de aluminio curvo con roler	623.700	623.700

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de guiador de aluminio curvo con roler	714.100	714.100
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de guiador de aluminio curvo con roler	467.775	467.775

Propuestas para el ítem 142 - Mano de obra para cambio de Contactor trifásico. Bobina 110 Volt -30A. para motor de tracción. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
142	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Contactor trifásico. Bobina 110 Volt -30A. para motor de tracción.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de Contactor trifásico. Bobina 110 Volt -30A. para motor de tracción.	394.800	394.800
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de Contactor trifásico. Bobina 110 Volt -30A. para motor de tracción.	452.000	452.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de Contactor trifásico. Bobina 110 Volt -30A. para motor de tracción.	296.100	296.100

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
--------------	-----	-------	------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------

Propuestas para el Item 143 - Mano de obra para cambio de Mini contactor bobina 110V. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
143	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Mini contactor bobina 110V.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de Mini contactor bobina 110V.	74.324	74.324
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de Mini contactor bobina 110V.	85.100	85.100
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de Mini contactor bobina 110V.	55.743	55.743

Propuestas para el Item 144 - Mano de obra para cambio de mini contactor bobina 24V. Sector comando de Placas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
144	80111613-9999	Mano de obra para cambio de mini contactor bobina 24V. Sector comando de Placas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de mini contactor bobina 24V. Sector comando de Placas.	90.000	90.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de mini contactor bobina 24V. Sector comando de Placas.	103.050	103.050
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de mini contactor bobina 24V. Sector comando de Placas.	67.500	67.500

Propuestas para el Ítem 145 - Mano de obra para cambio de Llave termomagnética trifásica 3x40 Amperios. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
145	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Llave termomagnética trifásica 3x40 Amperios.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de Llave termomagnética trifásica 3x40 Amperios.	188.250	188.250
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de Llave termomagnética trifásica 3x40 Amperios.	215.500	215.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de Llave termomagnética trifásica 3x40 Amperios.	141.188	141.188

Propuestas para el Item 146 - Mano de obra para cambio de termomagnética Unipolar de 20A, Protección para placa electrónica Amperios. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
146	80111613-9999	Mano de obra para cambio de termomagnética Unipolar de 20A, Protección para placa electrónica Amperios.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de termomagnética Unipolar de 20A, Protección para placa electrónica Amperios.	79.800	79.800
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de termomagnética Unipolar de 20A, Protección para placa electrónica Amperios.	91.000	91.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de termomagnética Unipolar de 20A, Protección para placa electrónica Amperios.	59.850	59.850

Propuestas para el Item 147 - Mano de obra para cambio de relé de protección contra alta y baja tensión con rearme automático. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
147	80111613-9999	Mano de obra para cambio de relé de protección contra alta y baja tensión con rearme automático.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de relé de protección contra alta y baja tensión con rearme automático.	160.000	160.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de relé de protección contra alta y baja tensión con rearme automático.	183.200	183.200
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de relé de protección contra alta y baja tensión con rearme automático.	120.000	120.000

Propuestas para el ítem 148 - Mano de obra para cambio de DPS CLASE II-In: 20KA-Uc: 275V. unipolar valores mínimos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
148	80111613-9999	Mano de obra para cambio de DPS CLASE II-In: 20KA-Uc: 275V. unipolar valores mínimos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de DPS CLASE II-In: 20KA-Uc: 275V. unipolar valores mínimos	192.500	192.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de DPS CLASE II-In: 20KA-Uc: 275V. unipolar valores mínimos	220.400	220.400
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de DPS CLASE II-In: 20KA-Uc: 275V. unipolar valores mínimos	144.375	144.375

Propuestas para el ítem 149 - Mano de obra para cambio de fusible de vidrio para placa electrónica de 10 Amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
149	80111613-9999	Mano de obra para cambio de fusible de vidrio para placa electrónica de 10 Amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de fusible de vidrio para placa electrónica de 10 Amperios	24.075	24.075
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de fusible de vidrio para placa electrónica de 10 Amperios	27.000	27.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de fusible de vidrio para placa electrónica de 10 Amperios	18.056	18.056

Propuestas para el Item 150 - Mano de obra para cambio de llave termomagnética trifásica 3x50 Amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
150	80111613-9999	Mano de obra para cambio de llave termomagnética trifásica 3x50 Amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de llave termomagnética trifásica 3x50 Amperios	136.426	136.426
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de llave termomagnética trifásica 3x50 Amperios	156.200	156.200
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de llave termomagnética trifásica 3x50 Amperios	102.320	102.320

Propuestas para el Item 151 - Mano de obra por reparación de trampa de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
151	80111613-9999	Mano de obra por reparación de trampa de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por reparación de trampa de pasamanos	1.488.596	1.488.596
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por reparación de trampa de pasamanos	1.704.400	1.704.400
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por reparación de trampa de pasamanos	1.116.447	1.116.447

Propuestas para el ítem 152 - Mano de obra para cambio de trampa de pasamanos del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
152	80111613-9999	Mano de obra para cambio de trampa de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de trampa de pasamanos	1.132.500	1.132.500
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de trampa de pasamanos	1.296.700	1.296.700
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de trampa de pasamanos	849.375	849.375

Propuestas para el ítem 153 - Mano de obra para cambio de trinquete de freno del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
153	80111613-9999	Mano de obra para cambio de trinquete de freno	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de trinquete de freno	1.000.000	1.000.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de trinquete de freno	1.145.000	1.145.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de trinquete de freno	750.000	750.000

Propuestas para el Item 154 - Mano de obra para reparación de ejes de tracción de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
154	80111613-9999	Mano de obra para reparación de ejes de tracción de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para reparación de ejes de tracción de pasamanos	4.200.000	4.200.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para reparación de ejes de tracción de pasamanos	4.809.000	4.809.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para reparación de ejes de tracción de pasamanos	3.150.000	3.150.000

Propuestas para el Item 155 - Mano de obra para rellenado y rectificación de perfil de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
155	80111613-9999	Mano de obra para rellenado y rectificación de perfil de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para rellenado y rectificación de perfil de pasamanos	890.000	890.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para rellenado y rectificación de perfil de pasamanos	1.019.000	1.019.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para rellenado y rectificación de perfil de pasamanos	667.500	667.500

Propuestas para el Item 156 - Mano de obra por la reparación de plaqueta electrónica de sincronismo del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
156	80111613-9999	Mano de obra por la reparación de plaqueta electrónica de sincronismo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por la reparación de plaqueta electrónica de sincronismo	1.064.809	1.064.809
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por la reparación de plaqueta electrónica de sincronismo	1.219.200	1.219.200
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por la reparación de plaqueta electrónica de sincronismo	798.607	798.607

Propuestas para el Item 157 - Mano de obra por la reparación de placa electrónica display de fallas del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
157	80111613-9999	Mano de obra por la reparación de placa electrónica display de fallas	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por la reparación de placa electrónica display de fallas	1.277.771	1.277.771
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por la reparación de placa electrónica display de fallas	1.463.000	1.463.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por la reparación de placa electrónica display de fallas	958.328	958.328

Propuestas para el Item 158 - Mano de obra para cambio de plaqueta electrónica de sincronismo del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
158	80111613-9999	Mano de obra para cambio de plaqueta electrónica de sincronismo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de plaqueta electrónica de sincronismo	650.000	650.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de plaqueta electrónica de sincronismo	744.250	744.250
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de plaqueta electrónica de sincronismo	487.500	487.500

Propuestas para el Item 159 - Mano de obra para cambio de placa electrónica display de fallas del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
159	80111613-9999	Mano de obra para cambio de placa electrónica display de fallas	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de placa electrónica display de fallas	650.000	650.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de placa electrónica display de fallas	744.250	744.250
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de placa electrónica display de fallas	487.500	487.500

Propuestas para el Ítem 160 - Mano de obra por el cambio del piñón del eje principal del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
160	80111613-9999	Mano de obra por el cambio del piñón del eje principal	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por el cambio del piñón del eje principal	789.000	789.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por el cambio del piñón del eje principal	903.400	903.400
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por el cambio del piñón del eje principal	591.750	591.750

Propuestas para el Ítem 161 - Mano de obra para cambio de zócalo sector curvo

de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
161	80111613-9999	Mano de obra para cambio de zócalo sector curvo de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de zócalo sector curvo de pasamanos	140.000	140.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de zócalo sector curvo de pasamanos	160.300	160.300
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de zócalo sector curvo de pasamanos	105.000	105.000

Propuestas para el Item 162 - Mano de obra para cambio de barra de peldaño del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
162	80111613-9999	Mano de obra para cambio de barra de peldaño	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de barra de peldaño	161.059	161.059
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de barra de peldaño	184.400	184.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de barra de peldaño	120.794	120.794

Propuestas para el Item 163 - Mano de obra para cambio de bujes de barra de peldaños del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
163	80111613-9999	Mano de obra para cambio de bujes de barra de peldaños	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de bujes de barra de peldaños	38.706	38.706
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de bujes de barra de peldaños	44.000	44.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de bujes de barra de peldaños	29.030	29.030

Propuestas para el Item 164 - Mano de obra por la reparación de tambor de cerradura de puesta en marcha del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
164	80111613-9999	Mano de obra por la reparación de tambor de cerradura de puesta en marcha	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por la reparación de tambor de cerradura de puesta en marcha	310.000	310.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por la reparación de tambor de cerradura de puesta en marcha	354.900	354.900
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por la reparación de tambor de cerradura de puesta en marcha	232.500	232.500

Propuestas para el ítem 165 - Mano de obra por la reparación de zócalos del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
165	80111613-9999	Mano de obra por la reparación de zócalos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por la reparación de zócalos	670.000	670.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por la reparación de zócalos	767.150	767.150
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por la reparación de zócalos	502.500	502.500

Propuestas para el ítem 166 - Mano de obra para cambio de Tensor de correa Poly V del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
166	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Tensor de correa Poly V	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de Tensor de correa Poly V	670.000	670.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de Tensor de correa Poly V	767.150	767.150
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de Tensor de correa Poly V	502.500	502.500

Propuestas para el Item 167 - Mano de obra por la reparación de Tensor de correa Poly V del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
167	80111613-9999	Mano de obra por la reparación de Tensor de correa Poly V	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por la reparación de Tensor de correa Poly V	940.165	940.165
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por la reparación de Tensor de correa Poly V	1.076.400	1.076.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por la reparación de Tensor de correa Poly V	705.124	705.124

Propuestas para el Item 168 - Mano de obra por pintura del chasis de la escalera mecánica del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
168	80111613-9999	Mano de obra por pintura del chasis de la escalera mecánica	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por pintura del chasis de la escalera mecánica	475.000	475.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por pintura del chasis de la escalera mecánica	543.800	543.800
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por pintura del chasis de la escalera mecánica	356.250	356.250

Propuestas para el Item 169 - Mano de obra para la reparación de tapa de aluminio (alineación y encuadre) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
169	80111613-9999	Mano de obra para la reparación de tapa de aluminio (alineación y encuadre)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para la reparación de tapa de aluminio (alineación y encuadre)	1.289.000	1.289.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para la reparación de tapa de aluminio (alineación y encuadre)	1.475.900	1.475.900
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para la reparación de tapa de aluminio (alineación y encuadre)	966.750	966.750

Propuestas para el Item 170 - Mano de obra por la reparación de balaustrada de aluminio (alineación y encuadre) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
170	80111613-9999	Mano de obra por la reparación de balaustrada de aluminio (alineación y encuadre)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por la reparación de balaustrada de aluminio (alineación y encuadre)	1.345.000	1.345.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por la reparación de balaustrada de aluminio (alineación y encuadre)	1.540.000	1.540.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por la reparación de balaustrada de aluminio (alineación y encuadre)	1.008.750	1.008.750

Propuestas para el Item 171 - Mano de obra para la reparación de tensor de placa porta peine del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
171	80111613-9999	Mano de obra para la reparación de tensor de placa porta peine	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para la reparación de tensor de placa porta peine	1.345.000	1.345.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para la reparación de tensor de placa porta peine	1.669.100	1.669.100
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para la reparación de tensor de placa porta peine	1.093.350	1.093.350

Propuestas para el Item 172 - Mano de obra para la reparación de barra de peldaño (alineación) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
172	80111613-9999	Mano de obra para la reparación de barra de peldaño (alineación)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para la reparación de barra de peldaño (alineación)	1.253.555	1.253.555
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para la reparación de barra de peldaño (alineación)	1.435.300	1.435.300
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para la reparación de barra de peldaño (alineación)	940.166	940.166

Propuestas para el Item 173 - Mano de obra por Pintura de un Peldaño del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
173	80111613-9999	Mano de obra por Pintura de un Peldaño	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por Pintura de un Peldaño	290.400	290.400
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por Pintura de un Peldaño	332.500	332.500
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por Pintura de un Peldaño	217.800	217.800

Propuestas para el Item 174 - Mano de obra por el relleno y pulido guías de pasamanos del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
174	80111613-9999	Mano de obra por el relleno y pulido guías de pasamanos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por el relleno y pulido guías de pasamanos	1.225.000	1.225.000
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por el relleno y pulido guías de pasamanos	1.402.600	1.402.600
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por el relleno y pulido guías de pasamanos	918.750	918.750

Propuestas para el Item 175 - Mano de obra por el relleno de los carriles en el carro tensor de la escalera. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
175	80111613-9999	Mano de obra por el relleno de los carriles en el carro tensor de la escalera.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra por el relleno de los carriles en el carro tensor de la escalera.	780.600	780.600
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra por el relleno de los carriles en el carro tensor de la escalera.	893.700	893.700

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra por el relleno de los carriles en el carro tensor de la escalera.	585.450	585.450

Propuestas para el Ítem 176 - Mano de obra para cambio de ruleman para motor principal de 8 kW del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
176	80111613-9999	Mano de obra para cambio de ruleman para motor principal de 8 kW	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del ítem	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de ruleman para motor principal de 8 kW	827.500	827.500
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de ruleman para motor principal de 8 kW	947.400	947.400
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de ruleman para motor principal de 8 kW	620.625	620.625

Propuestas para el Ítem 177 - Mano de obra para cambio de ruleman de motor de freno del Grupo 1

Ítem Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
177	80111613-9999	Mano de obra para cambio de ruleman de motor de freno	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80004169-0	-	-	PARAGUAYA	Mano de obra para cambio de ruleman de motor de freno	707.500	707.500
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de ruleman de motor de freno	810.000	810.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	80025240-3	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de ruleman de motor de freno	530.625	530.625

LISTADO GENERAL DE TODAS LAS OFERTAS

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L 80025240-3	232.237.620	31-07-2026	09:02:16.822	Propuesta
		Código Verificador	03872f7f6f069c92c232d473c361a0e6	
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 80004169-0	309.537.350	31-07-2026	09:02:16.822	Propuesta
		Código Verificador	4404da886b3f83bb500bf5cf309cd1f1	
HOLLER INGENIERIA S.R.L. 80004682-0	354.444.581	31-07-2026	09:02:16.822	Propuesta
		Código Verificador	4124be06634f88f845314753fa723166	
HOLLER INGENIERIA S.R.L. 80004682-0	300.000.000	31-07-2026	09:05:49.693	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	3aa7459d76f672d73788de6b4207604e	
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 80004169-0	220.000.000	31-07-2026	09:07:06.477	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	4e2145bf5b5e8360faaae0899d6edf68	

MEJORES LANCES

Mejores Lances de cada Proveedor

Oferente	Mejor Precio
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80004169-0	220.000.000
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L - 80025240-3	232.237.620
HOLLER INGENIERIA S.R.L. - 80004682-0	300.000.000

ITEMS GANADOS POR PROVEEDOR

Proveedor	Item	Precio Ganador
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 80004169-0	1 LoteTotal	220.000.000

LISTADO DE MENSAJES

Lote 1 LoteTotal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	31-07-2026	09:02:16.872
Buenas tardes, comenzamos la Subasta.	31-07-2026	09:03:22.515
Buenos días, comenzamos la Subasta.	31-07-2026	09:03:49.925
Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada.	31-07-2026	09:04:01.882
En breve pasamos a la etapa de aleatoria.	31-07-2026	09:04:23.371
Atención pasamos a la etapa de aleatoria.	31-07-2026	09:05:22.584
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	31-07-2026	09:05:31.010
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	31-07-2026	09:09:59.189
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	31-07-2026	09:09:59.264

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

