SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL SBE ID N° 486851

ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL SBE ID Nº 486851

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:13 del día 29/10/2026, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como www.dncp.gov.py de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 486851 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE UPS de la Institución

Nivel de Entidad	Entidades Financieras Oficiales	**Entidad**	Banco Nacional de Fomento
UOC	Uoc Bnf	**Código SICP**	1329

LISTADO DE PROVEEDORES PARTICIPANTES

Nro. Garantía	Tipo	Entidad Emisora	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: NETLOGIC S.R.L. RUC: 80015538-6	Categoría: Sin categorizar	Nro. Oferente: 120			
1508065221 - END.: 000	POLIZA_SEGURO	CONSOLIDADA	27-10-2026	29-10-2026	28-03-2027
Oferente: SIEMI SRL RUC: 80001194-5	Categoría: Mediana	Nro. Oferente: 64			
1508065222	POLIZA_SEGURO	CONSOLIDADA	27-10-2026	29-10-2026	17-04-2027
Oferente: Vgo Ingenieria S.A. RUC: 80079377-3	Categoría: Mediana	Nro. Oferente: 943			
1508011497	POLIZA_SEGURO	YACYRETA	28-10-2026	29-10-2026	27-03-2027

PROPUESTAS

Propuestas para el Item 1 - Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
1	80111613-9999	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)*	850.000	850.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)*	533.000	533.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)*	615.000	615.000

Propuestas para el Item 2 - Verificacion de funcionamiento de UPS* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
2	81111812-008	Verificacion de funcionamiento de UPS*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de UPS*	470.000	470.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de UPS*	316.333	316.333
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de UPS*	365.000	365.000

Propuestas para el Item 3 - Provision de placa de control del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
3	81111812-008	Provision de placa de control	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa de control	1.428.000	1.428.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa de control	1.859.000	1.859.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa de control	2.145.000	2.145.000

Propuestas para el Item 4 - Instalacion de placa de control (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
4	80111613-9999	Instalacion de placa de control (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa de control (Mano de Obra)	350.000	350.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa de control (Mano de Obra)	240.500	240.500
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa de control (Mano de Obra)	277.500	277.500

Propuestas para el Item 5 - Provision de display frontal del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
5	81111812-008	Provision de display frontal	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de display frontal	1.428.000	1.428.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de display frontal	871.000	871.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de display frontal	1.005.000	1.005.000

Propuestas para el Item 6 - Instalacion de display frontal (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
6	80111613-9999	Instalacion de display frontal (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de display frontal (Mano de Obra)	350.000	350.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de display frontal (Mano de Obra)	175.500	175.500
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de display frontal (Mano de Obra)	202.500	202.500

Propuestas para el Item 7 - Provision de placa PFC del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
7	81111812-008	Provision de placa PFC	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa PFC	4.284.000	4.284.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa PFC	1.599.000	1.599.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa PFC	1.845.000	1.845.000

Propuestas para el Item 8 - Instalacion de placa PFC (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
8	80111613-9999	Instalacion de placa PFC (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa PFC (Mano de Obra)	350.000	350.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa PFC (Mano de Obra)	184.600	184.600
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa PFC (Mano de Obra)	213.000	213.000

Propuestas para el Item 9 - Provision de placa SMNP del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
9	81111812-008	Provision de placa SMNP	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa SMNP	2.142.000	2.142.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa SMNP	2.023.667	2.023.667

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa SMNP	2.335.001	2.335.001

Propuestas para el Item 10 - Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
10	80111613-9999	Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra)	350.000	350.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra)	175.500	175.500
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra)	202.500	202.500

Propuestas para el Item 11 - Provision de placa inversor de potencia del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
11	81111812-008	Provision de placa inversor de potencia	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa inversor de potencia	2.856.000	2.856.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa inversor de potencia	2.704.000	2.704.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa inversor de potencia	3.120.000	3.120.000

Propuestas para el Item 12 - Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
12	80111613-9999	Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra)	350.000	350.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra)	331.500	331.500
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra)	382.500	382.500

Propuestas para el Item 13 - Provision de Fusible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
13	81111812-008	Provision de Fusible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de Fusible	428.000	428.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de Fusible	405.167	405.167

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de Fusible	467.501	467.501

Propuestas para el Item 14 - Instalacion de fusible (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
14	80111613-9999	Instalacion de fusible (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de fusible (Mano de Obra)	214.000	214.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de fusible (Mano de Obra)	182.000	182.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de fusible (Mano de Obra)	210.000	210.000

Propuestas para el Item 15 - Provision de placa fuente del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
15	81111812-008	Provision de placa fuente	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa fuente	2.142.000	2.142.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa fuente	1.267.500	1.267.500
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Provision de placa fuente	1.462.500	1.462.500

Propuestas para el Item 16 - Instalacion de placa fuente (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
16	80111613-9999	Instalacion de placa fuente (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa fuente (Mano de Obra)	350.000	350.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa fuente (Mano de Obra)	175.500	175.500
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Instalacion de placa fuente (Mano de Obra)	202.500	202.500

Propuestas para el Item 17 - Provision de baterias internas del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
17	81111812-008	Provision de baterias internas	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Vietnam	Provision de baterias internas	392.000	392.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de baterias internas	1.641.250	1.641.250
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de baterias internas	1.893.750	1.893.750

Propuestas para el Item 18 - Instalacion de bateras internas (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
18	80111613-9999	Instalacion de bateras internas (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de bateras internas (Mano de Obra)	214.000	214.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bateras internas (Mano de Obra)	162.500	162.500
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de bateras internas (Mano de Obra)	187.500	187.500

Propuestas para el Item 19 - Calibracion luego del cambio de baterias del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
19	81111812-008	Calibracion luego del cambio de baterias	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Calibracion luego del cambio de baterias	71.000	71.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Calibracion luego del cambio de baterias	335.833	335.833
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Calibracion luego del cambio de baterias	387.500	387.500

Propuestas para el Item 20 - Provision de ventilador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
20	81111812-008	Provision de ventilador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de ventilador	428.000	428.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de ventilador	472.333	472.333
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de ventilador	545.000	545.000

Propuestas para el Item 21 - Instalacion de ventilador (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
21	80111613-9999	Instalacion de ventilador (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de ventilador (Mano de Obra)	214.000	214.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de ventilador (Mano de Obra)	138.667	138.667
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de ventilador (Mano de Obra)	160.001	160.001

Propuestas para el Item 22 - Provision de PDU del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
22	81111812-008	Provision de PDU	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	China	Provision de PDU	714.000	714.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de PDU	550.550	550.550
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de PDU	635.250	635.250

Propuestas para el Item 23 - Instalacion de PDU (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
23	80111613-9999	Instalacion de PDU (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de PDU (Mano de Obra)	142.800	142.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de PDU (Mano de Obra)	164.233	164.233
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de PDU (Mano de Obra)	189.500	189.500

Propuestas para el Item 24 - Provision de cable de alimentacion del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
24	81111812-008	Provision de cable de alimentacion	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Provision de cable de alimentacion	214.000	214.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de cable de alimentacion	188.933	188.933
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de cable de alimentacion	218.000	218.000

Propuestas para el Item 25 - Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
25	80111613-9999	Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra)	71.000	71.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra)	158.167	158.167
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra)	182.501	182.501

Propuestas para el Item 26 - Provision de placa rectificador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
26	81111812-008	Provision de placa rectificador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa rectificador	2.856.000	2.856.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa rectificador	2.119.000	2.119.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa rectificador	2.445.000	2.445.000

Propuestas para el Item 27 - Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
27	80111613-9999	Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra)	285.000	285.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra)	338.000	338.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra)	390.000	390.000

Propuestas para el Item 28 - Provision de toma de salida del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
28	81111812-008	Provision de toma de salida	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Argentina	Provision de toma de salida	285.000	285.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de toma de salida	312.000	312.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de toma de salida	360.000	360.000

Propuestas para el Item 29 - Instalacion de toma de salida (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
29	80111613-9999	Instalacion de toma de salida (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de toma de salida (Mano de Obra)	142.800	142.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de toma de salida (Mano de Obra)	147.333	147.333
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de toma de salida (Mano de Obra)	170.000	170.000

Propuestas para el Item 30 - Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
30	80111613-9999	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	850.000	850.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	637.000	637.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	735.000	735.000

Propuestas para el Item 31 - Verificacion de funcionamiento de UPS* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
31	81111812-008	Verificacion de funcionamiento de UPS*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de UPS*	470.000	470.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de UPS*	368.333	368.333
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de UPS*	425.000	425.000

Propuestas para el Item 32 - Provision de placa de control del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
32	81111812-008	Provision de placa de control	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa de control	1.428.000	1.428.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa de control	2.275.000	2.275.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa de control	2.625.000	2.625.000

Propuestas para el Item 33 - Instalacion de placa de control (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
33	80111613-9999	Instalacion de placa de control (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa de control (Mano de Obra)	350.000	350.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa de control (Mano de Obra)	403.000	403.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa de control (Mano de Obra)	465.000	465.000

Propuestas para el Item 34 - Provision de display frontal del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
34	81111812-008	Provision de display frontal	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de display frontal	1.428.000	1.428.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de display frontal	1.137.500	1.137.500
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de display frontal	1.312.500	1.312.500

Propuestas para el Item 35 - Instalacion de display frontal (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
35	80111613-9999	Instalacion de display frontal (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de display frontal (Mano de Obra)	350.000	350.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de display frontal (Mano de Obra)	227.500	227.500
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de display frontal (Mano de Obra)	262.500	262.500

Propuestas para el Item 36 - Provision de placa PFC del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
36	81111812-008	Provision de placa PFC	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa PFC	4.284.000	4.284.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa PFC	1.911.000	1.911.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa PFC	2.205.000	2.205.000

Propuestas para el Item 37 - Instalacion de placa PFC (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
37	80111613-9999	Instalacion de placa PFC (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa PFC (Mano de Obra)	350.000	350.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa PFC (Mano de Obra)	348.400	348.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa PFC (Mano de Obra)	402.000	402.000

Propuestas para el Item 38 - Provision de placa SMNP del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
38	81111812-008	Provision de placa SMNP	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa SMNP	2.142.000	2.142.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa SMNP	2.249.000	2.249.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa SMNP	2.595.000	2.595.000

Propuestas para el Item 39 - Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
39	80111613-9999	Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra)	350.000	350.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra)	227.500	227.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra)	262.500	262.500

Propuestas para el Item 40 - Provision de placa inversor de potencia del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
40	81111812-008	Provision de placa inversor de potencia	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa inversor de potencia	2.856.000	2.856.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa inversor de potencia	3.458.000	3.458.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa inversor de potencia	3.990.000	3.990.000

Propuestas para el Item 41 - Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
41	80111613-9999	Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra)	350.000	350.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra)	331.500	331.500
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra)	382.500	382.500

Propuestas para el Item 42 - Provision de Fusible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
42	81111812-008	Provision de Fusible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de Fusible	428.000	428.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de Fusible	439.833	439.833
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de Fusible	507.500	507.500

Propuestas para el Item 43 - Instalacion de fusible (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
43	80111613-9999	Instalacion de fusible (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de fusible (Mano de Obra)	214.000	214.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de fusible (Mano de Obra)	199.333	199.333

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de fusible (Mano de Obra)	230.000	230.000

Propuestas para el Item 44 - Provision de placa fuente del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
44	81111812-008	Provision de placa fuente	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa fuente	2.142.000	2.142.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa fuente	1.683.500	1.683.500
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa fuente	1.942.500	1.942.500

Propuestas para el Item 45 - Instalacion de placa fuente (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
45	80111613-9999	Instalacion de placa fuente (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa fuente (Mano de Obra)	350.000	350.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa fuente (Mano de Obra)	227.500	227.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa fuente (Mano de Obra)	262.500	262.500

Propuestas para el Item 46 - Provision de baterias internas del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
46	81111812-008	Provision de baterias internas	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Vietnam	Provision de baterias internas	392.000	392.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de baterias internas	3.026.833	3.026.833
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de baterias internas	3.492.500	3.492.500

Propuestas para el Item 47 - Instalacion de bateras internas (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
47	80111613-9999	Instalacion de bateras internas (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de bateras internas (Mano de Obra)	214.000	214.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bateras internas (Mano de Obra)	162.500	162.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de bateras internas (Mano de Obra)	187.500	187.500

Propuestas para el Item 48 - Calibracion luego del cambio de baterias del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
48	81111812-008	Calibracion luego del cambio de baterias	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Calibracion luego del cambio de baterias	71.000	71.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Calibracion luego del cambio de baterias	387.833	387.833
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Calibracion luego del cambio de baterias	447.500	447.500

Propuestas para el Item 49 - Provision de ventilador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
49	81111812-008	Provision de ventilador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de ventilador	428.000	428.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de ventilador	537.333	537.333
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de ventilador	620.000	620.000

Propuestas para el Item 50 - Instalacion de ventilador (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
50	80111613-9999	Instalacion de ventilador (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de ventilador (Mano de Obra)	214.000	214.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de ventilador (Mano de Obra)	182.000	182.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de ventilador (Mano de Obra)	210.000	210.000

Propuestas para el Item 51 - Provision de PDU del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
51	81111812-008	Provision de PDU	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	China	Provision de PDU	714.000	714.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de PDU	550.550	550.550
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de PDU	635.250	635.250

Propuestas para el Item 52 - Instalacion de PDU (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
52	80111613-9999	Instalacion de PDU (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de PDU (Mano de Obra)	142.800	142.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de PDU (Mano de Obra)	198.900	198.900
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de PDU (Mano de Obra)	229.500	229.500

Propuestas para el Item 53 - Provision de cable de alimentacion del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
53	81111812-008	Provision de cable de alimentacion	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Provision de cable de alimentacion	214.000	214.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de cable de alimentacion	235.733	235.733
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de cable de alimentacion	272.000	272.000

Propuestas para el Item 54 - Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
54	80111613-9999	Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra)	71.000	71.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra)	192.833	192.833
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra)	222.500	222.500

Propuestas para el Item 55 - Provision de placa rectificador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
55	81111812-008	Provision de placa rectificador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa rectificador	2.856.000	2.856.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa rectificador	2.639.000	2.639.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa rectificador	3.045.000	3.045.000

Propuestas para el Item 56 - Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
56	80111613-9999	Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra)	285.000	285.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra)	372.667	372.667
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra)	430.001	430.001

Propuestas para el Item 57 - Provision de toma de salida del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
57	81111812-008	Provision de toma de salida	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Argentina	Provision de toma de salida	285.000	285.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de toma de salida	364.000	364.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de toma de salida	420.000	420.000

Propuestas para el Item 58 - Instalacion de toma de salida (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
58	80111613-9999	Instalacion de toma de salida (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de toma de salida (Mano de Obra)	142.800	142.800

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de toma de salida (Mano de Obra)	173.333	173.333
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de toma de salida (Mano de Obra)	200.000	200.000

Propuestas para el Item 59 - Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
59	80111613-9999	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	850.000	850.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	782.600	782.600
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	903.000	903.000

Propuestas para el Item 60 - Verificacion de funcionamiento de UPS* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
60	81111812-008	Verificacion de funcionamiento de UPS*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de UPS*	470.000	470.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de UPS*	510.467	510.467
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de UPS*	589.001	589.001

Propuestas para el Item 61 - Provision de placa de control del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
61	81111812-008	Provision de placa de control	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa de control	1.428.000	1.428.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa de control	2.711.800	2.711.800
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa de control	3.129.000	3.129.000

Propuestas para el Item 62 - Instalacion de placa de control (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
62	80111613-9999	Instalacion de placa de control (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa de control (Mano de Obra)	350.000	350.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa de control (Mano de Obra)	475.800	475.800
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa de control (Mano de Obra)	549.000	549.000

Propuestas para el Item 63 - Provision de display frontal del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
63	81111812-008	Provision de display frontal	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de display frontal	1.428.000	1.428.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de display frontal	1.971.667	1.971.667
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de display frontal	2.275.001	2.275.001

Propuestas para el Item 64 - Instalacion de display frontal (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
64	80111613-9999	Instalacion de display frontal (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de display frontal (Mano de Obra)	350.000	350.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de display frontal (Mano de Obra)	390.867	390.867
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de display frontal (Mano de Obra)	451.001	451.001

Propuestas para el Item 65 - Provision de placa PFC del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
65	81111812-008	Provision de placa PFC	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa PFC	4.284.000	4.284.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa PFC	2.202.200	2.202.200
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa PFC	2.541.000	2.541.000

Propuestas para el Item 66 - Instalacion de placa PFC (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
66	80111613-9999	Instalacion de placa PFC (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa PFC (Mano de Obra)	350.000	350.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa PFC (Mano de Obra)	396.933	396.933

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa PFC (Mano de Obra)	458.000	458.000

Propuestas para el Item 67 - Provision de placa SMNP del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
67	81111812-008	Provision de placa SMNP	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa SMNP	2.142.000	2.142.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa SMNP	2.564.467	2.564.467
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa SMNP	2.959.001	2.959.001

Propuestas para el Item 68 - Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
68	80111613-9999	Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra)	350.000	350.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra)	390.867	390.867

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra)	451.001	451.001

Propuestas para el Item 69 - Provision de placa inversor de potencia del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
69	81111812-008	Provision de placa inversor de potencia	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa inversor de potencia	2.856.000	2.856.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa inversor de potencia	4.368.000	4.368.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa inversor de potencia	5.040.000	5.040.000

Propuestas para el Item 70 - Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
70	80111613-9999	Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra)	350.000	350.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra)	331.500	331.500
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra)	382.500	382.500

Propuestas para el Item 71 - Provision de Fusible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
71	81111812-008	Provision de Fusible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de Fusible	428.000	428.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de Fusible	609.700	609.700
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de Fusible	703.500	703.500

Propuestas para el Item 72 - Instalacion de fusible (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
72	80111613-9999	Instalacion de fusible (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de fusible (Mano de Obra)	214.000	214.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de fusible (Mano de Obra)	223.600	223.600

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de fusible (Mano de Obra)	258.000	258.000

Propuestas para el Item 73 - Provision de placa fuente del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
73	81111812-008	Provision de placa fuente	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa fuente	2.142.000	2.142.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa fuente	2.120.300	2.120.300
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa fuente	2.446.500	2.446.500

Propuestas para el Item 74 - Instalacion de placa fuente (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
74	80111613-9999	Instalacion de placa fuente (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa fuente (Mano de Obra)	350.000	350.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa fuente (Mano de Obra)	390.867	390.867

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa fuente (Mano de Obra)	451.001	451.001

Propuestas para el Item 75 - Provision de baterias internas del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
75	81111812-008	Provision de baterias internas	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Vietnam	Provision de baterias internas	392.000	392.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de baterias internas	3.138.850	3.138.850
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de baterias internas	3.621.750	3.621.750

Propuestas para el Item 76 - Instalacion de bateras internas (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
76	80111613-9999	Instalacion de bateras internas (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de bateras internas (Mano de Obra)	214.000	214.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bateras internas (Mano de Obra)	162.500	162.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de bateras internas (Mano de Obra)	187.500	187.500

Propuestas para el Item 77 - Calibracion luego del cambio de baterias del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
77	81111812-008	Calibracion luego del cambio de baterias	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Calibracion luego del cambio de baterias	71.000	71.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Calibracion luego del cambio de baterias	460.633	460.633
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Calibracion luego del cambio de baterias	531.500	531.500

Propuestas para el Item 78 - Provision de ventilador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
78	81111812-008	Provision de ventilador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de ventilador	428.000	428.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de ventilador	605.800	605.800
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de ventilador	699.000	699.000

Propuestas para el Item 79 - Instalacion de ventilador (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
79	80111613-9999	Instalacion de ventilador (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de ventilador (Mano de Obra)	214.000	214.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de ventilador (Mano de Obra)	206.267	206.267
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de ventilador (Mano de Obra)	238.001	238.001

Propuestas para el Item 80 - Provision de PDU del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
80	81111812-008	Provision de PDU	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	China	Provision de PDU	714.000	714.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de PDU	550.550	550.550
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de PDU	635.250	635.250

Propuestas para el Item 81 - Instalacion de PDU (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
81	80111613-9999	Instalacion de PDU (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de PDU (Mano de Obra)	142.800	142.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de PDU (Mano de Obra)	247.433	247.433
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de PDU (Mano de Obra)	285.500	285.500

Propuestas para el Item 82 - Provision de cable de alimentacion del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
82	81111812-008	Provision de cable de alimentacion	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Provision de cable de alimentacion	214.000	214.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de cable de alimentacion	299.433	299.433
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de cable de alimentacion	345.500	345.500

Propuestas para el Item 83 - Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
83	80111613-9999	Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra)	71.000	71.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra)	241.367	241.367
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra)	278.501	278.501

Propuestas para el Item 84 - Provision de placa rectificador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
84	81111812-008	Provision de placa rectificador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa rectificador	2.856.000	2.856.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa rectificador	3.221.400	3.221.400
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa rectificador	3.717.000	3.717.000

Propuestas para el Item 85 - Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
85	80111613-9999	Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra)	285.000	285.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra)	421.200	421.200
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra)	486.000	486.000

Propuestas para el Item 86 - Provision de toma de salida del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
86	81111812-008	Provision de toma de salida	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Argentina	Provision de toma de salida	285.000	285.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de toma de salida	436.800	436.800
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de toma de salida	504.000	504.000

Propuestas para el Item 87 - Instalacion de toma de salida (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
87	80111613-9999	Instalacion de toma de salida (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de toma de salida (Mano de Obra)	142.800	142.800

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de toma de salida (Mano de Obra)	209.733	209.733
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de toma de salida (Mano de Obra)	242.000	242.000

Propuestas para el Item 88 - Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
88	80111613-9999	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	850.000	850.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	986.440	986.440
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	1.138.200	1.138.200

Propuestas para el Item 89 - Verificacion de funcionamiento de UPS* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
89	81111812-008	Verificacion de funcionamiento de UPS*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de UPS*	470.000	470.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de UPS*	612.387	612.387
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de UPS*	706.601	706.601

Propuestas para el Item 90 - Provision de placa de control del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
90	81111812-008	Provision de placa de control	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa de control	1.428.000	1.428.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa de control	3.667.820	3.667.820
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa de control	4.232.100	4.232.100

Propuestas para el Item 91 - Instalacion de placa de control (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
91	80111613-9999	Instalacion de placa de control (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa de control (Mano de Obra)	350.000	350.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa de control (Mano de Obra)	577.720	577.720
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa de control (Mano de Obra)	666.600	666.600

Propuestas para el Item 92 - Provision de display frontal del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
92	81111812-008	Provision de display frontal	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de display frontal	1.428.000	1.428.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de display frontal	2.202.200	2.202.200
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de display frontal	2.541.000	2.541.000

Propuestas para el Item 93 - Instalacion de display frontal (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
93	80111613-9999	Instalacion de display frontal (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de display frontal (Mano de Obra)	350.000	350.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de display frontal (Mano de Obra)	458.813	458.813
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de display frontal (Mano de Obra)	529.400	529.400

Propuestas para el Item 94 - Provision de placa PFC del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
94	81111812-008	Provision de placa PFC	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa PFC	4.284.000	4.284.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa PFC	2.954.380	2.954.380
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa PFC	3.408.900	3.408.900

Propuestas para el Item 95 - Instalacion de placa PFC (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
95	80111613-9999	Instalacion de placa PFC (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa PFC (Mano de Obra)	350.000	350.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa PFC (Mano de Obra)	464.880	464.880

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa PFC (Mano de Obra)	536.400	536.400

Propuestas para el Item 96 - Provision de placa SMNP del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
96	81111812-008	Provision de placa SMNP	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa SMNP	2.142.000	2.142.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa SMNP	2.340.000	2.340.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa SMNP	2.700.000	2.700.000

Propuestas para el Item 97 - Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
97	80111613-9999	Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra)	350.000	350.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra)	458.813	458.813

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa SMNP (Mano de Obra)	529.400	529.400

Propuestas para el Item 98 - Provision de placa inversor de potencia del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
98	81111812-008	Provision de placa inversor de potencia	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa inversor de potencia	2.856.000	2.856.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa inversor de potencia	6.417.667	6.417.667
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa inversor de potencia	7.405.001	7.405.001

Propuestas para el Item 99 - Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
99	80111613-9999	Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra)	350.000	350.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra)	331.500	331.500
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa inversor de potencia (Mano de Obra)	382.500	382.500

Propuestas para el Item 100 - Provision de Fusible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
100	81111812-008	Provision de Fusible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de Fusible	428.000	428.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de Fusible	677.647	677.647
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de Fusible	781.901	781.901

Propuestas para el Item 101 - Instalacion de fusible (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
101	80111613-9999	Instalacion de fusible (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de fusible (Mano de Obra)	214.000	214.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de fusible (Mano de Obra)	150.557	150.557

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de fusible (Mano de Obra)	173.720	173.720

Propuestas para el Item 102 - Provision de placa fuente del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
102	81111812-008	Provision de placa fuente	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa fuente	2.142.000	2.142.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa fuente	3.580.547	3.580.547
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa fuente	4.131.401	4.131.401

Propuestas para el Item 103 - Instalacion de placa fuente (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
103	80111613-9999	Instalacion de placa fuente (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa fuente (Mano de Obra)	350.000	350.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa fuente (Mano de Obra)	458.813	458.813

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa fuente (Mano de Obra)	529.400	529.400

Propuestas para el Item 104 - Provision de baterias internas del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
104	81111812-008	Provision de baterias internas	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Vietnam	Provision de baterias internas	392.000	392.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de baterias internas	4.361.890	4.361.890
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de baterias internas	5.032.950	5.032.950

Propuestas para el Item 105 - Instalacion de bateras internas (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
105	80111613-9999	Instalacion de bateras internas (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de bateras internas (Mano de Obra)	214.000	214.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bateras internas (Mano de Obra)	162.500	162.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de bateras internas (Mano de Obra)	187.500	187.500

Propuestas para el Item 106 - Calibracion luego del cambio de baterias del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
106	81111812-008	Calibracion luego del cambio de baterias	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Calibracion luego del cambio de baterias	71.000	71.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Calibracion luego del cambio de baterias	718.553	718.553
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Calibracion luego del cambio de baterias	829.100	829.100

Propuestas para el Item 107 - Provision de ventilador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
107	81111812-008	Provision de ventilador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de ventilador	428.000	428.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de ventilador	707.720	707.720
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de ventilador	816.600	816.600

Propuestas para el Item 108 - Instalacion de ventilador (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
108	80111613-9999	Instalacion de ventilador (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de ventilador (Mano de Obra)	214.000	214.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de ventilador (Mano de Obra)	240.240	240.240
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de ventilador (Mano de Obra)	277.200	277.200

Propuestas para el Item 109 - Provision de PDU del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
109	81111812-008	Provision de PDU	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	China	Provision de PDU	714.000	714.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de PDU	550.550	550.550
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de PDU	635.250	635.250

Propuestas para el Item 110 - Instalacion de PDU (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
110	80111613-9999	Instalacion de PDU (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de PDU (Mano de Obra)	142.800	142.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de PDU (Mano de Obra)	315.380	315.380
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de PDU (Mano de Obra)	363.900	363.900

Propuestas para el Item 111 - Provision de cable de alimentacion del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
111	81111812-008	Provision de cable de alimentacion	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Provision de cable de alimentacion	214.000	214.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de cable de alimentacion	402.047	402.047
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de cable de alimentacion	463.901	463.901

Propuestas para el Item 112 - Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
112	80111613-9999	Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra)	71.000	71.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra)	107.250	107.250
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de cable de alimentacion (Mano de Obra)	123.750	123.750

Propuestas para el Item 113 - Provision de placa rectificador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
113	81111812-008	Provision de placa rectificador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Filipinas	Provision de placa rectificador	2.856.000	2.856.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de placa rectificador	4.381.260	4.381.260
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de placa rectificador	5.055.300	5.055.300

Propuestas para el Item 114 - Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
114	80111613-9999	Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra)	285.000	285.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra)	489.147	489.147
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de placa rectificador (Mano de Obra)	564.401	564.401

Propuestas para el Item 115 - Provision de toma de salida del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
115	81111812-008	Provision de toma de salida	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Argentina	Provision de toma de salida	285.000	285.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	País de origen del equipo	Provision de toma de salida	538.720	538.720
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	China	Provision de toma de salida	621.600	621.600

Propuestas para el Item 116 - Instalacion de toma de salida (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
116	80111613-9999	Instalacion de toma de salida (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Instalacion de toma de salida (Mano de Obra)	142.800	142.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de toma de salida (Mano de Obra)	260.693	260.693
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Instalacion de toma de salida (Mano de Obra)	300.800	300.800

Propuestas para el Item 117 - Transporte por KM del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
117	81111812-008	Transporte por KM	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NETLOGIC S.R.L.	80015538-6	-	-	Paraguay	Transporte por KM	16.000	16.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Transporte por KM	1.729.000	1.729.000
Vgo Ingenieria S.A.	80079377-3	-	-	Paraguay	Transporte por KM	1.995.000	1.995.000

BENEFICIO MIPYMES

Lote Total

Oferente	Precio	Fecha	Hora
Vgo Ingenieria S.A. - 80079377-3	41.058.999	29-10-2026	09:12:59.936

LISTADO GENERAL DE TODAS LAS OFERTAS

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
NETLOGIC S.R.L. 80015538-6	97.502.400	29-10-2026	09:01:26.956	Propuesta
		Código Verificador	984b5ae54a0520e45a1acd3e7805b640	
SIEMI SRL 80001194-5	116.868.715	29-10-2026	09:01:26.956	Propuesta
		Código Verificador	2d042b0e8aa92fb1f9f47dcd240fd61a	
Vgo Ingenieria S.A. 80079377-3	134.848.539	29-10-2026	09:01:26.956	Propuesta
		Código Verificador	708ed5ed2e9244ebe78b4fc10f196236	
NETLOGIC S.R.L. 80015538-6	97.500.000	29-10-2026	09:03:30.578	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	269794064a7fcdeded144c72710174b6	
Vgo Ingenieria S.A. 80079377-3	97.650.000	29-10-2026	09:03:34.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	a42da99c6e2c4cf420a06e0b0d0b885f	
SIEMI SRL 80001194-5	89.899.011	29-10-2026	09:03:34.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	c591a6c0b1bc00bc479fccc4e7158228	
Vgo Ingenieria S.A. 80079377-3	89.500.000	29-10-2026	09:03:55.124	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	bed38ea7d68a2e0ede794883eedf1ba5	
SIEMI SRL 80001194-5	88.000.000	29-10-2026	09:04:19.115	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	564b213904e6f15577f67a4e95677928	
SIEMI SRL 80001194-5	87.000.000	29-10-2026	09:04:34.024	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	3c98c6ede9d2e63279fe6fbb8b0beba0	
Vgo Ingenieria S.A. 80079377-3	87.990.000	29-10-2026	09:04:44.514	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	5f7653294186441445ba86cfb7dc4d5c	
SIEMI SRL 80001194-5	86.000.000	29-10-2026	09:04:49.109	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	5b6debb4c7a4a94c0f50ff9c4a215f4c	
SIEMI SRL 80001194-5	84.000.000	29-10-2026	09:05:08.087	Periodo Aleatorio

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
		Código Verificador	06e4bf809fd149e73d85b0442d2115fa	
Vgo Ingenieria S.A. 80079377-3	85.790.000	29-10-2026	09:05:08.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	65d94b9014dcb4705bc3dc0e7ae74c16	
NETLOGIC S.R.L. 80015538-6	85.000.000	29-10-2026	09:05:10.397	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	f07a8d721586dc55020d353874ef0069	
NETLOGIC S.R.L. 80015538-6	83.500.000	29-10-2026	09:05:18.170	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	c83d0ed63baa32708c354a879217abe8	
SIEMI SRL 80001194-5	83.000.000	29-10-2026	09:05:22.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	7e7617bbf9b31199aae0acca3c5d735e	
Vgo Ingenieria S.A. 80079377-3	83.990.000	29-10-2026	09:05:22.873	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	daff0cb645b019e5824ee0c2e2fc9ddb	
NETLOGIC S.R.L. 80015538-6	81.500.000	29-10-2026	09:05:30.401	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	4991898838bbfd3be0bf3d1746ac686b	
Vgo Ingenieria S.A. 80079377-3	83.190.000	29-10-2026	09:05:36.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	27f745007a095ba7307dd0123f7c343b	
SIEMI SRL 80001194-5	80.000.000	29-10-2026	09:05:43.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	9bc05b2e56462c0cc0dc4266c55669ff	
Vgo Ingenieria S.A. 80079377-3	80.990.000	29-10-2026	09:05:48.629	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	68a002054001582b0fe4278f07d8a5bc	
NETLOGIC S.R.L. 80015538-6	70.000.000	29-10-2026	09:05:53.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	64f0495aed2ad238760103aa9f5802b8	
Vgo Ingenieria S.A. 80079377-3	79.990.000	29-10-2026	09:05:57.650	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	2e0c9a5be54d5c4d67a1ce98611e2a63	
Vgo Ingenieria S.A. 80079377-3	70.000.000	29-10-2026	09:06:14.263	Periodo Aleatorio

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
		Código Verificador	aff012c93f855c62ecb419e9535aaee4	
SIEMI SRL 80001194-5	65.000.000	29-10-2026	09:06:15.820	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	79f30b545bb5e3e535a74d2585ae6ab8	
NETLOGIC S.R.L. 80015538-6	60.000.000	29-10-2026	09:06:30.415	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	11646e36cfa93cb302c73abc12fab527	
SIEMI SRL 80001194-5	64.000.000	29-10-2026	09:06:30.470	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	fcde618cfba3a2886215f58123fa4129	
SIEMI SRL 80001194-5	58.000.000	29-10-2026	09:06:49.802	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	c280bfa0e61609af57786983c619161f	
Vgo Ingenieria S.A. 80079377-3	64.000.000	29-10-2026	09:06:54.050	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	aa431b74132e4555b5dd322334cda08c	
NETLOGIC S.R.L. 80015538-6	49.000.000	29-10-2026	09:07:17.836	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	1b824bd35c58f6b96bd8b188a189d232	
Vgo Ingenieria S.A. 80079377-3	61.000.000	29-10-2026	09:07:31.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	904a934dc7933b78cd2fcbb09901f47a	
NETLOGIC S.R.L. 80015538-6	48.000.000	29-10-2026	09:08:26.406	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	b70402afd4b6d431701eb0e2ad69bed8	
Vgo Ingenieria S.A. 80079377-3	49.900.000	29-10-2026	09:08:39.600	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	e6537f5e0fa8d94d7c206e55160a062f	
NETLOGIC S.R.L. 80015538-6	42.000.000	29-10-2026	09:08:56.473	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	6b37b70f8d91a277706acfc05d652e5a	
Vgo Ingenieria S.A. 80079377-3	42.990.000	29-10-2026	09:10:05.400	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	5343c4353377a624aa2349abf2689db6	
NETLOGIC S.R.L. 80015538-6	41.059.000	29-10-2026	09:12:12.614	Periodo Aleatorio

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
		Código Verificador	630a3ce46e5d28507a2be4fec6b3bbcf	
Vgo Ingenieria S.A. 80079377-3	41.058.999	29-10-2026	09:12:59.936	Beneficio MIPYME
		Código Verificador	b4b6c1c98c3f4fa3fb5835cb60d74b8a	

MEJORES LANCES

Mejores Lances de cada Proveedor

Oferente	Mejor Precio
Vgo Ingenieria S.A. - 80079377-3	41.058.999
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	41.059.000
SIEMI SRL - 80001194-5	58.000.000

ITEMS GANADOS POR PROVEEDOR

Proveedor	Item	Precio Ganador
Vgo Ingenieria S.A. 80079377-3	1 LoteTotal	41.058.999

LISTADO DE MENSAJES

Lote 1 LoteTotal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-10-2026	09:01:26.977
AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	29-10-2026	09:01:27.055
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-10-2026	09:03:05.044
AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	29-10-2026	09:03:05.117
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-10-2026	09:12:28.967
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO	29-10-2026	09:12:29.094
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-10-2026	09:13:00.027

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.