SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL SBE ID N° 485818

ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL SBE ID Nº 485818

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:44 del día 14/9/2026, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como www.dncp.gov.py de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 485818 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES de la Institución

Nivel de Entidad	Entidades Financieras Oficiales	**Entidad**	Banco Nacional de Fomento
UOC	Uoc Bnf	**Código SICP**	1329

LISTADO DE PROVEEDORES PARTICIPANTES

Nro. Garantía	Tipo	Entidad Emisora	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: SIEMI SRL RUC: 80001194-5	Categoría: Mediana	Nro. Oferente: 195			
1508064477	POLIZA_SEGURO	CONSOLIDADA	10-09-2026	14-09-2026	21-02-2027
Oferente: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A RUC: 80104373-5	Categoría: Pequeña	Nro. Oferente: 842			
1508009967	POLIZA_SEGURO	ROYAL	11-09-2026	14-09-2026	03-03-2027
Oferente: NERI JAVIER CABALLERO PAEZ RUC: 1976058-2	Categoría: Pequeña	Nro. Oferente: 48			
1508006963	POLIZA_SEGURO	SOL	01-09-2026	04-09-2026	01-02-2027
Oferente: FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ RUC: 3543901-7	Categoría: Sin categorizar	Nro. Oferente: 969			
1508019892	POLIZA_SEGURO	CHACO	11-09-2026	14-09-2026	12-03-2027
Oferente: OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA RUC: 3707064-9	Categoría: Pequeña	Nro. Oferente: 698			
1508015963	POLIZA_SEGURO	AESA	11-09-2026	14-09-2026	13-03-2027
Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L RUC: 80023115-5	Categoría: Mediana	Nro. Oferente: 327			
1517001653	POLIZA_SEGURO	SUDSEGURO	11-09-2026	14-09-2026	14-02-2027
Oferente: Carlos Ireneo Sena Caceres RUC: 1660724-4	Categoría: Sin categorizar	Nro. Oferente: 915			
1508019894	POLIZA_SEGURO	CHACO	11-09-2026	14-09-2026	12-03-2027
Oferente: INTECH S.R.L. RUC: 80026795-8	Categoría: Sin categorizar	Nro. Oferente: 765			

Nro. Garantía	Tipo	Entidad Emisora	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
1508064387-000	POLIZA_SEGURO	CONSOLIDADA	31-08-2026	04-09-2026	11-02-2027
Oferente: INTECH S.R.L. RUC: 80026795-8	Categoría: Sin categorizar	Nro. Oferente: 765			
1508064387-000	POLIZA_SEGURO	CONSOLIDADA	04-09-2026	14-09-2026	21-02-2027

PROPUESTAS

Propuestas para el Item 1 - Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
1	80111613-9999	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)*	6.075.833	6.075.833
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)*	7.898.580	7.898.580
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)*	4.471.300	4.471.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)*	6.987.208	6.987.208
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)*	6.987.000	6.987.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)*	6.987.200	6.987.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)*	7.291.000	7.291.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)*	6.075.833	6.075.833

Propuestas para el Item 2 - Verificacion de funcionamiento de grupo generador* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
2	80111613-9999	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	2.115.000	2.115.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	2.749.500	2.749.500
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	1.702.100	1.702.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	2.432.250	2.432.250
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	2.432.000	2.432.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	2.432.200	2.432.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	2.538.000	2.538.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	2.115.000	2.115.000

Propuestas para el Item 3 - Provision de filtro de aceite del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
3	72102201-006	Provision de filtro de aceite	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro de aceite	754.167	754.167
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de filtro de aceite	980.420	980.420
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro de aceite	1.035.300	1.035.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro de aceite	867.292	867.292
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro de aceite	867.000	867.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro de aceite	867.200	867.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro de aceite	905.000	905.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro de aceite	754.167	754.167

Propuestas para el Item 4 - Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
4	80111613-9999	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	153.333	153.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	199.330	199.330
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	218.300	218.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	176.333	176.333
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	176.000	176.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	176.300	176.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	184.000	184.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	153.333	153.333

Propuestas para el Item 5 - Provision de filtro de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
5	72102201-006	Provision de filtro de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro de combustible	759.433	759.433
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de filtro de combustible	987.260	987.260
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro de combustible	1.040.600	1.040.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro de combustible	873.348	873.348
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro de combustible	873.000	873.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro de combustible	873.300	873.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro de combustible	911.320	911.320
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro de combustible	759.433	759.433

Propuestas para el Item 6 - Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
6	80111613-9999	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	156.667	156.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	203.670	203.670

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	217.800	217.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	180.167	180.167
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	180.000	180.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	180.100	180.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	188.000	188.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	156.667	156.667

Propuestas para el Item 7 - Provision de filtro aire del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
7	72102201-006	Provision de filtro aire	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro aire	964.167	964.167
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de filtro aire	1.253.420	1.253.420
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro aire	1.339.400	1.339.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro aire	1.108.792	1.108.792
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro aire	1.108.500	1.108.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro aire	1.108.700	1.108.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro aire	1.157.000	1.157.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro aire	964.167	964.167

Propuestas para el Item 8 - Instalacion de filtro aire (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
8	80111613-9999	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	166.667	166.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	216.670	216.670
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	232.600	232.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	191.667	191.667
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	191.500	191.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	191.600	191.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	200.000	200.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	166.667	166.667

Propuestas para el Item 9 - Provision de filtro liquido refrigerante del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
9	72102201-006	Provision de filtro liquido refrigerante	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro liquido refrigerante	429.167	429.167
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Paraguaya	Provision de filtro liquido refrigerante	557.920	557.920
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro liquido refrigerante	591.700	591.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro liquido refrigerante	493.542	493.542
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro liquido refrigerante	493.500	493.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro liquido refrigerante	493.500	493.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro liquido refrigerante	515.000	515.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro liquido refrigerante	429.167	429.167

Propuestas para el Item 10 - Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
10	80111613-9999	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	139.000	139.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	180.700	180.700
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	191.600	191.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	159.850	159.850
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	159.500	159.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	159.800	159.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	166.800	166.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	139.000	139.000

Propuestas para el Item 11 - Provision de correa del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
11	72102201-006	Provision de correa	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de correa	248.667	248.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de correa	323.270	323.270
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de correa	136.100	136.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de correa	285.967	285.967
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de correa	285.500	285.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de correa	285.900	285.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de correa	298.400	298.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de correa	248.667	248.667

Propuestas para el Item 12 - Instalacion de correa (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
12	80111613-9999	Instalacion de correa (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de correa (Mano de obra)	89.267	89.267
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	116.050	116.050
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de correa (Mano de obra)	49.900	49.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	102.657	102.657
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	102.500	102.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de correa (Mano de obra)	102.600	102.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de correa (Mano de obra)	107.120	107.120
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	89.267	89.267

Propuestas para el Item 13 - Provision de aceite 15W40 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
13	72102201-006	Provision de aceite 15W40	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de aceite 15W40	89.267	89.267
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Argentino	Provision de aceite 15W40	116.050	116.050
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de aceite 15W40	122.000	122.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de aceite 15W40	102.657	102.657
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de aceite 15W40	102.500	102.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de aceite 15W40	102.600	102.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de aceite 15W40	107.120	107.120
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de aceite 15W40	89.267	89.267

Propuestas para el Item 14 - Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
14	80111613-9999	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	65.767	65.767
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	85.500	85.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	93.300	93.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	75.632	75.632
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	75.500	75.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	75.600	75.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	78.920	78.920
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	65.767	65.767

Propuestas para el Item 15 - Provision de liquido refrigerante del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
15	72102201-006	Provision de liquido refrigerante	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de liquido refrigerante	36.767	36.767
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Paraguaya	Provision de liquido refrigerante	47.800	47.800
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de liquido refrigerante	51.600	51.600

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de liquido refrigerante	42.282	42.282
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de liquido refrigerante	42.000	42.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de liquido refrigerante	42.200	42.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Provision de liquido refrigerante	44.120	44.120
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de liquido refrigerante	36.767	36.767

Propuestas para el Item 16 - Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
16	80111613-9999	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	29.933	29.933
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	38.910	38.910
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	41.700	41.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	34.423	34.423

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	34.000	34.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	34.400	34.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	35.920	35.920
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	29.933	29.933

Propuestas para el Item 17 - Provision de bateria libre de mantenimiento del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
17	72102201-006	Provision de bateria libre de mantenimiento	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bateria libre de mantenimiento	1.417.500	1.417.500
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Bolivia	Provision de bateria libre de mantenimiento	1.842.750	1.842.750
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bateria libre de mantenimiento	1.166.300	1.166.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bateria libre de mantenimiento	1.630.125	1.630.125
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bateria libre de mantenimiento	1.630.000	1.630.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bateria libre de mantenimiento	1.630.100	1.630.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de bateria libre de mantenimiento	1.701.000	1.701.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bateria libre de mantenimiento	1.417.500	1.417.500

Propuestas para el Item 18 - Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
18	80111613-9999	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	153.667	153.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	199.770	199.770
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	130.700	130.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	176.717	176.717
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	176.500	176.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	176.700	176.700

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	184.400	184.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	153.667	153.667

Propuestas para el Item 19 - Provision de cables de bateria del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
19	72102201-006	Provision de cables de bateria	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de cables de bateria	115.467	115.467
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Paraguaya	Provision de cables de bateria	150.110	150.110
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de cables de bateria	64.900	64.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de cables de bateria	132.787	132.787
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de cables de bateria	132.500	132.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de cables de bateria	132.700	132.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de cables de bateria	138.560	138.560
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de cables de bateria	115.467	115.467

Propuestas para el Item 20 - Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
20	80111613-9999	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	71.767	71.767
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	93.300	93.300
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	39.700	39.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	82.532	82.532
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	82.500	82.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	82.500	82.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	86.120	86.120
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	71.767	71.767

Propuestas para el Item 21 - Provision de bornes de bateria del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
21	72102201-006	Provision de bornes de bateria	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bornes de bateria	38.667	38.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de bornes de bateria	50.270	50.270
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bornes de bateria	21.400	21.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bornes de bateria	44.467	44.467
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bornes de bateria	44.000	44.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bornes de bateria	44.400	44.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de bornes de bateria	46.400	46.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bornes de bateria	38.667	38.667

Propuestas para el Item 22 - Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
22	80111613-9999	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	17.133	17.133

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	22.270	22.270
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	9.400	9.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	19.703	19.703
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	19.500	19.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	19.700	19.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	20.560	20.560
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	17.133	17.133

Propuestas para el Item 23 - Provision de calentador de camisas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
23	72102201-006	Provision de calentador de camisas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de calentador de camisas.	2.925.833	2.925.833

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de calentador de camisas.	3.803.580	3.803.580
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de calentador de camisas.	1.628.200	1.628.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de calentador de camisas.	3.364.708	3.364.708
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de calentador de camisas.	3.364.500	3.364.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de calentador de camisas.	3.364.700	3.364.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de calentador de camisas.	3.511.000	3.511.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de calentador de camisas.	2.925.833	2.925.833

Propuestas para el Item 24 - Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
24	80111613-9999	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	367.500	367.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	477.750	477.750
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	208.100	208.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	422.625	422.625
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	422.500	422.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	422.600	422.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	441.000	441.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	367.500	367.500

Propuestas para el Item 25 - Provision de motor de arranque del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
25	72102201-006	Provision de motor de arranque	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de motor de arranque	2.845.000	2.845.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de motor de arranque	3.698.500	3.698.500
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de motor de arranque	1.610.600	1.610.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de motor de arranque	3.271.750	3.271.750
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de motor de arranque	3.271.500	3.271.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de motor de arranque	3.271.700	3.271.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de motor de arranque	3.414.000	3.414.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de motor de arranque	2.845.000	2.845.000

Propuestas para el Item 26 - Instalacion de motor de arranque (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
26	80111613-9999	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	531.667	531.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	691.170	691.170
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	294.200	294.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	611.417	611.417
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	611.000	611.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	611.400	611.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	638.000	638.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	531.667	531.667

Propuestas para el Item 27 - Reparacion de motor de arranque* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
27	72102201-006	Reparacion de motor de arranque*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de motor de arranque*	1.151.667	1.151.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de motor de arranque*	1.497.170	1.497.170
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Reparacion de motor de arranque*	641.900	641.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de motor de arranque*	1.324.417	1.324.417
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de motor de arranque*	1.324.000	1.324.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de motor de arranque*	1.324.400	1.324.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de motor de arranque*	1.382.000	1.382.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de motor de arranque*	1.151.667	1.151.667

Propuestas para el Item 28 - Provision de alternador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
28	72102201-006	Provision de alternador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de alternador	2.784.167	2.784.167
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de alternador	3.619.420	3.619.420
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de alternador	1.535.200	1.535.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de alternador	3.201.792	3.201.792
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de alternador	3.201.500	3.201.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de alternador	3.201.700	3.201.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de alternador	3.341.000	3.341.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de alternador	2.784.167	2.784.167

Propuestas para el Item 29 - Instalacion de alternador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
29	80111613-9999	Instalacion de alternador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de alternador (Mano de obra)	530.000	530.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	689.000	689.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de alternador (Mano de obra)	301.900	301.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	609.500	609.500
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	609.500	609.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de alternador (Mano de obra)	609.500	609.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de alternador (Mano de obra)	636.000	636.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	530.000	530.000

Propuestas para el Item 30 - Mantenimiento de bomba de combustible* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
30	72102201-006	Mantenimiento de bomba de combustible*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento de bomba de combustible*	2.946.667	2.946.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	3.830.670	3.830.670

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Mantenimiento de bomba de combustible*	1.675.900	1.675.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	3.388.667	3.388.667
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	3.388.500	3.388.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de bomba de combustible*	3.388.600	3.388.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de bomba de combustible*	3.536.000	3.536.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	2.946.667	2.946.667

Propuestas para el Item 31 - Provision de cargador de bateria. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
31	72102201-006	Provision de cargador de bateria.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de cargador de bateria.	1.457.000	1.457.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de cargador de bateria.	1.894.100	1.894.100
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de cargador de bateria.	823.800	823.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de cargador de bateria.	1.675.550	1.675.550

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de cargador de bateria.	1.675.500	1.675.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de cargador de bateria.	1.675.500	1.675.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de cargador de bateria.	1.748.400	1.748.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de cargador de bateria.	1.457.000	1.457.000

Propuestas para el Item 32 - Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
32	80111613-9999	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	297.500	297.500
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	386.750	386.750
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	168.100	168.100

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	342.125	342.125
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	342.000	342.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	342.100	342.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	357.000	357.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	297.500	297.500

Propuestas para el Item 33 - Provision de Medidor de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
33	72102201-006	Provision de Medidor de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de Medidor de combustible	1.734.167	1.734.167
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de Medidor de combustible	2.254.420	2.254.420
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de Medidor de combustible	975.700	975.700

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de Medidor de combustible	1.994.292	1.994.292
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de Medidor de combustible	1.994.000	1.994.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de Medidor de combustible	1.994.200	1.994.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de Medidor de combustible	2.081.000	2.081.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de Medidor de combustible	1.734.167	1.734.167

Propuestas para el Item 34 - Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
34	80111613-9999	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	464.167	464.167
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	603.420	603.420
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	254.200	254.200

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	533.792	533.792
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	533.500	533.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	533.700	533.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	557.000	557.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	464.167	464.167

Propuestas para el Item 35 - Provision de bulbo de presion de aceite del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
35	72102201-006	Provision de bulbo de presion de aceite	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de presion de aceite	820.933	820.933
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de bulbo de presion de aceite	1.067.210	1.067.210

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bulbo de presion de aceite	466.200	466.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bulbo de presion de aceite	944.073	944.073
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bulbo de presion de aceite	944.000	944.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de presion de aceite	944.000	944.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de bulbo de presion de aceite	985.120	985.120
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bulbo de presion de aceite	820.933	820.933

Propuestas para el Item 36 - Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
36	80111613-9999	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	161.333	161.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	209.730	209.730

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	90.500	90.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	185.533	185.533
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	185.500	185.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	185.500	185.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	193.600	193.600
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	161.333	161.333

Propuestas para el Item 37 - Provision de bulbo de temperatura del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
37	72102201-006	Provision de bulbo de temperatura	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de temperatura	649.167	649.167

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de bulbo de temperatura	843.920	843.920
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bulbo de temperatura	365.000	365.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bulbo de temperatura	746.542	746.542
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bulbo de temperatura	746.500	746.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de temperatura	746.500	746.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de bulbo de temperatura	779.000	779.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bulbo de temperatura	649.167	649.167

Propuestas para el Item 38 - Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
38	80111613-9999	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	127.933	127.933
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	166.310	166.310
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	72.400	72.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	147.123	147.123
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	147.000	147.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	147.100	147.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	153.520	153.520
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	127.933	127.933

Propuestas para el Item 39 - Provision de termostato (válvula termostática) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
39	72102201-006	Provision de termostato (válvula termostática)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de termostato (válvula termostática)	397.600	397.600
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de termostato (válvula termostática)	516.880	516.880
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de termostato (válvula termostática)	226.000	226.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de termostato (válvula termostática)	457.240	457.240
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de termostato (válvula termostática)	457.000	457.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de termostato (válvula termostática)	457.200	457.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de termostato (válvula termostática)	477.120	477.120
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de termostato (válvula termostática)	397.600	397.600

Propuestas para el Item 40 - Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
40	80111613-9999	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	117.000	117.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	152.100	152.100

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	64.900	64.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	134.550	134.550
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	134.500	134.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	134.500	134.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	140.400	140.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	117.000	117.000

Propuestas para el Item 41 - Provision de solenoide de corte de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
41	72102201-006	Provision de solenoide de corte de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de solenoide de corte de combustible	2.153.067	2.153.067
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de solenoide de corte de combustible	2.798.990	2.798.990
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de solenoide de corte de combustible	1.184.900	1.184.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de solenoide de corte de combustible	2.476.027	2.476.027
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de solenoide de corte de combustible	2.476.000	2.476.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de solenoide de corte de combustible	2.476.000	2.476.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de solenoide de corte de combustible	2.583.680	2.583.680
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de solenoide de corte de combustible	2.153.067	2.153.067

Propuestas para el Item 42 - Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
42	80111613-9999	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	513.100	513.100
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	667.030	667.030
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	289.600	289.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	590.065	590.065
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	590.000	590.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	590.000	590.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	615.720	615.720

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	513.100	513.100

Propuestas para el Item 43 - Provision de pic up magnético del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
43	72102201-006	Provision de pic up magnético	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de pic up magnético	1.121.667	1.121.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de pic up magnético	1.458.170	1.458.170
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de pic up magnético	626.600	626.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de pic up magnético	1.289.917	1.289.917
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de pic up magnético	1.289.500	1.289.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de pic up magnético	1.289.900	1.289.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de pic up magnético	1.346.000	1.346.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de pic up magnético	1.121.667	1.121.667

Propuestas para el Item 44 - Instalacion de pic up magnético (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
44	80111613-9999	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	285.433	285.433
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	371.060	371.060
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	156.200	156.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	328.248	328.248
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	328.000	328.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	328.200	328.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	342.520	342.520
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	285.433	285.433

Propuestas para el Item 45 - Provision de speed control del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
45	72102201-006	Provision de speed control	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de speed control	4.014.167	4.014.167
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de speed control	5.218.420	5.218.420
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de speed control	2.198.700	2.198.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de speed control	4.616.292	4.616.292
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de speed control	4.616.000	4.616.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de speed control	4.616.200	4.616.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de speed control	4.817.000	4.817.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de speed control	4.014.167	4.014.167

Propuestas para el Item 46 - Instalacion de speed control (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
46	80111613-9999	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de speed control (Mano de obra)	649.167	649.167

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	843.920	843.920
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de speed control (Mano de obra)	361.600	361.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	746.542	746.542
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	746.500	746.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de speed control (Mano de obra)	746.500	746.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de speed control (Mano de obra)	779.000	779.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	649.167	649.167

Propuestas para el Item 47 - Provision de tablero de comando del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
47	72102201-006	Provision de tablero de comando	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de tablero de comando	5.865.833	5.865.833

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de tablero de comando	7.625.580	7.625.580
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de tablero de comando	3.266.100	3.266.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de tablero de comando	6.745.708	6.745.708
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de tablero de comando	6.745.500	6.745.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de tablero de comando	6.745.700	6.745.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de tablero de comando	7.039.000	7.039.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de tablero de comando	5.865.833	5.865.833

Propuestas para el Item 48 - Instalacion de tablero de comando (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
48	80111613-9999	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1.384.167	1.384.167

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1.799.420	1.799.420
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	780.800	780.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1.591.792	1.591.792
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1.591.500	1.591.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1.591.700	1.591.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1.661.000	1.661.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1.384.167	1.384.167

Propuestas para el Item 49 - Provision de tablero de transferencia automatica. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
49	72102201-006	Provision de tablero de transferencia automatica.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de tablero de transferencia automatica.	12.600.833	12.600.833
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de tablero de transferencia automatica.	16.381.080	16.381.080
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de tablero de transferencia automatica.	5.863.200	5.863.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de tablero de transferencia automatica.	14.490.958	14.490.958
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de tablero de transferencia automatica.	14.490.500	14.490.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de tablero de transferencia automatica.	14.490.900	14.490.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de tablero de transferencia automatica.	15.121.000	15.121.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de tablero de transferencia automatica.	12.600.833	12.600.833

Propuestas para el Item 50 - Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
50	80111613-9999	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	2.350.833	2.350.833
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	3.056.080	3.056.080
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	1.091.500	1.091.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	2.703.458	2.703.458
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	2.703.000	2.703.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	2.703.400	2.703.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	2.821.000	2.821.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	2.350.833	2.350.833

Propuestas para el Item 51 - Limpieza de radiador (incluye soldadura)* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
51	80111613-9999	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	1.580.000	1.580.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	2.054.000	2.054.000
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	863.200	863.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	1.817.000	1.817.000
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	1.817.000	1.817.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	1.817.000	1.817.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	1.896.000	1.896.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	1.580.000	1.580.000

Propuestas para el Item 52 - Provision de radiador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
52	72102201-006	Provision de radiador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de radiador	4.484.167	4.484.167
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de radiador	5.829.420	5.829.420
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de radiador	2.542.500	2.542.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de radiador	5.156.792	5.156.792
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de radiador	5.156.500	5.156.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de radiador	5.156.700	5.156.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de radiador	5.381.000	5.381.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de radiador	4.484.167	4.484.167

Propuestas para el Item 53 - Instalacion de radiador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
53	80111613-9999	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de radiador (Mano de obra)	679.533	679.533
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	883.390	883.390
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de radiador (Mano de obra)	380.300	380.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	781.463	781.463

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	781.000	781.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de radiador (Mano de obra)	781.400	781.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de radiador (Mano de obra)	815.440	815.440
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	679.533	679.533

Propuestas para el Item 54 - Provision de bomba de agua del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
54	72102201-006	Provision de bomba de agua	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bomba de agua	2.091.667	2.091.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de bomba de agua	2.719.170	2.719.170
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bomba de agua	1.172.200	1.172.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bomba de agua	2.405.417	2.405.417
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bomba de agua	2.405.000	2.405.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bomba de agua	2.405.400	2.405.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de bomba de agua	2.510.000	2.510.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bomba de agua	2.091.667	2.091.667

Propuestas para el Item 55 - Instalacion de bomba de agua (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
55	80111613-9999	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	513.333	513.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	667.330	667.330
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	282.600	282.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	590.333	590.333
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	590.000	590.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	590.300	590.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	616.000	616.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	513.333	513.333

Propuestas para el Item 56 - Mantenimiento de picos inyectores* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
56	72102201-006	Mantenimiento de picos inyectores*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento de picos inyectores*	3.133.333	3.133.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	4.073.330	4.073.330
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Mantenimiento de picos inyectores*	1.723.200	1.723.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	3.603.333	3.603.333
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	3.603.000	3.603.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de picos inyectores*	3.603.300	3.603.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de picos inyectores*	3.760.000	3.760.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	3.133.333	3.133.333

Propuestas para el Item 57 - Provision de pico inyector del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
57	72102201-006	Provision de pico inyector	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de pico inyector	3.969.333	3.969.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de pico inyector	5.160.130	5.160.130
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de pico inyector	2.169.900	2.169.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de pico inyector	4.564.733	4.564.733
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de pico inyector	4.564.500	4.564.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de pico inyector	4.564.700	4.564.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de pico inyector	4.763.200	4.763.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de pico inyector	3.969.333	3.969.333

Propuestas para el Item 58 - Instalacion de pico inyector (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
58	80111613-9999	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	682.500	682.500
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	887.250	887.250

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	377.100	377.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	784.875	784.875
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	784.500	784.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	784.800	784.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	819.000	819.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	682.500	682.500

Propuestas para el Item 59 - Reparacion de tablero de comando* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
59	72102201-006	Reparacion de tablero de comando*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de comando*	1.842.500	1.842.500
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de comando*	2.395.250	2.395.250

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Reparacion de tablero de comando*	1.048.700	1.048.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de comando*	2.118.875	2.118.875
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de comando*	2.118.500	2.118.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de comando*	2.118.800	2.118.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de comando*	2.211.000	2.211.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de tablero de comando*	1.842.500	1.842.500

Propuestas para el Item 60 - Reparacion de bomba inyectora* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
60	72102201-006	Reparacion de bomba inyectora*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de bomba inyectora*	3.942.500	3.942.500
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de bomba inyectora*	5.125.250	5.125.250
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Reparacion de bomba inyectora*	2.230.000	2.230.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de bomba inyectora*	4.533.875	4.533.875

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de bomba inyectora*	4.533.500	4.533.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de bomba inyectora*	4.533.800	4.533.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de bomba inyectora*	4.731.000	4.731.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de bomba inyectora*	3.942.500	3.942.500

Propuestas para el Item 61 - Provision de regulador de voltaje del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
61	72102201-006	Provision de regulador de voltaje	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de regulador de voltaje	2.837.833	2.837.833
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de regulador de voltaje	3.689.180	3.689.180
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de regulador de voltaje	1.590.700	1.590.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de regulador de voltaje	3.263.508	3.263.508
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de regulador de voltaje	3.263.500	3.263.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de regulador de voltaje	3.263.500	3.263.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de regulador de voltaje	3.405.400	3.405.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de regulador de voltaje	2.837.833	2.837.833

Propuestas para el Item 62 - Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
62	80111613-9999	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	502.600	502.600
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	653.380	653.380
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	281.700	281.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	577.990	577.990
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	577.500	577.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	577.900	577.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	603.120	603.120
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	502.600	502.600

Propuestas para el Item 63 - Provision de gobernador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
63	72102201-006	Provision de gobernador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de gobernador	4.047.500	4.047.500
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de gobernador	5.261.750	5.261.750
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de gobernador	2.290.600	2.290.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de gobernador	4.654.625	4.654.625
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de gobernador	4.654.500	4.654.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de gobernador	4.654.600	4.654.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de gobernador	4.857.000	4.857.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de gobernador	4.047.500	4.047.500

Propuestas para el Item 64 - Instalacion de gobernador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
64	80111613-9999	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	679.167	679.167
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	882.920	882.920
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	371.600	371.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	781.042	781.042
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	781.000	781.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	781.000	781.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	815.000	815.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	679.167	679.167

Propuestas para el Item 65 - Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
65	72102201-006	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	2.892.500	2.892.500
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	3.760.250	3.760.250
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	1.323.200	1.323.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	3.326.375	3.326.375
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	3.326.000	3.326.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	3.326.300	3.326.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	3.471.000	3.471.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	2.892.500	2.892.500

Propuestas para el Item 66 - Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
66	80111613-9999	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	364.167	364.167
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	473.420	473.420

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	170.800	170.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	418.792	418.792
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	418.500	418.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	418.700	418.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	437.000	437.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	364.167	364.167

Propuestas para el Item 67 - Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores. * del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
67	72102201-006	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores. *	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores. *	1.662.500	1.662.500
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores. *	2.161.250	2.161.250
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores. *	778.100	778.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores. *	1.911.875	1.911.875
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores. *	1.911.500	1.911.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores. *	1.911.800	1.911.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores. *	1.995.000	1.995.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores. *	1.662.500	1.662.500

Propuestas para el Item 68 - Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa) * del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
68	72102201-006	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa) *	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa) *	3.591.667	3.591.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa) *	4.669.170	4.669.170
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa) *	2.030.200	2.030.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa) *	4.130.417	4.130.417
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa) *	4.130.000	4.130.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa) *	4.130.400	4.130.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa) *	4.310.000	4.310.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa) *	3.591.667	3.591.667

Propuestas para el Item 69 - Provision de manguera para combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
69	72102201-006	Provision de manguera para combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de manguera para combustible	574.167	574.167
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de manguera para combustible	746.420	746.420
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de manguera para combustible	324.400	324.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de manguera para combustible	660.292	660.292
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de manguera para combustible	660.000	660.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de manguera para combustible	660.200	660.200

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de manguera para combustible	689.000	689.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de manguera para combustible	574.167	574.167

Propuestas para el Item 70 - Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
70	80111613-9999	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	109.833	109.833
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	142.780	142.780
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	61.800	61.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	126.308	126.308

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	126.000	126.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	126.300	126.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	131.800	131.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	109.833	109.833

Propuestas para el Item 71 - Provision del ventilador del radiador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
71	72102201-006	Provision del ventilador del radiador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision del ventilador del radiador	2.188.833	2.188.833
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision del ventilador del radiador	2.845.480	2.845.480

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision del ventilador del radiador	1.236.600	1.236.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision del ventilador del radiador	2.517.158	2.517.158
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision del ventilador del radiador	2.517.000	2.517.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision del ventilador del radiador	2.517.100	2.517.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision del ventilador del radiador	2.626.600	2.626.600
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision del ventilador del radiador	2.188.833	2.188.833

Propuestas para el Item 72 - Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
72	80111613-9999	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	449.167	449.167

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	583.920	583.920
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	252.500	252.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	516.542	516.542
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	516.500	516.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	516.500	516.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	539.000	539.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	449.167	449.167

Propuestas para el Item 73 - Reparacion del silenciador* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
73	72102201-006	Reparacion del silenciador*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion del silenciador*	1.559.167	1.559.167
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion del silenciador*	2.026.920	2.026.920
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Reparacion del silenciador*	863.200	863.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion del silenciador*	1.793.042	1.793.042
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion del silenciador*	1.793.000	1.793.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion del silenciador*	1.793.000	1.793.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion del silenciador*	1.871.000	1.871.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion del silenciador*	1.559.167	1.559.167

Propuestas para el Item 74 - Provision de Supervisor de tension (tres fases) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
74	72102201-006	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	859.167	859.167
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.116.920	1.116.920

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	472.500	472.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	988.042	988.042
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	988.000	988.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	988.000	988.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.031.000	1.031.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	859.167	859.167

Propuestas para el Item 75 - Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
75	80111613-9999	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	127.933	127.933

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	166.310	166.310
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	70.700	70.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	147.123	147.123
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	147.000	147.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	147.100	147.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	153.520	153.520
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	127.933	127.933

Propuestas para el Item 76 - Provision de temporizador electronico del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
76	72102201-006	Provision de temporizador electronico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de temporizador electronico	1.315.933	1.315.933
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de temporizador electronico	1.710.710	1.710.710
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de temporizador electronico	746.600	746.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de temporizador electronico	1.513.323	1.513.323
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de temporizador electronico	1.513.000	1.513.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de temporizador electronico	1.513.300	1.513.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de temporizador electronico	1.579.120	1.579.120
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de temporizador electronico	1.315.933	1.315.933

Propuestas para el Item 77 - Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
77	80111613-9999	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	197.667	197.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	256.970	256.970

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	109.000	109.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	227.317	227.317
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	227.000	227.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	227.300	227.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	237.200	237.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	197.667	197.667

Propuestas para el Item 78 - Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) * del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
78	72102201-006	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	2.650.000	2.650.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.445.000	3.445.000
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	1.211.100	1.211.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.047.500	3.047.500
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.047.500	3.047.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.047.500	3.047.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.180.000	3.180.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	2.650.000	2.650.000

Propuestas para el Item 79 - Provision de tanque de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
79	72102201-006	Provision de tanque de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de tanque de combustible	7.750.000	7.750.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de tanque de combustible	10.075.000	10.075.000
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de tanque de combustible	3.589.800	3.589.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de tanque de combustible	8.912.500	8.912.500
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de tanque de combustible	8.912.500	8.912.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de tanque de combustible	8.912.500	8.912.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de tanque de combustible	9.300.000	9.300.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de tanque de combustible	7.750.000	7.750.000

Propuestas para el Item 80 - Instalacion de tanque de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
80	72102201-006	Instalacion de tanque de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de tanque de combustible	1.375.000	1.375.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de tanque de combustible	1.787.500	1.787.500
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Instalacion de tanque de combustible	642.300	642.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de tanque de combustible	1.581.250	1.581.250
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de tanque de combustible	1.581.000	1.581.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tanque de combustible	1.581.200	1.581.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tanque de combustible	1.650.000	1.650.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de tanque de combustible	1.375.000	1.375.000

Propuestas para el Item 81 - Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
81	80111613-9999	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	7.364.333	7.364.333

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	9.573.630	9.573.630
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	5.491.400	5.491.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	8.468.983	8.468.983
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	8.468.500	8.468.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	8.468.900	8.468.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	8.837.200	8.837.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	7.364.333	7.364.333

Propuestas para el Item 82 - Verificacion de funcionamiento de grupo generador* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
82	80111613-9999	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	2.343.667	2.343.667

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	3.046.770	3.046.770
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	1.870.400	1.870.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	2.695.217	2.695.217
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	2.695.000	2.695.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	2.695.200	2.695.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	2.812.400	2.812.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	2.343.667	2.343.667

Propuestas para el Item 83 - Provision de filtro de aceite del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
83	72102201-006	Provision de filtro de aceite	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro de aceite	911.667	911.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de filtro de aceite	1.185.170	1.185.170
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro de aceite	1.278.600	1.278.600

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro de aceite	1.048.417	1.048.417
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro de aceite	1.048.000	1.048.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro de aceite	1.048.400	1.048.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro de aceite	1.094.000	1.094.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro de aceite	911.667	911.667

Propuestas para el Item 84 - Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
84	80111613-9999	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	280.333	280.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	364.430	364.430
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	394.900	394.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	322.383	322.383

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	322.000	322.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	322.300	322.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	336.400	336.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	280.333	280.333

Propuestas para el Item 85 - Provision de filtro de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
85	72102201-006	Provision de filtro de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro de combustible	949.300	949.300
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de filtro de combustible	1.234.090	1.234.090
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro de combustible	1.303.200	1.303.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro de combustible	1.091.695	1.091.695
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro de combustible	1.091.500	1.091.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro de combustible	1.091.600	1.091.600

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro de combustible	1.139.160	1.139.160
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro de combustible	949.300	949.300

Propuestas para el Item 86 - Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
86	80111613-9999	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	158.000	158.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	205.400	205.400
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	216.300	216.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	181.700	181.700
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	181.500	181.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	181.700	181.700

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	189.600	189.600
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	158.000	158.000

Propuestas para el Item 87 - Provision de filtro aire del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
87	72102201-006	Provision de filtro aire	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro aire	1.150.333	1.150.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de filtro aire	1.495.430	1.495.430
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro aire	1.577.500	1.577.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro aire	1.322.883	1.322.883
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro aire	1.322.500	1.322.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro aire	1.322.800	1.322.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro aire	1.380.400	1.380.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro aire	1.150.333	1.150.333

Propuestas para el Item 88 - Instalacion de filtro aire (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
88	80111613-9999	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	180.667	180.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	234.870	234.870
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	248.500	248.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	207.767	207.767
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	207.500	207.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	207.700	207.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	216.800	216.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	180.667	180.667

Propuestas para el Item 89 - Provision de filtro liquido refrigerante del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
89	72102201-006	Provision de filtro liquido refrigerante	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro liquido refrigerante	515.833	515.833
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Paraguaya	Provision de filtro liquido refrigerante	670.580	670.580
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro liquido refrigerante	734.800	734.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro liquido refrigerante	593.208	593.208
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro liquido refrigerante	593.000	593.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro liquido refrigerante	593.200	593.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro liquido refrigerante	619.000	619.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro liquido refrigerante	515.833	515.833

Propuestas para el Item 90 - Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
90	80111613-9999	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	144.333	144.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	187.630	187.630
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	204.200	204.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	165.983	165.983
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	165.500	165.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	165.900	165.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	173.200	173.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	144.333	144.333

Propuestas para el Item 91 - Provision de correa del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
91	72102201-006	Provision de correa	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de correa	364.033	364.033
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de correa	473.240	473.240
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de correa	206.700	206.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de correa	418.638	418.638
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de correa	418.500	418.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de correa	418.600	418.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de correa	436.840	436.840
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de correa	364.033	364.033

Propuestas para el Item 92 - Instalacion de correa (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
92	80111613-9999	Instalacion de correa (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de correa (Mano de obra)	198.367	198.367
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	257.880	257.880

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de correa (Mano de obra)	110.000	110.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	228.122	228.122
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	228.000	228.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de correa (Mano de obra)	228.100	228.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de correa (Mano de obra)	238.040	238.040
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	198.367	198.367

Propuestas para el Item 93 - Provision de aceite 15W40 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
93	72102201-006	Provision de aceite 15W40	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de aceite 15W40	103.100	103.100
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Argentina	Provision de aceite 15W40	134.030	134.030
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de aceite 15W40	140.900	140.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de aceite 15W40	118.565	118.565

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de aceite 15W40	118.500	118.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de aceite 15W40	118.500	118.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de aceite 15W40	123.720	123.720
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de aceite 15W40	103.100	103.100

Propuestas para el Item 94 - Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
94	80111613-9999	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	97.500	97.500
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	126.750	126.750
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	136.400	136.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	112.125	112.125
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	112.000	112.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	112.100	112.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	117.000	117.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	97.500	97.500

Propuestas para el Item 95 - Provision de liquido refrigerante del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
95	72102201-006	Provision de liquido refrigerante	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de liquido refrigerante	43.433	43.433
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Paraguaya	Provision de liquido refrigerante	56.460	56.460
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de liquido refrigerante	61.400	61.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de liquido refrigerante	49.948	49.948
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de liquido refrigerante	49.500	49.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de liquido refrigerante	49.900	49.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Provision de liquido refrigerante	52.120	52.120

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de liquido refrigerante	43.433	43.433

Propuestas para el Item 96 - Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
96	80111613-9999	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	34.500	34.500
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	44.850	44.850
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	48.400	48.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	39.675	39.675
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	39.500	39.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	39.600	39.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	41.400	41.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	34.500	34.500

Propuestas para el Item 97 - Provision de bateria libre de mantenimiento del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
97	72102201-006	Provision de bateria libre de mantenimiento	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bateria libre de mantenimiento	1.754.033	1.754.033
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Bolivia	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.280.240	2.280.240
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bateria libre de mantenimiento	1.444.900	1.444.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.017.138	2.017.138
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.017.000	2.017.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.017.100	2.017.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.104.840	2.104.840
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bateria libre de mantenimiento	1.754.033	1.754.033

Propuestas para el Item 98 - Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
98	80111613-9999	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	223.567	223.567
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	290.640	290.640
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	188.400	188.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	257.102	257.102
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	257.000	257.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	257.100	257.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	268.280	268.280
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	223.567	223.567

Propuestas para el Item 99 - Provision de cables de bateria del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
99	72102201-006	Provision de cables de bateria	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de cables de bateria	121.800	121.800
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Paraguaya	Provision de cables de bateria	158.340	158.340
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de cables de bateria	67.800	67.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de cables de bateria	140.070	140.070
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de cables de bateria	140.000	140.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de cables de bateria	140.000	140.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de cables de bateria	146.160	146.160
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de cables de bateria	121.800	121.800

Propuestas para el Item 100 - Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
100	80111613-9999	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	77.633	77.633
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	100.920	100.920

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	43.600	43.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	89.278	89.278
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	89.000	89.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	89.200	89.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	93.160	93.160
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	77.633	77.633

Propuestas para el Item 101 - Provision de bornes de bateria del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
101	72102201-006	Provision de bornes de bateria	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bornes de bateria	43.433	43.433
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de bornes de bateria	56.460	56.460
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bornes de bateria	24.300	24.300

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bornes de bateria	49.948	49.948
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bornes de bateria	49.500	49.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bornes de bateria	49.900	49.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de bornes de bateria	52.120	52.120
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bornes de bateria	43.433	43.433

Propuestas para el Item 102 - Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
102	80111613-9999	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	6.807	6.807
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	8.850	8.850
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	3.800	3.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	7.828	7.828

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	7.500	7.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	7.800	7.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	8.168	8.168
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	6.807	6.807

Propuestas para el Item 103 - Provision de calentador de camisas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
103	72102201-006	Provision de calentador de camisas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de calentador de camisas.	3.451.000	3.451.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de calentador de camisas.	4.486.300	4.486.300
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de calentador de camisas.	1.937.900	1.937.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de calentador de camisas.	3.968.650	3.968.650

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de calentador de camisas.	3.968.500	3.968.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de calentador de camisas.	3.968.600	3.968.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de calentador de camisas.	4.141.200	4.141.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de calentador de camisas.	3.451.000	3.451.000

Propuestas para el Item 104 - Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
104	80111613-9999	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	407.667	407.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	529.970	529.970
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	224.700	224.700

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	468.817	468.817
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	468.500	468.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	468.800	468.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	489.200	489.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	407.667	407.667

Propuestas para el Item 105 - Provision de motor de arranque del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
105	72102201-006	Provision de motor de arranque	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de motor de arranque	4.319.767	4.319.767
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de motor de arranque	5.615.700	5.615.700

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de motor de arranque	2.431.400	2.431.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de motor de arranque	4.967.732	4.967.732
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de motor de arranque	4.967.500	4.967.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de motor de arranque	4.967.700	4.967.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de motor de arranque	5.183.720	5.183.720
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de motor de arranque	4.319.767	4.319.767

Propuestas para el Item 106 - Instalacion de motor de arranque (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
106	80111613-9999	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	581.667	581.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	756.170	756.170

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	326.600	326.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	668.917	668.917
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	668.500	668.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	668.900	668.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	698.000	698.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	581.667	581.667

Propuestas para el Item 107 - Reparacion de motor de arranque* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
107	80111613-9999	Reparacion de motor de arranque*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de motor de arranque*	1.225.667	1.225.667

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de motor de arranque*	1.593.370	1.593.370
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion de motor de arranque*	694.400	694.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	n	Reparacion de motor de arranque*	1.409.517	1.409.517
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de motor de arranque*	1.409.500	1.409.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de motor de arranque*	1.409.500	1.409.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de motor de arranque*	1.470.800	1.470.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de motor de arranque*	1.225.667	1.225.667

Propuestas para el Item 108 - Provision de alternador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
108	72102201-006	Provision de alternador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de alternador	3.365.000	3.365.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de alternador	4.374.500	4.374.500
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de alternador	1.907.600	1.907.600

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de alternador	3.869.750	3.869.750
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de alternador	3.869.500	3.869.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de alternador	3.869.700	3.869.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de alternador	4.038.000	4.038.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de alternador	3.365.000	3.365.000

Propuestas para el Item 109 - Instalacion de alternador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
109	80111613-9999	Instalacion de alternador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de alternador (Mano de obra)	543.333	543.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	706.330	706.330
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de alternador (Mano de obra)	301.000	301.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	624.833	624.833

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	624.500	624.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de alternador (Mano de obra)	624.800	624.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de alternador (Mano de obra)	652.000	652.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	543.333	543.333

Propuestas para el Item 110 - Mantenimiento de bomba de combustible* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
110	80111613-9999	Mantenimiento de bomba de combustible*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento de bomba de combustible*	3.116.667	3.116.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	4.051.670	4.051.670
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Mantenimiento de bomba de combustible*	1.732.000	1.732.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	3.584.167	3.584.167
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	3.584.000	3.584.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de bomba de combustible*	3.584.100	3.584.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de bomba de combustible*	3.740.000	3.740.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	3.116.667	3.116.667

Propuestas para el Item 111 - Provision de cargador de bateria. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
111	72102201-006	Provision de cargador de bateria.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de cargador de bateria.	1.697.333	1.697.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de cargador de bateria.	2.206.530	2.206.530
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de cargador de bateria.	929.900	929.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de cargador de bateria.	1.951.933	1.951.933
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de cargador de bateria.	1.951.500	1.951.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de cargador de bateria.	1.951.900	1.951.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de cargador de bateria.	2.036.800	2.036.800

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de cargador de bateria.	1.697.333	1.697.333

Propuestas para el Item 112 - Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
112	80111613-9999	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	332.633	332.633
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	432.420	432.420
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	182.100	182.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	382.528	382.528
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	382.500	382.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	382.500	382.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	399.160	399.160
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	332.633	332.633

Propuestas para el Item 113 - Provision de Medidor de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
113	72102201-006	Provision de Medidor de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de Medidor de combustible	2.171.667	2.171.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de Medidor de combustible	2.823.170	2.823.170
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de Medidor de combustible	1.215.200	1.215.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de Medidor de combustible	2.497.417	2.497.417
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de Medidor de combustible	2.497.000	2.497.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de Medidor de combustible	2.497.400	2.497.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de Medidor de combustible	2.606.000	2.606.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de Medidor de combustible	2.171.667	2.171.667

Propuestas para el Item 114 - Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
114	80111613-9999	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	464.433	464.433
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	603.760	603.760
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	261.200	261.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	534.098	534.098
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	534.000	534.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	534.000	534.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	557.320	557.320

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	464.433	464.433

Propuestas para el Item 115 - Provision de bulbo de presion de aceite del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
115	72102201-006	Provision de bulbo de presion de aceite	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de presion de aceite	891.767	891.767
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de bulbo de presion de aceite	1.159.300	1.159.300
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bulbo de presion de aceite	494.600	494.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bulbo de presion de aceite	1.025.532	1.025.532
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bulbo de presion de aceite	1.025.500	1.025.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de presion de aceite	1.025.500	1.025.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de bulbo de presion de aceite	1.070.120	1.070.120
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bulbo de presion de aceite	891.767	891.767

Propuestas para el Item 116 - Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
116	80111613-9999	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	162.333	162.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	211.030	211.030
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	89.600	89.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	186.683	186.683
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	186.500	186.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	186.600	186.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	194.800	194.800

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	162.333	162.333

Propuestas para el Item 117 - Provision de bulbo de temperatura del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
117	72102201-006	Provision de bulbo de temperatura	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de temperatura	639.667	639.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de bulbo de temperatura	831.570	831.570
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bulbo de temperatura	361.100	361.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bulbo de temperatura	735.617	735.617
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bulbo de temperatura	735.500	735.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de temperatura	735.600	735.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de bulbo de temperatura	767.600	767.600
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bulbo de temperatura	639.667	639.667

Propuestas para el Item 118 - Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
118	80111613-9999	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	140.833	140.833
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	183.080	183.080
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	79.300	79.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	161.958	161.958
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	161.500	161.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	161.900	161.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	169.000	169.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	140.833	140.833

Propuestas para el Item 119 - Provision de termostato (válvula termostática) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
119	72102201-006	Provision de termostato (válvula termostática)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de termostato (válvula termostática)	451.100	451.100
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de termostato (válvula termostática)	586.430	586.430
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de termostato (válvula termostática)	251.200	251.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de termostato (válvula termostática)	518.765	518.765
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de termostato (válvula termostática)	518.500	518.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de termostato (válvula termostática)	518.700	518.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de termostato (válvula termostática)	541.320	541.320
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de termostato (válvula termostática)	451.100	451.100

Propuestas para el Item 120 - Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
120	80111613-9999	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	125.000	125.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	162.500	162.500
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	68.600	68.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	143.750	143.750
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	143.500	143.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	143.700	143.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	150.000	150.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	125.000	125.000

Propuestas para el Item 121 - Provision de solenoide de corte de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
121	72102201-006	Provision de solenoide de corte de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de solenoide de corte de combustible	2.382.367	2.382.367
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de solenoide de corte de combustible	3.097.080	3.097.080
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de solenoide de corte de combustible	1.330.400	1.330.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de solenoide de corte de combustible	2.739.722	2.739.722
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de solenoide de corte de combustible	2.739.500	2.739.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de solenoide de corte de combustible	2.739.700	2.739.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de solenoide de corte de combustible	2.858.840	2.858.840

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de solenoide de corte de combustible	2.382.367	2.382.367

Propuestas para el Item 122 - Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
122	80111613-9999	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	592.367	592.367
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	770.080	770.080
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	330.000	330.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	681.222	681.222
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	681.000	681.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	681.200	681.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	710.840	710.840
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	592.367	592.367

Propuestas para el Item 123 - Provision de pic up magnético del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
123	72102201-006	Provision de pic up magnético	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de pic up magnético	1.362.667	1.362.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de pic up magnético	1.771.470	1.771.470
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de pic up magnético	757.300	757.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de pic up magnético	1.567.067	1.567.067
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de pic up magnético	1.567.000	1.567.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de pic up magnético	1.567.000	1.567.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de pic up magnético	1.635.200	1.635.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de pic up magnético	1.362.667	1.362.667

Propuestas para el Item 124 - Instalacion de pic up magnético (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
124	80111613-9999	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	336.500	336.500
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	437.450	437.450
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	185.900	185.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	386.975	386.975
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	386.500	386.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	386.900	386.900

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	403.800	403.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	336.500	336.500

Propuestas para el Item 125 - Provision de speed control del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
125	72102201-006	Provision de speed control	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de speed control	4.910.333	4.910.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de speed control	6.383.430	6.383.430
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de speed control	2.768.800	2.768.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de speed control	5.646.883	5.646.883
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de speed control	5.646.500	5.646.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de speed control	5.646.800	5.646.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de speed control	5.892.400	5.892.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de speed control	4.910.333	4.910.333

Propuestas para el Item 126 - Instalacion de speed control (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
126	80111613-9999	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de speed control (Mano de obra)	792.333	792.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.030.030	1.030.030
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de speed control (Mano de obra)	448.200	448.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	911.183	911.183
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	911.000	911.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de speed control (Mano de obra)	911.100	911.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de speed control (Mano de obra)	950.800	950.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	792.333	792.333

Propuestas para el Item 127 - Provision de tablero de comando del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
127	72102201-006	Provision de tablero de comando	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de tablero de comando	7.042.333	7.042.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de tablero de comando	9.155.030	9.155.030
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de tablero de comando	3.989.200	3.989.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de tablero de comando	8.098.683	8.098.683
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de tablero de comando	8.098.500	8.098.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de tablero de comando	8.098.600	8.098.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de tablero de comando	8.450.800	8.450.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de tablero de comando	7.042.333	7.042.333

Propuestas para el Item 128 - Instalacion de tablero de comando (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
128	80111613-9999	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1.661.000	1.661.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	2.159.300	2.159.300
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	929.900	929.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1.910.150	1.910.150
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1.910.000	1.910.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1.910.100	1.910.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1.993.200	1.993.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1.661.000	1.661.000

Propuestas para el Item 129 - Provision de tablero de transferencia automatica. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
129	72102201-006	Provision de tablero de transferencia automatica.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de tablero de transferencia automatica.	15.421.000	15.421.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de tablero de transferencia automatica.	20.047.300	20.047.300
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de tablero de transferencia automatica.	7.055.100	7.055.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de tablero de transferencia automatica.	17.734.150	17.734.150
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de tablero de transferencia automatica.	17.734.000	17.734.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de tablero de transferencia automatica.	17.734.100	17.734.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de tablero de transferencia automatica.	18.505.200	18.505.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de tablero de transferencia automatica.	15.421.000	15.421.000

Propuestas para el Item 130 - Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
130	80111613-9999	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	2.921.000	2.921.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	3.797.300	3.797.300
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	1.354.000	1.354.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	3.359.150	3.359.150
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	3.359.000	3.359.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	3.359.100	3.359.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	3.505.200	3.505.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	2.921.000	2.921.000

Propuestas para el Item 131 - Limpieza de radiador (incluye soldadura)* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
131	80111613-9999	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	1.823.333	1.823.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	2.370.330	2.370.330
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	995.500	995.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	2.096.833	2.096.833
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	2.096.500	2.096.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	2.096.800	2.096.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	2.188.000	2.188.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	1.823.333	1.823.333

Propuestas para el Item 132 - Provision de radiador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
132	72102201-006	Provision de radiador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de radiador	5.673.333	5.673.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de radiador	7.375.330	7.375.330
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de radiador	3.221.500	3.221.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de radiador	6.524.333	6.524.333
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de radiador	6.524.000	6.524.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de radiador	6.524.300	6.524.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de radiador	6.808.000	6.808.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de radiador	5.673.333	5.673.333

Propuestas para el Item 133 - Instalacion de radiador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
133	80111613-9999	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de radiador (Mano de obra)	792.767	792.767
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.030.600	1.030.600
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de radiador (Mano de obra)	439.900	439.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	911.682	911.682

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	911.500	911.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de radiador (Mano de obra)	911.600	911.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de radiador (Mano de obra)	951.320	951.320
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	792.767	792.767

Propuestas para el Item 134 - Provision de bomba de agua del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
134	72102201-006	Provision de bomba de agua	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bomba de agua	2.257.667	2.257.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de bomba de agua	2.934.970	2.934.970
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bomba de agua	1.261.400	1.261.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bomba de agua	2.596.317	2.596.317
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bomba de agua	2.596.000	2.596.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bomba de agua	2.596.300	2.596.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de bomba de agua	2.709.200	2.709.200

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bomba de agua	2.257.667	2.257.667

Propuestas para el Item 135 - Instalacion de bomba de agua (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
135	80111613-9999	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	576.667	576.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	749.670	749.670
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	327.500	327.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	663.167	663.167
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	663.000	663.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	663.100	663.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	692.000	692.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	576.667	576.667

Propuestas para el Item 136 - Mantenimiento de picos inyectores* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
136	80111613-9999	Mantenimiento de picos inyectores*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento de picos inyectores*	3.500.000	3.500.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	4.550.000	4.550.000
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Mantenimiento de picos inyectores*	1.941.000	1.941.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	4.025.000	4.025.000
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	4.025.000	4.025.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de picos inyectores*	4.025.000	4.025.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de picos inyectores*	4.200.000	4.200.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	3.500.000	3.500.000

Propuestas para el Item 137 - Provision de pico inyector del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
137	72102201-006	Provision de pico inyector	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de pico inyector	4.711.000	4.711.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de pico inyector	6.124.300	6.124.300
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de pico inyector	2.612.600	2.612.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de pico inyector	5.417.650	5.417.650
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de pico inyector	5.417.500	5.417.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de pico inyector	5.417.600	5.417.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de pico inyector	5.653.200	5.653.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de pico inyector	4.711.000	4.711.000

Propuestas para el Item 138 - Instalacion de pico inyector (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
138	80111613-9999	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	792.333	792.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1.030.030	1.030.030

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	448.300	448.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	911.183	911.183
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	911.000	911.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	911.100	911.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	950.800	950.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	792.333	792.333

Propuestas para el Item 139 - Reparacion de tablero de comando* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
139	80111613-9999	Reparacion de tablero de comando*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de comando*	2.257.667	2.257.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de comando*	2.934.970	2.934.970

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion de tablero de comando*	1.278.300	1.278.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de comando*	2.596.317	2.596.317
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de comando*	2.596.000	2.596.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de comando*	2.596.300	2.596.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de comando*	2.709.200	2.709.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de tablero de comando*	2.257.667	2.257.667

Propuestas para el Item 140 - Reparacion de bomba inyectora.* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
140	80111613-9999	Reparacion de bomba inyectora.*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de bomba inyectora.*	4.711.000	4.711.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de bomba inyectora.*	6.124.300	6.124.300
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion de bomba inyectora.*	2.624.500	2.624.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de bomba inyectora.*	5.417.650	5.417.650

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de bomba inyectora.*	5.417.500	5.417.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de bomba inyectora.*	5.417.600	5.417.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de bomba inyectora.*	5.653.200	5.653.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de bomba inyectora.*	4.711.000	4.711.000

Propuestas para el Item 141 - Provision de regulador de voltaje del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
141	72102201-006	Provision de regulador de voltaje	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de regulador de voltaje	3.044.500	3.044.500
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de regulador de voltaje	3.957.850	3.957.850
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de regulador de voltaje	1.725.700	1.725.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de regulador de voltaje	3.501.175	3.501.175
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de regulador de voltaje	3.501.000	3.501.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de regulador de voltaje	3.501.100	3.501.100

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de regulador de voltaje	3.653.400	3.653.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de regulador de voltaje	3.044.500	3.044.500

Propuestas para el Item 142 - Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
142	80111613-9999	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	583.767	583.767
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	758.900	758.900
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	323.300	323.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	671.332	671.332
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	671.000	671.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	671.300	671.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	700.520	700.520
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	583.767	583.767

Propuestas para el Item 143 - Provision de gobernador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
143	72102201-006	Provision de gobernador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de gobernador	4.830.333	4.830.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de gobernador	6.279.430	6.279.430
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de gobernador	2.732.400	2.732.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de gobernador	5.554.883	5.554.883
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de gobernador	5.554.500	5.554.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de gobernador	5.554.800	5.554.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de gobernador	5.796.400	5.796.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de gobernador	4.830.333	4.830.333

Propuestas para el Item 144 - Instalacion de gobernador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
144	80111613-9999	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	792.333	792.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.030.030	1.030.030
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	445.900	445.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	911.183	911.183
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	911.000	911.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	911.100	911.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	950.800	950.800

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	792.333	792.333

Propuestas para el Item 145 - Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
145	72102201-006	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares.	3.451.000	3.451.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares.	4.486.300	4.486.300
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares.	1.635.100	1.635.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares.	3.968.650	3.968.650
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares.	3.968.500	3.968.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares.	3.968.600	3.968.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares.	4.141.200	4.141.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares.	3.451.000	3.451.000

Propuestas para el Item 146 - Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
146	80111613-9999	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	434.333	434.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	564.630	564.630

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	198.100	198.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	499.483	499.483
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	499.000	499.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	499.400	499.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	521.200	521.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	434.333	434.333

Propuestas para el Item 147 - Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
147	80111613-9999	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	1.441.667	1.441.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	1.874.170	1.874.170
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	661.900	661.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	1.657.917	1.657.917
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	1.657.500	1.657.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	1.657.900	1.657.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	1.730.000	1.730.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	1.441.667	1.441.667

Propuestas para el Item 148 - Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
148	80111613-9999	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	3.451.000	3.451.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	4.486.300	4.486.300
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	1.892.500	1.892.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	3.968.650	3.968.650
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	3.968.500	3.968.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	3.968.600	3.968.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	4.141.200	4.141.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	3.451.000	3.451.000

Propuestas para el Item 149 - Provision de manguera para combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
149	72102201-006	Provision de manguera para combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de manguera para combustible	673.000	673.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de manguera para combustible	874.900	874.900
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de manguera para combustible	371.500	371.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de manguera para combustible	773.950	773.950
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de manguera para combustible	773.500	773.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de manguera para combustible	773.900	773.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de manguera para combustible	807.600	807.600
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de manguera para combustible	673.000	673.000

Propuestas para el Item 150 - Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
150	80111613-9999	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	125.833	125.833
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	163.580	163.580
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	69.500	69.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	144.708	144.708
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	144.500	144.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	144.700	144.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	151.000	151.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	125.833	125.833

Propuestas para el Item 151 - Provision del ventilador del radiador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
151	72102201-006	Provision del ventilador del radiador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision del ventilador del radiador	2.386.833	2.386.833
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision del ventilador del radiador	3.102.880	3.102.880
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision del ventilador del radiador	1.347.700	1.347.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision del ventilador del radiador	2.744.858	2.744.858
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision del ventilador del radiador	2.744.500	2.744.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision del ventilador del radiador	2.744.800	2.744.800

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision del ventilador del radiador	2.864.200	2.864.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision del ventilador del radiador	2.386.833	2.386.833

Propuestas para el Item 152 - Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
152	80111613-9999	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	492.633	492.633
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	640.420	640.420
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	280.100	280.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	566.528	566.528

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	566.500	566.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	566.500	566.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	591.160	591.160
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	492.633	492.633

Propuestas para el Item 153 - Reparacion del silenciador* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
153	80111613-9999	Reparacion del silenciador*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion del silenciador*	1.606.167	1.606.167
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion del silenciador*	2.088.020	2.088.020
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion del silenciador*	890.700	890.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion del silenciador*	1.847.092	1.847.092

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion del silenciador*	1.847.000	1.847.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion del silenciador*	1.847.000	1.847.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion del silenciador*	1.927.400	1.927.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion del silenciador*	1.606.167	1.606.167

Propuestas para el Item 154 - Provision de Supervisor de tension (tres fases) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
154	72102201-006	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.064.333	1.064.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.383.630	1.383.630
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	597.500	597.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.223.983	1.223.983
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.223.500	1.223.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.223.900	1.223.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.277.200	1.277.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.064.333	1.064.333

Propuestas para el Item 155 - Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
155	80111613-9999	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	140.833	140.833
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	183.080	183.080
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	79.600	79.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	161.958	161.958

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	161.500	161.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	161.900	161.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	169.000	169.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	140.833	140.833

Propuestas para el Item 156 - Provision de temporizador electronico del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
156	72102201-006	Provision de temporizador electronico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de temporizador electronico	1.571.767	1.571.767
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de temporizador electronico	2.043.300	2.043.300
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de temporizador electronico	885.300	885.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de temporizador electronico	1.807.532	1.807.532
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de temporizador electronico	1.807.500	1.807.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de temporizador electronico	1.807.500	1.807.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de temporizador electronico	1.886.120	1.886.120
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de temporizador electronico	1.571.767	1.571.767

Propuestas para el Item 157 - Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
157	80111613-9999	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	255.867	255.867
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	332.630	332.630
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	143.300	143.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	294.247	294.247
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	294.000	294.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	294.200	294.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	307.040	307.040
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	255.867	255.867

Propuestas para el Item 158 - Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) * del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
158	80111613-9999	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	2.900.000	2.900.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.770.000	3.770.000
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	1.356.500	1.356.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.335.000	3.335.000
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.335.000	3.335.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.335.000	3.335.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.480.000	3.480.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	2.900.000	2.900.000

Propuestas para el Item 159 - Provision de tanque de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
159	72102201-006	Provision de tanque de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de tanque de combustible	7.750.000	7.750.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de tanque de combustible	10.075.000	10.075.000
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de tanque de combustible	3.527.000	3.527.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de tanque de combustible	8.912.500	8.912.500
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de tanque de combustible	8.912.500	8.912.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de tanque de combustible	8.912.500	8.912.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de tanque de combustible	9.300.000	9.300.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de tanque de combustible	7.750.000	7.750.000

Propuestas para el Item 160 - Instalacion de tanque de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
160	80111613-9999	Instalacion de tanque de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de tanque de combustible	1.875.000	1.875.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de tanque de combustible	2.437.500	2.437.500
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de tanque de combustible	880.800	880.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de tanque de combustible	2.156.250	2.156.250
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de tanque de combustible	2.156.000	2.156.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tanque de combustible	2.156.200	2.156.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tanque de combustible	2.250.000	2.250.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de tanque de combustible	1.875.000	1.875.000

Propuestas para el Item 161 - Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
161	80111613-9999	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	8.452.333	8.452.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	10.988.030	10.988.030
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	6.308.100	6.308.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	9.720.183	9.720.183
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	9.720.000	9.720.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	9.720.100	9.720.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	10.142.800	10.142.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	8.452.333	8.452.333

Propuestas para el Item 162 - Verificacion de funcionamiento de grupo generador* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
162	80111613-9999	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	2.761.900	2.761.900
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	3.590.470	3.590.470
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	2.159.800	2.159.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	3.176.185	3.176.185
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	3.176.000	3.176.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	3.176.100	3.176.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	3.314.280	3.314.280
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	2.761.900	2.761.900

Propuestas para el Item 163 - Provision de filtro de aceite del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
163	72102201-006	Provision de filtro de aceite	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro de aceite	1.075.100	1.075.100
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de filtro de aceite	1.397.630	1.397.630
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro de aceite	1.496.200	1.496.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro de aceite	1.236.365	1.236.365
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro de aceite	1.236.000	1.236.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro de aceite	1.236.300	1.236.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro de aceite	1.290.120	1.290.120
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro de aceite	1.075.100	1.075.100

Propuestas para el Item 164 - Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
164	80111613-9999	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	182.467	182.467
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	237.210	237.210
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	254.800	254.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	209.837	209.837
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	209.500	209.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	209.800	209.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	218.960	218.960
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	182.467	182.467

Propuestas para el Item 165 - Provision de filtro de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
165	72102201-006	Provision de filtro de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro de combustible	1.093.700	1.093.700
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de filtro de combustible	1.421.810	1.421.810
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro de combustible	1.532.900	1.532.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro de combustible	1.257.755	1.257.755
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro de combustible	1.257.500	1.257.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro de combustible	1.257.700	1.257.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro de combustible	1.312.440	1.312.440
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro de combustible	1.093.700	1.093.700

Propuestas para el Item 166 - Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
166	80111613-9999	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	186.867	186.867

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	242.930	242.930
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	256.200	256.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	214.897	214.897
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	214.500	214.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	214.800	214.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	224.240	224.240
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	186.867	186.867

Propuestas para el Item 167 - Provision de filtro aire del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
167	72102201-006	Provision de filtro aire	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro aire	1.372.900	1.372.900

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de filtro aire	1.784.770	1.784.770
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro aire	1.900.600	1.900.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro aire	1.578.835	1.578.835
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro aire	1.578.500	1.578.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro aire	1.578.800	1.578.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro aire	1.647.480	1.647.480
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro aire	1.372.900	1.372.900

Propuestas para el Item 168 - Instalacion de filtro aire (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
168	80111613-9999	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	200.767	200.767
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	261.000	261.000
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	285.800	285.800

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	230.882	230.882
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	230.500	230.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	230.800	230.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	240.920	240.920
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	200.767	200.767

Propuestas para el Item 169 - Provision de filtro liquido refrigerante del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
169	72102201-006	Provision de filtro liquido refrigerante	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro liquido refrigerante	777.300	777.300
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Paraguaya	Provision de filtro liquido refrigerante	1.010.490	1.010.490
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro liquido refrigerante	1.104.200	1.104.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro liquido refrigerante	893.895	893.895

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro liquido refrigerante	893.500	893.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro liquido refrigerante	893.800	893.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro liquido refrigerante	932.760	932.760
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro liquido refrigerante	777.300	777.300

Propuestas para el Item 170 - Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
170	80111613-9999	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	163.967	163.967
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	213.160	213.160
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	228.900	228.900

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	188.562	188.562
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	188.500	188.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	188.500	188.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	196.760	196.760
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	163.967	163.967

Propuestas para el Item 171 - Provision de correa del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
171	72102201-006	Provision de correa	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de correa	332.400	332.400
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de correa	432.120	432.120
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de correa	186.300	186.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de correa	382.260	382.260

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de correa	382.000	382.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de correa	382.200	382.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de correa	398.880	398.880
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de correa	332.400	332.400

Propuestas para el Item 172 - Instalacion de correa (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
172	80111613-9999	Instalacion de correa (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de correa (Mano de obra)	117.400	117.400
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	152.620	152.620
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de correa (Mano de obra)	66.600	66.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	135.010	135.010
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	135.000	135.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de correa (Mano de obra)	135.000	135.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de correa (Mano de obra)	140.880	140.880
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	117.400	117.400

Propuestas para el Item 173 - Provision de aceite 15W40 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
173	72102201-006	Provision de aceite 15W40	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de aceite 15W40	117.400	117.400
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Argentina	Provision de aceite 15W40	152.620	152.620
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de aceite 15W40	164.400	164.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de aceite 15W40	135.010	135.010
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de aceite 15W40	135.000	135.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de aceite 15W40	135.000	135.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de aceite 15W40	140.880	140.880
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de aceite 15W40	117.400	117.400

Propuestas para el Item 174 - Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
174	80111613-9999	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	113.643	113.643
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	147.740	147.740
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	160.200	160.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	130.689	130.689
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	130.500	130.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	130.600	130.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	136.372	136.372
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	113.643	113.643

Propuestas para el Item 175 - Provision de liquido refrigerante del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
175	72102201-006	Provision de liquido refrigerante	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de liquido refrigerante	50.600	50.600
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Paraguaya	Provision de liquido refrigerante	65.780	65.780
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de liquido refrigerante	71.100	71.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de liquido refrigerante	58.190	58.190
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de liquido refrigerante	58.000	58.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de liquido refrigerante	58.100	58.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Provision de liquido refrigerante	60.720	60.720
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de liquido refrigerante	50.600	50.600

Propuestas para el Item 176 - Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
176	80111613-9999	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	41.177	41.177

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	53.530	53.530
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	57.400	57.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	47.354	47.354
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	47.000	47.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	47.300	47.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	49.412	49.412
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	41.177	41.177

Propuestas para el Item 177 - Provision de bateria libre de mantenimiento del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
177	72102201-006	Provision de bateria libre de mantenimiento	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bateria libre de mantenimiento	1.935.033	1.935.033

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Bolivia	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.515.540	2.515.540
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bateria libre de mantenimiento	1.628.300	1.628.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.225.288	2.225.288
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.225.000	2.225.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.225.200	2.225.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.322.040	2.322.040
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bateria libre de mantenimiento	1.935.033	1.935.033

Propuestas para el Item 178 - Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
178	80111613-9999	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	226.077	226.077
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	293.900	293.900
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	189.800	189.800

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	259.989	259.989
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	259.500	259.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	259.900	259.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	271.292	271.292
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	226.077	226.077

Propuestas para el Item 179 - Provision de cables de bateria del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
179	72102201-006	Provision de cables de bateria	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de cables de bateria	152.400	152.400
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Paraguaya	Provision de cables de bateria	198.120	198.120
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de cables de bateria	85.200	85.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de cables de bateria	175.260	175.260
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de cables de bateria	175.000	175.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de cables de bateria	175.200	175.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de cables de bateria	182.880	182.880
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de cables de bateria	152.400	152.400

Propuestas para el Item 180 - Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
180	80111613-9999	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	85.147	85.147
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	110.690	110.690
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	46.800	46.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	97.919	97.919
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	97.500	97.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	97.900	97.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	102.176	102.176
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	85.147	85.147

Propuestas para el Item 181 - Provision de bornes de bateria del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
181	72102201-006	Provision de bornes de bateria	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bornes de bateria	50.600	50.600
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de bornes de bateria	65.780	65.780
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bornes de bateria	28.300	28.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bornes de bateria	58.190	58.190
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bornes de bateria	58.000	58.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bornes de bateria	58.100	58.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de bornes de bateria	60.720	60.720

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bornes de bateria	50.600	50.600

Propuestas para el Item 182 - Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
182	80111613-9999	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	7.876	7.876
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	10.240	10.240
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	4.400	4.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	9.057	9.057
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	9.000	9.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	9.000	9.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	9.451	9.451

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	7.876	7.876

Propuestas para el Item 183 - Provision de calentador de camisas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
183	72102201-006	Provision de calentador de camisas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de calentador de camisas.	4.052.000	4.052.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de calentador de camisas.	5.267.600	5.267.600
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de calentador de camisas.	2.240.600	2.240.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de calentador de camisas.	4.659.800	4.659.800
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de calentador de camisas.	4.659.500	4.659.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de calentador de camisas.	4.659.800	4.659.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de calentador de camisas.	4.862.400	4.862.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de calentador de camisas.	4.052.000	4.052.000

Propuestas para el Item 184 - Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
184	80111613-9999	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	507.167	507.167
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	659.320	659.320
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	283.000	283.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	583.242	583.242
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	583.000	583.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	583.200	583.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	608.600	608.600

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	507.167	507.167

Propuestas para el Item 185 - Provision de motor de arranque del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
185	72102201-006	Provision de motor de arranque	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de motor de arranque	3.754.200	3.754.200
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de motor de arranque	4.880.460	4.880.460
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de motor de arranque	2.092.100	2.092.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de motor de arranque	4.317.330	4.317.330
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de motor de arranque	4.317.000	4.317.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de motor de arranque	4.317.300	4.317.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de motor de arranque	4.505.040	4.505.040
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de motor de arranque	3.754.200	3.754.200

Propuestas para el Item 186 - Instalacion de motor de arranque (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
186	80111613-9999	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	675.333	675.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	877.930	877.930
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	372.300	372.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	776.633	776.633
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	776.500	776.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	776.600	776.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	810.400	810.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	675.333	675.333

Propuestas para el Item 187 - Reparacion de motor de arranque* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
187	72102201-006	Reparacion de motor de arranque*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de motor de arranque*	1.407.500	1.407.500
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de motor de arranque*	1.829.750	1.829.750
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Reparacion de motor de arranque*	781.500	781.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de motor de arranque*	1.618.625	1.618.625
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de motor de arranque*	1.618.500	1.618.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de motor de arranque*	1.618.600	1.618.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de motor de arranque*	1.689.000	1.689.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de motor de arranque*	1.407.500	1.407.500

Propuestas para el Item 188 - Provision de alternador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
188	72102201-006	Provision de alternador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de alternador	3.951.433	3.951.433
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de alternador	5.136.860	5.136.860
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de alternador	2.229.800	2.229.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de alternador	4.544.148	4.544.148
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de alternador	4.544.000	4.544.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de alternador	4.544.100	4.544.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de alternador	4.741.720	4.741.720
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de alternador	3.951.433	3.951.433

Propuestas para el Item 189 - Instalacion de alternador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
189	80111613-9999	Instalacion de alternador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de alternador (Mano de obra)	645.067	645.067
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	838.590	838.590
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de alternador (Mano de obra)	357.400	357.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	741.827	741.827
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	741.500	741.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de alternador (Mano de obra)	741.800	741.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de alternador (Mano de obra)	774.080	774.080
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	645.067	645.067

Propuestas para el Item 190 - Mantenimiento de bomba de combustible* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
190	80111613-9999	Mantenimiento de bomba de combustible*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento de bomba de combustible*	5.347.500	5.347.500
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	6.951.750	6.951.750
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Mantenimiento de bomba de combustible*	2.963.400	2.963.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	6.149.625	6.149.625
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	6.149.500	6.149.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de bomba de combustible*	6.149.600	6.149.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de bomba de combustible*	6.417.000	6.417.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	5.347.500	5.347.500

Propuestas para el Item 191 - Provision de cargador de bateria. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
191	72102201-006	Provision de cargador de bateria.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de cargador de bateria.	2.017.933	2.017.933
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de cargador de bateria.	2.623.310	2.623.310

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de cargador de bateria.	1.128.200	1.128.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de cargador de bateria.	2.320.623	2.320.623
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de cargador de bateria.	2.320.500	2.320.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de cargador de bateria.	2.320.600	2.320.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de cargador de bateria.	2.421.520	2.421.520
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de cargador de bateria.	2.017.933	2.017.933

Propuestas para el Item 192 - Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
192	80111613-9999	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	364.167	364.167
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	473.420	473.420

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	199.300	199.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	418.792	418.792
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	418.500	418.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	418.700	418.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	437.000	437.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	364.167	364.167

Propuestas para el Item 193 - Provision de Medidor de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
193	72102201-006	Provision de Medidor de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de Medidor de combustible	2.502.433	2.502.433

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de Medidor de combustible	3.253.160	3.253.160
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de Medidor de combustible	1.425.900	1.425.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de Medidor de combustible	2.877.798	2.877.798
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de Medidor de combustible	2.877.500	2.877.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de Medidor de combustible	2.877.700	2.877.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de Medidor de combustible	3.002.920	3.002.920
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de Medidor de combustible	2.502.433	2.502.433

Propuestas para el Item 194 - Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
194	80111613-9999	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	557.433	557.433
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	724.660	724.660

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	305.200	305.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	641.048	641.048
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	641.000	641.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	641.000	641.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	668.920	668.920
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	557.433	557.433

Propuestas para el Item 195 - Provision de bulbo de presion de aceite del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
195	72102201-006	Provision de bulbo de presion de aceite	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de presion de aceite	1.109.700	1.109.700

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de bulbo de presion de aceite	1.442.610	1.442.610
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bulbo de presion de aceite	628.700	628.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bulbo de presion de aceite	1.276.155	1.276.155
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bulbo de presion de aceite	1.276.000	1.276.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de presion de aceite	1.276.100	1.276.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de bulbo de presion de aceite	1.331.640	1.331.640
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bulbo de presion de aceite	1.109.700	1.109.700

Propuestas para el Item 196 - Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
196	80111613-9999	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	215.033	215.033

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	279.540	279.540
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	118.600	118.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	247.288	247.288
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	247.000	247.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	247.200	247.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	258.040	258.040
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	215.033	215.033

Propuestas para el Item 197 - Provision de bulbo de temperatura del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
197	72102201-006	Provision de bulbo de temperatura	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de temperatura	796.967	796.967
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de bulbo de temperatura	1.036.060	1.036.060
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bulbo de temperatura	436.100	436.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bulbo de temperatura	916.512	916.512
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bulbo de temperatura	916.500	916.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de temperatura	916.500	916.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de bulbo de temperatura	956.360	956.360
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bulbo de temperatura	796.967	796.967

Propuestas para el Item 198 - Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
198	80111613-9999	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	180.300	180.300
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	234.390	234.390

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	102.000	102.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	207.345	207.345
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	207.000	207.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	207.300	207.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	216.360	216.360
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	180.300	180.300

Propuestas para el Item 199 - Provision de termostato (válvula termostática) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
199	72102201-006	Provision de termostato (válvula termostática)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de termostato (válvula termostática)	557.433	557.433
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de termostato (válvula termostática)	724.660	724.660

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de termostato (válvula termostática)	316.400	316.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de termostato (válvula termostática)	641.048	641.048
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de termostato (válvula termostática)	641.000	641.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de termostato (válvula termostática)	641.000	641.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de termostato (válvula termostática)	668.920	668.920
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de termostato (válvula termostática)	557.433	557.433

Propuestas para el Item 200 - Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
200	80111613-9999	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	140.700	140.700
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	182.910	182.910

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	77.900	77.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	161.805	161.805
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	161.500	161.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	161.800	161.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	168.840	168.840
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	140.700	140.700

Propuestas para el Item 201 - Provision de solenoide de corte de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
201	72102201-006	Provision de solenoide de corte de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de solenoide de corte de combustible	2.823.067	2.823.067
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de solenoide de corte de combustible	3.669.990	3.669.990
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de solenoide de corte de combustible	1.592.700	1.592.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de solenoide de corte de combustible	3.246.527	3.246.527
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de solenoide de corte de combustible	3.246.500	3.246.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de solenoide de corte de combustible	3.246.500	3.246.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de solenoide de corte de combustible	3.387.680	3.387.680
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de solenoide de corte de combustible	2.823.067	2.823.067

Propuestas para el Item 202 - Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
202	80111613-9999	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	716.233	716.233
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	931.100	931.100
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	402.200	402.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	823.668	823.668
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	823.500	823.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	823.600	823.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	859.480	859.480

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	716.233	716.233

Propuestas para el Item 203 - Provision de pic up magnético del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
203	72102201-006	Provision de pic up magnético	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de pic up magnético	1.554.567	1.554.567
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de pic up magnético	2.020.940	2.020.940
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de pic up magnético	881.500	881.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de pic up magnético	1.787.752	1.787.752
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de pic up magnético	1.787.500	1.787.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de pic up magnético	1.787.700	1.787.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de pic up magnético	1.865.480	1.865.480
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de pic up magnético	1.554.567	1.554.567

Propuestas para el Item 204 - Instalacion de pic up magnético (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
204	80111613-9999	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	395.300	395.300
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	513.890	513.890
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	218.400	218.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	454.595	454.595
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	454.500	454.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	454.500	454.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	474.360	474.360
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	395.300	395.300

Propuestas para el Item 205 - Provision de speed control del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
205	72102201-006	Provision de speed control	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de speed control	5.673.233	5.673.233
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de speed control	7.375.200	7.375.200
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de speed control	3.214.700	3.214.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de speed control	6.524.218	6.524.218
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de speed control	6.524.000	6.524.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de speed control	6.524.200	6.524.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de speed control	6.807.880	6.807.880
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de speed control	5.673.233	5.673.233

Propuestas para el Item 206 - Instalacion de speed control (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
206	80111613-9999	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de speed control (Mano de obra)	941.867	941.867

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.224.430	1.224.430
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de speed control (Mano de obra)	515.700	515.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.083.147	1.083.147
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.083.000	1.083.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.083.100	1.083.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.130.240	1.130.240
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	941.867	941.867

Propuestas para el Item 207 - Provision de tablero de comando del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
207	72102201-006	Provision de tablero de comando	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de tablero de comando	8.087.867	8.087.867

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de tablero de comando	10.514.230	10.514.230
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de tablero de comando	4.417.900	4.417.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de tablero de comando	9.301.047	9.301.047
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de tablero de comando	9.301.000	9.301.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de tablero de comando	9.301.000	9.301.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de tablero de comando	9.705.440	9.705.440
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de tablero de comando	8.087.867	8.087.867

Propuestas para el Item 208 - Instalacion de tablero de comando (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
208	80111613-9999	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1.868.500	1.868.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	2.429.050	2.429.050
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1.062.200	1.062.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	2.148.775	2.148.775
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	2.148.500	2.148.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	2.148.700	2.148.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	2.242.200	2.242.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1.868.500	1.868.500

Propuestas para el Item 209 - Provision de tablero de transferencia automatica. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
209	72102201-006	Provision de tablero de transferencia automatica.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de tablero de transferencia automatica.	17.880.833	17.880.833
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de tablero de transferencia automatica.	23.245.080	23.245.080
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de tablero de transferencia automatica.	8.237.700	8.237.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de tablero de transferencia automatica.	20.562.958	20.562.958
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de tablero de transferencia automatica.	20.562.500	20.562.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de tablero de transferencia automatica.	20.562.900	20.562.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de tablero de transferencia automatica.	21.457.000	21.457.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de tablero de transferencia automatica.	17.880.833	17.880.833

Propuestas para el Item 210 - Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
210	80111613-9999	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	3.357.500	3.357.500
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	4.364.750	4.364.750
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	1.575.300	1.575.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	3.861.125	3.861.125
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	3.861.000	3.861.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	3.861.100	3.861.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	4.029.000	4.029.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	3.357.500	3.357.500

Propuestas para el Item 211 - Limpieza de radiador (incluye soldadura)* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
211	80111613-9999	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	2.150.167	2.150.167
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	2.795.220	2.795.220
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	1.191.800	1.191.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	2.472.692	2.472.692
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	2.472.500	2.472.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	2.472.600	2.472.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	2.580.200	2.580.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	2.150.167	2.150.167

Propuestas para el Item 212 - Provision de radiador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
212	72102201-006	Provision de radiador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de radiador	6.734.333	6.734.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de radiador	8.754.630	8.754.630
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de radiador	3.830.900	3.830.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de radiador	7.744.483	7.744.483
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de radiador	7.744.000	7.744.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de radiador	7.744.400	7.744.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de radiador	8.081.200	8.081.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de radiador	6.734.333	6.734.333

Propuestas para el Item 213 - Instalacion de radiador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
213	80111613-9999	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de radiador (Mano de obra)	939.997	939.997
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.222.000	1.222.000
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de radiador (Mano de obra)	534.400	534.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.080.997	1.080.997

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.080.500	1.080.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.080.900	1.080.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.127.996	1.127.996
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	939.997	939.997

Propuestas para el Item 214 - Provision de bomba de agua del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
214	72102201-006	Provision de bomba de agua	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bomba de agua	2.954.333	2.954.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de bomba de agua	3.840.630	3.840.630
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bomba de agua	1.635.600	1.635.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bomba de agua	3.397.483	3.397.483
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bomba de agua	3.397.000	3.397.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bomba de agua	3.397.400	3.397.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de bomba de agua	3.545.200	3.545.200

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bomba de agua	2.954.333	2.954.333

Propuestas para el Item 215 - Instalacion de bomba de agua (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
215	80111613-9999	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	645.067	645.067
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	838.590	838.590
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	364.300	364.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	741.827	741.827
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	741.500	741.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	741.800	741.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	774.080	774.080

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	645.067	645.067

Propuestas para el Item 216 - Mantenimiento de picos inyectores* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
216	80111613-9999	Mantenimiento de picos inyectores*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento de picos inyectores*	3.750.000	3.750.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	4.875.000	4.875.000
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Mantenimiento de picos inyectores*	2.091.800	2.091.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	4.312.500	4.312.500
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	4.312.500	4.312.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de picos inyectores*	4.312.500	4.312.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de picos inyectores*	4.500.000	4.500.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	3.750.000	3.750.000

Propuestas para el Item 217 - Provision de pico inyector del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
217	72102201-006	Provision de pico inyector	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de pico inyector	5.474.333	5.474.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de pico inyector	7.116.630	7.116.630
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de pico inyector	3.090.200	3.090.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de pico inyector	6.295.483	6.295.483
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de pico inyector	6.295.000	6.295.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de pico inyector	6.295.400	6.295.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de pico inyector	6.569.200	6.569.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de pico inyector	5.474.333	5.474.333

Propuestas para el Item 218 - Instalacion de pico inyector (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
218	80111613-9999	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	941.867	941.867
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1.224.430	1.224.430

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	518.900	518.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1.083.147	1.083.147
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1.083.000	1.083.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1.083.100	1.083.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1.130.240	1.130.240
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	941.867	941.867

Propuestas para el Item 219 - Reparacion de tablero de comando* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
219	80111613-9999	Reparacion de tablero de comando*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de comando*	2.629.667	2.629.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de comando*	3.418.570	3.418.570

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion de tablero de comando*	1.437.100	1.437.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de comando*	3.024.117	3.024.117
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de comando*	3.024.000	3.024.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de comando*	3.024.100	3.024.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de comando*	3.155.600	3.155.600
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de tablero de comando*	2.629.667	2.629.667

Propuestas para el Item 220 - Reparacion de bomba inyectora.* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
220	80111613-9999	Reparacion de bomba inyectora.*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de bomba inyectora.*	5.541.000	5.541.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de bomba inyectora.*	7.203.300	7.203.300
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion de bomba inyectora.*	3.102.500	3.102.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de bomba inyectora.*	6.372.150	6.372.150

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de bomba inyectora.*	6.372.000	6.372.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de bomba inyectora.*	6.372.100	6.372.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de bomba inyectora.*	6.649.200	6.649.200
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de bomba inyectora.*	5.541.000	5.541.000

Propuestas para el Item 221 - Provision de regulador de voltaje del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
221	72102201-006	Provision de regulador de voltaje	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de regulador de voltaje	3.452.167	3.452.167
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de regulador de voltaje	4.487.820	4.487.820
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de regulador de voltaje	1.956.600	1.956.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de regulador de voltaje	3.969.992	3.969.992
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de regulador de voltaje	3.969.500	3.969.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de regulador de voltaje	3.969.900	3.969.900

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de regulador de voltaje	4.142.600	4.142.600
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de regulador de voltaje	3.452.167	3.452.167

Propuestas para el Item 222 - Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
222	80111613-9999	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	699.667	699.667
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	909.570	909.570
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	396.900	396.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	804.617	804.617
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	804.500	804.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	804.600	804.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	839.600	839.600
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	699.667	699.667

Propuestas para el Item 223 - Provision de gobernador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
223	72102201-006	Provision de gobernador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de gobernador	5.690.233	5.690.233
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de gobernador	7.397.300	7.397.300
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de gobernador	3.241.400	3.241.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de gobernador	6.543.768	6.543.768
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de gobernador	6.543.500	6.543.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de gobernador	6.543.700	6.543.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de gobernador	6.828.280	6.828.280

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de gobernador	5.690.233	5.690.233

Propuestas para el Item 224 - Instalacion de gobernador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
224	80111613-9999	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	872.867	872.867
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.134.730	1.134.730
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	488.400	488.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	n	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.003.797	1.003.797
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.003.500	1.003.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.003.700	1.003.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.047.440	1.047.440

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	872.867	872.867

Propuestas para el Item 225 - Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
225	72102201-006	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	4.052.000	4.052.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	5.267.600	5.267.600
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	1.898.200	1.898.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	4.659.800	4.659.800
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	4.659.500	4.659.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	4.659.800	4.659.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	4.862.400	4.862.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	4.052.000	4.052.000

Propuestas para el Item 226 - Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
226	80111613-9999	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	473.833	473.833
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	615.980	615.980

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	215.800	215.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	544.908	544.908
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	544.500	544.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	544.900	544.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	568.600	568.600
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	473.833	473.833

Propuestas para el Item 227 - Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
227	80111613-9999	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	1.777.933	1.777.933
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	2.311.310	2.311.310
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	816.000	816.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	2.044.623	2.044.623
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	2.044.500	2.044.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	2.044.600	2.044.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	2.133.520	2.133.520
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	1.777.933	1.777.933

Propuestas para el Item 228 - Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
228	80111613-9999	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	4.052.000	4.052.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	5.267.600	5.267.600
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	2.296.000	2.296.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	4.659.800	4.659.800
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	4.659.500	4.659.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	4.659.800	4.659.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	4.862.400	4.862.400
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	4.052.000	4.052.000

Propuestas para el Item 229 - Provision de manguera para combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
229	72102201-006	Provision de manguera para combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de manguera para combustible	763.633	763.633
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de manguera para combustible	992.720	992.720
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de manguera para combustible	433.800	433.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de manguera para combustible	878.178	878.178
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de manguera para combustible	878.000	878.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de manguera para combustible	878.100	878.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de manguera para combustible	916.360	916.360
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de manguera para combustible	763.633	763.633

Propuestas para el Item 230 - Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
230	80111613-9999	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	137.300	137.300
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	178.490	178.490
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	76.700	76.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	157.895	157.895
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	157.500	157.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	157.800	157.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	164.760	164.760

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	137.300	137.300

Propuestas para el Item 231 - Provision del ventilador del radiador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
231	72102201-006	Provision del ventilador del radiador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision del ventilador del radiador	2.707.500	2.707.500
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision del ventilador del radiador	3.519.750	3.519.750
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision del ventilador del radiador	1.510.600	1.510.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision del ventilador del radiador	3.113.625	3.113.625
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision del ventilador del radiador	3.113.500	3.113.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision del ventilador del radiador	3.113.600	3.113.600

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision del ventilador del radiador	3.249.000	3.249.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision del ventilador del radiador	2.707.500	2.707.500

Propuestas para el Item 232 - Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
232	80111613-9999	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	509.787	509.787
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	662.720	662.720
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	280.500	280.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	586.255	586.255

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	586.000	586.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	586.200	586.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	611.744	611.744
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	509.787	509.787

Propuestas para el Item 233 - Reparacion del silenciador* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
233	80111613-9999	Reparacion del silenciador*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion del silenciador*	1.306.433	1.306.433
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion del silenciador*	1.698.360	1.698.360
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion del silenciador*	727.700	727.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion del silenciador*	1.502.398	1.502.398

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion del silenciador*	1.502.000	1.502.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion del silenciador*	1.502.300	1.502.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion del silenciador*	1.567.720	1.567.720
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion del silenciador*	1.306.433	1.306.433

Propuestas para el Item 234 - Provision de Supervisor de tension (tres fases) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
234	72102201-006	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.207.333	1.207.333
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.569.530	1.569.530
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	665.900	665.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.388.433	1.388.433
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.388.000	1.388.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.388.400	1.388.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.448.800	1.448.800
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.207.333	1.207.333

Propuestas para el Item 235 - Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
235	80111613-9999	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	180.300	180.300
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	234.390	234.390
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	102.400	102.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	207.345	207.345

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	207.000	207.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	207.300	207.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	216.360	216.360
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	180.300	180.300

Propuestas para el Item 236 - Provision de temporizador electronico del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
236	72102201-006	Provision de temporizador electronico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de temporizador electronico	1.837.533	1.837.533
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de temporizador electronico	2.388.790	2.388.790
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de temporizador electronico	1.042.700	1.042.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de temporizador electronico	2.113.163	2.113.163
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de temporizador electronico	2.113.000	2.113.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de temporizador electronico	2.113.100	2.113.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de temporizador electronico	2.205.040	2.205.040
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de temporizador electronico	1.837.533	1.837.533

Propuestas para el Item 237 - Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
237	80111613-9999	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	317.733	317.733
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	413.050	413.050
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	177.000	177.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	365.393	365.393
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	365.000	365.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	365.300	365.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	381.280	381.280
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	317.733	317.733

Propuestas para el Item 238 - Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) * del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
238	80111613-9999	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.150.000	3.150.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	4.095.000	4.095.000
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	1.483.700	1.483.700

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.622.500	3.622.500
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.622.500	3.622.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.622.500	3.622.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.780.000	3.780.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.150.000	3.150.000

Propuestas para el Item 239 - Provision de tanque de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
239	72102201-006	Provision de tanque de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de tanque de combustible	8.250.000	8.250.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de tanque de combustible	10.725.000	10.725.000
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de tanque de combustible	3.913.400	3.913.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de tanque de combustible	9.487.500	9.487.500
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de tanque de combustible	9.487.500	9.487.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de tanque de combustible	9.487.500	9.487.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de tanque de combustible	9.900.000	9.900.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de tanque de combustible	8.250.000	8.250.000

Propuestas para el Item 240 - Instalacion de tanque de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
240	80111613-9999	Instalacion de tanque de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de tanque de combustible	1.975.000	1.975.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de tanque de combustible	2.567.500	2.567.500
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de tanque de combustible	904.300	904.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de tanque de combustible	2.271.250	2.271.250
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de tanque de combustible	2.271.000	2.271.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tanque de combustible	2.271.200	2.271.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tanque de combustible	2.370.000	2.370.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de tanque de combustible	1.975.000	1.975.000

Propuestas para el Item 241 - Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
241	80111613-9999	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	9.686.817	9.686.817
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	12.592.860	12.592.860
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	7.242.600	7.242.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	11.139.840	11.139.840
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	11.139.500	11.139.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	11.139.800	11.139.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	11.624.180	11.624.180
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	9.686.817	9.686.817

Propuestas para el Item 242 - Verificacion de funcionamiento de grupo generador* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
242	80111613-9999	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	3.234.483	3.234.483
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	4.204.830	4.204.830
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	2.603.300	2.603.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	3.719.655	3.719.655
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	3.719.500	3.719.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	3.719.600	3.719.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	3.881.380	3.881.380
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	3.234.483	3.234.483

Propuestas para el Item 243 - Provision de filtro de aceite del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
243	72102201-006	Provision de filtro de aceite	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro de aceite	1.249.683	1.249.683
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de filtro de aceite	1.624.590	1.624.590
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro de aceite	1.712.400	1.712.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro de aceite	1.437.135	1.437.135
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro de aceite	1.437.000	1.437.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro de aceite	1.437.100	1.437.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro de aceite	1.499.620	1.499.620
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro de aceite	1.249.683	1.249.683

Propuestas para el Item 244 - Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
244	80111613-9999	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	181.468	181.468
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	235.910	235.910
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	252.700	252.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	208.688	208.688
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	208.500	208.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	208.600	208.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	217.762	217.762
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	181.468	181.468

Propuestas para el Item 245 - Provision de filtro de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
245	72102201-006	Provision de filtro de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro de combustible	1.258.028	1.258.028
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de filtro de combustible	1.635.440	1.635.440
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro de combustible	1.786.300	1.786.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro de combustible	1.446.732	1.446.732
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro de combustible	1.446.500	1.446.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro de combustible	1.446.700	1.446.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro de combustible	1.509.634	1.509.634
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro de combustible	1.258.028	1.258.028

Propuestas para el Item 246 - Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
246	80111613-9999	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	203.480	203.480

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	264.520	264.520
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	289.800	289.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	234.002	234.002
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	234.000	234.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	234.000	234.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	244.176	244.176
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	203.480	203.480

Propuestas para el Item 247 - Provision de filtro aire del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
247	72102201-006	Provision de filtro aire	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro aire	1.580.483	1.580.483

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de filtro aire	2.054.630	2.054.630
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro aire	2.160.400	2.160.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro aire	1.817.555	1.817.555
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro aire	1.817.500	1.817.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro aire	1.817.500	1.817.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro aire	1.896.580	1.896.580
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro aire	1.580.483	1.580.483

Propuestas para el Item 248 - Instalacion de filtro aire (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
248	80111613-9999	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	224.882	224.882
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	292.350	292.350
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	313.900	313.900

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	258.614	258.614
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	258.500	258.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	258.600	258.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	269.858	269.858
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	224.882	224.882

Propuestas para el Item 249 - Provision de filtro liquido refrigerante del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
249	72102201-006	Provision de filtro liquido refrigerante	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro liquido refrigerante	915.550	915.550
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Paraguaya	Provision de filtro liquido refrigerante	1.190.220	1.190.220
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro liquido refrigerante	1.287.900	1.287.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro liquido refrigerante	1.052.883	1.052.883

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro liquido refrigerante	1.052.500	1.052.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro liquido refrigerante	1.052.800	1.052.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro liquido refrigerante	1.098.660	1.098.660
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro liquido refrigerante	915.550	915.550

Propuestas para el Item 250 - Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
250	80111613-9999	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	177.878	177.878
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	231.240	231.240
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	249.700	249.700

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	204.560	204.560
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	204.500	204.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	204.500	204.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	213.454	213.454
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	177.878	177.878

Propuestas para el Item 251 - Provision de correa del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
251	72102201-006	Provision de correa	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de correa	390.615	390.615
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de correa	507.800	507.800
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de correa	220.000	220.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de correa	449.207	449.207

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de correa	449.000	449.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de correa	449.200	449.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de correa	468.738	468.738
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de correa	390.615	390.615

Propuestas para el Item 252 - Instalacion de correa (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
252	80111613-9999	Instalacion de correa (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de correa (Mano de obra)	141.332	141.332
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	183.730	183.730
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de correa (Mano de obra)	77.600	77.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	n	Instalacion de correa (Mano de obra)	162.532	162.532
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	162.500	162.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de correa (Mano de obra)	162.500	162.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de correa (Mano de obra)	169.598	169.598
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	141.332	141.332

Propuestas para el Item 253 - Provision de aceite 15W40 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
253	72102201-006	Provision de aceite 15W40	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de aceite 15W40	141.332	141.332
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Argentino	Provision de aceite 15W40	183.730	183.730
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de aceite 15W40	200.800	200.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de aceite 15W40	162.532	162.532
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de aceite 15W40	162.500	162.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de aceite 15W40	162.500	162.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de aceite 15W40	169.598	169.598
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de aceite 15W40	141.332	141.332

Propuestas para el Item 254 - Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
254	80111613-9999	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	130.627	130.627
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	169.820	169.820
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	182.600	182.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	150.221	150.221
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	150.000	150.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	150.200	150.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	156.752	156.752
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	130.627	130.627

Propuestas para el Item 255 - Provision de liquido refrigerante del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
255	72102201-006	Provision de liquido refrigerante	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de liquido refrigerante	58.148	58.148
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Paraguaya	Provision de liquido refrigerante	75.590	75.590
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de liquido refrigerante	81.100	81.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	n	Provision de liquido refrigerante	66.870	66.870
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de liquido refrigerante	66.500	66.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de liquido refrigerante	66.800	66.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Provision de liquido refrigerante	69.778	69.778
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de liquido refrigerante	58.148	58.148

Propuestas para el Item 256 - Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
256	80111613-9999	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	47.410	47.410

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	61.630	61.630
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	65.800	65.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	54.522	54.522
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	54.500	54.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	54.500	54.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	56.892	56.892
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	47.410	47.410

Propuestas para el Item 257 - Provision de bateria libre de mantenimiento del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
257	72102201-006	Provision de bateria libre de mantenimiento	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.235.417	2.235.417

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Bolivia	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.906.040	2.906.040
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bateria libre de mantenimiento	1.896.800	1.896.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	n	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.570.730	2.570.730
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.570.500	2.570.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.570.700	2.570.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.682.500	2.682.500
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.235.417	2.235.417

Propuestas para el Item 258 - Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
258	80111613-9999	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	195.113	195.113
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	253.650	253.650
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	163.700	163.700

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	224.380	224.380
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	224.000	224.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	224.300	224.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	234.136	234.136
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	195.113	195.113

Propuestas para el Item 259 - Provision de cables de bateria del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
259	72102201-006	Provision de cables de bateria	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de cables de bateria	140.185	140.185
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Paraguaya	Provision de cables de bateria	182.240	182.240
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de cables de bateria	77.000	77.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de cables de bateria	161.213	161.213
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de cables de bateria	161.000	161.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de cables de bateria	161.200	161.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de cables de bateria	168.222	168.222
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de cables de bateria	140.185	140.185

Propuestas para el Item 260 - Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
260	80111613-9999	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	92.470	92.470
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	120.210	120.210
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	52.400	52.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	106.341	106.341
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	106.000	106.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	106.300	106.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	110.964	110.964
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	92.470	92.470

Propuestas para el Item 261 - Provision de bornes de bateria del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
261	72102201-006	Provision de bornes de bateria	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bornes de bateria	58.148	58.148
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de bornes de bateria	75.590	75.590
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bornes de bateria	32.900	32.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bornes de bateria	66.870	66.870
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bornes de bateria	66.500	66.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bornes de bateria	66.800	66.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de bornes de bateria	69.778	69.778

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bornes de bateria	58.148	58.148

Propuestas para el Item 262 - Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
262	80111613-9999	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	9.296	9.296
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	12.080	12.080
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	5.200	5.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	10.690	10.690
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	10.500	10.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	10.600	10.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	11.155	11.155

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	9.296	9.296

Propuestas para el Item 263 - Provision de calentador de camisas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
263	72102201-006	Provision de calentador de camisas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de calentador de camisas.	4.682.117	4.682.117
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de calentador de camisas.	6.086.750	6.086.750
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de calentador de camisas.	2.595.800	2.595.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de calentador de camisas.	5.384.435	5.384.435
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de calentador de camisas.	5.384.000	5.384.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de calentador de camisas.	5.384.400	5.384.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de calentador de camisas.	5.618.540	5.618.540
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de calentador de camisas.	4.682.117	4.682.117

Propuestas para el Item 264 - Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
264	80111613-9999	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	583.083	583.083
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	758.010	758.010
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	322.100	322.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	670.545	670.545
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	670.500	670.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	670.500	670.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	699.700	699.700

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	583.083	583.083

Propuestas para el Item 265 - Provision de motor de arranque del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
265	72102201-006	Provision de motor de arranque	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de motor de arranque	4.382.317	4.382.317
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de motor de arranque	5.697.010	5.697.010
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de motor de arranque	2.438.200	2.438.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de motor de arranque	5.039.665	5.039.665
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de motor de arranque	5.039.500	5.039.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de motor de arranque	5.039.600	5.039.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de motor de arranque	5.258.780	5.258.780
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de motor de arranque	4.382.317	4.382.317

Propuestas para el Item 266 - Instalacion de motor de arranque (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
266	80111613-9999	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	749.817	749.817
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	974.760	974.760
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	419.000	419.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	862.290	862.290
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	862.000	862.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	862.200	862.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	899.780	899.780

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	749.817	749.817

Propuestas para el Item 267 - Reparacion de motor de arranque* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
267	72102201-006	Reparacion de motor de arranque*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de motor de arranque*	1.654.398	1.654.398
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de motor de arranque*	2.150.720	2.150.720
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Reparacion de motor de arranque*	923.500	923.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de motor de arranque*	1.902.558	1.902.558
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de motor de arranque*	1.902.500	1.902.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de motor de arranque*	1.902.500	1.902.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de motor de arranque*	1.985.278	1.985.278
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de motor de arranque*	1.654.398	1.654.398

Propuestas para el Item 268 - Provision de alternador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
268	72102201-006	Provision de alternador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de alternador	4.515.717	4.515.717
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de alternador	5.870.430	5.870.430
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de alternador	2.573.700	2.573.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de alternador	5.193.075	5.193.075
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de alternador	5.193.000	5.193.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de alternador	5.193.000	5.193.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de alternador	5.418.860	5.418.860
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de alternador	4.515.717	4.515.717

Propuestas para el Item 269 - Instalacion de alternador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
269	80111613-9999	Instalacion de alternador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de alternador (Mano de obra)	745.150	745.150
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	968.700	968.700
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de alternador (Mano de obra)	422.400	422.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	856.923	856.923
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	856.500	856.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de alternador (Mano de obra)	856.900	856.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de alternador (Mano de obra)	894.180	894.180
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	745.150	745.150

Propuestas para el Item 270 - Mantenimiento de bomba de combustible* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
270	80111613-9999	Mantenimiento de bomba de combustible*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento de bomba de combustible*	4.099.033	4.099.033
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	5.328.740	5.328.740
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Mantenimiento de bomba de combustible*	2.261.400	2.261.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	4.713.888	4.713.888
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	4.713.500	4.713.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de bomba de combustible*	4.713.800	4.713.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de bomba de combustible*	4.918.840	4.918.840
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	4.099.033	4.099.033

Propuestas para el Item 271 - Provision de cargador de bateria. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
271	72102201-006	Provision de cargador de bateria.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de cargador de bateria.	2.299.300	2.299.300
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de cargador de bateria.	2.989.090	2.989.090

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de cargador de bateria.	1.277.200	1.277.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de cargador de bateria.	2.644.195	2.644.195
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de cargador de bateria.	2.644.000	2.644.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de cargador de bateria.	2.644.100	2.644.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de cargador de bateria.	2.759.160	2.759.160
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de cargador de bateria.	2.299.300	2.299.300

Propuestas para el Item 272 - Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
272	80111613-9999	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	416.350	416.350
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	541.260	541.260

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	235.700	235.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	478.803	478.803
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	478.500	478.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	478.800	478.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	499.620	499.620
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	416.350	416.350

Propuestas para el Item 273 - Provision de Medidor de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
273	72102201-006	Provision de Medidor de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de Medidor de combustible	2.849.350	2.849.350

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de Medidor de combustible	3.704.160	3.704.160
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de Medidor de combustible	1.618.700	1.618.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de Medidor de combustible	3.276.753	3.276.753
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de Medidor de combustible	3.276.500	3.276.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de Medidor de combustible	3.276.700	3.276.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de Medidor de combustible	3.419.220	3.419.220
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de Medidor de combustible	2.849.350	2.849.350

Propuestas para el Item 274 - Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
274	80111613-9999	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	641.198	641.198
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	833.560	833.560

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	352.700	352.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	737.378	737.378
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	737.000	737.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	737.300	737.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	769.438	769.438
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	641.198	641.198

Propuestas para el Item 275 - Provision de bulbo de presion de aceite del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
275	72102201-006	Provision de bulbo de presion de aceite	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de presion de aceite	1.307.832	1.307.832

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de bulbo de presion de aceite	1.700.180	1.700.180
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bulbo de presion de aceite	725.800	725.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bulbo de presion de aceite	1.504.007	1.504.007
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bulbo de presion de aceite	1.504.000	1.504.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de presion de aceite	1.504.000	1.504.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de bulbo de presion de aceite	1.569.398	1.569.398
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bulbo de presion de aceite	1.307.832	1.307.832

Propuestas para el Item 276 - Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
276	80111613-9999	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	273.683	273.683

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	355.790	355.790
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	149.600	149.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	314.735	314.735
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	314.500	314.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	314.700	314.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	328.420	328.420
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	273.683	273.683

Propuestas para el Item 277 - Provision de bulbo de temperatura del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
277	72102201-006	Provision de bulbo de temperatura	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de temperatura	915.550	915.550
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de bulbo de temperatura	1.190.220	1.190.220
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bulbo de temperatura	509.700	509.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bulbo de temperatura	1.052.883	1.052.883
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bulbo de temperatura	1.052.500	1.052.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de temperatura	1.052.800	1.052.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de bulbo de temperatura	1.098.660	1.098.660
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bulbo de temperatura	915.550	915.550

Propuestas para el Item 278 - Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
278	80111613-9999	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	208.158	208.158
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	270.610	270.610

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	114.600	114.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	239.382	239.382
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	239.000	239.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	239.300	239.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	249.790	249.790
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	208.158	208.158

Propuestas para el Item 279 - Provision de termostato (válvula termostática) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
279	72102201-006	Provision de termostato (válvula termostática)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de termostato (válvula termostática)	641.198	641.198
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de termostato (válvula termostática)	833.560	833.560

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de termostato (válvula termostática)	365.300	365.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de termostato (válvula termostática)	737.378	737.378
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de termostato (válvula termostática)	737.000	737.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de termostato (válvula termostática)	737.300	737.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de termostato (válvula termostática)	769.438	769.438
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de termostato (válvula termostática)	641.198	641.198

Propuestas para el Item 280 - Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
280	80111613-9999	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	158.055	158.055
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	205.470	205.470

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	88.700	88.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	181.763	181.763
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	181.500	181.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	181.700	181.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	189.666	189.666
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	158.055	158.055

Propuestas para el Item 281 - Provision de solenoide de corte de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
281	72102201-006	Provision de solenoide de corte de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de solenoide de corte de combustible	3.269.022	3.269.022
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de solenoide de corte de combustible	4.249.730	4.249.730
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de solenoide de corte de combustible	1.807.800	1.807.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de solenoide de corte de combustible	3.759.375	3.759.375
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de solenoide de corte de combustible	3.759.000	3.759.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de solenoide de corte de combustible	3.759.300	3.759.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de solenoide de corte de combustible	3.922.826	3.922.826
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de solenoide de corte de combustible	3.269.022	3.269.022

Propuestas para el Item 282 - Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
282	80111613-9999	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	824.655	824.655
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	1.072.050	1.072.050
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	450.900	450.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	948.353	948.353
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	948.000	948.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	948.300	948.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	989.586	989.586

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	824.655	824.655

Propuestas para el Item 283 - Provision de pic up magnético del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
283	72102201-006	Provision de pic up magnético	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de pic up magnético	1.766.100	1.766.100
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de pic up magnético	2.295.930	2.295.930
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de pic up magnético	1.004.900	1.004.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de pic up magnético	2.031.015	2.031.015
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de pic up magnético	2.031.000	2.031.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de pic up magnético	2.031.000	2.031.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de pic up magnético	2.119.320	2.119.320
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de pic up magnético	1.766.100	1.766.100

Propuestas para el Item 284 - Instalacion de pic up magnético (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
284	80111613-9999	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	458.108	458.108
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	595.540	595.540
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	251.500	251.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	526.824	526.824
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	526.500	526.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	526.800	526.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	549.730	549.730
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	458.108	458.108

Propuestas para el Item 285 - Provision de speed control del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
285	72102201-006	Provision de speed control	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de speed control	6.548.517	6.548.517
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de speed control	8.513.070	8.513.070
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de speed control	3.672.100	3.672.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de speed control	7.530.795	7.530.795
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de speed control	7.530.500	7.530.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de speed control	7.530.700	7.530.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de speed control	7.858.220	7.858.220
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de speed control	6.548.517	6.548.517

Propuestas para el Item 286 - Instalacion de speed control (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
286	80111613-9999	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.082.950	1.082.950

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.407.840	1.407.840
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de speed control (Mano de obra)	608.200	608.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.245.393	1.245.393
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.245.000	1.245.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.245.300	1.245.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.299.540	1.299.540
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.082.950	1.082.950

Propuestas para el Item 287 - Provision de tablero de comando del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
287	72102201-006	Provision de tablero de comando	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de tablero de comando	9.348.017	9.348.017

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de tablero de comando	12.152.420	12.152.420
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de tablero de comando	5.272.800	5.272.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de tablero de comando	10.750.220	10.750.220
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de tablero de comando	10.750.000	10.750.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de tablero de comando	10.750.200	10.750.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de tablero de comando	11.217.620	11.217.620
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de tablero de comando	9.348.017	9.348.017

Propuestas para el Item 288 - Instalacion de tablero de comando (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
288	80111613-9999	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	2.249.417	2.249.417

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	2.924.240	2.924.240
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1.276.400	1.276.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	2.586.830	2.586.830
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	2.586.500	2.586.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	2.586.800	2.586.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	2.699.300	2.699.300
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	2.249.417	2.249.417

Propuestas para el Item 289 - Provision de tablero de transferencia automatica. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
289	72102201-006	Provision de tablero de transferencia automatica.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de tablero de transferencia automatica.	20.546.283	20.546.283
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de tablero de transferencia automatica.	26.710.170	26.710.170
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de tablero de transferencia automatica.	9.728.700	9.728.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de tablero de transferencia automatica.	23.628.225	23.628.225
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de tablero de transferencia automatica.	23.628.000	23.628.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de tablero de transferencia automatica.	23.628.200	23.628.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de tablero de transferencia automatica.	24.655.540	24.655.540
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de tablero de transferencia automatica.	20.546.283	20.546.283

Propuestas para el Item 290 - Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
290	80111613-9999	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	3.849.117	3.849.117
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	5.003.850	5.003.850
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	1.786.600	1.786.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	4.426.485	4.426.485
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	4.426.000	4.426.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	4.426.400	4.426.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	4.618.940	4.618.940
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	3.849.117	3.849.117

Propuestas para el Item 291 - Limpieza de radiador (incluye soldadura)* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
291	80111613-9999	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	2.503.000	2.503.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	3.253.900	3.253.900
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	1.426.400	1.426.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	2.878.450	2.878.450
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	2.878.000	2.878.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	2.878.400	2.878.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	3.003.600	3.003.600
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	2.503.000	2.503.000

Propuestas para el Item 292 - Provision de radiador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
292	72102201-006	Provision de radiador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de radiador	8.368.817	8.368.817
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de radiador	10.879.460	10.879.460
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de radiador	4.712.500	4.712.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de radiador	9.624.140	9.624.140
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de radiador	9.624.000	9.624.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de radiador	9.624.100	9.624.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de radiador	10.042.580	10.042.580
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de radiador	8.368.817	8.368.817

Propuestas para el Item 293 - Instalacion de radiador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
293	80111613-9999	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.083.848	1.083.848
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.409.000	1.409.000
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de radiador (Mano de obra)	601.900	601.900

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.246.425	1.246.425
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.246.000	1.246.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.246.400	1.246.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.300.618	1.300.618
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.083.848	1.083.848

Propuestas para el Item 294 - Provision de bomba de agua del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
294	72102201-006	Provision de bomba de agua	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bomba de agua	3.538.650	3.538.650
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de bomba de agua	4.600.250	4.600.250
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bomba de agua	1.974.800	1.974.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bomba de agua	4.069.448	4.069.448
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bomba de agua	4.069.000	4.069.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bomba de agua	4.069.400	4.069.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de bomba de agua	4.246.380	4.246.380
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bomba de agua	3.538.650	3.538.650

Propuestas para el Item 295 - Instalacion de bomba de agua (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
295	80111613-9999	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	749.817	749.817
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	974.760	974.760
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	414.000	414.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	862.290	862.290
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	862.000	862.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	862.200	862.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	899.780	899.780
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	749.817	749.817

Propuestas para el Item 296 - Mantenimiento de picos inyectores* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
296	80111613-9999	Mantenimiento de picos inyectores*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento de picos inyectores*	4.099.200	4.099.200
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	5.328.960	5.328.960
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Mantenimiento de picos inyectores*	2.306.800	2.306.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	4.714.080	4.714.080
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	4.714.000	4.714.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de picos inyectores*	4.714.000	4.714.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de picos inyectores*	4.919.040	4.919.040

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	4.099.200	4.099.200

Propuestas para el Item 297 - Provision de pico inyector del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
297	72102201-006	Provision de pico inyector	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de pico inyector	6.415.117	6.415.117
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de pico inyector	8.339.650	8.339.650
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de pico inyector	3.540.000	3.540.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de pico inyector	7.377.385	7.377.385
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de pico inyector	7.377.000	7.377.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de pico inyector	7.377.300	7.377.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de pico inyector	7.698.140	7.698.140
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de pico inyector	6.415.117	6.415.117

Propuestas para el Item 298 - Instalacion de pico inyector (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
298	80111613-9999	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1.082.950	1.082.950
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1.407.840	1.407.840
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	616.000	616.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1.245.393	1.245.393
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1.245.000	1.245.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1.245.300	1.245.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1.299.540	1.299.540
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1.082.950	1.082.950

Propuestas para el Item 299 - Reparacion de tablero de comando* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
299	80111613-9999	Reparacion de tablero de comando*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de comando*	3.082.417	3.082.417
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de comando*	4.007.140	4.007.140
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion de tablero de comando*	1.733.700	1.733.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de comando*	3.544.780	3.544.780
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de comando*	3.544.500	3.544.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de comando*	3.544.700	3.544.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de comando*	3.698.900	3.698.900
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de tablero de comando*	3.082.417	3.082.417

Propuestas para el Item 300 - Reparacion de bomba inyectora.* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
300	80111613-9999	Reparacion de bomba inyectora.*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de bomba inyectora.*	6.415.117	6.415.117
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de bomba inyectora.*	8.339.650	8.339.650

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion de bomba inyectora.*	3.566.900	3.566.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de bomba inyectora.*	7.377.385	7.377.385
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de bomba inyectora.*	7.377.000	7.377.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de bomba inyectora.*	7.377.300	7.377.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de bomba inyectora.*	7.698.140	7.698.140
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de bomba inyectora.*	6.415.117	6.415.117

Propuestas para el Item 301 - Provision de regulador de voltaje del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
301	72102201-006	Provision de regulador de voltaje	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de regulador de voltaje	4.191.983	4.191.983
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de regulador de voltaje	5.449.580	5.449.580
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de regulador de voltaje	2.354.700	2.354.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de regulador de voltaje	4.820.780	4.820.780

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de reguladorde voltaje	4.820.500	4.820.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de reguladorde voltaje	4.820.700	4.820.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de reguladorde voltaje	5.030.380	5.030.380
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de reguladorde voltaje	4.191.983	4.191.983

Propuestas para el Item 302 - Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
302	80111613-9999	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de reguladorde voltaje (Mano de obra)	807.932	807.932
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de reguladorde voltaje (Mano de obra)	1.050.310	1.050.310
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de reguladorde voltaje (Mano de obra)	456.500	456.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	929.122	929.122
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	929.000	929.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	929.100	929.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	969.518	969.518
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	807.932	807.932

Propuestas para el Item 303 - Provision de gobernador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
303	72102201-006	Provision de gobernador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de gobernador	6.548.517	6.548.517
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de gobernador	8.513.070	8.513.070
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de gobernador	3.732.700	3.732.700

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de gobernador	7.530.795	7.530.795
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de gobernador	7.530.500	7.530.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de gobernador	7.530.700	7.530.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de gobernador	7.858.220	7.858.220
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de gobernador	6.548.517	6.548.517

Propuestas para el Item 304 - Instalacion de gobernador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
304	80111613-9999	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.082.950	1.082.950
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.407.840	1.407.840
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	611.400	611.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.245.393	1.245.393

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.245.000	1.245.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.245.300	1.245.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.299.540	1.299.540
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.082.950	1.082.950

Propuestas para el Item 305 - Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
305	72102201-006	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	4.715.450	4.715.450
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	6.130.090	6.130.090
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	2.226.200	2.226.200

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	5.422.768	5.422.768
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	5.422.500	5.422.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	5.422.700	5.422.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	5.658.540	5.658.540
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	4.715.450	4.715.450

Propuestas para el Item 306 - Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
306	80111613-9999	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	583.083	583.083

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	758.010	758.010
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	273.600	273.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	670.545	670.545
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	670.500	670.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	670.500	670.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	699.700	699.700
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	583.083	583.083

Propuestas para el Item 307 - Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
307	80111613-9999	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	2.016.017	2.016.017
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	2.620.820	2.620.820
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	929.700	929.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	2.318.420	2.318.420
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	2.318.000	2.318.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	2.318.400	2.318.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	2.419.220	2.419.220
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	2.016.017	2.016.017

Propuestas para el Item 308 - Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
308	80111613-9999	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	4.715.450	4.715.450
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	6.130.090	6.130.090
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	2.667.700	2.667.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	5.422.768	5.422.768
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	5.422.500	5.422.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	5.422.700	5.422.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	5.658.540	5.658.540
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	4.715.450	4.715.450

Propuestas para el Item 309 - Provision de manguera para combustible del Grupo

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
309	72102201-006	Provision de manguera para combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de manguera para combustible	916.217	916.217
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de manguera para combustible	1.191.080	1.191.080
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de manguera para combustible	510.300	510.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de manguera para combustible	1.053.650	1.053.650
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de manguera para combustible	1.053.500	1.053.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de manguera para combustible	1.053.600	1.053.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de manguera para combustible	1.099.460	1.099.460
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de manguera para combustible	916.217	916.217

Propuestas para el Item 310 - Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
310	80111613-9999	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	158.055	158.055
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	205.470	205.470
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	89.300	89.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	181.763	181.763
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	181.500	181.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	181.700	181.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	189.666	189.666

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	158.055	158.055

Propuestas para el Item 311 - Provision del ventilador del radiador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
311	72102201-006	Provision del ventilador del radiador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision del ventilador del radiador	3.157.622	3.157.622
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision del ventilador del radiador	4.104.910	4.104.910
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision del ventilador del radiador	1.760.800	1.760.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision del ventilador del radiador	3.631.265	3.631.265
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision del ventilador del radiador	3.631.000	3.631.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision del ventilador del radiador	3.631.200	3.631.200

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision del ventilador del radiador	3.789.146	3.789.146
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision del ventilador del radiador	3.157.622	3.157.622

Propuestas para el Item 312 - Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
312	80111613-9999	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	586.341	586.341
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	762.240	762.240
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	331.600	331.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	674.292	674.292

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	674.000	674.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	674.200	674.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	703.609	703.609
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	586.341	586.341

Propuestas para el Item 313 - Reparacion del silenciador* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
313	72102201-006	Reparacion del silenciador*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion del silenciador*	2.207.658	2.207.658
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion del silenciador*	2.869.960	2.869.960
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Reparacion del silenciador*	1.216.800	1.216.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion del silenciador*	2.538.807	2.538.807

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion del silenciador*	2.538.500	2.538.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion del silenciador*	2.538.800	2.538.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion del silenciador*	2.649.190	2.649.190
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion del silenciador*	2.207.658	2.207.658

Propuestas para el Item 314 - Provision de Supervisor de tension (tres fases) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
314	72102201-006	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.382.750	1.382.750
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.797.580	1.797.580
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	767.000	767.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.590.163	1.590.163
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.590.000	1.590.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.590.100	1.590.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.659.300	1.659.300
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.382.750	1.382.750

Propuestas para el Item 315 - Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
315	80111613-9999	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	208.158	208.158
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	270.610	270.610
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	114.600	114.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	239.382	239.382

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	239.000	239.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	239.300	239.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	249.790	249.790
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	208.158	208.158

Propuestas para el Item 316 - Provision de temporizador electronico del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
316	72102201-006	Provision de temporizador electronico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de temporizador electronico	2.141.165	2.141.165
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de temporizador electronico	2.783.510	2.783.510
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de temporizador electronico	1.204.300	1.204.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de temporizador electronico	2.462.340	2.462.340
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de temporizador electronico	2.462.000	2.462.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de temporizador electronico	2.462.300	2.462.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de temporizador electronico	2.569.398	2.569.398
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de temporizador electronico	2.141.165	2.141.165

Propuestas para el Item 317 - Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
317	80111613-9999	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	366.647	366.647
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	476.640	476.640
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	208.700	208.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	421.644	421.644
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	421.500	421.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	421.600	421.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	439.976	439.976
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	366.647	366.647

Propuestas para el Item 318 - Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) * del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
318	80111613-9999	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.650.000	3.650.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	4.745.000	4.745.000
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	1.723.900	1.723.900

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	4.197.500	4.197.500
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	4.197.500	4.197.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	4.197.500	4.197.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	4.380.000	4.380.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.650.000	3.650.000

Propuestas para el Item 319 - Provision de tanque de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
319	72102201-006	Provision de tanque de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de tanque de combustible	8.750.000	8.750.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de tanque de combustible	11.375.000	11.375.000
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de tanque de combustible	4.140.900	4.140.900

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de tanque de combustible	10.062.500	10.062.500
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de tanque de combustible	10.062.500	10.062.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de tanque de combustible	10.062.500	10.062.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de tanque de combustible	10.500.000	10.500.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de tanque de combustible	8.750.000	8.750.000

Propuestas para el Item 320 - Instalacion de tanque de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
320	80111613-9999	Instalacion de tanque de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de tanque de combustible	2.225.000	2.225.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de tanque de combustible	2.892.500	2.892.500
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de tanque de combustible	1.029.400	1.029.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de tanque de combustible	2.558.750	2.558.750
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de tanque de combustible	2.558.500	2.558.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tanque de combustible	2.558.700	2.558.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tanque de combustible	2.670.000	2.670.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de tanque de combustible	2.225.000	2.225.000

Propuestas para el Item 321 - Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
321	80111613-9999	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	12.672.545	12.672.545
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	16.474.310	16.474.310
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	9.278.300	9.278.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	14.573.427	14.573.427
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	14.573.000	14.573.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	14.573.400	14.573.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	15.207.054	15.207.054
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento preventivo segun EETT (mano de obra)	12.672.545	12.672.545

Propuestas para el Item 322 - Verificacion de funcionamiento de grupo generador* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
322	80111613-9999	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	4.224.182	4.224.182
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	5.491.440	5.491.440
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	3.327.700	3.327.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	4.857.809	4.857.809
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	4.857.500	4.857.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	4.857.800	4.857.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	5.069.018	5.069.018
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Verificacion de funcionamiento de grupo generador*	4.224.182	4.224.182

Propuestas para el Item 323 - Provision de filtro de aceite del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
323	72102201-006	Provision de filtro de aceite	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro de aceite	1.557.908	1.557.908
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de filtro de aceite	2.025.280	2.025.280
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro de aceite	2.141.000	2.141.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro de aceite	1.791.594	1.791.594
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro de aceite	1.791.500	1.791.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro de aceite	1.791.500	1.791.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro de aceite	1.869.490	1.869.490
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro de aceite	1.557.908	1.557.908

Propuestas para el Item 324 - Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
324	80111613-9999	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	249.019	249.019
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	323.720	323.720
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	349.100	349.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	286.372	286.372
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	286.000	286.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	286.300	286.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	298.823	298.823
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro de aceite (Mano de obra)	249.019	249.019

Propuestas para el Item 325 - Provision de filtro de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
325	72102201-006	Provision de filtro de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro de combustible	1.568.647	1.568.647
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de filtro de combustible	2.039.240	2.039.240
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro de combustible	2.178.900	2.178.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro de combustible	1.803.944	1.803.944
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro de combustible	1.803.500	1.803.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro de combustible	1.803.900	1.803.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro de combustible	1.882.376	1.882.376
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro de combustible	1.568.647	1.568.647

Propuestas para el Item 326 - Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
326	80111613-9999	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	259.757	259.757

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	337.680	337.680
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	366.600	366.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	298.721	298.721
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	298.500	298.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	298.700	298.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	311.708	311.708
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro de combustible (Mano de obra)	259.757	259.757

Propuestas para el Item 327 - Provision de filtro aire del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
327	72102201-006	Provision de filtro aire	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro aire	1.990.948	1.990.948

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de filtro aire	2.588.230	2.588.230
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro aire	2.834.400	2.834.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro aire	2.289.590	2.289.590
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro aire	2.289.500	2.289.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro aire	2.289.500	2.289.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro aire	2.389.138	2.389.138
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro aire	1.990.948	1.990.948

Propuestas para el Item 328 - Instalacion de filtro aire (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
328	80111613-9999	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	292.273	292.273
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	379.950	379.950
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	399.300	399.300

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	336.114	336.114
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	336.000	336.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	336.100	336.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	350.728	350.728
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro aire (Mano de obra)	292.273	292.273

Propuestas para el Item 329 - Provision de filtro liquido refrigerante del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
329	72102201-006	Provision de filtro liquido refrigerante	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de filtro liquido refrigerante	1.191.202	1.191.202
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Paraguaya	Provision de filtro liquido refrigerante	1.548.560	1.548.560
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de filtro liquido refrigerante	1.677.100	1.677.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de filtro liquido refrigerante	1.369.882	1.369.882

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de filtro liquido refrigerante	1.369.500	1.369.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de filtro liquido refrigerante	1.369.800	1.369.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de filtro liquido refrigerante	1.429.442	1.429.442
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de filtro liquido refrigerante	1.191.202	1.191.202

Propuestas para el Item 330 - Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
330	80111613-9999	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	227.242	227.242
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	295.410	295.410
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	318.300	318.300

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	261.328	261.328
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	261.000	261.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	261.300	261.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	272.690	272.690
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de filtro liquido refrigerante (Mano de obra)	227.242	227.242

Propuestas para el Item 331 - Provision de correa del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
331	72102201-006	Provision de correa	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de correa	509.086	509.086
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de correa	661.810	661.810
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de correa	288.000	288.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de correa	585.449	585.449

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de correa	585.000	585.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de correa	585.400	585.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de correa	610.903	610.903
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de correa	509.086	509.086

Propuestas para el Item 332 - Instalacion de correa (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
332	80111613-9999	Instalacion de correa (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de correa (Mano de obra)	184.021	184.021
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	239.230	239.230
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de correa (Mano de obra)	101.300	101.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	211.624	211.624
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	211.500	211.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de correa (Mano de obra)	211.600	211.600

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de correa (Mano de obra)	220.825	220.825
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de correa (Mano de obra)	184.021	184.021

Propuestas para el Item 333 - Provision de aceite 15W40 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
333	72102201-006	Provision de aceite 15W40	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de aceite 15W40	184.021	184.021
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Argentino	Provision de aceite 15W40	239.230	239.230
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de aceite 15W40	258.500	258.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de aceite 15W40	211.624	211.624
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de aceite 15W40	211.500	211.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de aceite 15W40	211.600	211.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de aceite 15W40	220.825	220.825
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de aceite 15W40	184.021	184.021

Propuestas para el Item 334 - Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
334	80111613-9999	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	169.718	169.718
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	220.630	220.630
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	232.000	232.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	195.176	195.176
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	195.000	195.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	195.100	195.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	203.662	203.662
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de aceite 15W40 (Mano de obra)	169.718	169.718

Propuestas para el Item 335 - Provision de liquido refrigerante del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
335	72102201-006	Provision de liquido refrigerante	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de liquido refrigerante	75.806	75.806
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Paraguayo	Provision de liquido refrigerante	98.550	98.550
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de liquido refrigerante	108.000	108.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de liquido refrigerante	87.177	87.177
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de liquido refrigerante	87.000	87.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de liquido refrigerante	87.100	87.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Provision de liquido refrigerante	90.967	90.967
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de liquido refrigerante	75.806	75.806

Propuestas para el Item 336 - Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
336	80111613-9999	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	61.466	61.466

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	79.910	79.910
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	86.300	86.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	70.686	70.686
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	70.500	70.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	70.600	70.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	73.759	73.759
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Cambio de liquido refrigerante (Mano de obra)	61.466	61.466

Propuestas para el Item 337 - Provision de bateria libre de mantenimiento del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
337	72102201-006	Provision de bateria libre de mantenimiento	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.857.728	2.857.728

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasil	Provision de bateria libre de mantenimiento	3.715.050	3.715.050
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.362.600	2.362.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bateria libre de mantenimiento	3.286.387	3.286.387
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bateria libre de mantenimiento	3.286.000	3.286.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bateria libre de mantenimiento	3.286.300	3.286.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de bateria libre de mantenimiento	3.429.274	3.429.274
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bateria libre de mantenimiento	2.857.728	2.857.728

Propuestas para el Item 338 - Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
338	80111613-9999	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	214.397	214.397
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	278.720	278.720
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	175.700	175.700

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	246.557	246.557
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	246.500	246.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	246.500	246.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	257.276	257.276
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bateria libre de mantenimiento (Mano de obra)	214.397	214.397

Propuestas para el Item 339 - Provision de cables de bateria del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
339	72102201-006	Provision de cables de bateria	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de cables de bateria	223.201	223.201
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Paraguayo	Provision de cables de bateria	290.160	290.160
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de cables de bateria	124.300	124.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de cables de bateria	256.681	256.681
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de cables de bateria	256.500	256.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de cables de bateria	256.600	256.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de cables de bateria	267.841	267.841
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de cables de bateria	223.201	223.201

Propuestas para el Item 340 - Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
340	80111613-9999	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	114.793	114.793
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	149.230	149.230
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	64.400	64.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	132.012	132.012
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	132.000	132.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	132.000	132.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	137.752	137.752
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalaciones de cables de bateria (Mano de obra)	114.793	114.793

Propuestas para el Item 341 - Provision de bornes de bateria del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
341	72102201-006	Provision de bornes de bateria	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bornes de bateria	75.806	75.806
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Chino	Provision de bornes de bateria	98.550	98.550
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bornes de bateria	42.100	42.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bornes de bateria	87.177	87.177
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bornes de bateria	87.000	87.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bornes de bateria	87.100	87.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de bornes de bateria	90.967	90.967

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bornes de bateria	75.806	75.806

Propuestas para el Item 342 - Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
342	80111613-9999	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	12.118	12.118
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	15.750	15.750
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	6.700	6.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	13.936	13.936
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	13.500	13.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	13.900	13.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	14.542	14.542

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bornes de bateria (Mano de obra)	12.118	12.118

Propuestas para el Item 343 - Provision de calentador de camisas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
343	72102201-006	Provision de calentador de camisas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de calentador de camisas.	6.106.878	6.106.878
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de calentador de camisas.	7.938.940	7.938.940
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de calentador de camisas.	3.343.100	3.343.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de calentador de camisas.	7.022.910	7.022.910
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de calentador de camisas.	7.022.500	7.022.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de calentador de camisas.	7.022.900	7.022.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de calentador de camisas.	7.328.254	7.328.254
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de calentador de camisas.	6.106.878	6.106.878

Propuestas para el Item 344 - Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
344	80111613-9999	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	758.162	758.162
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	985.610	985.610
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	420.300	420.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	871.886	871.886
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	871.500	871.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	871.800	871.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	909.794	909.794

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de calentador de camisas. (Mano de obra)	758.162	758.162

Propuestas para el Item 345 - Provision de motor de arranque del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
345	72102201-006	Provision de motor de arranque	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de motor de arranque	6.031.477	6.031.477
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de motor de arranque	7.840.920	7.840.920
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de motor de arranque	3.410.800	3.410.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de motor de arranque	6.936.199	6.936.199
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de motor de arranque	6.936.000	6.936.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de motor de arranque	6.936.100	6.936.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de motor de arranque	7.237.772	7.237.772
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de motor de arranque	6.031.477	6.031.477

Propuestas para el Item 346 - Instalacion de motor de arranque (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
346	80111613-9999	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	974.698	974.698
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	1.267.110	1.267.110
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	538.900	538.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	1.120.903	1.120.903
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	1.120.500	1.120.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	1.120.900	1.120.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	1.169.638	1.169.638

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de motor de arranque (Mano de obra)	974.698	974.698

Propuestas para el Item 347 - Reparacion de motor de arranque* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
347	80111613-9999	Reparacion de motor de arranque*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de motor de arranque*	2.466.385	2.466.385
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de motor de arranque*	3.206.300	3.206.300
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion de motor de arranque*	1.372.000	1.372.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de motor de arranque*	2.836.343	2.836.343
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de motor de arranque*	2.836.000	2.836.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de motor de arranque*	2.836.300	2.836.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de motor de arranque*	2.959.662	2.959.662
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de motor de arranque*	2.466.385	2.466.385

Propuestas para el Item 348 - Provision de alternador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
348	72102201-006	Provision de alternador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de alternador	5.890.375	5.890.375
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de alternador	7.657.490	7.657.490
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de alternador	3.345.100	3.345.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de alternador	6.773.931	6.773.931
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de alternador	6.773.500	6.773.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de alternador	6.773.900	6.773.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de alternador	7.068.450	7.068.450
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de alternador	5.890.375	5.890.375

Propuestas para el Item 349 - Instalacion de alternador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
349	80111613-9999	Instalacion de alternador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de alternador (Mano de obra)	974.698	974.698
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	1.267.110	1.267.110
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de alternador (Mano de obra)	537.700	537.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	1.120.903	1.120.903
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	1.120.500	1.120.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de alternador (Mano de obra)	1.120.900	1.120.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de alternador (Mano de obra)	1.169.638	1.169.638
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de alternador (Mano de obra)	974.698	974.698

Propuestas para el Item 350 - Mantenimiento de bomba de combustible* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
350	80111613-9999	Mantenimiento de bomba de combustible*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento de bomba de combustible*	5.532.583	5.532.583
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	7.192.360	7.192.360
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Mantenimiento de bomba de combustible*	3.068.300	3.068.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	6.362.470	6.362.470
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	6.362.000	6.362.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de bomba de combustible*	6.362.400	6.362.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de bomba de combustible*	6.639.100	6.639.100
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento de bomba de combustible*	5.532.583	5.532.583

Propuestas para el Item 351 - Provision de cargador de bateria. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
351	72102201-006	Provision de cargador de bateria.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de cargador de bateria.	2.999.313	2.999.313
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de cargador de bateria.	3.899.110	3.899.110

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de cargador de bateria.	1.659.400	1.659.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de cargador de bateria.	3.449.210	3.449.210
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de cargador de bateria.	3.449.000	3.449.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de cargador de bateria.	3.449.200	3.449.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de cargador de bateria.	3.599.176	3.599.176
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de cargador de bateria.	2.999.313	2.999.313

Propuestas para el Item 352 - Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
352	80111613-9999	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	541.292	541.292
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	703.680	703.680

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	302.500	302.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	622.486	622.486
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	622.000	622.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	622.400	622.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	649.550	649.550
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de cargador de bateria (Mano de obra)	541.292	541.292

Propuestas para el Item 353 - Provision de Medidor de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
353	72102201-006	Provision de Medidor de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de Medidor de combustible	3.724.142	3.724.142

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de Medidor de combustible	4.841.380	4.841.380
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de Medidor de combustible	2.083.700	2.083.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de Medidor de combustible	4.282.763	4.282.763
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de Medidor de combustible	4.282.500	4.282.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de Medidor de combustible	4.282.700	4.282.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de Medidor de combustible	4.468.970	4.468.970
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de Medidor de combustible	3.724.142	3.724.142

Propuestas para el Item 354 - Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
354	80111613-9999	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	833.898	833.898
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	1.084.070	1.084.070

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	458.400	458.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	958.983	958.983
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	958.500	958.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	958.900	958.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	1.000.678	1.000.678
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de Medidor de combustible (Mano de obra)	833.898	833.898

Propuestas para el Item 355 - Provision de bulbo de presion de aceite del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
355	72102201-006	Provision de bulbo de presion de aceite	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de presion de aceite	1.667.011	1.667.011

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de bulbo de presion de aceite	2.167.110	2.167.110
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bulbo de presion de aceite	915.200	915.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bulbo de presion de aceite	1.917.063	1.917.063
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bulbo de presion de aceite	1.917.000	1.917.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de presion de aceite	1.917.000	1.917.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de bulbo de presion de aceite	2.000.413	2.000.413
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bulbo de presion de aceite	1.667.011	1.667.011

Propuestas para el Item 356 - Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
356	80111613-9999	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	324.788	324.788

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	422.220	422.220
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	184.600	184.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	373.506	373.506
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	373.500	373.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	373.500	373.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	389.746	389.746
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bulbo de presion de aceite (Mano de obra)	324.788	324.788

Propuestas para el Item 357 - Provision de bulbo de temperatura del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
357	72102201-006	Provision de bulbo de temperatura	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de temperatura	1.191.202	1.191.202
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de bulbo de temperatura	1.548.560	1.548.560
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bulbo de temperatura	657.800	657.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bulbo de temperatura	1.369.882	1.369.882
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bulbo de temperatura	1.369.500	1.369.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bulbo de temperatura	1.369.800	1.369.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de bulbo de temperatura	1.429.442	1.429.442
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bulbo de temperatura	1.191.202	1.191.202

Propuestas para el Item 358 - Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
358	80111613-9999	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	270.496	270.496
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	351.640	351.640

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	152.700	152.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	311.070	311.070
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	311.000	311.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	311.000	311.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	324.595	324.595
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bulbo de temperatura (Mano de obra)	270.496	270.496

Propuestas para el Item 359 - Provision de termostato (válvula termostática) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
359	72102201-006	Provision de termostato (válvula termostática)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de termostato (válvula termostática)	800.565	800.565
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de termostato (válvula termostática)	1.040.730	1.040.730

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de termostato (válvula termostática)	441.600	441.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de termostato (válvula termostática)	920.650	920.650
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de termostato (válvula termostática)	920.500	920.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de termostato (válvula termostática)	920.600	920.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de termostato (válvula termostática)	960.678	960.678
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de termostato (válvula termostática)	800.565	800.565

Propuestas para el Item 360 - Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
360	80111613-9999	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	205.465	205.465
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	267.100	267.100

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	114.800	114.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	236.285	236.285
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	236.000	236.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	236.200	236.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	246.558	246.558
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de termostato (válvula termostática) (Mano de obra)	205.465	205.465

Propuestas para el Item 361 - Provision de solenoide de corte de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
361	72102201-006	Provision de solenoide de corte de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de solenoide de corte de combustible	4.321.395	4.321.395
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de solenoide de corte de combustible	5.617.810	5.617.810
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de solenoide de corte de combustible	2.448.200	2.448.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de solenoide de corte de combustible	4.969.604	4.969.604
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de solenoide de corte de combustible	4.969.500	4.969.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de solenoide de corte de combustible	4.969.600	4.969.600
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de solenoide de corte de combustible	5.185.674	5.185.674
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de solenoide de corte de combustible	4.321.395	4.321.395

Propuestas para el Item 362 - Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
362	80111613-9999	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	1.072.212	1.072.212
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	1.393.880	1.393.880
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	601.500	601.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	1.233.044	1.233.044
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	1.233.000	1.233.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	1.233.000	1.233.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	1.286.654	1.286.654

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de solenoide de corte de combustible (Mano de obra)	1.072.212	1.072.212

Propuestas para el Item 363 - Provision de pic up magnético del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
363	72102201-006	Provision de pic up magnético	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de pic up magnético	2.349.403	2.349.403
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de pic up magnético	3.054.220	3.054.220
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de pic up magnético	1.307.900	1.307.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de pic up magnético	2.701.813	2.701.813
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de pic up magnético	2.701.500	2.701.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de pic up magnético	2.701.800	2.701.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de pic up magnético	2.819.284	2.819.284
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de pic up magnético	2.349.403	2.349.403

Propuestas para el Item 364 - Instalacion de pic up magnético (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
364	80111613-9999	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	595.618	595.618
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	774.300	774.300
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	335.600	335.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	684.961	684.961
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	684.500	684.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	684.900	684.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	714.742	714.742
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de pic up magnético (Mano de obra)	595.618	595.618

Propuestas para el Item 365 - Provision de speed control del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
365	72102201-006	Provision de speed control	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de speed control	8.556.615	8.556.615
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de speed control	11.123.600	11.123.600
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de speed control	4.693.000	4.693.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de speed control	9.840.107	9.840.107
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de speed control	9.840.000	9.840.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de speed control	9.840.100	9.840.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de speed control	10.267.938	10.267.938
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de speed control	8.556.615	8.556.615

Propuestas para el Item 366 - Instalacion de speed control (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
366	80111613-9999	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.408.072	1.408.072

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.830.490	1.830.490
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de speed control (Mano de obra)	774.200	774.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.619.283	1.619.283
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.619.000	1.619.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.619.200	1.619.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.689.686	1.689.686
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de speed control (Mano de obra)	1.408.072	1.408.072

Propuestas para el Item 367 - Provision de tablero de comando del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
367	72102201-006	Provision de tablero de comando	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de tablero de comando	12.172.505	12.172.505

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de tablero de comando	15.824.260	15.824.260
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de tablero de comando	6.093.000	6.093.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de tablero de comando	13.998.381	13.998.381
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de tablero de comando	13.998.000	13.998.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de tablero de comando	13.998.300	13.998.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de tablero de comando	14.607.006	14.607.006
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de tablero de comando	12.172.505	12.172.505

Propuestas para el Item 368 - Instalacion de tablero de comando (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
368	80111613-9999	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	2.857.728	2.857.728

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	3.715.050	3.715.050
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	1.612.400	1.612.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	3.286.387	3.286.387
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	3.286.000	3.286.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	3.286.300	3.286.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	3.429.274	3.429.274
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de tablero de comando (Mano de obra)	2.857.728	2.857.728

Propuestas para el Item 369 - Provision de tablero de transferencia automatica. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
369	72102201-006	Provision de tablero de transferencia automatica.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de tablero de transferencia automatica.	26.686.495	26.686.495
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de tablero de transferencia automatica.	34.692.440	34.692.440
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de tablero de transferencia automatica.	12.350.500	12.350.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de tablero de transferencia automatica.	30.689.469	30.689.469
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de tablero de transferencia automatica.	30.689.000	30.689.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de tablero de transferencia automatica.	30.689.400	30.689.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de tablero de transferencia automatica.	32.023.794	32.023.794
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de tablero de transferencia automatica.	26.686.495	26.686.495

Propuestas para el Item 370 - Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
370	80111613-9999	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	5.023.928	5.023.928
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	6.531.110	6.531.110
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	2.385.100	2.385.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	5.777.517	5.777.517
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	5.777.500	5.777.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	5.777.500	5.777.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	6.028.714	6.028.714
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de tablero de transferencia automatica (Mano de obra)	5.023.928	5.023.928

Propuestas para el Item 371 - Limpieza de radiador (incluye soldadura)* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
371	80111613-9999	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	3.281.883	3.281.883
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	4.266.450	4.266.450
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	1.847.800	1.847.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	3.774.165	3.774.165
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	3.774.000	3.774.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	3.774.100	3.774.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	3.938.260	3.938.260
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Limpieza de radiador (incluye soldadura)*	3.281.883	3.281.883

Propuestas para el Item 372 - Provision de radiador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
372	72102201-006	Provision de radiador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de radiador	11.282.828	11.282.828
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de radiador	14.667.680	14.667.680
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de radiador	6.414.300	6.414.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de radiador	12.975.252	12.975.252
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de radiador	12.975.000	12.975.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de radiador	12.975.200	12.975.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de radiador	13.539.394	13.539.394
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de radiador	11.282.828	11.282.828

Propuestas para el Item 373 - Instalacion de radiador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
373	80111613-9999	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.409.149	1.409.149
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.831.890	1.831.890
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de radiador (Mano de obra)	791.800	791.800

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.620.521	1.620.521
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.620.500	1.620.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.620.500	1.620.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.690.979	1.690.979
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de radiador (Mano de obra)	1.409.149	1.409.149

Propuestas para el Item 374 - Provision de bomba de agua del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
374	72102201-006	Provision de bomba de agua	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de bomba de agua	5.812.578	5.812.578
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de bomba de agua	7.556.350	7.556.350
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de bomba de agua	3.231.600	3.231.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de bomba de agua	6.684.465	6.684.465
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de bomba de agua	6.684.000	6.684.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de bomba de agua	6.684.400	6.684.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de bomba de agua	6.975.094	6.975.094
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de bomba de agua	5.812.578	5.812.578

Propuestas para el Item 375 - Instalacion de bomba de agua (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
375	80111613-9999	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	908.032	908.032
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	1.180.440	1.180.440
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	499.300	499.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	1.044.237	1.044.237
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	1.044.000	1.044.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	1.044.200	1.044.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	1.089.638	1.089.638
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de bomba de agua (Mano de obra)	908.032	908.032

Propuestas para el Item 376 - Mantenimiento de picos inyectores* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
376	80111613-9999	Mantenimiento de picos inyectores*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento de picos inyectores*	5.738.250	5.738.250
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	7.459.730	7.459.730
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Mantenimiento de picos inyectores*	3.133.800	3.133.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	6.598.988	6.598.988
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	6.598.500	6.598.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de picos inyectores*	6.598.900	6.598.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de picos inyectores*	6.885.900	6.885.900

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento de picos inyectores*	5.738.250	5.738.250

Propuestas para el Item 377 - Provision de pico inyector del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
377	72102201-006	Provision de pico inyector	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de pico inyector	9.418.145	9.418.145
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de pico inyector	12.243.590	12.243.590
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de pico inyector	5.219.200	5.219.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de pico inyector	10.830.867	10.830.867
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de pico inyector	10.830.500	10.830.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de pico inyector	10.830.800	10.830.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de pico inyector	11.301.774	11.301.774
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de pico inyector	9.418.145	9.418.145

Propuestas para el Item 378 - Instalacion de pico inyector (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
378	80111613-9999	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1.676.005	1.676.005
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	2.178.810	2.178.810
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	934.600	934.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1.927.406	1.927.406
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1.927.000	1.927.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1.927.400	1.927.400
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	2.011.206	2.011.206
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de pico inyector (Mano de obra)	1.676.005	1.676.005

Propuestas para el Item 379 - Reparacion de tablero de comando* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
379	80111613-9999	Reparacion de tablero de comando*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de comando*	3.940.645	3.940.645
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de comando*	5.122.840	5.122.840
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion de tablero de comando*	2.218.700	2.218.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de comando*	4.531.742	4.531.742
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de comando*	4.531.500	4.531.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de comando*	4.531.700	4.531.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de comando*	4.728.774	4.728.774
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de tablero de comando*	3.940.645	3.940.645

Propuestas para el Item 380 - Reparacion de bomba inyectora.* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
380	80111613-9999	Reparacion de bomba inyectora.*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de bomba inyectora.*	8.273.112	8.273.112
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de bomba inyectora.*	10.755.050	10.755.050

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion de bomba inyectora.*	4.653.100	4.653.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de bomba inyectora.*	9.514.079	9.514.079
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de bomba inyectora.*	9.514.000	9.514.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de bomba inyectora.*	9.514.000	9.514.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de bomba inyectora.*	9.927.734	9.927.734
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de bomba inyectora.*	8.273.112	8.273.112

Propuestas para el Item 381 - Provision de regulador de voltaje del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
381	72102201-006	Provision de regulador de voltaje	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de regulador de voltaje	5.266.095	5.266.095
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de regulador de voltaje	6.845.920	6.845.920
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de regulador de voltaje	2.959.000	2.959.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de regulador de voltaje	6.056.009	6.056.009

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de reguladorde voltaje	6.056.000	6.056.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de reguladorde voltaje	6.056.000	6.056.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de reguladorde voltaje	6.319.314	6.319.314
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de reguladorde voltaje	5.266.095	5.266.095

Propuestas para el Item 382 - Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
382	80111613-9999	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de reguladorde voltaje (Mano de obra)	1.119.201	1.119.201
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de reguladorde voltaje (Mano de obra)	1.454.960	1.454.960
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de reguladorde voltaje (Mano de obra)	619.400	619.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	1.287.081	1.287.081
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	1.287.000	1.287.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	1.287.000	1.287.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	1.343.041	1.343.041
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de regulador de voltaje (Mano de obra)	1.119.201	1.119.201

Propuestas para el Item 383 - Provision de gobernador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
383	72102201-006	Provision de gobernador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de gobernador	8.556.615	8.556.615
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de gobernador	11.123.600	11.123.600
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de gobernador	4.715.000	4.715.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de gobernador	9.840.107	9.840.107
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de gobernador	9.840.000	9.840.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de gobernador	9.840.100	9.840.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de gobernador	10.267.938	10.267.938
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de gobernador	8.556.615	8.556.615

Propuestas para el Item 384 - Instalacion de gobernador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
384	80111613-9999	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.408.072	1.408.072
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.830.490	1.830.490
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	801.200	801.200
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.619.283	1.619.283

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.619.000	1.619.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.619.200	1.619.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.689.686	1.689.686
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de gobernador (Mano de obra)	1.408.072	1.408.072

Propuestas para el Item 385 - Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
385	72102201-006	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	6.106.878	6.106.878
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	7.938.940	7.938.940
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	2.859.200	2.859.200

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	7.022.910	7.022.910
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	7.022.500	7.022.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	7.022.900	7.022.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	China	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	7.328.254	7.328.254
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	6.106.878	6.106.878

Propuestas para el Item 386 - Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
386	80111613-9999	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	758.162	758.162

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	985.610	985.610
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	357.500	357.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	871.886	871.886
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	871.500	871.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	871.800	871.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	909.794	909.794
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares (Mano de obra)	758.162	758.162

Propuestas para el Item 387 - Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
387	80111613-9999	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	2.674.192	2.674.192
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	3.476.450	3.476.450
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	1.224.900	1.224.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	3.075.321	3.075.321
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	3.075.000	3.075.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	3.075.300	3.075.300
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	3.209.030	3.209.030
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de tablero de transferencia no incluye contactores*	2.674.192	2.674.192

Propuestas para el Item 388 - Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
388	80111613-9999	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	6.106.878	6.106.878
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	7.938.940	7.938.940
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	3.415.000	3.415.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	7.022.910	7.022.910
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	7.022.500	7.022.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	7.022.900	7.022.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	7.328.254	7.328.254
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa)*	6.106.878	6.106.878

Propuestas para el Item 389 - Provision de manguera para combustible del Grupo

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
389	72102201-006	Provision de manguera para combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de manguera para combustible	1.191.202	1.191.202
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de manguera para combustible	1.548.560	1.548.560
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de manguera para combustible	666.500	666.500
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de manguera para combustible	1.369.882	1.369.882
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de manguera para combustible	1.369.500	1.369.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de manguera para combustible	1.369.800	1.369.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de manguera para combustible	1.429.442	1.429.442
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de manguera para combustible	1.191.202	1.191.202

Propuestas para el Item 390 - Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
390	80111613-9999	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	205.465	205.465
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	267.100	267.100
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	112.300	112.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	236.285	236.285
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	236.000	236.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	236.200	236.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	246.558	246.558

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de manguera para combustible (Mano de obra)	205.465	205.465

Propuestas para el Item 391 - Provision del ventilador del radiador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
391	72102201-006	Provision del ventilador del radiador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision del ventilador del radiador	4.038.192	4.038.192
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision del ventilador del radiador	5.249.650	5.249.650
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision del ventilador del radiador	2.266.900	2.266.900
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision del ventilador del radiador	4.643.921	4.643.921
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision del ventilador del radiador	4.643.500	4.643.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision del ventilador del radiador	4.643.900	4.643.900

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision del ventilador del radiador	4.845.830	4.845.830
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision del ventilador del radiador	4.038.192	4.038.192

Propuestas para el Item 392 - Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
392	80111613-9999	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	762.437	762.437
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	991.170	991.170
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	416.700	416.700
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	876.803	876.803

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	876.500	876.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	876.800	876.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	914.924	914.924
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion del ventilador del radiador (Mano de obra)	762.437	762.437

Propuestas para el Item 393 - Reparacion del silenciador* del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
393	80111613-9999	Reparacion del silenciador*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion del silenciador*	2.836.736	2.836.736
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion del silenciador*	3.687.760	3.687.760
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion del silenciador*	1.594.300	1.594.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion del silenciador*	3.262.246	3.262.246

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion del silenciador*	3.262.000	3.262.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion del silenciador*	3.262.200	3.262.200
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion del silenciador*	3.404.083	3.404.083
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion del silenciador*	2.836.736	2.836.736

Propuestas para el Item 394 - Provision de Supervisor de tension (tres fases) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
394	72102201-006	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.807.778	1.807.778
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	2.350.110	2.350.110
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	999.800	999.800
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	2.078.945	2.078.945
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	2.078.500	2.078.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	2.078.900	2.078.900
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	2.169.334	2.169.334
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de Supervisor de tension (tres fases)	1.807.778	1.807.778

Propuestas para el Item 395 - Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
395	80111613-9999	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	270.496	270.496
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	351.640	351.640
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	148.600	148.600
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	311.070	311.070

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	311.000	311.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	311.000	311.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	324.595	324.595
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion Supervisor de tension (tres fases) (Mano de obra)	270.496	270.496

Propuestas para el Item 396 - Provision de temporizador electronico del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
396	72102201-006	Provision de temporizador electronico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de temporizador electronico	2.750.261	2.750.261
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de temporizador electronico	3.575.340	3.575.340
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de temporizador electronico	1.530.000	1.530.000
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de temporizador electronico	3.162.800	3.162.800
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de temporizador electronico	3.162.500	3.162.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de temporizador electronico	3.162.800	3.162.800
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de temporizador electronico	3.300.313	3.300.313
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de temporizador electronico	2.750.261	2.750.261

Propuestas para el Item 397 - Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
397	80111613-9999	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	458.921	458.921
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	596.600	596.600
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	256.400	256.400
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	527.759	527.759
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	527.500	527.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	527.700	527.700
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	550.705	550.705
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de temporizador electronico (Mano de obra)	458.921	458.921

Propuestas para el Item 398 - Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) * del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
398	80111613-9999	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.900.000	3.900.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	5.070.000	5.070.000
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	1.816.200	1.816.200

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	4.485.000	4.485.000
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	4.485.000	4.485.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	4.485.000	4.485.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	4.680.000	4.680.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Reparacion de tanque de combustible (incluye soldadura) *	3.900.000	3.900.000

Propuestas para el Item 399 - Provision de tanque de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
399	72102201-006	Provision de tanque de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Provision de tanque de combustible	10.250.000	10.250.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Brasilero	Provision de tanque de combustible	13.325.000	13.325.000
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Americana	Provision de tanque de combustible	4.683.700	4.683.700

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Provision de tanque de combustible	11.787.500	11.787.500
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Provision de tanque de combustible	11.787.500	11.787.500
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Provision de tanque de combustible	11.787.500	11.787.500
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Brasil	Provision de tanque de combustible	12.300.000	12.300.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Provision de tanque de combustible	10.250.000	10.250.000

Propuestas para el Item 400 - Instalacion de tanque de combustible del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
400	80111613-9999	Instalacion de tanque de combustible	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Instalacion de tanque de combustible	2.000.000	2.000.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Instalacion de tanque de combustible	2.600.000	2.600.000
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Instalacion de tanque de combustible	926.100	926.100
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Instalacion de tanque de combustible	2.300.000	2.300.000
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Instalacion de tanque de combustible	2.300.000	2.300.000

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tanque de combustible	2.300.000	2.300.000
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Instalacion de tanque de combustible	2.400.000	2.400.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Instalacion de tanque de combustible	2.000.000	2.000.000

Propuestas para el Item 401 - Transporte por KM del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
401	80111613-9999	Transporte por KM	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Carlos Ireneo Sena Caceres	1660724-4	-	-	Paraguay	Transporte por KM	20.967	20.967
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	3543901-7	-	-	Nacional	Transporte por KM	27.260	27.260
INTECH S.R.L.	80026795-8	-	-	Paraguaya	Transporte por KM	33.300	33.300
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	1976058-2	-	-	Nacional	Transporte por KM	24.112	24.112
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	3707064-9	-	-	Nacional	Transporte por KM	24.000	24.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A	80104373-5	-	-	Paraguay	Transporte por KM	24.100	24.100
SIEMI SRL	80001194-5	-	-	Paraguay	Transporte por KM	25.160	25.160
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	80023115-5	-	-	nacional	Transporte por KM	20.967	20.967

LISTADO GENERAL DE TODAS LAS OFERTAS

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INTECH S.R.L. 80026795-8	506.970.900	14-09-2026	09:01:14.080	Propuesta
		Código Verificador	5062bfe2374675b38ee207606176dc73	
Carlos Ireneo Sena Caceres 1660724-4	875.933.669	14-09-2026	09:01:14.080	Propuesta
		Código Verificador	8799abed97550fbc48ec50f317f79319	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5	875.933.669	14-09-2026	09:01:14.080	Propuesta
		Código Verificador	d471cc9c4339123244116437881b0b38	
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA 3707064-9	1.007.226.500	14-09-2026	09:01:14.080	Propuesta
		Código Verificador	093baefbf14325e2ec08d40d5e43364b	
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A 80104373-5	1.007.303.900	14-09-2026	09:01:14.080	Propuesta
		Código Verificador	4499fb5527d21780999327d738e74edd	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	1.007.323.732	14-09-2026	09:01:14.080	Propuesta
		Código Verificador	c7e30fd20c7bcd4d3a3c6cc474ce7a9c	
SIEMI SRL 80001194-5	1.051.120.395	14-09-2026	09:01:14.080	Propuesta
		Código Verificador	df04c9f4135629b7e827b95d0db96a2c	
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ 3543901-7	1.138.713.800	14-09-2026	09:01:14.080	Propuesta
		Código Verificador	507c2232494203c7dd45f88f04ac0037	
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A 80104373-5	505.000.000	14-09-2026	09:03:55.914	Recepción de Lances
		Código Verificador	fd47bf95a43e9e4d4ed3bda91a55e32e	

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ 3543901-7	1.000.000.000	14-09-2026	09:04:22.400	Recepción de Lances
		Código Verificador	6576edb45c3ce38b791d84598b283059	
SIEMI SRL 80001194-5	656.950.252	14-09-2026	09:11:22.583	Recepción de Lances
		Código Verificador	c4dc1add834d366d8524933f7f3946e8	
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A 80104373-5	504.999.990	14-09-2026	09:17:04.404	Recepción de Lances
		Código Verificador	f406d83d55f6076c0a9d5db27ed9ee02	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	1.007.200.000	14-09-2026	09:20:06.037	Recepción de Lances
		Código Verificador	9223006aaddc47cb18d6fe0a15319536	
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ 3543901-7	870.000.000	14-09-2026	09:20:47.259	Recepción de Lances
		Código Verificador	2dc3fc721458facf00b5329871e32186	
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ 3543901-7	680.000.000	14-09-2026	09:21:19.146	Recepción de Lances
		Código Verificador	786173365d5ea2886afa84692193e91d	
SIEMI SRL 80001194-5	656.900.000	14-09-2026	09:21:19.582	Recepción de Lances
		Código Verificador	e0aca6f0fe1cf222abf7c7b740c82ced	
Carlos Ireneo Sena Caceres 1660724-4	869.000.000	14-09-2026	09:21:39.324	Recepción de Lances
		Código Verificador	e75bda8ba0729ad00486ad36ac28967f	
SIEMI SRL 80001194-5	656.000.000	14-09-2026	09:22:07.631	Recepción de Lances
		Código Verificador	8ad2567701aa16e3f7acd06a2b737d93	
Carlos Ireneo Sena Caceres 1660724-4	679.000.000	14-09-2026	09:22:13.597	Recepción de Lances
		Código Verificador	4d09fe81cd60bda7cf898c7997d4191c	
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ 3543901-7	657.000.000	14-09-2026	09:22:47.675	Recepción de Lances
		Código Verificador	a0e6f06b3f15322ecd2f0293953e485e	

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Carlos Ireneo Sena Caceres 1660724-4	656.500.000	14-09-2026	09:23:15.254	Recepción de Lances
		Código Verificador	9e53631bd4c9242c7b55b7bca07f3dd9	
SIEMI SRL 80001194-5	650.000.000	14-09-2026	09:23:29.706	Recepción de Lances
		Código Verificador	c9a8fa94988ad888c61fe939b7b664e4	
Carlos Ireneo Sena Caceres 1660724-4	655.000.000	14-09-2026	09:23:37.582	Recepción de Lances
		Código Verificador	211c5da456e3a22fb8736a7f971c1dd4	
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA 3707064-9	506.000.000	14-09-2026	09:23:55.215	Recepción de Lances
		Código Verificador	49931f6ed198f8067f43b813a16fd962	
SIEMI SRL 80001194-5	649.850.000	14-09-2026	09:23:58.984	Recepción de Lances
		Código Verificador	7df2aa9468a97be60f94d85d51bdeaac	
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ 3543901-7	656.980.000	14-09-2026	09:24:06.492	Recepción de Lances
		Código Verificador	9e642c1f97a16a00bbfaf66d55e0f527	
Carlos Ireneo Sena Caceres 1660724-4	648.000.000	14-09-2026	09:24:48.933	Recepción de Lances
		Código Verificador	174a7afffaea0c3526bb3a7d3664c1f5	
SIEMI SRL 80001194-5	613.153.568	14-09-2026	09:25:13.249	Recepción de Lances
		Código Verificador	0d8527bbcaa2772287cf34ae86aa03b5	
SIEMI SRL 80001194-5	500.000.000	14-09-2026	09:25:22.855	Recepción de Lances
		Código Verificador	69437759662bdd9c663be18e19f47b2c	
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA 3707064-9	503.000.000	14-09-2026	09:25:37.367	Recepción de Lances
		Código Verificador	0576d69f34fa1c280fb30586e264b0fe	
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ 3543901-7	656.960.000	14-09-2026	09:26:15.475	Recepción de Lances
		Código Verificador	f5df16f53a734b7bb06395559c704c92	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	875.000.000	14-09-2026	09:29:07.080	Recepción de Lances

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
		Código Verificador	28117f9c5bf0e92c7c1a23bc8cc2bfd2	
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A 80104373-5	499.999.000	14-09-2026	09:29:15.767	Recepción de Lances
		Código Verificador	11e61c54c81fe5607af0b69d4b753a50	
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA 3707064-9	495.000.000	14-09-2026	09:29:41.441	Recepción de Lances
		Código Verificador	4586bd1531b5fd821d88086fcaff90c9	
SIEMI SRL 80001194-5	499.998.000	14-09-2026	09:29:46.392	Recepción de Lances
		Código Verificador	64cb8e9274061f942a76d9c4d530de2c	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5	874.000.000	14-09-2026	09:34:24.781	Recepción de Lances
		Código Verificador	f4a1b56c0b12842984491cea48ae1f2d	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	490.000.000	14-09-2026	09:34:25.419	Recepción de Lances
		Código Verificador	09f96cd58bd66697e30a72f5093ee127	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5	873.000.000	14-09-2026	09:34:48.924	Recepción de Lances
		Código Verificador	922a7bf6073c65210cfe647a7d202a4b	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	489.000.000	14-09-2026	09:35:41.644	Recepción de Lances
		Código Verificador	f494cd617aa2119030337fa25018d5d0	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	488.000.000	14-09-2026	09:36:49.209	Recepción de Lances
		Código Verificador	268ca795af487478b5c711e6c83c6485	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	487.000.000	14-09-2026	09:40:49.515	Recepción de Lances
		Código Verificador	ad4ef074596ec9387483b4e222560e1d	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5	487.900.000	14-09-2026	09:41:28.878	Periodo Aleatorio

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
		Código Verificador	699194cc8f8f724e417ef50a43a1b1e4	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5	486.900.000	14-09-2026	09:41:38.182	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	a30224abb9054dabe42d3d1a371382d3	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	485.000.000	14-09-2026	09:41:48.687	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	a5ddc26981d3a686ece6dbfeed5b8cb1	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	482.000.000	14-09-2026	09:41:56.649	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	927c0a0190dd200054e2f58d9188d65c	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	481.000.000	14-09-2026	09:42:05.654	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	ee40210137c355ec3cfa8b3ee90b0b3b	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5	484.900.000	14-09-2026	09:42:08.199	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	3d67a335b904ea36791648798f523c4b	
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA 3707064-9	486.000.000	14-09-2026	09:42:08.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	c76bdf4be1a664b45348ffb805cdaf49	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	480.000.000	14-09-2026	09:42:13.904	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	a03378fc7401af816ab99f0e73a06199	
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A 80104373-5	480.999.000	14-09-2026	09:42:15.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	6cc70e1e691116ea6520e28a1da4c383	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5	480.900.000	14-09-2026	09:42:17.835	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	6d22e6b86dbf68a3ff4993a4dddd9074	
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA 3707064-9	482.000.000	14-09-2026	09:42:20.137	Periodo Aleatorio

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
		Código Verificador	7421236290480646cf0e7a97e4a4e9d6	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	479.000.000	14-09-2026	09:42:22.794	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	ad5e8530db1948630c918f03741ae363	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	478.000.000	14-09-2026	09:42:26.732	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	aac2e51f91de5e439c8a2f99d37811ed	
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA 3707064-9	479.000.000	14-09-2026	09:42:36.789	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	c9809bf1c7b7a2a8ea4fb9727dd8ccc9	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	477.500.000	14-09-2026	09:42:42.289	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	6a95bfbd234aa1f1d3f3b4918d26a399	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	476.500.000	14-09-2026	09:42:47.851	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	233456c8dc21149516f8d1ef8c221fa1	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	475.500.000	14-09-2026	09:42:53.659	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	cab638eab6b3ef2398b605eb4e7c05a8	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	474.500.000	14-09-2026	09:42:57.381	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	77b92ac3aa01c44630398404f25f45ec	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5	477.900.000	14-09-2026	09:43:00.504	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	b35bdb567a8ade463570ed2e0addbf6f	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	473.500.000	14-09-2026	09:43:03.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	6a55ddede8f7507136b14d4a5e0e97ee	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	472.500.000	14-09-2026	09:43:07.096	Periodo Aleatorio

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
		Código Verificador	367af634a8058c436d5ca2eb11da7826	
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA 3707064-9	476.000.000	14-09-2026	09:43:09.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	85d0b77517c5f6b078ee708048240f84	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	471.500.000	14-09-2026	09:43:11.368	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	75e0715a13892e0d4b169855a9a59e60	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	470.500.000	14-09-2026	09:43:16.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	db15874d6654c717226b03ab1b3f40c7	
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A 80104373-5	471.999.000	14-09-2026	09:43:19.055	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	7d78d262bcef2cee7b8f61a177186cef	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5	475.900.000	14-09-2026	09:43:27.238	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	6401fd815bbf222cc715f948b9f6ee7e	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	469.900.000	14-09-2026	09:43:29.889	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	d935487ac992b0c6ba8f852ec674732b	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	468.900.000	14-09-2026	09:43:34.576	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	752133d43ed05312d7c8b4af69e711cc	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	467.900.000	14-09-2026	09:43:39.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	7e84504db3261fff7f0dbbb2b5b840d4	
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA 3707064-9	470.000.000	14-09-2026	09:43:42.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	088da84cc384ed9507562b670b7aea7d	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	465.900.000	14-09-2026	09:43:48.549	Periodo Aleatorio

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
		Código Verificador	9961d67d5b3e59bdd75c60c2b59d077c	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	464.900.000	14-09-2026	09:43:55.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	a605536e993d539e1d25252bba8a08dd	
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L 80023115-5	470.900.000	14-09-2026	09:43:55.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	beb7878f1902cb845b96ea040fc9aeee	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	463.900.000	14-09-2026	09:43:55.973	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	1f8d49b60c49c19fc36c1e1320f70add	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	462.900.000	14-09-2026	09:44:04.050	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	8a0767c134718148bb37ec266416ddd3	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	461.900.000	14-09-2026	09:44:11.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	3d049533e7361d6a720b0593e37bc62c	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	460.900.000	14-09-2026	09:44:11.798	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	dbf09f6f2585778638855afc123cbaa4	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	459.900.000	14-09-2026	09:44:15.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	c2c2fef728e0d72da03411d7ad925abb	
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	458.900.000	14-09-2026	09:44:22.554	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	b522475ab0db5974e51d7639aaee569a	

MEJORES LANCES

Mejores Lances de cada Proveedor

Oferente	Mejor Precio
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ - 1976058-2	458.900.000
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA - 3707064-9	470.000.000
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	470.900.000
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A - 80104373-5	471.999.000
SIEMI SRL - 80001194-5	499.998.000
INTECH S.R.L. - 80026795-8	506.970.900
Carlos Ireneo Sena Caceres - 1660724-4	648.000.000
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ - 3543901-7	656.960.000

ITEMS GANADOS POR PROVEEDOR

Proveedor	Item	Precio Ganador
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ 1976058-2	1 LoteTotal	458.900.000

LISTADO DE MENSAJES

Lote 1 LoteTotal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-09-2026	09:01:14.115
Buenos días, comenzamos la Subasta.	14-09-2026	09:04:52.827
Atención pasamos a la etapa de aleatoria.	14-09-2026	09:20:20.097
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-09-2026	09:41:16.741
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-09-2026	09:44:25.187
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-09-2026	09:44:25.260

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.