SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL SBE ID N° 487057

ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL SBE ID Nº 487057

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:11 del día 19/11/2026, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como www.dncp.gov.py de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 487057 - Adquisición, Colocación y Mantenimiento de Tanques para Agua y Motobombas de la Institución

Nivel de Entidad	Entidades Financieras Oficiales	**Entidad**	Banco Nacional de Fomento
UOC	Uoc Bnf	**Código SICP**	1329

LISTADO DE PROVEEDORES PARTICIPANTES

Nro. Garantía	Tipo	Entidad Emisora	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS RUC: 2292560-0	Categoría: Mediana	Nro. Oferente: 681			
1508000511	POLIZA_SEGURO	INTERFISA	21-10-2026	23-10-2026	22-03-2027

PROPUESTAS

Propuestas para el Lote 1 ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN DE TANQUE DE AGUA Y MOTOBOMBA Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
1	24111810-002	Tanque de agua de Fibra de Vidrio de 1000 litros	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
2	24111810-002	Tanque de agua de Fibra de Vidrio de 2000 litros	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
3	72152909-001	Instalacion de tanque de agua de Fibra de Vidrio de 1000 litros	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
4	72152909-001	Instalacion de tanque de agua de Fibra de Vidrio de 2000 litros	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
5	40151510-007	Motobomba centrifuga de Q=80 l/min, H=20mca y accesorios.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
6	40151510-007	Motobomba centrifuga de Q=120 l/min, H=25mca y accesorios.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
7	40151510-007	Instalacion de motobomba centrifuga de Q=80 l/min, H=20mca con los componentes que hacen al sistema hasta su puesta en funcionamiento (incluye tablero de arranque manual/automatico).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
8	40151510-007	Instalacion de motobomba centrifuga de Q=120 l/min, H=25mca con los componentes que hacen al sistema hasta su puesta en funcionamiento (incluye tablero de arranque manual/automatico).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
9	40151510-007	Motobomba de desagote sumergible de Q=750lts/min, H=10mca	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
10	40151510-007	Instalacion de motobomba de desagote sumergible de Q=750 l/min, H=10mca con los componentes que hacen al sistema hasta su puesta en funcionamiento (incluye tablero de arranque manual/automatico).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
11	40151510-007	Motobomba de desagote sumergible de Q=1158 lts/min, H=17 mca	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
12	40151510-007	Instalacion de motobomba de desagote sumergible de Q=1158 l/min, H=17mca con los componentes que hacen al sistema hasta su puesta en funcionamiento (incluye tablero de arranque manual/automatico).	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Propuestas para el Lote 2 MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA Y MOTOBOMBA. Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
1	73152101-010	Mantenimiento Preventivo seg Protocolo*	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mantenimiento Preventivo seg Protocolo*	1.170.000	1.170.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
2	73152101-010	Desmontaje de motobomba	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Desmontaje de motobomba	930.000	930.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
3	73152101-010	Servicio de barnizado dielectrico por inmersion al vacío para motores electricos	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Servicio de barnizado dielectrico por inmersion al vacío para motores electricos	540.000	540.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
4	73152101-010	Servicio de secado al horno del estator	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Servicio de secado al horno del estator	360.000	360.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
5	73152101-010	Servicio para la fabricacion de prensa de cable de salida	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Servicio para la fabricacion de prensa de cable de salida	690.000	690.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
6	80111613-9999	Cambio de bobinados del motor electrico (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Cambio de bobinados del motor electrico (Mano de obra)	1.500.000	1.500.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
7	73152101-010	Provision de conexion de bornera	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Provision de conexion de bornera	264.000	264.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
8	80111613-9999	Mano de obra para conexion de bornera	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para conexion de bornera	390.000	390.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
9	73152101-010	Provision de conexion de terminales	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Provision de conexion de terminales	84.000	84.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
10	80111613-9999	Mano de obra para conexion de terminales	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para conexion de terminales	270.000	270.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
11	73152101-010	Provision de contactor, para tablero de control	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Provision de contactor, para tablero de control	540.000	540.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
12	80111613-9999	Mano de obra para instalaciones de contactor para tablero de control	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para instalaciones de contactor para tablero de control	540.000	540.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
13	73152101-010	Provision de rele termico de proteccion, para tablero de control	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Provision de rele termico de proteccion, para tablero de control	390.000	390.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
14	80111613-9999	Mano de obra para instalacion de rele termico de proteccion para tablero de control	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para instalacion de rele termico de proteccion para tablero de control	510.000	510.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
15	73152101-010	Provision de boya electrica para mando	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Provision de boya electrica para mando	300.000	300.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
16	80111613-9999	Mano de obra para instalacion de boya electrica para mando	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para instalacion de boya electrica para mando	450.000	450.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
17	73152101-010	Provision de luces led 220v de tablero	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Provision de luces led 220v de tablero	96.000	96.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
18	80111613-9999	Mano de obra para cambio de luces led 220v de tablero	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de luces led 220v de tablero	270.000	270.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
19	73152101-010	Provision de rulemanes	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Provision de rulemanes	348.000	348.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
20	80111613-9999	Mano de obra para cambio de rulemanes	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de rulemanes	450.000	450.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
21	73152101-010	Provision de sello mecanico para bomba	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Provision de sello mecanico para bomba	330.000	330.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
22	80111613-9999	Mano de obra para colocacion de sello mecanico para bomba	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para colocacion de sello mecanico para bomba	330.000	330.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
23	73152101-010	Provision de fusibles, en tablero de control	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Provision de fusibles, en tablero de control	126.000	126.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
24	73152101-010	Instalacion de fusibles en tablero de control	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Instalacion de fusibles en tablero de control	300.000	300.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
25	73152101-010	Provision de pintura del motor	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Provision de pintura del motor	192.000	192.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
26	80111613-9999	Mano de obra para pintura del motor	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para pintura del motor	300.000	300.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
27	73152101-010	Reparacion de fisuras y grietas del tanque	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Reparacion de fisuras y grietas del tanque	360.000	360.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
28	73152101-010	Provision de filtros de sedimentos propileno/plisado de 20”	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de filtros de sedimentos propileno/plisado de 20”	420.000	420.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
29	80111613-9999	Mano de obra para cambio de filtros de sedimentos propileno/plisado de 20”	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra para cambio de filtros de sedimentos propileno/plisado de 20”	360.000	360.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
30	73152101-010	Provision de presostato para sistema de bombeo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Provision de presostato para sistema de bombeo	360.000	360.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
31	80111613-9999	Mano de obra de cambio de presostato para sistema de bombeo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra de cambio de presostato para sistema de bombeo	300.000	300.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
32	73152101-010	Provision de interruptor diferencial monofasico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Provision de interruptor diferencial monofasico	450.000	450.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
33	80111613-9999	Mano de obra de cambio de interruptor diferencial monofasico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra de cambio de interruptor diferencial monofasico	360.000	360.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
34	73152101-010	Provision de interruptor diferencial trifasico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	China	Provision de interruptor diferencial trifasico	510.000	510.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
35	80111613-9999	Mano de obra de cambio de interruptor diferencial trifasico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra de cambio de interruptor diferencial trifasico	330.000	330.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
36	72152909-001	Instalacion de tanque de agua de fibra de vidrio	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Instalacion de tanque de agua de fibra de vidrio	1.440.000	1.440.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
37	72152909-001	Desmonte de tanque de agua de fibra de vidrio	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Desmonte de tanque de agua de fibra de vidrio	1.260.000	1.260.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
38	73152101-010	Instalacion de motobomba	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Instalacion de motobomba	1.320.000	1.320.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
39	73152101-010	Provision de valvula de retencion tipo clapeta	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de valvula de retencion tipo clapeta	390.000	390.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
40	80111613-9999	Mano de obra de cambio de valvula de retencion tipo clapeta	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra de cambio de valvula de retencion tipo clapeta	330.000	330.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
41	73152101-010	Provision de llave de corte	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de llave de corte	420.000	420.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
42	80111613-9999	Mano de obra de cambio de llave de corte	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra de cambio de llave de corte	300.000	300.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
43	73152101-010	Provision de manometro de presion	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Brasil	Provision de manometro de presion	198.000	198.000

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
44	80111613-9999	Mano de obra de cambio de manometro de presion	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	-	-	Paraguay	Mano de obra de cambio de manometro de presion	300.000	300.000

LISTADO GENERAL DE TODAS LAS OFERTAS

Lote 1 ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN DE TANQUE DE AGUA Y MOTOBOMBA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado

Lote 2 MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA Y MOTOBOMBA.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	21.078.000	19-11-2026	09:02:14.856	Propuesta
		Código Verificador	fccdc81075ffab35b2d88db45f79d6e4	

MEJORES LANCES

Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

Lote 1 ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN DE TANQUE DE AGUA Y MOTOBOMBA

Oferente	Mejor Precio
No se encontraron lances para este grupo	

Mejores Lances de cada Proveedor por Lote

Lote 2 MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA Y MOTOBOMBA.

Oferente	Mejor Precio
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	21.078.000

LOTES GANADOS POR PROVEEDOR

Proveedor	Item	Precio Ganador
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	2 MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA Y MOTOBOMBA.	21.078.000

LISTADO DE MENSAJES

Lote 1 ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN DE TANQUE DE AGUA Y MOTOBOMBA

Mensaje	Fecha	Hora
No se encontraron mensajes para este grupo		

Lote 2 MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA Y MOTOBOMBA.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	19-11-2026	09:02:14.870
AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	19-11-2026	09:02:15.026
Buenos días, comenzamos la Subasta.	19-11-2026	09:02:59.636
Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada.	19-11-2026	09:03:19.987
Atención pasamos a la etapa de aleatoria.	19-11-2026	09:04:06.652
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	19-11-2026	09:04:14.951
AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	19-11-2026	09:04:15.129
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	19-11-2026	09:11:51.038
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	19-11-2026	09:11:51.155

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.