SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL SBE ID N° 488077

ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL SBE ID Nº 488077

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:11 del día 4/11/2026, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como www.dncp.gov.py de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 488077 - LLAMADO MOPC N° 89/2026 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA NACIONAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES GENERADORES DE LOS PUESTOS DE PEAJE de la Institución

Nivel de Entidad	Poder Ejecutivo	**Entidad**	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
UOC	Uoc Obras Publicas	**Código SICP**	1039

LISTADO DE PROVEEDORES PARTICIPANTES

Nro. Garantía	Tipo	Entidad Emisora	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: Friotexs G S.R.L. RUC: 80060869-0	Categoría: Micro	Nro. Oferente: 923			
1508013369	POLIZA_SEGURO	COMERCIO	23-10-2026	26-10-2026	23-05-2027

PROPUESTAS

Propuestas para el Item 1 - Mantenimiento de un (1) Generador de 60/70 KVA del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
1	73152101-039	Mantenimiento de un (1) Generador de 60/70 KVA	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mantenimiento de un (1) Generador de 60/70 KVA	2.872.600	2.872.600

Propuestas para el Item 2 - Mantenimiento de un (1) Generador de 40/50 KVA del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
2	73152101-039	Mantenimiento de un (1) Generador de 40/50 KVA	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mantenimiento de un (1) Generador de 40/50 KVA	2.024.100	2.024.100

Propuestas para el Item 3 - Mantenimiento de un (1) Generador de 15 KVA del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
3	73152101-039	Mantenimiento de un (1) Generador de 15 KVA	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mantenimiento de un (1) Generador de 15 KVA	1.522.200	1.522.200

Propuestas para el Item 4 - Traslado a los puestos de peaje por kilómetro del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
4	81101701-9954	Traslado a los puestos de peaje por kilómetro	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Traslado a los puestos de peaje por kilómetro	6.300	6.300

Propuestas para el Item 5 - Reparación de alternador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
5	73152101-039	Reparación de alternador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de alternador	668.900	668.900

Propuestas para el Item 6 - Mano de obra reparación de alternador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
6	80111613-9999	Mano de obra reparación de alternador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra reparación de alternador	195.500	195.500

Propuestas para el Item 7 - Cambio de alternador con Instalación del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
7	73152101-039	Cambio de alternador con Instalación	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de alternador con Instalación	3.675.200	3.675.200

Propuestas para el Item 8 - Mano de obra cambio de alternador con instalación del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
8	80111613-9999	Mano de obra cambio de alternador con instalación	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra cambio de alternador con instalación	285.100	285.100

Propuestas para el Item 9 - Cambio de batería 12V 90Ah del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
9	73152101-039	Cambio de batería 12V 90Ah	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de batería 12V 90Ah	813.000	813.000

Propuestas para el Item 10 - Mano de obra cambio de batería 12V 90Ah del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
10	80111613-9999	Mano de obra cambio de batería 12V 90Ah	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra cambio de batería 12V 90Ah	214.300	214.300

Propuestas para el Item 11 - Cambio de bomba de aceite del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
11	73152101-039	Cambio de bomba de aceite	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de bomba de aceite	1.771.700	1.771.700

Propuestas para el Item 12 - Mano de obra cambio de bomba de aceite del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
12	80111613-9999	Mano de obra cambio de bomba de aceite	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra cambio de bomba de aceite	197.000	197.000

Propuestas para el Item 13 - Cambio de bomba de agua del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
13	73152101-039	Cambio de bomba de agua	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de bomba de agua	1.782.000	1.782.000

Propuestas para el Item 14 - Mano de obra cambio de bomba de agua del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
14	80111613-9999	Mano de obra cambio de bomba de agua	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra cambio de bomba de agua	200.500	200.500

Propuestas para el Item 15 - Cambio de radiador de agua c/mangueras del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
15	73152101-039	Cambio de radiador de agua c/mangueras	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de radiador de agua c/mangueras	1.231.300	1.231.300

Propuestas para el Item 16 - Mano de obra cambio de radiador de agua c/mangueras del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
16	80111613-9999	Mano de obra cambio de radiador de agua c/mangueras	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra cambio de radiador de agua c/mangueras	269.900	269.900

Propuestas para el Item 17 - Limpieza y regulación de Bomba Inyectora del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
17	73152101-039	Limpieza y regulación de Bomba Inyectora	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Limpieza y regulación de Bomba Inyectora	405.500	405.500

Propuestas para el Item 18 - Mano de obra de limpieza y regulación de Bomba Inyectora del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
18	80111613-9999	Mano de obra de limpieza y regulación de Bomba Inyectora	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de limpieza y regulación de Bomba Inyectora	208.900	208.900

Propuestas para el Item 19 - Cambio de correas cada una del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
19	73152101-039	Cambio de correas cada una	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de correas cada una	307.900	307.900

Propuestas para el Item 20 - Mano de obra de cambio de correas cada una del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
20	80111613-9999	Mano de obra de cambio de correas cada una	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de cambio de correas cada una	202.000	202.000

Propuestas para el Item 21 - Cambio de sistema de arranque automático del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
21	73152101-039	Cambio de sistema de arranque automático	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de sistema de arranque automático	1.089.500	1.089.500

Propuestas para el Item 22 - Mano de obra de cambio de sistema de arranque automático. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
22	80111613-9999	Mano de obra de cambio de sistema de arranque automático.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de cambio de sistema de arranque automático.	262.000	262.000

Propuestas para el Item 23 - Provisión y cambio de amortiguador de vibraciones. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
23	73152101-039	Provisión y cambio de amortiguador de vibraciones.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de amortiguador de vibraciones.	235.300	235.300

Propuestas para el Item 24 - Mano de obra de provisión y cambio de amortiguador de vibraciones. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
24	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de amortiguador de vibraciones.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de amortiguador de vibraciones.	184.800	184.800

Propuestas para el Item 25 - Provisión y cambio de diodo rectificador. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
25	73152101-039	Provisión y cambio de diodo rectificador.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de diodo rectificador.	521.900	521.900

Propuestas para el Item 26 - Mano de obra de provisión y cambio de diodo rectificador. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
26	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de diodo rectificador.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de diodo rectificador.	184.500	184.500

Propuestas para el Item 27 - Rebobinado de alternador del generador eléctrico. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
27	73152101-039	Rebobinado de alternador del generador eléctrico.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Rebobinado de alternador del generador eléctrico.	1.638.000	1.638.000

Propuestas para el Item 28 - Mano de obra de rebobinado de alternador del generador eléctrico. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
28	80111613-9999	Mano de obra de rebobinado de alternador del generador eléctrico.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de rebobinado de alternador del generador eléctrico.	569.500	569.500

Propuestas para el Item 29 - Reparación de terminales eléctricas del sensor de presión de aceite. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
29	73152101-039	Reparación de terminales eléctricas del sensor de presión de aceite.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de terminales eléctricas del sensor de presión de aceite.	63.700	63.700

Propuestas para el Item 30 - Mano de obra de reparación de terminales eléctricas del sensor de presión de aceite. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
30	80111613-9999	Mano de obra de reparación de terminales eléctricas del sensor de presión de aceite.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de terminales eléctricas del sensor de presión de aceite.	147.400	147.400

Propuestas para el Item 31 - Reparación de fugas, solución de pérdidas de refrigerante, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
31	73152101-039	Reparación de fugas, solución de pérdidas de refrigerante, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de fugas, solución de pérdidas de refrigerante, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	185.900	185.900

Propuestas para el Item 32 - Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de refrigerante, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
32	80111613-9999	Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de refrigerante, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de refrigerante, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	201.300	201.300

Propuestas para el Item 33 - Reparación de fugas, solución de pérdidas de combustible, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
33	73152101-039	Reparación de fugas, solución de pérdidas de combustible, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de fugas, solución de pérdidas de combustible, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	154.700	154.700

Propuestas para el Item 34 - Mano de obra de reparación de fugas, solución de

pérdidas de combustible, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
34	80111613-9999	Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de combustible, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de combustible, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	182.300	182.300

Propuestas para el Item 35 - Reparación de fugas, solución de pérdidas de aceite, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
35	73152101-039	Reparación de fugas, solución de pérdidas de aceite, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de fugas, solución de pérdidas de aceite, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	167.700	167.700

Propuestas para el Item 36 - Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de aceite, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
36	80111613-9999	Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de aceite, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de aceite, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	197.000	197.000

Propuestas para el Item 37 - Reparación de radiador, reparación de fugas, enderezado de aletas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
37	73152101-039	Reparación de radiador, reparación de fugas, enderezado de aletas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de radiador, reparación de fugas, enderezado de aletas.	318.500	318.500

Propuestas para el Item 38 - Mano de obra de reparación de radiador, reparación de fugas, enderezado de aletas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
38	80111613-9999	Mano de obra de reparación de radiador, reparación de fugas, enderezado de aletas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de radiador, reparación de fugas, enderezado de aletas.	223.600	223.600

Propuestas para el Item 39 - Reparación de motor de arranque. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
39	73152101-039	Reparación de motor de arranque.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de motor de arranque.	422.500	422.500

Propuestas para el Item 40 - Mano de obra de reparación de motor de arranque. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
40	80111613-9999	Mano de obra de reparación de motor de arranque.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de motor de arranque.	204.100	204.100

Propuestas para el Item 41 - Reparación de cargador de batería, diagnóstico y reparación de problemas de carga. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
41	73152101-039	Reparación de cargador de batería, diagnóstico y reparación de problemas de carga.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de cargador de batería, diagnóstico y reparación de problemas de carga.	301.600	301.600

Propuestas para el Item 42 - Mano de obra de reparación de cargador de batería, diagnóstico y reparación de problemas de carga. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
42	80111613-9999	Mano de obra de reparación de cargador de batería, diagnóstico y reparación de problemas de carga.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de cargador de batería, diagnóstico y reparación de problemas de carga.	224.000	224.000

Propuestas para el Item 43 - Reparación de regulador de voltaje. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
43	73152101-039	Reparación de regulador de voltaje.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de regulador de voltaje.	347.100	347.100

Propuestas para el Item 44 - Mano de obra de reparación de regulador de voltaje. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
44	80111613-9999	Mano de obra de reparación de regulador de voltaje.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de regulador de voltaje.	224.000	224.000

Propuestas para el Item 45 - Reparación de motor (cambio de juntas), sustitución de juntas del motor. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
45	73152101-039	Reparación de motor (cambio de juntas), sustitución de juntas del motor.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de motor (cambio de juntas), sustitución de juntas del motor.	1.144.000	1.144.000

Propuestas para el Item 46 - Mano de obra de reparación de motor (cambio de juntas), sustitución de juntas del motor. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
46	80111613-9999	Mano de obra de reparación de motor (cambio de juntas), sustitución de juntas del motor.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de motor (cambio de juntas), sustitución de juntas del motor.	561.000	561.000

Propuestas para el Item 47 - Reparación de bomba de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
47	73152101-039	Reparación de bomba de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de bomba de combustible.	386.100	386.100

Propuestas para el Item 48 - Mano de obra de reparación de bomba de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
48	80111613-9999	Mano de obra de reparación de bomba de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de bomba de combustible.	249.600	249.600

Propuestas para el Item 49 - Reparación de picos inyectores. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
49	73152101-039	Reparación de picos inyectores.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de picos inyectores.	409.500	409.500

Propuestas para el Item 50 - Mano de obra de reparación de picos inyectores. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
50	80111613-9999	Mano de obra de reparación de picos inyectores.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de picos inyectores.	234.000	234.000

Propuestas para el Item 51 - Reparación de tablero de transferencia, diagnóstico y cambio de terminales dañadas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
51	73152101-039	Reparación de tablero de transferencia, diagnóstico y cambio de terminales dañadas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de tablero de transferencia, diagnóstico y cambio de terminales dañadas.	221.000	221.000

Propuestas para el Item 52 - Mano de obra de reparación de tablero de transferencia, diagnóstico y cambio de terminales dañadas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
52	80111613-9999	Mano de obra de reparación de tablero de transferencia, diagnóstico y cambio de terminales dañadas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de tablero de transferencia, diagnóstico y cambio de terminales dañadas.	223.600	223.600

Propuestas para el Item 53 - Reemplazo de bornera de batería. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
53	73152101-039	Reemplazo de bornera de batería.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de bornera de batería.	34.100	34.100

Propuestas para el Item 54 - Mano de obra de reemplazo de bornera de batería. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
54	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de bornera de batería.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de bornera de batería.	70.200	70.200

Propuestas para el Item 55 - Provisión y cambio de controlador digital. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
55	73152101-039	Provisión y cambio de controlador digital.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de controlador digital.	3.304.400	3.304.400

Propuestas para el Item 56 - Mano de obra de provisión y cambio de controlador digital. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
56	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de controlador digital.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de controlador digital.	205.400	205.400

Propuestas para el Item 57 - Reemplazo de presostato de presión de aceite. del

Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
57	73152101-039	Reemplazo de presostato de presión de aceite.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de presostato de presión de aceite.	236.600	236.600

Propuestas para el Item 58 - Mano de obra de reemplazo de presostato de presión de aceite. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
58	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de presostato de presión de aceite.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de presostato de presión de aceite.	135.200	135.200

Propuestas para el Item 59 - Reemplazo de indicador de nivel de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
59	73152101-039	Reemplazo de indicador de nivel de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de indicador de nivel de combustible.	289.100	289.100

Propuestas para el Item 60 - Mano de obra de reemplazo de indicador de nivel de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
60	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de indicador de nivel de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de indicador de nivel de combustible.	163.300	163.300

Propuestas para el Item 61 - Reemplazo de cableado, provisión y cambio de cables multifilares de dos milímetros dañados, sueltos o quemados por metro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
61	73152101-039	Reemplazo de cableado, provisión y cambio de cables multifilares de dos milímetros dañados, sueltos o quemados por metro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de cableado, provisión y cambio de cables multifilares de dos milímetros dañados, sueltos o quemados por metro.	12.300	12.300

Propuestas para el Item 62 - Mano de obra de reemplazo de cableado, provisión y cambio de cables multifilares de dos milímetros dañados, sueltos o quemados por metro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
62	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de cableado, provisión y cambio de cables multifilares de dos milímetros dañados, sueltos o quemados por metro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de cableado, provisión y cambio de cables multifilares de dos milímetros dañados, sueltos o quemados por metro.	12.800	12.800

Propuestas para el Item 63 - Reemplazo de solenoide de bomba inyectora. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
63	73152101-039	Reemplazo de solenoide de bomba inyectora.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de solenoide de bomba inyectora.	248.300	248.300

Propuestas para el Item 64 - Mano de obra de reemplazo de solenoide de bomba inyectora. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
64	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de solenoide de bomba inyectora.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de solenoide de bomba inyectora.	215.900	215.900

Propuestas para el Item 65 - Reemplazo de bomba de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
65	73152101-039	Reemplazo de bomba de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de bomba de combustible.	2.065.300	2.065.300

Propuestas para el Item 66 - Mano de obra de reemplazo de bomba de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
66	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de bomba de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de bomba de combustible.	194.400	194.400

Propuestas para el Item 67 - Reemplazo de picos inyectores. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
67	73152101-039	Reemplazo de picos inyectores.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de picos inyectores.	406.900	406.900

Propuestas para el Item 68 - Mano de obra de reemplazo de picos inyectores. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
68	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de picos inyectores.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de picos inyectores.	180.600	180.600

Propuestas para el Item 69 - Provisión y cambio de filtro de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
69	73152101-039	Provisión y cambio de filtro de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de filtro de combustible.	251.600	251.600

Propuestas para el Item 70 - Mano de obra de provisión y cambio de filtro de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
70	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de filtro de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de filtro de combustible.	107.000	107.000

Propuestas para el Item 71 - Provisión y cambio de filtro de aceite. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
71	73152101-039	Provisión y cambio de filtro de aceite.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de filtro de aceite.	187.800	187.800

Propuestas para el Item 72 - Mano de obra de provisión y cambio de filtro de aceite. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
72	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de filtro de aceite.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de filtro de aceite.	107.000	107.000

Propuestas para el Item 73 - Provisión y cambio de filtro de aire. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
73	73152101-039	Provisión y cambio de filtro de aire.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de filtro de aire.	394.300	394.300

Propuestas para el Item 74 - Mano de obra de provisión y cambio de filtro de aire. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
74	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de filtro de aire.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de filtro de aire.	107.000	107.000

Propuestas para el Item 75 - Provisión y cambio de tapas del tanque de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
75	73152101-039	Provisión y cambio de tapas del tanque de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de tapas del tanque de combustible.	184.000	184.000

Propuestas para el Item 76 - Mano de obra de provisión y cambio de tapas del tanque de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
76	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de tapas del tanque de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de tapas del tanque de combustible.	66.700	66.700

Propuestas para el Item 77 - Provisión y cambio de tapas del radiador. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
77	73152101-039	Provisión y cambio de tapas del radiador.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de tapas del radiador.	128.400	128.400

Propuestas para el Item 78 - Mano de obra de provisión y cambio de tapas del radiador. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
78	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de tapas del radiador.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de tapas del radiador.	56.100	56.100

Propuestas para el Item 79 - Provisión y cambio de líquido refrigerante por litro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
79	73152101-039	Provisión y cambio de líquido refrigerante por litro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de líquido refrigerante por litro.	44.300	44.300

Propuestas para el Item 80 - Mano de obra de provisión y cambio de líquido refrigerante por litro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
80	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de líquido refrigerante por litro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de líquido refrigerante por litro.	8.300	8.300

Propuestas para el Item 81 - Provisión y cambio de aceite del motor diesel por litro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
81	73152101-039	Provisión y cambio de aceite del motor diesel por litro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de aceite del motor diesel por litro.	46.200	46.200

Propuestas para el Item 82 - Mano de obra de provisión y cambio de aceite del motor diesel por litro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
82	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de aceite del motor diesel por litro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de aceite del motor diesel por litro.	11.300	11.300

Propuestas para el Item 83 - Traslado de generador a los puestos de peaje por kilómetro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
83	81101701-9954	Traslado de generador a los puestos de peaje por kilómetro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Traslado de generador a los puestos de peaje por kilómetro.	6.600	6.600

Propuestas para el Item 84 - Mano de obra de traslado de generador a los puestos de peaje por kilómetro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
84	80111613-9999	Mano de obra de traslado de generador a los puestos de peaje por kilómetro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de traslado de generador a los puestos de peaje por kilómetro.	1.800	1.800

Propuestas para el Item 85 - Reparación de caño de escape. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
85	73152101-039	Reparación de caño de escape.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de caño de escape.	263.900	263.900

Propuestas para el Item 86 - Mano de obra de reparación de caño de escape. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
86	80111613-9999	Mano de obra de reparación de caño de escape.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de caño de escape.	225.800	225.800

Propuestas para el Item 87 - Reemplazo de regulador de voltaje AVR. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
87	73152101-039	Reemplazo de regulador de voltaje AVR.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de regulador de voltaje AVR.	1.192.500	1.192.500

Propuestas para el Item 88 - Mano de obra de reemplazo de regulador de voltaje AVR. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
88	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de regulador de voltaje AVR.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de regulador de voltaje AVR.	224.000	224.000

Propuestas para el Item 89 - Proveer de un generador de la misma capacidad de respaldo mientras se realiza el mantenimiento (por día) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
89	73152101-039	Proveer de un generador de la misma capacidad de respaldo mientras se realiza el mantenimiento (por día)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Proveer de un generador de la misma capacidad de respaldo mientras se realiza el mantenimiento (por día)	1.445.700	1.445.700

Propuestas para el Item 90 - Reparación de alternador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
90	73152101-039	Reparación de alternador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de alternador	575.100	575.100

Propuestas para el Item 91 - Mano de obra reparación de alternador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
91	80111613-9999	Mano de obra reparación de alternador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra reparación de alternador	253.200	253.200

Propuestas para el Item 92 - Cambio de alternador con Instalación del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
92	73152101-039	Cambio de alternador con Instalación	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de alternador con Instalación	3.109.800	3.109.800

Propuestas para el Item 93 - Mano de obra cambio de alternador con instalación del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
93	80111613-9999	Mano de obra cambio de alternador con instalación	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra cambio de alternador con instalación	239.500	239.500

Propuestas para el Item 94 - Cambio de batería 12V 90Ah del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
94	73152101-039	Cambio de batería 12V 90Ah	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de batería 12V 90Ah	835.400	835.400

Propuestas para el Item 95 - Mano de obra cambio de batería 12V 90Ah del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
95	80111613-9999	Mano de obra cambio de batería 12V 90Ah	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra cambio de batería 12V 90Ah	198.500	198.500

Propuestas para el Item 96 - Cambio de bomba de aceite del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
96	73152101-039	Cambio de bomba de aceite	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de bomba de aceite	1.576.900	1.576.900

Propuestas para el Item 97 - Mano de obra cambio de bomba de aceite del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
97	80111613-9999	Mano de obra cambio de bomba de aceite	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra cambio de bomba de aceite	184.100	184.100

Propuestas para el Item 98 - Cambio de bomba de agua del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
98	73152101-039	Cambio de bomba de agua	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de bomba de agua	1.549.200	1.549.200

Propuestas para el Item 99 - Mano de obra cambio de bomba de agua del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
99	80111613-9999	Mano de obra cambio de bomba de agua	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra cambio de bomba de agua	213.100	213.100

Propuestas para el Item 100 - Cambio de radiador de agua c/mangueras del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
100	73152101-039	Cambio de radiador de agua c/mangueras	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de radiador de agua c/mangueras	1.070.100	1.070.100

Propuestas para el Item 101 - Mano de obra cambio de radiador de agua c/mangueras del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
101	80111613-9999	Mano de obra cambio de radiador de agua c/mangueras	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra cambio de radiador de agua c/mangueras	230.700	230.700

Propuestas para el Item 102 - Limpieza y regulación de Bomba Inyectora del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
102	73152101-039	Limpieza y regulación de Bomba Inyectora	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Limpieza y regulación de Bomba Inyectora	360.100	360.100

Propuestas para el Item 103 - Mano de obra de limpieza y regulación de Bomba Inyectora del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
103	80111613-9999	Mano de obra de limpieza y regulación de Bomba Inyectora	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de limpieza y regulación de Bomba Inyectora	275.900	275.900

Propuestas para el Item 104 - Cambio de correas cada una del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
104	73152101-039	Cambio de correas cada una	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de correas cada una	276.400	276.400

Propuestas para el Item 105 - Mano de obra de cambio de correas cada una del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
105	80111613-9999	Mano de obra de cambio de correas cada una	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de cambio de correas cada una	183.000	183.000

Propuestas para el Item 106 - Cambio de sistema de arranque automático del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
106	73152101-039	Cambio de sistema de arranque automático	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de sistema de arranque automático	947.800	947.800

Propuestas para el Item 107 - Mano de obra de cambio de sistema de arranque automático del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
107	80111613-9999	Mano de obra de cambio de sistema de arranque automático	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de cambio de sistema de arranque automático	222.800	222.800

Propuestas para el Item 108 - Provisión y cambio de amortiguador de vibraciones. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
108	73152101-039	Provisión y cambio de amortiguador de vibraciones.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de amortiguador de vibraciones.	599.700	599.700

Propuestas para el Item 109 - Mano de obra de provisión y cambio de amortiguador de vibraciones. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
109	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de amortiguador de vibraciones.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de amortiguador de vibraciones.	228.700	228.700

Propuestas para el Item 110 - Provisión y cambio de diodo rectificador. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
110	73152101-039	Provisión y cambio de diodo rectificador.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de diodo rectificador.	476.300	476.300

Propuestas para el Item 111 - Mano de obra de provisión y cambio de diodo rectificador. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
111	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de diodo rectificador.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de diodo rectificador.	213.800	213.800

Propuestas para el Item 112 - Rebobinado de alternador del generador eléctrico. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
112	73152101-039	Rebobinado de alternador del generador eléctrico.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Rebobinado de alternador del generador eléctrico.	908.500	908.500

Propuestas para el Item 113 - Mano de obra de rebobinado de alternador del generador eléctrico. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
113	80111613-9999	Mano de obra de rebobinado de alternador del generador eléctrico.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de rebobinado de alternador del generador eléctrico.	450.200	450.200

Propuestas para el Item 114 - Reparación de terminales eléctricas del sensor de presión de aceite. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
114	73152101-039	Reparación de terminales eléctricas del sensor de presión de aceite.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de terminales eléctricas del sensor de presión de aceite.	53.800	53.800

Propuestas para el Item 115 - Mano de obra de reparación de terminales eléctricas del sensor de presión de aceite. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
115	80111613-9999	Mano de obra de reparación de terminales eléctricas del sensor de presión de aceite.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de terminales eléctricas del sensor de presión de aceite.	128.400	128.400

Propuestas para el Item 116 - Reparación de fugas, solución de pérdidas de refrigerante, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
116	73152101-039	Reparación de fugas, solución de pérdidas de refrigerante, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de fugas, solución de pérdidas de refrigerante, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	156.400	156.400

Propuestas para el Item 117 - Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de refrigerante, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
117	80111613-9999	Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de refrigerante, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de refrigerante, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	213.500	213.500

Propuestas para el Item 118 - Reparación de fugas, solución de pérdidas de combustible, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
118	73152101-039	Reparación de fugas, solución de pérdidas de combustible, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de fugas, solución de pérdidas de combustible, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	128.600	128.600

Propuestas para el Item 119 - Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de combustible, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
119	80111613-9999	Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de combustible, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de combustible, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	180.000	180.000

Propuestas para el Item 120 - Reparación de fugas, solución de pérdidas de

aceite, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
120	73152101-039	Reparación de fugas, solución de pérdidas de aceite, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de fugas, solución de pérdidas de aceite, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	143.000	143.000

Propuestas para el Item 121 - Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de aceite, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
121	80111613-9999	Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de aceite, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de aceite, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	187.900	187.900

Propuestas para el Item 122 - Reparación de radiador, reparación de fugas, enderezado de aletas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
122	73152101-039	Reparación de radiador, reparación de fugas, enderezado de aletas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de radiador, reparación de fugas, enderezado de aletas.	263.900	263.900

Propuestas para el Item 123 - Mano de obra de reparación de radiador, reparación de fugas, enderezado de aletas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
123	80111613-9999	Mano de obra de reparación de radiador, reparación de fugas, enderezado de aletas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de radiador, reparación de fugas, enderezado de aletas.	197.400	197.400

Propuestas para el Item 124 - Reparación de motor de arranque. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
124	73152101-039	Reparación de motor de arranque.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de motor de arranque.	357.400	357.400

Propuestas para el Item 125 - Mano de obra de reparación de motor de arranque. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
125	80111613-9999	Mano de obra de reparación de motor de arranque.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de motor de arranque.	819.000	819.000

Propuestas para el Item 126 - Reparación de cargador de batería, diagnóstico y reparación de problemas de carga. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
126	73152101-039	Reparación de cargador de batería, diagnóstico y reparación de problemas de carga.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de cargador de batería, diagnóstico y reparación de problemas de carga.	252.500	252.500

Propuestas para el Item 127 - Mano de obra de reparación de cargador de batería, diagnóstico y reparación de problemas de carga. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
127	80111613-9999	Mano de obra de reparación de cargador de batería, diagnóstico y reparación de problemas de carga.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de cargador de batería, diagnóstico y reparación de problemas de carga.	193.100	193.100

Propuestas para el Item 128 - Reparación de regulador de voltaje. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
128	73152101-039	Reparación de regulador de voltaje.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de regulador de voltaje.	288.100	288.100

Propuestas para el Item 129 - Mano de obra de reparación de regulador de voltaje. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
129	80111613-9999	Mano de obra de reparación de regulador de voltaje.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de regulador de voltaje.	193.100	193.100

Propuestas para el Item 130 - Reparación de motor (cambio de juntas), sustitución de juntas del motor. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
130	73152101-039	Reparación de motor (cambio de juntas), sustitución de juntas del motor.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de motor (cambio de juntas), sustitución de juntas del motor.	961.000	961.000

Propuestas para el Item 131 - Mano de obra de reparación de motor (cambio de juntas), sustitución de juntas del motor. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
131	80111613-9999	Mano de obra de reparación de motor (cambio de juntas), sustitución de juntas del motor.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de motor (cambio de juntas), sustitución de juntas del motor.	471.200	471.200

Propuestas para el Item 132 - Reparación de bomba de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
132	73152101-039	Reparación de bomba de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de bomba de combustible.	320.600	320.600

Propuestas para el Item 133 - Mano de obra de reparación de bomba de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
133	80111613-9999	Mano de obra de reparación de bomba de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de bomba de combustible.	210.400	210.400

Propuestas para el Item 134 - Reparación de picos inyectores. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
134	73152101-039	Reparación de picos inyectores.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de picos inyectores.	344.000	344.000

Propuestas para el Item 135 - Mano de obra de reparación de picos inyectores. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
135	80111613-9999	Mano de obra de reparación de picos inyectores.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de picos inyectores.	201.200	201.200

Propuestas para el Item 136 - Reparación de tablero de transferencia, diagnóstico y cambio de terminales dañadas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
136	73152101-039	Reparación de tablero de transferencia, diagnóstico y cambio de terminales dañadas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de tablero de transferencia, diagnóstico y cambio de terminales dañadas.	180.400	180.400

Propuestas para el Item 137 - Mano de obra de reparación de tablero de transferencia, diagnóstico y cambio de terminales dañadas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
137	80111613-9999	Mano de obra de reparación de tablero de transferencia, diagnóstico y cambio de terminales dañadas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de tablero de transferencia, diagnóstico y cambio de terminales dañadas.	187.600	187.600

Propuestas para el Item 138 - Reemplazo de bornera de batería. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
138	73152101-039	Reemplazo de bornera de batería.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de bornera de batería.	34.500	34.500

Propuestas para el Item 139 - Mano de obra de reemplazo de bornera de batería. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
139	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de bornera de batería.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de bornera de batería.	62.700	62.700

Propuestas para el Item 140 - Provisión y cambio de controlador digital. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
140	73152101-039	Provisión y cambio de controlador digital.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de controlador digital.	2.927.000	2.927.000

Propuestas para el Item 141 - Mano de obra de provisión y cambio de controlador digital. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
141	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de controlador digital.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de controlador digital.	182.500	182.500

Propuestas para el Item 142 - Reemplazo de presostato de presión de aceite. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
142	73152101-039	Reemplazo de presostato de presión de aceite.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de presostato de presión de aceite.	212.900	212.900

Propuestas para el Item 143 - Mano de obra de reemplazo de presostato de presión de aceite. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
143	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de presostato de presión de aceite.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de presostato de presión de aceite.	121.000	121.000

Propuestas para el Item 144 - Reemplazo de indicador de nivel de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
144	73152101-039	Reemplazo de indicador de nivel de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de indicador de nivel de combustible.	256.000	256.000

Propuestas para el Item 145 - Mano de obra de reemplazo de indicador de nivel de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
145	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de indicador de nivel de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de indicador de nivel de combustible.	149.100	149.100

Propuestas para el Item 146 - Reemplazo de cableado, provisión y cambio de cables multifilares de dos milímetros dañados, sueltos o quemados por metro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
146	73152101-039	Reemplazo de cableado, provisión y cambio de cables multifilares de dos milímetros dañados, sueltos o quemados por metro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de cableado, provisión y cambio de cables multifilares de dos milímetros dañados, sueltos o quemados por metro.	60.600	60.600

Propuestas para el Item 147 - Mano de obra de reemplazo de cableado, provisión y cambio de cables multifilares de dos milímetros dañados, sueltos o quemados por metro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
147	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de cableado, provisión y cambio de cables multifilares de dos milímetros dañados, sueltos o quemados por metro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de cableado, provisión y cambio de cables multifilares de dos milímetros dañados, sueltos o quemados por metro.	13.100	13.100

Propuestas para el Item 148 - Reemplazo de solenoide de bomba inyectora. del

Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
148	73152101-039	Reemplazo de solenoide de bomba inyectora.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de solenoide de bomba inyectora.	632.000	632.000

Propuestas para el Item 149 - Mano de obra de reemplazo de solenoide de bomba inyectora. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
149	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de solenoide de bomba inyectora.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de solenoide de bomba inyectora.	192.300	192.300

Propuestas para el Item 150 - Reemplazo de bomba de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
150	73152101-039	Reemplazo de bomba de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de bomba de combustible.	1.743.800	1.743.800

Propuestas para el Item 151 - Mano de obra de reemplazo de bomba de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
151	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de bomba de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de bomba de combustible.	200.500	200.500

Propuestas para el Item 152 - Reemplazo de picos inyectores. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
152	73152101-039	Reemplazo de picos inyectores.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de picos inyectores.	1.005.400	1.005.400

Propuestas para el Item 153 - Mano de obra de reemplazo de picos inyectores. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
153	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de picos inyectores.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de picos inyectores.	181.400	181.400

Propuestas para el Item 154 - Provisión y cambio de filtro de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
154	73152101-039	Provisión y cambio de filtro de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de filtro de combustible.	211.000	211.000

Propuestas para el Item 155 - Mano de obra de provisión y cambio de filtro de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
155	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de filtro de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de filtro de combustible.	92.800	92.800

Propuestas para el Item 156 - Provisión y cambio de filtro de aceite. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
156	73152101-039	Provisión y cambio de filtro de aceite.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de filtro de aceite.	164.100	164.100

Propuestas para el Item 157 - Mano de obra de provisión y cambio de filtro de aceite. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
157	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de filtro de aceite.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de filtro de aceite.	92.800	92.800

Propuestas para el Item 158 - Provisión y cambio de filtro de aire. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
158	73152101-039	Provisión y cambio de filtro de aire.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de filtro de aire.	328.200	328.200

Propuestas para el Item 159 - Mano de obra de provisión y cambio de filtro de aire. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
159	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de filtro de aire.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de filtro de aire.	92.400	92.400

Propuestas para el Item 160 - Provisión y cambio de tapas del tanque de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
160	73152101-039	Provisión y cambio de tapas del tanque de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de tapas del tanque de combustible.	160.300	160.300

Propuestas para el Item 161 - Mano de obra de provisión y cambio de tapas del tanque de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
161	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de tapas del tanque de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de tapas del tanque de combustible.	57.200	57.200

Propuestas para el Item 162 - Provisión y cambio de tapas del radiador. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
162	73152101-039	Provisión y cambio de tapas del radiador.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de tapas del radiador.	111.600	111.600

Propuestas para el Item 163 - Mano de obra de provisión y cambio de tapas del radiador. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
163	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de tapas del radiador.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de tapas del radiador.	48.600	48.600

Propuestas para el Item 164 - Provisión y cambio de líquido refrigerante por litro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
164	73152101-039	Provisión y cambio de líquido refrigerante por litro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de líquido refrigerante por litro.	40.100	40.100

Propuestas para el Item 165 - Mano de obra de provisión y cambio de líquido refrigerante por litro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
165	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de líquido refrigerante por litro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de líquido refrigerante por litro.	6.600	6.600

Propuestas para el Item 166 - Provisión y cambio de aceite del motor diesel por litro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
166	73152101-039	Provisión y cambio de aceite del motor diesel por litro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de aceite del motor diesel por litro.	216.500	216.500

Propuestas para el Item 167 - Mano de obra de provisión y cambio de aceite del motor diesel por litro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
167	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de aceite del motor diesel por litro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de aceite del motor diesel por litro.	6.600	6.600

Propuestas para el Item 168 - Traslado de generador a los puestos de peaje por kilómetro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
168	81101701-9954	Traslado de generador a los puestos de peaje por kilómetro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Traslado de generador a los puestos de peaje por kilómetro.	5.800	5.800

Propuestas para el Item 169 - Mano de obra de traslado de generador a los puestos de peaje por kilómetro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
169	80111613-9999	Mano de obra de traslado de generador a los puestos de peaje por kilómetro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de traslado de generador a los puestos de peaje por kilómetro.	1.600	1.600

Propuestas para el Item 170 - Reparación de caño de escape. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
170	73152101-039	Reparación de caño de escape.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de caño de escape.	218.100	218.100

Propuestas para el Item 171 - Mano de obra de reparación de caño de escape. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
171	80111613-9999	Mano de obra de reparación de caño de escape.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de caño de escape.	186.200	186.200

Propuestas para el Item 172 - Reemplazo de regulador de voltaje AVR. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
172	73152101-039	Reemplazo de regulador de voltaje AVR.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de regulador de voltaje AVR.	1.074.100	1.074.100

Propuestas para el Item 173 - Mano de obra de reemplazo de regulador de voltaje AVR. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
173	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de regulador de voltaje AVR.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de regulador de voltaje AVR.	193.100	193.100

Propuestas para el Item 174 - Proveer de un generador de la misma capacidad de respaldo mientras se realiza el mantenimiento (por día) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
174	73152101-039	Proveer de un generador de la misma capacidad de respaldo mientras se realiza el mantenimiento (por día)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Proveer de un generador de la misma capacidad de respaldo mientras se realiza el mantenimiento (por día)	1.191.100	1.191.100

Propuestas para el Item 175 - Reparación de alternador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
175	73152101-039	Reparación de alternador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de alternador	430.100	430.100

Propuestas para el Item 176 - Mano de obra reparación de alternador del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
176	80111613-9999	Mano de obra reparación de alternador	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra reparación de alternador	282.800	282.800

Propuestas para el Item 177 - Cambio de alternador con Instalación del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
177	73152101-039	Cambio de alternador con Instalación	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de alternador con Instalación	2.153.300	2.153.300

Propuestas para el Item 178 - Mano de obra cambio de alternador con instalación del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
178	80111613-9999	Mano de obra cambio de alternador con instalación	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra cambio de alternador con instalación	274.800	274.800

Propuestas para el Item 179 - Cambio de batería 12V 90Ah del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
179	73152101-039	Cambio de batería 12V 90Ah	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de batería 12V 90Ah	839.900	839.900

Propuestas para el Item 180 - Mano de obra cambio de batería 12V 90Ah del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
180	80111613-9999	Mano de obra cambio de batería 12V 90Ah	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra cambio de batería 12V 90Ah	175.000	175.000

Propuestas para el Item 181 - Cambio de bomba de aceite del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
181	73152101-039	Cambio de bomba de aceite	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de bomba de aceite	1.184.700	1.184.700

Propuestas para el Item 182 - Mano de obra cambio de bomba de aceite del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
182	80111613-9999	Mano de obra cambio de bomba de aceite	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra cambio de bomba de aceite	195.000	195.000

Propuestas para el Item 183 - Cambio de bomba de agua del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
183	73152101-039	Cambio de bomba de agua	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de bomba de agua	1.187.500	1.187.500

Propuestas para el Item 184 - Mano de obra cambio de bomba de agua del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
184	80111613-9999	Mano de obra cambio de bomba de agua	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra cambio de bomba de agua	209.200	209.200

Propuestas para el Item 185 - Cambio de radiador de agua c/mangueras del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
185	73152101-039	Cambio de radiador de agua c/mangueras	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de radiador de agua c/mangueras	2.317.500	2.317.500

Propuestas para el Item 186 - Mano de obra cambio de radiador de agua c/mangueras del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
186	80111613-9999	Mano de obra cambio de radiador de agua c/mangueras	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra cambio de radiador de agua c/mangueras	180.200	180.200

Propuestas para el Item 187 - Limpieza y regulación de Bomba Inyectora del

Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
187	73152101-039	Limpieza y regulación de Bomba Inyectora	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Limpieza y regulación de Bomba Inyectora	292.000	292.000

Propuestas para el Item 188 - Mano de obra de limpieza y regulación de Bomba Inyectora del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
188	80111613-9999	Mano de obra de limpieza y regulación de Bomba Inyectora	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de limpieza y regulación de Bomba Inyectora	201.900	201.900

Propuestas para el Item 189 - Cambio de correas cada una del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
189	73152101-039	Cambio de correas cada una	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de correas cada una	216.500	216.500

Propuestas para el Item 190 - Mano de obra de cambio de correas cada una del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
190	80111613-9999	Mano de obra de cambio de correas cada una	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de cambio de correas cada una	145.300	145.300

Propuestas para el Item 191 - Cambio de sistema de arranque automático del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
191	73152101-039	Cambio de sistema de arranque automático	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Cambio de sistema de arranque automático	2.186.800	2.186.800

Propuestas para el Item 192 - Mano de obra de cambio de sistema de arranque automático del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
192	80111613-9999	Mano de obra de cambio de sistema de arranque automático	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de cambio de sistema de arranque automático	203.300	203.300

Propuestas para el Item 193 - Provisión y cambio de amortiguador de vibraciones. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
193	73152101-039	Provisión y cambio de amortiguador de vibraciones.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de amortiguador de vibraciones.	140.900	140.900

Propuestas para el Item 194 - Mano de obra de provisión y cambio de amortiguador de vibraciones. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
194	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de amortiguador de vibraciones.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de amortiguador de vibraciones.	157.700	157.700

Propuestas para el Item 195 - Provisión y cambio de diodo rectificador. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
195	73152101-039	Provisión y cambio de diodo rectificador.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de diodo rectificador.	325.200	325.200

Propuestas para el Item 196 - Mano de obra de provisión y cambio de diodo rectificador. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
196	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de diodo rectificador.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de diodo rectificador.	157.100	157.100

Propuestas para el Item 197 - Rebobinado de alternador del generador eléctrico. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
197	73152101-039	Rebobinado de alternador del generador eléctrico.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Rebobinado de alternador del generador eléctrico.	571.200	571.200

Propuestas para el Item 198 - Mano de obra de rebobinado de alternador del generador eléctrico. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
198	80111613-9999	Mano de obra de rebobinado de alternador del generador eléctrico.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de rebobinado de alternador del generador eléctrico.	300.900	300.900

Propuestas para el Item 199 - Reparación de terminales eléctricas del sensor de presión de aceite. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
199	73152101-039	Reparación de terminales eléctricas del sensor de presión de aceite.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de terminales eléctricas del sensor de presión de aceite.	39.100	39.100

Propuestas para el Item 200 - Mano de obra de reparación de terminales eléctricas del sensor de presión de aceite. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
200	80111613-9999	Mano de obra de reparación de terminales eléctricas del sensor de presión de aceite.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de terminales eléctricas del sensor de presión de aceite.	100.100	100.100

Propuestas para el Item 201 - Reparación de fugas, solución de pérdidas de refrigerante, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
201	73152101-039	Reparación de fugas, solución de pérdidas de refrigerante, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de fugas, solución de pérdidas de refrigerante, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	109.100	109.100

Propuestas para el Item 202 - Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de refrigerante, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
202	80111613-9999	Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de refrigerante, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de refrigerante, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	257.200	257.200

Propuestas para el Item 203 - Reparación de fugas, solución de pérdidas de combustible, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
203	73152101-039	Reparación de fugas, solución de pérdidas de combustible, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de fugas, solución de pérdidas de combustible, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	92.600	92.600

Propuestas para el Item 204 - Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de combustible, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
204	80111613-9999	Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de combustible, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de combustible, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	183.000	183.000

Propuestas para el Item 205 - Reparación de fugas, solución de pérdidas de

aceite, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
205	73152101-039	Reparación de fugas, solución de pérdidas de aceite, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de fugas, solución de pérdidas de aceite, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	99.100	99.100

Propuestas para el Item 206 - Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de aceite, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
206	80111613-9999	Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de aceite, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de fugas, solución de pérdidas de aceite, incluyendo el cambio de mangueras, abrazaderas o sellos, de ser necesario.	228.300	228.300

Propuestas para el Item 207 - Reparación de radiador, reparación de fugas, enderezado de aletas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
207	73152101-039	Reparación de radiador, reparación de fugas, enderezado de aletas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de radiador, reparación de fugas, enderezado de aletas.	176.200	176.200

Propuestas para el Item 208 - Mano de obra de reparación de radiador, reparación de fugas, enderezado de aletas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
208	80111613-9999	Mano de obra de reparación de radiador, reparación de fugas, enderezado de aletas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de radiador, reparación de fugas, enderezado de aletas.	195.300	195.300

Propuestas para el Item 209 - Reparación de motor de arranque. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
209	73152101-039	Reparación de motor de arranque.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de motor de arranque.	245.700	245.700

Propuestas para el Item 210 - Mano de obra de reparación de motor de arranque. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
210	80111613-9999	Mano de obra de reparación de motor de arranque.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de motor de arranque.	193.200	193.200

Propuestas para el Item 211 - Reparación de cargador de batería, diagnóstico y reparación de problemas de carga. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
211	73152101-039	Reparación de cargador de batería, diagnóstico y reparación de problemas de carga.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de cargador de batería, diagnóstico y reparación de problemas de carga.	173.600	173.600

Propuestas para el Item 212 - Mano de obra de reparación de cargador de batería, diagnóstico y reparación de problemas de carga. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
212	80111613-9999	Mano de obra de reparación de cargador de batería, diagnóstico y reparación de problemas de carga.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de cargador de batería, diagnóstico y reparación de problemas de carga.	188.800	188.800

Propuestas para el Item 213 - Reparación de regulador de voltaje. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
213	73152101-039	Reparación de regulador de voltaje.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de regulador de voltaje.	199.700	199.700

Propuestas para el Item 214 - Mano de obra de reparación de regulador de voltaje. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
214	80111613-9999	Mano de obra de reparación de regulador de voltaje.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de regulador de voltaje.	183.400	183.400

Propuestas para el Item 215 - Reparación de motor (cambio de juntas), sustitución de juntas del motor. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
215	73152101-039	Reparación de motor (cambio de juntas), sustitución de juntas del motor.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de motor (cambio de juntas), sustitución de juntas del motor.	634.400	634.400

Propuestas para el Item 216 - Mano de obra de reparación de motor (cambio de juntas), sustitución de juntas del motor. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
216	80111613-9999	Mano de obra de reparación de motor (cambio de juntas), sustitución de juntas del motor.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de motor (cambio de juntas), sustitución de juntas del motor.	323.900	323.900

Propuestas para el Item 217 - Reparación de bomba de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
217	73152101-039	Reparación de bomba de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de bomba de combustible.	219.200	219.200

Propuestas para el Item 218 - Mano de obra de reparación de bomba de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
218	80111613-9999	Mano de obra de reparación de bomba de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de bomba de combustible.	212.800	212.800

Propuestas para el Item 219 - Reparación de picos inyectores. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
219	73152101-039	Reparación de picos inyectores.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de picos inyectores.	236.600	236.600

Propuestas para el Item 220 - Mano de obra de reparación de picos inyectores. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
220	80111613-9999	Mano de obra de reparación de picos inyectores.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de picos inyectores.	187.300	187.300

Propuestas para el Item 221 - Reparación de tablero de transferencia, diagnóstico y cambio de terminales dañadas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
221	73152101-039	Reparación de tablero de transferencia, diagnóstico y cambio de terminales dañadas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de tablero de transferencia, diagnóstico y cambio de terminales dañadas.	123.700	123.700

Propuestas para el Item 222 - Mano de obra de reparación de tablero de transferencia, diagnóstico y cambio de terminales dañadas. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
222	80111613-9999	Mano de obra de reparación de tablero de transferencia, diagnóstico y cambio de terminales dañadas.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de tablero de transferencia, diagnóstico y cambio de terminales dañadas.	186.600	186.600

Propuestas para el Item 223 - Reemplazo de bornera de batería. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
223	73152101-039	Reemplazo de bornera de batería.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de bornera de batería.	30.600	30.600

Propuestas para el Item 224 - Mano de obra de reemplazo de bornera de batería. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
224	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de bornera de batería.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de bornera de batería.	51.300	51.300

Propuestas para el Item 225 - Provisión y cambio de controlador digital. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
225	73152101-039	Provisión y cambio de controlador digital.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de controlador digital.	2.057.700	2.057.700

Propuestas para el Item 226 - Mano de obra de provisión y cambio de controlador digital. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
226	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de controlador digital.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de controlador digital.	192.900	192.900

Propuestas para el Item 227 - Reemplazo de presostato de presión de aceite. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
227	73152101-039	Reemplazo de presostato de presión de aceite.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de presostato de presión de aceite.	155.100	155.100

Propuestas para el Item 228 - Mano de obra de reemplazo de presostato de presión de aceite. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
228	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de presostato de presión de aceite.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de presostato de presión de aceite.	99.400	99.400

Propuestas para el Item 229 - Reemplazo de indicador de nivel de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
229	73152101-039	Reemplazo de indicador de nivel de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de indicador de nivel de combustible.	195.400	195.400

Propuestas para el Item 230 - Mano de obra de reemplazo de indicador de nivel de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
230	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de indicador de nivel de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de indicador de nivel de combustible.	113.900	113.900

Propuestas para el Item 231 - Reemplazo de cableado, provisión y cambio de cables multifilares de dos milímetros dañados, sueltos o quemados por metro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
231	73152101-039	Reemplazo de cableado, provisión y cambio de cables multifilares de dos milímetros dañados, sueltos o quemados por metro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de cableado, provisión y cambio de cables multifilares de dos milímetros dañados, sueltos o quemados por metro.	7.400	7.400

Propuestas para el Item 232 - Mano de obra de reemplazo de cableado, provisión y cambio de cables multifilares de dos milímetros dañados, sueltos o quemados por metro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
232	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de cableado, provisión y cambio de cables multifilares de dos milímetros dañados, sueltos o quemados por metro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de cableado, provisión y cambio de cables multifilares de dos milímetros dañados, sueltos o quemados por metro.	10.300	10.300

Propuestas para el Item 233 - Reemplazo de solenoide de bomba inyectora. del

Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
233	73152101-039	Reemplazo de solenoide de bomba inyectora.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de solenoide de bomba inyectora.	448.700	448.700

Propuestas para el Item 234 - Mano de obra de reemplazo de solenoide de bomba inyectora. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
234	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de solenoide de bomba inyectora.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de solenoide de bomba inyectora.	129.500	129.500

Propuestas para el Item 235 - Reemplazo de bomba de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
235	73152101-039	Reemplazo de bomba de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de bomba de combustible.	1.186.600	1.186.600

Propuestas para el Item 236 - Mano de obra de reemplazo de bomba de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
236	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de bomba de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de bomba de combustible.	206.100	206.100

Propuestas para el Item 237 - Reemplazo de picos inyectores. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
237	73152101-039	Reemplazo de picos inyectores.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de picos inyectores.	703.700	703.700

Propuestas para el Item 238 - Mano de obra de reemplazo de picos inyectores. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
238	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de picos inyectores.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de picos inyectores.	186.100	186.100

Propuestas para el Item 239 - Provisión y cambio de filtro de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
239	73152101-039	Provisión y cambio de filtro de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de filtro de combustible.	150.300	150.300

Propuestas para el Item 240 - Mano de obra de provisión y cambio de filtro de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
240	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de filtro de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de filtro de combustible.	71.300	71.300

Propuestas para el Item 241 - Provisión y cambio de filtro de aceite. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
241	73152101-039	Provisión y cambio de filtro de aceite.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de filtro de aceite.	117.600	117.600

Propuestas para el Item 242 - Mano de obra de provisión y cambio de filtro de aceite. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
242	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de filtro de aceite.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de filtro de aceite.	71.300	71.300

Propuestas para el Item 243 - Provisión y cambio de filtro de aire. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
243	73152101-039	Provisión y cambio de filtro de aire.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de filtro de aire.	212.200	212.200

Propuestas para el Item 244 - Mano de obra de provisión y cambio de filtro de aire. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
244	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de filtro de aire.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de filtro de aire.	71.700	71.700

Propuestas para el Item 245 - Provisión y cambio de tapas del tanque de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
245	73152101-039	Provisión y cambio de tapas del tanque de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de tapas del tanque de combustible.	117.700	117.700

Propuestas para el Item 246 - Mano de obra de provisión y cambio de tapas del tanque de combustible. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
246	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de tapas del tanque de combustible.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de tapas del tanque de combustible.	44.100	44.100

Propuestas para el Item 247 - Provisión y cambio de tapas del radiador. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
247	73152101-039	Provisión y cambio de tapas del radiador.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de tapas del radiador.	86.400	86.400

Propuestas para el Item 248 - Mano de obra de provisión y cambio de tapas del radiador. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
248	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de tapas del radiador.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de tapas del radiador.	182.200	182.200

Propuestas para el Item 249 - Provisión y cambio de líquido refrigerante por litro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
249	73152101-039	Provisión y cambio de líquido refrigerante por litro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de líquido refrigerante por litro.	35.700	35.700

Propuestas para el Item 250 - Mano de obra de provisión y cambio de líquido refrigerante por litro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
250	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de líquido refrigerante por litro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de líquido refrigerante por litro.	5.100	5.100

Propuestas para el Item 251 - Provisión y cambio de aceite del motor diesel por litro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
251	73152101-039	Provisión y cambio de aceite del motor diesel por litro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Provisión y cambio de aceite del motor diesel por litro.	36.000	36.000

Propuestas para el Item 252 - Mano de obra de provisión y cambio de aceite del motor diesel por litro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
252	80111613-9999	Mano de obra de provisión y cambio de aceite del motor diesel por litro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de provisión y cambio de aceite del motor diesel por litro.	5.100	5.100

Propuestas para el Item 253 - Traslado de generador a los puestos de peaje por kilómetro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
253	81101701-9954	Traslado de generador a los puestos de peaje por kilómetro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Traslado de generador a los puestos de peaje por kilómetro.	4.500	4.500

Propuestas para el Item 254 - Mano de obra de traslado de generador a los puestos de peaje por kilómetro. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
254	80111613-9999	Mano de obra de traslado de generador a los puestos de peaje por kilómetro.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de traslado de generador a los puestos de peaje por kilómetro.	1.400	1.400

Propuestas para el Item 255 - Reparación de caño de escape. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
255	73152101-039	Reparación de caño de escape.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reparación de caño de escape.	152.600	152.600

Propuestas para el Item 256 - Mano de obra de reparación de caño de escape. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
256	80111613-9999	Mano de obra de reparación de caño de escape.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reparación de caño de escape.	286.100	286.100

Propuestas para el Item 257 - Reemplazo de regulador de voltaje AVR. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
257	73152101-039	Reemplazo de regulador de voltaje AVR.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Reemplazo de regulador de voltaje AVR.	1.173.400	1.173.400

Propuestas para el Item 258 - Mano de obra de reemplazo de regulador de voltaje AVR. del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
258	80111613-9999	Mano de obra de reemplazo de regulador de voltaje AVR.	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Mano de obra de reemplazo de regulador de voltaje AVR.	183.400	183.400

Propuestas para el Item 259 - Proveer de un generador de la misma capacidad de respaldo mientras se realiza el mantenimiento (por día) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
259	73152101-039	Proveer de un generador de la misma capacidad de respaldo mientras se realiza el mantenimiento (por día)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
Friotexs G S.R.L.	80060869-0	-	-	Nacional	Proveer de un generador de la misma capacidad de respaldo mientras se realiza el mantenimiento (por día)	771.700	771.700

LISTADO GENERAL DE TODAS LAS OFERTAS

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Friotexs G S.R.L. 80060869-0	106.325.800	04-11-2026	09:00:51.374	Propuesta
		Código Verificador	b81aa8b8ba10c859fa372f9b83917581	
Friotexs G S.R.L. 80060869-0	106.325.000	04-11-2026	09:03:05.769	Recepción de Lances
		Código Verificador	2c2561a18cd90b416421c55bbde357ce	

MEJORES LANCES

Mejores Lances de cada Proveedor

Oferente	Mejor Precio
Friotexs G S.R.L. - 80060869-0	106.325.000

ITEMS GANADOS POR PROVEEDOR

Proveedor	Item	Precio Ganador
Friotexs G S.R.L. 80060869-0	1 LoteTotal	106.325.000

LISTADO DE MENSAJES

Lote 1 LoteTotal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-11-2026	09:00:51.380
Buenos días, comenzamos la Subasta.	04-11-2026	09:01:36.206
Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada.	04-11-2026	09:01:43.980
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-11-2026	09:03:13.330
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-11-2026	09:11:53.389
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-11-2026	09:11:53.479

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.