LCO N° 48/19 REACONDICIONAMIENTO DE CIELORRASO DEL AISP con ID: 362180

COMPARATIVO DE PRECIOS

						CONSTRUMIX		NEMPRE PRODUCCIONES		ING. DIEGO SZKLARKIEVVICZ		CONSERMAR		INTERPRO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72152605-001	Reacondicionamiento de cielorraso técnico con paneles de fibra mineral de 600x600x12mm de espesor y periferia de aluminio para sujeción.	Metros cuadrados	UNIDAD	1.000	126.000	126.000.000	167.500	167.500.000	199.800	199.800.000	160.000	160.000.000	119.000	119.000.000
						Precio Total	**126.000.000**	**Precio Total**	**167.500.000**	**Precio Total**	**199.800.000**	**Precio Total**	**160.000.000**	**Precio Total**	**119.000.000**

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) GERENCIA TECNICA REPUBLICA DEL PARAGUAY

J. Francisco Peña
Gerente Técnico Int. D.A.
DINAC

Abog. Vivian Ocampos A.
Asesora Jurídica
DINAC