MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
(0763) 20074 / 20021 / 20086 - munilapaz@hotmail.com
La Paz - Itapúa - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESC. BÁSICA Nº 741 MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ- AD REFERÉNDUM

Item	Descripción	ARQ. ARCELIA ELVIRA GUNTHER KAFER				J.E CONSTRUCCIONES				ING. JORGE DIAZ				METALÚRGICA NÚÑEZ				GRUPO RIO PARANÁ S.A				ARQ. ALBERTO ARRUA			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad
1	TRABAJOS INICIALES:Cartel de obra de 1,00x1,50 m. Limpieza y preparación de superficie para replanteo y marcación. Obrador.	2.092.167	2.092.167	GL	1	1.800.000	1.800.000	GL	1	2.817.500	2.817.500	GL	1	2.506.000	2.506.000	GL	1	2.576.000	2.576.000	GL	1	2.300.000	2.300.000	GL	1
2	TRABAJOS INICIALES:Vallado de seguridad perimetral, de 2,00 m de altura	4.499.849	4.499.849	GL	1	4.500.000	4.500.000	GL	1	4.304.000	4.304.000	GL	1	5.370.000	5.370.000	GL	1	5.520.000	5.520.000	GL	1	5.750.000	5.750.000	GL	1
3	MURO DE CONTENCIÓN:Desmonte de arbustos, malezas, cercado, postes de hormigón.	2.744.280	2.744.280	GL	1	3.000.000	3.000.000	GL	1	2.690.000	2.690.000	GL	1	3.275.700	3.275.700	GL	1	3.367.200	3.367.200	GL	1	2.300.000	2.300.000	GL	1
4	MURO DE CONTENCIÓN: Apertura de cercado lateral sobre Calle Quinta para camino de acceso de maquinarias de transporte de materiales. Posterior reubicación de cercado existente.	413.028	413.028	GL	1	484.000	484.000	GL	1	470.750	470.750	GL	1	482.250	482.250	GL	1	506.000	506.000	GL	1	460.000	460.000	GL	1
5	MURO DE CONTENCIÓN:Muro de contención de HºAº. Columnas de HºAº. Zapatas de hºaº. Viga de HºAº. Altura promedio 2,00m, elevación de 30cm como mínimo sobre el nivel de suelo terminado.	1.803.079	63.128.765	m3	35	1.800.000	63.000.000	m3	35	2.817.500	70.812.500	m3	35	1.969.000	68.915.000	m3	35	2.024.000	70.840.000	m3	35	2.070.000	72.450.000	m3	35
6	MURO DE CONTENCIÓN: Relleno y compactación de tierra roja. Altura máxima de relleno 1,70m. (incluye acceso lateral para transporte de materiales).	69.185	12.245.745	m3	177	80.000	10.620.000	m3	177	67.250	11.903.250	m3	177	76.075	13.465.275	m3	177	78.200	13.841.400	m3	177	82.800	14.655.600	m3	177
7	MURO DE CONTENCIÓN:Cercado con Postes de H°A° reforzado de 2,50 de alt c/3mtrs. La malla metalica será de 2?x2? Irá reforzada con 4 tensores de alambre galvanizado N°9 en el extremo curvo del poste 3 hiladas de alambre de púa. Los parantes de H°A° irán anclados en el muro de contención	124.518	7.471.080	ml	60	125.000	7.500.000	ml	60	134.500	8.070.000	ml	60	134.250	8.055.000	ml	60	138.000	8.280.000	ml	60	149.500	8.970.000	ml	60
8	MURO DE CONTENCIÓN:Canal de desagüe pluvial a cielo abierto hasta cordón cuneta de calle.	94.802	3.697.278	ml	39	105.600	4.118.400	ml	39	107.600	4.196.400	ml	39	107.400	4.188.600	ml	39	110.400	4.305.600	ml	39	115.000	4.485.000	ml	39
9	MURO DE CONTENCIÓN:Empastado, colocación de césped natural en panes, pasto tipo brasilero (para sol y sombra)	16.586	3.317.200	m	200	15.000	3.000.000	m	200	16.140	3.228.000	m	200	17.900	3.580.000	m	200	18.400	3.680.000	m	200	17.250	3.450.000	m	200
10	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA:Guardavientos de chapa galvanizada, Canaletas y bajadas de chapa galvanizada Nº 24 en aulas de primera infancia	49.896	3.991.680	ml	80	52.800	4.224.000	ml	80	53.800	4.304.000	ml	80	53.700	4.296.000	ml	80	60.000	4.800.000	ml	80	57.500	4.600.000	ml	80
11	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA:Revoque exterior de mampostería lateral (indicado en planos) para mural. Con terminación revoque fino y pintura al latex color blanco.	43.959	967.098	m2	22	46.640	1.026.080	m2	22	40.350	887.700	m2	22	47.435	1.043.570	m2	22	53.000	1.166.000	m2	22	51.750	1.138.500	m2	22
12	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA:Canal de desague pluvial a cielo abierto	95.930	2.590.110	ml	27	105.600	2.851.200	ml	27	107.600	2.905.200	ml	27	107.400	2.899.800	ml	27	110.400	2.980.800	ml	27	115.000	3.105.000	ml	27

Lic. Elida V. Brizuela B.

13	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA:Piso exterior de baldosa de hormigón sobre Contrapiso de hormigon de triturada, cordón de ladrillos comunes. (ubicación indicada en planos)	116.112	6.386.160	m2	55	115.000	6.325.000	m2	55	107.800	5.918.000	m2	55	126.300	6.961.500	m2	55	140.000	7.700.000	m2	55	138.000	7.590.000	m2	55
14	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA:Desmonte y reubicación de juegos infantiles, base de hormigón. A ser colocados en areneros con perimetro de neumaticos. Reparaciones menores y Pintura de juegos con pintura sintetica en colores variados	456.456	2.738.736	un	6	450.000	2.700.000	un	6	403.500	2.421.000	un	6	492.250	2.953.500	un	6	550.000	3.300.000	un	6	517.500	3.105.000	un	6
15	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA:Construcción de perimetro de neumáticos usados semienterrados, pintados en colores varios con pintura sintética.	36.007	5.401.050	ml	150	39.600	5.940.000	ml	150	33.625	5.043.750	ml	150	40.275	6.041.250	ml	150	45.000	6.750.000	ml	150	40.250	6.037.500	ml	150
16	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA:Carga y esparcido de arena lavada de rio en areneros.	70.547	1.269.846	m3	18	74.800	1.346.400	m3	18	67.250	1.210.500	m3	18	76.675	1.380.150	m3	18	85.000	1.530.000	m3	18	80.500	1.449.900	m3	18
17	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA:Construccion de arenero, bajo techo existente, con perimetro de neumaticos usados, pintados en colores varios c/pintura sint. Dim: 2,50x4,50m. C/carga de arena lavada de rio. Pintura de pared existente y de estructura metálica existente con pintura sint.	705.220	705.220	un	1	748.000	748.000	un	1	697.000	697.000	un	1	780.750	780.750	un	1	850.000	850.000	un	1	805.000	805.000	un	1
18	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA:Reparacion de baños. Reparacion de filtracion de agua en conexión de inodoro, desmonte y reemplazo de cañerias de instalacion de agua, reposición de azulejos.	958.895	1.918.610	un	2	1.059.000	2.112.000	un	2	1.345.000	2.690.000	un	2	1.074.000	2.148.000	un	2	1.200.000	2.400.000	un	2	1.092.500	2.185.000	un	2
19	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA:Sellado de base de inodoros con masilla de silicona.	41.696	166.784	un	4	44.000	176.000	un	4	53.800	215.200	un	4	44.750	179.000	un	4	50.000	200.000	un	4	46.000	184.000	un	4
20	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA: Colocación de desagüe sifonado en piletas de lavatorio	99.619	796.952	un	8	105.800	844.800	un	8	107.800	860.800	un	8	107.400	859.200	un	8	120.000	960.000	un	8	115.000	920.000	un	8
21	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA: Terminación de rampa, extensión de piso existente.	290.298	290.298	gl	1	308.000	308.000	gl	1	336.250	336.250	gl	1	313.250	313.250	gl	1	350.000	350.000	gl	1	345.000	345.000	gl	1
22	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA: Espejo con marco de madera, fijado a la pared. Dimensiones largo 1,50m alto 1,20m.	182.606	182.606	un	1	193.600	193.600	un	1	255.550	255.550	un	1	196.900	196.900	un	1	220.000	220.000	un	1	218.500	218.500	un	1
23	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA:Juego infantil, túnel de neumáticos usados.	99.099	297.297	ml	3	105.600	316.800	ml	3	134.500	403.500	ml	3	107.400	322.200	ml	3	110.400	331.200	ml	3	115.000	345.000	ml	3
24	TERMINACIONES EN AULAS DE PRIMERA INFANCIA:Juego infantil Patio de recreo, de material plastico con bases de fijacion de acero. (3 toboganes, escalera, pasarela con techito tipo castillo, 2 hamacas, escalador). Medidas mínima largo 6,00m Ancho 400cm	31.160.745	31.160.745	un	1	30.000.000	30.000.000	un	1	29.500.000	29.500.000	un	1	34.010.000	34.010.000	un	1	34.960.000	34.960.000	un	1	36.800.000	36.800.830	un	1
25	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Desmonte de pisos, revestimientos, artefactos sanitarios, canillas, desagües, caños de instalaciones de agua y eléctricos.	2.571.492	2.571.492	gl	1	2.904.000	2.904.000	gl	1	3.093.500	3.093.500	gl	1	2.953.500	2.953.500	gl	1	3.036.000	3.036.000	gl	1	2.300.000	2.300.000	gl	1
26	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO:Desmonte de caño metálico y colocación de viga metálica y cabreadas, para refuerzo de techo.	3.321.780	3.321.780	gl	1	3.520.000	3.520.000	gl	1	4.035.000	4.035.000	gl	1	3.580.000	3.580.000	gl	1	3.680.000	3.680.000	gl	1	3.795.000	3.795.000	gl	1

Lic. Elida V. Brizuela B.

27	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO:Cerramiento de baño en acceso, con mampostería de 0,15 de ladrillo hueco de 6 agujeros revocado en ambas caras, dintel sobre puerta 2Ø8 en dos hileras sucesivas.	580.803	580.803	gl	1	616.000	616.000	gl	1	672.500	672.500	gl	1	826.500	826.500	gl	1	644.000	644.000	gl	1	690.000	690.000	gl	1
28	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO:Puerta de acceso de 0,90x2,10 de madera maciza, marco. Contramarco. Picaporte. Herrajes. Cerradura.	1.493.893	1.493.893	un	1	1.300.000	1.300.000	un	1	1.345.000	1.345.000	un	1	1.811.000	1.811.000	un	1	1.656.000	1.656.000	un	1	1.610.000	1.610.000	un	1
29	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Instalación eléctrica, colocación de artefactos, electro ductos antillama y cableado hasta interruptores.	2.490.873	2.490.873	gl	1	2.640.000	2.640.000	gl	1	2.690.000	2.690.000	gl	1	2.685.000	2.685.000	gl	1	2.760.000	2.760.000	gl	1	2.875.000	2.875.000	gl	1
30	Instalación de agua en baño completo. Caño 1/2" de termo fusión. Conexión desde la red	4.680.000	4.680.000	gl	1	3.000.000	3.000.000	gl	1	5.380.000	5.380.000	gl	1	5.370.000	5.370.000	gl	1	5.520.000	5.520.000	gl	1	5.750.000	5.750.000	gl	1
31	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: llave de paso	116.193	348.579	un	3	123.200	369.600	un	3	134.500	403.500	un	3	125.300	375.900	un	3	128.800	386.400	un	3	138.000	414.000	un	3
32	de baños hasta el pozo absorvente. Caños y accesorios de desagüe cloacal.	2.959.572	2.959.572	gl	1	3.256.000	3.256.000	gl	1	2.690.000	2.690.000	gl	1	3.311.500	3.311.500	gl	1	3.404.000	3.404.000	gl	1	3.450.000	3.450.000	gl	1
33	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Rejilla de piso	66.413	265.652	un	4	78.400	281.600	un	4	67.250	269.000	un	4	71.600	286.400	un	4	73.600	294.400	un	4	74.750	299.000	un	4
34	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: cámara séptica. Con tapa de HºAº. (detalles en especificaciones técnicas)	1.583.909	1.583.909	un	1	1.936.000	1.936.000	un	1	1.614.000	1.614.000	un	1	1.986.000	1.986.000	un	1	2.024.000	2.024.000	un	1	2.070.000	2.070.000	un	1
35	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Pozo absorbente. Con tapa de HºAº. Espesor 10cm. Varillas 7.8 mm c/20cm. En cuadrícula. D: 2,50m. Profundidad 3,00m. (detalles en especificaciones técnicas)	2.881.113	2.881.113	un	1	3.520.000	3.520.000	un	1	2.959.000	2.959.000	un	1	3.580.000	3.580.000	un	1	3.680.000	3.680.000	un	1	3.737.500	3.737.500	un	1
36	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Mampostería de elevación, de espesor 0,15 de ladrillo hueco de 6 agujeros De primera calidad para quedar vistos y de segunda para las paredes a ser revocadas	73.851	221.553	m2	3	78.200	237.600	m2	3	87.425	262.275	m2	3	80.550	241.650	m2	3	82.800	248.400	m2	3	86.250	258.750	m2	3
37	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Contrapiso de Hº de cascotes e/10cm. Sobre suelo compactado.	39.843	1.474.154	m2	37	40.000	1.480.000	m2	37	34.870	1.290.190	m2	37	42.980	1.590.260	m2	37	44.180	1.634.660	m2	37	46.000	1.702.000	m2	37
38	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Carpeta de concreto c/hidrófugo e/3cm. Para piso cerámico	39.785	1.472.045	m2	37	40.000	1.480.000	m2	37	34.970	1.293.890	m2	37	42.980	1.590.260	m2	37	44.180	1.634.660	m2	37	46.000	1.702.000	m2	37
39	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Piso cerámico esmaltado, PEI IV de alto transito o superior. Zócalo cerámico. Juntas con pastina al tono. Asentado con adhesivo para cerámicos	70.994	2.611.978	m2	37	74.800	2.767.600	m2	37	67.250	2.488.250	m2	37	76.075	2.814.775	m2	37	78.200	2.893.400	m2	37	80.500	2.978.500	m2	37
40	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Revoque interior de pared.	31.508	2.520.640	m2	80	33.440	2.675.200	m2	80	33.625	2.690.000	m2	80	34.010	2.720.800	m2	80	34.960	2.796.800	m2	80	36.800	2.944.000	m2	80
41	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Revestimiento cerámico en baños altura 2,10m. Juntas con pastina al tono	70.501	5.640.080	m2	80	74.800	5.984.000	m2	80	80.700	6.456.000	m2	80	76.075	6.086.000	m2	80	78.200	6.256.000	m2	80	80.500	6.440.000	m2	80
42	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Inodoros con asiento y tapa de plástico con descarga de cisterna baja.	456.456	1.825.824	un	4	484.000	1.936.000	un	4	470.750	1.883.000	un	4	482.250	1.929.000	un	4	506.000	2.024.000	un	4	517.500	2.070.000	un	4
43	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: ducha eléctrica, con llave termo magnética.	98.448	198.892	un	2	105.600	211.200	un	2	134.500	269.000	un	2	107.400	214.800	un	2	110.400	220.800	un	2	115.000	230.000	un	2
44	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: bachas de embutir en mesada y griferías	337.491	1.687.455	un	5	396.000	1.980.000	un	5	470.750	2.353.750	un	5	402.750	2.013.750	un	5	414.000	2.070.000	un	5	402.500	2.012.500	un	5
45	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: mesada de granito pulido apoyada sobre mampostería de ladrillos huecos revocado y pintado. Dimensiones: largo 4,25m. Ancho 0,60m.	559.251	1.454.053	m2	2,6	572.000	1.487.200	m2	2,6	672.500	1.748.500	m2	2,6	581.750	1.512.550	m2	2,6	598.000	1.554.800	m2	2,6	632.500	1.644.500	m2	2,6
46	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO: Reparación y Pintura de puertas con pintura sintética. Colocacion de Herrajes y cerraduras.	182.490	1.094.940	un	6	193.600	1.161.600	un	6	201.750	1.210.500	un	6	198.900	1.181.400	un	6	202.400	1.214.400	un	6	195.500	1.173.000	un	6

Lic. Elida V. Prizuela P.

47	REPARACIÓN DE BAÑO FEMENINO:Pintura de paredes con pintura al látex lavable sin brillo	22.419	880.760	m2	40	23.760	950.400	m2	40	22.885	914.800	m2	40	24.165	966.600	m2	40	24.840	993.600	m2	40	25.300	1.012.000	m2	40
48	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Desmonte de pisos, revestimientos, artefactos sanitarios, canillas, desagües, caños de instalaciones de agua y eléctricos.	2.640.792	2.640.792	gl	1	2.904.000	2.904.000	gl	1	2.890.000	2.890.000	gl	1	2.953.500	2.953.500	gl	1	3.038.000	3.038.000	gl	1	2.300.000	2.300.000	gl	1
49	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO:Mamposteria de elevación, de espesor 0,15 de ladrillo hueco de 6 agujeros De primera calidad para quedar vistos y de segunda para las paredes a ser revocadas	820.281	820.281	gl	1	880.000	880.000	gl	1	841.500	841.500	gl	1	895.000	895.000	gl	1	920.000	920.000	gl	1	920.000	920.000	gl	1
50	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Puerta de acceso, batiente de una hoja, de 0,90mx2,10m de madera maciza. marco. Contramarco. Picaporte. Herrajes. Cerradura.	1.493.993	1.493.993	un	1	1.584.000	1.584.000	un	1	1.345.000	1.345.000	un	1	1.811.000	1.811.000	un	1	1.856.000	1.856.000	un	1	1.810.000	1.810.000	un	1
51	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Instalación eléctrica, colocación de artefactos, electro ductos antillama y cableado hasta interruptores.	2.490.873	2.490.873	gl	1	2.640.000	2.640.000	gl	1	2.890.000	2.890.000	gl	1	2.885.000	2.885.000	gl	1	2.760.000	2.760.000	gl	1	2.875.000	2.875.000	gl	1
52	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Instalación de agua en baño completo. Caño 1/2" de termo fusión. Conexión desde la red de agua potable.	4.879.945	4.879.945	gl	1	5.280.000	5.280.000	gl	1	5.380.000	5.380.000	gl	1	5.370.000	5.370.000	gl	1	5.520.000	5.520.000	gl	1	5.750.000	5.750.000	gl	1
53	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: llave de paso	116.193	348.579	un	3	123.200	369.600	un	3	134.500	403.500	un	3	125.300	375.900	un	3	128.800	386.400	un	3	138.000	414.000	un	3
54	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Desagüe de baños hasta el registro. Rejilla de piso. Caños y accesorios de desagüe cloacal.	2.250.833	2.250.833	gl	1	2.640.000	2.640.000	gl	1	2.890.000	2.890.000	gl	1	2.885.000	2.885.000	gl	1	2.760.000	2.760.000	gl	1	2.990.000	2.990.000	gl	1
55	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: rejillas de piso	66.413	265.652	un	4	70.400	281.600	un	4	67.250	269.000	un	4	71.800	286.400	un	4	73.600	294.400	un	4	74.750	299.000	un	4
56	séptica. Con tapa de HºAº. (detalles en especificaciones técnicas)	1.583.909	1.583.909	un	1	1.936.000	1.936.000	un	1	1.814.000	1.814.000	un	1	1.988.000	1.988.000	un	1	2.024.000	2.024.000	un	1	2.070.000	2.070.000	un	1
57	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Pozo absorbente. Con tapa de HºAº. Espesor	2.881.113	2.881.113	un	1	3.520.000	3.520.000	un	1	2.959.000	2.959.000	un	1	3.580.000	3.580.000	un	1	3.680.000	3.680.000	un	1	3.737.500	3.737.500	un	1
58	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Carpeta de concreto c/hidrófugo e/3cm. Para piso cerámico	39.785	1.472.645	m2	37	42.240	1.562.880	m2	37	34.970	1.293.890	m2	37	42.960	1.589.520	m2	37	44.160	1.633.920	m2	37	46.000	1.702.000	m2	37
59	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Contrapiso de Hº de cascotes e/10cm. Sobre suelo compactado.	39.842	1.474.154	m2	37	42.240	1.562.880	m2	37	34.970	1.293.890	m2	37	42.960	1.589.520	m2	37	44.160	1.633.920	m2	37	46.000	1.702.000	m2	37
60	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Piso cerámico esmaltado. PEI IV de alto transito o superior. Zócalo cerámico. Juntas con pastina al tono. Asentado con adhesivo para cerámicos	66.413	2.457.281	m2	37	70.400	2.604.800	m2	37	67.250	2.488.250	m2	37	71.600	2.649.200	m2	37	73.600	2.723.200	m2	37	75.350	2.789.950	m2	37
61	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Revoque interior de pared	31.578	2.526.240	m2	80	33.400	2.672.000	m2	80	33.625	2.690.000	m2	80	34.010	2.720.800	m2	80	34.960	2.796.800	m2	80	36.800	2.944.000	m2	80
62	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Revestimiento cerámico en baños altura 2,10m. Juntas con pastina al tono	64.103	5.128.240	m2	80	70.400	5.632.000	m2	80	80.700	6.456.000	m2	80	71.600	5.728.000	m2	80	73.600	5.888.000	m2	80	80.500	6.440.000	m2	80
63	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Provisión e instalación de inodoros con asiento y tapa de plástico con descarga de cisterna baja.	456.456	1.825.824	un	4	484.000	1.936.000	un	4	470.750	1.883.000	un	4	492.250	1.969.000	un	4	506.000	2.024.000	un	4	517.500	2.070.000	un	4
64	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: mingitorio infantil	400.692	1.200.276	un	3	440.000	1.320.000	un	3	538.000	1.614.000	un	3	447.500	1.342.500	un	3	460.000	1.380.000	un	3	460.000	1.380.000	un	3
65	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Tabiques de granito para división de mingitorios. Dimensiones 0,60x1,60m.	528.666	1.056.132	un	2	580.800	1.161.600	un	2	805.250	1.610.500	un	2	590.700	1.181.400	un	2	660.000	1.320.000	un	2	632.500	1.265.000	un	2
66	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: ducha eléctrica, con llave termo magnética.	99.561	199.122	un	2	105.600	211.200	un	2	134.500	269.000	un	2	107.400	214.800	un	2	110.400	220.800	un	2	115.000	230.000	un	2

Lic. Elida V. Brizuela B.

67	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: bachas de embutir en mesada cada una con sus griferías	337.491	1.349.964	un	4	396.000	1.584.000	un	4	670.750	1.683.000	un	4	402.750	1.611.000	un	4	414.000	1.656.000	un	4	402.500	1.610.000	un	4
68	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: mesada de granito pulido apoyada sobre mamposteria de ladrillos huecos revocado y pintado. Dimensiones: largo 3,30m. Ancho 0,60m.	559.251	1.118.502	m2	2	572.000	1.144.000	m2	2	672.500	1.345.000	m2	2	581.750	1.163.500	m2	2	598.000	1.196.000	m2	2	632.500	1.265.000	m2	2
69	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Reparación y Pintura de puertas con pintura sintética. Colocacion de Herrajes y cerraduras.	182.606	1.095.636	un	6	193.600	1.161.600	un	6	201.750	1.210.500	un	6	196.900	1.181.400	un	6	202.400	1.214.400	un	6	195.500	1.173.000	un	6
70	REPARACIÓN DE BAÑO MASCULINO: Pintura de paredes con pintura al látex lavable sin brillo	22.402	896.080	m2	40	23.750	950.000	m2	40	22.865	914.600	m2	40	24.165	966.600	m2	40	27.000	1.080.000	m2	40	25.300	1.012.000	m2	40
71	REPARACIÓN DE CANALETAS Y ESCENARIO: Reparación de canaletas metálicas, fijación y pintura con pintura sintética con fondo anti oxido. (bloque de aulas Nº 01)	29.048	1.742.880	ml	60	30.800	1.848.000	ml	60	40.350	2.421.000	ml	60	31.325	1.879.500	ml	60	35.000	2.100.000	ml	60	34.500	2.070.000	ml	60
72	REPARACIÓN DE CANALETAS Y ESCENARIO: Cerramiento superior con chapa de cinc, estructura metálica pintura sintética con fondo anti oxido. (sector escenario)	99.819	1.992.380	m2	20	105.600	2.112.000	m2	20	107.600	2.152.000	m2	20	107.400	2.148.000	m2	20	110.400	2.208.000	m2	20	115.000	2.300.000	m2	20
73	REPARACIÓN DE CANALETAS Y ESCENARIO: Mamposteria de ladrillos huecos y ladrillo convoco. Sobre base existente. Ladrillos ceramicos huecos de primera calidad. Para quedar vistos ambas caras. Dimensiones según se establece en planos.	95.877	2.876.310	m2	30	105.600	3.168.000	m2	30	107.600	3.228.000	m2	30	107.400	3.222.000	m2	30	110.400	3.312.000	m2	30	115.000	3.450.000	m2	30
74	REPARACIÓN DE CANALETAS Y ESCENARIO: Canaletas y bajadas de chapa galvanizada Nº 24	45.823	1.323.067	ml	29	48.400	1.403.600	ml	29	53.800	1.560.200	ml	29	49.225	1.427.525	ml	29	50.800	1.467.400	ml	29	51.750	1.500.750	ml	29
75	REPARACIÓN DE AULA DEL 5TO GRADO: Reparación de fisuras de mamposteria, Envarillado de mamposteria 2Ø8 (4 hiladas) Revoque interior/exterior (áreas afectadas)	4.320.824	4.320.824	gl	1	5.280.000	5.280.000	gl	1	4.707.500	4.707.500	gl	1	5.370.000	5.370.000	gl	1	5.520.000	5.520.000	gl	1	5.750.000	5.750.000	gl	1
76	REPARACIÓN DE AULA DEL 5TO GRADO: Pintura de paredes interior y exterior al latex. Pintura de ladrillos a la vista color cerámico similar al existente.	22.384	6.715.200	m2	300	20.000	6.000.000	m2	300	22.885	6.859.500	m2	300	24.165	7.249.500	m2	300	24.840	7.452.000	m2	300	25.300	7.590.000	m2	300
77	REPARACIÓN DE AULA DEL 5TO GRADO: Pintura de cielorraso de machimbre al barniz, interior y exterior.	26.415	3.301.875	m2	125	25.000	3.125.000	m2	125	22.865	2.858.125	m2	125	29.535	3.691.875	m2	125	30.360	3.795.000	m2	125	31.050	3.881.250	m2	125
78	REPARACIÓN DE AULA DEL 5TO GRADO: canal de desagüe pluvial a cielo abierto.	94.302	1.886.040	ml	20	105.600	2.112.000	ml	20	107.600	2.152.000	ml	20	107.400	2.148.000	ml	20	110.400	2.208.000	ml	20	115.000	2.300.000	ml	20
79	REPARACIÓN DE AULA DEL 5TO GRADO: piso alisado de cemento sobre Contrapiso de cascotes. Dimensiones según se establece en planos.	79.718	5.580.260	m2	70	84.480	5.913.600	m2	70	89.940	4.295.800	m2	70	85.920	6.014.400	m2	70	88.320	6.182.400	m2	70	92.000	6.440.000	m2	70
80	REPARACIÓN DE AULA DEL 5TO GRADO: Reparación y pintura de aberturas, puertas metálicas y ventanas tipo ventiluz, colocación de vidrios faltantes. Pintura sintética con fondo antióxido.	498.836	498.836	gl	1	528.000	528.000	gl	1	672.500	672.500	gl	1	537.000	537.000	gl	1	552.000	552.000	gl	1	575.000	575.000	gl	1
81	REPARACIÓN DE SALÓN: Cerramiento superior sobre escenario con placas de terciada de 6mm.	116.192	3.020.992	m2	26	123.200	3.203.200	m2	26	100.875	2.622.750	m2	26	125.300	3.257.800	m2	26	128.800	3.348.800	m2	26	138.000	3.588.000	m2	26
82	REPARACIÓN DE SALÓN: Pintura de cerramiento nuevo y existente con pintura sintética. Color a definir.	22.453	1.392.086	m2	62	23.780	1.473.120	m2	62	22.865	1.417.630	m2	62	24.165	1.498.230	m2	62	24.840	1.540.080	m2	62	25.300	1.568.600	m2	62
83	REPARACIÓN DE SALÓN:Extensión de escenario, piso de madera amachimbrada de lapacho o similar.	267.554	1.141.547	m2	5,5	220.000	1.210.000	m2	5,5	201.750	1.109.625	m2	5,5	223.750	1.230.625	m2	5,5	230.000	1.265.000	m2	5,5	230.000	1.265.000	m2	5,5

Lic. Elida V. Brizuela B.

84	REPARACIÓN DE SALÓN: Pintura de piso de escenario con pintura sintética	26.426	1.189.170	m2	45	28.040	1.306.800	m2	45	26.900	1.210.500	m2	45	29.535	1.328.075	m2	45	30.360	1.366.200	m2	45	31.050	1.397.250	m2	45
85	REPARACIÓN DE SALÓN: Escalera de madera. Dimensiones: huella 28 cm. Contrahuella 18cm. Fijación al suelo y terminación con pintura sintética	232.582	465.164	un	2	246.400	492.800	un	2	268.000	536.000	un	2	250.600	501.200	un	2	257.600	515.200	un	2	253.000	506.000	un	2
86	TERMINACIONES Y LIMPIEZA: Placa conmemorativa de bronce con inscripciones en bajo relieve, con protección para intemperie. Medidas: 40 cm de ancho y 60 cm de altura ? Corporeidad aproximada de 1,5 cm. Colocado por mampostería.	1.800.868	1.800.868	un	1	2.200.000	2.200.000	un	1	1.883.000	1.883.000	un	1	2.237.500	2.237.500	un	1	2.300.000	2.300.000	un	1	2.070.000	2.070.000	un	1
87	TERMINACIONES Y LIMPIEZA: Limpieza final y periódica y retiro de materiales sobrantes	455.994	455.994	gl	1	484.000	484.000	gl	1	672.500	672.500	gl	1	492.250	492.250	gl	1	500.000	500.000	gl	1	517.500	517.500	gl	1
TOTAL			283.717.143				290.226.960				299.850.265				313.836.580				325.480.960				330.269.650		

FIRMA DE LA ENCARGADA DE UOC:

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U.O.C

Lic. Elida V. Brizuela B.
U.O.C