ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

						TALLER INTEGRAL S.A.		TALLER BALBUENA DE SILVERIO BALBUENA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	78180101-014	**Servicio de mantenimiento preventivo de Motor - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**UNIDAD**	1		3.162.297		3.162.297
1.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	30.847	30.847	30.847	30.847
1.2		Fluido Hidraulico ATF	Litros	EVENTO	1	32.025	32.025	32.025	32.025
1.3		Cambio aceite motor	Litros	EVENTO	1	46.025	46.025	46.025	46.025
1.4		Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500	157.500	157.500
1.5		Control agua destilada y suministro a la batería	Litros	EVENTO	1	6.300	6.300	6.300	6.300
1.6		Cambio de aceite diferencial	Litros	EVENTO	1	46.025	46.025	46.025	46.025
1.7		Cambio aceite caja mecanica	Litros	EVENTO	1	46.025	46.025	46.025	46.025
1.8		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	142.800	142.800	142.800	142.800
1.9		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500	157.500	157.500
1.10		Control bujías incandescente o cambio	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000	105.000	105.000
1.11		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	30.100	30.100	30.100	30.100
1.12		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	169.750	169.750	169.750	169.750
1.13		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	169.750	169.750	169.750	169.750

1.14		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
1.15		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
1.16		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	67.900	67.900	67.900	67.900
1.17		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	67.900	67.900	67.900	67.900
1.18		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
1.19		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	87.150	87.150	87.150	87.150
1.20		Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	EVENTO	1	421.750	421.750	421.750	421.750
1.21		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	83.650	83.650	83.650	83.650
1.22		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	533.050	533.050	533.050	533.050
1.23		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	24.850	24.850	24.850	24.850
1.24		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	229.250	229.250	229.250	229.250
1.25		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	101.850	101.850	101.850	101.850
1.26		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	55.650	55.650	55.650	55.650
2	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento correctivo de Motor - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**16.868.250**		**16.555.750**
2.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	4.060.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000
2.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500
2.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	512.750	512.750	512.750	512.750
2.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	233.975	233.975	233.975	233.975
2.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	233.975	233.975	233.975	233.975
2.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	212.800	212.800	212.800	212.800
2.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	125.650	125.650	125.650	125.650
2.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	642.250	642.250	642.250	642.250

2.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	233.800	233.800	233.800	233.800
2.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	258.300	258.300	258.300	258.300
2.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	633.500	633.500	633.500	633.500
2.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	323.750	323.750	323.750	323.750
2.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	222.250	222.250	222.250	222.250
2.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	232.050	232.050	232.050	232.050
2.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	124.950	124.950	124.950	124.950
2.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	238.000	238.000	238.000	238.000
2.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	204.750	204.750	204.750	204.750
2.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	57.400	57.400	57.400	57.400
2.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	53.550	53.550	53.550	53.550
2.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	144.200	144.200	144.200	144.200
2.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	14.000	14.000	14.000	14.000
2.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	270.550	270.550	270.550	270.550
2.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	270.550	270.550	270.550	270.550
2.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	141.050	141.050	141.050	141.050
2.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	94.850	94.850	94.850	94.850
2.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	145.950	145.950	145.950	145.950
2.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	463.750	463.750	463.750	463.750
2.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	82.250	82.250	82.250	82.250
2.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	82.250	82.250	82.250	82.250
2.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	114.100	114.100	114.100	114.100
2.31		Armar válv. de admisión, escp., reten,	Unidad	EVENTO	1	72.450	72.450	72.450	72.450

		pastilla y regulación.							
2.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	966.000	966.000	966.000	966.000
2.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000	280.000	280.000
2.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	421.750	421.750	421.750	421.750
2.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	113.400	113.400	113.400	113.400
2.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	135.450	135.450	135.450	135.450
2.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	251.650	251.650	251.650	251.650
2.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	357.350	357.350	357.350	357.350
2.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500
2.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	EVENTO	1	1.165.500	1.165.500	1.165.500	1.165.500
2.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	1.312.500	1.312.500	1.000.000	1.000.000
3	**78180101-002**	**Serv. de mantenimiento correctivo de caja de velocidad 4x2 - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.727.850**		**3.727.850**
3.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	414.750	414.750	414.750	414.750
3.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	714.700	714.700	714.700	714.700
3.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	410.550	410.550	410.550	410.550
3.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	464.450	464.450	464.450	464.450
3.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	193.550	193.550	193.550	193.550
3.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	193.550	193.550	193.550	193.550
3.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	79.800	79.800	79.800	79.800
3.8		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	79.800	79.800	79.800	79.800
3.9		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	275.450	275.450	275.450	275.450
3.10		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	320.250	320.250	320.250	320.250

3.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	581.000	581.000	581.000	581.000
4	**78180101-002**	**Serv. de mantenimiento correctivo de transmisión - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.605.700**		**3.605.700**
4.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
4.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500	87.500	87.500
4.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500	87.500	87.500
4.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	554.750	554.750	554.750	554.750
4.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	135.800	135.800	135.800	135.800
4.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	140.700	140.700	140.700	140.700
4.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	68.950	68.950	68.950	68.950
4.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	724.500	724.500	724.500	724.500
5	**78180101-011**	**Serv. de mant. correctivo de Tren delantero - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**6.667.500**		**6.667.500**
5.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	55.650	55.650	55.650	55.650
5.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	286.650	286.650	286.650	286.650
5.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	387.450	387.450	387.450	387.450
5.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	415.450	415.450	415.450	415.450
5.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	192.500	192.500	192.500	192.500
5.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	212.800	212.800	212.800	212.800
5.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	142.800	142.800	142.800	142.800
5.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	167.300	167.300	167.300	167.300
5.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	323.750	323.750	323.750	323.750

5.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	136.850	136.850	136.850	136.850
5.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	122.150	122.150	122.150	122.150
5.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	639.800	639.800	639.800	639.800
5.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	353.500	353.500	353.500	353.500
5.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	733.250	733.250	733.250	733.250
5.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750
5.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	145.250	145.250	145.250	145.250
5.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	38.850	38.850	38.850	38.850
5.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	92.050	92.050	92.050	92.050
5.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	194.250	194.250	194.250	194.250
5.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	309.050	309.050	309.050	309.050
5.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	176.050	176.050	176.050	176.050
5.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	53.550	53.550	53.550	53.550
5.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	83.650	83.650	83.650	83.650
5.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	257.250	257.250	257.250	257.250
5.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	173.950	173.950	173.950	173.950
5.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	58.450	58.450	58.450	58.450
5.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	724.500	724.500	724.500	724.500
5.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	42.000	42.000
5.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	42.000	42.000

6	**78180101-012**	**Serv. de mant. correctivo de Tren trasero - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**6.550.950**		**6.550.950**
6.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	36.400	36.400	36.400	36.400
6.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	286.650	286.650	286.650	286.650
6.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	387.450	387.450	387.450	387.450
6.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	415.450	415.450	415.450	415.450
6.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	192.500	192.500	192.500	192.500
6.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	212.800	212.800	212.800	212.800
6.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	142.800	142.800	142.800	142.800
6.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	167.300	167.300	167.300	167.300
6.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	323.750	323.750	323.750	323.750
6.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	159.950	159.950	159.950	159.950
6.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	145.250	145.250	145.250	145.250
6.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	639.800	639.800	639.800	639.800
6.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	353.500	353.500	353.500	353.500
6.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	733.250	733.250	733.250	733.250
6.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750
6.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	145.250	145.250	145.250	145.250
6.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	38.850	38.850	38.850	38.850
6.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	68.950	68.950	68.950	68.950
6.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	232.750	232.750	232.750	232.750
6.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	309.050	309.050	309.050	309.050
6.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	118.300	118.300	118.300	118.300

6.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	53.550	53.550	53.550	53.550
6.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500	59.500	59.500
6.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	257.250	257.250	257.250	257.250
6.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	96.950	96.950	96.950	96.950
6.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	58.450	58.450	58.450	58.450
6.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	724.500	724.500	724.500	724.500
6.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	42.000	42.000
6.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	42.000	42.000
7	**78180101-006**	**Serv. de mant. correctivo de sistema de freno - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**4.339.930**		**4.339.580**
7.1		Fluido de Freno cantidad necesaria	Unidad	EVENTO	1	34.930	34.930	34.930	34.930
7.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	6.300	6.300	6.300	6.300
7.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	6.300	6.300	6.300	6.300
7.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	92.050	92.050	92.050	92.050
7.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	101.850	101.850	101.850	101.850
7.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	387.450	387.450	387.450	387.450
7.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	280.350	280.350	280.350	280.350
7.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	324.450	324.450	324.450	324.450
7.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500

7.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	158.200	158.200	158.200	158.200
7.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	429.450	429.450	429.450	429.450
7.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	92.050	92.050	91.700	91.700
7.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	415.450	415.450	415.450	415.450
7.14		Reparación servo freno	Unidad	EVENTO	1	362.250	362.250	362.250	362.250
7.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	257.250	257.250	257.250	257.250
7.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	257.250	257.250	257.250	257.250
7.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	102.200	102.200	102.200	102.200
7.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	102.200	102.200	102.200	102.200
7.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	155.750	155.750	155.750	155.750
7.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	348.250	348.250	348.250	348.250
7.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	275.450	275.450	275.450	275.450
8	**78180101-005**	**Serv. de mant. correctivo de sistema de embrague - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**2.356.550**		**2.356.550**
8.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	92.050	92.050	92.050	92.050
8.2		Fluido de Embrague cantidad necesaria	Unidad	EVENTO	1	36.400	36.400	36.400	36.400
8.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	10.150	10.150	10.150	10.150
8.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EJEMPLAR	1	116.550	116.550	116.550	116.550
8.5		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	758.800	758.800	758.800	758.800
8.6		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	586.250	586.250	586.250	586.250
8.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	348.250	348.250	348.250	348.250
8.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	159.950	159.950	159.950	159.950
8.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	149.100	149.100	149.100	149.100

8.10		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	99.050	99.050	99.050	99.050
9	**78180101-009**	**Serv. de mant. correctivo de sistema electrico CHEVROLET S10**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**6.114.850**		**6.114.850**
9.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500	262.500	262.500
9.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	455.000	455.000	455.000	455.000
9.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	479.500	479.500	479.500	479.500
9.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	165.200	165.200	165.200	165.200
9.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	92.400	92.400	92.400	92.400
9.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750
9.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	43.750	43.750	43.750	43.750
9.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	145.950	145.950	145.950	145.950
9.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200	95.200	95.200
9.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	75.600	75.600	75.600	75.600
9.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	6.300	6.300	6.300	6.300
9.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	122.850	122.850	122.850	122.850
9.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	381.500	381.500	381.500	381.500
9.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	135.800	135.800	135.800	135.800
9.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	135.800	135.800	135.800	135.800
9.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	372.050	372.050	372.050	372.050
9.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	111.300	111.300	111.300	111.300
9.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	193.550	193.550	193.550	193.550
9.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	295.750	295.750	295.750	295.750
9.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	227.500	227.500	227.500	227.500

9.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500	87.500	87.500
9.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
9.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	199.500	199.500	199.500	199.500
9.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000	378.000	378.000
9.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	319.200	319.200	319.200	319.200
9.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	402.500	402.500	402.500	402.500
9.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	381.500	381.500	381.500	381.500
9.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	38.850	38.850	38.850	38.850
9.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	82.250	82.250	82.250	82.250
9.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	169.750	169.750	169.750	169.750
9.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	10.150	10.150	10.150	10.150
9.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	10.150	10.150	10.150	10.150
10	**78180101-016**	**Serv. de mant. correctivo de Sistema de Aire Acondicionado - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.588.900**		**3.588.900**
10.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500
10.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000	560.000	560.000
10.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	369.250	369.250	369.250	369.250
10.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	511.700	511.700	511.700	511.700
10.5		Carga de Gas R134 Ecológico	Unidad	EVENTO	1	369.250	369.250	369.250	369.250
10.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750	330.750	330.750
10.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	498.750	498.750	498.750	498.750
10.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
10.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550

10.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	101.850	101.850	101.850	101.850
10.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	155.050	155.050	155.050	155.050
10.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	158.200	158.200	158.200	158.200
10.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500
11	**78180201-001**	**Servicio de mant. correctivo de chaperia y otros - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.421.250**		**3.421.250**
11.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	2.817.500	2.817.500	2.817.500	2.817.500
11.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	292.250	292.250	292.250	292.250
11.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	311.500	311.500	311.500	311.500
12	**78180101-9997**	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos - CHEVROLET S10**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**2.760.800**		**2.760.800**
12.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	934.500	934.500	934.500	934.500
12.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000	378.000	378.000
12.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	607.250	607.250	607.250	607.250
12.4		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	724.500	724.500	724.500	724.500
12.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
13	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento preventivo de Motor - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.259.900**		**3.259.900**
13.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	30.100	30.100	30.100	30.100
13.2		Fluido Hidraulico ATF	Litros	EVENTO	1	32.025	32.025	32.025	32.025
13.3		Cambio aceite motor	Litros	EVENTO	1	46.025	46.025	46.025	46.025
13.4		Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500	157.500	157.500

13.5		Control agua destilada y suministro a la batería	Litros	EVENTO	1	6.300	6.300	6.300	6.300
13.6		Cambio de aceite diferencial	Litros	EVENTO	1	46.025	46.025	46.025	46.025
13.7		Cambio aceite caja mecanica	Litros	EVENTO	1	46.025	46.025	46.025	46.025
13.8		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	142.800	142.800	142.800	142.800
13.9		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500	157.500	157.500
13.10		Control bujías incandescente o cambio	Unidad	EVENTO	1	107.450	107.450	107.450	107.450
13.11		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	37.800	37.800	37.800	37.800
13.12		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	159.950	159.950	159.950	159.950
13.13		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	194.250	194.250	194.250	194.250
13.14		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750
13.15		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750
13.16		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	63.000	63.000
13.17		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	72.800	72.800	72.800	72.800
13.18		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
13.19		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	104.300	104.300	104.300	104.300
13.20		Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	EVENTO	1	460.250	460.250	460.250	460.250
13.21		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	83.650	83.650	83.650	83.650
13.22		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000	595.000	595.000
13.23		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	22.400	22.400	22.400	22.400
13.24		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	204.750	204.750	204.750	204.750
13.25		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	92.050	92.050	92.050	92.050
13.26		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	53.200	53.200	53.200	53.200

14	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento correctivo de Motor - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**20.083.000**		**20.083.000**
14.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	6.895.000	6.895.000	6.895.000	6.895.000
14.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
14.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	537.250	537.250	537.250	537.250
14.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	248.675	248.675	248.675	248.675
14.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	248.675	248.675	248.675	248.675
14.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	227.500	227.500	227.500	227.500
14.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	123.200	123.200	123.200	123.200
14.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	642.250	642.250	642.250	642.250
14.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	233.800	233.800	233.800	233.800
14.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	258.300	258.300	258.300	258.300
14.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	633.500	633.500	633.500	633.500
14.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	348.250	348.250	348.250	348.250
14.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	232.050	232.050	232.050	232.050
14.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	246.750	246.750	246.750	246.750
14.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	124.950	124.950	124.950	124.950
14.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	238.000	238.000	238.000	238.000
14.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	180.250	180.250	180.250	180.250
14.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500	52.500	52.500
14.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	48.650	48.650	48.650	48.650
14.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	168.700	168.700	168.700	168.700
14.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	14.000	14.000	14.000	14.000
14.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	260.750	260.750	260.750	260.750

14.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	260.750	260.750	260.750	260.750
14.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	145.950	145.950	145.950	145.950
14.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	94.850	94.850	94.850	94.850
14.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
14.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	439.250	439.250	439.250	439.250
14.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	96.950	96.950	96.950	96.950
14.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	82.250	82.250	82.250	82.250
14.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	109.200	109.200	109.200	109.200
14.31		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	96.950	96.950	96.950	96.950
14.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	966.000	966.000	966.000	966.000
14.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	304.500	304.500	304.500	304.500
14.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	397.250	397.250	397.250	397.250
14.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	113.400	113.400	113.400	113.400
14.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	145.250	145.250	145.250	145.250
14.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	246.750	246.750	246.750	246.750
14.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	376.950	376.950	376.950	376.950
14.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500
14.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	EVENTO	1	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500
14.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	1.459.500	1.459.500	1.459.500	1.459.500

15	**78180101-002**	**Serv. de mant. correctivo de caja de velocidad - 4x2- CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.727.850**		**3.727.850**
15.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	414.750	414.750	414.750	414.750
15.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	714.700	714.700	714.700	714.700
15.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	400.750	400.750	400.750	400.750
15.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	474.250	474.250	474.250	474.250
15.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	193.550	193.550	193.550	193.550
15.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	193.550	193.550	193.550	193.550
15.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	79.800	79.800	79.800	79.800
15.8		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	79.800	79.800	79.800	79.800
15.9		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	275.450	275.450	275.450	275.450
15.10		5oporte caja	Unidad	EVENTO	1	320.250	320.250	320.250	320.250
15.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	581.000	581.000	581.000	581.000
16	**78180101-002**	**Serv. de mant. correctivo de transmision - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.605.700**		**3.605.700**
16.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
16.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500	87.500	87.500
16.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500	87.500	87.500
16.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	554.750	554.750	554.750	554.750
16.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	135.800	135.800	135.800	135.800
16.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	140.700	140.700	140.700	140.700
16.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	68.950	68.950	68.950	68.950

16.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	724.500	724.500	724.500	724.500
17	**78180101-011**	**Serv. de mant. correctivo de Tren delantero - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**6.804.700**		**6.804.700**
17.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	60.550	60.550	60.550	60.550
17.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	311.150	311.150	311.150	311.150
17.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	397.250	397.250	397.250	397.250
17.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	435.050	435.050	435.050	435.050
17.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	207.200	207.200	207.200	207.200
17.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	222.600	222.600	222.600	222.600
17.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	142.800	142.800	142.800	142.800
17.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500	157.500	157.500
17.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	348.250	348.250	348.250	348.250
17.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	131.950	131.950	131.950	131.950
17.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	131.950	131.950	131.950	131.950
17.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	620.200	620.200	620.200	620.200
17.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000	378.000	378.000
17.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	708.750	708.750	708.750	708.750
17.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	101.850	101.850	101.850	101.850
17.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	169.750	169.750	169.750	169.750
17.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	33.950	33.950	33.950	33.950
17.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750
17.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	194.250	194.250	194.250	194.250

17.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	323.750	323.750	323.750	323.750
17.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	176.050	176.050	176.050	176.050
17.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	53.550	53.550	53.550	53.550
17.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	83.650	83.650	83.650	83.650
17.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	232.750	232.750	232.750	232.750
17.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	173.950	173.950	173.950	173.950
17.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	92.750	92.750	92.750	92.750
17.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	724.500	724.500	724.500	724.500
17.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	42.000	42.000
17.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	42.000	42.000
18	**78180101-012**	**Serv. de mant. correctivo de Tren trasero - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**6.688.150**		**6.688.150**
18.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	41.300	41.300	41.300	41.300
18.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	311.150	311.150	311.150	311.150
18.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	397.250	397.250	397.250	397.250
18.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	435.050	435.050	435.050	435.050
18.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	207.200	207.200	207.200	207.200
18.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	222.600	222.600	222.600	222.600
18.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	142.800	142.800	142.800	142.800
18.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500	157.500	157.500
18.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	348.250	348.250	348.250	348.250
18.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	155.050	155.050	155.050	155.050

18.11		Cambio grillete elástico	Unidad	EVENTO	1	155.050	155.050	155.050	155.050
18.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	620.200	620.200	620.200	620.200
18.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000	378.000	378.000
18.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	708.750	708.750	708.750	708.750
18.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	101.850	101.850	101.850	101.850
18.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	169.750	169.750	169.750	169.750
18.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	33.950	33.950	33.950	33.950
18.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	83.650	83.650	83.650	83.650
18.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	232.750	232.750	232.750	232.750
18.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	323.750	323.750	323.750	323.750
18.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	118.300	118.300	118.300	118.300
18.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	53.550	53.550	53.550	53.550
18.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500	59.500	59.500
18.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	232.750	232.750	232.750	232.750
18.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	96.950	96.950	96.950	96.950
18.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	92.750	92.750	92.750	92.750
18.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	724.500	724.500	724.500	724.500
18.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	42.000	42.000
18.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	42.000	42.000

19	**78180101-006**	**Serv. de mant. correctivo de sistema de freno - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**4.339.930**		**4.339.930**
19.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	34.930	34.930	34.930	34.930
19.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	6.300	6.300	6.300	6.300
19.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	6.300	6.300	6.300	6.300
19.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	92.050	92.050	92.050	92.050
19.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	101.850	101.850	101.850	101.850
19.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	387.450	387.450	387.450	387.450
19.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	280.350	280.350	280.350	280.350
19.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	324.450	324.450	324.450	324.450
19.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500
19.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	158.200	158.200	158.200	158.200
19.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	429.450	429.450	429.450	429.450
19.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	92.050	92.050	92.050	92.050
19.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	415.450	415.450	415.450	415.450
19.14		Reparación servo freno	Unidad	EVENTO	1	362.250	362.250	362.250	362.250
19.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	257.250	257.250	257.250	257.250
19.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	257.250	257.250	257.250	257.250
19.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	102.200	102.200	102.200	102.200
19.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	102.200	102.200	102.200	102.200
19.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	155.750	155.750	155.750	155.750

19.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	348.250	348.250	348.250	348.250
19.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	275.450	275.450	275.450	275.450
20	**78180101-005**	**Serv. de mant. correctivo de sistema de embrague - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**2.356.550**		**2.356.550**
20.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	92.050	92.050	92.050	92.050
20.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	36.400	36.400	36.400	36.400
20.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	10.150	10.150	10.150	10.150
20.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
20.5		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	758.800	758.800	758.800	758.800
20.6		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	586.250	586.250	586.250	586.250
20.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	348.250	348.250	348.250	348.250
20.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	159.950	159.950	159.950	159.950
20.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	149.100	149.100	149.100	149.100
20.10		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	99.050	99.050	99.050	99.050
21	**78180101-009**	**Serv. de mant. correctivo de sistema electrico - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**6.114.850**		**6.114.850**
21.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500	262.500	262.500
21.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	455.000	455.000	455.000	455.000
21.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	479.500	479.500	479.500	479.500
21.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	165.200	165.200	165.200	165.200
21.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	92.400	92.400	92.400	92.400
21.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750
21.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	43.750	43.750	43.750	43.750

21.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	145.950	145.950	145.950	145.950
21.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200	95.200	95.200
21.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	75.600	75.600	75.600	75.600
21.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	6.300	6.300	6.300	6.300
21.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	122.850	122.850	122.850	122.850
21.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	381.500	381.500	381.500	381.500
21.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	135.800	135.800	135.800	135.800
21.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	135.800	135.800	135.800	135.800
21.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	372.050	372.050	372.050	372.050
21.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	111.300	111.300	111.300	111.300
21.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	193.550	193.550	193.550	193.550
21.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	295.750	295.750	295.750	295.750
21.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	227.500	227.500	227.500	227.500
21.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500	87.500	87.500
21.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
21.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	199.500	199.500	199.500	199.500
21.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000	378.000	378.000
21.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	319.200	319.200	319.200	319.200
21.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	402.500	402.500	402.500	402.500
21.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	381.500	381.500	381.500	381.500
21.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	38.850	38.850	38.850	38.850
21.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	82.250	82.250	82.250	82.250
21.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	169.750	169.750	169.750	169.750

21.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	10.150	10.150	10.150	10.150
21.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	10.150	10.150	10.150	10.150
22	**78180101-016**	**Serv. de mant. correctivo de Sistema de Aire Acondicionado - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.588.900**		**3.588.900**
22.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500
22.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000	560.000	560.000
22.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	369.250	369.250	369.250	369.250
22.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	511.700	511.700	511.700	511.700
22.5		Carga de Gas R134 Ecológico	Unidad	EVENTO	1	369.250	369.250	369.250	369.250
22.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750	330.750	330.750
22.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	498.750	498.750	498.750	498.750
22.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
22.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
22.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	101.850	101.850	101.850	101.850
22.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	155.050	155.050	155.050	155.050
22.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	158.200	158.200	158.200	158.200
22.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500
23	**78180201-001**	**Servicio de mant. correctivo de chaperia y otros - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.421.250**		**3.421.250**
23.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	2.817.500	2.817.500	2.817.500	2.817.500
23.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	292.250	292.250	292.250	292.250
23.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	311.500	311.500	311.500	311.500

24	**78180101-9997**	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos - CHEVROLET BLAZER**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**2.760.800**		**2.760.800**
24.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	934.500	934.500	934.500	934.500
24.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000	378.000	378.000
24.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	607.250	607.250	607.250	607.250
24.4		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	724.500	724.500	724.500	724.500
24.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
25	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento preventivo de Motor - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.265.850**		**3.265.850**
25.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	30.100	30.100	30.100	30.100
25.2		Fluido Hidraulico ATF	Litros	EVENTO	1	32.025	32.025	32.025	32.025
25.3		Cambio aceite motor	Litros	EVENTO	1	46.025	46.025	46.025	46.025
25.4		Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500	157.500	157.500
25.5		Control agua destilada y suministro a la batería	Litros	EVENTO	1	6.300	6.300	6.300	6.300
25.6		Cambio de aceite diferencial	Litros	EVENTO	1	46.025	46.025	46.025	46.025
25.7		Cambio aceite caja mecanica	Litros	EVENTO	1	46.025	46.025	46.025	46.025
25.8		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	142.800	142.800	142.800	142.800
25.9		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	152.600	152.600	152.600	152.600
25.10		Control bujías incandescente o cambio	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000	105.000	105.000
25.11		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	37.800	37.800	37.800	37.800
25.12		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	155.050	155.050	155.050	155.050
25.13		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	184.450	184.450	184.450	184.450
25.14		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	101.850	101.850	101.850	101.850

25.15		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
25.16		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	67.900	67.900	67.900	67.900
25.17		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	63.000	63.000
25.18		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
25.19		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
25.20		Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	EVENTO	1	484.750	484.750	484.750	484.750
25.21		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	98.350	98.350	98.350	98.350
25.22		Cambio correa compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	142.800	142.800	142.800	142.800
25.23		Cambio correa dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500	66.500	66.500
25.24		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	229.250	229.250	229.250	229.250
25.25		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	82.250	82.250	82.250	82.250
25.26		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	185.500	185.500	185.500	185.500
25.27		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
25.28		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	135.800	135.800	135.800	135.800
26	78180101-014	**Servicio de mantenimiento correctivo de Motor - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**16.634.100**		**16.634.450**
26.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	3.962.000	3.962.000	3.962.000	3.962.000
26.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	920.500	920.500	920.500	920.500
26.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	749.000	749.000	749.000	749.000
26.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000	189.000	189.000
26.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000	189.000	189.000
26.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	338.450	338.450	338.450	338.450
26.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	243.600	243.600	243.600	243.600
26.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	729.750	729.750	729.750	729.750

26.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	183.750	183.750	183.750	183.750
26.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250	208.250	208.250
26.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	658.000	658.000	658.000	658.000
26.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	456.750	456.750	456.750	456.750
26.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	183.750	183.750	183.750	183.750
26.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	183.750	183.750	183.750	183.750
26.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	145.950	145.950	145.950	145.950
26.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	145.600	145.600	145.950	145.950
26.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	185.500	185.500	185.500	185.500
26.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	53.550	53.550	53.550	53.550
26.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	87.150	87.150	87.150	87.150
26.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750	141.750	141.750
26.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700	329.700	329.700
26.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	140.350	140.350	140.350	140.350
26.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	140.350	140.350	140.350	140.350
26.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	155.750	155.750	155.750	155.750
26.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	145.950	145.950	145.950	145.950
26.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
26.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
26.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	123.900	123.900	123.900	123.900
26.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	101.850	101.850	101.850	101.850
26.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	63.000	63.000

26.31		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	275.100	275.100	275.100	275.100
26.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	658.000	658.000	658.000	658.000
26.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	266.000	266.000	266.000	266.000
26.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	306.250	306.250	306.250	306.250
26.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	106.400	106.400	106.400	106.400
26.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
26.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	222.950	222.950	222.950	222.950
26.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	449.750	449.750	449.750	449.750
26.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	140.700	140.700	140.700	140.700
26.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	EVENTO	1	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500
26.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	1.459.500	1.459.500	1.459.500	1.459.500
27	**78180101-002**	**Serv. de mant. correctivo de caja de velocidad - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.796.450**		**3.796.450**
27.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	439.250	439.250	439.250	439.250
27.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	724.500	724.500	724.500	724.500
27.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250	425.250	425.250
27.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	474.250	474.250	474.250	474.250
27.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	178.850	178.850	178.850	178.850
27.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250	208.250	208.250
27.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	79.800	79.800	79.800	79.800
27.8		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	79.800	79.800	79.800	79.800
27.9		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	260.750	260.750	260.750	260.750
27.10		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	344.750	344.750	344.750	344.750

27.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	581.000	581.000	581.000	581.000
28	**78180101-002**	**Serv. de mant. correctivo de transmision - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.225.600**		**3.225.600**
28.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.445.500	1.445.500	1.445.500	1.445.500
28.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500	87.500	87.500
28.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500	87.500	87.500
28.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	564.550	564.550	564.550	564.550
28.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	116.200	116.200	116.200	116.200
28.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	126.000	126.000
28.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	73.850	73.850	73.850	73.850
28.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	724.500	724.500	724.500	724.500
29	**78180101-011**	**Serv. de mant. correctivo de Tren delantero - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**7.417.200**		**7.417.200**
29.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	60.550	60.550	60.550	60.550
29.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	296.450	296.450	296.450	296.450
29.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	387.450	387.450	387.450	387.450
29.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	449.750	449.750	449.750	449.750
29.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	231.700	231.700	231.700	231.700
29.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	286.300	286.300	286.300	286.300
29.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500	157.500	157.500
29.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	167.300	167.300	167.300	167.300
29.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	323.750	323.750	323.750	323.750
29.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	131.950	131.950	131.950	131.950

29.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	171.150	171.150	171.150	171.150
29.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	777.000	777.000	777.000	777.000
29.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	427.000	427.000	427.000	427.000
29.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	708.750	708.750	708.750	708.750
29.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
29.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	233.450	233.450	233.450	233.450
29.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	43.750	43.750	43.750	43.750
29.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	126.350	126.350	126.350	126.350
29.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	243.250	243.250	243.250	243.250
29.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	348.250	348.250	348.250	348.250
29.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	183.400	183.400	183.400	183.400
29.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	78.050	78.050	78.050	78.050
29.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	93.450	93.450	93.450	93.450
29.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	UNIDAD	1	257.250	257.250	257.250	257.250
29.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	183.750	183.750	183.750	183.750
29.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	92.750	92.750	92.750	92.750
29.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	749.000	749.000	749.000	749.000
29.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450	44.450	44.450
29.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	46.900	46.900	46.900	46.900

30	**78180101-012**	**Serv. de mant. correctivo de Tren trasero - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**UNIDAD**	1		**7.285.250**		**7.285.250**
30.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	41.300	41.300	41.300	41.300
30.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	296.450	296.450	296.450	296.450
30.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	387.450	387.450	387.450	387.450
30.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	449.750	449.750	449.750	449.750
30.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	231.700	231.700	231.700	231.700
30.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	286.300	286.300	286.300	286.300
30.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500	157.500	157.500
30.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	167.300	167.300	167.300	167.300
30.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	323.750	323.750	323.750	323.750
30.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	155.050	155.050	155.050	155.050
30.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	194.250	194.250	194.250	194.250
30.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	777.000	777.000	777.000	777.000
30.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	427.000	427.000	427.000	427.000
30.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	708.750	708.750	708.750	708.750
30.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
30.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	233.450	233.450	233.450	233.450
30.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	43.750	43.750	43.750	43.750
30.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	126.350	126.350	126.350	126.350
30.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	243.250	243.250	243.250	243.250
30.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	348.250	348.250	348.250	348.250
30.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	125.650	125.650	125.650	125.650

30.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	78.050	78.050	78.050	78.050
30.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	69.300	69.300	69.300	69.300
30.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	257.250	257.250	257.250	257.250
30.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750
30.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	92.750	92.750	92.750	92.750
30.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	749.000	749.000	749.000	749.000
30.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450	44.450	44.450
30.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	46.900	46.900	46.900	46.900
31	**78180101-006**	**Serv. de mant. correctivo de sistema de freno - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**4.743.200**		**4.743.200**
31.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	36.400	36.400	36.400	36.400
31.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	6.300	6.300	6.300	6.300
31.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	6.300	6.300	6.300	6.300
31.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
31.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	155.750	155.750	155.750	155.750
31.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	397.250	397.250	397.250	397.250
31.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	299.950	299.950	299.950	299.950
31.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	319.550	319.550	319.550	319.550
31.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500
31.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	158.200	158.200	158.200	158.200

31.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	424.550	424.550	424.550	424.550
31.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
31.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	449.750	449.750	449.750	449.750
31.14		Reparación servo freno	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750	386.750	386.750
31.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	281.750	281.750	281.750	281.750
31.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	306.250	306.250	306.250	306.250
31.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000	112.000	112.000
31.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000	112.000	112.000
31.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	145.950	145.950	145.950	145.950
31.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	446.250	446.250	446.250	446.250
31.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	285.250	285.250	285.250	285.250
32	**78180101-005**	**Serv. de mant. correctivo de sistema de embrague - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**4.521.555**		**7.440.405**
32.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630	63.630	63.630
32.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210	21.210	21.210
32.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	7.945	7.945	7.945	7.945
32.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	66.570	66.570	66.570	66.570
32.5		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	1.620.000	1.620.000	3.272.500	3.272.500
32.6		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.240.000	1.240.000	1.590.750	1.590.750
32.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000	1.965.250	1.965.250
32.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	194.250	194.250	194.250	194.250
32.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	158.900	158.900	159.250	159.250
32.10		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	99.050	99.050	99.050	99.050

33	**78180101-009**	**Serv. de mant. correctivo de sistema electrico - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**6.271.650**		**6.271.650**
33.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	174.300	174.300	174.300	174.300
33.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	445.200	445.200	445.200	445.200
33.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	479.500	479.500	479.500	479.500
33.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	165.200	165.200	165.200	165.200
33.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	97.300	97.300	97.300	97.300
33.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
33.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	43.750	43.750	43.750	43.750
33.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
33.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200	95.200	95.200
33.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	75.600	75.600	75.600	75.600
33.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	6.300	6.300	6.300	6.300
33.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	83.650	83.650	83.650	83.650
33.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	381.500	381.500	381.500	381.500
33.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	140.700	140.700	140.700	140.700
33.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	140.700	140.700	140.700	140.700
33.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	347.550	347.550	347.550	347.550
33.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000	175.000	175.000
33.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	320.950	320.950	320.950	320.950
33.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	261.450	261.450	261.450	261.450
33.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	203.000	203.000	203.000	203.000
33.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000	112.000	112.000

33.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	204.750	204.750	204.750	204.750
33.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	224.000	224.000	224.000	224.000
33.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	427.000	427.000	427.000	427.000
33.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	304.500	304.500	304.500	304.500
33.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	427.000	427.000	427.000	427.000
33.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	381.500	381.500	381.500	381.500
33.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	31.500	31.500
33.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	79.800	79.800	79.800	79.800
33.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	159.950	159.950	159.950	159.950
33.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	10.150	10.150	10.150	10.150
33.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	10.150	10.150	10.150	10.150
34	**78180101-016**	**Serv. de mant. correctivo de Sistema de Aire Acondicionado - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**4.900.700**		**4.900.700**
34.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	155.050	155.050	155.050	155.050
34.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	928.200	928.200	928.200	928.200
34.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	369.250	369.250	369.250	369.250
34.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	511.700	511.700	511.700	511.700
34.5		Carga de Gas R12	Unidad	EVENTO	1	369.250	369.250	369.250	369.250
34.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750	330.750	330.750
34.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.403.500	1.403.500	1.403.500	1.403.500
34.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
34.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
34.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750

34.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	169.750	169.750	169.750	169.750
34.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	158.200	158.200	158.200	158.200
34.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500
35	**78180201-001**	**Servicio de mant. correctivo de chaperia y otros - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**4.831.750**		**4.831.750**
35.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	4.252.500	4.252.500	4.252.500	4.252.500
35.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	243.250	243.250	243.250	243.250
35.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000	336.000	336.000
36	**78180101-9997**	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos - HYUNDAI H1**	**Unidad**	**UNIDAD**	1		**2.858.800**		**2.858.800**
36.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	934.500	934.500	934.500	934.500
36.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	451.500	451.500	451.500	451.500
36.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	631.750	631.750	631.750	631.750
36.4		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	724.500	724.500	724.500	724.500
36.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
37	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento preventivo de Motor - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.341.800**		**3.341.800**
37.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	30.100	30.100	30.100	30.100
37.2		Fluido Hidraulico ATF	Litros	EVENTO	1	32.025	32.025	32.025	32.025
37.3		Cambio aceite motor	Litros	EVENTO	1	48.475	48.475	48.475	48.475
37.4		Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	162.400	162.400	162.400	162.400
37.5		Control agua destilada y suministro a la batería	Litros	EVENTO	1	6.300	6.300	6.300	6.300
37.6		Cambio de aceite diferencial	Litros	EVENTO	1	48.475	48.475	48.475	48.475

37.7		Cambio aceite caja mecanica	Litros	EVENTO	1	48.475	48.475	48.475	48.475
37.8		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	152.600	152.600	152.600	152.600
37.9		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500	157.500	157.500
37.10		Control bujías incandescente o cambio	Unidad	EVENTO	1	107.450	107.450	107.450	107.450
37.11		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	37.800	37.800	37.800	37.800
37.12		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	169.750	169.750	169.750	169.750
37.13		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	169.750	169.750	169.750	169.750
37.14		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750
37.15		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
37.16		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	63.000	63.000
37.17		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	67.900	67.900	67.900	67.900
37.18		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	145.950	145.950	145.950	145.950
37.19		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	101.850	101.850	101.850	101.850
37.20		Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	EVENTO	1	484.750	484.750	484.750	484.750
37.21		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	93.450	93.450	93.450	93.450
37.22		Cambio correa compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	155.050	155.050	155.050	155.050
37.23		Cambio correa dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500	66.500	66.500
37.24		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	253.750	253.750	253.750	253.750
37.25		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	72.450	72.450	72.450	72.450
37.26		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000	210.000	210.000
37.27		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750
37.28		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	126.000	126.000

38	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento correctivo de Motor - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**20.491.100**		**20.491.100**
38.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	7.525.000	7.525.000	7.525.000	7.525.000
38.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000
38.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	889.000	889.000	889.000	889.000
38.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000	189.000	189.000
38.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000	189.000	189.000
38.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	323.750	323.750	323.750	323.750
38.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	219.100	219.100	219.100	219.100
38.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	729.750	729.750	729.750	729.750
38.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	183.750	183.750	183.750	183.750
38.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250	208.250	208.250
38.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	658.000	658.000	658.000	658.000
38.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	446.950	446.950	446.950	446.950
38.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	183.750	183.750	183.750	183.750
38.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	183.750	183.750	183.750	183.750
38.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	145.950	145.950	145.950	145.950
38.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	121.100	121.100	121.100	121.100
38.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	185.500	185.500	185.500	185.500
38.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	48.650	48.650	48.650	48.650
38.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	72.450	72.450	72.450	72.450
38.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750	141.750	141.750
38.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	233.450	233.450	233.450	233.450
38.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	155.050	155.050	155.050	155.050

38.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	155.050	155.050	155.050	155.050
38.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
38.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	145.950	145.950	145.950	145.950
38.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	145.950	145.950	145.950	145.950
38.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
38.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	123.900	123.900	123.900	123.900
38.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	87.150	87.150	87.150	87.150
38.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	58.100	58.100	58.100	58.100
38.31		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	275.100	275.100	275.100	275.100
38.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	682.500	682.500	682.500	682.500
38.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	290.500	290.500	290.500	290.500
38.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750	330.750	330.750
38.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	99.050	99.050	99.050	99.050
38.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
38.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250	208.250	208.250
38.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	386.050	386.050	386.050	386.050
38.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	135.800	135.800	135.800	135.800
38.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	EVENTO	1	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500
38.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	1.459.500	1.459.500	1.459.500	1.459.500

39	78180101-002	**Serv. de mant. correctivo de caja de velocidad 4X4 - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.971.100**		**3.971.100**
39.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	414.750	414.750	414.750	414.750
39.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	512.750	512.750	512.750	512.750
39.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	636.300	636.300	636.300	636.300
39.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	386.050	386.050	386.050	386.050
39.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	366.450	366.450	366.450	366.450
39.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	173.950	173.950	173.950	173.950
39.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	156.800	156.800	156.800	156.800
39.8		Reten de intermedia	Unidad	EVENTO	1	79.800	79.800	79.800	79.800
39.9		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750
39.10		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	309.750	309.750	309.750	309.750
39.11		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	295.750	295.750	295.750	295.750
39.12		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	532.000	532.000	532.000	532.000
40	**78180101-002**	**Serv. de mant. correctivo de transmision - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.130.050**		**3.130.050**
40.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
40.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500	87.500	87.500
40.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500	87.500	87.500
40.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	569.450	569.450	569.450	569.450
40.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	116.200	116.200	116.200	116.200
40.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	116.200	116.200	116.200	116.200
40.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	56.700	56.700	56.700	56.700

40.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	675.500	675.500	675.500	675.500
41	**78180101-011**	**Serv. de mant. correctivo de Tren delantero - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**6.711.600**		**6.711.600**
41.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	55.650	55.650	55.650	55.650
41.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	311.150	311.150	311.150	311.150
41.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	348.250	348.250	348.250	348.250
41.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	415.450	415.450	415.450	415.450
41.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	182.700	182.700	182.700	182.700
41.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	203.000	203.000	203.000	203.000
41.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	142.800	142.800	142.800	142.800
41.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	142.800	142.800	142.800	142.800
41.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	323.750	323.750	323.750	323.750
41.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	122.150	122.150	122.150	122.150
41.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	122.150	122.150	122.150	122.150
41.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000	630.000	630.000
41.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	402.500	402.500	402.500	402.500
41.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	708.750	708.750	708.750	708.750
41.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
41.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	169.750	169.750	169.750	169.750
41.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	33.950	33.950	33.950	33.950
41.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750
41.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	194.250	194.250	194.250	194.250
41.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	299.250	299.250	299.250	299.250

41.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	176.050	176.050	176.050	176.050
41.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	58.450	58.450	58.450	58.450
41.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	93.450	93.450	93.450	93.450
41.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	257.250	257.250	257.250	257.250
41.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	173.950	173.950	173.950	173.950
41.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	92.750	92.750	92.750	92.750
41.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	724.500	724.500	724.500	724.500
41.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450	44.450	44.450
41.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450	44.450	44.450
42	**78180101-012**	**Serv. de mant. correctivo de Tren trasero - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**6.576.850**		**6.577.200**
42.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	36.400	36.400	36.750	36.750
42.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	311.150	311.150	311.150	311.150
42.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	348.250	348.250	348.250	348.250
42.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	415.450	415.450	415.450	415.450
42.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	182.700	182.700	182.700	182.700
42.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	203.000	203.000	203.000	203.000
42.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad		1	142.800	142.800	142.800	142.800
42.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	142.800	142.800	142.800	142.800
42.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	323.750	323.750	323.750	323.750
42.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	145.250	145.250	145.250	145.250
42.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	434.000	434.000	434.000	434.000

42.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	476.000	476.000	476.000	476.000
42.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	537.250	537.250	537.250	537.250
42.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	400.750	400.750	400.750	400.750
42.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	169.750	169.750	169.750	169.750
42.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	92.750	92.750	92.750	92.750
42.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	72.450	72.450	72.450	72.450
42.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	145.250	145.250	145.250	145.250
42.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	348.250	348.250	348.250	348.250
42.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	145.250	145.250	145.250	145.250
42.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	41.300	41.300	41.300	41.300
42.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	135.450	135.450	135.450	135.450
42.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	193.550	193.550	193.550	193.550
42.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	180.250	180.250	180.250	180.250
42.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	58.450	58.450	58.450	58.450
42.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	381.500	381.500	381.500	381.500
42.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	424.200	424.200	424.200	424.200
42.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u<	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450	44.450	44.450
42.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450	44.450	44.450
43	**78180101-006**	**Serv. de mant. correctivo de sistema de freno - IZUZU D MAX**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**4.389.700**		**4.389.700**
43.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	21.000	21.000

43.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	6.300	6.300	6.300	6.300
43.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	60.200	60.200	60.200	60.200
43.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	87.150	87.150	87.150	87.150
43.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	289.450	289.450	289.450	289.450
43.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	334.250	334.250	334.250	334.250
43.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	275.450	275.450	275.450	275.450
43.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	179.900	179.900	179.900	179.900
43.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	143.500	143.500	143.500	143.500
43.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	424.550	424.550	424.550	424.550
43.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
43.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	361.550	361.550	361.550	361.550
43.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	376.950	376.950	376.950	376.950
43.14		Reparación servo freno	Unidad	EVENTO	1	232.750	232.750	232.750	232.750
43.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	257.250	257.250	257.250	257.250
43.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000	210.000	210.000
43.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	102.200	102.200	102.200	102.200
43.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	121.450	121.450	121.450	121.450
43.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	338.450	338.450	338.450	338.450
43.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	334.250	334.250	334.250	334.250
43.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550

44	78180101-005	**Serv. de mant. correctivo de sistema de embrague - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**2.332.400**		**2.332.400**
44.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	58.450	58.450	58.450	58.450
44.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	24.850	24.850	24.850	24.850
44.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	10.150	10.150	10.150	10.150
44.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
44.5		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	798.000	798.000	798.000	798.000
44.6		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	668.500	668.500	668.500	668.500
44.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	295.750	295.750	295.750	295.750
44.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	158.900	158.900	158.900	158.900
44.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	126.000	126.000
44.10		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	60.550	60.550	60.550	60.550
45	78180101-009	**Serv. de mant. correctivo de sistema electrico - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**5.910.450**		**5.910.450**
45.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	203.000	203.000	203.000	203.000
45.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	430.500	430.500	430.500	430.500
45.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000	378.000	378.000
45.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500
45.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	82.600	82.600	82.600	82.600
45.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	140.350	140.350	140.350	140.350
45.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	43.750	43.750	43.750	43.750
45.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	134.400	134.400	134.400	134.400
45.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200	95.200	95.200
45.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	33.250	33.250	33.250	33.250

45.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	37.100	37.100	37.100	37.100
45.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	79.800	79.800	79.800	79.800
45.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	400.750	400.750	400.750	400.750
45.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	126.000	126.000
45.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	337.750	337.750	337.750	337.750
45.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	116.200	116.200	116.200	116.200
45.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250	208.250	208.250
45.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	310.450	310.450	310.450	310.450
45.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	276.500	276.500	276.500	276.500
45.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500	87.500	87.500
45.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750
45.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	165.200	165.200	165.200	165.200
45.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000	378.000	378.000
45.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	402.500	402.500	402.500	402.500
45.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	319.200	319.200	319.200	319.200
45.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	504.000	504.000	504.000	504.000
45.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	92.750	92.750	92.750	92.750
45.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	72.450	72.450	72.450	72.450
45.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	120.750	120.750	120.750	120.750
45.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	56.700	56.700	56.700	56.700
45.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	10.150	10.150	10.150	10.150
45.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	10.150	10.150	10.150	10.150

46	**78180101-016**	**Serv. de mant. correctivo de Sistema de Aire Acondicionado - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.820.950**		**3.820.950**
46.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	96.950	96.950	96.950	96.950
46.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000	280.000	280.000
46.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	388.500	388.500	388.500	388.500
46.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	473.200	473.200	473.200	473.200
46.5		Carga de Gas R12	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750	330.750	330.750
46.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	273.000	273.000	273.000	273.000
46.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.165.500	1.165.500	1.165.500	1.165.500
46.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	135.800	135.800	135.800	135.800
46.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750
46.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	145.250	145.250	145.250	145.250
46.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	143.500	143.500	143.500	143.500
46.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	165.200	165.200	165.200	165.200
46.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
47	**78180201-001**	**Servicio de mant. correctivo de chaperia y otros - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**4.583.250**		**4.583.250**
47.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	4.077.500	4.077.500	4.077.500	4.077.500
47.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	243.250	243.250	243.250	243.250
47.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500	262.500	262.500
48	**78180101-9997**	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos - ISUZU D-MAX**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**2.687.300**		**2.687.300**
48.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	836.500	836.500	836.500	836.500

48.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	402.500	402.500	402.500	402.500
48.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	607.250	607.250	607.250	607.250
48.4		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	724.500	724.500	724.500	724.500
48.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
49	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento preventivo de Motor - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**2.961.000**		**2.961.350**
49.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	32.550	32.550	32.550	32.550
49.2		Fluido Hidraulico ATF	Litros	EVENTO	1	34.475	34.475	34.475	34.475
49.3		Cambio aceite motor	Litros	EVENTO	1	46.025	46.025	46.025	46.025
49.4		Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500	157.500	157.500
49.5		Control agua destilada y suministro a la batería	Litros	EVENTO	1	6.300	6.300	6.300	6.300
49.6		Cambio de aceite diferencial	Litros	EVENTO	1	46.025	46.025	46.025	46.025
49.7		Cambio aceite caja mecanica	Litros	EVENTO	1	46.025	46.025	46.025	46.025
49.8		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	142.800	142.800	142.800	142.800
49.9		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500	157.500	157.500
49.10		Control bujías incandescente o cambio	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000	105.000	105.000
49.11		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	37.800	37.800	37.800	37.800
49.12		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	155.050	155.050	155.050	155.050
49.13		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	155.050	155.050	155.050	155.050
49.14		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	96.950	96.950	96.950	96.950
49.15		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
49.16		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	63.000	63.000
49.17		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	63.000	63.000

49.18		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
49.19		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750
49.20		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	425.950	425.950	425.950	425.950
49.21		Cambio correa compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	93.450	93.450	93.450	93.450
49.22		Cambio correa dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	155.050	155.050	155.050	155.050
49.23		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700	155.050	155.050
49.24		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	72.450	72.450	72.450	72.450
49.25		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	204.750	204.750	204.750	204.750
49.26		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	77.700	77.700	77.700	77.700
49.27		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	77.350	77.350	77.350	77.350
50	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento correctivo de Motor - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**16.796.150**		**16.796.150**
50.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	4.935.000	4.935.000	4.935.000	4.935.000
50.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
50.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	864.500	864.500	864.500	864.500
50.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	169.400	169.400	169.400	169.400
50.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	169.400	169.400	169.400	169.400
50.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	304.150	304.150	304.150	304.150
50.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	214.200	214.200	214.200	214.200
50.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	705.250	705.250	705.250	705.250
50.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	183.750	183.750	183.750	183.750
50.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250	208.250	208.250
50.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	633.500	633.500	633.500	633.500

50.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	334.250	334.250	334.250	334.250
50.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	173.950	173.950	173.950	173.950
50.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	173.950	173.950	173.950	173.950
50.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
50.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	96.600	96.600	96.600	96.600
50.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	63.000	63.000
50.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	43.750	43.750	43.750	43.750
50.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	72.450	72.450	72.450	72.450
50.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	117.250	117.250	117.250	117.250
50.21		Control bomba de aceite	Unidad	UNIDAD	1	233.450	233.450	233.450	233.450
50.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	135.450	135.450	135.450	135.450
50.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	135.450	135.450	135.450	135.450
50.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
50.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
50.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
50.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
50.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	114.100	114.100	114.100	114.100
50.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	79.800	79.800	79.800	79.800
50.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	63.000	63.000
50.31		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	270.200	270.200	270.200	270.200
50.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	633.500	633.500	633.500	633.500
50.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	241.500	241.500	241.500	241.500

50.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	306.250	306.250	306.250	306.250
50.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	94.150	94.150	94.150	94.150
50.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	96.950	96.950	96.950	96.950
50.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250	208.250	208.250
50.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	376.250	376.250	376.250	376.250
50.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	126.000	126.000
50.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	EVENTO	1	1.165.500	1.165.500	1.165.500	1.165.500
50.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500
51	**78180101-002**	**Serv. de mant. correctivo de caja de velocidad -4X4 - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.524.500**		**3.524.500**
51.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	414.750	414.750	414.750	414.750
51.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	724.500	724.500	724.500	724.500
51.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	386.050	386.050	386.050	386.050
51.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	386.050	386.050	386.050	386.050
51.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	173.950	173.950	173.950	173.950
51.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	173.950	173.950	173.950	173.950
51.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	74.900	74.900	74.900	74.900
51.8		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	77.350	77.350	77.350	77.350
51.9		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	260.750	260.750	260.750	260.750
51.10		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	320.250	320.250	320.250	320.250
51.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	532.000	532.000	532.000	532.000

52	**78180101-002**	**Serv. de mant. correctivo de transmision - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.130.050**		**3.054.550**
52.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
52.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500	87.500	87.500
52.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	87.500	87.500	87.500	87.500
52.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	569.450	569.450	569.450	569.450
52.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	116.200	116.200	116.200	116.200
52.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	116.200	116.200	116.200	116.200
52.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	56.700	56.700	56.700	56.700
52.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	675.500	675.500	600.000	600.000
53	**78180101-011**	**Serv. de mant. correctivo de Tren delantero - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**6.765.500**		**6.765.500**
53.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	55.650	55.650	55.650	55.650
53.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	311.150	311.150	311.150	311.150
53.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	387.450	387.450	387.450	387.450
53.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	415.450	415.450	415.450	415.450
53.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	182.700	182.700	182.700	182.700
53.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	203.000	203.000	203.000	203.000
53.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	142.800	142.800	142.800	142.800
53.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	142.800	142.800	142.800	142.800
53.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	323.750	323.750	323.750	323.750
53.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	122.150	122.150	122.150	122.150

53.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	122.150	122.150	122.150	122.150
53.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000	630.000	630.000
53.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	402.500	402.500	402.500	402.500
53.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	757.750	757.750	757.750	757.750
53.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	96.950	96.950	96.950	96.950
53.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	169.750	169.750	169.750	169.750
53.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	33.950	33.950	33.950	33.950
53.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750
53.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	194.250	194.250	194.250	194.250
53.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	299.250	299.250	299.250	299.250
53.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	176.050	176.050	176.050	176.050
53.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	58.450	58.450	58.450	58.450
53.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	93.450	93.450	93.450	93.450
53.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	257.250	257.250	257.250	257.250
53.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	173.950	173.950	173.950	173.950
53.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	92.750	92.750	92.750	92.750
53.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	724.500	724.500	724.500	724.500
53.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450	44.450	44.450
53.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450	44.450	44.450

54	**78180101-012**	**Serv. de mant. correctivo de Tren trasero - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**5.589.500**		**5.589.500**
54.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	36.400	36.400	36.400	36.400
54.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	245.000	245.000	245.000	245.000
54.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	259.700	259.700	259.700	259.700
54.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	315.700	315.700	315.700	315.700
54.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000	175.000	175.000
54.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	260.400	260.400	260.400	260.400
54.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500
54.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500
54.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	126.000	126.000
54.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	145.250	145.250	145.250	145.250
54.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	145.250	145.250	145.250	145.250
54.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000	630.000	630.000
54.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	206.500	206.500	206.500	206.500
54.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	427.000	427.000	427.000	427.000
54.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	74.200	74.200	74.200	74.200
54.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	126.000	126.000
54.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	33.950	33.950	33.950	33.950
54.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	101.500	101.500	101.500	101.500
54.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500
54.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	299.250	299.250	299.250	299.250
54.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	118.300	118.300	118.300	118.300

54.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	58.450	58.450	58.450	58.450
54.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	93.800	93.800	93.800	93.800
54.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	257.250	257.250	257.250	257.250
54.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	96.950	96.950	96.950	96.950
54.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	92.750	92.750	92.750	92.750
54.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	724.500	724.500	724.500	724.500
54.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450	44.450	44.450
54.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	44.450	44.450	44.450	44.450
55	**78180101-006**	**Serv. de mant. correctivo de sistema de freno - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**4.218.200**		**4.218.200**
55.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	21.000	21.000
55.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	6.300	6.300	6.300	6.300
55.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	60.200	60.200	60.200	60.200
55.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	87.150	87.150	87.150	87.150
55.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	309.050	309.050	309.050	309.050
55.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	334.250	334.250	334.250	334.250
55.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	275.450	275.450	275.450	275.450
55.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	179.900	179.900	179.900	179.900
55.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	143.500	143.500	143.500	143.500

55.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	424.550	424.550	424.550	424.550
55.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
55.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	366.450	366.450	366.450	366.450
55.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	362.250	362.250	362.250	362.250
55.14		Reparación servo freno	Unidad	EVENTO	1	222.950	222.950	222.950	222.950
55.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250	208.250	208.250
55.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000	112.000	112.000
55.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	97.300	97.300	97.300	97.300
55.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
55.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	323.750	323.750	323.750	323.750
55.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	334.250	334.250	334.250	334.250
55.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
56	**78180101-005**	**Serv. de mant. correctivo de sistema de embrague - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**2.271.150**		**2.271.150**
56.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	58.450	58.450	58.450	58.450
56.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	27.300	27.300	27.300	27.300
56.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	10.150	10.150	10.150	10.150
56.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
56.5		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	773.500	773.500	773.500	773.500
56.6		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	668.500	668.500	668.500	668.500
56.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	271.250	271.250	271.250	271.250
56.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	158.900	158.900	158.900	158.900

56.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	126.000	126.000
56.10		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	60.550	60.550	60.550	60.550
57	**78180101-009**	**Serv. de mant. correctivo de sistema electrico - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**5.694.850**		**5.694.850**
57.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	203.000	203.000	203.000	203.000
57.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	430.500	430.500	430.500	430.500
57.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	353.500	353.500	353.500	353.500
57.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	135.800	135.800	135.800	135.800
57.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	77.700	77.700	77.700	77.700
57.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	155.050	155.050	155.050	155.050
57.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	43.750	43.750	43.750	43.750
57.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	134.400	134.400	134.400	134.400
57.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200	95.200	95.200
57.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	33.250	33.250	33.250	33.250
57.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	37.100	37.100	37.100	37.100
57.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	79.800	79.800	79.800	79.800
57.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	376.250	376.250	376.250	376.250
57.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	116.200	116.200	116.200	116.200
57.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	327.950	327.950	327.950	327.950
57.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	116.200	116.200	116.200	116.200
57.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	159.250	159.250	159.250	159.250
57.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	222.250	222.250	222.250	222.250
57.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	301.000	301.000	301.000	301.000

57.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000	112.000	112.000
57.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750
57.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500
57.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000	378.000	378.000
57.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	402.500	402.500	402.500	402.500
57.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	304.500	304.500	304.500	304.500
57.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	479.500	479.500	479.500	479.500
57.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	92.750	92.750	92.750	92.750
57.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	72.450	72.450	72.450	72.450
57.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	120.750	120.750	120.750	120.750
57.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	56.700	56.700	56.700	56.700
57.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	10.150	10.150	10.150	10.150
57.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	10.150	10.150	10.150	10.150
58	**78180101-016**	**Serv. de mant. correctivo de Sistema de Aire Acondicionado - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**UNIDAD**	1		**3.737.650**		**3.737.650**
58.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	96.950	96.950	96.950	96.950
58.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	270.200	270.200	270.200	270.200
58.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	388.500	388.500	388.500	388.500
58.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	458.500	458.500	458.500	458.500
58.5		Carga de Gas R12	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750	330.750	330.750
58.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	273.000	273.000	273.000	273.000
58.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.116.500	1.116.500	1.116.500	1.116.500
58.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	135.800	135.800	135.800	135.800

58.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	106.750	106.750	106.750	106.750
58.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	135.450	135.450	135.450	135.450
58.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	143.500	143.500	143.500	143.500
58.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	150.500	150.500	150.500	150.500
58.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250	131.250	131.250
59	**78180201-001**	**Servicio de mant. correctivo de chaperia y otros - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**4.170.250**		**4.170.250**
59.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	3.640.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000
59.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	243.250	243.250	243.250	243.250
59.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	287.000	287.000	287.000	287.000
60	**78180101-9997**	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos - SUZUKI GRAND VITARA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**2.874.550**		**2.874.550**
60.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	903.000	903.000	903.000	903.000
60.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	523.250	523.250	523.250	523.250
60.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	607.250	607.250	607.250	607.250
60.4		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	724.500	724.500	724.500	724.500
60.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	116.550	116.550	116.550	116.550
PRECIO TOTAL							**329.348.412**		**331.879.962**

Lic. Rilsi Leticia Méndez
Directora de Contrataciones
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

C.P. EDBERTA MENDOZA

Lic. Edith Leiva Rodi
Directora Financiera

LIC. ANIBAL LOVERA TALAVERA
Director General
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura