YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Mokomondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación Por Concurso de Ofertas DINCAP Nº 02/2018 - ID Llamado: 343.682 - Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE Nº 01 - IMPRESORAS

						TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Rubén Guerrero		OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria		R&N Service de Roberto Yamil Nuñez	
Ítem	*Código Catálogo*	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Cantidad*	*Precio unitario (IVA incluído)*	*Precio total*	*Precio unitario (IVA incluído)*	*Precio total*	*Precio unitario (IVA incluído)*	*Precio total*
1	81111812-002	Mantenimiento Preventivo y Reparacion de impresora Multifunción RICOK MP 501 SPF	Unidad	EVENTO	1	**14.854.000**	-	**12.250.000**	-	**14.987.000**	-
1.1		Mantenimiento preventivo: Limpieza (interior-Exterior- Aspirado), Diagnostico, Configuracion.	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	300.000	300.000	126.000	126.000
1.2		cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	1.106.000	1.106.000	670.000	670.000	1.106.000	1.106.000
1.3		cambio de rodillos de transferencias	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	300.000	300.000	532.000	532.000
1.4		cambio conjunto alimentador de papel	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	250.000	250.000	658.000	658.000
1.5		cambio de motor principal	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000	680.000	680.000	770.000	770.000
1.6		cambio laser	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000	400.000	400.000	448.000	448.000
1.7		cambio de puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000	300.000	300.000	280.000	280.000
1.8		cambio de alimentador BY pass	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	250.000	250.000	248.500	248.500
1.9		cambio de ensamble de salida de fusor	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000	400.000	400.000	171.500	171.500
1.10		cambio de alimentador de bandeja B1	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	250.000	250.000	616.000	616.000
1.11		cambio de fuente de baja tension	Unidad	EVENTO	1	860.000	860.000	320.000	320.000	868.000	868.000
1.12		cambio de bisagras	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	180.000	180.000	224.000	224.000
1.13		cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	2.009.000	2.009.000
1.14		cambio de bandeja de by pass	Unidad	EVENTO	1	530.000	530.000	400.000	400.000	539.000	539.000
1.15		cambio de conjunto fusor	Unidad	EVENTO	1	1.512.000	1.512.000	900.000	900.000	1.512.000	1.512.000
1.16		cambio de duplex	Unidad	EVENTO	1	322.000	322.000	500.000	500.000	322.000	322.000
1.17		cambio de rodillo alimentador del casette	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	250.000	250.000	455.000	455.000
1.18		ensamble de chasis	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000	250.000	250.000	798.000	798.000
1.19		cambio de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	343.000	343.000	300.000	300.000	343.000	343.000
1.20		cambio de pila MNV	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	80.000	80.000	56.000	56.000
1.21		cambio de puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	329.000	329.000	320.000	320.000	329.000	329.000
1.22		cambio de soporte de la puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000	200.000	200.000	175.000	175.000
1.23		cambio de soporte de la puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000	200.000	200.000	56.000	56.000
1.24		cambio de actuador del sensor de registro	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	350.000	350.000	42.000	42.000
1.25		cambio de sensor de duplex	Unidad	EVENTO	1	49.000	49.000	250.000	250.000	49.000	49.000
1.26		cambio de kit de toner negro	Unidad	EVENTO	1	714.000	714.000	800.000	800.000	714.000	714.000
1.27		cambio de la unidad de imagen	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000	1.650.000	1.650.000	1.540.000	1.540.000
2	81111812-002	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de impresora multifunción KYOCERA modelo FS 3040 MFP+	Unidad	EVENTO	1	**9.179.500**	-	**5.205.000**	-	**9.306.500**	-
2.1		Kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000	1.800.000	1.800.000	2.135.000	2.135.000
2.2		1 unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	903.000	903.000	900.000	900.000	903.000	903.000
2.3		1kit fusor	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000	900.000	900.000	770.000	770.000
2.4		1 base MFP	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000	130.000	130.000	84.000	84.000
2.5		1 goma de arrastre de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000	60.000	60.000	84.000	84.000
2.6		1 goma de arrastre de bandeja 2	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	100.000	100.000	70.000	70.000
2.7		1 freno de la bandeja	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	80.000	80.000	42.000	42.000
2.8		1 buje de registro	Unidad	EVENTO	1	10.500	10.500	30.000	30.000	10.500	10.500
2.9		1 placa engine	Unidad	EVENTO	1	896.000	896.000	40.000	40.000	896.000	896.000
2.10		1 resorte de registro	Unidad	EVENTO	1	10.500	10.500	15.000	15.000	10.500	10.500
2.11		1 gear joint z16	Unidad	EVENTO	1	10.500	10.500	90.000	90.000	10.500	10.500
2.12		1 placa principal	Unidad	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000	600.000	600.000	3.892.000	3.892.000

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Mokomondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación Por Concurso de Ofertas DINCAP Nº 02/2018 - ID Llamado: 343.682 - Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE Nº 01 - IMPRESORAS

						TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Rubén Guerrero		OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria		R&N Service de Roberto Yamil Nuñez	
Ítem	*Código Catálogo*	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Cantidad*	*Precio unitario (IVA incluído)*	*Precio total*	*Precio unitario (IVA incluído)*	*Precio total*	*Precio unitario (IVA incluído)*	*Precio total*
2.13		1 engranaje de Reg - Z23H	Unidad	EVENTO	1	14.000	14.000	90.000	90.000	14.000	14.000
2.14		1 mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000	150.000	150.000	175.000	175.000
2.15		mantenimiento correctivo	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000	220.000	220.000	210.000	210.000
3	81111812-002	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de impresora MARCA KYOCERA,modelo FS-C5250 Dn	Unidad	EVENTO	1	**10.239.000**	-	**10.000.000**	-	**10.549.000**	-
3.1		1 kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	3.800.000	3.800.000	4.550.000	4.550.000
3.2		1 kit de cilindro	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000	1.600.000	1.600.000	560.000	560.000
3.3		1 kit de fusor	Unidad	EVENTO	1	749.000	749.000	700.000	700.000	749.000	749.000
3.4		1 placa principal	Unidad	EVENTO	1	3.200.000	3.200.000	2.400.000	2.400.000	3.360.000	3.360.000
3.5		1 banda de transferencia TR-590	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000	1.150.000	1.150.000	945.000	945.000
3.6		1 mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000	150.000	150.000	175.000	175.000
3.7		1 mantenimiento correctivo	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000	200.000	200.000	210.000	210.000
4	81111812-002	Mantenimiento Preventivo y correctivo de impresora marca KYOCERA, modelo FS-1370 DN	Unidad	EVENTO	1	**6.632.000**	-	**3.670.000**	-	**6.797.000**	-
4.1		1 kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	1.295.000	1.295.000	900.000	900.000	1.295.000	1.295.000
4.2		1 unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	682.500	682.500	500.000	500.000	682.500	682.500
4.3		1 kit de fusor	Unidad	EVENTO	1	710.500	710.500	650.000	650.000	710.500	710.500
4.4		1 base MFP	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	40.000	40.000	70.000	70.000
4.5		1 goma de arrastre de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000	55.000	55.000	84.000	84.000
4.6		1 goma de arrastre de bandeja 2	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	45.000	45.000	70.000	70.000
4.7		1 freno de la bandeja	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000	30.000	30.000	105.000	105.000
4.8		1placa principal	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000	650.000	650.000	2.632.000	2.632.000
4.9		1 fuente de alimentacion	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000	450.000	450.000	833.000	833.000
4.10		1 mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000	150.000	150.000	140.000	140.000
4.11		1 mantenimiento correctivo	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000	200.000	200.000	175.000	175.000
5	81111812-002	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresora marca LEXMARK,modelo MS 415 dn	Unidad	EVENTO	1	**3.335.484**	-	**2.330.000**	-	**3.429.432**	-
5.1		fuser 220-240V	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000	900.000	900.000	1.694.161	1.694.161
5.2		redrive assembly	Unidad	EVENTO	1	413.210	413.210	350.000	350.000	413.000	413.000
5.3		MX61 MSVC Rollers Pick Tire	Unidad	EVENTO	1	70.246	70.246	80.000	80.000	70.246	70.246
5.4		Transfer roll	Unidad	EVENTO	1	115.699	115.699	70.000	70.000	115,699	115.699
5.5		Pick roller assembly	Unidad	EVENTO	1	115.699	115.699	80.000	80.000	115.699	115.699
5.6		MPF pick roller and separator pad	Unidad	EVENTO	1	144.624	144.624	120.000	120.000	144.623	144.623
5.7		Unidad de imagen	Unidad	EVENTO	1	256.190	256.190	280.000	280.000	256.190	256.190
5.8		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	309.908	309.908	150.000	150.000	309.907	309.907
5.9		Mantenimiento Correctivo	Unidad	EVENTO	1	309.908	309.908	300.000	300.000	309.907	309.907
		Precio Total					**44.239.984**		**33.455.000**		**45.068.932**

CHRISTIAN MARECOS
Representante del Dpto. de Contrataciones
DINCAP-MAG

Abog. JUAN EDUARDO ORTIZ
Representante de la Asesoría Legal de la
Dirección de Contrataciones del MAG

Econ. RODY CENTURION
Representante de la Dirección de Administración
Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG

318

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Motenondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación Por Concurso de Ofertas DINCAP Nº 02/2018 - ID Llamado: 343.682 - Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE Nº 2 : FOTOCOPIADORAS

						TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Rubén Guerrero		OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria		R&N Service de Roberto Yamil Nuñez	
Ítem	*Código Catálogo*	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Cantidad*	*Precio unitario (IVA incluído)*	*Precio total*	*Precio unitario (IVA incluído)*	*Precio total*	*Precio unitario (IVA incluído)*	*Precio total*
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora MULTIFUNCION , MARCA KYOCERA MODEMO ECM 2040 dn	Unidad	EVENTO	1	**3.870.000**		**2.760.000**		**3.927.000**	
1.1		1 kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	900.000	900.000	1.316.000	1.316.000
1.2		1 unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	805.000	805.000	800.000	800.000	805.000	805.000
1.3		1 kit de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	500.000	500.000	1.232.000	1.232.000
1.4		1 goma de arrastre de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	100.000	100.000	84.000	84.000
1.5		1 goma de arrastre de bandeja 2	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	100.000	100.000	63.000	63.000
1.6		1 freno de la bandeja	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	70.000	70.000	42.000	42.000
1.7		1 mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000	120.000	120.000	175.000	175.000
1.8		1 mantenimiento correctivo	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000	170.000	170.000	210.000	210.000
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora, marca BROTHER DCP 8060	Unidad	EVENTO	1	**2.504.800**		**882.000**		**2.553.800**	
2.1		cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000	120.000	120.000	577.000	577.000
2.2		revelador digital	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	150.000	150.000	500.500	500.500
2.3		cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	25.000	25.000	154.000	154.000
2.4		rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000	80.000	80.000	192.500	192.500
2.5		rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000	120.000	120.000	192.500	192.500
2.6		zocalo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500	30.000	30.000	115.500	115.500
2.7		lampara de exposicion	Unidad	EVENTO	1	115.500	115.500	50.000	50.000	115.500	115.500
2.8		engranajes	Unidad	EVENTO	1	61.600	61.600	12.000	12.000	61.600	61.600
2.9		sensor de papel	Unidad	EVENTO	1	61.600	61.600	20.000	20.000	61.600	61.600
2.10		chip para tonera	Unidad	EVENTO	1	61.600	61.600	10.000	10.000	61.600	61.600
2.11		rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	92.400	92.400	70.000	70.000	92.400	92.400
2.12		pelicula de fusion	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	15.000	15.000	192.500	192.500
2.13		uñas de separacion	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500	30.000	30.000	38.500	38.500
2.14		hilo de corona	Unidad	EVENTO	1	61.600	61.600	50.000	50.000	61.600	61.600
2.15		1 mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	136.500	136.500	100.000	100.000	136.500	136.500
3	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora MARCA bROTHER MFX 8860	Unidad	EVENTO	1	**1.137.500**		**735.000**		**1.137.500**	
3.1		fotoconductores	Unidad	EVENTO	1	227.500	227.500	100.000	100.000	227.500	227.500
3.2		cilindro	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000	60.000	60.000	91.000	91.000
3.3		cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000	30.000	30.000	91.000	91.000
3.4		lampara de fusor	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000	40.000	40.000	91.000	91.000
3.5		engranaje fusor	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500	15.000	15.000	45.500	45.500
3.6		rodillo fusor	Unidad	EVENTO	1	118.300	118.300	80.000	80.000	118.300	118.300
3.7		rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	72.800	72.800	40.000	40.000	72.800	72.800
3.8		revelador	Unidad	EVENTO	1	81.900	81.900	40.000	40.000	81.900	81.900
3.9		termistor	Unidad	EVENTO	1	27.300	27.300	70.000	70.000	27.300	27.300
3.10		lampara de exposicion	Unidad	EVENTO	1	18.200	18.200	30.000	30.000	18.200	18.200
3.11		rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	72.800	72.800	120.000	120.000	72.800	72.800
3.12		buje fusor	Unidad	EVENTO	1	63.700	63.700	20.000	20.000	63.700	63.700

318

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Motenondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación Por Concurso de Ofertas DINCAP Nº 02/2018 - ID Llamado: 343.682 - Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE Nº 2 : FOTOCOPIADORAS

						TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Rubén Guerrero		OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria		R&N Service de Roberto Yamil Nuñez	
Ítem	*Código Catálogo*	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Cantidad*	*Precio unitario (IVA incluído)*	*Precio total*	*Precio unitario (IVA incluído)*	*Precio total*	*Precio unitario (IVA incluído)*	*Precio total*
3.13		1 mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	136.500	136.500	90.000	90.000	136.500	136.500
		Precio Total					**7.512.300**		**4.377.000**		**7.618.300**

CHRISTIAN MARECOS
Representante del Dpto. de Contrataciones
DINCAP-MAG

Abog. JUAN EDUARDO ORTIZ
Representante de la Asesoría Legal de la
Dirección de Contratación del MAG

Econ. RODY CENTURION
Representante de la Dirección de Administración
Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG

317

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Motenondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación Por Concurso de Ofertas DINCAP Nº 02/2018 - ID Llamado: 343.682 - Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE Nº 01 - IMPRESORAS

						OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria	
Ítem	*Código Catálogo*	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Cantidad*	*Precio unitario (IVA incluido)*	*Precio total*
1	81111812-002	Mantenimiento Preventivo y Reparacion de impresora Multifunción RICOK MP 501 SPF	Unidad	EVENTO	1	**12.250.000**	-
1.1		Mantenimiento preventivo: Limpieza (interior-Exterior- Aspirado), Diagnostico,	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.2		cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	670.000	670.000
1.3		cambio de rodillos de transferencias	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.4		cambio conjunto alimentador de papel	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.5		cambio de motor principal	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
1.6		cambio laser	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
1.7		cambio de puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.8		cambio de alimentador BY pass	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.9		cambio de ensamble de salida de fusor	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
1.10		cambio de alimentador de bandeja B1	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.11		cambio de fuente de baja tension	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
1.12		cambio de bisagras	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
1.13		cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
1.14		cambio de bandeja de by pass	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
1.15		cambio de conjunto fusor	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
16		cambio de duplex	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
1.17		cambio de rodillo alimentador del casette	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.18		ensamble de chasis	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.19		cambio de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.20		cambio de pila MNV	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.21		cambio de puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
1.22		cambio de soporte de la puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.23		cambio de soporte de la puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.24		cambio de actuador del sensor de registro	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.25		cambio de sensor de duplex	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.26		cambio de kit de toner negro	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
1.27		cambio de la unidad de imagen	Unidad	EVENTO	1	1.650.000	1.650.000
2	81111812-002	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de impresora multifunción KYOCERA modelo FS 3040 MFP+	Unidad	EVENTO	1	**5.205.000**	-
2.1		Kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
2.2		1 unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
2.3		1kit fusor	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
2.4		1 base MFP	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
2.5		1 goma de arrastre de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
2.6		1 goma de arrastre de bandeja 2	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
2.7		1 freno de la bandeja	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
2.8		1 buje de registro	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
2.9		1 placa engine	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
2.10		1 resorte de registro	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
.11		1 gear joint z16	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
.12		1 placa principal	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
2.13		1 engranaje de Reg - Z23H	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
2.14		1 mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
2.15		mantenimiento correctivo	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
3	81111812-002	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de impresora MARCA KYOCERA,modelo FS-C5250 Dn	Unidad	EVENTO	1	**10.000.000**	-
3.1		1 kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000
3.2		1 kit de cilindro	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
3.3		1 kit de fusor	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
3.4		1 placa principal	Unidad	EVENTO	1	2.400.000	2.400.000
3.5		1 banda de transferencia TR-590	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
3.6		1 mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
3.7		1 mantenimiento correctivo	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
4	81111812-002	Mantenimiento Preventivo y correctivo de impresora marca KYOCERA, modelo FS-1370 DN	Unidad	EVENTO	1	**3.670.000**	-
4.1		1 kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
4.2		1 unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
4.3		1 kit de fusor	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
4.4		1 base MFP	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
4.5		1 goma de arrastre de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000
4.6		1 goma de arrastre de bandeja 2	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
4.7		1 freno de la bandeja	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
4.8		1placa principal	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
4.9		1 fuente de alimentacion	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
4.10		1 mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
4.11		1 mantenimiento correctivo	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
5	81111812-002	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresora marca LEXMARK,modelo MS 415 dn	Unidad	EVENTO	1	**2.330.000**	-
5.1		fuser 220-240V	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
5.2		redrive assembly	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
5.3		MX61 MSVC Rollers Pick Tire	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
5.4		Transfer roll	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
5.5		Pick roller assembly	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
5.6		MPF pick roller and separator pad	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
5.7		Unidad de imagen	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Motenondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)

Modalidad: Licitación Por Concurso de Ofertas DINCAP Nº 02/2018 - ID Llamado: 343.682 - Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE Nº 01 - IMPRESORAS

						OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria	
Ítem	*Código Catálogo*	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Cantidad*	*Precio unitario (IVA incluído)*	*Precio total*
5.8		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
5.9		Mantenimiento Correctivo	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
		Precio Total					**33.455.000**

MONTO MINIMO ADJUDICADO Gs.84.999.997 (Guaraníes Ochenta y Cuatro Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Siete) **IVA Incluido**
MONTO MAXIMIO ADJUDICADO Gs.169.999.995 (Guaraníes Ciento Sesenta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco), **IVA Inclu**

CHRISTIAN MARECOS
Representante del Dpto. de Contrataciones
DINCAP-MAG

Abog. JUAN EDUARDO ORTIZ
Representante de la Asesoría Legal de la
Dirección de Contratación del MAG

Econ. RODY CENTURION
Representante de la Dirección de Administración
Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Motenondeha
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación Por Concurso de Ofertas DINCAP Nº 02/2018 - ID Llamado: 343.682 - Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO"

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE Nº 2 : FOTOCOPIADORAS

						OFFICENTER de Pablo Cesar Sanabria	
Ítem	*Código Catálogo*	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Cantidad*	*Precio unitario (IVA incluído)*	*Precio total*
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora MULTIFUNCION , MARCA KYOCERA MODEMO ECM 2040 dn	Unidad	EVENTO	1	**2.760.000**	
1.1		1 kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
1.2		1 unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
1.3		1 kit de fusor	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
1.4		1 goma de arrastre de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
1.5		1 goma de arrastre de bandeja 2	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
1.6		1 freno de la bandeja	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1.7		1 mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.8		1 mantenimiento correctivo	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora, marca BROTHER DCP 8060	Unidad	EVENTO	1	**882.000**	
2.1		cilindro fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
2.2		revelador digital	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
.3		cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
2.4		rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
2.5		rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
2.6		zocalo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
2.7		lampara de exposicion	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
2.8		engranajes	Unidad	EVENTO	1	12.000	12.000
2.9		sensor de papel	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
2.10		chip para tonera	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
2.11		rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
2.12		pelicula de fusion	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
2.13		uñas de separacion	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
2.14		hilo de corona	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
2.15		1 mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
3	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora MARCA bROTHER MFX 8860	Unidad	EVENTO	1	**735.000**	
3.1		fotoconductores	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
3.2		cilindro	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
3.3		cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
3.4		lampara de fusor	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
3.5		engranaje fusor	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
3.6		rodillo fusor	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
3.7		rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
3.8		revelador	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
3.9		termistor	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
.10		lampara de exposicion	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
3.11		rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
3.12		buje fusor	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
3.13		1 mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
		Precio Total					**4.377.000**

MONTO MINIMO ADJUDICADO Gs. 85.000.000 (Guaraníes Ochenta y Cinco Millones) **IVA Incluido**
MONTO MAXIMO ADJUDICADO Gs. 170.000.000 (Guaraníes Ciento Setenta Millones)**IVA Incluido**

CHRISTIAN MARECOS
Representante del Dpto. de Contrataciones
DINCAP-MAG

Abog. JUAN EDUARDO ORTIZ
Representante de la Asesoría Legal de la Dirección de Contratación del MAG

Econ. ROOY CENTURION
Representante de la Dirección de Administración Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG