COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ADQUISICIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIETO Y REPARACION DE MOTOSIERRAS Y DESMALEZADORA

			PCS SERVICIOS				GSM SERVICIOS				INSUSERV				ALBEN SRL			
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	Cant	MARCA	PROCED	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCED	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCED	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCED	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Mntenimientos y Reparacio de demalezadora Olemac 753: cambio dejunta tapa motor, cambio de bujia, cambio de cañito de combustible, cambio de filtro de nafta, ccambio de cable de bujia, cambio de capuchon, cambio de embrage, cambio de trimmy OR, engrasado,mano de obra	6	PCS SERVICIOS	PY	690.000	4.140.000	GSM SERVICIOS	PY	950.000	5.700.000	INSUSERV	PY	750.000	4.500.000	ALBEN SRL	PY	320.000	1.920.000
3	Mantenimientos y Reparacion de Desmalezadora Husquerna 240: cambio de cañito de nafta, cambio de filtro de nata, cambio de piolin de arranque, cambio de bujia, cambio de cable de bujia, cambio de filtro de aire, cambio de trimmy, engrasado, mano de obra	6	PCS SERVICIOS	PY	890.000	5.340.000	GSM SERVICIOS	PY	950.000	5.700.000	INSUSERV	PY	800.000	4.800.000	ALBEN SRL	PY	300.000	1.800.000
4	Mantenimientos y Reparacion de Desmalezadora Sthil 280:cambio de juego de junta, cambio de bujia, cambio de cable de bujia, cambio de cable contacto, cambio de capuchon, cambio de resorte capuchon, cambio de piolin de arranque, cambio de filtro de aire, cambio de protector de trimmy, cambio de trimmy, engrasado,mano de obra	5	PCS SERVICIOS	PY	890.000	4.450.000	GSM SERVICIOS	PY	950.000	4.750.000	INSUSERV	PY	920.000	4.600.000	ALBEN SRL	PY	310.000	1.550.000
5	Mantenimientos y Reparacion de Motosierra Husquerna 61:cambio de bujia, cambio de cable bujia, cambio de cable de contacto, cambio de capuchon, cambio de resorte capuchon, cambio de cañito de nafta, cambio de filtro de nafta, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de aceite, cambio de tubo flexible de aceite, mano de obra	3	PCS SERVICIOS	PY	690.000	2.070.000	GSM SERVICIOS	PY	800.000	2.400.000	INSUSERV	PY	700.000	2.100.000	ALBEN SRL	PY	280.000	840.000
6	Mantenimientos y Reparacion de Motosierra Sthil 08: cambio de aceite, cambio de bujia, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de aceite,cambio de bateria, cambio de correa cuchilla, cambio de correa traccion	3	PCS SERVICIOS	PY	890.000	2.670.000	GSM SERVICIOS	PY	950.000	2.850.000	INSUSERV	PY	920.000	2.760.000	ALBEN SRL	PY	250.000	750.000
7	Mantenimientos y Reparacion de tractorcito corta pasto Parner: cambio de carcasa con accesprios, cambio de filtros de aceite, cambio de filtor de combustible	1	PCS SERVICIOS	PY	1.690.000	1.690.000	GSM SERVICIOS	PY	1.900.000	1.900.000	INSUSERV	PY	1.750.000	1.750.000	ALBEN SRL	PY	1.800.000	1.800.000
8	Mantenimientos y Reparacion de tractorcito corta pasto Parner: cambio de cubiertas, cambio de cooreas, cambio de cuchilla y mantenimientos de parte electrica	1	PCS SERVICIOS	PY	3.890.000	3.890.000	GSM SERVICIOS	PY	4.000.000	4.000.000	INSUSERV	PY	3.950.000	3.950.000	ALBEN SRL	PY	340.000	340.000
	TOTAL					24.250.000				27.300.000				24.460.000				9.000.000

WUILSON CESAR VALDEZ MARTINEZ
S1ª TEC - MIEMBRO COMITÉ EVALUACION

JOSE GILL OJEDA
SO TRANSP MIEMBRO COMITÉ EVALUACION

ANGEL TOFFOLETTI CORVALAN
CNEL DEM - PTE DE COMITÉ DE EVALUACION