Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2009

Ítem	Descripción	TALLER AXEL											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores	original	argentino		160.000	0	160.000						
2	Engranaje 1ª. A 5a.	original	argentino		750.000	0	750.000						
3	Eje ranurado	original	argentino		680.000	0	680.000						
4	Eje cuádruple	original	argentino		400.000	0	400.000						
5	Rulemán	original	argentino		380.000	0	380.000						
6	Reten	original	argentino		80.000	0	80.000						
7	Juntas	original	argentino		60.000	0	60.000						
8	Selectores de cambio	original	argentino		180.000	0	180.000						
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	A cargo del taller			X	900.000	900.000						
10	Cambiar soporte de caja	original	argentino		400.000	150.000	550.000						
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	original	argentino		1.800.000	900.000	2.700.000						
12	Cambio de engranaje	original	argentino		750.000	900.000	1.650.000						
13	Cambio de rúleman	original	argentino		380.000	900.000	1.280.000						
14	Cambio de juego de junta	original	argentino		180.000	900.000	1.080.000						
15	Cambio de retén	original	argentino		90.000	900.000	990.000						
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4	A cargo del taller			X	900.000	900.000						
	TOTAL						**12.740.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007- 2009

Ítem	Descripción	TALLER AXEL											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan	original	argentino		400.000	150.000	550.000						
18	Cambiar cruceta cardan	original	argentino		150.000	90.000	240.000						
19	Cambiar reten de piñón	original	argentino		90.000	70.000	160.000						
20	Cambiar rúleman y reten del palier	original	argentino		600.000	150.000	750.000						
21	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	original	argentino		4.000.000	820.000	4.820.000						
22	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	original	argentino		200.000	820.000	1.020.000						
23	Cambiar calce del engranaje del planetario	original	argentino		180.000	820.000	1.000.000						
24	Cambiar rulemanes de diferencial	original	argentino		780.000	450.000	1.230.000						
25	Cambiar cardan del 4x4	original	argentino		1.100.000	120.000	1.220.000						
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario				1.800.000	450.000	2.250.000						
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar cremallera de dirección	original	argentino		4.500.000	600.000	5.100.000						
2	Cambiar jgo. Reparo de la cremallera de dirección	original	argentino		2.700.000	700.000	3.400.000						
3	Cambiar muñequines – c/u	original	argentino		220.000	80.000	300.000						
	TOTAL						**22.040.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2009

		TALLER AXEL											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar brazo precat	original	argentino		280.000	120.000	400.000						
5	Cambiar masa delantera	original	argentino		480.000	150.000	630.000						
6	Cambiar masa trasera	original	argentino		860.000	120.000	980.000						
7	Cambiar bomba de dirección hidráulica	original	argentino		1.800.000	150.000	1.950.000						
8	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	original	argentino		400.000	120.000	520.000						
9	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	original	argentino		180.000	150.000	330.000						
10	Cambiar homocinetica	original	argentino		800.000	150.000	950.000						
11	Alineación y Balanceo de ruedas	A cargo del taller			X	200.000	200.000						
12	Cambiar de ruleman carcaza	original	argentino		380.000	350.000	730.000						
13	Cambio reten carzaza	original	argentino		90.000	350.000	440.000						
14	Cambiar deposito de fluido de dirección hidráulica	original	argentino		450.000	80.000	530.000						
15	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	original	argentino		680.000	180.000	860.000						
	SUSPENSION:												
16	Cambiar amortiguador trasero c/u	original	argentino		650.000	50.000	700.000						
17	Cambiar amortiguador delantero c/u	original	argentino		460.000	80.000	540.000						
18	Cambiar buje parrilla superior	original	argentino		380.000	220.000	600.000						
19	Cambiar buje parrilla inferior	original	argentino		320.000	16.000	336.000						
20	Cambiar buje barra estabilizadora	original	argentino		60.000	30.000	90.000						
21	Cambiar brazo de suspensión	original	argentino		240.000	60.000	300.000						
22	Cambiar buje amortiguador	original	argentino		80.000	30.000	110.000						
	TOTAL						**11.196.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2009

		TALLER AXEL											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
23	Cambiar rotulas por lados	original	argentino		380.000	150.000	530.000						
24	Cambiar juego de elásticos traseros	original	argentino		2.400.000	250.000	2.650.000						
25	Cambiar buje elástico completo	original	argentino		380.000	150.000	530.000						
26	Cambiar grillete de elástico	original	argentino		240.000	150.000	390.000						
27	Cambiar centro elástico	original	argentino		80.000	150.000	230.000						
28	Cambiar bieleta	original	argentino		240.000	80.000	320.000						
29	Cambiar taqueador c/u	original	argentino		90.000	30.000	120.000						
30	Cambiar barra torsión de suspensión	original	argentino		780.000	250.000	1.030.000						
	EMBRAGUE:												
31	Cambiar disco de embrague	original	argentino		800.000	X	800.000						
32	Cambiar campana de embrague	original	argentino		700.000	X	700.000						
33	Cambiar cojinete de empuje	original	argentino		380.000	X	380.000						
34	Cambiar plato de presión	original	argentino		1.200.000	X	1.200.000						
35	Cambiar rúleman piloto	original	argentino		600.000	X	600.000						
36	Cambiar reten de bancada	original	argentino		78.000	X	78.000						
37	Reparación de embrague – Mano de Obra	original	argentino		900.000	900.000	1.800.000						
38	Cambiar embrague viscoso	original	argentino		860.000	70.000	930.000						
	TOTAL						**12.288.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO
ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2009

		TALLER AXEL											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
39	Cambiar bomba central de embrague	original	argentino		980.000	750.000	1.730.000						
40	Cambiar jgo. Reparación bomba central de embrague	original	argentino		600.000	750.000	1.350.000						
41	Cambiar bomba auxiliar de embrague	original	argentino		480.000	350.000	830.000						
42	Cambiar jgo. Reparación bomba auxiliar de embrague	original	argentino		350.000	200.000	550.000						
43	Rectificación volante motor	A cargo del taller			X	400.000	400.000						
	FRENOS:												
44	Cambiar pastillas de freno-ambos	original	argentino		380.000	150.000	530.000						
45	Cambiar disco de freno c/u	original	argentino		650.000	120.000	770.000						
46	Rectificar discos de freno –ambos	A cargo del taller	argentino		X	300.000	300.000						
47	Cambiar fibras freno –ambos	original	argentino		380.000	190.000	570.000						
48	Cambiar juego reparo bomba central freno	original	argentino		160.000	80.000	240.000						
49	Cambiar bomba central de freno	original	argentino		680.000	80.000	760.000						
50	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	original	argentino		580.000	60.000	640.000						
51	Rectificar tambor freno trasero- ambos	A cargo del taller	argentino		980.000	150.000	1.130.000						
52	Cambiar servofreno	original	argentino		460.000	80.000	540.000						
53	Cambiar cilindro de freno trasero	original	argentino		240.000	150.000	390.000						
54	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	original	argentino		X	300.000	300.000						
55	Cambiar depresor de freno	original	argentino		2.400.000	180.000	2.580.000						
56	Cambiar caño flexible	original	argentino		350.000	120.000	470.000						
57	Cambiar cabo de freno de mano	original	argentino		160.000	100.000	260.000						
58	Cambiar depresor de freno	original	argentino		480.000	180.000	660.000						
59	Cambiar caño flexible	original	argentino		120.000	30.000	150.000						
60	Cambiar cabo de freno de mano	original	argentino		750.000	180.000	930.000						
	TOTAL						**16.080.000**						**-**

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO
ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2009

		TALLER AXEL											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado	original	argentino		860.000	70.000	930.000						
2	Cambiar faro trasero un lado	original	argentino		480.000	35.000	515.000						
3	Cambiar focos por unidad	original	argentino		1.000	4.000	5.000						
4	Cambiar palanca comando de señaleros, luces	original	argentino		800.000	180.000	980.000						
5	Cambiar regulador de voltaje	original	argentino		360.000	150.000	510.000						
6	Cambiar llave de contacto	original	argentino		1.600.000	300.000	1.900.000						
7	Cambiar terminal de batería	original	argentino		15.000	10.000	25.000						
8	Colocar relay luz alta	original	argentino		45.000	10.000	55.000						
9	Batería	original	argentino		550.000	X	550.000						
10	Cambiar bujes del arranque	original	argentino		100.000	20.000	120.000						
11	Reparación de motor de arranque	original	argentino		X	350.000	350.000						
12	Cambiar bendice	original	argentino		200.000	80.000	280.000						
13	Cambiar solenoide o automático del arranque	original	argentino		360.000	150.000	510.000						
14	Reparar sistema limpia parabrisas- completo	A cargo del taller			X	700.000	700.000						
15	Cambiar cepillo del limpia parabrisas	original	argentino		60.000	30.000	90.000						
16	Cambiar termostato	original	argentino		120.000	30.000	150.000						
17	Cambiar bujías incandescentes c/u	original	argentino		90.000	X	90.000						
18	Cambiar bulbo de aceite	original	argentino		80.000	20.000	100.000						
19	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	original	argentino		90.000	20.000	110.000						
20	Reparar cableado del sensor MAF	original	argentino		240.000	X	240.000						
21	Cambiar alternador	original	argentino		2.000.000	180.000	2.180.000						
22	Reparar alternador	original	argentino		X	400.000	400.000						
23	Cambiar polea del alternador	original	argentino		130.000	90.000	220.000						
24	Cambiar correa de alternador	original	argentino		190.000	60.000	250.000						

TOTAL	11.260.000	-

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PUBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2009

		TALLER AXEL											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón	original	argentino		3.700.000	X	3.700.000						
2	Juego de Camisa	original	argentino		2.600.000	X	2.600.000						
3	Casquillo de biela	original	argentino		380.000	X	380.000						
4	Brazo Biela	original	argentino		900.000	X	900.000						
5	Casquillo de bancada	original	argentino		320.000	X	320.000						
6	Casquillo de leva	original	argentino		360.000	X	360.000						
7	Buje de biela	original	argentino		340.000	X	340.000						
8	Juego de juntas	original	argentino		860.000	X	860.000						
9	Juego de válvulas	original	argentino		1.380.000	X	1.380.000						
10	Guías de válvulas	original	argentino		680.000	X	680.000						
11	Cambiar tapa motor	original	argentino		7.800.000	X	7.800.000						
12	Cambiar junta tapa motor	original	argentino		700.000	X	700.000						
13	Cambiar reten culata motor	original	argentino		600.000	X	600.000						
14	Cambiar reten frente motor	original	argentino		350.000	X	350.000						
	TOTAL						20.970.000						-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2009-2010

		TALLER AXEL						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
15	Cambiar junta tapa balancín	original	argentino		80.000	X	80.000						
16	Cambiar reten de valvula	original	argentino		90.000	X	90.000						
17	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	A cargo del taller			X	480.000	480.000						
18	Rectificación de cilindro	A cargo del taller			X	450.000	450.000						
19	Rectificación de cigüeñal	A cargo del taller			X	480.000	480.000						
20	Mano de obra Reparación Gral.motor	A cargo del taller			X	300.000	300.000						
	CAMBIO DE ARO:												
21	Juego de aros	original	argentino		1.700.000	X	1.700.000						
22	Cambiar junta carter	original	argentino		100.000	X	100.000						
23	Rectificar tapa motor	original	argentino		X	4.800.000	4.800.000						
24	Mano de obra : Cambio de aro	A cargo del taller			X	1.500.000	1.500.000						
ITEM	**PROGRAMA N° 5: ACONDICIONADOR DE AIRE**												
1	Cambiar compresor	original	argentino		2.300.000	350.000	2.650.000						
2	Cambiar evaporador	original	argentino		680.000	250.000	930.000						
3	Cambiar condensador				350.000	250.000	600.000						
4	Cambiar filtro del A/C				180.000	60.000	240.000						
5	Cambiar terminales del compresor	original	argentino		60.000	20.000	80.000						
6	Cambiar válvulas expansoras	original	argentino		120.000	60.000	180.000						
7	Cambiar Jgo.de mangueras	original	argentino		380.000	120.000	500.000						
	TOTAL						**15.160.000**						**-**

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2009

		TALLER AXEL											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
8	Carga de gas				350.000	X	350.000						
9	Cambiar aceite del compresor	original	argentino		350.000	180.000	530.000						
10	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	original	argentino		X	600.000	600.000						
	TOTAL												
ITEM	**PROGRAMA N° 6 : MANTEN. Y REPARAC.DE B.INYECT.**												
1	Cambiar bomba de alta presión	original	argentino		450.000	150.000	600.000						
2	Mantenimiento bomba inyectora	original	argentino		X	2.000.000	2.000.000						
3	Reparar bomba inyectora	original	argentino		X	3.000.000	3.000.000						
4	Reparar pico inyector	original	argentino		800.000	300.000	1.100.000						
5	Cambiar pico inyector	original	argentino		1.600.000	200.000	1.800.000						
6	Cambiar arandelas del pico inyector	original	argentino		60.000	200.000	260.000						
7	Diagnostico IDS	A cargo del taller			X	800.000	800.000						
8	Cambiar Regulador de presión de combustible	original	argentino		480.000	180.000	660.000						
ITEM	**PROGRAMA N° 7: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR**												
1	Cambiar sensor de velocímetro	original	argentino		680.000	120.000	800.000						
2	Cambiar correa de distribución	original	argentino		400.000	150.000	550.000						
	TOTAL						**13.050.000**						**-**

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2009

		TALLER AXEL											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
3	Cambiar tensor de correa serpiente	original	argentino		360.000	X	360.000						
4	Cambiar polea de ruleman tensor de correa	original	argentino		180.000	X	180.000						
5	Cambiar correa serpiente	original	argentino		360.000	X	360.000						
6	Cambiar soporte motor	A cargo del taller			800.000	180.000	980.000						
ITEM	**PROGRAMA N°8: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION DE MOTOR**												
1	Cambiar Bomba de agua	original	argentino		800.000	180.000	980.000						
2	Cambiar polea de Bomba de Agua	original	argentino		160.000	80.000	240.000						
3	Cambiar ventilador de motor	original	argentino		700.000	120.000	820.000						
4	Cambiar aleta de ventilador	original	argentino		180.000	80.000	260.000						
5	Cambiar radiador	original	argentino		2.400.000	120.000	2.520.000						
6	Reparar radiador	A cargo del taller			X	450.000	450.000						
7	Cambiar turbo	original	argentino		6.000.000	300.000	6.300.000						
8	Limpieza radiador	A cargo del taller			X	400.000	400.000						
ITEM	**PROGRAMA N°9: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TANQUE DECOMBUSTIBLE**												
1	Limpieza de tanque de combustible	A cargo del taller			X	350.000	350.000						
	TOTAL						**14.200.000**						**-**

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PUBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2009

		TALLER AXEL											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 10: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
1	Cambio de aceite motor p/litro				38.000	X	38.000						
2	Cambio de filtro de combustible	original	argentino		160.000	X	160.000						
3	Cambio de filtro de aceite	original	argentino		80.000	X	80.000						
4	Cambio de filtro de aire	original	argentino		180.000	X	180.000						
5	Mano de obra p/mantenimiento	A cargo del taller			X	180.000	180.000						
2	**OTROS:**												
6	Cambio fluido de dirección hidráulica				25.000	X	25.000						
7	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro				28.000	X	28.000						
8	Cambio de aceite ruter				33.000	X	33.000						
9	Cambio liquido refrigerante				30.000	X	30.000						
10	Cambiar fluido de freno				20.000	X	20.000						
11	Cambiar fluido de embrague				20.000	X	20.000						
12	Lavado completo, pulverizado y engrase	A cargo del taller			X	200.000	200.000						
	TOTAL						**994.000**						**-**
	TOTAL						**149.978.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: KENTON MODELO: DAKAR 125 AÑO 2004

Ítem	Descripción	TALLER AXEL											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA 1: REPARACIONES EN GENERAL												
1	Cambio Cabo de embrague	original	py		18.000	10.000	28.000						
2	Cambio fibras de freno (delantera y trasera)	original	py		20.000	10.000	30.000						
3	Cambio de cadena, piñón y corona	original	py		120.000	35.000	155.000						
4	Cambio de aros y limpieza de lumbreras	original	py		150.000	80.000	230.000						
5	Cambiar y centrar rayos en las llantas	original	py		80.000	30.000	110.000						
6	Cambio de juntas en tapa motor y caja	original	py		120.000	80.000	200.000						
7	Rectificar asientos de válvulas y esmerilar	original	py		X	60.000	60.000						
8	Cambio de retenes	original	py		60.000	40.000	100.000						
9	Cambio de rúleman en las masas delanteras y traseras	original	py		50.000	20.000	70.000						
10	Cambio de amortiguadores horquilla delantera y retenes	original	py		360.000	80.000	440.000						
11	Cambio de amortiguadores traseros	original	py		160.000	40.000	200.000						
12	Control de luces y cambio de focos	original	py		480.000	15.000	495.000						
13	Batería	original	py		120.000	X	120.000						
14	Control de arranque	A CARGO DEL TALLER			X	20.000	20.000						
15	Reparacion del alternador o dínamo	A CARGO DEL TALLER			X	80.000	80.000						
16	Cambio de sistema de acelerador (cabo)	original	py		30.000	15.000	45.000						
	TOTAL						**2.383.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: KENTON MODELO: DAKAR 125 AÑO 2004

		TALLER AXEL											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
2	**PROGRAMA 2: MANTENIMIENTO EN GENERAL**												
	Limpieza y regulación de carburador	A CARGO DEL TALLER			X	5.000	5.000						
	filtro de combustible	original	py		X	10.000	10.000						
	Regulación embrague	A CARGO DEL TALLER			X	10.000	10.000						
	Cambio de aceite	original	py		38.000	10.000	48.000						
	OTROS:												
	Regulación de frenos	A CARGO DEL TALLER			X	10.000	10.000						
	Aceite 2T	original	py		12.000	X	12.000						
	Regulación y cadenita de la leva	A CARGO DEL TALLER			X	40.000	40.000						
	Regulación válvula de escape y admisión	A CARGO DEL TALLER			X	40.000	40.000						
	Ajuste horquilla delantera y trasera	AA			X	30.000	30.000						
	Tensar y lubricar cadenas de transmisión	A CARGO DEL TALLER			10.000	5.000	15.000						
	Ajustar y lubricar manillares y cabo	A CARGO DEL TALLER			20.000	15.000	35.000						
	Descarbonizar lumbrera de escape sin desarmar	A CARGO DEL TALLER			X	30.000	30.000						
	Tensar y controlar rayo de llantas	A CARGO DEL TALLER			X	30.000	30.000						
	Lavado.	A CARGO DEL TALLER			5.000	5.000	10.000						
	TOTAL						**325.000**						**-**
	TOTAL						**2.708.000**						

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

Ítem	Descripción	TALLER AXEL											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores	original	argentina		230.000	X	230.000						0
2	Engranaje 1ª. A 5a.	original	argentina		780.000	X	780.000						0
3	Eje ranurado	original	argentina		1.080.000	X	1.080.000						0
4	Eje cuádruple	original	argentina		800.000	X	800.000						0
5	Rulemán	original	argentina		280.000	X	280.000						0
6	Reten	original	argentina		90.000	X	90.000						0
7	Juntas	original	argentina		180.000	X	180.000						0
8	Selectores de cambio	original	argentina		150.000	X	150.000						0
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja				X	850.000	850.000						0
10	Cambiar soporte de caja	original	argentina		360.000	150.000	510.000						0
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	original	argentina		450.000	350.000	800.000						0
12	Cambio de engranaje	original	argentina		650.000	850.000	1.500.000						0
13	Cambio de rúleman	original	argentina		380.000	850.000	1.230.000						0
14	Cambio de juego de junta	original	argentina		450.000	850.000	1.300.000						0
15	Cambio de retén	original	argentina		90.000	80.000	170.000						0
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4				X	850.000	850.000						0
	TOTAL						**10.800.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

Ítem	Descripción	TALLER AXEL											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan	original	argentina		450.000	150.000	600.000						0
18	Cambiar cruceta cardan	original	argentina		140.000	90.000	230.000						0
19	Cambiar reten de piñón	original	argentina		120.000	90.000	210.000						0
20	Cambiar rúleman y reten del palier	original	argentina		380.000	450.000	830.000						0
21	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	original	argentina		600.000	450.000	1.050.000						0
22	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	original	argentina		4.500.000	450.000	4.950.000						0
23	Cambiar calce del engranaje del planetario	original	argentina		250.000	450.000	700.000						0
24	Cambiar rulemanes de diferencial	original	argentina		120.000	450.000	570.000						0
25	Cambiar cardan del 4x4	original	argentina		600.000	450.000	1.050.000						0
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	original	argentina		1.600.000	450.000	2.050.000						0
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar cremallera de dirección	original	argentina		2.800.000	400.000	3.200.000						0
2	Cambiar jgo. Reparo de la cremallera de dirección	original	argentina		1.400.000	400.000	1.800.000						0
3	Cambiar brazo precat	original	argentina		250.000	150.000	400.000						0
	TOTAL						**17.640.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER AXEL											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar muñequines – c/u	original	argentina		200.000	80.000	280.000						-
5	Cambiar brazo zeta	original	argentina		600.000	160.000	760.000						0
6	Cambiar brazo pitman	original	argentina		650.000	160.000	810.000						0
7	Cambiar amortiguador de dirección	original	argentina		650.000	90.000	740.000						0
8	Cambiar bomba de dirección hidráulica	original	argentina		800.000	150.000	950.000						0
9	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	original	argentina		300.000	80.000	380.000						0
10	Reparar eje cardánica de dirección					150.000	150.000						0
11	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	original	argentina		70.000	160.000	230.000						0
12	Cambiar cinetico	original	argentina		600.000	160.000	760.000						0
13	Cambiar barra larga de dirección	original	argentina		850.000	130.000	980.000						0
14	Alineación y Balanceo de ruedas					200.000	200.000						0
15	Cambiar de ruleman carcaza	original	argentina		300.000	120.000	420.000						0
16	Cambio reten carzaza	original	argentina		60.000	70.000	130.000						0
17	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	original	argentina		750.000	300.000	1.050.000						0
18	Cambio de rúleman punta eje	original	argentina		4.800.000	160.000	4.960.000						0
19	Cambio de retén punta eje	original	argentina		60.000	160.000	220.000						0
20	Cambio de rúleman del boyin de dirección	original	argentina		380.000	120.000	500.000						0
	TOTAL						**13.520.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER AXEL											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
21	Cambio de rúleman masa delantera	original	argentina		550.000	180.000	730.000						-
22	Cambio de ruleman palier masa trasera	original	argentina		450.000	150.000	600.000						0
23	Cambio extremo de dirección	original	argentina		180.000	100.000	280.000						0
24	Cambio sinfín de dirección	original	argentina		600.000	400.000	1.000.000						0
25	Reparar sinfín de dirección	original	argentina		280.000	400.000	680.000						0
26	Cambiar correa de dirección hidráulica	original	argentina		60.000	30.000	90.000						0
	SUSPENSION:												
27	Cambiar amortiguador trasero c/u	original	argentina		380.000	30.000	410.000						0
28	Cambiar amortiguador delantero c/u	original	argentina		400.000	30.000	430.000						0
29	Cambiar buje parrilla superior	original	argentina		60.000	150.000	210.000						0
30	Cambiar buje parrilla inferior	original	argentina		50.000	150.000	200.000						0
31	Cambiar buje barra estabilizadora	original	argentina		30.000	30.000	60.000						0
32	Cambiar buje tensor de rueda	original	argentina		40.000	60.000	100.000						0
33	Cambiar buje amortiguador	original	argentina		10.000		10.000						0
34	Cambiar rotula inferior	original	argentina		260.000	150.000	410.000						0
35	Cambiar rotula superior	original	argentina		280.000	150.000	430.000						0
36	Cambiar juego de elásticos traseros	original	argentina		1.800.000	200.000	2.000.000						0
	TOTAL						**7.640.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER AXEL											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
37	Cambiar buje elásticos-completo	original	argentina		220.000	280.000	500.000						-
38	Cambiar espiral de suspensión c/u	original	argentina		800.000	60.000	860.000						0
39	Cambiar grillete de elástico	original	argentina		160.000	60.000	220.000						0
40	Cambiar centro elástico	original	argentina		35.000	180.000	215.000						0
41	Cambiar juego de bieleta	original	argentina		240.000	60.000	300.000						0
42	Cambiar barra estabilizadora	original	argentina		850.000	180.000	1.030.000						0
43	Cambiar barra torsión de suspensión	original	argentina		1.200.000	200.000	1.400.000						0
	EMBRAGUE:												
44	Cambiar disco de embrague	original	argentina		650.000	750.000	1.400.000						0
45	Cambiar campana de embrague	original	argentina		800.000	750.000	1.550.000						0
46	Cambiar cojinete de empuje	original	argentina		230.000	750.000	980.000						0
47	Cambiar plato de presión	original	argentina		850.000	750.000	1.600.000						0
48	Cambiar rúleman piloto	original	argentina		480.000	750.000	1.230.000						0
49	Cambiar jgo. Reparación bomba central de embrague	original	argentina		180.000	100.000	280.000						0
50	Cambiar reten de bancada	original	argentina		90.000	150.000	240.000						0
	TOTAL						**11.805.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER AXEL											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
51	Cambiar jgo. De reparo bomba auxiliar de embrague	original	argentina		130.000	50.000	180.000						-
52	Cambiar bomba central de embrague	original	argentina		600.000	150.000	750.000						0
53	Cambiar bomba auxiliar de embrague	original	argentina		280.000	90.000	370.000						0
54	Cambiar horquilla de embrague	original	argentina		480.000	380.000	860.000						0
55	Rectificación volante motor					400.000	400.000						0
	FRENOS:												
56	Cambiar pastillas de freno-ambos	original	argentina		420.000	150.000	570.000						0
57	Cambiar disco de freno c/u	original	argentina		600.000	160.000	760.000						0
58	Rectificar discos de freno –ambos	A CARGO DEL TALLER				300.000	300.000						0
59	Cambiar fibras freno –ambos	original	argentina		300.000	150.000	450.000						0
60	Cambiar juego reparo bomba central freno	original	argentina		150.000	50.000	200.000						0
61	Cambiar bomba central de freno	original	argentina		600.000	150.000	750.000						0
62	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	original	argentina		80.000	50.000	130.000						0
63	Rectificar tambor freno trasero- ambos	A CARGO DEL TALLER				230.000	230.000						0
64	Cambiar servofreno	original	argentina		2.100.000	150.000	2.250.000						0
65	Cambiar cilindro de freno trasero	original	argentina		350.000	150.000	500.000						0
66	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	original	argentina		120.000	150.000	270.000						0
	TOTAL						**8.970.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER AXEL											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
67	Cambiar depresor de freno	original	argentina		450.000	180.000	630.000						-
68	Cambiar caño flexible	original	argentina		120.000	30.000	150.000						0
69	Cambiar cabo de freno de mano	original	argentina		680.000	150.000	830.000						0
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado	original	argentina		900.000	30.000	930.000						0
2	Cambiar faro señalero un lado	original	argentina		220.000	15.000	235.000						0
3	Cambiar faro trasero un lado	original	argentina		430.000	20.000	450.000						0
4	Cambiar focos por unidad	original	argentina		1.000	4.000	5.000						0
5	Cambiar palanca comando señaleros, luces	original	argentina		870.000	180.000	1.050.000						0
6	Cambiar regulador de voltaje	original	argentina		450.000	200.000	650.000						0
7	Cambiar llave contacto	original	argentina		1.800.000	200.000	2.000.000						0
8	Cambiar terminal de batería	original	argentina		15.000	10.000	25.000						0
9	Colocar relay luz alta	original	argentina		40.000	10.000	50.000						0
10	Batería	original	argentina		550.000		550.000						0
11	Reparación de motor de arranque	A CARGO DEL TALLER				300.000	300.000						0
12	Cambiar cepillo limpia parabrisas	original	argentina			20.000	20.000						0
13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	A CARGO DEL TALLER				600.000	600.000						0
	TOTAL						**8.475.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER AXEL											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
14	Cambiar solenoide o automático del arranque	original	argentina		320.000	150.000	470.000						-
15	Alinear luces	A CARGO DEL TALLER				20.000	20.000						0
16	Cambiar bujías incandescentes c/u	original	argentina		70.000		70.000						0
17	Cambiar bulbo de aceite	original	argentina		95.000		95.000						0
18	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	original	argentina		120.000	15.000	135.000						0
19	Reparar alternador	original	argentina			350.000	350.000						0
20	Cambiar correa de alternador				40.000	15.000	55.000						0
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón	original	argentina		3.000.000		3.000.000						0
2	Juego de Camisa	original	argentina		1.500.000		1.500.000						0
3	Casquillo de biela	original	argentina		280.000		280.000						0
4	Casquillo de bancada	original	argentina		360.000		360.000						0
5	Casquillo de leva	original	argentina		430.000		430.000						0
	TOTAL						**6.765.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER AXEL											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
6	Buje de biela	original	argentina		300.000		300.000						-
7	Juego de juntas	original	argentina		1.000.000		1.000.000						0
8	Juego de válvulas	original	argentina		2.500.000		2.500.000						0
9	Guías de válvulas	original	argentina		1.000.000		1.000.000						0
10	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	A CARGO DEL TALLER				450.000	450.000						0
11	Rectificación de cilindro	A CARGO DEL TALLER				400.000	400.000						0
12	Rectificación de cigüeñal	A CARGO DEL TALLER				400.000	400.000						0
13	Mano de obra Reparación Gral.motor	A CARGO DEL TALLER				3.000.000	3.000.000						0
	CAMBIO DE ARO:												
14	Juego de aros	original	argentina		1.200.000		1.200.000						0
15	Junta tapa motor	original	argentina		430.000		430.000						0
16	Junta carter	original	argentina		120.000		120.000						0
17	Rectificar tapa motor	A CARGO DEL TALLER				450.000	450.000						0
18	Mano de obra : Cambio de aro	A CARGO DEL TALLER				800.000	800.000						0
	TOTAL						**12.050.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

Ítem	Descripción	TALLER AXEL											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
19	Cambiar bomba de agua	original	argentina		750.000	180.000	930.000						0
20	Reparar bomba de agua	original	argentina			300.000	300.000						0
21	Cambiar bomba de aceite	original	argentina		800.000	250.000	1.050.000						0
22	Cambiar correa Poli B	original	argentina		60.000	20.000	80.000						0
23	Cambiar censor de velocímetro	original	argentina		480.000	120.000	600.000						0
24	Cambiar correa dentada	original	argentina		600.000	300.000	900.000						0
25	Cambiar tensor de correa	original	argentina		320.000		320.000						0
26	Cambiar ruleman tensor de correa	original	argentina		160.000		160.000						0
27	Cambiar guía de correa dentada	original	argentina		180.000		180.000						0
28	Mantenimiento bomba inyectora	A CARGO DEL TALLER				1.500.000	1.500.000						0
29	Reparar bomba inyectora	A CARGO DEL TALLER				3.000.000	3.000.000						0
30	Cambiar pico inyector electrónico c/u	original	argentina		3.800.000	120.000	3.920.000						0
31	Reparar pico inyectores c/u					no corresponde	0						0
32	Calibrar pico inyector	original	argentina			250.000	250.000						0
33	Cambiar tapa motor	original	argentina		7.000.000	450.000	7.450.000						0
34	Cambiar reten culata motor	original	argentina		380.000	900.000	1.280.000						0
35	Cambiar reten frente motor	original	argentina		270.000	350.000	620.000						0
	TOTAL						**22.540.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER AXEL											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
36	Cambiar soporte motor	original	argentina		450.000	250.000	700.000						-
37	Cambiar junta tapa balancín	original	argentina		70.000	50.000	120.000						0
38	Cambiar ventilador de motor	original	argentina		980.000	50.000	1.030.000						0
39	Cambiar aleta del ventilador	original	argentina		380.000	80.000	460.000						0
40	Cambiar radiador	original	AÑO 2006		1.800.000	80.000	1.880.000						0
41	Limpieza de radiador	A CARGO DEL TALLER				350.000	350.000						0
42	Reparar radiador	A CARGO DEL TALLER				350.000	350.000						0
43	Regular válvulas	A CARGO DEL TALLER				250.000	250.000						0
44	Limpieza de tanque de combustible	A CARGO DEL TALLER				330.000	330.000						
45	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	A CARGO DEL TALLER				450.000	450.000						
46	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	A CARGO DEL TALLER				450.000	450.000						0
	PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro	original	argentina		380.000		380.000						0
	Cambio de filtro de combustible	original	argentina		160.000		160.000						0
	Cambio de filtro de aceite	original	argentina		60.000		60.000						
	Cambio de filtro de aire	original	argentina		140.000		140.000						0
	Mano de obra p/mantenimiento de los 5.000 km					180.000	180.000						0
	TOTAL						**7.290.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER AXEL											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
2	**OTROS:**												
	Cambio fluido de dirección hidráulica	original	argentina		230.000		230.000						0
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro	original	argentina		32.000		32.000						0
	Cambiar aceite Ruter	original	argentina		90.000		90.000						0
	Cambiar fluido de freno	original	argentina		20.000		20.000						0
	Lavado completo, pulverizado y engrase					250.000	250.000						0
	TOTAL						**622.000**						
	TOTAL						**128.117.000**						

Firma del Responsable de la U.O.C.