Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Cont. Resolución N° 579 /2016 I. 28 ABR. 2016

1. *Roma Import-Export S.A.* — *Sra. Liliana Cáceres CI N° 3.635.988.*
2. *L & R IMPORTACIONES S.A.* — *Sin Representante.*
3. *Conelec S.A.* — *Sin Representante.*

3. Verificación de los Documentos sustanciales.

- *Posteriormente, se ha procedido a la verificación de la oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:*

Nº DE ORDEN	DOCUMENTOS SUSTANCIALES	ROMA IMPORT-EXPORT SA	CONELEC S.A.	LR IMPORTACIONES S.A.
1	Formulario de Presentación de la Oferta	Cumple	Cumple	Cumple
2	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	Cumple	Cumple	No Cumple
3	Garantia de Mantenimiento de Oferta - Monto	Cumple	Cumple	No Cumple
4	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP N° 330/07)	Cumple	Cumple	No Cumple
5	Constancia del Sipe (en caso que lo hubiere)	Cumple - 1387957	Cumple - 1388370	-

- *Ya que la firma L & R Importaciones S.A., NO CUMPLE con la presentación de 3 documentos sustanciales, se procede a la descalificación de dicha oferta, en virtud a lo dispuesto en el Art. 26 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Art. 61 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03.*

4. Cuadro Comparativo de Precios.

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	ROMA IMPORT-EXPORT SA	CONELEC S.A.	LR IMPORTACIONES S.A.
				Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario
1	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado Central Bloque "A"	1	205.944.000	206.539.920	270.000.000

Monto Mínimo:	70.000.000
Monto Máximo:	140.000.000

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Cont. Resolución N° 579 /2016 I. 28 ABR. 2016

DESGLOSE DE PRECIOS

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	ROMA IMPORT-EXPORT SA	CONELEC S.A.	LR IMPORTACIONES S.A.
				Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario
1	72102305-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MANEJADORA TIPO FAN COIL DE PISO (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE SERPENTINA, LIMPIEZA CON QUIMICOS ESPECIALES Y PINTURA)	1	550.000	704.000	NO COTIZA
2	72102305-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TURBINA DE MANEJADORA TIPO FAN COIL DE PISO	1	150.000	192.000	NO COTIZA
3	72102305-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR DE ½ HP DE MANEJADORA TIPO FAN COIL DE PISO	1	250.000	320.000	NO COTIZA
4	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOTOR DE ½ HP DE MANEJADORA TIPO FAN COIL DE PISO	1	450.000	576.000	NO COTIZA
5	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TURBINA DE MANEJADORA TIPO FAN COIL DE PISO	1	350.000	252.000	NO COTIZA
6	72102305-001	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE FILTRO DE TELA METALICA DE MANEJADORA TIPO FAN COIL DE PISO	1	195.000	249.600	NO COTIZA
7	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE AGUA TIPO EXCLUSA DE ½" MANEJADORA TIPO FAN COIL DE PISO	1	165.000	211.200	NO COTIZA
8	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DE AGUA DE MANEJADORA TIPO FAN COIL DE PISO	1	250.000	320.000	NO COTIZA
9	72102305-001	SERVICIO TECNICO DE PROVISIÓN DE MATERIALES DE ANULACION DE VALVULA DE 3 VIAS DE EQUIPO FAN COIL.	1	990 000	712.800	NO COTIZA
10	72102305-001	SERVICIO TECNICO DE PROVISION DE MATERIALES PARA GIRO DE UN EQUIPO FAN COIL	1	3.000.000	712.800	NO COTIZA

///...

11	72102305-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MANEJADORA TIPO CENTRAL (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE SERPENTINA, Y LIMPIEZA CON QUIMICOS ESPECIALES, PINTURA,LIMPIEZA DE DRENAJE, LIMPIEZA DE TURBINA, AJUSTES DE CORREAS)	1	3.500.000	5.760.000	NO COTIZA
12	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TELA METALICA (2.40 M.X0,90 M) DE MANEJADORA TIPO CENTRAL CON BASTIDOR DE PERFIL GALVANIZADO	1	550.000	704.000	NO COTIZA
13	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO TIPO EXCLUSA DE 3" DE MANEJADORA TIPO CENTRAL	1	685.000	876.800	NO COTIZA
14	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UNION DOBLE DE 2" DE MANEJADORA TIPO CENTRAL	1	350.000	448.000	NO COTIZA
15	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SERPENTINA DE MANEJADORA DE AIRE CENTRAL DE MEDIDAS 2,50 M.X 1,20 M. Y 0,20 M DE ESPESOR.	1	13.000.000	10.800.000	NO COTIZA
16	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SERPENTINA DE MANEJADORA DE AIRE CENTRAL DE MEDIDAS 2,50 M.X 0,90 M. Y 0,20 M DE ESPESOR.	1	11.500.000	9.720.000	NO COTIZA
17	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SERPENTINA DE MANEJADORA DE AIRE CENTRAL DE MEDIDAS 2,40 M.X 0,90 M. Y 0,20 M DE ESPESOR.	1	10.900.000	9.288.000	NO COTIZA
18	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SERPENTINA DE MANEJADORA DE AIRE CENTRAL DE MEDIDAS 2,40 M.X 1,20 M. Y 0,20 M DE ESPESOR.	1	12.400.000	10.368.000	NO COTIZA
19	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SERPENTINA DE MANEJADORA DE AIRE CENTRAL DE MEDIDAS 2,1 0 M.X 0,90 M. Y 0,20 M. DE ESPESOR.	1	10.500.000	9.000.000	NO COTIZA
20	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 CORREAS B54 DE MANEJADORA TIPO CENTRAL	1	550.000	704.000	NO COTIZA

21	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 CORREAS B72 DE MANEJADORA TIPO CENTRAL	1	660.000	844.800	NO COTIZA
22	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 CORREAS B76 DE MANEJADORA TIPO CENTRAL	1	675.000	864.000	NO COTIZA
23	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 CORREAS B85 DE MANEJADORA TIPO CENTRAL	1	715.000	915.200	NO COTIZA
24	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 CORREAS B90 DE MANEJADORA TIPO CENTRAL	1	725.000	928.000	NO COTIZA
25	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 CORREAS A43 DE MANEJADORA TIPO CENTRAL	1	710.000	908.800	NO COTIZA
26	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DE LA TURBINA DE MANEJADORA TIPO CENTRAL	1	350.000	448.000	NO COTIZA
27	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DEL MOTOR DE 20 HP DE LA MANEJADORA AIRE CENTRAL	1	650.000	832.000	NO COTIZA
28	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DEL MOTOR DE 15 HP DE LA MANEJADORA AIRE CENTRAL	1	550.000	704.000	NO COTIZA
29	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DEL MOTOR DE 10 HP DE LA MANEJADORA AIRE CENTRAL	1	450.000	576.000	NO COTIZA
30	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DEL MOTOR DE 7,5 HP DE LA MANEJADORA AIRE CENTRAL	1	395.000	505.600	NO COTIZA
31	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DEL MOTOR DE 5 HP DE LA MANEJADORA AIRE CENTRAL	1	350.000	448.000	NO COTIZA
32	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DEL MOTOR DE 3 HP DE LA MANEJADORA AIRE CENTRAL	1	250 000	320.000	NO COTIZA
33	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DEL MOTOR DE 1,5 HP DE LA MANEJADORA AIRE CENTRAL	1	220.000	281.600	NO COTIZA
34	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DE BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA DE 20 HP	1	550.000	704.000	NO COTIZA

35	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DE BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA DE 10 HP	1	450.000	576.000	NO COTIZA
36	72102305-001	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR DE 20 HP TRIFASICO	1	1.950.000	2.496.000	NO COTIZA
37	72102305-001	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR DE 15 HP TRIFASICO	1	1.250.000	2.240.000	NO COTIZA
38	72102305-001	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR DE 10 HP TRIFASICO	1	1.000.000	1.920.000	NO COTIZA
39	72102305-001	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR DE 7.5 HP TRIFASICO	1	990.000	1.267.200	NO COTIZA
40	72102305-001	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR DE 5 HP TRIFASICO	1	780.000	998.400	NO COTIZA
41	72102305-001	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR DE 3 HP TRIFASICO	1	695.000	889.600	NO COTIZA
42	72102305-001	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR DE 1,5 HP TRIFASICO	1	450.000	576.000	NO COTIZA
43	72102305-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HERMETIZACIÓN DE MANEJADORA TIPO CENTRAL(JUNTA PLASTICA, TORNILLERIA Y MATERIAL AISLANTE TERMICO)	1	990.000	1.267.200	NO COTIZA
44	72102305-001	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE TERMOMETRO CON LLAVE DE PASO DE ½" EN LA ENTRADA Y EN LA SALIDA DE MANEJADORA AIRE CENTRAL	1	550.000	396.000	NO COTIZA
45	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLA DE IMPULSIÓN DE ALUMINIO	1	195.000	140.400	NO COTIZA
46	72102305-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REJILLA DE IMPULSIÓN DE ALUMINIO	1	165.000	118.800	NO COTIZA
47	72102305-001	CAMBIO DE REJILLA DE RETORNO DE ALUMINIO	1	195.000	140.400	NO COTIZA
48	72102305-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE ALUMINIO	1	165.000	211.200	NO COTIZA
49	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTOR PARA 5 HP CON PROTECCION TERMICA Y BOTONERA DE PARADA Y MARCHA	1	550.000	704.000	NO COTIZA
50	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTOR PARA 10 HP CON PROTECCION TERMICA Y BOTONERA DE PARADA Y MARCHA	1	880.000	1.126.400	NO COTIZA

///...

51	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTOR PARA 40 HP PARA COMPRESOR	1	1.950.000	2.496.000	NO COTIZA
52	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE TRIFASICA TIPO EUROPEA PARA 3X25A CON CAJA EXTERNA	1	350.000	448.000	NO COTIZA
53	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN BOMBA CENTRIFUGA DE Q=120 m3/h y H= 20 mts.	1	12.000.000	10.800.000	NO COTIZA
54	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN BOMBA CENTRIFUGA DE Q=126 m3/h y H= 22 mts.	1	13.500.000	11.880.000	NO COTIZA
55	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN BOMBA CENTRIFUGA DE Q=29 m3/h y H= 19 mts.	1	10.500.000	9.000.000	NO COTIZA
56	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN BOMBA CENTRIFUGA DE Q=80 m3/h y H= 26 mts.	1	9.000.000	7.920.000	NO COTIZA
57	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN BOMBA CENTRIFUGA DE Q=25 m3/h y H= 20 mts.	1	8.900.000	7.128.000	NO COTIZA
58	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN BOMBA CENTRIFUGA DE Q=90 m3/h y H= 12 mts.	1	10.500.000	8.280.000	NO COTIZA
59	72102305-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN BOMBA CENTRIFUGA DE Q=90m3/h y H= 12 mts.	1	2.990.000	3.827.200	NO COTIZA
60	72102305-001	SERVICIO TECNICO DE REPARACIÓN DE CAMBIO DE SELLO MECANICO DE BOMBAS CENTRIFUGAS	1	660.000	844.800	NO COTIZA
61	72102305-001	SERVICIO TECNICO DE REPARACIÓN DE RECTIFICACION Y PULIDO DE EJE DE BOMBAS CENTRIFUGAS	1	850.000	1.088.000	NO COTIZA
62	72102305-001	SERVICIO TECNICO DE TORNERIA ASIENTO DE RULEMANES DE LAS CARCAZAS DE LAS MOTOBOMBAS	1	650.000	832.000	NO COTIZA
63	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA GRIS PARA PISO Y PAREDES POR M2	1	99.000	126.720	NO COTIZA
64	72102305-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE ESTRELLA TRIANGULO PARA 20HP	1	3.500.000	5.760.000	NO COTIZA

///...

65	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE ESTRELLA TRIANGULO CON PROTECCION TERMICA PARA 15 HP	1	3.000.000	2.880.000	NO COTIZA
66	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE ESTRELLA TRIANGULO CON PROTECCION TERMICA PARA 10 HP	1	2.500.000	2.520.000	NO COTIZA
67	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE ESTRELLA TRIANGULO CON PROTECCION TERMICA PARA 7,5 HP	1	2.250.000	2.340.000	NO COTIZA
68	72102305-001	SERVICIO DE READECUACIÓN DE CABLEADO DE TABLERO DE FUERZA DE BOMBAS	1	1.650.000	2.112.000	NO COTIZA
69	72102305-001	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE FILTRO DE LINEA DESHIDRATADOR A CICLO DE 3 COMPRESORES	1	990.000	1.267.200	NO COTIZA
70	72102305-001	SERVICIO TECNICO Y PROVISION DE MATERIALES PARA CARGA DE GAS R-22 POR GALON DE 13,6 Kg.	1	1.250.000	1.600.000	NO COTIZA
71	72102305-001	SERVICIO TECNICO Y PROVISION DE MATERIALES PARA CARGA DE GAS R410 POR GALON DE 13,6 Kg.	1	950.000	1.216.000	NO COTIZA
72	72102305-001	SERVICIO TECNICO Y PROVISION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PERDIDA DE GAS Y VACIO DEL SISTEMA	1	1.520.000	1.945.600	NO COTIZA
73	72102305-001	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE COMPRESOR DE 40 HP	1	11.500.000	10.800.000	NO COTIZA
74	72102305-001	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE SENSOR REPUESTO PARA CHILLER CARRIER	1	1.650.000	2.112.000	NO COTIZA
75	72102305-001	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION	1	1.250.000	1.600.000	NO COTIZA
76	72102305-001	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE PLACA PROTECCION DE COMPRESOR CHILLER CARRIER	1	1.500.000	1.920.000	NO COTIZA
77	72102305-001	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE PLACA PROCESADOR COD. 30GB500014 CARRIER	1	2.650.000	4.672.000	NO COTIZA
78	72102305-001	SEVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE TERMOSTATO DE DESCARGA DE ALTA PRESION DEL COMPRESOR CHILLER CARRIER	1	550.000	704.000	NO COTIZA
79	72102305-001	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE JUNTA DE LONA DE MANEJADORAS DE AIRE.	1	850.000	1.088.000	NO COTIZA

80	72102305-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES ENFRIADORAS QUE INCLUYE LIMPIEZA SERPENTINA, AJUSTES DE TERMINALES DE CONEXIÓNES, LIMPIEZA DE FILTRO DE AGUA. REVISIÓN DE MANDO ELECTRICO	1	4.500.000	7.040.000	NO COTIZA
81	72102305-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR VENTILADOR DE 1,5 HP TRIFASICO CON DESMONTAJE Y MONTAJE	1	1.650.000	2.112.000	NO COTIZA
82	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO DE GOMA TIPO GUMMI CON BRIDA DE EJE A 35	1	550.000	704.000	NO COTIZA
83	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO DE GOMA TIPO GUMMI A 35	1	495.000	633.600	NO COTIZA
84	72102305-001	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO DE GOMA TIPO GUMMI A 25	1	450.000	576.000	NO COTIZA
		Precio Total		205.944.000	206.539.920	-

- *El monto total consignado en la planilla de precios del Formulario Oferta de la firma ROMA IMPORT-EXPORT S.A. de Gs. 223.944.000., resulta erróneo, ya que la sumatoria de los precios unitarios el total equivale a Gs. 205.944.000, monto total distinto al consignado por el oferente en la Planilla de Precios del Formulario.*

5. Solicitud de Aclaración.

A LOS OFERENTES:

Por Notas de fecha 31 de marzo de 2016, se solicitó a la firma ROMA IMPORT-EXPORT SA Y CONELEC S.A., la presentación de los siguientes documentos:

- *ROMA IMPORT-EXPORT S.A.*
  Anexo B – Punto 20
  - *Capacidad técnica:*
    2 Técnicos certificados en instalaciones electromecánicas o afines al rubro.
  - *Experiencia*
    Copia de Contratos y/o facturas dentro de los 3 años (2013,2014, 2015) que demuestren la realización del servicio de Mantenimiento y Reparación de instalaciones electromecánicas, aire acondicionado central a instituciones públicas o privadas, la cual deberá equivaler como mínimo al 40% (cuarenta por ciento) del valor máximo indicado por la convocante.

  Anexo B – V
  Formulario de oferta en formato digital en medio magnético.
  Así también, se observa que en la planilla de precios del Formulario Oferta presentado por el total de Gs. 223.944.000, el monto total resulta erróneo, ya que la sumatoria de los precios unitarios el total equivale a Gs. 205.944.000, por tal motivo, se consulta si vuestra firma está de acuerdo con la modificación del monto total ofertado debido a un error en el cálculo aritmético encontrado en la oferta, según Art. 57 del Decreto Reglamentario de la Ley 2051/03.

Respuesta: La empresa presentó la documentación solicitada en tiempo y forma, así también dio su conformidad para la modificación del monto total ofertado, debido al error en el cálculo aritmético encontrado en su oferta.