COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2019 " ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES – AD REFERÉNDUM", CON ID N° 354.695

INFORME COMPLEMENTARIO DEL COMITE DE EVALUACION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, siendo las ocho horas del día seis de junio del año dos mil diez y nueve, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación nombrados por Orden Particular del COMFAER N° 09 de fecha 11 de enero del corriente año; integrado por un Señor Oficial Superior y Suboficiales, a los efectos de Evaluar las Ofertas presentadas en el Proceso de la Contratación Directa N° 05/2019 para la "Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motores", correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019:

- **MY DCEM MARCELO SEBASTIAN NOGUERA GIMENEZ** Presidente del Comité
- **SOM TRANSP YONY EISENKOLBL MEZA** Miembro del Comité
- **S1° TEC JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS** Miembro del Comité

El Presidente del Comité de Evaluación da inicio oficial a la tarea de evaluación, mencionado que el presente informe complementario, se realiza de conformidad a la Orden Particular N° 304 de fecha 16 de mayo del 2019, por la cual se "*rescinde el Contrato N° 29/2019 para la Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motores, suscrito con la empresa **AGUI MOVIL de Aldo Aguilera Orihuela**, por muerte del proveedor o contratista persona física y se deja sin efecto la Orden Particular N° 145 de fecha 14 de marzo de 2019, en la cual se adjudica el proceso de contratación Directa N° 05/19 para la Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motores a la empresa AGUI MOVIL y se procede a retrotraer a la etapa de Evaluación la Contratación Directa N° 05/19...*".

La Ley 2051/03 en su **Artículo 57.- Terminación de los Contratos**, en su inciso **e)** establece "*por muerte del proveedor o contratista persona física, o por disolución de la persona jurídica, siempre que esta última no se origine por decisión interna voluntaria de sus órganos competentes...*" y en su **Artículo 36** "*...la Convocante podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al oferente que haya presentado la siguiente oferta solvente con el precio más bajo, de conformidad con lo asentado en el dictamen de adjudicación, y así sucesivamente, en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento o el oferente acepte reducir su oferta hasta el porcentaje señalado*".

En ese sentido se procede a retrotraer la evaluación en la **cuarta** y **quinta fase.**

ANALISIS EN SU CUARTA FASE - (Selección de la oferta más baja y análisis de la oferta N° 2 en el caso de que la primera sea rechazada y así sucesivamente).

En esta fase se selecciona provisoriamente la oferta con el precio más bajo, de conformidad al Art. 61 del Decreto N° 21.909.

LOTE N° 1

En el presente Lote, el oferente **AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA**, cotiza el precio más bajo, quien cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en la Carta de Invitación.

En este sentido se pone de manifiesto que se rescinde el Contrato N° 29/2019 de dicho oferente basado en el **Art. 57 Terminación de los Contratos** de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, que in fine expresa en su punto; "***e) por muerte del proveedor o contratista persona física,..***", pasando a verificar la segunda mejor oferta que es cotizado por oferente **TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO** , en este contexto cabe mencionar que se ha solicitado mediante nota de fecha 23 de mayo del corriente al oferente reducir su oferta de los Lotes N° 1 y Lote N° 2. En tal sentido se ha recepcionado en fecha 24 de mayo la nota del oferente **TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO** la aceptación de reducir el precio de su oferta a lo solicitado por este comité. Verificándose por el estudio mencionado, que el precio ofertado se ajusta al parámetro de lo ofertado y con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, por tanto el Comité de Evaluación considera que de ser adjudicado no afectará el cumplimiento del contrato.

LOTE N° 2

En el presente Lote, el oferente **AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA,** cotiza el precio más bajo, quien cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en la Carta de Invitación.

En este sentido se pone de manifiesto que se rescinde el Contrato N° 29/2019 de dicho oferente basado en el **Art. 57 Terminación de los Contratos** de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, que in fine expresa en su punto; "***e) por muerte del proveedor o contratista persona física,..***", pasando a verificar la segunda mejor oferta que es cotizado por oferente **TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO** , en este contexto cabe mencionar que se ha solicitado mediante nota de fecha 23 de mayo del corriente al oferente reducir su oferta de los Lotes N° 1 y Lote N° 2.En tal sentido se ha recepcionado en fecha 24 de mayo la nota del oferente **TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO** la aceptación de reducir el precio de su oferta a lo solicitado por este comité. Verificándose por el estudio mencionado, que el precio ofertado se ajusta al parámetro de lo ofertado y con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, por tanto el Comité de Evaluación considera que de ser adjudicado no afectará el cumplimiento del contrato.

QUINTA FASE – (Recomendación para la Adjudicación y/o Declaración Desierta)

Por las razones y fundamentos legales expuestos precedentemente, el Comité de Evaluación recomienda al Señor Comandante de la Fuerza Aérea:

- **ADJUDICAR:** basado en el Art. 34 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", a la empresa **TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO,** la presente Contratación Directa N° 05/2019 para la "Adquisición de Mantenimientos y Reparación de Motores", conforme se detalla a continuación:

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2019 " ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES – AD REFERÉNDUM", CON ID Nº 354.695

LOTE NRO: 1

Lote Nº 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 11.534.717 Máximo: 23.069.434, Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	**73152101-039**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR YANMAR NSB 18 ROT. 10.583**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**2.097.516**	**2.097.516**
1.1		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	293.334	293.334
1.2		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	224.400	224.400
1.3		Cambio de reten de cigüeñal	Unidad	Evento	1	98.266	98.266
1.4		Cambio de ruleman de cigüeñal delantero y tracero	Unidad	Evento	1	215.600	215.600
1.5		Cambio de casquillo	Unidad	Evento	1	253.734	253.734
1.6		Cambio de valvula de reten	Unidad	Evento	1	101.934	101.934
1.7		Cambio de filtros de aceite	Unidad	Evento	1	80.666	80.666
1.8		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	54.266	54.266
1.9		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	143.734	143.734
1.10		Cambio de aceite motor	Unidad	Evento	1	56.540	56.540
1.11		Cambio de filtro para bomba de aceite	Unidad	Evento	1	102.776	102.776
1.12		Cambio de resorte de acelerador	Unidad	Evento	1	92.400	92.400
1.13		Cambio de manguera para combustible	Unidad	Evento	1	77.734	77.734
1.14		Cambio de buje de biela	Unidad	Evento	1	85.066	85.066
1.15		Cambio de manguera de alta presion para agua de 3/4	Unidad	Evento	1	217.066	217.066
2	**73152101-039**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR YANMAR NSB 18 ROT. 1168**	**Unidad**	**Evento**		**2.097.516**	**2.097.516**
2.1		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	293.334	293.334
2.2		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	224.400	224.400
2.3		Cambio de reten de cigüeñal	Unidad	Evento	1	98.266	98.266
2.4		Cambio de ruleman de cigüeñal delantero y tracero	Unidad	Evento	1	215.600	215.600
2.5		Cambio de casquillo	Unidad	Evento	1	253.734	253.734
2.6		Cambio de valvula de reten	Unidad	Evento	1	101.934	101.934
2.7		Cambio de filtros de aceite	Unidad	Evento	1	80.666	80.666
2.8		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	54.266	54.266
2.9		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	143.734	143.734
2.10		Cambio de aceite motor	Unidad	Evento	1	56.540	56.540
2.11		Cambio de filtro para bomba de aceite	Unidad	Evento	1	102.776	102.776

2.12		Cambio de resorte de acelerador	Unidad	Evento	1	92.400	92.400
2.13		Cambio de manguera para combustible	Unidad	Evento	1	77.734	77.734
2.14		Cambio de buje de biela	Unidad	Evento	1	85.066	85.066
2.15		Cambio de manguera de alta presion para agua de 3/4	Unidad	Evento	1	217.066	217.066
3	**73152101-039**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR YANMAR NSB 18 ROT. 1748**	**Unidad**	**Evento**		**2.097.516**	**2.097.516**
3.1		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	293.334	293.334
3.2		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	224.400	224.400
3.3		Cambio de reten de cigüeñal	Unidad	Evento	1	98.266	98.266
3.4		Cambio de ruleman de cigüeñal delantero y tracero	Unidad	Evento	1	215.600	215.600
3.5		Cambio de casquillo	Unidad	Evento	1	253.734	253.734
3.6		Cambio de valvula de reten	Unidad	Evento	1	101.934	101.934
3.7		Cambio de filtros de aceite	Unidad	Evento	1	80.666	80.666
3.8		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	54.266	54.266
3.9		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	143.734	143.734
3.10		Cambio de aceite motor	Unidad	Evento	1	56.540	56.540
3.11		Cambio de filtro para bomba de aceite	Unidad	Evento	1	102.776	102.776
3.12		Cambio de resorte de acelerador	Unidad	Evento	1	92.400	92.400
3.13		Cambio de manguera para combustible	Unidad	Evento	1	77.734	77.734
3.14		Cambio de buje de biela	Unidad	Evento	1	85.066	85.066
3.15		Cambio de manguera de alta presión para agua de 3/4	Unidad	Evento	1	217.066	217.066
4	**73152101-039**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR YANMAR NSB 18 ROT. 2035**	**Unidad**	**Evento**		**2.097.516**	**2.097.516**
4.1		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	293.334	293.334
4.2		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	224.400	224.400
4.3		Cambio de reten de cigüeñal	Unidad	Evento	1	98.266	98.266
4.4		Cambio de ruleman de cigüeñal delantero y tracero	Unidad	Evento	1	215.600	215.600
4.5		Cambio de casquillo	Unidad	Evento	1	253.734	253.734
4.6		Cambio de valvula de reten	Unidad	Evento	1	101.934	101.934
4.7		Cambio de filtros de aceite	Unidad	Evento	1	80.666	80.666
4.8		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	54.266	54.266
4.9		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	143.734	143.734
4.10		Cambio de aceite motor	Unidad	Evento	1	56.540	56.540
4.11		Cambio de filtro para bomba de aceite	Unidad	Evento	1	102.776	102.776
4.12		Cambio de resorte de acelerador	Unidad	Evento	1	92.400	92.400

4.13		Cambio de manguera para combustible	Unidad	Evento	1	77.734	77.734
4.14		Cambio de buje de biela	Unidad	Evento	1	85.066	85.066
4.15		Cambio de manguera de alta presion para agua de 3/4	Unidad	Evento	1	217.066	217.066
5	**73152101-039**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR YANMAR NSB 12 ROT. 1559**	**Unidad**	**Evento**		**1.310.733**	**1.310.733**
5.1		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	168.300	168.300
5.2		Cambio de reten de cigüeñal	Unidad	Evento	1	73.700	73.700
5.3		Cambio de ruleman de cigüeñal delantero y tracero	Unidad	Evento	1	161.700	161.700
5.4		Cambio de casquillo	Unidad	Evento	1	190.300	190.300
5.5		Cambio de valvula de reten	Unidad	Evento	1	76.450	76.450
5.6		Cambio de filtros de aceite	Unidad	Evento	1	60.500	60.500
5.7		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	40.700	40.700
5.8		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	107.800	107.800
5.9		Cambio de filtro para bomba de aceite	Unidad	Evento	1	77.083	77.083
5.10		Cambio de resorte de acelerador	Unidad	Evento	1	69.300	69.300
5.11		Cambio de manguera para combustible	Unidad	Evento	1	58.300	58.300
5.12		Cambio de buje de biela	Unidad	Evento	1	63.800	63.800
5.13		Cambio de manguera de alta presion para agua de 3/4	Unidad	Evento	1	162.800	162.800
						Precio Total	**9.700.798**

Monto mínimo Gs. 11.534.717 (Guaraníes Once millones quinientos treinta y cuatro mil setecientos diez y siete).
Monto máximo Gs. 23.069.434 (Guaraníes Veinte y tres millones sesenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro).

LOTE NRO: 2

Lote N° 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 965.283 Máximo: 1.930.566, Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	**72102201-006**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES BAMBOZZI ROT. 1230**	**Unidad**	**Evento**		**318.544**	**318.544**
1.1		Cambio de ruleman	Unidad	Evento	1	67.122	67.122
1.2		Cambio de carbon con resorte	Unidad	Evento	1	81.400	81.400
1.3		Cambio de rectificadores	Unidad	Evento	1	170.022	170.022
2	**72102201-006**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES BAMBOZZI ROT. 599**	**Unidad**	**Evento**		**318.544**	**318.544**
2.1		Cambio de ruleman	Unidad	Evento	1	67.122	67.122
2.2		Cambio de carbon con resorte	Unidad	Evento	1	81.400	81.400

2.3		Cambio de rectificadores	Unidad	Evento	1	170.022	170.022
						Precio Total	**637.087**

Monto mínimo Gs. 965.283 (Guaraníes Novecientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y tres)

Monto máximo Gs. 1.930.566 (Guaraníes Un millón novecientos treinta mil quinientos sesenta y seis).

El Monto total adjudicado a la empresa **TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO** es:

- **Máximo Adjudicado** es de Gs. 25.000.000 (Guaraníes Veinte y cinco millones).
- **Mínimo Adjudicado** es de Gs. 12.500.000 (Guaraníes Doce millones quinientos mil).

La presente adjudicación se basa en lo establecido en el Artículo 27 y 28, de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas y el Capitulo III, Sección VI "Evaluación y Comparación de Ofertas" y Sección VII "Adjudicación" del Decreto N° 21.909 que reglamenta el supra citado cuerpo legal.

Siendo la fecha indicada a continuación, el Comité de Evaluación, resuelve remitir a la Máxima Autoridad, el presente Informe y las documentaciones que los respaldan, a fin de proceder a la adjudicación respectiva, conforme a las recomendaciones formuladas.

Avalan el estudio realizado en la Ciudad de Luque, República del Paraguay en la Sala de reuniones del Centro Financiero N° 4 del Comando de la Fuerza Aérea, los Miembros del Comité de Evaluación. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas del día seis de junio del año dos mil diez y nueve, suscribiendo el presente Informe.

JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS
S1° TEC – MIEMBRO C. EVALUACION

YOM EISENKOLBL MEZA
SOM TRANSP – MIEMBRO C.EVALUACION

MARCELO SEBASTIAN NOGUERA GIMENEZ
MY DCEM – PDTE C. EVALUACION

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO ADJUDICACION
Contratacion Directa 05/2019 - Servicio de Mantenimientos y Reparacian de Matares - Ad Referendum con ID: 354.695

LOTE Nº 1				TRAKS CAR de Jorge Claudio Maure Navarra			
Ítem	Código Catálago	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precia Total
1	**73152101-039**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR YANMAR NSB 18 ROT. 10.583**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**2.097.516**	**2.097.516**
1.1		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	293.334	293.334
1.2		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	224.400	224.400
1.3		Cambio de reten de cigüeñal	Unidad	Evento	1	98.266	98.266
1.4		Cambio de ruleman de cigüeñal delantero y tracero	Unidad	Evento	1	215.600	215.600
1.5		Cambio de casquillo	Unidad	Evento	1	253.734	253.734
1.6		Cambio de valvula de reten	Unidad	Evento	1	101.934	101.934
1.7		Cambio de filtros de aceite	Unidad	Evento	1	80.666	80.666
1.8		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	54.266	54.266
1.9		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	143.734	143.734
1.10		Cambio de aceite motor	Unidad	Evento	1	56.540	56.540
1.11		Cambio de filtro para bomba de aceite	Unidad	Evento	1	102.776	102.776
1.12		Cambio de resorte de acelerador	Unidad	Evento	1	92.400	92.400
1.13		Cambio de manguera para combustible	Unidad	Evento	1	77.734	77.734
1.14		Cambio de buje de biela	Unidad	Evento	1	85.066	85.066
1.15		Cambio de manguera de alta presion para agua de 3/4	Unidad	Evento	1	217.066	217.066
2	**73152101-039**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR YANMAR NSB 10 ROT. 1168**	**Unidad**	**Evento**		**2.097.516**	**2.097.516**
2.1		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	293.334	293.334
2.2		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	224.400	224.400
2.3		Cambio de reten de cigüeñal	Unidad	Evento	1	98.266	98.266
2.4		Cambio de ruleman de cigüeñal delantero y tracero	Unidad	Evento	1	215.600	215.600
2.5		Cambio de casquillo	Unidad	Evento	1	253.734	253.734
2.6		Cambio de valvula de reten	Unidad	Evento	1	101.934	101.934
2.7		Cambio de filtros de aceite	Unidad	Evento	1	80.666	80.666
2.8		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	54.266	54.266
2.9		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	143.734	143.734
2.10		Cambio de aceite motor	Unidad	Evento	1	56.540	56.540
2.11		Cambio de filtro para bomba de aceite	Unidad	Evento	1	102.776	102.776
2.12		Cambio de resorte de acelerador	Unidad	Evento	1	92.400	92.400
2.13		Cambio de manguera para combustible	Unidad	Evento	1	77.734	77.734
2.14		Cambio de buje de biela	Unidad	Evento	1	85.066	85.066
2.15		Cambio de manguera de alta presion para agua de 3/4	Unidad	Evento	1	217.066	217.066
3	**73152101-039**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR YANMAR NSB 18 ROT. 1748**	**Unidad**	**Evento**		**2.097.516**	**2.097.516**
3.1		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	293.334	293.334
3.2		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	224.400	224.400
3.3		Cambio de reten de cigüeñal	Unidad	Evento	1	98.266	98.266
3.4		Cambio de ruleman de cigueñal delantero y tracero	Unidad	Evento	1	215.600	215.600
3.5		Cambio de casquillo	Unidad	Evento	1	253.734	253.734
3.6		Cambio de valvula de reten	Unidad	Evento	1	101.934	101.934
3.7		Cambio de filtros de aceite	Unidad	Evento	1	80.666	80.666
3.8		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	54.266	54.266
3.9		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	143.734	143.734
3.10		Cambio de aceite motor	Unidad	Evento	1	56.540	56.540
3.11		Cambio de filtro para bomba de aceite	Unidad	Evento	1	102.776	102.776
3.12		Cambio de resorte de acelerador	Unidad	Evento	1	92.400	92.400
3.13		Cambio de manguera para combustible	Unidad	Evento	1	77.734	77.734
3.14		Cambio de buje de biela	Unidad	Evento	1	85.066	85.066
3.15		Cambio de manguera de alta presion para agua de 3/4	Unidad	Evento	1	217.066	217.066
4	**73152101-039**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR YANMAR NSB 18 ROT. 2035**	**Unidad**	**Evento**		**2.097.516**	**2.097.516**
4.1		Cambio de juego de junta	Unidad	Evento	1	293.334	293.334
4.2		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	224.400	224.400
4.3		Cambio de reten de cigüeñal	Unidad	Evento	1	98.266	98.266
4.4		Cambio de ruleman de cigüeñal delantero y tracero	Unidad	Evento	1	215.600	215.600
4.5		Cambio de casquillo	Unidad	Evento	1	253.734	253.734
4.6		Cambio de valvula de reten	Unidad	Evento	1	101.934	101.934
4.7		Cambio de filtros de aceite	Unidad	Evento	1	00.666	80.666
4.8		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	54.266	54.266
4.9		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	143.734	143.734
4.10		Cambio de aceite motor	Unidad	Evento	1	56.540	56.540
4.11		Cambio de filtro para bomba de aceite	Unidad	Evento	1	102.776	102.776
4.12		Cambio de resorte de acelerador	Unidad	Evento	1	92.400	92.400
4.13		Cambio de manguera para combustible	Unidad	Evento	1	77.734	77.734
4.14		Cambio de buje de biela	Unidad	Evento	1	85.066	85.066
4.15		Cambio de manguera de alta presion para agua de 3/4	Unidad	Evento	1	217.066	217.066
5	**73152101-039**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR YANMAR NSB 12 ROT. 1559**	**Unidad**	**Evento**		**1.310.733**	**1.310.733**
5.1		Cambio de tapa motor	Unidad	Evento	1	168.300	168.300
5.2		Cambio de reten de cigueñal	Unidad	Evento	1	73.700	73.700
5.3		Cambio de ruleman de cigüeñal delantero y tracero	Unidad	Evento	1	161.700	161.700
5.4		Cambio de casquillo	Unidad	Evento	1	190.300	190.300
5.5		Cambio de valvula de reten	Unidad	Evento	1	76.450	76.450
5.6		Cambio de filtros de aceite	Unidad	Evento	1	60.500	60.500
5.7		Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	40.700	40.700
5.8		Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	107.800	107.800

5.9		Cambio de filtro para bomba de aceite	Unidad	Evento	1	77.083	77.083
5.10		Cambio de resorte de acelerador	Unidad	Evento	1	69.300	69.300
5.11		Cambio de manguera para combustible	Unidad	Evento	1	58.300	58.300
5.12		Cambio de buje de biela	Unidad	Evento	1	63.800	63.800
5.13		Cambio de manguera de alta presion para agua de 3/4	Unidad	Evento	1	162.800	162.800
						Precio Total	9.700.798

MONTO MINIMO LOTE Nº 1	11.534.717
MONTO MAXIMO LOTE Nº 1	23.069.434

LOTE Nº 2				TRAKS CAR de Jorge Claudio Maure Navarro			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	72102201-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES BAMBOZZI ROT. 1230	Unidad	Evento		318.544	318.544
1.1		Cambio de ruleman	Unidad	Evento	1	67.122	67.122
1.2		Cambio de carbon con resorte	Unidad	Evento	1	81.400	81.400
1.3		Cambio de rectificadores	Unidad	Evento	1	170.022	170.022
2	72102201-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES BAMBOZZI ROT. 599	Unidad	Evento		318.544	318.544
2.1		Cambio de ruleman	Unidad	Evento	1	67.122	67.122
2.2		Cambio de carbon con resorte	Unidad	Evento	1	81.400	81.400
2.3		Cambio de rectificadores	Unidad	Evento	1	170.022	170.022
						Precio Total	637.087

MONTO MINIMO LOTE Nº 2	965.283
MONTO MAXIMO LOTE Nº 2	1.930.566

JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS
S1° TEC – Miembro del Comite de Evaluación

YONY EISENKOLBL MEZA
SOM TRANSP – Miembro del Comite de Evaluación

MARCELO SEBASTIAN NOGUERA GIMENEZ
MY DCEM – Presidente Comite de Evaluación