DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN DIRECTA
CD 17/2018 "MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BLINDEX DEL AISP"
CUADRO COMPARATIVO

						INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCOLILLO	EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA	MULTITEC DE PEDRO ORIHUELA	ROMA IMPORT EXPORT S.A.
N.º Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
Mantenimiento Preventivo									
1	72102602-001	Limpieza de caja de freno hidráulico	Unidad	1	Unidad	85.000	120.000	75.000	90.000
2	72102602-001	Ajuste de herrajes	Unidad	1	Unidad	75.000	90.000	50.000	69.000
3	72102602-001	Nivelación de las puertas	Unidad	1	Unidad	100.000	150.000	100.000	122.000
4	72102602-001	Ajustes necesarios para el buen funcionamiento	Unidad	1	Unidad	90.000	120.000	75.000	98.000
5	72102602-001	Diagnostico técnico en cuanto a la necesidad de realizar alguna reparación y/u otros servicios que garanticen el buen funcionamiento.	Unidad	1	Unidad	55.000	35.000	50.000	48.000
Mantenimiento Correctivo									
6	72102602-001	Freno Hidráulico Tipo C (con su caja correspondiente)	Unidad	1	Unidad	1.150.000	1.560.000	1.000.000	1.250.000
7	72102602-001	Freno Hidráulico Tipo B (con su caja correspondiente)	Unidad	1	Unidad	660.000	1.320.000	800.000	1.000.000
8	72102602-001	Herrajes para puerta de Blindex	Unidad	1	Unidad	500.000	450.000	500.000	560.000
9	72102602-001	Buje del perno pivot de la puerta	Unidad	1	Unidad	175.000	175.000	180.000	235.000
10	72102602-001	Tirador para apertura de puerta (metálico/madera)	Unidad	1	Unidad	425.000	600.000	350.000	425.000
11	72102602-001	Puerta de Blindex, medida 1,15m x 2,05m x 10mm de espesor	Unidad	1	Unidad	1.550.000	2.350.000	2.500.000	3.125.000
12	72102602-001	Puerta de Blindex, medida 0,95m x 2m x 10mm de espesor	Unidad	1	Unidad	1.235.000	2.000.000	2.000.000	2.720.000
TOTAL (IVA INCLUIDO)						**6.100.000**	**8.970.000**	**7.680.000**	**9.742.000**

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL GERENCIA TECNICA REPUBLICA DEL PARAGUAY

Francisco Pitta

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL GERENCIA TECNICA REPUBLICA DEL PARAGUAY

Héctor Galeano

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN DIRECTA
CD 17/2018 "MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BLINDEX DEL AISP"
CUADRO ADJUDICADO

						INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCOLILLO
N.º Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)
Mantenimiento Preventivo						
1	72102602-001	Limpieza de caja de freno hidráulico	Unidad	1	Unidad	85.000
2	72102602-001	Ajuste de herrajes	Unidad	1	Unidad	75.000
3	72102602-001	Nivelación de las puertas	Unidad	1	Unidad	100.000
4	72102602-001	Ajustes necesarios para el buen funcionamiento	Unidad	1	Unidad	90.000
5	72102602-001	Diagnostico técnico en cuanto a la necesidad de realizar alguna reparación y/u otros servicios que garanticen el buen funcionamiento.	Unidad	1	Unidad	55.000
Mantenimiento Correctivo						
6	72102602-001	Freno Hidráulico Tipo C (con su caja correspondiente)	Unidad	1	Unidad	1.150.000
7	72102602-001	Freno Hidráulico Tipo B (con su caja correspondiente)	Unidad	1	Unidad	660.000
8	72102602-001	Herrajes para puerta de Blindex	Unidad	1	Unidad	500.000
9	72102602-001	Buje del perno pivot de la puerta	Unidad	1	Unidad	175.000
10	72102602-001	Tirador para apertura de puerta (metálico/madera)	Unidad	1	Unidad	425.000
11	72102602-001	Puerta de Blindex, medida 1,15m x 2,05m x 10mm de espesor	Unidad	1	Unidad	1.550.000
12	72102602-001	Puerta de Blindex, medida 0,95m x 2m x 10mm de espesor	Unidad	1	Unidad	1.235.000
TOTAL (IVA INCLUIDO)						**6.100.000**

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) GERENCIA TECNICA REPUBLICA DEL PARAGUAY

Francisco Pereira

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) GERENCIA TECNICA DPTO. DE ELECTROMECANICA REPUBLICA DEL PARAGUAY

Héctor Galeano