DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL — GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS - UOC

COMPARATIVO DE PRECIOS

CD 40/15 REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO DEL AISP

I.D.N°	295.794

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNID DE MEDIDA	CANTIDAD	MAROMIG S.A.		UORA SRL		GRUPO ROJO S.A.		CONSERMAR		INTEC SRL	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102802-001	Obrador	Gl	1	500.000	500.000	900.000	900.000	5.200.000	5.200.000	9.000.000	9.000.000	3.500.000	3.500.000
2	72102802-001	Replanteo y marcación	m2	100	9.000	900.000	1.500	150.000	5.005	500.500	5.000	500.000	4.500	450.000
3	72102802-001	Contra piso de hormigón pobre	m3	9,75	750.000	7.312.500	275.000	2.681.250	572.000	5.577.000	1.200.000	11.700.000	300.000	2.925.000
4	72102802-001	Piso tipo porcelanato 60x60 antiderrapante	m2	65	235.000	15.275.000	110.000	7.150.000	156.000	10.140.000	170.000	11.050.000	144.000	9.360.000
5	72102802-001	Reparación cañería de agua en baño	gl	1	350.000	350.000	330.000	330.000	2.925.000	2.925.000	2.000.000	2.000.000	1.140.000	1.140.000
6	72102802-001	Reparación de aislación en techo de hormigón	gl	1	4.300.000	4.300.000	350.000	350.000	5.850.000	5.850.000	60.000	60.000	744.000	744.000
7	72102802-001	Reparación de azulejos en baño.	m2	0,9	500.000	450.000	120.000	108.000	117.000	105.300	75.000	67.500	112.800	101.520
8	72102802-001	Colocación de artefactos y grif. en baños y cocinas	gl	1	8.500.000	8.500.000	550.000	550.000	5.330.000	5.330.000	8.000.000	8.000.000	2.040.000	2.040.000
9	40101701-002	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo split 36000 BTU	un	2	9.500.000	19.000.000	4.500.000	9.000.000	5.200.000	10.400.000	5.700.000	11.400.000	10.080.000	20.160.000
10	72102802-001	Mampostería de ladr. 0,15 lad. Común	m2	0,5	120.000	60.000	110.000	55.000	84.500	42.250	80.000	40.000	74.400	37.200
11	72102802-001	Revoque 1 una capa con hidrófugo	m2	1	80.000	80.000	27.000	27.000	28.600	28.600	45.000	45.000	33.600	33.600
12	72102802-001	Mantenimiento y reparación de piso cerámico existente	m2	100	60.000	6.000.000	45.000	4.500.000	39.000	3.900.000	75.000	7.500.000	78.000	7.800.000
13	72102802-001	Instalación eléctrica punto y toma.	bc	20	135.000	2.700.000	68.500	1.370.000	97.500	1.950.000	80.000	1.600.000	90.000	1.800.000
14	72102802-001	Pintura de pared al látex con enduído	m2	240	27.000	6.480.000	23.500	5.640.000	31.200	7.488.000	34.500	8.280.000	24.000	5.760.000
15	72102802-001	Pintura de cielo raso de yeso al látex c/end.	m2	80	29.000	2.320.000	27.000	2.160.000	31.200	2.496.000	22.000	1.760.000	26.400	2.112.000
16	39101601-016	Provisión de lámparas en spots y artefactos ex.	un	20	45.000	900.000	125.000	2.500.000	201.500	4.030.000	150.000	3.000.000	192.000	3.840.000
17	72102802-001	colocación de barandas de prot. De ac. Inox.	ml	6,5	680.000	4.420.000	650.000	4.225.000	617.500	4.013.750	400.000	2.600.000	696.000	4.524.000
18	72102802-001	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	2.000.000	2.000.000	550.000	550.000	1.040.000	1.040.000	400.000	400.000	1.000.000	1.000.000
19	72102802-001	Techo con estruct de hierro y cubertura poligal	m2	70	350.000	24.500.000	155.000	10.850.000	195.000	13.650.000	500.000	35.000.000	400.000	28.000.000
20	72102802-001	Cielo raso de yeso cartonado colgadoido	m2	80	190.000	15.200.000	97.500	7.800.000	97.500	7.800.000	200.000	16.000.000	82.800	6.624.000
					TOTAL	121.247.500	TOTAL	60.896.250	TOTAL	92.466.400	TOTAL	130.002.500	TOTAL	101.951.320

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS - UOC

COMPARATIVO DE PRECIOS

CD 40/15 REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO DEL AISP

I.D.N°	295.794

					INTEC SRL	
ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNID DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102802-001	Obrador	Gl	1	3.500.000	3.500.000
2	72102802-001	Replanteo y marcación	m2	100	4.500	450.000
3	72102802-001	Contra piso de hormigón pobre	m3	9,75	300.000	2.925.000
4	72102802-001	Piso tipo porcelanato 60x60 antiderrapante	m2	65	144.000	9.360.000
5	72102802-001	Reparación cañería de agua en baño	gl	1	1.140.000	1.140.000
6	72102802-001	Reparación de aislación en techo de hormigón	gl	1	744.000	744.000
7	72102802-001	Reparación de azulejos en baño.	m2	0,9	112.800	101.520
8	72102802-001	Colocación de artefactos y grif. en baños y cocinas	gl	1	2.040.000	2.040.000
9	40101701-002	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo split 36000 BTU	un	2	10.080.000	20.160.000
10	72102802-001	Mampostería de ladr. 0,15 lad. Común	m2	0,5	74.400	37.200
11	72102802-001	Revoque 1 una capa con hidrófugo	m2	1	33.600	33.600
12	72102802-001	Mantenimiento y reparación de piso cerámico existente	m2	100	78.000	7.800.000
13	72102802-001	Instalación eléctrica punto y toma.	bc	20	90.000	1.800.000
14	72102802-001	Pintura de pared al látex con enduído	m2	240	24.000	5.760.000
15	72102802-001	Pintura de cielo raso de yeso al látex c/end.	m2	80	26.400	2.112.000
16	39101601-016	Provisión de lámparas en spots y artefactos ex.	un	20	192.000	3.840.000
17	72102802-001	colocación de barandas de prot. De ac. Inox.	ml	6,5	696.000	4.524.000
18	72102802-001	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	1.000.000	1.000.000
19	72102802-001	Techo con estruct de hierro y cubertura poligal	m2	70	400.000	28.000.000
20	72102802-001	Cielo raso de yeso cartonado con enduído	m2	80	82.800	6.624.000
					TOTAL	101.951.320

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE - REPUBLICA DEL PARAGUAY

Sub Director Planificación y Desarrollo Sustentable DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - Gerencia de Mantenimiento - DINAC