Municipalidad de Pirapó

Tel. :(0768) 245260
Itapúa – Paraguay

Anexo al Decreto 3866/2010

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

1: Empresa Taller Pirapo						**Oferta Presentada**	**Oferta Corregida**
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Precio unitario (IVA incluido)****
1	**78180101-014**	**UD: 21**					
1,1	Brazo Z		Unidad	1	Evento	900.000	900.000
1,2	Brazo pigman		Unidad	1	Evento	380.000	380.000
1,3	Muñequin largo		Unidad	1	Evento	290.000	290.000
1,4	Muñequin corto		Unidad	1	Evento	180.000	180.000
1,5	Barra Central		Unidad	1	Evento	1.380.000	1.380.000
1,6	Rotula Superior		Unidad	1	Evento	215.500	215.500
1,7	Rotula Inferior		Unidad	1	Evento	245.000	245.000
1,8	Buge Parrilla Superior		Unidad	1	Evento	125.000	125.000
1,9	Buje Parrilla inferior		Unidad	1	Evento	185.000	185.000
1,1	Amortiguador Delantero		Unidad	1	Evento	245.000	245.000
1,11	Amortiguador trasero		Unidad	1	Evento	245.000	245.000
1,12	Juego de buges de elástico		Unidad	1	Evento	556.000	556.000
1,13	Centralizador de Cardan		Unidad	1	Evento	756.000	756.000
1,14	Zapata de freno		Unidad	1	Evento	585.000	585.000
1,15	Buje tensor		Unidad	1	Evento	263.000	263.000
1,16	Manija Puerta interior		Unidad	1	Evento	95.000	95.000
1,17	Manija Puerta exterior		Unidad	1	Evento	165.000	165.000
1,18	Manija tapa puerta trasera		Unidad	1	Evento	255.000	255.000
1,19	Mecanismo levanta vidrio		Unidad	1	Evento	455.000	455.000
1,2	Cepillo limpia parabrisas		Unidad	1	Evento	95.000	95.000
1,21	Cubiertas		Unidad	1	Evento	550.000	550.000
1,22	Lavado Integral		Unidad	1	Evento	400.000	400.000
1,23	Filtro de Aire		Unidad	1	Evento	140.000	140.000
1,24	Filtro de Combustible		Unidad	1	Evento	176.000	176.000
1,25	Filtro de trampa de agua		Unidad	1	Evento	165.000	165.000
1,26	Filtro de Aceite		Unidad	1	Evento	54.000	54.000
1,27	Aceite motor		Unidad	1	Evento	175.000	175.000
1,28	Retoque general de chapería		Unidad	1	Evento	1.800.000	1.800.000
1,29	Trabajo mecánico		Unidad	1	Evento	1.700.000	1.700.000
Total Sumatoria:						**17.291.000**	**12.775.500**
2	**78180101-014**	**Caterpillar**					
2,1	Chequeo de Sistema		Unidad	1	Evento	1.400.000	1.400.000
2,2	Válvula de presión		Unidad	1	Evento	800.000	800.000
2,3	Pico Inyector		Unidad	1	Evento	6.592.000	6.592.000
2,4	Programación del pico de Sistema		Unidad	1	Evento	1.500.000	1.500.000
2,5	Desmontaje y montaje de picos		Unidad	1	Evento	1.000.000	1.000.000
Total Sumatoria:						**11.292.000**	**11.292.000**
3	**78180101-014**	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camión Toyota Dyna**					
3,1	Tapa motor		Unidad	1	Evento	3.500.000	3.500.000
3,2	Bomba de Dirección		Unidad	1	Evento	1.550.000	1.550.000
3,3	Junta tapa motor		Unidad	1	Evento	290.000	290.000
3,4	Armado de tapa y esmerilado		Unidad	1	Evento	300.000	300.000
3,5	Reten Piñón		Unidad	1	Evento	140.000	140.000
3,6	Trabajo mecánico		Unidad	1	Evento	2.700.000	2.700.000
Total Sumatoria:						**8.480.000**	**8.480.000**
4	**78180101-014**	**Komatsu GD 523 A**					
4,1	Juego de Casquillo de bancada		Unidad	1	Evento	884.000	884.000
4,2	Juego de Casquillo de biela STD		Unidad	1	Evento	773.500	773.500

4,3	Cilindro de motor	Unidad	1	Evento	353.500	353.500
4,4	Kit Pistón Completo	Unidad	1	Evento	910.500	910.500
4,5	Juntas inferiores	Unidad	1	Evento	1.534.000	1.534.000
4.6	Buje Biela	Unidad	1	Evento	58.500	58.500
4.7	Válvula escape	Unidad	1	Evento	97.500	97.500
4.8	Válvula Admisión	Unidad	1	Evento	68.500	68.500
4.9	Guía de Válvula	Unidad	1	Evento	33.000	33.000
4.10	Turbina de motor	Unidad	1	Evento	6.435.000	6.435.000
4.11	inyectora y picos	Unidad	1	Evento	3.600.000	3.600.000
4.12	Trabajos de rectificación	Unidad	1	Evento	6.800.000	6.800.000
4.13	Trabajo Mecanico	Unidad	1	Evento	4.500.000	4.500.000
4.14	Juntas Superior	Unidad	1	Evento	1.014.000	1.014.000
Total Sumatoria:					**34.867.500**	**27.062.000**
TOTALES					**71.930.500**	**59.609.500**