Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PAC N° 304.579/16 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE VEHICULO" PRIMERA PRORROGA
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1- TALLER PICHI de Fidel Fernández			2- TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena		
MERCEDES BENZ SPRINTER Año 1.998										
ITEM	DESCRIPCION DE REPUESTOS ORIGINALES	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
1- SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR - Código de Catalogo:78180101-014										
1	Juego de Pistón	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	15.000	M.BENZ	ARG.	600.000
2	Juego de Camisa	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	90.000	M.BENZ	ARG.	600.000
3	Casquillo de biela	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	150.000	M.BENZ	ARG.	200.000
4	Casquillo de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	200.000	M.BENZ	ARG.	200.000
5	Casquillo de leva	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	15.000	M.BENZ	ARG.	200.000
6	Árbol de levas	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	700.000	M.BENZ	ARG.	500.000
7	Corona Volante	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	350.000	M.BENZ	ARG.	500.000
8	Brazo de Biela	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	100.000	M.BENZ	ARG.	200.000
9	Carter	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	700.000	M.BENZ	ARG.	200.000
10	Polea de cigüeñal	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	200.000	M.BENZ	ARG.	280.000
11	Buje de biela	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	12.000	M.BENZ	ARG.	200.000
12	Juego de juntas	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	350.000	M.BENZ	ARG.	300.000
13	Juego de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	15.000	M.BENZ	ARG.	300.000
14	Guías de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	100.000	M.BENZ	ARG.	300.000
15	Rectificación de cilindro – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	500.000	T.BALBUENA	PYA	100.000
16	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	150.000	T.BALBUENA	PYA	200.000
17	Mano de obra Reparación Gral.motor	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	850.000	T.BALBUENA	PYA	500.000
18	Juego de aros	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	500.000	M.BENZ	ARG.	450.000
19	Junta tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	400.000	M.BENZ	ARG.	300.000
20	Junta carter	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	30.000	M.BENZ	ARG.	150.000
21	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	100.000	M.BENZ	ARG.	200.000
22	Mano de obra : Cambio de aro	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	20.000	T.BALBUENA	PYA	123.500
23	Cambiar bomba de agua	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	700.000	M.BENZ	ARG.	400.000
24	Cambiar cabo de velocímetro	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	50.000	M.BENZ	ARG.	100.000
25	Cambiar correa/cadena de distribución	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	400.000	M.BENZ	ARG.	250.000
26	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	500.000	T.BALBUENA	PYA	450.000
27	Cambiar bomba inyectora	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	1.000.000	M.BENZ	ARG.	1.500.000
28	Calibrar pico inyector – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	200.000	T.BALBUENA	PYA	100.000
29	Picos inyectores	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	500.000	M.BENZ	ARG.	750.000
30	Aceite 40 para motor	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	100.000	CASTROL	BRASIL	70.000
31	Filtro de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	40.000	M.BENZ	ARG.	150.000
32	Filtro de aire	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	100.000	M.BENZ	ARG.	150.000
33	Filtro de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	40.000	M.BENZ	ARG.	150.000
34	Cambiar polea rúleman tensor de correas	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	200.000	M.BENZ	ARG.	180.000
35	Cambiar reten frente motor	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	50.000	M.BENZ	ARG.	150.000
36	Cambiar soporte motor	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	300.000	M.BENZ	ARG.	200.000
37	Cambiar junta tapa balancín	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	100.000	M.BENZ	ARG.	110.000
38	Cambiar ventilador de motor	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	150.000	M.BENZ	ARG.	200.000
39	Reparar radiador – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	700.000	T.BALBUENA	PYA	250.000
40	Regular válvulas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	50.000	T.BALBUENA	PYA	50.000
41	Rectificar asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	300.000	T.BALBUENA	PYA	150.000
42	Limpieza de tanque – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	150.000	T.BALBUENA	PYA	150.000
2- SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAJA VELOCIDAD Código de Catalogo:78180101-002										
1	Anillos sincronizadores	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	50.000	M.BENZ	ARG.	650.000
2	Engranaje 1ª. A 5a.	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	300.000	M.BENZ	ARG.	300.000
3	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	900.000	M.BENZ	ARG.	350.000
4	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	700.000	M.BENZ	ARG.	450.000

Lic. Isidra Machado Troche
Director D.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PAC N° 304.579/16 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE VEHICULO" PRIMERA PRORROGA
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1- TALLER PICHI de Fidel Fernández			2- TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena		
MERCEDES BENZ SPRINTER Año 1.998										
ITEM	DESCRIPCION DE REPUESTOS ORIGINALES	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
5	Rulemán	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	50.000	M.BENZ	ARG.	274.200
6	Reten	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	6.000	M.BENZ	ARG.	250.000
7	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	200.000	M.BENZ	ARG.	200.000
8	Soporte de caja	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	500.000	M.BENZ	ARG.	200.000
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	1.000.000	T.BALBUENA	PYA	200.000
3- SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO Código de Catalogo:78180101-011										
1	Cambiar centralizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	200.000	M.BENZ	ARG.	500.000
2	Arbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	1.000.000	M.BENZ	ARG.	350.000
3	Brida	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	500.000	M.BENZ	ARG.	150.000
4	Cambiar cruceta cardan	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	70.000	M.BENZ	ARG.	500.000
5	Cambiar reten de piñón	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	50.000	M.BENZ	ARG.	150.000
6	Cambiar rúleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	150.000	M.BENZ	ARG.	220.000
7	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	1.900.000	M.BENZ	ARG.	750.000
8	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	150.000	M.BENZ	ARG.	190.000
9	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	500.000	M.BENZ	ARG.	200.000
10	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	300.000	M.BENZ	ARG.	450.000
4- SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION Código de Catalogo:78180101-003										
1	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	50.000	M.BENZ	ARG.	250.000
2	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	70.000	M.BENZ	ARG.	400.000
3	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	100.000	M.BENZ	ARG.	200.000
4	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	50.000	M.BENZ	ARG.	150.000
5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	700.000	M.BENZ	ARG.	350.000
6	Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	130.000	M.BENZ	ARG.	90.000
7	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	130.000	M.BENZ	ARG.	150.000
8	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	40.000	M.BENZ	ARG.	110.000
9	Cambiar homocinética	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	600.000	M.BENZ	ARG.	250.000
10	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	350.000	M.BENZ	ARG.	150.000
11	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	150.000	T.BALBUENA	PYA	80.000
12	Cambio de rúleman masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	500.000	M.BENZ	ARG.	100.000
13	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	150.000	M.BENZ	ARG.	60.000
14	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	600.000	M.BENZ	ARG.	130.000
15	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	700.000	M.BENZ	ARG.	110.000
16	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	100.000	M.BENZ	ARG.	250.000
17	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	230.000	M.BENZ	ARG.	150.000
18	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	300.000	M.BENZ	ARG.	150.000
19	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	300.000	M.BENZ	ARG.	220.000
5- SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN Código de Catalogo:78180101-004										
1	Cambiar amortiguador trasero c/u	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	450.000	M.BENZ	ARG.	500.000
2	Cambiar amortiguador delantero c/u	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	300.000	M.BENZ	ARG.	500.000
3	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	20.000	M.BENZ	ARG.	150.000
4	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	20.000	M.BENZ	ARG.	150.000
5	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	100.000	M.BENZ	ARG.	85.000
6	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	120.000	M.BENZ	ARG.	30.000
7	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	300.000	M.BENZ	ARG.	150.000
8	Cambiar juego de elásticos-delantero	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	900.000	M.BENZ	ARG.	400.000
9	Cambiar juego de elásticos – trasero	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	1.000.000	M.BENZ	ARG.	400.000
10	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	350.000	M.BENZ	ARG.	110.000

Lic. Isidra Machado Troche
Directora D.O.C.
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 304.579/16 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE VEHICULO" PRIMERA PRORROGA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1- TALLER PICHI de Fidel Fernández			2- TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena		
MERCEDES BENZ SPRINTER Año 1.998										
ITEM	DESCRIPCION DE REPUESTOS ORIGINALES	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
11	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	100.000	M.BENZ	ARG.	80.000
12	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	150.000	M.BENZ	ARG.	90.000
13	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	70.000	M.BENZ	ARG.	150.000
14	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	350.000	M.BENZ	ARG.	110.000
6- SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE Código de Catalogo:78180101-005										
1	Cambiar disco de embrague	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	300.000	M.BENZ	ARG.	400.000
2	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	350.000	M.BENZ	ARG.	200.000
3	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	500.000	M.BENZ	ARG.	400.000
4	Cambiar rúleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	100.000	M.BENZ	ARG.	200.000
5	Cambiar juego reparación bomba central .embrague	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	130.000	M.BENZ	ARG.	150.000
6	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	120.000	M.BENZ	ARG.	140.000
7	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	140.000	M.BENZ	ARG.	150.000
7- SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO Código de Catalogo:78180101-006										
1	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	90.000	M.BENZ	ARG.	150.000
2	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	90.000	T.BALBUENA	PYA	50.000
3	Cambiar fibras freno –ambos	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	250.000	M.BENZ	ARG.	120.000
4	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	100.000	M.BENZ	ARG.	120.000
5	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	230.000	M.BENZ	ARG.	150.000
6	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	150.000	M.BENZ	ARG.	150.000
7	Rectificar tambor freno trasero-ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	90.000	T.BALBUENA	PYA	80.000
8	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	350.000	M.BENZ	ARG.	195.000
9	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	170.000	M.BENZ	ARG.	100.000
10	Cambiar Disco de freno	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	460.000	M.BENZ	ARG.	235.000
11	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	300.000	M.BENZ	ARG.	250.000
12	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	70.000	M.BENZ	ARG.	195.000
13	Cambiar Tambor de freno.	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	500.000	M.BENZ	ARG.	200.000
8- SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO Código de Catalogo:78180101-009										
1	Cambiar faro delantero un lado	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	50.000	M.BENZ	ARG.	150.000
2	Cambiar faro de posición	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	70.000	M.BENZ	ARG.	150.000
3	Cambiar faro trasero un lado	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	800.000	M.BENZ	ARG.	120.000
4	Cambiar focos por unidad	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	15.000	M.BENZ	ARG.	120.000
5	Cambiar Conmutador de luces	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	10.000	M.BENZ	ARG.	120.000
6	Cambiar Tacometro RPM	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	400.000	M.BENZ	ARG.	80.000
7	Cambiar faro giro ambar	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	200.000	M.BENZ	ARG.	80.000
8	Cambiar Reloj marcador de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	150.000	M.BENZ	ARG.	80.000
9	Cambiar Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	100.000	M.BENZ	ARG.	80.000
10	Cambiar Caja de Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	70.000	M.BENZ	ARG.	180.000
11	Cambiar Motor de Arranque	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	500.000	M.BENZ	ARG.	180.000
12	Cambiar Motor Limpia parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	300.000	M.BENZ	ARG.	150.000
13	Cambiar solenoide o automático del arranque	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	100.000	M.BENZ	ARG.	220.000
14	Cambiar Brazo Limpia Parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	45.000	M.BENZ	ARG.	61.500
15	Cambiar Cosola con reloj	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	500.000	M.BENZ	ARG.	130.000
16	Cambiar bujías incandescentes c/u	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	15.000	M.BENZ	ARG.	110.000
17	Cambiar bulbo de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	40.000	M.BENZ	ARG.	100.000
18	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	100.000	M.BENZ	ARG.	200.000
19	Cambiar Alternador	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	450.000	M.BENZ	ARG.	300.000
20	Cambiar correa de alternador	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	30.000	M.BENZ	ARG.	150.000
9- SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO - Código de Catalogo:78180101-016										

Lic. Isidra Machado Troche
Director - D.U.O.C
Junta Municipal de Asunción

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAC N° 304.579/16 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE VEHICULO" PRIMERA PRORROGA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1- TALLER PICHI de Fidel Fernández			2- TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena		
MERCEDES BENZ SPRINTER Año 1.998										
ITEM	DESCRIPCION DE REPUESTOS ORIGINALES	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	200.000	M.BENZ	ARG.	324.000
2	Cambio de Condensador.	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	300.000	M.BENZ	ARG.	250.000
3	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	500.000	M.BENZ	ARG.	280.000
4	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	600.000	M.BENZ	ARG.	250.000
5	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	100.000	M.BENZ	ARG.	250.000
6	Compresor	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	900.000	M.BENZ	ARG.	500.000
7	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	100.000	M.BENZ	ARG.	120.000
8	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	100.000	M.BENZ	ARG.	50.000
9	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	200.000	M.BENZ	ARG.	80.000
10	Embrague de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	170.000	M.BENZ	ARG.	120.000
11	Mantenimiento de Compresor.	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	150.000	T.BALBUENA	PYA	100.000
10- SERVICIO DE: TAPICERIA Y ALFOMBRADO - Código de Catalogo:78180101-021										
1	Reparación de asientos y tapizados	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	1.000.000	T.BALBUENA	PYA	4.690.000
11- SERVICIO DE: CHAPERIA Y PINTURA EN GENERAL - Código de Catalogo:78180201-001										
1	Chapería	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	1.000.000	T.BALBUENA	PYA	5.000.000
2	Polarizados	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	500.000	T.BALBUENA	PYA	500.000
3	Reparación de puertas delanteras, costado y traseras	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	700.000	T.BALBUENA	PYA	1.450.000
4	Pintura	EVENTO	UNIDAD	1	Mercedes Benz	Brasil	1.000.000	T.BALBUENA	PYA	6.000.000
TOTAL GENERAL							40.138.000			27.013.200

*Monto mínimo	Gs. 50.000.000
*Monto máximo	Gs. 100.000.000

Lic. Isidra Machado Troche
Directora - D.U.O.C
Junta Municipal de Asunción