DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL — GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 50/2014
MANTENIMIENTO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH DEL AISP

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						EMPRESA 1
						CANTERO S.A.
Item	*Código de Catalogo*	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Cant.*	*Precio unitario*
Para vehiculo ARFF OSHKOSH-Diesel T-1.500 -Alfa No.2-Chapa No. EAA 275						
1	73152101-021	Manternimiento general del motor: cambio de aceite,cambio de filtro de aceite,cambio de aceite hidraulico, cambio de filtro de aceite hidraulico,cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	Unid.	Unid.	1	43.456.250
2	73152101-021	Aceite SAE 40-clasificación APICD-II-MIL-L 2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1,0% debe tener simbolo API service adecuados a motores de 2 tiempos Detroit Diesel.	Litros	Unid.	1	33.456.250
3	73152101-021	Filtro de aceite PART. No. LF3380	Unid.	Unid.	1	2.500.000
4	73152101-021	Filtro hidraulico PART No.HF6243	Unid.	Unid.	1	2.000.000
5	73152101-021	Filtro de combustible primario y secundario PART.No. LSF5740	Unid.	Unid.	1	2.000.000
6	73152101-021	Filtro Kit secador de aire PART. No. P26E834	Unid.	Unid.	1	2.500.000
7	73152101-021	Filtro de aire PART No. V250C128	Unid.	Unid.	1	1.500.000
8	73152101-021	Aceite hidraulico HIDROMATIC ATF.	Litros	Unid.	1	1.000.000
9	73152101-021	Reparación de generador de luz incorporado.	Unid.	Unid.	1	7.000.000
10	73152101-021	Cambio de manguera de alta presión de aceite, HOSE ASSY(NOT SOLD AS COMPLETE ASSEMBLY) PART. No.107766-U	Unid.	Unid.	1	6.500.000
11	73152101-021	Reflectores delantero derecho e izquierdo sellado nuevo	Unid.	Unid.	1	5.500.000
12	73152101-021	Bateria PART No. COM-8D-P	Unid.	Unid.	1	4.000.000
13	73152101-021	Valvula automatica PART No. L0702AAWR-DA	Unid.	Unid.	1	3.000.000
14	73152101-021	Valvula automatica PART No. B7106-046	Unid.	Unid.	1	3.000.000
15	73152101-021	Valvula automatica PART No. 1952210CSA/UR	Unid.	Unid.	1	3.000.000
16	73152101-021	Reparación completa de parte electrica.	Unid.	Unid.	1	25.000.000
17	73152101-021	Reparación del monitor inferior de parachoques PART No. 1252-7080-5 FEECON.	Unid.	Unid.	1	4.500.000
18	73152101-021	Reparación de acondicionador de aire.	Unid.	Unid.	1	11.000.000
19	73152101-021	Reparación con tapizado de los asientos.	Unid.	Unid.	1	2.500.000
20	73152101-021	Agua destilada	Litros	Unid.	1	500.000
21	73152101-021	Refrigerante para radiador.	Litros	Unid.	1	1.500.000
22	73152101-021	Reparación del cilindro de secado PART. No. N4244N HALDEX.	Unid.	Unid.	1	1.600.000
23	73152101-021	Cilindro a gas, Cylinder, gas PART. No. 1689360.	Unid.	Unid.	1	2.000.000
24	73152101-021	Drenaje y limpieza del tanque de combustible.	Unid.	Unid.	1	1.500.000
25	73152101-021	Reparacion con tapizado del techo.	Unid.	Unid.	1	1.600.000
26	73152101-021	Desmontaje y montaje de motor y puesta en funcionamiento.	Unid.	Unid.	1	25.000.000

Téc. AD. Juan J. Campuzano C.
Gerente de Operaciones
A.I.SP - DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL — GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 50/2014
MANTENIMIENTO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH DEL AISP

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						EMPRESA 1
						CANTERO S.A.
Item	*Código de Catalogo*	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Cant.*	*Precio unitario*
Para vehiculo ARFF OSHKOSH-Diesel T-1.500 -Alfa No.3-PNUD						
27	73152101-021	Manternimiento general del motor: cambio de aceite,cambio de filtro de aceite,cambio de aceite hidraulico, cambio de filtro de aceite hidraulico,cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	Unid.	Unid.	1	43.456.250
28	73152101-021	Aceite SAE 40-clasificación APICD-II-MIL-L 2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1,0% debe tener simbolo API service adecuados a motores de 2 tiempos Detroit Diesel. De preferencia made in usa.	Litro	Unid.	1	33.456.250
29	73152101-021	Filtro de aceite PART No. LF3380	Unid.	Unid.	1	2.500.000
30	73152101-021	Filtro hidraulico PART No. HF6243	Unid.	Unid.	1	2.000.000
31	73152101-021	Filtro de combustible PART No. FF5207	Unid.	Unid.	1	2.000.000
32	73152101-021	Filtro Kit de secador PART No. P26E834	Unid.	Unid.	1	2.500.000
33	73152101-021	Aceite hidraulico HIDROMATIC ATF.	Litros	Unid.	1	1.000.000
34	73152101-021	Reparación, chaperia y pintura de Guardabarro trasero lado izquierdo	Unid.	Unid.	1	3.000.000
35	73152101-021	Reparación de freno a aire	Unid.	Unid.	1	4.500.000
36	73152101-021	reparación de luces del tablero	Unid.	Unid.	1	2.300.000
37	73152101-021	Luces busca huella sellado nuevo	Unid.	Unid.	1	2.500.000
38	73152101-021	Faro delantero izquierdo sellado , nuevo	Unid.	Unid.	1	2.000.000
39	73152101-021	Filtro de aire PART No. B250C128.	Unid.	Unid.	1	1.500.000
40	73152101-021	Luces señaleros ambos lados sellados, nuevo	Unid.	Unid.	1	3.500.000
41	73152101-021	Luces busca huella ambos lado sellado, nuevo	Unid.	Unid.	1	5.500.000
42	73152101-021	Mantenimiento de torreta inferior y superior.	Unid.	Unid.	1	1.300.000
43	73152101-021	Luz de cabina sellado, nuevo	Unid.	Unid.	1	1.000.000
44	73152101-021	Luz auxiliar superior sellado, nuevo	Unid.	Unid.	1	1.600.000
45	73152101-021	Chaperia y pintura ,(marco superior primer compartimiento lado izquierdo del conductor)	Unid.	Unid.	1	1.400.000
46	73152101-021	Bateria PART No. COM-8DP	Unid.	Unid.	1	4.000.000
47	73152101-021	Valvula automatica PART No. LO702AAWR-DA	Unid.	Unid.	1	3.000.000
48	73152101-021	Valvula automatica PART No. B7106-046	Unid.	Unid.	1	3.000.000
49	73152101-021	Valvula automatica PART No. 1952210CSA/UR	Unid.	Unid.	1	3.000.000
50	73152101-021	Cambio de pica porte de la perciana del compartimiento lado izquierdo	Unid.	Unid.	1	1.300.000
51	73152101-021	Agua destilada	Litros	Unid.	1	500.000
52	73152101-021	Refrigerante para radiador	Litros	Unid.	1	1.500.000
53	73152101-021	Drenaje y limpieza del tanque de combustible.	Unid.	Unid.	1	1.500.000

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

Téc. AD. Juan F. Campuzano C.
Gerente de Operaciones
A.I.S.P - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL — GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 50/2014
MANTENIMIENTO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH DEL AISP

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						EMPRESA 1
						CANTERO S.A.
Item	*Código de Catalogo*	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Cant.*	*Precio unitario*
54	73152101-021	Reparación del cilindro de secado PART No. N4244N HALDEX.	Unid.	Unid.	1	1.600.000
55	73152101-021	Reparacion con tapizado de asientos.	Unid.	Unid.	1	2.500.000
56	73152101-021	Reparacion con tapizado del techo.	Unid.	Unid.	1	1.600.000
Para vehiculo ARFF OSHKOSH-Diesel T-1.500 -Alfa No.1-Chapa No. EAA 270						
57	73152101-021	Manternimiento general del motor: cambio de aceite,cambio de filtro de aceite,cambio de aceite hidraulico, cambio de filtro de aceite hidraulico,cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	Unid.	Unid.	1	43.456.250
58	73152101-021	Aceite SAE 40-clasificación APICD-II-MIL-L 2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1,0% debe tener simbolo API service adecuados a motores de 2 tiempos Detroit Diesel. De preferencia made in usa.	Litros	Unid.	1	33.456.250
59	73152101-021	Filtro de aceite PART. No. LF3380	Unid.	Unid.	1	2.500.000
60	73152101-021	Filtro hidraulico PART No.HF6243	Unid.	Unid.	1	2.000.000
61	73152101-021	Filtro de combustible primario y secundario PART.No. LSF5740	Unid.	Unid.	1	2.000.000
62	73152101-021	Filtro Kit secador de aire PART. No. P26E834	Unid.	Unid.	1	2.500.000
63	73152101-021	Filtro de aire PART No. V250C128	Unid.	Unid.	1	1.500.000
64	73152101-021	Aceite hidraulico HIDROMATIC ATF.	Litros	Unid.	1	1.000.000
65	73152101-021	Reparación del compartimiento posterior lado izquierdo del conductor, problema en la bisagra.	Unid.	Unid.	1	1.600.000
66	73152101-021	Cubierta sin camara medidas XZL24R21	Unid.	Unid.	1	10.000.000
67	73152101-021	Reparación, chaperia y pintura de Guardabarro trasero lado derecho	Unid.	Unid.	1	3.250.000
68	73152101-021	Faros delantero sellados nuevos	Unid.	Unid.	1	2.500.000
69	73152101-021	Reflectores delantero derecho e izquierdo sellado nuevo	Unid.	Unid.	1	5.500.000
70	73152101-021	Agua destilada	Litros	Unid.	1	500.000
71	73152101-021	Refrigerante para radiador	Litros	Unid.	1	1.500.000
72	73152101-021	Cilindro a gas,Cylinder, gas PART No. 1689360.	Unid.	Unid.	1	2.000.000
73	73152101-021	Mantenimiento del cilindro secado PART. No. N4244N-HALDEX	Unid.	Unid.	1	1.200.000
74	73152101-021	Drenaje y limpieza del tanque de combustible	Unid.	Unid.	1	1.500.000
75	73152101-021	Reparación del Acondicionador de aire	Unid.	Unid.	1	4.000.000
76	73152101-021	Reparación de bomba de agua de encastre	Unid.	Unid.	1	1.000.000
77	73152101-021	Reparación con tapizado de los asientos	Unid.	Unid.	1	2.500.000
78	73152101-021	Bateria PART: No. COM 8D-P	Unid.	Unid.	1	4.000.000
79	73152101-021	Valvula automatica PART No. B7106-046	Unid.	Unid.	1	3.000.000
80	73152101-021	Valvula automatica PART No. L0702AAWR-DA	Unid.	Unid.	1	3.000.000

Lic. Jorge Perez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

Téc. AD. Juan F. Campuzano C.
Gerente de Operaciones
A.I.S.P. - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 50/2014
MANTENIMIENTO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH DEL AISP

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						EMPRESA 1
						CANTERO S.A.
Item	*Código de Catalogo*	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Cant.*	*Precio unitario*
81	73152101-021	Valvula automatica PART No. 1952210CSA/UR	Unid.	Unid.	1	3.000.000
82	73152101-021	Reparación con tapizado del techo	Unid.	Unid.	1	1.500.000
		Para vehiculo ARFF OSHKOSH-Diesel STRIKE-3.000 -Alfa No.4 s/ CHAPA				
83	73152101-021	Manternimiento general del motor: cambio de aceite,cambio de filtro de aceite,cambio de aceite hidraulico, cambio de filtro de aceite hidraulico,cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	Unid.	Unid.	1	43.456.250
84	73152101-021	Aceite SAE-15W40, deberá cumplir con la clasificación ECF 1 para motores Caterpillar C-16 Diesel. De preferencia made in USA	Litros	Unid.	1	33.456.250
85	73152101-021	Aceite hidraulico ATF HIDROMATIC	Litros	Unid.	1	2.500.000
86	73152101-021	Filtro de aceite PART No. LFP670	Unid.	Unid.	1	2.000.000
87	73152101-021	Filtro de aceite hidraulico PART. No. BF5800	Unid.	Unid.	1	1.200.000
88	73152101-021	Filtro de combustible PART No. BF262	Unid.	Unid.	1	1.200.000
89	73152101-021	Filtro de aire	Unid.	Unid.	1	1.500.000
90	73152101-021	Filtro de secador de aire PART No. N4244N HALDEX	Unid.	Unid.	1	2.500.000
91	73152101-021	Reparación del boton automatico de la cabina de mando.	Unid.	Unid.	1	500.000
92	73152101-021	Reparación del boton de desempañador de espejo lateral.	Unid.	Unid.	1	500.000
93	73152101-021	Reparación del monitor de la camara de visión nocturna.	Unid.	Unid.	1	1.600.000
94	73152101-021	Luces rotativa trasera sellado, nuevo	Unid.	Unid.	1	2.000.000
95	73152101-021	Luces reflectores delanteros sellados, nuevo	Unid.	Unid.	1	5.000.000
96	73152101-021	Cubiertas sin camara medidas XZL 24 R21	Unid.	Unid.	1	10.000.000
97	73152101-021	Agua destilada	Litros	Unid.	1	500.000
98	73152101-021	refrigerante para radiador	Litros	Unid.	1	1.500.000
99	73152101-021	Bateria PART No.950CCA/190RC1556400-750CCA/180RC1407890	Unid.	Unid.	1	4.000.000
100	73152101-021	Valvula automatica PART No. LO702AAWR-DA	Unid.	Unid.	1	3.000.000
101	73152101-021	Valvula automatica PART NO. B7106-046	Unid.	Unid.	1	3.000.000
102	73152101-021	Valvula automatica PART No. 1958210CSA/UR	Unid.	Unid.	1	3.000.000
					Total	**600.000.000**

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Cormona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

Téc. AL. Juan J. Campisano C.
Gerente de Operaciones
ALSP - DINAC