MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 34 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION POR EXCEPCION Nº 02/2010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBALTOTERAPIA

Item	Código de Catalogo	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Unidad de Medida	Descripción	JACK FACK S. R. L.	
						Precio Unitario	Precio Total
1	**Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cobaltoterapia Marca Theratronics, modelo Phoenix, serie 144, con Código Patrimonial Nº 011- 027- 040 - 0155**						
1.1	73171602-001	6	6	Unidad	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN FORMA BIMESTRAL. DEBE INCLUIR MANO DE OBRA Y LO SIGUIENTE:* * Controlar el funcionamiento apropiado del encastre *Controlar funcionamiento apropiado de la Consolaen el temporizador de tratamiento * Controlar funcionamiento apropiado de controles de movimientos de la Consola y el control manual * Cuerpo: controlar correa de rotación del Gantry * Mesa: controlar tensión y desgaste de la correa de movimiento vertical de la mesa *Cuerpo y Cuello: Sistema de neumático, pruebas de pérdidas y funcionamiento correcto, incluyendo compresor y tanque, switch de baja presión, válvulas solenoides de aire y mangueras de aire, controlar el funcionamiento del gabinete de la fuente, incluyendo la función del indicador de encastreen la consola y mecanismo secundario de retorno. * Todos los engranajes de movimiento: lubricar e inspeccionar, cambiar aceite en todas las cajas de engranaje. * Cuello, perno de detención del gabinete de la fuente, controlar signos de desgaste. *Cuerpo en el contoactor K1, controlar desgaste de contacto, en el Slip Ring Assembly, inspeccionar y limpiar. * Cabezal, reel de cuerda del campo: inspeccionar cuerdas por signos de desgastes, asegurarse de que la cuerda esté con la tensión adecuada y que el reel trabaje suavemente. * Cable control de mano: controlar signos de desgastes. * Tornillos de retención de Gantry: controlar que el torque no sea inferior a 150 lb/pies * Revisión general, limpieza, ajustes, puesta en marcha y control de funcionamiento. Mantenimiento preventivo mano de obra (Bimestral - 6 visitas) para un año.	*9.350.000*	*56.100.000*
1.2	73171602-001	1	1	Unidad	Cambio de 1 (uno) Lampara Backpointer, 1 (uno) Lamparas Pilot intransit, 1 (uno) Luz de campo, 2 (dos) juegos carbones.- Provision y colocación	*6.930.000*	*6.930.000*
1.3	73171602-001	1	1	Unidad	Cambio de 1 (uno) Unidad Kit de mantenimiento del cilindro, incluido swicth de mando y consola (provision y colocación) este cambio deberá ser con Ingenieros de Fabrica.-	*63.250.000*	*63.250.000*
1.4	73171602-001	1	1	Unidad	Reparacion de chapería, tornería de camilla, ajustes mecanico de la camilla..-	*5.500.000*	*5.500.000*
					TOTAL		***131.780.000***

Lic. Judith C. Román
Administradora

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER · DIRECCION GENERAL

Dr. Héctor R. Dami Cañisá
Director General