Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección Nacional de la Patrulla Caminera
Asesoría Técnica

EVALUACION TECNICA
LLAMADO MOPC Nº 99/2018 CONTRATACION DIRECTA PARA LA DIRECCION NACIONAL PATRULLA CAMINERA CON ID Nº 353049

Disco para Servidor para la Patrulla Caminera

Características técnicas	Especificación requerida (Mínimas)	EXCELSIS S.A.C.I.G
Tipo de Disco	SAS-3; 2,5 pulgadas de 10.000 rpm como mínimo.	CUMPLE
Capacidad	1,2 TB como mínimo.	CUMPLE
Compatibilidad	Con equipos Oracle Server X5-2	CUMPLE
Soporte de Disco	El Disco deberá venir con su soporte para introducirlo dentro del sistema de almacenamiento.	CUMPLE
El oferente deberá contemplar la instalación de los Discos.		
Especificaciones Generales del Servicio Solicitado		CUMPLE
El alcance especificado en este documento está relacionado a la ampliación de discos en 2 (dos) equipos Oracle Server X5-2, 10 (diez) discos en cada equipo, con provisión de servicios de instalación, configuración, implementación y puesta en funcionamiento con los servicios y servidores virtuales existente, quedando disponible con el arreglo actual de discos que se tiene.		
Servicios que están incluidos en esta adquisición son:		CUMPLE
La instalación, configuración, implementación y puesta en funcionamiento en los 2 (dos) Servidores Oracle Server X5-2, que debe ser realizado por un Parther autorizado por Oracle Sun.		

Fue rrealizada la Evaluación Técnica de la oferta presentada en la Sección de Especificaciones Técnicas por la firma EXCELSIS S.A.C.I.G., comprobando y corroborando que las mismas CUMPLEN en todo con lo solicitado y establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
ASESORIA TECNICA

Ing. Pedro R. Insaurralde
Asesor Técnico
DNPC - MOPC