MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. Lòpez
Telefono (0786) 231130, Intendencia
email: municipalidaddepilar2010-2015@hotmail.com

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA REACONDICIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PILAR

LPN Nº 03/2015

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
Item	Cantidad	Unidad de Medida	codigo de catalogo	Descripción	CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L	CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L
1				**CAMBIO DE TECHO DE COLISEO DEPORTIVO**				
1.1	2.632	M2	72101601-001	Desmonte de Techo existente	30.000	15.000	78.960.000	39.480.000
1.2	2.632	M2	72131501-007	Techo de chapa tipo trapezoidal totalmente nuevo, incluyen todos los materiales necesarios para su correcta colocación	125.000	179.000	329.000.000	471.128.000
1.3	1	GL	72101603-001	Limpieza y Reparación de canaletas existentes	3.500.000	7.000.000	3.500.000	7.000.000
1.4	124	ML	72101603-001	Canaletas nuevas y bajadas de chapa (0,20 x 0,40)	66.000	85.000	8.184.000	10.540.000
2				**PISCINA NUEVA**				
2.1	21	M3	2131601-002	Excavación	28.000	18.500	588.000	388.500
2.2	6	M3	72131601-004	Base y Paredes de H°A°	1.700.000	1.850.000	10.200.000	11.100.000
2.3	46	M2	72131601-008	Revoque fino interior con hidrofugo	26.000	30.000	1.196.000	1.380.000
2.4	46	M2	72131601-012	Pintura de poros cerrados para piscinas a 4 manos	26.000	50.000	1.196.000	2.300.000
2.5	120	M3	72102905-001	Relleno y compactación (lado sur piscina con empastado en talud)	85.000	70.000	10.200.000	8.400.000
2.6	40	M2	72131601-009	Contrapiso de cascote	28.000	32.000	1.120.000	1.280.000
2.7	40	M2	72131701-023	Caminero perimetral de 1,50 de baldozón similar al existente	65.000	72.000	2.600.000	2.880.000
2.8	3	M3	72101703-004	Cordón perimetral de H° de 0,15 x 0,50 x 30ml	1.700.000	1.500.000	5.100.000	4.500.000
2.9	30	ML	72101903-001	Baranda metálica perimetral igual al existente con caños y malla metálica, incluye 2 portones de acceso	250.000	200.000	7.500.000	6.000.000
2.10	1	GL	72102304-002	Equipamiento completo de motor filtro cañerias y accesorios necesarios	7.500.000	30.000.000	7.500.000	30.000.000
3				**ANFITEATRO**				
3.1	321	M2	72101703-013	Reparación y recapado alisado a maquina	21.000	75.000	6.741.000	24.075.000
3.2	6	UN	72131601-002	Mastiles Nuevos con puntera y riel para soga	620.000	750.000	3.720.000	4.500.000
3.3	47	M2	72131601-012	Pintura al latex	18.000	18.500	846.000	869.500
3.4	10	ML	72101903-001	Rejillas Metálicas de 0,60	200.000	185.000	2.000.000	1.850.000
4				**REPARACIÓN DE PISCINAS EXISTENTES**				
4.1	550	M2	72101607-9999	Desmonte de azulejos existentes - Piscina Olimpica	22.000	15.000	12.100.000	8.250.000
4.2	550	M2	72131601-008	Revoque fino interior con hidrofugo - Piscina Olimpica	26.000	30.000	14.300.000	16.500.000
4.3	550	M2	72131601-012	Pintura de poros cerrados para piscinas a 2 manos - Piscina Olimpica	26.000	35.000	14.300.000	19.250.000
4.4	85	M2	72131601-012	Reparación y pintura de graderias - Piscina Olimpica	21.000	18.500	1.785.000	1.572.500
4.5	110	M2	72101607-012	Desmonte de azulejos existentes - Piscina Niños	22.000	15.000	2.420.000	1.650.000
4.6	110	M2	72131601-008	Revoque fino interior con hidrofugo - Piscina Niños	26.000	30.000	2.860.000	3.300.000

MUNICIPALIDAD DE PILAR · DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DE PILAR · U.O.C.

5				**PINTURA INTERIOR Y REPARACIONES VARIAS COLISEO**				
5.1	1.500	M2	72131601-012	Pintura de Graderias sintetico	21.000	22.000	31.500.000	33.000.000
5.2	1	GL	72101903-001	Reparación de Barandas y reposición de faltantes	4.500.000	2.800.000	4.500.000	2.800.000
5.3	380	ML	72102402-001	Pintura de Barandas	15.000	17.000	5.700.000	6.460.000
5.4	700	M2	72102402-001	Pintura al latex de paredes y columnas - detrás de graderias	18.000	18.500	12.600.000	12.950.000
5.5	224	M2	72102402-001	Pintura al latex de paredes y columnas - detrás de arcos	18.000	18.500	4.032.000	4.144.000
5.6	400	M2	72102402-001	Pintura al latex de paredes y columnas - detrás de arcos sobre losa interior	18.000	18.500	7.200.000	7.400.000
5.7	208	M2	72102402-001	Pintura sintetica de parte metálica tras los arcos sobre losa (lado interior) incluye reparaciones para el buen	21.000	22.000	4.368.000	4.576.000
5.8	160	M2	72102402-001	Pintura sintetica de parte metálica laterales	21.000	22.000	3.360.000	3.520.000
5.9	90	M2	72102402-001	Reparación y Pintura de portónes tras los arcos	45.000	75.000	4.050.000	6.750.000
5.10	100	M2	72102402-001	Reparación de aberturas metálica, cambio de partes oxidadas o dobladas	40.000	115.000	4.000.000	11.500.000
5.11	196	M2	72102402-001	Pintura sintetica de parte metálica fija superior tras los arcos	21.000	22.000	4.116.000	4.312.000
5.12	350	M2	72102401-002	Pintura al latex en paredes y techo en pasillos de acceso público	18.000	18.500	6.300.000	6.475.000
5.13	350	M2	72102401-002	Pintura al latex en paredes y techo en pasillos de acceso jugadores	18.000	18.500	6.300.000	6.475.000
5.14	150	M2	72102401-002	Pintura de paredes en boleterias y baños	18.000	18.500	2.700.000	2.775.000
5.15	50	M2	72102401-002	Reparación de Azulejos en baños	85.000	80.000	4.250.000	4.000.000
5.16	20	M2	72131601-009	Reposición de piso calcáreo en baños y boleterias	65.000	80.000	1.300.000	1.600.000
5.17	32	UN	7210131601-011	Artefactos sanitarios nuevos (cambio de inodoros con sisternas, lavatorios, mingitorios) inccluyen espejos sobre lavatorios	250.000	300.000	8.000.000	9.600.000
5.18	50	BOCAS	72102201-002	Instalación Electrica en baños, boleterias, pasillos de acceso público, jugadores y sectores de circulación sobre graderias y losa tras los arcos	190.000	200.000	9.500.000	10.000.000
5.19	20	UN		Reparación y pintura de puertas de baños y boleterias	150.000	250.000	3.000.000	5.000.000
5.20	12	UN	72102602-001	Puertas de chapa doblada nueva para sector de acceso público y jugadores	700.000	800.000	8.400.000	9.600.000
5.21	2	UN	72131601-998	Malla tejido detrás de los arcos	5.500.000	3.500.000	11.000.000	7.000.000
5.22	2	UN	72131601-998	Redes para arcos	1.200.000	220.000	2.400.000	440.000
6				**PINTURA FACHADA LADO NORTE EXTERNA COLISEO**				
6.1	440	M2	72102401-001	Pintura al latex en paredes, columnas y losa	18.000	18.500	7.920.000	8.140.000
6.2	104	M2	72102401-001	Pintura sintetica de parte metálica rebatible incluye reparaciones para el buen funcionamiento	21.000	50.000	2.184.000	5.200.000
6.3	98	M2	72102401-001	Pintura sintetica de parte metálica fija	21.000	22.000	2.058.000	2.156.000
6.4	38	M2	72102401-001	Pintura sintetica de portones metálicos	21.000	22.000	798.000	836.000
7				**PINTURA FACHADA LADO SUR EXTERNA COLISEO**				
7.1	440	M2	72102401-002	Pintura al latex en paredes, columnas y losa	18.000	18.500	7.920.000	8.140.000
7.2	104	M2	72102401-003	Pintura sintetica de parte metálica rebatible incluye reparaciones para el buen funcionamiento	21.000	50.000	2.184.000	5.200.000
7.3	98	M2	72102401-003	Pintura sintetica de parte metálica fija	21.000	22.000	2.058.000	2.156.000

MUNICIPALIDAD DE PILAR DIRECCION DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DE PILAR

7.4	38	M2	72102401-003	Pintura sintetica de portones metálicos	21.000	22.000	798.000	836.000
8				**PINTURA Y REPARACIONES VARIAS COLISEO LADO ESTE**				
8.1	20	M2	72101607-003	Reparación de grietas en paredes	30.000	25.000	600.000	500.000
8.2	400	M2	72102401-002	Pintura al latex en paredes, gradas y canteros de acceso a boleterias	18.000	18.500	7.200.000	7.400.000
8.3	140	M2	72102401-003	Pintura sintetica de parte metálica y barandas	21.000	22.000	2.940.000	3.080.000
8.4	28	UN	72102201-003	Faroles ornamentales por cada columna con focos e instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento	120.000	500.000	3.360.000	14.000.000
8.5	28	UN	72131601-012	Pintura al latex de columnas de camineros de acceso	18.000	50.000	504.000	1.400.000
8.6	50	M2	72102508-001	Reparaciones varias de piso tipo baldozón	65.000	75.000	3.250.000	3.750.000
8.7	330	M2	72131601-012	Pintura al latex de pergolado de H°	18.000	18.500	5.940.000	6.105.000
9				**PINTURA FACHADA LADO OESTE EXTERNA COLISEO**				
9.1	120	M2	72102401-002	Pintura al latex en paredes, columnas	18.000	18.500	2.160.000	2.220.000
9.2	200	M2	72102401-003	Pintura sintetica de parte metálica fija	21.000	22.000	4.200.000	4.400.000
10				**PISTA DEPORTIVA EXTERIOR**				
10.1	2	UN	72131601-998	Redes para arcos	1.200.000	220.000	2.400.000	440.000
10.2	1	GL	72131601-998	Pintura y marcación de la cancha	2.500.000	750.000	2.500.000	750.000
10.3	8	UN	72102201-9998	Alumbrado en pista con proyectores de 400 (2 por cada columnas existentes) con todos los materiales necesarios para su correcto funcionamiento	950.000	900.000	7.600.000	7.200.000
11				**ACCESO PRINCIPAL AL POLIDEPORTIVO**				
11.1	140	M2	72102401-002	Pintura de Paredes de color ceramico	21.000	18.500	2.940.000	2.590.000
11.2	20	M2	72102401-002	Reparaciones varias de alisado de cemento	21.000	70.000	420.000	1.400.000
11.3	30	M2	72131601-009	Colocación de piso baldozón en caminero de paso existente, incluye contrapiso	88.000	75.000	2.640.000	2.250.000
11.4	350	M2	72131601-009	Reparaciones varias de piso tipo baldozón	65.000	75.000	22.750.000	26.250.000
12				**SETOR DE SALÓN DE EVENTOS**				
12.1	2.000	M2	72102401-002	Reparación y Pintura al latex de paredes interior y exterior en el sector de salón de eventos	26.000	18.500	52.000.000	37.000.000
12.2	50	M2	72102508-001	Reposición de piso calcáreo	65.000	55.000	3.250.000	2.750.000
				TOTAL IVA INCLUIDO			**831.926.000**	**998.569.500**

MUNICIPALIDAD DE PILAR U.O.C.

Sr. Alberto Silva Benitez
Director UOC

MUNICIPALIDAD DE PILAR DIRECCION DE ADMINISTRACION

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administracion y Finanzas