CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - PROCESO PARA MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE (2° LLAMADO) - ID N° 341.961

N° ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICO*	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FRIOTEXS G SRL		S PAZOS - SERVICIO TECNICO		TECNO FRIO		D.A. SERVICE REFRIGERACION	
					PRECIO UNITARO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)	PRECIO UNITARO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)	PRECIO UNITARO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)	PRECIO UNITARO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido
1	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador Aire Tipo Split de 9.000 BTU**				**1.420.000**		**915.000**		**1.230.000**		**815.000**
1.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 9.000 BTU	UNID.	1	120.000	120.000	150.000	150.000	50.000	50.000	125.000	125.000
1.2		Cambio de Motor Compresor de 9.000 BTU	UNID.	1	550.000	550.000	330.000	330.000	400.000	400.000	300.000	300.000
1.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	170.000	170.000	110.000	110.000	200.000	200.000	60.000	60.000
1.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	60.000	60.000	11.000	11.000	50.000	50.000	130.000	130.000
1.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	60.000	60.000	11.000	11.000	50.000	50.000	130.000	130.000
1.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 9.000 BTU	UNID.	1	200.000	200.000	15.000	15.000	120.000	120.000	5.000	5.000
1.7		Provisión y cambio de valvula inversora de 9.000 BTU	UNID.	1	70.000	70.000	25.000	25.000	100.000	100.000	5.000	5.000
1.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 9.000 BTU	UNID.	1	40.000	40.000	88.000	88.000	100.000	100.000	50.000	50.000
1.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 9.000 BTU	UNID.	1	100.000	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000	5.000	5.000
1.10		Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina y/o ventilador del condensador de 9.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	25.000	25.000	60.000	60.000	5.000	5.000
2	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador Aire Tipo Split de 12.000 BTU**				**1.420.000**		**915.000**		**1.460.000**		**815.000**
2.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 12.000 BTU	UNID.	1	120.000	120.000	150.000	150.000	100.000	100.000	125.000	125.000
2.2		Cambio de Motor Compresor de 12.000 BTU	UNID.	1	550.000	550.000	330.000	330.000	500.000	500.000	300.000	300.000
2.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	170.000	170.000	110.000	110.000	200.000	200.000	60.000	60.000
2.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	60.000	60.000	11.000	11.000	50.000	50.000	130.000	130.000
2.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	60.000	60.000	11.000	11.000	50.000	50.000	130.000	130.000
2.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 12.000 BTU	UNID.	1	200.000	200.000	15.000	15.000	160.000	160.000	5.000	5.000
2.7		Provisión y cambio de valvula inversora de 12.000 BTU	UNID.	1	70.000	70.000	25.000	25.000	120.000	120.000	5.000	5.000
2.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 12.000 BTU	UNID.	1	40.000	40.000	88.000	88.000	100.000	100.000	50.000	50.000
2.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 12.000 BTU	UNID.	1	100.000	100.000	150.000	150.000	120.000	120.000	5.000	5.000
2.10		Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina y/o ventilador del condensador de 12.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	25.000	25.000	60.000	60.000	5.000	5.000
3	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18.000 BTU**				**1.630.000**		**915.000**		**1.610.000**		**935.000**
3.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 18.000 BTU	UNID.	1	120.000	120.000	150.000	150.000	100.000	100.000	125.000	125.000
3.2		Cambio de Motor Compresor de 18.000 BTU	UNID.	1	750.000	750.000	330.000	330.000	650.000	650.000	400.000	400.000
3.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	170.000	170.000	110.000	110.000	200.000	200.000	80.000	80.000
3.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	60.000	60.000	11.000	11.000	50.000	50.000	130.000	130.000
3.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	60.000	60.000	11.000	11.000	50.000	50.000	130.000	130.000
3.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 18.000 BTU	UNID.	1	200.000	200.000	15.000	15.000	160.000	160.000	5.000	5.000
3.7		Provisión y cambio de valvula inversora de 18.000 BTU	UNID.	1	70.000	70.000	25.000	25.000	120.000	120.000	5.000	5.000
3.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 18.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	88.000	88.000	100.000	100.000	50.000	50.000
3.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 18.000 BTU	UNID.	1	100.000	100.000	150.000	150.000	120.000	120.000	5.000	5.000
3.10		Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina y/o ventilador del condensador de 18.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	25.000	25.000	60.000	60.000	5.000	5.000
4	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24.000 BTU**				**1.900.000**		**1.450.000**		**1.880.000**		**1.375.000**
4.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 24.000 BTU	UNID.	1	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	125.000	125.000
4.2		Cambio de Motor Compresor de 24.000 BTU	UNID.	1	800.000	800.000	650.000	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4.3		Provision y carga de gas refrigerante	UNID.	1	200.000	200.000	110.000	110.000	200.000	200.000	90.000	90.000
4.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	80.000	80.000	11.000	11.000	50.000	50.000	130.000	130.000
4.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	80.000	80.000	11.000	11.000	50.000	50.000	130.000	130.000
4.6		Provision y cambio de placa electronica del Split de 24.000 BTU	UNID.	1	220.000	220.000	120.000	120.000	180.000	180.000	5.000	5.000
4.7		Provision y cambio de valvula inversora de 24.000 BTU	UNID.	1	70.000	70.000	25.000	25.000	120.000	120.000	5.000	5.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION U.O.C.
SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

4.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 24.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	88.000	88.000	100.000	100.000	50.000	50.000
4.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 24.000 BTU	UNID.	1	100.000	100.000	150.000	150.000	120.000	120.000	5.000	5.000
4.10		Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina y/o ventilador del condensador de 24.000 BTU	UNID.	1	100.000	100.000	25.000	25.000	60.000	60.000	5.000	5.000
4.11		Provisión y cambio de contactor de 24.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	110.000	110.000	100.000	100.000	30.000	30.000
5	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36.000 BTU**				**3.080.000**		**1.970.000**		**2.350.000**		**2.525.000**
5.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 36.000 BTU	UNID.	1	150.000	150.000	220.000	220.000	120.000	120.000	250.000	250.000
5.2		Cambio de Motor Compresor de 36.000 BTU	UNID.	1	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.700.000	1.700.000
5.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	300.000	300.000	110.000	110.000	300.000	300.000	120.000	120.000
5.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	80.000	80.000	11.000	11.000	50.000	50.000	155.000	155.000
5.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	80.000	80.000	11.000	11.000	50.000	50.000	155.000	155.000
5.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 36.000 BTU	UNID.	1	250.000	250.000	120.000	120.000	190.000	190.000	5.000	5.000
5.7		Provisión y cambio de sensores de temperatura de 9.000 a 36.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	25.000	25.000	80.000	80.000	20.000	20.000
5.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 36.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	88.000	88.000	100.000	100.000	80.000	80.000
5.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 36.000 BTU	UNID.	1	250.000	250.000	150.000	150.000	120.000	120.000	5.000	5.000
5.10		Provisión y cambio de valvula inversora de 36.000 BTU	UNID.	1	250.000	250.000	25.000	25.000	140.000	140.000	5.000	5.000
5.11		Provisión y cambio de contactor de 36.000 BTU	UNID.	1	120.000	120.000	110.000	110.000	100.000	100.000	30.000	30.000
6	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Ventana de 9.000 BTU**				**1.100.000**		**696.000**		**920.000**		**580.000**
6.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados tipo ventana de 9.000 BTU	UNID.	1	120.000	120.000	110.000	110.000	70.000	70.000	125.000	125.000
6.2		Cambio de Motor Compresor de 9.000 BTU	UNID.	1	550.000	550.000	330.000	330.000	400.000	400.000	300.000	300.000
6.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	170.000	170.000	110.000	110.000	100.000	100.000	90.000	90.000
6.4		Provisión y cambio de valvula inversora de 9.000 BTU	UNID.	1	70.000	70.000	11.000	11.000	100.000	100.000	5.000	5.000
6.5		Provisión y cambio de capacitor de marcha del comprensor de ventana de 9.000 BTU	UNID.	1	40.000	40.000	55.000	55.000	100.000	100.000	50.000	50.000
6.6		Provisión y cambio de ventilador de 9.000 BTU	UNID.	1	100.000	100.000	55.000	55.000	100.000	100.000	5.000	5.000
6.7		Provisión y cambio de capacitor de marcha de ventilador de 9.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	25.000	25.000	50.000	50.000	5.000	5.000
7	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Ventana de 12.000 BTU**				**1.100.000**		**696.000**		**1.050.000**		**580.000**
7.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados tipo ventana de 12.000 BTU	UNID.	1	120.000	120.000	110.000	110.000	100.000	100.000	125.000	125.000
7.2		Cambio de Motor Compresor de 12.000 BTU	UNID.	1	550.000	550.000	330.000	330.000	500.000	500.000	300.000	300.000
7.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	170.000	170.000	110.000	110.000	100.000	100.000	90.000	90.000
7.4		Provisión y cambio de valvula inversora de 12.000 BTU	UNID.	1	70.000	70.000	11.000	11.000	100.000	100.000	5.000	5.000
7.5		Provisión y cambio de capacitor de marcha del comprensor de ventana de 12.000 BTU	UNID.	1	40.000	40.000	55.000	55.000	100.000	100.000	50.000	50.000
7.6		Provisión y cambio de ventilador de 12.000 BTU	UNID.	1	100.000	100.000	55.000	55.000	100.000	100.000	5.000	5.000
7.7		Provisión y cambio de capacitor de marcha de ventilador de 12.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	25.000	25.000	50.000	50.000	5.000	5.000
8	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Ventana de 18.000 BTU**				**1.260.000**		**696.000**		**1.300.000**		**680.000**
8.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados tipo ventana de 18.000 BTU	UNID.	1	120.000	120.000	110.000	110.000	100.000	100.000	125.000	125.000
8.2		Cambio de Motor Compresor de 18.000 BTU	UNID.	1	700.000	700.000	330.000	330.000	650.000	650.000	400.000	400.000
8.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	170.000	170.000	110.000	110.000	200.000	200.000	90.000	90.000
8.4		Provisión y cambio de valvula inversora de 18.000 BTU	UNID.	1	70.000	70.000	11.000	11.000	100.000	100.000	5.000	5.000
8.5		Provisión y cambio de capacitor de marcha del comprensor de ventana de 18.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	55.000	55.000	100.000	100.000	50.000	50.000
8.6		Provisión y cambio de ventilador de 18.000 BTU	UNID.	1	100.000	100.000	55.000	55.000	100.000	100.000	5.000	5.000
8.7		Provisión y cambio de capacitor de marcha de ventilador de 18.00 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	25.000	25.000	50.000	50.000	5.000	5.000

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION U.O.C.
SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

9	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Ventana de 24.000 BTU**				**1.450.000**		**1.016.000**		**1.500.000**		**780.000**	
9.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados tipo ventana de 24.000 BTU	UNID.	1	150.000	150.000	110.000	110.000	100.000	100.000	125.000	125.000	
9.2		Cambio de Motor Compresor de 24.000 BTU	UNID.	1	800.000	800.000	650.000	650.000	850.000	850.000	500.000	500.000	
9.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	200.000	200.000	110.000	110.000	200.000	200.000	90.000	90.000	
9.4		Provisión y cambio de valvula inversora de 24.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	11.000	11.000	100.000	100.000	5.000	5.000	
9.5		Provisión y cambio de capacitor de marcha del comprensor de ventana de 24.000 BTU	UNID.	1	100.000	100.000	55.000	55.000	100.000	100.000	50.000	50.000	
9.6		Provisión y cambio de ventilador de 24.000 BTU	UNID.	1	100.000	100.000	55.000	55.000	100.000	100.000	5.000	5.000	
9.7		Provisión y cambio de capacitor de marcha de ventilador de 24.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	25.000	25.000	50.000	50.000	5.000	5.000	
		Precio Total				**14.360.000**		**9.269.000**		**13.300.000**		**9.085.000**	

					SERVICIO TECNICO JC		FRIO UNIVERSAL SRL		FYA SERVICIOS DE INGENIERIA		CONFORTEC SRL	
1	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador Aire Tipo Split de 9.000 BTU**				**865.000**		**1.155.000**		**1.153.037**		**1.485.000**
1.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 9.000 BTU	UNID.	1	90.000	90.000	200.000	200.000	88.025	88.025	120.000	120.000
1.2		Cambio de Motor Compresor de 9.000 BTU	UNID.	1	300.000	300.000	600.000	600.000	308.000	308.000	500.000	500.000
1.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	70.000	70.000	50.000	50.000	250.771	250.771	80.000	80.000
1.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	60.000	60.000	50.000	50.000	41.113	41.113	120.000	120.000
1.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	60.000	60.000	50.000	50.000	41.113	41.113	120.000	120.000
1.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 9.000 BTU	UNID.	1	80.000	80.000	50.000	50.000	106.077	106.077	150.000	150.000
1.7		Provisión y cambio de valvula inversora de 9.000 BTU	UNID.	1	40.000	40.000	30.000	30.000	84.196	84.196	80.000	80.000
1.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 9.000 BTU	UNID.	1	80.000	80.000	20.000	20.000	73.893	73.893	55.000	55.000
1.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 9.000 BTU	UNID.	1	60.000	60.000	100.000	100.000	106.746	106.746	180.000	180.000
1.10		Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina y/o ventilador del condensador de 9.000 BTU	UNID.	1	25.000	25.000	5.000	5.000	53.103	53.103	80.000	80.000
2	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador Aire Tipo Split de 12.000 BTU**				**1.415.000**		**1.205.000**		**1.447.928**		**1.615.000**
2.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 12.000 BTU	UNID.	1	110.000	110.000	250.000	250.000	110.775	110.775	100.000	100.000
2.2		Cambio de Motor Compresor de 12.000 BTU	UNID.	1	330.000	330.000	600.000	600.000	363.000	363.000	650.000	650.000
2.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	540.000	540.000	50.000	50.000	330.000	330.000	80.000	80.000
2.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	50.000	50.000	50.000	50.000	249.859	249.859	120.000	120.000
2.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	50.000	50.000	50.000	50.000	41.334	41.334	120.000	120.000
2.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 12.000 BTU	UNID.	1	100.000	100.000	50.000	50.000	41.334	41.334	150.000	150.000
2.7		Provisión y cambio de valvula inversora de 12.000 BTU	UNID.	1	40.000	40.000	30.000	30.000	108.092	108.092	80.000	80.000
2.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 12.000 BTU	UNID.	1	110.000	110.000	20.000	20.000	79.625	79.625	55.000	55.000
2.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 12.000 BTU	UNID.	1	60.000	60.000	100.000	100.000	78.134	78.134	180.000	180.000
2.10		Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina y/o ventilador del condensador de 12.000 BTU	UNID.	1	25.000	25.000	5.000	5.000	45.775	45.775	80.000	80.000
3	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18.000 BTU**				**1.385.000**		**1.205.000**		**1.115.528**		**1.520.000**
3.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 18.000 BTU	UNID.	1	150.000	150.000	250.000	250.000	112.933	112.933	100.000	100.000
3.2		Cambio de Motor Compresor de 18.000 BTU	UNID.	1	580.000	580.000	600.000	600.000	446.667	446.667	600.000	600.000
3.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	130.000	130.000	50.000	50.000	72.367	72.367	80.000	80.000
3.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	60.000	60.000	50.000	50.000	44.459	44.459	100.000	100.000
3.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	60.000	60.000	50.000	50.000	44.459	44.459	100.000	100.000
3.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 18.000 BTU	UNID.	1	130.000	130.000	50.000	50.000	112.384	112.384	150.000	150.000
3.7		Provisión y cambio de valvula inversora de 18.000 BTU	UNID.	1	40.000	40.000	30.000	30.000	82.250	82.250	80.000	80.000
3.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 18.000 BTU	UNID.	1	120.000	120.000	20.000	20.000	52.850	52.850	50.000	50.000
3.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 18.000 BTU	UNID.	1	80.000	80.000	100.000	100.000	100.667	100.667	180.000	180.000
3.10		Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina y/o ventilador del condensador de 18.000 BTU	UNID.	1	35.000	35.000	5.000	5.000	46.492	46.492	80.000	80.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * DIRECCION U.O.C. * SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

4	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24.000 BTU**				**1.705.000**		**1.305.000**		**1.512.026**		**1.890.000**
4.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 24.000 BTU	UNID.	1	180.000	180.000	300.000	300.000	131.227	131.227	110.000	110.000
4.2		Cambio de Motor Compresor de 24.000 BTU	UNID.	1	790.000	790.000	600.000	600.000	605.000	605.000	850.000	850.000
4.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	130.000	130.000	50.000	50.000	93.854	93.854	100.000	100.000
4.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	60.000	60.000	50.000	50.000	55.092	55.092	110.000	110.000
4.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	70.000	70.000	50.000	50.000	56.925	56.925	110.000	110.000
4.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 24.000 BTU	UNID.	1	130.000	130.000	50.000	50.000	120.743	120.743	150.000	150.000
4.7		Provisión y cambio de valvula inversora de 24.000 BTU	UNID.	1	40.000	40.000	30.000	30.000	96.754	96.754	80.000	80.000
4.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 24.000 BTU	UNID.	1	120.000	120.000	20.000	20.000	96.461	96.461	50.000	50.000
4.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 24.000 BTU	UNID.	1	80.000	80.000	100.000	100.000	120.872	120.872	180.000	180.000
4.10		Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina y/o ventilador del condensador de 24.000 BTU	UNID.	1	35.000	35.000	5.000	5.000	63.543	63.543	80.000	80.000
4.11		Provisión y cambio de contactor de 24.000 BTU	UNID.	1	70.000	70.000	50.000	50.000	71.555	71.555	70.000	70.000
5	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36.000 BTU**				**1.835.000**		**1.940.000**		**1.794.121**		**2.470.000**
5.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 36.000 BTU	UNID.	1	200.000	200.000	300.000	300.000	141.234	141.234	150.000	150.000
5.2		Cambio de Motor Compresor de 36.000 BTU	UNID.	1	780.000	780.000	950.000	950.000	751.667	751.667	1.100.000	1.100.000
5.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	180.000	180.000	50.000	50.000	107.717	107.717	150.000	150.000
5.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	70.000	70.000	50.000	50.000	55.917	55.917	150.000	150.000
5.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	80.000	80.000	50.000	50.000	57.584	57.584	150.000	150.000
5.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 36.000 BTU	UNID.	1	130.000	130.000	80.000	80.000	133.234	133.234	170.000	170.000
5.7		Provisión y cambio de sensores de temperatura de 9.000 a 36.000 BTU	UNID.	1	25.000	25.000	100.000	100.000	43.767	43.767	100.000	100.000
5.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 36.000 BTU	UNID.	1	40.000	40.000	50.000	50.000	72.200	72.200	100.000	100.000
5.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 36.000 BTU	UNID.	1	200.000	200.000	200.000	200.000	245.092	245.092	180.000	180.000
5.10		Provisión y cambio de valvula inversora de 36.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	10.000	10.000	105.792	105.792	110.000	110.000
5.11		Provisión y cambio de contactor de 36.000 BTU	UNID.	1	80.000	80.000	100.000	100.000	79.917	79.917	110.000	110.000
6	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Ventana de 9.000 BTU**				**610.000**		**1.115.000**		**655.215**		**890.000**
6.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados tipo ventana de 9.000 BTU	UNID.	1	60.000	60.000	300.000	300.000	74.912	74.912	100.000	100.000
6.2		Cambio de Motor Compresor de 9.000 BTU	UNID.	1	320.000	320.000	600.000	600.000	278.334	278.334	350.000	350.000
6.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	70.000	70.000	50.000	50.000	60.834	60.834	80.000	80.000
6.4		Provisión y cambio de valvula inversora de 9.000 BTU	UNID.	1	40.000	40.000	40.000	40.000	54.209	54.209	70.000	70.000
6.5		Provisión y cambio de capacitor de marcha del comprensor de ventana de 9.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	20.000	20.000	58.884	58.884	55.000	55.000
6.6		Provisión y cambio de ventilador de 9.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	100.000	100.000	89.675	89.675	155.000	155.000
6.7		Provisión y cambio de capacitor de marcha de ventilador de 9.000 BTU	UNID.	1	20.000	20.000	5.000	5.000	38.367	38.367	80.000	80.000
7	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Ventana de 12.000 BTU**				**880.000**		**1.115.000**		**796.313**		**1.075.000**
7.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados tipo ventana de 12.000 BTU	UNID.	1	140.000	140.000	300.000	300.000	109.328	109.328	80.000	80.000
7.2		Cambio de Motor Compresor de 12.000 BTU	UNID.	1	450.000	450.000	600.000	600.000	350.000	350.000	600.000	600.000
7.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	90.000	90.000	50.000	50.000	76.684	76.684	80.000	80.000
7.4		Provisión y cambio de valvula inversora de 12.000 BTU	UNID.	1	40.000	40.000	40.000	40.000	68.375	68.375	80.000	80.000
7.5		Provisión y cambio de capacitor de marcha del comprensor de ventana de 12.000 BTU	UNID.	1	80.000	80.000	20.000	20.000	64.884	64.884	45.000	45.000
7.6		Provisión y cambio de ventilador de 12.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	100.000	100.000	86.342	86.342	140.000	140.000
7.7		Provisión y cambio de capacitor de marcha de ventilador de 12.000 BTU	UNID.	1	30.000	30.000	5.000	5.000	40.700	40.700	50.000	50.000
8	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Ventana de 18.000 BTU**				**1.030.000**		**1.115.000**		**859.973**		**1.160.000**
8.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados tipo ventana de 18.000 BTU	UNID.	1	140.000	140.000	300.000	300.000	110.530	110.530	100.000	100.000
8.2		Cambio de Motor Compresor de 18.000 BTU	UNID.	1	580.000	580.000	600.000	600.000	397.650	397.650	600.000	600.000
8.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	100.000	100.000	50.000	50.000	78.092	78.092	80.000	80.000
8.4		Provisión y cambio de valvula inversora de 18.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	40.000	40.000	73.792	73.792	80.000	80.000
8.5		Provisión y cambio de capacitor de marcha del comprensor de ventana de 18.000 BTU	UNID.	1	80.000	80.000	20.000	20.000	62.667	62.667	50.000	50.000
8.6		Provisión y cambio de ventilador de 18.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	100.000	100.000	95.267	95.267	170.000	170.000
8.7		Provisión y cambio de capacitor de marcha de ventilador de 18.00 BTU	UNID.	1	30.000	30.000	5.000	5.000	41.975	41.975	80.000	80.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN U.O.C. SECRETARÍA NACIONAL ANTIDROGAS

9	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Ventana de 24.000 BTU**				**1.100.000**		**1.115.000**		**1.005.080**		**1.360.000**
9.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados tipo ventana de 24.000 BTU	UNID.	1	160.000	160.000	300.000	300.000	132.146	132.146	110.000	110.000
9.2		Cambio de Motor Compresor de 24.000 BTU	UNID.	1	630.000	630.000	600.000	600.000	489.117	489.117	750.000	750.000
9.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	100.000	100.000	50.000	50.000	80.050	80.050	100.000	100.000
9.4		Provisión y cambio de valvula inversora de 24.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	40.000	40.000	82.125	82.125	90.000	90.000
9.5		Provisión y cambio de capacitor de marcha del comprensor de ventana de 24.000 BTU	UNID.	1	80.000	80.000	20.000	20.000	72.692	72.692	50.000	50.000
9.6		Provisión y cambio de ventilador de 24.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000	100.000	100.000	98.350	98.350	180.000	180.000
9.7		Provisión y cambio de capacitor de marcha de ventilador de 24.000 BTU	UNID.	1	30.000	30.000	5.000	5.000	50.600	50.600	80.000	80.000
Precio Total						**10.825.000**		**11.270.000**		**10.339.221**		**13.465.000**

					TALLER BALBUENA		VIS S.R.L.		RV SERVICE		EN OBRAS - SERVICIOS	
1	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador Aire Tipo Split de 9.000 BTU**				**1.475.407**		**1.660.000**		**1.475.000**		**1.723.450**
1.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 9.000 BTU	UNID.	1	88.025	88.025	220.000	220.000	88.000	88.000	88.050	88.050
1.2		Cambio de Motor Compresor de 9.000 BTU	UNID.	1	392.000	392.000	500.000	500.000	392.000	392.000	450.000	450.000
1.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	351.079	351.079	100.000	100.000	351.000	351.000	351.500	351.500
1.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	52.325	52.325	100.000	100.000	52.300	52.300	89.700	89.700
1.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	52.325	52.325	90.000	90.000	52.300	52.300	89.700	89.700
1.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 9.000 BTU	UNID.	1	135.007	135.007	120.000	120.000	135.000	135.000	135.500	135.500
1.7		Provisión y cambio de valvula inversora de 9.000 BTU	UNID.	1	107.158	107.158	190.000	190.000	107.100	107.100	107.500	107.500
1.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 9.000 BTU	UNID.	1	94.045	94.045	60.000	60.000	94.000	94.000	160.000	160.000
1.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 9.000 BTU	UNID.	1	135.858	135.858	220.000	220.000	135.800	135.800	136.000	136.000
1.10		Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina y/o ventilador del condensador de 9.000 BTU	UNID.	1	67.585	67.585	60.000	60.000	67.500	67.500	115.500	115.500
2	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador Aire Tipo Split de 12.000 BTU**				**1.614.703**		**1.880.000**		**1.614.200**		**1.938.000**
2.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 12.000 BTU	UNID.	1	110.775	110.775	220.000	220.000	110.700	110.700	189.500	189.500
2.2		Cambio de Motor Compresor de 12.000 BTU	UNID.	1	462.000	462.000	650.000	650.000	462.000	462.000	500.000	500.000
2.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	349.802	349.802	120.000	120.000	349.800	349.800	350.000	350.000
2.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	57.867	57.867	120.000	120.000	57.800	57.800	99.000	99.000
2.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	57.867	57.867	90.000	90.000	57.800	57.800	99.000	99.000
2.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 12.000 BTU	UNID.	1	151.328	151.328	120.000	120.000	151.300	151.300	151.500	151.500
2.7		Provisión y cambio de valvula inversora de 12.000 BTU	UNID.	1	111.475	111.475	180.000	180.000	111.400	111.400	111.500	111.500
2.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 12.000 BTU	UNID.	1	109.387	109.387	60.000	60.000	109.300	109.300	187.500	187.500
2.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 12.000 BTU	UNID.	1	140.117	140.117	260.000	260.000	140.100	140.100	140.500	140.500
2.10		Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina y/o ventilador del condensador de 12.000 BTU	UNID.	1	64.085	64.085	60.000	60.000	64.000	64.000	109.500	109.500
3	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18.000 BTU**				**1.516.561**		**2.000.000**		**1.516.100**		**1.978.500**
3.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 18.000 BTU	UNID.	1	112.933	112.933	220.000	220.000	112.900	112.900	193.000	193.000
3.2		Cambio de Motor Compresor de 18.000 BTU	UNID.	1	625.333	625.333	780.000	780.000	625.300	625.300	650.000	650.000
3.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	101.313	101.313	120.000	120.000	101.300	101.300	173.500	173.500
3.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	62.242	62.242	120.000	120.000	62.200	62.200	105.000	105.000
3.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	62.242	62.242	90.000	90.000	62.200	62.200	105.000	105.000
3.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 18.000 BTU	UNID.	1	157.337	157.337	100.000	100.000	157.300	157.300	250.000	250.000
3.7		Provisión y cambio de valvula inversora de 18.000 BTU	UNID.	1	115.150	115.150	190.000	190.000	115.100	115.100	115.500	115.500
3.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 18.000 BTU	UNID.	1	73.990	73.990	60.000	60.000	73.900	73.900	125.000	125.000
3.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 18.000 BTU	UNID.	1	140.933	140.933	260.000	260.000	140.900	140.900	150.000	150.000
3.10		Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina y/o ventilador del condensador de 18.000 BTU	UNID.	1	65.088	65.088	60.000	60.000	65.000	65.000	111.500	111.500

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN U.O.C.
SECRETARÍA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

4	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24.000 BTU**				**1.888.607**		**2.120.000**		**1.888.100**		**2.457.500**
4.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 24.000 BTU	UNID.	1	131.227	131.227	220.000	220.000	131.200	131.200	220.000	220.000
4.2		Cambio de Motor Compresor de 24.000 BTU	UNID.	1	770.000	770.000	780.000	780.000	770.000	770.000	800.000	800.000
4.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	119.450	119.450	120.000	120.000	119.400	119.400	200.000	200.000
4.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	70.117	70.117	120.000	120.000	70.100	70.100	120.000	120.000
4.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	72.450	72.450	90.000	90.000	72.400	72.400	120.000	120.000
4.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 24.000 BTU	UNID.	1	153.673	153.673	100.000	100.000	153.600	153.600	220.000	220.000
4.7		Provisión y cambio de valvula inversora de 24.000 BTU	UNID.	1	123.142	123.142	190.000	190.000	123.100	123.100	123.500	123.500
4.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 24.000 BTU	UNID.	1	122.768	122.768	60.000	60.000	122.700	122.700	210.000	210.000
4.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 24.000 BTU	UNID.	1	153.837	153.837	260.000	260.000	153.800	153.800	154.000	154.000
4.10		Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina y/o ventilador del condensador de 24.000 BTU	UNID.	1	80.873	80.873	60.000	60.000	80.800	80.800	135.000	135.000
4.11		Provisión y cambio de contactor de 24.000 BTU	UNID.	1	91.070	91.070	120.000	120.000	91.000	91.000	155.000	155.000
5	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36.000 BTU**				**2.466.133**		**2.690.000**		**2.465.600**		**3.103.880**
5.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 36.000 BTU	UNID.	1	152.098	152.098	220.000	220.000	152.000	152.000	250.000	250.000
5.2		Cambio de Motor Compresor de 36.000 BTU	UNID.	1	1.052.333	1.052.333	1.450.000	1.450.000	1.052.300	1.052.300	1.250.000	1.250.000
5.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	150.803	150.803	120.000	120.000	150.800	150.800	250.000	250.000
5.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	78.283	78.283	120.000	120.000	78.200	78.200	130.000	130.000
5.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	80.617	80.617	90.000	90.000	80.600	80.600	130.000	130.000
5.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 36.000 BTU	UNID.	1	186.527	186.527	100.000	100.000	186.500	186.500	250.000	250.000
5.7		Provisión y cambio de sensores de temperatura de 9.000 a 36.000 BTU	UNID.	1	61.273	61.273	90.000	90.000	61.200	61.200	61.500	61.500
5.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 36.000 BTU	UNID.	1	101.080	101.080	60.000	60.000	101.000	101.000	101.100	101.100
5.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 36.000 BTU	UNID.	1	343.128	343.128	260.000	260.000	343.100	343.100	343.130	343.130
5.10		Provisión y cambio de valvula inversora de 36.000 BTU	UNID.	1	148.108	148.108	60.000	60.000	148.100	148.100	148.150	148.150
5.11		Provisión y cambio de contactor de 36.000 BTU	UNID.	1	111.883	111.883	120.000	120.000	111.800	111.800	190.000	190.000
6	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Ventana de 9.000 BTU**				**899.933**		**1.320.000**		**887.000**		**989.000**
6.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados tipo ventana de 9.000 BTU	UNID.	1	74.912	74.912	220.000	220.000	74.900	74.900	75.000	75.000
6.2		Cambio de Motor Compresor de 9.000 BTU	UNID.	1	389.667	389.667	500.000	500.000	389.600	389.600	390.000	390.000
6.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	85.167	85.167	120.000	120.000	85.100	85.100	90.000	90.000
6.4		Provisión y cambio de valvula inversora de 9.000 BTU	UNID.	1	75.892	75.892	180.000	180.000	75.800	75.800	76.000	76.000
6.5		Provisión y cambio de capacitor de marcha del comprensor de ventana de 9.000 BTU	UNID.	1	82.437	82.437	60.000	60.000	82.400	82.400	140.000	140.000
6.6		Provisión y cambio de ventilador de 9.000 BTU	UNID.	1	138.145	138.145	180.000	180.000	125.500	125.500	126.000	126.000
6.7		Provisión y cambio de capacitor de marcha de ventilador de 9.000 BTU	UNID.	1	53.713	53.713	60.000	60.000	53.700	53.700	92.000	92.000
7	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Ventana de 12.000 BTU**				**1.071.105**		**1.350.000**		**1.070.800**		**1.339.000**
7.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados tipo ventana de 12.000 BTU	UNID.	1	109.328	109.328	220.000	220.000	109.300	109.300	185.000	185.000
7.2		Cambio de Motor Compresor de 12.000 BTU	UNID.	1	490.000	490.000	650.000	650.000	490.000	490.000	500.000	500.000
7.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	107.357	107.357	120.000	120.000	107.300	107.300	180.000	180.000
7.4		Provisión y cambio de valvula inversora de 12.000 BTU	UNID.	1	95.725	95.725	120.000	120.000	95.700	95.700	96.000	96.000
7.5		Provisión y cambio de capacitor de marcha del comprensor de ventana de 12.000 BTU	UNID.	1	90.837	90.837	60.000	60.000	90.800	90.800	155.000	155.000
7.6		Provisión y cambio de ventilador de 12.000 BTU	UNID.	1	120.878	120.878	120.000	120.000	120.800	120.800	125.000	125.000
7.7		Provisión y cambio de capacitor de marcha de ventilador de 12.000 BTU	UNID.	1	56.980	56.980	60.000	60.000	56.900	56.900	98.000	98.000
8	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Ventana de 18.000 BTU**				**1.159.747**		**1.540.000**		**1.159.500**		**1.557.000**
8.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados tipo ventana de 18.000 BTU	UNID.	1	110.530	110.530	220.000	220.000	110.500	110.500	185.000	185.000
8.2		Cambio de Motor Compresor de 18.000 BTU	UNID.	1	556.710	556.710	780.000	780.000	556.700	556.700	700.000	700.000
8.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	109.328	109.328	120.000	120.000	109.300	109.300	185.000	185.000
8.4		Provisión y cambio de valvula inversora de 18.000 BTU	UNID.	1	103.308	103.308	180.000	180.000	103.300	103.300	103.500	103.500
8.5		Provisión y cambio de capacitor de marcha del comprensor de ventana de 18.000 BTU	UNID.	1	87.733	87.733	60.000	60.000	87.700	87.700	150.000	150.000
8.6		Provisión y cambio de ventilador de 18.000 BTU	UNID.	1	133.373	133.373	120.000	120.000	133.300	133.300	133.500	133.500
8.7		Provisión y cambio de capacitor de marcha de ventilador de 18.00 BTU	UNID.	1	58.765	58.765	60.000	60.000	58.700	58.700	100.000	100.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION U.O.C.
SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

9	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Ventana de 24.000 BTU				1.354.252		1.540.000		1.353.800		1.653.000
9.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados tipo ventana de 24.000 BTU	UNID.	1	132.146	132.146	220.000	220.000	132.100	132.100	220.000	220.000
9.2		Cambio de Motor Compresor de 24.000 BTU	UNID.	1	684.763	684.763	780.000	780.000	684.700	684.700	700.000	700.000
9.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	112.070	112.070	120.000	120.000	112.000	112.000	190.000	190.000
9.4		Provisión y cambio de valvula inversora de 24.000 BTU	UNID.	1	114.975	114.975	180.000	180.000	114.900	114.900	115.000	115.000
9.5		Provisión y cambio de capacitor de marcha del comprensor de ventana de 24.000 BTU	UNID.	1	101.768	101.768	60.000	60.000	101.700	101.700	170.000	170.000
9.6		Provisión y cambio de ventilador de 24.000 BTU	UNID.	1	137.690	137.690	120.000	120.000	137.600	137.600	138.000	138.000
9.7		Provisión y cambio de capacitor de marcha de ventilador de 24.000 BTU	UNID.	1	70.840	70.840	60.000	60.000	70.800	70.800	120.000	120.000
Precio Total						**13.446.448**		**16.100.000**		**13.430.100**		**16.739.330**

						COMPU NEW & ASOCIADOS
1	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador Aire Tipo Split de 9.000 BTU				1.332.000
1.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 9.000 BTU	UNID.	1	150.000	150.000
1.2		Cambio de Motor Compresor de 9.000 BTU	UNID.	1	392.000	392.000
1.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	120.000	120.000
1.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	50.000	50.000
1.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	50.000	50.000
1.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 9.000 BTU	UNID.	1	85.000	85.000
1.7		Provisión y cambio de valvula inversora de 9.000 BTU	UNID.	1	110.000	110.000
1.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 9.000 BTU	UNID.	1	120.000	120.000
1.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 9.000 BTU	UNID.	1	180.000	180.000
1.10		Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina y/o ventilador del condensador de 9.000 BTU	UNID.	1	75.000	75.000
2	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador Aire Tipo Split de 12.000 BTU				1.412.000
2.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 12.000 BTU	UNID.	1	150.000	150.000
2.2		Cambio de Motor Compresor de 12.000 BTU	UNID.	1	462.000	462.000
2.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	130.000	130.000
2.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	50.000	50.000
2.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	50.000	50.000
2.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 12.000 BTU	UNID.	1	85.000	85.000
2.7		Provisión y cambio de valvula inversora de 12.000 BTU	UNID.	1	110.000	110.000
2.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 12.000 BTU	UNID.	1	120.000	120.000
2.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 12.000 BTU	UNID.	1	180.000	180.000
2.10		Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina y/o ventilador del condensador de 12.000 BTU	UNID.	1	75.000	75.000
3	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18.000 BTU				1.635.300
3.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 18.000 BTU	UNID.	1	150.000	150.000
3.2		Cambio de Motor Compresor de 18.000 BTU	UNID.	1	625.300	625.300
3.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	150.000	150.000
3.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	65.000	65.000
3.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	65.000	65.000
3.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 18.000 BTU	UNID.	1	95.000	95.000
3.7		Provisión y cambio de valvula inversora de 18.000 BTU	UNID.	1	110.000	110.000
3.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 18.000 BTU	UNID.	1	120.000	120.000
3.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 18.000 BTU	UNID.	1	180.000	180.000
3.10		Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina y/o ventilador del condensador de 18.000 BTU	UNID.	1	75.000	75.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * DIRECCION U.O.C. * SECRETARÍA NACIONAL ANTIDROGAS

4	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24.000 BTU**				**1.950.000**
4.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 24.000 BTU	UNID.	1	180.000	180.000
4.2		Cambio de Motor Compresor de 24.000 BTU	UNID.	1	770.000	770.000
4.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	180.000	180.000
4.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	70.000	70.000
4.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	70.000	70.000
4.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 24.000 BTU	UNID.	1	95.000	95.000
4.7		Provisión y cambio de valvula inversora de 24.000 BTU	UNID.	1	110.000	110.000
4.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 24.000 BTU	UNID.	1	120.000	120.000
4.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 24.000 BTU	UNID.	1	180.000	180.000
4.10		Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina y/o ventilador del condensador de 24.000 BTU	UNID.	1	75.000	75.000
4.11		Provisión y cambio de contactor de 24.000 BTU	UNID.	1	100.000	100.000
5	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36.000 BTU**				**2.602.300**
5.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados Split 36.000 BTU	UNID.	1	180.000	180.000
5.2		Cambio de Motor Compresor de 36.000 BTU	UNID.	1	1.052.300	1.052.300
5.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	250.000	250.000
5.4		Limpieza de condensador	UNID.	1	80.000	80.000
5.5		Limpieza de evaporador	UNID.	1	80.000	80.000
5.6		Provisión y cambio de placa electrónica del Split de 36.000 BTU	UNID.	1	190.000	190.000
5.7		Provisión y cambio de sensores de temperatura de 9.000 a 36.000 BTU	UNID.	1	15.000	15.000
5.8		Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor de Split 36.000 BTU	UNID.	1	120.000	120.000
5.9		Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora de 36.000 BTU	UNID.	1	380.000	380.000
5.10		Provisión y cambio de valvula inversora de 36.000 BTU	UNID.	1	145.000	145.000
5.11		Provisión y cambio de contactor de 36.000 BTU	UNID.	1	110.000	110.000
6	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Ventana de 9.000 BTU**				**914.600**
6.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados tipo ventana de 9.000 BTU	UNID.	1	80.000	80.000
6.2		Cambio de Motor Compresor de 9.000 BTU	UNID.	1	389.600	389.600
6.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	90.000	90.000
6.4		Provisión y cambio de valvula inversora de 9.000 BTU	UNID.	1	75.000	75.000
6.5		Provisión y cambio de capacitor de marcha del comprensor de ventana de 9.000 BTU	UNID.	1	60.000	60.000
6.6		Provisión y cambio de ventilador de 9.000 BTU	UNID.	1	170.000	170.000
6.7		Provisión y cambio de capacitor de marcha de ventilador de 9.000 BTU	UNID.	1	50.000	50.000
7	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Ventana de 12.000 BTU**				**1.080.000**
7.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados tipo ventana de 12.000 BTU	UNID.	1	110.000	110.000
7.2		Cambio de Motor Compresor de 12.000 BTU	UNID.	1	490.000	490.000
7.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	110.000	110.000
7.4		Provisión y cambio de valvula inversora de 12.000 BTU	UNID.	1	75.000	75.000
7.5		Provisión y cambio de capacitor de marcha del comprensor de ventana de 12.000 BTU	UNID.	1	70.000	70.000
7.6		Provisión y cambio de ventilador de 12.000 BTU	UNID.	1	170.000	170.000
7.7		Provisión y cambio de capacitor de marcha de ventilador de 12.000 BTU	UNID.	1	55.000	55.000
8	**72102305-001**	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Ventana de 18.000 BTU**				**1.156.700**
8.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados tipo ventana de 18.000 BTU	UNID.	1	110.000	110.000
8.2		Cambio de Motor Compresor de 18.000 BTU	UNID.	1	556.700	556.700
8.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	120.000	120.000
8.4		Provisión y cambio de valvula inversora de 18.000 BTU	UNID.	1	75.000	75.000
8.5		Provision y cambio de capacitor de marcha del comprensor de ventana de 18.000 BTU	UNID.	1	70.000	70.000
8.6		Provisión y cambio de ventilador de 18.000 BTU	UNID.	1	170.000	170.000
8.7		Provision y cambio de capacitor de marcha de ventilador de 18.00 BTU	UNID.	1	55.000	55.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION U.O.C.
SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

9	72102305-001	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire Tipo Ventana de 24.000 BTU				1.294.700
9.1		Mantenimiento de Aires Acondicionados tipo ventana de 24.000 BTU	UNID.	1	110.000	110.000
9.2		Cambio de Motor Compresor de 24.000 BTU	UNID.	1	684.700	684.700
9.3		Provisión y carga de gas refrigerante	UNID.	1	130.000	130.000
9.4		Provisión y cambio de valvula inversora de 24.000 BTU	UNID.	1	75.000	75.000
9.5		Provisión y cambio de capacitor de marcha del comprensor de ventana de 24.000 BTU	UNID.	1	70.000	70.000
9.6		Provisión y cambio de ventilador de 24.000 BTU	UNID.	1	170.000	170.000
9.7		Provisión y cambio de capacitor de marcha de ventilador de 24.000 BTU	UNID.	1	55.000	55.000
Precio Total						**13.377.600**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * DIRECCIÓN U.O.C. * SECRETARÍA NACIONAL ANTIDROGAS