BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUADRO COMPARTIVO DE OFERTAS - (

"Reparacion de Bombas Inyectoras pa

Item	Descripción, según Esp. Técnicas	BOMBAS INYECTORAS GALINDO de Gerardo Galindo					TAL	
		Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario con Mano de Obra Estimativo e IVA Incluido	Precio Total	Cantidad	Marca
MITSUBISHI MONTERO MOD. 92/2000 – REPARACION DE BOMBA INYECTORA								
1	CAMBIO DE CABEZAL	1	no aplicable	no aplicable	3.500.000	3.500.000	1	no aplicable
2	CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	no aplicable	no aplicable	375.000	375.000	1	no aplicable
3	CAMBIO DE RETEN	1	no aplicable	no aplicable	320.000	320.000	1	no aplicable
4	CAMBIO DE BUJES	1	no aplicable	no aplicable	600.000	600.000	1	no aplicable
5	CAMBIO DE JUNTAS	1	no aplicable	no aplicable	800.000	800.000	1	no aplicable
6	MANTENIMIENTO DE PICOS	1	no aplicable	no aplicable	250.000	250.000	1	no aplicable
MITSUBISHI MONTERO INTERCOOLER MOD. 2000 – REPARACION DE BOMBA INYECTORA								
7	CAMBIO DE CABEZAL	1	no aplicable	no aplicable	3.750.000	3.750.000	1	no aplicable
8	CAMBIO DE PICOS INYECTORES	1	no aplicable	no aplicable	450.000	450.000	1	no aplicable
9	CAMBIO DE RETENES	1	no aplicable	no aplicable	320.000	320.000	1	no aplicable
10	CAMBIO DE BUJES	1	no aplicable	no aplicable	600.000	600.000	1	no aplicable
11	CAMBIO DE JUNTAS	1	no aplicable	no aplicable	800.000	800.000	1	no aplicable
12	MANTENIMIENTO DE PICOS	1	no aplicable	no aplicable	200.000	200.000	1	no aplicable
MITSUBISHI MONTERO MOD. 1985/1989 – REPARACIÓN BOMBAS INYECTORAS								
13	CAMBIO DE CABEZAL	1	no aplicable	no aplicable	4.800.000	4.800.000	1	no aplicable
14	CAMBIO DE PICOS INYECTORES	1	no aplicable	no aplicable	600.000	600.000	1	no aplicable
15	CAMBIO DE RETENES	1	no aplicable	no aplicable	320.000	320.000	1	no aplicable
16	CAMBIO DE BUJES	1	no aplicable	no aplicable	600.000	600.000	1	no aplicable
17	CAMBIO DE JUNTAS	1	no aplicable	no aplicable	800.000	800.000	1	no aplicable
18	MANTENIMIENTO DE PICOS	1	no aplicable	no aplicable	250.000	250.000	1	no aplicable
NISSAN TERRANO II MOD. 1997 – REPARACION DE BOMBA INYECTORA								
19	CAMBIO DE CABEZAL	1	no aplicable	no aplicable	4.850.000	4.850.000	1	no aplicable
20	CAMBIO DE PICOS INYECTORES	1	no aplicable	no aplicable	480.000	480.000	1	no aplicable
21	CAMBIO DE RETENES	1	no aplicable	no aplicable	750.000	750.000	1	no aplicable
22	CAMBIO DE BUJES	1	no aplicable	no aplicable	600.000	600.000	1	no aplicable
23	CAMBIO DE JUNTAS	1	no aplicable	no aplicable	800.000	800.000	1	no aplicable

24	MANTENIMIENTO DE PICOS	1	no aplicable	no aplicable	250.000	250.000	1	no aplicable
TOYOTA LAND CRUISER (ROJO) MOD. 1989 – REPARACION DE BOMBA INYECTORA								
25	CAMBIO DE CABEZAL	1	no aplicable	no aplicable	3.500.000	3.500.000	1	no aplicable
26	CAMBIO DE PICOS INYECTORES	1	no aplicable	no aplicable	450.000	450.000	1	no aplicable
27	CAMBIO DE RETENES	1	no aplicable	no aplicable	320.000	320.000	1	no aplicable
28	CAMBIO DE BUJES	1	no aplicable	no aplicable	600.000	600.000	1	no aplicable
29	CAMBIO DE JUNTAS	1	no aplicable	no aplicable	800.000	800.000	1	no aplicable
30	MANTENIMIENTO DE PICOS	1	no aplicable	no aplicable	250.000	250.000	1	no aplicable
TOYOTA LAND CRUISER (AZUL) MOD. 1998 – REPARACION DE BOMBA INYECTORA								
31	CAMBIO DE CABEZAL	1	no aplicable	no aplicable	5.300.000	5.300.000	1	no aplicable
32	CAMBIO DE PICOS INYECTORES	1	no aplicable	no aplicable	950.000	950.000	1	no aplicable
33	CAMBIO DE RETENES	1	no aplicable	no aplicable	550.000	550.000	1	no aplicable
34	CAMBIO DE BUJES	1	no aplicable	no aplicable	600.000	600.000	1	no aplicable
35	CAMBIO DE JUNTAS	1	no aplicable	no aplicable	800.000	800.000	1	no aplicable
36	MANTENIMIENTO DE PICOS	1	no aplicable	no aplicable	300.000	300.000	1	no aplicable
TOYOTA CRESSIDA MOD. 1985 – REPARACION DE BOMBA INYECTORA						0		
37	CAMBIO DE CABEZAL	1	no aplicable	no aplicable	3.800.000	3.800.000	1	no aplicable
38	CAMBIO DE PICOS INYECTORES	1	no aplicable	no aplicable	450.000	450.000	1	no aplicable
39	CAMBIO DE RETENES	1	no aplicable	no aplicable	320.000	320.000	1	no aplicable
40	CAMBIO DE BUJES	1	no aplicable	no aplicable	600.000	600.000	1	no aplicable
41	CAMBIO DE JUNTAS	1	no aplicable	no aplicable	800.000	800.000	1	no aplicable
42	MANTENIMIENTO DE PICOS	1	no aplicable	no aplicable	250.000	250.000	1	no aplicable
KIA PREGIO MOD. 1999 – REPARACION DE BOMBA INYECTORA								
43	CAMBIO DE CABEZAL	1	no aplicable	no aplicable	5.800.000	5.800.000	1	no aplicable
44	CAMBIO DE PICOS INYECTORES	1	no aplicable	no aplicable	600.000	600.000	1	no aplicable
45	CAMBIO DE RETENES	1	no aplicable	no aplicable	560.000	560.000	1	no aplicable
46	CAMBIO DE BUJES	1	no aplicable	no aplicable	700.000	700.000	1	no aplicable
47	CAMBIO DE JUNTAS	1	no aplicable	no aplicable	1.100.000	1.100.000	1	no aplicable
48	MANTENIMIENTO DE PICOS	1	no aplicable	no aplicable	350.000	350.000	1	no aplicable
MITSUBISHI CANTER MOD. 1991 – REPARACION DE BOMBA INYECTORA								
49	CAMBIO DE CABEZAL	1	no aplicable	no aplicable	5.350.000	5.350.000	1	no aplicable
50	CAMBIO DE PICOS INYECTORES	1	no aplicable	no aplicable	500.000	500.000	1	no aplicable
51	CAMBIO DE RETENES	1	no aplicable	no aplicable	600.000	600.000	1	no aplicable
52	CAMBIO DE BUJES	1	no aplicable	no aplicable	800.000	800.000	1	no aplicable

53	CAMBIO DE JUNTAS	1	no aplicable	no aplicable	1.000.000	1.000.000	1	no aplicable
54	MANTENIMIENTO DE PICOS	1	no aplicable	no aplicable	250.000	250.000	1	no aplicable
MICROBUS ISUZU MOD. 1985 – REPARACION DE BOMBA INYECTORA								
55	CAMBIO DE CABEZAL	1	no aplicable	no aplicable	5.500.000	5.500.000	1	no aplicable
56	CAMBIO DE PICOS INYECTORES	1	no aplicable	no aplicable	700.000	700.000	1	no aplicable
57	CAMBIO DE RETENES	1	no aplicable	no aplicable	600.000	600.000	1	no aplicable
58	CAMBIO DE BUJES	1	no aplicable	no aplicable	800.000	800.000	1	no aplicable
59	CAMBIO DE JUNTAS	1	no aplicable	no aplicable	1.000.000	1.000.000	1	no aplicable
60	MANTENIMIENTO DE PICOS	1	no aplicable	no aplicable	220.000	220.000	1	no aplicable

CD Nº 39/2010
ıra el BNF"

LER RC de Crispín Ruffinelli			ELECTRONICA DISEL S.R.L				
Procedencia	Precio Unitario con Mano de Obra Estimativo e IVA Incluido	Precio Total	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario con Mano de Obra Estimativo e IVA Incluido	Precio Total
no aplicable	950.000	950.000	1	no aplicable	no aplicable	1.650.000	1.650.000
no aplicable	160.000	160.000	1	no aplicable	no aplicable	285.000	285.000
no aplicable	15.000	15.000	1	no aplicable	no aplicable	80.000	80.000
no aplicable	35.000	35.000	1	no aplicable	no aplicable	80.000	80.000
no aplicable	350.000	350.000	1	no aplicable	no aplicable	780.000	780.000
no aplicable	10.000	10.000	1	no aplicable	no aplicable	75.000	75.000
no aplicable	1.100.000	1.100.000	1	no aplicable	no aplicable	2.280.000	2.280.000
no aplicable	160.000	160.000	1	no aplicable	no aplicable	285.000	285.000
no aplicable	15.000	15.000	1	no aplicable	no aplicable	85.000	85.000
no aplicable	35.000	35.000	1	no aplicable	no aplicable	85.000	85.000
no aplicable	300.000	300.000	1	no aplicable	no aplicable	780.000	780.000
no aplicable	10.000	10.000	1	no aplicable	no aplicable	75.000	75.000
no aplicable	900.000	900.000	1	no aplicable	no aplicable	1.650.000	1.650.000
no aplicable	15.000	15.000	1	no aplicable	no aplicable	285.000	285.000
no aplicable	15.000	15.000	1	no aplicable	no aplicable	80.000	80.000
no aplicable	35.000	35.000	1	no aplicable	no aplicable	80.000	80.000
no aplicable	300.000	300.000	1	no aplicable	no aplicable	780.000	780.000
no aplicable	10.000	10.000	1	no aplicable	no aplicable	75.000	75.000
no aplicable	1.000.000	1.000.000	1	no aplicable	no aplicable	2.350.000	2.350.000
no aplicable	150.000	150.000	1	no aplicable	no aplicable	285.000	285.000
no aplicable	15.000	15.000	1	no aplicable	no aplicable	85.000	85.000
no aplicable	35.000	35.000	1	no aplicable	no aplicable	85.000	85.000
no aplicable	300.000	300.000	1	no aplicable	no aplicable	795.000	795.000

no aplicable	10.000	10.000	1	no aplicable	no aplicable	85.000	85.000
no aplicable	No aplica	0	1	no aplicable	no aplicable	No aplica	0
no aplicable	150.000	150.000	1	no aplicable	no aplicable	295.000	295.000
no aplicable	15.000	15.000	1	no aplicable	no aplicable	95.000	95.000
no aplicable	20.000	20.000	1	no aplicable	no aplicable	90.000	90.000
no aplicable	20.000	20.000	1	no aplicable	no aplicable	900.000	900.000
no aplicable	10.000	10.000	1	no aplicable	no aplicable	80.000	80.000
no aplicable	1.600.000	1.600.000	1	no aplicable	no aplicable	2.300.000	2.300.000
no aplicable	330.000	330.000	1	no aplicable	no aplicable	930.000	930.000
no aplicable	15.000	15.000	1	no aplicable	no aplicable	98.000	98.000
no aplicable	35.000	35.000	1	no aplicable	no aplicable	98.000	98.000
no aplicable	300.000	300.000	1	no aplicable	no aplicable	880.000	880.000
no aplicable	10.000	10.000	1	no aplicable	no aplicable	85.000	85.000
no aplicable	900.000	900.000	1	no aplicable	no aplicable	1.680.000	1.680.000
no aplicable	150.000	150.000	1	no aplicable	no aplicable	294.000	294.000
no aplicable	15.000	15.000	1	no aplicable	no aplicable	85.000	85.000
no aplicable	35.000	35.000	1	no aplicable	no aplicable	75.000	75.000
no aplicable	300.000	300.000	1	no aplicable	no aplicable	795.000	795.000
no aplicable	10.000	10.000	1	no aplicable	no aplicable	65.000	65.000
no aplicable	980.000	980.000	1	no aplicable	no aplicable	2.100.000	2.100.000
no aplicable	150.000	150.000	1	no aplicable	no aplicable	297.000	297.000
no aplicable	15.000	15.000	1	no aplicable	no aplicable	88.000	88.000
no aplicable	35.000	35.000	1	no aplicable	no aplicable	85.000	85.000
no aplicable	300.000	300.000	1	no aplicable	no aplicable	780.000	780.000
no aplicable	10.000	10.000	1	no aplicable	no aplicable	85.000	85.000
no aplicable	No aplicable	0	1	no aplicable	no aplicable	No aplica	0
no aplicable	200.000	200.000	1	no aplicable	no aplicable	550.000	550.000
no aplicable	20.000	20.000	1	no aplicable	no aplicable	85.000	85.000
no aplicable	20.000	20.000	1	no aplicable	no aplicable	85.000	85.000

no aplicable	20.000	20.000	1	no aplicable	no aplicable	85.000	85.000
no aplicable	10.000	10.000	1	no aplicable	no aplicable	75.000	75.000
		0					
no aplicable	No aplicable	#¡VALOR!	1	no aplicable	no aplicable	No aplica	0
no aplicable	180.000	180.000	1	no aplicable	no aplicable	580.000	580.000
no aplicable	15.000	15.000	1	no aplicable	no aplicable	85.000	85.000
no aplicable	20.000	20.000	1	no aplicable	no aplicable	85.000	85.000
no aplicable	20.000	20.000	1	no aplicable	no aplicable	85.000	85.000
no aplicable	10.000	10.000	1	no aplicable	no aplicable	75.000	75.000